

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien


Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.


Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.











# Elemente

der

# technischen Chemie,

## zum Gebrauch

beim Unterricht im Königl. Gewerbinstitut und den Provinzial-Gewerbschulen,

ł

# Ernst Ludwig Schubarth,

Doctor der Philosophie, Medicin und Chirurgie, außerordentlichem Professor in der philosophischen Fakultät der Königl. Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin, Lehrer der Physik und Chemie am Königl. Gewerbinstitut, Mitglied der Königl. technischen Deputation für Gewerbe im Ministerio des Innern.

JOHN HEWSTON JR

Ersten Bandes zweite Abtheilung, Mit 6 Kupfertafeln.

# Berlin,

In Commission bei August Rücker.

1832.

. .

# 174653

# YAAAA STALABORAATS YIISABYRI

# Vorwort

Indem ich die zweite Abtheilung des ersten Bandes meinen Lesern übergebe, statte ich zugleich der Hohen Behörde, welche mir mit der größten Bereitwilligkeit alle gewünschten Zeichnungen und Nachweisungen ertheilt hat, meinen ergebensten Dank ab, so wie den verehrten Männern, die mich über Einzelnes belehrt haben.

Binnen 2½ Jahren habe ich in der Vorrede zur ersten Abtheilung des ersten Bandes die Vollendung des Ganzen versprochen; binnen einem Jahr ist diese zweite Abtheilung gefolgt, und innerhalb einer Frist von 1½ Jahren ist sicher, wenn Gott mir Gesundheit verleiht, der zweite Theil sammt einem vollständigen Sachregister vollendet.

Berlin, den 10. September 1831.

Schubarth.

. 

# Dreizehnstes Kapitel. Vom Mangan.

Mangan, Manganèse, Manganese, (Braunsteinmetall), wurde 1774 von Gahn dargestellt, kommt nicht gediegen, sondern im oxydirten und geschweselten Zustand, auch mit Chlor und Arsenik verbunden, in der Natur vor. Dar gewöhnlichste Manganerz ist der Braunstein, Grau-Manganerz, (von diesem siehe weiter unten) aus welchem alle Mangan-präparate dargestellt werden. — Die Darstellung des Mangans geschieht nur im Kleinen, indem das Matall zur Zeit keine technische Anwendung im Großen findet.

[Man reducirt reines, eisenfreies Manganoxyd, oder kohlensaures Manganoxydul, indem man es mit Rus und Oel zu einem Teig mengt, und in einem verklebten Kohlentiegel dem heftigsten Glühfeuer aussetzt, während dem der Tiegel von Zeit zu Zeit gerüttelt wird, um die einzelnen Körner zu sammeln. Diese Methode gewährt aber kein reines Mangan, sondern ein mit Kohlenstoffmangan vermischtes Metall. — Es muß in vor allem Lustzutritt geschützten Gefässen ausbewahrt werden, weil es sich sonst sehr leicht oxydirt.]

Es ist graulich-weiß, von feinkörnigem Bruch, hart, brüchig, sehr glänzend, specif. Gewicht 8,013 John, schmilzt nur erst in der hestigsten Osenhitze bei 160° W., oxydirt sich schleunigst und zersällt zu Pulver, zerlegt das Wasser bei der gewöhnlichen Temperatur langsam, rascher in der Rothglühhitze.

Es giebt mit Sauerstoff 4 oder 5 Verbindungen.

1) Manganoxydul, Protoxide de Manganèse, Pr. of M., wird aus dem schwefels. Salz durch kohlens. Kali niedergeschlagen, und die Kohlensäure durch gelindes Erhitzen in einem luftfreien, mit Wasserstoffgas angefüllten, Raum ausgetrieben, wobei darauf zu achten ist, daß beim Erkalten keine atmosphärische Luft zutrete.

Es ist ein blaßgrünes Pulver, welches schleunig an der Lust sich zu Oxyd umwandelt, braun wird, weshalb es in mit Wasserstoffgas erfüllI. 2.

ten, an den Enden zugeblasnen, Glasröhren aufbewahrt werden muß; es wird durch Hitze allein nicht verändert, besteht aus 77,57 Mang. und 22,43 Sauerstoff., giebt mit 24% Wasser ein weißes Hydrat, mit den Säuren Salze, die im reinsten Zustand farblos, meist wegen eines sehr geringen Gehalts an Oxyd rosenroth ins Amethystfarbne übergehend aussehen, dann auch leichter krystallisiren; sie schmecken bitter, zusammenziebend, werden von hydrothions. Schwefelammonium fleischroth gefällt, von Aetzkali weiß, welcher Niederschlag schnell braunroth, endlich schwarz wird.

2) Manganoxyd, Deutoxide de Manganèse, D. of M., kommt als

Braunit vor, wird theils dul erhalten, theils durch ist schwarz, oder fein zertl Säuren in Berührung in ( und 30,25 Sauerst., giebt i ches auch durch freiwillig Manganoxyd giebt nur mit gen dieselben geringe Anzi thitze aus dem salpeters. Oxydes Oxyduls an der Luft. Es elbraun, wird in der Hitze mit elt, besteht aus: 69,75 Mang, ein leberbraunes Hydrat, wels Oxydulhydrats entsteht. Das n Verbindungen, indem es gevird durch Weinstein- und Ci-

tronensäure kräftig aufgelöst. Quan neutent sich dieses Oxydhydrats in der Kattundruckerei, um einen braunen Fond zu erzielen, zu welchem Zweck Chlormangan (salzs. Manganoxydul) angewendet wird.)

Das Manganoxydhydrat kommt in der Natur als Manganit, (Schwarz-Manganerz) vor, und ist mitunter mit dem Grau-Manganerz verwechselt worden, von welchem es sich dadurch unterscheidet, dass es weniger Sauerstoff enthält, also in den mehrsten Fällen der Anwendung des letztern, wo es gerade auf den Sauerstoffgehalt ankommt, nicht brauchbar ist, ferner dass es wasserhaltend ist; es giebt fein gerieben ein hellbraunes Pulver, während Grau-Manganerz ein schwarzes darstellt. Das Schwarz-Manganerz hat ein specif. Gewicht von 3,838 kommt krystallisirt, dicht und erdig vor, ersteres in Schweden, letzteres im Regbzk. Coblenz bei Kirchen, Regbzk. Arnsberg bei Eiserseld, in Thüringen (Oehrenstock bei Ilmenau), Harz, Hessen, Erzgebirge, in Frankreich (la Romanèche.)

[ VV a d, nelkenbraun ins Schwärzliche, theils fasrig, theils schaumig, erdig, kommt auf Brauneisensteingängen mit Schwarzmanganera vor, am VVesterwald bei Kirchen, am Harz, Thüringer VVald, Derbyshire; das erdige VVad erhitzt sich mit Leinöl gemengt, und kommt zur Entzündung.

Manganoxydul-Oxyd findet sich als Hausmannit (Schwarz-Manganerz) zu Ilefeld, Ilmenau; wird erhalten, wenn ein Manganoxyd stark erhitzt wird, s. B. Braunstein, oder Manganoxydul, kohlens. Oxydul, Manganit. Es hat eine braune Farbe, giebt wohl keine eignen Salze, und wird durch Salpetersäure in Oxydul und Ueberoxyd geschieden, besteht aus 31 Oxydul und 69 Oxyd.]

3) Manganüberoxyd, Perside de Mengenice, P. of M., Braunstein, (Glasmacherseife, Magrosia nigra, Savon de verrerie, Glasmakers-soop) kommt ziemlich laufig vor als Grau-Manganers, Grau-Braunsteinerz, Manganèse oxidé gris, grey Manganese-ore, Pyrolusit, sowohl strahlig, fasrig, kuglig, traubig, nierförmig, blättrig, in Krystallen, deren Grandform eine gerade rhombische Säule, als auch erdig, grau. specif. Gewicht 3,762. Er findet sich auf Gängen häufig mit Brauneisenstein, auf Lagern, im Uebergangs- und Flüzgebirge; im preuße. Staat im Siegenschen, Regbzk. Arnsberg, bei Eisern, Eiserfeld, Kirchen; zu Crettnich bei Wadern, Regbak. Trier; [in Schlesien bei Neukirchen]. Im Jahr 1829 aind im Bergamtsrevier Düren 63} Tonnen, und im Bergamtsrevier Saarbrücken 706} Centner Braunstein gefördert worden. - In Thüringen zu Ochrenstock bei Ilmenau, bei Saalfeld, am Harz bei Ileseld, im Erzgebirge, in Böhmen, Mähren, Sielenbürgen, Frankreich zu La Romanèche (Dptmt. de Saone et Loire, Dordogne); in Piemont, England (Tavistock und Lancestown in Devonshire.)

Das Manganüberoxyd wird durch Glühhitze zersetzt, entbindet Sauerstofigas und Oxyd, oder bei hetiger Hitze Oxydul-Oxyd, bleibt zurück (vergl. Seite 75); es enthält 63,36 Mang. und 36,64 Sauerst., oxydirt alle oxydirbaren Körper, und lient deshalb auch zur Darstellung des Chlors (vergl. Seite 195), des Glases (Seite 370), einer schwarzen Glasur auf Töpferzeug (Seite 507, 510) zu violetten Farben auf Porzellan; wird auch bei Rectifikation von Mineral- und Pflanzensäuren, welche schweflige Säure enthalten, angewendet, um letztere in Schwefelsäure umzuwandeln und zu binden; um Wasser vor dem Faulwerden zu sichern. Man stellt aus Grau-Manganerz alle Manganpräparate dar, insbesonsiere Chlormangan. (Ueber die Prüfung des Manganerzes siehe vorn Seite 195, und wegen des Unterschieds vom Schwarz-Manganerz siehe oben). Nach von Berthier angestellten Versuchen waren die Manganerze von Crettaich und Calveron die besten.

Manganüberoxyd giebt mit Wasser ein Hydrat, welches schwarz von Farbe und 4,5% Wasser enthält.

[4) Mangansäure, Acide manganèsique, Manganesic acid, von Chevillet und Edwards 1818 erwiesen, bildet sich wenn Braunstein mit kohlens. Kali oder Salpeter calcinirt wird. Aus mangans. Baryt scheidet man die Mangansäure mittelst Kohlensäure ab.

Sie krystallisirt mit VVasser verbunden in feinen dunkel karminrothen Nadeln, ist geruchlos, schmeckt süßlich, dann bitter, zusammenziehend, färbt die Haut braun, indem sie in Manganoxyd zersetzt wird, bildet über 100° erwärmt violette Dämpfe, zersetzt sich in Auflösung am Licht allmählig, oxydirt leicht andere Substanzen und wird dadurch zu Mangan-

oxyd. Sie besteht aus 58,05 Mang. und 41,95 Sanerst., enthält 8,5% Wasser, und kann nicht wasserleer dargesellt werden, löst sich leicht in Wasser auf. Die mangansauren Saze, Mangunèsiates, sind theils grün, die basischen, theils roth, die neutalen.

Mangan verbindet sich mit Kohlenstof zu Kohlenstoffmangan, Carbure de Manganèse, Carburetted M., eine Verbindung, welche bei der Reduction des Manganoxyds in einem Graphittiegel sich bildet. Es ist eine dem Graphit sehr ähnliche Masse, weich, abfärbend, stärker glänzend als erster. Nach Wollaston findet man es in den Höhlungen des Roheisens, welches aus manganhaltigen Eisenerzen erblasen wurde,

Schwefelmangan, S als Manganblende, Mar eingesprengt, metallgläni findet sich in Siebenh Glühen von Braunstein entbindet (vergl. I. Sei oxydulsalzes mit Schw schwarzes Pulver, welch löslich ist, in der Hitze mèse, Sulphide of M., kommt in krystallinischen Massen und , specif. Gewicht 3,95 bis 4,0, ünstlich erhält man es durchs wobei schwefligsaures Gas sich Niederschlagung eines Mangan-Im ersten Fall erhält man ein angan schmilzt, in Wasser ungebunden enthält; auf letzterm

VVeg entsteht ein fleischlarbner Niedenchlag von Schwefelmangan, welcher beim Trocknen dunkelfarbig wird. Es besteht aus 63,23 Mang. und 36,77 Schwef.]

Chlormangan, salzsaures Marganoxydul, Protochlorure de Manganèse, Protomuriate, Pr. hydrochlorate de M., Chloride of M., H. of M., findet sich hin und wieder in Mineralwassern; man kann es durch unmittelbare Verbindung des Mangans mit Chlorgas erhalten, unter Feuerscheinung, oder durch Behandlung von Braunstein mit Salzsäum, wobei Chlorgas sich entbindet, (vergl. I. Seite 195); da jedoch der Braunstein fremde Metalle enthält, so gewinnt man es auf diese Weise nicht gehörig rein. Will man es rein haben, so behandle man Braunstein erst mit Salpetersäure, welche Eisen, Kalk, Baryt auflöst, und das Manganüberoxyd rein zurückläst; sodann wäscht man den Rückstand mit Wasser und behandelt ihn mit 2 Th. Salzsäure von 1,16 etc.

Die Flüssigkeit ist rosenroth, setzt beim Abdampsen rosenrothe taselfürmige Krystalle an, welche leicht seucht werden, zersließen, in Wasser
und Weingeist sich leicht auslösen, aber auch bei 25° verwittern, sich
im verschloßenen Raum ohne Zersetzung schmelzen lassen. Es besteht aus
43,87 Mang. und 56,13 Chl., das krystallisirte enthält 41,32 % Wasser.
Man gebraucht es in der Kattundruckerei zur Erzeugung von braunen
Gründen (Fonds), denn wenn man Gewebe damit bedruckt, sodann
durch ein alkalisches Bad nimmt, so wird Manganoxydnl entwickelt,
welches schnell zu Oxydhydrat wird, von brauner Farbe. Man beitzt
es topisch weg durch Weinsteinsäure für Maschinendruck, mit Chlorzinn

für den Handdruck, und um Gelb aufzusetzen mit Citronensäure in Verbindung mit salpeters. Bleioxyd und doppelt chroms. Kali.

[Anderthalb Chlormangan, salzsaures Manganoxyd, Deutocklorure de Manganèse, Deutomuriate, D. hydrochlorate d. Mangan, Sesquickloride of M., D. muriate of M., durch Behandeln des Oxyds mit Salzsäure, oder des niedern Chlormangans mit Chlorgas; eine dunkelbraune Flüssigkeit, die auch in gelben Krystallen anschießen kann, durch Erwärmung zersetzt wird, indem Chlorgas entweicht und das niedere Chlormangan zurückbleibt. — Zweisach Chlormangan, Perchlorure de M., Perchloride of M., wird erhalten, wenn man mangans. Kali, Kochsalz und conc. Schweselsäure bei kalt gehaltner Vorlage erhitzt. Es bildet violette Dämpse, verdichtet sich zu einer olivengrünen Flüssigkeit bei — 15°, wird durch VVasser in Mangan- und Salzsäure zerlegt, besteht aus 23,81 Mang. und 76,19 Chl.

Ebenso giebt es auch 3 besondere Verbindungen des Mangans mit Fluor, Fluorure de M., Fluoride of M., von denen die höchste durch mangans. Kali, Flusspath und rauchende Schweselsäure erhalten wird; sie bildet grüne Dämpse, welche an der Lust durch den VVasserdampsederselben roth werden, indem sich Mangan- und Flussäure bilden.]

Kohlensaures Manganoxydul, Protocarbonate de M., C. of M., kommt mit kohlens. Kalk und Eisenoxydul gemengt als Roth-Manganerz vor, rosenroth ins Fleischrothe, in Krystallen, in kuglichen Massen, derb, specif. Gewicht 3,3 bis 6; in Ungarn, Siebenbürgen; findet sich im Spatheisenstein zu einigen Procenten. Das künstlich dargestellte ist ein weißes, in Wasser unlösliches Pulver, welches sich aber in kohlensauren Wassern auflöst; es findet sich daher auch in Mineralwassern. Das neutrale besteht aus 47,07 Mang., 29,18 Kohlens. u. 23,75 Wass., das natürliche ist wasserfrei.

Schwefelsaures Manganoxydul, Protosulfate de M., S. of M., erhält man als Rückstand bei der Entbindung von Sauerstoffgas aus Braunstein mittelst Schwefelsäure, wenn dabei Glühhitze angewendet wird; bei der Entbindung von Chlorgas aus Kochsalz, Braunstein und Schwefelsäure. Um es rein darzustellen, wird eine Mengung von Braunstein und Schwefelsäure geglüht, die scharf geglühte Masse in Wasser aufgelöst, wodurch sich das Mangansalz auflöst, Eisenoxyd zurück bleibt; die letzten Sparen von Eisenoxyd werden durch Ammoniak entfernt.

Es krystallisirt in blass amethystsarbnen säulenförmigen Krystallen, schmeckt zusammenziehend, bitter, löst sich in 2½ Theilen kalten, weniger leicht in siedendem Wasser, in Weingeist nicht auf, verwittert in der Wärme, wird weiss (auch durch schnelles Concentriren der Lauge schlägt sich ein wasserleeres Salz weiss nieder), wird in der Hitze langsam entmischt, besteht aus 31,93 Mang., 35,87 Schwesels. und 32,20 Wasser, bildet

mit Kali, Ammoniak krystallisirende Doppelsalze. Man hat das schwefels. Manganoxydul empfohlen statt Eisenvitriol zur Reduction des Indigs in der kalten Küpe (Morin), allein die Erfahrung hat durch mehrmalige hier angestellte Versuche bewiesen, daße es nicht gelingt. — Man hat gefunden, daße das schwefels. Manganoxydul mit verschiednen Mengen Wasser verbunden krystallisiren kann.\*).

[Schwefelsaures Manganoxyd, Deutosulfate de M., Deutos. of M., durchs Auflösen von Manganoxyd in Schwefelsäure; eine violette Flüssigkeit, welche nicht krystallisirt, durchs Abdampsen sich in Oxydulsalz zersetzt; (es soll dasselbe alz, nebst Mangan- und Schwefelsäure enthalten.) - 1 es Manganoxydul, Protophosphate de M., Ph. eilses, schwerlösliches Pulver; kommt als basisches Sa sphors, Eisenoxydul verbunden vor. - Kieselsaures ul, Silicate de M., S. of M., kommt als 1 kiesels. Sa Mangankiesel vor, in Schweden; als 3 kiesels. Salz, ankiesel, auch im Pyrosmalith. Auch kommt & kiesels. ineralisches Chamaleon, Mangansaures Kali

Sous-manganèsiate de potasse, Caméléon minéral, M. of potassa, von Pott entdeckt, erhält man durchs Zusammenschmelzen von 1 Theil Braunstein und 2 Theilen Pottasche. Die Masse ist schwärzlich-grün, löst sich in VVasser mit dunkelgrüner Farbe auf, die Auflösung wird alsbald violett, dann roth, unter Absatz von braunen Flocken, Oxydhydrat, und sehr spät fast farblos. Setzt man etwas Säure hinzu, so wird das mangans. Kali neutral und erscheint dann roth, noch mehr Säure entbindet die Mangansäure, die sich jedoch bei Verdünnung bald zersetzt, besonders am Sonnenlicht. Jenes Farbenspiel witt in frischem Brunnenwasser, welches atmosphärische Luft und kohlemaures Gas enthält, weit schneller hervor, als in ausgekochtem destillirten VVasser.

Das neutrale Sals erhält man durch weniger Kali, mehr Braunstein, es krystallisirt in dunkel purpurfarbnen Nadeln, schmeekt süßlich-bitter, herb, löst sich sehr leicht in VVasser auf, die Auflösung wird durch Kali violett, blau, zuletzt grün gefärbt. Alle organischen Materien wirken desoxydirend, wodurch Oxydhydrat in braunen Flocken sich absetzt, das Kali alter mit erzeugter Kohlensäure sich verbindet.

Man hat das mineralische Chamäleon als Reagens auf arsenige Säure früher gebraucht, später als chemische Zeichnentinte; es giebt nämlich braune Schriftzüge.]

<sup>\*)</sup> Brandes in P. A. Bd. 20. 8. 556.

# Vierzehntes Kapitel.

#### Vom Zink.

Zink, Zinc, Spianter, Spelter, Tutenag, Tutenego, (mit letztern Namen wird das chinesische Metall bezeichnet), wurde von Paracelsus im 16ten Jahrhundert als ein eignes Metall unterschieden und mit dem Namen Zink belegt. Die Alten kannten wohl den Galmei, Cadmia, und wendeten denselben zur Messingbereitung an, jedoch das in demselben enthaltne Metall wußten sie nicht darzustellen, obschon ihnen das weiße und graue Oxyd nicht unbekannt waren. Ehe man in Europa Zink in größern Mengen darstellte, erhielt man dasselbe aus China, von wo es die Holländer zuerst, später die Engländer, ausführten.

Zink kommt nicht gediegen, aber als Oxyd, Schwefelzink, kohlens., schwefels., kiesel- und thonsaures Oxyd vor. Die wichtigsten Zinkerze sind:

- 1) Zinkblende, Zinc sulfuré, Blende (black-Jack) kommt theils in Krystallen vor, Grundform ein Rhombenoktaëder, theils blättrig, strahlig, fasrig, derb; der Bruch splittrig ins Ebne, von feinem Korn, durchsichtig bis undurchsichtig, von starken Diamant- und Perlmutterglanz, schwarz, braun, roth, gelb, grün; die beiden ersten Farben sind die gewöhnlichsten; specif. Gewicht 3,7 bis 4,2, zum Theil phosphorescirend. Die Zinkblende besteht aus Zink und Schwefel, enthält in der Regel Schweseleisen, S. kupfer, S. arsenik, auch S. kadmium, (S. silber). Man trifft die Blende auf Lagern und Gängen im ältern und neuern, seltner im Ur-, häufiger im Ucbergangs- und Flözgebirge, begleitet von Kupfer-, Arsenik-, Eisenkies, Bleiglanz etc.: im Königreich Preußen im Regbzk. Arnsberg im Siegenschen, bei Willnsdorf, am Harz bei Stollberg, zu Kupferberg, Querbach in Schlesien; im sächsischen Erzgebirge zu Freiberg, Annaberg, Breitenbrunn, Rittersgrün etc.; in Böhmen zu Przibram, Miess, Kuttenberg etc.; in Kärnthen zu Raibel und Bleiberg; am Harz zu Clausthal, Lautenthal, Andreasberg, im Rammelsberg bei Goslar; im Herzogthum Nassau im Dillenburgschen, an der Lahn; im Großherzogthum Baden zu Wolfach, Badenweiler, im Münsterthal; .im Canton Graubünden zu Davos; in Frankreich, Großbritannien Flintshire, Cornwall, Cumberland; in Schweden, Norwegen.
- 2) Galmei, Zinc silicate, Z. oxidé silicifère, Calamine, Pierre calaminaire, findet sich theils krystallisirt, in blättrigen Krystallen, wel-

che sich von einem rechtwinkligen Oktaëder ableiten lassen, in geraden rhombischen Säulen, die meist zu kuglichen und traubigen Massen verbunden sind, tropssteinartig, zerfressen, zellig, derb; Textur strahlig und fasrig, Bruch uneben, kleinkörnig bis erdig, Perlmutterglanz, durchsichtig bis undurchsichtig; grau, grün, gelb, braun, letzteres von beigemischtem Eisenoxyd, specif. Gewicht 3,3 bis 3,52, elektrisch, selbst ohne vorgüngiges Erwärmen. Galmei besteht aus Zinkoxyd, Kieselsäure und Wasser, = 1/2 kiesels. Zinkoxyd + Wasser. Er begleitet fast überall den Zinkspath, oder das kohlens. Zinkoxyd, von welchem gleich mehr gehandelt werden wird, findet sich im ältern Gebirge in Grauwacke und Thonschiefer auf Gängen, häufiger im Flözgebirge, besonders im Kalk, auf liegenden Stöcken. Er findet sich im preuß. Staat Regbzk, Arnsberg im Siegenschen, bei Lindenberg, Iserlohn, Limburg, Brilon; im Regbzk. Aachen bei Busbach und Mausbach unweit Stollberg; im Regbzk. Oppeln in der Herrschaft Beuthen \*); in Kärnthen zu Raibel, Bleiberg bei Villach, in Galicien, Ungarn, Siebenbürgen, im Banat; im Königreich Polen, Freistaat Krakau, in Frankreich, England Flintshire, Derbyshire, in Schottland zu Leadhills in Lanark und Wanlockhead in Dumfriesshire, in Sibirien.

3) Zinkspath, edler Galmei, Zinc calamine, Z. carbonaté, Sparry calamine, hat zur Grundform seiner Krystalle ein eignes Rhomboëder, meist in denselben Verhältnissen der Structur und des Vorkommens wie der Galmei, Textur auseinanderlaufend fasrig, Bruch uneben grobkörnig, ins Splittrige und Erdige, durchscheinend bis undurchsichtig, glasglänzend auch perlmutterglänzend; weiß ins Graue und Gebe (Blaue und Grüne), mit braunrothen Flecken, specif. Gewicht 3,6 bis 4,5, wird durch Reiben - elektr. Man findet ihn in ältern Gebirgen auf Gängen, seltner auf Lagern, häufiger in neuern Gebirgen auf Flözen und liegenden Stöcken. Im preuß. Staat (vergleiche das bei 2, gesagte), im Regbzk. Aachen bei Stollberg, im Altenberg bei Aachen; zu Iserlohn und Brilon im Regbzk. Arnsberg, bei Tarnowitz und Beuthen Regbzk. Oppeln; in Kärnthen, Polen, Ungarn, Frankreich Pierreville bei Cherbourg, in der Umgegend von Bourges und Saumur, bei Figeac, Uzès, Montalet, Deptmt, du Lot, zu Chessy bei Lyon, in den Pyrenäen. In England in der Grasschaft Durham, in Somersetshire bei Mendip-Hills, bei Holywell in Flintshire, bei Alston-Moor in Cumberland etc.; (vergl. unter 2,); in den Niederlanden bei Limburg, Philippeville; in Russland im Altaigebirge.

<sup>\*)</sup> Thürnagel über den Galmeibergbau in Oberschlesien, in K. A. f. B. n. H. Bd. 7. S. 30.

[ Im Jahr 1828 und 1829 sind im preuss. Staat an Galmei gesordert worden:

Oberbergamtsdistrikt	1828			1829		
im Schlesischen	671,088	Centner	48	2,292 C	entner	
Westphälischen	1,919	>>		2,867	<b>»</b>	
Rheinischen				9,146}	»	
-	688,494	Centner.	50	4,305∤ C	entner.	
1783 wurden in Ober	schlesien	gefördert	• • • • • • • •	10,000	Centner.	
1787		••••••	gegen	13,000	20	
1792		••••••	gegen	18,000	<b>&gt;&gt;</b>	
1813			•••••	17,000	<b>»</b>	
1814	• • • • • • • • •	• • • • • • • • • •		48,000	<b>»</b> •	
1815				60,000	*	
1816		• • • • • • • • • •		65,000	*	
1817		• • • • • • • • •	•••••	86,000	<b>»</b>	
1818		••••••	•	100,000	39	
1821		••••••	••••••	150,000	**	
1822				460,000		
1824				660,000	<b>29</b>	
Im Jahr 1824 waren rung war zu Scharley			örderun	J. Die	größte Förde	

Ausbringen von Zink aus den Zinkerzen. Dieses geschieht 1) aus dem Galmei und Zinkspath, 2) aus der Blende.

## 1) Aus dem Galmei, Zinkspath.

¢

)

Der mehreste Zink wird aus Galmei gewonnen, welcher, nachdem er vorher gebrannt worden, der Reduction unterworfen wird. Das Brennen hat zum Zweck den Gehalt an Wasser oder Kohlensäure auszutreiben, dadurch das Volum zu vermindern, und die Masse mürb zu machen. Es geschieht theils in Haufen im Freien, theils, mit bedeutender Ersparnis an Brennmaterial, in eignen Brennöfen. Im ersten Fall braucht man Holz oder Steinkohlen, zerschlägt darauf den gerösteten Galmei in Stücke von der Größe einer Wellschen Nuss; im letzten geschieht das Vorbereiten auf dem Heerd eines Flammosens, auf welchen das zerkleinerte Erz durch eine Oeffnung im Gewölbe des Ofens geschüttet und ausgebreitet wird. Fig. 16. Tafel VII stellt den Oberschlesischen Calcinirosen im Längendurchschnitt, Fig. 17 im Grundriss dar; a die Oessnung im Gewölbe zum Einschütten des Galmeis, b, b Oeffnungen in den Seitenwänden, mit Thüren verschlossen, zum Wenden des Galmeis, c Schornstein, d Feuerbrücke, e Rost, f Schürloch; das Anseuern geschieht mit Steinkohlen. Der Galmei wird alle Stunden gewendet, und nach 5 bis 6 Stunden gut geröstet ausgezogen, worauf wieder von Neuem der Osen geladen wird. Durchs Brennen verliert der Galmei ungesähr 3 an seinem Gewicht, wird mürbe, und dunkler rothbraun gefärbt, war es brauner, gelbroth war es weißer. Die oberschlesischen Brennöfen fassen 30 Centner; man verbraucht auf 100 Centner Galmei 15 Scheffel Steinkohlen zum Rösten. (In den Niederlanden wird das Rösten in Schachtöfen vollbracht.)

Die Reduction des im Galmei enthaltnen Zinkoxyds geschieht durch einen Zuschlag von Kohlen, welche dem grob gepulverten, oder in kleine Stückehen zerpochten Galmei beigegeben werden; man bedient sich theils der Holzkohlen, theils der kleinen Coaks, Cinders, die beim Bren-

nen auf Rosten durch die I flüchtig ist, so erfordert diwie sie zur Destillation ni a), theils des Tiegelapparat Verfahren, von Watt einge a) senkrechter irdner Röh in Kärnthen üblich,  $\beta$ ) horiz stillation, lütticher Einrich. Da aber Zink in der Hitze selben verschlofsne Apparate, i bedient sich zu dem Ende len Destillation, englisches es Röhrenapparats, und zwar genden Destillation, vordem , zur seitwärts gehenden Des der Muffeln mit Hälsen, wo-

bei gleichfalls eine schräge Destillation stattfindet, in Oberschlesien, Polen, Krakau, Galicien, Graubünden.

a) Englisches Verfahren der Destillation des Zinks im Tiegelapparat. Die Zinkhütten trifft man in der Gegend von Bristol und Birmingham an, auch bei Sheffield, erstere beziehen den Galmei aus Flintshire und Mendips-Hill, letztere aus Alston-Moor in Cumberland. Sie liegen wegen niedriger Zinkpreise meist alle im Fristen, da schlesischer Zink dort wohlfeiler zu haben ist. Die Zinkschmelzöfen sind theils viereckig, theils rund, wie der auf Tafel VII Fig. 5 im senkrechten Durchschnitt, und in Fig. 6 im Grundriss dargestellte Ofen; letztere verdienen den Vorzug; sie sind auf 6 bis 8 Tiegel eingerichtet, mit einem Kuppelgewölbe a, überwölbt, stehen unter einem kegelförmigen Rauchmantel b, welcher als Schornstein zur Verstärkung des Zugs und Abführung des Rauchs dient. In demselben befinden sich so viele Thüren c, c, c, als es Häsen im Ofen giebt, in dem Osengewölbe eben so viele Oeffnungen d, d, d, durch die der Rauch aus dem Innern des Ofens in den Mantel abzieht, und die Häsen besetzt werden können. In den Umsassungswänden befinden sich für die Häsen Ausbrechlöcher, durch welche man dieselben in den Ofen einsetzt und auszieht, wenn sie unbrauchbar geworden; die Oeffnung wird nach dem Einsetzen vermauert. Die Häfen werden in einem Flammofen mit zwei Feuerungen von beiden Seiten vorgewärmt, wie bei den Glasösen üblich ist, der Transport der glühenden Häsen geschicht mittelst einer eisernen Zange, die auf einem eisernen zweirädrigen Gestell besestigt ist. e der Rost, f die Heitzthür, g der

Aschenfall. Die Häfen h, h, h haben in der Mitte des Bodens ein Loch. welches bei der Besetzung mit Galmei und 4 Kohlen mit einem Holzpfropfen geschlossen wird, dessen Kohle dann, wenn die Hitze steigt, das Aussließen des stüssigen Zinks und der Beschickung verhindert. Die Heerdsohle, i, i, auf welcher die Tiegel stehen, ist unter jedem durchbrochen, so dass man zur Oeffnung im Boden derselben von unten vermöge angelegter Gewölbe gelangen kann; in der Oessnung der Tiegel ist ein nach unten konisch verjüngtes Rohr von Eisenblech, k, besestigt, an welches, wenn die Destillation anhebt, ein langes Blechrohr angeschoben wird, in welchem sich die Zinkdämpse zu Tropsen condensiren und in ein untergesetztes Gesäs mit Wasser, I, fallen. Das Besetzen der Tiegel geschieht von oben durch eine im Tiegeldeckel befindliche Oeffnung, welche so lange beim Anseuern offen bleibt, bis eine bläuliche Farbe der Flamme eine Verslüchtigung von reducirtem Zink anzeigt; darauf wird die Oeffnang mit einer Platte von feuerfestem Thon, m, verschlossen. Die eisernen Röhren versetzen sich nicht selten durch das erstarrende Metall, sie müssen daher von Zeit zu Zeit mit einem glühenden Eisen geräumt werden. Das gesammelte Werkzink wird dann in eisernen Kesseln umgeschmolzen, wobei man die Obersläche des schmelzenden Metalls mit Kohlenstaub bedeckt; das als Nebenproduct gewonnene Oxyd wird zur wiederholten Reduction bestimmt, und das Metall in Eingüsse ausgegossen. Ist die Destillation beendet, so wird die Röhre vom Tiegelboden abgenommen, die Kohle durchgestoßen, und der sämmtliche Inhalt des Tiegels entleert. Im Durchschnitt halt ein Tiegel 4 Monate aus. Die Zinkgewinnung beträgt 40, 33\, bis 25\, des Galmeis.

#### [Mosselmann in K. A. f. B. u. H. Bd. 13 S. 357. —

b, α) Destillation in senkrechten Röhren, wie es in Kärnthen üblich war, und im Banat zu Dognaska betrieben wurde. Diese Einrichtung hatten die Zinkhütten zu Döllach bei Greisenburg, zu Großkirchheim und Lainach, in welchen man den Galmei von Raibel und Bleiberg zugutemachte. Es waren in vier aneinander gebauten Flammösen senkrechte irdne Röhren in 10 Reihen, jede zu 16 Stück, ausgestellt, welche mit der engern Endigung durch die Heerdsohle hindurch nach einem unter dieser befindlichen Gewölbe reichten, in welchem die Zinkbehälter Afgestellt waren. Damit die Beschickung dieser Röhren nicht unten durchfallen konnte, wurden in die letztern eiserne Kränze eingelegt, die in der Höhe der Heerdsohle lagen; auf diese trug man das Gemeng von Galmei und Kohlen ein. (Man setzte auch wohl noch Salz hinzu, auch besprengte man das Gemeng vorher mit Pottaschenauflösung!) Jeder Osen war auf 160 Röhren eingerichtet, es wurden aber nicht so viele in Thätigkeit gesetzt, indem man gleichzeitig neu angesertigte Röhren brannte und leer einsetzte; jede Röhre fasste 20 bis 21 Psund der Beschickung.

Man brachte von 2340 Pfund Galmei gegen 800 Pfund Werkzink aus, welcher umgeschmolzen gegen 700 Pf. (?) Kaufzink lieferte. Dieses Verfahren erforderte viele Röhren, denn sie zersprangen leicht, man feuerte mit Holz, welche Umstände zusammengenommen das Ausbringen sehr vertheuerten.

Hollunder's Tagebuch einer metallurgisch-technologischen Beise etc. Nürnberg 1824. S. 373 u. Taf. 26.]

bei Aachen auf Zink benutzt, eines Reductionsofens mit horizontalen irdnen Röhren, wie sie später

Westphalen eingeführt we.

gemahlen mit haselnufsgroß
seines Volums beschickt.

Der Zinkbrennofen, Tafel \
rechten Durchschnitt durc
bis zum Schornstein 9 I
und reichlich 4 F. breit, d
Aschenfall, b der Rost, c d

Vorderansicht, Fig. 8 im senkestellt, ist von der Hüttensohle Lichten etwas über 3 F. tief, hornsteins 18 bis 20 F. a der d der Heerd, e, e der Arbeits-

raum, f das obere Gewölbe, welches den Arbeitsraum schliefst, f1 zweites Gewölbe, welches die Kappe des Ofens bildet, g der Schornstein, h Brandmauer, welche sich an eine schmale Seitenwand des Hüttengebäudes anlehnt. Der Feuerheerd, Heitzraum, Aschenfall liegen unter der Hüttensohle, so dass die obere Fläche des erstern in gleicher Ebne mit der letztern sich befindet. Durch den gewölbten Heerd zieht das Feuer nach dem Feuerraum durch 10 Füchse i, i, zu 2 in einer Linie; zwischen diesen 5 Paar Zugöffnungen in der Sohle des Heerds liegen die untersten Röhren k, die auf dem Heerd unmittelbar ruhen; die zweite, dritte Reihe der Röhren k, k, liegen über der untern in einer parallelen Lage, um einige Zoll von einander abstehend; in der sechsten Reihe liegen nur 2 Röhren, so dass im Ganzen 22 Röhren in einer Feuerung sich befinden. Sie ruhen vorn und hinten auf feuersesten Ziegeln auf, welche mit den vertikalen Scheidewänden vorn ein Fachwerk bilden, I, I, L. Die Röhren sind 3 Fuss lang, 4 bis 5 Zoll im Lichten weit, & Zoll stark, sie werden aus seuersestem Thon und gebranntem Thoncement gesertigt, auf einer Scheibe ausgedreht, und in einer Schablone ausgesormt; sie fassen 40 Pfund der Beschickung. Das Fener, welches durch die Füchse i, i in den Arbeitsraum gelangt, umspühlt die Röhren und zieht durch die Ocssnungen m, m, m in beiden Gewölben des Ofens nach dem Schornstein; zur Beförderung (?) des Zugs ist bei n eine Oeffnung in der Vorderwand zwischen den beiden Gewölben angebracht, durch welche der außern Luft der Eintritt gestattet wird.

Die beiden sehmalen Seitenmauern o, o des Ofens stehen einen Fuss weit vor dem Fachwerk hervor, und zwar deshalb, um in 10 zu beiden

Seiten angebrachte Haken p, p, 5 eiserne Schienen q, q horizontal über einander einlegen zu können, auf welchen die eisernen Vorlagen r, r mit ihren vordern Enden ruben. Diese sind 14 Fuss lange konische Röhren von Gusseisen, hinten 13, vorn höchstens 1 Zoll weit; sie werden, nachdem die Röhren gefüllt worden, an dieselben so angelegt, dass die Vorlagen sehr wenig nach hinten geneigt sind, damit der flüssige Zink nicht auslause, der Zwischenraum wird mit Lehm verstrichen; sie dauern nur etwa 3 Wochen bei täglichem Gebrauch aus. Man verlängert auch mitunter die Vorlagen durch aufgesteckte Blechröhren mit sehr engen vordern Mündungen, um den Zinkverbrand zu vermindern. Ist der Ofen im Gang, so brennt zu allen Mündungen der Vorlagen ein bläuliches Flämmchen heraus; alle 2 Stunden zieht man mit eisernen Kratzen das flüssige Metall in einen untergehaltnen Löffel; in 12 Stunden ist die Ladung abdestillirt, die Röhren werden geräumt, neu geladen, die Vorlagen wieder angelegt, und so fortgefahren. Man erhält in 12 Stunden 100 Pfund Werkzink, der in gusseisernen Kesseln verschmolzen, in Formen gegossen, als Kaufzink in den Handel kommt; Abgang beim Umschmelzen 10%.

Hollunder's Tagebuch etc. Seite 349. Taf. 24.]

c) Beschreibung der in Oberschlesien '), Polen, Krakau, Galicien üblichen Zinkdestillation in Muffelösen. In der neuern Zeit sind in Oberschlesien in der Standesherrschaft Beuthen viele Zinkhütten angelegt worden; im Jahre 1823 waren 34 Hütten mit 4,958 Muffeln theils in Betrieb (25 Hütten), theils im Bau, theils im Fristen; nur eine Hütte ist landesherrlich, die Lydognia-Zinkhütte auf der Königshütte, die übrigen sind alle gewerkschaftlich. 1828 waren 23 Hütten im Betrieb, 9 im Fristen, 2 im Bau begriffen. 1829 zählte man 31 Hütten, 27 in der Herrschaft Beuthen, 4 in der Herrschaft Pless.

Auf Tafel VII sind in den Figuren 9 bis 22 die in Oberschlesien gebränchlichen Oefen zum Calciniren des Galmeis, zum Zinkdestilliren, Abwärmofen für die Muffeln, nebst den einzelnen Theilen derselben, dargestellt. Die Muffeln werden aus feuersestem Thon mit einem Zusatz von gebrannten Muffelscherben (Charmotte) dargestellt; feuerfester Thon wird zu Ruda, Krzeszowitz, Kattowitz in Oberschlesien gegraben. Die Anfertigung geschieht mittelst Klopfer über hölzerne Chablonen. Sind die Muffeln gehörig lufttrocken, so werden sie in einem eignen Abwärmofen Taf. VII Fig. 18 im Längendurchschnitt, Fig. 19 im Grundris, getrocknet und gebrannt. Dieser Ofen hat keinen

<sup>\*)</sup> Lesoinne und Perdonnet über Lagerung, Förderung der Zinkerze und deren Ausbringen in Oberschlesien und Polen, in den A. d. M. II serie Tom. 4. p. 305.

Rost, sondern es brennen die Steinkohlen auf einem durch die Feuerbrücke a abgegränzten Theil der Heerdsohle, um eine heftige Gluth zu vermeiden; durch 3 Oeffnangen b, b, b wird Luft zugeführt, und die Flamme und der Rauch durch zwei enge Kanäle c, c nach dem Schornstein d geleitet. Man stellt die Muffeln durch die Einsatzthür e auf den Heerd dieses Ofens in 1½ bis 2 Zoll Abstand von einander auf Unterlagen von Ziegelsteinen auf, damit die Flamme sie alleuthalben umspühlen kann. Das Anseuern dauert 6 bis 7 Tage, und nur sehr langsam läst man die Hitze bis zur Weissgluth steigen. Dieselben werden dann

glühend aus dem Ofen gen Hälse der Muffeln, Fig 12 ders gezeichnet, welche a gewöhnlichem Töpferthon Scherben, auf 2 Theile gung geschieht gleichfalls Oeffnung, a Fig. 12 und 1 geworden ist, eingeschnitten i den Zinkofen eingesetzt. Die inem doppelten Maßstab besonn ertragen haben, werden aus satz von zerstoßenen gebrannten heil der letztern; die Ansertizerne Chablone. Die vordere achdem die Masse etwas hart eils den Hals zu reinigen, wenn

sich Zink in ihm festsetzen sollte, theils auch zum Eintragen neuer Besetzungen.

[Beschreibung des oberschlesischen Zinkosens, Tasel VII, Fig. 9, 10 u. 11.

Die in Oberschlesien gebräuchlichen Oesen zur Zinkdestillation sind Doppelösen, jeder zu 10 Musseln eingerichtet, von denen die Hälste nach der einen, die andere nach der andern Seite ausmünden, sie stoßen mit ihrer gemeinschaftlichen Rückwand aneinder und sind mit einander verbunden. Hier ist nur ein einsacher geseichnet. Fig. 9 A zeigt einen Längendurchschnitt des Osens durch die Mitte; Fig. 9 B eine Längenansicht; Fig. 10 den Grundriss und zwar A mit den Musseln, B ohne dieselben; C Grundriss unter der Heerdsohle c d Fig. 9, wegen der Vorlagen p; D Grundriss siber der Heerdsohle c d Fig. 9, auf welcher die Musseln lagern; (Fig. 9 u. 11); K Grundriss nach der Linie a b Fig. 11.

In allen Figuren bezeichnen gleiche Buchstaben gleiche Gegenstände. Der Ofen ist viereckig, mit einem Tonnengewölbe üperspannt, welches aus feuerfestem Thon mit Sand gemengt über Rüstbögen geschlagen wird; auf jeder Längenseite schließen sich 5 kleine, neben einander liegende, durch schmale Pfeiler e, e, e getrennte, Gewölbe f, f, f, aus gleichem Material angefertigt, an das Hauptgewölbe an, durch welche die Muffeln g, g auf den Hoerd h, h gebracht werden. Die 4 äußern Muffeln an jeder Ecke des Ofens, g¹, sind länger, und das Gewölbe f¹ etwas größer. α der Muffelhals, β der Vorstoß, (siehe Fig. 12, 13, 14), r die Vorsetzplatte (siehe Fig. 15). i, i sind Abzüge für die Flamme im Gewölbe, k, k desgleichen, welche in der Vorder- und Hintermauer aufsteigen, um die Cirkulation des Feuers vorn und hinten gleichmäßig zu bewirken. Die Räume 1, 1 unter dem Heerd werden mit schlechten

Wirmeleitern, Asche etc. ausgefüllt; m, m die Rostbalken, auf welchen die Roststäbe n ruhen; o der tiefe Aschenfall, um einen starken Zug zu erzeugen. Zum Anseuern dienem Steinkohlen.

Fig. 12 Längendurchschnitt eines Musselhalses, Fig. 13 Vorderansicht desselben, a, viereckige Oessnung im Vordertheil, um mit einer Schaufel die Ladung eintragen zu können. Fig. 14 Längendurchschnitt des Vorstoßes β, welcher durch eine quadratische Oessnung in der Heerdsohle q hindurchgeht, die Zinkdämpse und Tropsen nach der Vorlage p leitet. Fig. 15 Vorderansicht der Vorsetsplatte r, mit welcher jede Musseln nach vorm geschlossen wird; sie hat 2 Ausschnitte, der obere s nimmt den Hals der Mussel auf, der untere t wird zum Reinigen derselben benutzt, und ist während der Destillation durch eine Thouplatte verschlossen, siehe Fig. 11. Fig. 12 bis 15 einschließelich sind nach einem doppelten Maßstab gezeichnet. Fig. 20 bis 22 stellen den Ofen zum Umschmelsen des VVerkzinks dar, und swar Fig. 20 die Vorderansicht, 21 einen Querdurchschnitt, 22 eine Ansicht von oben. a Heitzthür, b Rost, e Feuerbrücke, d Fuchs, e Schornstein, s, s, s Schmelskessel aus Gusseisen.]

Sobald die neuen Musseln aus dem Anwarmosen glühend in den Zinkosen gebracht worden sind, werden sie erst ohne Beschickung der stärksten Hitze ausgesetzt, dann durch die untere Oeffnung t in der Vorsetzplatte r mit } Centner gerösteten Galmei und dem Volum nach ebenso viel Cinders (kleine durch den Rost gefallne Coaks, } Centner am Gewicht), und einigen Pfund Zinkoxyd und Schlacken vom Umschmelzen, welche vorher unter einander gemengt werden, beschickt; der Hals an die obere Oeffnung s angesetzt, die untere t geschlossen, und alle Fugen mit Thon verstrichen. So wie nun die Hitze steigt, erfolgt die Reduction des Zinkoxyds, das Metall geht in Dampfform durch den Hals, wird hier tropfbar flüssig und fällt durch die untere Oeffnung desselben durch den Vorstoss  $\beta$  in die Vorlage p. Es ist nicht zu vermeiden, dass ein Theil des Zinks bei dem Zutritt der Lust verbrennt, daher denn auch weißes Zinkoxyd sich mit in dem Zinkbehälter ansammelt, und in den Hälsen absetzt, auch fliegt in dem Hüttengebäude lockeres Zinkoxyd, (Lana philosophica!) umher; man rechnet, dass 2 bis 48 Zink zu Oxyd verbrennen. Nach 24 Stunden ist die erste Post abgetrieben, man trägt eine zweite durch die vordere Oeffnung a in den Hälsen mittelst eigens gesormter schmaler Schauseln ein, ohne die Rückstände vorher auszuziehen. Ist auch die zweite abgetrieben, so wird der Rückstand durch die untere Oeffnung t in der Vorsetzplatte r der Muffel ausgezogen, der Hals abgenommen, und wenn es nöthig mit einem neuen vertauscht, dann von neuem beschickt. — Ist der Galmei kadmiumhaltig, so sind die ersten Portionen des übergehenden Metalls sehr reich

an Kadmium, so wie auch dann zuerst braunes Kadmiumoxyd in dem Behälter sich ansetzt, denn Kadmium ist flüchtiger als Zink. Man hat daher auch seit einigen Jahren in Schlesien das Kadmiumoxyd enthaltende Zinkoxyd besonders aufgefangen, und auf Kadmium benutzt; siehe beim Kadmium. — Die Ausbeute an Zink ist natürlich sehr relativ, zwischen 49 und 31,6% des gerösteten Galmeis, im Durchschnitt rechnet man 40%; auf 1 Centner metallisches Zink gehen 4 Tonnen Steinkohlen auf, auf 100 Centner 3,3 Musseln, welche verloren gehen.

Das Werkzink (Tropfzink, weil es aus einzelnen an einander gelfigten Tropfen besteht) wird in gusseisernen Kesseln, f, f Fig. 21 und 22, welche 10 Centner fassen, umgeschmolzen, um es als Kaufzink in den Handel zu bringen, oder zu Zinkblech auszuwalzen. Bei dem Umschmelzen ist es nothwendig, jede Steigerung der Temperatur zu vermeiden, weshalb man, wenn das Metall eingeschmolzen ist, neue Portionen hinzubringt, um die Masse abzukühlen. (Dass beim freien Zutritt der Lust Abbrand durch Bildung von Oxyd stattfindet, leuchtet ein.) - Man lässt das Zink in gusseiserne Eingüsse lausen, und erhält dadurch zolldicke Platten. Die eisernen Kessel, in welchen das Umschmelzen geschieht, werden dabei stark angegriffen, indem sich Eisen mit Zink legirt, und in Schuppen vom Boden der Kessel ablöst; man kann die Masse auf Zink benutzen, aber das Zink wird auch eisenhaltig. Man hat daher vorgeschlagen, die innere Fläche derselben mit Lehm und Thon zu überziehen. Soll das Zink gewalzt werden, so ist es gut, wenn das Metall bei möglichst niedriger Temperatur geschmolzen und in vorgewärmte Eingüsse geleitet wird \*).

Man gewinnt in Oberschlesien auch aus dem zinkischen Ofenbruch, dort Schwamm genannt, einem unreinen Zinkoxyd, welches sich in den Schüchten der Eisenhohöfen um die Gicht herum ansetzt, und von Zeit zu Zeit ausgebrochen wird, Zink, welches etwas mehr Blei enthält, als das aus dem Galmei erzeugte. Diese Ofenbrüche liefern mehr Zink, als der Galmei, und aus ihnen stellte man auch zuerst Zink, früher als aus Galmei, dar.

[Beschreibung der Lydognia-Zinkhütte in K. A. f. B. u. H. Bd. 2. H. 2. S. 66; der schlesischen Zinkhütten von *Perdonnet* in den Annal. de Pindustr, franc. T. 4. p. 305.

Im Jahr 1823 wurden in Oberschlesien 148,358 Centuer Werksink, und aus diesem 127,500 Centuer Kaufsink gefertigt, (148 Schmelzabgänge), 1 Ctr. 87 Pf. Zinkoxyd gewonnen; hiezu wurden 606,000 Ctr. Galmei

<sup>\*)</sup> Mentzel Versuche die Sprödigkeit des Zinks zum Behuf des Walzens zu beseitigen, in K. A. f. M. G. etc. Bd. 1. S. 411.

Galmei gebraucht, welcher ealeinirt 395,000 Ctr. ausgab (34,8% Verlust durchs Rösten), 924,000 Tonnen Stück- und 5,000 Tonnen bleine Kohlen, also 7,3 Tonnen auf den Ctr. Kaufzink. Im Jahr 1825 wurden 246,574 Ctr. Kaufzink, 1828 183,408% Ctr. und 1829 132,608% Ctr. im ganzen Staat gewonnen, und zwar:

Oberbergamtsdistrikt	182	8	1829	
im Schlesischen	182,004%	Centner	131,137 Centner	
Westphälischen	720	*	738 »	
Rheinischen	684	<b>»</b>	733 »	
	183.408	Centner	132 6081 Centner	

Ofenbruch wurde in Oberschlesien 1828 2,229 C. gesammelt und auf Zink verhüttet. — Die Einfuhr betrug 1828 an rohem Zink 9 C., an Zinkblech 105 C.; die Ausfuhr vom erstern 204,171 C., vom letztern 3,986 Centner.]

2) Es wird auch aus der Zinkblende, dem Schwefelzink, Zink ausgebracht. In England wird die Zinkblende nach dem Pochen und Waschen auf dem Heerd eines Flammofens geröstet, und dabei immerfort umgewendet. Man verbraucht hiezu den vierfachen Betrag an Steinkohlen, der Gewichtsverlust beträgt 20 g, das Rösten dauert 10 bis 12 Stunden. Beim Zinkschmelzen mengt man } geröstete Blende, } geröst. Galmei und 1 Theil Kohlen dem Raum nach; das Ausbringen beträgt meistens 30 %. In der neuesten Zeit ist die Gewinnung von Zink aus Blende besonders im Canton Graubünden zu Kloster \*) und Ballolina betrieben worden, (aus der Blende von Davos). Dieselbe wird zweimal geröstet, der Schliech mit & Volum gelöschtem Kalk zusammengeknetet, Ziegel daraus gestrichen, welche zu 10,000 in einen eignen Röstofen eingesetzt werden, der viel Aehnlichkeit mit einem Ziegel- oder Töpferosen hat; das Anseuern geschieht mit Holz, man verbraucht für den Kubikmeter der Ziegel 1,5 Km. Holz. Die zweite Röstung wird auf der Zinkhütte zu Kloster veranstaltet; hiezu sind 4 Flammösen bestimmt, welche an den 4 Ecken eines großen Zinkreductionsofens (nach schlesischer Art auf Muffeln eingerichtet) angebaut sind, damit das Feuer derselben noch für letztern genutzt werde. Auf jeden Flammheerd werden ungesähr 7 Centner einmal geröstetes Erz ausgebreitet, fleisig umgewendet, und von Zeit zu Zeit Kohlenlösche hinzugesetzt; in 24 Standen ist das zweite Rösten vollendet, der Gewichtsverlust beträgt 20%; die geröstete Masse enthält 38 Zinkoxyd, 2,4 schwefels. Zinkoxyd, 1,0 Schwefelzink, und 47,5 schwefels., kohlens., ätzenden Kalk. Der Zinkreductionsofen besteht aus zwei aneinander gebauten Doppelösen nach

I. 2.

<sup>\*)</sup> De Villeneuve über die Zinkgewinnung aus der Elende in den A. d. M. II. serie Tom. 5. p. 103.

schlesischer Construction; man reducirt binnen 24 Stunden 12 Centner geröstete Blende, so viel als 2 Oefen täglich rösten können; die Besezzung einer jeden Muffel beträgt 4 Centner, welche binnen 12 Stunden abgetrieben; nach 16maligem Laden werden die Muffeln ausgeräumt; die Dauer derselben durchschnittlich ein Monat. Zum Darren des Holzes sind 8 Darröfen angelegt. — Man gewinnt von 300 Pf. gerösteter Blende durch eine Destillation aus 12 Muffeln 130 bis 140 Pf. Werkzink, oder 43 bis 46 g, die Rückstände enthalten noch 5,4 g Zink. Zu einer solchen Destillation werden 25 Kubikmeter gedarrtes Holz verbrannt.

Endlich gewinnt man an Unterharz bei Goslar zu Oker Zink als Nebenproduct I elzen zinkischer Blei-, Silberund Kupfererze; man ver rt die Erze des Rammelsbergs, welche bald mehr bald m e Blende eingesprengt enthalten. Die dortigen Bleischachtöfer zu diesem Zweck besonders ge Zinkstuhl. Da nämlich das in troffne Einrichtung, einen den Blei- und Kupfererzen nk sich verflüchtigt, so hat man an der Vorderwand des Sci a Schieferstein angebracht, welcher fast horizontal gelagert, ungetanr ? Fuls weit in den Schacht hineinreicht, und nach einem in der Vorderwand angelegten schräg abfallenden Kanal den Zugang möglich macht. Man giebt nun an der Vorderwand Kohlenlösche auf, diese bildet über dem vorragenden Stein eine Säule von Kohlenklein, welche Zinkdämpfe aufnimmt, die sich in derselben niederschlagen. Von Zeit zu Zeit wird der Kanal in der Vorderwand geöffnet, und das angesammelte Zink abgestochen. Aber bei weitem die größere Menge Zink verbrennt, und setzt sich als Osenbruch an den Schachtwänden oben an der Gicht an, und würde den Schacht unsehlbar verstopsen, wenn nicht von Zeit zu Zeit derselbe entsernt wurde. Man gewinnt zu Oker nach jedem Schmelzen von 12 Tagen 2 Centner Ofenbruch, mehr von Bleierzen, als von Kupsererzen, bei deren Ausschmelzen man mehr metallisches Zink erhält. Dieser Ofenbruch wurde zeither auf Messing benutzt (siehe bei diesem), allein jetzt nicht mehr.

Das Kaufzink kommt theils in zolldicken Platten in den Handel, theils wird auch viel Zink zu verschieden starkem Blech ausgewalzt, was in Oberschlesien zu Rybnick, Malapane, auf der Friedrichshütte und auf dem Kupferhammer zu Neustadt-Eberswalde und Hegermühl am Finowkanal geschieht. Zu diesem Ende wird das Zink theils nochmals umgeschmolzen, theils auch nicht, je nach der Beschaffenheit desselban, welche weniger von der Qualität der Erze, als von der Behandlung des Zinks beim Schmelzen abzuhängen scheint. Die Zinkplatten werden in Anwärmöfen von ähnlieher Construction als die für Eisenblech, jedoch

so, dass nur eine gelinde Hitze hervorgebracht wird, auf einen gehörfgen Grad erhizt: der Arbeiter probt die Erwärmung empirisch dadurch, dass er auf die heißen Platten spuckt, wenn der Speichel in Kügelchen längs der Oberfläche sich bewegt und verdampft, so sind sie gehörig warm; eine andere Probe ist die, dass der Arbeiter mit flacher Hand darauf schlägt. Auch die Walzen des Walzwerks müssen eine Temperatur von 100° haben, welche sie nach und nach erhalten, wenn man starke Platten auf ihnen walzt. In 12 Stunden walzt man 12 bis 14 Centner große Platten, 6 Fuss lang, 2 Fuss breit, von denen 10 bis 11 einen Centner wiegen, dagegen 24 bis 25 Centner Platten von 3 F. Länge, 2 F. Breite, von denen 14 bis 15 auf einen Center gehen; 1 Scheffel Steinkohlen wird auf jeden Centner Zinkblech zum Anwärmen und Umschmelzen gerechnet; nach dem Walzen werden die Bleche nochmals in den Abvyärmeosen gebracht. In den Niederlanden bedient man sich zum Anwärmen des Zinks, um eine stets gleichmäßige Temperatur zu bedingen, der Salzauflösungen, die man in Pfannen kochend macht, in welche die Platten gelegt werden.

[Zink läst sich auch zu Draht ziehen, dazu gehört aber ein sehr schmeidiges Metall; man hat ziemlich seine Nummern gezogen, so sein wie der dünnste Zwirn, wie auch eine Probe in der Fabrikatensammlung des Königl. Gewerbinstituts beweist; Zinkdraht sindet jedoch keine Anwendung. Zinknägel sertigt man auf dem Kupserhammer zu Neustadt-Eberswalde, in Lüttich u. a. a. O.; zu dem Ende wird Zinkblech in dünne Streisen geschnitten, erwärmt, durchs Schmieden zugespitzt, nach der Länge der Nägel abgehauen, und an die so erhaltnen Stiste in einem Gesenk, wie bei den Nagelschmieden, auf einem Ambos die Köpse angeschmiedet. Man hat Zinknägel zum Besestigen von Zinkblech bei Bedachungen angewendet, weil dieselben keine elektrische Erregung, im Vergleich mit eisernen oder kupsernen Nägeln, bedingen (vergl. I. S. 277.).]

Eigenschaften des Zinks. Das Metall besitzt eine bläulichweiße Farbe, einen blättrigen Bruch, starken Glanz, läust aber an seuchter Lust leicht an und bedeckt sich mit einem schmutzigweißen, aschgrauen Ueberzug (Oxyd), welcher die sernere Einveirkung des Sauerstoffs der Lust hemmt; sein specis. Gewicht beträgt 6,861 bis 7,1, das des gewalzten Zinks 7,19 bis 21; Zink ist weit weniger dehnbar als Blei und Zinn, es kann durch Hammerschläge zertrümmert werden, besonders leicht in der Kälte und bei einer Erhitzung auf 200°; wenn man aber dasselbe innerhalb 100° bis höchstens 150° erwärmt, so ist es hämmerbar, läst sich auswalzen, strecken, auch kann man es zu Draht ziehen. Nach Mussehenbroek trug ein Zinkdraht von 2 Millimeter Stärke ein Gewicht von 12,72 Kilogramme, nach Guyton de Morveau aber 101,7

Pfund. Zink dehnt sich beim Erwärmen unter allen Metallen am stärksten aus, nämlich von 0 bis 100° im Längendurchmesser um

das gehämmerte um 0,00310833 Smeaton = 1 ungefähr.

0,00294167 Smeaton = 1 ungefähr, 0,00305100 Guyton de Morveau,

Zink verhält sich zu allen andern Metallen, die im bürgerlichen Leben vorkommen, + elektrisch, worauf seine Anwendbarkeit zu gewissen Zwecken beruht, vergleiche vorn I. Seite 277; es schlägt fast alle dehnsamen Metalle aus ihren Auflösungen regulinisch nieder, ausgenommen Eisen und Nickel. Das Zins beleckt sich dabei mit e neuert, wenn man sie al dampfe eine grünliche Lie Hitze bildet es Dämpfe u Darstellungsweise). Zink Wasser nicht, aber wenn eine sehr schwache zersetz.

ei 360°, nach andern bei 370°, it, welche sich stets wieder erdurch die verbrennenden Zinkg gesehen wird. Bei steigender destilliren (vergleiche oben die von aller Kohlensäure befreites Kohlensäure enthält, so erfolgt ung, welche aber sehr bald auf-

hört, so wie ein Häutchen von kohlens. Zinkoxyd die Metalliläche bedeckt; dagegen wird das Wasser vom Zink in der Glühhitze zerlegt. Setzt man zum Wasser irgend eine Säure hinzu, so entbindet sich Wasserstoffgas in Menge, während sich das Zink oxydirt und mit der Säure verbindet (vergleiche vorn I. Seite 94.).

Das gewöhnliche käufliche Zink ist nicht rein, es enthält etwas Blei, Kadmium, Arsenik, Kupfer, Eisen, Kohlenstoff, kann durch wiederholte Destillation nur unvollkommen gereinigt werden, indem dennoch ein wenig Blei, Arsenik, Kadmium mit übergeht; von der Abscheidung des Kadmiums siehe bei diesem. Will man reines Zink bereiten, so muss man aus dem schwefels. Zinkoxyd reines kohlens. Oxyd darstellen, und dieses mit Kohle destilliren. Zink löst sich in schwefliger und Schwefelsäure, in Sals - und Salpetersäure, Essig, überhaupt in den Säuren sehr leicht auf, weshalb es zu mancherlei Geräthen nicht anwendbar ist, indem seine Salze sämmtlich Erbrechen erregen.

Gebrauch des Zinks. Theils wird Zink zur Fabrikation von Messing. Bronze (wovon später beim Kupfer das Nähere), theils Zinkblech zum Dachdecken, zu diesem Behuf auch Zinknägel, zu Badewannen, Wassergefässen verschiedner Gestalt angewendet, in welchen Wasser, nur nicht zum Gebrauch als Getränk, aufbewahrt werden soll; ferner zu Rinnen und Wasserröhren; zur Zinkdruckerei, zu Platten für Voltasche Säulen, zur Entwickelung von Wasserstoffgas, zur Bereitung von reinem Zinkvitriol, in der Feuerwerkerei, u. a. m. angewendet. - Es verdient erwähnt zu werden, dass Zink, wenn es mit Metallen, die eine hohe

Schmelzhitze haben, legirt werden soll, theils bevor jene schmelzen sich zum Theil verflüchtigt, theils, wenn er in jene nach deren Schmelzen eingetragen wird, leicht Explosionen verursacht. — In Berlin ist Zinkblech seit 1813 zum Dachdecken angewendet worden.

[Ueber die Anwendung des Zinks zum Dachdecken siehe Crelle's Journal für Baukunst, Bd. 1. S. 73 und 199.]

- 1) Zinksuboxyd bildet sich, wenn Zink theils lange in Wasser liegt, theils der Luft ausgesetzt war; es sieht, so lange es seucht ist, schwarzgrau aus, beim Abtrocknen wird es aschgrau, sitzt sehr sest auf der Fläche des Metalls, schützt es vor weitergreisender Einwirkung der Luft und des Wassers, bildet also eine natürliche Schutzwehr gegen meteorische Einstüsse, bedingt selbst eine schwierigere Lösung in Säuren. Mehrere Chemiker glauben, es sei ein Gemeng von Zinkoxyd und Zinkmetall (?).
- 2) Zinkoxyd, Protoside de Zine, Pr. of Z., Zinkblumen, Fleure de Z., Flowers of Z., (Lana philosophica, Pompholys), weißes Nicht \*), Nihilum album, kommt mit Eisenoxyd und Eisenoxyd + Manganoxydul verbunden vor, als sogenanntes rothes Zinkoxyd und Franklinit, ersteres derb, von blättriger Textur, durchscheinend bis undurchsichtig, roth; letzteres, welches nur 17% Zinkoxyd enthält, in derben Massen, eisenschwarz, von dunkel-braunrothem Strich, magnetisch, aber nicht polarisch, beide in Nordamerika.

Man erhält Zinkoxyd sowohl auf trocknem als nassem Weg.

e) Durchs Verbrennen von Zink. Bereits oben bei der Beschreibung der Reduction des Zinks aus den Zinkerzen ist angeführt worden, dass ein geringer Theil des metallischen Zinks beim Ueberdestilliren verbrennt, und sich weises Oxyd bildet, welches in Gestalt weiser zarter Flöckchen in der Lust schwebt, woher die alte Benennung lana philosophica, philosophische d. h. chemische Wolle; man gewinnt daher Zinkoxyd als Nebenproduct auf den Zinkhütten, aber nur in geringen Quantitäten. Im Kleinen wird durchs Schmelzen und Verbrennen des Zinks in Schmelztiegeln, die man schräg ins Feuer legt, um eine größere Metallstäche zu erhalten, Zinkoxyd in chemischen Fabriken und Apotheken dargestellt. Zieht man nun die Oxydhaut mit einem eisermen Spatel ab, so entbrennt das Metall jedesmal mit bläulich-grünnem, hellem Licht; das abgezogne Oxyd bleibt noch kurze Zeit weiss-

<sup>\*)</sup> Nicht heißt in der Sprache der Hüttenleute ein staubiges Metalloxyd, welches sich verflüchtigt, absetzt, daher die Nichtfänge, Nichtkammern, in denen mau dasselbe sammelt. (Siehe beim Blei.)

glühend, und erscheint gelb, bis es beim völligen Erkalten weis wird. Das so gewonnene Oxyd muss durch Schlemmen von den kleinen Partikeln des eingemengten Metalls geschieden werden. Auf eine ähnliche Art bildet sich in den Hohösen, in denen man zinkische Blei-, Kupferund Eisenerze verschmelzt, Zinkoxyd, welches mit andern Oxyden vermischt sich an der Gicht ansetzt, und von Zeit zu Zeit ausgebrochen werden muss, woher der Name Ofenbruch (Schwamm in Oberschlesien).

b) Durch Zerlegung eines Zinksalzes. Man stellt reines kohlens. Zinkoxyd durch Fällung des eisenfreien schwefels. Zinkoxyds mittelst kohlens. Natron dar; der wohl abgewaschne Niederschlag wird getrochnet und geglüht, bis keine 
Kohlensäure mehr in dem Zinkoxyd rückständig ist, und eine 
nicht mehr braust. (Ueber 
Zinkoxyds vom Eisenoxyd :

Das Zinkoxyd ist ein z

Das Zinkoxyd ist ein z res, schön weißes Palver, ohne Geruch und Geschmack, wir Erhitzen vorübergehend eitronengelb, beim Erkalten wieder wens, wenn es rein ist, ist es eisenhaltend, so behält es einen Stich ins Gelbe, schmilzt in hohen Hitzgraden zu einem klaren gelben Glas, ist aber feuerbeständig, specif. Gewicht 5,6, besteht aus 80,13 Zink und 19,87 Sauerst., giebt mit Wasser ein weisees sehr voluminöses Hydrat, durch Aetzkali aus Chlorzinkauslösung erhalten. Zinkoxyd bildet mit den Säuren Salze, die sich durch einen höchst widrigen zusammenziehenden Metallgeschmack auszeichnen, Erbrechen erregen; sie sind krystallisirbar, farblos, und werden von Schwefelwasserstoffgas nur dann gefällt, wenn die Auflösung völlig neutral, oder durch Ammoniak alkalisch gemacht ist, desgleichen von hydrothions. Schwefelammonium, der Niederschlag - Schwefelzink - ist weiß; ist die Auflösung sauer, so erfolgt durch Schwefelwasserstofigas kein Niederschlag, hüchstens scheidet sich etwas Schwefel ab. Die Zinksalze lösen sich in Aetzammoniak vollständig auf. Beim Zusatz von kohlens. Alkalien fällt basisch kohlens. Zinkoxyd nieder, und kohlens. Gas entweicht. — Zinkoxyd lößt sich in Aetzkali-, Aetznatronlauge, Aetzammoniak und kohlens. Ammoniak auf.

Anwendung des Zinkoxyds. Man gebraucht es in der Porzellanmalerei bei hell- und dunkelblauen Farben, dem Kobaltblau zugemischt; man hat es auch als Anstrichfarbe theils unter Bleiweis gemischt, theils für sich angewendet, zur Bereitung von Fensterkitt, von schweselsauren Zinkoxyd.

[3] Zinküberoxyd, Deutoxide de Zinc, D. of Z., durch Wasserstoffüberoxyd und Zinkoxydhydrat erhalten; eine weiße Substanz, unlöslich in Wasser, zersetzt sich allmälig. Kohlenstoffzink, Carbure de Zinc, Carburetted Z., jeder käufliche Zink enthält solches, vergleiche vorn Seite 20; durch trockne Destillation von Cyanzink erhält man ein mit mehr Kohlenstoff verbundnes Präparat von schwarzer Farbe.]

Schweselzink, Sulfure de Zinc, Sulphuret of Z., kommt in der Natur als Zinkblende, Blende vor, vergleiche vorn Seite 7, mit geschweseltem Eisen, Blei, Kupser, Kadmium, Arsenik, Silber vermischt. Man kann es auf trocknem Weg durch unmittelbare Vereinigung von Zink mit Schwesel nur sehr schwierig darstellen (man hielt es früher selbst für unthunlich), besser durch eine Destillation von Zinkoxyd mit Schwesel; es ist ein blassgelbes, leichtes, voluminöses Pulver. Auf nassem Weg, aus einem Zinksalz durch Schweselwasserstossa und hydrothions, Schweselammonium erhalten, ein weises Pulver, beim Erhitzen blassgelb sich fürbend; beide lösen sich in conc. Salzsäure sehr langsam aus. Es besteht aus 66,72 Zink und 33,28 Schwesel. Die Blende wird theils auf Zink, theils und gewöhnlich zum Zinkvitriol benutzt.

[Im sinkischen Ofenbruch, welcher sich bei der Roharbeit silberhaltender Kiese und Blenden bildet, befindet sich eine Verbindung von Zinkoxyd — Schwefelsink in sechsseitigen Säulen von gelber Farbe, durchscheinend, Kersten ). — Halbschwefelsink kommt in Steinen (Schmelsproducten) vor. — Einfaches Schwefelsink — einfachem Schwefelsieu, schwarze Blende von Marmato in Südamerika. — Selenzink, mit Zinnober verbunden, in Mexico. — Phosphorzink, durchs Verbinden beider erhalten, sieht wie Zink aus, glänzend, lässt sich ein wenig strecken, riecht beim Feilen etwas phosphorartig.]

Chlorzink, Chlorure de Zinc, Chloride of Z., salzsaures Zinkoxyd, Hydrochlorate, Muriate de Zinc, H. or M. of Z., Zinkbutter, butter of Z. Zink verbrennt im Chlorgas mit bläulichweißsem Licht; man stellt es entweder durchs Auflösen von Zink in Salzsäure und Abdampsen dar, oder durch Destillation von Zinkpulver mit höchstem Chlorquecksilber, wobei Quecksilber in Dämpsen übergeht. Das auf nassem Weg erhaltne bildet ohne zu krystallisiren eine weißse Salzmasse, welche leicht schmilzt und sich in farblosen Nadeln aussublimiren läst; das auf trocknem Weg dargestellte hat eine schmutzig-weißse Farbe. Chlorzink löst sich leicht in Wasser auf, zieht auch Wasser an, ohne zu zersließen, zerstört organische Gebilde mächtig, und giebt mit Leim eine Verbindung ähnlich dem Vogelleim. Man bedient sich des Chlorzinks als Reservage bei Hellblau in der kalten Küpe, besonders in Frankreich; es besteht aus 47,64 Zink und 52,36 Chlor.

<sup>\*)</sup> S. n. J. Bd. 27. S. 186.

[Jodsink, Jodure de Zinc, Jodide of Z., hydriodsaures Zinkoxyd, Hydriodate de Z., H. of Z., durch Digestion von Jod, Wasser und Zink; eine farblose, zerstiesende Salzmasse, sublimirbar, entmischt sich leicht an der Luft. — Cyanzink, eine weise Masse, in Wasser unlöslich.]

Kohlensaures Zinkoxyd, Carbonate de Zinc, C. of Z., findet sich als Zinkspath, edler Galmei, in der Natur, vergleiche vorn Seite 8, ist durch Kunst noch nicht dargestellt worden; dasselbe enthält 64,55 Zinkoxyd und 35,45 Kohlens.

Halbkohlensaures Z nate de Zine, Subcarb. of the, als häufiger Begleiter kommt in erdigen und de Gewicht 3,35, wird auch an kohlens. fixes Alkali erhalte lockeres, geruch- und ges in kohlens. Wasser etwas aus - Zinkoxydhydrat, Souscarboite, findet sich als Zinkblüam Bleiberg, in Ungarn etc.; on weißer Farbe vor, specif. ion eines Zinksalzes durch ein is. Gas entweicht. Ein weißes, in reinem Wasser unlösliches, ulver, verliert durchs Glühen

die Kohlensäure, besteht aus 72,60 Zuntoxyd, 14,91 Kohlens., 12,29 Wasser. Man hat es als Maler- und Anstrichfarbe empfohlen, es deckt zwar weniger als Bleiweiß, wird aber nicht so leicht gelblich; es muß dann aber frei von Eisen- und Mangansalzen sein.

[Kohlens. Zinkoxyd + kohlens. Kupferoxyd findet sich in Sibirien.]

Schwefelsaures Zinkoxyd, Sulfate de Zinc, S. of Z., Zinkvitriol, weißer Vitriol, weißer Gallitzienstein, Vitriol blanc, Couperose blanc, white vitriol, white copperas, kommt in haarförmigen Krystallen, auch tropfsteinartig, derb, als Ueberzug und Beschlag, von strahlig-fasriger Textur vor, halbdurchsichtig, glas- und seidenglänzend, grau- und gelblichweiß, als neueres Gebild in Blendelagerstätten, so im Rammelsberg bei Goslar, in Ungarn, Frankreich, Schweden (Fahlun); man findet es auch im Grubenwasser gelöst.

Man gewinnt Zinkvitriol im Großen aus der Blende (vergleiche Seite 23) durchs Rösten und Auslaugen, so namentlich aus den blendischen Bleierzen des Rammelsbergs; die gerösteten Erze werden noch heiße in große Auslaugebütten, die voll Wasser sind, geschüttet, und nach dem Abklären die Lauge in eine andere Bütte geschöpft, nochmals mit noch heißem gerösteten Erz zusammengebracht, darauf zum Abklären in die Schlammbütten gezapft. Die klare Lauge wird dann in bleiernen Pfannen abgedampft, in eine Kühlbütte zum Abklären geleitet, sodann in hölzerne Setzfässer, in welchen die Krystallisation langsam erfolgt. Nach 14 Tagen, 3 Wochen wird die Mutterlauge abge-

lassen, die Krystalle ausgeschlagen; man trägt diese in einen großen kupfernen Kessel ein, läßt sie in ihrem Krystallwasser schmelzen, schäumt ab und rührt mit einer hölzernen Krücke um, bis binnen einigen Stunden alles Wasser verdampft ist. Hierauf wird die Masse in hölzerne Tröge gefüllt, zum Erkalten umgerührt, dann in Mulden gedrückt, wodurch Brotstücke erhalten werden.

Der so gewonnene Vitriol kommt in weißen Stücken, von körnigem Gefüge vor, wird allmälig gelblich, bekommt bräunliche Flecke (Rostflecke) von enthaltnem Eisenvitriol, der sich an der Lust oxydirt (man findet selbst grünliche Stückchen in dem Zinkvitriol), löst sich leicht in Wasser auf, enthält neben dem schwefels. Zinkoxyd schwefels. Eisenoxydul (Oxyd), Kupferoxyd (Manganoxyd), Nickel-, Kobaltoxyd. Prüfung desselben: einen Gehalt an Eisensalzen zeigt eine Zerlegung mit Ammoniak, wobei braunes Eisenoxydhydrat sich niederschlägt, während Zinkoxyd sich wieder auflöst; ist Kupfer (Nickel) vorhanden, so entsteht durch Ammoniak eine blaue Flüssigkeit; blaus, Eisenkali giebt einen blauen Niederschlag, wenn Eisenoxyd vorhanden, einen violetten, wenn auch zugleich Kupferoxyd zugegen. Man hat zur Reinigung dieses unreinen Vitriols das Behandeln der Lauge mit Zink vorgeschlagen, welches Kupfer fällt, nicht aber Eisen, desgleichen auch mit Zinkoxyd, welches aber auch unzulänglich ist. - Anwendung. Zur Firnisbereitung, um das Oel mehr trocknend zu machen, zum Klären von Zucker, allein so gut er auch wirkt, so ist es doch aus medicinisch-polizeilichen Gründen nicht rathsam, denselben hiezu anzuwenden; zur Feuerversilberung, in der Kattundruckerei als Reservage auf Blau, in der Medicin.

[Die Zinkvitriolbereitung wird im preuss. Staat nur zu Ronau in Schlesien in einem sehr kleinen Maassatab betrieben, indem im Jahr 1825 24\frac{1}{2} Centner und 1828 gar nur 7\frac{1}{2} Centner, 1829 8 Centner fabricirt wurden. Man bezieht ihn bei uns von Goslar.]

Reiner Zinkvitriol wird theils aus dem Zink, theils aus dem Zinkoxyd also bereitet: Man löst beide in verdünnter Schweselsäure aus, läst durch die saure Auslösung einen Strom von Schweselswasserstoffgas streichen, wodurch theils Kadmium, theils Kupser und Blei als Schweselmetalle niedergeschlagen werden; hierauf wird die Flüssigkeit ausgekocht, filtrirt und mit chlorigs. Kalk (Chlorkalk) in kleinen Portionen versetzt, wodurch das schwesels. Eisen- und Manganoxydul, welches in der Flüssigkeit verblieben, zersetzt wird; es bildet sich nämlich Gyps, und Eisen- und Manganoxyd schlagen sich nieder, (die chlorige Säure tritt nämlich an das Eisen- und Manganoxydul Sauerstoff ab, wodurch diese zu Oxyden werden, und ihre Schwesels. an den Kalk abgeben). Die klare Flüssigkeit wird nun zum Krystallisiren abgedampst, die Kry-

stalle in möglichst wenig kaltem Wasser aufgelöst, um den anhängenden Gyps zu scheiden, und wiederholt krystallisiet. Statt des chlorigs. Kalks hat man auch Chlorgas durch die Auflösung geleitet, durch welches das Eisenoxydul in Oxyd verwandelt wird; man kocht dann die so behandelte Flüssigkeit mit frisch bereitetem Zinkoxyd, oder dampft zur Trockne ab und glüht, wodurch das Chloreisen sich entmischt und in Eisenoxyd übergeht, was beim Wiederauflösen des Zinkvitriols zurückbleibt; oder man schlägt mit Ammoniak das Eisen als Oxyd nieder.

Der reine Zinkvitriol bildet mit Wasser verbunden farblose, durchsichtige, säulenförmige Krystalle (nach neuern Untersuchungen giebt es
bei gleichem Wassergehalt 2 gonz verschiedne Krystallformen), schmeckt
zusammenziehend, metallisch, ekelerregend, verwittert an warmer Luft,
löst sich in 2,3 kaltem, in weniger heifsem Wasser, nicht in Alkohol
auf, schmilzt in der Wärme in seinem Krystallwasser, verliert es und erstarrt beim Erkalten; bei fortgesetzter Erhitzung entweicht die Schwefelsäure allmälig vollständig. Er besteht aus 28,29 Zinkoxyd, 28,18 Schwefels,
und 43,53 Wasser. Man bedient sich des schwefels, Zinkoxyds zur Darstellung von kohlens, und reinem Zinkoxyd in der Chemie und Medicin.

[Das schwefels. Zinkoxyd giebt mit manchen andern schwefels. Salzen krystallisirbare Doppelsalze, z. B. mit schwefels. Kali, schwefels. Ammoniak, mit schwefels. Nickeloxyd. — åschwefels. Zinkoxyd, durch Kochen des Zinkvitriols mit Zinkoxyd, oder durch unvullkommne Nicderschlagung des neutralen schwefels. Salzes mittelst Kali; weiße, zarte, glänzende Schuppen, in kaltem VVasser nicht, aber in kochendem etwas löslich.

Phosphorsaures Zinkoxyd, Phosphate de Zinc, Ph. of Z., aus schwesels. Zinkoxyd durch doppelte VVallverwandtschast mittelst phosphors. Natron erhalten; ein weises, in VVasser nicht, aber in Phosphor- und Salpetersäure lösliches Pulver, — saures Salz; die Auslösung abgedampst hinterlässt eine zersliessliche, gummiähnliche Substanz, die vorm Löthrohr zu einem klaren Glas schmilzt. Das neutrale Salz besteht aus: 53 Zinkoxyd und 47 Phosphors. — Boraxsaures Zinkoxyd, Borate de Zinc, B. of Z., gleichsalls durch doppelte VVahlverwandtschast erhalten; ein weises, in VVasser unlösliches Pulver, schmilzt in der Hitze zu einem gelben Glas. — Chlorsaures Zinkoxyd, Chlorate de Zinc, Chl. of Z., auf directem VVeg, aus Chlorsund kohlens. Zinkoxyd; krystallisirt mit VVasser verbunden in Oktaëdern, löst sich in VVasser sehr leicht aus, giebt in der Hitze viel Sauerstofsgas, besteht aus 34,8 Zinkoxyd und 65,2 Chlors.]

Salpetersaures Zinkoxyd, Nitrate de Zine, N. of Z., durchs Auflösen von Zink oder besser Zinkoxyd in Salpetersäure; krystallisirt in farblosen, durchsichtigen, 4seitigen Säulen, zersließt leicht, schmeckt scharf, beisend, kühlend, löst sich leicht in Wasser, auch in Alkohol auf, entbindet in der Hitze Sauerstoffgas, besteht aus 42,63 Zinkoxyd und 57,37 Salpeters. Man bedient sich desselben als einer sehr krästigen Reservage sür Hellblau, es wirkt noch besser als Zinkvitriol.

Drittelkieselsaures Zinkoxyd, Silicate de Zinc, S. of. Z., kommt in der Natur als Zinkglaserz, Galmei vor, vergleiche vorn Seite 5, es besteht aus 66,4 Zinkoxyd, 26,2 Kiesels., 7,4 Wasser,

[Thonsaures Zinkoxyd -- thons. Eisenoxydul, Gahnit, in grünen Oktaëdern, in Fahlun in Schweden und Nordamerika.]

## Funfzehntes Kapitel

### Vom Kadmium.

Kadmium wurde 1817 in einem unreinen schlesischen Zinkoxyd durch Zusall entdeckt, man löste dieses in Säuren auf, behandelte es mit Schweselwasserstossas, und erhielt einen gelben Niederschlag — Schweselkadmium —, den man ansänglich sür Schweselarsenik hielt, da man kein anderes Metall kannte, welches einen gelben Niederschlag mit Schweselwasserstossas bildet; bald wurde jedoch die Eigenthümlichkeit des Metalls ermittelt. Man sand es in dem schlesischen Galmei zu einigen Procenten, später auch in der Blende in verschiednen Ländern. Das Zinkoxyd, welches in Oberschlesien als Nebenproduct bei der Darstellung des Zinks erhalten wird, enthielt bis 8 g Kadmiumoxyd. Die Kenntniss des Kadmiums und seiner Verbindungen verdankt man Stromeyer, die erste Anssindung Herrmann in Schönebeck.

Man fing daher in Schlesien an, Kadmium aus dem Galmei zu gewinnen, denn da Kadmium flüchtiger ist als Zink, so müssen auch die merst bei dem Prozes sich verflüchtigenden Dämpse Kadmium sein, welches zu Oxyd verbrennt, und einen braungelben Beschlag verursacht; freilich ist es mit sehr viclem Zinkoxyd verbunden. Dieses wird mit Kohlenpulver beschickt, in einem besonders dazu errichteten Treibosen, in thönernen Röhren von 4 bis 5 Fuss Länge, die am einen Ende beschickt, am andern mit 2½ Fuss langen, cylindrischen, eisernen Vorlagen versehen werden, welche eine geneigte Lage haben und vorn mit einem lose ausgesetzten hölzernen Pfropf verschlossen sind, reducirt. Die Vorlagen werden durch austropsendes Wasser stets kalt erhalten. Die Hitze bei der Destillation ist eine schwache Rohtglühhitze, bei welcher das reducirte Kadmium übergeht, freilich noch mit Zink und andern Verunreinigungen verbunden, und sich in Form eines grauen

Pulvers absetzt; die Destillation ist in 12 Stunden beendet. Das graue metallische Pulver enthält 20% Kadmium, wird noch zweimal der Destillation unterworfen, wodurch es ziemlich vollständig, aber nicht völlig, vom Zink befreit wird. Man schmilzt es dann in einem Tiegel, oder Kessel, unter einer Decke von Fett, und gießt es in Formen. Um sich zu überzeugen, dass das Kadmium vom Zink gehörig rein sei, braucht mau nur eine Probe mit dem Hammer zu machen. Um ganz reines Kadmium zu erhalten, löst man das kadmiumhaltende Zinkoxyd in Schwefelsäure auf, schlägt durch Schwefelwasserstoffgas aus der sauren Lösung das alzsäure auf, und schlägt mit-Kadmium nieder, löst dietelst kohlens. Ammoniak, zugesetzt, kohlens, Kadmiumoxyd nieder, während kohle löst bleibt, Dieser Niederschlag wird dann mit Kohlenstanb er irdnen Retorte reducirt, und

[Im Jahr 1829 sind 27 P Oberschlesien gewonnen Mentzel in K. A. f. M. G. etc. Lu

das Metall überdestillirt.

uf der Lydognia-Zinkhütte in flunder in K. A. Bd. 12, S. 245.

. S. 420.]

Das Kadmium besitzt eine zinnweiße Farbe, ist glänzend, von dichtem Gestige, fasrigem Bruch, weich, dehnbar, geschmeidig, läst sich leicht seilen, specis. Gewicht 8,604, des gehämmerten 8,694 Stromeyer (8,659 des gegosnen Herapath); es hat mehr Zähigkeit als Zink, kann leicht zu Draht gezogen und in Blech gewalzt werden. Es schmilzt vor der Rothglühhitze, etwas über 360°, bildet unter Auskochen Dämpse und lässt sich destilliren, krystallisirt leicht in Oktaëdern, zeigt aus der Oberstäche sarrnkrautartige Zeichnungen. Es wird an der Lust nicht blind, oxydirt sich erst beim Erhitzen, verbrennt zu einem braunen Oxyd, löst sich unter Entbinden von Wasserstossan; es sindet keine Anwendung in den Gewerben.

[Kadmiumoxyd, Oxide de Cadmium, Oxide of C., wird theils durchs Verbrennen des Kadmiums erhalten, theils durchs Glühen von kohlens, oder salpeters. Kadmiumoxyd. Es besitzt, je nachdem es mehr oder minder stark geglüht, aus dem einen oder andern dargestellt wurdes theils eine braungelbe, dunkelbraune, theils selbst schwärzliche Farbe, specif. Gewicht 8,183, Herapath bei 16°; es schmilzt nicht, ist feuerbeständig, in VVasser unlöslich, leicht mittelst Kohle reducirbar, besteht aus 87,45 Kadmium und 12,55 Sauerstoff, bildet mit VVasser ein weißes Hydrat, mit Säuren Salze, welche meist farblos, krystallisirbar sind, widrig metallisch schmecken, Erbrechen erregen, durch Schwefelwasserstoffgas gelb, durch ätzende und kohlens. Alkalien weiß, desgleichen auch durch Cyaneisenkalium niedergeschlagen werden. Zink schlägt Kadmium

aus seinen Auflösungen metallisch nieder. Kadmiumoxyd löst sich nicht in Aetzkali, Natron, aber in Aetzammoniak auf.]

Schwefelkadmium, Sulfure de Cadmium, Sulphide of C., kommt in der Blende nicht selten, besonders in der strahligen von Przibram in Böhmen, Ungarn, Freiberg etc. vor. Man kann es sowohl auf trocknem, als nassem Weg erhalten; erstens durchs Erhitzen eines Gemengs von Kadmiumoxyd und Schwefel, oder Kadmium und Schwefel, was jedoch schwieriger bewerkstelligt wird; zweitens mittelst Schwefelwasserstoffgas, wie bereits vorn angegeben worden ist.

Es besitzt eine schön gelbe Farbe, etwas heller, weniger ins Orange stechend, als das Schweselarsenik, jedoch kann das auf trocknem Weg dargestellte auch orange gesertigt werden; es ist nicht stüchtig, schmilzt in der Weissglühhitze, krystallisirt beim Erkalten in gelben, halbdurchsichtigen Blättchen, löst sich in concentrirter Salzsäure leicht aus. Es besteht aus 78 Kadmium und 22 Schwesel.

Stromeyer empfahl es als Malerfarbe theils für sich allein, theils mit Blau gemischt zu Grün. Ein italienischer Künstler Demis probte es al fresco und in Oel und fand es ganz vorzüglich brauchbar; nach hier in Berlin angestellten Proben ') fand man schlesisches Schwefelkadmium, welches in Tarnowitz und auf der Königshütte gefertigt worden war, unter allen Umständen mit Sicherheit anwendbar, dem Chromgelb im Fener des Tons nicht nachstehend; es stand unverändert mit Kremserweiß, Neapelgelb, Ocker, Zinnober, Krapplack, Kobaltblau, nur nicht mit Kupferpräparaten. — Man hat auch das Schwefelkadmium in der Kattundruckerei, in der Seidenfürberei versucht, indem man schwefels. Kadmiumoxyd aufdruckte, und durch Schwefelwasserstoffwasser eder hydrothions. Schwefelkalium zersetzte; aber bei dem hohen Preis jenes Salzes ist eine Anwendung in der Kattundruckerei und Färberei nicht wohl möglich, unbeschadet der Schönheit der Farbe.

[Phosphorkadmium, Phosphure de Cadmium, Ph. of. C., durch directe Verbindung; eine graue, spröde, wenig glänzende, strengslüssige Masse, löst sich in Salzsäure unter Entbindung von Phosphorwasserstoffgas auf. — (Jod- und Bromkadmium will man auch gesunden baben, ersteres im oberschlesischen Galmei, letzteres im polnischen. (?))

Chlorkadmium, Chlorure de Cadmium, Chloride of C., salzsaures Kadmiumoxyd, Hydrochlorate, Muriate de C., H. or M. of C., durch Auflösung des Metalls in Salzsäure, unter Entbinden von Wasserstoffgas, des Oxyds; krystallisirt mit Wasser verbunden in farblosen, durchsichtigen, vierseitigen Säulen, verwittert an der Luft, löst sich im Wasser leicht auf, schmilzt in der Hitze und gesteht zu einer

<sup>7</sup> V. d. G. 1829. 8. 127.

perlmutterglängenden, blättrigen Masse, wird in höhern Hitzgraden verflüchtigt; besteht aus 61,1 Kadmium und 38,9 Chlor.

Kohlensaures Kadmiumoxyd, Carbonate de Cadmium, C. of C., durch Niederschlagung des schwesels. Kadmiums mittelst kohlen. Kali erhalten; ein weisses, in Wasser unlösliches Pulver, besteht aus 74,32 Kadm. und 25,68 Kohlens. - Schwefelsaures Kadmiumoxyd, Sulfate de C., S. of C., krystallisirt mit Wasser verbunden in farblosen, durchsichtigen, vierseitigen Säulen, löst sich leicht in Waser auf, verliert bei mässiger Wärme sein Krystallwasser, bei höherer Erhitzung einen Theil der Säure und wird basisch, welches Salz dam schwerer in Wasser löslich wird. Das neutrale besteht aus 45,60 Kadm. 28,65 Schwesels., 25,75 VV., und dient zur Darstellung der mehrstes Praparate des Kadmiums. - Phosphorsaures Kadmiumonyd, Phosphate de C., Ph. of C., ein weisses, in Wasser unlösliches Pulver, schmilzt unter der Weissglühhitze zu einem durchsichtigen Glas, besteht aus 64,1 Kadm. und 35,9 Phosphors. - Boraxsaures Kadmiumoxyd verhält sich dem vorigen sehr ähnlich. - Salpetersaures Kadmiumoxyd, Nitrate de C., N. of C., krystallisirt mit Wasser verbunden in farblosen, durchsichtigen, säulenförmigen Krystallen, strahlig, wird feucht an der Luft, zerfliesst, löst sich in Wasser sehr leicht auf und besteht aus: 41,42 Kadm., 35,20 Salpeters., 23,38 Wasser.]

## Sechszehntes Kapitel.

Vom Eisen.

Kein Metall hat eine solche Wichtigkeit für die Menschheit, als das Eisen, keins ist für die Civilisation so unentbehrlich, als dieses; nicht Gold, nicht Silber bezeichnen die Höhe der Kultur, der geistigen und physischen Kraft der Völker, aber wohl die Vollendung in der Bearbeitung des Eisens. Man vergleiche nur Amerika und den Ural mit England. Was wäre dieses ohne Eisen, und ohne Steinkohlen?!

Das Eisen, sein Ausbringen und Verarbeitung wurde den Alten später bekannt, als die Bearbeitung der edlen Metalle, des Kupfers und des Bleies, theils weil die Eisenerze durch ihr wenig ausgezeichnetes Aèufsere, im Vergleich mit den ehen genannten, der Aufmerksamkeit der Alten entgingen, theils ihre Strengslüssigkeit, bei den höchst unvollkommnen Schmelzeinrichtungen, ein großes Hindernis abgab; aber dennoch ist schon in den ältesten Zeiten eine Kenntnis des Eisens und Benutzung desselben nachzuweisen. Unstreitig stammt die erste Kunde von diesem nutzbaren Metall aus Asien; 2000 Jahre vor Christus haben die Aegypter es gekannt, und zur Zeit Mosis, 1550 vor Chr., waren Aegy-

pter und Hebräer im Besitz von Erfahrungen Eisen und Stahl zu bearbeiten. Zur Zeit des trojanischen Kriegs, 1200 v. Chr., waren kupferne Waffen ganz gewöhnlich, eiserne sehr selten.

Ueber das Schmelzverfahren der Alten ist sehr wenig bekannt: dass sie eigne Oesen, auch Blasebälge anwendeten, scheint sehr wahrscheinlich; im 8ten Jahrh. n. Chr. wird des Eisenbergbaus in Steyermark als nen belegt gedacht, im 9ten Jahrh. verbreitete sich dieser Zweig des Bergheues nach Böhmen, wahrscheinlich auch nach Sachsen und dem Harz. Man kannte nur die Behandlung der Erze in Rennherden. Im 12ten Jahrhundert erwarben sich die niederländischen Eisenarbeiter groseen Ruhm. Die Stückösen mögen vielleicht schon im 13ten Jahrh. in Steyermark üblich gewesen sein, die Erhöhung derselben ist aber ohne Zweisel eine niederländische Ersindung, da man die ersten Spuren der Blaudsen im Elsass und den längs des Rheins belegnen deutschen Provinzen findet. Wo und wann zuerst Hohöfen in Anwendung kamen, ist ebenfalls unbekannt; 1547 wurden in England eiserne Kanonen gegossen, man kann deshalb wohl nicht bezweiseln, dass damals Hohösen im Gang waren. Nach Sachsen, Brandenburg, dem Harz scheinen diese Oesen erst Ansang des 17ten Jahrh. gekommen zu sein, in Schlesien scheint der erste Hohofen 1721 errichtet worden zu sein.

Die Aswendung der Coaks beim Hohofenbetrieb setzt man wohl am richtigsten ums Jahr 1720, nach Schlesien wurde diese wichtige Entdeckung 1795 verpflanzt; die ersten Versuche Roheisen mit Steinkohlen in Flammösen zu verfrischen wurden 1784 in England gemacht. Die Stahlbereitung betreffend, so kannten schon die Alten den sogenannten wilden Stahl, und bedienten sich später der Methode der Rohstahlsbrikation in Feuern; die Entdeckung der Cementstahlsabrikation scheint erst gegen Ende des 17ten Jahrh. in den Niederlanden oder Frankreich gemacht worden zu sein.

[Karsten, Handbuch der Eisenhüttenkunde, zweite Auflage, Berl. 1827—28.

4 Bände. Dieses klassische VVerk ist bei Ausarbeitung dieses Kapitels zum Grunde gelegt worden, da der Verfasser nichts Zweckmäßigeres thun zu können glaubte. — Rinman, Geschichte des Eisens, von Karsten, Liegnitz 1814 — 15. 2 Bände.]

Die wichtigsten Eisenerze, aus denen Eisen durch den Schmelzprocels im Großen gewonnen werden kann, und sonstige wichtige Verbinlangen des Eisens, welche im Mineralreich vorkommen, sind folgende:

[L Gediegen Eisen, Fer natif, native iron, und zwar a) metcorisches und b) fossiles (tellurisches). In Betreff des meteorischen
Eisens, so ist dessen Abkunft noch nicht klar; man weiß, daß es gleich
wie die Meteorsteine durch die Luft herabgekommen ist. Man hat in

den mehrsten Meteoreisenmassen Nickel von 1,5 bis an 100, auch Kobalt, Mangan, Chrom gefunden, hin und wieder auch Kohlenstoff, eingemengtes Schwefeleisen, olivinartige Körper. Es sind krystallinische Massen, die Oberstäche ist scheinbar geslossen, mit Höhlungen, zellig, ästig, inwendig porös, Bruch hakig, auch fein- und kleinkörnig, wenig und metallisch glänzend, lichtstablgrau, ins Silber- und Zinnweise. Es zeichnet sich durch einen hohen Grad von Weichheit aus, und durch die damastartigen Zeichnungen, wenn man es anbeitzt, v. Widmannstädtsche Figuren. Siehe Chladni, über Feuermeteore, und über die mit denselben herabgefallnen Massen, Wien 1819, Seite 313. – v. Schreibers, Beiträge zur Geschichte und Kenntnis meteorischer Stein- und Metallmassen, Wien 1820. Folio.

b) tellurisches Eisen. Als solches werden angeführt die dem Platinerz beigemengten Körnchen gediegnen Eisens, ferner ein Stück, zu Groß-Kammsdorf im sächs. Erzgebirge gefunden, welches nach Klaproth 6 Blei und 1,5% Kupfer enthielt. Die Existenz des gediegnen Eisens ist noch nicht gehörig aufgeklärt.

Vom Arsenikeisen, dem weichen Giftkies, und dem Misspickel, harten Giftkies, Arsenikeisen + Schwefeleisen, siehe beim Arsenik.]

II. Eisenoxyde. Das Eisen kommt in der Natur am häufigsten im oxydirten Zustand vor, theils in Oxyderzen, theils mit verschiednen Säuren verbunden in Eisensalzen.

1) Eisenoxydul - Oxyd, Magneteisenstein (Magnetstein), Fer oxidulé, Aimant, magnetic Ironstone, m. iron-ore, kommt theils krystallisirt, und zwar in regelmäßigen Oktaëdern, Rhomben-Dodekaëdern vor, auch in krystallinischen Massen, derb, selbst erdig (Eisenmulm). Der Magneteisenstein zeigt einen kleinkörnigen Bruch, der krystallisirte einen starken Metallglanz, der dichte ist nur wenig glänzend, eisenschwarz ins Graue, Bräunliche, specif, Gewicht 4,24 bis 5,28, attractorisch und retractorisch, giebt ein grauschwarzes Pulver. Man findet denselben auf meistens sehr mächtigen Lagern in ältern Gebirgsarten, weniger häufig auf Gängen und Lagern im Ucbergangsgebirge, mit Quarz, Hornblende, Asbest, Chlorit, Schwer-, Flus- und Kalkspath, Apatit, Schwefeleisen, nicht selten mit etwas Titaneisen gemengt, sehr allgemein verbreitet, namentlich in der nördlichen Hälfte von Europa und Asien, in Schweden, zu Dannemora, Taberg, Thorsäcker, in Norwegen, Lappland, am Ural, aber auch im Königreich Sardinien, Piemont, auf Korsika, in Tyrol, Salzburg, Steyermark, Ungarn; im preuß. Staat findet sich wenig, im Hennebergschen bei Schmiedefeld, Regbzk. Erfurt, in Schlesien bei Schmiedeberg, Regbzk. Liegnitz. Das Magneteisenerz giebt vortreffliches Eisen, erfordert aber wegen des Schwefeleisens und Apatits eine umsichtige Behandlung. Es enthält 65 bis 68% Eisen.

- 2) Eisenoxyd kommt in zweierlei Farben vor, schwarz und roth, enthält etwa 65 g Eisen.
- s) Eisenglanz, Fer oligiste, Iron-glance, in Rhomboëdern, zu Drusen verbunden, derb, schuppig (Eisenglimmer), strahlig, Bruch bei dem ersten klein- und unvollkommen muschlig, von blättriger Textur, starkem Metallglanz, eisenschwarz, stahlgrau, specif. Gewicht 4,93 bis 5,24; findet sich im Urgebirge, auch im Uebergangsgebirge, seltner in neuern Felsarten, auf mächtigen Lagern und Gängen, mit Quarz, Hornstein, Eisenkiesel, Feldspath, Schwerspath. Im preuss. Staat am Harz zu Sorge, in Schlesien zu Jauernick, im Siegenschen zu Schmiedeberg; in Sachsen, am Harz (zu Zorge, Hefeld), in Böhmen, besonders in Steyermark; in Salzburg, Frankreich, auf Elba, in Sardinien, Norwegen, Schweden, England, Sibirien.
- b) Rotheisenstein, Fer oxidé rouge, red Iron-ore, kommt in nierformigen, traubigen Massen, von concentrisch-fasriger Textur (rother Glaskopf, Blutstein, hématite), schuppig, meist zerreiblich und stark abfärbend, metallisch glänzend Eisenschaum —, auch derb, in Afterkrystallen, von ebnem Bruch, ins Muschlige Grob- und Kleinkörmige verlaufend, auch ockrig vor Rotheisenocker. Diese verschiedmen Abarten haben theils geringen Glanz, und zwar Metallglanz, theils sind sie hüchstens schimmernd, die Farbe zwischen Stahlgrau und Bräunlichroth, Blutroth; sie kommen auf Gängen im Ur-, häufiger im Uebergungsgebirge vor, mit den unter a. angegebnen Begleitern; im preusischen Staat theils im Regbzk. Arnsberg, bei Siegen an mehrern Orten, im Regbzk. Coblenz, bei Hamm; im Regbzk. Erfurt, im Hennebergschen, bei Suhl, Schmiedeseld, am Harz zu Sorge, serner Hannüverschen Antheils zu Zorge, Wiede am Oberharz, im sächsischen Erzgebirge in bedeutender Menge, in Hessen, in England.

Beide Eisenerze geben ein vortreffliches Eisen; außerdem wird auch der Blutstein zum Poliren von Silber- und Goldgeräthen, von Stahl etc. gebraucht.

Rother Thoneisenstein, ein inniges Gemeng von Rotheisenscher mit thonigen Fossilien, kohlens. Kalk: derb, bräunlich, ins Blutrethe; glanzlos, bildet Lager im Flözgebirge, so z. B. am Oberharz. (Röthel, siehe vorn I. Seite 483.)

- 3) Eisenoxydhydrat, Fer oxide hydrate, hydratic oxide of iron.
- a) Brauneisenstein, Fer oxidé brun, brown iron-ore, kommt theils in krystallinischen Blättchen, vielartig gruppirt vor (Pyrosiderit, Gethit), von röthlich-brauner Farbe, starkglänzend, so im Reglizk. Arnsberg, im Siegenschen bei Eiserfeld, Burbach, Seelbach; theils Luglig mierförmig, traubig, von schuppig-fasriger Textur, nelkenbraun (Lepido-1. 2.

•

krokit, brauner Glaskopf), theils derb, in Afterkrystallen, von muschligem Bruch, auch kleinkörnig; endlich auch als Brauneisenocker. Das specif. Gewicht der dichtern Varietäten ist durchschnittlich 4,0. Man findet Brauneisenstein auf Gängen im ältern Gebirge, bäufiger auf liegenden Stöcken der Flözgebirge, im Kalkstein, begleitet von Quarz, Kalkund Schwerspath, sehr allgemein verbreitet. Im preuß. Staat im Siegenschen, Regbzk. Arnsberg, bei Eisern, Eiserfeld, Gosenbach; im Regbzk. Coblenz, bei Hamm, Horrhausen, Bendorf; im Regbzk. Cöln zu Oberkaltenbach, Forst, Elzenroth, Schmellenbach; im Regbzk. Erfurt im Hennebergschen, bei Kammsdorf im zaagenrücker Kreis, zu Sorge am Harz; am Oberharz bei Klausthal, Hessen, im sächs. Erzgebirge, auf dem thüringer Wald, in Steye othen, England etc.

Brauner Thoneisens senstein mit thonigen Massen lig, nierförmig, auch in l Oberschlesien bei Tarnowil Braunshausel, Castel u. a. L.

inniges Gemeng von Brauneiilig im Bruch, derb, auch kug-Absonderungen, findet sich in Trier zu Lebach, Otzenhausen,

Schwarzeisenstein ist ein mit vielem Manganoxyd verbundner Brauneisenstein, er findet sich unter andern bei Horrhausen, Reglizk. Coblenz. - Die sogenannten Braunerze, mines douces, sind Brauneisensteine, welche aus Zersetzung von Spatheisenstein hervorgegangen sind, woher sich ihr Gehalt an Manganoxyd, Kalk, Magnesia schreibt, oft enthalten sie auch noch etwas Kohlensäure Sie finden sich **im** Siegenschen, zu Bendorf im Regbzk. Coblenz, bei Tarnowitz, Beuthen in Oberschlesien, woselbst sie den größten Theil der Eisensteinsörderung ausmachen; in der Dauphiné, Pyrenäen. (Umbra, türkische (nicht kölnische), ist eine Art Brauneisenocker, kommt derb vor, muschlig im Bruch, stark an die Zunge hängend; auf Cypern.)

- b) Gelbeisenstein, fasrig, derb, ockrig, gelber Ocker, zeichnet sich durch eine ockergelbe Farbe aus, kommt mit Roth- und Brauneisenstein zusammen vor, bricht auf Lagern und Nestern im Flosgebirge, am Harz bei Goslar, Elbingerode, im Nassauschen, den Niederlanden zwischen Huy und Namur. - Gelber Thoneisenstein, ein mehr oder minder inniges Gemeng von gelbem Eisenocker, Thon, oft auch Sand; kuglich (Adlerstein, Klapperstein), in Körnern und stumpfeckigen Stücken, Bohnenerz, Mine de fer en graines, ockergelb, ins Gelblichbraune und Graue. Man findet diesen Thoneisenstein in Flözen und mächtigen Lagern zwischen Sandstein und Muschelkalk, so besonders in Baiern, Würtemberg, Böhmen, Frankreich etc.
- c) Raseneisenstein, Sumpf-, Morast-, Wiesenerz, Fer oxide brun limoneux, Fer hydraté limon., Mine de maraie, bog iron-ore,

swamp-ere, derb, löchrig, auch erdig, mehr oder weniger fest verbundene Theile, Bruch muschlig, ins Ebne, Wachsglanz, auch matt, bräunlich-gelb, bräunlich-schwarz, ockergelb, specif. Gewicht 2,6 ungefähr, findet sich mit gelbem Thoneisenstein auf Lagern im Flözgebirge, im aufgeschwemmten Land, im Thon, Sand, mit Blaueisenerde, Erzeugnissen der jängsten Zeit; er besteht aus Eisenoxydhydrat, kiesels., phosphors, Eisenoxydul, Manganoxyd, Humussäure (beigemengt kohlens. Kalk, Magnesia, Sand, Chromeisen). Diese Erze sind leichtsflüssig und lassen sich leicht reduciren, das Roheisen enthält aber Phorphoreisen, daher das darans gefrischte Eisen kaltbrüchig wird; da aber der Phosphorsäuregehalt zwischen 0,12 und 6,6% variirt, so folgt daraus, dass auch ein brauchbares Stabeisen aus Wiesenerzen dargestellt werden kann.

Im preussischen Staat finden sich an vielen Punkten solche Erze, z. B. im Regbzk. Breslau; Oppeln (bier werden sie nicht verhüttet), Frankfurth, Potsdam (Luckenwalde, Zinna), Stettin (Stargard, Freienwalde, Massow), Königsberg (Friedrichshof bei Ortelsburg), und werden dort auf Roheisen verhüttet, welches zum Gus bestimmt ist.

- 4) Eisensalze.
- a) Kohlensaures Eisenoxydul, Spatheisenstein, Stahlstein, Weilserz, Fer carbonaté, mine de fer blanche, mine d'acier, sparry iron-ore, kommt theils in Rhomboëdern vor, hauptsächlich aber derb, von blättriger Textur, splittrigem Bruch, auch von fabriger Textur, dann knglig, nierformig (Sphärosiderit), durchscheinend bis undurchsichtig, stark und wenig glänzend, von Perlmutterglanz, weiß, grangelb. isabellgelb, wird an der Lust nach und nach roth und braun, specis. Gewicht 3,7 bis 9; die Spatheisensteine enthalten stets kohlens. Manganoxydul 1 bis 128, kohlens. Kalk, Magnesia. Man findet dieselben auf eignen Gängen und Lagern im Ur- und Uebergangsgebirge, den Sphärosiderit auf liegenden Stöcken im Flözkalk, mit Brauneisenstein, Kupfer-, Eisenkies allgemein verbreitet. Im preuss. Staat in Oberschlesien, Regbzk. Merseburg am Harz zu Dankerode, Stollberg, Regbzk. Erfurt, zu Sorge, vorzüglich aber im Regbzk. Arnsberg, im Stahlberg bei Müsen, im Siegenschen zu Eiserseld, Oberschelden, Truppach, Obersdorf; Regbzk. Coblenz bei Hamm, Neuwied, Bendorf, Rheinbreitenbach (Sphärosiderit); am Unterharz (Bernburgischer Hoheit), am Oberharz, Iberg, Klausthal, in Kurbessen, Nassau, Steyermark, Kärnthen, zu Eisenerz und Erzberg, Raiern.

Spatheisenstein ist leicht reducirbar und giebt ein weißes Roheisen, besonders derjenige, welcher viel Manganoxydul enthält, wogegen die viel Erden enthaltenden leichter ein graues Roheisen liefern. Sie werden durchs Rösten braunroth eben so allmälig durch die Luft.

Manche Sphärosiderite mögen Zinkoxyd enthalten, welches sich durch den Ofenbruch beim Verschmelzen zu erkennen giebt.

Thoniger Sphärosiderit, clay iron-ore, fer carbonaté lithoïde, f. o. des houillères, ein inniges Gemeng von Spatheisenstein mit thonigen Fossilien, kiesels. Thonerde; rundliche Massen, grau, braun, feinschuppig und erdig im Bruch, theils von Perlmutterglanz, theils matt; findet sich auf Gelbeisensteinflözen, auch eigne Flözlagen bildend, in der ältern Steinkohlen- und Greensand-Formation, im Thon des Schuttlands; in Oberschlesien an vielen Stellen\*); zu Lindberg im Dürner Revier, Regbzk.

Aachen; in den Thonlagern bei Lebach und Umgegend bei Lüttich, und ganz vorzi duction Englands wird aus sich dort in dem weit v große Menge des Erzes, distige Vorkommen in der N Eisenproduction und die ge berg im Dürner Revier, Regbzk.
lenformation im Regbzk. Trier,
ch, den Niederlanden, Seraing
and. Fast die ganze Eisenprocy von Eisenerz erzeugt, welches
einkohlengebirge befindet; die
innung desselben, und das günkohlen, haben die Größe der
in England möglich gemacht,

Man unterscheidet in Staffordshire das in Knollen vorkommende schwärzlich-graue Erz, gubbin, und dass in Lagen anstehende blassgraue, bläulichgraue, blue-flat.

b) Phosphorsaures Eisenoxydul-Oxyd, Fer phosphate, Blaueisenstein, blue iron-ore, kommt theils in Krystallen vor, deren Grundform eine schiefe rechtwinklige Säule (Vivianit), durchscheinend, starkglänzend, Perlmutterglanz, indigblau, ins Blaugrüne, Schwarze, specif. Gewicht 2,6 bis 3,0; auch derb mit fasriger Textur, auch und zwar am häufigsten erdig, blaue Eisenerde, natürliches Berlinerblau. Das krystallisirte in Baiern, Frankreich, England, Grönland; das erdige, ein Product der jüngsten Zeit, im Lehm, Torf, Raseneisenstein, Thon des aufgeschwemmten Landes; letzteres findet sich im preuß. Staat im Regbzk. Merseburg zu Eckartsberge, Regbzk. Potsdam bei Peiz, Spandow; im Lippeschen, Frankreich etc. Es verdirbt durch den Gehalt an Phosphor das Roheisen, und muß so viel als möglich durch mechanische Außbereitung der Erze ausgehalten werden.

[Hierher gehört auch der Grüne is enstein, Grüneisenerde, erster kuglig, nierförmig, derb, fettglänzend, auch nur schimmernd, berggrün, ins Schwärzlich-grüne, mit Brauneisenstein, im Saynschen; letztere auf Gängen im ältern Gebirge, im sächs. Erzgebirge, in Baiern. — Huraulit, Hetepozit gehören auch hierher.

e) Schwesclsaures Eisenoxyd, auch Oxydul-Oxyd, Fer sul-

<sup>&</sup>quot;) A. d. M. Tom. 11. pag. 65.

fute, findet sich hie und da, wo Eisenkies bricht und durch Einflus vom Luft und Wasser sich langsam oxydirt, (das Nähere siehe unten). So im Rammelsberg bei Goslar, Tyrol, Ungarn, sächs, Erzgebirge, Schwuden (Fahlun) etc.]

d) Kieselsaures Eisen, Fer silicaté, silicious iron-ore, a) Kieselsaures Eisenoxydul; hierher gehören nicht wenige Fossilien, aber die mehrsten enthalten zugleich viel kiesels. Erden, so daß die höttenmännische Benutzung nicht vortheilhaft sein würde; sie begleiten meist den Magneteisenstein und werden so mitverschmolzen, sie dienem dann als Flußmittel, und tragen durch ihren eignen Eisengehalt zur Vermehrung der Eisenausbringung etwas bei. Daß kiesels. Eisenoxydul im Raseneisenstein sich befindet, ist vorn schon angegeben worden, auch die Thoneisensteine, der thonige Sphärosiderit enthalten kiesels. Eisenoxydul. Dieses Eisensalz ist meist sehr leichtslüssig und geneigt weißes Raheisen zu bilden.

[Hierher gehören: der Hisingerit von Riddarbyttan und Gillinge in Schweden; Sideroschisolith, aus Brasilien; Chamoisit, aus Frankreich; blauer Eisenstein vom Cap; grüne Erde (vergleiche I, Seite 484); Basalt (vergleiche I, Seite 371) enthält viel kiesels. Eisenoxydul und wird nicht selten als Zuschlag beim Eisenschmelzen angewendet.]

6) Kieselsaures Eisenoxyd kommt auch vor, so in einem Eisenerz, welches zu Kupferrath bei Düreu, Regbzk. Aacheu, bricht und zur Lendersdorfer Hütte verschmolzen wird. Hierher gehören auch der Jaspis, Cronstedtit, Granaten. Bei Suhl im Hennebergschen, Regbzk. Erfurt, bricht sogenannter Granateisenstein in regelmäsigen Granatoëdern, braunroth von Farbe, welcher aus kiesels. Eisenoxyd, Kalkund Manganoxyd besteht; er ist zwar arm an Eisenoxyd (26,9%), giebt aber ein sehr gutes Eisen.

Sämmtliche Kieseleisensteine können für sich allein nicht gut verschmolzen werden, sie geben aber mit Kalkstein beschickt ihr Eisen aus.

e) Titansaures Eisenoxydul, Oxyd, und Oxydul-Oxyd, Titaneisen, Iserin, Menakan, — das speciellere unter Titan — hat im Allgemeinen vieles mit dem Magneteisenstein gemein, kommt fast stets in kleinen, abgerundeten, grauschwarzen Körnern vor, wird vom Magnet theils angezogen, theils nicht, findet sich in einigen Gegenden sehr häufig als Begleiter der Eisenerze; im Riesengebirge auf der Iserwiese, Regbzk. Liegnitz, woher der Name Iserin, begleitet auch oberschlesische Eisenerze, weshalb man Titan in den Eisensauen des Hohofens zu Gleiwitz findet, wovon schöne Exemplare in der metallurgischen Sammlung des Königl. Gewerbinstituts sich befinden, desgleichen nicht selten die



38 Chromeisenstein. — Aufbereit., Röst., Poch. der Eisenerze.

Eisenerze im Saarbrückenschen, Regbzk. Trier. Findet sich auch in England, Nordamerika.

- [f) Arseniksaures Eisenoxydul Oxyd, siehe unter Arseniksäure; arsenik-schwefels. Eisenoxyd, desgleichen. g) Wolframsaures Eisenoxydul, Wolfram, siehe unter Wolfram.]
- h) Chromoxydul + Eisenoxydul, gemengt mit Chromoxydul + Eisenoxyd, Chromeisenstein, Fer chromate, siehe unter Chrom; findet sich bei Baumaarten hai Frankenstein, Regbzk. Breslau; in Steyermark zu Krieglach, zn Bastide unfern Gassin im Deptmt. du Var, bei Nantes, i den Hebriden, im Uralgebirge, in Nordamerika, Baltimore, 1 auf der Insel Vaches bei Hayti. Das Chromeisen ist in sehr ge den Eisenerzen der jüngern Formation beigemengt, den thon iten, Thoneisensteinen, weshalb man nicht selten einen Chren aus jenen erblasnen Roheisen findet; selbst unter dem Wi n es in Schlesien, in der Grafschaft Glaz, in der Nähe de. lagerstätte gefunden, ebenso in Frankreich.

Die Verbindungen des Eisens mit Schwesel, die verschiednen Kiese, können nicht auf Eisen verhüttet werden, indem die völlige Trennung des Schwesels vom Eisen, wenn auch nicht unmöglich, doch im Großen äußerst schwierig und kostenverursachend sein würde; eine Spur von zurückgebliebnem Schwesel würde das Eisen unsehlbar rothbrüchig machen, daher denn auch die Kiese nicht als Eisenerze angesehen werden. Häusig kommt Schweselkies (Schweseleisen) mit andern Eisenerzen zusammen vor und macht, das letztere deshalb nicht benutzt werden können. Das Nähere von diesen Kiesen unter "Schweseleisen" weiter unten.

[Vom Probiren und Analysiren der Eisenerze siehe Karsten im angeführten VVerk Bd. 2. S. 109 u. f.]

Aufbereitung, Rösten und Pochen der Eisenerze. Bei der Gewinnung der Eisenerze muß dem Bergmann der Grundsatz der grösten Kostenersparung leiten, da das Eisen einen so niedrigen Preis hat. Hieraus erklärt sich, weshalb manches Vorkommen der Eisenerze unbenutzt bleiben muß. Die Aufbereitung der Eisenerze ist sehr einfach, einfacher als bei andern Erzen, und zwar deshalb, weil Erze, die eine weitlänstige Aufbereitung bedürfen, aus ökonomischen Gründen nicht benutzt werden können. Dieselbe besteht in der Handscheidung und Klaubarbeit; Pochen findet durchaus gar nicht statt. Ist die Gebirgsart von solcher Beschaffenheit, daß sie durch langes Liegen

an der Luft murbe wird und sich vom Eisen trennt, so lässt man die Erze abliegen, wie z. B. bei Thoneisensteinen geschieht, wobei sich der mit dem Erz innig verbundne Schieferthon ablöst. Raseneisensteine werden gewaschen, nicht aber die ockrigen, mulmigen, weil sonst dadurch der Ocker getrennt würde der sich am besten verschmelzen lässt, Nun folgt das Rösten, grillage, roasting, calcining, oder eine Vorbearbeitung durchs Verwittern, rouissage. Die milden, d. h. nicht steinartigen, Erze brauchen nicht geröstet zu werden, die übrigen werden diesem Prozess unterworfen. Die Ursachen, weshalb dieser Vorbereitungsprozels stattfindet, sind: 1) den Zusammenhang der Masse so zu vermindern, dass die sesten Stücke locker und mürbe, und zum Verschmelzen und Reduciren durch Kohle in der Glühhitze fähiger werde I. Eisenerze von sestem Zusammenhang verwittern nie von selbst, wie z. B. Roth-, Braun-, Spatheisenstein, man muss es durchs Rüsten bewirken, andere, wie Thoneisensteine, verwittern erst nach Jahren vollständig. Aber nichts desto weniger bedingt die Wirkung des Verwitterns eine mächtigere, eine vollkommnere Ausschließung als das Brennen, wobei auch gleichzeitig eine höhere Oxydation des Eisens stattfindet. 2) Das chemisch gebundne Wasser zu entfernen, die Hydrate zu entwässern, Kohlensäure auszutreiben, wie aus den Spatheisensteinen, auch wird dadurch alles bygroskopisch angezogne Wasser entfernt. Der Nutzen der Abscheidung jener Körper beruht darauf, dass unter einem Druck das Verdampsen des Wassers und die Verslüchtigung der Kohlensäure im Ofenschacht sehr behindert sein, und dadurch auch viel Wärme entsogen, der Ofen abgekühlt werden würde. 3) Diejenigen Erze, welche eingesprengten Schwefelkies enthalten, müssen nothwendig abgeröstet werden, um nach Möglichkeit den Schwesel vom Eisen zu trennen, wenn man ein gutes Roheisen erhalten will, sie müssen auch deswegen stärker, als andere, geröstet werden. Man pflegt nicht selten solche Erze nach dem Abrösten in Wasser abzulöschen, oder sie dünn ausgebreitet der Lust auszusetzen, um die durchs Rösten erzeugten schwesels. Salze auszulaugen. Leider kann durchs Rösten die Beschaffenheit solcher Erze, welche phosphors. Eisen enthalten, nicht verbessert werden.

Das Rösten geschieht entweder ganz im Freien, in Hausen, en tas, oder zwischen Mauern, oder in Oesen; die Erze, welche Schweselkies enthalten, bedürsen beim Rösten nothwendig des Zutritts der Lust, die übrigen nicht; die mehrsten Erze nehmen durchs Rösten an Gewicht ab, selten etwas durch Oxydation zu, wie der Magneteisenstein. Die Hitze darf nicht bis zum Verschlacken steigen, sonst werden die Erze schwieriger auszubringen; im Uebrigen vergleiche I. Seite 292. Rösten in

Schachtöfen findet vornämlich in England \*) statt, aber auch in Oberschlesien zu Königshütte, am Harz zu Rothe Hütte, in Schweden \*\*). Man schichtet das Erz mit Kohlen, auch Coaks, und zieht es an der Schachtsohle mittelst angelegter Abzüge aus. Der Königshütter Ofen hat einen elliptisch gestalteten, der harzer einen Schacht nach der Construction eines Doppelkegels. Man pflegt auch wohl, wie bei den Rüdersdorfer Kalköfen (vergleiche Tafel VI und I. Seite 405) blos die Flamme mit dem zu röstenden Erz in Berührung zu bringen, weshalb besondere Feuerplätze angelegt sind. Die gerösteten Erze werden in kleine Stücke

serschlagen, um die Reducu den Ofen, sintern leicht zu Das Pochen geschieht en<sup>s</sup> Stempel, oder mittelst Poc

Soll nun das Eisen as den, so muß darauf hinge haltne Oxyd durch Kohle angleich sich absondernden ern; pulvrige Massen ersticken r werden auch herausgeblasen. enschenhänden durch Fäustel, chstempeln, Quetschwalzen. ereiteten Erzen gewonnen wer-, nicht allein das in ihnen entu reduciren, sondern auch die bindungen, die Schlacke, von

rechter Beschaffenheit zu gewinnen, durch welche der ganze Prozess gewissermaßen dominirt wird (vergleiche I. Seite 293). Es muß nämlich nicht allein eine gewisse Menge von Schlacken jederzeit vorhanden sein, um das reducirte Metall zu bedecken, und vor der oxydirenden Wirkung der Gebläselust zu schützen, sondern dieselben müssen auch einen gehörigen Grad der Flüssigkeit besitzen; sind sie zu zähe, so fritten sie nur, fließen nicht, lassen die Metallkörnchen sich nicht vereinigen. - Die Schlacken sind kiesels. Salze, Silikate, und zwar kiesels. Thonerde, Kalk, Magnesia, Eisenoxydul, (Manganoxydul). Die erstern sind Im Allgemeinen strengflüssig, jedoch sind zusammengesetzte Silikate mehrer Basen leichter schmelzend, als die einzelnen Factoren; kiesels. Eisenoxydul schmilzt leicht. Auch kommt es sehr auf das Mischungsverhältnis hinsichtlich der Quantität der Kieselerde zur Base an; meist sind nämlich die neutralen Verbindungen leichter schmelzend als die basischen und zweifach kieselsauren, und diese leichter als die dreifach kieselsauren.

Hieraus leuchtet ein, daß es bei der Reduction der Eisenerze darauf ankommt, neutrale kiesels. Verbindungen in der Schlacke zu erzeu-

<sup>\*)</sup> Dufrenay und Beaumont Beschreib, und Abbild, englischer Röstöfen A. M. Il serie, T. 2. p. 20. Coste und Perdonnet daselbst, T. 5. p. 271.

<sup>\*)</sup> E. J. Bd. 8, 8, 306. Beschreibung und Abbildung eines Röstefens für Eisenerze.

41

gen, so dass sie bei der zur Reduction nöthigen Temperatur in gehörigen Fluss kommt, ohne dass die Schmelzbarkeit durch eine Aufnahme von Eisenoxydul bedingt wird, wodurch ein beträchtlicher Eisenverlust entsteht.

Es können daher reiche Eisenerze, welche kaum eine kleine Quantität Erden in ihrer Mischung haben, nicht auf Roheisen verschmolzen werden, da es an Schlacke mangeln würde, wodurch ein Theil Eisen verbrennen und das oxydirte Eisen auf das Roheisen entkohlend einwirken, dieses in stahlartiges strengflüssiges Eisen verwandeln und den Ofen ersticken würde. Es müssen entweder ärmere Erze, oder unhaltige Zuschläge zugesetzt werden, welche eine brauchbare Schlacke bilden. Es giebt aber auch Fälle, wo das Eisenerz eher schmilzt, als es zur Reduction gelangt, z. B. kiesels. Eisenoxydul, kiesels. E. oxyd, hierbei erhält man wenig weißes Roheisen und eine dunkle, viel Eisenoxydul enthaltende, Schlacke; in solchen Fällen setzt man Zuschläge hinzu, welche die Schmelzbarkeit vermindern, so daß die Reduction gehörig eintreten kann, solche sind Kalkstein, thoniger Kalkstein, wodurch dann Kalkund Thon-Kalk-Silikate entstehen.

Hieraus geht hervor: dass sehr reiche Erze allein kein sehr gutes Ausbringen und Verschmelzen gewähren, ebenso wenn sie eine zu zähe, oder zu dünnflüssige Schlacke geben. Deshalb ist es nöthig, dieselben mit ärmern so zu gattiren, dass die Gattirung, Möllerung, etwa 50 g Eisengehalt erhält. Selten besinden sich aber dann die in den gattirten Erzen enthaltnen Erden in einem für die Bildung einer gehörig flüssigen Schlacke günstigen Zustand, man ist deshalb genöthigt, in den mehresten Fällen unhaltige Erden zuzusetzen, die Eisenerze zu beschicken. Flüsse oder Zuschläge, fondans, fluses, nennt man die erdigen Zusätze, und Beschickung das Gemeng von Eisenerzen und Zuschlägen. Die Natur der letztern und deren Menge hängt theils von der Beschaffenheit der Eisenerze, theils von der Construction und Schmelzhitze des Ofens ab; haben die Erze Thonerde, Kalk, Mugnesia in sich, so setzt man Quarz zu, und zwar für den ersten Fall so viel als zum neutralen, im zweiten als zum zweifach, und wenn viel Manganoxyd vorhanden, als zum dreifach kiesels. Salz erforderlich ist. Sind die Erze reich an Kieselerde, so setzt man thonhaltenden Kalkstein zu, reich an Kalk und Magnesia, so fligt man Thonmergel, auch Thonschiefer hinzu, (herbus der franz. Hüttenleute), reich an Kiesel- und Thonerde, so wird reiner Kalkstein angewendet (castine). Man bedient sich auch mitunter des Flussteins als Zuschlag, so im Hennebergschen. (Mitunter erreicht man schon durch die Gattirung den Zweck der Beschickung.) Außer den angeführten Zuschlägen wendet man auch zu diesem Behuf Hornblende

und Basalt an, welche an sich schon leicht schmelzen und Eisenoxydul enthalten. Mangel an Kieselerde, oder Ueberfluß an basischen Erden, bewirken bei einem gaaren Gang des Ofens (bei starker Hitze) die Erzeugung von sehr grauem Roheisen, mit steifer, ungefärbter, kein E. oxydul enthaltender Schlacke, Ueberschuß an Kieselerde aber, oder Mangel an basischen Erden, die Bildung von weißem Roheisen und dunkel gefürbter, viel Oxydul enthaltender, Schlacke.

Ueber Oefen, Gebläse und Brennmaterial. In frühern Zeiten bei den höchst unvollkommnen Schmelzeinrichtungen, theils mit natürlichem Luftzug, theils u ii. ft, erhielt man kein gewöhnliches Roheisen, sondern ein s oheisen (weniger gekohltes Eihlehaltige Eisen von dem gesen) und Stahl, indem das schmolznen und noch nicht genun irten Erz, oder von dem durch den Luftstrom wieder oxydirten kohlt wurde; man brachte nur die leicht reducirbaren, rei s, wobei sehr viel durch Versehlackung verloren ging. niese Art Behandlung der Erze, wobei dieselben auf Heerden zwischen brennenden Kohlen in einzelnen Stücken geschmolzen, in kohlehaltendes Eisen reducirt, und aus diesem in geschmeidiges Eisen verwandelt werden, das Verschmelzen in Luppenseuern oder Rennseuern; es findet in einigen Gegenden noch jetzt statt. (Einiges hierüber siehe weiter unten.) Vortheilhaster ist aber das Versahren, die Erze mit Kohlen in Schachtösen zu schichten und sie so niederzuschmelzen. Man ging daher zu dem Gebrauch niedriger Schachtösen über, den sogenennten Stückösen, Wolssösen, fourneau à loupe, à masses, single block furnace, in denen man aber nur allein leicht reducirbare, leicht slüssige Erze, bei niedriger Temperatur des Osens, verschmolz; man erhielt auch in diesen kein Roheisen, sondern ein weiches stahlartiges Metall, welches sich auf der Sohle des Ofens in einem Stück, Guss, Wolf, loupe, masse, ansammelt, und mit Unterbrechung des Schmelzbetriebs herausgenommen werden muß. Bald ging man jedoch von diesen Oesen zu den Blauösen, Blaaösen (Blaseöfen), blast - fournace, Flossöfen, fourneau à fonte, flowing-furnace, Bauernösen, fourneau de paysan, über, man erhöhte den Schacht, um eine größere Hitze zu bewirken, und die Reduction und Verschlakkung schwer reducir- und schmelzbarer Erze möglich zu machen; man lies die Schmelzung ununterbrochen fortgehen, indem man für größere Flüssigkeit der Schlacke und deren Abslus durch eine von Zeit zu Zeit gemachte Oessnung sorgte. So wurde das Eisen als Roheisen und nicht in einem Stück, sondern flüssig gewonnen. Die Reduction schwer reducirbarer Erze, die viel Schlacke geben, wurde dann in erhöhten Blauösen, unsern Hohösen, haut sourneau, high gewöhnlich auch blastfurnace, versucht; man zog den Schmelzraum mehr zusammen, und brachte zum steten Absluss der Schlacken eine Oeffnung an.

Tafel VIII Figur 1 bis 4 stellen den Gleitwizer Coakshohofen dar, Fig. 1 einen senkrechten Durchschnitt nach der Linie ab Fig. 4., Fig. 2 einen solchen nach cd Fig. 4, Fig. 3 eine Vorderansicht, Fig. 4 Grundriss; gleiche Buchstaben bezeichnen gleiche Gegenstände. Der Schacht' des Ofens, cuve, fire-room, wird mit unschmelzbaren Steinen aufgemauert. theils mit eisenfreien, feinkörnigen Sandstein, theils feuerfesten bart gebrannten Backsteinen, Kernschacht, Schachtfutter, Fig. 1 und 2 a,a, welcher von mehrern Rauhschächten, chemise, muraillement, umgeben wird, jedoch so, dass 6 zöllige Zwischenräume bleiben, Füllungen, b, b Fig. 1 u. 2, welche theils eine Ausdehnung des Mauerwerks in der Hitze gestatten, theils auch zum Zusammenhalten der Wärme dienen, indem rubende Lust ein sehr schlechter Wärmeleiter ist. Man wendet auch hin und wieder Hohosenschlacken zur Füllung an. Der Kernschacht und die Rauhschächte sind vom Mantel, oder der Rauhmauer des Ofens, manteau, mantle, c, c Fig. 1 u. 2, umschlossen, welche eine pyramidale, kegelförmige Gestalt besitzt; sie muß mit Abzüchten zur Ableitung der Fenchtigkeit versehen sein, weil ohne dem Gefahr vor Zersprengung durch die sich erzeugenden expansiven Dämpse entstehen wirde; man verankert daher auch die Rauhmauer gehörig, wie aus der Zeichnung hervorgeht. Die äußern Schichten der Rauhmauer führt man gewöhnlich 10 bis 12 Fuss über die Gicht hinaus auf, Gichtmantel, cheminée, d,d, um die aus letzter strömende Flamme gegen den Wind 22 schützen, und Feuersgesahr zu verhüten. Die Construction der Rauhmaner muse so gewählt werden, dass man unten zu dem Raum des Schachts zwischen Boden und Form, oder dem Eisenkasten, e Fig. 1 und 2, gelangen kann; man nennt die Seite des Ofens, wo die Schlacke und das Metall abgelassen werden, die Vorder- oder Arbeitsseite, siehe Fig. 3, Fig. 4 A., die, wo der Wind durch die Form, tayère, tween, zugeführt wird, die Formseite, B,B Fig. 4; der Arbeitsseite gegenüber ist die Rückseite C Fig. 4, der Formseite gegenüber die Windseite, insofern nicht 2 Formen einander gegenüberstehen. Um zum Schacht gelangen zu können, müssen sich in der Rauhmauer Gewölbe besinden: Arbeitsgewölbe, f, encorbellement de la tympe, tymp erch, working arch, fold, fauld, Form-oder Windgewölbe, voute de soufflets, encorbellement d. s., twyer arch, f'f' Fig. 2. Es giebt bei Coakshohöfen gewöhnlich zwei Form- oder Blasegewölbe, indem die Luft von zwei Seiten einströmt, auch von drei, ebenso auf zwei Seiten Arbeitsgewölbe. Um zur Gicht, gueulard, mouth, Fig. 1 g, gelangen zu können, von wo ans Erze, Zuschläge und Brennmaterial in den Schacht aufgegeben

# 44 Beschreibung des Eisen-Hohofens, Blauofens, Stückofens.

werden, müssen besondere bauliche Einrichtungen getroffen werden; entweder gelangt man zur Gicht, indem der Ofen am Abhang eines Bergs steht, von hier aus durch eine Thür g' in der Rauhmauer, oder es werden die Beschickungen und Kohlen auf ein Gebäude geschaft, von welchem aus man zur Gicht mittelst einer Brücke gelangen kann, Gichtaufzug, Gichtbrücke.

Die Form des Schachts betreffend, so läst sich kaum eine Form ersinnen, die man nicht angewendet hat; die alteste Gestalt war die cylindrische und prismatische. Bald brachte man aber eine Erweiterung des Schachts theils in der 1 · im ersten Drittheil der Höhe , h Fig. 1, verengte dann aber desselben an, den Kohlensauschmelzraum zusammen, um für nach unten zu den Schacht. Hitze zu erreichen. Man nennt strengflüssige Erze die nöth fens, ouvrage, hearth, i Fig. 1, diesen Schmelzraum das Gest 2 und 4, es wird aus den femer sten Materialien konstruirt: aus reinem, eisenfreien, feinkörnig n, (Glimmer, Talkschiefer, Gneis, -Granit). Die ringförmige Mauer, welche das Gestell mit dem Schacht verbindet, heist die Rast, kk Fig. 1 und 2 (von rasten, verweilen), étalages, boshes, weil hierdurch der Erz- und Kohlensatz eine Zeit lang verweilen mus, ehe er in den Schmelzraum nachtreten kann. Auf die Construction der Rast, den Winkel, den sie mit der Horizontalen macht, kommt sehr vieles in Bezug auf den Gang des Ofens an. - Man kann also die Schachtsfen in Oesen ohne und mit Gestell eintheilen.

Der untere Theil des Schachts an der Arbeitsseite, von der Rauhmauer entblüst, heißt die Ofenbrust, 1 Fig. 1 und 3; man tunterscheidet Oesen zum Eisenschmelzen, welche mit offner Brust arbeiten, — Hohösen, — und mit geschloßner Brust, — Blauösen; dies ist die einzige wissenschaftliche Eintheilung, die man unter den verschieden construirten Oesen machen kann; (vergleiche überhaupt über die Eintheilung der Oesen I. Seite 294).

Stückösen waren sonst in Steyermark und Kärnthen sehr üblich, sind aber wegen Verschwendung an Brennmaterial ganz abgeschafft und in Blauösen umgewandelt; dagegen sind sie noch in Ungarn und im Hennebergschen (Regbzk. Ersurt) im Betrieb. Die Höhe des Schachts beträgt 10 bis 16 Fuss, er hat im Hennebergschen die Form eines Doppelkegels; vor der Brust besindet sich eine Oessnung von 2 Quadrats, welche während des Osenbetriebs geschlossen ist. Man bringt dort Eisen aus gaaren Frischschlacken und Schmiedesinter, oder Glühspan vom Stabhammer aus, setzt nur hin und wieder & Rotheisenstein zu. Erst wird der Osen mit Kohlen gesüllt, und wenn sie gehörig glühend sind, giebt man die Erze auf; die Schlacke sließet ununterbrochen aus, ist ganz

ähnlich der rohen Frischschlacke, kiesels. Eisenoxydul (51,7% Eisenoxydul fand Karsten), woraus sich erklärt, dass dass Eisen in einem fast gesrischten Zustand ausgebracht wird. Der Guss wird mittelst einer großen Zange, Kette und Winde aus dem Osen geschafft, unter dem Hammer in Gusstücke von 45 bis 50 Ps. zerschrotet; währenddem wird der Osen wieder zugestellt und die Arbeit fortgesetzt. Alle 6 Stunden ist ein Gussfersig, der zwischen 5 und 8 Centner wiegt. So wenig auch in ökonomischer Hinsicht der Stückosenbetrieb zu loben ist, so giebt er doch ein vortreffliches Eisen, das sich durch Festigkeit und Geschmeidigkeit auszeichnet, welches wohl davon herrührt, dass bei der niedern Temperatur keine Erden und kaum das Manganoxydul sich reduciren und daher das Eisen nicht verunreinigen.

Die Construction der Blauöfen weicht von der der Stückösen nicht wesentlich ab, man zog nur den Schmelzraum etwas mehr zusammen, gab Erz und Kohlen in abwechselnden Schichten auf, erhöhte den Schacht bis auf 35 Fuss und darüber; den Kohlensack bringt man theils in der Mitte, gewöhnlich im ersten Drittheil der Höhe des Schachts an. Man giebt in den gehörig vorgewärmten Ofen abwechselnd Erz und Kohlen auf, sticht die Schlacken entweder für sich allein, oder mit dem Roheisen zugleich ab, lässt die Schlacke und das Eisen in einen sehr vertiesten Heerd von schwerem Gestübbe, oder eine zubereitete tiesa Grube laufen, in der es mit Wasser besprengt wird; hierdurch erstarrt die Schlacke und wird entfernt, das Eisen wird durch Aufspritzen von Wasser in Scheiben (Platteln) gerissen, wozu jedoch nur das bei einem gaaren Gang erzeugte graue Roheisen tauglich ist. Das in die Heerdformen abgelasne Eisen nennt man Flossen. In den Schlacken, welche sehr flüssig, leicht und von heller Farbe sind, befinden sich an 68 mechanisch eingemengtes Eisen, welches durchs Schlackenpochen gewonnen wird. Man vermeidet absichtlich die Bildung von gaarem Roheisen, wenn es nicht etwa zu Gusswaaren bestimmt ist, erzeugt lieber mit Ersparniss an Brennmaterial grelles Roheisen, welches sich besser verfrischen lässt. Man stellt in einigen Gegenden hauptsächlich dünngrelles Roheisen dar, Spiegelfloss, Hartfloss, die Schlacke ist dabei zwar auch glasig, aber dunkelgrün und blau; bei einem zusällig oder absichtlich übersetzten Gang des Ofens erhält man dickgrelles Roheisen, Weichfloss, luckiges (d. i. löchriges) Floss, welches breiartig abgestochen wird, seine vorige Sprödigkeit ganz verloren hat, ein stahlartiges Roheisen ist, und sich dem Stückofeneisen nähert; die Schlacken sind dabei dunkel, dickflüssig, mehr erdig als glasig. Den Uebergang vom Spiegeleisen zum Weichfloss macht das weisee Roheisen mit straliligem Gestige, das blumige Floss. Binnen 20 oder 40 Wochen muss der Ofen niedergeblasen werden, und da findet sich auf dem Bodenstein ein Wolf, stahlartiges Roheisen. — Der Gebrauch der Blauöfen ist besonders im südlichen Deutschland sehr verbreitet, aber auch im Hennebergschen üblich.

Die Construction eines Hohofens geht zwar schon aus dem so eben gesagten hervor,, es soll aber noch einiges Specielle in der Kürze angegeben werden, da es auf die Arbeit am Ofen großen Einfluss hat. Ist der Ofenschacht vollendet, so wird der Ofen zugestellt, das heifst, die Rast kk und das Gestell i eingesetzt, welche beide von dem Schachtfutter unabhängig sir rchschnitt des Gestells ist gepe. . ., 2, 4 ergiebt, weil man 'daswöhnlich viereckig, wie sich aus selbe aus feuerfestem Gestein pedient man sich aber eines feuer-Gemeng Masse genannt wird, festen Thons und Quarzsands, so giebt man dem Gestell eine runge oder halbrunde Form. Das Gestell erweitert sich vom Bodenstein I, Fig. 1 und 2, nach der Rast allmälig, und wird in Vorder- und Hintergestell, indem man die der Arbeitsseite zugekehrte Hälfte die Vorder- und die dahinter liegende die Hinterseite nennt, auch in Ober- und Untergestell, oder Heerd, creuset, eingetheilt, wo der Raum unter der Form mit letztern, der aber über der Form mit erstern Namen bezeichnet wird. Vorheerd, avantcreuset, m Fig. 1, ist derjenige Theil des Heerds, welcher unter der Brust des Osens frei hervorragt. Die Höhe des Gestells richtet sich nach der des Osens, sie beträgt zwischen 4 und 61 Fuss, so wie überhaupt die Beschaffenheit der Erze, des Brennmaterials über die dem Ofen zu gebenden Dimensionen, so wie über die Stärke des Gebläses, entscheiden müssen.

[ Das Gestell wird aus großen Werkstücken erbaut, welche folgende Benennungen haben: n der Rückstein, rustine, o,o Backenstücke, p,p Formsteine, in denen die Formen liegen; ist nur eine Form, so heisst der dem Formstein gegenüberliegende Stein Windstein, contrevent; q,q Gemeinstücke, r Tümpelstein, timpe, tymp, s Tümpelblech, taque de la timpe, welches von einem geschmiedeten Trageeisen getragen wird, t der Walloder Dammstein, dame, dam. Der offne Raum, den die beiden Vorderbacken mit dem Tümpel bilden, wird beim Anblasen des Ofens durch den Wallstein geschlossen, so dass nur oben vor dem Tümpel eine durch die vordersten Seiten der Vorderbacken und den Dammstein gebildete Oeffnung bleibt, durch welche man unter den Tümpel zum ganzen Untergestell, bis zum Rückstein, gelangen kann. Der Wallstein wird zwischen die beiden Vorderbacken so eingeschoben, dass auf der einen Seite (gewöhnlich der Windseite) eine Oeffnung in der ganzen Höhe des Untergestells bleibt, welche beim Betrieb des Ofens mit schwerem Gestübbe ausgefüllt wird, und die Oeffnung zum Stich, zum Ablassen

des Eisens und der Schlacke bildet. Der Wallstein ist also um 2½ bis 3½ Zoll schmäler als der Abstand zwischen den beiden Backen. Die Höhe des VVallsteins richtet sich nach der Form; wo letztere niedrig liegt und keine zähen Schlacken sind, kann die Höhe des VVallsteins mit der Höhe der Form in einer Ebene liegen, sonst legt man denselben aber meist 1½ Zoll niedriger, damit die Schlacke besser absließen könne. Die äußere, nach der Hütte zugekehrte, Seite des VVallsteins ist mit einer gußeisernen Platte, Schlackenblech, taque de la dame, u, belegt, in welcher sich oben eine Auskehlung zum Ablaufen der Schlacke und in der dem Abstich zugekehrten Seite einige Löcher und Leisten zum Einsetzen des Leistenblechs, u' Fig. 3 und 4, sich befinden. Zwischen diesem Leistenblech und der Pfeilermauer des Arbeitsgewölbes wird der sogenannte Leisten (Masselgraben), ein aus Sand geformtes Gerinn zubereitet, welches mit dem tiesten Punkt des Abstichs in Verbindung steht, und das abzulassende Eisen in die Sandsorm leitet.]

Die zum Betrieb der Hohösen, Blauösen etc. erforderliche Lust wird durch Gebläse, machines soufflantes, blowing-engines, beschafft, Vorrichtungen, welche Lust schöpfen, verdichten und ausströmen machen. Die von ihnen zusammengedrückte Luft wird durch eine Röhrenfahrt, vv Fig. 2 and 4, durch Düsen, buses, nose-pipes, ww, in die Form xx geleitet, welche selbst im Formstein des Gestells liegt; die Form ist meist aus Kupfer, unten platt, oben gerundet, vorn zugespitzt, der Rüssel; durch die Oeffnung in demselben, das Auge, y, strömt die Lust in den Schmelzraum. Die Gebläsemaschinen waren anfangs lederne Balgen, soufflets, bellows, welche sich aber zu leicht abnutzen und theuer zu stehen kommen; zu Ende des 16ten, Anfang des 17ten Jahrh. wurden die hölzernen Balgen erfunden und eingeführt; sie sind weit wohlfeiler und länger ausdauernd, als erstere. Sie bestehen aus einem hölzernen, keilförmigen, oder pyramidalen Kasten, Oberkasten, und aus einem möglichst flachen Kasten, dem Unterkasten, um welchem sich der erstere bewegt, und zwar in einer bogenförmigen Richtung auf und nieder. Die Düse liegt, so wie die Ventilöffnung, im Unterkasten, letztere mit einem gut schliesenden Ventil versehen; um das Entweichen der zusammengepressten Lust zwischen den Wänden der beiden Kästen zu vermeiden, sind am Unterkasten bewegliche hölzerne Leisten angebracht, welche mittelst gegen sie drückender Stahlsedern stetig gegen die Wände des Oberkastens reiben, und so der Lust den Austritt versperren. Man pflegt in den Kopf der Balgen vor der Düse ein Auslassventil anzubringen, um beim Ausgehen des Balgens den Rücktritt der Lust zu verhüten, welches stets nachtheilig ist. Man lässt die Balgendüsen nicht gern unmittelbar in die Form legen, sondern vereinigt mehrere Bälge mit einander, indem man durch Windleitungen die verdichtete Lust in einen Windkasten führt, und aus diesem ausströmen läst. Die Balgen sind in einem Gerüst gelagert, der Unterkasten ist gehörig besestigt, der Oberkasten wird durch angebrachte Maschinerie, welche Wasser oder Damps treibt, niedergedrückt und durch Hebel und angebrachte Gegengewichte wieder gehoben. Die Düse verbindet man mit dem Windkasten durch einen ledernen Schlauch, wodurch eine sehr nützliche Beweglichkeit derselben gegeben wird. Leider ist bei den hölzernen Balgen wegen des schädlichen Raums, den die beiden Kasten mit einander bilden, ein nicht unbeträchtlicher Windverlust, und die Unterhal-

tung kostbarer als die der lehrt die Physik, weshalb

Später kam man auf u befestigte einen hölzernen, demselben einen Kolben sich Klappenventil angebracht wa lassen, wenn sich der Kolber, durch ein luftverdünnter Rau... e. — Die Theorie der Bälge useinandersetzung unterbleibt, g der Kastengebläse; man Kasten senkrecht, und ließ in ieder bewegen, in welchem ein in den Kasten eindringen zu des Kastens entfernt, und dawird. Die Dichtung des Kol-

bens wird auf eine ähnliche Art bewirkt, als wie bei den Balgen; die Bewegung desselben geschieht mittelst einer Kolbenstange, welche durch einsachen Mechanismus auf und ab bewegt wird. Diese Art Gebläse verbreiten sich jetzt ziemlich allgemein. Der Kasten liegt auch wohl horizontal, wie z. B. bei Vaugham's eisernen Kastengebläse. Um aber den immer nicht unbeträchtlichen Windverlust bei den hölzernen Kastengebläsen zu vermeiden, kamen die Engländer auf den Gebrauch eiserner Cylindergebläse, soufflets cylindriques; seit einigen 30 Jahren sind sie in Oberschlesien eingesührt.

Auf Tasel VIII Fig. 5 ist ein Cylindergebläse, wie es auf einer Kupserschmelzhütte bei Eisleben ausgestellt ist, dargestellt. a die Kolbenstange, welche in einer konischen Oessung in der Mitte des Kolbens besetsigt ist; dieser besteht aus einer Bodenplatte mit angegosenen Rippen. Der Raum zwischen den Rippen wird mit Holz bb ausgesüllt, um einen schädlichen Raum möglichst zu vermeiden. Auf dem äußern Theil cc der Bodenplatte liegt ein lederner Kranz, auf diesem ein Holzring, auf diesem wieder ein lederner Kranz, und das Ganze wird durch den obern eisernen Ring d, d mittelst Schraubenbolzen gegen die Bodenplatte angedrückt. Die Lederkränze legen sich auswendig um den Holzring, der an der Peripherie ausgekehlt und mit Wolle gesüllt ist. e ist die an der Deckplatte des Cylinders angegosen Stopsbüchse, f die darauf besestigte Drückung; im Zwischenraum um die Kolbenstange besindet sich Werg, welches mit Talg und Oel getränkt ist. g, h die beiden Ventile, durch welche die äußere Lust in den Cylinder eintritt, i, k die beiden entge-

genge-

gengesetzten, durch welche die verdichtete Luft nach dem Windregulator m durch das gemeinschaftliche Rohr I, I geleitet wird; n das Rohr, welches den Wind aus dem Regulator ableitet nach der Form. Bewegt sich num der Kolben auf- oder abwärts, so wird er jelerzeit sowohl abgeschloßne Luft zusammendrücken und durch die Windröhre in den Windbehälter treiben, als auch frische Luft von afserhalb schöpfen. Man aennt daher auch solche Gebläse doppeltvirkende, ähnlich wie bei den Dampsmaschinen. — Vielleicht der griste Gebläsecylinder, welcher existirt, steht auf Dowlais Ironwork bei Merthyr Tydwill, er hat 12 engl. Fuß Durchmesser und 10 F. Hub.

[ Abbildung eines schönen Cylindergebläses von Stele und Aitkins in dem Industriel Tom. 5. pag. 281. - Wassertr mmelgebläse, trombe, soll 1640 in Italien erfunden worden. sein; s wird, wie aus der Physik, Lehre von den Gebläsen, bekannt ist, n demselben Lust durch eine herabstürzende Wassersäule ausammeng drückt und zum Ausströmen gebracht, das Wasser, welches durch eine Lutte in den Wasserkasten herabfällt, bringt aber die Lust selpt mit, theils enthält es nämlich Luft, theils wird sie auch vom VVsser mit fortgerissen; die hiezu gemachten Vorrichtungen sind sehr mannigfaltig. In Gegenden, welche ein naturliches hohes VVassergefale besitzen, und wo kein sehr starkes Gebläse nöthig ist, sind solche inrichtungen wegen der geringern Anlage - und Unterhaltungskosten empsehlungswerth. Dass die Luft hierdurch mit Wasserdampf gesäsigt in den Ofen gelangt, ist mehr vortheilhaft, als nachtheilig. - Fettengebläse von Henschel; Rotations-Wassersäulengebläse von Athans; Baader's verbessertes Glockengeblase; D'Aubuisson's Tonrengeblase, hierüber siehe Karsten a. a. O. Bd. 2. S. 382 u. f.]

Für alle Gebläse, welcie nicht unmittelbar den Wind in den Schmelzraum des Ofens blasen, we wegen des absetzenden Stroms nicht zu billigen ist, sind Windregu at oren erforderlich, damit ein steter Windstrom hervorgebracht werde. Dazu sind theils luftdicht gemachte große Räume anwendbar, die durch Gebläse mit Luft gefüllt werden, aus denen dann dieselbe, gleich wie das Wasser aus dem Windkessel einer Feuerspritze, in einem gleichmäßigen Strom ausbläßt; man hat auch Einrichtungen, daß die aus dem Gebläse getriebne Luft in einen zweiten weiten Cylinder eintritt, dessen Kolben durch Gewichte beschwert niedergedrückt wird, and dadurch die Gebläselust unter gleichen Druck versetzt, oder in ein Gasometer eigner Construction, in einen eisernen Kasten, welcher in einem gemauerten wasserdichten Bassin unbeweglich so ausgestellt ist, daß das Wasser innerhalb desselben mit dem äußern ihn umgebenden im Bassin frei communicit, wodurch also der Wasserspiegel, wenn Gebläselust in den Kasten eintritt, in diesem fällt und

im Bassin steigt. Die Röhren zum Eh- und Austritt der Luft in und aus dem Regulator müssen an entgegengesetzten Enden desselben sich befinden. Man bedient sich bei allen großen Gebläsemaschinen eines solchen Regulators, dessen Anlage zwar theurer ist, als die des erstern, dessen Unterhalt ber gar nichts kostet.

Als Brennmiterial bedient man sich für Hohöfen theils der Holztheils der abgeschveselten Steinkohlen, auch der Torskohle für Frischfeuer; (was die Gevinnung dieser höchst wichtigen Brennmaterialien selbst betrifft, so wirl hievon im II. Theil die Rede sein; über die Wärmeerzeugung durch deen Verbrennen siehe vorn I. Seite 83 u. f.). Ganz frische Holzkohlen verbennen leichter, sind also nicht so wirksam, als andere, die einige Wochn lang vor Nässe geschützt gelegen haben; untauglich sind aber nasse Ahlen, denn sie verbrauchen einen beträchtlichen Theil der Hitze zum Verdampfen des enthaltnen Wassers. Die Wirkung der Kohlen hängt bi gleichem Volum lediglich von dem Gewicht derselben, also ihrer speif. Dichtigkeit ab; die dichtere Kohle verlangt aber auch einen dichten Wind. - In Betreff des Torfs als Brennmaterial für Hohöfen, so ha sich aus angestellten Versuchen ergeben, dass derselbe die Holzkohlennicht ersetzen kann, die Kohlenersparung durch Zusatz einer gewisen Menge Torf in keinem Verhältnis mit den nachtheiligen Folgen seht, die sich besonders bei einer längern Anwendung desselben, vermöge der beträchtlichen Menge Asche, äußern. Zum Verfrischen des Eisens in Heerden war Torf unbrauchbar, anders für das Puddlingsfrischen im Flamoofen, wo der Torf wohl anwendbar ist. Dagegen ist Torfkohle zur Ezielung bloßer Glühbitze für Reck-, Schausel-, Zainhämmer sehr zu emzehlen; die sich verschlakkende Torfasche giebt eine schützende Deck fürs Eisen ab, (vergleiche I. Seite 115.). - Die Steinkohlen sind on verschiedner Beschaffenheit (vergleiche I. Seite 113 u. f.), und desalb nur mit besonderer Auswahl anzuwenden; sie werden bei Flammöfen benutzt, auch wohl zum Ausschweißen des Eisens und Stahls, nich für den Betrieb der Hohöfen, zu welchem Ende die Steinkohlen erst vercoakt, abgeschwelt werden. Die in Vercoakungsöfen gewonnenen Coaks fallen immer dichter und schwerer aus, als die in Meilern erzeugten, weshalb aber auch das Ausbringen dem Raum nach in den Ofen geringer ist, als in den Meilern. Ofencoaks sind auch von größerer Wirksamkeit als die Meilercoaks. Nässe ist den Coaks eben so nachtheilig, wie den Holzkohlen; solche, die viel Asche geben, sind nicht gut zu gebrauchen; 1 bis 3,5 & Aschengehalt lässt die. Coaks ohne Unbequemlichkeit anwenden, aber mehr Asche macht Strengflüssigkeit im Ofen.

Soll nun eine Hohosencampagne beginnen, so wird der Osen zuerst

abgewärmt, besonders vorsichtig, wenn ein neuer Kernschacht eingesetzt worden ist, damit nicht durch unzeitig gesteigerte Hitze Steine und Gestellmasse zerspringen; man zündet, nachdem die Form geschlossen, erst Holz auf dem Vorheerd, dann Kohlen im Gestell an, und schüttet von der Gicht aus nach, bis endlich bis zu dieser der Schacht voll ist. Sind diese etwas niedergebrannt, so giebt man eine neue Portion Kohlen und etwas beschicktes Erz auf, und fährt so lange fort, bis man bemerkt, daß sich letzteres im Gestell zeigt; darauf wird die Abstichöffnung geschlossen, die Form eingesetzt, die Düse vorgelegt und das Gebläse langsam angelassen (das Anblasen des Ofens), bis man nach mehrern Tagen endlich das gehörige Verhältniss zwischen Kohlen, Erz und Wind eintreten läst. Sobald die Schlackenmasse eine bestimmte Höhe im Gestell erreicht hat, und dieselbe nicht selbst fiber den Wallstein absließt. wird sie abgeworfen und das Gestell geräumt; das Selbstabsließen ist aber vorzüglicher. Diese Arbeit ist bei Coakshohöfen weit beschwerlicher, als bei Holzkohlenösen (das Ausarbeiten). Der erste Abstich nach dem Anblasen des Osens erfolgt nach 1 bis 3 Tagen, und das Eisen ist mehrentheils anfangs weißes, später erst graues Roheisen, indem erst nach und nach der rechte Hitzgrad eintritt. Die Kohlen und Erze sinken beim Betrieb von der Gicht in den Schacht, in Folge dessen von neuem aufgegeben wird, sobald als das Herabsinken eine bestimmte Tiese erreicht hat.

Kohlen und beschicktes Erz, die Möllerung, werden entweder nach dem Maafs, oder, was vorzüglicher ist, nach dem Gewicht aufgegeben, im letztern Fall wird das Erz mit der Beschickung erst auf der Gicht selbst gemengt, wobei die Größe der Kohlenstücke, so wie die des Erzes nicht ohne Einfluss auf den Gang des Ofens. Bei 30 bis 40 Fuss hohen und bis 8 F. im Kohlensack weiten Schächten wendet man Gichten von 28 bis 30 preuss. Kubiks. Kohlen, bei 40 F. hohen und im Kohlensack 11 bis 12 F. weiten Oefen 12 pr. Kubikf. Coaks für die Gicht an. Die Anzahl Gichten, charges, welche in 24 Stunden durch den Osen gehen kann, richtet sich vorzüglich nach der Quantität des Windes, aber auch ob die Kohlen völlig trocken, oder nass, ob der Osen erst einige Wochen, oder Monate im Betrieb, nach der Beschaffenheit Sind so viele Gichten niedergegangen, dass sich der Schlacken. das Untergestell mit flüssigem Roheisen', fonte, pig or cast-iron, angefüllt hat, und nur noch wenig Raum für die Schlacke bis zur Form übrig ist, so wird das Gestell gereinigt, der Ablassgraben, sow, welcher die Abstichöffnung mit dem Heerd, auf welchem sich das Roheisen ausbreiten soll, oder mit den Formen aus Sand und Kohlenstaub verbindet, fertig gemacht, die Gebläse in Ruhe gesetzt, sodann die Stichöffnung

durchstoßen und das Roheisen abgelassen. Hierauf wird die Abstichöffnung wieder geschlossen und die Form geöffnet. Der Abstich, coulée, erfolgt, ist das Robeisen zum Verfrischen bestimmt, alle 12, 18, 24 Stunden, ist aber das Robeisen für Eisengusswaaren, so richtet sich der Abstich oft nach der Förmerei, man pflegt auch wohl gar nicht abzustechen, sondern aus dem Vorheerd das Eisen mit eisernen, inwendig mit Lehm überzognen Giefskellen auszuschöpfen, und in diesen nach den Formen hinzuschaffen. Das Roheisen wird nämlich entweder in bestimmte Formen geleitet, oder gegossen, um als Gusswaare benutzt zu werden, oder es erhält die Gestalt von Mulden, von Parallelopipeden, von Platten (Platteln), wenn es gefrischt, d. h. in Stabeisen verwandelt werden soll; erstere Gestalt nennt man Flossen, pigs, saumons, die zweite Gänze, gueuses, letztere werden noch glühend durch Aufstreuen von kalten Sand an gewissen Stellen und Außehlagen mit einem großen Hammer in Stücke von 6 bis 8 Fuss Länge, 10 bis 12 Zoll Breite, 2 bis 4 Z. Dicke zertheilt. Bei den Platten wird das Eisen durch vorgängiges Begießen in Scheiben gerissen. - Da die Schlacken, besonders bei den Oesen, wo dieselben nicht von selbst absließen, mechanisch eingeschloßne Eisenkörner enthalten, so werden dieselben im Schlackenpochwerk naß gepocht und die schwerern Eisenkörner von dem Schlackenpulver durchs Wasser geschieden, das so gewonnene Eisen nennt man Wascheisen; von selbst abfließende Schlacke wird nicht gepocht. (Man benutzt das Wascheisen unter andern zur Niederschlagsarbeit bei dem Verhütten von Bleiglanz.) Der Betrieb des Hohosens wird nun stetig so lange fortgesetzt, bis das Gestell des Ofens zu sehr erweitert ist, als dass man mit Vortheil noch graues Roheisen erzeugen kann, widrigenfalls der Osen ausgeblasen wird. Man setzt dann keine Erzgichten mehr nach, sondern einige leere Kohlengichten, bis die Erzgichten ganz heruntergegangen sind; dann stellt man das Gebläse ein. Man findet am Bodenstein eine zusammengewachsne, halbgefrischte Eisenmasse, Eisensau, welche mit dem Gestell ausgebrochen wird; in ihr befinden sich nicht selten Titanwürfel, vergleiche oben Seite 37. Soll ein Ofen blos auf kürzere Zeit stehen, so dämpst man ihn, indem alle Oeffnungen und Zugänge verschlossen werden. - Die Dauer einer Campagne ist unbestimmt, sie kann im günstigsten Fall mehrere Jahre lang fortgesetzt werden, wenn es der Ofen aushält und nicht etwa Materialien schlen.

[Man hat neuerdings in Schottland auf dem Clyde ironwork die Erfahrung gemacht, dass heisse Lust von 220° F. durch die Form in den Schmelzraum geleitet eine Ersparniss von & Coaks bedingt; man erhitzt die Lust vorher dadurch, dass man sie durch eiserne Röhren leitet, die in Steinkohlenseuer liegen, wozu man nur 1 des Brennmaterials gebraucht,

welches man gebraucht haben würde, wenn die Luft kalt mit den Coals im Ofen in Berührung kommt. Alle Hohöfen auf jenem Hüttenwerk werden mit heißer Luft betrieben. Siehe VV. Z. Bd. 4. S. 92, 565.]

Erklärung des Hohofenprozesses. So wie die Eisenoxyd eder Oxydul enthaltenden Erze sammt den Kohlen allmählig heißer werden, erfolgt zuerst die Reduction derselben, unter Erzeugung von Kohlenoxydgas, welches auch, wenigstens zum Theil, in kohlensaures Gas thergeht. Ist die Reduction erfolgt, so nimmt das Metall von den umgebenden Kohlen Kohlenstoff auf, es sättigt sich fast mit Kohlenstoff, wird dadurch Roheisen, und geräth endlich, wenn es in der heissesten Partie des Ofens anlangt, in Fluss. Die kiesels. Eisensalze schmelzen an und für sich eher, als sie sich reduciren. Die Temperatur des Ofens hat hierauf sehr großen Einfluss, von ihr hängt die Beschaffenheit des auszubringenden Eisens ab, und sie kann in den mehresten Fällen durch das Verhältnis des Erzes gegen die Kohlen bestimmt werden. Wenn sich das Eisen mit Kohlenstoff nicht völlig gesättigt hat, wird es eine Schlacke geben, welche mehr oder weniger reich an Eisenoxydul ist, und Roheisen weniger reich an Kohlenstoff, als das Spiegeleisen (neutrales Roheisen); also je niedriger die Temperatur, desto reicher ist die Schlacke an Eisenoxydul, und desto ärmer das Eisen an Kohlenstoff. Hat sich dagegen das Eisen völlig mit Kohlenstoff sättigen können ehe es schmolz, so bildet sich eine Schlacke, welche sehr wenig Eisenoxydul enthält, und Spiegeleisen. Wird aber der Schinclzpunkt sehr hoch geführt, oder die Beschickung strengflüssig eingerichtet, so ändert sich das Spiegeleisen in graues Roheisen um, wobei ein Theil Kohlenstoff als Graphit ausgestoßen, und Manganoxydul und Kieselerde aus der Schlakkenmasse reducirt wird, die sich mit dem Roheisen desto mehr verbinden, je länger es in der hestigen Schmelzhitze verweilt; dann nimmt aber auch der Kohlenstoffgehalt ab, und kann daher auch im grauen Roheisen sehr verschieden sein, niemals erreicht er aber den des neutralen weißen Kohleneisens. Nach allen bisherigen Erfahrungen entsteht beim Betrieb des Hohosens weißes Roheisen, fonte blanche, white cast-iron, forge-pig, 1) bei leicht flüssigen, oder durch Missverhältnifs des Zuschlags leicht flüssig gemachten Erzen, leichten Kohlen und starkem Gebläse bei übrigens gutem Gang; 2) bei zu großem Verhaltnis des Erzes gegen die Kohlen, also beim rohen Gang; 3) hei zu geringer Hitze, übrigens gutem Gang des Ofens; 4) bei zu großer Abkühlung des Schmelzraums u. a. m.

Dagegen wird graues Roheisen, fonte grise, grey metal, foundrypig, bei einem sehr hitzigen Gang des Ofens, wobei der Wind gehörig aus der Gicht bläst, die Schlacke nicht zu flüssig, aber auch nicht zu steif, und die Hitze im Gestell möglichst groß ist, jederzeit entstehen. Es ist demnach sehr wahrscheinlich, dass alles graue Roheisen aus dem weißen entstellt, und zwar durch die Einwirkung einer großen Hitze. (Halbirtes Roheisen, fonte truitée, mottled iron). - Mehrere Umstände haben auf den Hohosenbetrieb bedeutenden Einfluss, als die Höhe des Schachts, insofern man in höhern Oefen um einige Procent das Ausbringen vermehren kann, und weniger Eisenoxydul in die Schlacke geht, - ein Hohofen mit Coaks betrieben 45 bis 50 Fufs, mit schweren Holzkohlen nicht unter 35 F.; - die Größe der Kohlen, die Dichtigkeit des Windes, - bei leichten Holzkohlen muß derselbe eine Dichtigkeit haben, welche dem Druck einer Wassersäule von 1 bis 11/4 F., bei schweren Holzkohlen = 2 bis 3 F., bei Coaks von 4 bis 8 F. Wassersäule entspricht; die Menge des Windes, - 30 F. hohe Oefen brauchen kaum mehr als 800 Kubikf. Wind in der Minute, 35 bis 40 F. hohe kaum mehr als 1200 Kbf., mit Coaks betriebne Oefen sollten nicht unter 2000 Kbf. Wind erhalten; die Weite des Schachts, denn sie muss mit der Schmelzbarkeit der Erze und der Qualität der Kohlen in Verhältnis stehen; die Größe und die Höhe des Gestells, die Neigung der Rast, Stellung der Form, Weite des Auges.

Die Form in Verbindung mit dem Ansehn der Schlacke giebt dem Hüttenmann das zuverlässigste Kennzeichen über den Gang des Ofens ab; so lange die Form hell ist und einen so hellen Schein hat, dass man anfänglich im Gestell nichts erkennen kann, so ist der Gang gaar; je weniger die Form leuchtet, dunkelroth erscheint, desto mehr ist der Erzsatz vorherrschend u. s. w. Das Nasen der Form, Ansetzen von Schlacken an den Rüssel derselben, ist jederzeit mit dem Ansetzen von gefrischtem Eisen über der Form verbunden. Die Farbe der Schlacken giebt kein bestimmtes Kennzeichen für den Gang des Ofens, weil die verschiednen Eisenerze verschieden gefärbte Schlacken geben; blau und grün sind die Hauptsarben. Je gaarer der Gang des Ofens und je reiner das Eisen ausgebracht wird, desto heller ist die Farbe der Schlakken, je näher dem rohen Gang, desto dunkler sind dieselben gefärbt, endlich gar schwarz. Sind die Schlacken im Holzkohlenhohofen glasartig, glasglänzend, so ist der Gang weder hitzig noch zu roh, beim gaaren Gang sind sie halbdurchsichtig; werden sie aber matt, blasig, erdig, dunkel, so ist der Rohgang vorhanden. Bei den Coaköfen haben die Schlacken selten die Durchsichtigkeit der erstern, sie sind fast immer undurchsichtig, werden bei hoher Hitze glasglänzend, haben einen großmuschligen Bruch, sie können selbst stark grün und blau aussehen, und doch bei einem völlig gaaren Gang des Ofens erblasen sein, braune Farbe deutet aber schon einen Uebergang zum Rohgang an. Die Flüssigkeit der Schlacken ist sehr verschieden, so auch ihre Zähigkeit und Formbarkeit; man benutzt die guten Schlacken um Schlackenziegel aus ihnen zu fertigen, zum Pflastern der Hüttengebäude etc. (Als ein Beweis, dass sie wie Glas sich verarbeiten lassen, spinnt man auch wohl Schlacke, welche dann von den Arbeitern den das Werk besuchenden Fremden als ein Andenken überreicht wird; so in Oberschlesien.)

Was die chemische Zusammensetzung der Hohofen hlacken betrifft, so ist sie nothwendig nach Massabe der verschiedene Erze, Beschickung, Kohlen verschieden; sie enthalten Kieselerde, Thonerde, Kalk, Magnesia, Eisen-, Manganoxydul (Schweselcalcium), sie sind theils so gemischt, dass sie 3 kieselsaure Salze darstellen, theils auch nur 1 kiesels. 1 kiesels. Verbindungen; nicht selten lässt sich aber auch kein einsaches proportionales Mischungsverhältnis zwischen dem Sauerstoff der Kieselerde und der Basen nachweisen, oder vielmehr sinden dann Mischungen von zweierlei verschiednen Silikaten statt. Gaarschlacken, welche wenig oder gar kein Eisenoxydul enthalten, blähen sich, wenn man sie glühend mit Wasser ablöscht, sehr stark auf, bilden eine schaumige, poröse, lockre, bimssteinartige Masse; an den Wänden, in den Ritzen des Gestells sindet man nicht selten in zarten weichen Fäden reine Kieselerde, aus dem aus Roheisen abgeschiednen wieder oxydirten Silicium entstanden, Schweseleleisen, Schweselemangan, Blei in Krystallen, Glätte, Mennige etc.

Das Roheisen ist ein Gemisch von in verschiednen Quantitäten mit Kohlenstoff verbundnen Eisen mit Mangan, Schwefel, Phosphor, Silicium (Alumium), Titan, Chrom; es wird theils zum Verfrischen verwendet, um Stabeisen und Stahl aus ihm zu gewinnen, theils zu Gusswaaren verarbeitet; hienach wird es von verschiedner Beschaffenheit erblasen.

[Im Jahr 1825 wurden im preuß. Staat gewonnen 793,672 Centner Roheisen, 1826 845,346 Ctr.; an Gußwaaren 1825 182,228 Ctr., 1826 207,205½ Ctr.; 1828 und 1829 wie folgt:

01 1 11 11	1 8 2 8.		1 8 2 9.	
Oberbergamtsdistrikte Im:	Roheisen. Gentner.	Gulswaaren. Centner.	Roheisen. Centner.	Gulswaaren Gentner.
Brandenb. preussischen	6,821≹ u.	24,605 \\ 120,289 Stück	6,649	166,314
Schlesischen	417,705	52,563	432,456}	48,7773
Niedersächs. Thüringsch.	19,303	2,734	21,078	4,910
Westphälischen		60,030	4,168%	75,140
Rheinischen	400,044	79,793}	443,265	77,791
_	850,796%	219.726	907.617	372,9331

Die Einfuhr an Gulseisen betrug 1828 69,470 Ctr.. die Ausfuhr 84,294

In folgenden Regierungsbezirken des preuss. Staats besinden sich Hohöfen, und zwar im Jahr 1829:

Regierungs- bezirk.	Zahl der Hoböfen.	Zahl,	Königliche. Ort.	Private. Zahl.	Distrikte, wo sie sich befinden.
Oppeln	48	7	Königshütte 4, Glei- witz, Malapane, Creutzburg.		Lublinitz 11, Groß-Streh- litz 7, Tost-Gleiwitz 6, Beuthen 5.
Liegnitz	14	-		14	
Breslau	1000	-	-7 h	2	im Glatzer, Habelschwerd- ter Kreis.
Frankfurt	2	2	Vietz,	_	7.5
Stettin	1	1	Torgelow Ucke- Par	-	
Gumbinnen	1	1	Wo.	-	
Merseburg .	1	-		1	Lauchhammer.
Magdeburg.	2	-	10000000	2	Schierke, Ilsenburg a. Brock,
Erfurt	23	2	Sorge am Harz, Neu- werk im Henne- bergschen.		im Schleusinger, Ziegenrük- ker Kreis.
Münster	1	-	7.0.	1	Kreis Borken.
Minden	1	-		1	Altenbecken, Kreis Pader- born.
Arnsberg	27	1	Lohhütte bei Siegen	26	Müsen, Gosenbach, Nie- derschelden, Eisern, Ei- serfeld etc. im Siegensch.
Coblenz	19	1	Saynerhätte.	18	Bendorf, Rasselstein, Hamm, Rheinbellen etc.
Düsseldorf	. 2	-		2	Isselburg etc.
Cöla	6	-		6	Oberkaltenbach, Ründeroth, Weyershagen etc.
Aachen		-		22	im Kreis Gmund, Duren
Trier	20	-		20	Geislautern, Dillingen, u. a. a. O. m.
Summa	192	15		177	

Jahr.	Tonnen.	Zahl der Oesen.
1740	17,000	59
88	<b>68</b>	85
96	125	121
1806	<b>25</b> 0	
20	400	
25	<b>581,367</b>	261
27	<b>69</b> 0	284
m1 04 0 000		

<sup>\*)</sup> D. p. J. Bd. 31. S. 390. - Dufrenoy und Beaumont über die

Also im Jahr 1827 600,000 Tonnen == 13,550,946 preuß. Centner!

Die größte Zahl Hohösen besindet sich in Staffordsbire und SouthVVales, zusammen 185 mit einer Production von 488,000 Tonnen. —
Von jener Totalproduction kann man annehmen, daß 30 zu Gußwastren, 70 zum Verfrischen verwendet wurden. Zu einer Tonne Roheisen wurden durchschnittlich 4 Tonnen Steinkohlen verbraucht, also sur 690,000 Tonnen Roheisen 2,760,000 Tonnen Steinkohlen!!

Ueber Frankreichs Eisenhüttenwesen siehe eine Abhandlung von Héren de Villefosse. ). Im Jahr 1826 waren in 45 Departem. 424 Hohöfen in Betrieb; das Product von 422 Hohöfen, welche ausschließlich Robeisen lieferten, war 1,739,269 metrische Centner = 3,380,506\frac{1}{2} preuß. Centner, und zwar das der Holzkohlenhohöfen 1,704,243 und der Goakshohöfen 35,026 metrische Centner. An Gußwaaren wurden dargestellt 378,186 metrische Centner = 735,056 preuß. Centner.]

Um aus den Eisenerzen Stabeisen zu gewinnen, kann man zwiefach verfahren, nämlich entweder so, dass die Erze in Stückösen, oder Luppenheerden, Rennseuern bearbeitet werden, wobei ein zwischen dem Roheisen und Stabl in der Mitte stehendes Product gewonnen wird, vergleiche oben Seite 42, oder es werden die Erze zuerst in Blauoder Hohöfen reducirt, wobei jedoch das Eisen Kohlenstoff ausnimmt, und das Roheisen sodann durch das Frischen, affinage, in Stabeisen umgewandelt. Das Verfrischen geschieht theils in Heerden, oder Feuern, (Frischheerd, Frischfeuer, Zerrennheerd) mit Holzkohlen, theils in Flammösen bei Steinkohlen, und zwar ohne dass das Brennmaterial mit dem Eisen in unmittelbare Berührung kommt; letzteres Verfahren ist im vorigen Jahrhundert in England zuerst ausgeführt worden. Da das Eisen, in Maassen es sich vom Kohlenstoff reinigt, immer schwerer schmelzbar wird, und in keinem Ofenfeuer geschmolzen werden kann, so verursacht dieser Umstand viele Schwierigkeiten bei der Entkohlung desselben, welche nur durch die Einwirkung von oxydirtem Eisen in bedeutender Menge erreicht werden kann.

Das Frischen in Heerden besteht darin, das Raheisen durch die Gluth der brennenden Kohlen vor dem Gebläse einzuschmelzen, den Kohlenstoff, die fremden Metalle und nicht metallischen Substanzen, welche im Roheisen enthalten sind, durch Oxydation herauszuschaffen, und das durch die Gebläseluft oxydirte Eisen durch die glühenden Koh-

Roh- und Stabeisenproduction in England, A. d. M. II série, Tom. 2. Pag. 3, 177. — Coste und Perdonnet desgleichen Tom, 5. pag. 255, 455; beide Abhandlungen enthalten viele Abbildungen.

<sup>\*)</sup> A. d. M. Tom. 13. p. 339.; ein kurzer Auszug in D. p. J. Ed. 24. S. 441. Ferner A. d. M. II ser, Tom. 2. p. 401., in K. A. f. M. G. etc. Ed. 1. S. 207.

len wieder zu reduciren. Aber bei der steten Berührung des Eisens mit den Kohlen in der Glühhitze ist es unvermeidlich, dass ersteres immer von Neuem wieder etwas Kohlenstoff aufnimmt, doch werden die leichter oxydirbaren fremden Metalle und heterogenen Materien bei dem öftern Durcharbeiten der Masse vor dem Gebläse in den Heerden, bei dem öftern Wechsel von Oxydation und Reduction vollständiger geschieden, als dies bei dem Verfrischen in Flammöfen der Fall ist, wo das Wiederausnehmen von Kohlenstoff dadurch vermieden wird, dass das Eisen ohne Berührung mit glühenden Kohlen gefrischt wird. Je reiner aber ein Roheisen ist, desto schweiter, i chter und mit desto geringerm Verlust lässt es sich verfrischen. Erfahrungsmäßig ist das weiße Roheisen zum Verfrischen mehr geneigt, als das graue: erstlich kommt es leichter in Fluss, bleibt aber mehr dickflüssig, zweitens wird es vom Eisenoxyd weit schneller in Stabeisen umgewandelt; graues Roheisen muß erst in den Zustand des weißen Roheisens übergehen, wenn es sich in Stabeisen umändern soll, weshalb ein beträchtlicher Zusatz von Eisenoxydul (kiesels. Eisenoxydul, in welchem letzteres stark vorwaltet) nöthig wird, weshalb man beim Verfrischen von grauem R. weit mehr Gaarschlacke anwenden kann, als bei dem des weißen R. Nichts desto weniger darf nicht geglaubt werden, dass der Gang des Hohosens immer so gehalten werden müsse, dass nur weisses R. zum Verfrischen gewonnen wird, im Gegentheil ist bei Coakshohösen ein recht graues R. bei möglichst leichtflüssiger Beschickung zum Behuf des Verfrischens in Heerden zu erzielen, wogegen aber graues R., bei sehr strengflüssiger Beschickung erblasen, ganz unpassend ist, weil es sehr viel Silicium (Alumium) aufgenommen hat. Bei Holzkohlenhohöfen und gutartigen Erzen kann man aber auf weißes Roheisen hinarbeiten, nicht aber bei Wiesenerzen.

Die Einrichtung eines Frischfeuers, Frischschmiede (Wallashammer), forge, siehe Tasel VIII Fig. 6 im Grundris und Fig. 7 im Durchschnitt nach der Linie ab Fig. 6 (Frischseuer von Gortartowitz in Oberschlesien), ist solgende: Es besindet sich in einem eignem Hüttengebäude ein großer Heerd mit dem dazu gehörigen Gebläse, nebst dem zum Ausschmieden nöthigen Wasserhammer, oder Walzwerk; der Heerd ist 6 Fus im Lichten lang, 3 F. breit, 12 bis 15 Zoll über der Hüttensohle erhaben, über ihm eine auf Säulen ruhende Esse; der Heerd ist mit eisernen Umsassungsplatten a,a,a, belegt, und hat eine Oessung, in welcher das sogenannte Feuer, foyer, b,b, d. h. der zum Frischen bestimmte Raum, eingebaut wird. Dies geschieht also: man legt auf den Grund des Feuers oder Heerds eine gußeiserne Bodenplatte, den Boden, fond, c Fig. 7, und an deren Seiten 3 oder 4

Seitenplatten auf die hohe Kante, Frisch zacken, taques, und zwar so, dass ein Zacken die Vorderseite begränzt, Schlackenzacken, laiterol, chio, chariot, taque à laitier, d, d, ein anderer gegenübersteht, Hinterzacken, rustine, taque de fond, herre, e,e, ein dritter zur Seite des Gebläses, oder Formzacken, varme, taque de tuyère, f,f, diesem gegenüber der Gichtzacken, contrevent, g,g, wo das Roheisen aufgegeben wird. Auf dem Hinterzacken steht der sogenannte Aschenzacken h, lose auf, um das Zerstreuen von Kohlen und kleinen Eisenstückehen beim Aufbrechen des Eisens im Heerd zu verhüten. Im Schlackenzacken befinden sich ein oder mehrere Löcher in verschiedner Höhe zum Ablassen der Schlacke, welche in der Zeichnung nicht zu sehen sind. Unter dem Boden ist ein ausgemauertes Wasserloch angebracht, Tümpelloch, welches mit Wasser gefüllt werden kann, um namentlich den Boden abzukühlen, was nach dem Frischen geschieht, indem die Hitze durchs Verdampsen des Wassers gemildert wird. Die Entsernung der Vorderseite von der Hinterseite nennt man die Länge des Heerds, sie beträgt 32 Zoll, die der Form- von der Gichtseite die Breite, welche 24 bis 26 Z. beträgt. Für den Gang des Frischens ist die Stellung der Frischzacken, die Lage des Bodens und die Entsernung desselben von der Form wichtig: Gicht- und Hinterzacken sind nach auswärts gestellt, der Formzacken neigt sich dagegen in den Heerd; such die Windsührung, d. h. die Beschassenheit und Lage der Form i, und der Düse k, ist sehr einflusreich, letztere liegt in der Form zurück, wodurch bewirkt wird, dass sie die Form kalt bläst und so gegen das Verbrennen schützt; die Düse ist mit der Windleitung mittelst eines ledernen Schlauchs verbunden. Die Form liegt in einem eignen eisernen Formkasten lauf dem Formzacken in etwas abwärts geneigter Richtung, das Stechen der Form; die Formen sind aus Kupfer, haben halbrunde Mündungen, die nach Massgabe des zu versrischenden Roheisens weiter oder enger gemacht werden; die Entsernung der Form vom Hinterzacken beträgt 9 Zoll, die Tiefe des Feuers, d. h. die Entfernung des Bodens von der Oberfläche des Formzackens 8 Z., auch nach Umständen 7 und 9 Z., sie ist bei dem guten Roheisen geringer, als bei fehlerhaftem; die Tiese des Feuers und das Stechen der Form, oder die Richtung des Windstroms, müssen stets zu einander im richtigen Verhältniss stehen. m die Windleitung, welche durch die Esse n geht, o ein mit einer Schraube versehenes Ventil, um den Windstrom zu reguliren; p Aschensall, q eiserner Rauchmantel, um den Rauch und die Funken nach der Esse abzusühren.

Das Roheisen, welches zum Frischen gebraucht wird, hat parallelopipedische Form, G anz (vergleiche vorn Seite 52, doch werden auch Bruchstücke

vom Eisenguss mit aufgegeben. Graues, oder gaares, Roheisen erfordert zwar größere Hitze zum Schmelzen, als weißes, wird aber völlig flüssig, wogegen das letztere zwar schneller abschmilzt, aber breiartig bleibt; nur Spiegeleisen und das ihm zunächst stehende weißgaare wird noch gehörig flüssig, Der Frischer hat darauf zu achten, daß das Frischen nicht zu schnell vor sich gehe, Gaargang, aber auch nicht zu langsam, Rohgang, weil im ersten Fall viel fremde Bestandtheile im gefrischten Eisen bleiben, im letztern aber viel Abbrand stattfindet; er muss also das Feuer, nach Massgabe des Roheisens, bald mehr auf den Gaar-, bald mehr auf den Rohgang einrichten. Die Menge Hahaisen, velche auf einmal zum Frischen eingesetzt wird, beträgt 2 bis 2 Die Beschaffenheit der Holzkohlen bedingt die Menge der chen Windes, harte verlangen mehr, als weiche, unter die si---ferne die vorzüglichsten. Zuschläge werden eigentlich nient at ndt; kaltbrüchiges (phosphorhaltendes) Eisen hat man durch einen Zusatz von gepochtem Kalkstein verbessern wollen. Der Frischer gebraucht aber noch, um den Rohgang zu vermeiden, Gaarschlacke vom Frischen (basisch kiesels, Eisenoxydul), auch Hammerschlag (Eisenoxydul-Oxyd), wobei zugleich das in beiden enthaltne Eisen wieder zu gute gemacht, also Eisen gewonnen wird; bei zu gaarem Gang wird auch wohl Sand zugesetzt, was aber nicht sehr nützlich ist. Was die Lustmenge betrifft, welche zugeführt werden muss, so beträgt sie beim Einschmelzen eines gaaren R. 140 bis 150 Kubikf. in der Minute, eines weißen 160 bis 180 Kf., beim Frischen 200 bis 210 zu Anfang, 240 bis 250 zu Ende, beim Anlausen selbst an 400 Kf.

Der Frischprozess zerfällt nämlich in zwei Hauptabtheilungen, ins Einschmelzen des zu verfrischenden Eisens, und ins Frischen des eingeschmolznen, wobei jedoch noch zu bemerken ist, dass während des Einschmelzens die Kolhen oder Schirbel, massoques, vom vorigen Deul gewärmt und ausgeschmiedet werden. Soll das Verfrischen beginnen, so wird der Heerd, nachdem vorher schon gefrischt worden, nöthigenfalls erst abgekühlt, die Gaarschlacke vom vorigen Frischen und der Schwahl, sorns, (gesinterte Gaarschlacke) theils herausgenommen, theils im Heerd gelassen, je nachdem es das zu verfrischende Roheisen verlangt, der Boden mit den kleinern Kohlen vom vorigen Frischen belegt, der Vorheerd mit feuchter Lösche, fraisil, gehörig umschüttet, und die Ganz vom Gichtzacken aus in den Heerd gerückt, so dass sie 6 bis 7 Zoll weit von der Form entfernt ist; man schüttet eine Schwinge voll Kohlen auf, und lässt das Gebläse an. Wird weisses Roheisen (gaarschmelzendes) verfrischt, so muss mehr und schärferer Wind, wird aber graues R. (rohschmelzendes) bearbeitet, so muss weniger Wind in den Heerd

gelangen. Es muis darauf gesehen werden, daß sich nicht zu viel Rohachlacken im Heerd sammeln, die Ganz stets nachgefahren wird, im Massen sie abschmilzt, die Kohlen vom Wind nicht auseinandergeblasen werden; man lässt daher auch von Zeit zu Zeit die Schlacken ab, untersucht die Beschaffenheit des Eisens im Heerd, welches beim gehörigen Gang des Einschmelzens zu Ende dieses Prozesses teigartig gefunden werden mus, weil dadurch die Arbeit erleichtert wird, und man im Stande ist, ein gutes Stabeisen zu produciren. Ist alles zum Deul bestimmte Roheisen eingeschmolzen, so beginnt das eigentliche Frischen: der Frischer räumt den Heerd, lässt die Schlacken ab, und enthlöst das Eisen von Kohlen, sticht den Schwahl vom ungefrischten Eisen ab (Rohschlacken), und schreitet zum Rohaufbrechen; er stölst eine lange, starke Brechstange beim Gichtzacken auf den Boden nieder, hebt dadurch die Eisenmasse, durch verschiedne Bewegungen, in die Höhe, und sucht durch eine ähnliche Operation von der Ecke des Form- und Vorheerdzackens aus den Eisenklumpen völlig loszubrechen und nach der Gichtseite hin zu bewegen. Je nachdem er nun die Beschaffenheit des Eisens findet, ist sein Verfahren verschieden; findet er es gehörig gaar eingeschmolzen, so wird es in 3 oder 4 Theile zerbrochen, welche von der Gebläselust gehörig durchgewirkt, und in der kürzesten Zeit auf die vortheilhafteste Weise zur Gaare gebracht werden können. Er bricht beim Gichtzacken zuerst auf, legt die Masse aus dem Feuer auf den Heerd, so auch in der Mitte und am Formzacken, schüttet frische Kohlen auf den Boden; die vor der Form gelegnen, ziemlich gaaren Stücke, legt er über die Form, die mehr rohen vom Gichtzacken vor die Form, dem Wind gegenüber. Das Gebläse wird stärker angelassen, und, sollte der Gang noch roh sein, Hammerschlag zugesetzt; so schmilzt das in die Höhe gehobne Eisen in den Heerd herunter. Sollte hierauf das Eisen noch ziemlich roh sich im Heerd besinden, so bricht er zum zweiten, auch wohl selbst zum drittenmal roh auf, bis eine weiße Flamme den guten Gang andeutet, und bis sich das Eisen zu einem einzigen Klumpen vereint hat, und eine gelblich-weiße Farbe besitzt. Hierauf schreitet der Frischer zum Gaaraufbrechen des halbgaaren Eisens, avaler la loupe, er hebt das Eisen ganz in die Höhe über die Form, wodurch die glühenden Kohlen des Heerds unter den Eisenklumpen fallen, wo sie die zum jetzt erfolgenden Niederschmelzen erforderliche Hitze erzeugen; auch wird der Boden von allem Schwahl gereinigt, das Eisenstück mit frischen Kohlen beschüttet, die mit Wasser genetzt werden. Das Gebläse wird nun vermehrt, um beträchtliche Hitze zu erzeugen und das Eisen in einen halbflüssigen Zustand zu versetzen, die Schlacken abzuscheiden; das Eisen geräth dabei in kochende Bewegung und wird der Wirkung des Windes recht ausgesetzt, weshalb es auch eine gehörige Zeit lang in diesem Verhältnis bleiben mus; die Gaarschlacke umgiebt das Eisen im Heerd, und wird nur dann abgelassen, wenn sie in zu großer Menge vorhanden ist. — War aber das R. phosphorhaltend, so muss es bei einem sehr rohen Gang verfrischt werden, alle gaaren Zuschläge bleiben weg, um den größten Theil des Phosphors als Phosphorsäure in die Schlacken zu treiben. Man sucht auch diesen Zweck durch 3 bis 10 gepulverten weißen Kalkstein zu erreichen, den man nach dem ersten Rohausbrechen außtreut, hiemit wird bis zum Gaarausbrechen fortgesahren; dadurch wird aber der Fehler des Kaltbruchs nicht gänzlich ausgehoben. Solches Roheisen wird überhaupt am besten zu Guswaaren und nicht zu Stabeisen verarbeitet,

Nun pflegt man ein Verfahren anzuwenden, welches aber nicht allgemein üblich sit, das Anlaufenlassen, Anlaufnehmen, affinage par attachement. Findet nämlich der Frischer, dass, wenn das Eisen beim Niederschmelzen in die kochende Bewegung geräth, und er die Brechstange unter das Eisen in der Ebne der Form steckt, sich gaares Eisen an dieselbe ansetzt, so bildet er in dem Eisen eine Pfanne, oder Höhlung vor der Form, steckt einen Eisenstab hinein, den er von Zeit zu Zeit umdreht, wobei sich das Eisen anhängt und der Stab nicht leicht herausgezogen werden kann, er zieht ihn heraus, schweißt unter dem Hammer das Eisen auf, kühlt es in Wasser, steckt ihn wieder in die Pfanne, und wiederholt dieses Verfahren so lange, bis der Anlaufkolben, lopin, sein bestimmtes Gewicht von 16 bis 20 Pfd. erreicht hat, welcher dann ausgeschmiedet und von der Stange abgehauen wird, während dem ein zweiter Stab eingehalten wird, womit er so lange wechselsweis fortfährt, bis das Kochen und Anlaufen aufhört. Man erhält auf solche Weise, je nach der Menge des eingeschmolznen Eisens und dessen Beschaffenheit, 2, 3, auch 6 bis 9 Kolben, welche von vorzüglicher Güte sind. Nach vollendetem Anlausen wird das Gebläse etwas langsamer gestellt, und zum Deulmachen übergegangen. Der Frischer sucht alle kleinen auf dem Heerd zerstreuten Eisenstückehen zusammen, bringt sie auf den von größern Kohlen entblößten Klumpen, giebt etwas Hammerschlag zu und läßt dieselben anschweißen, kühlt dann den Deul, oder die Luppe, loupe, mit Wasser, und hebt ihn mit seinen Gehülfen im Heerd in die Höhe, zieht ihn nach der Schlackenplatte, reinigt ihn von ansitzendem Schwahl, und bringt ihn auf die Hüttensohle; hier wird der Hammerschlag, der Schwahl erst mit einem großen hölzernen Hammer abgeklopst, sodann der Deul noch glühend unter einen schweren Hammer gebracht, wobei ihm durch geböriges Wenden eine fast würfelförmige Gestalt ertheilt wird; dieses Verfahren heißt das Zängen des Deuls, cinglage. Nun wird derselbe noch auf der obern und untern Fläche (in Beziehung auf seine Lage im Heerd) geebnet, — abgedreht, — sodann mittelst eines Setzeisens in 4 bis 6 Stücke, Schirbel, lopins, zerhauen, diese an den Ecken geebnet, oder abgerichtet, sodann weißglühend gemacht — gewärmt — und in einer bestimmten Reihenfolge nach einander ausgeschmiedet. Bei diesem Anwärmen hat es der Frischer in seiner Gewalt, das vielleicht noch etwas roh gebliebne Eisen zur völligen Gaare zu bringen, wenn er es vorsichtig dem Wind aussetzt.

[Man rechnet auf den Königl. Frischfeuern 28,5 & Abgang beim Verfrischen, oder auf 7 Centner Robeisen 5 C. Stabeisen; oft beträgt der Abgang nur 25 bis 26 & Eben so werden auf 3 Centner Stabeisen 64 Kubikfuß Kohlen gerechnet, also auf 1 C. 21 & Kf.]

Die Rohschlacke, welche zu Ansang des Frischens während des Einschmelzens fällt, und das Frischen, wenn sie in großer Menge vorhanden ist, verhindert, hat eine schwarzgraue Farbe; die weniger rohe Frischschlacke wird, um den sehr bedeutenden Eisengehalt nicht zu verlieren, im Hohosen verschmolzen. Die Gaarschlacke entsteht kurz vor dem Gaarausbrechen des Eisens im Heerd, und wird bei gehöriger Behandlung des Feuers nicht abgelassen; sie hat eine eisengraue Farbe, ist halbmetallisch schimmernd, schwer, enthält zwischen 80 and 90 g Eisenoxydul, ist der beste Zuschlag, den der Frischer beim Rohgang anwenden kann. Der Schwahl, zusammengesinterte Gaarschlacke, die am Boden sich ansetzt und vom Deul abgelöst werden muß, wird eben so benutzt, wie die Gaarschlacke. - Je mehr in dem zu verfrischenden Roheisen Silicium enthalten ist, desto roher wird die Frischschlacke, sie enthält dann mehr Kieselerde, als zu einem neutralen kiesels. Eisenoxydul erforderlich; nach und nach wird die Schlacke mehr eine neutrale kiesels. Verbindung, endlich wenn es zur Gaare geht, waltet das Eisenoxydul immer mehr vor, bis die Kieselerde so abnimmt, daß die Schlacke nicht mehr verglast, sondern als Schwahl zusammensintert.

Die Abscheidung des Kohlenstoffs aus dem Roheisen durch den Luftstrom geschieht nicht anders, als durch gleichzeitige Oxydation des Antheils Eisen, welcher mit dem Kohlenstoff verbunden war. Glüht man aber Roheisen mit oxydirten Substanzen, welche Sauerstoff in der Glühhitze abtreten, so kann es in geschmeidiges, entkohltes Eisen umgewandelt werden, ohne sich zu oxydiren; so z. B. durchs Glühen mit Hammerschlag (Eisenoxydul-Oxyd), rothem Eisenoxyd, auch mit Gaarschlacke, insofern diese überschüssiges Eisenoxydul cnthält; eine neutrale Verbin-

dung von Kiesels. und Eisenoxydul, wie sie in der Rohschlacke ist, wirkt nicht auf den Kohlenstoff des R. ein, sondern nur die basische Verbindung, welche aber auch durch diese Einwirkung in eine neutrale umgewandelt wird. Also wirkt sowohl das durch die Einwirkung des Windes auf das Roheisen erzeugte, als auch in der Gaarschlacke enthaltne, Eisenoxydul bei dem Frischen auf den Kohlenstoff des R. und oxydirt denselben, wodurch das Eisen in weiches E. umgewandelt wird. Zugleich oxydiren sich durch den Luftstrom die dem R. beigemischten fremden Stoffe, Silicium, Mangan u. a. Es ist aber nöthig, dass möglichst reines R. zum Verfrischer det werde, ein gaares graues Roheisen aus leichtflüssigen P. , welches vor dem Verfrischen in weißes umgeändert und l Luftzug geglüht worden ist. Das bisher geschilderte en nennt man die deutsche Frischschmiede, sie ist fast in

Das bisher geschilderte
Frischschmiede, sie ist fast in
großen Theil von Frankreich eme
Es giebt aber mehrere Varietäten derselben, welche theils i er Beschaffenheit des Roheisens, theils in der Gewohnheit und Fähigkeit der Arbeiter ihren Grund haben, und nicht wenige wesentlich von ihr abweichende Frischverfahren.

[Solche sind: die But- oder Klumpschmiede, Suluschmiede, beide in Schweden üblich, die Halbwallonenschmiede, theils in Schweden, theils auch in Frankreich üblich, forge de Berry; von dem deutschen Frischverfahren sind mehr verschieden: die Wallonenschmiede, wo man nur Luppen von 40 bis 60 Pfd. erzeugt und in besondern Reckheerden zum Ausschmieden anwärmt; sie ist an der Niederlahn, in der Eissel üblich; die Löschseuerschmiede, hier wird ein sehr gaarschmelzendes Roheisen, mit einem Zusatz von schon fertigem Stabeisen, möglichst schnell und ohne Aufbrechen zur Gaare gebracht. Dieses Verfahren findet nur noch im Hennebergschen und auf dem thüringer Wald statt, wo man die Stückosenwirthschaft betreibt, deren Güsse hiczu angewendet werden. Diese Frischmethode liesert bei ziemlichem Abgang und starkem Kohlenverbrauch ein vorzüglich gutes Stabeisen. Die steyrische und siegensche Einmalschmelzarbeit, die Osemundschmiede in der Grafschaft Mark, liefern ein sehr reines und gutes Eisen, besonders für den Drahtzug; Bratfrischschmiede, affinage à rôtissage, eine Modification der steyrischen Frischerei, indem man das vom Blauofen gelieferte weiße Roheisen vor dem Verfrischen noch glüht, oder bratet, etwas entkohlt. Müglafrischschmiede, affinage bergamasque, in Kärnthen und Frankreich üblich, liesert bei sehr großem Kohlenausgang Eisen von vorzüglicher Güte; Brechschmiede, in Böhmen, Mähren, Ungarn, auch in Norwegen und Schweden mit einigen Modificationen üblich; der Sinterprozess, in Salzburg, Kärnthen, Berchtholsgaden, mit einem äuserst großen Kohlenverbrauch. Hart- und Weich-Zerrennsrischen, maséage, mazage, in Steyermark, Karnthen, Krain, Frankreich üblich;

auch hier wird das sus den Blaudfen erhaltne Eisen, und das durch Scheibenreifsen, Blattelheben weißgemachte graue R. erst in eignen Bratden, oder Heerden, gebraten. Kartitscharbeit, schwäbische Frischmethode (Mazéage gleichfalls genannt).

Man hat verschiedne Verfahrungsarten versucht, um das Roheisen zum Verfrischen vorzubereiten, sie laufen alle da hinaus, das grave R. in weißes zu verwandeln, aber damit ist im Allgemeinen der Zweck nicht gehörig erreicht, wenn nicht zugleich auch die in dem bei strengflüssiger Beschickung des Erzes im Hohofen erblasnen R, in reichlicher Menge enthaltnen fremden Stoffe, als Silicium, Mangan, so wie Phosphor aus Wiesenerzen, möglichst entsernt werden, was aber bei mehrern Methoden dieser Art nicht, oder nur sehr unvollkommen geschicht, aber gerade hauptsächlich wünschenswerth ist. Dahin gehören: das Abloschen des grauen R. mit Wasser, das Scheibenreißen (Blattelheben). Man pslegt in der Eissel das R. schon im Gestell des Hohosens weils zu machen, indem man den Windstrom auf dasselbe leitet, und es in eine wallende Bewegung versetzt, während die Gichten langsam niedergehen, man nennt es das Lautern, Destilliren des Eisens. Man kann auch in Flammösen mit flachem Heerd graues R. einschmelzen und durch Frischsehlacken, die zugesetzt werden, in weilses R. umandern; solche Vorbereitungsmethode wird unter andern zu Geislautern bei Saarbrücken ausgeübt; 15 bis 18 Centner R. werden in 3 bis 4 Stunden weils gemacht, wobei kein Abgang an Eisen stattfindet, im Gegentheil eine Gewichtszunahme von 1 bis 38 aus den Frischschlacken; der Verbrauch an Steinkohlen beträgt auf 100 Pfd. Weisseisen kaum 1 Kubiks. Es wird hiebei ein Theil Silicium abgeschieden, aber fast gar kein Phosphor, wenn derselbe im R. enthalten war. (Von dem Weilsmachen bei Coaksseuer in geschlossnen Heerden, oder den Feineisenseuern, siehe beim Frischversahren mit Steinkohlen in Flammösen weiter unten.)]

Das gefrischte Eisen muss, nachdem es in Schirbel oder Kolben zerhauen ist, ausgereckt werden, wozu man sich großer Hämmer, oder auch der Walzwerke bedient. Die Wasserhämmer unterscheiden sich nach der Art, wie sie in die Höhe gehoben werden, in Auswerschämmer, Schwanz- und Stirnhämmer. Die erstern, marteau à soutivement, siehe Fig. 8. und 9. Tasel VIII., sind als einarmige Hebel zu betrachten, an deren einem Ende der Drehpunkt, die Hülse c, c, am andern der Hammer besestigt ist; die Krast, welche den Hammer hebt, die Früsche oder Daumen b, b der Wasserradswelle a, greist aus den Hammerhelm (Hebelarm des Hammers) ungesähr um \( \frac{1}{2} \) der Länge vom Hammer entsernt, ein. Der Hammer schlägt mit seinem Kops gegen den Reitel d, ein Holz, welches dazu dient, den Hub des Hammers zu begrenzen und durch das Anprellen ein desto krästigeres

und schnelleres Herabschlagen zu bewirken. Die Lage des Amboses ist mit der Bahn des Hammers correspondirend, derselbe muß so befestigt sein, daß er, ohne zu weichen, völlig feststeht; eben so muß auch das Hammergerüst sehr fest stehen, erfordert daher viel Holz. e der Drahmbaum, f die Drahm-, g die Reitel-, h die Hüttensäule, i, i Büchsensäulen, in deren Büchsen die Hülse eingelegt wird; k Hammereder Amboßstock, in welchem oben ein eisernes Gehäuse für den Ambos, die Chabotte, besetigt ist, in welcher man den Ambos festkeilt,
um ihm verschiedne Stellungen sehen zu können.

Der Schwanzhamm dagegen ein zweiarmiger Hewird so bewegt, daß der niederdrückt; damit das Nie Prellklotz dan, gegen wel det leichtere Hämmer für a Aufwerfhämmern, sie haben germ Hub; man giebt dem 10 und 11 auf Tafel VIII, ist ner, am längern Arm befestigt, er Welle a den kleinern Arm grenzt werde, bringt man einen vanzring e schlägt. Man wensmus an, in Vergleich mit den ofse Geschwindigkeit bei gerin-

germ Hub; man giebt dem kurzert. ...... mindestens 3 der Länge des längern. Nicht selten wird das Hammergerüst aus Eisen gesertigt. Der Stirn hammer ist endlich ein Auswershammer, welcher sich nur dadurch vom letztern unterscheidet, dass er vorn am Kopf gehoben wird, und ein ungleich größeres Gewicht von 60 bis 80 Centnern besitzt, wenn jene nur 3 bis 5 C. wiegen. Man gebraucht diese schweren Hämmer zum Zusammenschlagen der Luppen vom Verfrischen des R. in Flammösen, ehe dieselben unter die Walzen gebracht werden 3). Ein solcher englischer Construction, ganz von Eisen, an Gewicht 80 Centner, ist auf Tasel IX Fig. 13 dargestellt; a die Wasserradswelle, b, b die Früsche, c der eiserne Hammerhelm, d der eingesetzte Hammer, e Ambos, f Drehpunkt.

[Tafel IX Fig. 5 und 6 stellen einen Schweissofen für Stabeisen dar, wie er auf der Königl. Eisenspalterei am Finowkanal bei Neustadt-Eberswalde erbaut ist. a der Heerd, eine eiserne mit Sand beschüttete Platte, b das Schlackenloch, e Ankerplatten zum Zusammenhalten des Ofens, d das Schürloch, e Roststäbe, f Rostbalken, g Aschenfall, h Einsetzthür, welche mittelst eines Hebels aufgezogen werden kann, i Schornstein.]

Als man in England das langsame Frischverfahren in Heerden mit dem Frischen in Flammösen, welches ungleich schneller erfolgt, vertauschte, muste auch eine schnellere Operation des Ausreckens eingeführt werden, als das zeitherige Schmieden unter dem Hammer; man bediente sich der Walzwerke, welche schon früher zum Blechwalzen

<sup>\*)</sup> Beschreibung und Abbildung eines solchen Hammerwerks in dem Industriela.T. S. p. 77, auch in D. p. J. Bd. 36. S. 438.

angewendet wurden. Es werden in sehr seste eiserne Walzengerüste, von denen eins nach Maasagabe der verschiednen Länge der nöthigen Walzen verschiebbar sein muß, zwei Walzen über einander eingelegt, welche theils für flaches, theils für quadratisches Eisen die nöthigen Einschnitte haben, so dass alle ersorderlichen Dimensionen auf denselben erzeugt werden können. Zur Veranschauligung ist hier das Walzwerk der Rybnicker Eisenhütte in Oberschlesien aus Karsten's Eisenhüttenkunde, Theil IV Tafel III, entnommen, auf Tafel IX Fig. I dargestellt worden. Mitunter legt man auch wohl 3 Walzen übereinander, um den Prozess des Ansreckens in so sern zu beschleunigen, als dann in einer Glühhitze das Eisen durch alle Einschnitte durchgeführt werden kann, indem es hin und her theils zwischen den beiden obern, theils den untern durchgelassen wird, statt dass bei 2 Walzen das Eisen nur von einer Seite durchgelassen wird, von der andern zurückgegeben. Obschon die obere Walze schon durch Friction mit umgedreht wird, indem die untere durch Elementar- oder Dampskraft bewegt wird, so pflegt man doch beide durch Kuppelungsräder mit einander zu verbinden. Die untere Walze liegt in ihren Lagern unverrückbar sest, die obere aber wird durch Schrauben, die das obere Zapfenlager berunterdrücken, und so die Walze gegen das zu walzende anpressen, in ihrer Lage erhalten. Soll Stabeisen, Bandeisen gewalzt werden, wozu die beiden in Fig. 1 dargestellten Walzenpaare dienen, so behält die obere Walze ihre Stellung gegen die untere stetig bei, indem durch die verschieden weiten und engen Einschnitte in beiden Wal-en die verschiednen Dimensionen der Eisensorten bedingt werden, wie auch aus Fig. 3 für Rundeisen ersichtlich ist; aber beim Blechwalzen mus die obere Walze nach Maßgabe der Stärke des Materialeisens, aus welchem das Blech gewalzt werden soll, sich heben können, was durch die Stellschrauben bedingt wird, die nach jedem Durchgang des Blechs durch die Walzen mehr angezogen werden. Um aber das Niederfallen der obern Walze auf die untere, wenn das Eisen zwischen dem Walzenpaar austritt, zu verhüten, muss eine Vorrichtung angebracht sein. Die Walzen zum Blechwalzen, laminoirs, sind von verschiedner Länge, 18 Zoll bis 6 Fuss und darüber, 10 bis einige 20 Z. im Durchmesser, von gutem Roheisen, sauber abgedreht; die zum Stabeisenwalzen 15 bis 18 Z. Durchmesser, 32 bis 42 Fus Länge. Diese Walzwerke enthalten theils Praparirwalzen, culindres ébaucheurs, préparateurs, dégrossisseurs, cingleurs, espatardes, roughing or puddlers rolls, siehe Fig. 4 Tafel IX, theils eigentliche Stabeisenwalzen, cyl. étireurs, finisseurs, finishing or merchant rolls, von denen erstere zur Bereitung des in Flammösen gestischten Eisens dienen, um die Luppe gleichsam zu zängen, in Kolben auszurecken. und zuletzt zu groben Quadratstäben; wenn man aber die aus bei Holzkohlen gewonnenen Deulen unter Aufwerfhämmern abgeschmiedeten Kolben zu Stabeisen auswalzen will, so hat schon der Hammer die Stelle der Präparirwalzen vertreten, sie werden daher unmittelbar unter die Stabeisenwalzen gebracht. (Von dem Verfahren beim Walzen des in Flammöfen gefrischten Eisens gleich mehr.)

Beschreibung und Abbildung von Walzwerken im Industr. T. 8. p. 115.

Dufrenoy und Beaumont in den A. d. M. II. série. T. 2. p. 191. —

Coste und Perdonnet
schlacken, welche beim
eisen 20 Th., — werden
sogar einige 60% enthalt
um das Eisen aus ihnen
beim Frischen selbst als
Hohöfen mit einer Beschie
senoxyduls an die Kieseler
schlesien gewinnt man aus r

p. 49. — Die vielen Frischlen, — von 100 Theilen Rob50% Eisen, die Gaarschlacken
en Zugutemachung unterworfen,
eren, insofern sie nicht schon
en; man schmelzt sie daher in
k durch, welcher statt des Eiersteres frei macht. In Obere beim Verschmelzen über Hoh-

ofen 36 & Roheisen, welches fast 20 5 Stabeisen liefert, nur darf nicht außen Acht gelassen werden, dass die Frischschlacken Phorphorsaure enthalten.]

Ist nun das Eisen zu Kolben' ausgereckt, so wird es unter ein Paar Walzen, die beide correspondirende Einschnitte haben, gebracht und zu Quadratstäben ausgezogen, sollen aber flache Sorten Eisen, Bandeisen, dargestellt werden, so gehen dann die Stäbe durch ein zweites Paar Walzen, welche anders beschaffen sind, als erstere. Die untere Walze enthält nämlich allein die Einschnitte, die obere die Rippen, welche genau in die erstern passen müssen. Durch die Tiefe der Einschnitte wird die Stärke des Bandeisens bestimmt, weshalb verschiedne Caliber eingeschnitten sein müssen; für jede besondere Sorte Flacheisen muß ein eignes Walzenpaar vorhanden sein. Alles Eisen, was unter die Walzen gebracht wird, muß den höchsten Grad der Schweißhitze haben, damit der fertige Stab mehr weiß- als rothglühend vom Walzwerk komme; dann pflegt man wohl noch den Stab, wenn er sich etwas schief gezogen haben sollte, mit einem Handhammer zu richten. Eben so muß auch beim Gebrauch der Wasserhämmer zum Ausschmieden des Eisens vermieden werden, dasselbe nicht kalt zu hämmern, wodurch es spröde wird, obschon es ein glattes, blankes Ansehen erhält.

[Die Frischfeuer liefern die verschiednen Sorten Eisen bis zu bestimmten Dimensionen, die feinern werden dann, um die Frischer nicht zu sehr aufzuhalten, in eignen Hammerwerken dargestellt, siehe weiter unten, unter "Verfeinerung des Stabeisens." In Preußen sind die Dimensio-

nen, nach welchen die Eisenstäbe aus den Königl. Frischlütten abgeliefert werden nussen: für Quadrateisen von 4 bis † Zoll, für flaches Eisen von 6 Zoll breit und † Z. stark bis 1 k Z. breit und † Z. stark.]

Frischverfahren in Flammösen bei Steinkohlen. Obschon bereits im 17. Jahrh. mehrere Patente in England auf das Verfrischen von Roheisen in Flammösen bei Steinkohlen ertheilt worden sind, so gelang es doch erst 1787 Cort und Parnell, dieses Verfahren mit Erfolg auszuführen. Zum Verfrischen auf diesem Weg eignet sich am meisten das weiße Roheisen, welches sich bei starker Glüh- und Schmelzhitze, schwachem Zutritt der Luft, mit einem geringen Eisenverlust völlig in Stabeisen umändern lässt, während das graue R. nur den Antheil Kohle verliert, welcher mit dem Eisen chemisch verbunden ist, das entkohlte Eisen wird bei fortgesetztem Glühen oxydirt, ohne vom Graphit befreit za sein. Diejenige Sorte weißen R., welche wenig Kohlenstoff enthält (luckiges Floss), bleibt lange in einem Mittelzustand zwischen dem starren und flüssigen, kann daher leicht bei mäßiger Ilitze und geringen Luftzutritt entkohlt werden, bedarf keiner goarenden (oxydirenden) Zuschläge, und verschlackt sich nicht bei vorsichtiger Behandlung; ein solches R. ist ferner auch reiner von Silicium, Mangan, Phosphor, giebt solglich ein besseres Stabeisen. Kann man ein solches R. aus dem Hohosen nicht erhalten, so muß man das aus gutartigen Erzen bei leichtslüssiger Beschickung erblasne grane und halbirte R. durchs Umschmelzen in Feineisenseuern zu weißem R. umwandeln, und so zum Verfrischen vorbereiten.

Die Feineisenfeuer, Raffinirseuer, resinery squrnace, running out sires, sinerie, sourneau d'affinerie, siehe Tasel IX Fig. 10 und 11, sind Schmelzheerde, in welchen man graues Roheisen durchs Umschmelzen und Erkalten in weises R., Feineisen, Feinmetall, sine iron, sine metal, sonte mazde, umwandelt, das Weissmachen, sinage, mazage. Das Feuer hat viel Achnlichkeit mit einem Frischfeuer, weicht aber, wie aus solgender Beschreibung hervorgeht, nicht unbedeutend ab.

[a der Windkasten, welcher mit dem Gebläse in Verbindung steht, und den Wind durch zwei Düsen dem Feuer zuführt; b die den Formzacken vertretende Formwand, in welcher zugleich die Oeffnungen für die Formen; die ganze Wand ist hohl und wird durch einen hineingeleiteten Wasserstrom kühl erhalten; e die Vorwand des Feuers, eine starke Gusseisenplatte, in welcher zugleich die Oeffnung für den Abstich; d Umsassungswände des Feuers, die zugleich die Stelle des Gichtund Aschenzackens vertreten; diese gegosnen eisernen Kasten werden ebensalls durch eirkulirendes Wasser kalt gehalten; e Deckplatte, welche

auch zum Aufhäusen der Coaks dient; f eiserne Ständer, welche die Esse tragen, die hier nicht zu sehen ist; g gegoßene eiserne Form, in welche das Feineisen beim Abstechen geleitet wird, theils im Ganzen gegossen, theils aus Platten zusammengesetzt. Unter diesen Formen besindet sich auch ein VVasserstrom; h der Heerdboden, aus Sand bestehend. — Karsten's Eisenhüttenkunde Bd, IV. S. 212. Tasel VIII.]

Die durch das kalte Wasser bewirkte Abkühlung bedingt theils, daß die Platten nicht so leicht abschmelzen können, theils daß die Temperatur des Feuers möglichst kühl gehalten wird.

Das zum Weißmachsaumons, von 90 bis 110
backenden Kohlen, die nie
material; man schmilzt 20
nach und nach aufgetragen
gang, flüssig gemacht werder
10 g, der Coaksverbrauch f
derung der Gaare wendet n

Eisen wird in Stücken, pigs.
det; Coaks von nicht zu stark
che geben, dienen als BrennR. mit einemmal durch, die
Stunden, mit 10 bis 15 

AbR. beträgt der Abgang 9 bis
etwa 1 Kubikfufs. Zur Beförihspan, Abfälle vom Walzwerk

٠

an, auch wird Brucheisen mit einges.....nolzen. Bei dieser Feineisenbereitung wird der Phosphor im R. in Phosphorsäure verwandelt, das Silicium, Mangan oxydirt und in die Schlacke getrieben.

Das Feineisen wird nun in eigens dazu construirte Flammösen gebracht, die von den gewöhnlichen, zum Roheisenschmelzen üblichen, im Wesentlichen nicht abweichen.

[Figur 7 und 8 auf Tafel IX stellen einen englischen Puddelosen dar, Fig. 8 Grundrifs in der Höhe der punktirten Linie a'b' in Figur 7, Fig. 7 senkrechter Längendurchschnitt nach der punktirten Linie c'd' in Fig. 8. - a Thur zum Schuren, b Roststäbe, c Feuerbrücke, d gulseiserne Platten, welche den Heerd bilden, und auf gusseisernen Tragebalken e, e ruhen, die an beiden Seiten an die gusseisernen Umsassungsplatten angeschraubt sind. f Sandheerd (oder Schlackenheerd), g große Einsatzthör, welche durch einen eisernen Hebel und Ketten auf und nieder bewegt werden kann. Sie hat eine 5 Zoll ins Geviert große Oeffnung, um durch dieselbe das Eisen auf dem Heerd bearbeiten zu Lönnen, ohne erstere öffnen zu müssen; auch diese kann lustdicht geschlossen werden. Um das Verhalten des Elsens im Heerd erforschen zu können, ist noch ein besonderes Schauloch in der Thur angebracht, mit einem Thonstöpsel verschliessbar. Man hat auch wohl noch eine zweite Einsatzthur h nahe dem Fuchs angebracht, durch welche man das Roheisen einsetzt, um es weich werden zu lassen, worauf es dann auf den Heerd vorgezogen wird. i der Schornstein; gewöhnlich legt man zwei Oesen an einen Schornstein, welchem man eine Höhe von 30 bis 45 Fuss giebt, und eine Klappe, register, damper, Figur 9, um den Lustzug, wenn es nöthig ist, sogleich durch Bewegung des Hebels zuittelst einer Kette von der Hütte aus ausheben zu können. k Schlackenabzug, l Schlackenblech, zwischen welches und die Osenmauer glühende Kohlen geschüttet werden, um die Schlacken slüssig zu erhalten. Der Osen ist mit starken gusseisernen Platten m, m bekleidet, die durch Schraubenbolzen angezogen werden.]

Der Heerd, sole, ist von Eisen, entweder, mit Frischschlacken beschüttet, wenn man graues R. frischt, oder ein Sandheerd, von reinem Quarzsand; nicht stets wird in der Mitte der Heerd etwas vertieft, man macht auch wohl denselben etwas nach dem Fuchs abschüssig, zum leichtern Absluss der Schlacken. Man setzt gewöhnlich 300 bis 350 Pfd. Feineisen ein, und läst die Hitze bei offner Klappe steigen, bis das Eisen weich und breiartig zu werden ansängt, sodann muss aber der Lustzutritt vermindert und selbst ausgehoben werden, Sollte das R. durch zu starke Hitze zu flüssig geworden sein, so wird es mit kaltem Wasser begossen, und dadurch in den breiartigen Zustand zurückgebracht. Nun beginnt die eigentliche Frischarbeit, es wird mit hakensarmigen Werkzeugen, welche durch die Arbeitsössnung in der Einsetzthür hindurchgesteckt werden, aufgebrochen, gewendet, und über den ganzen Heerd gleichsormig ausgebreitet. Das Schürloch über dem Rost ist dabei mehr oder weniger geöffnet, die Klappe geschlossen, um einen mäßigen Strom warmer Lust über das Eisen zu führen, je nachdem das Eisen mehr oder weniger roli ist. Man arbeitet das Eisen mit Brechstangen ununterbrochen durch, zertheilt, wendet, rührt es um, woher auch dieses Verfahren das Puddeln, puddling, puddlage, und der Ofen Puddelofen, puddling-furnace, balling f., fourneau à puddler, genannt wird. Durch dieses Operiren wird das Frischen bewirkt, es muss rasch, geschickt geleitet werden, damit nicht viel Eisen abbrennt; der Kohlenstoff mit Sauerstoff zu Kohlonoxydgas verbunden entweicht in Gasform es findet ein Auskochen statt, das Gas bronnt mit blauen Flämmichen; die Masse wird währenddem immer zäher, steifer, so dass das Durcharbeiten und Wenden immer schwieriger wird. Das Ende des Frischens giebt sich durch einen trocknen, gewissermaßen sandartigen Zustand der Masse zu erkennen, to dry, da es derselben an nöthiger Hitze fehlt, um sich gehörig zu verbinden, zu schweißen. — Die erzeugten Schlacken werden theils beim Fuchs abgestochen, theils sließen sie selbst durch eine Oeffnung, flofs, trou du chio, ab; es ist neutrales kiesels. Eisenoxydul, nicht, wie die Gaarschlacke beim Frischseuer, eine basische Verbindung. Das Frischen dauert 40 bis 45 Minuten, während welcher Zeit der Arheiter unausgesetzt arbeiten muß, um das Zusammenhacken des rohen Eisens zu verhindern. Wenn das Ende des Frischprozesses eingetreten

ist, so wird eine starke Hitze schnell gegeben, die Klappe dann geschlossen, das Schürloch ganz mit Kohlen gefüllt, und das sehr heiße Eisen zum Schweißen gebracht, währenddem der Arbeiter die einzelnen Theile der Masse abzutheilen sucht, und in kleine Klumpen, Ballen, balls, formirt; bei 21/2 bis 3 Centner eingesetzten R. werden 6 bis 7 Balls gemacht, der letzte wird über den Heerd hin und her gerollt, um die einzelnen Brocken des gefrischten Eisens aufzunehmen. Die Balls sind noch sehr porös, enthalten viele Schlacken, sie werden unter einem sehr schweren Stirnhammer zusammengeschlagen - Zängen, einglage welcher 75 bis 80 Schläge \* giebt, wobei ein großer Theil ere Bearbeitung findet nun in der letztern ausgepreist w eignen Schweifsöfen, ball g -, mill-furnace, fourneau à t noch vollständig entkohlt und rechauffer, statt, wobei dadurch das Frischen vol laher auch wiederholte starke Schweisshitzen zur Verbes ens wesentlich beitragen, freilich bei einem bedeutender Die Schweißößen sind niedrige Flammöfen mit großen Rosten, um ei ohen Grad von Hitze zu erzeugen,

ihr Heerd mit Sand beschüttet; ein solcher Ofen reicht für 5 bis 6 Frischöfen aus. Man kann sich statt der Steinkohlen auch der Torfkohle, guten trocknen Torfs\*) bedienen, nur muß dann der Rost ungleich gröfser, und das Gewölbe über dem Heerd ungleich flacher sein; auch hat
man Holzseuer\*\*) angewendet, und Anthracit \*\*\*).

[VVenn man statt des weißen R., welches sich zum Verfrischen im Puddelosen am besten eignet, graues kohlenstoffreiches anwendet, welches,
wie schon oben angezeigt worden, nicht so gutes Stabeisen durch diesen Frischprozes liesern kann, so setzt man mit dem R. Frischschlacken
zugleich aus den Heerd, welche das Gaaren besördern sollen. Bei dieser Abart des Versahrens gelangt das Eisen zum Schmelzen, und wird
durch die Einwirkung der Schlacke erst in den Zustand versetzt, in
welchem sich das weiße, kohlenstossarme R. besindet, wenn es ansängt
weich zu werden. Das geschmolzne R. wird mit den slüssigen Schlacken,
bei geschlossner Klappe, in steter Bewegung erhalten; auch setzt man
wohl erst nach ersolgtem Einsetzen des R. Schlacken hinzu.]

Die Balls werden weißglühend gemacht, und unter dem Stirnhammer zu regelmäßig viereckigen Stücken, *lumbs*, zusammengeschlagen, sodann weiter in die Schweißhitze gebracht und unter dem Präparirwalzwerk, dessen Walzen mit den Einschnitten über genaue Modelle

<sup>\*)</sup> Alex über das Puddeln bei Torffeuerung, A. d. M. II. série, T. 5. p. 177.

<sup>&</sup>quot;) Coste in den A, d. M. II série, T. 6. p. 290. in E. J. Bd. 8. 8. 310.

<sup>200)</sup> Robin daselbst T. 6. p. 109.

gegomen sind, zu quadratischen, dann zu flachen Stäben, bloome, millbarrs, ausgereckt. Diese werden in gleich lange Stücke von 11 bis 2 Fuls Länge unter einer großen Scheere zerschnitten, 6 bis 8 zu einem Packet, trousse, auseinander gelegt in den Schweißsosen gebracht, und dann zu einem Stab Klein- und Schneideeisen in einer Hitze auf dem Stabeisenwalzwerk fertig gewalzt und geschnitten. Die Walzen müssen schnell sich umdrehen, wenigstens 150mal in einer Minute. Man kann annehmen, dass aus 100 Theilen Feineisen 83} bis 84 Stabeisen, folglich aus 100 Th. Roheisen etwa 76 Stabeisen erfolgen, bei gutem R. und geübten Arbeitern ist aber das Ausbringen noch höher, so dals von 100 R. 80 g und noch etwas mehr an Stabeisen ausgebracht vverden; beim Frischen des grauen R. mit Zusatz von Schlacken steigt aber der Eisenverlust auf einige 30 bis selbst 40 g. An Steinkohlen werden 3 bis 31 Kubikf. auf 100 Pfd. Stabeisen gerechnet, von denen die größere Hälfte in den Schweißösen verbraucht wird. Es hat die Puddlingsfrischarbeit vor dem Frischen in Heerden nicht allein den Vortheil eines geringern Aufwands an Brennmaterial, sondern auch einer ungleich größern Production, indem aus einem Flammofen täglich über 20 Centner fertiges Stabeisen erfolgen können.

[Ueber das Puddeln und das Verfrischen des Roheisens in England Dufrenoy und Beaumont in den A. d. M. II. série T. 2. p. 177. — Coste und Perdonnet daselbst T. 6. p. 29., beide Abhandlungen mit Abhildungen. — H'ilcox und Rouyer Verbesserung an Frischfeuern, Industr. T. 3. p. 292. auch in E. J. Bd. 7. S. 137.

Einige Worte über Luppenseuer und Luppensrischerbeit. 1) Deutsche L. frischarbeit; sie war in Oberschlesien bis 1798 üblich, in welchem Jahr die Hohosen eingesührt wurden; in Ostgalicien ist sie noch jetzt im Gang. Das Feuer ist entweder aus eisernen Platten zusammengesetzt, oder ein gemauerter Kessel, ein thonernes, metallnes Gesals mit Kohlenlösche ausgeschlagen; Tiefe des Heerdes 12 bis 20 Zull, die Form liegt horizontal. Die halbgaare Luppe wird im Löschseuer umgeschmolzen. Man gebrauchte in Oberschlesien bei thonigem Brauneisenstein auf 1 Centner Stabeisen 60 pr. Kubikf. Holzkohlen, und erhielt nur 1220 Stabeisen aus den Erzen. Jetzt, bei dem Gebrauch der Hohösen, gebraucht man, um I Centner Stabeisen zu produciren, in Summa 46,33 Kubikfuls Kohlen, und bringt über 17 6 Stabeisen aus. — 2) Französische Luppenfrischarbeit, methode française, catalane, findet vorzüglich in den Pyrenäen statt; die kleinsten Feuer sind die catalonischen, forges catalanes, die größten die biscayischen, erstere fassen 3 bis 4, letztere 7 bis 8 Centner Erze beim Luppenmachen. Die Arbeit in diesen Feuern serfällt in 2 besondere Abschnitte, in eine Reductions - und Schmelzarbeit. Mit der französischen Luppenfrischarbeit stimmt 3) die italienische ziemlich überein, die auf Korsika, Elba, zum-Theil auch in Italien getrieben wird.

Ueber das Zugutemachen von Stabeisen-, Blechabgängen, altem Brucheisen, Nägeln; diese werden in Packete zusammengepackt, mit kleinen Nägeln fest ausgezwickt, in Schweißösen, Fagotted iron furnaces, glühend gemacht und ausgehämmert oder gewalzt, Ramasseisen\*), jer ramasse, scraps-iron. Das so gewonnene Eisen ist recht gut. Man kann auch die Blechabgänge beim Frischen des Eisens in Flammösen zusetzen, wenn man das Feineisen schmolzen will.

Frischfeuer, Hammer- und Walzwerke sind im preuß. Staat in folgenden Regierungsbezirker

2	100	1	Gewerkschaftliche		
Regierungs- bezirk.	Frisch- feuer.		Frisch- feuer.	Hammerwerke, Walzwerke,	
Oppeln	8	Rybt Gre	170	48 H. 3 Blechw. 11 Zainh.	
Liegnitz,	1	10.00	31	und dazugehörige II	
Breslau	P		7	desgl.	
Frankfurt	6	Zanzthal, Zanzhau- sen, Himmelstädt, Kutzdorf, Peitz.			
Stettin	2	Torgelow.	0	and the second	
Gumbinnen	2	Wondolek.			
Potsdam	2	Eisenspalterei am Fi- nowkanal.			
Merseburg			2	Hammerwerke,	
Magdeburg			4	Hammerwerke.	
Erfurt	2	Sorge,	wie viel?	35 H.	
Minden	40.7		4	8 H.	
Arnsberg			183		
Coblenz		- Y	31		
Dässeldorf			2	Hammer- und	
Cöln			50	Walzwerke.	
Aachen		A N	56	And Annual Agency	
Prier			132	1	
1	22		672		

Im Jahr 1825 wurden im preuss. Staat 531,137 Centner Stabeisen gesertigt, 1826 612,785 C., in den Jahren 1828 und 1829 wie folgt:

<sup>\*)</sup> Trenelle, über die Fabrikation des Ramasseisens, V. d. G. 1830. S. 110.

## Stabeisenproduction. Eigenschaften des Eisens.

Im Oberbergamtsdistrikt.	1828.		1829.	
Brandenburg - Prenssischen	<b>53,409</b> }	Centner.	44,654}	Centner.
Schlesischen	296,632}	*	316,171	*
Niedersächsisch-Thüringschen	34,290}	•	35,097	>
Westphälischen	11,220		10,964	
Rheinischen	306,520	>	345,569	>
Summa	702,073	Centner.	752,456	Centner.

Im Jahr 1828 betrug die Einfuhr au Stabeisen 77,943 Centn., die Ausfuhr 26,555 C.

Die Stabeisengewinnung Englands wird fürs Jahr 1827 zu 338,000 Tonnen oder zu 6,760,000 pr. Gentner angegeben. — Die Stabeisenproduetion in Frankreich betrug nach Héron de Villefosse") im Jahr 1825 in 1125 Frischheerden, 31 mit Steinkohlen in Puddelösen arbeitenden Eisenwerken und 96 im südlichen Frankreich belegnen Luppenseuern, forges eatalanes:

```
auf Frischheerden 569,540 metr. Centner
in Puddelöfen 442,000 a
in Luppenfeuern 93,470 a

1,105,010 metr. Centner oder 2,147,808 preufs. C.
Im Jahr 1826 war die Production
```

von 1057 Frischseuern. 960,710 metr. Centner

von 106 Luppenseuern 93,000 »
von 149 Puddelösen 400,370 »

1,454,080 metr. Centner oder 2,826,202 pr. C.

Ueber die Dannemora-Eisengruben und Werke (in Schweden), deren Eisen in England zur Stahlerzeugung angewandt wird, siehe E. J. Bd. 5. S. 351. — Beschreibung des großen Eisenhüttenwerks zu Creusot und Charenton siehe Industr. T. 5. p. 189.]

Eigenschaften des Eisens. Das Stabeisen hat eine lichtgraue Farbe auf dem Bruch, die sich einerseits ins Weiße, andererseits ins Dunkle zieht, da aber, wo es der Lust und namentlich der seuchten Lust ausgesetzt war, hat es eine sogenannte eisenschwarze Farbe; es besitzt vollkommnen Metallglanz, je stärker dieser bei graulich-weißer Farbe, und wenn er schwächer bei sehr lichter Farbe, desto besser ist das Eisen; spielt die Farbe ins Bläuliche bei sehr starkem Glanz, so ist das Eisen verbrannt, ist sie weiß bei sehr starkem Glanz, so ist es kaltbrüchig. Die ursprüngliche Textur des Stabeisens ist körnig, zackig, sie wird aber durch das Schmieden sehr verändert, desto mehr, je öster der Stab ausgereckt wurde; hierdurch entsteht die sehnige Textur, ein Beweis sür die große Zähigkeit und Güte des Eisens; die Sehnen, oder Adern,

<sup>\*)</sup> A. d. M. Tom. 13. p. 339. Tom. 2. II sér, p. 401. in K. A. f. M., G. etc. Bd. I. S. 211.

haben dann eine lichte Farbe. Vielkantige Körner, welche gröber oder feiner sind, und der Bruchfläche zuweilen ein schuppiges Ansehn geben, zeigen ein schlechtes, brüchiges Eisen an; sind die Körner schiefrig, so ist das E. verbrannt, sind sie ganz flach und schuppig, so ist es kaltbrüchig, caesant à froid, cold short, sind sie kantig und mit Schnen untermischt, so ist das E. roh, schlecht gefrischt; rothbrüchiges E., cassant à chaud, hot short, zeigt immer lange Sehnen. Das zackigkörnige Eisen ist das dichteste und zum Poliren am meisten geeignet, das kantig-körnige, weiche, am wenigsten; jedes E. ist nicht völlig frei entstehen. Das Stabeisen ervon undichten Stellen, we scheint nie krystallinisch. idet hartes und weiches E. Das weiche und zähe E. gsehnige Textur, lichte Adern, deren Farbe das Mittel zw eifs und bleigrau hält; ein soles dem harten zähen E., welches ist von vorzüglicher ( ches nur in dünnen Stäber ises, adriges Gestige bekommt, nachstehen muß. Das wei ies ein kurzsehniges Gefüge hat, dessen Farbe auf dem Brue wischen blei- und schwarzgrau

hält, ist weich und mürbe, es besitzt neben der Weichheit keine Festigkeit und gehört zu den schlechtern Eisensorten, welche sich bald abnutzen und der äußern Gewalt auch nicht stark widerstehen.

Das specif. Gewicht des Stabeisens ist, nach Maßgabe seiner Verschiedenheiten, nothwendig nicht gleich, im Mittel 7,6, so daß ein preuß. Kubikfuß Stabeisen 501,6 pr. Pfund wiegt, ein Kubikzoll 9,18 Loth. Das Eisen, wenn es glühend in kaltem Wasser abgelöscht wird, wird dadurch nicht bedeutend härter, wie dies beim Stahl der Fall ist, ist das Eisen aber stahlartig, so nimmt es Härte an. Das geschmeidige Stabeisen kann aber durch langes Kalthämmern spröde werden, welcher Zustand durchs Ausglühen gehoben wird. Im Glühzustand ist das Eisen weich, läßt sich auf Schneidemaschinen zerschneiden. — Die absolute Festigkeit des E. hängt nicht allein von der innern Beschaffenheit desselben, sondern auch von der Behandlung im Feuer ab, auch hat die zum Zusammenpressen angewendete Kraft, folglich die Dimensionen, zu denen es gebracht worden, bedeutenden Einfluß. Gutes Stabeisen muß in Quadratstäben, auf die ursprüngliche Querschnittsfläche bezogen,

in Stäben von 1 pr. Zoll ins Geviert 58,000 pr. Pfd.

•	» }		75,000	*	
*	. }	•	90,000	*	bis
			100,000	*	

auf eine Fläche des Querschnitts von einem pr. Zoll berechnet, tragen können, ehe es reifst. Die absolute Festigkeit des Eisendrahts ist aber je feiner, noch bedeutend größer, der feinste Draht würde, bei obiger Berechnungsweise 130,000 Pfd. auf 1 Quadratzoll Fläche berechnet, tragen können. Von der Dehnbarkeit des E. hängt die Anwendung desselben zu Draht und Blech ab.

Stabeisen wird stärker vom Magnet angezogen, und leichter attractorisch, als Stahl, verliert aber auch diese Eigenschaft schneller, als dieser; nicht jede Sorte Stabeisen ist für den Magnetismus gleich empfängzlich. Stabeisen dehnt sich beim Erwärmen von 0° bis 100°

nach Hällström....... um 0,0014460

Dulong und Petit. » 0,0012666

Smeaton...... » 0,0012583 ungefähr 500

aus. Das Eisen farbt sich beim Erhitzen (das Genauere hierüber siehe unten beim Stahl) an seiner Obersläche, es läust an gleich dem Stahl, und behält diese Farben dauernd; kurz vor dem Glühen zeigt sich eine dunkelblaue Farbe. Dass die Ursach dieses Farbenspiels in der Oxydation des Eisens liegt, scheint außer allem Zweisel, aber welcher Zustand der Oxydation zu Grunde liegt, ist noch nicht bekannt. Die Hitze, bei welcher das Stabeisen weißglüht, wird allgemein zu 90° W., der Schmelzpunkt zu 150 bis 155° W. angenommen, aber letztere Annahme durste sehr zweiselhaft sein, wahrscheinlich zu hoch. Wenn das Eisen weißglühend geworden, so kann es zusammengeschweißt werden, daher man diesen Hitzgrad auch Schweisshitze, chaude suante, weldingheat, nennt; hartes Stabeisen schweisst früher, als weiches; E., welches schr schwer schweisst, ist schlecht und unbrauchbar, werm es auch sonst gute Eigenschaften hat; es giebt aber auch E., welches sehr gut schweisst, dem andere Eigenschaften eines guten E. abgehen. Rothbrüchig nennt man dasjenige E., welches zwar in der Schweisshitze gut schweisst, und sich gut schmieden lässt, aber bei abnehmender Temperatur, besonders bei der Rothglühhitze, beim Schmieden und Bearbeiten Risse und Sprünge an den Kanten zeigt. Der geringere Grad des Rothbruchs zeigt sich dadurch, dass glühendes Stabeisen unter dem Hammer unganz wird, Schiefer bekommt und sich spaltet. Eine Hauptursache dieser Unart des E. liegt in einem sehr geringen Gehalt an Schwesel, der so klein sein kann, dass er bei der genausten Analyse kaum aufzufinden ist; man hat oft nur 0,0001 Schwefel in solchem E. entdecken können. (Weit weniger nachtheilig wirkt ein Gehalt an Kupfer, dem man sonst gewöhnlich die Eigenschaft auch zuschreibt, das E. rothbrüchig zu machen.) E. welches nicht gehörig gefrischt, noch roh ist, ist rohbrüchig, d. h. es ist brüchig sowohl in der Hitze, als auch in der Kälte; kaltbrüchig ist endlich das E., wenn es in der Kälte leicht zerspringt, es schweißt übrigens ein solches Eisen leicht und gut, ist mehrentheils phosphorhaltend, aber in einem weit höhern Grad, als

das rothbrüchige schwefelhaltend ist, indem 0,3 g Phosphor noch keine Verminderung der Festigkeit bewirken; erst bei 0,6 wird es eher zersprengbar, bei 0,75 g wird es immer merklicher, bei 0,8 viel Bruch. Geringe Beimischungen von Phosphor enthält nach Karsten jedes Eisen, ohne dadurch zu leiden. (Ein Gehalt an Zinn, Arsenik, Spiefsglanz, Chrom macht E. auch kaltbrüchig, ein Gehalt an Silicium macht Eisen faulbrüchig, wenn auch nicht allemal dieser Fehler vom Siliciumgehalt allein abhängt; 0,37 g desselben können die Festigkeit des Eisens schon ungemein vermindern, viel mehr als ein gleiches Quantum Phosphor, Das

Eisen kann auch Calcium lens. Kalk zugesetzt wurde barkeit. In einem solcher nesium fand derselbe im sen bei einer schnellen lunter einer Decke von Gsaftige Schweifshitz loren hat, wird es aber a

enn beim Frischen zu viel kohhadrig, verliert die Schweifsarsten 0,1774 Calcium. MagDie Erfahrung lehrt, daß Eiöglichst abgehaltnem Luftzutritt
chlacken, Sand (Schweißsand),
guten Beschaffenheit nichts verGlühhitze bei freiem Zutritt der

Lust ausgesetzt, trockne mitze, so nat dasselbe nach dem Erkalten von seiner Zähigkeit bedeutend verloren, und sich den Eigenschasten des mürben, weichen E. genähert, überwärmtes, verbranntes E. Daher muß das E. immer so schnell als möglich erhitzt werden, um es nicht zu verderben; daher mag es auch kommen, dass ausgeglühter Draht eine geringere Festigkeit besitzt, als nicht geglühter. Wird dagegen E. ohne Zutritt der Lust noch so hestig geglüht, so behält es alle seine Eigenschasten unverändert, wie z. B. Eisen unter einer Glasdecke im Tiegel erhitzt. Wird E. der Wirkung glühender Kohlen in anhaltender Weissglühhitze und ohne den mindesten Lustzutritt ausgesetzt, so wird es in Cementstahl verwandelt.

Das Stabeisen enthält gewöhnlich etwas Kohlenstoff, und zwar 0,5% im harten, sesten, vorzüglich guten, und 0,2% in den weichsten Sorten; verbranntes Eisen enthält keine Spur Kohlenstoff. Um reinstes Eisen darzustellen, bedient man sich des reinsten Eisenoxydes, welches mittelst Wasserstoffgas in dem I. Seite 93 beschriebnen und auf Tasel I Fig. 27 abgebildeten Apparat reducirt wird. Das so reducirte Eisen erscheint als ein schwarzgraues, sehr seines Pulver, und entzündet sich beim Ausschütten an der Lust von selbst. Nach Lassaigne ist dieses reine Eisen nicht schweiß- und hämmerbar.

[Analyse einiger Stabeisensorten von Gay-Lussac und Wilson \*). In 100 Theilen sind enthalten:

<sup>\*)</sup> D. p. J. Bd. 36. S. 134.

Name der Sorte. Ko	oblenstoff.	Silicium.	Phosphor.	Mangan.
Schwedisches Eisen, late Sorte	2,93	Spures	0,77	
Desgleichen	2,40	0,25	Spuren	
Stabeisen von Creusot	1,59	Sparen	4,12	
» aus der Champagne	1,93	0,15	2,10 }	Spuren
» aus altem Eisen	2,45	0,20	1,60	
» von Berri	1,62	Spuren	1,77	
<ul> <li>von der Mosel, brüchig</li> </ul>	1,44	0,70	5,10	.]

Der Lust ausgesetzt rostet alles Eisen, d. h. es enydirt sich, aber mar in seuchter, nicht in trockner Lust, auch verhindert eine gute Politur das Rosten, denn poröse Stellen, Schieser, Borsten rosten allemal zuerst (vergleiche I. Seite 277). Ueberhaupt rostet Stabeisen schneller als Robeisen und Stahl, besonders leicht das rothbrüchige E., das kaltbrüchige rostet am vvenigsten und am langsamsten. Mittel gegen das Rosten sind a. a. O. genannt. Die chemische Zusammensetzung des Rosts vird später unter "Eisenoxydhydrat" angeführt werden. Wird Eisen in reines Wasser getaucht, welches von aller Kohlensäure frei, und von der Atmosphäre gänzlich abgeschnitten ist, so oxydirt sich dasselbe nicht; nur unter Mitverkung dieser Säure erfolgt die Einwirkung des Eisens aus Wasser, wobei es sich durch den Sauerstoff desselben exydulirt.

Von der Verfeinerung des Stabeisens.

## 1) Ansertigung feinerer Eisensorten.

Zu mannigfaltigem Gebrauch ist Stabeisen in geringern Dimensionen, als es von den Frischhütten abgeliefert wird, nöthig, zu welchem Eude dasselbe in besondern Hütten noch einmal geglüht und gestreckt wird; Reckeisen, Schneideeisen, nennt man das feine Quadrateisen, Kraus- oder Zaineisen das Quadrateisen mit eingekerbten Flüchen, Bandeisen, fer en rubans, das feine Flacheisen, von oft nur & Zoll Breite und 12 bis 2 Linien Stärke, Façoneisen, Eisen mit runder, halbrunder, oder irgend einer andern regelmäßigen Durchschnittsfläche. Diese Arbeit geschieht entweder unter leichten Hämmern, Schwanzhämmern, die man dann Reck-, Zain-, Bandhämmer nennt, oder unter Walz- und Schneidewerken. Erstere haben, so wie die Ambose, verschieden gestaltete Gesenke, wodurch es möglich wird, rundes, halbrundes, vierkantiges, kugelförmiges Eisen (Kartätschkugeleisen) darzustellen. Der Hammer muß recht geschwind gehen, dadurch wird an Zeit, an Kohlen und Eisen gespart; das Wärmen des letztern geschieht in gewöhnlichen Essen mit Holz- oder Steinkohlen, oder auch in besondern Glühöfen. Das Materialeisen, welches ausgereckt wird, heifst Prügeleisen; zum Anwärmen desselben rechnet man auf 1 Centner böchstens 8 Kubikf. Holz-, Torf- und 2 Steinkohlen, der Abgang sollte höchstens nur 5 g betragen. Um schneller zum Ziel zu kommen und recht gleichförmig gestaltetes Reckeisen zu erhalten, kam man später auf die Anwendung von Walz- und Schneidewerken, fenderies, welche letztere in der Mitte des 17ten Jahrhunderts zuerst in Lothringen aufgekommen zu sein scheinen. Es wird zu dem Ende Flacheisen benutzt, welches unter einem Walzenpaar zur gehörigen Breite und Stärke ausgewalzt wird, und dann als Plettine unter das Schneidewerk kommt. Dieses besteht, vergleiche Fig. 2 Tafel IX (nach einem doppelt so großen Maakstab gezeichnet, als i er Reihe von abwechselnd kleinern und größern stählert ihlten Scheiben und Schneiden, welche auf geschmiedete. eiserne Wellen so aufgekeilt sind, dals sie völlig fests ganze Vorrichtung das Ansehen einer mit Einschnitten ver hat, indem die Scheiben von kleinerm Durchmesser als , die Schneiden aber von gröfserm Durchmesser als di hnitte eingreifenden Rippen anzuschen sind. Soll nun b 3 Zoll Breite und & Z. Stärke

geschnitten werden, so muss eine Plettine von ½ Z. Stärke genommen und unter ein Schneidewerk gebracht werden, dessen Schneiden ½ Z. Breite haben, versteht sich aber auch die Scheiben, da die Schneiden in die durch die Scheiben bedingten Zwischenräume eingreisen. Die erstern haben gewöhnlich einen Durchmesser von 10 bis 12 Zoll, die letztern von 6 bis 8 Z., die erstern greisen ungesähr ½ Z. ties in die Zwischenräume ein, und zwar die Schneiden der obern Welle in die Zwischenräume der untern, und umgekehrt. Breiter als 5 Zoll bringt man die heißen Plettinen nicht unter das Schneidewerk, und lässt sie stets in eine ungerade Zahl von Stäbchen zerschneiden. Zum Anwärmen bedient man sich eigner Glühösen, sast ganz so wie zum Glühen des Blechs, siehe unten bei diesem. Bei gutem Materialeisen, guten Einrichtungen, vollkommner Arbeit soll der Abgang beim Schneiden des Eisens nicht über 1% betragen.

[Abbildung und Beschreibung von Schneidewerken im Ind. T. 8. p. 145.]

## 2) Drahtfabrikation.

Zur Drahtzieherei wird ein zähes, etwas hartes, aber sestes Eisen ersordert, rohbrüchiges, schlecht schweisendes, stark schieserndes ist unbrauchbar; ein geringer Grad von Rothbruch ist weniger nachtheilig, als Kaltbruch. Guter Draht muß auf dem Bruch eine helle Farbe haben und zackig sein, dunkle Farbe, und eine Vertiesung auf dem einen, und eine Erhabenheit auf dem andern Bruchstück beweisen ein mürhes E.; guter Draht muß ungeglüht ost hin und her gebogen werden können, ohne

ohne zu brechen, und darf sich nicht spalten. Das für die Drahthütten bestimmte Materialeisen ist gewöhnlich Zaineisen, geschnittnes Eisen ist wegen der Streckung der Eisenmasse in die Breite weniger anwendbar, es giebt viel Ausschuss durch kurze Enden, Stumpen; am besten wird das vierkantige Stabeisen, gleichviel ob von Hammer- oder Walzwerken, zu runden Stäben, endlich zu grobem Draht ausgewalzt, der durch Zieheisen ausgezogen wird. Man spitzt nämlich das feine Materialeisen, oder den groben Draht zu, steckt das Ende durch eine vollkommen runde Oeffnung in einer stählernen Platte, Zieheisen, und lässt es durch eine mechanische Vorrichtung durchziehen. Durch diese Operation wird das E. spröde und hart, so wie durch längeres Kalthämmern, welche Eigenschaft durchs Ausglühen beseitigt werden muß, um das E. zu feinern Nummern ausziehen zu können, indem es durch engere Löcher des Zieheisens durchgezogen wird; daher auch feiner Draht einen beträchtlich höbern Preis hat, weil nicht allein viel mehr Arbeit, sondern auch beträchtlicher Abgang stattfindet. Die Drahtsorten führen vielerlei besondere Namen, welche sich theils auf deren Anwendung beziehen, wie Kessel-, Glaserdraht etc., theils auch ganz eigenthümlich sind. Um die Stärke des Drahts zu messen, bedient man sich in den deutschen Drahthütten der sogenannten Drahtklinke, eines breiten liniendicken Eisens, in welchem Kerbe von verschiedner Weite eingefeilt sind, und zwar numerirt, in welche der Draht genau einpassen muß.

Auf die Beschaffenheit, Schönheit des Drahts hat nicht allein die Güte des Eisens, sondern auch die Beschaffenheit des Zieheisens großen Einfluß. Die Oeffnung muß exset kreisrund sein, die Fläche polirt, recht hart; die Löcher sind gewöhnlich konisch, um die Drahtenden leichter durchstecken zu können. Die Ansertigung der Zieheisen geschieht so, daß man in einer Form von geschmiedetem E. harten Stahl, sogenannten wilden Stahl, oder hartes weißes Roheisen schmilzt, und unter dem Hammer ausschmiedet, sodann werden die konischen Löcher so eingebohrt, daß die weite Oeffnung auf die Seite aus. Schmiedeeisen fällt, die enge auf die des Stahls. Zu harte Zieheisen können leicht verbessert werden, aber zu weiche sind weit weniger zu verbessern; dennoch nutzen sich auch die besten bald ab, die Dimensionen der Oeffnungen vergrößern sich, weshalb man die Löcher durch vorsichtiges Hämmern wieder zu verengern sucht, was freilich aur genauen Form derselben nicht beiträgt.

Das Durchziehen des Drahts durch die Löcher des Zieheisens geschieht entweder durch Zangen, oder durch Scheiben (Bobinen, Leiern),
aber stets so, dass die Axe des Ziehlochs mit der Linie, welche der
durchgezogne Draht bildet, genau gusammenstillt, weil sonst die Reibung

ungleich ist. Indem sich die Zangen gegen das Zieheisen bewegen, öffnen sie sich, fassen das Drahtende, und ziehen es durch die Oeffnung. sodann öffnen sie sich wieder und wiederholen das Spiel. Die Zuglänge ist für dicke Drähte weit kürzer, oft nur 8 bis 9 Zoll, während sie für dünne Drähte 36 bis 40 Z. betragen kann. Zur Verminderung der Reibung wird die Oeffnung mit Talg und Oel geschmiert. Ein Uebelstand bei der Anwendung der Zangen sind die Zangenbisse, welche der Draht an den Stellen erleidet, wo erstere anfassen, sie machen den Draht unansehnlich. Deshalh werden auch bei den seinern Drahtsorten keine Zangen mehr a t, nur bloß bei den gröbern Numder Leiern, d. h. Walzen, auf welche mern, statt deren aber Schein theils durch ein Mühlwerk besich der Draht aufwickelt; sie wegt, Wasserleiern, theils mi i, Handleiern, für die feinsten T Nummern. Je weniger beträchttich die Unterschiede in den Dimensionen der auf einander folgenden Zieheisenlöcher sind, desto weniger findet Bruch statt, sie sollten nicht über 100 Zoll betragen, sie betragen aber oft 100 bis 100 bei stärkern Sorten, woher obiger Nachtheil entsteht, wenn nicht ein ganz vorzügliches Eisen dazu angewendet wird, wie in der Grafschaft Mark das sogenannte Osemundeisen.

Das Ausglühen des Drahts geschieht nach mehrmaligem Durchgang durch feinere Löcher; es geschieht entweder in einer Esse mit Holzkohlen vor einem Gebläse, oder in einem Glühofen; ersteres Verfahren ist nicht allein kostbar, sondern giebt auch viel Glühspan. Im gewölbten Glühofen liegen die Drahtringe auf Böcken, mit Holzkohlen, Holz, Reisig wird geseuert; auch bedient man sich cylindrischer Glühösen mit Rost, in welchen die Ringe über einander gepackt werden, ringsum mit Holz umgeben, und auch im Innern mit Holz ausgestopst, allein in allen Fällen giebt es Glühspan, welcher vor dem Wiederholen des Drahtziehens entfernt werden muß; dies geschieht auf verschiedne Art, besonders auf den sogenannten Polterbanken; die Drahtringe werden nämlich am Ende eines langen Hebels befestigt, in die Höhe gehoben und gegen eine Unterlage bei stetem Zuflass von Wasser geschlagen, bis aller Glühspan entfernt und sie blank geworden sind; denn der Glühspan würde sich erstlich tief in den Draht eindrücken, zweitens die Ziehlöcher verderben. Die feinern Drahtsorten pflegt man daher in eisernen, verschlosnen, cylindrischen Gestisen auszuglühen, welches Verfahren auf alle Drahtsorten ausgedehnt werden sollte, wodurch die Drahtsabrikation wesentlich gewinnen würde. Jene Glühcylinder werden in einem cylindrischen Ofen mit Rosten und Kuppel erhitzt, und durch eine Oeffnung in der Umsassungsmauer aus - und eingebracht. Wie oft das Ausglüben nöthig ist, richtet sich nach der

Beschaffenheit des Eisens und dem Verhältnis der Dimensionen der Oeffnungen im Zieheisen.

Eine neuere Verfahrungsart, den Draht ohne alle Zangen zu fertigen, ist ungleich zweckmäßiger; die gröbern Drahtsorten werden unter kleinern Walzen gesertigt, dann die seinern aus diesen auf der Leier dargestellt. Man muß den Walzen eine große Drehungsgeschwindigkeit geben, 225 bis 250 Umdrehungen in der Minute, damit man in einer Hitze den Draht unter den Walzen so weit sertigen kann, als es hier möglich ist, so daß z. B. binnen ¾ Minute ein Stab von 1 Quadratzoll Stärke in Draht von 4½ bis 4½ Linie im Durchmesser umgewandelt wird, dessen Länge 16 bis 18 mal größer geworden, als die des Stabes vorher. Nun wird dieser grobe Draht auf eine Trommel von 2 Fuß im Durchmesser gewickelt, und auf dem Drahtzug weiter ausgezogen.

[Die Drahtproduction im brandenburg-preußischen, schlesischen und niedersächsisch - thüringschen Oberbergamtsdistrikt hetrug im Jahr 1828 1849<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 1829 1578 Centner; über die Fabrikation in der Graßschaft Mark, in VVestphalen und den Rheinprovinzen fehlen die Angaben. Claviersaitendraht wird in Berlin vorzüglich gut gefertigt; Kratzendraht in der Graßschaft Mark und zu L'Aigle in Frankreich.]

## Blechfabrikation.

Man pflegt die Fabrikation der größern Bleche von der der kleinern zu trennen, weil es bequemer und vortheilhafter ist, Bleche, die gleiche Dimensionen erhalten sollen, gleichzeitig anzusertigen, und weil die kleinern gewöhnlich verzinnt werden; man nennt daher auch die letztern Weissbleche, fer blanc, die größern Schwarzbleche, tole en fer, sheet, plate, hoop iron. Ein gutes Blech mufs überall gleich stark sein, eine vollkommen glatte Fläche haben, es muss sich hin und her biegen lassen, ohne bald zu brechen. Das zur Blechfabrikation anzuwendende E. muss möglichst weich und dehnbar sein, weil dieses am wenigsten sprode wird und die Bearbeitung bei abnehmender Temperatur am längsten aushält; das harte, zähe E. würde auch anwendbar sein, wenn es nicht zu oft ausgeglüht werden müßte, was Ausenthalt verursacht und mehr Abbrand bedingt. Man bedient sich als Materialeisen eines breiten Flacheisens, welches in Stücke von bestimmter Länge zerhauen wird, die sich nach den Dimensionen richtet, welche man dem Blech geben will; das Zerhauen geschieht entweder mit dem Setzeisen unter dem Hammer glühend, oder mittelst einer großen Scheere; das Anwarmen der Stürze geschieht theils in Heerden auf Kohlen, wie meistens bei den Blechhämmern, oder in eignen Glühöfen, wie bei den Blechwalzwerken.

Bei der Ansertigung des Schwarzblechs unter dem Hammer wendet

man 4 bis 4½ Centner schwere Hämmer an, denen man 22 Zoll Hub giebt, die Bahn derselben ist 14 Zoll lang, ¾ Z. breit, die der Ambose etwas gewölbt, um das E. schneller auszurecken. Zuerst wird der Sturz gewärmt und um die doppelte Breite ausgedehnt, dann zur Hälfte umgebogen, und der Saum, das umgebogne Ende, durch einen Schlag des Hammers zusammengeschlagen. Die so bearbeiteten Stürze heißen Urwellstürze, und die Operation das Urwellen; sie werden gewärmt und zuerst das Vorderende, dann das Saumende, zur doppelten Breite ausgeschlagen, sie heißen nun Stürze, und die Operation das Gleichen,

nicht stehen bleibe. Man
Hahnenbrei, ein Gemeng
Wasser, und wärmt sie getre
Mehrzahl in Arbeit nimmt,
gefähr I Centner an Gesv
gewärmt und ausgeschmiede
wenden erforderlich ist; diese U

wobei es hauptsächlich dar:

das in der Mitte das Eisen ie Stürze in den sogenannten ihon, Kreide, Kohlenstaub mit an, weil man gleichzeitig eine, Pack, Zange, enthält un-Stürze, und wird zusammen Ausmerksamkeit, öfteres Umheist das Packschmieden,

welche oft 3 bis 4 mal wiederholt wird, bei verwechselter Reihensolge der einzelnen Bleche im Sturz. Der Hahnenbrei schützt die Bleche gegen den Abbrand im Glühosen. Sind die Stürze nun gehörig lang geworden, so wird das Pack noch einmal gewärmt, und unter einem sogenannten Pritschhammer, der eine breite Bahn hat, und auf einem gleichgestalteten Amboss gepritscht, oder abgerichtet, d. h. durch langsame Schläge geebnet und geglättet. Ist dies geschehen, so bringt man die Packe noch unter einen hölzernen Hammer, um alle Beulen auszugleichen und beschneidet nun die Ränder mit einer Hand- oder Wasserscheere. — Man kann im Allgemeinen annehmen, dass aus 10 Centner Stäben 6 Ctr. Bleche und 3 Ctr. Abschnitzel ersolgen, und 0,8 bis 1 Ctr. Abbrand. Die Abschnitzel werden nach alter Weise im Heerd geschmolzen und zugutegemacht, so dass aus 5 Centner Stabeisen 4 Ctr. Bleche abgeliesert werden können, bei 25 bis 28 Kubiksus Holzkohlen.

Wie langsam und unvollkommen das Schmieden vor sich geht, leuchtet ein, daher es auch in neuerer Zeit durch die Einführung von Walzwerken immer mehr verdrängt wird. Man pflegt nicht selten 2 Walzwerke anzulegen, eins für die Stürze, das zweite um diese zu Blechen auszuwalzen. Die zerhauenen und glühend gemachten Eisenstäbe werden nach der Richtung der Breite zwischen die Walzen gebracht, und zwar so oft, bis sie die gehörige Länge erreicht haben, während dem nach jedesmaligem Durchgang die Walzen enger zusammengeschraubt werden. Wenn aus dem Sturz nur ein Blech gefertigt wird, so geschieht das Zusammenschlagen nicht, sonst aber jedesmal, wenn 2 Bleche aus einem

Sturz gefertigt werden sollen. Nun werden die Stürze in den Hahnenbrei getaucht, geglüht und unter die Schlichtwalzen zu 4 bis 6 auf einmal gesteckt, wenn nur kleine, nicht aber wenn große Bleche gewalzt werden. Bevor die Stürze unter die Walzen kommen, muß der Glühspan abgeschlagen werden, damit er sich nicht eindrücke, denn dann ist er schwer wegzubringen. Wenn die Arbeit gut geht, müssen von 100 Centner Stüben 72 Ctr. Blech und höchstens 22 Ctr. kurze Enden und Abschnitzel erfolgen, und nur 6 C. Abbrand statt finden; für 1 Centner Blech rechnet man 4 bis 5 Kubiks. Steinkohlen, Auch hier verdienen die backosenähnlichen Glühösen den Vorzug vor eigentlichen Flammösen.

[Auf Tafel IX Fig. 12 ist der Blechglühofen des Eisen- und Kupferhammers am Finowkanal bei Neustadt-Eberswalde dargestellt (der Maafsstab ist derselbe als zu Fig. 5 und 6), a dez Heerd, b Auflager für die Bleche, ist es Eisenblech, so sind sie aus Charmottesteinen, ist es Kupferblech aus Gusseisen, e die Feuerbrücke, d der Fuchs, e Schieber zum Reguliren des Feuers, f Ankerplatten, g Einsatzthür, h Kette vermittelst welcher und eines Hebels die Thür hewegt wird, i Rossstab, k, k Rostbalken, l Aschenfall.]

Die Fabrikation des Weissblechs, Fer blanc, tin-plate, erfordert kleinere, aber sehr sorgfältig gearbeitete Bleche, welche man theils unter Hämmern, theils und vorzüglicher unter Walzwerken darstellt Die Arbeit unter dem Hammer ist sehr ähnlich der Bearbeitung des Schwarzblechs. Die Operation, welche man dort Urwellen nennt, heißt bei der Weisblechsabrikation Richtheissen, darauf werden die Stürze geglüht, in den Hahnenbrei getaucht und zu 50 zu einer Zange zusammengelegt, diese angewärmt und unter einem Breithammer geschmiedet, beschnitten und zuletzt abgerichtet. Die so zubereiteten Bleche heißen Dünneisen, und werden nochmals beschnitten. Man kann im Durchschnitt annehmen, dass von 100 Centner Blechstäben höchstens 46 Ctr. Dünneisen, und eben so viel Enden, Abschnitzel und Ausschuss erhalten werden, und der Abgaug 8 C. beträgt; wo die Abschnitzel mit verarbeitet werden, müssen 73 bis 75 C. an Dünneisen abgeliesert werden, bei 40 bis 48 Kubiks. Holzkohlen für den Centner der letztern. Werden die Dünneisen unter Walzwerken gesertigt, so müssen die Walzen ganz besonders eben und hart sein, und zwar nicht blos die Schlicht- sondern auch die Sturzwalzen, indem sonst Eindrücke erzeugt werden, welche sich nicht verbessern lassen, und ein unansehnliches Weissblech bedingen. Man rechnet von 100 C. Stäben 50 C. Dünneisen, 47 C. Abgang, 3 C. Abbrand, bei 20 Kubikf. Holz - oder 4 Kf. Steinkohlen auf den Centner Dünneisen. Die fertigen Bleche werden dann beschnitten, ausgeglüht und allenfalls gepresst, um sie gerade zu biegen.

Das Verfahren beim Verzinnen, étamage, tinning, der gewöhnlichen Bleche ist in Deutschland folgendes: zuerst werden die Dünneisen gebeitzt, um sie vom Glühspan, écailles, scales, zu befreien und eine rein metallische Oberfläche zu bedingen. Man bedient sich dazu der gegohrnen Roggenschrotmaische, also des Essigs; man stellt in Beitzgewölben, bei einer Temperatur von 36°, in Fässern Roggenschrot, Sauerteig und Wasser an, und stellt, so wie die Gährung erfolgt, die Dünneisen hinein, und zwar zuerst in die alte Beitze, dann in die neue, stärkere, sodann noch in eine schwächere, wozu 4 Tage bestimmt sind. Hierk des Hahnenbreies aufgelöst, durch wird nicht allein der ch sich der festsitzende Glühsondern auch das Eisen angen span ablöst, welcher von der ssigsäure nicht eben aufgelöst wird. Die dadurch entstandthe enthalt essignaures Eisenvendbar. Man hat auch statt oxydul und ist für Kattund Theeröfen und Köhlereien ander Roggenmaische das Sau lls Essigsäure enthält, Nach zuwenden vorgeschlagen, v

dem Beitzen folgt das Scheuern us. meisen auf der Reibebank mit scharfem Sand, oder gepochter Hohofenschlacke, um den Glühspan völlig abzulösen; hierauf werden die ganz blanken Bleche unter reinem Wasser bis zum Verzinnen aufbewahrt, damit sie nicht rosten, denn so wie die Obersläche nicht völlig metallisch rein ist, hastet das Zinn nicht, und es entstehen sehlerhaste Stellen.

Das Verzinnen geschieht in einer eisernen Pfanne von 18 Zoll Länge, 14 Z. Breite, 18 Z. Tiefe, welche in einem Ofen eingemauert ist, so daß sie vom Feuer frei umspielt wird. Die Obersläche des Verzinnungsosens ist mit eisernen Platten, die nach der Pfanne hin geneigt sind, belegt, damit kein Zinn verloren gehe, sondern alles abtropfende in die Pfanne zurückfließe; letztere kann durch ein senkrecht hineingestelltes Einhaltblech in zwei Räume getheilt werden. Man wendet das gewöhnliche englische oder sächsische Zinn an, welches nie rein ist, sondern mit mehrern Metallen legirt, als mit Blei, Spiessglanz, Arsenik, Wissmuth, Kupfer u. a. m.; es wird in der Pfanne zu 10 bis 12 Centnern geschmolzen, mit Talg bedeckt, damit sich dasselbe nicht durch den Sauerstoff der Luft oxydire, und auf einen gehörigen Temperaturgrad gebracht, welchen man empirisch dadurch bestimmt, dass man Papier hincinsteckt, welches schnell verkohlt werden muss. Denn wenn das Zinn zu dickflüssig ist, so hastet es nicht, ist es zu dünnslüssig, so läust zu viel ab und die Zinndecke auf dem Eisen wird zu dünn. Nun werden 200 Stück Dünneisen, ein Satz, in die Pfanne auf die hohe Kante gestellt, und nach und nach zu 20 und 25, ein Böstel, wieder herausgezogen, in Wasser abgekühlt. Diese Arbeit nennt man das Einbrennen. Hier-

auf wird das Einhaltblech in die Pfanne gesetzt, so dass ein großer und ein kleiner Raum dadurch entstehen, ein Satz Blech in den erstern gestellt, und nach gehörigem Abschäumen des Talgs einzeln herausgezogen, das Abbrennen, oder Einschlagen, und auf rostformige Rahmen, Schragen, grillage, grating, gestellt, damit das überflüssige Zinn ablaufen kann; hierauf werden die Bleche einzeln in den kleinern Raum der Pfanne eingetaucht, durchgeführt, und sogleich wieder herausgezogen, und auf einen zweiten Schragen auf die hohe Kante gestellt, oder sie werden in der Diagonale herausgezogen und so aufgestellt, dass eine Ecke der niedrigste Punkt ist. (Sollten sich Bleche darunter befinden mit unverzinnten Stellen, so werden diese bekratzt und noch einmal durchgestihrt.) Die Bleche kommen nun in den Schwarzwischkasten, wo sie mit Sägespänen und Lumpen vom Talg gereinigt werden. Um die Tropfkante zu beseitigen, d. i. den Saum an dem Rande der Blechtafel, wo das Zinn abtropfte, bedient man sich eines verschiednen Verfahrens, indem man die Bleche auf einer warmen Platte außtellt, auf welcher etwas geschmolznes Zinn sich befindet, wodurch das Abtropsen von der Kante vollständiger erfolgt, oder man stellt die Bleche in eine eigne Abtropfpfanne, die am Boden etwas Zinn enthält, in welches die Bleche mit der Abtropskante eingetaucht, und sodann herausgezogen mit Moos abgewischt werden. Hierauf werden die Bleche in einem Trockenofen getrocknet, mit Kreide und Kleien weißgewischt und mit Lumpen überfahren, um den Staub zu entfernen; sie werden dann in Kisten, weniger zweckmäßig in Fässer, eingeschlagen. Die Dimensionen der Bleche, Zahl derselben in einem Fass oder Kiste, sind nicht überall gleich. Die dünnsten Bleche heißen Senkler. - In Betreff der Beschaffenheit dieser Weissbleche mus bemerkt werden, dass der Spiegel der mehrsten Bleche sehr schlecht, wolkig, ungleich im Zinn, dass der spiegelartige Glanz sehlt, welches theils durch ungleiche Bedekkung mit Zinn verursacht wird, aber auch in der Unreinheit desselben seinen Grund hat. Es ist durchaus nöthig, dass die Bleche ganz blank gebeitzt und gescheuert ins reinste Zinn kommen, dass ihre Oberfläche von allem Glübspahn, und selbst von den Vertiefungen befreit sei, in welchen erster festsaß, was durch eigne Polirwalzen erreicht werden kann. Das reinste und feinste Zinn, welches man in England aus dem Seisenzinn gewinnt, Körnerzinn, grain tin, kommt nicht im Handel vor, das englische Blockzinn, block tin, enthält aber noch

Englisches Verfahren beim Verzinnen der Bleche nach Parkes's ')

fremde Metalle.

<sup>\*)</sup> P. ch. E. Vol. II. p. 551. Darans in D. p. J. Bd. 4. S. 441.

Angabe. Die aus dem feinsten Stabeisen, welches man Weifsblecheisen, tin-iron, nennt, unter den Walzen gefertigten Bleche werden beschnitten, in Form eines A gebogen und in eine Beitze 4 bis 5 Minuten lang getaucht, cleansing, nettoyage, welche aus 4 Pfd. Salzsäure und 3 Gallonen Wasser besteht (1 Salzs., 3 Wasser dem Gewicht nach), und für 8 Sätze von 225 Blechen ein jeder hinreicht. Hierauf werden sie zu 3 und 3 neben dem Beitzofen, scaling oven, fourneau à decaper, ausgestellt, mit einem Eisenstab aufgehoben, in den rothglühenden Ofen gebracht und in 6 Reihen nebeneinander auf der Sohle desselben aufgestellt. Sobald der Glühspan abgesprungen, werden sie herausgenommen, andere eingesetzt; dies geht so schnell, dass in einer Stunde 6 bis 700 Bleche gegläht werden können, darauf biegt man sie über einem Ambols gerade; diese ganze Operation im Ofen nennt man the scaling. Um die Beulen und Falten aus dem Blech zu schaffen, läst man dasselbe unter einem Paar sehr glatter und harter Walzen, rolls, (in eisernen Schalen gegossen, case hardened) kalt durchgehen, wodurch die Flächen gleichsam polirt werden, the cold rolling. So wie die Bleche vom Polirwalzwerk kommen, werden sie in Sauerwasser, the lies, lessive, getaucht, welches aus Wasser und Kleien besteht, die 9 bis 10 Tage lang gehörig abgegohren haben müssen; man stellt sie in eiserne Kästen auf die hohe Kante, und läfst 10 bis 12 Stunden lang beitzen, während dem sie einmal gewendet werden; diese Operation nennt man the working in the lies. Hierauf kommen die Bleche in eine Beitze von verdünnter Schwefelsäure, die sich in einem bleiernen Kasten befindet, welcher durch Bleiplatten in Abtheilungen, holes, getheilt ist, deren jede 225 Bleche fassen kann. Die Stärke der Beitze ist willkürlich, die Zeit der Behandlung in derselben ungefähr 1 Stunde, bis sie gehörig blank geworden sind und keine schwarzen Flecke mehr zeigen. Ueberhaupt ist diese Behandlung der Bleche sehr schwierig und erfordert die größte Uebung, weil, wenn zu lange gebeitzt wurde, die Bleche Blasen ziehen. - Um die Einwirkung der Beitze zu beschleunigen', werden die Beitzkästen durch einen Feuerkanal, auf welchem sie stehen, bis zu 320 oder 37º erwärmt. Die Bleche werden dann in Wasser mit Sand und Werg abgescheuert, und unter frischem Wasser aufgehoben.

Nun folgt das Verzinnen, tinning, étamage. Die Bleche kommen zuerst in eine Talgpfanne, in welcher sie etwa eine Stunde bleiben, wodurch die Verzinnung schöner ausfällt; hierauf bringt man sie in die Zinupfanne, welche Blockzinn und Körnerzinn enthält (auch wohl einen Zusatz von Kupfer). Hier verweilen sie etwa 1½ Stunde, auch wohl länger; dann stellt man sie zum Abtropfen auf einen eisernen Schragen, und führt sie dann durch the washing, lavage. Sie werden nämlich

in cine Planne mit reinstem Zinn eingetaucht, wash-pot, chaudière à laver, welche durch ein Blech in 2 Theile getheilt ist, und zwar in die größere Abtheilung, damit alles überflüssige Zinn, was auf den Flächen sitzt, abschmelzen kann; dann reibt der Arbeiter beide Flächen mit einem Hanspinsel ab, taucht das Blech in die kleine Abtheilung und sodann in die Talgpfanne, grease-pot. Dadurch wird das Blech theils von dem überflüssigen Blockzinn besreit, theils mit Feinzinn bedeckt, Das Zinnbad wird aber natürlich nach und nach immer mehr durch das abschmelzende Blockzinn verunreinigt, daher ausgeschöpft, und zum Einbrennen benutzt, während reines Zinn wieder von neuem angewendet wird. Das Verweilen in der Talgpfanne dient dazu, das überstüssige Zinn zu beseitigen, daher kommt alles auf die Hitze des Talgs und die Zeit an, wie lange die Bleche im Talg bleiben. So wie 5 Bleche durch die Feinzinnpfanne durchgeführt und in die Talgpfanne eingetaucht worden sind, nimmt ein Knabe die erste Blechtafel heraus und stellt sie zum Abtropsen des Fetts auf einen Schragen in einer leeren Psanne, empty-pot, auf; damit aber auch der Tropfsaum beseitigt werde, nimmt derselbe die abgekühlten Bleche heraus und stellt sie in die Abwerfpfanne, list-pot, chaudière à lisser, welche & Zoll hoch mit geschmolznem Zinn gefüllt ist. Ist der schmale Zinnsaum abgeschmolzen, nimmt der Knabe die Tasel heraus, klopst mit einer Ruthe darauf, so tropselt alles überflüssige Zinn ab, und es bleibt pur eine sehr geringe Spur des Sauma zurück. Die mit Kleie geputzten Bleche werden in hölzernen und blechernen Kisten verpackt.

[Blechsabrikation im preus. Staat im Jahr 1825 wenigstens 15,000 Centner, 1826 16,287 C.; in den Jahren 1828 u. 29 wurden dargestellt: im Oberbergamtsdistrikt 1828 1829 Brandenburg-Preussischen 4,446 Centner 4,819 Centner Schlesischen .... 4,415 5,991 Niedersächsich-Thüringsch. 6,824 7,532 Westphälischen..... Rheinischen ...... 2,625 25.602¥ 43,948 Centner und 8,818 C. unverzinnte und außerdem 894 Schock unverzinnte Weisbleche. Weilabl. 911 C. Weilabl. (Auch diese Zahlen sind ohne Zweifel zu niedrig.)

Einfuhr an Blech 1828 10,201 Centner, Ausfuhr 16,701 C. In neuster Zeit werden zu Dillingen bei Saarlouis, im Regbzk. Trier, recht schöne Glanzbleche dargestellt. — Fabrikation des Neuwieder verzinnten Eisenblechgeschirrs, sogenannten Gesundheitsgeschirrs aus Eisenblech, welches nach der Ansertigung gebeitzt und verzinnt wird; verzinnte Blechlössel in Oberschlesien, am Hars etc. — Eiserne geschmiedete Kos-

sel werden, wenn sie völlig blank gescheuert sind, also verzinnt, daß man sie über Feuer heiß macht, englisches Zinn und Salmiakpulver hineinthut, und dann mit einem Wergpausch das geschmolzne Zinn im Kessel umherreibt, wobei mit sehr wenig Zinn die Verzinnung erfolgt. Um eiserne Stifte, Nadeln etc. zu verzinnen, werden sie nach dem Beitzen mit verdünnter Schwefelsäure, Abspühlen, erst verkupfert, wie es in dem Folgenden angegeben ist, sodann mit Zinn, Weinstein und Regenwasser in einem verzinnten Kessel gekocht, wodurch sich Zinn am Kupfer niederschlägt.

Eisen zu verkupfern. Man taucht Eisen in eine Auflösung von Kupfervitriol (schwefels Kupferoxya Kupfer bedeekt sein (vergleiche lässt sich nun versilbern u Kupferüberzug haften, nich

Legirungen des Ei Mit Mangan. Dieses seine Zähigkeit und Geschm ringer Menge mit demselben .

wird es binnen kurzer Zeit mit ne 282). Solch verkupfertes Eisen , indem beide Metalle auf dem ofsen Eisen.]

dem Eisen mehr Härte, ohne ermindern, wenn es nur in gen ist. Die größte Menge des Mangans im Stabeisen, welche Karsten fand, war 1,850, das Eisen war tadellos. Wie viel Mangan überhaupt aufgenommen werden kann, ohne das Eisen zu verderben, ist noch nicht ermittelt. Der Mangangehalt macht das Eisen nicht zu Stahl, wie man ziemlich allgemein angenommen hat, denn es giebt auch Stahl, der kein M. enthält, und die hartesten Arten Gusstahl enthalten kaum eine Spur dieses Metalls. Man war zu jener Meinung besonders dadurch gekommen, weil die mangan- . baltigen Eisenerze besonders geeignet sind Stahl zu erzeugen, dies liegt aber nicht im Mangangehalt, sondern im Zustand der Verbindung des Eisens mit Kohlenstoff (siehe oben Seite 53).

Mit Zink. Nach Karsten ist beigemengtes Zinkerz beim Ausbringen des Eisens aus seinen Erzen nicht nachtheilig, indem das erblasne Roheisen beim Frischen untadelhastes, weder roth - noch kaltbrüchiges Eisen gab, in welchem sich kaum Spuren von Zink nachweisen ließen. - Berthier analysiste eine Verbindung von Zink und Eisen, die sich beim Umschmelzen von Zink in gusseisernen Kesseln mit der Zeit gebildet hatte, welche aus 94,76 Z., 5,00 E. und 0,04 Kohle bestand; es waren blumenkohlartige, körnig-schuppige Stückehen, von krystallinischem Gefüge, glänzend, sehr brüchig, sehr hart, weniger schmelzbar als Zinn (vergleiche oben Seite 16). - Die andern Legirungen des Eisens siehe bei den übrigen Metallen.

Eisen wird theils mit Kupfer- theils mit Messingloth gelöthet (vergleiche I. Seite 290). letzteres ist aber nur dann anwendbar, wenn der gelöthete Gegenstand nicht wieder gegiüht werden darf, weil sonst das Loth abschmilzt.

Eisen verbindet sich mit Sauerstoff in zwei Verhältnissen, bildet ein Oxydul und ein Oxyd.

1) Eisenoxydul, Protexide de fer, Pr. of iron, schwarzes Eisenoxyd, black oxyde of iron, (Eisenmohr, Ethiops martial,) kommt nicht in der Natur rein vor, sondern mit Eisenoxyd, verschiednen Säuren, mit Chromoxydul verbunden (im Chromeisenstein). Man erhält es am reinsten dadurch, dass man über Eisendräthe, welche in einer eisernen oder irdnen Röhre eingeschlossen und weissglühend gemacht worden, Wasserdämpse leitet, wobei sowohl Wasserstoffgas entbunden wird (vergleiche vorn I. Seite 94), als auch Eisen durch den Sauerstoff des Wassers sich in Oxydul verwandelt, welches in krystallinischen, mäsig glänzenden, eisengrauen Schuppen auf dem Draht sitzt. Auf andere Weise, z. B. durch Niederschlagung eines reinen Eisenoxydulsalzes mit Aetzkali, bekommt man es nie rein, weil während des Absüssens auf dem Filter und während des Trocknens ein Theil sich unaushaltsam an der Lust oxydirt und zu Eisenoxydhydrat wird.

Das reine Eisenoxydul ist geruch - und geschmacklos, schwarz von Farbe, schmilzt in hohen Hitzegraden zu einer porösen, schlackigen Masse ohne allen Glanz, wird vom Magnet angezogen, kann selbst attractorisch werden, löst sich in Säuren nach dem Glühen schwer auf (ähnlich der Thon- und Zirkonerde); es besteht aus 77,23 Eisen und 22,77 Sauerst. Das Eisenoxydul giebt mit Wasser ein weißes Hydrat, welches aber in Berührung mit der Luft oder lufthaltigem Wasser schnell graugrün, endlich bräunlichgelb sich färbt, indem es in Oxydhydrat übergeht; das Oxydul giebt mit den Säuren Salze, welche im wasserfreien Zustand weiß, im wasserhaltenden aber grün gefärbt erscheinen, sie schmecken zusammenziehend tintenartig, werden von Galläpseltinctur in völlig reinstem Zustand und ohne Lustzutritt nicht gefärbt, von Cyaneisenkalium weiß gefällt, welcher Niederschlog sehr bald bläulich und blau wird. von Eisencyanidkalium dagegen dunkelblau gesällt. Die Eisenoxydulsalze erleiden an der Luft, besonders im aufgelösten Zustand, eine rasche Oxydation, die Farbe wird dadurch immer mehr ins Gelbe gezogen, endlich selbst bräunlichgelb; die Auflösung verliert gleichfalls ihre grüne Farbe, wird röthlichgelb, während sich ein sehr basisches Oxydsalz niederschlägt. In diesem Zustand enthalten die Salze sowohl Oxydul als auch Oxyd in sich. Eisenoxydul giebt mit Glasslüssen grün gesärbte Massen, selbst schwarze (vergleiche vorn I. Seite 371 vom Basalt, Hornblende).

2) Eisenoxyd, Peroxide de fer, Per. of iron, rothes Eisenoxyd,

red onyd of iron, (Eisensafran, Crocus Martis, Suffron of Mars), kommt in der Natur sehr häufig vor, theils als Blutstein, rother Glaskopf, Rotheisenstein, theils als Eisenglanz etc. (vergleiche vorn Seite 33). Um Eisenoxyd künstlich darzustellen, kann man auf verschiedne Weise verfahren:

- a) Man lässt Eisen verbrennen, indem man es bei lang anhaltender Glühhitze calcinirt. Betrachtet man Eisen, welches oftmals in hestiger Gluth gewesen ist, so wird man finden, dass es mit einer schuppigen Decke überzogen, die eine schwärzlichbraune Farbe besitzt, zerrieben aber ein dunkelrothes Pulyer; atteisen, Kapellendeckel etc.).
- b) Man glüht Eisenvitriol su bis keine sauren Dämpfe mehr aufsteigen, so bleibt das s Colcothar vitrioli, Englisch Roth (Braunroth), rouge , trip, brown-red, zurück (vergleiche vorn die Darstellung wes ls, I. Seite 165), wobei jenes als Nebenproduct erhalten w nan gewinnt es auch in Scheidewasserbrennereien als Nebenpro a nach alter Weise Salpeter und calcinirter Eisenvitriol mit ein...... gegrüht werden. Man pflegt es auch wohl so zu bereiten, dass man 2 Th. Vitriol mit 1 Th. Kochsalz gemengt calcinirt, wodurch sich dann Eisenoxyd und schwesels. Natron bilden. Salzsäure aber in Dämpfen entweicht; der Rückstand muß ausgewaschen werden, um das Glaubersalz vom Oxyd zu trennen. Dieses Verfahren ist deshalb lobenswerth, weil bei einem richtigen proportionalen Verhältnis keine Schweselsäure am Oxyd bleiben kann, was stets beim Colcothar von der Vitriolöldestillation der Fall ist. Man kann dieses aber auch dadurch reinigen, dass man es mit einer Auflösung von wenig Pottasche kocht. 100 Theile Vitriol geben 53 Th. rothes Oxyd.
- c) Man schlägt eine Eisenvitriolauflösung durch kohlens. Kali nieder, spühlt den Niederschlag ab, trocknet und glüht denselben, hierdurch wird das kohlens. Eisenoxydul in Oxyd verwandelt, jeweller's red; d) durch Calcination von Ocker, (Eisenoxydhydrat); e) durch Präcipitation einer Auflösung von Chloreisen, salpeters. Eisenoxyd mittelst kohlens. Kali, und Glühen des Niederschlags,

Das Eisenoxyd ist theils von schwarzbrauner, theils schön rother Farbe (welche Verschiedenheiten von dem Aggegratzustand des Präparats abhängig sind, und weshalb auch zum Gebrauch der Oel-, Glas-, Porzellanmalerei die Darstellung desselben auf verschiedne Weise ausgeübt wird, um verschiedne Töne zu erhalten, vergleiche vorn I. Seite 385); geruch- und geschmacklos, in Wasser unlöslich, nicht re tractorisch, nicht attractorisch, wird in der Hitze zu Oxydul unter Entweichen von Sauerstoffgas reducirt; löst sich in Säuren, wenn letztere

nicht etwa eoncentrirt sind, nach vorgängigem Glühen schwer, jedoch im Vergleich mit dem Oxydul leichter auf, und hat eine bedeutend geringere Verwandtschaft zu den Säuren, als dieses; specif. Gewicht 5,225 Boullay. Es besteht aus 69,34 E. und 30,66 Sauerst.

Mit Wasser verbunden, als Hydrat, erscheint es braun, gelb von Farbe; natürliche Hydrate des Eisenoxyds sind: der Brauneisenstein, der Ocker, gelbe und braune Thoneisensteine, auch im Raseneisenstein kommt Eisenoxydhydrat vor (vergleiche vorn Seite 33 u. f.). Das künstliche Eisenoxydhydrat erhält man durch Niederschlagung eines Eisenoxydsalzes mit Ammoniak oder kohlens. Natron, wobei kein kohlens. Oxydsalz sich erzengt; der Niederschlag ist sehr aufgequollen, dick, braungelb gefärbt, trocknet zu einer dunkelbraunen Masse ein, welche, wie der Brauneisenstein, 14,75 ? Wasser enthält. Aus den eisenhaltigen Mineralwassern, in welchen doppelt kohlens. Eisenoxydul aufgelöst ist, setzt sich, beim Entweichen der Kohlensäure aus dem Wasser, kohlens. Eisenoxydul an der Oberfläche des Wassers ab, oxydirt sich, unter Abgabe der Kohlensäure, zu Oxyd und bildet ein Hydrat, Eisenocker, welcher überall, wo das Wasser hingelaufen, sich anlegt (vergleiche vorn I. Seite 129). Wenn Eisen an feuchter Lust liegt, so rostet es, d. h. es findet theils durch den Sauerstoff des Wassers unter Vermittlung der Kohlensaure der Luft, theils durch den Sauerstoff der letztern eine Oxydation statt, und es erzeugt sich kohlens. Eisenoxydul, gleichzeitig aber auch Eisenoxydhydrat; es enthält also der Rost beide Verbindungen in sich, und zwar desto weniger von dem kohlens. Salz, je länger er an der Lust gestanden. Merkwürdig ist, dass ider Eisenrost, so wie alles natürliche und künstliche Eisenoxyd, Ammoniak enthält (vergleiche I. Seite 245), dessen Erzeugung aus dem Wasserstoff des durchs Eisen zerlegten Wassers und dem Stickstoff der Lust erklärlich wird.

Eisenoxyd giebt mit Säuren Salze, welche meist röthlichgelb, oder braunroth gefärbt sind, auch wohl im wasserleeren Zustand weiß, einen sehr herben, zusammenziehenden Geschmack besitzen, sauer reagiren, durch Galläpfeltinctur schwarz, durch Cyaneisenkalium dunkelblau, durch Eisencyanidkalium nicht niedergeschlagen werden; durchs Behandeln mit kochendem Wasser scheiden sie sich in saure auflösliche und in basische unauflösliche Salze, was auch jedesmal stattfindet, wenn ein Oxydulsalz durchs Stehen an der Luft in ein Oxydsalz übergeht.

Anwendung des Eisenoxyds: a) in der Glas-, Porzellan-, Emailmalerei und den verwandten Zweigen, b) zum Poliren von Stalil, Glas, harten Steinen, Gold und Silber. Zu letzterm Zweck bedient man sich des Blutsteins, welcher gehörig zugerichtet, in einen hölzernen Stiel ge-

١

fast, als Polirinstrument dient, brunisseir, theils des rethen Eiseneryds, welches, wenn es nicht eigens reinlich angesertigt wurde, geschlemmt werden muss, um es von eingemengtem Sand zu trennen; zum Belegen der Streichrieme der Rasiermesser; e) zur Bereitung von schwesels. Eisenoxyd behus der Darstellung von Vitriolöl (vergleiche vorn 1. Seite 165), der Färberei, Kattundruckerei; d) um Roheisen zu adouciren, weich zu machen, d. h. zu entkohlenstossen, auch so sür Stahl; vergleiche den Artikel Roheisen weiter unten. e) Um Kupsergeräthe zu bruniren, wobei das Eisenoxyd einen Theil seines Sauerstoss ans Kupserabgiebt, durch welchen letzteres auf der Obersläche in Oxydul übergeht. f) Zum Anstrich von Holswerk, Mauerwerk (Braunroth, Berlinerroth, Englischroth, rothe Farbe), hiezu dient theils Colcothar von den Vitriolölbrennereien, theils der calcinirte Eisenschlamm der Alaunhütten (vergleiche vorn I. Seite 465).

Das Eisenoxydul und das Oxyd verbinden sich mit einander in mancherlei Verhültnissen, wodurch verschiedne Oxyde hervorgehen, die aber nicht wohl als besondere Oxydationsstufen des Eisens zu betrachten sind, obschon sie noch hin und wieder als solche angesehen werden, als ein mittleres Oxyd des Eisens, Oxide intermédiaire, Deutoxide de for. Hierher sind zu rechnen:

a) Der Magneteisenstein (vergleiche vorn Seite 32), er beatcht aus 31 Oxydul und 69 Oxyd, so dass er in 100 Theilen 28,215 Sauerstoff enthält, oder 3mal mehr Sauerstoff in dem Oxyd als im (Daydul. - b) der Eisenhammerschlag, Eisensinter, Schmiedeainter, Cilliapan, battiture de fer, scales, eine eisenschwarze, schuppige Masar, welche sich beim Glühen des Eisens im Kohlenseuer durch die Gebläselust erzeugt, und beim Hämmern abspringt; sie ist verschieden gemischt; specif. Gewicht des Glühspans 5,48. Wenn der Glühspan eine etwas dickere Schicht bildet, so findet man, dass die Sussere Schicht mehr Sauerstoff enthält, als die innere. Mosander unterauchte einen Glühspan, fand die innere Schicht blasig, glanzlos, vom Magnet wenig angezogen, aus 72,92 Eisenoxydul und 27,08 Eis.oxyd beatchend, so dass das Oxydul in dieser Verbindung doppelt so viel Sauerstoff enthielt, als das Oxyd; die äußere war dicht, glänzend, von lichterer Farbe, wurde vom Magnet stärker gezogen, und bestand aus 64,23 Eisenoxydul und 35,77 Eisenoxyd, so dass der Sauerstoffgehalt des Oxyds 🤾 von dem des Oxyduls betrug; überhaupt zeigte sich, dass der Gehalt an Oxydul nach dem Eisen zu stets zunahm, dass also der Hammerschlag eine Verbindung von beiden Oxyden in variabeln Mengen ist, Derselbe wird in hohen Hitzgraden blos gesintert, bildet eine emailartige, porüse Schlacke, wenn aber Kieselerde vorhanden, so bildet sich

dann eine verglaste schwarze Masse, Hammerschlacke (Frischschlacke). Man benutzt den Hammerschlag theils als gaarendes Mittel bei dem Frischen des Eisens (vergleiche oben Seite 60), theils gepulvert zum Putzen von Eisen, zum Adouciren von Roheisen; wegen der Schwerlöslichkeit kann man ihn nicht gut zur Bereitung von Eisensalzen anwenden. — Steinkitt für Wasserbehälter aus einem Brei von Eisenspähnen und Essig, oder stark verdünnter Schwefelsäure (von 1,018 his 019), welcher, in die Fugen gestrichen, bald steinhart wird; hier ist höchst wahrscheinlich nur das Eisenoxydul-Oxyd das Cement, welches sich bildet.

Verbindungen des Eisens mit Kohlenstoff. Diese sind sowohl in chemischer, als besonders auch in technischer Beziehung höchst wichtig; hierher gehören die verschiednen Roheisen-, die Stahlsorten, ja selbst Stabeisen enthält fast immer Kohlenstoffeisen in sich.

[ VVenn man Cyaneisenammonium in einer Retorte der Glühung unterwirft, so bleibt, unter Entweichen von VVasser, Cyanammonium und Stickstoffgas, Kohlenstoffeisen als ein schwarzes Pulver zurück, welches sich bei geringer Hitze entsündet und verglimmt. Es besteht aus 68,93 Eisen und 31,07 Kohlenstoff. — Glüht man ebenso Berlinerblau (Cyaneisen in minimo — Cyaneisen in maximo), so entweicht VVasser, kohlens. Ammoniak, und ein schwarzes Kohleneisen, ähnlich dem erstern, bleibt zurück, es besteht aus 74,74 Eisen und 25,26 Kohlenst. Eine niedrigere Verbindung, in welcher halb so viel Kohlenstoff enthalten, als in der erstern, ist nicht bekannt.]

Roheisen, Gulseisen, fonte (crue), pig-iron, dessen Gewinnung bereits in dem Vorstehenden, Seite 51, umständlich auseinander gesetzt worden ist, ist von sehr mannigfaltiger Natur. Daß es aus Eisen und Kohlenstoff, in sehr verschiednen quantitativen Verhältnissen, bestehe, glaubte man schon früher, man hatte aber theils über den Einflus der Menge des enthaltnen Kohlenstoffs auf die Beschaffenheit desselben, theils über den Zustand der Verbindung des Eisens mit dem Kohlenstoff keine richtigen Begriffe. So meinte man, dass das graue Roheisen die größte Menge des letztern enthalte, wogegen das weiße weniger Kohlenst, besitze, was unrichtig ist; eben so war der Unterschied einer chemischen Verbindung desselben mit dem Eisen und einer blosen mechanischen Mengung unbekannt. Kareten zeigte zuerst, gegen die frühern Analysen und Angaben von Musket, dass die Farbe des Roheisens nicht durch die Menge des Kohlenst, bedingt werde, dass das graue Robeisen nicht gerade den mehrsten Kohlenst. enthalte, sondern im Gegentheil das weiße Spiegeleisen, dass dieses aber durchaus mit K. chemisch verbunden sei, wogegen im grauen Roheisen nur ein Theil des enthaltnen K. mit dem Eisen chemisch verbunden, der größte nur mechanisch beigemengt sei, in Form von Graphit, (Gaarschaum, Eisenschaum von den Hüttenleuten genannt, kish, woher das schwarze Roheisen kishy-pig-iron.) Er lehrte gebundnen und ungebundnen Kohlenst. unterscheiden.

[Musket glaubt, dass durch Aufnahme von Kohlenst, das Eisen immer härter werde, his zu 50 des Gehalts; bei zunehmendem größern Gehalt vermindere sich wieder die Härte des Products. Er gab folgende Tabelle:

Kohlenstoffgehalt.	Eigenschaften der Verbindung
120	Gufastahl, weicher.
100	» gewöhnlicher,
90	» harter.
50	» zu hart.
\$ 10 \$ 10 \$ 10	Roheisen, weilses.
20	» halbirtes.
L	u dankalandusa

Diese Angaben sind einmal, was den Einfluss der Menge des K. auf die Natur des Roheisens betrifft, unrichtig und erklären auch zweitens nicht, weshalb das weiche, körnige und graue R. unter gewissen Umständen, und bei gleichbleibendem Kohlenstoffgehalt, ein weisses, hartes, sprödes Metall mit strahligem Bruch werden kann, und warum das letztere sich wieder in graues, weiches, geschmeidiges und körniges R. umändert, obgleich der Kohlenstoffgehalt unverändert derselbe bleibt.]

Man unterscheidet hauptsächlich zwei Gattungen von Roheisen, das weisse und das graue, welche beide nicht allein durch die Farbe verschieden sind, sondern auch durch ihre sonstigen Eigenschaften. Das weiße hat im Zustand der vollkommensten Ausbildung eine silberweiße Farbe, mit sehr starkem Glanz und spiegelnden Flächen, man nennt daher auch dieses R. Spiegeleisen (Spiegelfloss) und wegen seiner Benutzung zu Stahl Rohstahleisen. Es wird im Siegenschen aus Spatheisenstein und Brauneisenstein behuß jener Fabrikation erblasen. Wenn die Farbe ins bläuliche und bläulichgraue übergeht, und nur noch ein strahlig-fasriges Gesüge sich zeigt, so entsteht diejenige Abart des weißen R., welche man blumiges Floss, bl. Eisen, nennen kann; sie bildet sich am häufigsten nur in Verbindung mit dem grauen R. Eine dritte Abart, welche am häufigsten vorkommt, ist das grelle R., Weißeisen; die weiße Farbe hat viel Grau beigemischt, auf der Bruchfläche ist kein bestimmtes Gesüge zu bemerken, dieselbe hat große Aehnlichkeit mit der eines löchrigen Käses. Nimmt die weiße Farbe noch mehr ab, so daß sie ins Bläulichweiße übergeht, fangen die Bruchflächen an sackig zu werden, und zeigen sich viele Zwischenräume, so ist

rch ein eignes R. charakterisirt, welches weder zu dem weißen, n es gewöhnlich beizählt, noch zu dem grauen zu rechnen ist, kige Floss. - Diese Varietäten des weißen R. gehen in einer, so dass es ost schwierig wird, die Abarten zu bestimmen. nannte weissgaare R. steht in der Mitte zwischen dem Spiegelnigen Floss. Das specif. Gewicht des weissen R. beträgt im 5, also wiegt ein Kubikf. 495 Pfd., ein Kubikzoll 9½ Loth. ue R. zeigt alle Farbenabstufungen zwischen dem dunkelsten und lichten Grau, so dass nicht selten in einem Stück mehrere von Grau vorkommen. Die dunklern Farbentöne bedingen in . el stärkern Metallglanz, als die hellern. Nicht selten kommen sheisenarten in einem Stück vor, und zwar entweder in besongen (streifiges li.), oder das eine in die Masse des andern zero dass im grauen Pünktchen vom weißen R. und umgekehrt en, halbirtes Roheisen. - Das specis. Gewicht des grauen a Mittel 7,0, also wiegt ein Kubikfus 462 Pfd., ein Kubikzoll

Textur des grauen R. geht von vieleckig-körnigem Gesüge zu aschuppigen, sast dichten Bruchsläche über; je mehr das körnige zurücktritt, wird auch die Farbe lichter; die des weisen R. dem blättrig-strahligen ins kleinsplittrige und dichte Gesüge mehr die weise Farbe sich mindert, verwischt sich auch das Gesüge. Im Spiegeleisen selbst ist eine deutlich krystallinische zu bemerken, und nicht selten sinden sich auch Blättchen in mageschossen.

Betreff der Härte, ist das graue R. ungleich weniger hart, als se; je mehr das graue dunkler fällt, desto leichter läßt es sich n, drehen, feilen, bohren, je mehr es aber lichter grau ist, desto Die Härte des weißen R. ist so groß, daß es in Glas schneivon der besten englischen Feile nicht angegriffen wird; die es Spiegeleisens übertrifft die des härtesten Stahls. Man hat ich das weiße R. Hartfloss und das graue R. Weichfloss (R. verliert in der Glühhitze an seiner Härte und Sprödigkeit sich zersägen). Was die absolute Festigkeit betrifft, so ist die sen R. noch nicht untersucht, die des grauen sehr schwankend worden; man kann annehmen, dass, wenn dasselbe auf einen oll Querschnitt 20,000 Pfd. trägt, es zu den festern Sorten gerückwirkende Festigkeit des R. ist größer, als die des Staband zwar im weißen größer, als im grauen. Ueber die Ausdes R. in der Wärme von 0° bis 100° hat man folgende Andehnt sich dasselbe um 0,001109 seiner Länge aus, 11. Auch

das R. läuft in der Hitze farbig an, die Temperaturen, bei welchen dieses geschieht, sind ziemlich den des Stabeisens gleich; weißes R. wird eher weißglühend, als graues, dieses etwas eher als Stabeisen. Hinsichtlich des Schmelxpunktes ist zu bemerken, dass das weisee R., besonders Spiegeleisen, welches die größte Menge Kohlenstoff enthält, am leichtesten schmilzt, bei einer Hitze, wo das Stabeisen kaum in starker Schweisshitze sich besindet; andere Sorten weises R. schmelzen zwar etwas schwerer, aber wahrscheinlich nicht viel später, als bei einer starken Schweißhitze, und dies ist auch die Temperatur, bei welcher das grane R., welches das strengflüssigste ist, zum Schmelzen kommt. Man giebt zwar gewöhnlich die Schmelzhitze auf 125° bis 130° W. an, aber ohne Zweifel zu hoch. Das graue R. ist weit dünnslüssiger als das weiße. Das weiße R. ist nicht schweißbar, aber das grane, jedoch ist es mit vielen Schwierigkeiten verbunden, dies zu bewerkstelligen. Geschmolznes R. erscheint dichter, als das starre, indem letzteres auf ersterm, wenn es heiß ist, schwimmt, nicht aber im kalten Zustand. Das graue R. dehnt sich beim Erkalten mehr aus, als das weiße, welches stärker schwindet, als ersteres; das graue füllt auch die Formen besser. Die Größe des Schwindens scheint beim R. zwischen 🖞 und der Längendimension zu liegen, es würde sich demnach R. auf 858 bis 942 von 1000 Theilen seines Raums zusammenziehen.

Wird das graue R. geschmolzen und bei mäßiger Hitze längere Zeit erhalten, so wird es lichter in Farbe und geschmeidig, aber nie dadurch zu weißem R., es nühert sich der Natur des Stabeisens; schmelzt man es, vor dem Zutritt der Lust völlig geschützt, um, so bleibt es völlig unverändert, auch nach dem langsamen Erkalten, bringt man es aber plötzlich zum Gestehen, duschs Eingießen in kaltes Wasser, so verhält es sich dann wie weißes R., oder wie halbirtes R.; daher kommt es auch, dass es beim Eingus in seuchte Formen, oder in eiserne Schalen, am Rande weiß, im Kern grau aussieht. Erhitzt man weißes R. langsam unter Zutritt der Luft, so verliert es unter der Glühspandecke sein blättrig-strahliges Gestige, seine Härte und weisse Farbe, es erhält eine körnige Textur mit grauer Farbe, es wird weich, dehnbar, nähert sich in seinem Verhalten dem Stahl. Auch bei gänzlich abgehaltnem Laftzutritt erleidet das R. obige Veränderung, nur viel langsamer, so unteeiner Decke von Kohlenpulver, gebrannten Kalk, feuersesten Thon, Aschebesonders Knochenasche. Schmelzt man weißes R. unter einer Decke von Kohlen oder Glas in schwacher Hitze, und gießt es dann aus, 🕶 hat es nach wie vor seine Farbe, Härte, sein Gestige; schmelzt man 🕶 aber in möglichst hoher Temperatur und lässt es sehr langsam erkaltes so ändert es sich in graues R. um; dies geschieht sowohl in Schachs sten als auch in Tiegeln, aber nur dann, wenn die Hitze bedeutend höher als die Schmelzhitze des weißen R., und das Abkühlen langsam
geschah. — Aus diesem geht hervor: daß sich das graue R. zum Umschmelzen besser eignet, als das weiße, in so fern es weit dünner
fließt, weniger Abgang darch Glühspan erleidet, und weit weniger durch
den Zutritt der Luft verändert wird, als jenes.

Das vollkommenste Spiegeleisen enthält die größte Menge Kohlenstoff in sich, etwa 5,25%; bei 4,25% Ketgehalt ist die Abnahme des blättrigen Gestüges noch nicht sehr merklich, bei einem geringern Gehalt an Kst. geht das Gefüge ins Körnige über. Die luckigen Flosse enthalten pur noch 3,50%, verhalten sich wie ein sehr harter Stahl. Der Gebalt an beigemengtem Kohlenstoff im grauen R. beträgt zwischen 2,57 and 3,750, der gesammte Kohlenstoffgehalt im grauen R. zwischen 3,15 und 4,650, er ist also geringer, als im Spiegeleisen und den mehrsten Arten des weißen R., und diejenige Portion Kst., welche im grauen R. mit dem Eisen selbst chemisch verbunden ist, ist nicht selten kleiner als in manchen Stahlarten. Endlich scheint auch noch im grauen R. ein kleiner Antheil Kst. mit sehr wenig Eisen zu sehr gekohltem Eisen (Polycarburet des Eisens) verbunden zu sein, und dieses sich unter der übrigen Masse zu befinden. Man glaubte früher, dass das weisse R. besonders aus manganhaltigen Erzen erblasen werden könnte, und dass durch den Mangangehalt dasselbe geeigneter wäre, Stahl zu geben; dies ist jedoch nur in so fern richtig, dass solche Erze zwar sehr leicht weißes R. geben, dass aber der Gehalt an Mangan dazu nicht besonders beiträgt, auch nicht auf die Farbe Einfluss hat, indem man auch graues R. aus ihnen gewinnen kann, welches selbst mehr Mangan enthält.

Ansser dem Kohlenstoff findet man im R. noch folgende fremde Stoffe: Mangan, welches in bedeutender Menge vorhanden sein kann, ohne der Festigkeit zu schaden; Titan, welches sich ähnlich zu verhalten scheint; Phosphor, Schwefel, Silicium, Calcium, Magnesium, Chrom, welche die Festigkeit des Eisens in einem hohen Grad vermindern. Diese scheiden sich beim Verfrischen gänzlich ab, indem man sie durch Analyse des Stabeisens nicht wieder entdeckt. Karsten fand in einem Roheisen 0,371% Schwefel, dasselbe gab das oben Seite 77 erwähnte ganz umbrauchbare rothbrüchige E. Den größten Phosphorgehalt fand er im R. aus Wiesenerzen 5,6%; im R. aus Erzen, in denen keine Phosphorsäure nachweisbar, fanden sich doch meist 0,2%. Der größte Siliciumgehalt betrug 3,46%.

## 100 Analysen von Roheisen. Anwendung desselben zum Gufs.

[Einige Analysen von Roheisen aus dem preuss. Staat, Frankreich und England, von Gay-Lussac und Wilson\*); es sind in 100 Theilen enthalten:

Robeisen	Eisen.	Koh- len- stoff.	Sili-	Phos-	Man- gan.	Bemerkungen.
Weißes von Siegen	94,338	0,02690	0,0023	0,00162	0,02590	
desgl. von Coblenz	94,654	0,02441	0.0023	0.00185	0.02490	len erblasen. desgl.
desgl. a. d. Champ.	96,132				Spuren	
desgl, von Isère	94,68				0,02137	
Graues von Nivernais	The Street Control				Spuren	
desgl. von Berry	95,57			0,00188		bei einem Ge- meng v. Coaks und Holzkohl.
desgl, aus d.Champ.	95,97		16	0,00869	desgl.	bei Holzk.
desgl, von Greusot			19	0,00604	desgl.	bei Coaks.
desgl, a. d. Franche comté			6	0,00351	desgl.	desgl,
desgl. aus VVals	94,842	0,021	,	0,00492	desgl.	desgl.
desgl. desgl.		0,02550				desgl.
desgl. desgl.	95,150	0,02450	0,0162	0,00780	desgl.	desgl.]

Benutzung des Roheisens; das graue wird zum Guss, das weise zum Frischen in Flammösen, das Spiegeleisen zur Stahlsabrikation, das graue zum Verfrischen in Heerden augewendet, wie oben Seite 57 und 69 gelehrt worden ist.

Von dem Umschmelzen des Roheisens und von der Anwendung desselben zur Gießerei. — Das Roheisen wird, insosern es zum Gußs mannigsaltiger Gegenstände angewendet wird, Gußseisen, fonte, foundryfron, genannt, die Kunst, R. dazu anzuwenden, ist bei weitem nicht so alt, als die aus Silber, Gold, Bronze Geräthe zu gießen, welche die Alten in so vorzüglicher Vollendung aussibten. Gußseiserne Munition, Kugeln, Granaten etc. waren wohl unstreitig die ersten Gegenstände, welche man aus R. goß; man weiß, daß 1495 eiserne Kugeln in einem Krieg des Königs Karl von Frankreich gegen Ferdinand von Neapel gebraucht wurden, es sollen aber schon im Jahr 1378 die Venetianer sich eiserner Kanonen bedient haben 1547 wurden in England eiserne Geschütze, 1667 die ersten im Kursürstenthum Brandenburg zu Peiz gegossen\*\*).

<sup>\*)</sup> A. a. O. (Siehe Seite 78.)

\*\*) Ueber die Geschichte der Eisengießerei im Allgemeinen, instesondere fiber die Bildgießerei von Eisen, siehe einen sehr interessanten Außatz von Martine, in den V. d. G. 1824. 8. 215.

Wenn man 11. zur Versertigung von Gusswaaren anwenden will, so kann entweder vom Hohosen aus der Guss vollsührt werden, oder man muss das R. einer Umschmelzung unterwersen. Dieser letztere Prozess wird nämlich aus mehrern Gründen nothwendig, nämlich wenn der Hohofen die verlangte Sorte R. entweder nicht ohne Nachtheil im Gange liefern kann, oder in nicht genugsamer Menge, oder wenn nicht oft genug zum Betrieb der Förmerei abgestochen werden kann, und endlich auch deshalb, um in der Nähe von gewerbthätigen Städten jeden Auftrag schnell befriedigen, und dadurch dem Gewerbsbetrieb kräftig liülfe leisten zu können, indem durch die großen Fortschritte in der Verbesserung des Maschinenwesens gusseiserne Maschinentheile, Apparate zum chemischen Behuf unentbehrlich geworden sind. - Zum Guss eignet sich graues gaares R. am allermeisten, R. vom übersetzten Gang ist unanwendbar; das beim gaaren Gang erblasne matte, körnige, weisse R. ist zu Gusswaaren, die eine beträchtliche Härte erfordern, wie Walzen, Ambose, Pochstempel, anwendbar, aber alle Waaren, von denen eine glatte Oberfläche verlangt wird, fallen dann schlecht aus. Kaltbrüchiges (phosphorhaltendes) R. ist schr dünnslüssig und eignet sich, wenn es gaar, zu feinen Gufswaaren, da es die Form sehr genau ausfüllt, aber weil es sprode ist, kann es zu Sachen, die Stosse aushalten müssen, nicht angewendet werden, wohl aber zu Platten, Oefen, Kochgeschirren zu Luxusgeräthen, nicht zu Maschinentheilen. R. bei strengflüssiger Beschickung erblasen enthält viel Erdmetalle, und wird dadurch kürzer und brüchiger, kann daher z. B. zu Geschützen nicht angewendet werden. Wenn man daher aus gegebnen Erzen das R. von bestimmter Beschaffenheit nicht ohne Gesahr sur den guten Gang des Osens erblasen kann, so muss man das R. durchaus umschmelzen. Dies geschieht entweder in Tiegeln, oder in niedrigen Schachtöfen, Cupoloöfen, oder in Flammöfen. - Für den Tiegelgus eignet sich halbirtes R., noch besser das graue R., bei strengflüssiger Beschickung erblasen und in Flammosen einigemal umgeschmolzen, wodurch es einen bedeutenden Antheil Silicium und Graphit verloren hat; auch ist ein Gemeng von mehrmals umgeschmolznen grauem und sehr weiß gewordnem R. sehr gut. Für den Cupoloosenbetrieb eignet sich dasjonige R., welches bei nicht zu leichtslüssiger Beschickung bei hehen und engen Obergestellen erblasen worden; das bei Coaks dargestellte, Silicium reichere, ist nicht so sest. Dasselbe gilt auch von den Flammösen.

Tiegelgiesserei. Man wendet meist nur Graphittiegel an, von etwa 20 bis 30 Pfd. Fassungsraum; der dazu passende Schmelzosen ist nach Art des auf Tasel II Fig. 9 abgebildeten und I. Seite 50 und 51 beschriebnen Tiegelosens eingerichtet, oder auf mehrere Tiegel zugleich,

nach Art eines Messingofens, siehe Tafel XI Fig. 18. Hiebei ist ein großer Aufwand an Brennmaterial, bedeutender Verlust an Eisen, welches verbrennt, sich verschlackt und verstäubt, weshalb auch diese Gießerei sehr kostbar, und nur für kleine Gegenstände auwendbar ist, welche, als Gegenstände des Luxus, hohe Preise tragen können.

Umschmelzen des R. in Cupoloöfen, fourneau à manche, f. à la Wilkinson, coupolo. Die erste Idee, Schachtöfen hiezu anzuwenden, verdankt man Réaumur, besonders haben aber die Engländer das Umschmelzen des R. in niedeigen Schachtöfen zu verbessern sich bemüht. In Schweden bedient matter der Stürzöfen, Schachtöfen, welche um 2 Axen drehbsten des R. gegen den gen die Cupoloöfen feststehen, und den Abstich am unter en Punkt des Schachts haben.

einfach; sie sind von Außen der aus einem gußeisernen Cy-

Czeigt den Durchschnitt und

wie er in der hiesigen Königl.

mit mehrern eisernen Plat linder zusammengesetzt. 1 Fig. 14 den Grundrifs eines s

Die Construction dieser

Eisengießerei erbaut ist. Er steht auf einem 18 bis 24 Zoll hohen Fundament a, auf welchem die eiserne Bodenplatte b liegt, die mit Rändern versehen ist, um die Seitenplatten (oder den Cylinder) c festzuhalten; die Bodenplatte ist daher entweder polygonisch oder kreisförmig. Oben bei der Gicht liegt eine aus mehrern Stücken bestehende Deckplatte d, um die Seitenplatten zusammenzuhalten, und die Schachtmauer zu be-Am bequemsten ist es, die einzelnen Umfassungsplatten auswendig durch Schrauben mit einander zu verbinden. In diese äußere Hülle setzt man nun den eigentlichen Schacht von feuerfesten Ziegeln ein, e, und füllt den Raum zwischen diesem und dem eisernen Mantel mit Asche aus. Die Heerdsohle f über der Bodenplatte wird aus feuerfestem mit reinem Quarzsand gemengten Thon 6 bis 8 Zoll hoch eingestampst, so dass nach dem Abstich hin ein gehöriger Fall entsteht. Die Form g liegt 9 bis 20 Zoll hoch über dem Boden (mitunter hat man 2 Formen), h die Düse; die Oeffnung für den Abstich i ist 12 Z. breit, 15 Z. hoch, weil durch dieselbe die Sohle des Ofens gestampst wird; während des Schmelzens ist sie vermauert, und nur im tießten Punkt eine kleine Oeffnung zum Abstich gelassen. Die Form des Schachts ist am zweckmässigsten konisch, nach oben etwas enger, als unten; Cupoloösen für Holzkohlen müssen höher als die für Coaksbetrieb eingerichteten sein, hier reichen 6 Fuss vollkommen aus, man giebt ihnen auch

wohl unter Umständen nur 5, ja 4 Fus Höhe; die Weite des Schachts in der Formhöhe 18 bis 22 Zoll. Man pflegt auch 2, ja 4 Formen über-

einander zu legen, so dass, wenn das R. die Höhe der untern Form erreicht hat, diese mit Thon geschlossen, und nun die obere in Gang gesetzt wird, wodurch eine große Menge geschmolznes R. im Schacht sich anhäusen und zum Guss großer Stücke verwendet werden kann. Die Menge des Winds richtet sich nach der Qualität des Brennmaterials, des Eisens, der Schachthöhe, sie beträgt 250 bis 500 Kubikf, in der Minute. Man rechnet an Holzkohlen, einschließlich der zur Füllung verwendeten, auf 100 Pfd. R. 9 Kbf., ohne die zur Füllung 6 bis 8 Kbf.; an Coaks werden 1,5 Kbf. nöthig sein, einschl. Füllung. Die Kohlen werden nach dem Maass, das R. nach dem Gewicht ausgegeben, alle 8 bis 10 Minuten findet das Aufgeben neuer Gichten statt. Ist genug geschmolznes R. im Heerd vorhanden, so wird abgestochen und das Eisen meist in Gießkellen geleitet, mittelst welcher es nach den Formen hingetragen wird, seltner bildet man einen Masselgraben vom Abstich nach der Form, und läst das Eisen unmittelbar nach letzter laufen, welches nur bei großen Gusstücken geschieht. - Die Schachtsteine werden nach und nach sehr angegriffen, indem sich Schlacke aus ihnen erzengt; dies wird durch Zusatz von etwas Kalkstein bedeutend vermindert, welcher eine leichtslüssigere Schlacke bedingt. Der Eisenverlust beläust sich im günstigsten Fall auf 5,5%, gewöhnlich auf 7 bis 92. Um die Funken des Osens und die heiße Lust abzusühren, stellt man ihn gewöhnlich unter eine Esse, die sich in einen Mantel endigt, welcher über der Gicht beginnt.

Der sum Umschmelzen des Roheisens angewendete Flammofen ist von gewöhnlicher Construction, der Heerd ruht theils auf einem Gewölbe, theils auf eisernen Platten, das Gewölbe des Ofens senkt sich in der Gegend des Fuchses bedeutend nach dem Heerd herab, um dort die Hitze zu concentriren. Man hat aus Erfahrung gefunden, dass die Flammösen zum Roheisenschmelzen bei Steinkohlen den größten Effect herverbringen, wenn sich die Fläche des Rosts zur Fläche des Heerds etwa wie 2:7, und der dem Zutritt der Lust offne Raum im Rost (Zwischenräume zwischen den Roststäben) zu dem Flächeninhalt der Fuchsöffnung im Ofen ungefähr wie 3 oder 4:1 verhält, und der Schornstein nicht unter 40 F. hoch ist; der Durchmesser desselben muß immer größer sein, als der des Fuehses. Es ist dastir zu sorgen, dass keine atmosphärische Lust über dem Rost in den Osen treten, sondern blos durch den Rost und die Kohlen einströmen kann, es muß daher sowohl das Schürloch, als das Einsatzloch durch Thüren möglichst lustdicht geschlossen werden. Man giebt dem Heerd eine vom Rost abwärts sich vermindernde Breite, so dass derselbe am Fuchs am achmälsten ist; man hat dem Heerd eine sehr verschiedne Neigung gegen den Horizont ertheilt, allein dadurch, dass derselbe nach dem Fuchs hin bedeutend sich neigt, kann erstlich das R. nicht auf dem Heerd gleichmäßig vertheilt, sondern nur nächst der Brücke aufgesetzt werden, sodann ist nicht|zu vermeiden, dass das R. weiss und matt, d. h. nicht stark genug erhitzt wird, andere Nachtheile hier noch zu geschweigen. Dagegen ist es weit vorzüglicher und für die Erhaltung einer gleichförmigen Temperatur im Ofen höchst wichtig, dem Heerd von der Brücke bis zur Abstichöffnung am Fuchs nur eine Neigung von 1 bis 2 Graden zu geben, so viel als zum völligen Abfluss des Eisens beim Abstich nöthig ist. Der Heerd wird am zweckmäßigsten n rzsand, gemengt mit feuerfestem Thon, beschüttet; das Ges es den Schmelzheerd mit dem Rost verbindet, muss, was ... st versteht, aus feuerfesten Ziegeln gebaut, möglichst nied it nicht ohne Noth Hitze verloren gehe, es wird dann no bedeckt, mit einer Lehmdecke und das Gewölbe gegen einen geebnet, um die Hitze zusam zufälligen Stofs zu schützen. dem Heerd, im Vergleich zu such wohl nur 11 mal so große seiner Breite am Rost, eine zw Länge, je nachdem die Beschaffennert der Steinkohlen verschieden ist, ob sie mit starker Flamme brennen oder nicht. Der Fuchs muß erweitert und verengert werden können, wie es die Verhältnisse mit sich bringen, je weiter derselbe, desto geringer ist der Zug, also desto gröseer der Brennmaterialverbrauch um starke Hitze zu erzwingen; je enger der Fuchs, desto langsamer ist der Abzug der Lust, desto länger wird sie im Ofen verweilen, desto schwächer ist aber auch der Zug, und die Hitze gleichfalls nicht gehörig gesteigert. Bei einem richtigen Verhältnis der Fuchsöffnung zur Rostsläche schmilzt das R., welches auf dem ganzen Heerd ausgebreitet ist, auf allen Punkten gleichförmig nieder, sie muss daher für jede Steinkohlenart ermittelt werden. Die Schornsteine müssen gehörig hoch sein, 40 bis 70 Fuss, nicht zu-weit, auch nicht zu eng, 16 bis 20 Zoll ins Geviert, mit einer Klappe an der Mündung versehen, um den Ofen abschließen zu können; nicht selten werden 2 Flammösen an einen Schornstein angebaut. Der ganze Osen wird mittelst eiserner Platten, welche durch Schraubenbolzen zusammengezogen werden, bekleidet, um das Ausweichen der Mauern in der Hitze zu beseitigen. Man stellt die Flammöfen, wenn sie nicht im Hüttengebäude selbst angebracht sind, sondern im Freien stehen, unter ein Dach, um

[Beschreibung der auf Tafel X Fig. 1 und 2 gegebnen Darstellung eines Flammofens zum Umsehmelzen von Roheisen, wie er in der Saynerhütte aufgeführt ist. a der Rost, b der Schmelzheerd, c der Fuchs, d das Gewölbe aus seuersesten Ziegeln, e Abzüchte, f eiserne Platten,

Regen abzuhalten.

auf denen das Heerdgemäuer g ruht, über welchem eine Lehmsohle geschlagen, und über diese Sand i geschüttet ist; das Schürloch k, ein gufseiserner Kasten dient zur Einsassung, I die Feuerbrücke, m Einsatzthür, welche ebenfalls einen gegosnen eisernen Kasten hat, und durch eine eiserne Thur nach dem Laden verschlossen wird. Diese ist von Innen mit Thon beschlagen, um das Verbrennen und Einschmelzen zu verhüten; sie lässt sich in eisernen Rahmstücken durch Kette und Ho bel aufziehen; während des Schmelzens verstreicht man die Fugen mit Lehmbrei, oder bewirst sie mit trocknem Sand. n Fuchsdamm, aus feuerfesten Ziegeln angesertigt; man nimmt bei dessen Construction für die Fuchsöffnung das Maximum der Querschnittsfläche an, und bestimmt die für jede Kohlenart und Eisensorte auszumittelnde Größe dieser Oeffnung durch mehr oder weniger starkes Aufschütten von lockerm Sand, wodurch man jede nothwendig werdende Vergrößerung oder Verkleinerung der Fuchsöffnung leicht und schnell bewerkstelligen kann. In der Mitte des Fuchsdamms ist in den Höhe der Heerdsohle die Abstichöffnung o, welche mit schwerem Gestübbe verschlossen ist und nur beim Abstechen geössnet wird.]

Was nun das Laden des Ofens betrifft, so ist R. in Stäben von 3 bis 4 Quadratzoll Stärke besser, als in dünnen Platten, weil diese mehr Abbrand erleiden; es bildet sich nämlich bei abschüssigen Heerden über dem Eisen eine Decke von Glühspan, unter welcher sich gefrischtes Eisen vorfindet, welches auf dem Heerd nach dem Absluss des R. als sogenanntes Schaleneisen, carcas, zuräckbleibt; bei horizontalen Heerden wird dagegen die Entstehung von Schaleneisen gänzlich vermieden. Die Zeit der Schmelzung ist sehr verschieden, je nach der Menge des aufgesetzten Eisens und der zweckmäßigen oder unzweckmäßigen Ofenconstruction, 2 bis 4 Stunden um 16 bis 60 Centner einzuschmelzen; man sollte das Eisen nie in den kalten Ofen, sondern in den bis zum Weißglühen geheitzten, bei geschloßner Klappe, einsetzen, dann bei möglichst raschem Feuer einschmelzen. Das Eisen wird, wenn es gehörig geschmolzen, entweder in einen Sumpf abgestochen, von Schlacke gereinigt und in die Form geleitet, oder mit gehörig abgewärmten, aus geschmiedetem Eisen gesertigten Giesskellen, poches, oder Giesspfannen, chaudières, aus Gusseisen mit Lehm überzogen, aus dem Osen geschöpst. Der Schmelzabgang ist mehr von der Construction des Ofens abhängig, als von der Beschaffenheit des R., er beträgt unter günstigen Umständen 6 bis 7, höchstens 8 bis 98, aber auch wohl 158; der Steinkohlenaufwand, um 100 Pfd. R. umzuschmelzen, 1,2 bis 1,3 Kubikf. Man hat auch mit Holz und Torf Flammöfen betrieben.

Aus den mitgetheilten folgt zum Schluß: daß die Tiegelgießerei im Betrieh die kostharste ist, obschon sie die geringsten Anlagekosten verursacht, und nur für Luxusgegenstände passt; die Erbauung von Flammösen ist kostspielig, die der Cupoloösen durch die nöthige bewegende Kraft fürs Gebläse oft auch beträchtlich theuer, allein für letztere lässt sich weit eher jede Art von R. anwenden, und der Betrieb von Cupoloösen hat in allen Fällen den Vorzug vor dem Flammosenbetrieb, wenn die zu gießenden Stücke nur so schwer sind, dass der Cupoloosen genug Eisen liesern kann, und nicht besondere Härte und Festigkeit verlangt wird, welche nur durchs Umschmelzen in Flammösen bewirkt werden können. Endlich beschäftigen diese Oesen auch eine Gießerei weit re-

gelmäseiger, weil sie fast zu
Was die Förmerei betr
ser den Grenzen des Vortra;
gem Königl. Gewerbinstitut
ertheilt, weshalb hier nur ein
gere Sandförmerei, 2)
merei, 3) Lehmförmer

siges Eisen zum Abstich liefern.
s ein Gegenstand, welcher auische Chemie liegt; auf hiesiörmerei praktischer Unterricht
. Man unterscheidet: 1) maförmerei oder Massenförsting, 4) Kunstförmerei,

5) Schalengus. Die Förmerer in magern Sand wird wieder unterabgetheilt a) in Heerdform., open sand-casting, (unter Heerd versteht man die Sohle der Hütte, welche mit Formmasse angesüllt ist) und b) Kastenform., sand casting between flasks. Die Materialien, die zur Sandformerei gebraucht werden, sind magerer Sand vermengt mit Kolilenstaub, zur Massenform. magerer und fetter Sand; zur Lehmform. Lehm, Strohseile. Das Nähere in Karsten's Werk Bd. 3. S. 380. - Die Formen müssen in Trockenkammern getrocknet werden, um das überflüssige Wasser zu vertreiben, welches ein Aufkochen des Eisens erzeugt, die Oberfläche blasig macht. Beim Eisenguss entwickelt sich stets brennbare Lust (Wasserstoffgas, Kohlenoxydgas), in Folge der Einwirkung des glühenden Eisens auf das Wasser der Formmasse und den Kohlenstaub derselben, diese Lust muss einen Ausweg an mehrern Stellen finden, damit keine Zersprengungen vorfallen; sie wird mittelst eines brennenden Spahns angezändet, welches unter einer schwachen Detonation erfolgt. Dass endlich bei Ansertigung von Gussmodellen auf das Schwinden des Roheisens Rücksicht genommen werden muß, versteht sich von selbst, sie werden deshalb auch um so viel in allen Dimensionen größer angefertigt, damit die Gusswaare die gehörigen Dimensionen nach dem Erkalten habe, die vorgeschrieben sind.

Nach vollendetem Guss müssen die gesertigten Gegenstände durch mechanische Bearbeitung vollendet werden, die Näthe werden abgehauen, der eingebrannte Sand von der Oberstäche abgelöst, wozu Meissel, Feilen, Spitzhämmer, Sandstein angewendet werden; ost müssen Gegenstände ausgebohrt, abgedreht, geschlissen werden, wozu Bohrmaschinen,

Drehbänke, Schleisbänke vorhanden sein mässen. Man bedient sich auch eines Lacks, um die Oberstäche gusseiserner Geräthe vor Rost zu achüszen, welcher aus Leinölsirnis und Russ bei seinern Waaren, und aus (Steinkohlen) Theer bei größern besteht; eiserne Oesen streicht man auch wohl mit Reisblei und Branntwein an, welcher Ueberzug aber beim Gebrauch des Osens abbrennt.

Gusseiserne Kochgeschirre, welche in Oberschlesien, in Pommern, der Lausitz, so wie am Rhein gesertigt werden, müssen mit einem Ueberzug auf der innern Fläche versehen sein, damit die Speisen nicht Eisen auflösen, und dadurch einen widrigen Geschmack erhalten. Nan hat sie daher theils verzinnt, theils emailirt. Die Verzinnung auf Gusseisen ist weit schwieriger auszuführen, als auf Stabeisen, und weniger haltbar als auf diesem; die Geschirre müssen abgedreht werden, um eine ebne, rein metallische Fläche hervorzubringen; man gebraucht Salmiak beim Verzinnen, oder man beitzt auch wohl die Geschirre erst mit einer Zinnauflösung an, damit sie vorverzinnt werden, und bringt dann erst in die heiß gemachten Geschirre das Zinn hinein, und reibt es mit einem Wergbausch im Geschirr herum. - Verzinnte Gusswaaren sind bei uns nicht gewöhnlich, desto mehr emailirtes Geschirr, welches besonders in Gleiwitz, auch zu Peiz dargestellt wird. Zu dem Ende werden die Geschirre mit verdünnter Schwesels. angebeitzt, sodann in warmem, nachher in kaltem Wasser abgespühlt, und mit Email überzogen, ebenso wie der Töpfer die Glasur austrägt. Das Email, aus Kieselsteinpulver und Borax geschmolzen, wird ochr fein gemahlen, mit feinem eisenfreien Thon, etwas gemahlnem Feldspath, um letztern leichter schmelzbar zu machen, und Wasser auf einer Glasurmühle (vergleiche vorn I. Seite 496) innig gemengt. Sind die Wände überall gehörig mit dem Email bedeckt, so wird die noch seuckte Masse mit der sein gepulverten Glasur bestäubt, getrocknet, und unter Muffeln bei starker Rothglühhitze eingebrannt; die Glasur besteht aus Feldspath, Natron, Borax und etwas Zinnoxyd. Bleioxyd haltende Glasuren sind verwerflich, sie sind zwar leicht schmelzend, aber der Gesundheit leicht nachtheilig. - Guseiserne Geräthe, welche der Hitze oft ausgesetzt werden, bleiben in einem vergrößerten Volum, was beim Einmauern von Kesseln, Dampferzeugern etc. nicht zu tibersehen ist. (Man fertigt jetzt auch emailirte Kochgeschirre aus Stabeisen.)

Bereits oben Seite 98 ist angesührt worden, dass Gusswaaren durchs schnelle Erkalten an der Oberstäche sehr hart und spröde werden, als wären sie aus weissem Roheisen gesertigt; sie werden dadurch einer Bearbeitung mit Bohrer, Meissel, Feilen unsähig. Man hat daher auf Mittel gesonnen, diesem Uebel abzuhelsen, welches durch das sogenannte Tempern, Adouciren, adoucirent, geschieht. Man überzieht sie

mit Lehm und Kuhmist, glüht sie zwischen lockern Kohlen aus, oder man glüht blos unter trocknem, reinen Kiessand, oder in eignen gufseisernen Kapseln mit Kohlenstanb ausgefüttert in Kuppelöfen, ähnlich den Glasöfen. Diese Glühung hat zum Zweck, das spröde, harte R. zu erweichen, zu welchem Ende eine längere Andauer dieser Operation erfordert wird. Will man aber Gusswaaren durch eine solche Behandlung einen gewissen Grad von Festigkeit ertheilen, wie er dem Stabeisen oder Stahl zukommt, so müssen sie nicht aus grauem, sondern weißem R. gefertigt werden, welches durchs Glühen unter abgehaltnem Luftzutritt stahlartig wird. - Man bedient sich eines Gemengs von Knochenasche und Kohlenpulver zum Adouciren solcher Gusswaaren, die weich und stahlartig werden sollen, als Scheeren, Messer, Nägel, Hufeisen. Man hat auch rothes Eisenoxyd (Blutsteinpulver, Colcothar) angewendet, dieses bedingt ein Verbrennen von Kohlenstoff auf der Oberfläche des Eisens, wodurch dasselbe stahlartig, aber auch leicht durch eine zu starke Einwirkung grobkörnig wird. Lucas in Sheffield hat auf ein solches Verfahren ein Patent erhalten \*).

Auf der andern Seite beabsichtigt man bei Walzen, Rädern für Schienenwege, Ambößen, Gußstücke zu erhalten, welche harte Oberstächen haben; dies wird dadurch bedingt, daß man in gußeisernen Schalen, coquilles, Kapseln, welche als gute Wärmeleiter die Abkühlung beschleunigen, den Guß vollbringt. Die innere Fläche dieser Schalen wird gehörig glatt ausgearbeitet, mit Steinkohlentheer oder mit einer Schmiere von Reißblei und Thran angestrichen, damit das slüssige Eisen nicht anbackt. Zum Guß wird ein gutes graues R. angewendet, welches durch obiges Versahren einige Linien ties von der Peripherie nach Innen zu weiß und völlig hart wird, case hardened won der Engländer. Auf gleiche Weise werden auch G. S. Fongeln in Schalen gegossen.

[Vergleiche den Aussatz von v. Oeynhausen und v. Dechen über die Schienenwege in England, in den V. d. G. 1829. S. 52. — Dieses Verfahren dürste zur Darstellung von hart gegossnen VValzen für Münzwerkstätten, Gold- und Silbermanusakturen, Knopfsabriken, für plattirte VVaaren auch anwendbar sein. — Beschreibung englischer Eisengießereien von Coste und Perdonnet in den A. d. M. II série, T. 6. p. 85. — Die Production an Gusswaaren im Jahr 1828 und 29 im preuß. Staat ist bereits oben Seite 55 angegeben. — Um Gusseisen vor der Zerstörung in seuchter Erde zu schützen, dient ein Ueberzug von 2 Th.

<sup>\*)</sup> P. ch. E. Vol. 2. p. 539., wo auch der Cementirungsofen abgebildet ist.

Steinkohlentheer und 1 Th. Kalkpulver, welcher heiss auf das erwärmte Eisen ausgetragen wird.]

Stahl, acier, steel, ist chenfalls eine Verbindung von Eisen mit Kohlenstoff, auf der einen Seite an das weiße Roheisen, auf der andern an das Stabeisen angrenzend. Stahl ist schon den Alten bekannt gewesen, man gewann ihn gleichzeitig bei der Darstellung des weichen Eisens, und glanbte, er sei nur durch größere Reinheit von letzterm unterschieden. Man stellte ihn in Feuern (Heerden) dar, bei der alten Luppenschmiede aus Eisenerzen — Wolfsstahl —, auch in Oefen, wie bei dem Stückosenbetrieb (vergleiche oben Seite 42); man untersuchte die Beschaffenheit der Stücke, ob sie zu Stabeisen oder zu Stahl sich eigneten, sie wurden dann beim Frischen theils auf Stahl, theils auf Stabeisen verwendet. Eben so fällt in Blauösen ein stahlartiges Eisen, Blaseoder Osemundstahl, ein schr verschiedenartiges Gemeng von hartem und weichem Stahl und Stabeisen.

Die Gewinnung des Stahls geschieht in jetziger Zeit hauptsächlich auf zweierlei Weise, erstlich aus Roheisen, welches zu Stahl gefrischt wird, Schmelz- oder Rohstahl, oder aus Stabeisen, welches durch Kohle cementirt wird, Cement-, Brennstahl. Durchs Umschmelzen beider Stahlsorten, um die Masse homogener zu machen, erhält man Gusstahl.

Schmelzstahl, acier naturel, ac. de forge, ac. de fonte, ac. d'Alemagne, German steel, furnace-steel, Rohstahl, ac. brut, rough steel, wird jetzt fast ganz allgemein nicht mehr aus den Erzen in Rennheerden oder Blauösen gewonnen, sondern aus Roheisen, welches viel Kohlenstoff enthält, Spiegeleisen (siehe oben Seite 99), oder grauem R. bei leichtflüssiger Beschickung erblasen, durchs Verfrischen. Diese Operation unterscheileucht wom Frischen des R. auf Stabeisen in nichts anderin, als dass man Las Gaarwerden desselben durch eine langsame Behandlung unter dem Winde zu bewirken sucht, statt dass das R. beim Stabeisenfrischen stets vor oder über dem Wind gehalten werden muß. Durch die langsame Behandlung des R. unter dem Wind soll der Kohlenstoff in demselben nach und nach verbrennen, der Arbeiter soll es in seiner Gewalt behalten, den Verbrennungsprozess in dem Augenblick aufhören zu lassen, wenn er glaubt, dass der Stahl die Gaare hat. Man wendet aber auch zur Stahlbereitung gaarschmelzendes, wenig Kohlenstoff enthaltendes, weißes R. an, welches nicht mehr völlig flüssig wird, und durch Cementiren über dem Winde als sertiger Stahl auf den Boden des Frischheerds niedergeht. Man wendet ein sehr flaches Feuer an und läst den Wind stechen, setzt auch wohl bei sehr dünnslüssigem R., um die Masse mehr breiartig, dick zu erhalten, gaarende Zuschläge zu;

das zum Stahlbereiten am besten anwendbare E. ist weiß gemachtes graues R., oder Spiegeleisen aus guten Spatheisensteinen erzeugt; graues R. unmittelbar anzuwenden ist minder rathsam, doch geschieht es in Westphalen und Schlesien. Das dort übliche Feuer hat eine Breite von 7 Fuß, eine Länge von 2½ F., eine Tiefe vom Boden bis an die Form von 5 bis 6 Zoll; der Formzacken hängt 8 bis 12 Grad ins Feuer; der Boden ist von Sandstein, gegen die Mitte zu ein wenig geneigt. Selten hält ein Sandstein mehr als 4 bis 5 Feuer aus.

Das zu verarbeitende R., Stahlkuchen, ist mit Einkerbungen ge-

30 bis 40 Pfd, leicht abschlagossen, dals man Stücke, J gen kann. Wird die Arbeit setzt man bei der ersten Heitze etwas Hammerschlacke mit i hlacke auf dem Boden zu bekommen, und legt auf die Ke irbel vom vorigen Stahlschrei, um sie zum Ausschmieden v So wie das erste Stück R. von höchstens 25 Pfd. ganz fl den Heerd gekommen ist, wird das Gebläse, welches bis dahin t hatte, langsamer angelassen, etwas Hammerschlacke aufgestreut und die Masse umgerührt, wodurch sie bald breiartig wird. Hierauf wird ein zweites Stück von einigen 30 Pfd., welches vorher schon rothglühend geworden war, eingeschmolzen, wodurch das erste wieder ganz flüssig wird; ist die Masse nach einiger Zeit auch wieder teigig geworden, so wird ein drittes von 40 bis 50 Pfd. Schwere eingeschmolzen, etwas Hammerschlacke aufgestreut, die Masse stark umgerührt, so dass ein lebhastes Auskochen entsteht; endlich bildet sich auf dem Boden ein Kuchen, der sich ganz fest anfühlen läst. Hierauf wird ein viertes einige 30 Pfund schweres Stück in der Mitte des Kuchens aufgesetzt, eingeschmolzen, welches denselben bis auf den Boden durchfrist; man rührt die Masse um, wobei sie aufkocht, und setzt endlich noch bei gleichem Verfahren ein fünstes, eben so schweres Stück hinzu. Ist nun der Stahlschrei fertig, so lässt man ihn im Heerd etwas erkalten, bricht ihn aus und zertheilt ihn unter dem Hammer in 6 bis 8 Schirbel, welche eine pyramidale Form haben, Segmente eines Kreises, indem der Schrei auswendig roher ist, als inwendig; die Schirbel werden zu §zölligen Quadratstücken ausgereckt. Der Kohlenaufwand beträgt hiebei auf den Centner Rohstahl bei sehr grauem R. oft 40 Kubikf. Kohlen; gewöhnlich werden aus 3 C. Roheisen 2 C. Stahl geliefert, bei sehr gutem Eisen sollen aus 4 C. R. 3 C. Stahl er-

[Man setzt in der Grafschaft Mark auf einigen Hütten altes Schmiedeeisen (gaares Schraat) zu, so dass wohl auf 2 Theile R. 1 Theil Schraat verbraucht wird, — Schraatschmiederei.]

halten werden. Geht die Arbeit gut, so können in einer Woche aus

einem Feuer 25 C. Rohstahl geliesert werden.

Jene Rohstahlsabrikation aus grauem R. ist im nördlichen Deutschland, in Schweden üblich; im westlichen Deutschland dagegen, im Siegenschen, auf einigen Hüttenwerken in Schweden, Frankreich wendet man das leichtslüssige Spiegeleisen an, und eine etwas von obiger verschiedne Manipulation. Zu jedem Schrei werden 3 bis 31 C. Roheisen in 6 bis 7 Heitzen eingeschmolzen, die erste zu 30, die 2 bis 4te zu 70 bis 80 Pfd.; nach jedem Einschmelzen wird die rohe Schlacke abgelassen, damit der Wind beim Einschmelzen der neuen Heitze besser auf sie wirken kann; die folgenden Heitzen haben ein abnehmend geringeres Gewicht. Die Luppe gelangt dadurch rascher zur Gaare, überhaupt ist die Gaare rascher erreicht bei Spiegeleisen, als bei grauem R. Im Siegenschen werden in einem Feuer wöchentlich 40 bis 50 C, Stahl gefrischt, der Abgang beträgt 25 bis 27 g des R., und auf 100 Pfd. Stahl werden etwa 17 Kubikfus Kohlen von hartem Holz verbraucht. Der Rohstahl aus Spiegeleisen läßt sich leicht schmieden, bekommt weniger unganze und schiefrige Stellen, als der aus grauem Roheisen.

Unstreitig ist das aus reinen manganreichen Spatheisensteinen erblasne R. das beste Materia! zur Schmelzstahlsabrikation, nicht wegen des Mangans, welches oft in solchem Stahl kaum wieder aufgefunden wird, sondern weil solches R. bei der Leichtslüssigkeit der Erze und Schlacken rein ausfällt; eben so liefern auch reine Brauneisensteine gutes weises R. für die Rohstahlsabrikation.

[Stengel über das Rohstahlfrischen in K. A. f. B. u. H. Bd. 18. S. 332. Im südlichen Deutschland wendet man weißes, von einem Theil seines Kohlenstoffs befreites R. sum Stahlfrischen an; man nennt in Steyermark und Tyrol die Rohstahlfeuer Hartzerrennhämmer. In Kärnthen, Krain und einem Theil von Tyrol wird das weiße R. erst in Scheiben, Böden, gerissen, und dann verfrischt, Brescianhämmer; die Arbeit in beiderlei Hütten ist ganz gleich, nur ist das Product der letztern besser, obschon mehr Brennmaterial dazu verbraucht wird. (Gotta = Luppe wird in 2 Machelli zerhauen, jedes in 4 Kölbehen, Thagoli, diese geben Stahlstäbe, Rapilli). Der vierkantige Stahl heißt Brescianstahl, die schlechteste, weiche Sorte heißt Romaner, oder Romanstahl. Ein Brescianfeuer liefert wöchentlich 24 bis 28 C. Stahl, mit einem Abgang von 25 bis 28 6, welcher in dünne Stäbe, mit 2 bis 40 Abgang ausgereckt wird; der Kohlenverbrauch beträgt zusammen einige 60 Kubiks. auf 100 Pfd. fertigen Brescianstahl.

Noch ist des sogenannten Willerstahls, oder wilden Stahls zu gedenken, einer Art Schmelzstahls, welche wegen ihrer Härte au Zicheisen für Drahthütten gesucht wird; man erhält ihn dadurch, dass man bei der Fabrikation des Rohstahls den letztern in dem Augenblick aus dem Schlackenloch absticht, wenn er eben aufzukochen ansängt, welcher vor dem Gaarwerden geschieht. Er besitzt neben außerordentlicher Härte weder Geschmeidigkeit noch Schweißbarkeit, und ist daher ein Mittelding zwischen Roheisen und Stahl.]

Der mehrste Rohstahl wird, bevor er in den Handel kommt, erst noch raffinirt, oder gegerbt, corroyer, raffiner, dadurch soll der Stahl gleichartig werden, seine zu große Härte an einigen, seine zu große Weichheit an andern Stellen verlieren; er gewinnt also dadurch an Stärke und Elasticität, verliert aber, je öfter diese Procedur wiederholt wird, an Härte, weshalb es sehr gut ist wenn der Stahl an sich schon

möglichst gleichartig ist. Mar chen Stäben aus, das Plett kaltem Wasser, legt 6 Stahlstäleine härtere und eine weiche zu einer Stange zusammen, wwird. Man zerhaut diese Starheide Hälften wieder zusammen

beide Hälften wieder zusamt Die Raffinirfeuer sind Schmiedeessen, v nadratstäbe zu dünnen, flahienen, und härtet sie in aen, über einander, und zwar ange, — und schweißst sie gem Quadratstahl ausgereckt , biegt sie um und schweißst hrt also zum zweiten Mal. che mehrere neben einander

liegende Formen haben; die Feuer sind, um die Hitze zusammenzuhalten, mit einem Gewölbe versehen, und haben daher das Ansehen langer Backösen. Man bedient sich meist der Steinkohlen, weil sie mehr Hitze als Holzkohlen geben. Man benennt den Stahl, nach der Zahl der angestellten Rassiniurungen, 1, 2, 3 mal rassinirten Stahl, twice, thrice marked, à deux, à trois marques; in Steyermark nennt man den mehrmals rassinirten Stahl Tannenbaumstahl. — Der Abgang beim Rassiniren ist sehr beträchtlich, er beträgt bei jeder Gerbung 7 bis 12%; um 1 Ctr. Stahl zu rassiniren rechnet man 3 bis 3½ Kubiks, Steinkohlen.

Cement- oder Brennstahl, acier de cémentation, poule, blistered steel, wird durch Behandlung des Stabeisens mit Kohle oder kohlenstossigen Substanzen in der Weissglühhitze bei abgehaltnem Lustzutritt erhalten. Hiebei muss der Kohlenstoss von Aussen nach Innen in das Eisen eindringen, wodurch das Volum des E. zunimmt und die Natur desselben umgeändert wird. Ohne Zweisel war das erste Versahren, Eisen in Stahl zu verwandeln, das Härten von Eisen- und Stahlarbeiten durchs Glühen in einer Umgebung von Kohle in bedeckten Gesäsen, das sogenannte Einsetzen, eine Flächencementation, trempe au paquet, bis man später selbst die gänzliche Umwandlung des weichen E. in Stahl versuchte und aussührte. Um nämlich sertige Eisenwaaren oberslächlich zu stählen, damit sie größere Härte annehmen und sich besser poliren lassen, glüht man sie in gut verschloßenen Blechkästen, mit Cementpulver geschichtet, in der Esse aus, und löscht sie dann noch glühend in Was-

ser ab. Je länger die Glühung in der Umgebung mit dem kohligen Cementpulver fortgesetzt wird, desto dicker wird die Stahlhaut, aber desto sprüder und brüchiger werden auch die Waaren. Am meisten bedient man sich dieses Verfahrens, um Stahl, welcher weich gemacht werden mußste, um ihn z. B. mit dem Grabstichel bearbeiten zu können, wieder bedeutend zu härten, so z. B. Platinen für Gewehrschlösser, Stahlplatten bei der Siderographie etc. Man bedient sich zum Cementiren vorzugsweise der thierischen Kohle, der Leder- oder Hornkohle.

Die Verfertigung des Comentstahls geschieht in langen, aus seuerfestem Thon gesertigten Kästen, caisses, troughs, Tasel X Fig. 3 and 4 a, a - der hier abgebildete Stahlcementirosen ist in Sheffield ') im Gange - in welchen das Stabeisen mit dem Cementirpulver eingeschichtet wird; diese besinden sich in viereckigen, mit flachen Gewölben überspannten Oesen, Shulicher Construction als die Glasösen, Fig. 3 im Querschnitt, Fig. 4 im Grundrift, Die Cementirkästen sind 8, 10, auch wohl 15 Fuss lang, 26 bis 36 Zoll breit, und 28 bis 36 Zoll hoch; je niedriger und schmaler die Kästen sind, desto gleichförmiger wird die Beschaffenheit des Stahls, größere Breite und Höhe ist nachtheilig, weil dann die Hitze nicht gleichförmig ausfällt. Sie werden aus seuersestem Thon oder Ziegelu, die Wände einige Zoll stark, angefertigt, oft auch nur aus dem Boden und den beiden langen Seitenwänden bestehend, indem die Kästen an beiden Enden mit den Seitenmauern des Ofens in Verbindung stehen. Die Kästen dürsen niemals mit ihren Böden auf dem Heerd des Cementirofens ruhen, sondern müssen hohl stehen, damit sie von allen Seiten vom Feuer umspült werden können, zu welchem Ende die Züge b, b etc. dienen. Das Gewölbe des Osens mus deshalb auch recht niedrig sein, damit die Kästen nicht etwa oben kalt bleiben, während sie unten glithen. Den Hitzgrad, regulirt man durch Oeffnungen im Gewölbe, oder an den beiden langen Seiten des Ofens c, c, welche nach Schornsteinen d, d, an den 4 Ecken desselben führen, oder durch eine Zahl von Zuglöchern, auch durch die Luftmenge, welche man zum Brennmaterial hinzuläst. Die Feuerung geschieht theils mit Holzkohlen, theils mit Holz oder Steinkohlen, erstere Einrichtung ist jetzt nur noch wenig im Gebrauch, weil die Hitze von Flammseuer zur Cementation völlig hinreicht. Die Cementirosen, welche mit Steinkohlen oder Holz betrieben werden, haben gleiche Construction, nur sind die Feuerungen bei erstern kleiner und enger, bei letztern größer und weiter. Der Heerd des länglich viereckigen Ofens ist durch einen Rost in 2 Theile getheilt, auf jeder Seite steht ein Kasten, so dass ein Ofen gewöhnlich nur 2 Kästen

<sup>\*)</sup> Coste und Perdonnet in den A. d. M. II série, Tom. 6. p. 105.

I. 2.

enthält, wie in der Zeichnung angegeben; nach der Qualität des Brennmaterials richtet sich die Breite des Rosts. Zum Abzug des Rauchs und der Flamme bringt man eine Oeffnung, e, in der Mitte des flachen Gewölbes des Ofens an. In einer der beiden schmälern Seitenwände des Ofens befinden sich Oeffnungen f,f, durch welche die Stäbe hinein und herausgereicht werden, g ist das Loch, durch welches der Stahlbrenner in den Ofen gelangen kann, um theils die Kästen zu laden, theils nach dem Brennen zu entleeren. Der Ofen steht unter einem konischen Rauchmantel, wie sie in England überall gewöhnlich sind.

Das Eisen, welches zu dieser Stahlbereitungsweise angewendet wird, muß hart, körnig, dabei aber fest und zähe sein, es ist dem weichen, zähen vorzuziehen, weil es mehr zum Stahlerzeugen geeignet ist, ehenso ist das aus sogenannten Stahlerzen erzeugte Stabeisen (aus Spatheisenstein) brauchbarer; brüchiges, schiefriges E. darf nicht angewendet werden, weil dann im Stahl die Fehler noch mehr hervortreten. Die Breite der Stäbe beträgt 12 bis 2 Zoll, die Dicke derselben sollte nie 3 Z. übersteigen, nur dann, wenn der Cementstahl als Material zur Fabrikation von Gusstahl dienen soll, können Stabe von & bis & Z. angewendet werden, dann muß das Brennen auch längere Zeit andauern, wodurch die Außenfläche einen sehr barten, sproden Stahl liefert, der einer oftern Raffination unterworfen werden muß. Die Stäbe müssen einige Zoll kürzer sein, als der Kasten, damit sie bei der Längenausdehnung denselben nicht zersprengen. - Das Cementirpulver besteht aus Kohlenpulver gemengt mit 10 Asche und etwas Kochsalz, man zieht die Kohle harter Hölzer vor der der weichen vor; Coakspulver ist wegen des Gehalts an Kiesel- und Thonerde nicht anwendbar. Welchen Nutzen die Asche haben mag, ist noch nicht ausgemacht, eben so wenig der Einflus des Salzes; wahrscheinlich dient die Asche als ein Mittel, die Wirkung der Kohle aufs Eisen zu mildern, zugleich tritt aber auch Silicium aus der Kieselerde der Asche, durch die Kohle reducirt, ans Eisen, wodurch dessen Beschaffenheit als Stahl nicht verbessert, sondern nur verschlechtert wird. Das Kochsalz nützt daher vielleicht nur dadurch, dass dasselbe eine Verbindung der Kieselerde der Asche mit dem Natron bedingt, wodurch freilich Chlor ausgetrieben wird und das E. angreift; aber es ist dann nur wenig Salz nothwendig. Man schüttet auf den Boden des Kastens 2 Zoll hoch Cementpulver, legt dann die Stäbe auf die hohe Kante neben einander, 1 Zoll vom Kasten und bis & Z. von einander entfernt; über diese erste Schicht Stäbe schüttet man eine } bis \$ Zoll dicke Schicht Pulver, legt wieder Stäbe darauf, und fährt so fort, bis nur noch 6 Zoll an der völligen Ausfüllung schlen; dieser Raum wird mit gebrauchtem Cementirpulver gefüllt, und

auf dieses unschmelzbarer seuchter Sand geschüttet. (Wendet man statt des Sands seste gemauerte Deckel an, so müssen die 6 Zoll der Höhe mit Kohlenpulver gestillt werden.) Nirgends dürsen sich die Stäbe unter einander, oder die Wände des Kastens berühren.

Der Ofen wird allmälig angefeuert, erst binnen 2 bis 4 Tagen darf derselbe den zum Cementiren nöthigen Hitzgrad erreichen, 90 bis 100° W., welcher möglichst gleichsörmig unterhalten werden muß. Man setzt Probestangen in die Kästen ein, welche durch besondere Oeffnungen h,h herausgezogen werden können, um nachzusehen, ob alles Eisen bis auf den Kern in Stahl verwandelt. Die Dauer eines Brands richtet sich theils nach der Größe des Ofens, theils nach dem Brennmaterial, dem Zug, auch nach der Stärke der Stäbe; bei kleinern Oesen kann ein Brand in 4, bei größern aber erst in 10 bis 12 Tagen vollendet sein. Oesen von mittler Größe, in welchen bei jedem Brand 40 bis 50 Centner Stabeisen eingesetzt werden, scheinen die vortheilhaftesten zu sein. Zu hestige Hitze ist nachtheilig, indem sie theils das E. ins Schmelzen bringt, und wenn auch dies nicht eintritt, so wird der Stahl viel ungleichartiger, als wenn eine mässige Hitze längere Zeit anhält. Der Osen mus nach vollendetem Brennen einige Tage lang abkühlen, dann nimmt man die Stäbe aus den Kästen.

Die Stäbe sind überall mit Blasen bedeckt, Blasenstahl, blistered steel, acier poursoufflé, welche um so größer, je weicher und undichter, desto kleiner, je fester und zäher das Eisen war; diese Blasen deuten auf die Entwickelung einer Lustart hin, ob Kohlenoxydgas? Die Oberstäche der Stäbe muss blank sein, die bläuliche Eisensarbe auf dem Bruch ist verschwunden, so wie das sehnige Gestige, die Aussensläche ist spröder, reicher an Kohlenstoff, als das Innere, weshalb auch die Stäbe unter dem Hammer brechen; je schwieriger dies geschieht, desto mehr ist im Innern noch ein Eisenkern vorhanden. Durch das Cementiren nimmt rostfreies Stabeisen am Gewicht um 250 bis 200 zu, in England rechnet man bei vorzüglich gutem E. ? Procent Gewichtszunahme, wonst weder Zu- noch Abnahme im Gewicht. Der Cementstahl, wenn er nicht zur Darstellung von Gusstahl bestimmt ist, wird, bevor er in den Handel gelangt, erst noch ausgereckt, oder gegerbt (vergleiche vorn Seite 112); selbst das Ausrecken ist ein Rassiniren, indem schon dadurch derselbe weit seiner und gleichartiger wird. Jeder Lustzutritt muss beim Cementiren sorgsältig vermieden werden, weil sich dadurch das Eisen verschlackt,

[Beispiele ähnlicher Cementationen mit Kohlenstoff liefern Palladium, Iridium; auch selbst Gold und Silber durchdringen sich bei einer Hitze unter 22° VV. -- Abbildung einer andern Committes in dem B. d.

In England hat M'Intoch angefangen, Comentatibl mittelet Kohlengas zu bereiten. Es ist bereits L. Seite 131 und 133 gelehrt worden, dafe ölbildendes sowohl als gewähnliches Kohlenwasserstofigas durch Glübhitze entmischt Kohlenstoff abscheidet; man läset daber durch irdne Röhren, in denen Stabeisenstangen gelagert sind, bei Anwendung von Glübhitze Kohlengas langsam strömen, wodurch sich auf dem glübenden E. Kohlenstoff hochst fein zertheilt absetzt, und Wasserstoffgas entweicht. Wird dann bei gehemmtem Zutritt des Gues die Hitze gesteigert, so cementirt sich das Elsen. Zur Fabrikation dieses Stable hat M'Intosk in Glasgow inländisches Eisen verwendet, aus dichtem Rotheisenstein mit Holzkohlen erblasen; da man sonnt in England allen Comentstahl nur aus schwedischen und russischen Stabeisen verfertigt. Die ganze Eisenproduction der hershmten Dannemoragrube in Schweden erhält ein einziges Handlungshaus zu Hull. - Fiemers in Cre-, mona lehrte aus Talg und Fett bereitetes Kohlenwasserstoffgas au gleichem Zweck verwenden \*).

Die Stahlproductio	n im pi	reulsisch	en Staat	betr	ng im Jahr		
-, ,	182	5	1820	3	1827		•
Rohstahl	55,429	Ctr.	69,975}	Ctr.	61,533	Ctr.	
Cementstahl	4,890	<b>»</b>	4,482}	10	3,918}	*	
Guisstahl	. 73	» **)	36	<b>&gt;&gt;</b>	**) 54	>	**)
	60,392	Ctr.	74,49,4	Ctr.	65,506}	Ctr.	

00,392 Ctr. 74,494 Ctr. 65,3062 Ctr Diese Angaben sind offenbar zu niedrig!

In den Jahren 1828 und 29 wird die Stahlproduction angegeben:

	• 1828 ·			1829			
Oberbergamtsdistrikt.	Rohstahl. Ctr.	Cementst. Ctr.	Gulsst, Ctr.	Rst. C.	Cst. C.	Gst. C.	
Brandenburg-Preuls	—	440			550	_	
Schlesischer	813	894		913	1,045	_	
Niedersächs, Thüringsc	h. 3,449	·`		2,881	· —	_	
Westphälischer	–		54\{	-	18	86;	
Rheinischer	. 65,390	2,893}	? —	53,025	2,932	-?	
Summ	69,652	4,227	54}	56,819	4,545	,86}	

Stahlsabrikation wird im preuss. Staat hauptsächlich betrieben im Regbak. Cöln, hier sind 19 Stahlwerke, im Kreis Gimborn, Mühlheim, VValdbröl, VVipperfürth; im Regbak. Düsseldorf, hier sind 6 Stahlschmieden, Kreis Essen, Lennep (Remscheid, Bürgermeisterei Burg, Rade vorm VVald), Gusstahlsabrik von Krupp, Kreis Duisburg, 10,000 Psd. Fabrikationsquantum, Solingen, Elberseld; Regbak. Arnsberg, hier sind 62 Stahlschmidten.

<sup>\*)</sup> J. d. k. k. p. I. Bd. 13. S. 270.

<sup>\*)</sup> Es ist einleuchtend, dass diese Zahlen ganz unzuverlässig sind, vergleiche weiter unten.

schmieden, Kreis Hagen, Iserlohn, Eslohe, Siegen, Altena, Brilon. Regbzk. Trier, hier sind 10 Stablschmieden, Kreis Saarbrücken; (Regbzk. Aachen, Aachen und Burtscheid, Nähnadelfabriken). Regbzk. Erfurt, Kreis Henneberg zu Suhl. Regbzk. Oppeln Stablwerk Königshuld.

Berühmt ist die Cementstahlsabrikation Englands zu Sheffield, New-Castle upon Tyne, Stourbridge, Birmingham, Brades, Dudley in Staffordshire etc. — Frankreichs Stahlproduktion betrug 1826

Gusstahl, acier fondu, cast-steel, scheint zuerst in England um die Mitte des vorigen Jahrhunderts aus Cementstahl durchs Umschmelzen angesertigt worden zu sein, um dadurch eine innigere und gleichsormigere Verbindung des Kohlenstosse mit dem Eisen zu bedingen. Die älteste Gusstahlsabrik ist die von Hunzmann in Shessield. Wird Schmelzstahl zur Versertigung von Gusstahl verwendet, so ist der Zweck, eine gleichartige Verbindung des E. mit Kohlenstoss zu erzeugen. In Ostindien ist die Gusstahlbereitung seit langer Zeit ausgeübt worden; man erhält über Bombay indischen Gusstahl im Handel unter dem Namen Wootz, er ist im höchsten Grad hart.

Man kann Gussstahl auf zweisachem Weg darstellen, theils durchs Umschmelzen von Schmelz- und Cementstahl, theils durchs Zusammenschmelzen von Stabeisen mit Kohlenstoff; letzteres Versahren ersordert ungleich mehr Hitze, und der Erfolg ist vielerlei Zusälligkeiten unterworfen. Die Natur und Güte des angewendeten Rohstahls bedingt die Beschaffenheit des Gusstahls; ob der zu erhaltende Stahl schweißbar sein wird, oder nicht, hängt von dem Verhältnise des Kohlenstoffs im umzuschmelzenden Stahl ab, ob dieser mehr roheisen- als stabeisenartig war. Das Schmelzen geschieht in feuerfesten Tiegeln, in England aus Stourbridgethon, auch auf dem Continent zum Theil in solchen (vergleiche vorn I. Seite 516), theila und hauptsächlich in Tiegelösen (vergleiche vorn I. Seite 50), theils, aber weit weniger zweckmäsig und jetzt kaum mehr, bei Coaksseuer in Flammösen. Die Tiegel sind von einer solchen Größe, daß sie 30 bis 40 Pfd. geschmolznen Stahl bequem fassen, mehr pslegt man nicht auf einmal zu schmelzen. Um die atmosphärische Lust von dem Stahl abzuhalten, bedeckt man die Stahlstückchen mit Glaspulver, welches schmilzt und eine Decke bildet; die zur Glaserzeugung dienlichen Materialien sind nicht eben so gut als schon fertiges Glas, insofern dadurch der Stahl spröde werden soll, ohne Zweifel durch Ausnahme vom Silicium. Uebrigens soll man auch ohne Bedeckung mit Glas, wenn nur der Deckel auf dem Schmelztiegel gut schließt, Gusstahl schmelzen. Die Hitze muß allmählig steigen, und so lange fortgesetzt werden, bis Alles in Fluss gekommen, und einige Minuten lang in völligem Fluss erhalten werden, ehe ausgegossen wird. Die Tiegel hebt man dann mit großen Zangen (siehe Tafel II. Fig. 11) aus dem Osen, und gießt den Stahl in schmiedeeiserne Formen, welche 4 oder 8kantig sind, wodurch man Stäbe von jener Form erhält, welche ausgeschmiedet werden.

und Kohlenstaub zu fertige duciren und in Stahl zu ver dings hat Breant \*\*) diesen dadurch Guisstahl von damas wird freilich ein vorgängiges wohlfeiler Stahl producirt, sichrer zu sein, weshalb at eingeführt worden zu sein sei

Clouet lehrte Gussstahl durchs Zusammenschmelzen von Stabeisen senoxydul durch Kohle zu rehet \*) folgte ihm nach, neuerafgenommen und gezeigt, wie en erhalten werde. Hiedurch des Eisens erspart, also weit ıltat des Prozesses scheint unde im Großen nicht allgemein

[Die Darstellung des Wootz anlangend, so hat Buchanan \*\*\*), in seiner Reisebeschreibung durch Mysore, Canara und Malabar, und Heyne+), in seiner Reisebeschreibung durch Ostindien, nähere Nachrichten über die Darstellung desselben gegeben. Er wird durchs Zusammenschmelzen von Stabeisen und Kohle, oder durchs Glühen mit Pflanzen, die sich dabei verkohlen, erhalten. Das dazu verwendete Eisen muß unbezweifelt sehr rein sein, insofern es durch eine Art Stückofenwirthschaft dargestellt wird. Man schmelzt höchstens 2 Pfd. Eisen auf einmal, lässt das Product allmählig im Tiegel erkalten, und zerschlägt den Tiegel. Was die chemische Beschaffenheit dieser Art Gusstahl betrifft, so hat Faraday ++) in demselben Alumium gefunden, und er und Stodart schreiben diesem Umstand die vortrefflichen Eigenschaften jenes Stahls zu; sie haben auch einen Alumium enthaltenden Stahl nachzubilden gelehrt, und sich überzeugt, dass ein solcher dieselben guten Eigenschaften besitzt, als der ostindische. Der Gehalt an Alumium wurde auf 0,024 und 1.3 verschieden gefunden. Versuche mit Woots in Charenton (bei Paris) angestellt, wiesen in einem unverarbeiteten Stückchen 0,948 & in einem gewalzten und gehämmerten Probchen keine Spur Alumium nach; man möchte daraus den Schluss machen, dass durchs Erhitzen des Stahls behuss des Ausreckens und Walzens das Alumium sich oxydirt habe und ausgeschieden sei. Karsten fand in einem Stückchen

<sup>\*)</sup> K. A. f. B. u. H. Bd. 9, 8, 397. \*\*) Daselbst Bd. 9. 8. 388.

<sup>•••)</sup> Daselbst Bd. 9. S. 272, 278. †) Daselbst Bd. 9, 8, 298, 324.

<sup>††)</sup> Daselbst Bd. 9. 8. 322.

Woots keine erkennbare Spur von Alumium, erhielt aber aus der Auflösung Phosphorslure, Titanoxyd, Kieselerde, so dass also Phosphor, Titan, Silicium im Stahl enthalten waren.

Hieraus möchte man wohl folgern: dass nicht im Alumium allein die Ursach der vorzüglichen Beschaffenheit des Wootz liegen dürste. Ueberhaupt hat Karsten aus Robeisen, Stabeisen und Stahl nie wägbare Mengen Thonerde erhalten.]

Eigenschaften des Stahls.

Der Stahl besitzt eine gräulich-weisse Farbe, die ins Weisse über geht, vollkommnen Metallglanz, ist aber nicht stark glänzend, seine Textur ist körnig, aber so, dass ein ganz unmerkbarer Uebergang von einem Korn zum andern stattfindet, und dass die Fläche ein fast gleichartiges Ansehen bekommt; je dichter und gleichartiger das Korn, desto besser ist der Stahl. Ausgezeichnet körniges Gefüge, blaues, weißschimmerndes Korn, schnige und adrige Stellen sind ein Beweis noch vorhandenen Eisens. Der Stahl ist auch viel dichter als Eisen, und zur Politur weit geeigneter. Das specif. Gewicht beträgt im Mittel 7,7, so dass ein Kubiks. 508,2 Psand, und ein Kubikz. 9,4 Loth wiegt; am dichtesten ist Gusstahl, der Cementstahl weniger. Stahl ist härter als Staheisen, lässt sich nicht so leicht in andere Form bringen, als dieses, sein vorzüglich charakteristisches Kennzeichen ist aber, dass er durchs schnelle Abkühlen nach dem Glühen hart wird (wovon weiter unten das Aussührlichere). Ungehärteter Stahl verhält sich wie das härteste Stabeisen, und muss zugleich einen hohen Grad von Zähigkeit besitzen; gehärteter Stahl muss aber eine solche Härte annehmen, dass er von der besten Feile nicht angegriffen wird, und Glas schneidet. Die absolute Festigkeit des Stahls ist bedeutend größer, als die des Eisens, gehärteter Stahl ist aber minder fest, als ungehärteter, dagegen dürste wohl dem gehärteten Stahl eine größere rückwirkende Festigkeit zukommen, als dem ungehärteten. Guter Stahl ist biegsam, elastisch, je mehr er diese Eigenschaften besitzt, desto größer ist auch seine Festigkeit. Der Stahl wird schwieriger attractorisch, als Stabeisen, erfordert ein längeres Magnetisiren, halt aber auch den Magnetismus fester. Ueber die Ausdehnung des Stahls in der Wärme sind von mehrern Physikern Versuche mit verschiednen Stahlsorten angestellt worden, als von Smeaton. Lavoisier, Berthoud, Troughton, Horner u. A.; es dehnten sich, von 0° bis 100° erwärmt, aus, um

```
      Hunzman's Guísstahl...
      0,00107400

      Fischer's Stahl......
      0,00111200

      Steyrischer Stahl......
      0,00115200

      Stahl bei 30° angelassen
      0,00136900

      > 65°
      > 0,00123956

Lavoisier, ungefähr såö.
```

Beim Erwärmen zeigt der Stahl, wie das Eisen, eine merkwürdige Farbenerscheinung, die Oberfläche erscheint nach einander bei langsam steigender Hitze in verschiednen Farben. Diese treten bei einer etwas geringern Temperatur ein, als beim Stabeisen, so dass der Stahl oft schon die dritte Farbe zeigt, während das Eisen erst die zweite annimmt, auch lausen harte Stellen eher an, als weiche.

Wenn man ein blankes Stahlstäbehen erhitzt, so zeigt sich die erste Spur von einer sehr blassgelben Färbung bei 430 F. (221° C.), dies ist die Temperatur, bei welcher man Lancetten anlässt. Bei 450° F. (232° C.) ir die besten Rasiermesser und zeigt sich eine blasse Stroh bei 470° F. (243° C.) ist die die mehrsten chirurgischen Farbe goldgelb, die Tempe assen für gewöhnliche Rasiermesser, Federmesser, und gische Instrumente. 490° F. (254° C.) erzeugt eine brau. Anlassen von kleinen Scheeren, Blechscheeren, Meisel ich auf Eisen. Bei 510° F. (266° C.) zeigen sich purp ies ist die rechte Temperatur zum Anlassen von Aexten, eln, Hobeleisen, Taschenmesmesern; die Purpurfarbe tritt per pou- r. (278° C.) ein, für Tischmesser, größere Scheeren anwendbar. Hellblau spielt die Oberfläche bei 550° F. (288° C.), die Anlasshitze für Klingen, Uhrsedern und Federn anderer Art; bei 560° F. (293° C.) wird die Farbe voll blau, die höchste Temperatur zum Anlassen für dünne feine Sägeblätter, Bohrer, für alle Instrumente, die einen hohen Grad von Elasticität erfordern. Die letzte Farbe, die sich beim Anheitzen zeigt, ist dunkelblau, fast schwarzblau, hei 600° F. (316° C.), diejenige Temperatur, bei welcher durchs Anlassen die stärkste Verminderung der Härte und Sprödigkeit bewirkt wird, wie für Hand- und Stichsägen, die man feilen, schränken, und dadurch

## [P. ch. E. Vol. 2. p. 509.]

Arten Federn in.

Eben so wird auch Stahl weit eher weißsglühend, als Stabeisen, und zwar harter Stahl eher als weicher, der Schmelzpunkt desselben soll bei 150 bis 155° W. liegen, wahrscheinlich liegt er aber bei einer niedrigern Temperatur. Der Stahl schweißt früher, als Stabeisen, und setzt nicht so schnell Glühspan an, als dieses, wird durch langanhaltende trockne Glühhitze in Stabeisen verwandelt, indem dadurch der Kohlenstoffgehalt bedeutend abnimmt, es ist deshalb erforderlich, denselben bei der Bearbeitung vor dem Gebläse vor der Lust möglichst zu schützen, mehr noch als Eisen. Setzt man Stahl in Berührung mit Kohlenstaub einer lang anhaltenden Glühhitze aus, so wird er mürbe, verliert alle

schärfen muß. Auch wendet man diese Hitze zum Anlassen gewisser

Festigkeit, nimmt einen roheisenartigen Zostand an; setzt man die Hitze bis zum Schmelzen fort, so wird er wirklich zu Roheisen. Will matt daher Stahl schmelzen, ohne daß derselbe an seiner Natur verlieren soll; so muß er weder der Lust ausgesetzt, noch unter einer Kohlendecke geschmolzen werden.

Unter Harten, tremper, trempe, hardening, versteht man das plützliche Abkühlen des glühenden Stahls in kalten, am zweckmässigsten in tropsbarslüssigen Substanzen. Der geglühte und langsam von selbst erkaltete Stahl ist wenig härter, als Stabeisen, und hat dieselben Eigenschasten, die er vor dem Glühen hatte. Durchs Härten erleidet der Stahl folgende Veränderungen: 1) er behält zum Theil das durchs Erhitzen vergrößerte Volum, wogegen der erhitzte und langsam erkaltete Stahl sein voriges Volum wieder einnimmt; 2) seine Dichtigkeit, specif. Gewicht nimmt daher durchs Harten etwas ab, nicht so beim langsamen Erkalten; 3) er erhält dadurch eine glatte, völlig metallisch glänzende Obersläche, indem die Glühspandecke beim plötzlichen Erkalten abspringt. 4) Gehärteter St. zeigt ein seines Korn, so dass die Bruchfläche das Ansehn des feinsten Silbers erhält, und mit unbewaffnetem Auge keine körnige Textur mehr sichtbar ist; 5) seine Farbe wird lichter, und er erhält mehr Glanz, als er vor dem Härten nicht besaß; 6) er wird sehr hart, sest; 7) bei einer großen, der Natur des St. nicht angemelsnen, Temperaturveränderung nimmt die Festigkeit ab, Härte und Sprödigkeit aber zu, endlich wird derselbe so hart und spröde, dass er sich wie Glas pulvern lässt. Alle diese Veränderungen hängen theils von der Stärke der Erhitzung, theils von der Temperatur und Wärmeleitungsfähigkeit der Flüssigkeit ab. Daraus, dass Stahl durchs Härten ein vergrößertes Volum erlangt (es soll ungefähr um 1 sich vergrößern) erklärt es sich, weshalb Gegenstände, die aus Eisen und Stahl, oder aus härterm und weicherm St. zusammengeschweisst sind, sich beim Ablöschen verziehen, sich werfen. Jedoch scheint nicht jeder St. durchs Härten ein vergrößertes Volum zu gewinnen.

Jeder St. muss nicht stärker gehärtet werden, als nöthig ist, um den ganzen Grad seiner Elasticität zu gewinnen; je leichter ein Stahl die Härte annimmt, je weniger derselbe erhitzt zu werden braucht, desto besser ist er. Der vollkommenste St. verbindet mit der größten Härte die größte Elasticität; um jedoch dessen fähig zu sein, muss er frei von fremdartigen Bestandtheilen, auss Innigste mit Kohlenstoff durchdrungen und auss Gleichartigste mit letzterm verbunden sein. Da das Härten des Stahls dadurch bedingt wird, dass ein plötzlicher Temperaturunterschied zwischen dem glühenden Stahl und der kalten Substanz, mit welcher er in Berührung gebracht wird, obwaltet, von dessen Grad die größere

oder geringere Härte, die der Stahl annimmt, abhängt, so könnte man diesen Zweck entweder dadurch erreichen, dass man die Temperatur der Flüssigkeit beim Härten verschiedentlich ändert, bei gleichem Hitzgrad des Stahls, was fast gänzlich unausführbar ist, oder bei gleicher Temperatur des erstern die Hitzgrade des Stahls abändert, was aber darum unpraktisch ist, weil bei geringerer Härte ein geringerer Grad von Elasticität und Festigkeit gegeben ist. Da nun aber auch durch das Härten eine gewisse Sprödigkeit eintritt, die um so geringer, je weniger die Hitze übertrieben, und je gleichförmiger der Stahl, so wird durchaus eine zweite Operation nothwendig, das Anlassen, recuire, recuit, tempering, wodurch dieser Uebelstand wieder aufgehoben wird. Die Stärke der Erhitzung des Stahls beim Härten bleibt der Erfahrung und dem Auge des Arbeiters lediglich überlassen, wobei die verschiedenartige Beschaffenheit eines und desselben Stahls gar viele Schwierigkeiten verursacht. Die zum Härten nöthige Hitze liegt zwischen der Kirsch- und Rosenroth-Glühhitze, zwischen 40 bis 80° W.

Das Härten geschieht gewöhnlich in kaltem Wasser, in fließendem besonders dann, wenn große Stücke, und viel nach einander zu härten ist, weil bei fließendem W. stets erneuerte Wassertheile mit dem Stahl in Berührung kommen; je kälter das W., desto härter wird bei gleicher Erhitzung der Stahl, und umgekehrt; weiches W. härtet weniger als hartes, oder Salzwasser, oder verdünnte Säuren (verdünnte Salpeter-Schweselsäure), welche bessere Wärmeleiter sind. Beim Ablöschen in Quecksilber erhält man eine größere Härte, als im Wasser, aber der Stahl wird spröder, brüchiger. Man hat auch Spiritus zum Härten, einen Brei von Wasser, Kreide und Spiritus zum Härten von Wagenfedern, Patrizen für Graveure, angewendet, auch fette Oele, Talg und Oel zum Härten schneidender Instrumente, wodurch Hartborsten vermieden werden, aber auch nur eine geringere Härte erlangt wird; nach Parkes nehmen so gehärtete Instrumente keine feine Schneide an. Die Uhrmacher härten stählerne Wellengetriebe in Talg. Empiriker setzen einen zu hohen Werth in Recepte zu Härtewassern, und verbergen dahinter ihre Unkenntniss des rechten Hitzgrades, welchen jeder Stahl zum richtigen Härten verlangt. Soolwasser (Urin) zieht man beim Härten der Feilen vor, in England thut man Knochenasche ins Salzwasser.

Das Anlassen geschieht durch gelindes Erhitzen des Stahls, bis die oben angezeigten Anlaussarben erscheinen; je mehr man den gehärteten Stahl erhitzt, desto mehr nimmt seine Härte ab, deshalb müssen Stahlwaaren, bei denen Härte die Hauptsache ist, wenig, wo Zähigkeit, weit mehr erhitzt werden, und wenn hauptsächlich Elasticität erfordert wird,

blau anlaufen. Der Wootz verlangt beim Anlassen eine um 40° F. höhere Wärme, als der beste englische Gusstahl.

[Parker hat Metallhäder aus Blei und Zinn angegeben, in verschiednen erfahrungsmäßigen Proportionen, deren man sich beim Anlassen bedienen kann.

## Tabelle

über die brauchbarsten Zusammensetzungen von Metallbädern zum Anlassen von schneidenden Werkzengen für Messerschmiede.

(Aus dessen chemical Essays Vol. II. p. 619.)

Name der Stahlwaaren.	Meta	llbad,	Schmelz- punkt.	
	Blei.	Zinn.	Fahrenheit.	
Lansetten	7	4	420	
Andere chirurgische Instrumente	71	4	430	
Rasierroesser	8	4	442	
Federmesser, und einige andere chirurg. Instr	81	4	450	
Größere Federmesser, Skalpels	10	4	470	
Frauenscheeeren, großere Scheeren, Garten- scheeren, kalt angelasine Meistel	14	4	490	
Aexte, warm angelassne Meissel, Hobeleisen, Taschenmesser	19	4	509	
Tischmesser, große Scheeren	30	4.	530	
Säbel, Uhrfedern	48	4	550	
Grösere Federn, Dolche, Bohrer, kleine seine Sägeblätter	50	2	558	
Stichsägen, Handsägeblätter, Federn zu beson in kochendem Leinöl	dern Z	wecken	600	
Artikel, welche noch etwas weicher sein müssen, in schmelzendem Blei				

Dass Stahl aus Eisen und Kohlenstoff bestehe, beweist nicht allein die Erzeugung des Cementstahls, sondern auch die des Gusstahls hin-länglich, auch ist durch einen eleganten Versuch mit Eisendraht und Diamantenstaub, welcher 1799 in Paris und späterhin von Davy ') angestellt wurde, dasselbe erhärtet worden. Die Menge des Kohlenstoffs ist in verschiednen Sorten Stahl ungleich, am geringsten im Cementstahl, am größten im Schmelzstahl, obschon dieser auch beträchtlich verschieden sein kann; je weniger Kohlenstoff der Stahl enthält, desto weicher, je mehr, desto härter ist er. Man giebt den Gehalt an Kohlenstoff im Roh- oder Schmelzstahl auf 2,3 bis 1,25 %, im Cementstahl

<sup>°)</sup> G. A. Bd. 52. 8. 366.

1,75 an, Karsten; Andere geben den Kohlenstoffgehalt weit niedriger an, ohne Zweifel weil die Ermittelung des Kohlenstoffgehalts bedeutende Schwierigkeiten hat. Läfst man auf Stahl einen Tropfen Säure fallen, so bleibt, wegen des bedeutenden Gehalts an Kohlenstoff in demselben, ein schwarzer Fleck zurück, nicht so beim Stabeisen, aber noch bedeutender beim Roheisen. — Man hat geglaubt, daß Silicium allein schon im Stande sei, mit Eisen verbunden Stahl zu bilden, allein dadurch wird wohl Härte und Sprödigkeit, nicht aber Festigkeit bedingt. Kleine Quantitäten Phosphor sind oft im Stahl enthalten.

Folgende Analysen von ' Gay-Lussac und Wilse

wurden unter der Leitung von

Sorten.	Koh- len- stoff	or.	Man- gan.	Bemerkungen.
Englischer Gußsstahl 1 Sorte	0,0062	1036	Sparen.	Aus schwedischem Eisen.
Gufsstahl von der Isère	0,00651 Spuren. 0,0	00076		Aus Eisen von der Isère.
Gufsstahl 1 Sorte	0,00654 0,00040 0,0 0,00936 0,00080 0,0	MON.		Aus französischen Eisensorten. desgl.]

Damas eirter Stahl, acier damassé, a. damas, Damascus steel \*\*), wird derjenige Stahl genannt, welcher durchs Aetzen der vorher polirten Oberfläche mittelst verdünnter Säuren Schattirungen von dunkler und heller Farbe zeigt. Diese Eigenschaft hängt von einer ungleichartigen Beschaffenheit des Stahls ab, denn je gleichartiger derselbe ist, je veniger Kohlenstoff der Stahl enthält, je weicher er ist, desto weniger tritt die Damastbildung hervor. Der ungleichartige Roh- und Cementstahl, welcher aus Gemengen von sehr hartem und sehr weichem Stahl besteht, giebt einen sehr starken, aber sehr groben Damast; selbst Stabeisen entwickelt in einem mindern Grad dieselbe Erscheinung, weshalb man auch aus härterm und weicherm Stabeisen, welches zusammengeschweisst wird, Materialeisen zur Versertigung von damascirten

<sup>\*)</sup> A. a. O. Seite 78. Aeltere Analysen findet man z. B. in K. A. f. B. u. H. Bd. 8. 6. 184.

<sup>\*\*)</sup> Also genannt, weil zu Damaskus, in Syrien, die berühmten Säbelklingen gesertigt werden, welche solche Zeichnungen auf der Oberfläche darbieten.

Gewehrlinsen versertigt, so wie such jeder gegerbte Stahl ans demociben Grund damascirte Flächen zeigt. Allein ein solcher Stahl besitzt nicht die nöthige Festigkeit und Elasticität, welche von einem vorzüglichen Stahl verlangt wird, man schweisst daher härtern und weichern Stahl, oder statt des letztern auch weiches Stabeisen, auf eine regelmäfeige Weise zusammen, étoffe, so dass die gleichartige Masse des härtern Stahls die Schneide bildet, und der weiche Stahl im Innern die Festigkeit vermehrt. Diese Art damsscirte Flächen hervorzubringen komte man künstlichen Damast nennen, im Gegensatz des natürlichen Damasts, welchen unter Umständen Gusstahl zeigt. Wenn dergelbe nämlich, so homógen er such sein mag, langsam erkaltet, so findet eine Trennung der Stahlmasse in mehrere verschiedne Kohlenstoffverbindungen (Carburete) statt, von denen die eine in der andern krystallisirt (vergleiche vorn I. Seite 391). Je mehr Kohlenstoff der Stahl enthält, je härter derselbe, desto beträchtlicher ist der Einfluss des langsamen und raschen Erkaltens hinsichtlich der Damastbildung. Langsames Erkalten bedingt aber leicht Höhlungen und Blasen im Stahl, macht ihn um so weniger der Bearbeitung filig, je härter und je weniger schweissbar er ist. Deshalb wendet man gewöhnlich folgendes Verfahren an: man lässt ihn durch Eingießen in eiserne Eingüsse zwar schnell erkalten, wodurch die Damastbildung behindert wird, glüht aber dann die Stahlstangen bei gänzlichem Abschluss der Luft längere Zeit, wodurch sich jene verschiednen Kohlenstoffverbindungen eben so gut entwickeln, als durch longsames Erkalten; hiedurch wird der Stahl weich und leicht bearbeitbar. Der natürliche Damast deutet zwar auch suf eine ungleiche Beschaffenbeit der Masse hin, allein der Unterschied in der Härte ist weit weniger beträchtlich, als in dem kunstlichen Damast. Durchs Umschmelzen verliert sich natürlich der Damast, und kann nur durch eine ähnliche Behandlung nach dem Sehmelzen wieder erhalten werden. - Endlich giebt es noch eine dritte Art von Damaststahl, ein inniges Gemeng von Stahl und andern Metallen, welches auch nach plötzlichem Erkalten die charakteristischen Zeichnungen nicht verliert; man kann diese Stahlarten nicht wohl als Gemische, Legirungen, sondern nur als innige Gemenge betrachten, nach Art der verschiednen Kohlenstoffverbindungen im vorigen Fall.

Die Ansertigung des künstlichen Damasts aus Stahl und weichem Eisen findet im Orient noch jetzt ganz gewöhnlich statt \*); man bedient sich des indischen Stahls in Persien, Kleinasien, wo die Kunst guten Stahl anzusertigen seit einigen Jahrhunderton untergegangen zu sein

<sup>\*)</sup> Barker in K. A. L. B. u. H. Bd. 9. 8. 320.

scheint. Der Stahl wird mit Eisen kunstmäßig umwickelt, zusammengeschweißt, zu langen Stäben ausgezogen, und diese gegerbt. Dieser Damast stellt sich als ein aus krummen in einander geflochtnen, oder parallel mit einander fortlaufenden, Linien zusammengesetztes Muster dar. Vorschriften zur Anfertigung eines solchen hat Clouet\*) sehr ausführlich angegeben, neuerdings Crivelli\*\*). Dieser lehrt Stahl in 1 ½ Zoll breite und ½ Linien starke Bleche verwandeln, mit Eisendraht von ½ Linien Stärke umwickeln, so daß ½ der Stahloberfläche von letzterm bedeckt wird, um dieses zu einer quadratischen Stange von 2 Linien zusammenzuschweißen.

Diese wird in 7 Theile Das nähere technische Ve

der indische Wootz biezu selbst nach mehrmaligem Zusammenschmelzen von geht. Wahrscheinlich ha einen besondern Einflus

Was die Darstellung

vieder zusammenzuschweitsen, vieder zusammengeschweifst, — ian in genannter Abhandlungten Gufsstahls betrifft, so giebt elag, er behält diese Eigenschaft, wogegen der Damast durch in durchs Umschmelzen verloren in Wootz enthaltnen Erdmetalle ichtliche Neigung desselben zur

Krystallbildung, wodurch der Damast nervorgebracht wird. Durch die in neuerer Zeit von Stodart und Faraday \*\*\*), Sir Henry \*\*\*\*), von Breant \*\*\*\*\*) angestellten Versuche ist es immer mehr einleuchtend geworden, daß sich im kohlenstoffreichen Stahl beim langsamen Erkalten verschiedne Carburete des Eisens bilden, von denen eins mehr als das andere sum Krystallisiren geneigt ist, und von verdünnten Säuren verschieden angegriffen wird, wodurch die Zeichnungen auf der politten Oberfläche sich entwickeln; die Säuren greifen die weißen, kehlenstoffgeichen Partieen weniger an, als die granen kohlenstoffärmern. Bréant giebt an, durchs Zusammenschmelzen von 100 Theilen weichen reinen Stabeisen und 2 Theilen Kienruß sehr guten Gußstahl, welcher schönen Damast zeigte, erhalten zu haben; nach dieser Vorschrift sind auch im K. Gewerbinstitut Versuche im größern Maaßstab angestellt worden, von denen einige ein wänschenswerthes Resultat gaben.

Stodart und Faraday †), Berthier ††), Bréant †††), Fischer ††††)
n. a. m. haben sich in neuerer Zeit damit beschäftigt, Stahl mit ver-

<sup>\*)</sup> Journ, des Mines No. 90, p. 421.

<sup>\*\*)</sup> J. d. K. k. p. I. Bd. 4. S. 463. Auszugsweise in K. A. f. B. u. H. Bd. 9. S. 404.

<sup>\*\*\*)</sup> K. A. L. B. u. H. Rd. 9. 8, 322. \*\*\*\*) Daselbet Bd. 9. 8, 378. \*\*\*\*) Vergleiche vorn beim Woots. †) A. a. O.

tt) G. A. Bd. 72. S. 247. ttt) A. a. O. tttt) G. A. Bd. 69. 8; 257.

schiednen Metallen zu verbinden. Von den wichtigsten Retultaten soll hier die Rede sein.

Silber und Stahl, silver combined steel, lassen sich nur schwierig mit einander durchs Zusammenschmelzen verbinden, das erstere hat eine große Neigung sich vom letztern zu trennen, so daß Silberkügelchen vom Stahl, bei einem Verhältniß von 1: 150,200 sich ausscheiden. Als das Verhältniß 1: 500 gewählt wurde, erhielt man ein gleichstruniges Metall, aus welchem keine Silberkügelchen mehr sich abschieden, und in welchem nan nach dem Ausschmieden keine Silberfüden entdeckte. Solcher Silberstahl ist härter als Gusstahl, selbst als Wootz, ohne die mindeste Neigung zu Hartborsten und Kantenbrüchen zu zeigen. Man sertigt Rasier-, Feder- und chirurgische Mosser aus demselben. — (Nicht ohne Grund sind die Rasiermesser von John Burber in Sheffield berühmt.)

Platin und Stahl legiren sich leicht in verschiednen Verhältnissen mit einander; 1 bis 3 Platin mit Stahl verbunden geben einen su schneidenden Instrumenten brauchbaren Stahl, welcher dem Rosten sehr wenig unterworfen ist, was besonders charakteristisch. 1,5 soll das beste Verhältniss des Zusatzes sein. — Platin läst sich mit Stahl zusammenschweißen. — Nickel und Stahl, Meteorstahl\*), also genannt, weil man Nickel im Meteoreisen findet. Man hat diesen Stahl sehr gepriesen, er ist aber dem Rosten sehr unterworfen.

[Titan und Stahl, die Masse seigt vortresslichen Damast. — Chrom und Stahl, ein vortresslicher Damast, bedeutende Härte und Festigkeit; mit 1, 2, 3g Chrom. — Rhodium mit Stahl, solche Verbindung seichnet sich durch große Härte und Festigkeit aus, so daß aus solchem Stahl (der I bis 2g Rh. enthielt) gesertigte Instrumente eine um 30° F. höhere Temperatur beim Anlassen ersordern, als der beste VVoots. Das Rhodium vereinigt sich mit dem Stahl in allen möglichen Verhältnissen. VVenn nicht der hohe Preis des Rh. eine häusigere Anwendung hinderte, so würde wegen der tresslichen Eigenschaften eines solchen Stahls, zu Rasier-, Feder-, chirurgischen Messern, Grabsticheln, mehr Gebrauch davon gemacht werden. — Iridium und Osmium mit Stahl, auch diese Legirung bewies sich wie die vorige, von vorzüglicher Qualität. — Kupfer und Stahl, die Legirung besitzt nach Stod. und Farkeine besondern Eigenschaften, welche dieselbe empsehlenswerth machten.

Etwas über Siderographie, oder die Kunst in Stahl zu stechen und zu Stzen. Diese wichtige Erfindung verdankt man den Amerikanern Perkins, Fairman und Heath \*\*). Die Absicht, welche der ersten Anwendung des Stahlstichs zum Grunde lag, war, eine gestochne Platte

<sup>°)</sup> K. A. Bd. 11. 8. 248.

<sup>\*\*)</sup> J. d. k. k. p. I. Bd. 3. S. 418. Bd. 4. S. 600.

behuls sehr vieler Abdrücke beliebig vervielfältigen zu können, außerdem aber auch die ausgezeichnete Dauerhaftigkeit einer Stahlplatte, im Vergleich mit Knpferplatten, Man bedient sich Gufsstahlplatten, welche behoß der Gravirong auf der Oberfläche weich gemacht werden müssen; dies geschieht durch einen Entkohlungsprozess, wodurch die Obersläche in weiches Eisen verwandelt wird. Man glüht die Stahlplatte in einer gosseisernen Büchse, in einer Umgebung von reiner Eisenseile, oder kürzere Zeit lang aus, um tiefer oder weniger tief die Entkohlung einzuleiten; nach ganz allmäligem Erkalten wird die Platte gravirt, und darauf gehärtet, d. h. wieder in Stahl verwandelt, in einer mit Ledersitzt und mehrere Stunden lang

kohle gefüllten gulseiser in starker Rothglühhitz. erauf taucht man die glühende Platte in kaltes Wasser, selbe vor dem völligen Erkalten heraus, um Bisse und S eiden, so wie ein nachträgliches Anlassen; sie muls üh sein, wie strohgelb angelassner

Stahl, wenn sie zu folg dient sich nämlich eines mittelst derselben Patri

tragung des Stichs auf

gravirten Platte als Matrize, um , welche zur beliebigen Ueberienen. Zur Anfertigung der Patrize dient eine Walze aus Gussstahl (Molette), welche in einem Gestell sich um ihre Axen drehen kann; sie muls eine so große Ober-- fläche besitzen, dass sie die Platte gerade bedeckt. Die Walze wird auf gleiche Art entkohlt jund mit großer Kraft gegen die harte Matrice angepresst, so dass sich die Zeichnung auf die Patrize rein überträgt, und auf dieser erhaben zum Vorschein kommt. Dass diese Operation mit Hülfe ganz genauer Maschinen vollbracht werden musse, ist leicht zu erachten. Ist dies geschehen, so wird die Patrize eben so gehärtet, wie die Matrize, und kann nun angewendet werden, um auf Kupfer oder weichgemachte (entkohlte) Stahlplatten dieselbe Zeichnung zu übertragen, welche letztern dann wieder gekohlt, gehärtet und blau angelassen werden, um sie zum Abdruck vorzubereiten. Ganz besonders zur Versertigung von Papiergeld, Banknoten ist dieses Versahren der Siderographie von den Erfindern angewendet worden. - Auf eine gleiche Weise werden auch die Desseinwalzen für Kattundruckereien, Walzendruck verfertigen, gearbeitet. Das Muster wird in Stahl ge-

ng geeignet sein soll. Man be-

stochen, aber nothwendig in solchen Dimensionen, dass dasselbe in der Peripherie der Druckwalze in einer bestimmten Zahl von Wiederholungen aufgeben; darauf wird die Platte gehärtet, die Patrize gesertigt, und mittelst dieser die völlig cylindrisch abgedrehte, polirte Kupferwalze gravirt, zu welchem Ende vorzüglich genaue Maschinen nöthig sind.

Eine vortrefsliche Anstalt der Art besitzt die Kattunfabrik von Dannenberger und Co. in Berlin.

Bald darauf kam man auf ein bequemes Verfahren in Stahl zu ätzen \*),

400 3

<sup>\*)</sup> Daselbst Bd. 8, 8, 273.

nach Art der Actamanier der Kupserstecher. Zu dem Ende werden die Platten gleichfalls vorher auf die oben angegebne Weise entkohlt, durch einen hölzernen Hammer, wenn sie sich krumm gezogen (geworfen) haben, gerichtet, polirt, mit Aetzgrund überzogen, und auf bekannte Art gravirt, darauf mit einer Actzslüssigkeit geätzt. Hiezu hat man stark verdünnte, chemisch reine Salpetersäure, - das beste von allen Aetzwassern, — Auflösung von salpeters. Quecksilberoxyd, salpeters. Kupferoxyd (den sauren Rückstand vom Aetzen in Kupfer), schwefels. Kupferoxyd, u. a. m. angewendet, allein der Absatz von niedergeschlagnem Kupfer wirkte auf den Stich nachtheilig ein. Gute Dienste leistete Turrells \*) Aetzslüssigkeit, bestehend aus 4 Maass stärksten Holzessig, 1 M. starken Weingeist und 1 M. starker Salpetersäure (specif. Gewicht?). Diese Mischung lässt während des Aetzens, biting in, kein Eisenoxyd fallen, es bleiben daher die Züge der Zeichnung immer blank; sie ätzt in 1 Minute schwache Tone, dunkle Tone in 10 bis 15 Minuten. Nach dem Abgielsen der Aetzslüssigkeit wird die Platte mit einem Gemisch von 4 M. Wasser und 8 M. Weingeist abgespült, und vor Rost durch einen Caoutchouchrnifs, oder durchs Bereiben mit ganz frischem reinen Hammeltalg geschützt. -- Man glaubt, dass Abrecht Dürer in Stahl gestochen habe.]

Schwesel verbindet sich mit Eisen in 5 Verhältnissen; überhaupt hat derselbe zum Eisen eine große Verwandtschaft, und man kann ihn mit letzterm in sehr abweichenden Proportionen zusammenschmelzen.

- [1) § Schweseleisen, durch Reduction des basisch schwesels. Eisenoxyduls mittelst VVasserstoffgas in der Hitze unter gleichzeitiger Bildung
  von VVasser und schwesliger Säure. Ein schwarzgraues Pulver, von
  grauem metallischen Strich, besteht aus 93,1 Eisen und 6,9 S., entebindet, mit verdünnten Säuren behandelt, I Vol. Schweselwasserstoffgas und 7 Vol. VVasserstoffgas. 2) § Schweseleisen, durchs Behandeln von wasserleerem neutralen schwesels. Eisenoxydul mit VVasserstoffgas in der Hitze, wobei dieselben Nebenproducte entweichen.
  Ein grauschwarzes Pulver, besteht aus 77,13 E. und 32,87 S., enthindet, mit verdünnten Sänren übergossen, 3 Vol. VVasserstoffgas und
  I Vol. Schweselwasserstoffgas; man sindet es hin und wieder in Schmelzproducten, (Steinen).]
- 3) Schweseleisen, Sulfure de ser, Sulphuret of iron, kommt im Mineralreich seltner isolirt vor, weit häusiger mit höher geschweseltem Eisen, mit andern Schweselmetallen verbunden, als im Buntkupsererz, im Magnetkies etc. Man kann es darstellen durchs Verbrennen des Eisens im Schweseldamps, durchs Behandeln des Magnet-, des

<sup>\*)</sup> Daselbst S. 277. D. p. J. Bd. 16, S. 53. Bd. 17, S. 331.

<sup>1. 2.</sup> 

Schwefelkieses mit Wasserstoffgas in der Hitze, wodurch der Ueberschufs an Schwefel entfernt wird; durch Fällung eines Eisenoxydulsalzes durch ein hydrothionsaures Salz. Bereitet man es auf trocknem Weg, so erhält man eine grangelbliche Masse, auf dem Bruch metallisch glänzend, retractorisch; auf nassem Weg dargestellt ist es schwarz. Es besteht aus 62,77 E. und 37,23 S., löst sich in verdünnten Säuren ohne Rückstand von Schwefel unter Entbinden von Schwefelwasserstoffgas auf; das natürliche oxydirt sich an der Lust freiwillig, besonders an feucl eutender Erhitzung, und geht in neutrales schwefels, Eisouf diese Art sind nicht selten Steinkohlenflötze in Bra Steinkohlen in Magazinen. Es in Schmelzproducten, (Steinen). findet sich diese Schwese 4) Anderthalb Sch Sesquisulfure de fer, S. of i., findet sich zwar nicht i Schwefelkupfer verbunden im Kupferkies, mit Schwefel Man erhält es, wenn man eine Auflösung von neutralen senoxydsalz in eine Auflösung

- 5) Zweifach Schweseleisen, Bisulfure de fer, B. of i., kommt im Mineralreich sehr häusig vor a) als Schwesel- oder Eisenkies, (Bergjöckel) Pyrite ferrugineuse, iron-pyrites, in Krystallen, deren Grundform ein Pentagonal-Dodekaëder, und b) als Wasser-, Strahl-, Vitriolkies (Kamk. Speerk.), in Krystallen, welche von einer geraden rhombischen Säule abzuleiten sind.
- a) Schwefelkies in Würfeln, Oktaëdern, Ikosaëdern etc., drusig und zu kugligen Massen verbunden, nierförmig, zellig, derb, und eingesprengt, Bruch uneben grobkörnig, metallisch glänzend, speisgelb, zuweilen bunt oder messinggelb angelausen, giebt am Stahl Funken; specis. Gewicht 4,6 bis 5,0. Findet sich auf Lagern, Gängen, in Felsarten aller Zeiten, im Urgebirge bis hinaus im ausgeschwemmten Land, im Lehm, Thon, ist sehr allgemein verbreitet; bricht zusammen mit andern Schweselmetallen, mitunter mit gediegnem Gold. Im preus. Staat im Regbzk. Liegnitz bei Rohnau, im Regbzk. Arnsberg im Siegenschen, bei

Littfeld, Gosenbach; Regbzk. Minden; im alichs. und böhmischen Erzgebirge, Baiern, Salzburg, am Harz (Goslar), in Norwegen und Schweden (Fahlun).

b) Strahlkies, theils in Krystallen, theils in Kugeln, Nieren, traubig, knollig, derb, Gefüge strahlig, fasrig, Bruch uneben grobkörnig, metallglämzend, von lichte speisgelber Farbe, ins Messinggelbe, giebt am Stahl Funken, specif. Gewicht 4,7 bis 5,0. Findet sich meist in neuern Felsarten, in Kreide, Kalkmergel, Thon, auf Gängen; im Regbzk. Liegnitz bei Kamnich; im Königreich Würtenberg, am Harz (Oberharz), im böhmischen und sächsischen Erzgebirge, in England, Frankreich. Der Strahlkies enthält eingemengtes einfaches Schweseleisen, woher die Eigenschaft desselben, sich sehr leicht an der Lust zu zersetzen, sich zu oxydiren; er zerfällt, und es bildet sieh schwesels. Eisenoxydul in weifsen haarfürmigen Esslorescenzen.

Man kann Zweisach Schweseleisen auf folgende Weise darstellen: man mengt einfach Schwefeleisen mit halb so viel Schwefel, und destillirt bei einer Hitze unter der Rothgluth den überslüssigen Schwesel ab; man behandelt Eisenoxyd, Eisenoxydhydrat, kohlens. E. oxydul mit Schwefelwasserstoffgas in einer Wärme zwischen 100° und 350°. Das Product ist entweder, wenn man jene Eisenpräparate pulvrig anwendet, ein dunkel gelblichgraues Pulver, oder wenn man die natürlichen Krystalle also behandelt, von derselben Krystallform als diese (Epigenie); es wird nicht mehr vom Magnet angezogen, löst sich in verdünnten Säuren nicht auf, besteht aus 45,74 E. und 54,26 Schwefel, giebt durch Destillation im verschloßnen Raum & seines Schwefels ab, wobei eine Verbindung von Einfach und Zweifach Schwefeleisen zurückbleibt, weshalb man auch Schwefelkies zur Darstellung von Schwefel, und den Rückstand, Schwefelbrände, zur Gewinnung von Eisenvitriol (schwefels. Eisenoxydul) benutzt (vergleiche vorn I. Seite 155 u. f.). Der Strahl- oder Vitriolkies verwittert von selbst an der Luft, Vitriolerz deshalb genannt, und wird vorzugsweise zur Darstellung des Vitriols verwendet, während Schweselkies erst geröstet werden muss, um den Ueberschuss an Schwesel, der die Oxydation behindert, zu entsernen, wobei Schwefeldampf und schwefligs. Gas entweichen. - Benutzung des Schwefelkieses, wie schon erwähnt, zur Gewinnung von Schwefel, Eisenvitriol (Vitriolöl), Alaun, als Beschickung für Kupferkies, arme Silbererze, früher auch als Feuerstein, Pyrites, für die Gewehre mit Stahlrädern; man hat auch versucht, ihn unmittelbar zur Darstellung von Schwefelsäure statt des Schwesels anzuwenden, aber, wie es scheint, noch nicht mit günstigem Erfolg.

Diese verschiednen Schwefelungsstufen der E. mögen sich unter einander in mehrern Verhältnissen vereinigen künnen; eine der wichtigsten ist der Magnetkies, Leberkies, Pyrite magnetique, magnetic pyrites. Er krystallisirt in 6 seitigen Säulen in denselben äußern Formen, wie jene, derb, Bruch klein- und unvollkommen muschlig, grob- und kleinkörnig, metallglänzend, zwischen speisgelb und kupferroth ins Tombackbraune, meist braun angelaufen, specif. Gewicht 4.38 bis 60, retractorisch und selbst attractorisch, besteht aus 59,61 E. und 40,39 S. Er findet sich im ältern Urgebirge auf Lagern und Gängen, auch im Uebergangsgebirge, von Kupfer- und Eisenkies begleitet; im Regbzk, Liegnitz bei Querbach und Gieren; im böhmischen und sächsischen Erzgebirge, am Harz, in Frankreich, England, Schottland, Schweden und Norwegen. -Was die Zusammensetzung betrifft, so glaubt man den Magnetkies als aus Einfachem und Doppeltem Schwefeleisen gebildet betrachten zu konnen, und zwar so, dass die Schwesplmenge im erstern dreimal größer als im letztern. Eine ähnliche Verbindung erhält man dadurch, dass man Eisenoxyd mit Schwefel gehörig mengt, in einem verschloßnen Gefäls ausglüht, oder dals man Eisenblech weißglühend macht und Schwefel ausstreut. Dieser Prozess wird auf folgende Art zweckmässig vollführt. Man zerschneidet Schwarzblech in zollbreite, 6 bis 8 Zoll lange Streisen, macht sie in einem gusseisernen (oder irdnen) Tiegel hestig glühend, so stark, als es der Tiegel aushalten kann, ohne zu schmelzen, sodann wirst man Stückchen Stangenschwefel hinein, worauf das Eisen mit diesem unter Entwickelung eines blutrothen Lichts sich verbindet, die Streisen niedersinken und durch andere hestig glühende ersetzt werden, bis der Tiegel fast ganz voll ist. Darauf lässt man ihn bedeckt noch etwa 2 Stunde lang der Hitze ausgesetzt stehen, um den Ueberschuss an Schwefel abzutreiben, gießt dann aus. Dieses künstliche Schweseleisen sieht äußerlich schmutzig grauschwärzlich, auf dem Bruch gelblichgrau aus, oft auch stahlblau angelausen, es hesitzt ein blättriges Gestige, giebt ein schwärzlichgraues Pulver, löst sich in verdünnten Säuren mit Entbindung von Schweselwasserstoffgas auf, hinterlässt aber etwas Schwesel. Man bedient sich desselben zur Entbindung jenes Gases. - Bei obigem Verfahren zur Darstellung des künstlichen Schweseleisens ist es überraschend, wie nur das weiche Eisen mit Schwesel sich verbindet, nicht das Roheisen des Tiegels, welcher vom Schwesel sehr wenig angegriffen wird. Stahl verbindet sich dagegen, wie Stabeisen, in der Hitze mit Schwesel. Man hat diese Eigenschaft des weichen Eisens benutzen wollen, um Blech durch Schwefel in der Weissglühhitze — in blosser Rothgluth geschieht es nicht — zu lochen \*); man kann auf diese Art runde, viereckige und beliebig gestaltete Löcher im Blech erzeugen, je nachdem man verschieden gestaltete Schwefelstangen dazu verwendet. Allein der Rand des Lochs wird selbst in Schwefeleisen verwandelt, welches sich an feuchter Luft oxydirt, vodurch die Oeffnung sich vergrößert und das Eisen zerfressen wird; es muß daher nothwendig ausgefeilt werden. Es ist in den mehrsten Fällen unpraktisch. Ueber den sehr nachtheiligen Einfluß selbst äußerst kleiner Mengen Schwefels auf die Festigkeit des Stabeisens, wodurch dieses rothbrüchig wird, ist bereits vorn Seite 77 gehandelt worden.

[Schwefel wirkt auf Eisen auch ohne Anwendung von VVärme, wenn VVasser mit im Spiel ist, ein; wenn man z. B. Schwefelpulver, Eisenspähne und VVasser zu einem steisen Brei mengt, so vrwärmt sich das Ganze in kurzer Zeit bis zum Glühen, während sich theils Schwefeleisen, theils schwefels. Eisenoxydul bilden. — Künstliche Vulkane!

Phosphoreisen, Phosphure de fer, Ph. of i., kommt nicht in der Natur vor, wird durch Reduction des phosphors. Eisenoxyduls, oder der Phosphorsaure mit Kohle und Eisen erhalten, auch durch unmittelbare Vereinigung. Das Phosphoreisen ist sehr spröde, bläulichweiß, leichtslüssig, bleibt in verschloßnen Gesäßen in der Hitze unverändert, und giebt keinen Phosphor ab, oxydirt sich aber an der Lust in phosphors. Eisenoxyd; es ist nicht retractorisch, wird von Säuren bei gewöhnlicher Temperatur nicht ausgelöst, aber von kochender Salpetersäure und Königswasser. Dass ein Gehalt an Phosphor das Eisen kaltbrüchig machen kann, wenn es mehr als 0,7% beträgt, ist vorn Seite 78 angegeben worden. Das nach den vorber angegebnen Methoden erhaltne Ph. eisen soll 77,57 E. und 22,43 Ph. enthalten.]

Chloreisen, Protochlorure de fer, Chl. of i., salzsaures Eisenoxydul, Protomuriate, Pr. hydrochlorate de fer, Protomur. of i., erhält man durch Auflüsung des Eisens in Salzsäure, wobei Wasserstoffgas aus der Salzsäure entweicht. Eine hellgrüne Flüssigkeit, welche chen so gefärbte Krystalle bildet, die sich sehr leicht in Wasser und Weingeist auflösen, an der Luft zerfließen und dabei sich in Anderthalb Chloreisen und Eisenoxyd umwandeln. Es schmeckt herb, zusammenziehend, tintenhaft, schmilzt in der Wärme in seinem chemisch gebundnen Wasser, und sublimirt sich in farblosen Krystallen auf, unter Zurücklassung von basischem Chloreisen, grünen Krystallschuppen. Es hesteht aus 46,57 Eisen und 53,43 Chlor, oder aus 56,2 E. oxydul und 43,8 Salzsäure. Es dient in der Kattundruckerei bei der Darstellung von Fayanceblau, um den Indig zu desoxydiren, mittelst Eintauchen in

<sup>\*)</sup> Evain in S. n. J. Bd. 13. S. 330. Wartmans in den J. d. k. k p. 1. Bd. 16. S. 328.

ľ

eine Kalkküpe. Man hat es zum Bruniren von Flintenläufen anwenden wollen.

Anderthalb Chloreisen, Sesquichlorure, Deutochl. de fer, S. of i., salzsaures Eisenoxyd, Permuriate, P. Hydrochlorate de fer, Permur. of i., wird durch Aufläsen von Eisenoxyd, Eisenoxydhydrat in conc. Salzsäure, durch Behandeln des Chloreisens mit Salz- und Salpetersäure erhalten; zu dem Ende löst man Eisen erst in Salzsäure auf, setzt dann noch Salzs, hinzu (½ von der frühern Menge) und in kleinen Portionen Salpeters, so lange als noch rothe Dämpfe sich entbinden. Erklärung. Durch Zusamme on Salz- und Salpetersäure wird Oreisen tritt und dieses in Anderthalb Chloreisen verwal amend salpetrigsaurer Dampf sich entbindet.

e stark abgedampft in rothen ge-Eine dunkelrothe Flüssig leicht feucht werden, zerfliefsen, schobnen Tafeln krystallisirt, weshalb man die Flüssigke an sich aufbewahrt, oder zur Trockne abdampft; es schmeent en Grad zusammenziehend, tintenhaft, löst sich in Wasser, Alkohol, Aether mit dunkel goldgelber Farbe auf, welche letztern Auflösungen am Tageslicht farblos werden, indem das Präparat und der Spiritus sich gegenseitig entmischen, wodurch ersteres zum Theil in einfaches Chloreisen übergeht. Es lässt sich sublimiren, wobei aber eine theilweise Zersetzung stattfindet, indem ein basisches Chloreisen zurückbleibt und etwas Chlor frei wird, auch eine kleine Portion von dem einfachen Chloreisen sich bildet; es besteht aus 35 E. und 65 Chl., oder aus 48,77 Eisenoxyd und 51,23 Salzsäure.

Anwendung. Das niedere, so wie besonders das höhere, Chloreisen wird in der Seidensärberei, Medicin gebraucht; in der Wollensärberei ist es nicht wohl anwendbar, da die Wolle dadurch sehr hart, storr wird; salzs. Eisenoxyd dient auch zum Bruniren des Eisens.

[Jodeisen, Proto-iodure de fer, J. of i., durch Behandlung von Jod, Eisenspähnen und VVasser, eine grüne Flüssigkeit, giebt ein grünes Salz.

— Anderthalb Jodeisen, Deuto-iodure de fer, Sesqui-iodide of i., aus Eisenoxydhydrat und Hydriodsäure; eine gelbrothe Flüssigkeit, giebt ein ebenso gefärbtes Salz. — Fluoreisen, Protofluorure de fer, Fluoride of i., fluss. Eisenoxydul, Proto-kydrofluate de fer, H. of i., durch Auslösen des Eisens in Flussäure, aus welcher Auslösung das Sals in farblosen Krystallen anschiefst, die sich sehr schwer in VVasser auslösen, und an der Lust etwas verändert werden. — Anderthalb Fluoreison, Deutofluorure de fer, Sesquist. of i., slusss. Eisenoxyd, Per-kydroft. de fer, H. of perox. of i., durchs Auslösen von Oxydhydrat in Flussäure; die Flüssigkeit ist farblos, giebt ein

fleischrothes Salz in Krystallen, welches sich in VVasser langsam auflöst, schmeckt süßs, zusammenziehend.]

Cyaneisen, Protocyanure de fer, Cyanide of i., blausaures Eisenoxydul, Proto-hydrocyanate de fer, H. of prot. of i., erhält man durch gelindes Erhitzen des Cyaneisen-Ammoniums, wobei sich das Cyanammonium sublimirt, während das Cyaneisen zurückbleibt; ein graugelbes Pulver, welches sich nicht leicht in Berlinerblau verwandelt; man erhält es auch durch Behandlung von frischgefälltem Berlinerblau mit Schwefelwasserstoffwasser in verschloßenen Gefäsen, wobei sich Blausäure bildet und Cyaneisen in gelblich-weißen Körnehen sich abscheidet (ob nicht Cyankalium enthaltend?), welche an der Luft schnell blau werden. Das Cyaneisen besteht aus 50,92 E. und 49,08 Cy., giebt mit andern Cyanmetallen Doppelverbindungen, in welchen dasselbe halb so viel Cyan enthält, als die mit ihm verbundne Cyanverbindung.

Anderthalb Cyaneisen, Deutocyanure de fer, Sesquicyanide of i., blausaures Eisenoxyd, Per-Hydrocyanate de fer, H. of per-ex. of i., kennt man noch nicht im isolirten Zustand, es besteht aus 25,52 E. und 74,48 Cy., bildet gleichfalls mit Cyanmetallen Verbindungen, in welchen der Cyangehalt beider Factoren gleich ist.

Verbindungen des Cyaneisens mit andern Cyanverbindungen.

[Cyaneisen + Cyanwasserstoff, saures blaus. Eisenoxydul, Eisenblausaure, Acide ferrocyanique, ferrocyanic acid, (ferro - chyasic ac.), wird dadurch dargestellt, dass man eine Auslösung von Cyaneisenbarytium mittelst Schweselsäure, oder von Cyaneisenblei mit Schweselwasserstoffgas fällt; im ersten Fall wird eine VVasserzersetzung stattfinden, wodurch sowohl Baryt, als Blausäure entstehen, deren erster mit der Schweselssure sich verbindet; im letzten Fall wird Schwesel blei niedergeschlagen und Blausaure erzeugt, welche in beiden Fällen mit dem ausgeschiednen Cyaneisen sich vereinigt. - Eine farblose Flüssigkeit, geruchlos, schmeckt sauer, etwas zusammenziehend, röthet Lackmuspapier, bildet farblose, durchsichtige, säulenförmige Krystalle, welche Wasser zu enthalten scheinen, sich leicht wieder in Wasser lös , durchs Erhitzen sich zersetzen, ebenso durch längeres Stehen an dor Luft, wodurch ein Theil der Blausaure Wasserstoff verliert, dadurch etwas Anderthalb Cyaneisen gebildet wird, welches die Erzengung von Berlinerblau verursacht; ähnliche Entmisehung erleidet sie durchs Kochen. Sie enthält 49,42 C. eisen und 50,58 Bls.

Man hat diese Doppelverbindung auch als eine eigne Säure betrachtet, in welcher Eisen und Cyan das — elektr, und Wasserstoff das -j-el. Glied wäre, hierauf bezieht sich auch der Name "Eisenblausäure", und nimmt an, dass sie mit Basen eigne Salze bilde "eisenblausaure Salze", Fer-

rocyanates, F. prussiates, statt dass man diese Verbindungen nach der oben entwickelten Theorie für Cyaneisen + Cyanmetallen hält,

Cyancisen + Cyanammonium, blaus. Eisenoxydul - Ammoniak, eisenblaus, Ammoniak, Ferrocyanate d'ammoniaque, F. of ammonia, wird dadurch erbalten, dass man Cyaneisenblei durch kohlens. Ammoniak zerlegt; aus der Auflösung wird es durch Alkohol niedergeschlagen, auch kann es durch sehr vorsichtiges Abdampfen in blafsgelben, glänzenden Oktaedern erhalten werden, die an der Luft allmälig, so wie rascher durch gelindes Erhitzen, blau werden, und unter Entweichen von Cyanammonium in Berlinerblau übergehen. Es enthält chemisch gebundnes VVasse s 37,11 Cyaneisen und 62,89

Cyanammonium.]

Cyaneisen + Cyank gewöhnlich blausaures K rocyanate de Potasse, F. of des vorigen Jahrhunderts h nicht hätte dargestellt wei sonders des Bluts zur Bere

asaur. Eisenoxydul-Kali, genannt, eisenblaus, Kali, Ferim rohen Zustand zu Anfang n ohne dasselbe Berlinerblau Ian bediente sich früher bealzes, woher auch der altere

Name Blutlauge und Bluttaugensatz für das blaus. Eisenkali; jetzt wendet man thierische Kohlen an, als besonders Hornkohle, Kohle von Lederabsallen, überhaupt eine lockere, stickstoffreiche, wenig phosphors. Kalk enthaltende Thierkohle - Schmelze, - nicht Knochenkohle. (Ueber die Darstellung der Hornkohle siehe das Allgemeine I. Seite 117, das Specielle wird in der Einleitung zur organischen Chemie gelehrt werden; wichtige Nebenproducte sind dabei Hirschhornsalz und H. spiritus - kohlens. Ammoniak -.) Man hat auch statt der Hornkohle zerkleinerte Hornsubstanz, Husspähne etc. angewendet, aber natürlich in einem viel größern Verhältnis, auch hat man die aus dem Hirschhornöl erhaltne Kohle empfohlen, welche durchs Verbrennen desselben und Verdicken erhalten wird. Das zweite Material ist Pottasche; Gautier ') lehrt statt dieser Salpeter anwenden, durch welchen mehr Cyankalium emstehen soll, indem der Sauerstoff der Salpetersäure einen bedeutenden Antheil Wasserstoff, welcher sonst mit Stickstoff Ammoniak gebildet hätte, zu Wasser umwandelt, und der Stickstoff der Salpetersäure selbst zur Bildung des Cyans mit beiträgt. Er giebt folgendes Verhältnis an: 3 Theile getrocknetes Blut, 1 Salpeter, 3 Hammerschlag. Einen Zusatz von Hammerschlag (Eisenoxydul-Oxyd), oder Eisenspähnen, macht man deshalb, um das zur Bildung von Cyaneisen nothwendige Eisen hinzuzubringen, da die Kohle und die Pottasche nur sehr geringe Quantitäten enthalten. Man hat aber auch ohne besondern Zusatz von Eisen

<sup>\*)</sup> D. p. J. Bd. 23. S. 542.

operirt, indem man in gusseisernen Schmelzgestässen die Schmelzung bewerkstelligt, und die Masse mit eisernen Haken umrührt und durcharbeitet, wobei diese einen beträchtlichen Abbrand erleiden, denn binnen Kurzem sind die Schmelzgestässe durchgebrannt und die Haken so kurz, dass sie unbrauchbar werden. Um die Zerstörung der Schmelzgestässe zu vermindern, setzt man gewöhnlich 1 bis 2 % vom Gewicht der Pottasche Hammerschlag hinzu.

In Betreff der zur Darstellung von blaus. Eisenkali nöthigen Mengen Kohle, Pottasche und Eisen, sind die Angaben verschiedner Schriftsteller abweichend; einige geben gleiche Theile Kohle und Pottasche an, andere 1}: 1, sehr natürlich wird es sich theils nach der Qualität der Pottasche, theils nach der Beschaffenheit der Kohle richten; wendet man Hornspähne an, so muss man 8 bis 10 Theile auf 1 Th. Pottasche nehmen; überhaupt muss die erstere möglichst frei von größern Mengen fremder eingemengter Salze sein (schwefels. Kali), weshalb auch hie und da die Pottasche erst gereinigt wird. Die Mengung beider Hauptingredienzien muß sehr innig sein, zu dem Ende mahlt man die Kohle fein, siebt sie, und mengt sie mit der Pottasche auß beste. (Man hat auch wohl gerathen, die Kohle mit der Auflösung der Pottasche zu mengen, und das Gemeng getrocknet der Operation zu unterwerfen.) Das Glühen, Schmelzen, geschieht in eisernen birnförmig gestalteten Kesseln, (Schmelzbirnen), welche stark im Eisen gefertigt sind, von 12 bis 20 Centner an Gewicht, am Boden mit einem angegoßnen Dorn, welcher zam Auflager dient. Sie sind in eignen Feuerungen in einer fast horizontalen Lage, etwas nach hinten geneigt, eingemauert, so daß sie ringsum von der Flamme umspühlt werden, vorn mit einer Thür verschlossen. Statt solcher eiserner Geräthe hat man auch Reverberiröfen angelegt, mit vertiestem Heerd, aus seuersesten Charmottesteinen ausgemauert, man ist jedoch immer mehr zu erstern übergegangen. Man trägt in den Kessel das Gemeng von Kohle und Pottasche ein, giebt nach und nach steigendes Glühfeuer, und verschließt die Thür, so wie die Glühhitze sich im Kessel verbreitet; alle Viertelstunden wird umgerührt, wobei eine lebhaste Flamme zur Oeffnung hervorschlägt, eine Folge der chemischen Zersetzung der Kohle und der Pottasche; endlich kommt die Mengung in Fluss. Die Beseuerung wird fortgesetzt, bis die Masse völlig geflossen, beim Umrühren keine Flamme ausstößt, worauf das Schmelzen beendet ist. Nun schöpft man die dickflüssige Masse mit eisernen Löffeln in eiserne Pfannen, und läst in ihnen dieselbe ziemlich erkalten, ehe sie aufgelöst wird. Der Schmelzprozess dauert bei 100 Pfd. Beschikkung 7 bis 8 Stunden, wenn der Ofen im Gang ist, 10 bis 12 Stunden beim ersten Anseuern. Die Schmelzkessel werden bald durchlöchert,

man pflegt sie dann wohl zu wenden, so dass die zerfresene Stelle nach oben kommt, und das Loch mit Eisenblech und Eisenkitt zu verschliesen, allein dieser Verschluss ist von kurzer Dauer.

Erklärung. Die thierische Kohle besteht hauptsächlich aus Kohlen-Stick-, Wasser- und Sauerstoff, die Pottasche hauptsächlich aus Koli und Kohlensäure; es treten nun zusammen der Kohlen- und Stickstoff zu Cyan, welches sich mit Kalium und Eisen verbindet, wogegen der Sauerstoff des Kalis und Hammerschlags mit Kohlenstoff Kohlenoxydgas bildet, so geht auch wohl die in der Pottasche enthaltne Kohlensäure in

Kohlenoxyd fiber, welches Kohlenwasserstoffgas, auch tere hiebei eben so gut frei tung der spanischen Soda. die Oeffnung des Schmelzk setzt. Außer jenen genam Schwefelkalium (Schwefele oder in Folge zu großer Hose, erzengt; aufserdem wird etwas ampf entbunden, welcher letzte, als Natrium bei der Bereifahrungsmäßig, daß rings um weißes Sublimat von Kali augen erzeugen sich auch noch ankalium, aus Mangel an Eisen, I. Seite 306.

Die geschmolzne Masse, welche erkaltet eine aschgraue Farbe besitzt, wird noch heiß in einem mit Flußwasser angefüllten Kessel aufgelöst, welches durchs Erhitzen der Flüssigkeit und Umrühren befördert wird. Die heiße Flüssigkeit wird dann durch einen mit Leinwand ausgekleideten Korb geseiht, auf den Rückstand nochmals Wasser aufgegossen, siedend gemacht, und ebenso verfahren. Der ausgelaugte Rückstand besteht aus Kohle, Kieselerde, phosphors. Kalk, Magnesia, mit sehr wenig Kalisalz verbunden, sieht grauschwarz aus, und wird meist als guter Dünger benutzt, erlangt beim Liegen an der Lust eine gelblich-schwarzgraue Farbe. Die Lauge, Blutlauge, sieht schmutzig gelb aus, wird in flachen eisernen Siedepfannen abgedampft, und nach gehöriger Concentration in hölzerne Wachssisser gezapst, um anzuschießen. Der erste Anschus ist ein unreines Salz, welches in schmutzig gelblichen Blättern erscheint; es wird von neuem aufgelöst, die Lösung concentrirt, und durch wiederholtes Krystallisiren gereinigt; die Mutterlauge von beiden wird einer besondern Aufbereitung unterworfen. Da nämlich in der geschmolznen Masse außer dem Cyaneisenkalium noch verschiedne andere Salze, als kohlens., schwefels., phosphors. Kali, Cyan-, Chlor-, Schwefel - (Schwefelcyan) - Kalium enthalten sind, so müssen dieselben durch Aufnahme von Mutterlauge das krystallisirende Salz verunreinigen, weshalb eine zweimalige Krystallisation nöthig ist.

[Man bat auch gerathen, das vorhandne Cyankalium durch Zusatz von einer Auflösung von schwefels. Eisenoxydul zum Theil in Cyancisen zu zerlegen, so lange als sich der erst entstehende weiße Niederschlag —

Cymeisenkalium mit weniger Kalium — noch auflöst, d. h. so viel au erzeugen, als sich mit Cyankalium zum blaus. Eisenkali verbindet.

Da auch ein zweimaliges Krystallisiren nicht hinreicht, das Salz vollkommen rein zu gewinnen, so hat man zum chemischen Gebrauch schon seit längerer Zeit sich folgender Darstellungsweise bedient. Man kocht reinstes Berlinerblau, (eine Verbindung von einfachem Cyaneisen mit Anderthalb Cyancisen), mit reiner Actakalilauge, oder einer Auflösung von kohlens. Kali, setzt von dem erstern so viel zu, bis es nicht mehr zerlegt wird, d. h. bis etwas ohne braun gefärbt zu werden übrig bleibt. Hierdurch wird das Anderthalb C. eisen vermittelst des Kalis so zerlegt, dass sich Cyankalium und Eisenoxydhydrat bildet (Kohlensäure entweicht aus dem kohlens. Kali). Die Flüssigkeit wird dann filtrirt, gelind abgedunstet und krystallisirt; da aber meistens etwas kohlens. und schwesels. Kali den Krystallen anhängt, so löst man dieselben in destillirtem VVasser auf, neutralisirt das kohlens. Kali durch Essigsäure, schlägt die Schweselsäure mittelst essigs. Baryt nieder, dampst die Flüssigkeit auf die Hälfte ein, und setzt Alkohol hinzu, welcher das essigs. Kali, welches durch jene Operation sich gebildet hatte, aufgelöst erhält, das Cyaneisenkalium aber niederschlägt. Der weiße Niederschlag wird mit Alkohol abgewaschen, in destillirtem Wasser aufgelöst, und in Krystalle verwandelt.]

Das Salz bildet mit 12,76 g chemisch gebundnem Wasser citronengelbe, durchscheinende, rechtwinklig 4seitige Tafeln (Grundform ein Quadratoktaëder) - das reine hat eine mehr ins Wachsgelbe übergehende Farbe -, schmekt süßlich-bitterlich, ist geruchlos, verwittert in warmer Luft, wird hellergelb und endlich farblos, lösst sich in 8 Theilen Wasser von 20°, nicht in Alkohol auf, besteht aus 25,28 C.eisen, 61,96 C.kalium, 12,76 Wasser, schmilzt in mässiger Hitze, in höherer wird es zersetzt, indem Stickgas und kohlens. Gas entweichen, das Eisen sich oxydirt und Cyankalium zurückbleibt, welches nur sehr allmälig auch zersetzt wird. (Hierauf beruht die Möglichkeit, mittelst Cyaneisenkalium Cyankalium, Schwefelcyankalium darzustellen, vergl. I. Seite 306, 307.) Ausgezeichnet ist die Einwirkung von Quecksilberoxyd auf das Cyaneisenkalium, es bildet sich nämlich Cyanquecksilber, Kali und Eisenoxyd, welches letztere als Hydrat sich abscheidet. Durch conc. Schwefelsäure wird es ohne Hülfe von Wärme nicht zerlegt, wohl aber bei gleichzeitiger Erhitzung; verdünnte Säure bedingt eine Zerlegung in saures schwefels. Kali und blausaures Cyanelsen, welches durch Destillation Blausäure liesert, unter Hinterlassung von Cyaneisen + Anderthalb Cyaneisen, d. i. Berlinerblau.

Das Cyaneisenkalium dient zur Darstellung der Blaussure, des Cyanund Schweselcyankaliums, des Berliner-, Pariser-, Mineral- (Erlanger)- blaus, zum Blaufärben von Seide (Bies Raymond), von Schaafwoile, Baumwolle, Leinen, um eine braune Parbe mit Kupferoxydsalzen hervorzubringen; als Reagens.

T a b e l l c über die Reaction des Cyaneisenkaliums auf verschiedne Metallsalze.

		<u> </u>	4 1442
Namen der Metalloxyde.	Farbe des Niederschlags.	Namen der Metalloxyde.	Farbe des Niederschlags.
Manganoxyd Zinkoxyd Kadmiumoxyd Eisenoxydul Kobaltoxyd Nickeloxyd Vvifsmuthoxyd Bleioxyd Zinnoxydol Zinnoxydol Kupferoxydul Kupferoxyd Kupferoxyd Quecksilb.oxydul	Graugrünlich. VVeifs. Desgl., etwas gelbl. Desgl., bläut sich schnell an d. Luft. Dunkelblau. Grün, wird bald grauroth. VVeifs, ins Grünl. VVeifs. Desgl., (Stich ins Gelbe). Desgl. gallertartig. Dsgl. gelbl.Gallert. Dsgl., sich röthend. Braunroth. VVeifs, wird am Licht etw. bräunl.	Palladiumexydul Spiefsglanzoxyd Molybdänoxyd Keine Nieders den Salzen der A Erden, nur mit Y che weiß niede Gold-, Platin-, Osmium-, (in Tellur-, Chrom- ben keine Niederschläge eisenkalium in M zeugt, sind Dopp Cyaneisen mit ein ches Sieden der Ge	Weifs, in Säuren löslich, Grüne Gallert. Weifs.

Cyaneisen — Cyannatrium, blaus. Eisenoxydul-Natron, eisenblausaur. Natron, Ferrocyanate de Soude, F. of soda, stellt man aus Berlinerblau und Natronlauge dar; krystallisirt in durchscheinenden, geschoben 4seitigen Säulen, von blassgelber Farbe, verwittert stark an der Lust, löst sich in 4,5 Theilen kaltem, in weit weniger siedendem VVasser aus, die Auslösung esslorescirt stark, es besteht aus: 20,12 C.eisen, 38,66 C.natrium, 41,22 VVasser. — Cyaneisen — Cyanbarytium, blaus. Eisenoxydul-Baryt, eisenblausaur. Baryt, Ferrocyanate de Baryte, F. of b., aus eine gleiche VVeise dargestellt, noch besser aus Chlorbarytium und Cyaneisenkalium; krystallisirt in gelben rhombischen Säulen, löst sich in 100 Theilen siedendem und in 1920 kaltem VVasser aus, verwittert bei 40°, und besteht aus: 17,94 C.eisen, 63,91 C.baryt, und 18,15 VVasser. — Cyaneisen — Cyanealeium, blaus. Eisenoxydul-Kalk, eisenblausaur. Kalk, Ferrocyanate de chaux, F.

of lime, aus Berlinerblau und Kalkmilch dargestellt; krystallisirt in blasselben rhombischen Säulen, löst sich in VVasser sehr leicht auf, verwittert bei 40°, und besteht aus: 20,98 C.eisen, 36,71 C.calcium u. 42,31 VVass.]

Cyaneisen — Anderthalb Cyaneisen, blaus. Eisenoxydul-Oxyd, eisenblausaur. Eisenoxyd, Ferrocyanate de peroxide de fer, F. of per. of iron, Berlinerblau, Blou de Prusse, Prussian Blue, (Pariserblau, Erlangerblau, Mineralblau, nach den verschiednen Graden der Reinheit, des Farbentons etc.) wurde 1704 in Berlin durch Diesback und Dippel entdeckt; Scheels lehrte es 1782 als blaus. Eisen kennen. — Es müssen hauptsächlich drei verschiedne Sorten unterschieden werden, das neutrale, das basische, und ein Gemisch beider.

Neutrales Berlinerblau, auch Pariserblau genannt, wird durch Fällung eines neutralen Eisenoxydsalzes, des Anderthalb Chloreisens, mittelst reiner Blutlauge, oder einer Auflösung von Cyaneisenkalium erhalten. Ein vortrefflich dunkelblauer Niederschlag, der stets eine kleine Menge Cyaneisenkalium enthält, welches durch Abwaschen nicht entfernt werden kann. Erklärung: das Eisenoxydsals wird also zerlegt, es giebt das Eisenoxyd seinen Sauerstoff ans Kalium, wodurch Kali sich bildet, und ein Kalisalz sich erzeugt, während das Eisen sich mit dem Cyan des Kaliums vereint zu Anderthalb Cyaneisen, welches mit dem einfachen Cyaneisen, welches sich nicht zersetzte, verbunden das neutrale Berlinerblau darstellt. Da die gewöhnliche rohe Blutlauge außer dem Cyankalium auch noch kohlens. Kali enthält, welches mit einem reinen Eisenoxydsalz zusammengebracht Eisenoxydhydrat niederschlagen würde, so fällt ein mit Blutlauge dargestelltes Präparat unrein aus, von schmutziger ins Braune stechender Farbe. Dies kann dadurch vermieden werden, dass man entweder das kohlens. Kali der Blutlauge durch Schwesel- oder Salzsäure zerlegt, und in ein anderes Salz verwandelt, welches das Eisensalz nicht zersetzt, oder dass man das mit Eisenoxydhydrat vermengte Berlinerblau mit Salz- oder Schweselsäure auszieht, um jenes zu entfernen; es wird aber immer besser sein, mit gehörig reinen Materialien zu arbeiten.

[Basisches Berlinerblau erhält man dadurch, dass eine neutrale Auslösung eines Eisenoxydulsalzes durch Cyaneisenkalium so zerlegt wird, dass man die erstere in die letztere eintröpfelt, ohne alles Cyaneisenkalium zu zersetzen; der weisse Niederschlag — einfaches Cyaneisen — wird der Lust ausgesetzt, wodurch er nach und nach blau wird, indem ein Antheil Eisen durch den Sauerstoff der Lust sich oxydirt, wodurch eine andere Portion des einfachen Cyaneisens das Cyan jenes Eisens ausnimmt, welches sich oxydirte, und dadurch in Anderthalb Cyaneisen sich um-

wandelt; dieses vereint sich mit dem übriggebliebnen einfachen Cyaneisen zu der blauen Doppelverbindung mit eingemischtem Eisenoxyd.]

Schlägt man aber weder ein ganz reines Oxydul-, noch ein vollkommnes Oxydsalz mit Cyaneisenkalium nieder, sondern ein Eisenoxydul-Oxydsalz, wie es in den mehrsten Fällen bei der Darstellung von Berlinerblau geschieht, z. B. eine Anflösung von an der Luft oxydirtem, oder gelind geröstetem Eisenvitriol, so fällt ein Theil als neutrales Berlinerblau nieder, ein andrer Theil ist blos einfaches Cyaneisen, welches nur nach und nach durch den Sauerstoff der Atmosphäre und der im

Wasser enthaltnen Luft by schlag oft mit frischem V dadurch beschleunigen, daf wasser aussüfst; hiedurch | Chlor dem Cyan Eisen ent zeugt, welches die schnel das freie Eisenoxyd wird Behandlung mit Salzsäure m man den hellblanen Niedercht. Man kann diesen Prozefs
derschlag mit schwachem Chlorderthalb Chloreisen, indem das
1 sich Anderthalb Cyaneisen erig in Berlinerblau bedingt; auch
nt. Letzteres kann auch durch
effenbar wird das basische Ber-

linerblau durch die Behandlung mit Unior in neutrales umgewandelt, von vortrefflicher Farbe und Glanz.

Zur Erzeugung von Berlinerblau im Großen wendet man hauptsächlich nur schwefels. Eisenoxydul (Eisenvitriol) an, welcher aber möglichst frei von Kupservitriol sein muss, indem sonst durch diesen ein braunes Cyancisen-Kupfer erzeugt wird, welches eine schmutzig-violblaue Earbung des Products bedingt; (über die Reinigung des Eisenvitriols von Kupfersalz siehe bei diesem). Der Eisenvitriol muß aber schon in Oxydsalz theilweis übergegangen sein, weshalb man ihn an der Lust verwittern und sich oxydiren läßt, oder auch durch gelindes Erhitzen höher oxydirt. (Dass dadarch aber stets beim Auflösen 3 basisches Oxydsalz zurückbleibt, wird beim Vitriol gelehrt werden; man kann dieses durch Zusatz von etwas Schweselsäure verhüten.) Man pflegt zur Darstellung von Berlinerblau noch Alaun (Zinkvitriol, Bittersalz) anzuwenden, aus doppeltem Grund, erstlich um durch die in diesen Salzen enthaltne Schwefelsäure das in der zur Fällung angewendeten Blutlauge — denn krystallisirtes Cyaneisenkalium wird der Wohlfeilheit wegen meist nicht gebraucht - enthaltne kohlens. Kali zu zersetzen, sodann zweitens wird die dadurch von der Säure abgeschiedne Thonerde, die Magnesia, das Zinkoxyd, dem Berlinerblau mehr Körper geben, die deckende Eigenschaft vermehren, und der Güte des Products wenig Eintrag thun. Je mehr von diesen letztern in der Mischung des Berlinerblaus enthalten ist, desto lichter ist die Farbe; Mineralblau enthält Magnesia, auch Zinkoxyd in ziemlicher Menge, wodurch auch die helle Nüance bedingt wird. Die Proportionen der einzelnen Ingredienzien lassen sich im Allgemeinen nicht genau bestimmen, sie hängen von der Beschaffenheit der Blutlauge, des oxydirten Vitriols, von dem zu erzielenden Farbenton ab.

Man löst den Vitriol und Alaun (Bittersalz etc.) in heißem Fluswasser auf, klärt die Flüssigkeit durchs Filtriren und schüttet sie noch heiß, unter stetem Umrühren, in erwärmte Blutlauge, bis kein Niederschlag mehr erfolgt; will man an Alaun etc. sparen, so setzt man der Auflösung von Vitriol etwas Schwefelsäure oder Salzsäure zu, welche auch noch den Nutzen gewähren, das } schwesels. Eisenoxyd, welches der oxydirte Vitriol beim Auflösen absetzt, aufzulösen. Der Niederschlag hat, so wie er fällt, eine schmutzig grünlich-graue Farbe, welche aber während des Rührens zusehens in ein reineres Blau übergeht, indem der Sauerstoff der Lust hiebei einen wichtigen Einflus hat (vergleiche oben Seite 141). Nachdem sich während der Ruhe der Niederschlag abgesetzt hat, zapst man die klare Flüssigkeit, welche hauptsüchlich schwesels. Kali enthält, ab, lässt frisches Wasser hinzulausen, rührt sleisig um, wodurch eine weitere Oxydation bedingt wird, läst absetzen, zieht das klare Waschwasser, welches noch schwesels. Kali enthält, ab. und wiederholt dieses Verfahren noch einigemal, bis theils alles anhängende Kalisalz entsernt, theils die Farbe gehörig dunkel geworden ist. Darauf wird das Präcipitat auf Seihetücher zum Abtropfen gebracht, an der Lust etwas getrocknet, ausgepresst, um das noch anhängende Wasser zu entsernen, in kleine Stücke geschnitten und völlig in der Schatte, oder in bis auf 25° geheitzten Trocknenkammern getrocknet. Nicht selten versetzt man auch das Berlinerblau mit Stärkekleister, wodurch aber die Schönheit der Farbe leidet.

[Erlangerblau, eine Art Berlinerblau, ehedem durch Niederschlagung von Eisenvitriol mittelst einer Flüssigkeit bereitet, welche Cyannatrium enthielt, durch Calcination von Glanzrus und kohlens. Natron erzeugt.]

Das neutrale Berlinerblau hat, war es ganz rein dargestellt, eine vortrefflich dunkelblaue, feurige Farbe, muschligen Bruch, Metallglanz auf demselben, einen ins Kupferrothe spielenden Lüster; das gewöhnliche mit Thonerde versetzte Berlinerblau ist mehr erdig auf dem Bruch, ohne jenen Glanz und Farbenspiel, ohne jene Farbenintensität (über den Einfluss eines Gehalts an Kupfersalz im Eisenvitriol siehe oben Seite 142). Es ist geruch- und geschmacklos, stark hygroskopisch, ohne jedoch feucht zu werden, ist in Wasser, Alkohol unauflöslich, wird durch trockne Destillation zerstört, es entbinden sich Cyanammonium, kohlens. Ammoniak, Wasser, und Kohlenstoffeisen bleibt zurück (vergleiche vorn Seite 95). Concentrirte Schweselsäure zerstört es nicht, verbindet sich mit ihm zu einer weißen, breiartigen Masse, die durch Verdünnen mit



#### Eigenschaften des Berlinerblaus. Blaus. Eisenoxyd-Kali.

Wasser das unveränderte Pigment fallen lässt; Salpetersäure zerstört es und löst das Eisen auf; Salzsäure wirkt nicht auf dasselbe, im conc. Zustand zieht sie etwas Thonerde (Magnesia), Eisen aus, indem sich etwas Blausäure bildet, welche mit dem Cyaneisen verbunden bleibt. Schwefelwasserstoffgas färbt es, unter Beihülfe von Wasser, weiß, indem sich Blausäure bildet, Schwefel abscheidet, und das Anderthalb Cyaneisen in einfaches verwandelt wird; ähnlich wirkt Eisen, Zinn. Berlinerblau wird durch Ammoniakflüssigkeit veilchenblau nüancirt, allein durch die andern ätzenden und kohlens. Alkalien, alkalischen Erden, durch Quecksilberoxyd zersetzt, indem im ei unter Abscheiden von Eisen-

oxydhydrat eine Doppelvi Cyanmetall bildet, im letz, grünlich - braune Masse zur reinste Berlinerblau bestel. Cyaneisen.

Das basische Berlinerblau

Cyanquecksilber, während eine noxydul-Oxyd)? Das neutrale yaneisen und 62,44 Anderthalb

Cyaneisen und dem erzeugten

einem Wasser auf, ohne dass Eisenoxyd zurückbliebe; we augumpus Masse löst sich dann größtentheils wieder in Wasser auf; die blaue Auslösung wird durch den Zusatz irgend eines Salzes niedergeschlagen, nicht durch Alkohol.]

Anwendung des Berlinerblaus; als Wasser-, Leimfarbe (beim Stubenmalen darf es nie mit frischen Kalk in Berührung kommen, weil es dann, wie aus dem Obigen einleuchtet, zersetzt wird, braunes Eisenoxydhydrat entsteht); in der Kattundruckerei, zu Blau und Grün (letzteres mittelst chroms. Bleioxyds), in der Seidenfärberei, Bleu Raymond, Baumwollen- und Wollensarberei; zum Bläuen der Papiermasse; zur Darstellung von Cyaneisenkalium und andrer ähnlicher Verbindungen der Blausäure. – Berlinerblau wird in bedeutenden Mengen in Köln, zu Dünwald, Kreis Mühlheim, u. a. a. O. dargestellt.

Ueber Berlinerblau siehe: Hänle in S. J. Bd. 25. S. 243. - Drouet in dem B. d. L. soc. d'Enc. 1818, p. 27. - Mollunder in K. A. Bd. 9. S. 365. - D. t. Tom. 3. Artikel "Bleu de Prusse". Robiquet in D. p. J. Bd. 86 S. 307.

Verhindungen, des Anderthalb Cyaneisens mit andern Cyanverbindungen. Anderthalb Cyaneisen + Cyankalium, blaus. Eisenoxyd-Kali, Sesquiferrocyanate de potasse, wird dadurch erhalten, dass man durch eine Auflösung von Cyaneisenkalium Chlorgas so lange leitet, bis die Flüssigkeit roth gefärbt erscheint, und Eisenoxydsalze nicht mehr niederschlägt; es bildet sich dadurch Chorkalium, indem 💈 des Cyaneisenkaliums sein Cyan an das einfache Cyaneisen abgiebt, während es Chlor dafür aufnimmt. Die Flüssigkeit krystallisirt in rothen Säulchen, welche so lange wieder aufgelöst und von neuem krystallisirt werden müssen, bis sie eine schön klare, rubinrothe Farbe besitzen; sie sind durchsichtig, ohne chemisch gebundnes VVasser, lösen sich in 38 Theilen VVasser, sehr wenig in Alkohol auf, verbrennen in der Lichtstamme mit Lebhaftigkeit, sprühen Eisenfunken, schlagen keine Eisenoxydsalze, aber Oxydulsalze dunkelblau nieder, welhalb man sie auch als Reagens auf diese benutzt. Sie bestehen aus 40,42 Anderthalb Cyaneisen und 59,58 C. kalium. Die Auslösung dieses Salzes schlägt folgende Metallauflösungen, wie beisteht, nieder:

Kupferoxydulsalze.. rothbraun.

Kupferoxydsalze . . . gelbgrün.

Quecks. Oxydealze, gelb.

oxyds.

Quecksilberoxyduls, rothbraun.

Silberoxydsalze .... rothbraun.

Uranoxydulsalze ... rothbraun.

Molybdanoxyduls.. rothlichbraun.

braun.

Eisenoxydulsalze blau.

Manganozydul-

und Oxyds... braun.

Zinkoxydsalze... pomeranzengelb.

Kadmium . . . . . gelb.

Kobalt..... dunkel braunroth.

Nickel ..... gelbgrün.

Wissmuth..... blassgelb.

Zinnoxydulsalze. weiss.

Cereroxydul-, Platinoxydul- und Oxyd-, Rhodium-, Iridium-, Osmium-, Gold-, Spiessglanz-, Chrom-, Tellur-, Blei-, Zinnoxydsalze werden nicht gefällt; Palladiumoxydulsalze lassen erst nach längerer Zeit eine Gallert fallen.

Anderthalb Cyaneisen giebt auch mit Cyannatrium, Cyanammonium, C.calcium etc. Doppelverbindungen.]

Kohlensaures Eisenoxydul, Protocarbonate de fer, C. of iron, kommt in der Natur vor als Spatheisenstein (vergleiche vorn Seite 35) mit kohlens. Manganoxydul, Kalk (Magnesia) verbunden, und durch kohlensaures Wasser gelöst, in den eisenhaltigen Mineralwassera als doppelt kohlens. Salz. Um es künstlich darzustellen, wird reinstes schwefel- oder salzs. Eisenoxydul aufgelöst und durch kohlens. Natron in einem Gefäß niedergeschlagen, welches, um alle atmosphärische Lußt zu beseitigen, mit kohlensaurem Gas erfüllt ist. Es bildet einen weißen lockern Niederschlag, welcher sich sogleich durch den Zutritt der Lußt grünlich, sodann braun färbt, indem sich Eisenoxyduloxydhydrat, dann reines Eisenoxydhydrat bildet; es ist geruch- und geschmacklos, in reinem Wasser unlöslich, löst sich aber in kohlensaurem Wasser auf. Es besteht aus 61,47 E.oxydul und 38,53 Kohlens. Man bedient sich des natürlichen zur Gewinnung von Rohstahleisen, des künstlich bereiteten zur Darstellung von eisenhaltigen Mineralwassern (vergl. I. S. 128 u. 129.)

[In Betreff der eisenhaltigen Mineralwasser ist zu bemerken, dass dieselben in verschiednen Mischungsverhältnissen vorkommen; sie enthalten verschiedne kolensaure Salze: kohlens. Natron, Kalk, Magnesia, Eisenoxydul, (Manganoxydul), schwefels. Natron, Kali, Chlornatrium, Chlormagnesium etc. Die Menge des enthaltnen Eisensalzes ist sehr gering, so enthält z. B. das VVasser vom Franzensbrunnen bei Eger 0,00 Tau-

sendtheile, das Pyrmonter volg an kohlens Contanydel. Die elevitele tigen Mineralwasser giebt es in Deutschlund einsiehr gebie Zohl, die und sten haben keinen ausgebreiteten Ruf, hier sellen nur die hetellinjenen genannt werden. In Böhmen Franzenbrunnen bei Egut. Tep hier, Carls bad \*), Marien bad Willen, im Hersetthum Nassen, Behmelbach, Driburg, Fachingen, Gellnau, Ems \*), VVirbadent ); in Stillesien Reinerz, Cudowa, Flinsberg, Altwasser (Salabrunn); im VValdichschen Pyrmont; in den Niederlanden Spaa.

Kohlensaures Eisenoxyd, Percerbonate de fer, Prof is kandlin sich allein, wie es scheint, nicht bestehen, allein mit kohleis. Alfallen zusammen in Doppelverbindung. VVenn men eine Eisenoxydiafelbeling durch doppelt kohlens. Alkalien fällt, bleibt eine rothe Plüssigkeit milit, welche aus einfach kohlens. Alkali und kohlens. Eisenoxyd besteht; then so erhält man eine solche Audtseng durchs Behandeln von Eisenoxydhydrat mit doppelt kohlens. Alkalien.]

Schwefelsaures Eisenaxydal, Protoculate de fer, & eron, Eisenvitriol, grüner V. Kapterwasser, vitriel, conserver perte, Copperas, green vitriel, kommt in der Natur vor als neueres Erzeugniss, durch zerstörte Eisenkiese entstanden, besonders in Höhlen, Kohlengruben, alten bergmännischen Bauen — hier Kupferrauch genannt; so am Harz, im Erzgebirge, im Schuttland mit Bernstein in Preusen an der Ostsee. Das eisenvitriolhaltige Grubenwasser in Fahlun in Schweden wird, da es auch Kupfervitriol enthält, erst über Eisen geleitet, wodurch das Kupfer niedergeschlagen, das Eisen aufgelöst wird, sodann durchs Gradiren siedewürdig gemacht; auch an andern Orten benutzt man die vitriolhaltigen Grubenwasser zu gleichem Zweck.

Die Darstellung des Eisenvitriols geschieht entweder und hauptsächlich aus dem Vitriolkies (Vitriolerz), Schwefelkies (vergleiche I. Seite 156 und vorn S. 131), Magnetkies, dem vitriolkiesenthaltenden Torf, Erdkohlen (Steinkohlen), dem Alaunschiefer, Alaunerde (siehe vorn I. S. 463 u. f.), oder aus Eisen und Schwefelsäure.

1) Aus Schwefelkies, doppeltem Schwefeleisen. — Da der Schwefelkies nicht von selbst an der Luft verwittert, sich nicht oxydirt, so kann derselbe nur in so fern auf Vitriol benutzt werden, dass man ihm einen Theil seines Schwefels entzieht, wodurch der Ueberrest die Eigenschaft erhält, sich an der Luft zu oxydiren. Das Entziehen eines Theils Schwefel geschieht nun entweder so, dass man den Schwefelkies pocht, und das gepochte Gut in einem Schwefeltreibosen der Destillation im verschloßenen Raum unterwirft, wobei Schwefel ab brände zurückbleiben, ein minder geschweseltes Schweseleisen (vergleiche vorn I. Seite 155, 156), oder dass man in eigens gebauten Schweselösen, oder in

<sup>\*)</sup> Die mit dem Sternchen haben heises Wasser,

Haufen ihn röstet, wobei viel schwefligsaures Gas entweicht, ein kleinerer Theil Schwefel sich sublimirt, und ein Rückstand von schwefels. Eisenoxydul, gemengt mit weniger geschweseltem Eisen, verbleibt, welcher an der Luft liegend sich langsam zu Vitriol oxydirt, während auch ein nicht unbeträchtlicher Theil Vitriol durch die stete Hitze beim Rösten und den Einfluss der Lust die Säure fast ganz verliert, und in eine rothbraune Masse von Eisenoxyd übergeht, - rothe Farbe -. Wie beim Rösten des Kieses im Allgemeinen zu Werke gegangen wird, ist I. Seite 292 angegeben worden. Die gerösteten Kiese werden sodann in Bohlenkästen ausgelaugt (diese Lauge ist die stärkere), und die ausgelaugten Erze dem langsamen Verwittern an der Lust und stetem Auslaugen auf Auslaugebühnen unterworfen, wodurch man schwache Vitriollaugen erhält. Die Construction der Laugebühnen ist verschieden, im Allgemeinen sind es große Bohlenkästen mit nach der Mitte zu abschüssiger Sohle, welche theils durch Thon, theils durch ein dichtes Steinlager wasserdicht gemacht sind, mit Mauern umgeben; in der Mitte der Bühne liegt eine Rinne, um die von den verwitternden Vitriol- . erzen absliessende Lauge aufzunehmen, und da sie eiu Gesäll hat, nach dem Vitriollaugenbehälter fortzuleiten. Die Erze werden theils durch fallehden Regen, theils durch darauf geleitetes Wasser stets befeuchtet und ausgezogen, zu welchem Ende man in Gebirgsgegenden die Wasser eines Bachs benutzt. Die Erze werden von Zeit zu Zeit umgestochen, um der Luft neue Portionen auszusetzen, und das sich allmählig festsetzende aufzulockern.

Ersahrungsmässig wird unter frisch geröstete Erze jedesmal eine Portion schon ausgelaugter, ganz verwitterter Vitriolerde, wie man es nennt, zugesetzt, wodurch die Oxydation beschleunigt wird. — Eben so behandelt man die Schweselabbrände, welche, so wie sie sie aus den Treibröhren kommen, auf der Laugebühne der Verwitterung und Auslaugung unterworsen werden.

2) Aus Vitriol- oder Strahlkies. Bereits vorn Seite 131 ist gelehrt worden, dass der Vitriolkies von selbst an der Lust verwittert, indem er neben dem doppelten Schweseleisen noch einsaches eingemengt enthält; er ersordert keine Röstung, sondern kann dem Verwittern aus Halden ausgesetzt, und dann ausgelaugt werden. Solche Kiese sinden sich am meisten im Torf, Erdkohlen, Thonschieser, Kohlenschieser, Alaunschieser, Alaunerde etc., welche alle auf Vitriol durchs Verwittern und Auslaugen benutzt werden können. Dass letztere Alaun geben, ist bereits vorn beim Alaun I. Seite 463, 467 gelehrt worden; auch Steinund Braunkohlen enthalten nicht selten solchen Kies, dann zersallen sie an der Lust zu Grus, indem der sich oxydirende Kies die Kohlentheile

sprengt. — So wie man vitriolhaltige Alaunrohlaugen auch auf Vitriol benutzt, so kann auch umgekehrt der Fall eintreten, dass die Lauge von Vitriolerzen gleichzeitig schwefels. Thonerde enthält, dann benutzt man sie auch auf Alaun, nachdem vorher der Vitriol auskrystallisirt ist, (siehe unten).

Die Vitriolrohlauge, welche sich aus den Laugebühnen im Laugebehälter sammelt, hat eine ungleiche Dichtigkeit, je nachdem viel Regen auf die Bühnen fiel oder nicht, (durchs Gradiren ließe sich diese schwache Lauge concentriren); sie wird, gleich der stärkern, durchs Versieden leierne Pfannen, welche durch zu Gute gemacht. Hiezu eiserne Trageschienen unte le Größe der Pfannen ist sehr 8 F. breit, 11 bis 11 F. tief, verschieden, meist 12 Ful derselben wird auf den Vitriol-70 bis 80 Centner schwer; ofse Platte und biegt sie in den werken selbst besorgt, mar ges Sieden nöthig, daher meh-Ecken zusammen. Man he rere Pfannen; der Vordient zur vorläufigen Verstär-

kung der Lauge, die dadurch von 7 oder 88 auf 18 bis 208 gebracht wird, wobei sie sich trübt, Schlamm (} schwesels. Eisenoxyd) in Folge einer Oxydation durch den Sauerstoff der Lust absetzt, siehe das beim Alaun erwähnte I. Seite 495. Der Vorsud dauert 4 bis 6 Stunden, worauf die trübe Lauge in Läuterkästen abgelassen wird; hier scheidet sich jener Niederschlag ab, den man vortheilhast zu rother Farbe benutzt, gleich dem Niederschlag in den Rohlaugenbehältern. Enthält die Lauge auch gleichzeitig Kupfervitriol (schwefels. Kupferoxyd), wie dies sehr häufig der Fall ist, indem unter dem Eisenkies etwas Kupferkies (Schwefelkupser), welcher sich mit dem ersten zusammen oxydirt hat, so zersetzt man denselben dadurch, dass man die klare Lauge aus dem Läuterkasten in einen andern Behälter überzieht, in welchem altes Eisen liegt; dieses schlägt, wie bekannt (vergl. I. Seite 282, 283) des aufgelöste Kupseroxyd als Kupser nieder, während sich an dessen Statt das Eisen auflöst und zu schwefels. Eisenoxydul wird. Zugleich hat aber auch das Behandeln mit Eisen noch den Nutzen, dass aller Vitriol, der sich durch das Sieden beim Zutritt der Lust zum Theil in Eisenoxydsalz verwandelt hatte, wieder zum Oxydulsalz reducirt wird (vergl. I. S. 467).

Zum Gaarsud wird nun die Lauge wieder in eine Pfanne gehoben, 24 bis 36 Stunden lang bis zu 48% concentrirt, hiebei setzt man wohl ½ bis 3 Mutterlauge vom vorigen Wachsmachen zu, die übrige wird zum Vorsud gebracht, die unreine auf die Laugebühne geschüttet. An einigen Orten wird auch altes Eisen in die Pfanne gethan, um die höhere Oxydation zu vermeiden. Die völlig concentrirte Lauge wird sodann zum Abklären einige Stunden lang auf die Sedimentirkästen ge-

zapst, dann in die Wachskästen, tarras-cisterns, geleitet, welche zur Erleichterung des Anschusses mit Reissig oder Stäbchen versehen sind; der Anschuss ist in 12 bis 14 Tagen ersolgt. Ein Gaarsud gieht 36 bis 40 Centner Vitriol, von denen der Schmant zur Vitriolölbrennerei benutzt wird (siehe vorn I. Seite 163). Die Benutzung der Mutterlauge, welche schwefels. Eisenoxydul, schwefels. Eisenoxyd (schwefels. Thonerde) enthält, ist bereits angegeben worden; insofern sie Eisenoxydsalz enthält, hat sie die Eigenschast zu krystallisiren verloren, welche aber durch Zubringen von Eisen wieder hergestellt werden kann. Enthält die Mutterlange schwefels. Thonerde, so wird sie erst möglichst an Eisenvitriol erschöpst, dann mit Seisensiederslus (Unterlauge) in den Rührkästen vermischt, wobei sich Alaunmehl abscheidet (vergleiche vorn I. Seite 465). Die fernere Bearbeitung dieses stark eisenhaltigen Mehls ist gleich der bereits beim Alaun gelehrten, - (Wie man die Vitriollauge zur Verfertigung von Vitriolöl zu Vitriolstein einsieden kann, ist vorn I. Scite 163 gelehrt, eben so die Benutzung der Mutterlauge zur Gewinnung von Glaubersalz I. Seite 362.)

[Der im Großen auf die angegebne Weise erzeugte Eisenvitriol ist nie rein, er enthält schwefels. Kupferoxyd, Zinkoxyd, Manganoxydul, Thonerde, Magnesia (selbst selens. Metallsalze, insofern einige Vitriole durch trockne Destillation selenhaltendes Vitriolol liefern). Den Kupfergehalt entsernt man, wie gesagt, durch Eisen, aber die fremden Salze, da sie ziemlich gleiche Löslichkeit mit dem Eisenvitriol besitzen, und durch Eisen nicht gefällt werden, kann man nicht tronnen. Man erkennt vorhandnen Kupfergehalt durchs Eintauchen eines blanken Eisendrahts, den Zinkgehalt dadurch, dass man den Vitriol durch Kochen mit Salpetersäure oxydirt, durch Ammoniak im Ueberschuss das Eisenoxyd fallt, wodurch aber das Zinkoxyd aufgelöst bleibt; zu der Flüssigkeit wird Salzsäure gesetzt, bis sich der ansangs fallende Niederschlag wieder aufgelöst hat, darauf kohlens. Natron, wodurch kohlens. Zinkoxyd sich abscheidet. Einen Gehalt an Manganoxydul entdeckt man, wenn die mit Salpetersäure oxydirte Auslösung mit Ammoniak vollkommen neutralisirt, durch eine Auslösung von bernsteins. Ammoniak gefällt wird, wodurch nur allein das Eisen als bernsteinsaures Salz sich niederschlägt; in der Auflösung bleibt das Mangansalz, welches durch die beim Mangan angegebnen Kennzeichen sich charakterisirt. Thonerde sindet man, wenn man die durch Salpetersäure oxydirte Vitriolausläsung durch kohlens. Kali fällt, den Niederschlag mit Aetskali im Ueberschuss warm behandelt, wodurch sich die Thonerde allein auslöst; neutralisirt man nun die Flüssigkeit mit Salzsäure, und schlägt mit Ammoniak nieder, so erhält man die Thonerde. Magnesia endlich lässt sich dadurch nachweisen, dass man die oxydirte Austösung mit Salmiak vermischt, und durch kohlens. Kali das Eisenoxyd niederschlägt; darauf

wird kohlens. Kali im Ueberschuss zugesetzt, zur Trockne abgedampst, geglüht, und die trockne Masse mit VVasser ausgewaschen; der Rückstand ist Magnesia.

Enthält der Eisenvitriol schwefels. Thonerde in sich, so zeigt sich dies auch beim Färben mit Krapp, dann erhält man kein Violett, wie mit reinem Eisenvitriol, sondern eine ins rothe und braune nüancirte violette Farbe, weil der Farbestoff des Krapps mit der Thonerde eine rothe Verbindung eingeht.]

Der Eisenvitriol kann durchs Auflösen von Eisen in verdünnter Schwefelsäure rein erhalten werden, wobei Wasserstoffgas sich entbin-

det (vergleiche vorn Seite I. Brucheisen (kein Roheisen, zu unrein ist) und läst stet ten Gründen, überschüssig

Der reine Eisenvitriol meergrünen, durchsichtige sänerlich zusammenziehend sich schnell oxydiren, theils verw Ende nimmt man Eisenschrot, venigstens für einzelne Fälle, aus den vorstehend angeführ-

t 443 Wasser verbunden in a Säulen, welche geruchlos, chmecken, an der Luft theils , bei der gewöhnlichen Lufttem-

peratur findet letzteres in einem sehr geringen Grad statt, mehr aber bei erhöhter Temperatur, wodurch er in ein weißes Pulver zerfällt. Durch den Sauerstoff der Lust wird ein Theil des Eisenoxyduls in Oxyd verwandelt, wodurch die meergrüne (bläulichgrüne) Farbe in eine gelblichgrüne, schmutzig grasgrüne übergeht, und zugleich auch braungelbe Stellen sich zeigen. Wenn sich nämlich ein Theil des Oxyduls in Oxyd umwandelt, so bildet sich ein basisches Oxydsalz, nämlich 3 schwefels. Eisenoxyd, welches sich aber beim Auflösen in Wasser in neutrales schwesels. Oxydsalz und \( \frac{1}{2} \) schwesels. Oxyd zersetzt, welches letztere mit Wasser verbunden als ein pomeranzensarbnes Pulver niederfällt, der Eisenschlamm in den Alaun - und Vitriolhütten. - Wegen der großen Anziehung des Vitriols gegen den Sauerstoff dient derselbe zur Abscheidung des Golds aus seiner Lösung in Chlor, zur Desoxydation des Indigos, um ihn in der Vitriolkupe löslich zu machen. - Die Auflösung eines ganz frischen Vitriols sieht meergrün aus, reagirt sauer, wird aber sehr bald gelbgrün, gelb, rothgelb unter Abscheiden des erwähnten basischen Salzes. Vitriol löst sich in 1,43 Theilen Wasser von 15°, in 0,27 Theilen von 90° auf, nicht in Alkohol, schmilzt bei mäßiger Hitze in seinem enthaltnen Wasser, wird gelb, in Oxydsalz umgewandelt, und bei erhöhter Hitze gänzlich zersetzt, indem sich Vitriolöl entbindet, und Colcothar zurückbleibt (vergleiche vorn I. Seite 163). Er besteht aus 26,10 E.oxydul, 29,90 Schwefels., und 44,00 Wasser.

[Die Ausspeung von Vitriol verschluckt Stickstoffoxydgas, wird dunkelbraun,

# Production u. Anwend. d. Elsenvitriols. Schwefels. Eisenowyd. 151

undurchsichtig, schwarz; bringt men dieselbe mit der Luft in Berührung, so nimmt sie Sauerstoff auf, und darum glaubte men sich ihrer als eines eudiometrischen Mittels bedienen zu können.

Man fertigt auf den Vitriolhütten verschiedne Sorten Eisenvitriol, welche sich theils durch ihre Reinheit von fremden Metallsalzen unterscheiden, theils durch die größere oder geringere Beimengung von Eisenoxydsalz; hellgrüner, dunkelgr., rostiger, schwarzer Vitriol; (vom gemischten Vitriol, welcher neben dem Eisen- auch Kupfervitriol enthält, wird bei diesem die Rede sein).

Im Jahr 1825 wurden 17,565\( \frac{1}{2} \) C. Eisenvitriol im preuss. Staat dargestellt, 1826 15,470\( \frac{1}{2} \) C., 1827 26,899 C; 1828 und 1829 wie folgt:

	1040		1020,	
Oberbergamtsdistrikt.	Vitriol. Ctr.	Rothe Farbe, Ctr.	Vitriel, Ctr.	Rothe Farlie. Ctr.
Schlesischer	13,089	405}	7,696	445
Niedersächs. Thüringscher	2,326	161	2,030	51
Rheinischer	792		1,441}	33,000
	16,207	422	11,1671	33,450%

In Schlesien zu Kamnig, Rohnau, Schreibershau, im Regbzk. Erfurt im Hennebergschen, Regbzk. Merseburg, Trier, Cöln, Düsseldorf. Besonders viel Vitriol wird zu Goslar gewonnen, so wie auf dem thüringer VVald, sächs, und böhmischen Erzgebirge. — Frankreichs Production betrug 1826 25,941 metr, Centner.]

Anwendung des Eisenvitriols. Zur Darstellung verschiedner Eisenpräparate, als des Oxyduls, Oxyds, des Berlinerblaus, des Colcothars, Vitriolöls, auch in der Medicin, zur Darstellung von schwesels. Ammoniak, essigs. und holzessigs. Eisenoxydul etc.; in der Färberei, zum Schwarzstrben, Blaustrben mit blaus. Eisenkali, zu beiden Zwecken mus der Vitriol, besonders zu letzterm Behus, hereits sich stark oxydirt haben. Zur Anstellung der Vitriolküpe, um Indigo zu desoxydiren, und in der alkalischen Flüssigkeit löslich zu machen, ist der frischeste Vitriol der brauchbarste, welcher so wenig wie möglich Oxyd enthält; zur Darstellung von Fayanceblau in der Kattundruckerei mittelst Eintauchen in eine Kaliküpe. Für Hutmacher zum Färben der Hüte, zur Zubereitung des Tinte, auch hiezu ist oxydirter Vitriol zweckmäßiger als strischer.

Schwesels aures Eisenoxyd, Persulfate de fer, S. of perox. of iron, erhält man durch Auslösen von Eisenoxyd, Colcothar in concentrirter Schweselsäure in gusseisernen Kesschn; auf 1 Theil rothes Oxyd 1,5 Theil Säure, unter Mitwirkung von mässiger Wärme; durchs Eindampsen entsernt man überslüssige Säure. Der Rückstand ist ein schmutzig weises Pulver, welches sich nur sehr allmählig in Wasser auslöst. Man kann es auch so darstellen, dass man zu einer siedend heisen Auslösung

von Eisenvitriol, welcher 18 bis 20% vom Gewicht des Vitriols conc. Schwefelsäure zugesetzt worden sind, nach und nach Salpetersäure in kleinen Portionen zusügt, durch welche das Oxydul in Oxyd unter Entweichen von Stickstoffoxydgas verwandelt wird, welches an der Luft in salpetrige Säure übergeht. Der Zusatz von Schwefelsäure ist zur Gewinnung eines neutralen Salzes erforderlich.

Das neutrale schwefels. Eisenoxyd erscheint im reinen Zustand welfs, pulvrig, von herbem, zusammenziehendem Geschmack, löst sich in Wasconc. Zustand in Alkohol appression woher es kommt, dass sich felsäure von selbst absetzt 39,42 Eisenoxyd und 60,58 Schwefelsäure und hinterläß Vitriolöl, als calcinirter Eise selben enthält (vergleiche verbindet sich mit schwef isomorph sind, vergl. Seite 1.

ser sehr langsam zu einer gelblichrothen Flüssigkeit auf, die sich im nicht in conc. Schwefelsäure, der Darstellung der Schwe-L Seite 170). Es besteht aus ntbindet in der Rothglübhitze atürlich giebt dieses Salz mehr er nur 3 der Säuremenge des-Das schwefels. Eisenoxyd Salzen, welche dem Alaun che Mischung besitzen; so das

Kali - und Ammoniaksalz, welche in Oktaëdern anschießen, und dem Alaun als schlimmste Verunreinigungen anhängen.

Das neutrale schwesels. Eisenoxyd wird gebraucht zur Darstellung von (Eisenoxyd) Eisenoxydhydrat, in der Färberei zum Blaufärben mit blaus. Eisenkali, zur Gewinnung von Berlinerblau, zur Erzeugung von essigs. und holzessigs. Eisenoxyd, zur Tintehereitung, zur Vitriolölbrennerei u. a, m.

3 schwefelsaures Eisenoxyd, Sous-persulfate de fer, kommt mit Wasser verbunden in den Kupsergruben von Fahlun in rothen Krystallen vor, wird theils durch freiwillige Oxydation des Eisenvitriols und seiner Auflösung durch den Sauerstoff der Lust erhalten, im letztern Pall zersetzt es sich aber in neutrales und 3 schwesels. Salz, theils durch Calciniren (Brennen) des Vitriols, durch Oxydation des Schwefelkieses mittelst Salpetersäure. Es besteht aus 49,35 E.oxyd und 50,65 Schwefels., dient gewöhnlich zur Darstellung des Vitriolöls, der Tinte, des Berlinerblaus etc. Dieses Salz giebt, wie das neutrale, mit schwefels. Alkalien Doppelsalse, welche unter einander gleiche Krystallsorm besitzen. - Ischwesels, Eisenoxyd setzt sich als ein gelbbraunes Pulver aus der Vitriollauge beim Oxydiren derselben ab, während das vorige in neutrales Solz übergeht; es wird beim Brennen braunroth, und dient deshalb auch zur Darstellung der rothen Farbe (siehe beim Eisenoxyd, Seite 92). Seine Zusammensetzung ist: 62,46 E.oxyd, 16,00 Schwefele, 21,54 Wasser.

[Phosphorsaures Eisenoxydul, Protophosphate de fer, Ph. of iron, durch doppelte Wahlverwandtschaft aus einem Oxyduleals und phosphors. Natron; ein weilses, in Wasser unauflösliches Pulver, oxydirt sich an der Lust, wird gleich dem einsachen Cyaneisen blau, in ein basisches Oxydul-Oxydeals verwandelt; es besteht aus 49,6 E.oxydul und 50,4 Phosphors. - Nan hat in der Natur verschiedne Verbindungen des Eoxyduls mit der Phs. gefunden, als \$, \$, \$ basische Salse, meist mit gleich gebildeten Mangansalzen vereint. - Phosphorsanres Eisenoxyd, Perphosphate de fer, Ph. of perox. of iron, ein weißes, in Wasser unlösliches Pulver, enthält chemisch gebundnes Wasser, welches es durchs Glühen aum Theil verliert, wodurch es braun wird; löst sich leicht in Säuren auf, wird durch Kohle in Phosphoreisen reducirt, wobei es schmiltt, besteht aus 42,23 Eoxyd und 57,77 Phosphors, wird durch Behandlung mit Aetakali basisch, in ein rothes Pulver verwandelt, dem Eisenoxyd in Farbe gleich. - Die blauen Verbindungen, welche in einem theils krystallisirten, theils krystallinischen und erdigen Zustand vorkommen, als blättriges, fasriges, erdiges Eisenblan, blane Eisenerde, natürliches Berlinerblau, Fer phosphate, blue iron earth, sind aus phosphors. E.oxydul und basisch ph. E.oxyd ausammengesetzt; sie besitzen eine indigblaue, ins Smalteblaue übergebende Farbe, welche sie zum Theil erst an der Lust und dem Licht erhalten, specis. Gewicht 2,6 bis 3,0. Die krystallinischen Arten hat man im Ur- und Uebergapgegebirge, die erdige im aufgeschwermten Land, als in Moorgegenden, im Lehm, Thon, Torf, im Raseneisen gefunden, so in Thuringen bei Eckartsberge, in der Lausits bei Peits, auf Wiesenerz, bei Spandau im Lehm; in Baiern, Frankreich, Norwegen etc.

Salpetersaures Eisenoxydul, Protonitrate de fer, N. of iron, durchs Auflösen von Eisen in kalter und sehr verdünnter Salpetersäure; eine für die Dauer nicht haltbare Verbindung, welche sich schnell zum Oxydsalz umwandelt.]

Sal petersaures Eisen oxyd, Pernitrate de fer, N. of peroxide of iron, durch Auflösen von Eisen in Salpetersäure erhalten, wobei eine bedeutende Erhitzung stattfindet, weshalb man die Säure verdünnen, und das Gefäß, in welchem die Auflösung vorgenommen wird, in kaltes Wasser stellen muß. Am sichersten versährt man, wenn man das Eisen in kleinen Portionen nach und nach in die Säure einträgt. Bemerkenswerth ist, daß blankes Eisen von rauchender concentrirter Salpetersäure nicht angegriffen wird, so wie man aber Wasser zugießt, wird das Eisen mit Hestigkeit angegriffen; (Umkehrung des elektrischen Verhältnisses\*). Die Auflösung besitzt eine braunrothe Farbe, und hinterläßt beim gelinden Eindunsten eine in Alkohol und Wasser lösliche Masse, die leicht

<sup>\*)</sup> Fechner in S. n. J. Bd, 23. 8. 137.

feucht wird; durch größere Wärme beim Abdampsen entweicht ein Theil der Säure, und ein basisches Salz von gallertartiger Beschaffenheit entsteht, welches getrocknet bei einer noch größern Erhitzung reines Eisenoxyd hinterläßt. Das neutrale Salz besteht aus 32,5 E.oxyd und 67,5 Salpeters. Man bedient sich des salpeters. Eisenoxyds theils zur Darstellung des Oxyds zum Behuf der Glas- und Porzellanmalerei, theils in der Seidenfärberei, Kattundruckerei zu schwarzen Farben für den Handdruck.

[Kieselsaures Eisenoxydul, Protosilicate de fer. S. of iron, kommt

n Gaarschlacken beim Eisen-

ren des Schwarzkupfers, von

, mituuter erscheint es selbst in der Natur im Diallage, Hy-

it 3 kiesels. Magnesia vor, in

als ½ basisches Salz in Granaten, im Karpholit i frischen, in den Sehlae. eisenschwarzer Farbe, se in Krystallen. — ½ kieselpersthen (Labradorische den Pyroxenen (Augiten), schlacken von grüner Farflüssig. Mit ½ kiesels. Mau

den Pyroxenen (Augiten),
schlacken von grüner Far
flüssig. Mit ½ kiesels. Mang,
verhunden im Pyrosmalith. — Kieselsaures Eisenoxyd, Persilicate
de fer, kommt allein nicht vor, aber als ½ basische Verbindung mit
½ kiesels. Oxydul, ½ kiesels. Magnesia und Thonerde im Finbo-Granat,
im Fahlunit; ½ kiesels. Oxyd im Gehlenit; ½ kiesels. Oxyd im Staurotid. — Henneberger Granateners, siehe vom Seite 37.

Thomsaures Eisenoxydul kommt in einigen Fossilien vor, als im Pleonast als doppelt saures Sals, mit einem entsprechenden Magnesiasals, eben so im Gahnit, mit einem entsprechenden Zinksals verhunden; auch als 3 basisches Sals.

Sefström entdeckte 1830 in einem sehr weichen und zähen Eisen von Taberg in Smaland ein eignes Metall, Vanadin, Vanadium, genannt, welches sich auch in den Frischschlacken findet. Dieses Metall hat am meisten Aehnlichkeit mit Chrom, es giebt eine Säure von dunkelrother Farbe, welche in der Hitze schmilzt, und erst in hohen Hitzgraden einen Theil ihres Sauerstoffs verliert; auch ein Oxyd, welches in Wasser und Alkali löslich ist, sich beim Glühen oxydirt und schmilzt.

Dasselbe Metall ist von Wöhler im braunen Bleiers von Zimapan gefunden worden. P. A. Bd. 21. S. 43.]

## Siebzehntes Kapitel. Vom Kobalt.

Das Kobalt, dessen Erze schon im 15ten Jahrhundert gekannt waren, und zur Bereitung der blauen Farbe, Smalte, benutzt wurden, kommt in verschiednen Verbindungen nicht sehr häufig vor; die Darstellung desselben geschah 1733 von Brandt, allein erst in neuerer Zeit hat man es möglichst rein von Nickel, Eisen, (Arsenik) abgeschieden.

Die wichtigsten Kobalterze aind: Glanzkobalt, Kobaltglanz (weiser Speiskobalt), Cobalt gris, Cobalt-glance, kommt vor in Pentagonal-Dodekaëdern (Würseln, Oktaëdern, Ikosaëdern), silberweiss, ins Röthliche, von lebhastem Metallglanz, specis. Gewicht 6,23 bis 45, auch derb und eingesprengt, Bruch uneben, grob- und seinkörnig. Er sindet aich auf Gängen im Uebergangsgebirge, mit Eisen- und Kupserkies, Fahlerz, Kobaltbeschlag, so im Siegenschen bei Gosenbach; auf Lagern im Urgebirge, im Glimmerschieser, in Schlesien zu Querbach, besonders ausgezeichnet in Schweden zu Tunaberg und andern Orten in Norwegen.

Speiskebalt, Cobalt arsenical, gray Cobalt-ore, krystallisirt in regelmäseigen Oktaëdern, zinnweiss ins Stahlgraue, nicht selten dunkelgrau, schwarz, bunt angelausen, hat Metallglanz, zum Theil nur Schimmer, specif. Gewicht 6,13 bis 7,0; er findet sich außerdem noch in mancherlei äußern Formen, derb, eingesprengt, Textur fasrig, strahlig, Bruch kleinkörnig, theils eben, theils dem Muschligen sich nähernd. Er bricht auf Gängen im Granit, Glimmerschiefer, aber auch im Thonschiefer, Uebergangskalk, Kupferschiefer, seltner auf Lagern, mit Kalk-, Fluss- und Schwerspath, Erdkobalt, Kobaltblüthe, Kupsernickel, Kupserkies, Fablerz, Wissmuth, Schweselkies, Gold, Silber, Glaserz, Arsenik. Im Siegenschen bei Niederschelden, Siegen; im Kurstretenthum Hessen zu Riechelsdorf, Biber; im Herzogthum Sachsen-Meiningen zu Saalfeld. Glücksbrunn; im Badischen zu Wittichen; am Harz bei Andreasberg, Braunlage; ganz besonders im sächsischen Erzgebirge zu Schneeberz. Annaberg, Marienberg etc.; im böhmischen Erzgebirge zu Joachimsthal. in Steiermark zu Schladming; in Ungarn, Frankreich, England.

Schwarzer Erdkobalt, Kobaltschwärze (Kobaltoxyd + Manganoxyd), Cobalt oxidé noir, black Cobalt-ore, kommt in derben, traubigen, nier- und röhrenförmigen Stücken vor, auch als Ueberzug, erdig im Bruch, selten flachmuschlig, matt, bräunlichschwarz, weich, zerreiblich, wenig abstrbend, specis. Gewicht 2,2, bricht wie Speiskobalt, und kommt vor: im Siegenschen bei Niederschelden, in Hessen, Baden, Thüringen, Böhmen (vergleiche den vorigen Artikel). — Brauner Erdkobalt, leberbraun, derb; zu Kamsdorf im Ziegenrücker Kreis, Regbak. Ersurt; in Thüringen bei Saalfeld, in Schlesien bei Kupserberg, in Hessen.

Kobaltblüthe (arseniks. Kobaltoxyd), strahliger rother Erdkobalt, nadel- und haarförmig aufgewachsne Krystalle, zu Sternen und Büscheln gruppirt, angeflogen, nierförmig, traubig; strahlige Textur, halbdurchsichtig, durchscheinend, schwacher Perlmutterglanz, Karmoisin ins Pfirsich-

blüthrothe, specif. Gewicht 4,0 bis 4,3. — Kobaltbeschlag (arsenigs Kobaltoxyd), erdiger rother Erdkobalt, derb, tranbig, als Ueberzug, feinerdig, matt, undurchsichtig, pfirsichblüthroth. Beide brechen im neuern und ältern Gebirge mit Quarz, Speiskobalt, Nickelerz, Fahlerz, Kupferkies etc.; im Siegenschen bei Eiserfeld, Niederschelden, in Schlesien bei Kapferberg, bei Kamsdorf im Ziegenrücker Kreis, Regbzk. Erfurt; in Hessen zu Riechelsdorf, Biber, in Thüringen bei Saalfeld etc., im Erzgebirge, Tyrol, in Norwegen, Schweden, England.

Endlich muß noch angeführt werden, daß das Kobalt meist in allen

Meteoreisen gefunden word

Kobalt wird nicht im t dargestellt; bemerkenswerth welches nicht gleichzeitig au auch Kobalt enthielte, weshan der zu scheiden sind. racht, sondern nur im Kleinen dars nost nie ein Kobalterz sich findet, kel, und kein Nickelerz, welches nicht Metalle in jedem Fall von einan-

Darstellung des Kobaltmetal let entweder Glanz- ader Speiskobalt an, röstet das gep um Arsenik (und Schwefel) zu verflüchtigen, und das Metall zu oxyairen, möglichst vollständig, und löst es dann in Salpetersäure auf. Die Auslösung wird mit kohlens. Kali vorsichtig völlig neutralisirt, bis sich ein Niederschlag zu bilden anfängt; bierauf setzt man, um Arseniksäure und Eisen zu entfernen, essigs. Bleioxyd so lange hinzu, als noch ein weißer Niederschlag sich abscheidet; hiedurch werden basisch arseniks. Blei- und Eisenoxyd abgeschieden, während die Essigsäure die Flüssigkeit säuert. Darauf wird durch Schweselwasserstoffgas der etwanige Ueberschuss von aufgelöstem Bleisalz beseitigt, die Flüssigkeit vollkommen neutralisirt, das Eisenoxyd durch hernsteinsaur. Ammoniak, das Kupseroxyd aus der angesäuerten Auflösung durch Schweselwasserstoffgas niedergeschlagen, abfiltrirt, darauf erhitzt, um das überflüssige Gas auszutreiben, und mit kohlens. Natron völlig zerlegt, wodurch sowohl Kobalt- als Nickeloxyd (Eisenoxyd) niederfallen, welche ausgesülst und mit aufgelöster Sauerkleesaure übergossen werden. Da sich die kleesauren Kobalt- und Nickolsalze in freier Kleesaure nicht lösen, aber das kleesaure Eisenoxydsalz, so gielst man die Flüssigkeit ab, spühlt den Rückstand gehörig ab und löst die beiden rückständigen zu scheidenden Salze in Ammoniakflüssigkeit auf, setzt Wasser zu, und läst die Auslösung an der Lust stehen. Das Ammoniak entweicht, klees. Nickeloxyd mit etwas wenigem klees. Kobaltoxyd fällt nieder, und klees, Kobaltoxyd bleibt rein in der Auflösung zurück. Nach einiger Zeit filtrirt man, wenn sich nichts mehr abscheidet, die Flüssigkeit vom Niederschlag ab, dunstet sie ein. Aus diesem klees. Kobaltoxyd wird durchs Glühen in einem mit Kohle gefütterten Graphittiegel das Metall gewonnen, während Kohlenoxyd - und kohlensaures Gas entweichen. - Nach Wöhler's Verfahren kann man

Speiskobalt von Arsenik durch Schmelzen mit 3 Th. Pottasche und Schwesel bestreien, so dass Schweselkobalt beim Auslösen der Masse in VVasser zurückbleibt, während sich eine Verbindung von Schweselarsenik — Schweselkalium auslöst. Jedoch muss der Rückstand einer wiederholten Procedur unterworsen werden. — Ueber die Darstellung von reinem Kobalt siehe Liebig in P. A. Bd. 18. S. 162 und Lampadius in E. J. Bd. 5. S. 390.]

Das reinste Kobaltmetall besitzt folgende Eigenschaften: es ist grauweiß, zwischen silberweiß und stahlgrau das Mittel haltend, von lebhaftem Glanz, mittelmäßig hart, halb dehnbar, es verträgt einige Hammerschläge ohne zu zerbrechen, ist im Bruch feinkörnig, specis. Gewicht 8,71, ist weniger stark retractorisch und wird auch weniger stark attractorisch als Eisen, (etwa 0,7, wenn die magnetische Intensität des Eisens in dieser Beziehung == 1,0 gesetzt wird), schmilzt bei 145° W., ist nicht slüchtig, wird weder durch den Sauerstoff der Lust, noch vom Wasser oxydirt.

[Dás früher dargestellte Kobalt war nickel- und arsenikhaltig, sah röthlich aus, war sehr spröde, hart, schmols bei 130° VV. — Kobalt soll sich mit Eisen leicht verbinden und die Dehnbarkeit desselben nicht vermindern.]

1) Kobaltoxyd, Protoxide de cobalt, Prot. of c., erhält man theils durchs Verbrennen des Metalls an der Luft, durchs Glühen des kohlens. Salzes, theils auch durch Präcipitation des salpeters. Oxyds, oder des Chlorkobalts mit Aetzkali. Durch die erste Darstellungsart erhält man es blaugrau, durch die zweite aschgrau,;durch die dritte blau von Farbe, welche letztere durchs Kochen in violet übergeht. Das Oxyd ist schwer schmelzbar, schmilzt zu einem schwarzen, undurchsichtigen Glas, welches vom Magnet angezogen wird, besteht aus 78,67 Kobalt und 21,33 Sauerstoff, giebt ein violet gesärbtes Hydrat, welches 21 g Wasser besitzt, und beim Zutritt der Lust unter Mitwirkung der Warme leicht zum Ueberoxyd wird. Das Kobaltoxyd giebt mit den Säuren Salze, welche roth gefärbt sind, die löslichen karmoisin-, die unlöslichen pfirsichblüthroth, durch Schwefelwasserstoffgas schwarz, von Aetzkali blau, von Cyaneisenkalium graugrün, und von kohlens. Alkalien hellroth gefällt werden; durchs Erbitzen werden sie blau. Es verbindet sich das Kobaltoxyd mit ätzenden Alkalien, namentlich löst es sich in Ammoniak und dessen kohlens. Salz mit rother Farbe leicht auf, färbt Glasslüsse blau, welche Farhe beim Lampenlicht violet erscheint; die Farbenintensität ist ausnehmend groß, so daß sehr kleine Mengen des Oxyds das Glas schon färben. Mit Magnesia giebt Kobaltoxyd eine rosenrothe Farbe, weshalb man auch bei Löthrohrversuchen, um Magnesia in einem

Fossil zu entdecken, (welches keine Thonerde und Metalloxyde enthält', salpeters. Kobaltoxyd hinzusetzt. Mit Thonerde verbunden erzeugt das Kobaltoxyd eine schön blane Farbe, dem Ultramarin sehr ähnlich, weshalb man auch obiges Kobaltsalz bei Löthrohrversuchen zur Entdeckung von Thonerde (unter vorstehenden Bedingungen) anwendet.

Technische Gewinnung und Benutzung von Kobaltoxyd.

[Ueber die Darstellung des möglichst reinsten Oxyds ist vorstehend die Rede gewesen, es verdient aber noch angeführt zu werden, wie man zum technischen Gebrauch das Oxyd im größern Maassstab darstellt.

Salpetersäure auf, wodurch sich mit andern arseniks. Metallsal-

ssigkeit wird mit Wasser stark

dens. Kali unter stetem Umrüh-

Man löst Speiskobalt (A arseniks, Kobaltoxyd erze zen, als Nickel-, Eisenu verdünnt, und eine Aufl ren zugefügt, wodurch schlagen, bis die Flüssig chen, dass sie nur noc Flüssigkeit von dem Nie kohlens. Kali, welches in

etalle als kohlens, Salze niederrothe Farbe annimmt, ein Zeialtoxyd enthält. Man filtrirt die und zersetzt sie ganzlich durch hinzugefügt wird, und lässt die-Der Niederschlag wird dann geselbe eine kurze Zeit lang kochen. sammelt und mit kochendem Wasser abgesüßt, getrocknet. Dieses Kobaltoxyd wird in der Porzellanmalerei angewendet, bleu de porcellaine, " China-blue. - Um an Salpetersäure zu sparen, röstet man auch das Ers vorher, und löst es dann in verdünnter Salpetersaure auf, die blare Flüssigkeit wird eingedunstet, mit VVasser verdünnt, wodurch sich arsenige Saure abscheidet, hierauf wird die klare Flüssigkeit wie vorstehend mit kohlens. Kali behandelt. - Ueber die Darstellung von arsenikfreien Kobaltoxyd Queeneville in E. J. Bd. 5. S. 348., Liebig das. Bd. 8. S. 48.]

Versertigung von Zaffer, Safflor, Smalte. - Um die Mitte des 16ten Jahrhunderts wurde von einem Glasmacher Christoph Schürer ein Versuch gemacht, Kobalterz mit Glas zusammenzuschmelzen, wodurch ein blaugefärbtes Produkt erhalten wurde; bald wurde dieses Handelswaare und ging besonders nach Holland. Früher hatte man die Kobalterze in Sachsen bloß auf Wissmuth benutzt, welchen man absaigerte, und das abgesaigerte Kobalterz, Wilsmuthgraupen genannt, als unnütz auf die Halden geworfen, welche nun von den Hollandern aufgekaust wurden. Sie erhielten dieselben geröstet, mit Sand vermengt, als Zaffer. - Die Smalte, blaue Farbe, azur, smalt, azur-blue, ist ein durch Koboltoxyd blaugefärbtes Kaliglas, welches mechanisch mehr oder minder fein zerkleinert in den Handel kommt. Die zur Darstellung desselben nöthigen Materialien sind: 1) Kobalterze, welche theils eine chemische Vorbereitung bedürfen, oder auch nicht, eigentlich richtiger gesagt Kobaltoxyd; 2) Pottasche, 3) Quarz, 4) als Zuschlag arsenige Säure.

1) Was die Kobalterze betrifft (auf den Blaufarbenwerken durch K bezeichnet), so sind sie entweder schon in einem oxydirten Zustand, wie der graue Erdkobalt, die Kobaltblüthe, Kobaltbeschlag, brouchen also nicht erst oxydirt zu werden, oder es ist Speis- und Glanakobalt, (FFK") wenn es derbes Erz, und FK wenn es eingesprengtes), welche regulinisches Kobalt mit Arsenik (und Schwefel im letztern) verbunden enthalten. Diese müssen erst oxydirt werden. Hiezu bedient man sich eines Reverberirofens, Calcinirofens eigner Construction, mit einem langen Gillfang versehen, um die durchs Oxydiren des Erzes sich erzeugende arsenige Saure zu gewinnen. Der Ofen hat ungefähr folgende Einrichtung: es ist ein runder (oder eckiger) mit einem flachen Gewölbe überspannter Ofen, auf dessen Sohle der Kobalterzschliech aufgeschättet wird. Unter der Sohle des Ofens ist der Fenerraum, wo Holz gebrannt wird, dessen Flamme durch eine seitliche Oeffnung in der Ofensohle herausschlägt und sich über dem ausgebreiteten Schliech verbreitet. Aus diesem Calcinirraum führt ein Fuchs in der Umfassungswand zum langen Giftsang, welches ein horizontaler, oder wenig ansteigender, mehrere 100 Fus langer gemauerter Kanal ist, zum Sublimiren der arsenigen Szure bestimmt, er endigt sich in eine Gistkammer, Gisthaus, einen in 3 oder 4 Abtheilungen vermöge senkrechter Wände getheilten Raum, dessen einzelne Abtheilungen mit einander durch Oeffnungen so in Verbindung stehen, dass der arsenikalische Rauch aus dem Giftsang durch alle einzelnen Abtheilungen durchziehen muss, um nach den mit der letzten in Verbindung stehenden Schornsteinen zu gelangen, welche den Zug bedingen \*4). (Eine Abbildung eines gut eingerichteten Giftthurms zu Altenberg ist zur Abhandlung vom Arsenik geliefert, siehe Taf. XII Fig. 1.) Man nimmt auf den Blausarbenwerken das Rösten nur im Winter vor, theils wegen der in der Kälte leichtern und vollständigern Niederschlagung der Dämpse der arsenigen Säure in dem Giftsang und dem Gifthans, theils weil dann die Vegetation erstorben ist, und durch die nicht niedergeschlagnen arsenikalischen Dämpfe nicht leidet. Man röstet 3 bis 5 Centuer Schliech auf einmal, und trägt denselben 5 bis 6 Zoll hoch auf; nach 2 Stunden wird er gewendet, und dieses alle halbe Stunden wiederholt, bis kein Arsenikdamps mehr entweicht. Hierauf ist der Prozels zu Ende, das Erz wird aus dem Olen gekrückt, und frisches eingebracht. Die Dauer des Röstens richtet sich theils nach der Menge von Schwesel und Arsenik, theils nach dem Gehalt an Nickel, welcher, wenn er sich oxydirt und in die Glasmasse eingeht, die Farbe verschlechtert,

<sup>\*)</sup> F fein, O ordinär, M mittel, B böhmische-Sorte (in Sachsen).

<sup>\*\*)</sup> Lampad, Allg. Hüttenk, 2 Th, 3 Bd. Taf, IV und V.

(solche Erze werden nur wenig oder gar nicht geröstet, um den Nickel in die Speise zu treiben,), theils auch der Qualität der Farbe, die man produciren will. Das geröstete wird gesiebt aufbewahrt. Der Gewichtsverlust beim Rösten beträgt im Durchschnitt 36 %. - Das geröstete Kobalterz hat eine bräunlichgraue Farbe, führt den Namen Safflor, sufre, (S), und wird in verschiedne Sorten eingetheilt (FFS, FS, OS, MS), welche durchs Mengen verschiedner calcinirter Erze gewonnen werden. Ein Gemisch von geröstetem Erz und Sand, welches angefeuchtet in Fässer geschlagen wird, heist Zaffer, zaffre; die Töpfer bedienen sich desselben.

Enthalten die Kobalterze Fall ist, besonders bei de von Schneeberg, so wird gerung geschieden, welche auf Saigerheerden, theils geschieht; das Nähere sieb che reich an Nickel sind, verwittern, wobei sich du....

zels nimmt das Erz an 8 bis 10 g zu.]

ismuth, was nicht selten der peiskobalten in der Umgegend st dorch eine vorläufige Absaiblofses Rösten mit Holz, theils truirten Saigeröfen (Treiböfen) uth unten. - Kobalterze, wela allmälig an der Luft oxydiren, sserdämpfe der Luft das enthaltne Eisen, Kobalt, Arsenik, Schwefel oxydiren. Nickel aber nicht; diese Verwitterung lässt man ein Jahr andauern, länger fortgesetzt wird endlich

2) Der Quarz wird auf Röstbetten gebrannt, wodurch er theils sein Wasser verliert, theils murbe wird, so dass er sich leicht durch Pochstempel zerkleinern lässt. Man pocht ihn nass, und lässt das Pochmehl in Sümpfen sich absetzen, wobei das Eisenoxyd, welches nebst Kalk und Magnesia den Quarz verunreinigt, mit dem Wasser fortgeführt wird. Der feuchte Quarzsand wird dann in einem Glühosen (Materieosen, an den Glasofen angebaut, vergl. I. Seite 373) geglüht, darauf nach dem Abkühlen gesieht. Man rechnet bei diesen Operationen 30 g Verlust gegen das Gewicht des dem Pochen unterworfnen Quarzes.

auch Nickel oxydirt, was der Farbe nachtheilig ist. Durch diesen Pro-

Zum Schmelzen des Kobaltglases dient ein Glasosen, den man Blaufarbeofen nennt, (vergleiche das über den Glasschmelzofen Gesagte, I. Seite 371), und Häsen aus seuersestem Thon. Man wendet zwar auch statt dieses Tiegelosens einen eigens construirten Flammosen an, wie z. B. zu Hosserode bei Wernigerode, doch ist dieses nicht die gewöhnkehste Art; dass man aber bei letzter Einrichtung an Brennmaterial ersperen mag, ist ersichtlich, so wie auch durch die Ersparung der Häsen die Kosten verringert werden. Die Anmengung der 3 Ingredienzien zu dem Farbenglas (G) geschieht in verschiednen Verhältnissen, theils nach der Beschaffenheit des calcinirten Kobalterzes, theils nach der zu erzielenden Farbe, Ferbe, der beabeichtigten leichtern oder achwerern Schmelzbarkeit, letztere durch größern Zusatz von Quarzsand; dann pflegt men auch als Flusmittel arsenige Säure hinzuzusetzen, ebenso Heerdglas und Eschel. Das Mengen geschieht in hölzernen Kästen sehr gleichförmig, für den Verbrauch eines Tags, auf den Hafen 3 Centner; die Beschickungen zu den verschiednen Farbengläsern, Couleuren (C) und Escheln (E) sind verschieden, und werden als Geheimnisse betrachtet; man beneunt sie FFFC, FFC, FC, MC, OC. Das Schmelzen geschieht wie beim Glasofen, nur ist hier die Dauer einer Schmelze, wenn der Ofen in gehörigem Gang, 8 Stunden, da die Beschickung weit leichter schmilst, als das reine Glas. Die Glasmasse wird mehrmals durchgerührt, und ihre Beschaffenheit nach genommenen Proben beurtheilt, ob sie homogen und ob sich die Speisekörner gehörig abgesetzt haben. Ist die Schmelse beendet, so schöpst man das Glas mit eisernen Löffeln an langen hölzernen Stielen in einen Trog mit fließendem Wasser, worin es sogleich abgeschreckt wird. In dem untern Theil der Tiegel befindet sich die Speise, welche vom Glas vorsichtig abgegossen und in eisernen Formen sufgesammelt wird. Ein Schmelzosen mit 8 Hafen liesert in 24 Stunden von 24 Centner Gemeng 19 C. Glas, & bis & C. Speise.

[Speise, Kobaltspeise nennt man eine Verbindung von Arsenik mit Nikkel, Schwefel, welcher noch Kobalt, Eisen, Kupfer, Wissmuth etc. in kleinen, oder letsteres auch wohl in größern Mengen beigemischt ist, wenn man die Erze nicht von diesem durche Abseigern befreit hette; in einem solchen Fall wird die Speise zuerst auf Wissmuth benutzt.

Analysen sweier Speisen.

	Von Berthier *).	Von Wills **
Nickel	49,0	52,631
Arsenik	37,8	40,470
Schwefel	7,8	2,551
Kupfer	1,6	1,615
Kobalt	8,2	Spur
Antimon	Spur	
Eisen		2,720_
	99,4	99,987.

Die wissmuthfreie Speise wird gepocht, geröstet, und zu Gläsern mit verbraucht. Die Entstehung der Speise beruht theils in einer minder vollkommnen Calcination der Erze, so dass noch metallische Theils übrig bleiben, die sich dann beim Schmelzen vereinigen, theils dass Nikkel in reichlicher Menge vorhanden, dessen Oxyd sich bei Vorhanden-

<sup>\*)</sup> A. d. ch. T. 25. p. 94.

<sup>\*\*)</sup> K. A. f. B. u. H. Bd. 16. S. 190. - Die Speise war von Schwarzenfels bei Schlüchtern,

I. 2.

sein von Arsensk reducirt, um Arsensknickel zu bilden. Nicht überall erhält man bei dem Glasschmelzen Speise, es kommt viel auf die Erze und das Calciniren an. — Jetat wird man, da das Nickel eine technische Anwendung im Großen gefunden hat, schwerlich mehr zu obigen Zwecken die Speise verarbeiten, zumal da Nickeloxyd das reine Blau ins Violette zieht.]

Die blauen Gläser werden nach dem Abschrecken unter Pochstempeln trocken gepocht, durch ein feines Durchwurfsieb geworfen, dann auf Mühlen mit Wasser vermahlen, deren Steine von Granit in einem hölzernen Gefäss sich befin lie Feldspathmühlen für Porzellan etc. I. Seite 525). Ge l der Schlamm nach 6 Stunden abgezapft und in große W. chüttet, um die gröbern Theile von den feinern zu sonder erstere Streublau heist, und nochmals vermablen wird. e Flüssigkeit 8 bis 30 Minuten lang, nach Maassgabe der alten und der Temperatur des Wassers, ruhig gestanden, in ein zweites Fals gezapft, in welchem die eigentliche Aur Farbe erfolgt, und zwar binnen & bis 1 Stunde. Die unes u Niederschlag stehende Flüssigkeit

ist immer noch von eingemengten sehr fein zertheilten Theilchen stark gefürbt, Eschel, weshalb man dieselbe in Bottiche, Sümpse abzapst, in denen man das Wasser sich ganz klären lässt, wobei sich aller Eachel absetzt. Die gewonnene Farbe sowohl, als der Eschel, werden nun einem wiederholten Waschen unterworfen, um die erstere von eingemengtem Eschel, überhaupt von Unreinigkeiten, Glasgalle zu reinigen. Das trübe Wasser vom Verwaschen der Eschel, was endlich mehr bläulichgrau, als blau aussieht, setzt zuletzt den schlechtesten Eschel in den Sümpsen ab, den Sumpfeschel, welcher den Glasgemengen beigesetzt wird. - Man erhält beim Aufbereiten der Farbengläser im Durchschnitt 60% Farbe, der Eschel aber 70% Eschel von 100 Glas. Die Farbe und Eschel werden nun bei mässiger Wärme getrocknet, dies geschieht in eignen geheitzten Trocknenstuben auf Brettern, die in Gerüsten liegen, auch wohl in Trocknenhäusern an der Lust, dann zwischen Brettern zerrieben und gesiebt, die Eschel auch wohl noch einmal trocken gemahlen gebeutelt, (oder zwischen polirten stählernen Walzen zerdrückt und gebeutelt).

Die Smalte und der Eschel werden von den Blaufarbenwerken in sehr mannigfachen Nüancen geliefert, und auf Bestellung nach Probe gefertigt; je reiner das Kobalterz von fremden Metallen, desto schöner die Farbe. So geben z. B. die besten sächsischen Erze, noch mehr der reine Tunaberger Glanzkobalt sehr reine, kräftige, dicke Farben, während nikkelhaltige leicht, wenn das Nickeloxyd in die Farbe eingeht, einen vio-

letten Ton erbalten. Die blauen Farben sind in Lust und Wetter und in der Schmelzhitze unveränderlich, werden weder von Wasser, noch von Säuren, ausgenommen Flussäure, oder Alkalien angegriffen, sind daher in manchen Beziehungen andern blauen Pigmenten vorzuziehen. Die beste und seinste Smalte heist Königsblau. Der Verbrauch der Smalte und der Eschel theils zum Bläuen von Leinenzeug, vermischt mit Stärke als Waschhlau, Neublau, des Papiers, wodurch aber die Federn schnell stumpf werden; als ein durch Witterung nicht zerstörbares Pigment, für Fresco- und Stubenmalerei, für die Malerei auf gebrannte Geschirre etc. (Es ist bisher noch nicht ohne Zweisel bekannt, zu welchem Zweck früher so viele Smalte von den Engländern, Holländern aufgekaust und nach Amerika gesendet wurde.)

[Im preuß. Staat wurden im Jahr 1825 an Smalte gefertigt 4,720 Centuer, 1826 4,024; C., 1827 6,512; C., in den Jahren 1828 und 29

Oberbergamtsdistrikt.	1828 Centner.	1829 Centner.
Schlesischer		1094
Niedersächsisch - Thüringscher .	. 1,330	1,664%
Westphälischer	. 4,000	4,000
Rheinischer	. 1,290}	1,539
_	6,927	7,314.

Blaufarbenwerke sind im preuss. Staat: su Querbach bei Friedeberg, Begbak. Liegnitz, zu Hasserode bei Wernigerode, Regbak. Magdeburg, in Cöln, zu Heidthausen, Kreis Essen, Regbak. Düsseldorf, Horst an der Ruhr, Kreis Bochum, Regbzk. Arnsberg. Diese Werke beziehen die Kobalterze das schlesische von Querbach, und hauptsächlich aus Sachsen, besonders für die dunkeln Farben, die westphälischen und rheinischen aus dem Siegenschen und aus Schweden. Außerdem sind in Deutschland noch besonders berühmt die sächsischen Blaufarbenwerke zu Schneeberg, Aue, Zschopau, die böhmischen zu Platten, Presnitz, in Hessen zu Carlshafen an der Diemel, und Schwarzenfels bei Schlüchtern; in Oesterreich zu Schottwien etc. - Die Production an Smalte im Königreich Sachsen \*) betrug 1825 12,310 t C., 1826 11,281 t C., 1828 11,240 t C.. an Ultramarin 1825 413\frac{1}{2} Pfd., 1826 514\frac{1}{2} Pfd., 1828 1,007\frac{1}{2} Pfd.; an Kobaltspeise 1825 216 C., 1826 243 C., 1828 125 C. Literatur: Lampadius. a. a. O. Theil 2. Bd. 3. S. 86. Supplem. Bd. 1. S. 147. — Mayer die Smaltesabrikation etc. Franks. a. M. 1820.]

Rámma's Grün, eine Verbindung von Kobalt- und Zinkoxyd. Wenn man eine Auflösung von Kobaltoxyd (Safflor) in Salpetersäure mit einem reinen eisenfreien Zinksalz vermischt und durch kohlens. Kali niederschlägt, den Niederschlag trocknet und heftig glüht, so gewinnt man diese grüne Farbe, welche in verschiednen Nüancen erhalten werden

<sup>\*)</sup> K. A. f. M. G. etc. Bd. 1. S. 227, Bd. 2. S. 164.

kann, je nichdem man mehr eder veiliger kalinist miehtet. Da Manihit A. Zinkoxyd in der Hitze eine gelber Fakto dankuner, und mieht Allegations danernder heftiger Hitze bekältet eine sich dieser Farbe in der Bebrumd Wasselmbeltet Hollant, mieht unter dem Namen Kobaltgrühr gründer Zinne beit, denied ben mieht Thenard's Blau eiche beim pleuphount Kabaltonyd. (1916) in der fenne

[2) Kobaltüberoxyd, Deuteside de vefalt, D. of a., wird durche Kehitzen des frisch niedergeschlaguen Oxydhydrats an der Luft erhälten, auch durche Glühen des salpeters. Salbes; ein schwarzes Fulver, specific Gewicht 5,322, löst sich nicht im Säuren, ausgenommen Salzalure stift unter Chlorentbindung, giebt in der Glühhitze Sauerstoffgie, und bestäte aus 71 Kobalt und 29 Sauerst. — 3) Kokultsäure sell sielt unter Umständen durch höhere Oxydation des Kehaltengelbydrate im Beitherung mit Ammoniak und der Luft bilden.

Schwefelkobalt, Sulfure de coluit, Sulphuret of a, theile die unmittelbare Vereinigung unter Lichtouthindung, theile aus Oxyd mi Schwefel oder Schwefelleber durchs Glüben dargestellt, auch auf nassem VVeg aus einem neutralen Sals durch hydrothionsaures Gas; das auf trocknem Weg erhaltne erscheint in grauschwarzen, metallglänzenden, graphitähnlichen Schuppen, retractorisch, auf nassem VV. schwarz, besteht aus 64,64 Kobalt und 35,36 Schwefel, verbindet sich mit Kobaltoxyd. - 1 Schwefelkobalt, Sesquisulfure de cobalt, S. of c., kommt mit 1\frac{1}{2} Schwefeleisen gemengt vor, wird dadurch dargestellt, dass man über Kobaltüberoxyd bei gelinder VVärme Schwefelwasserstoffgas leitet; eine pulvrige, grauschwarze Masse, besteht aus 55 K. und 45 S. Doppelt Schweselkobalt, Bisulfure de c., B. of c., kann man durch Behandlung des vorigen mit Salzsäure erhalten, auch durchs Erhitzen von kohlens. Kobaltoxyd mit mehr Schwefel als im ersten Fall; ein schwarzes, nicht metallisches Pulver, giebt beim Glüben die Halfte Schwefel ab, löst sich in Salpetersäure und Königswasser auf, und besteht aus 47,84 K. und 52,16 S. Dieses doppelte Schwefelkobalt macht den einen Bestandtheil des Glanzkobalts aus, der andere ist Doppelt Arsenikkobalt.

Doppelt Selenkobalt, Biséléniure de c., Bis. of c., kommt mit Selenblei verbunden vor, hat eine bleigraue, ins Bläuliche ziehende Farbe. — Phosphorkobalt, Phosphure de c., Ph. of c., durch Reduction des phosphors. Kobaltoxyds mit Kohle, silberweiß, sehr hart und spröde, feinkörnig im Bruch, glänzend, leichter schmelzend als Kobalt, nicht retractorisch.

Chlorkobalt, Chlorure de c., Chloride of c., salzsaures Kobaltoxyd, Hydrochlorate, Muriate de c., M. or H. of c., wird erhalten theils durchs Auslösen von Kobaltoxyd oder kohlens. K. oxyd in Salzsäure, oder des Ueberoxyds in derselben, selbst das Metall löst sich in conc. Salzsäure durchs Kochen unter Entwickelung von Wasserstoff-

gas auf. Die Auflösung hat eine karmoisiarothe Farbe, im conc. Zustand beim Erwärmen eine blaue, krystalliairt mit VVasser in Verbindung in dunkelrothen Säulen, welche susammenziehend schmecken, sich in Wasser und Alkohol auflösen; das wasserfreie Sala erscheint blau. ist flüchtig, sublimirbar, wird aber dabei theilweis unter Hinterlassung von Oxyd zerlegt, sieht beim Erkalten wieder VVasser an, und wird roth, löst sich dann leichter auf, während es wasserleer nur sehr allmälig sich löst. Es besteht aus 45,46 Kobalt und 54,54 Chlor, oder aus 57,8 K. oxyd und 42,2 Salzsäure. Ein basisches Chlorkobalt wird durch stärkeres Erhitzen erhalten, indem sich etwas Chlor enthindet, als Salzsaure entweicht und Chlorkobalt - Kobaltoxyd von blauer Farbe zurückbleibt. Man hat sich einer stark verdünnten Auflösung von Chlorkobalt, die fast farblos ist, als einer sympathetischen Tinte bedient (von Hellet beschrieben); die damit geschriebne Schrift ist bei der geringen Färbung unleserlich, wenn man aber das Papier mäßig erwärmt, so treten die Schriftzuge mit blauer Farbe hervor, verschwinden wieder beim Erkalten; wenn man jedoch den Versuch öster macht, so bleibt die Schrift mit braunrother Farbe surück. Enthielt die Solution auch Eisen und Nickel, so erscheint die Schrift grun, weil Chloreisen gelb aussieht und Nickelsalz grün.

Kohlensaures Kobaltoxyd, Carbonate de cobalt, C. of c., durch doppelte Wahlverwandtschaft dargestellt, ein pfirsichblüthfarbnes Pulver, in Wasser unlöslich, in doppelt kohlens. Kali etwas löslich, viel leichter in kohlens. Ammoniak, besteht aus 63 K.oxyd und 37 Kohlensäure. - Kocht man Chlorkobalt mit überschüssigem doppelt kohlens. Kali, so wird 🧯 kohlens. K.oxyd 🕂 Kobaltoxydhydrat erhalten. — Schwefelsaures Kobaltoxyd, Sulfate de c., S. of c., durchs Auslösen des Metalls in conc. Säure in der Siedhitze, oder leichter aus Oxyd und verdünnter Saure, krystallisirt mit Wasser verbunden in dunkelrothen Säulen, löst sich in 24 Theilen kalten Wasser, nicht in Alkohol auf, verwittert und verliert sein Wasser in der Wärme, wird rosenroth, besteht aus 28,51 K.oxyd, 30,47 Schwefels. und 41,02 Wasser, giebt mit schwesels. Alkalien Doppelsalse von gleicher Form wie Magnesia-, Zink- und Eisenoxydulsalze. — } schwefelsaures Kobaltoxyd kommt als Kobaltvitriol in derhen Massen und als Ueherzug vor, fleischroth, glanzlos, kann auch künstlich erzeugt werden.]

Phosphorsaures Kobaltoxyd, Phosphate de e., Ph. of e., aus salpeters. Kobaltoxyd und phosphors. Natron erhalten; ein pfirsichblüthrothes, in Wasser unlösliches Pulver, löst sich aber in überschüssiger Phosphorsäure auf, wird durchs Erhitzen blau. Mengt man diesen Niederschlag mit 8 Theilen reinen, feuchten, gallertartigen Thonerdehydrat aufs innigste, trocknet sodann das Gemeng bis es brüchig wird, bringt es in einem bedeckten Tiegel langsam bis über die Kirschrothglühhitze, und lässt es etwa § Stunde lang glühen, so erhält men eine schön

blaue Farbe, Thénard's Blau, Bleu de Thénard, Bleu de cobalt. Man gewinnt dieselbe Farbe auch mittelst arseniks. K.oxyds, und braucht von diesem nur halb so viel auf eine gleiche Menge Thonerdehydrat, auch dadurch, dass man Ammoniakalaun mit einer Auflösung von salpeters. Kobaltoxyd vermischt, eindampst, trocknet und glüht, überhaupt durch jede Vereinigung von K.oxyd mit Thonerde. Die Farbe ist sehr schön, dem Ultramarin sehr gleichend, in versehiednen Farbentönen, allein sie hat den Nachtheil, dass sie lasirt, d. h. nicht gehörig deckt, durchscheinend ist, was der Ultramarin nicht ist; sie wird von Säuren nicht verändert, durch eine Auflöstenden auf der Ultramarin nicht thut.

Salpetersaures Kodessen Darstellung vorn S
sinrothen Prismen, zerfließ
der Wärme leicht in seine
giebt bei stärkern Erhitze
aus 40,9 K.oxyd und 59,1
stellung des Kobaltoxyds und

estaturatura Lateratura

الارزيان

as der Ultramarin nicht thut. Vitrate de c., N. of c., von le war, krystallisirt in karmoicht in Wusser auf, schmilzt in blei die Farbe sich verändert, si hüherer Hitze Oxyd, besteht Auflösung wird theils zur Darbaltpräparate gebraucht, theils

bei Löthrohrversuchen als Reagens für Thonerde und Magnesia.

## Achtzehntes Kapitel.

#### Vom Nickel

Das Nickel kommt in der Natur nicht häufig vor, meist mit Kobalt zusammen, dessen gewöhnlichster Begleiter es ist. 1751 wurde
von Cronstedt die Existens eines eignen Metalls im Kupfernickel (Arseniknickel) behauptet, und die nähern Eigenschaften desselben von Bergmen untersucht. Man findet es besonders mit Arsenik verbunden, als Kupfernickel, mit Kobalt, Eisen, Kupfer, oder als Arseniknickel mit doppelt so viel Arsenik verbunden, als Nickeloxyd in der Nickels chwärze,
als Schwefelnickel im Haarkies, als Schwefelnickel — Arseniknickel
im Nickelglanz, als Schwefelnickel — Spielsglanznickel in dem Nikkelsptersglanzerz, als basisch arseniks. Nickeloxyd im Nickelokker; endlich findet sich das Metall auch im Meteoreisen.

[Kupfernickel, Nickel arsenical, Copper-Nickel, kommt in mannigfaltigen äußern Formen vor, nierförmig, kuglig, traubig, baum-staudenartig, derb und eingesprengt, Bruch grob- und kleinkörnig, metallglänzend, kupferroth, häufig braun und grau angelaufen. Findet sich auf Silber- und Kobaltgängen im Gneis, Syenit, Glimmerschiefer, auch im Kupfürschiefer, begleitet von Speiskobalt, gediegen Silber, Quara etc.; ao in VVestphalen bei Olpe, in Hessen bei Riechelsdorff und Biber, in Baden, im sächs. Erzgebirge bei Schneeberg, Freiberg, in Böhmen zu Joachimsthal, in Thüringen bei Saalfeld, in Steyermark bei Schladming, in Ungarn, Frankreich, England.]

Die Darstellung des Nickels wurde früher nur im Kleinen unternommen, aber in neuester Zeit im größern Umfang, seitdem es zur Verfertigung von Argentan verwendet wird. Da die Kobalterze oft reich an Nickel sind, so kann man es aus ihnen gewinnen, namentlich wird es aus Kupfernickel, oder aus der Kobaltspeise, welche hauptsächlich aus Arseniknickel bestehen, dargestellt. Es sind verschiedne Methoden der Gewinnung vorgeschlagen worden, unter denen die von Wöhler \*) wohl den Vorzug verdient. Um nämlich das Nickel vom Arsenik zu befreien, wird die gepulverte Speise mit 3 Theilen Schwesel und Pettasche gemengt, in einem Tiegel bei gelinder Hitze geschmolzen, in Wasser aufgelöst, wodurch ein metallglänzendes Pulver zurückbleibt, arsenikfreier Schweselnickel, während sich das Arsenik mit Schwesel verbunden und mit erzeugtem Schweselkalium vereint in Wasser ausgelöst hat. Sollte sich noch etwas Arsenik mit dem Nickel verbunden finden, was bei zu großer Hitze wohl der Fall sein könnte, weil dann das Schwefelnickel zusammensintert und dadurch die auflösende Kraft der Schweselleber gegen das Arsenik vermindert wird, so muss die Masse sein gepulvert und die Operation wiederholt werden. Das Schwefelnickel wird abgewaschen, in conc. Schweselsäure unter Zusatz von etwas Salpetersäure aufgelöst (oder auch in Salpeters.). — Hatte man ein nickelhaltiges Kobalterz in Arbeit, vergleiche Seite 156 beim Kobalt, so ist in der von Arsenik befreiten Auflösung auch Nickeloxyd vorhanden. Die Abscheidung von Eisen, Kupfer ist bereits vorn gelehrt, so wie die Fallung von Kobalt- und Nickeloxyd. Man scheidet dieselben, wenn das Nikkeloxyd, wie bei Anwendung von Speise oder Kupfernickel, vorwaltet, also: Man übergiesst die beiden mit einander verbundnen Metalloxyde mit Ammoniak, in welchem sie sich zu einer blauen Flüssigkeit auflösen, dieselbe wird mit frisch abgekochtem destillirten (luftfreien) Wasser verdünnt, mit Aetzkali versetzt, bis dieselbe ihre blaue Farbe verloren hat, hierauf das Gestals lustdicht verschlossen. Die vom aufgelöst gebliebnen Kobaltoxyd rothe Flüssigkeit wird abgegossen, der grüne Niederschlag abgesüsst, und als reines Nickeloxyd ausgehoben, soll es aber auf Nickelmetall benutzt werden, so wird es in sauerkleesaures Oxyd verwandelt, und dann gelind erhitzt, wobei dasselbe als ein regulinisches

<sup>•)</sup> P. A. Bd. 6. 8. 227.

granes Polver zurückbleibt. Um es zusammenzuschmelzen bedarf es einer sehr großen Hitze, der eines Porzellanofens, oder eines gut eingerichteten Gebläseofens, in welcher Hitze das Oxyd auch ohne Reductionsmittel, bei durch eine Decke von Glaspulver abgehaltnem Luftzutritt, sich reducirt. (Dass man Nickeloxyd auch mittelst Wasserstoffgas bei gelinder Hitze reduciren kann, ist I. Seite 93 gelehrt und angegeben worden, dass das so reducirte staubförmige Nickel pyrophorisch wirkt.) Das Nickel hat eine fast silberweiße Farbe, ist stark glänzend, hart, dehnbar, sowohl warm als kalt, läßt sich zu Draht ziehen und zu Blech walzen, (ist es nicht ganz von Arcenil- frei, so zeigt es sich spröde, bricht e), specif. Gewicht 8,279, des unter dem Hammer, beko. gehämmerten 8,66, Richter ch und attractorisch, aber weniger beträchtlich als Eise balt, behält den magnetischen ens dem des Mangans gleich-Zustand; sein Schmelzpu kommend; es oxydirt sic Luft, läfst sich aber im Sauerdesselben zur Darstellung von stoffgas verbrennen. Mar von Kupfer, Zink und Nickel, Argentan, oder Neusilber,

[Es wird in Schneeberg von Geitner, in Wien vom Hrn. v. Gersdorf, (Wernigerode) sum Behuf der Argentansabrikation ausgeschieden. Ueber die Gewinnung des Nickels im Großen siehe Erdmann in D. p. 17. Bd. 23, S. 483. — Liebig Darstellung von arseniksreiem Nickel in

Nickel gefertigt, Meteorstahl damit dargestellt (vergl. vorn Seite 127).

nch hat man Magnetnadeln aus

P. A. Bd. 18. S. 164., Dufloe desgl. im E. J. Bd. 9. S. 132.]

Legirungen des Nickels.

(von welcher beim Kupfer

Nickel mit Eisen. Wenn reines Eisen mit 10 greinem Nickel zusammengeschmolzen wird, erhält man eine weniger schmiedbare Legirung, die einen Stich ins Gelbliche hat, eie rostet weniger als Eisen.

Nickel mit Kupfer und Zink, Neusilber, Argentan, siehe beim Kupfer weiter unten.

1) Nickelexyd, Protoside de nickel, Pr. of n., kommt in der Nikkelschwärze vor, wird theils auf nassem Weg durch Niederschlagung eines Nickelsalzes, Chlornickel, mit Aetzkali als Hydrat, oder auf trocknem durchs Glühen des salpeters. Salzes, durchs Calciniren des Metallstaubes mit Salpeter erhalten. Ein dunkel aschgraues, geschmackloses Pulver, nicht mehr retractorisch, in jedem Ofenfeuer unschmelzbar, besteht aus 78,7 Nickel und 21,3 Sauerstoff, giebt mit Wasser ein apfelgrünes Hydrat, welches 19 g Wasser enthält und als färbender Stoff im Chrysopras vorkommt, welcher daher auch an trocknen Orten allmälig immer bleicher wird, während er an feuchten auf bewahrt seine schöne

Farbe behält; im Pimelith findet sich Niekelexydhydrat mit Hagnenia verbunden. Das Oxyd lüst sich leicht in Säuren auf, und giebt grün gefürbte Salze, welche süßlich, metallisch, schrumpfend schmecken, Uebelkeit und Erbrechen erregen, von hydrothions. Schwefelammonium schwarz, von Cyaneisenkalium grünlich-gelblich niedergeschlagen, von ätzenden und kohlens. Ammoniak aber mit himmelblauer Farbe ausgelüst werden, indem sie eigne Doppelverbindungen erzeugen. Nickeloxyd verbindet nich leicht mit mancherlei Basen, als Thonerde, Magnesia, Alkalien, welche Verbindungen östers nur schwierig getrennt werden können, so wie dem überhaupt eine quantitative Analyse der Nickelverbindungen große Schwierigkeiten hat. Nickeloxyd fürbt Glassiässe hyacinthroth, macht daher die Farbe des mit reinem Kobaltoxyd gostrbten Glasses ins Purpurrothe, ins Violet übergehen. — Das Nickeloxyd findet in der Technik keine Anwendung, insofern man nicht hier bemerken will, daß viele Smaltesorten Nickeloxyd enthalten.

[Liebig über die Darstellung von arsenikfreiem Niekeloxyd in E. J. Bd. 8. S. 48. — Berthier in D. p. J. Bd. 22. S. 311.

2) Nickelüberoxyd, Deutoxide do m., D. of m., wird theils durch gelindes Erhitzen des salpeters. Salzes gewonnen, denn bei größerer Hitze entmischt sich das Ueberoxyd, oder durch Behandlung des Oxyds mit Chlorwasser, wobei ein Theil in Chlornickel sich umwandelt, der andere in Ueberoxyd. Es ist ein schwarzes Pulver, speeis. Gewicht 4,846 bei 16°, entbindet in der Hitze Sauerstoffgas, ebenso bei der Behandlung mit Schwesel- und Salpetersäure, mit Salzsäure übergossen entbindet es Chlorgas, indem es sich aussolist; es besteht aus: 71,14 Nickel und 28,86 Sauerstoff.

Kohlenstoffnickel, Carbure de m., Carburet of m., durch Reduction des Oxyds mit Kohle bildet sich stets eine gewisse Portion dieser Verbindung, welche nach dem Auflösen in Salzsäure ungelöst zurückbleibt; eine dem Grsphit sehr ähnliche, weniger blättrige Substanz.

Schweselnickel, Sulfure de m. Sulphuret of m., kommt in der Natur als Haarkies in seinen haarsomigen Nadeln vor, von messinggelber, ims Stahlgraue gehender Farbe, Metallglanz, am VVesterwald im Siegenschen, in Böhmen — selten; man kann diese Verbindung auch sowohl auf trocknem VVeg, durchs Zusammenschmelsen des Metalls oder Oxyds mit Schwesel unter Feuererscheinung darstellen, als auch durch Niederschlagen eines neutralen Salses durch Schweselwasserstoffgas; durch letztere Behandlungsweise erhält man ein dunkel braunschwarzes Pulver, welches sich in einem Ueberschuss von hydrothions. Schweselammenium ausstät. Das auf trocknem VVeg gewonnene ist graugelb, metallglänsend, spröde, retractorisch, löst sich in Schwesellsber in der Schmelzhitze aus, indem ein Schweselsals sich bildet von Schweselnickel — Schweselkalium. Es besteht aus 64,8 Nickel und 35,2 Schwesel. —

#### 170 Schwefel-, Chlornickel, Kohlens., schwefels., phosphors. salp.s. N.

Doppelt Schwefelnickel kommt im Nickelglans mit Doppelt Arseniknickel vor, derb, von blättriger Textur, metallglänzend, feinkörnig, lichtbleigrau, angelaufen, specif. Gewicht 6,12, findet sich in Selweden - Schwefelnickel, durch Reduction des schwefels. Nickeloxyds mittelst Wasserstofigas in der Warme; ein blassgelbes, metallglänzendes Pulver, leicht schmelzend, besteht aus 78,61 Nickel und 21,39 Schwefel. — Phosphornickel, weils, sprode, leicht schmelzbar. Chlornickel, Chlorure de n., Chloride of n., salzsaures Nickeloxyd, Muriate, Hydrochlorate de n., M. or H. of n., durch Auflösen des Oxyds oder Metalls in Salzsaure dargestellt, krystallisirt mit Wasser verbunden in a Säulchen, welche in feuchter sich in Wasser und Weingeist Luft zerflielsen, in trockn. leicht auflösen; durch st en verliert das Chlornickel das Wasser und erscheint dar art sich in goldgelben, glänzenand 54,5 Chlor, das krystalliden Schuppen, besteht au-7 Nickeloxyd, 24,93 Salzsäure, sirte enthält 40,9 0 VVas und 40,90 VVasser. Ma verdünnte Auflösung als sympathetische Tinte benutz htbare Schriftzüge durch stareiniger Zeit durch wieder aufkes Erhitzen gelb erscheit.

genommenes Wasser verschwingen man hat auch eine saure Auflösung zum Brunfren von Flintenläufen vorgeschlagen, aber ohne dafs

diese theure Flüssigkeit mehr und besseres leistete, als die vorn I. Seite

277 angegebne. — Cyannickel, wasserfrei hellbraun, wasserbaltend

iblassapfelgrän, gieht mit Cyannetallen Doppelverbindungen.

Kohlensaures Nickeloxyd, Carbonate de n., C. of m., ein geünes, in Wasser unlösliches Pulver, besteht aus 63 Nickeloxyd and 27 Kohlens.; es scheint auch ein Doppelt kohlens. Salz zu existiren. — Schwefelsaures Nickeloxyd, Sulfate de n., S. of n., durchs Auflösen des Oxyds und Metalls in verdünnter Schwefelsäure, da concentrirte Säure letzteres nicht angreist. Die dunkelgrüne Flüssigkeit krystallisirt in smaragdgrünen Säulen, enthält chemisch gebundnes Wasser, löst sich in 3 Theilen kaltem Wasser, nicht in Alkohol auf, verwittert in der Wärme, wird weiß, beim hestigern Erhitzen gelb, besteht aus 26,73 Nickeloxyd, 28,51 Schwefels, und 44,77 VVasser. Giebt mit schwefels. Affalien krystallisirbare Doppelsalze. — Ein basisches Salz erscheint als ein grünes in Wasser unlösliches Pulver. — Phosphore aures Nickeloxyd, Phosphate de n., Ph. of n., durch doppelte Wahlverwandtschaft, ein hellgrünes, in Wasser unlösliches, in stärkern Mineralsäuren lösliches Pulver.

Salpetersaures Nickeloxyd, Nitrate de n., N. of n., durchs Austosen des Oxyds und Metalls in Salpetersäure, krystallisirt mit Wasser verbunden in grünen seinigen Prismen, zersließet in seuchter, verwittert in trockner Luft, löst sich in 2 Theilen Wasser auf, auch in Weingeist, wird durchs Erhitzen serlegt, erst in ein basisches Salz,

helleren von Farbe, dam in Ueberoxyd, und bis gesteigerter Miste in Oxyd. Es besteht ma 25,8 Nickoloxyd; 37,2 Salptters., 35,0 YVasser.]

## Neunzehntes Kapitel.

#### Vom Cerer.

[Das Cerer, Cérium, Cerium, von Bervelius, Hisinger und Klepreth
1803 im Gererit entdeckt, findet sich nur sehr sparsam in der Natur,
theils als \( \frac{1}{2} \) kiesels. Oxydul, Cererit, als \( \frac{1}{2} \) kiesels. Oxydul mit \( \frac{1}{2} \) kiesels. Eisenoxydul und \( \frac{1}{2} \) kiesels. Yttererde, im Gadolinit; als \( \frac{1}{2} \) kiesels. Cereroxydul, Yttererde, Kalk, Thonerde, Eisen- und Manganoxydul, im
Cerin, Orthit, Pyrorthit; ferner als Fluorcerer, so auch im
Yttrocererit, mit Fluorealeium und Fl. Yttrium verbunden.

Cereroxydul wirdt weder durch Kalium, noch durch die Voltssche Säule auf nassem VVeg reducirt, wohl aber durch sehr starke Batterien, durch Kohle in der Glübbitze, auch das Chlorcerer durch Kalium serlegt, indem man dann den Bückstand in VVasser außöst, bleibt das Metall surück. Ein chocoladenfarbnes Pulver, welches unter dem Polirstahl eine stahlgraue Farbe, wanig Glans annimmt, oxydirt sich an feuchter Luft, im VVasser bei niederer Temperatur fast gar nicht, aber bei 90° besonders rasch, leitet die Elektrieität nicht, entaündet sich vor dem Glühen an der Luft, verbrenat mit Lebhaftigkeit zu Oxyd, detonirt mit salpeters, und chlors, Kali, zerlogt das VVasser unter Mitwirkung von Säuren.

1) Cereroxydul, Protoside de oérium, Pr. of a, wird aus dem Cererit dargestellt, und aus dem daraus gewonnenen Chlorcerer mittelst Actakali als Hydrat niedergeschlagen; ein weises Pulver, wird an der Lust schnell gelb (Oxydul-Oxyd), besteht aus 85,18 Cerer und 14,82 Sauerst., giebt theils farblose, theils wanig violet gesärbte, suckersüs, dann susammenzichend sehmeckende Selze, die von Schweselwasserstoffgas nicht, von Cyaneisenkalium weis niedergeschlagen werden. — 2) Gereroxyd, Deutoxide de oér., D. of a., durchs Glühen des salpetersoder kohlens. Oxyduls erhalten, hat eine röthlichbraume Farbe, besteht aus 79,9 Cerer und 20,1 Sauerst., giebt mit VVasser ein hellgelbes Hydrat, mit Säuren gelbe, auch pomeransengalbe Salze, welche säuerlichsüs, stark susammensiehend schmecken; sie werden durchs Kochen mit Salzsäure in Oxydulsalze verwandelt, unter Chlorentwickelung, werden vom hydrothions, Schweselammonium weis niedergeschlagen. — Cereroxydul-Oxyd, ein eitronengelbes Pulver.

Kohlenstoffcerer, Carbure de cer., Carburet of c., durch Reduction des Oxyds mit Oel in der Hitze, dunkelschwarzbraun, catzundet sich noch warm von zelbst an der Luft, wird von Säuren nicht aufgelöst. — Schwefelcerer, Protosulfure de cer., S. of c., theils,

indem über glühendes Oxyd Dample von Schwefelkohlenstoff geleitet werden, oder aus Oxyd und Schwefelleber; nach der ersten Methode erhalten ein hellrothes, leichtes Pulver, nach der zweiten Verfahrungsart goldgelbe Schuppen, wie Musivgold (Schwefelzinn); es lost sich unter Entbindungen von Schweselwasserstoffgas in verdünnten Säuren auf, besteht aus 74 Cerer und 26 Schwefel. - Anderthalb Schwefelcerer kennt man nur in Verbindung mit andern Schwefelmetallen, nicht isolirt. - Chlorcerer, Protochlorure de cer., Chloride of c., salzsaures Coxydul, Protomuriate, Phydrochlorate de c., M. or H. of c., eine farblose Anflösung, welche sich an der Luft leicht oxydirt, gelb wird, und orcerer übergeht, die Salzmasse er und Weingeist auf, letzter wird leicht feucht, lös besteht aus 56,44 Cerer und brennt dann mit grün 43,56 Chlor. - Ande erer, Deutochlorure de cér., D. of c., salzsaures riate, D. hydrochl. de c., eine , Protofluorure de cér., Fl. rothgelbe Flüssigkeit, r. - Anderthalb Fluorceof c., ein weisses, u rer, Deutofl. de c., D in der Natur vor, theils in gel-

ben, undurchsichtigen 6 theils erdig, weiß, oder rosenroth, theils mit Fluorealeium und Flyttrum, als Yttrocererit, als eine krystallinische Masse, grauweiß, violet. — Auch findet sich eine Verbindung desselben mit Oxyd.

.... Kehlenszurer Gereroxydul, Protocarbonate de cer., C. of c., mein weisste, unbosliches Pulver, kommt in kleinen weisen Krystellen als: Anflug wor. - Das Oxydsalz schmutzig weils. - Schwefelsaures Cereroxydul, Protosulfate de cer, S. of c., bildet kleine, . Malaamethystfarbne VVürsel, welche sich in VValuer schwer auflösen, giebt mit schwefels. Kali ein Doppelsalz; es besteht aus 57,38 C.oxydul und 42,62 Schwefels. - Schwefels, Gereroxyd, Deutosulfate de tofr. , D. of c., bildet citronengelbe Nadeln, verwittert allmahlig, gicht , mit schwesels. Kali ein Doppelsalz. - Phosphorsaures Gereroxydul, Protephosphate de cen, Ph. of c., durch doppelte Wahlverwandtschaft, ein weiler, in Wasser unlösliches, aber in Salz- und Salpetersäure, nicht in Phoaphorsaure, auflösliches Pulver. - Salpeitereaures Cerenonydul, Protonitrate de cér., N. of c., krystallisirt in farblosen Blättehen, löst sich in Wasser und Weingeist auf, besteht aus 50 C.oxydul und 50 Salpetera. - Salpetersaures Cereroxyd, Deutonitrate de sen., D. of e., eine rothgelbe Salzmasse, welche leicht Wasser anzieht. - 3 kieselsaures Gereroxydul, Protocilicate de cer., S. of e., kommt als Cererit vor, in derben Massen, von braunrother Farbe, specif. Gewicht 4,7 bis 9 (vergleiche auch das au Anfang gesagte). Alle diese Fossilien sind Schweden eigenthümkich, aber auch auf Grönland gefunden worden.]

# Zwanzigstes Kapitel.

#### Vom Blei

Das Blei, Plomb, Lead, (Saturn), kommt im Mineralreich häufig vor, und war, wegen der leichten Ausbringung seiner Erze bei geringer Hitze und einfachen Einrichtungen, den ältesten Völkern bekannt, wurde von ihnen verarbeitet. Es kommt vor:

- [1) Gediegen, draht-, haarformig, ästig, bleigrau, meist schwärzlichgrau angelaufen, im Bleiglanz; so hat man es in Böhmen, England, Nordamerika, auf Madera gefunden. Es ist viel bestritten worden, und manches angebliche gediegne Blei war ein Hüttenproduct, allein die angeführten Fundörter dieses seltnen Minerals sind bei den sichersten Angaben unbezweifelbar\*).
  - 2) Bleioxyd, natürliche Mennige, Plomb minium, M. natif, native red exide of lead, findet sich derb, angeslogen, eingesprengt, Bruch erdig, mitunter dem Flachmuschlichen sich nähernd, matt, morgenroth ins Bräunliche; zu Brilon in VVestphalen, Regbzk. Arnsberg, in Galmei eingesprengt, mit Bleierzen zu Kall in der Eissel, Regbzk. Aachen, auf der Insel Anglesea, im Badischen.]
- 3) Bleiglanz, Galène, Plomb sulfuré, Galena, Lead-giance, kommt sehr häufig vor, sowohl in Krystallen, in Würseln, Oktaëdern, Kubooktaëdern, meist drusig verbunden, zu Kugeln vereint, als auch in besondern äußern Gestalten, krystallinisch und derb; Textur blättrig, zum Strahligen sich neigend, starker Metallglanz, bleigrau ins Stahlgraue und Eisenschwarze, auch bunt angelaufen in Folge beginnender Zersetzung, specif. Gewicht 7,0 bis 7,6. Fast stets enthält der Bleiglanz Schweselsilber in sich, und wäre es noch so wenig, hin und wieder Gold, Spießglanz. Man trifft Bleiglanz auf Lagern und Gängen im Urgebirge, im Gneis, Thonschiefer, Kalk, begleitet von Kupfer-, Eisenkies, Blende, Bleiund Silbererzen; so im sächs. Erzgebirge bei Freiberg, im Badischen zu Wolfach, in Schottland, Schweden, Norwegen; im ältern Granit eingesprengt zu Schreibershau, auf Gängen mit Blende und Kupserkies zu Silberberg, in Schlesien. Im Uebergangs- und Flözgebirge, in Grauwacke, Kalk, ältern Sandstein, mit Bleierzen, Galmei, Blende, Brauneisenstein, Thoneisenstein, Kupferlasur, Fahlerz, mit Fluss-, Kalk-, Schwerspath, Quarz als Gangart. Bleiglanz bricht auf diese Weise im preuss. Staat: im Regbzk. Arnsberg, im Siegenschen bei Altenseelbach, Burbach, im Grunde Seel- und Burbach, Willnsdorf; im Regbzk. Trier, bei

<sup>\*)</sup> D. d. sc. n. T. 41. p. 412.

Bleialf, Kreis Prümm, Grach bei Bernkastel; Regbzk. Aachen, an vielen Orten im Kreis Aachen und Gmünd; Regbzk. Cöln bei Commern am Bleiberg, Kreis Lechenich, im zerreiblichen Sandstein zugleich mit andern Bleierzen eingesprengt; dieser Sandstein bildet ein mächtiges Lager \*). Das Erz nennt man Sand- oder Knottenerz, Plomb sableux. Ferner in demselben Regbzk. zu Bröl, Wielberg, im Kreis Waldbröl; Regbzk. Coblenz zu Linz a. Rh.; im Regbzk. Oppeln bei Tarnowitz. Am Harz zu Klausthal, Zellerfeld, Lautenthal auf Gängen, im Rammelsberg bei Goslar auf Lagern, am Unterharz im Pfaffenberg bei Neudorf im Anhalt-Bernburgschen, in enberg, Böhmen, Galizien, Ungarn, zu Schemniz, Kapnic.

garn, zu Schemniz, Kapnie.
Derbyshire, im Kreis King
berland, bei Alston-Moore,
Lancashire, Devonshire, Co
in Aberdeenshire, zu Lead
head in Dumfriesshire, in .
goët bei Carhaix im Deptm.

enberg, Böhmen, Galizien, Unl im nordwestlichen Theil von
, in Shropshire, Durham, CumNorthumberland, Mendip-Hills,
ire, Denbighshire. In Schottland
rhead in Lanarkshire, Wanlockkreich zu Poullaouen und HuelVillefort und Viallaz im Deptmt.

de la Lozère, zu St. Croix-aux-mine, zu St. Marie-aux-mines (Markirchen), zu Giromagny in dem Deptmt. der Vogesen u. a. a. O. m.; in den Niederlanden zu Wedrin bei Namur.

Bleischweif, Galène antimonifère (dichter Bleiglanz), ein mit Schweselspieseglanz verbundner Bleiglanz, ohne alle blättrige Texter, derb, mit spieglichen Ablösungen; ähnlich verhält sich der sogenannte Bleisch im mer; in England, Sibirien, am Harz, Baden, Baiern. — Bleimulm, Bleischwärze, zersetzter Bleiglanz, schuppig, schimmernd, bleigrau, zerreiblich.

[Schweselblei - Schweselspiesglans in verschiednen Verhältnissen, Zinkenit, Jamesonit, Federerz, mit Schweselspiesglanz und Schweselkupser, Bournonit, Schwarzerz; siehe unter "Spiessglanz."]

Bemerkungen. Je größer der Silbergehalt im Bleierz wird, desto mehr tritt die blättrige Textur des Bleiglanzes zurück, und die körnige hervor, mit der Höhe der bleigrauen Farbe nimmt der Bleigehalt zu und der Silbergehalt ab. Was letztern betrifft, so ist schon oben bemerkt worden, daß kaum ein Bleiglanz völlig silberfrei gefunden wird, die Mengen des Silbers sind aber sehr abweichend, von 0,03 bis zu 35,5%, ersteres in dem Tarnowitzer Bleiglanz in Oberschlesien, letzteres im lichten Weißsgültigerz von Freiberg, welches aber schon zu den Silbererzen gehört. Wenn ein Bleiglanz 0,18 bis 0,50% Silber enthält, so

<sup>\*)</sup> Der Bleiberg bei Commern, v. Ocynhausen und v. Dechen, in K. A. f. B. u. H. Bd. 9. 8. 60.

ist er schon sur Entsilberung anwendbar, und wird eilberhaltiger Bleiglanz genannt. Mitunter führt der Bleiglanz auch Gold:

[Selenblei, Plomb sélénfard, theils allein, theils mit Selenkupfer, Selenkobalt, Selenquocksilber. — Chlorblei kommt theils mit Bleioxyd, Bleihornerz von Mendipp-hills in Somersetshire in England, theils mit kohlens., phosphors., arseniks. Bleioxyd verbunden vor, daher von demselben bei jenen Erzen.]

Kohlensaures Bleioxyd, Weisbleierz, Bleispath, Plomb blane, Pl. carbonaté, white Load ore, Carbonate of Lead, kommt in Krystallen vor, die sich auf eine gerade rhombische Säule zurückführen lassen, ihre Form ist sehr mannichfaltig, oft in langen Nadeln, haarformig; derb, zellig, zerfressen, eingesprengt, Bruch uneben kleinkörnig, durchsichtig mit doppelter Strahlenbrechung, bis durchscheinend, starkglanzend, Diamantglanz, bis wenig glanzend; weiß ins Graue, Gelbe. Braune, auch blau und grün, speeis. Gewicht 6,0 bis 6,6. Findet sich auf Gängen im ältern Gebirge, im Gneis, Glimmer-, Thonschiefer, Kalk, Grauwacke, auf Lagern im Flözkalk, begleitet von Bleiglanz, Brauneisenstein, Kupfererzen, Blende, Galmei, Kalk-, Flus-, Schwerspath. Weissbleiers findet sich im preuß. Staat im Siegenschen, Regbzk. Arnsberg. bei Müsen, Niederdilfen, Herdorf; im Regbzk. Coln im Bleiberg bei Commern; in Oberschlesien bei Tarnovvitz. Am Harz zu Klausthal und Zellerfeld, im sächs. Erzgebirge zu Freiberg, Zschopau, Joh. Georgenstadt; in Bohmen zu Bleistadt, Miels etc.; in Baiern, Baden, Kärnthen, zu Bleiberg, in Ungarn, Galizien, in Frankreich, England, Schottland (a. a. O), Sibirien.

Bleierde, Pl. blane lithoide, zersetztes, verwittertes Bleierz, kohlens. Bleioxyd mit Thon, Eisenoxyd, Kiesel gemengt, derb, zum Theil in rundlichen Massen, weich, zerreiblich, Bruch erdig, matt, grau ins Gelbe, Grüne, Rothe, Braune, apecif. Gewicht 5,57; begleitet Weißbleiers, Bleiglanz. Findet sich im preuß. Staat zu Kall in der Eiffel, Regbzk. Aachen, bei Tarnowitz in Oberschlesien; am Harz, sächs. Erzgebirge, Baiern, Baden, England, Schottland.

[Bleihorners von Matlock, besteht aus kohlens. Bleioxyd — Chlorblei, in geraden 4seitigen Säulen, halbdürchsichtig, Diamantglanz, wasserhell, ins Graue, Gelbe, Grüne, specif. Gewicht 6,0 bis 6,5. — Schwefels. — kohlens. Bleioxyd, Pl. sulfato-carbonaté, kommt zu Leadhills in Schottland vor, auch mit kohlens. Kupferoxyd vermengt.]

Schwefelsaures Bleioxyd, Vitriolbleierz, Plomb vitreus, Pl. sulfaté, Vitriol of Lead, kommt theils in Oktaëdern krystallisirt vor, theils in krystallinischen Massen, eingesprengt, zerfressen, Bruch kleinmuschlig, durchsichtig bis durchscheinend, starkglänzend, Diamantglanz,

weiß ins Graue und Gelbliche, braungefleckt, specif. Gewicht 6,2 bis 6,7. Auf Gängen im Gneis, Grauwacke, Thonschiefer, von denselben Fossilen begleitet, im preuß, Staat im Siegenschen bei Müsen, bei Burbach im freien Grund, bei Littfeld etc. Besonders am Harz bei Klausthal, Zellerfeld, in Baden, in Schottland und England, Ungarn, Sibirien.

Phosphorsaures Bleioxyd, Grün-, Braunbleierz, Plomb phosphaté, Phosphate of Lead, kommt theils in Krystallen vor, deren Grund form ein bestimmtes Rhomboëder, in sechsseitigen Säulen, oft nadelförmig, in Drusen, Kugeln vereint, theils nier- und traubenförmig, zellig, als Ueberzug, derb, Texti hlig und fasrig, Bruch körnig ins Muschlige, durchscheine hsichtig, glänzend, Fettglanz, is 7,26; alles phosphors. Bleigrün, gelb, braun, specif, ( erz enthält etsvas Chlorblei niks. Bleioxyd. Es findet sich in Felsarten aller Zeiten, beauf Gängen, meist nur auf gleitet von Bleierzen, Brai pfererzen, Blende, Silbererzen, Kupfer - und Eisenkies, Fl th, Quarz. Fundörter im preuß. Staat: Bleiberg bei Comm öln, auf Sandstein; Virneberg bei Rheinbreitenbach, Regbza. Courena, un Herzogthum Nassau bei Holz-

appel, Daisbach, Lindenbach; am Harz, sächs. Erzgebirge, Böhmen, Baden, Ungarn, Frankreich, England, Schottland, Sibirien.

[Arseniksaures Bleignyd, Plomb arseniate, Arseniate of Lond; findet sich in sechsseitigen Säulen, gelb, grünlich, braun, weich, serreiblich, flockig, nierformig, knollig, Textur fasrig, Bruch muschlig ins Erdige, undurcheichtig, schwach fettglanzend, specif. Gewicht 5,0 bis 6,4, enthält fast stets Chlorblei, oft auch phosphors. Bleioxyd; findet sich auf Bleigängen mit Flusspath, Quarz, in Frankreich, England, Sibirien. - Chromsaures Bleioxyd, rother Bleispath, siehe beim "Chrom." - Molybdansanres Bleioxyd, gelber Bleispath, siehe beim "Molybdin." - Wolframsaurer Bleioxyd, siehe beim "Wolfram." - Thonesures Blefoxyd, Bleigummi, Plomb gomme, in nierförmig in Stücken, getropft, bräunlichgelb, durscheinend, glänsend, von muschligem Bruch, findet eich nur en Huelgoët in der Bretagns in Frankreich.]

Ueber das Ausbringen des Bleies.

Das Ausbringen des Bleies ist nach der Beschaffenheit der Bleierze selbst verschieden; man kann dieselben eintheilen in oxydirtes Blei und in Schwefelblei enthaltende.

I. Ausbringen des Bleies aus dem Bleiglanz.

Da der Bleiglanz unter allen Bleierzen am häufigsten vorkommt, so bedient man sich desselben auch gewöhnlich um Blei zu gewinnen. Der Verhüttungsprozess ist an sich sehr einsach, allein da sehr gewöhnlich fremde Schweselmetalle dem Bleiglanz beigemengt sind, als wie besonders Schweselkupser (Schw.zink, S.spiessglanz, S.arsenik), so werden die nothwendigen Operationen, um Kupser und Silber vom Blei zu scheiden, immer verwickelter, woher es denn auch kommt, daß das Ansbringen der Bleierze sehr verschiedenartige hüttenmännische Arbeiten ersordert. Die Methoden des Ausbringens des Bleies aus dem Bleiglanz sind theils in Bezug auf die Behandlung desselben in verschieden construirten Oesen, mit verschiedenen Zuschlägen, geröstet oder ungeröstet, theils in Rücksicht auf das Brennmaterial, verschieden.

Um aus dem Bleiglanz das Blei zu gewinnen, kann ein zweisacher Weg eingeschlagen werden, einmal sucht man den Schwefel durchs Rösten möglichst zu beseitigen, wodurch ein anderer Theil desselben sich in Schweselsäure umwandelt, und mit dem durchs Rösten erzeugten Bleioxyd zu einem basisch schwefels. Bleisalz sich verbindet, woher es dann kommt, dass beim Schmelzen der gerösteten Erze mit Kohlen sich neben metallischem Blei auch Bleistein, matte de plomb, erzeugt, welcher aus durch Reduction entstandnem Schwefelblei (und andern Schweselmetallen) besteht, und einer gleichen Behandlung unterworfen werden muss, als der Bleiglanz selbst; Röstarbeit, Eine zweite Methode beruht in der Anwendung von Eisen, um durch dasselbe, ohne vorgängige Röstung, das Blei vom Schwefel zu scheiden, welcher in der Hitze größere Verwandtschaft zum Eisen besitzt, als gegen das Blei. Man nennt dieses Versahren die Niederschlagsarbeit, methode de précipitation. Endlich hat man wohl auch beide Verfahrungsarten mit einander verbunden, d. h. man röstet die Erze, und setzt sie dann mit einem Zuschlag von Eisengranalien durch.

1) Verschmelzen gerösteter Erze. Das Rösten wird, wie I. Seite 292 angegeben worden ist, theils in Hausen, theils in eignen Oesen vorgenommen, letzteres ist besonders bei Bleiglanzschliechen sehr vortheilhaft; in England wird alles Erz, welches in schottischen Oesen verschmolzen werden soll, in eignen Flammösen geröstet, roasting furnace, fournesu de grülage\*), welche eine ehne Sohle von 6 engl. Fuß Länge und Breite haben, an jeder Seite 3 Oessingen, in der Mitte die größere, um das Erz einzutragen und auszuziehen, die beiden andern zum Wenden desselben; zu gleichem Zweck sind auch an der der Feuerung entgegengesetzten Seite 2 Oessinungen sngebracht. Zur bessern Vertheilung der Hitze besinden sich 2 Füchse an derselben Seite, welche in den gemeinsamen Schornstein ausmünden. Die Heerdsohle von seuersesten

12

I. 2.

<sup>\*)</sup> Dufrency und Beaumont in den A. d. M. Tom. 16. p. 404; K. A. f. B. u. H. Bd. 14. S. 361.

Steinen liegt auf einer gusseisernen Platte, die von eisernen Säulen getragen wird. Zur Bleiarbeit bedient man sich verschiedner Oefen, der Halbhohösen, der Krummösen, schottischen Oesen (sehr niedriger Krummöfen), der Flammöfen.

1. Die meistens gebrauchten Krummöfen haben etwa 41 Fuß Höhe, 1; F. Breite, 3 F. Tiefe, eine offne Brust oder ein Auge, so dass die geschmolzne Masse stetig aus dem Heerd in den Spurtiegel des Vorheerds fließen kann, welchem zur Seite ein Stichheerd liegt, in welchen die geschmolzne Masse aus dem Vorheerd abgestochen werden

kann; beide sind mit Ger Rückwand die nöthige Lu Schlacken auf, um das aschliech und Schlacken ir auf; während dem samn die Schlacke scheidet sie die mittlere Schicht bild ab, erstarren, und werder

osen; eine Form führt an der ing giebt man blos Kohlen und fördern, dann giebt man Erznässigen Verhältnis mit Kohlen schmolzne Masse im Vorheerd, etall und dem Stein, welcher ken kühlen sich an der Luft Zeit mit Haken abgezogen, und

bilden runde Stücke. Hat sich der vorheerd gehörig gefüllt, so sticht man ab und lässt den Inhalt desselben in den abgewärmten niedriger liegenden Stichheerd abfliesen, man entfernt die Schlacken, dann den Stein, welcher flüssiger ist und daher langsamer fest wird, bedeckt die Oberfläche des Bleies mit Kohlengestübbe, und gießt es dann in eiserne, meist schüsselförmig gestaltete Formen, wodurch es die Gestalt von Blöcken erhält, saumons, pigs. Produkte dieses Schmelzens sind: 1) Werkblei, Plomb d'oeuvre, welches in der Regel silberhaltig ist, 2) Bleistein, matte de plomb, welcher aus weniger geschweseltem Schweselblei, Eisen (Kupfer, Zink, Silber) besteht, und von neuem mehrmals: geröstet und theils für sich, theils mit Erz gemengt verschmolzen wird, 3) Schlacken, scories, slags, von denen ein großer Theil, und zwar die gut geflossen, bleiarmen, als Flussmittel bei neuen Schmelzen zugesetzt wird, während die bleireichern, weniger vollkommen geslosmen, in denen sich theils Oxyd, theils eingemengtes metallisches Blei befindet, als ein Gegenstand neuer Bearbeitung, mit frischem Erz verschmolzen werden.

Nach Erfahrung ist das Schmelzen von reinen Bleiglanzen in Krummofen sehr unvortheilhaft; man erhielt auf diese Weise von nahe 80 g Bleigehalt zu Pezey in Savoyen nur 40 bis 45, während durch bessere Verfahrungsarten im schottischen Ofen 65 bis 70 gewonnen wurden. Dagegen sind dieselben zum Durchstechen von Schmelzabgängen (Krätzen), Schlacken, Heerd von Treibösen etc., um aus ihnen das mit Erden verschlackte Bleioxyd als metallisches Blei zu gewinnen, sehr anwendbar. Als Brennmaterial gebraucht man meist Holzkohlen, seltner Coaks.

[Levallois über die Zugutemachung des silberhaltigen Bleiglanzes von Vialas auf der Hütte zu Villefort (Deptmt, de la Lozère) in den A. d. M. T. 9, p. 753. in K. A. f. B. u. H. Bd. 12. S. 416.

B. Der schottische Ofen \*), fourneau écossais, ore-hearth, dessen man sich in Alston-Moore, in England, bedient, und ehedem auch au Pezey \*\*), in Savoyen, ist ein niedriger Krummosen, von etwa 2 Fusa Höhe, 1 F. Breite, 1; F. Tiefe, die Form liegt fast horizontal 9 Zoll über der Sohlplatte. Der Schacht des Ofens ist aus gegosnen eisernen Platten ausammengesetzt, die mit feuersesten Steinen bekleidet sind. Die Sohlplatte wird so gelegt, dass sie von hinten nach vorn etwa 50 Neigung hat, und swar nach der einen Ecke zu, also nach einer der beiden Diagonalen; dies geschieht, damit das Blei leichter absliesen konne. Die vordere Seitenplatte des niedrigen Schachts reicht nicht bis auf die Sohlplatte herunter, sondern es bleibt hier in der ganzen Breite des Ofens ein Spalt von 8 bis 10 Zoll Höhe, die offne Brust, durch welche die Arbeit im Innern des Osens mit dem Gezähe vorgenommen wird. Die Schachtwände sind über der Form etwas zusammengezogen, also unter der Form der Schacht weiter. Vor dem Ofen liegt eine gusseieiserne Platte, der Werkstein, work-stone, welche gleiche Breite mit demselben hat, 10° nach vorn geneigt ist, mit Rändern versehen und mit einer Rinne, die seitwärts nach einem gulseisernen Kessel führt, smelting - pot, bassin de réception, welcher durch untergelegtes Feuer heiss erhalten wird. Das Brennmaterial besteht in Holzkohlen, Steinkohlen, zum Theil auch in Torf, mit letzterm wird der Ofen angewarmt, dann werden Steinkohlen aufgegeben, sodann die Erzgichten. Die aufsteigenden Bleidampfe, so wie die vom Wind fortgeführten Schliechtheile, werden in einem über der Gicht angesetzten Schlott mit trichterförmiger Mündung gesammelt, welcher oft eine Länge von 300 Fuß, eine Höhe von 5 und eine Breite von 3 F. hat, sanft ansteigt, und in einen Schornstein ausmundet. Der Inhalt in diesem Schlott wird theils verwaschen und dann verschmolzen, theils erst geröstet und auf dem schottischen, oder mit den grauen Schlacken, die & bis & Blei enthalten, und zu 16 bis 20 & des Ersschliechquantums fallen, über einen eignen Krummosen, slag-hearth, welcher sich von dem in Deutschland sogenannten wesentlich unterscheidet \*\*\*), durchgesetzt.

<sup>\*)</sup> Dufrenoy und Besument a, a, O, Tom. 16, pag. 405, 10, 22, Planch, X, Fig. I, in K. A. I. B. u, H. Bd. 14. 8. 363, 84, 87.

<sup>\*\*)</sup> Lelivee darüber in K. A. etc. Bd. 6, 8, 148, Taf. 2. — Puvis daselbst 8, 227.

<sup>\*\*\*)</sup> A. d. M. a. a. O. pag. 408, 18, 25, Planch. X. Fig. 3 und 4. in K. A. etc. a. a. O. S. 368, 83, 91. — Coste und Perdonnet in den A. d. M. II. série Tom. 7. pag. 20, Pl. I. Fig. 8.

Tafel X Fig. 5 und 6 geben eine Darstellung eines solchen w Durchsetzen der Schlacken bestimmten Krummofens, wie er auf der Bleihütte zu Alston-Moore in Cumberland ausgeführt ist; er hat m dem schottischen Ofen selbst die großte Achnlichkeit. Der Schache bildet ein Parallelopipedum, die Sohlplatte a, von Gulseisen, ist nach dem Vorheerd b hin sanft geneigt; an den beiden längern Seiten hat die Sohlplatte angegossne Leisten, c,c, auf denen die Werkstücke aus Sandstein ausliegen, welche die Seitenmauern des Schachts bilden, desgleichen auch die gusseiserne Platte d, welche die vordere Seite des Schachts ausmacht. Diese steht 7 Zoll von der Sohlplatte ab, so dass zwischen beiden ein leerer Raum entsteht. Die Rückseite ist von der Sohlplatte bis zur horizontal gelagerten Form von Gulseisen, darüber aber aus Sandstein. Vor dem Vorheerd b befindet sich eine Cisterne voll Wasser e, welches stets zu- und abflielst, damit die von selbst über den Vorheerd ablaufenden Schlacken sich im kalten Wasser abschrecken, zerbersten, wodurch die eingesprengten Bleitheile leichter durche Auswaschen sich abscheiden lassen. Das Blei fliesst aber aus dem Vorheerd b durch eine Oessaung f nach einem eisernen Kessel &, der über glühenden Kohlen heils erhalten wird. In den schottischen Oefen zu Alston-Moore werden in 14 bis 15 Stunden 20 bis 40 Centner sehr reines weiches Blei gewonnen, 66 des gerösteten Erzes, und in 20 Minuten 1 Centuer durchgesetzt. Dagegen wurden zu Pezey in 8 Stunden nur 400 Kilogr. gerösteter Erzschliech durchgesetzt, 54 bis 60 g Blei von geröstetem Bleiglanzschliech, selbst 65 0, und 13 0 bleiische Schlacken und Abgänge erhalten; Holskohlenverbrauch 40 bis 45 0 des Gewichts des Erzes, bei 91 Kubikfuss Lust in der Minute. Das über dem Krummosen aus den Schlacken und der Krätze erhaltne Blei ist weit weniger rein und weich als ersteres.]

C. Behandlung des Bleiglanzes in Flammöfen, sowohl um ihn zu rüsten, als auszuschmelzen, Röstarbeit. Nicht jeder Bleiglanz kann mit Vortheil in Flammöfen verhüttet werden, und es sollten 40 gehalt zum wenigsten in solchem enthalten sein; doch werden in England auch noch ärmere also verhüttet. Das Erz muß weder in zu großen Stücken, noch auch als ein feiner Schliech angeliefert werden, die rechte Größe der Körner ist die eines groben Sandes; während des Röstens muß die Hitze mäßig sein, und wenn man auch ansangs eine starke Hitze macht, um frisch eingeschüttetes Erz schnell durchzuhitzen, und die Feuchtigkeit zu verdampsen, so muß doch sogleich wieder das zu rüstende Erz auf die Kirschrothglübhitze gebracht werden, die zur Erzeugung von schwesiger Säure sehr passend ist. Ist das Rösten vollendet, so hebt das Ausschmelzen an, indem theils durch Kohlen, theils durch frisches Erz, das Bleioxyd und schwesels. Bleioxyd, welche durchs Rösten erzeugt wurden, reducirt und in ein niederes Schweselblei ver-

wandelt werden, aus welchem das Blei leicht ausgesaigert wird, während das übrig bleibende in ein höheres Schwefelblei übergeht. Beide Prozesse werden in ein und demselben Ofen ohne eine Unterbrechung betrieben, und mitunter fast gleichzeitig in verschiednen Partieen derselben Gicht.

- a) Das in Kärnthen zu Bleiberg übliche Versahren \*) besteht darin, dass man kleine Posten von 3 Centner auf einem sehr geneigten Flammheerd abröstet, währenddem Blei absaigert, längs dem Heerd herabrinnt, und in einem eisernen Kessel vor dem Osen gesammelt wird, Jungfernblei. Nach vollendetem Rost (6 bis 7 Stunden), wenn kein Blei mehr absließt, reducirt man das mit den strengslüssigern Gangarten gemengt zurückgebliebne Bleioxyd durch ausgeschüttete Kohlen, giebt stärkeres Feuer, während Blei absließt, welche Operation, das Pressen, binnen 3 bis 4 Stunden einigemal wiederholt wird. 100 Psd. Erz verlangen 7½ Kubiksus Holz, und geben eine Ausbeute von 63 bis 67 % Blei, der Verlust an Metall beträgt mindestens 10 % des Gehalts im Erz. Diese Methode wird im Nassauischen zu Holzappel und auf der Alsauer Bleihütte bei Linz am Rhein, im Regbzk. Coblenz, ausgeübt.
- [b) Man hedient sich in Graubunden zu Hoffnungsbau bei Chur eines kleinen Flammofens \*\*) mit sehr geneigtem Heerd, auf welchem nur 150 Pfd. Bleiglanzschliech bei Holsfeuer ausgeschmolsen werden; Versuche mit einem ähnlich construirten auf der Friedrichshütte in Schlesien augestellt, wo 1½ Contner aufgeschüttet mit Steinkohlen behandelt wurden, gaben 1 Centner VVerkblei, 7 Pfd. Schlacken, welche, mit Eisen im Krummofen durchgestochen, wenig Blei lieferten, so dass die ganze Bleiproduktion 66% 6 betrug; auf 100 Centner Ers waren 148 Schaffel Steinkohlen verbraucht worden, wodurch die Schmelakosten, gegen die gewöhnliche Niederschlagsarbeit, über 3 häher zu stellen kamen, und 11½ 8 Blei weniger erhalten wurden.]
- o) Englisches Schmelzversahren. In Derbyshire, Yarkshire, Cumberland und Cornwals bedient man sich vorzugsweise der Flammösen, cupola in England genannt, um Bleiglanze zu verhütten \*\*\*), während in andern Theilen Großbritanniens die schottischen Oesen üblich sind. Die Flammösen sind zwar in verschiednen Distrikten einander im Allgemeinen ähnlich, weichen aber doch in manchen Beziehungen bedeutend von

<sup>\*)</sup> Heron de Villefosso Richesso mineral, Tom. 3. p. 259, Pl. 54, Fig. 15, 16, 17. — K. A. f. B. u. H. Bd. 6, 8, 197.

<sup>\*\*)</sup> K. A. f. B. u. H. Bd. 6. S. 204. Taf. 2, Fig. 7 u. 8.

<sup>\*\*\*)</sup> A. d. M. a. a. O. pag. 401, 413. — K. A. etc. S. 358, 377. — Coste und Perdonnet in den A. d. M. II. série Tom, 7. pag. 14.

einander ab; sie haben meist gleiche Länge und Breite im Innern, einige sind etwas schmiler, die Form des Heerds meist achteckig, 4 gressere, und 4 kleine Flächen; die Feuerung liegt an einer schmalen Seite und ist schmiler als diese, der Heerd gegen die Mitte zu geneigt und von hier aus gegen eine längere Seitenwand etwas abschüssig, um den Abfluss des Bleies durch eine Octiones, tap-hole, nach einem guiseisernen Kessel, lea-pan, zu bezwecken. Das Gewölbe senkt sich von der Brücke abwärts nach dem Schornstein, in verschieden Oefen verschieden stark, hat eine keilformige Oeffnung in der Mitte, crown-hole, mit einem Trichter zum Eintragen der Schmelzposten. Die eine lange Seite heist the working-side, face de travail, ou de devent, hier befindet sich die Abstichöffnung für Blei und Schlacken, die andere labourer's side, face de l'aide, ou de derriére. An joder sind 3 Oeffnungen, jode gleich weit von der andern entfernt, mit eisernen Schiebethüren verschlossen. Die Abstichöffnung für die Schlacken ist nahe der Einmöndung des Fuckses angebracht. Damit während des Schmelzens keine Hitze durch die im Mitten des Gewölbes angebrachte Oessaung entweichen könne, ist dieselbe mit einer starken Eisenplatte bedeckt.

[Auf Tafel X stellen Fig. 7 und 8 den Flammofen \*) zum Bleischmelsen auf der Hütte des Lord Grosvenor, zwei Meilen von Holywell, dar. a der Rost, b das Schürloch, c die Feuerbrücke, d das Gewölbe, e der Heerd, f,f,f Arbeitsthuren, g,g Fuchse, die sich in einen Kanal vereinigen, welcher nach den unterirdischen Condensationsräumen und aus diesen nach dem gemeinschaftlichen Schornstein führt; vergleiche Fig. 9 und die nachfolgende Beschreibung. Die Heerdsohle ist nach der Mitte au von allen Seiten abfallend, so dass dort eine kesselartige Vertiefung entsteht, welche durch einen Abstichkanal unter der mittlern Arbeitsöffnung der vordern Längenwand des Ofens mit einem Stichheerd h in Zusammenhang steht. Ein Schlackenloch findet hier nicht statt. Ein einziger Schornstein dient für alle Oesen in der Hütte, aller Rauch, alle schweslige Säure und anderweitigen lustförmigen Produkte vom Rösten, ziehen durch ein System von Kanalen, in denen sich eine große Menge schädlicher Dämpse condensirt, nach demselben. Fig. 9 giebt eine Idee von der Einrichtung der Condensationskanäle: a,a etc. sind die Ocfen, b Röhren, 18 engl. Zoll im Lichten, welche von jedem Ofen nach dem Hauptkanal c führen, der 5 engl. Fuss Höhe auf 21/2 F. Breite besitzt; d hat 6 F. Höhe auf 3 F. Breite; e ist eine runde Kammer von 15 F. im Durchmesser; f ein Kanal von 7 F. Höhe auf 5 F. Breite, und gwelcher mit dem Krummofen communicirt, 6 F. Höhe auf 3 Fuss Breite. Der Schornstein steht bei h, er hat unten einen Durchmesser

<sup>\*)</sup> Coste und Perdonnet a. a. O. Fig. 9 - 11. pag. 23.

von 30 F., oben von 12 F., die Dicke der Mauer mitgerechnet, und bitdet einen abgestumpften Kegel von etwa 100 F. Höhe.]

Die Bleiglanze, welche auf dieser Hütte verschmolzen werden, enthalten Blende, Galmei, Eisenkies, kohlens. Kalk etc., aber keinen Flussspath; die Heerdsohle wird aus Schlacken vom Bleischmelzen gebildet, von denen es nur eine Art giebt. Man wirft 7 bis 8 Tonnen auf die gemauerte Sohle, setzt sie in Fluss, und wenn sie durchs Abkühlen dicksitissig und teigig geworden sind, giebt man der Schlackensohle die Form, welche man wünscht, mittelst eiserner Gezähe. Darauf werden 20 Centner Erze durch den Trichter und die Oeffnung im Gewölbe eingeschüttet, und mit Rechen auf der Heerdsohle gleichmäßig ausgebreitet. Der Osen ist nun noch von der Bereitung der Schlackensohle warm, und wird auch in den ersten 2 Stunden nicht stärker angefeuert. Der äußere gußeiserne Kessel h ist vom vorherigen Schmelzen voll Blei, auf welchem Schlacken liegen, welche abgehoben und auf den Ofenheerd geworfen werden; kurz darauf fliefst auch schon das aus ihnen ausgeschmolzne Blei durch die Stichöffnung in den Stichheerd ab. Während dem wird das auf dem Heerd ausgebreitete Erz von Zeit zu Zeit gewendet, die von neuem auf dem Blei im Vorheerd abgeschiednen Schlacken auf den Heerd des Ofens geworfen, und das reine Blei in Mulden gegossen. Etwa 1 Stunde nach dem Anfang dieser Arbeit wird das von der Schlackenarbeit erhaltne Blei abgestochen, und die abgeschiedne Schlacke wieder zurückgegeben; während diesen Nacharbeiten geht die Röstung des Bleiglanzes stetig fort, unter stetem Wenden des Rostes, bei einer niedrigen Temperatur der Dunkelrothglühhitze. Nach 2 Stunden ist die Röstung, first fire, vollendet, nun schreitet man zur zweiten Operation, dem Schmelzen, verstärkt die Hitze durch Aufgeben von Kohlen, und lässt den Osen 25 Minuten lang verschlossen, second fire. Nach Verlauf dieser Zeit werden die Thüren geöffnet, der Osen ist lebhast rothglühend und das Blei läust von allen Seiten nach der Vertiefung in der Heerdsohle; die auf dem Blei schwimmenden Schlacken werden abgeworfen, auf der Heerdsohle ausgebreitet, und einige Schaufeln Kalk auf das Blei geworfen, wodurch die Schlacken steif werden. Nach & Stunde werden die Schlacken mit dem Erz vermengt, umgewendet, und die Oeffnungen ausgemacht, damit sich der Osen külle, wodurch sich die Schlacken leichter vom Blei trennen. So wird fortgefahren, bis nach 4½ bis 5 Stunden der erste Abstich des Bleies erfolgt, auf dasselbe wird Kalk geworfen, und auch wohl mit Stangen von frischem Holz gerührt, um durch die dem Kochen ähnliche Bewegung. welche hierauf erfolgt, die Trennung der Schlacken vom Blei zu erleichtern.

Man bringt aus Bleiglanzen, die selten unter 70 Blei enthalten, von 77 Bleigehalt nach angestellter Probe 67,5 Blei im Flammofen, 3,75 aus den Schlacken im Krummofen, also 71,25 aus, Verlust 5,75, welche zu 5,125 dem Flammofen, zu 0,625 dem Krummofen zur Last fallen. Auf 20 Centner Schliech werden im Flammofen 10 Centner mittel gute Steinkohlen verbraucht. - In andern Hütten gebraucht man Flusspath als Flussmittel für die Schlaken im Flammofen.

[Bertkier hat die Bleischlacken englischer Bleihutten, so wie die in den Schornsteinen abgelagerten Massen untersucht, und in den A. d. M. Tom. 7. p. 73 beschrieben. D. p. J. Bd. 38. S. 182.]

Was nun die Theorie die kürzlich folgende: das durch basisch schwefels. Bleioxyd binut In in Berührung eine teigige Masse, Bleies, als der Bleiglanz ist. Rückstand sich höher schw

tenprozesses anlangt, so ist sie ines Theils des Erzes erzeugte noch nicht oxydirten Schliech drigere Schwefelungsstufe des ner sich das Metall, indem der ider Hitze absaigert; die Ab-

kühlung des Ofens, wenn durch starkere Hitze jene Schwefelverbindung flüssig geworden, trägt wieder dazu bei, daß sie teigig wird, und auf diese Art das Blei von neuem absaigern kann. Ein Zusatz von Kalk dient, um aus den Schlacken Bleioxyd zu scheiden, und sie zäher zu machen, da das entstehende Schwefelcalcium sehr strengflüssig ist; Flufsspath soll die Schlacken flüssig erhalten. Durch das häufige Wenden des Erzes werden die eisernen Gezähe stark angegriffen, und tragen ihrer Seits auch etwas zur Entschweselung des Bleies bei, so wie man auch hie und da Kohlenklein auf das geröstete Erz schüttet, besonders wenn die Oxydation desselben ziemlich vollkommen erreicht ist, um die Reduction eines Theils zu bewirken, wodurch wieder etwas Schwefelblei entsteht, welches auf das schweselsaure Oxyd, wie angegeben worden ist, einwirkt.

[d) Das Verschmelzen der Bleiglansschlieche im Flammofen zu Poullaouen 🖜 in der Bretagne, Deptmt. Finistère, das zu Pezey, in Savoyen \*\*), ist dem englischen sehr analog, Coste und Perdonnet \*\*\*) haben eine Vergleichung aller bekannten Schmelzmethoden in Flammöfen geliefert.]


Einer besondern Erwähnung bedürfen noch die auf den Hütten bei Freiberg, im sächsischen Erzgebirge, stattfindenden Schmelzarbeiten \*\*\*\*), Die dortigen Erze sind Blei-, Kupfer-, Silbererze, als: Gediegen Silber,

<sup>\*)</sup> K. A. f. B. u. H. Bd. 6. 8. 161,

<sup>\*\*)</sup> Daselbst 8, 212, \*\*\*) A. a. O, pag, 49,

<sup>\*\*\*\*)</sup> Lampad. Allg. Hüttenk, Theil 2. Bd. 1, S. 75, Tafel A, Supplem, Bd. 1, S. 22, — Perdennet in den A, d, M, II. série Tom. 2. p, 239, 301, Planche 6,

Silberglas- und Rothgültigerz, Bleiglanz und phosphors, Bleioxyd, Kupferkies, Fahlerz, Buntkupfererz, meist unter einander vermengt; Gangarten sind Quarz, Kalk-, Flus-, Schwerspath, Braunspath; begleitende Erze sind Eisen-, Arsenikkies, Blende. Einige der vorkommenden Erze werden der Amalgamation unterworfen, wovon beim "Silber" das Weitere mitgetheilt werden wird, die übrigen werden verschmolzen. Diese theilt man in 2 Hausen, in solche, welche nach vorgängiger Röstung mit Blei und bleiischen Zuschlägen, auch wohl ohne diese, in Schachtöfen verschmolzen werden, wobei silberhaltiges Werkblei, Bleispeise, eine Legirung von Blei, Nickel, Kobalt, Silber mit Arsenik und etwas Schwesel, und Bleistein erhalten wird, - Bleiarbeit, fonte de plomb, - und in andere, welche ärmer an Blei und Silber nicht in die Bleiarbeit genommen werden, sondern mit kiesigen Erzen, wenn dieses nöthig wird, um die Gangarten leichter abzuscheiden, verschmolsen werden, wobei eine reichliche Schlacke gebildet wird, und ein Stein, Rohstein, matte crue, das Hauptprodukt ist. Dieser wird als ein erzeugtes Erz behandelt, in welchem das Silber sich in einem concentrirtern Zustand befindet, als in dem Erz vorher, - Roharbeit, Concentrationsarbeit, fonte crue, f. de concentration. - Der Stein wird in Hausen geröstet, während die zur Bleiarbeit bestimmten Erze in eignen Flammösen der Röstung unterworfen werden; der geröstete Stein wird dann der Bleisteinarbeit unterworfen, um aus ihm Silber, Blei, Kupfer zu gewinnen, der dabei fallende Stein, Kupferstein, matte de outvre, enthält Kupfer und Silber, wird nach dem Abrösten durchgestochen, -- Schwarzkupserarbeit, fonte des mattes de cuivre, — wobei Schwarzkupfor und Dünnstein fallen. Die weitere Bearbeitung des silberhaltigen Kupfers siehe beim "Kupfer". Das zu diesen Schmelzungen angewandte Brennmaterial besteht in Coaks, Holzkohlen, Steinkohlen, Holz und Torf zum Anwärmen der Oesen. Die zur Roharbeit gebrauchten Oesen sind Halbhohöfen, deren Schacht eine von der gewöhnlichen abweichende Construction hat; die Oesen stehen mit einer Fluggestübekammer in Verbindung, um von den sich verflüchtigenden Dämpfen einen großen Theil Der Bleistein wird mit Steinkohlen dreimal geröstet, aufzusammeln. wobei Schwefel und Arsenik verflüchtigt werden, und schwefels. und arseniks. Metalloxyde zurückbleiben. — Die zur Bleiarbeit bestimmten Schlieche werden in einem Flammosen bei Steinkohlenseuer geröstet; das Produkt besteht aus einem Gemeng von schwesels. Blei-, Kupser-, Eisen-, Zink-, Nickel-, Kobaltoxyd, metallischem Silber und einigen arseniks. Metallsalzen. Man verschmelzt gleichzeitig auch gerösteten Stein und Schlakken fiber Halbhohöfen, die in der Gegend der Form tiefer sind, als die zur Roharbeit bestimmten, wendet Coaks an, die langsamer brennen,



und giebt weniger Wind; zwischendurch wird auch armes Werkblei, Glätte und andere bleiische Vorschläge mit aufgegeben, so daß das fallende Werkblei 1 bis 2 Mark Silber im Centner enthält. Das Werkblei, wenn es nur 1 Mark Silber enthält, wird wieder auf die Gicht gegeben, wodurch dann gegen 2 Mark haltendes Werkblei fällt, welches treibewürdiger ist. Dabei werden die Schlacken & Loth Silber reicher, allein zur Roharbeit zugeschlagen. Durch dieses Verfahren erspart man öftere Treiben und es geht weniger Blei verloren \*).

2) Verschmelzen ungerösteter Erze mit Eisengranalien, Niedervorausgehende Röstung zu anzuwenden, indem Kalk st sultate liefert, weil das erz her den guten Gang im Das Eisen dagegen giebt e die bedeutenden Mengen, auch ziemliche Kosten verur-

schlagsarbeit. Um der Calanta Blei durchs Schmelzen ohne das Eisen am vortheilhaftesten ngewendet keine günstigen Recalcium unschmelzbar ist, dand unmöglich machen würde. es Produkt, und ist, obschon and nach verbraucht werden, ch das wohlfeilste Mittel zum

Zweck. Stabeisen würde dem peansichtigten Prozess noch besser entsprechen, als Roheisen, hinderte nicht der höhere Preis die Anwendung, man ist daher gezwungen, zu diesem zu schreiten, und fertigt Eisengranalien, indem man geschmolznes Roheisen in fließendes Wasser gießst. Man hat auch wohl versucht, Eisenerze statt des Eisens anzuwenden, allein nicht mit Vortheil, denn während der nur langsam erfolgenden Reduction der Eisenerze müssen die Bleiglanze lange der Hitze ausgesetzt bleiben, was zu beträchtlichem Abbrand und Verslüchtigung Gelegenheit giebt. Eher wendet man einen Antheil Frischschlacken an, die Eisenoxydul enthalten, wodurch Schwefel in schweflige Säure verwandelt wird. Ebenso hat man die Erfahrung gemacht, dass der dabei fallende Stein, wenn mit Holzkohlen geschmolzen wurde, weit mehr Schwefelblei enthielt, als bei Coaks, woraus wohl zu folgern ist, daß erstere nicht die zur vollkommnern Entmischung nöthige Hitze geben, wodurch sich, sobald eine ziemlich ansehnliche Menge Schweseleisen sich erzeugt hat, eine Doppelverbindung von Schwefelblei und Schwescleisen bildet. Enthält das Bleierz Kupserkies, so setzt man auch wohl absichtlich nicht so viel Eisen zu, um alles Schwefelblei zu zersetzen, damit ein reicher Bleistein falle, in welchem sich das Schweselkupser sammelt; dieser wird einer eignen Aufarbeit unterworfen, um durch dieselbe zuletzt noch Kupferstein zu gewinnen, welcher auf Schwarzkupfer verwendet wird.

<sup>\*)</sup> Lampadius in E. J. Bd. 5. 8. 383.

[Ueber die vortheilhaftere Anwendung der Coaks bei der Niederschlagsarbeit siehe Karston in seinem Archiv Bd. 6. S. 92.]

- Verschmelzen des Bleiglanzes mit Eisen in Krumm und Halbhohöfen.
- a) Mit Coaks. Als Beispiel eines solchen Schmelzprozesses soll eine kurze Beschreibung des auf der Friedrichshütte bei Tarnovvitz, in Oberschlesien, gebräuchlichen Verfahrens dienen \*). Die Friedrichshütte verschmelzt die Bleiglanze der Friedrichsgrube. Man theilt sie ein in 1) Erze (Stuff-, Wasch-, Graupenerz), welche zwischen 5 und 10 g Bergart enthalten, 2) in Schlieche, und zwar Grabenschlieche, welche zwischen 45 und 49 0 Blei enthalten, und in Heerdschlieche, die nur 35 bis 40 g Blei führen. Die unhaltige Bergart ist größtentheils Kalk und etwas Brauneisenstein. Die Erze schmelzt man über Krummösen, die Schlieche über Halbhohöfen. Die zum Ausschmelzen der Erze angewendeten Schachtösen haben 43 Fuss Höhe, 18 Zoll Breite, 3 F. Tiese; die Form liegt 15 Zoll über der Sohle des Osens und nimmt zwei Düsen von hölzernen Blasebälgen auf. Der Ofen hat eine ganz ähnliche Einrichtung, wie vorn Seite 178 angegeben worden, zum Abflus des Schmelzprodukts einen Abstich. Ist der Ofen mit Steinkohlen gehörig abgewärmt, so wird folgende Schmelzpost binnen 16 bis 17 Stunden bei 48 bis 50 Kbf. Coaks durchgeschmolzen: 100 Centner Erz, 36 C. arme Bleischlacken vom vorigen Schmelzen, 12 bis 14 C. Eisengranalien, 12 C. Frischschlacken, zusammen 136 C. Man gewinnt hievon durchschnittlich 66 Centner Werkblei, aus den reinsten Erzen 67 bis 68,3, welches im Centner k bis 24 Loth Silber enthält; 24 C. Bleistein, welcher 20; 27 bis 28 C. unreine Schlacken, welche & bis 38, und 4 bis 5 C. Osengekrätz (Schur, Ofenbruch, Patzen), welches 6 bis 20 & Blei enthält. Aus sämmtlichen Abgängen und Stein resultiren noch 1 c. Werkblei, also ist die Produktion zusammen von reinsten Erzen 68,5 bis 69,8 %. Die armen Schlacken werden theils zu folgenden Schmelzen aufbewahrt, theils über die Halde gestürzt, die bleihaltigen Schlacken und das Gekrätz aber für sich durchgestochen.

Zum Schliechschmelzen werden, so wie zum Abgängeschmelzen, Halbhohösen angewendet, denen man früher 20, jetzt aber nur 16½ Fuss Höhe giebt. Ein solcher Osen ist auf Taf. X Fig. 10 in einem senkrechten Durchschnitt nach der punktirten Linie AB Fig. 13, und in einem ähnlichen

<sup>\*)</sup> Manès über den silberhaltigen Bleiglanz von Tarnowitz. A. d. M. Tom. 12. p. 101. — Karsten in seinem Archiv Bd. 6. S. 170. — Thürnagel über das Bleierzgebirge in Oberschlesien, in K. A. f. B. u. H. Bd. 7. S. 54.

nach der Linie CD derselben Figur dargestellt. Gleiche Buchstaben zeigen in sämmtlichen 4 Figuren 10-13 gleiche Theile an.

a, a das Schachtfutter aus Ziegelsteinen, b die Außetzmaner, e die Thür, durch welche man zur Gicht d gelangt, e,e mit eisernen Thüren verschloßne Oeffnungen, um zu den Fluggestübekammern gelangen zu können; f die Form, g Gestübbesohle, h Sandlage, i Lehmsohle, k Vorheerd, l Stichheerd, m Eisenplatten, durch welche der Vorheerd zusammengehalten wird. Fig 12 stellt einen Grundriß des Schachts dar nach der punktirten Linie EF in Fig. 11; Fig. 13 den Grundriß in der Höhe der Form.

Die Schmelzpost wird aus 100 C. Schliech, 32 Bleistein, 12 his 15 Ofengekrätz, 10 Eisengranalien, 24 Frischschlacken, 100 bis 120 Bleischlacken vom vorigen Schliechschmelzen zusammengesetzt, der Ofen in starke Glut versetzt, und das Nasen befördert. In 40 Stunden ist jene Schmelzpost mit einem Aufwand von 150 bis 155 Kbf. Coaks durchgeschmolzen; das Produkt besteht durchschnittlich in 40 C. Werkblei bei Graben-, und 30 C. bei Heerdschliechen, mit 2 bis 3 Loth Silber im C. aus Stein, welcher auf die Halde gestürzt, Gekrätz, welches bei einer folgenden Schmelzpost zugesetzt wird. Außerdem findet noch ein besonderes Durchsetzen von Gekrätz, Schlacken, Stein vom Erz statt, - Abgängeschmelzen -, wozu auch Eisen und Frischschlacken verbraucht werden, wobei über dem Hohosen in 15 Stunden aus 100 C. 31 bis 4 C. Werkblei mit 11/2 bis 2 Loth Silber im C., bei einem Verbrauch von 34 bis 36 Kbf. Coaks erhalten werden. Man hat auch Heerdschlieche beim Abgängeschmelzen zu 6 bis 78 zugesetzt. – Das Werkblei wird in kleine eiserne Formen gegossen, und in Blöcken von 25 Pfd. Gewicht zum Treibheerd gebracht, wovon weiter unten das Nähere.

Der hei diesen Operationen fallende Stein enthält hauptsächlich Schweseleisen, welchem etwas Schweselblei beigemischt ist. Das zugesetzte metallische und oxydulirte Eisen ist nämlich hinlänglich, um sich mit dem Schwesel zu einem niedern Schweseleisen zu verbinden, während sich das Blei abscheidet; mehr Eisen als ersahrungsmäsig ersorderlich, würde den Schmelzprozes, wegen eintretender schwerern Schmelzung, erschweren. Man schätzt den Schmelzverlust auf 16 g des Bleies im Bleiglanz. — Ein ganz ähnlicher Prozess sindet auf der Hütte Gosenbach hei Siegen statt.

b) Mit Holzkohlen. Am Ober- und Unterharz bedient man sich dieses Brennmaterials zum Betrieb der Blei- und Silberhütten, von denen die Frankenscharrner Hütten \*) bei Klausthal als Beispiel dienen

<sup>\*)</sup> Lampad. a. a. O. Theil 2. Bd. 2. S. 7. Supplem. Bd. 1. S. 31. — Héron de Villefosse Richesse minérale, Tom. 3. p. 151. 211.

sollen. Die Begleiter des Bleiglanzes, welcher silberreich ist und etwas Kupfer enthält, sind theils Spatheisenstein, Kalk-, Schwerspath und Quarz, theils Kalkspath, Thouschiefer, Quarz, auch wohl etwas Blende, phosphors. Bleioxyd; Schlieche unter 30 Pfd. Blei werden zur Steinarbeit verwendet. Die Oesen sind Hohosen von 18 Fuss Höhe, an der Gicht ist der Schacht rund und hat 2 Fuss Durchmesser, unten am Sohlstein und bei der Form ist derselbe länglich viereckig, über der Form ist er am weitesten, und gleicht einem Quadrat mit gebrochnen Ecken; von hier ab verengt sich derselbe und rundet sich immer mehr zu. Die aus dem Schacht entweichenden Dämpfe gehen durch eine Fluggestübekammer, die in mehrere Abtheilungen getheilt dazu dient, die theils durch den Windstrom aufgetriebnen Schlieche, theils verflüchtigten metallischen Substanzen aufzunehmen; sie ist für 2 Oefen gemeinschaftlich, wird von Zeit zu Zeit gesegt. Ueber dem Vorheerd besindet sich ein Rauchmantel, um die Bleidämpse auszunehmen, welche sich beim Abstechen entbinden; der Rauchsang endigt in die Gestübekammer.

[Die gewöhnliche Beschickung des Schliechs, welcher in 30 Centuern (zu 116 Pfd. gerechnet) 5 7 Mark Silber und 13 bis 13 C. Blei enthalt, ist folgende: 35 C. Steinschlacken, welche 7 bis 8 Pfd. Blei und Loth Silber enthalten, 10 C. bleiische Vorschläge, Glätte, Heerd, Abstrich, welche 4 C. Blei führen, 4 C. Eisengranalien (von der Altenauer Hütte). Diese Schmelzpost ist in 16 Stunden durchgesetzt, und liefert bei einem guten Gang des Ofens, bei einem Aufgang von 330 bis 340 Kbf. Kohlen, 32 C. VVerkblei, mit 5 bis 5} Loth Silber im C. 30 C. Bleistein, mit 38 bis 40 Pfd. Blei und 2 Loth Silber im C., Schlacken, welche 3 bis 7 Pfd. Blei und 1/2 Loth Silber enthalten, und über die Halde gestürst werden. Der Bleistein (Schlieclutein) wird in kleine Stücke zerschlagen, mit Holz dreimal geröstet, sodann über Krummöfen unter Anwendung von Coaks mit Schlacken vom zweiten Durchstechen, Schliech von 20 bis 29 Pfd. Blei- und 2 Loth Silbergehalt, Risengranalien, bleiischen Vorschlägen, Schlacken vom Glättanfrischen beschickt, durchgestochen; das Schmelzen geht weit hitziger, als beim Schliechschmelzen, das Ausbringen beträgt aus obiger Beschickung 12 C. Werkblei, mit 31 bis 4 Loth Silber, und Stein mit 30 bis 35 Pfd. Blei und 2 bis 2½ Loth Silber im C.; die Schlacken haben 6 bis 10 Pfd. Blei und & Loth Silber. Der Stein vom ersten Durchstechen wird dann ebenso, wie der Schliechstein, dreimal geröstet, in Hohosen mit ähnlichen Vorschlägen durchgestochen, und wieder VVerkblei, Stein und Schlacken erhalten, welche letztern 16 bis 18 Pfd. Blei enthalten, und zur Schliech- und Steinarbeit kommen. Der hiebei gefallne Stein wird ebenso behandelt, und dann über Krummösen verschmolsen; der vom dritten Durchstechen fallende Stein wird wieder geröstet, zum 4ten Mal über Krummösen verschmolsen, wohei Kupserstein mit 18 bis 20 Psd.

### 190 Ausschmelten d. Bleies mit Eisenenyd .-- Gemischtes Verfahren.

Kupfer, und 3 bis 3\( \) Loth Silber, furner sehr kupfirjes Werkblei, welches 4 bis 5 Loth Silber enthält, gewonnen wird. Der erhaltne Kupferstein wird geröstet und über einem Krummofen zu Schwarzkupfer durchgestochen, welches auf der Altenauer Hütte nebst dem dortigen durche Saigern entsilbert wird. — Aehnlich sind die Hüttenprozesse auf der Altenauer, Lautenthaler, Andreasberger Hütte.]

B. Verschmelzen des Bleiglanzes mit Eisen in Flammösen.

[Ein solches Schmelzen findet zu Vienne, im Deptmt. de l'Isère, und zu Poullaouen statt, man schmelzt an ensterm Ort 20½ C. Bleiglansschliech auf dem Flammheerd mit Steinkohlen, setzt 2½ bis 3 C. Eisen zu, rührt um, worauf sich Schwefeleisen bildet und auf dem abgeschiednen Blei schwimmt; binnen 15 bis 18 Stunden ist ein Schmelzen geendet, 53½ Blei gewonnen, und Stein von sehr geringem Bleigehalt, so dass er nicht weiter durchgestochen wird.]

Verschmelzen der Bleiglanze mit Substanzen, welche Eisenexyde enthalten.

Man bringt zu Wedrin, bei Namur in den Niederlanden, Blei aus Bleiglanz in Krummösen mit Holzkohlen aus, dessen Gangart fast gänzlich aus Ocker besteht; 100 Kilogr. Erz werden in einer Stunde mit einem Auswand von 32,1 Kilogr. Kohlen verschmolzen und geben 32,2 Kilogr. schr reines Blei. — In der Eissel, bei Commern \*) am Bleiberg, verschmelzt man Bleiglanzschliech, welcher aus dem bleiglanzschlich sandstein (Knottenerz) ausgewaschen wird, und einen mittlern Bleigehalt von 32 g enthält, mit Kalk und Frischschlacken. Man mengt den Schliech mit etwa 8 g gelöschtem Kalk, arbeitet das Gemeng durch, formt daraus Schmelzkuchen, und läst sie trocknen, zerschlägt sie dann in eigrose Stücke, und giebt sie mit der Hälfte des Gewichts Frischschlacken auf Krummösen von 4½ Fuss Höhe, und gewinnt bei einem Ausgang von 5 bis 6 Centner Coaks auf 20 C. Schmelzkuchen einige 30 g Blei; in 24 Stunden werden 30 Centner Schliech verschmolzen.

[3) Gemischtes Versahren, wobei sowohl Rösten als Eisen angewendet wird.

Zu Poullaouen hat man, wegen des hohen Preises des Eisens und des
östern Mangels an demselben, die Schlieche erst im Flammosen geröstet
und unter Zusats von Kohle mit einmaligem Schmelzseuer abgesaigert,
sodann das Gemeng von basisch schwefels. Bleioxyd und Schweselblei
mit 5 bis 6 altem Eisen beschickt, und dadurch weit mehr Blei gewonnen, als nach dem frühern Schmelsversahren über den Krummosen.

Zu Viconago psiegt man die Schlieche in einem Flammosen au rösten und aussubringen, wodurch etwa 2 des Bleies gewonnen werden;

<sup>\*)</sup> Ueber den Bleiberg bei Commern, v. Oeynkausen und v. Decken a. a. O. Vergl, vorn Seite 174.

dann setzt man zur steifen Masse 10 g Spatheisensteinschliech, arbeitet alles unter einander und lässt das Gemeng erkalten, zerschlägt die Masse in Stücke und verschmelzt sie über Krummösen.]

4) Schmelzverfahren, um Bleiglanz und Kupferkies zusammen zu verschmelzen.

Beide Erze brechen nicht selten zusammen und lassen sich durchs Schliechziehen nicht ohne Verlust trennen, weil des Kupferkieses nur wenig unter dem Bleiglanz sich findet, und beide oft silberhaltig sind. Im Allgemeinen ist aber zu bemerken, dass die gleichzeitige Verschmelzung beider Erze wegen der bedeutend abweichenden Naturbeider Metalle nicht vortheilhaft ist. Als Beispiel zu solchem Hüttenbetrieb können die oberharzer Hüttenwerke, so wie die Silber-, Blei- und Kupferhütten zu Müsen und Littseld im Siegenschen angestihrt werden. Was den' oberharzer Hüttenprozess betrist, so ist schon auf Seite 189 das Schmelzversahren auf den Frankenscharrner Hütten bei Klausthal erwähnt worden, und der aus dem Durchstechen des Steins erhaltne Kupferstein und Schwarzkupfer, ein Produkt aus dem den Bleiglanz begleitenden Kupferkies. Die Abscheidung des Silbers aus demselben, so wie die Rafsinirung des Kupfers, werden beim Kupfer gelehrt werden.

[Noch ist eines Prozesses zu gedenken, welcher auf der Andreasberger Hütte stattfindet, einer Röstung des kupserhaltigen Steins vom Durchstechen des Schliechsteins, welche man Verblasen nennt. Man setzt diesen Stein zu 30 Centuer auf den Heerd eines Spleissofens, eines Treibofens mit gemauerter Kuppel, welcher einen Stichheerd hat, last durch Gebläselust die leicht oxydirbaren Körper oxydiren und sich in Dampfen verflüchtigen, wodurch Schwefel, Arsenik, Spielsglanz, aber auch viel Blei, verbrennen und einen gewaltigen Rauch bilden, wobei es unmöglich ist zu sehen, was auf dem Ofenheerd vorgeht. Nach 10 bis 12 (auch wohl 20) Stunden wird der Stein und das Werkblei abgestochen; man erhält silberhaltiges Blei, Bleistein, welcher an 35 Pfd. Blei und 2 bis 3 Pfd. Kupfer enthält, blei - und kupferreiche Schlakken, welche letztern und der Stein über Krummöfen durchgestochen werden. Der hiebei fallende Stein wird wieder verblasen, was beaser und ohne hestiges Dampsen ersolgt, wobei man Kupferstein erhält von 20 bis 25 Pfd. Kupfer und 5 bis 5} Loth Silber, sammt sproden, kupfrigen Werkblei. Schliesslich ist noch anzuführen, dass eine solche Arbeit nur mit kupferhaltigen Steinen vorgenommen wird, nicht mit gewöhnlichem Bleistein.]

Auf den Hütten zu Müsen und Littfeld verschmelzt man Bleiglanz mit Fahlerz zusammen. Der Gehalt der Bleiglanzstuferze ist durchschnittlich 40 bis 45 g Blei und 1; bis 2 Loth Silber; Bleiglanzschliech

#### 192 Schmelzverf. um Bleiglanz u. Kupferkies susammen su verschmelz,

40 bis 50 8 Blei, 1 bis 2 Loth Silber; Setzgraupen 45 bis 50 2 Blei, 14 bis 2 Loth Silber im Centner. Fahlers und swar Stufers

- a) 18 bis 24 Loth Silber, 16 bis 20 & Kapfer,
- b) 8 . 11 7 . 9 Pfd. . . .
- 8ŧ . 3 4 b)

5 2 . 4 . » 10 bis 159 Blei. Schliech.....3 » .

Bei der gemeinsamen Schmelzung der Bleiglanze und Fahlerze mit Zusatz von Eisengranslien fallt Werkblei, dessen Silbergehelt 6 bis 12 Loth in 100 Pfd., I Bleistein, welcher 10 bis 142 Blei, 9 bis 122 Kupfer, 1 bis 2 Loth Silber enthält, außerdem hauptsächlich Schwefel, Eisen. Die Schlacken von dieser Arbeit enthalten nur eine Spur von Kupfer und Blei. Dieser I Bleistein wird, nachdem er ein Röstfeuer erhalten hat, durchgestochen, wobei wieder Werkblei von gleichem Silbergehalt fällt, wie vorher, und II Bleistein, welcher 6 bis 8 Blei, 18 bis 24 g Kupser und 11 bis 2 Loth Silber enthält; die Schlacke führt 2 bis 32 Blei, eine Spur Silber. Nachdem dieser II Bleistein einige Röstsener erhalten hat, wird er wie I durchgestochen, es erfolgt dabei wenig Werkblei und der III Blei - oder Kupferstein, welcher 40 bis 48 g Kupfer, bis } Loth Silber im Centner und einige Procente Blei enthält. Derselbe wird auf Schwarzkupfer, wie unter Kupfer gelehrt werden wird, weiter verarbeitet.

[Nachdem im Vorhergehenden die hüttenmännische Bearbeitung des Bleiglanzes aussührlich gelehrt worden ist, bleibt nur noch übrig, auch von der Verschmelzung der übrigen Bleierze zu handeln. VVas das kohlens. Bleioxyd betrifft, so wird es in England in Flammösen ähnlicher Construction, als bereits beim Verschmelzen des Bleiglanzes angegeben wurden, reducirt, nur macht man die Fenerbrücke höher, vermengt das Erz mit Coaksatückchen und bedeckt es mit alten Schlacken; durch einen ziemlich hohen Schornstein wird eine schnell steigende Hitze hervorgebracht, wodurch das Blei reducirt wird und nach dem Abstich in . den Kessel vor dem Osen läust. Das kohlens. Bleioxyd, welches in der Eissel vorkommt, wird mit Kalkstein und Frischschlacken vermengt im Krummosen verschmolzen. Selten kommt phosphor- oder schwefels. Bleioxyd in genugsamer Menge vor, um für sich verschmolzen zu werden, daher hier auch nichts darüber angesührt werden kann.]

Das Werkblei, Werk, plomb d'oeuvre, rawlead, workable lead, ist kein reines Blei, es enthält stets Silber (Gold), auch Kupfer, Spielsglanz, Arsenik, (Nickel, Kobalt, Zink), etwas Schwesel, und zwar ein sehr wenig geschweseltes Blei mit Blei verbunden. Um es zu reinigen, und als reines Blei in den Handel zu bringen, gleichzeitig das Silber wo möglich abzuscheiden, wird es dem Treib en auf dem Treibheerd unterworfen, coupellation, refining. Da nämlich das Silber (und Gold)

sich in der Hitze nicht, aber Blei und die übrigen mit ihm legirten Metalle sich oxydiren, so hat man diese Eigenschaft des erstern benutzt und darauf den Prozess des Abtreibens gebaut. Die Bestimmung, ob ein Werkblei mit Vortheil abgetrieben werden kann, oder nicht, hängt nicht allein von seinem Silbergehalt ab, sondern auch von dem Preis des Brennmsterials und des nothwendig dabei verloren gehenden Bleies. In Freiberg mus alles Werk an 2 Mark Silber im Centner enthalten, geringerhaltiges wird bei der Bleiarbeit wieder mit durchgesetzt; am Harz in den Frankenscharrner Hütten treibt man Blei ab, welches 4 Loth Silber enthält, und auf der Friedrichsbütte in Oberschlesien Werke von 1½ Loth Silbergehalt auf Mergelheerden bei Steinkohlen.

Der Treibheerd ist ein runder Flammosen mit einer besonders angebauten Feuerung und Geblüse zur Oxydation des Bleies und der andern Metalle außer dem Silber; der eigentliche Heerd, sol, ist entweder mit einem ziemlich hohen Kuppelgewölbe überwölbt, wie auf den Harzer Hütten, auch zu Neustadt a. d. D. und a. a. O., oder wie auf den Halsbrückner Hütten bei Freiberg \*) und auf der Friedrichshütte bei Tarnowitz u. a. mit einem flachen eisernen Hut bedeckt, welcher inwendig mit Thon ausgeschlagen, durch Ketten vermittelst eines Krahns ausgezogen und auf den Heerd niedergelassen werden kann. Dadurch ist es für den Arbeiter, welcher den Heerd setstößt, leichter, sin recht sorgsältig ansertigen zu können, und durch die flache Kuppel wird auch ein grüßerer Hitzessekt bedingt, oder, was dasselbe ist, Brennmaterial erspart. Die Construction eines Treibheerds geht übrigens aus der auf Tasel X Fig. 14 und 15 gegebnen Darstellung des Treibheerds auf der Friedrichshütte bei Tarnowitz hervor.

Die Ansertigung des Heerds geschieht also: über die Schlackensohle a wird ein Ziegelheerd b aus Mauersteinen ausgesührt, über welchem die Masse c ausgetragen wird, welche den eigentlichen Treibheerd bilden soll. Hiezu wendete man bisher nur allein gesiebte ausgelaugte Holzasche und gelöschten Kalk oder Thon an, welche angeseuchtet ausgetragen, sestgeklopst, und mit ausgelaugter Asche einige Zoll stark belegt und diese sestgeschlagen wurde. Darauf wird der Heerd ausgeglichen, mit Leinwandbauschen glatt gerieben und in der Mitte die Spur ausgeschnitten, ein vertiester Kessel, in welchem gegen das Ende des Treibens das Silber stehen soll, und zwar richtet sich diese nach der zu gewärtigenden Menge des Silbers, endlich die Glättgasse eingeschnitten, durch welche die geschmolze Glätte absließen kann. Es ist eine Hauptsache bei der Wahl des zur Ansertigung des Treibheerds be-

<sup>\*)</sup> Lampad. a. a. O. Theil 2. Bd. 1. S. 292. Taf. B.

I. 2.

stimmten Materials, dass es gehörig poros sei, und von geschmolanem Bleioxyd nicht angegriffen werde, es muß wohl Glätte verschlucken, aber nicht mit derselben zusammenschmelzen. Han hat in der neuern Zeit durch genaue Versuche auf der Friedrichshütte bei Tarnowitz 1813 ermittelt \*), dass Heerde aus Kalkmergel gestossen vortheilhafter sind, als Aschenheerde, es war die Quantität an Kauf- und Friechglätte weit beträchtlicher, der Silberblick reicher, es wurde weniger Glätte vom Hoerd aufgenommen, also weniger bleihaltiger Heerd zum Durchsetzen auf die Oesen geliesert etc. Man fertigt diesen Heerd, in Ermangelung eines matürlichen dazu geeigneten Mergels, aus gepochtem thonigen Kalkstein und schwach gebranntem Thon, in dem Verhältnis von 27: 5, mengt beide genau, und seuchtet sie ein wenig an, worauf sie, wie gewöhnlich, aufgestolsen werden; die Anfertigung kostet aber gegen einen Aschenheerd mehr Zeit. Ist ein Treiben beendet, so wird ein Theil der im Ofen verbliebnen Mergelasche mit neuer gemengt und wieder als Grund aufgetragen, ein anderer als Ueberzug der untern Schicht aufgestelsen.

Soll nun das Treiben beginnen, so werden die bestimmte Anzahl Centner Werkblei in schüsselförmigen Stücken auf den abgewärmten Heerd gelegt, und zwar entweder alle zugleich, oder fürs erste nur ein Theil, und später, wenn schon das Treiben im Gange ist, der andere Theil nachgegeben, was indessen minder gewöhnlich ist. Das Brennmaterial in dem am Treibheerd angebauten Windofen wird über dem Rost d angezündet, gewöhnlich Reissholz, hier bei dem Tarnowitzer Treibheerd Steinkohlen, die Flamme schlägt über die Feuerbrücke e in den Treibheerd, welcher mit einer Haube f bedeckt ist, die aus eisernen Stüben und Blech construirt, mit einem Beschlag gegen die Oxydation des Metalls auf der innern Seite versehen ist; g das Schürloch, h der Aschenfall, i Abzüchte. Die Flamme spielt über dem auf der Heerdsohle ausgebreiteten Metall unter dem (Gewölbe oder) Hut nach dem durch mehrere Zungen in einzelne Kanäle abgetheilten Fuchs k hin, um von dort aus nach dem kurzen Schornstein I zu gelangen; der Zug kann durch den Schieber m regulirt werden. Der Rauch zieht durch den kurzen Schornstein aus einer in der vordern Seite angebrachten Oeffnung ab; n eine Klappe, um beim Abkühlen des Osens Lust hinzusulassen, und den Fuchs räumen zu können.

Bald beginnt das Blei zu schmelzen, es sondert sich vom schwerern Silber enthaltenden Blei eine leichtere Legirung von fremden Metallen mit etwas Blei, welche außteigt, und aus Kupfer, Spießglanz, Arsenik, Nickel, Kobalt, Blei besteht. Diese wird, sobald sie gehörig dünaflüssig

<sup>\*)</sup> K. A. L. B. u. H. Bd. 1. 8. 135.

geworden ist, durch die Glättgasse p abgelassen, oder auch mittelst einer eignen Kratze abgezogen, I Abstrich, oder Abzug, crasse, écume de plomb. Hierauf fängt die Oxydation des Bleies an, die erzeugte Bleiglätte ist aber noch sehr unrein, schwarz, von beigemischten Oxyden von Spiessglanz, Nickel, Arsenik, weniger Kupser; sie wird besonders als Ilter Abstrich, schwarze Glätte, litharge noir, aufbewahrt, und für sich weiter bearbeitet, da sie Silber enthält. Sobald die Glätte rein zu erscheinen ansängt, beginnt die zweite Periode des Treibens. Jetzt wird weniger stark gefeuert, das Gebläse angelassen, welches durch die Form o die Lust einbläst, und die Glättebildung langsamer betrieben. Da das geschmolzne Blei, wie alle geschmolznen Metalle, mit erhabner Oberfläche auf dem Heerd steht, die Glätte aber im flüssigen Zustand am Rand höher, als in der Mitte, so bildet sich durch diese Eigenthümlichkeit beider rings am Heerdrand gleichsam ein Kranz von geschmolzner Glätte, welche durch die Glättgasse p stetig abfließt, indem diese, so wie der Spiegel der Glätte nach und nach sinkt, tiefer eingeschnitten wird. Da ferner die Glätte auf dem Blei leicht verschiebbar ist, so treibt das Gebläse die an der Obersläche des Bleies entstandne Glätte stets dem Rand zu, aber nie darf alle Glätte abgelassen werden, weil sonst auch Werkblei ablaufen würde; Luft berührt die von Glätte entblüste Bleifläche, wodurch eine stete Oxydation unterhalten wird. Die abfliesende Glätte erstarrt und bildet eine feste; schlackige Masse, in Form von Stalaktiten an der Ofenwand und der Hüttensohle. Die Glätte, welche nach den Abstrichen zuerst fällt, ist noch nicht ganz rein, enthält immer etwas Kupferoxyd, Kieselerde, Spuren von Silber. Die letztern Portionen derselben, welche beim Treiben erfolgen, sind relativ die reinsten, sie enthalten aber eingemengte Silberkörner, weshalb dieselben nicht in den Handel kommen, sondern theils für eich verfrischt, theils als bleiischer Vorschlag bei Bleischmelzerbeiten angewendet werden.

Gegen Ende des Prozesses, wenn das Blei immer silberreicher und dadurch strengflüssiger geworden, verstärkt man das Feuer, bis endlich der Silberblick, éclair; erfolgt. Diese Erscheinung ist ganz eigenthümlich: es entsteht eine Bewegung an der Oberfläche des Metalls, und gleich darauf ist die Fläche ganz ruhig, glänzend, hell; Regenbogenfarben zeigen sich mehr im Kleinen beim Treiben auf dem Test, als hier. Hat das Silber geblickt, so werden die Gebläse abgehangen, das Feuer gelöscht, das Blicksilber, argent d'usine, mit warmen Wasser abgekühlt, aus der Spur herausgehoben, und zum Feinbrennen abgeliefert, wovon das Nähere weiter unten mitgetheilt werden wird. Während des Treibens geht durch Verflüchtigung viel Bleioxyd, auch selbst Silber, und

swar besonders gegen das Ende, verloren, welches sich zum kleinsten Theil an den kalten Außenwünden des Heerds niederschlägt; man hat eigne Schornsteine mit Condensationsräumen angebracht, allein nur ein Theil wird in diesen wiedergewonnen. Wegen der Bleidämpse ist auch die Arbeit am Treibheerd der Gesundheit nachtheilig. Ein nicht geringer Theil Glätte (und Silber) zieht sich in den Heerd ein, und swar in den Aschenheerd weit mehr, als in den Mergelheerd, weshalb dann der bleihaltende Heerd bei dem Bleisehmelzen als Vorschlag mit ausgesetzt wird; man unterscheidet reichen und armen Heerd.

[Treiben auf der Friedrichshatte. Es werden 150 bis 160 Contner Werkblei auf einmal aufgesetzt, was bie auf 10 bie 14 C. vertrieben, was man Armtreiben nennt, wohn concentrirte Werke abgestochen, und diese, wenn 12 bis 15 Armtreiben erfolgt eind, gesammelt und zu einem Reichtreiben verwendet werden, wobei 14Höthig. Blichilber erfolgt. Diese Trennung ist wegen der armen Worke nöthig, um möglichst wenig an Silber und Blei zu verlieren. Binnen 6 Stunden sind die Werke eingeschmolzen, der Abstrich binnen 1 Stunde gezogen, nach 2 Stunden bei starkem Fouer werden die Gebläse angehangen, und das Treiben nimmt bei massigem Feuer seinen Anfang, welches 36 Stunden bei 160 C. Werkblei dauert, beim Reichtreiben 40 bis 44 St.; diese Zeit ist gegen das Treiben auf Aschenhoerden um etwa 16 Stunden länger, wobei aber auch über 14 g Glätte mehr, als auf jenen, erhalten werden, mehr Silber erfolgt und weniger Zwischenprodukte. Von 1343 C. VVerkblei erfolgten 548 C. Kaufglätte, 624 C. Frischglätte, 179 Heerd, 129 bleiische Nebenprodukte, 104 Mark 15 Loth Feinsilber nach dem Feinbrennen, während früher auf dem Aschenheerd nur 88 M. 61 Loth Silber erfolgten.

Anf den Hütten bei Müsen und Littfeld werden 120 C. Werke auf einen Mergelheerd aufgesetzt; der erste Abstrich, welcher Kupfer, etwas Blei, fremde Metalle, 3 bis 5 Loth Silber enthält, wird zu 4 C. bei der Steinarbeit mit aufgesetzt. Nach dem Absiehen des ersten Abstrichs wird das Gebläse angehangen, und es erfolgt der zweite Abstrich, gegen 14 bis 15 C., mit & bis & Loth Silber; die Abscheidung desselben erfordert mehr Zeit, als die der Glätte, weil die dortigen Werke viel fremde Metalle enthalten. An Frischglätte erfolgen gegen 80 C., welche höchstens & Loth Silber enthält; an Kausglätte 10 bis 12 C. mit einer Spur Silber. Der Heerd beträgt 19 bis 60 C. mit 50 bis 60 - Blei - und } Loth Silhergehalt, — Auf der Saigerbütte bei Hettstädt im Mannsfeld und bei Neustadt a. d. D. (welches VVerk eingehen soll) wird das durch Saigern aus dem mannsselder silberhaltigen Schwarzkupfer erhaltne Werkblei auf Mergelbeerden getrieben. Das Treibblei enthält 7 bis 74 Loth Silber im Centner; das Blicksilber ist 144 löthig. die Glätte enthält Kupferoxyd und & bis & Loth Silber, sie wird beim Dörnerschmelsen zu Gate gemacht. - Auch auf den Halsbrückner Hötten

bei Freiberg sind die Mergelboerde eingeführt, so auch in Schweden zu Fahlun ') und Sala.

In England, bei Alston-Moore, treibt wan in Flammofen, refining furnace, \*\*) mit beweglichen Testen, cupel, test; man schlägt in einem ovalen eisernen Ring mit Eisenstäben den Test, ein Gemeng von Knochenund Farrnkrautasche; ist derselbe fertig, so wird er in den Flammofen geschoben. Dieser hat einen 40 Fuss hohen Schornstein und einen durch eine Zunge von Ziegeln getheilten Fuchs, damit die Flamme den Ofenraum überall gleichmässig bestreiche; das Gebläse ist der Glättgasse, gute way, gegenüber. Sobald der Test durch langsam gesteigertes Feuer von Steinkohlen gehörig abgewärmt ist, wird das in einem eisernen Kessel ausserhalb des Ofens geschmolene Werkblei auf den Test mit eisernen Löffeln getragen, etwa 5 Centner auf einmal, und, wenn es sick mit einer Oxydbaut bedeckt hat, das Geblüse angelassen, welches in der Richtung der größern Axe des Tests denselben bestreicht. So wie durch das Absliessen von Glätte der Spiegel des Werkbleies auf dem Test gesunken, wird neues Werkblei aus dem Kessel hinzugebracht, Binnen 16 bis 18 Stunden werden 84 Centner Blei getrieben, und Reichhlei gewonnen, welches auf dem Test des Feinbrennosens sein gebrannt wird. Dies geschieht auf einem ganz gleichen Test in demselben Ofen, nur hat der erste eine Spur, und es wird keine Glätte dabei abgezogen. - Lampadius Versuche bei Steinkohlengasseuer zu treiben, in E. J. Bd. 5. S. 206. Bd. 6. S. 199, 381. (nicht praktisch).]

Das Blicksilber, welches noch durchschnittlich 11 bis 11 Loth fremde Metalle enthält (vergleiche das oben Gesagte), wird nun dem Feinbrennen unterworfen, d. h. nochmals auf dem Test getrieben. Weil nämlich beim eigentlichen Abtreiben wegen der nöthigen Hitze zu viel Silber verloren gehen würde, wenn man das Treiben weiter als bis zum Blick fortsetzen wollte, so geschieht das letztere in einem kleinern Maasstab auf einem aus gesiebter, ausgelaugter Holzasche gesertigten, mit einer Lage von Knochenasche überzognen, wohl abgewärmten Test, d. h. einer schüsselartig gestalteten Kapelle, die in einer gusseisernen Form ruht; neuerdings hat man sich auch zu den Testen des Mergels bedient, und hie und da Mergelteste eingeführt. Das Feinbrennen geschieht nun entweder unter Muffeln, aus feuersestem Thon gesertigt, wie z. B. am Harz zu Klausthal im Laboratorio der Münze, in Schweden u. a. O., oder vor dem Gebläse, wie in Freiberg im Brennhaus. -Bei erstern Versahren werden 50 bis 70 Mark Blicksilber mit weichem Blei in einem durch Erfahrung bestimmten Verhältniss zusammen auf den Test aufgesetzt, letzteres um das Kupfer zur Oxydation zu bringen und

<sup>\*)</sup> Bredberg in E. J. Bd. 6, 8. 195.

<sup>\*\*)</sup> Dufrenoy u. Beaumont a. a. O. p.410, 427. K. A. etc. 372, 393.

es durch die gebildete Glätte vom Silber un entfernen. Die Huffel wird durch Kohlen auf dem Heerd von Außen erhitzt und in gehöriger Gluth erhalten. Das Blei schmiltt ein, verbindet sieh mit dem Blieksilber, flingt durch den Strom zutretender atmosphärischer Luft an sich zu ozydiren, so auch das Kupfer, die Oxyde ziehen sich in die portee Hasse des Tests, welcher geräumig genug sein muls, um alles Bleioxyd aufzunehmen, bis endlich der Silberblick sich zeigt (siehe oben); darant werden die Muffeln abgekühlt, das erstarrte Brand- oder Feinsilber herausgenommen, auf dem Ambos zusammengeschlagen, abgekehrt und an die Münzwerkstätten abgeliniert; es enthält dann meist 15 Loth 14 bis 15 Gran fein Silber in der Mark, 3 Gran fremde Metalle; seltner erreicht man 15 Loth 16 Gran. - Bei dem Feinbrennen vor dem Geblise setzt man z. B. 50 Mark auf den Test, theils ohne allen Zusetz von Blei, theils, wenn das Silber kupferhaltig, ein wenig Blei hinzu, schmelzt unter Holzkohlen vor dem Wind ein, und unterhält das Treiben, bis der Blick sich einstellt. Hiebei geht etwas Silber durch den Rauch verloren, weshalb man Nichtstange anbringt. Dass die Teste, in denen die kupsrige Glätte und auch Silberkörnehen sich befinden, wieder mit zu Gute gemacht werden, versteht sich von selbst, sie werden bei der Bleiarbeit mit durchgeschmolzen.

[Ueber die Erscheinung des Spratzens beim Feinbrennen des Silbers. Man versteht unter Spratzen, rocher, die Erscheinung, dass während des Erkaltens aus dem Innern der Silbermasse ästige Verzweigungen hervorgetrieben werden; es tritt nur bei gehörig seinem Silber ein und bei hinlänglich großen Massen, die langsamer im Innern erstarren; die hervorgetriebnen Partien treten oft viele Zolle heraus, zum Theil sogar krystallinisch. Als Ursach dieser Erscheinung gab Lucas \*) und Chevillot \*\*) eine Sauerstoffgasentwickelung an, welche im Moment des Abkühlens stattsindet; es nimmt nämlich geschmolznes Feinsilber aus der Lust Sauerstoffgas auf, läst es aber beim Erstarren entweichen, wie neuerdings auch Gay-Lusseo \*\*\*) bestätigt gesunden hat. Ein Gehalt von einigen Procenten Blei, Kupser verhindert das Spratzen.]

Es bleibt nun noch übrig zu erwähnen, auf welche Weise die Glätte und der zweite Abstrich, die schwarze Glätte, durch Frischen zu Gute gemacht und das von letztern erhaltne Blei raffinirt wird.

1) Glättanfrischen, revisication, sonte de litharge. Um aus der Frischglätte Weichblei, Frischblei, Kaushlei, plomb raffine, pl. dous, pl. marchand, resined lead, zu gewinnen, braucht man nur eine

<sup>\*) 5.</sup> n. J. Bd. 23. 5. 187. \*\*) Das. 8. 190. \*\*\*) P. A. Bd. 20. 8. 618.

Reduction in Berührung mit Kohlen einzuleiten. Man wählt zu dem Ende recht reine Glätte aus, welche möglichst wenig Silber enthält (die Lokalität muß hiebei entscheiden, wie groß dieser Silberverlust sein darf), und schmelzt sie theils über Schacht-, theils in Flammößen. Das erstere Verfahren findet auf der Friedrichshütte über 5 Fuß hohe Krummößen mit Steinkohlen statt; 100 Centner Glätte werden binnen 8 Stunden mit 14 bis 15 Scheffel Kohlen reducirt, und 89° mit ½ bis ½ Loth Silber und 13 bis 16 Centner Schlacken gewonnen. Diese werden über einen Halbhohosen mit Coaks mit einem Zuschlag von 10° Eisenfrischschlacken, 2° Eisen, 5° Kalkstein durchgestochen, wobei 20 bis 21° Blei mit ½ bis ½ Loth Silber im C. in 26 bis 28 Stunden erhalten werden, und 75 bis 80 Kbs. Coaks ausgehen. Die Schlacken hievon dienen gewöhnlich als Flusmittel zum Schliechschmelzen. Die gesammte Bleiproduktion beträgt demnach 92 bis 92,2° Das Blei wird in eiserne Mulden gegossen und kommt in Blöcken in den Handel.

[Auf Tafel X ist in Figur 16 und 17 der Oberharzer Glättanfrischofen dargestellt, und zwar in der ersten Figur in einem vertikalen Durchschnitt nach der punktirten Linie AB der zweiten Figur; diese stellt einen vertikalen Durchschnitt des Ofens mitten durch die Form dar. a, a die Ofenpfeiler, b,b Futtermauern des Schachts, e die muldenförmig ausgeschweifte Spur, d der Vortiegel, e der Gestübbeheerd, f der Abstich zum Ablassen des Bleies in den Stichheerd, g die Form, h der Sohlstein aus Granit, oder Sandstein, über welchem die Sohle i aus Gestübbe geschlagen wird, wie der Vorheerd, der durch eiserne Platten zusammengehalten.

Man hat auch zur Reduction der Glätte sich des niedrigen schottischen Ofens bedient (zu Pesey), und bei Holzkohlen 90% Weichblei erhalten. — In England frischt man die Glätte in Flammöfen, die ein niedrigeres und flacheres Gewülbe haben, als die Bleiglanzschmelzöfen, der Heerd ist gegen den Fuchs zu vertieft, steigt aber dann wieder etwas an; der Fuchs steigt gleichfalls schrög an. Hier sammelt sich ein feiner Stanb von Bleioxyd, Bleirauch, refiner's fume, lead-smoke, white powder, welchen man als Anstrichfarbe verbraucht. Man breitet auf dem Heerd eine Schicht Steinkohlen aus, und lässt dieselbe in Brand kommen, darauf wird ein Gemeng von Glätte und Kohlenlüsche über den Heerd ausgebreitet, die Hitze gleichmäßig erbalten; das Bleifliest in einen eisernen Kessel ab, und wird aus diesem in Mulden gekellt. Binnem 9 bis 10 Stunden werden 126 Centner Glätte reducirt, die Schlacken über einen Krummosen verschmolsen. — Aehnlich verfährt man auch zu Poullaouen.

Neuerdings hat Madelaine \*) einen eignen cylindrischen Schachtofen

<sup>\*)</sup> Industr. T. 3. p. 233. Planch. 12.

eigner Construction zu diesem Zweick sagegeben, von 16 Zeil Höbe und 8 Z. Durchmesser, der sich auf die Einrichtung des sehentsehen gründet. Es bedarf dabei keines Gehilists, inden durch eines auf den Schachtsohe aufgesetzten 4 P. bohen bleihernen Schornesche, und über der Schachtsohle angebrachte 4 Luftkantie, ein Luftung sich erpungt, welcher die nötlige Hitze gewährt; die Sohle des Ofens ist absolutionig, so dass das Blei abläuft und durch ein blechernes Sieb in eigen untergestellten gusseisernen Kessel läuft. Man wendet & des Gewichts des Frischbleies Holzkohlen an. — Polein Ofen zum Glättanfrischen B. d. l. soc. d'Encour. 1830. p. 216.

2) Der Abstrich, écume de piene, die schwarze Glätte, enthält hauptsächlich Spielsglanz, Kupfer, Arsenik, Zink, Nickel, Kobalt, Blei, Silber. Nach Berthier\*) ist das Spielsglanz darin als Schwefelspielsglanz mit Bleioxyd verbunden, herrührend von einer Beimengung von Bleistein unter dem Werkblei; das Spielsglans beträgt mitunter i der Masse. Man setzt den Abstrich über Krummöfen mit Coaks und Frischschlacken durch, in Schlesien mit Eisenfrischschlacken und selbst etwas metallischem Eisen, und erhält dabei Abstrichblei, Hartblei, plembaigre, pl. d'écume, ein mit Spielsglanz, Kupfer etc. legirtes Blei, welches, wenn es Silber enthält, der Entsilberung unterworfen, sonst aber, wenn es Spielsglanz enthält, zum Typengus, und, wenn es Arsenik führt, zur Schrotsabrikation verwendet wird.

[Bischoff analysirte Hartblei von Holzappel im Nassauschen und fand 81,27 Blei, 16,40 Spießglanz, 2,29 Kupfer, 0,04 Zinn und Spuren von Eisen. Eine andere Portion enthielt 15,18 Spießglanz.]

Man pslegt auch das Abstrichblei zu saigern und zu treiben, um es von dem Uebermaass der fremden Metalle zu besreien; der erste Prozess wird dann anwendbar, wenn das Abstrichblei nur Kupser, Nickel, Kobalt, wenig Spiessglanz, Arsenik enthält, der letzte, wenn es reich an diesen letztern Metallen ist. So geschieht es zu Freiberg.

3) Der Heerd, fonde de coupelle, und das andere Bleigekrätz wird entweder, wie schon oben Seite 189 angegeben worden, bei der Bleiarbeit als Vorschlag mit anfgesetzt, oder für sich aufgearbeitet; auf der Friedrichshütte gewinnt man aus 100 Centnern mit 10 bis 12° Frischschlacken und ½ bis ½° Eisen, bei 36 Scheffel Steinkohlen in 15 Stunden: 66 bis 68 C. Werkblei mit 1½ bis 2 Loth Silbergehalt und Schlacken, die auch noch 10 bis 12° Wark von 1 Loth Silbergehalt liefern.

[Bleibergbau und Hüttenwerke sind im preussischen Staat: in Oberschlesien bei Tarnowitz, Friedrichshütte; im Regbzk. Aachen au Cornely-

<sup>\*)</sup> K. A. f. B. u. H. Bd. 11. S. 410.

munster, Gressenich, Bleibuir, Keldenich, Schleiden, Austofs, Scheven, Stolberg; Regbzk. Trier zu Bleialf, Allenbach, Grach, Bernkastel; Regbzk. Cöln, Commern am Bleiberg, Bröl, VVielberg, Pochwerksbütte; Regbzk. Coblenz, Alsauer Hütte bei Linz a. Rh.; Regbzk. Arnsberg, Kreis Siegen, die Hütten zu Müsen, Littfeld, Gosenbach, Eiserfeld, Rothenbach, Deuz. — Die Bleiproduktion im preufsischen Staat betrug:

Ob	Centner				
Oberbergamtsdistrikt  a) an Kaufblei.	1825	1826	1827	1828	1829
Schlesischer ( Rheinischer (	26,568	5,944 18,125}	5,312} 18,661‡	5,353½ 17,970½	2,728 <b>\</b> 13,302 <b>\</b>
b) an Glätte.	26,568	24,069}	23,9734	23,323	16,031
Schlesischer	. 9,262	<b>6,832</b> 897	11,171 ,1,015 <del>\</del>	12,068‡ 861‡	4,023 1,875 <u>k</u>
c) an Glasurerz, A quifous.	9,262 1-	7,729	12,1864	12,930}	5,898\

Rheinischer...... 30,764 41,815 41,147 11,906 28,391 bio Abnahme der Produktion an Blei liegt in den wohlfeilen Preisen, zu welchen man namentlich spanisches Blei kaufen kann, welches jetzt in großen Massen in den Handel kommt. Das oberschlesische Blei und die Glätte sind aber vorzüglich rein, und übertressen darin viele andere Sorten.

Englands Bleiproduktion betrug im Jahre 1828 47,000 Tonnen = 924,332 preuß. Centner; Frankreichs im Jahr 1826 nur 1830, an Glätte 5137, an Alquifoux 1642 metr. Centner. — Ueber die verschiednen Bleierze, deren Vorkommen, die verschiednen Methoden, das Blei auszubringen, findet man einen sehr belehrenden Artikel von Guyeniveau im D. d. sc. n. Tom. 41. pag. 411 — 548.]

Eigenschaften des Bleies. Das reinste Blei, welches man aus dem salpeters. Oxyd durchs Glühen und Reduciren des Oxyds mit schwarzem Fluss erhält, hat eine bläulichgraue Farbe, Bleigrau, auf frisch geschabten Stellen starken Metallglanz, läust aber bald an der Lust an und wird blind; man kann es in regelmäßigen Oktaëdern angeschossen erhalten. Es ist, wenn es ganz rein und langsam gekühlt, sehr weich, im entgegengesetzten Fall, wenn es fremde Metalle, Arsenik, Kupser, Spießglanz etc. enthält, hart, Hart blei; das reine läst sich sehr leicht biegen, schaben, schneiden, in dünne Taseln walzen, aber nicht gut in dünne Drähte ziehen, da es keine bedeutende Cohärenz besitzt. Ein Draht von 0,88 paris. Linien Stärke zerriß bei 11,5 Psd. franz. Gewicht Belastung; ein Stab von ½ Zoll engl. ins Geviert Durchschnitt bei 6 Z. Länge zerriß bei 114 Psd. Belastung. Das Blei fürbt auf Papier, Holz gerieben

etwas ab, ertheilt dem Finger beim Anfassen einen widrigen Gerneh; specif. Gewicht 11,33 bei 16° Kupfer, nach Andern 11,44. Das Blei dehnt sich beim Erwärmen von 0° bis 100° um

0,002719 Guyton de Morveau 0,002866 Smeaton

ungeführ 710. Ueber den Schmelspunkt

0,002902 Horner sind die Angaben sehr verschieden: mach Biet bei 262°, bei 312° mach Guyton de Morveau, nach Dukten und Grighten erstarrt es bei 322°, es geräth ins Kochen bei lebhafter Rothgühhitze, und verdampst, die Dimpse sind der Gesundheit sehr nachtheilig. Blankes Blei wird vom Wasser, ganz besonders von destillirtem, aller Salze beraubten W. angegriffen, es bildet sich Bleioxydhydrat in weißen Schuppen, welche im Wasser schweben, und durch Filtriren abgeschieden werden können, zum Theil aber sich auch in der westigen Kohlensiure das W. suffissen.

Anwendung des Bleies. Dieselbe ist sehr mannichfaltig, z. B. Bleiplatten zu Siedepfannen für Alaun, Vitriol, Schwefelsture, nicht für. Soole, wie es früher nicht seiten geschah, wegen der Gestihrlichkeit des Chlorbleies für die Gesundheit; dünne Bleiplatten zum Einpacken (Tabakblei), zum Verband kleiner Glasscheiben in Fenstern (Fensterblei), zum Dachdecken (Bleidächer von Venedig); bleierne Cisternen und Wasserröhren sind der Gesundheit nachtheilig, was schon die Römer wussten, allein bis auf den heutigen Tag noch in Holland, in den Rheinprovinzen, unter andern in der Eisfel ganz gewöhnlich. Man gebraucht Blei zum Vergießen von Klammern, Haken in Stein, zum Kugelund Schrotguss; zur Darstellung von Bleiweiss, Bleigelb, Mennige, Bleizucker (essigs. Bleioxyd), überhaupt vieler Bleipräparate; zum Abschelden des Silbers vom Kupser durchs Saigern, zum Reinigen des Silbers von fremden Metallen, als Kupfer, Spiessglanz etc. durchs Abtreiben. Mancherlei Legirungen des Bleies mit Zinn, Wissmuth und andern Metallen finden Anwendung.

Anfertigung von dünnen Bleiplatten. Ehe man das Blei dem Walzen unterwarf, wusde alles Tabaksblei etc. gegossen, man glaubte, es würde durchs Gießen weniger fehlerhaft, als durchs Walzen. Man ist aber jetzt immer mehr davon zurückgekommen, und wendet zum Walzen ein möglichst weiches reines Blei an. Das Walzwerk ist leichter konstruirt, als für Eisenblech, hat sehr lange Walzen, hinter den Streckwalzen liegen noch mehrerere Leitwalzen, um das Verbiegen der unter den erstern hervortretenden Bleitafeln zu verhindern. Ist das Blei nicht recht weich, so zeigen sich Kantenrisse, namentlich beim Dünnauswalzen. (In Oberschlesien ist ein Bleiwalzwerk zu Friedrichshütte, im Trierschen

zu Dilliagen, zu Commern am Bleiberg u. a. m.). - Um Bleitafeln zu gielsen, hat man theils gusseiserne, theils Blechformen, oft gielst man aber auch auf einem aus eichnen Bohlen gefertigten, mit feinem Sand gleichförmig belegten Giesstisch, welcher an drei Seiten überstehende Ränder bat, auf denen dann nach erfolgtem Guss ein Abstrichlineal, rable, hingleitet, wodurch das Blei schnell fortgesührt, und das überflüssige abgestrichen wird. Die Tasel ist ein wenig geneigt. Das Blei wird aus einer Pfanne mit breitem Ausguss, nach vorgängigem Abziehen alles Oxyds, ausgegossen; man hält die Hitze des Bleies zum Guss für die Beste, wenn ein Blatt Papier auss Blei gehalten zwar braun wird, aber sich nicht entzündet. Allein bei der größten Uebung der Arbeiter können auf diese Art doch keine ganz gleichen, glatten und dännen Bleitafeln gefertigt werden. Man bedient sich mit Vortheil zum Guss von möglichet glatten Taseln einer dicken Sandsteinplatte von seinem Korn, mit einer hölzernen Einsassung am Rand, deren Höhe die Dicke der Platte bestimmt. So gegosne Platten können leicht zu dünnem Blech, wie das Tabaksblei ist, ausgewalzt werden, welches man früher über Leinwand gols, welche, in einen Rahmen ausgespannt, mit Kreide und Eiweiss bestrichen wurde. — Die Chinesen sertigen die zum Verpacken des Thees bestimmten dünnen Bleiplatten dadurch, daß sie das geschmolzne Blei auf einem glatten mit Papier überzognen Ziegel gielsen, einen zweiten schnell darauf legen und beide rasch zusammenpressen, indem ein Mann darauf tritt,

[Voisia Verbesserungen beim Guís von Bleiplatten, D. p. J. Bd. 36. S. 219.]

Bleirühren, wenn sie nicht einen geringen Durchmesser haben, werden aus Bleitafeln zusammengesetzt, diese werden vergossen theils mit einer Legirung von Blei mit 1, 1 Zinn, welche leichter schmilzt, els Blei, theils mit reinem Blei; zu dem Ende werden die Löthstellen aneinander gedrückt, mit Lehm auf beiden Seiten ein Rand gemacht und nun das geschmolzne Blei nicht zu heiss darauf gegossen, so dass es längs den an einander gelegten Rändern herunterlaufen kann. Röhren von einem Durchmesser unter 2 bis 3 Zoll werden über einen Dorn gegossen und dann auf der Ziehbank gezogen, wodurch sie dicht und von Aussen und Innen sehr glatt erhalten werden. Die Geschwindigkeit beim Ziehen muss gering sein. (Auf der Friedrichshütte werden auch Bleiröhren gefertigt). - Man hat auch Bleiröhren ohne Ende in England verfertigt, indem aus geschmolznem Blei, welches in eine Form mit eingelegtem Dorn stetig einsloss, durch gleichsormiges Umdrehen einer Trommel, an welcher der Ansang der Röhre besestigt war, die fertige Röhre gezogen wurde.

[ Ueber die Aufertigung von Mahatholi sicher Diege C. Bat & S. 2326 Be. 11. S. 177. Bd. 17. S. 10: 11 Dencelptlag die Brenterellinbeprinst Epop. ... 6. pag. 293. Tom. 7. p. 664 and do so a morio, bus from corfe rem Schrotfabrikation, grenailles de plomb, pl. de chasse, shot. Das hiern am besten brauchbare Material ist das Hartblei, welches Spielsglanz und Arsenik enthält; man setzt demselben, so wie auch dem Kaufblei, Arsenik zu, theils metallisches A. (Fliegenstein, Kobalt), theils Operment (Schwefelarsenik), auch weißen Arsenik (arsenige Säure), und zwar dem Hartblei weniger, dem weichen am meisten; 3 bis 1 Pfd. auf den Centner, nach Andern 2- auf Blockblei. Ein zu großer Zusatz bedingt eine linsenförmige Abplattung der Körner, und zu wenig macht, daß dieselben auf einer Seite sich abplatten, oder länglichrund erscheinen; zinnhaltiges Blei giebt längliche Nadeln. Man schmilzt das Blei in gusseisernen Kesseln, bedeckt mit Kohlen, um die Oxydation möglichst zu vermeiden, setzt den Arsenik nach und nach hinzu, und rührt mich jedem Zusatz das Gemisch durch. (Wurde arsenige Säure angewendet, so bildet sich Arsenikblei, und arseniksaures Bleioxyd.) Die Durchschläge, durch deren Löcher das Blei hindurchläuft, sind von Eisenblech, etwa \* Fus im Durchmesser, halbkuglich gestaltet, die Löcher von genau gleichem Kaliber, ohne Grad; man hat mehrere Durchschläge, deren Löcher sehr verschieden sind, nach dem Kaliber des Schrots, No. 0 das größte, No. 9 das feinste (Vogeldunst); in England giebt es 12 Nummern. Man arbeitet gleichzeitig mit 3 Durchschlägen, die durch glühende Kohlen heiss erhalten werden, die Temperatur des Bleies muss für die verschiednen Nummern verschieden sein, für die feinsten höher, als für die gröbern. Der Guss geschieht theils in Thürmen, oder hohen Gebäuden (Schrotthurm), oder in Schächten; je feiner die Nammer des Schrots, deste geringer braucht die Höhe zu sein, je größer aber das Kaliber, desto höher, weil große Bleitropfen mehr Zeit zum Abkühlen erfordern; 90 Fuss reicht aus für No. 4 bis 9, 150 F. für No. 3 bis 0. Auf der Sohle des Schachts oder Thurms ist ein Gefass mit Wasser halb angestillt ausgestellt, in welches die Schrote fallen. Soll der Guss geschehen, so trägt man erst die Bleiasche, welche sich auf der Metsilfläche gesammelt hat, in den Durchschlag, drückt dieselbe ringsum an, diese bildet gleichsam ein Filtrum, durch welches sich das Blei hindurchzieht, darauf giesst men lösselweis das Metall hinein, damit es nicht zu schnell durchläuft. In dem Wasserkasten finden sich dann die Schrote, sie sind aber nicht völlig gleich groß, müssen daher, und weil man auch meist gleichzeitig verschiedne Nummern verfertigt, durch Siebe sortirt werden. Man gebraucht immer 2 verschiedne Siebe, eins über dem andern, und zwar das seinere unter dem gröbern, so dass die

größern auf dem obern bleiben, die kleinern Schrote auf dem zweiten, und die seinern durch dieses durchsallen. Dann werden die runden von den sehlerhasten dadurch gesondert, triage, das man dieselben auf einer mit Rändern versehenen Tasel ausschüttet, die sehr wenig geneigt ist und hin und her in horizontaler Richtung bewegt wird; hiedurch laufen die runden herab, die andern nicht. Erstere werden dann abgeschliffen und geglättet, rodage et lustrage, man schüttet sie in eine Tonne mit Graphitpulver, welche mittelst einer Kurbel um ihre Axe gedreht wird, letztere werden wieder eingeschmolzen. Man rechet 2° Blei als Verlust.

[D. t. Tom. 10. pag. 313. — Das englische Verfahren steht in D. p. J. Bd. 38. S. 355 beschrieben, Abbildung Taf. VIL Fig. 42. — Mans hat in England Schrot mit Quecksilber angequickt (überflüssig und schädlich). — Schrotfabriken sind im preussischen Staat unter andern su Altenplatow bei Magdeburg, zu Abbenrode, Mühlheim a. Rh., VVesel, Neuwied; in Goslar am Harz wird, so wie zu Freiberg, auch Schrot fabricirt. — Ueber Kugelformen und deren zweckmäsige Einrichtung siehe D. p. J. Bd. 32. S. 21. J. d. k. k. p. I. Bd. 4. S. 574. — Prechtl's Encyklopädie Bd. 2. S. 380. — Ueber die Ansertigung des Fensterbleies daselbst S. 388.

#### Legirungen des Bleies.

Mit Zink. Zink macht das Blei härter, giebt ihm die Fähigheit Politur annehmen zu können, dabei behält die Legirung Geschmeidigkeit, selbt wenn 2 Theile Z. auf 1 Th. Bl. genommen werden. — Mit Eisen. Eisen lässt sich mit Blei direct nicht vereinigen, wird aber Stabeisen mit viel Bleiglätte und Kohle zusammengeschmolzen, so erhält man bleihaltiges Eisen von grobblättrigem Gestige, spröde, ohne hart zu sein; nach Versuchen von Karsten batte Eisen 2° Blei ausgenommen, wogegen Blei kein Eisen aufnahm. Nach im Großen angestellten Versuchen beim Eisensrischen mit 1 bis 2° Glättezusatz wurde das Eisen nicht im geringsten verdorben, und nicht bleihaltig gefunden.

Das Blei giebt mit Sauerstoff 4 Verbindungen.

- 1) Bleisuboxyd, Bleissche, entsteht an der Oberstäche von Blei, wenn es an der Lust liegt, noch rascher beim Erhitzen des Metalls; ein schwärzlichgrauer Staub, welcher in höherer Hitze in Oxyd und zum Theil in Ueberoxydul übergeht. Es wird auch durch trockne Destillation von sauerklees. Bleioxyd erhalten, geht mit Säuren keine Verbindungen ein.
- 2) Bleioxyd (gelbes), Massikot, Protoside de plomb, Pr. of lead (Neugelb, Königsgelb) wird auf verschiedne Weise erzeugt, theils

durchs Glühen von kohlens., sulpeters., suserklees. Bleioxyd, theils durchs Verbrennen des Bleies, (Bleiblumen). Es erscheint theils gelb. theils etwas röthlichgelb von Farbe, besonders das aus dem kohlens. Bleioxyd bereitete; es ist in Waser sehr wenig löslich, und zwar nur im reinen, nicht im Brunnenwasser wegen der aufgelösten Salze, schmilst leicht zu einer durchsichtigen, gelben, glasartigen Masse, Bleiglas, jaune minéral, specif. Gewicht des geschmolmen 9,5; es krystallisirt auch wohl in goldgelben, giznzenden Schuppen, in regelmäßigen Dodekaëdern; Bleiglätte greist Schmelstiegel sehr stark au, indem sie Kieselerde auflöst (vergl. I. Seite 21, 516). Bleioxyd sublimirt sich zum Theil in der Weiseglühhitze, und zerlegt sich theilweis, indem Blei sich absondert. Es scheint mit Wasser ein weises Hydret zu bilden, welches beim Pracipitiren eines Bleisakses durch ein Alkali niederfallt, theils auch durch Einwirkung von sart gepulvertem Bleioxyd auf Wasser entsteht. Bleioxyd besteht soe 92,83 Blei und 7,17 Soverstoff, giebt mit den Säuren theils farblose, weiße, theils gefärbte Salze, welche säß; schrumpfend schmecken, und giftig wirken, durch Schwefelwasserstoffgas schwarz, von Cyaneisenkalium und von schwesels. Salzen weiß nicdergeschlagen werden; Zinn und Zink schlagen aus den Auflösungen der Bleisalze metallisches Blei nieder. Aetzendes Kali, Natron, schlägt zwar Bleioxydbydrat aus den Salzen weiß nieder, allein im Ueberschuß zugesetzt lösen sie den Niederschlag wieder auf, indem das Bleioxyd wie eine schwache Säure sich verhält, und sich mit Alkalien und Erden verbindet, 11 Theile ätzendes Kali, 18 Th. ätz. Natron lösen einen Theil Bleioxyd auf.

Bleiglätte, Glätte (Gold-, Silberglätte), litkarge, wird beim Abtreiben des Bleies vom Silber im Großen gewonnen (siehe vorn Seite 195). Dieselbe ist stets durch Kupferoxyd (Spießglanz-, Nickeloxyd etc.) verunreinigt, enthält auch etwas Kieselerde, oder kiesels. Bleioxyd, etwas Kohlensäure, woher es kommt, daß sie mit Säuren übergossen braust; sie enthält besonders dann viel Kohlensäure, wenn sie gepulvert lange an der Luft gestanden hat, und verwandelt sich dann selbst oberflächlich in kohlens. Bleioxyd. Die Glätte kommt entweder in blaßgelblichen Stücken vor, Silberglätte, die nicht selten etwas ins Graue und Grünliche stechen, oder in losen röthlichen Schuppen, Goldglätte. Man erhält viel Glätte von Goslar am Harz, aus England. Sie wird hauptsächlich zur Glasur des Töpferzeugs, zum Firnißbereiten, Kitt, zur Darstellung von Bleizucker (essigs. Bleioxyd), Mennige angewendet, allein bei der Unreinheit der Glätte fallen diese nothwendig auch unrein eus; zur Darstellung von Pflastern, Bleisalzen etc. Das Massikot wurde frü-

her als Farbe zum Lackiren stark gebraucht, jetzt aber ist es durchs chroms. Bleioxyd verdrängt.

Zur Darstellung von reinem Bleioxyd im Großen behuß der Darstellung von essigs. Bleioxyd, Mennige, gebraucht man das beste Kaufblei in Blücken, welches auf einem Flammherd mit etwas vertiefter Sohle geschmolzen und calcinirt wird; ist es mit einer Haut von grauem Suboxyd überzogen, so wird diese mit einer eisernen Krücke abgezogen, so oft sie sich bildet. Das graue Suboxyd wird dann bei verstärkter Hitze calcinirt, jedoch ohne daß es schmilzt, bis es gelb wird. Hierauf wird es aus dem Ofen gezogen, auf der Hüttensohle ausgebreitet, mit Wasser besprengt, abgekühlt und durch Schlemmen von den noch eingemengten Metalltheilchen, Aftern, getrennt.

Löst man Bleioxyd in Aetzkali auf, so erhält man eine gelbliche Flüssigkeit, welche beim Abdampsen Krystallschuppen absetzt; auch löst sich Bleiveis (kohlens. Bleioxyd) in Aetzlauge auf, eben so Glätte und Mennige durchs Kochen in Kalkwasser, welche Auflösung in kleinen durchsichtigen Krystallen anschießt. Die Flüssigkeit hat man zum Schwärzen der Haare, zum Beitzen des Horns, um dasselbe dem Schildpatt ähnlich zu machen, angewendet.

3) Bleiüberoxydul (rothes Oxyd), Mennige, Deutoxide de plomb, Minism, D. of lead, red lead, kommt im Mineralreich sparsam vor, wird in eignen Fabriken, Mennigbrennereien, dargestellt, besonders viel in England. Zu dem Ende wird reines Blockblei, in England ein Gemisch von Weichblei und spießglanzhaltigem Hartblei, erst in gelbes Oxyd verwandelt, wie angegeben worden ist, sodann unter Mühlsteinen zu einem sehr feinen Pulver mit Wasser zerrieben, denn von der Feinheit desselben hängt zum Theil der günstige Erfolg ab, indem das zarte Pulver leichter und gleichmäßiger Sauerstoff aufnimmt. Man lässt dann das mit Wasser zerriebne Oxyd durch ein feines Sieb in einen Schlemmbottich laufen, trägt das geschlemmte noch feucht in porösen Thongeschirren in einen Seitenkanal des Glühofens, um es zu trocknen, sodann in blechernen Kästen auf den Flammheerd, giebt gelinde Hitze, und vermeidet, dass das Oxyd nicht zum Schmelzen komme. Während dieser Operation ist der Osen sorgsältig verschlossen, um jede einseitige Abkühlung zu vermeiden. Nach einiger Zeit erscheint das Oxyd, wenn Proben gezogen werden, braun, welche Farbe sich aber beim Abkühlen in hellroth verwandelt. Wenn man das einmal geglühte rothe Oxyd nochmals mahlt, und zum zweiten Mal glüht, so gewinnt es an lebhafter Farbe. Hat die Mennige ihre gehörige Farbe, so lässt man den Ofen ganz allmählig sich abkühlen.

Die Mennige ist ein geruch- und geschmackloses hellrothes Pulver,

specif. Gewicht 9,09 bei 15°, (9,19 Boulley), ist in Wasser andislich, verliert in der Rothglühhitze & des Sauerstoffs und geht in gelbes Oxyd über, entbindet mit Salzsäure übergossen in der Wärme Chlorgas, und Chlorhlei hleibt zurück; übergielet man dieselbe mit Salpetersäure, an entsteht unter gelindem Aufbrausen und Enthindung von Stickstoffgas breitnes Ueberoxyd, welches ungelüst liegen bleibt, und Oxyd, welches sich in dem unzerlegten Theil der Salpetersture auflöst. Schmelst man Mennige in irdnen Tiegeln, so entsteht ein kiesel- und thonsaures Bleioxyd unter Abgabe von Sauerstoffgas, und die Tiegel werden angegriffen. Die Mennige besteht aus: 89,62 Blei und 10,38 Sauerstoff, dient theils als Malerfarbe, zum Färben von resenrothem, orange- und aurorafarbigem Papier, theils zur Darstellung von Bleiglas, Flintglas, zur Glasur von englischem Steingut und feinen irdnen Waaren; zur Darstellung des Bleiglases zieht man dieselbe dem gelben Oxyd, Bleiglätte, nicht allein deshalb vor, weil sie reiner ist, sondern such weil bei der Verbindung mit Kieselerde zu Glas & Sauerstoff abgegeben wird, durch welchen das Glas von den letzten Spuren fürbender Kohlentheile gereinigt wird.

[ VVenn die Mennige Eisenoxyd enthält, so erhält das Glas einen Stich ins Gelbe, wenn sie Kupferoxyd besitzt, so wird das Glas grun, enthielt sie etwas Zinnoxyd, so wird das Glas milchig. Nach angestellten Untersuchungen enthält die beste englische Mennige nur ganz geringe Spuren von Eisenoxyd und erdigen Theilen. Ist Mennige mit Ziegelmehl, Röthel verfälscht, so entdeckt man dies vor dem Löthrohr auf einer glühenden Kohle, wo außer dem durch Reduction erzeugten Bleikorn auch ein erdiges Pulver zurückbleibt. - Abbildung eines Mennigebrennofens in Bastenaire-Daudenart l'art de la vitrification, Paris 1825. p. 392, Pl. 3. Fig. 28. - Man verfertigt noch eine besondere Sorte Mennige in (England und) Frankreich unter dem Namen Pariserroth, Mine orange. Man erhält eine sehr schöne lichte Orangefarbe durch die seinste Praparation der Mennige auf dem Praparirstein, allein mit Leim gemischt wird die Masse gleich dick und steif; wenn man dagegen kohlens. Bleioxyd (Bleiweiss) auf eine gleiche Art, wie das Massikot, im Glühosen, aber mit der größten Vorsicht, behandelt, so entweicht zwar die größte Menge der Kohlensäure, es bleibt aber noch ein Antheil Bleiweiss unzerlegt mit Mennige gemengt, so dass etwa 4 bis 5 Kohlensäure sich in dem Gemeng befinden. Die so erzeugte Orangesarbe hat einen angenehmen Farbeton, lässt sich mit Leim ganz vollkommen mengen, ohne dick zu werden. - D. t. Tom. 13. pag. 483. Artikel "Minium."

4) Ueberoxyd (braunes Oxyd), Peroxide de plomb, P. of lead, erhâlt man durch Behandlung der Mennige mit Säuren, Salzsäure ausgenommen; gewöhnlich wendet man Salpetersäure an, wodurch salpeters. Bleioxyd sich bildet und sich auflöst, während braunes Ueberoxyd

rückbleibt. Es ist ein dunkelbraunes Pulver, geruch - und geschmacklos, in Wasser unlöslich, specif. Gewicht 8,902 bei 16°, wird am Sonnenlicht in Sauerstoffgas und Mennige zerlegt, giebt in der Hitze gleichfalls Sauerstoff ab, und wird theils in Mennige, theils in gelbes Oxyd
entmischt, entzündet Schwefel, wenn man diesen mit ersterm vermengt
reibt; mit Salssäure behandelt entbindet es Chlorgas, und hinterläst
Chlorblei. Es besteht aus 86,62 Blei und 13,38 Sauerstoff, absorbirt
schwefligsaures Gas sehr schnell und wird dadurch in schwefels. Bleioxyd verwandelt.

Kohlenstoffblei, Carbure de plomb, Carburet of lead, wird durch Reduction des Bleioxyds mittelst Kohle erhalten, auch durchs Erhitzen des Cyanbleies in verschloßenen Gesässen; ein schwarzes Pulver, welches zuweilen pyrophorische Eigenschaften besitzt, und überhaupt beim Erhitzen verglimmt.]

Schwefelblei, Sulfure de plomb, Sulphuret of lead, findet sich hänfig als Bleiglanz (vergleiche das vorn Seite 173 gesagte), kann sowohl auf trocknem, als auch auf nassem Weg erzeugt werden. Schmelzt man Blei und Schwefel zusammen, so erhält man eine graue Masse, welche in höherer Temperatur beim Glühen krystallinische Textur, Metallglanz erhält, und endlich sublimirt wird. Es ist eigen, dass das Schwefelblei unvergleichlich sehwieriger schmilzt als Blei für sich. Um auf nassem Weg es darzustellen, zerlegt man ein Bleisalz mit Schweselwasserstoffgas, wodurch ein schwarzer Niederschlag erhalten wird. Röstet man Schweselblei an freier Lust, so entsteht unter Entbindung von schwefligsaurem Gas basisch schwefels. Bleioxyd; Salpetersäure oxydirt das Schwefelblei gleichfalls zu schwefels. Oxyd. Das Schwefelblei enthält 86,55 Blei und 13,45 Schwesel; das natürliche wird sowohl zur Ausbringung von Blei (Silber) benutzt, als auch als Glasurerz, Alquifoux, zur Darstellung der Bleiglasur für Töpfer (in Frankreich, den Rheinprovinzen, vergl. I. Seite 509).

[Schweselblei kommt verbunden vor mit Schweselwismuth und S.Kupser (siehe beim VVismuth), mit Schweselspiesglanz; mit diesem und S.kupser, siehe beim Spiesglanz. — † Schweselblei findet sich nach Bredberg in den Bleisteinen, den Halbprodukten bei der Bleiarbeit, es kann auch dadurch erhalten werden, dass man Bleiglanz mit Blei zusammenschmelzt; dieses Produkt erscheint von blättrigem Bruch, ist dehnbar und besteht aus 92,79 Blei und 7,21 Schwesel. — † Schweselblei auf ganz gleiche VVeise dargestellt, nur mit größerm Zusatz von Blei, dunkelbleigrau, seinkörnig, weicher und dehnbarer als voriges, enthält 96,26 Blei und 3,74 Schwesel.

Selenblei, Séléniure de plomb, Seleniuret of lead, kommt theils allein vor, bleigrau ins Braune siehend, krystallinisch, specif. Gewicht I. 2.

7,69, weich, absarbend, es Tilberode am Unterhara Beinburgecher Hoheit, theile mit Selenkobalt, Selenkupfer, Selenqueckuilber. Man hat angefangen, das Selenblei nur Darstellung das Selens in größern Mangen zu benutzen, so zu Harzgerode - Phosphorblei, Phosphure de pl., Phosphuret of lead, durch unmittelbare Verbindung utment das geschmolzne Blei nur sehr wenig Phosphor auf, 3 bie 348, dagegen durch Reduction eines phosphors. Bleisalses mittelet Kohle ein an Phosphor reicheres Produkt erhalten wird, oder durch Pallung eines Bleisalzes mittelst Phosphorwasserstoffgas; bläulichweifs, glänzend, weich, aber nicht fest, sondern sehr brückig, entbindet in der Hitze Phosphor. -Chlorblei, Chlorure de plomb, Chloride of lond, saizeaures Bleioxyd, Muriste, Hydrochlerete de pl., M. er H. ef l., Hornblei, Pl. corné, Plumbum corneum, findet sich am Krater des Vesuve als Cotunnit, mit kohlens. Bleioxyd verbunden als Bleiborners in England; man hann es durch Behandlung des Bleies mit Chlorgas, theile durche Digeriren des Bleioxyde, der Mennige, oder eines Bleisalzes mit Salzefure, oder durch doppelte Wahlverwandtschaft ersengen; Blei wird von Salssäure, selbet von kochender, kaum augegriffen. Es krystellisirt in weileen nadelförmigen Krystallen, die sich in 22 Theilen kaltem und weniger heileem Wasser, nicht in Weingeist auflösen, dagegen weit leichter in vordünnter Salz-, Salpetersäure, Essigsäure. Es schmilzt bei mäßiger Wärme und gesteht zu einer grauweilsen, hornartig durchscheinenden Masse, verflüchtigt sich an der Lust, während ein basisches Chlorblei von gelblicher Farbe zurückbleibt. Das neutrale besteht aus 74,22 Blei und 25,78 Chlor. Nach Coulier \*) soll es gleich dem besten Bleiweiss decken, eben so schon weils bleiben, sich gut verreiben lassen, und vom Schwefelwasserstoffgas am wenigsten leicht angegriffen werden. hasisches Chlorblei kommt als Bleihornerz zu Mendipp-hills in farblosen Krystallen vor, schmilzt sehr leicht. — 🥻 basisches Chlorblei bildet sich, wenn man das neutrale Chlorblei durch ätzendes Ammoniak niederschlägt, auch durch Vermischung von basischen Bleisalzen mit einer Kochsalzauslösung; ein weißes Pulver, in Wasser unlöslich. verliert beim Erhitzen 78 gebundnes VVasser, wird gelb, und schmilzt zu einer gelblichen Glasmasse.]

Achtel basisches Chlorblei, Casslergelb, wird erhalten, wenn man 10 Theile Mennige und 1 Theil Salmiak mit einander gemengt schmelzt; es erzeugt sich durch Zersetzung von Salmiak ein Theil Chlorblei, indem der Sauerstoff mit einem Theil des Wasserstoffs im Ammoniak Wasser bildet, der andere Theil Wasserstoff reducirt eine Portion Bleioxyd zu metallischem Blei, welches zu Boden sinkt, Stick-

<sup>\*)</sup> V. d, G. 1825. S. 151, 1827. S. 263. Nach vom Gewerbverein angestellten Proben hat sich dieses nicht bestätigt.

gas und Sauerstoffgas aus der Mennige entweichen, während letztere zu gelbem Oxyd wird. Die geschmolzne Masse sieht gelb aus, wird in parallelopipedische Formen gegossen, und erstarrt in ihnen zu einer äußerlich bräunlichgelben, innerlich gelben Masse von glänzendem blättrigem Bruch, giebt sein gerieben ein angenehm hellgelbes Pulver; sie soll beim langsamen Erkalten in Würseln krystallisiren.

Behandelt man feingemahlne Bleiglätte mit 🛊 bis 🕯 Kochsalz und Wasser, so schwillt das Gemeng unter Erwärmung bald auf, färbt sich weiß, es erzeugt sich, indem nur der kleinere Theil des Kochsalzes zerlegt wird, basisches Chlorblei, während ätzendes Natron sich hildet, welches bald in ein kohlens. Salz übergeht (vergl. I. Seite 357 beim kohlens, Natron); der weiße Rückstand wird nach dem Abwaschen getrocknet und geglüht, und liesert eine gelbe Farbe, Turner's Patentgelb, englisch Gelb, patent-yellow, Jaune breveté. Die gelbe Farbe wird durch Salpetersture in salpeters. Bleioxyd und neutrales Chlorblei verwandelt, von Kalilange völlig aufgelöst. - Das weiße basische Chlorblei wohl abgewaschen und getrocknet, braust mit Säuren übergossen, hat also an der Lust Kohlensäure angezogen, und verhält sich demnach ähnlich dem Bleihornerz von Matlock. Nach Trommedorf's \*) Versuchen kann dieses weiße Präparat, welches lockerer als Bleiweiß ist, mit Leimauflösung und Oelfirnis abgerieben, statt Bleiweis ausgetragen werden, es deckt zwar nicht so stark als dieses, weil es ein größeres Volum hat, muß daher einmal mehr aufgetragen werden, es verliert nicht die Weisse und den Glanz, und läset sich mit den Farben mischen, die man mit Bleiweiß mischt. - Vom Neapelgelb, in welchem auch basisches Chlorblei enthalten, siehe beim Spiessglanz.

[Jodblei, Jodure de plomb, Jodide of lead, durch doppelte VVahlver-wandtschaft erhalten, ein eitronengelbes Pulver, in VVasser schwer löslich, specif. Gewicht 6,11, löst sich in Aetzkalilauge, in siedend heißer Essigsäure auf, und krystallisirt aus dieser beim Erkalten heraus. — Cyanblei, ein weißes Pulver, in VVasser unlöslich.]

Kohlensaures Bleioxyd, Carbonate de plomb, C. of lead, kommt in der Natur als Bleispath, Weißebleierz vor (vergl. vorn Seite 175), auch mit Chlor verbunden, und wird als Bleiweißs, of-ruse, blane de plomb, bl. de céruse, white-lead, seit einer langen Reihe von Jahren mittelt Bleiplatten und Essig erzeugt, basisch kohlens. Bleioxyd, neuerdings auch aus basisch essigs. Bleioxyd und Kohlensäure durch Präcipitation, neutrales kohlens. Bleioxyd.

<sup>\*)</sup> Ueber die Bereitung des Bleiweißes im Großen, Erfurt 1827. S. 24 u. f.

1) Aelteres Verfahren Bleiweifs darzustellen, und zwar a) holl andische Methode \*). Han nennt dieselbe darum die hollandische, weil sie vorzugsweise in Holland ausgefibt wurde und noch jetzt dort, se wie im nördlichen Deutschland, England, Frankreich, dauptsächliche Anwendung findet. Nan gielst aus (englischein) Blei dinne Platten, zu welchem Behuf man blecherne fische Kisten anwendet, von 3 Fuse Länge und & Fuss Breite, welche mit gehörig abgeschäumtem Blei gefüllt werden; sobald das Blei erstarrt ist, dreht man sie um, läfst dasselbe herausfallen. Die Bleitafel ist : his 1 Linie stark, ranh, nicht glatt, was zur leichtern Oxydirbarkelt nicht wenig lieiträgt, wrahalb auch gewalzte Tafeln nicht anwendbar sind, welche der Kinwirkung der Säure hartnäckiger widerstehen. Sind die blechernen Formen zu heiß geworden, so vertauscht man sie mit andern. Die so eshaltmen Tafelm haben die doppelte Länge und werden deskelb in 2 Theile geschnitten, so daß eine Hälfte ungefähr 194 Pfd. wiegt; beim Tafelgießen findet etwa 26 Abgang statt. Sie werden dann spiralförmig sassammengefolit; aber so, dass die einzelnen Windungen sich nicht berühren, cornets, in Topfe gestellt, welche innerlich glasirt, mit einem Kreuzholz oder Nasen versehen sind; die Töpse sind 9 Zoll hoch, de Fuss im Durchmesser, und etwa 4 Z. hoch, bis zu den Auflagern, mit Bieressig gefüllt. Man stellt dieselben in Kästen von 12 F. Länge, 15 F. Breite, welche 41 F. tief in die Erde gegraben sind; zuunterst wird frischer Pferdemist ausgebreitet, auf diesem 1600 Töpfe gestellt, über welche Bohlen in Zwischenräumen von 2 Fuss gelegt werden. Ueber die gelassnen Zwischenräume werden Bleiplatten gelegt, und in einem kleinen Abstand über diese andere, welche auf Leisten ruhen und die einzelnen Bohlen in die Quere mit einander verbinden. Sämmtliche Bleiplatten in den Töpfen wiegen 2138 bis 2250 Pfd., eben so viel auch die über denselben ausgebreiteten Platten; der Essig beträgt an 12 Oxhoft. Ueber die Bleiplatten werden Bohlen gelegt und Bretter zusammengestoßen, auf welche man ein zweites Mistbett bringt, 1 Fuss hoch, über diesem eine zweite Lage Töpse, über diese wieder Platten, und so weiter, bis 5 bis 6 Schichten aufgeführt sind. Man bringt in jeder Schicht Luftlöcher an, welche mit Stroh verschlossen bleiben und dazu dienen, die heißen Dünste heraus und frische Luft hereinzulassen, denn in den ersten Tagen ist die Gährung im Mist sehr stark, nach 14 Tagen weit gelinder, dann

<sup>\*)</sup> Industriel Tom 5. p. 341. — Eine Eltere Schrift "Coppens über Verkalchung des Bleies und das Verfahren dieselbe Arbeit in Bleiweistsbriken im Großen zu veranstalten, Erfurt 1797."

ist das Oeffnen weniger nöthig; die Höhe der Mistbetten nimmt mit der Zeit um 3 ab.

Nach 6 Wochen werden die Mistbetten geöffnet, die Bleitafeln und die gewundnen Platten jede für sich gestellt und weiter bearbeitet, der Mist theils wieder mit frischem gemengt verbraucht, theils als Dünger verkauft. Die ganz zerfressnen und in Bleiweiß umgewandelten Platten werden als Schieferweiss, blanc en écailles, blanc d'argent, verkauft, sie sind, je reiner das Blei war, schon weiß, enthielt letzteres etwas Kupfer, bläulich, oder etwas Eisen, gelblichweiß gesärbt; die nur theilweis angefressnen Platten werden abgeklopft, so wie die gewundnen außerollt und abgeklopst, welche Arbeit jedoch, um das Stäuben zu vermeiden, wodurch die Arbeiter leicht gefährlich krank werden, am zweckmäßigsten unter Wasser vorgenommen wird. Das übrig gebliebne Blei wird entweder nochmals den Essigdämpsen ausgesetzt, wenn es noch Festigkeit genug hat, oder eingeschmolzen; am zweckmäßigsten ist es, die Platten von einer solchen Stärke zu gießen, daß sie durch und durch in Bleiweiß verwandelt werden, so daß das Blei höchstens von der Dünne eines Kartenblatts übrig bleibt. Man rechnet, wenn die Arbeit in stetem Gang ist, von 100 Pfd. Blei 110 Pfd. Bleiweiß. Darauf wird das abgelöste Bleiweiß unter vertikalen Mühlsteinen fein gemahlen, in verschloßnen Räumen gesiebt, gebeutelt, sodann mit Wasser naß unter horizontalen Steinen vermahlen, der Brei in konische nicht glasirte Töpse von 5 Zoll Höhe und 31 Z. Durchmesser am obern weiten Theil gethan, welche auf einem Trockengerüst stehen und täglich einigemal gerüttelt werden, um die Ablösung des Bleiweissbrods von der Form zu bewirken. Nach 3 bis 4 Tagen wird die Form umgekehrt, und das Brod im Sommer in warmer Lust, im Winter und bei seuchtem Wetter in einer mit warmer Lust geheizten Trocknenkammer getrocknet, deren Temperatur' 50 bis 60° beträgt. (Besonderes Schlemmen findet nicht statt, denn die kleine Portion basisch essigs. Bleioxydes, welche dem Bleiweiß anhängt, giebt ihm mehr Festigkeit). Man setzt mitunter dem Bleiweiss To 000 Indigo, auch Eschel zu, um, wenn es ins gelbliche sticht, diesen Fehler zu verdecken. Es verdient noch bemerkt zu werden, dass gerade in der obersten Schicht die Platten am stärksten angegriffen werden, und namentlich die obersten Platten das schönste Schieferweiß liefern, die zusammengewundnen Platten dagegen ein minder feines Produkt geben.

Schwierigkeiten bei dieser Methode der Bleiweissabrikation sind: die große Menge Mist zu beschaffen, von stets gleicher Güte, denn ist er alt, so giebt er nicht die zur Fabrikation nothwendige gleichmäßige Temperatur von einige 40°; ferner die große Menge Essig, die jährlich dazu verwendet werden muß, und der zum größten Theil dabei verloren

geht, endlich die große Menge von Calcinirtöpfen, 18 bis 20,000, und deren Bruch. Man hat daher vielfältig versucht, diese Uebelstände durch künstliche Heitzung in eigens dazu eingerichteten Zimmern zu beseitigen, wodurch die Mistbetten und Töpfe erspart würden.

[Dallarmi hat gerathen, um diesen Nachtheil vollkommen zu beseitigen, und das nicht mit Kohlensäure verbundne Bleioxyd zu binden, das Bleiweißs mit etwas Salzsäure zu digeriren, dann mit Wasser auszuwaschen (vergl. vorn beim Chlorblei Seite 211). Ham '), in Bristol, hat zur Bleiweißsbildung eigne Cisternen aus Stein aufführen lassen, in welche er die Geläße setzt, in denen die Bleiweißserzeugung erfolgen soll; den Zwischenraum läßt er mit Lohe anfüllen, eben so wird auch auf den Boden Lohe geschüttet, und dieselbe, so wie der Kasten, durch angebrachte Dampfiöhren erwärmt. Ueber der Lohe liegen in dem Kasten Bleiplatten über horizontalen Leisten, damit die Essigdämpfe vom Boden zwischen denselben im Zickzack außteigend durchziehen können; oben ist der Kasten mit Brettern verschlossen, die mit Lohe bedeckt sind. Man füllt nun Essig durch einen Trichter in den untern Theil des Gefäßes und giebt eine Temperatur von höckstens 76° (?).]

In England zu Newcastle bedient man sich der Lohe, ferner gebraucht man nicht Bleiplatten, sondern in dünne Gitter gegoßnes Blei, von 15 Zoll Länge und 4 bis 5 Zoll Breite, welches in mit Essig gefüllte Töpfe gesteckt wird.

b) Methode Bleiweiss in geheitzten Räumen zu erzeugen \*\*). Man bedient sich im südlichen Deutschland zur Fabrikation des Bleiweisses des Kärnthner Bleies von Bleiberg und Villach, welches sehr rein ist und daher auch ein schön weisses Produkt liesert. Die gegosnen \( \frac{1}{2}, \) auch wohl nur \( \frac{1}{2} \) Linie dicken Platten von 1 Fuss Breite und 15 Zoll Länge werden in der Mitte unter einem spitzen Winkel gebogen und auf eine Latte gehängt, um so in die Säurekästen eingehangen zu werden. Diese sind von Bohlen 4\( \frac{1}{2} \) bis 5 Fuss lang, 12 bis 14 Zoll breit, 9 bis 11 Zoll ties, mit Pech dick ausgegossen; man süllt in dieselben ein Gemeng von Essig und Weinhesen, und bringt sodann die Latte mit den Bleiplatten, je-

<sup>\*)</sup> D. P. J. Bd. 27. S. 61. Bd. 24. S. 527.

<sup>\*\*)</sup> D. t. Tom. 4. p. 288. "Céruse" in D. p. J. Bd. 14. S. 321. — Precht? s Encyklop. Bd. 2. S. 435.

doch so, dats diese sich weder unter einsaher berühren, soch unch zu die Winde der Kieten austreifen, in diese so tief binein, daß die Platten 25 % von der Flünigheit abstehen. Durauf werden die Eisten, wenn man die Staben mit Rouch beitet, oder Pottunche serwendet, mit geleinten Papier oben verklebt, im entgegengenetaten Fall nicht. Die Kammera, in welchen man diese Elaten in Gerlaten zu 60 bis 50 über einender aufstellt, werden durch Oefen, oder Luftheitung, Dampfrähren auf Whit-66°C. geheint, and diese Wittme 14 Tage has ununterbrochen unterhalten, aller Luftmeritt sorgfiltig vermieden. Die übrigbleibende Mischung kann nicht weiter gebruncht werden, jedomal maß frische in die Kästen geschättet werden. Die Bleitsfeln sind noch obiger Frist dick aufgeschwellen und his suf einen kleinen Rest serfressen; öftere findet nam Krystalle von essigs. Bleistryd an den Rändern der Platten. Das Abläsen des Bleiweißes unter Wasser geschicht mittelst angebruchter Allserser Walzen, swischen denen die angefreimen Platten durchgelassen werden, wedurch sich die Bleiweifekrusten abtreusen. Han unterwirk dasselbe dem Schlemmpresess, wedurch essign. Bleioxyd und unvertuderte Bleitheile entfernt werden, das Bleiweiß aber auch nach seiner Feinheit gesondert wird. Das feinste neunt man Kremserweils 'A Silberweiß, eine andere, schon mit gleichen Theilen Schwerspath versetzte Serte, Venetianisches Bleiweiß, und endlich mit 3 bis 3 mal dem Gewicht nach Schwerspath vermischt, Hollandisches Bleiweißt,

Was die Erzeugung des Bleiweißes nach dieser Weise durch Corression mittelst Essigdämpse betrifft, so ist wohl unbestreitbar erwiesen, daße reine Essigdämpse, ohne gleichzeitige Miteinwirkung von kohlensaurem Gas, kein gutes Bleiweiß liesern, sondern vorzäglich nur essige. Bleioxyd; aus diesem Grund muß der Essig nach der unter b) angeführten Methode Wein, Hese, Unterhese der Biersteser, trübes sauer gewordnes Bier, Malztrebern zugesetzt erhalten, oder eine zuckrige Flüssigkeit, welche, indem sie in geistige und dann erst in saure Gährung übergeht, kohlens. Gas entbindet; Mist, Lohe, welche sich in saurer und saulender Gährung besinden, werden nicht allein dadurch, daß sie Wärme erzeugen und so die Töpse auf dem ersorderlichen Temperaturgrad erhalten, wirksam, sondern liesern auch wohl einen Antheil der nöthigen Kohlensäure. Allein welche Zersetzung der Essig in den Calcinirtöpsen erleidet, da er doch Sauerstoff ans Blei abgiebt, und einen sehr

<sup>\*)</sup> Nicht Kremnitzer W.; übrigens ist es noch sehr fraglich, ob je in Krems an der Donau die berühmten Bleiweissbriken bestanden haben, nach denen man das Bleiweiss benaunt hat, Vergl. die Anmerk. zu dem Aussatz im D. p. J. Bd. 14. 8. 321.

beträchtlichen Antheil der im Bleiweis enthaltnen Kohlensture bilden muß, obschon er an sieh nicht so viel Sauersteff enthält, als erforderlich ist, um seinen Kohlenstoff in Kohlensture umzuwandeln, ist noch nicht genau untersucht. — Zutritt der Luft giebt nicht allein Gelegenheit zu Abkühlung und unnöthiger Verstüchtigung von Essig, sondern ist auch direct nachtheilig.

Man hat in neuester Zeit angefangen, die mit kohlensurem Gas gemengten essigsauren Dämpfe von gährender Brenntweinmaische, von gährendem Essig zur Bleiweißerzeugung anzuwenden. Man leitet dieses Luftgemisch durch Kammern, in denen Bleiplatten theils über Latten aufgehangen, theils auch zusammengerollt sich befinden, und welche durch Heitzröhren auf den gehörigen Temperaturgrad gebracht werden können.

2) Neueres Verfahren Bleiweiß durch Niederschlagung des baelech essigs. Bleioxyds mittelst kohlens. Gas darzustellen. Thénard gab die erste Veranlassung dazu, Brechos und Lessur \*) erhielten 1809 einen Preis dastir, nahmen ein Patent, und die Fabrik zu Clichy wurde bald zu einer der bedeutendsten Anstalten äbnlicher Art. Jetzt fabrizirt man auch in Deutschland, England, Schweden etc. nach diesem Princip. Man bereitet eine Auflösung von basisch essigs. Bleioxyd dadurch, dass man Bleioxyd (Bleiglätte ist zu diesem Zweck zu unrein, wodurch leicht das Bleiweis missarbig ausfallen könnte) in destillirtem Frucht-, Holzessig durch kalte Digestion auf löst und zwar in einem größern Maass, als zur Darstellung von neutralem Salz erforderlich ist \*\*); man nimmt z. B. 175 Bleioxyd auf 65 gereinigten Holzessig von 8° B. mit 15 bis 20 Theilen Wasser verdünnt. Die klare Flüssigkeit wird sodann durch kohlens. Gas gefällt. Dieses wird theils aus Kreide und Schwefelsäure in einem eignen Entbindungsapparat entwickelt und gewaschen, oder durchs Glühen eines Gemengs von 24 Braunstein, 7 Kohlenstaub und 4 Kreide, welches feucht gemengt, in Stücke geformt und scharf getrocknet in eiserne Retorten gethan wird; oder endlich durchs Verbrennen von gut ausgeglühten (nicht hareigen) Kohlen erzeugt, welche in einem eigens gebauten Verbrennungsofen durch Gebläseluft angefacht, jenes Gas mit Kohlenoxyd - und vielem Stickgas gemengt liefern. Das Gas muss durch metallne Kühlröhren, die in kaltem Wasser liegen, abgekühlt und gewaschen werden, um es von mit fortgerisnen Aschentheilen und etwani-

<sup>\*)</sup> J. d. k. k. p. I. Bd. 12, S. 272.

<sup>\*\*)</sup> Ueber die Bereitung des basisch essigs, Bleioxyds siehe D. p. J. Bd. 10. S. 479.

gem Schweschwasserstelligss verher zu reinigen, die die Produkt sanst verderben könnten, sodam in ein Gassanster oder Windregulater (siehe vorm beim Eisen Seite 49) geleitet werden, damit es unter gleich großen Druck gesetzt in einem stets gleichen Strom in die zu fällende Flüsnigkeit eindringe. Vor kurzen hat Bischof \*) angelangen, die Ungebung des Irancher Thal (½ Stunde unterhalb Burgbrohl, in der Ungebung des Irancher Sees), welche eine sehr große Henge des reinsten kohlens. Gasen von sich giebt, zur Fabrikation von Bleiweiß zu benutzen; das Gas wird in dem gesafsten Quell durch ein Pumpwerk angesogen und zusammengedrückt in die Flüssigkeit geleitet (vergl. I. Seite 126).

Um das Gas mit der Auflösung des basisch essigs. Bleioxyds in recht viele Berührung zu bringen, damit so wenig wie müglich ungemutzt aus derselben entweichen könne, hat man sich sowohl eines Systems von Rühren mit vielen kleinen Löchern, einer Archimedischen Schnecke bedient, gleich wie zur Reinigung des Beleuchtungsgases nach D'Arcet's Angabe (vergl. I. Seite 138), als such der Präcipitirsässer mit vielen Abtheilungen, durch welche das Gas hin und her durchströmen mus, auch wohl Quirlapparate. Die Präcipitation des kohlens, Oxyds dauert so lange fort, bis die Menge des aufgelüsten Oxyds so weit abgenommen hat, dass nur noch so viel ausgelüst geblieben, um ein sauer reagirendes Salz zu erzeugen, welches die sernere Einstrümung von Gas unnütz macht, da es nicht mehr zerlegt wird \*\*). Hat sich der Nieder schlag in Ruhe abgelagert, so zaplt man die Flüssigkeit ab, digerirt sie mit neuen Portionen Bleioxyd, erzeugt also wieder eine basische Auflösung, und setzt den eben geschilderten Prozess sort. Den breitgen Niederschlag mahlt man, nach vorherigem Abspühlen mit Wasser, auf Farbemählen, trocknet auf gewöhnliche Weise; das erste Abwaschwasser wird der essigs. Bleiauflüsung zugesetzt und auf Bleiweiß benutzt, da es essigs. Bleioxyd enthält; die schwächern letzten Wasser können nicht wohl benutzt werden, führen aber stets überbasisches essigs. Bleioxyd mit sich fort, welches leichter als Bleiweiß ist, und daher längere Zeit in dem Wasser schweben bleibt.

[In England erhielt Sadler \*\*\*) ein Patent auf ein ganz ähnliches Versahren; Chevremont †) in Lüttich, v. Emperger ††) in Wien; letzter schlägt holzessigs. Bleioxyd mit kohlens. Ammoniak nieder, das erzeugte essigs. Ammoniak wird mit Bleioxyd gekocht, wodurch von neuem es-

<sup>\*)</sup> S. n. J. Bd. 26. S. 129, 136.

<sup>\*\*)</sup> Walchner über die Niederschlagung des essigs. Bleies durch Kohtensäure. S. n. J. Bd. 18, S. 257.

<sup>\*\*\*)</sup> J. d. k. k. p. I. Bd. 8. S. S. 257. †) Daselbst Bd. 15. S. 186.

<sup>††)</sup> J. d. k. k. p. I. Bd. 10. 8. 197.

sigs. Bleioxyd sich bildet, das Ammenisk aber entweicht; dieses wird aufgefangen, mit hohlens. Gas vereinigt, wodurch wieder kohlens. Ammonisk hergestellt wird.]

Das kohlensaure Bleioxyd ist blendend weis (gelhlich, graalich, bläulich nur durch fremde Beimengungen), in reinem kohlensturefreien Wasser unlöslich, löst sich aber in kohlensaurem Wasser auf, desgleichen in Aetzkali-, Aetznatronlauge, besteht aus 83,26 Bleioxyd und 16,74 Kohlensäure; das nach holländischer Art gesertigte enthält auch noch etwas überbasisches essigs. Bleioxyd und nicht obige Menge Kohlenskure, sondern beträchtlich weniger, wie Rebiquet \*) und Pfaff \*\*) durch ihre Untersuchungen erwiesen haben, wogegen das nach der französischen Methode und durch doppelte Wahlverwandtschaft aus Bleisalzen durch kohlens. Alkalien dargestellte als neutrales Salz zu betrachten ist. Hievon mag auch wohl der beträchtliche Unterschied in der deckenden Eigenschaft beider Bleiweissorten abhängen, denn es ist sicher, dass das weit lockerere krystallinisch-körnige Bleiweise auf nassem Weg dargestellt weit weniger deckt, durchscheinend ist (lasirt), während das nach alter Art bereitete schwerer, dichter ist, mehr Körper hat, und besser deckt; allein da das holländische dichter und schwerer ist, als das französische, so muß natürlich auch von letzterm dem Volum nach mehr genommen werden, als von ersterm, obschon die Gewichtsmengen ziemlich gleich sein mögen.

Das Bleiweiß kommt in den Handel entweder unvermischt, oder mit verschiednen andern wohlfeilern weißen Substanzen vermengt; ersteres führt dann den Namen Schieferweiß; in holländischen Fabriken versteht man hierunter die ganz in Bleiweiß verwandelten Bleiplatten, in andern Fabriken wird das weißeste gemahlen und mit irgend einem Bindemittel, wie Fischleim etc. gemischt, in kleine Taseln geformt - Kremserweifs, - in kleinen Hüthen in blau Papier eingeschlagen - Venetianisches Bleiweifs. Zum Versatz des Bleiweißes dienen gewöhnlich folgende Substanzen: fein gemahlner weißer Schwerspath (möglichst eisenfrei, dieses wird durchs Aussortiren, und in England selbst durchs Ausziehen des Eisenoxyds mit Salzsäure bewirkt), schwefels. Bleioxyd, Kreide, Alabaster, oder Gyps; dieselben werden mit dem fein gemahlnen Bleiweiss nass unter Mühlsteinen innig vermengt, und nicht selten in so reichlichen Mengen, dass das Bleiweiss nur & des ganzen Gewichts ausmacht! Durch alle diese Beimengungen wird aber die Güte des Bleiweißes mehr oder minder verringert, d. h. es wird da-

<sup>\*)</sup> D. t. Tom. 4. pag. 312. am Ende des Artikels.

<sup>••) 8,</sup> n. J. Bd. 23. 6. 119.

durch der weise Oelfirnisanstrich leichter gelblich und grau, als von reinstem Bleiweis; am wenigsten schadet Schwerspath in dieser Hinsicht, welcher an sich schön weis, nicht gelb wird, und mit Bleiweiss vermengt gut deckt; am meisten ist Kreide nachtheilig.

[Untersuchung des Bleiweilses auf fremde Beisätze. Man übergielse dasselbe mit reiner verdünnter Salpetersäure, bleibt ein weißer Rückstand, so kann es entweder schwefels. Bleioxyd, schwefels. Baryt, oder schwefels. Kalk sein. Um dieses su untersuchen, wird das Pulver in einem offnen Tiegelchen geröstet; entweicht dabei schwefligs. Gas, so ist es micht Gyps, nicht Schwerspath, wahrscheinlich das Bleisals; glüht man dann die geröstete Masse swischen Kohlen, so erhält man, war es das Bleisalz, Bleikugelchen, war es Schwerspath oder Gyps, eine gelblichgraue Masse, - Schweselbarytium, Schweselcalcium. Ist es Schweselbasytium, so löst sie sich in heißem Wasser auf, und giebt mit Salzsäure versetzt und mit Schweselsäure vermischt einen weisen, in Salpetersäure unlöslichen, Niederschlag, - Schwerspath; war es Schweselcalcium, so let es in Wasser fast gar nicht löslich, die Masse mit Salpetersäure in der VVarme behandelt giebt eine Flüssigkeit, welche durch sauerklees. Ammoniak aus der neutralen Auflösung einen weißen pulvrigen Niederschleg, desgleichen mit kohlens. Kali liefert, und sich mit Alkohol ohne Abscheidung mischen lässt.

Aber es kann das Bleiweiss auch, ohne dass beim Uchergiessen mit Salpetersäure ein Rückstand bleibt, versälscht sein, nämlich mit Kreide; diese löst sich in der Säure aus. Um zu prüsen, ob die Auslösung neben dem salpeters. Bleioxyd auch salpeters. Kalk enthält, kann man die Flüssigkeit mit Aetzkalilauge im Ueberschuss vermischen und erwärmen, hiedurch wird alles Bleisals ausgelöst, aber der Kalk gefällt, das weisse Pulver wird sich dann wie Kalkhydrat verhalten; oder man setzt zur abgedampsten concentrirten Ausschaft allein ausgelöst, und giebt sich das Bleisals nieder, das Kalksals bleibt allein ausgelöst, und giebt sich durch sein Verhalten zu erkennen; oder endlich, man schlägt aus der neutralen Flüssigkeit mit Schweselwasserstossgas das Blei nieder, und reagirt dann aus Kalk mit klees. Ammoniak, klees, Kali etc.

Bleiweilsfabriken im preuß. Staat, wo nach der französischen Methode gearbeitet wird, sind in Magdeburg, Pless in Schlesien, besonders am Rhein.]

Anwendung des Bleiweisses theils und hauptsächlich als Malersarbe, zum weissen Oelfirnis, mit andern Pigmenten vermischt, zur Glasur von englischem Steingut, zum Glaserkitt, andern Kitt mit Schlemmkreide, Leinölfirnis (und Leim).

Schwefelsaures Bleioxyd, Sulfate de plomb, S. of lead, Bleivitriol, kommt theils für sich im Mineralreich vor, als Vitriolbleierz, theils mit kohlens. Bleioxyd gemengt, und wird als Nebenprodukt bei einigen chemisch-pharmaceutischen und technischen Operationen gewonnen, als bei der Darstellung von Reigiehung unterhöltig aus ereign Rink.
oxyd mit Schwefelsäure, von entgegennen Kell, Natrong Kupferenyd aus essigs. Bleioxyd und schwefeln Kell, Netrong Kupferenyd; von Besigs. Thenwele aus Bleizucker, Alkohol und Schwefelsäure, von entige. Thenwele aus Alaun und Bleizucker, — ofense de Mulhouse in Frankreich genamm.
—; letzter Prozefs liefert in Kattundruckersien eine nicht unbeträchtliche Menge dieses Salzes.

Es ist ein weißes, körniges, schweres, in Wasper und von Salz- und Salpetersäure, in Schwefeleiure unlösliches Pulver; läst wich aber in conc. Salpetersäure ein klein wenig auf, und wird von conc. Salzsäure etwas zerlegt, besteht aus 73,56 Bleioxyd und 26,44 Schwefels., läfst sich ohne Zersetzung schmelzen, wird aber durch Kohle zu Schwefelblei desoxydirt. Man kann dasselbe vielfach benutzen, worüber Berthier \*) eine Reihe von Versuchen angestellt hat. Da nämlich das auf chemischem Weg dargestellte schwefels. Bleioxyd sehr rein ist, so könnte man daraus ein sehr reines Weichblei durch Reduction nach Art des vorn Seite 138 geschilderten englischen Bleischmelzprozesses erhalten, indem man nämlich einen Theil in ein niederes Schweselblei verwandelt, wodurch dann der andere Theil des schwesels. Bleioxyds zersetzt wird. Statt dessen kann man auch Bleiglanzschlieche anwenden, welche das schwefels. Bleioxyd ähnlich zerlegen. Auch Bleioxyd lässt sich bei einer abgeänderten Beschickung gewinnen. Da das schwefels, Bleioxyd in der Hitze durch Kieselerde zerlegt wird, und unter Entweichen von schwesligsaurem und Sauerstoffgas sich kiesels. Bleioxyd bildet, ein durchsichtiges gelbliches Glas (1 Quarz und 11/2, 3 Theile Bleivitriol), so könnte man sich desselben zur Erzeugung von Krystallglas, Bleiglas statt Mennige bedienen, zumal da der gewaschne Bleivitriol kupserfrei und eisenfrei ist; eben so zu Glasuren von Töpferzeug und andern Irdenwaaren. Da aber wegen der Zersetzung der Schweselsäure, wobei sich Gase entbinden, das Glas leicht blasig werden würde, so müßte das Bleisalz vorher mit Quarzsand erst gefrittet und geschmolzen werden, ehe man die Pottasche oder Soda hinzusetzt. - Eine Zerlegung des Bleivitriols mit kohlens. Ammoniak, um kohlens. Bleioxyd und schwefels. Ammoniak für die Salmiakfabrikation, und mit kohlens. Kali, um Bleiweiss und schwesels. Kali zu gewinnen, sind im Allgemeinen nicht rathsam, da dieses Bleiweiß als neutrales Salz schlechter deckt, des theuren Preises der Pottasche nicht zu gedenken.

Man gebraucht endlich das schwefels. Bleioxyd auch als Anstrichfarbe \*\*), man schlemmt es, behandelt es auch wohl noch mit etwas Es-

<sup>\*)</sup> D. p. J. Bd. 9. 8. 233, 434. 
\*\*) V. d. G. 1828. S. 212.

sign trackers or mis resident or finds assessment. However, the fir sum alone dears as hims product, which for the sum alone dears as hims product, work dears great and what his Vermannited des Repositions des Separations and hard and, de es volumination as, als firers, as finance is limited Farters alone des voluminations and himselfer as assessment and has the natural har and mis deposit ricerum. Let gold an production. The nature des Generics is einer solventies des limited in Chambership, and have been fine Bergerich millioning, finan whether in Chambership, and have in chambership, and have

[Grove Parent and Prince-lining das achievables Rectangle and Reighbou and Sulpener als Ensergedient des Enferchees D. p. J. B. 28, S. 286.

Phosphareaures Bleinny 2. Phosphete de plomb. Ph. of Soul. durch disposite Walkingwanderchaft and externers. Ministed and photophore. Natron se crimires, dais man die Andriang des crimes in die des lextern schätzet, nicht umgebehrt, denn sonst bildet sich ein Deppelists von salpeter und phosphers. Beissyn: oder von Chlerble, webches man mit dem phosphars Namon rermitels. Ein weilies, in Warser nalösliches Paiver, schmilte in der Hitse und krystallisist beim Livkalten, löst sich in Salpenersäure zu einem autren Sala auf, auch in Kali- and Natroalizate, and besteht and 73,76 Birioged and 24,24 Plans phore. wird durch Koble in der Hitze sehr schwierig reducirt, Phosphor entweicht endlich, und Blei bleibt reducirt aurück, - Anderthalb phosphora Bleioxyd, Scoquiphorphate de pl., & of L. dunh Eintragen einer siedend heilsen Auflörung win Chlorblei in eine Auflösung von doppelt phesphors. Natron; ein weilles Pulver, welches sich durch kochendes Wasser nicht zerzetzt, besteht aus M. Bleinzied und 29.9 Phosphors. - ; phosphors. Bleioxyd, Sousphosphate de pl., Subph of I., kommt in der Natur mit Chlorblei verbunden als für in . und Braunbleiers vor, nicht selten mit arzeniks. Bleinird vermindt; man gewinnt es durch Digestion des frischgefällten neutralen Salees mit Actzammoniak, oder durchs Eintropfelm einer Auffesung von essige. Bleioxyd in phosphors. Natron, wobei Essigasure frei wird. Ein weiises in VVasser unlösliches Pulver, besteht aus 82,42 Bleioxyd und 17,58 Phosphore, wird nur theilweis auf glübender Kohle verlegt, indem neutrales phosphors. Bleioxyd übrig bleibt. - Man bedient sich des phosphors. Bleioxyds zur Darstellung des Phosphors im Kleinen, au feinen Glasuren.

Boraxsaures Bleioxyd, Borate de plomb, B. of I., erhält man durch doppelte VVahlverwandtschaft aus essigs, oder salpeters. Bleioxyd und Borax; ein weißes, in VVasser unlösliches Pulver, schmilat in der Glühhitze zu einem farblosen, durchsichtigen Glas (2 Theile Meunige und 1 Th. Boraxsäure schmelzen zu einem grünlichen Glas), besteht aus: 59,75 Bleioxyd und 40,25 Boraxs.; man hat es in neuester Zeit

222

sur Darstellung von Plintgles sum optischen Gebrauch statt des biesels. Bleioxyds angewendet, Farming.

Salpetrigeaures Bleioxyd, Espenitrite de pless, Nitrite of loud; die Darstellung desselben ist sehr verwichelt, so wie überhaupt der drei bekannten Verbindungen der salpetrigen Säure mit Bleioxyd; das neutrale, im luftleeren Rossa abgedunstet, krystellisirt in dunkelgelben Oktaödern, ist in VVasser auflöslich, oxydirt sich leicht zu salpeters. Oxyd, besteht aus 70,28 Bleioxyd, 24,05 salpetr. Säure und 5,67 VVasser. — Außerdem giebt es noch ein § und § basisches Sala.]

Salpetersaures Bleioxyd, Nitrate de plemb, N. of load, durch Auflösung von Bleioxyd, (Glätte) in Salpetersäure, was sehr rasch erfolgt; nimmt man Blei, so brancht man weit mehr Säure. Es krystellisirt in durchsichtigen, farblesen, auch undurchsichtigen weißen Oktaödern, specif. Gewicht 4,068, schmeckt kählend, säßlich, stechend, löst sich in 7 Theilen kalten und heträchtlich weniger kochendem Wasser auf, nicht in Weingelst, schmiftet in der Hitze, entbindet Senerstoffges, und hinterläßt Bleioxyd. Es besteht aus 67,3 Bleioxyd und 32,7 Salpeters. Man bedient sich desselben in der Kattundruckerei, um mit chroms. Kali gelbe und orange Farbetöne zu erhalten, in allen Fällen, wo essigs. Bleioxyd nicht anwendbar ist, indem es durch etwanige zugesetzte Säuren zerlegt werden würde; eben so zur Darstellung des Chromgelb und Chromorange.

[Man konnt 3 verschiedne basische salpeters. Bleisalze, \(\frac{1}{2}\), \(\frac{1}{2}\) und \(\frac{1}{2}\) basisches, durch Vermischung des neutralen Salzes mit Ammoniak, in sehr verschiednen Verhältnissen; alle 3 sind weiße, theils nur sehr wenig, theils gar nicht in VVassor lösliche Pulver.]

Kieselsaures Bleioxyd, Süicate de plomb, S. of lead. Bleioxyd schmilzt mit Kieselerde sehr leicht zusammen, weshalb auch Schmelztiegel von Bleioxyd so leicht angegriffen und durchbohrt werden. Kiesels. Bleioxyd macht die Hauptsubstanz in der gewöhnlichen Bleiglasur der Töpfer aus, in der Glasur des Fayance, englischen Steinguts, einen wesentlichen Bestandtheil des Bleiglases (Klingglases), Flintglases, vergleiche die Artikel "Glas, Töpferzeng und Steingut". Dass man auch aus schwefels. Bleioxyd und Quarzpulver ein solches Bleiglas erhalten könne, ist oben Seite 220 angeführt worden.

[Thonsaures Bleioxyd, Auminate de plomb, kommt als Bleigum mi vor, siehe oben Seite 176, besteht aus 40,14 Bleioxyd, 37,00 Thonerde, 18,80 VVasser, 2,60 Kiesel-, Kalkerde, Kisenoxyd.]

## Ein und zwanzigstes Kapitel.

## Vom Zinn.

Das Zinn, étain, tin, eins der am längsten bekannten und verarbeiteten Metalle, wurde von den Phöniciern aus Spanien und England geholt, und schon zu Moses Zeiten verarbeitet; es kommt nicht sehr häufig vor, und zwar theils als Oxyd, theils als Schwefelzinn mit Schwefelkupfer und S. eisen verbunden.

Der Zinnstein, Z.graupen, étain oxidé, tinetone, krystellisirt in mannichfaltigen Formen, welche sich auf ein quadratisches Oktaöder zurückführen lassen, häufig in 4seitigen Säulen mit doppelt 4seitigen Endspitzen, gestreift, auch derb und häufig eingesprengt, in abgerundeten Stücken und Körnern, specis. Gewicht 6,3 bis 7,0. Der Bruch ist grobund kleinkörnig ins Muschlige und Splittrige, giebt am Stahl Funken; halbdurcheichtig bis undurchsichtig, stark und auch wenig glänsend, zwischen Glas- und Fettglanz; braun ins Graue, Schwarze, Gelbe und Rothe verlaufend. Er findet sich im Urgebirge, häufig in den erhabensten Theilen desselben, auf Gängen und Lagern, im Granit, Gneis, Syenit, Chlorit und Thonschiefer, Feldspathporphyr, als Gemengtheil mancher Felsarten (Zinnzwitter), als Granit, Quarz, Chlorit, Stockwerke bildend; begleitet von Quarz, Granat, Flusspath, Topas, Glimmer, Molybdänglanz, Wolfram, Tungstein, Arsenik, Schwefel-, Kupferkies, Eisen-, Bleiglanz, Blende, Kobalterz, (Wismuth). So im sächsichen Erzgebirge zu Altenberg, Zinnwald, Marienberg, Joh. Georgenstadt, Geyer und Ehrenfriedersdorf; die dortigen Zinuzwitter enthalten höchstens etwas über 1 g, meist \$, \$8 und noch weniger Zinnerz; im böhmischen Erzgebirge zu Zinnwald, Graupen, Platten, Joachimsthal, Abertham, besonders zu Schlakkenwald; in Schlesien, Regbzk. Liegnitz, zu Giehren und Krobsdorf im Riesengebirge, jedoch haben wiederholte Versuchsarbeiten Ende vorigen Jahrh. und vor 15 Jahren diesen Bergbau, der in frühern Jahren berühmt war (der Hundsrückner Bergbau), nicht wieder in Aufnahme bringen können, weil die reichen Erzmittel abgebaut sind, und das Lager überall sehr arm gefunden ward \*). In England in Cornwals, Devonshire, an verschiednen Punkten, in der Gegend von St. Austle, Redruth; in Frankreich im Deptmt. de la haute Vienne, zu Vaulry, in der Bretagne zu Pyriac, allein an beiden Orten nicht lohnend; in Spanien, im Königreich Galicien; in Schweden, Grönland (Anbrüche), Sibirien. In Asien in China,

<sup>\*)</sup> K. A. f. B. u. H. Bd. 1. Hft. 2. 8. 12 und 18.

Siam, Pegu, auf der Halbinsel Malakka, Insel Banka; in Amerika, in Mexiko und Chili.

Mexiko und Chili.

Man findet auch in sekundären Lagerstätten, im Seisengebirge, welches aus der Zerstörung primitiver Zinn führender Gebirge entstanden, Zinnerz eingemengt, Seisenzinn, Z.sand, étain d'elluvion, strasm-tin; so im sächsischen (bei Eybenstock) und böhmischen Erzgebirge, in Cornvals bei St. Juste und St. Austle, in Frankreich, Mexiko, Ostindien (Malakka). — Holzzinn, fastiges Z.erz, étain exidé concrétionné, ét. de bois, ét. syloïde, wood-tin, cornish tin-ore, atumpseckige, rundliche Stücke, Kürner, Textur zart und büschelstemig auseinander laufend, fastig, Bruch splittrig; undurchischtig, seidenglänzend, auch matt, braun ins Röthlich- und Gelblichgraue; specif. Gewicht 5,8, findet sich fast sints im Schuttland, zum Theil mit Quars und Turmalin, Chlorit verwachsen in Cornvals, Brasilien, Buenos-Ayres, Mexiko.

Zinnkies, étain pyriteux, ét. sulfuré, tin-pyrites, kommit darb und eingesprengt vor, Bruch missinggelb und kleinkürnig, ins Musiklige, metallglänzend, zwischen messinggelb und stahlgrau, specif. Gewicht 4,35 bis 78; kommt auf Erzgängen von geringer Mächtigkeit, begleitet von Quarz, Kupferkies und Blende, in Cornwals vor.

[Das Vorkommen des Zinnsteins ist in Bezug auf die Stockwerke, in denen es angetroffen wird, äußerst merkwürdig. Man versteht unter Stockwerken (die Franzosen haben das Wort eingebürgert, in England giebt es dafür keinen besondern Ausdruck, man nennt dieselben, gleich wie die Gange, tin floors), das Vorkommen von eingesprengtes Zinners führenden Gebirgsmassen in dem das Gebirge eines Orts bildenden Felsgestein. So besteht die zinnführende Gebirgsmasse zu Altenberg in Sachsen aus Quarz und Chlorit, welche sich im Granit eingeschlossen befindet; das Stockwerk ist seit 1458 hebaut. Das Stockwerk zu Geyer besteht aus seinkörnigem Granit, welcher im Gneis eingalagert ist, und wird seit dem Jahr 1400 abgebaut. Das Zinners in dem Stockwerk zu Carclase bei St. Austle befindet sich in einem schon in Zersetzung begriffnen Granit; andere Stockwerke liegen im Feldspathporphyr. Der Stockwerksbergbau ist von dem Gangbergbau ganz verschieden, insofern nämlich bei letzterm die Gänge sammt dem Hangenden und Liegenden abgebaut werden, bei ersterm aber die zinnführende Gebirgsmasse selbst im Großen abgebaut wird, weil das Zinners in der ganzen Masse verbreitet ist; VV eitungsbau. Man bildet nämlich durchs Feuersetzen, oder Schießen mit Pulver, große hohle Räume, Stockwerke, von 20 bis 40 Lachter Höhe, die 1 bis 5 Lachter von einander in horisontaler Richtung abstehen, und in mehrere große Weitungen von 3 Lachter Durchmesser auf die Art getheilt sind, dass zwischen denselben 3 bis 5 Lachter dicke Pfeiler stehen bleiben, meistens Gebirgsgestein, was schr arm an Zinnerz ist; diese Pfeiler stehen, so weit es irgend thunlich ist, über denen des untern Stockwerks. Man unterscheidet in Sachsen armen Zwitter, welcher nur 0,3% Schliech giebt, von welchem 20 Fuhren zu 16 Centner jede nöthig sind, um 1 Ctr. Schliech zu gewinnen; sweitens gemeinen Zwitter, welcher 0,7%, oder von 10 Fuhren 1 Ctr. Schliech liefert; drittens reichen Z., welcher 18,75%, oder von einer Fuhre 3 C. Schliech schüttet, und nur sparsam vorkommt. Die Prüfung, ob ein Zwitter scheidewürdig sei, oder nicht, stellt der Steiger in der Grube mittelst des Sichertrogs, seblie, an; des durch Feuer mürbe gemachte Gestein wird zerklopft, und mit Wasser in jenem hölsernen muldenförmigen Geräth gewaschen, indem man dasselbe, ähnlich wie einen Stoßbeerd im Großen, schüttelt, wodurch alle Gesteintheile und fremden keichtern Eratheile weggespühlt werden, der Zinnerzschliech aber zurückbleibt.

Seifenwerke, stream-worke, mines d'étain de lavage, finden statt, wo man Seisenzinn in genugsamer Menge antrifft. Man sindet in Corawall Seifenzinn theils in dem aufgeschwemmten Land, welches den Abhang wenig hoher Hügel in der Nähe reicher Zinnersbergwerke bedeckt, theils in dem Schuttland der Thaler, die sich am Fuls jener Hugel hinzichen. Allein in diesem häufig vorkommenden Terrain ist das Zinners oft nur sparsam vorhanden, um es mit Vortheil aufbereiten zu können, in der Umgegend von St. Just (zu Leswhidden-moor, Bostrane-m., Numphra-m.) und gaux besonders zu Peutowan bei St. Austle kommt es aber so reichlich vor, dass es Gegenstand bergmännischer Arbeiten ist. Das Seisensinn ist mit Lagen von ausgeschwemmtem Land von 5, 10, 20 bis 60 Fuls Mächtigkeit bedeckt. Besonders merkwärdig ist, dals dieses Seifenzinn von keinem andern Ers begleitet vorkommt, höchstens sind einige Nieren von rothern Glaskopf darunter, kein Arsenikkies, weshalb denn auch ein vorzüglich reines Zinn aus diesem Seifensinn ausgeschmolzen werden kann. Diese Lager von Seifenzinn werden durch Tagebau abgebaut. - In Sachsen sind in der Nähe von Eybenstock ebenfalls Lager von Seisensinn, die in frühern Zeiten mehr geschüttet, oder mehr eingebracht haben, als jetzt, wo sie nicht bearbeitet werden.

Der Zinubergbau auf der Insel Banka, dem man 1710 begann, liefert jührlich bis 70,000 C. Zinn; es scheint zum Theil aus Seifenzinn geschmolzen zu sein. — Englands Zinnproduktion belief sich im Jahr 1824 auf 4,809 Tonnen, 1826 auf 4,406 Tonnen, 1827 auf 5,316 T. == 106,320 engl. Centner; im Königreich Sachsen betrug die Zinnausbeute im Jahr 1820 ungeführ 2,500 C., 1825 2,799 C., 1826 2,182 C., 1828 2,875 C.; in Böhmen weit weniger.]

Aufbereitung und Zinnschmelzen in Sachsen \*) über Schachtöfen. In Sachsen werden Zinnerze zu Altenberg, Geyer, Ehrenfrieders-

<sup>\*)</sup> Lamped. Allg, Hüttenk. Th. 2 Bd. 3. 8. 1. Supplemente Bd. 1. S. 111. — Karsten in seinem Archiv Bd. 6. 8. 358. — Mands in den

dorf und a. a. O. ausgebracht. Das Verfahren ist im Allgemeinen folgendes: (es ist das zu Altenberg gewöhnliche, wo das meiste Zinn ausgebracht wird, hier vorzugsweise als Beispiel gewählt). Die angefahrnen Zwitter werden untermengt, wodurch ein mittelmäsig ausgiebiger Schliech erhalten wird, und die verschiednen Gangarten sich gattiren: sie werden in kleine Stücke mit Fänsteln zerschlagen, die sehr harten Stücke (Würflinge) aber erst noch in Haufen gebrannt, um sie mürbe zu machen. Darauf bringt man die zerkleinerten Massen unter die Pochstempel, und lässt sie nass verpochen, (man hat auch Quetachwalzen versuchsweise eingerichtet); das Wasser führt das Pochmehl fort, welches eich in den Gräben und Stimpfen nach Verschiedenheit der Gröbe absetzt; das zuletzt absliessende Wasser darf keine Schliechtheile mehr fihren. Das in den Gräben und Stimpfen abgelagerte Poehmehl wird ausgestochen, und theils auf Stolsheerden, tables à secousse, Glauch- und Planheerden, tables allemandes, t. dormantes, verwaschen, theils über Schlemmgraben, wobei der schwere Zinnstein, Schwefel-, Arsenikkies, Wolfram, Eisenoxyd und andere metallische Fossilien zurückbleiben, die leichtern erdigen Gemengtheile aber weggewaschen werden. Der Schliech, von schwärzlicher Farbe, kann nicht reiner erhalten werden, da die das Zinnerz begleitenden Erze zwar ein geringeres specis. Gewicht haben, allein wegen des nicht beträchtlichen Unterschieds das Waschen nicht ohne großen Verlust an Zinnerz weiter fortgesetzt werden kann, wobei die Verluste schon 25 bis 30 % vom Zinngehalt der Zwitter betragen. Um nun aber jene fremden metallischen Einmengungen möglichst zu beseitigen, schreitet man zum Rösten, wodurch einestheils Arsenik und Schwefel verbrannt und verslüchtigt, anderntheils das Eisen in Oxyd verwandelt und dadurch specifisch leichter wird als Zinnerz, und beim nachmaligen Waschen fortgeführt werden kann.

Das Rösten geschieht in einem Flammosen mit Gistsong, der in einem bedeckten Schoppen steht, um die sich erzeugende und verslüchtigende arsenige Säure aufzusammeln, gleichzeitig benutzt man aber auch die Wärme des Röstosens, um den nassen Schliech zu trocknen.

[Auf Tafel X ist in Fig. 18 und 19 ein Zinnerzröstofen mit Giftsang dargestellt, wie er zu Altenberg in Sachsen ausgeführt ist, nach Manès a. a. O. mitgetheilter Zeichnung \*). a,a das Hüttengebäude, in wel-

A. d. M. Tom. 8. p. 499, 837. Tom. 9. p. 281, 463, 625. — Abbildung der Ausbereitungsvorrichtungen, Röst- und Schmelzösen zu Altenberg in den A. d. M. II série Tom. 3. p. 177, Planche III et IV. — Winkler in E. J. Bd. 9. 8, 381.

<sup>\*)</sup> Aus einem Versehen ist bei dem Maasstab bemerkt fr. Fuss, es mus heisen sächs. Fuss

chem der Röstnfen sicht, welcher in Fig. 19 im Längendurchschnist mach der punktirten Linie AB Fig. 18 dargestellt ist, b das Gifthaus, durch 2 Scheidewinde in 3 Kammern getheilt. c der Rost, d die Sohle des Röstheerds, e eine Oeffnung im Gewölbe, um den über demselben in dem Baum f getrockneten Schliech auf den Röstheerd hindurch fallen zu lassen. g der Rauchmantel am Ende des Ofens, unter welchem die Arbeiter mit langen Krücken das auf der Herrdsohle ausgebreitete Erz wenden; h der Giftfang, welcher die arsenikalischen Dimpfe aus dem Röstofen nach dem Gifthaus b führt, i der Schornstein, durch welchen die nicht condensirbaren Luftarten abziehen.]

Das Rösten von 12 Centnern groben Schliech dauert 7, von 13 C. feinen Schliech nur 6 Stunden; man erhält 3 bis 1 Centner weißen Arsenik von jeder Post gerösteter Schlieche, die man dort Zinnkies neunt, welche ein um 3 bis 3 größeres Volum durchs Rüsten erlangt haben. Sie werden dann wieder durch Waschen aufbereitet, zuerst in Schlemmgraben, dann auf Kehrheerden, wobei und durch das Rösten ein Abgang von 66 bis 70% stattfindet; die Abgunge werden besonders aufbewahrt und am Jahresschluß einer besondern Aufbereitung unterworfen. Durchs Rösten wird aber nicht aller Arsenik in arsenige Säure verwandelt und verflächtigt, sondern ein Theil bildet arseniks. Eisenoxydul, welches durch die Hitze der Röstösen nicht zersetzt wird. Um diese Verbindung zu zerlegen, giebt man wohl auch etwas klare Kohle mit auf. allein dann muss durch einen Schieber der Giftsang abgesperrt werden, weil sonst Kohlenstaub mit fortgerissen in denselben gelangt, und das Arsenikmehl verdirbt. - Schlieche, welche von Arsenik- und Schwefelkies frei sind, wie es an einigen Orten der Fall ist, werden nicht geröstet.

Die nochmals verwaschnen Schlieche, Zinners genannt, werden nun dem Schmelzer übergeben, ihr Gehalt muss mindestens so weit getrieben werden, dass man 50% Zinn beim Ausschmelzen gewinnt. Das Schmelzen geschieht über Krummösen, oder niedrige Halbhohösen von 6 bis 9 Fuss Höhe, der Osenschacht besitzt eine nur einige Zoll bedeutendere Tiese als Breite, siehe Tasel XI Fig. 3 und 4, welche einen Zinnschmelzosen, wie er im sächsischen Erzgebirge in Gebrauch ist, nach einer in Lampadius Werk gegebnen Abbildung darstellen. Die Oesen sind überhaupt so gebaut, dass der Quadratinhalt ihres Durchmessers in der Höhe der Form nicht mehr als 140 bis höchstens 220 Quadratsoll beträgt; 4 Zoll unter der Form beginnt gewöhnlich die Osenschle, die sich nach dem Auge zu verstächt, wodurch das Zinn schnell einen Ausgangspunkt sindet, und so der Wirkung der Gebläselust bald entzogen wird. In dem Vortiegel trennt sich das Zinn von der mit ausge-

flossen Schlacke. Neben demselben befindet sich eine Schlackengasse, und vor demselben ein Stichheerd, welchen man die Grube neunt, in welche der Vortiegel abgestochen wird.

[Beschreibung des Zinnerzschmelzofens auf Tafel XI Fig. 3 und 4. Die erstere Figur stellt den Schachtofen in einem senkrechten Durchschnitt durch die Form genommen dar, die letztere giebt einem horisontalen Durchschnitt nach der punktirten Linie xx Fig. 3. — a die Ofenpfeiler aus Gneis, b, b die Futtermauern, e die Formwand, d die Stirmmauer, sämmtlich aus Granit, so wie auch die Form e, f der Sohlstein aus Granit, ist muldenförmig ausgeschweift, g das Auge, durch welches Zinn und Schlacken in den Vorheerd h absließen; i der Stichbeerd, k, k Fluggestübekammern, l das Formgewölbe, m, m Anzucht, welche unter dem Ofen, Vor- und Stichheerd besindlich ist, und ihren Ausgang unter dem Formgewölbe hat.

Beim Schmelzosen in Geyer blieb man bei solgenden Dimensionen, als den vortheilhastesten, stehen; Länge der Foenwand 21 Zolf, der Brustwand 9 Z., Tiese des Osens 17 Z.; hohe Schächts sind nur da von Vortheil, wo große Quantitäten Zinnera verschmolnen und längere Kampagaen gemacht werden, für kleine Schmelzen taugen sie nicht. Die VVände des Schachts sind theils saiger, theils bildet der Schacht eine nach oben sich erweiternde Pyramide, dies bedingt aber größern Kohlenverbrand, obwohl weniger Schliech durch die Gicht getrieben wird. Die Sohle ist ohne alle Spur, unter einem VVinkel von 26° gelegt, besteht aus einer Granitplatte — Spund —, die theils ohne Bedeckung eingelegt wird, theils mit einer Sohle von schwerem Gestübbe bedeckt. Der Vorheerd ist auch aus Granitplatten, wird theils mit einem Gestübbebeschlag, theils mit Lehm überkleidet, man bringt ihn tief unter dem Auge an, damit die aus dem letztern hervordringende Stichslamme das im Vorheerd stehende Zinn nicht oxydire.]

Zu Altenberg nimmt man zu einer Schmelze über die Krummösen 18 Centner Zinnerz, ½ bis ½ C. Gekrätz, ½ bis 1 C. Nachsätzel (gepochte und gewaschne Schmelzrückstände) und 65 % Robschlacken vom Zinnschmelzen; man giebt diese Post in den vorher angewärmten Osen nach und nach in kleinen Gichten mit etwas angeseuchteten Holzkohlen aus. Das Anseuchten vermindert das leichte Verblasen des Schliechs im Osen, hat auch noch den Nutzen, dass das Wasser in der Hitze in Wasserund Sauerstoff zerlegt wird, die Hitze vermehrt und die Reduction befördert. Nach 2 Stunden zeigen sich die ersten Spuren von Zinn im Vortiegel, die reichen Schlacken, welche Zinnkörner eingesprengt enthalten, werden sogleich wieder mit ausgegeben, die armen abgeschreckt, zerschlagen und zu einer neuen Schmelze ausbewahrt. Nach 8 Stunden sind etwa ¾ der Zinnerzpost durchgesetzt, der Vortiegel ist, wenn nicht die Einrichtung besteht, dass das Zinn von selbst in den Stichheerd ab-

läuft, mit Zinn gefüllt, und es kann abgestochen werden. Man hält es für besser, das Zinn selbst immerwährend durch eine enge Oeffnung abfließen zu lassen, indem dann das reinere dünnflüssige abfließen wird, aber das weniger reine zurückbleibt und erstarrt. Ist im Stichkeerd gehörig viel Zinn, und hat es sich auf die erfahrungsmäßig passende Temperatur abgekühlt, so wird es in Tafeln gegossen, wosu man kupferne geschliffne Platten von 4 Fuss Länge, 2 Fuss Breite anwendet, Schicht genaint, auf welche man das Zinn auskellt und erstarren läfst. Die dünnen Tafeln, 10 bis 11 Pfd. schwer, werden dann zu Ballen zusammengerollt, mit hölzernen Hämmern zusammengeschlagen, und in solcher Form in den Handel gebracht. Ist das Zinn beim Auskellen zu heifst, so läuft es farbig an, ist es zu kalt, so erhält es keinen Spiegel, daher: müssen öfter Proben genommen werden. - Nach 12 Stunden ist das Durcheetzen der Schmelspost beendet, 64 Centner Zinn gewonnen, dann folgt die Nacharbeit mit den Schlacken, Gekrätz und den Schlemmabgängen; das hievon fallende Zinn ist weniger rein, als das von dem Erze enthalt mancherlei fremde Metalle, Eisen, Arsenik, Wismuth, Kupfer, und muss vor dem Gielsen in Taseln erst geläutert, gleichsam gesaigert werden, welchen Prozess man das Pauschen nennt, auch das Durchlassen. Man fertigt nämlich einen abschüssigen Lehmheerd an, oder eine mit Lösche bedeckte gusseiserne Platte, die schief liegt, den Pauschheerd, dessen Sohle von beiden Seiten nach der Mitte zu geneigt ist, und der am tießten Punkt einen Stichhgerd hat. Man wärmt ihn ab, trägt glühende Kohlen auf denselben, etwa 8 bis 10 Zoll hoch, und schüttet auf diese das zu reinigende Zinn hoch aus; das feinere Zinn läuft durch die Kohlen und sammelt sich im Stichheerd, und wird von neuem aufgegeben, bis man glaubt, daß es gehörig rein geworden, dann erat wird es in Taseln gegossen. Das erhaltne Zinn aus dem Gekrätz von 18 Centnern Erz beträgt etwa 3 C., so daſs im Gansen etwa 9½ C. Zinn ausgebracht werden. Zwischen den Kohlen bleiben halberstarrte Körner zurück, Legirungen des Zinns mit schwerer schmelzbaren Metallen, welche nach beendetem Pauschen auf der Heerdfläche zusammengezogen und mit einem Hammer beklopft werden, um das in ihnen eingeschlossne Zinn noch slüssig auszupressen, (das eigentliche Pauschen). Die ausgepressten Dörner werden beim Schlackentreiben zugegeben. Nach einer Analyse von Berthier bestanden die Dörner aus 69,4 Zinn, 25,3 Eisen, 1,0 Wolfram.

[ Nach Berthier's Versuchen wird das Zinn durch wenig Eisen hart, brüchig, glanzlos, wogegen Wolfram und Molybdan diese Nachtheile nicht bedingen; selbst ein Gehalt von 45 Volfram verzusschte keine Sprüdigkeit der Legirung, mit 29 VV. verbunden ließ sich das Zinn zu

## 230 Beschreibung des Zinnschmelzprozesses in Sachsen.

sehr dünnen Blättern auswalsen. Lempadius gieht dagegen an, daß das Altenberger Zinn suweilen 3 bis 4 g Melyhdän enthalte und dadurch etwas spröde werde.]

Wenn eisenhaltiges Zinn längere Zeit in sehr filissigem Zustand bleibt, schlagen sich aus ihm Körner einer aus Eisen und Zinn bestehenden Legirung nieder, welche zusammensintern und Härtlinge, oder Hartbrüche bilden, die sich in den Vorheerden und Tümpeln zeigen. Sie erschweren die Arbeit sehr und vermindern die Zinnambeute, denn es kann ihnen das Zinn nie völlig entzogen werden, dafür ist aber auch auf der andern Seite dasjenige Zinn, welches unter der Bildung von Hartbrüchen ausgebracht wird, in der Regel sehöner und reiner, als anderes, wo sich, obschon eisenhaltig, diese Bildung nicht einstellt. Die Härtlinge haben ein dunkles, eisenartiges Anschen, lassen sich theils unter dem Hammer fletschen, theils zerbröckeln sie; ihr Zinngehalt beträgt von kaum 20 bis über 80 g. Durchs Seigern lassen sich dieselben ungemein schwer entzinnen, das erheitne Metall ist nicht rein, und giebt erst nach mehrmaliger Wiederholung des Prozesses ein Prodakt, welches allenfalls als unreines Zinn gelten kann:

Die Zinnschlacken kommen bald flüssiger, bald zäher aus dem Ofen, sie enthalten ost unvollkommen geschmolzne Partikel, die sich im Vorheerd als Heerdschlacken ausfällen, sehr zinnreich sind, allein das daraus gewonnene Zinn ist sehr unrein, eisenhaltend. Auch die vollkommne Schlacke enthält noch vieles Zinn, theils in Körnchen, theils als Oxyd chemisch gebunden, man muss daher dieselbe durch Aufbereitung und Schmelzung wieder zu Gute machen, wodurch man Zinn erhält, welches nicht nur reiner, als das Zinn aus den Heerdschlacken ist, sondern oft auch reiner, als das Zinn aus dem Erz. Die Farbe der vollkommnen Zinnschlacken ist entweder graulich-schwarz oder bräunlich-schwarz, leberbraun, sie enthalten Eisenoxydul, Kieselerde, Thonerde, Zinnoxyd, (Molybdan- und Wolframoxyd), Kalk, Magnesia. Je gröseer die Hitze beim Durchsetzen der Schlacken ist, desto vollständiger wird das in ihnen enthaltne Oxyd des Zinns reducirt, allein auch Eisenoxydul, sie werden deshalb nochmals über einen 41 Fuss hohen Krummosen durchgesetzt, der ein stärkeres und stechenderes Gebläse hat, welches Schmelzen das Schlackentreiben genannt wird. Die veränderte Schlacke wird dann nass gepocht, gewaschen, das erhaltne Zinngräupel mit Kohlen verschmolzen, wobei Zinn und Schlacke erhalten wird, die mit dem Schlackenschliech vom Verwaschen zusammen durchgestochen werden. Hiebei werden meist die Dörner, Härtlinge, das Gekrätz, Ofenbrüche, Fluggestübe mit durchgesetzt. Diese Nacharbeiten würden ins Unaufhörliche fortgehen, wenn nicht beim Pochen und Waschen die unhaltigen Theile in die wilde Fluth fortgerissen würden.

[1809 fing man in Altenberg an, den Schlackenwalder Grossofen anzuwenden, welcher eine Höhe von 14 Fuss und einen ovalen Schacht von 27 und 18 Zoll Durchmesser, einen Tümpel aus schwerem Gestübbe erhielt; das Metall wurde in einen Vorheerd abgestochen, während die Schlacke von selbst durch eine höher angebrachte Oessung stets absols. Beim surgesetzten Gebrauch musite mancherlei abgeändert werden, wodurch sich allmälig der Osen wieder einem Zinnosen näherte; bald übertras dieser Grossosen in seinen Leistungen die gewöhnlichen Zinnösen, bald wurde er aber auch von diesem in den Hintergrund gestellt, und zuletzt ganz abgeworsen. — Beschreibung und Abbildung siehe in Lampadius erstem Supplementband Seite 111 Tasel 2. — Die aus die Halde gestürzten Schlacken enthalten nach Berthier?) noch 588 metallische Oxyde, nämlich 34,8 Eisen- und 23,2 Zinnoxyd mit etwas VVolsramoxyd verbunden, welche gegen 168 Zinn gegeben haben würden.

## b) Auf bereitung und Schmelzen des Zinnerzes in England \*\*) in Flammöfen.

Man unterscheidet in Cornwall Bergzinn, mine-tin, und Seifenzinn, stream-tin, ersteres aus den Gangen, Lagern, Stockwerken, letzteres aus den Seisenwerken gewonnen, dieses sehr rein von fremden metallischen Beimengungen, jenes dagegen mehr oder minder bedeutend durch mancherlei eingemengte Erze verunreinigt, als durch Schwefel-, Kupferkies, Wolfram, Magneteisen etc. Sie werden daher auch jedes für sich aufbereitet und geschmolzen. Das Bergzinn wird gepocht (die Pochwerke werden zum größern Theil von Dampsmaschinen bewegt), das feine Pochmehl setzt sich in den Gräben und Sümpsen ab, wird auf Kehrheerden mehrmals verwaschen, die Schlieche werden sodann in eignen Flammösen geröstet, um Schwesel und Arsenik zu verbrennen und zu verstüchtigen; das Rösten von 6 Centnern dauert 12 bis 18 Stonden, wobei sich arsenige Säure in den Giftangen absetzt. Die gerösteten Schlieche werden einige Tage lang der Lust ausgesetzt, damit sieh die zurückgebliebnen Schwefelmetalle in schwefels. Salze umbilden können, welche sich beim darauf folgenden Waschen in dem Wasser auflösen. Die Schlieche werden nämlich in Fässer getragen, Wasser aufgeschüttet, öfter umgerührt, wedurch sich Kupfervitriol auflöst, welcher

<sup>&</sup>quot;) A. d. M. II série T. 3, p. 471.

<sup>\*\*)</sup> Dufrenoy und Beaumont in den A, d. M. Tom. 9. pag. 827. Tom. 40. pag. 331., in K, A, I, B, u. H. Bd. 13. 8. 60, 119. — Ceste und Perdonnet daselbst II série Tom. 6. p. 3. — Taylor über das Verschmelzen der Zinnerze in England, in K, A, I, B, u, H, Bd. 3. 8. 98. Bd. 6. 8, 347.

durch altes Eisen behandelt Cementhapfer liefert. Der entkupferte Schliech wird dann gesiebt, auf Kehrheerden verwaschen, und der reiche Schliech als Schwarzzinn, black-tin, im Gegensatz von metallischem Zinn, white-tin, verschmolzen, er enthält 50 bis 75 g Zinn. — Das Seifenzinn kommt in abgerundeten Körnern vor, von dem Ansehen eines groben Kieses, zuweilen so große als Wallnüsse, untermischt mit Knoten von rothem Glaskopf; daher ist auch die Außbereitung viel einfacher. Man verwäscht dasselbe auf Kehrheerden bei einem starken Wasserstrom, siebt das gewaschne Erz und unterwirft die gröbern Stücke einer Scheidung, indem die unreinen gepocht und das Pochmehl verwaschen wird.

Das Verschmelzen des Bergzinns. Diese Operation wird in Flammöfen vorgenommen, in Schmelzhätten, melting-houses, während das Seifenzinn in Halbhohöfen verschmelzen wird. Die Flammöfen haben folgende Einrichtung ').

[Beschreibung des auf Taf. XI Fig. 1 und 2 dargestellten Zinnersschmelsofens von St. Austle. Fig. 1. Längendurchschnitt des Ofens nach der
punktirten Linie AB Fig. 2, Fig. 2. Grundrifs des Ofens. a Feuerthür, um Steinkohlen auf den Rost b aufgeben zu können, c Feuerbrücke, d Einsetzthür, e Thür durch welche das Erz auf der Sohle des
Flammheerds f bearbeitet wird, g Stichöffnung, h Oeffnung im Ofengewölbe, welche beim Aufgeben des Erzschliechs geöffnet wird, um zu
verhüten, dass der Lustzug denselben durch den Schornstein fortführe,
i,i Lustkanal, um kalte Lust unter der Feuerbrücke und der Heerdsohle
weganleiten, durch welche diese abgekühlt und vor der schnellen Zerstörung bewahrt werden. k,k Stichheerde, in welche man das ausgeschmolzne Zinn absticht, 1 Fuchs, m Schornstein, er ist theils 35, theils
50 engl. Fuss hoeh.]

Das Schmelzverfahren ist folgendes: Man mengt den gerösteten und verwaschnen Erzschliech mit Steinkohlenklein, culm, setzt auch wohl etwas gelöschten Kalk, Flufsspath als Flufsmittel zu; die jedesmalige Schmelzpost beträgt 15 Centner, auch wohl 20 bis 24 C., der Metallgehalt 60 bis 70 g. Anfangs wird ein hestiges Feuer gegeben, so dass nach einer Stunde alles im Flus ist, die Schlacken werden abgezogen, wohl viermal nach einander, die Masse durchgerührt, zuletzt wirst man noch Steinkohlenklein aus. Sodann schreitet man zum Abstich, und lässt das Zinn absließen, bis die Schlacken folgen. Die aus dem Zinn im Abstichkessel stehenden Schlacken enthalten viel Zinnkörner, sie werden deshalb gesammelt und nach 60 Schmelzungen sür sich einer Verände-

<sup>\*)</sup> Coste und Perdonact a. s. O. Planche I Fig. 1 und 2.

rung unterworfen, indem nur wenig solche Schlacken bei einer Schmelze fallen. Die auf dem Flammheerd gebliebnen Schlacken werden aufbereitet, gepocht und nonen Erzposten zugesetzt. Binnen 6 bis 7 Stunden ist eine Schmelze vollendet, sogleich beginnt die zweite etc. — Dus gewonnene Zinn wird mit einernen Kellen ausgekellt, in Blöcke gegossen, darsuf raffinirt und gesaigert. Dieser Prozess hat zum Zweck, die fremden Metalle, Kupfer, Eisen, Arsenik, Wolfram, so wie die kleinen Portionen eingemischter, der Zersetzung entgangner, Schweselverbindungen, Schlackentheile, selbst nicht gehörig rettscirtes Zinnoxyd zu beseitigen. Zu dem Ende bedient man sich gleichfalls eines Flammosens, auf dessen Heerd 6½ Tonsten Zinn in Blöcken auf einmal ausgegeben werden; das Saigern dauert nicht länger als 20 Minuten, erfordert 42 Pfd.

[Nach einer in Schweden angestellten Saigerung von Blocksinn blieb eine Legirung auf dem Heerd zurück von: 85,39 Zinn, 13,72 Kupfer, 0,33 Eisen und Zink, 0,67 Arsenik. — K. A. f. B. u. H. Bd. 14. S. 223.]

Steinkehlen, das Zinn läuft in eiserne Stichkessel ab, während auf dem Heerd eine sehr eisenhaltige Legirung der fremden Metalle mit sehr we-

nig Zinn verbunden übrig bleibt.

Hierauf folgt die eigentliche Rassinirarbeit. Das Zinn wird nämlich durch Steinkohlenseuer in den Kesseln fliessend erhalten, und durchs Eintauchen von frischen Holzstangen in eine wallende Bewegung in Folge der sich entbindenden Gase und Dämpse versetzt, the poling. Dabei erzeugt sich ein Schaum, ein Gemisch von dem oxydirten Zinn und fremden Metallen, besonders Eisen, und eine schwere Legirung scheidet sich am Boden ab. Ein anderes Verfahren der Rassination nennt man das Aufstofsen, tossing; man schüttet nämlich aus einer Kelle flüssiges Metall von einer mäseigen Höhe in die übrige Metallmasse, so. dass ein starkes Schäumen erzeugt wird. Nach 3 Stunden ungesähr hört man auf diese wallende Bewegung zu erzeugen, lässt das Zinn sich absetzen, vvobei es 3 besondere Schichten bildet, die oberste ist die reinste, die mittlere schon etwas unrein, die unterste sehr verunreinigt. Hiezu sind 13 bis 2 Stunden Zeit erforderlich, dann wird dasselbe in Gulsformen von Granit ausgekellt, in Blöcke von 3 Centn. an Gewicht gegossen, die nach der Reihenfolge des Gusses immer mehr unreines Zinn enthalten; die vom Boden des Kessels werden bei dem nächsten Saigern zugesetzt. - Die ganze Operation des Saigerns und Raffinirens dauert für 6½ Tonnen Zing 5 bis 6 Stunden. Das Zinn führt nun den Namen Blockzinn, block-tin, étain en saumons, das feinste heisst refined block-tin. Das gewöhnliche Blockzinn enthält etwa 5 % fremde Metalle, worunter gegen 0,1 & Kupfer. - Ueberhaupt verdient hervorgehoben zu werden, dass die nenesten Ofenkonstruktionen eins nicht unbeträchtliche Erspernis en Kohlen bedingen.

Die Schlacken vom Zinnschmelzen werden einer einfachen Behandlung untervorfen; die zuerst abgeworfnem enthalten weniger eingesprengte Zinnkörner, sie werden gepocht, gewaschen, und für sich verändert, und liefern ein unreines Zinn, prillien genannt, welches mit den reichen Schlacken, die vor dem Abstich abgezogen wurden, zusammen verschmolzen wird, um Zinn aus ihnen zu gewinnen. (Die auf die Halde gestürzten Schlacken enthalten nach Dufreney und Besument 31 g Metalloxyde, wobei 12,4 Zinn.) Eben so wird auch der metallische Rückstand von der Saigerarbeit durch verstärktes Feuer geschmolzen, in einen kleinen Abstichkessel abgestochen, und nach einiger Zeit kellt man die obere Schicht, welches ein unreines Zinn ist, aus, gießt es in Blücke und übergiebt es von neuem der Saigerarbeit; die untere Schicht ist eine spröde, krystallinische, welße Legirung, welche weggswarfen wird, so wie der auf dem Flammherd gebliebne Rückstand.

Verschmelzen des Seifenzinns. Dieses geschieht über 15 Fuß hohe Halbhohösen (Kupoloösen) mit Holzkohlen, in den sogenannten blowinghouses, Gebläsehütten; neuerdings soll man sich auch fürs Seisenzinn der Flammösen und Steinkohlen bedienen. Der Schacht ist von Eisen, inwendig mit Ziegeln gefüttert, er hat an der Gicht 15 Zoll Durchmesser; Gestübekammern sind angebracht; die Form für 2 Düsen liegt wenig über der Schachtsohle erhaben, in dieser ist ein Spurtiegel ausgeschnitten, der durch die offne Brust in den Vorheerd übergeht; ein Stichheerd mit 2 Kesseln ist angelegt. Das Schmelzen des Seisenzinns mit Kohlen ist eine ganz einfache Reductionsarbeit, das gewonnene Zinn wird in den ersten Stichkessel abgelassen, die Schlacken abgezogen; beim Abkühlen setzt sich das Zinn in horizontale Schichten von verschiedner Reinheit ab, das feinste, oberste Zinn wird in den Raffinirkessel ausgekellt, welcher durch Feuer heiss erhalten wird, das unterste wird besonders abgegossen, und wieder aufgegeben und im Ofen mit durchgesetzt. Das feinere Zinn wird dann ganz derselben Reinigung unterworsen, wie das Blockzinn, indem man nassgemachte Holzkohle in das Metallbad bringt, und mittelst eiserner Stäbe untertaucht; nach 1 bis 14 Stunden lässt man das Zinn zur Ruhe kommen, schäumt ab, kellt das oberste aus und gießt es in Blöcke von 120 bis 130 Pfd.; die von der untersten Schicht sind unrein und werden deshalb umgeschmolzen. Zuweilen kommt dieses Zinn auch in Form von kleinen rundlichen Stückchen vor, indem man die Blöcke so weit heiss macht, dass das Metall brüchig wird, sodann von einer beträchtlichen Höhe herabfallen lässt, wodurch es in jene Brocken zertheilt wird, Körnerzinn, grain-tin, étain en

larmes. Es hat einen vortrefflichen Spiegelglanz und enthält nur selten 10000 Eisen. Das unreine Zinn wird saumt den oxydhaltenden Schlacken und den gepochten und gewäschnen Zinnkörner enthaltenden Schlacken über denselben Ofen verschmolzen. Im Ganzen sollen 66 Metall ausgebracht werden, obschon der Gehalt 75 bis 78 beträgt. — Der Kohlenverbrauch für 10 Centner Zinn beläuft sich auf 280 Kubikfuß.

[Nach Bertkier's \*) Analyse enthalten folgende Sorten englischen Zinns an fremden Beimengungen:

Körnerzinn.	Feines Blockzinn.	Gewöhnl. Blocksinn.		
kein Kupfer,	Kupfer 0,0024	0,0116		
eine Spur Eisen.	Eisen eine Spur.	0,9020		

Spuren 0,0024 0,1036 0.0136

Nach von Thomson \*\*) angestellten Analysen von 14 Proben cornischen Zinns geht hervor: dass in allen kein Blei, kein Arsenik enthalten war, aber in den unreinsten Sorten 0,002 Kupser, im Mittel in allen Proben 0,001; an Eisen durchschnittlich 0,001 bis 0,0001. — Nach Sekruder enthält das schlechteste engl. Blocksinn 0,001 Arsenik, das bessere keine Spur.]

Das im Handel vorkommende ostindische Zinn erscheint in folgenden Formen: das Malakkazinn in abgestumpsten vierseitigen Pyramiden, 🛊 bis 🛊 Pfd. schwer, das Bankazinn in Barren von 40 bis 50, von 120 bis 130 Pfd.; beiderlei Zinnsorten sind sehr rein, und werden unter andern auch zu Orgelpseisen verwendet. Das deutsche Zinn enthält Eisen, Kupfer, Arsenik, (Molybdän, Wolfram), Wismuth. Nach Vauquelin sticht die Farbe des Zinns ins Graue und Bläulichgraue, wenn es mit Kupfer, Eisen, Blei, Spiessglanz verunreinigt ist; ist es mehr als gewöhnlich weiß und härter, so enthält es wohl Arsenik; unreines Zinn schreit beim Biegen nicht so laut, als reines; enthält es Blei, Eisen, Kupfer, so ist der Bruch körnig, die Farbe grau. Reines Zinn hat einen selmigen Bruch, es zieht sich lang, ehe es abreist, die Farbe ist weiß, matt. Giesst man geschmolznes Zinn auf ein Blech oder Stein aus, so kann man an der Beschaffenheit der Oberfläche nach dem Erkalten die Qualitat des Zinns erkennen, Steinprobe; ist es reines Zinn, so ist die Obersläche wie polirt, spiegelnd, enthält es fremde Metalle, so ist die Oberfläche matt, es finden sich angelaufne Stellen. Will man die Beschaffenheit des Zinns chemisch prüsen, so löst man es in Salzsäure in der Wärme auf; setzt es dabei braunschwarze Flocken ab, so enthält es Arsenik, es entweicht dann aber auch Arsenikwasserstoffgas, wel-

<sup>\*)</sup> A. a. O. p. 482. \*\*) G. A. Bd. 64. 8. 314.

ches aufgefangen und verbrannt arzenige Siture liefert. Um die übrigen Metalle im Zinn zu entdecken, behandelt man es mit Salpetersiure von 1,16, anfangs ohne Anvendung von Wirme, meletzt mittelst Wärme, und zwar mit einem Ueberschufs an Säure. Ist die Operation besndet, an giefst man die Flüssigkeit vom Zinnoxydhydrat ab, und spühlt dieses einigemal mit salpetergesäuertem Wasser ab, setzt dieses zur Flüssigkeit und concentrirt dieselbe durchs Abdampfen, um die überschüssige Salpetersäure zu entfernen. Setzt man nun Wasser hinzu, und es zeigt sich ein weißer Niederschlag, so enthält das Zinn Wismuth; setzt man zur abfiltrirten Flüssigkeit schwefele. Ammoniak, so erfolgt, war Blei vorhanden, ein weißer Niederschlag; durch Ammoniak im Ueberschufs wird Eisenoxyd gefällt, und der kleine aufgelöst gebliebne Rest Wismuthoxyd. Wird die übriggebliebne Flüssigkeit zur Trockne abgedampft, so muß Kupferoxyd zurückbleiben.

Reines Zinn kann dadurch erhalten werden, dass man englisches Zinn mit Salpetersäure behandelt, das Zinnexydhydrat mit salpetergesäuertem Wasser abspühlt, dann mit Salzsäure digerirt, um etwanigen Gehalt an Spiessglanzoxyd auszuziehen, sodann mit salzsaurem Wasser, dann mit destillirtem abspühlt, trocknet und in einem Kohlentiegel reducirt. Hiedurch müssen alle sremden Metalle beseitigt werden.

Das Zinn besitzt im reinen Zustand eine dem Silber gleichkommende weiße Farbe und Glanz, seine Härte steht zwischen der des Bleies und Goldes mitten inne, es kann geschabt und zerschnitten werden, ist sehr hämmerbar und läßt sich sehr gut strecken, in dünne Blätter ausschlagen (Zinnfolie, Stanniol, unächtes Schlagsilber); ein Draht von 0,887 par. Linien Stärke zerriß durch 32,1 par. Pfd., oder von 2 Millimeter durch 15,75 Kilogramme. Reibt man dasselbe mit den Fingern, so ertheilt es denselben einen widrigen Geruch, im Munde bringt es einen unangenehmen Geschmack hervor; wird es gebogen, so knirscht es, cri d'étain, wenn jedoch das Biegen öfter wiederholt worden ist, so verliert das Zinn diese Eigenschaft, welche nur auf dem krystallinischen Zustand des gegoßenen Zinns beruht, denn gewalztes schreit auch nicht mehr. Das specif. Gewicht beträgt 7,29 bei 15° (7,285 bei 16°), des geschlagnen, gewalzten 7,299 bis 7,475; es dehnt sich beim Erwärmen von 0° bis 100°, und zwar das feine englische um

0,0022833 Smeaton, das gewöhnliche um 0,0024833 Smeaton,

0,0020930 Horner, » metallische » 0,0019376 Lavoisier, durchschnittlich etwa um ½00 aus, schmilzt bei 228°, krystallisirt beim Erkalten sehr leicht in Rhomboëdern, verflüchtigt sich erst in der Weißsglühhitze, oxydirt sich an der Luft ohne angewendete Wärme sehr wenig, verliert seinen starken Glanz und überzieht sich mit einem grauen Häut-

chen, aber desto stärker beim Schmelzen. Es wird von Salzsäure, Königawasser leicht aufgeläst, langsamer von Schwefelsäure; Salpetersäure oxydirt es rasch, ohne das Oxyd merklich aufzulösen, Pflanzensäuren greifen das Zinn an, Essigsäure löst es auf, woher es kommt, das man in destillirtem Essig, welcher in Blasen mit zinnernem Hut destillirt wurde, Spuren von Zinnoxyd findet. Alaun, Weinstein in Wasser gelöst, in einem zinnernen Gefäs gekocht, lösen beide Zinn auf (vergl. unten das über das Verzinnen der Stecknadeln Gesagte). Zinn zerlegt das Wasser in niedern Temperaturen nicht, aber in der Weissglühhitze, auch unter Vermittelung von Salpeter- und heißer cone. Schwefelsäure.

Benutzung des Zinns. Man fertigt, ehedem mehr als jetzt, viele Geschirre zum häuslichen Gebrauch aus Zinn, sowohl zum Tischgebrauch, als auch zu andern Zwecken, als Kessel für Färber, Apotheker, Hüte für Destillirblasen, Kühlapparate, Röhren etc. Zu allen diesen Geräthen soll das beste Zinn verarbeitet werden; allein es geschieht nicht selten, dass mehr oder minder Blei, auch Spiessglanz zugesetzt wird, wodurch nachtheilige Folgen entstehen, theils in Bezug auf die Gesundheit, da sich jene Metalle leichter in Pflanzensäuren auflösen, theils in Bezug auf die Färberei, weil Flotten in solchen Kesseln bereitet stumpse Farben, unerwünschte Nüsneen bedingen. Nach dem Privilegium der Zinngieserzunft in der Mark Brandenburg, de anno 1735, darf kein mit Blei versetztes Zinn verarbeitet werden. — Ueber die Eigenschaften der Legirung des Zinns mit Blei siehe weiter unten.

[ Man fertigt Zinnblech, seltner starke Bloche, am meisten dunne Blätter, Stanniol, Zinnfolie, tin-foil, étain en feuilles; man unterscheidet die dünnere Folie, welche zum Aussüttern von Kästen, Büchsen gebraucht wird, zum Belag elektr. Batterien, zum Einschlagen von Waaren, Chocolade, Seisen, und stärkere Spiegelsolie, zum Belegen der Spiegel in verschiednen Dimensionen nach Massgabe der Spiegelplatten (vergleiche vorn I. Seite 382). Stanniol wird theils gewalzt, theils geschlagen, zu letzterm Zweck hat man 3 verschiedne (Schwanz-) Hämmer, die länglich viereckige Bahnen und ein Gewicht von 45 bis 50 Pfd. haben, die Ambose sind mit aufgeschweissten stählernen Bahnen versehen. Das Zinn wird hiezu in Stangen von 14 Zoll Länge, 1} Z. Breite und Dicke gegossen, diese werden durch die erste Operation auf 6 bis 10 Fuß ausgestreckt, - Streckstreisen - und solcher 6 bis 9 zusammengelegt, - ein Schlag - unter den zweiten Hammer gebracht und geebnet -Ausebnen -, wobei sich der Schlag auf 8 bis 12 F. verlängert. Darauf wird der Schlag in 2 Halften getheilt, beide auf einander gelegt, und, sollen feine Sorten gefertigt werden, ferner gestreckt, - Langzainen - bis sie wieder 6 bis 10 F. lang geworden sind, welche Operation 2mal wiederholt wird, indem man die einzelnen Streisen halbirt

und doppelt nimmt, so dals in einem Schlag maletat 96 Blitter liegen, — Ablängschläge. — Sie werden nun unter dem dritten Hammer abgelängt, unter dem Platthammer nur sehr wenig gestreckt, aber geebnet, sodann zertheilt, an den Enden beschnitten, und jede Hälfte — Breitzeinschlag — für sich dem Strecken in die Breite unterworfen, — Breitzeinen und Ausplatten, — wobei die oberste und unterste Tafel mit Oel bestrichen werden; hiebei erfolgt auch in der Länge eine geringe Streckung. Die dünnsten Blätter erlangen eine Stärke von 300 Zoll, so dals ein Quadratfuls nieht mehr als 1½ Loth wiegt, die größern eine Stärke von 300 Zoll und darüber; zuletzt werden sie beschnitten und auf hölzerne VValzen aufgerollt. Aus 100 Pfd. Zinn können mit Benutzung der Abschnitzel und des Gekrätzes 97.Pfd. Stanniol erhalten werden. — Man pflegt auch wohl Stanniol fürs Spiegelbelagen mit Handhämmern auf steinernen oder metallnen Platten zu schlagen, dann gielst man 10 Zoll ins Geviert große Zinntafela. — Nach in Frankreich gemachten Beobachtungen ist ein unreines Zinn zur Spiegelsolie eben so gut, selbst besser, als ganz reines.]

Das Zinn dient zum Verzinnen, etsmage, tisning, von Eisen (Weifsblech, blecherne Löffel, Neuwieder Kochgeschirre, sogenanntes Gesundheitsgeschirre, Versinnung von Steigbügeln und ähnlichem, von Haken und Oehsen, Schnallen, Stiften, Nägeln, Thür- und Fensterbeschlägen etc.), von Kupfer, Messing, Blei.

Was die Weißblechsabrikation betrifft, so ist bereits Seite 85 davon die Rede gewesen, so auch über die Darstellung verzinnter Gusswaaren Seite 107; kleine eiserne Geräthe werden, nachdem sie vorher mit Essig, Sauerwasser, verdünnter Schwefel- oder Salzsäure gebeitzt, sodann mit Wasser abgespühlt worden sind, in einem eisernen verschloßnen trommelartigen Cylinder bis zum Schmelzpunkt des Zinns erhitzt, dann setzt man Zinn und Salmisk hinzu und dreht den Cylinder so lange um seine Aze, bis alle Stellen gehörig verzinnt sind. Größere Eisenwanren werden wie Blech verzinnt. — (Ueber das Moiriren der Weißblechtafeln siehe weiter unten; vom Verzinnen des Kupfers und Messings (der Stecknadeln) siehen bei diesen.

Blei kann man dadurch mit Zinn belegen, dass man eine dicke, blanke Bleiplatte mit einem blanken Zimblech belegt, beide erwärmt durch ein Walzwerk gehen lässt, wodurch beide plattirt werden; auf solche Art hat man Tabaksblei dargestellt, damit keine Gefahr wegen des Bleies für die Gesundheit eintrete. Oder man gielst auf bleierne Geräthe noch heils etwas Zinn auf und verreibt es auf ihnen, wonach eine Lage Zinn aufgegossen wird; nach dem Erkalten werden die Geräthe wieder bearbeitet.

Zinn dient endlich noch zu mancherlei Legirungen mit Blei, Wis-

muth, Spielsglanz, Quecksilber, Kupfer — Beonze, Metall (Kanonengut), Glockenspeise —, von letztern unter Kupfer das Nühere.

Mit Zink. Die Legirung ist leicht daraustellen, härter, sprüder, auch weniger streckbar als Zinn. Nach Köchlin\*) ist eine solche Legirung fast ehen so fest und haltbar, als Messing, und widersteht wenigstens ehen so gut der Reibung. Das Zink muß jedoch rein sein, denn hierven hängt die Festigkeit und Schmelzbarkeit ab. Die festeste Legirung aus gleichen Theilen beider. — Un ächtes Blattsilber wird aus einer solchen Legirung gefertigt.

Mit Eisen. Nach Bergman's Versuchen giebt es 2 konstante Legirungen beider, eine aus 21 Zinn und 1 Eisen, welche hämmerbat,
härter als Zinn, aber nicht so glänzend ist, die andere aus 2 Eisen,
1 Zinn, wenig hämmerbar; zinnhaltiges Roheisen nimmt nach Römmen
vortreffliche Politur an, ist eben so feinkörzig als Stahl, und sehr hart.
Nach von Karsten angestellten Versuchen machte ein Zusats von 13
bestem engl. Zinn das Eisen beim Verfrischen zwar nicht eigentlich
rothbrüchig, indem es sich sehr gut schmieden ließe, allein das Eisen
fuhr bei starker Hitze unter dem Hammer leicht auseinander, und war
in einem hohen Grad kaltbrüchig. Bei der Analyse ergabisieh ein
Zinngehalt im Stabeisen von nur 0,19 3. — Lasseigne erhielt durchs
Destilliren von Zinnamalgam in einer gusseisernen Retorte eine Zinnlegirung mit Eisen, welche wie Gusstahl aussah, glänzte, sehr spröde
war, in der Lichtslamme verbrannte, aus 57,9 Eisen und 42,1 Zinn bestand, und von Salpetersäure nicht angegriffen wurde.

Mit Blei. Beide Metalle lassen sieh in jedem beliebigen Verhältnis zusammenschmelzen. Man bedient sich solcher Legirungen zu verschiednen Zwecken; das Schnellloth der Klempner besteht aus 2 Th. Blei und 1 Th. Zinn, es verbrennt erhitzt wie ein Pyrophor; 3 Th. Zinn und 1 Blei zäher und härter als reines Zinn. Zinn mit wenig Blei, die Legirung, aus welcher Orgelpfeisen gesertigt werden. 19 Blei und 29 Zinn die Legirung, aus welcher die sogenannten Fahluner Diamanten gesertigt werden, d. h. Abgüsse in Formen, welche jene Edelsteine im Schnitt nachahmen; dieselbe schmilzt unter allen Legirungen am leichtesten, bei 169°. — 126 Th. Blei, 17½ Zinn, 1½ Kupser und eine Spur Zink geben das Calain, das Metall, aus welchem die dünnen Blätter gesertigt sind, mit denen die Chinesen die Theekisten ausstittern. — Sehr häusig geschieht es, das die Zinngieser das Zinn mit Blei versetzen und zu Geräthen verarbeiten; in mehrern Staaten ist diese Legirung inmerhalb bestimmter Gränzen gestattet, mit der Bedingung, das

<sup>\*)</sup> V. d. G. 1828, S. 170.

durch verschiedne aufgeschlagne Stemptel die Benshaffunkeit des Ziene angegeben werde. Schon auf Seite 237 ist hemerkt werden, daße ser reines Zinn nach dem Privilegie der Zinnglefsetnunk in der Merk Brandenburg verarbeitet werden darf. Man het die verschiedsen Legigungen also benannt: 2pfündig, wenn in 2 Pfd. der Legigung 1 Pfd. Zinn; 2pfündig, wenn 3 Pfd. Z; foftnalig, wenn 4 Pfd. Zinn u. dergl. Erstere Legigung wird nur im Spielzeng verbrünskt, denn zu Küchengerüthen ist sie absolut der Gebinsfheit mitchtheilig.

Was überhaupt die Frage anbelangt, ob mit Blei legirtes Zim der Gesundheit nachtheilig sei, me sied van mehrern Chemikern hürüber Versuche angestellt worden, von Fraunt, Panquelin, Bermbetält, Riesker, Gamini, Buckner \*), sus welchte hervougeht, daße ein Zusetz von Blei, welcher † der Masse nicht übenteigt, den Gesundheit nicht mehrhällt sei, wohl aber eine Legiring tan: gleichen Gewichtsthellen belden Mehrelle. Bringt man in mit Blei vernetzte Zinngulise kethenden Welnetzig und läße ihn darin einigs Tage lang stehtet, mit sodann den Reitg auf einem Bleigehalt mit schwefelsauren Natren, en findet man, wenn das Blei nicht mehr als † war, kein Blei in der Auflösung, allein durch Schwefelwasserstofigas Zinnoxydul. Da zun aber Zinnsalze der Gesundheit auch nachtheilig sind, so sind zinnerne Geräthe nicht ohne alle Vorsichtsmaßregein zu gebrauchen, wenigstens nicht zum Außewahren narurer Speisen und Getränke.

[Zur Prülung der Beschaffenheit des mit Blei (und Spieleglanz) legirten Zinns bedienen sich die Zinngielser einer sogenannten Steinprobe; man gielet das su prasende Zinn in einer steinemen Form aus, wodurch ein Zain und eine halbkogliche Masse gebildet werden ; man echliefet hun aus dem Knimchen beim Biegen des erstern, aus dem Abschmutzen, aus der Vertiefung, die sich beim Erkalten auf der Oberfliche der Halhkugel hildet etc., auf das etwanige Mischungsverhältniss. Es leuchtet aber ein, dass dieses Versahren sehr ungenau sein muls! - Die Gulsprobe beruht auf der Thatsache, dass je mehr Blei eine Zinnlegirung enthält, desto großer ihr absolutes Gewicht bei gleichem Raum sein musse. Bergenstjerna \*\*) lieferte eine Tabelle nach vielseitigen Versuchen, in welcher er die Resultate seiner Abwiegungen gleich großer Rugeln aus 98 verschiednen Legirungen, und des reinen Bleies und Zinns, auf 100 Pfd. berechnet angiebt, so dass man nur nothig has, sich eine Kugelform genau nach seinen Dimensionen anfertigen zu lasisen, und dann aus dem Ergebnile der Abwögung mit verjüngten Gewichten, med mit Hülfe der Tabelle, die quantitative Zusammensetzung in 100 Thei-

<sup>\*)</sup> D. p. J. Bd. 3. 8. 226.

<sup>\*\*)</sup> diehe Klaproth und Wolfe chemisches Wörterbuch unter "Zinn."

100 Theilen zu finden. Allein damit ist nichts gewonnen, denn wenn ein drittes oder viertes Metall in der Legirung vorhanden ist, so ist das Resultat gans irrig, weil diese weder mit dem Blei noch dem Zinn gleiches specis. Gewicht haben; zweitens hat es Schwierigkeiten, eine stets gleich große Kugel ohne Fehler zu erhalten, und endlich drittens, weil bei Verbindungen beider Metalle in verschiednen Proportionen bald Vergrößerungen bald Verkleinerungen des Volums statthaben (siehe weiter unten). - Die hydrostatische Probe besteht in der Bestimmung des specifischen Gewichts einer Probe der zu untersuchenden Legirung, aus welchem dann mit Hülfe von Tabellen, die auf Grund angestellter Versuche entworfen sind, die quantitative Zusammensetsung abgeleitet wird. Solche Tabellen haben Watson, Meisener \*) geliefert, letster am vollständigsten, zugleich auch in Rücksicht auf Spielsglanz. Aber auch auf diese Weise kann kein genaues Resultat erhalten werden, da gleiche Legirungen nach dem Erstarren unter verschiednen Umständen ein verschiednes Volum erlangen, daher in ihrem specif. Gewicht abweichen, und bei einem Gehalt von 30 bis 40 g Blei unganze löchrige Güsse entstehen. Neuerdings hat Kupffer \*\*) eine Reihe höchst genauer Versuche hierüber angestellt, aus denen hervorgeht, dass Zinn und Blei, wenn sie sich mit einander verbinden, ein größeres Volum annehmen, als der Rechnung nach sein dürste, daher ein geringeres specif. Gewicht zeigen.

Angabe der Legirungsverhältnisse.	Beobachtetes specif. Gew.	Berechnetes specif. Gew.	Disserenz	
Bestes englisches Blei	11,3305			
» englisches Zinn	7,2911			
1470,6 Zinn + 2589 Blei	9,4263	9,4366	0,0103	
1470,6 2.2589 -	10,0782	10,0936	0,0154	
1470,6 » + 3,2589 »	10,3868	10,4122	0,0254	
1470,6 » -+ 4.2589 »	10,5551	10,6002	0,0451	
2,1470,6 » + 2589 »	8,7454	8,7518	0,0064	
3.1470,6 » + 2589 »	8,3914	8,3983	0,0069	
4 . 1470,6 » + 2589 »	8,1730	8,1826	0,0096	
5.1470,6 » + 2589 »	8,0279	8,0372	0,0093	
6.1470,6 » + 2589 »	7,9210	7,9326	0,0116	
			A 1450	

Die geringste Ausdehnung liegt also bei der Verbindung von 2.1470,6 Zinn + 2589 Blei, die größte aber zwischen den Proportionen 1470,6 Zinn + 3.2589 und + 4.2589 Blei.

Nach diesen Ergebnissen hat Kupffer eine Tabelle entworfen, welche die specifischen Gewichte der gebräuchlichsten Legirungsverhältnisse beider Metalle enthält.

16

I. 2.

<sup>\*)</sup> Handbuch d. allgemeinen und technischen Chemie, 4 Bd. 1 Abth. Seite 407.

<sup>\*\*)</sup> K. A. Bd. 8. 8. 331. A. d. cb. T. 40. p. 485.

<sup>•</sup> 

Verbindet man 2 Raumtheile Zinn mit 1 Raumheil Blei, so Sudet weder Zusammenzichung, nuch Anadehanng statt, des specif. Gewicht der Legirung ist 8,6375. — Deber idie Temperaturgrade , hei walchem verschiedne Legirungen von Blei und Zinn schmelam, hav Parties Vensuche angestellt, dessen Tabelle hier felgt.

Tabelle.

über die Temperaturen, bei welchen verschieden Legirangen sten Zien und Blei schwelsen

(Ans Porkar's disdicit Busys, Vol. Mirpog. 616.7' . distant?

Zinn.	Blei.	Schmelsp. in Graden n. F.	Blei.	Zinn.	Schmelsp. in Graden n. F.	Blei.	Zinn.	Schmelip. in Graden u. F.
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24	4444444444444444	872° 852 336 338 344 348 352 556 560 362 364 367 370 372 375 378 380 382	4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27		372° 390 412 420 442 460 476 486 490 494 498 502 505 509 512 515 517 518 519 523 525	29 30 32 34 36 38 40 44 46 48 50 52 54 56 66 66 67 70	44444444444444444444444444444444444444	529° 530 532 535 538 540 542 544 546 546 551 552 554 555 556 557 557 557 557 557 557
ı	- 1		28	4			lat bei	612

<sup>\*)</sup> Anf das specif, Gewicht des Wassers bei - 4,10 bezogen.

Die Legirung des Zinns mit Spieleglans, das Typenmetall, das Peuter der Engländer, wird unter "Spieleglans" angefährt werden.]

Ueber die Darstellung von Metallmer, moire metallique. Im Jahr 1814 machte Aurd ", in Paris, die Erfindung. Weilsblech im meirien, d. h. auf demoelben perlimitterartig schimmernde Zeichnungen hervormbringen. In Deutschland wurde dann sehr bald das Verfahren nachgeahmt, und von mehrern Seiten erschienen gehaltreiche Angaben, von welchen nur die von Altmütter ") und Wagenmann "") genannt werden sollen.

Das Zinn hat nämlich die Eigenschaft, nach dem Schmelsen beim Erkalten zu krystallisiren, werin die Möglichkeit begründet ist. dass die Oberfläche desselben durchs Anbeitzen mit Säuren ein krystallinisches Gefüge zeigt, welches, durch die ungleiche Reflexion des Lichts, mattere und lichtere Stellen dem Auge darbietet, worin die Eigenthümlichkeit der moirirten Weissbleche beruht. Wird dagegen Weissblech, welches durch Hämmern, Walzen, Schäuern, Reiben die krystallinische Oberfläche mehr oder weniger verloren hat, angebeitzt, ao treten jene Zeichnungen ebenfalls, allein weniger hervor, und verschwinden endlich, indem die Oberfläche ein immer kleinkörniger werdendes Gefüge annimmt. Wenn man aber das Zinn auf solch bearbeitetem Blech zum Schmelzen bringt und erkalten läßt, so tritt jene Krystallisation wieder hervor, und zwar hängt viel vom Erkalten ab, ob dieses rasch, oder langsam geschieht; im ersten Fall zeigen sich aur kleine Figuren ohne bestimmte Form, im letztern größere, regelmäßigere Krystallisationen. Zu bemerken ist dabei, dass diese Figuren durch die ganze Zinndecko bindurch bis auf die Eisensläche reichen, so dass durch Anbeitzen, nach der Abnutzung, immer dieselben Figuren wieder zum Vorschein kommen. Auch gegosnes Zinn zeigt solche Zeichnungen, nach Massgabe der Schnelligkeit des Erkaltens, bald deutlicher und regelmässiger, bald nur sehr klein, dieselben treten durch Beitzen noch mehr vor. Die Beitzen haben an der Erzeugung derselben keinen Antheil, sie lassen blos das krystallinische Gefüge deutlicher hervortreten, wie dies auch bei andera Metallen, die ein krystallinisches Gestige besitzen, der Fall ist, indem nämlich die Beitzen die vollkommern Krystalle langsamer auflüsen, als die unvollkommen krystallisirte Masse, wie dies aus Beobachtungen von Daniell hervorgeht, wodurch dann beim Anbeitzen ungleich angegriffne Stellen erzeugt werden, welche die oben angedeutete Wirkung

<sup>\*)</sup> G. A. Bd. 64. S. 279. Sein Versahren ist beschrieben in der Description des brevets expirés Tom. 1.4. p. 226.

<sup>\*\*)</sup> J. d. k. k. p. I. Bd. 1, S. 94. Bd. 4, S. 328.

<sup>\*\*\*)</sup> V. d. G. 1822. S. 173.

des Lichts bedingen. — Reines Bankseinn glebt bei mildig langeemen liekalten große unregelmäßige Figuren, mit großen Dendriten, von siemlich gleic her Längen - und Breitendimension untermischt.

[Ueber den Einflus fremder, mit dem Zien verbundner, Metalle eind mannigsaltige Versuche angestellt worden, so mit Zinn, welches mit 165 Silber legirt, wodurch die Krystallblätter länger, aber schmäler, feiner, nadelförmiger werden; mit Kupfer, dieses bedingt eine analoge Verladerung, 100 giebt das schönste strahlige Moiré. Wismuth und Spieleglans wirken auf gleiche Art ungleich schwächer; Arsenik und Zink bringen unregelmässige Polygone barvor. Eisen mit Zinn legirt zeigte sich am wenigsten die Erscheinungen abändernd, Spielsglanz und vorzüglich Wismuth vermehren den Glans (und die Durchsichtigkeit) des Zinns und machen, dass es von Salzeture weniger angegriffen wird; degegen die andern angeführten Metalle entgegengesetate Wirkung hervor-bringen, vorzüglich Zink. Ein Gehalt an Blei im Zinn macht das Moire sehr matt und dunkel. Auch die Verschiedenheit der Unterlage der Verzinnung bedingt abgefinderte Resultate; es ist erfahrungsmälsig. dals reines Bankazinn auf gutem weichen Risenbloch andere Figuren als auf sprodem groben Blech bildet, anders fallen sie auf Kupfer-, Silber-, Zinkblech aus. - Wagenmann giebt als die beste Metalllegirung folgende an: 100 Th. Bankazinn, 1 bis 1 Th. Kupfer und & Arsenik.]

Was nun die Darstellung des moirirten Weissblechs betrifft, so kann man entweder die englischen Weißbleche, wenn ihre Oberfläche noch unzerstört ist, sogleich benutzen, wodurch man nur die unregelmäsigen großen Figuren erhält, mit einzelnen großen Dendriten, welche Formen für große Flächen sich schön ausnehmen, oder man schmelzt die Oberfläche des Zinns von Neuem, und läßt die Erkaltung langsamer. oder rascher eintreten, theils durch Aufblasen, Aufgießen von kaltem Wasser in Gestalt eines feinen Regens, theils durch Eintauchen in kaltes Wasser, Oel etc. Man kann auch blos einzelne Stellen durch angehaltne Löthkolben zum Schmelzen bringen, wodurch besondere Zeichnungen entstehen. Da aber oft ein Theil Zinn beim Schmelzen verbrennt, und durch gut gewählte Zinnlegirungen ein schöneres Moiré erhalten wird, so that man wohl, die zu moirirenden Flächen mit letztern zu überziehen. So wie nun die Bleche aus dem Metallbad kommen, werden sie, wie angegeben worden, behandelt. - Zum Beitzen werden angewendet: Aetzkalilauge, verdünnte Salpetersäure, verdünntes Königswasser, letzteres ist das eigentliche Beitzmittel; wollte man jedoch dasselbe allein anwenden, so würde das Blech einen unangenehmen Metallschimmer behalten, wodurch die Figuren des Metallmors unter gewissen Schewinkeln unsichtbar würden. Dieses wird durch die Salpetersäure beseitigt, welche die ganze Oberfläche corrodirt und ein mattes Ansehn giebt. Die Lauge

dient dazu, um das durch die Wirkung der Salpetersäure erzeugte Zimoxyd aufsuläsen, sie muß daher nach dem Gebrauch der beiden sauren Beitzen jedesmal angewendet werden, widrigenfalls schwer zu beseitigende Flecke entstehn.

[Stevenson in London verfertigte vor 10 Jahren sogenanntes Moirépapier, Papier mit moirirtem Stanniol bekleidet. Versuche, welche Altmütter\*) anstellte, lehrten, dass das Umschmelzen des Stanniols mit großen Schwierigkeiten verknüpst ist, dass man aber auch unter dem käuslichen Stanniol Blätter findet, die ohne vorgängige Schmelzung ein sehr vollkommnes Moiré liesern. Es kommen nämlich 2 verschiedne Stanniolsorten im Handel vor, rauher, körniger, welcher zum Spiegelbelegen besonders geeignet, und glänzend glatter. Erster wird duschs Anbeitzen dunkelgrau und ist dazu nicht anwendbar, letzter erhält grauitartige Zeichnungen. Die Arbeit wird auf einem Tisch vorgenommen, auf planen Spiegelplatten, auf denen man die Stannioltasela ausbreitet und ätzt. Das Nähere Detail a. a. O.]

Zinn giebt mit Sauerstoff 2 Oxyde.

1) Zinnoxydul, Protoxide détain, Pr. of tin, bildet aich sowohl suf trocknem, als auf nassem Weg, wenn man Zinn bis zum Schmelzen erhitzt und längere Zeit bei dieser Hitze erhält, so bedeckt es sich mit einem aschgrauen Häutchen von Oxydul; wenn Zinn mit conc. Schwefelsäure aufgelöst wird, so erfolgt unter Zersetzung von Wasser die Bildung von schwefels. Zinnoxydul, selbst durch Digestion des Zinns mit Aetzkalilange bildet sich in der Wärme etwas Oxydul, welches sich in jener auflöst. Man bereitet es gewöhnlich aus dem niedern Chlorzinn (salzs. Zinnoxydul), welches mit einer Auflösung von kohlens. Kali, oder mit verdünnter Ammoniakfüssigkeit niedergeschlagen wird, wodurch sich ein weißes Pulver, Zinnoxydulhydrat, abseheidet, während Chlorkalium, oder Chlorammonium, aufgelöst bleibt. Der Niederschlag wird mit ausgekochtem Wasser abgespühlt, ausgepreßt, und einige Stunden lang bei 90 bis 97° getrocknet, dann noch mit Wasser nachgespühlt, bis dieses die Silberselation nicht mehr fählt.

Das so behandelte Pulver ist weiß, krystallinisch, und wird durchs Erhitzen in einem sauerstoffleeren Raum von dem Wasser befreit, nach dieser Behandlung sieht es fast schwarz aus, das feingeriebne Pulver etwas heller, besitzt eine Farbe, gleich einem Gemeng von Grau, Braun und Grün; es ist in Wasser unlöslich, speeif. Gewicht 6,66, oxydirt sich nicht ohne Erhitzung an der Luft, verbrennt aber erhitzt an der Luft und geht in Zinnoxyd über, verglimmt wie Schwamm, wenn es von

<sup>\*)</sup> A. a. O. Bd. 4. s. 338.

einem glühenden Funken getroffen wird. Es besteht aus 88 Zinn und 12 Sauerstoff, löst sich in kalter verdännter Salpeterniere und in Salssaure auf, das Hydrat leichter als das geglühte Oxydal, das erstere enthält 5 g Wasser. Die Zinnoxydulsalze sind farblos, achmecken sehr unangenehm metallisch, lösen sich in Wasser unter Zersetzung auf, indem sich basische Salze, weiß von Furbe, abscheiden, und saure aufgelöst bleiben, was aber durch den Zusatz einer hinlänglichen Menge Säure verhindert werden kann, namentlich durch Salz-, Weinsteinstere, Weinstein; sie oxydiren sich an der Luft zu Oxydenlæn, desexydiren verschiedne Stoffe, als Eisen-, Mangen-, Kupferoxydsalze zu Oxydulealzen, blauen Indig zu farblosen Indig, sie schlagen selbst Quecksilber und Gold aus ihren Auflösungen metallisch nieder (Goldpurpur, siehe beim Gold), indem das Oxydulsalz theilweis in Oxydesilz und Chlorzinn übergeht. Sie werden von Schwefelwasserstoffgas chocoladenbraun, von Cyaneisenkalium weifs, desgleichen von Etzenden Alkalien niedergeschlagen, letzter Niederschlag löst sich in einem Ueberschuss von Alkali wieder auf. Diese alkalische Auflüsung geht nach und nach in Oxydauflüsung unter Abscheiden von metallischem Zinn über. — Man gebraucht Zinnoxydul als Reductionsmittel des Indigs beim topischen Blau, namentlich um ächtes Chromgrün darzustellen: hiezu wird Indig, chroms. Kali, essigs. Bleioxyd zusammen vom Chassis gedruckt. — Zinnoxydulkali braucht man zum Schilder- oder Kastenblau, man mengt Indig, salza. Zinnoxydul und eine gehörige Menge Kali, verdickt das Gemisch, druckt von einem Drahtnetz, nicht vom Chassis, weil sich sonst der reducirte Indig zu schnell wieder oxydirt.

2) Zinnoxyd, Deutoxide d'étain, Peroxide of tin, Zinnsaure, Acide stannique, Zinnasche, tin-putty, kommt vor als Zinnstein, Zinnerz, siehe vorn Seite 223, und ist das einzige Zinnerz, was bergmännisch gefördert und auf Zinn verhüttet wird. Es kann auf trocknem und nassem Weg erhalten werden, erstlich durchs Verbrennn von schmelzendem Zinn, das zuerst erzeugte Oxydul geht nämlich bei längerm Erhitzen an der Lust und bei höherer Temperatur in Oxyd von schmutziggraugelblicher Farbe über — Zinnasche —; sodann auch durch Oxydation des Zims mittelst Salpetersäure, wobei sowohl diese als auch das Wasser Sauerstoff ans Zinn abtreten, unter gleichzeitiger Bildung von Ammoniak, welches als salpetersaures Salz in Auflösung sich befindet, so wie auch etwas salpeters. Zinnoxydul, wenn die Salpetersäure von 1,14 und keine höhere Temperatur als 12 bis 15° angewendet wurde. So wie die Säure aber von 1,25 bis 1,30 specif. Gewicht, so ist die Wirkung stärker und Gasentwickelung findet statt, beträchtliche Erhitzung; bei 1,38 ist die Einwirkung ausnehmend hestig. Rauchende

Salpetersäure von 1,48 bis 1,525 greift das Zinn nicht im mindesten an, es bleibt völlig blank. Das durch Salpetersäure erhaltne Oxyd ist ein Hydrat von weißer Farbe, kann aber durchs Erhitzen von dem Wasser befreit werden. Schlägt man höchstes Chlorxinn in Wasser gelöst mit Ammoniak oder Kali nieder, so erhält man eine gallertartige Masse, die nach dem Trocknen weiß aussieht, durchs Glühen gelb wird. Merkwürdiger Weise zeigt das durchs Glühen und mittelst Salpetersäure bereitete Oxyd keine Lüslichkeit in Salpeter-, Salz- und Schweselsäure, in welchen sich das aus dem höchsten Chlorzinn gewonnene Oxyd (ohne vorgängige Glühung) auslöst, welche charakteristischen Eigenschaften durch eine Auslösung in ätzenden Alkalien und Präcipitation aus diesen Auslösungen mittelst Säuren nicht verschwinden.

Das künstlich bereitete Zinnoxyd besitzt eine gelblich - oder graulichweisse Farbe, wird beim Glühen gelb, specis. Gewicht 6,639 bei 16º (6,9), ist unschmelzbar, in Wasser unlöslich, besteht aus 78,67 Zinn und 21,33 Sauerstoff, bildet mit 11 g Wasser ein weißes Hydrat, welches angeseuchtetes Lackmuspapier röthet; es besitzt mehr Eigenschaften einer Säure, als einer Base, bildet jedoch Zinnoxydsalze, welche farblos erscheinen, die reducirenden Eigenschaften der Oxydulsalze nicht besitzen, durch vieles Wasser in saure und basische geschieden, durch Schwefelwasserstoffgas schmutzig gelb, durch Cyaneisenkalium weils niedergeschlagen werden. Das Zinnoxydbydrat bildet mit dem Farbestoff des Blauholzes und der Cochenille mehr oder minder röthlich gefärbte Verbindungen, während Zinnoxydul mehr violette Farbentiancen erzeugt; Zinnoxydhydrat löst sich in Aetzkalilauge auf, am leichtesten durchs Kochen, wodurch eine bei durchgehendem Licht dunkelgelbe, bei zurückgeworfnem milchweiß erscheinende Flüssigkeit erhalten wird, in der 16 Theile Oxyd auf 1 Th. Kali aufgelöst sind; ähnlich verhält es sich gegen Natron. Ueberhaupt verbindet es sich auf dem Weg doppelter Wahlverwandtschaft mit Alkalien, alkalischen Erden, zu zinnsauren Salzen, Ktainates.

Das Zinnoxyd wird als Zinnasche, zum Theil mit Bleioxyd verbunden, potée d'étain, zum Poliren von harten Gegenständen, von Glas, Krystall, harten Steinen gebraucht, zu welchem Ende das durch Calcination bereitete Zinnoxyd sein zerrieben und geschlemmt wird; zur Darstellung von weissem Email (siehe vorn I. Seite 386, 389, 503, 506), für die Glasmalerei, Glasur auf Fayance (Steingut); zu letzterm Gebrauch wird das Zinn mit Blei im gehörigen Verhältnis zusammengeschmolzen und die Legirung in einem Flammosen calcinirt, denn dieselbe läst sich ungleich schneller oxydiren, als keins von beiden Metallen für sich allein. Es ist bekannt, dass eine Legirung aus gleichen Theilen beider sich bei

der Glühhitze entzündet, und ohne alle Erbitzung von Außen fortbrennt. Zinnoxyd endlich ist eine in der Färberei und Kaltundruckerei sehr viel gebrauchte und höchst unentbehrliche Base, um Farben den Zeugen haltbar anzueignen; es bildet mit Pigmenten Lackfarben.

[Schwefelzinn, Protosulfure d'étain, Pr. of tin, auf direktem Weg, durch zweimaliges Zusammenschmelzen beider, wobei eine Erglühung stattfindet; eine krystallinisch-strahlige, blaugraue, metallglänzende Substanz, specif. Gewicht 5,267, schwerer als Zinn schmelzend, wird durch Hitze nicht zersetzt, desgleichen nicht an der Lust ohne Teme unter Bildung von Schwefelperaturerhöhung, löst sich al Zinn und 21 Schwefel; auf naswasserstoffgas auf, und best sem Weg, aus einem Zin at d Schwefelwasserstoffgas dargestellt, erscheint es choc Es kommt mit dem niedern vor, siche vorn Scite 224. Schwefelkupfer verbunde Anderthalb Schwef t man, wenn ersteres mit } Schwefel vermengt in ein Schwefel mehr übergeht. E igelbe, metallischglänzende Subsenwesel enthält, und nicht in das stanz, welche 70,9 Zinn u Doppelte Schwefelzinn umgewandelt werden kann.]

Doppeltes Schwefelsinn, Deutosulfure détain, D. of tin, Musivgold, Or musif, or de Judée, mosaic gold, aurum musicum, kommt nicht in der Natur vor, sondern wird theils auf trocknem, theils auf nassem Weg gewonnen, auf letzterm durch Niederschlagung eines Oxydsalzes mit Schwefelwasserstoffgas; eine schmutziggelbe, voluminöse Masse. Um es durch unmittelbare Vereinigung der Bestandtheile darzustellen, mengt man 6 Theile Zinnamalgam, aus 4 Z. und 2 Quecksilber bestehend, mit 23 Schweselpulver und 2 Salmiak innig, und unterwirft das Gemeng einer mehrständigen gelinden Hitze, ansänglich nicht bis zur Rothgluth, später, wenn keine Dämpse mehr sich entbinden, zur Dunkelrothglühhitze. Der Zusatz des Quecksilbers zum Zinn dient letzteres sein zu zertheilen, und zur Vereinigung mit Schwesel vorzubereiten. Beim Erhitzen entweicht zuerst der Salmiak, und scheint eine bestimmte Temperatur des ganzen Gemisches zu erhalten, so lange er noch verdampst, dann sublimirt sich Zinnober (Schweselquecksilber) und etwas Chlorainz, und es bleibt Musivgold am Boden des Geräths zurück, und zwar in der obersten Schicht das schönste, in goldglänzenden, zarten Blättchen, durchscheinend; meist erhält man jedoch beträchtlich mehr in ganz kleinen Schüppehen, grünlich, gelbbräunlich von Farbe.

Das Musivgold ist in Wasser unlöslich, geruch- und geschmackles, specif. Gewicht 4,415, verliert in der Rothglühhitze die Hälfte Schwefel und verwandelt sich in das einfache Schwefelzinn; es löst eich in Königswasser, Chlorwasser, in kochender Kalilauge auf, unter theilweiser Zerlegung beider. Es besteht aus 64,63 Zinn und 35,37 Schwefel, verbindet sich mit Schwefelkalium, S.ammonium. — Man gebrauchte es sonst statt des Amalgams für die Reibzeuge der Elektrisirmaschinen, zum Bronciren von Gypafiguren etc., zur falschen Vergoldung von Messing und Kupfer, indem man dasselbe mit 6 Theilen Knochenasche gemengt, naßs aufreibt, zum Vergolden von Papier (Goldpapier), Pappe, Holz mittelst Eiweiß, Firnis, zur Lackvergoldung, z. B. bei Lampensäulen etc.

Chlorzinn, Protochlorure d'étain, Protochloride of tin, salzsaures Zinnoxydul, Protomuriate, Phydrochlorate d'ét., M. or H. of t., Zinnsalz, Sel d'étain, Sal Jovis, tin-salt. Man erhält es wasserfrei, wenn man Zinnspähne mit salzs. Gas erwärmt, wobei sich Wasserstoffgas entbindet, und zwar dem Raum nach halb so viel, als salzs. Gas angewendet wurde, oder durch eine Destillation von gleichen Theilen Quecksilbersublimat (höchstem Chlorquecksilber) und Zinnfeilspähnen, wobei das erzeugte Chlorzinn überdestillirt, und niederes Chlorquecksilber surückbleibt. Auch durch Destillation des krystallisirten Zinnsalzes kann das wasserfreie Präparat erhalten werden. — Eine graue, glänzende, durchscheinende Substanz, von glasigem Bruch, schmilzt vor der Rothglühhitze, verflüchtigt sich bei dieser Temperatur, besteht aus 62,22 Zinn und 37,78 Chlor, oder aus 70,9 Zinnoxydul und 29,1 Salzsäure.

Mit Wasser verbunden erhält man das Chlorzinn in Krystallen, als Zinnsalz, wenn man Zinnspähne in Salzsäure bei einer mäßigen Wärme auflöst, wobei ein sehr übel riechendes Wasserstoffgas sich entbindet, (welches, enthielt das Zinn Arsenik, mit Arsenikwasserstoffgas vermengt sein kann); dieser Prozess wird in geräumigen Glaskolben, auch in kupfernen Kesseln, denn diese werden als gegen Zinn - elektr. nicht angegriffen, oder, um das sich zum Theil verflächtigende salzsaure Gas nicht zu verlieren, in Retorten mit Vorlagen vorgenommen, und zwar mit der Vorsicht, dass stets etwas ungelöstes Zinn am Boden liegen bleibe, um jede Oxydation durch den Sauerstoff der Lust unschädlich zu machen; denn so lange Ueberschuss an Zinn vorhanden ist, kann sich nicht doppeltes Chlorzinn bilden, wenn auch ein kleiner Theil des saufgelüsten Zinns durch den Sauerstoff der Luft in Oxyd übergehen sollte. Bérard \*) hat vorgeschlagen, gekörntes Zinn in mehrere Schüsseln zu vertheilen, und mit Salssäure zu übergießen, die alle Stunden abgegossen und auf das Zinn einer andern Schüssel aufgegossen wird, während das mit Säure benetzte Zinn der Lust ausgesetzt bleibt und sich rasch oxydirt, so dass wenn nach 10 bis 12 Stunden die Saure wieder von der

<sup>\*)</sup> P. A. Bd. 14. 8. 285., auch in Weber's Zeitblatt Bd. 2. 8. 369.

letzten Schüssel in die erste geschüttet wird, das gebildete Zinnenydal sich kräftig auflöst. Dieses Verfahren ist praktisch brauchbar. Die Auflösung hat eine bräunliche Farbe, wird klar abgegessen und concentriet, worauf beim Erkalten farblose Krystalle anschießen.

[Man kann es auch dadurch erhalten, dass man eine mit Königswasser bereitete Zinnauslösung mit Zinnspähnen so lange erhitat, bis sich kein Zinn mehr auslöst, dann ist alles in das einfache Chlorainn verwandelt; man verfährt dann wie eben erwähnt, und digerirt die Mutterlange von Neuem mit Zinnspähnen ete. Man hat auch noch folgenden VVeg eingeschlagen, man leitet in einen geräumigen Ballon, in welchem sich VVasser und Zinnspähne hefinden, salssaures Gas; die bei der Absorption des Gases sich entbindende VVärme reicht hin, die Einwirkung der Salzsäure auf das Zinn zu befördern, ohne Erwärmung von Aussen nöthig zu machen. Hiebei wird jeder Verlust an salzs. Gas möglichst vermieden.]

Das käufliche Zinnselz ist fast nie reines Chlorzinn, sondern enthält beigemengt Doppeltes Chlorzinn, sach schwefels. Zinnoxydul, indem man zur Gewinnung des Salzes gleichzeitig anch conc. Schwefelsäure anwendete, ja es kommt selbst reines schwefels. Zinnoxydul unter dem Namen Zinnsalz in dem Handel vor.

Das wasserhaltende Chlorzinn bildet farblose, durchsichtige, nadelfürmige Krystelle, schmeckt sehr unangenehm, herb, metallisch, die Auflösung riecht sehr unangenehm, wirkt sehr giftig, specif. Gewicht der Krystalle 2,293; es zerflieset an der Lust schnell, und löst sich in Wasser leicht auf, die Auflösung rüthet Lackmuspapier, allein durch eine größere Nenge wird es in ein soures und basisches Chlorzinn zerlegt, ersteres bleibt aufgelöst, letzteres schlägt sich nieder. Es findet nämlich eine theilweise Zersetzung des Chlorzinns und Wassers statt, es bildet sich Salzsäure, welche einen Theil des Chlorzinns vor weiterer Zersetzang durchs Wasser bewahrt, und Zinnoxydul, welches sich mit einem andern Theil Chlorzinn zu elner basischen Verbindung vereint. Die Zersetzung kann durch vorgängigen Zusatz von Salzsäure zum Wasser, so wie durch Vorhandensein von Weinsteinsäure, oder Weinstein (sauren weinsteins. Kali), von Salmiak vermieden werden, im ersten Fall wegen der schon angegebnen Wirkungsweise der Salzsäure, im zweiten, weil Weinsteinsäure das sich bildende Zinnoxydul, so auch der Weinstein, auflüsen, und im dritten, weil sich das Chlorzinn (nach Art einer Säure) mit dem Chlorammonium (als Base) verbindet. Eine Auflösung von Chlorzinn absorbirt aus der Lust Sauerstoffgas, trübt sich, indem sich etwas Zinnoxyd bildet, während das mit jenem Zinn verbunden gewesene Chlor sich mit einem andern Theil Chlorzinn zum Doppelten Chlorzinn verbindet. Bringt man das Sals in erwärmtes Chlorgas, so verschlickt es letzteres unter Fenererscheinung, gerade wie Zinnoxydul beim Erhitsen an der Last entbrennt.

Das Chlorzinn hat, vermöge seiner großen Verwandischaft zum Sauerstoff, die Eigenschaft, vielen Kürpern denselben zu entziehen, oder desoxydirend zu wirken: so reducirt es Eisen-, Mangan-, Kupfersalze zu Oxydulsalzen, reducirt Silber- und Quecksilbersalze, arsenige und Arseniksäure zu Metall, es reducirt Indigo zu einer farblosen, in alkalischen Flüssigkeiten lüslichen Materie.

Man gebraucht das Chlorzinn in der Chemie zur Analyse von Quecksilberverbindungen, indem es das Quecksilber metallisch abscheidet, in
der Kattundruckerei zum Ausschärfen der Farben, in der Färberei als
Beitzmittel, zur Bereitung des Oxyduls, in der Seidenstirberei zur Darstellung des feinen Ponceau aus Cochenille; zur Bereitung des Cassiusschen Goldpurpurs (siehe beim Gold). — Ueber schwefel-salzsaures
Zinnoxydul siehe bei dem schwefels. Zinnoxydul. — Man war früher
bei der Anwendung des Zinnsalzes zum Färben heller Farben sehr besorgt, nur in Kesseln vom besten Zinn die Operation vorzunehmen, man
hat aber die Erfahrung gemacht, dass Kupser in Berührung mit metallischem Zinn — elektrisch wird, und sich daher in den sauren Flüssigkeiten nicht auflöst; man kann hiezu kupserne Kessel mit einem angelütheten Zinnstreisen gebrauchen.

Doppeltes Chlorzinn, Deutocklorure d'étain, Perchloride of tin, salzsaures Zinnoxyd, Deutomuriate, D. hydrochlorate det., im wasserfreien Zustand Libav's rauchender Gelst, Liqueur fumante de Libavius, L. fuming-liquor, Zinnkomposition, composition d'étain, dyere-spirit, salpeter-salzsaures Zinn, Nitro-muriate d'étain, Muriate ozigené d'ét. Man erhält diese Verbindung wasserleer durch Destillation eines Gemengs von 1 Theil Zinnseilig (noch besser von Zinnamalgam) und 4 Th. Quecksilbersublimat, die Vorlage mus völlig trocken und kalt gehalten werden; durchs Verbrennen von Zinn in trocknem erwärmten Chlorgas, statt des Zinns kann auch das niedere Chlorzinn angewendet werden. Eine farblose, durchsichtige Flüssigkeit, specif. Gewicht 2,25, riecht durchdringend unangenehm, gefriert noch nicht bei - 29°, ist sehr flüchtig, kocht aber erst bei 120°, stößt an der Lust dicke weisse Dämpse aus, indem die farblosen unsichtbaren Dämpse derselben den Wasserdamps der Lust anziehen und sich gegenseitig beide condensiren. Das doppelte Chlorzinn besteht aus 42 Zinn und 58 Chlor, oder aus 57,7 Zinnoxyd und 42,3 Salzsäure, zieht ausnehmend leicht Wasser an, und verwandelt sich dadurch in farblose Krystalle, in die

wasserhaltende Verbindung, withhill danbilly in Characterist the gut : passenden Glasstöpseln i enflowedert : werdterminde, i med: wen Stöpsel gelüftet worden, müssen sie staff beste gettveknit withili uit setzt werden, weil sich sonet eine feste trystellielische Kraste auf die setzt. Setzt man der Flüssigkelt etwa i ihres Gevilekte Wasses binner in wird sie diek, gesteht zu einer wellete Bubstans, Albabutter, Sentre We tein, tin-butter, bei einem grathern Zavetz erfolgt endlich eine Zersetze von welcher sogleich mehr. Dan Boppele Chlorainn lijet blute @ bindung Zinn auf, und geht in das einfache Chlorainn abor, withteli cinem bohen Grad Strend, veitchliecht viel Ammunialigne, wird deidnich nn einer fosten weilben Massipwieleht aleh unvertridert anblinifien i dedurch krystellisirt und in Wanter Billich let, ein besteht aus 88,8 Chi zinn und 11,7 Ammoniak, - "Audi und der krystillisiten wasstehalte den Verbindung kann man darch Destillation mit come, Schwellatio das wasserfreie Chlorainn gewinstein ad mied advis singraghiad surias The Das mit Wasser verbundish Doppeles Chlorifair kann meh whi theils durch Auflösen von Zinn in Königswasser, theils durch Behund lung einer Auflösung des niedern Chlorsinns mit Chlorgas im Ueberschuss, bis es sehr stark nach Chlor riecht. Nach der ersten Methode bereitet man Königswasser theils aus einem Gemeng von Salpeter- und Salzsture, z. B. 2 Theilen gewöhnlichem Scheidewasser und 1 Th. conc. Salzsiure, oder aus 2 Th. Salzs. und 1 Th. Salpeters., theils aus Salpetersiture und Salmiak (vergl. I. Seite 214), seltner aus Salpeters. und Kochsalz, und trägt Zinnspähne in getheilten Quantitäten hinein, während das Glasgefiss, in welchem die Auflösung geschieht, in einen Kessel voll Wasser gestellt wird, um eine zu starke Aufeinanderwirkung und Erhitzung zu vermeiden; sobald die hinzugesetzte Menge Zinn aufgelöst ist, wird eine aweite, dritte etc. zugefügt. Auf 8 Pfd. Salpetersäure von 1,26 nimmt man 1 Pfd. Salmiak und 11 Pfd. feinstes Zinn, oder auf 12 Pfd. Salzs. und 6 Pfd. Salpeters. 36 Loth Zinn, die in der Seidenfärberei gebräuchliche Zinnsolution zur Anstellung der sogenannten Physikbäder (!). Meist wird die Auflösung, welche eine braune Farbe besitzt, zum Gebrauch mit einer gewissen kleinern oder größern Menge Wasser verdünnt auf bewahrt, nicht krystallisirt; man pflegt aber auch die Salpetersäure mit 🏅, 🚦 ihres Gewichts Wasser vor dem Zusammenmischen mit der Salzsäure zu verdünnen, um die Einwirkung aus Zina zu mildern. - Es giebt eine unzählige Menge von einander abweichender Vorschriften, Zinnsolution, Scharlachkomposition darzustellen, indem in solchen theils wirklich erfahrungsmissig ein Grund liegt, weshalb die Farbe von verschiednen Nüancen und Lüster ausfällt, indem bald unsersetzte Salpetersäure, oder Salzaäure vorwalten, bald Chlorammonium, bald Chlorkalium mit in Auflösung sich besindet, deren Einsins auf die Farbe theils unläughar ist, theils nur vermuthet werden kann, oft aber sind die Vorschristen gans unwissenschaftlich. — Die Probe, ob alles Zinn in höchstes Chlorzinn verwandelt worden, besteht darin, dass man in eine stark verdünnte Goldauslösung einen Tropsen der Zinnauslösung fallen läst; erzeugt sich kein purpurner, überhaupt kein Niederschlag, so ist es reines Doppeltes Chlorzinn, widrigensalls noch etwas einsaches Chlorzinn darin sein würde.

Leitet man durch eine Auflösung des niedern Chlorzinns Chlorgas im Ueberschuss, so nimmt ersteres letzteres auf, und es bildet sich Doppeltes Chlorzinn. Zu diesem Behuf kann man sich des Apparats bedienen, welcher zur Darstellung des chlors. Kalis dient, und I Seite 322 beschrieben und Tafel II Fig. 20 abgebildet ist, nur mit der Abanderung, daß die mit Zinnauflösung erfüllte Vorlage ein zweihalsiger Ballon sein muss, um das nicht verschluckte Chlorgas durch eine gekrümmte Röhre in einen andern mit gelöschtem Kalk angestillten Ballon zu leiten, wodurch es theils für die Gesundheit der Arbeiter unschädlich gemacht, theils noch zur Erzeugung von Chlorkalk benutzt wird. Man löst 25 Theile Zinnsalz in 40 Theilen Wasser auf, und leitet das aus 15 Th. Braunstein und 30 Th. Salzsture entbundne Chlorgas hindurch; um aber die Gewissheit zu erlangen, dass kein niederes Chlorzinn mehr übrig sei, stellt man obige Prüfung an; auch mit Schweselwasserstoffgas kann man die Untersuchung veranstalten, welches einen schmutzig gelben Niederschlag giebt, wenn die Zinnsolution reines doppeltes Chlorxinn ist, widrigenfalls derselbe ins Chocoladenbraune ziehen würde. Will man die Flüssigkeit in sestes Salz verwandeln, so dampst man sie bei gelinder Wärme ein, bis sie weiße Dämpfe ausstößt, und läßt dann die conc. Flüssigkeit rasch erkalten; die erstarrte Masse wird in Stücke zerbrochen und in wohl verschlosnen Gestäsen aufbewahrt, da sie leicht Wasser anzieht und zerfließt. Von obiger Menge Zinnsalz erhält man 32 Theile Doppeltes Chlorzinn mit Wasser in fester Gestalt.

Das Hydrat des höchsten Chlorzinns erscheint in farblosen, nadelförmigen Krystallen, zieht schnell Wasser an, zersließt, löst sich in Wasser, die Auflösung röthet Lackmuspapier, wird aber von viel Wasser,
wie das niedere Chlorzinn, in eine saure und eine basische Verbindung zerlegt (siehe bei diesem), zieht aus der Luft keinen Sauerstoff an, reducirt auch nicht oxydirte Körper; ein Zusatz von Ammoniak, Kali stillt
Zinnoxydhydrat (siehe vorn Seite 247), welches sich in Säuren auflöst.
Höchstes Chlorzinn giebt mit Cochenilleabkochung einen lebhast rothen,
etwas ins Gelbe stechenden Niederschlag, mit dem einfachen Chlorzinn
gemischt einen scharlachrothen.

Anwendung. Es ist in den verschledhen Zinnstlutionen, Zinnkomposition enthalten, deren man sich sum Schurlachfurben und zu andern Zweeken in der Färberei bedient; zum Rosiren krappfitter Zeuge, indem man sie mit einem Gemisch von höchstem Chloritim und marseiller Seife, wodurch sich eine Zinnselfe bildet, bei 50 bis 60° behandelt; die Sture nimmt nämlich etwas Pigment von dem Zeug herunter, welches die Zinnselfe aufnimmt.

[Jodsinn, Jodure d'étain, Jodide of tin, wird durch unmittelbare Vercinigung erhalten; eine braune Substans, schmelzbar und sublimirhar, in Wasser löslich. — Doppeltes Jodsinn, Deutolodure d'ét., Perfodide of tin, aus Zinnoxyd und Hydriodssure dargestellt, bildet gelbe Krystalle, die von kochendem Wasser in Zinnoxyd und Hydriodsstranerlegt werden; es kann daber seir Durotellung der letstern angeweisdet werden.]

Schwefelsnures Zinnoxy aul, Protoculfate d'étain, Sulphate of tin, durchs Auflosen des Zinns in wenig verdünnter Schwefelskure mit Hülfe der Warme, wobel sich schwesligsaures Gas, Wasserstofigas, Schwefelwasserstoffgas entbinden, Schwefel niederschlägt. Kocht man bei überschüssiger Schwefelsäure zu lange, so geht das Oxydulsalz mehr oder minder in Oxydsalz über. Offenbar findet bei diesem Prozess nicht affein eine Zersetzung der Schweselsäure, sondern auch des Wassers statt, die schweflige Säure zerlegt theilweis das gleichzeitig erzeugte Schwefelwasserstoffgas, wodurch etwas Schwefel frei wird. Die Salzmasse lost sich mit brauner Farbe in kochendem Wasser auf, und läßt beim Erkalten farblose, zarte, nadelförmige Krystalle anschießen, löst sich leicht in Wasser auf, zieht es aus der Luft an, zerfließt, wird durchs Glüben zersetzt, hinterlässt Zinnoxyd. - Man kann es auch durch Zersetzung des einsichen Chlorzinns mittelst Schweselsäure erhalten, während Salzsäure sich entwickelt, ebenso durch Auflösung des Oxydulhydrats in verdünnter Schwefelsäure. — Es besteht aus 62,5 Zinnoxydul und 37.5 Schwefelsäure.

Schwefel-salzsaures Zinnoxydul, oder Chlorzinn + schwefels. Zoxydul, ein von Bancroft 1794 angegebnes Doppelsalz, welches in der Färberei und Kattundruckerei viele Anwendung gefunden, wird also bereitet: man digerirt bei mäßiger Wärme 1 Theil Zinnspähne mit 3 Th. Salzsäure und setzt nach einiger Zeit 2 Th. conc. Schwefelsäure hinzu, verdünnt die Flüssigkeit nach vollendeter Auflösung, welches durch das Aufhören der Wasserstoffgasentwickelung angedeutet wird, mit Wasser. Die Flüssigkeit ist klar, durchsichtig, trübt sich beim Aufbewahren nicht, äußert keine ätzende Wirkung auf die Zeuge, und ist wohlfeiler als die Chlorzinnsolution mit Königswasser bereitet.

[Schwefelsaures Zinnoxyd, Deutosulfate d'étain, Pers. of tin, durchs Auslösen von Zinnoxydbydrat in verdünnter, oder durch langes Kochen von Zinn mit cone. Schweselsäure; eine Flüssigkeit von scharfem, ätzendem Geschmack, nicht krystallisirbar, durch VVasser zersetzbar. — Phosphorsaures Zinnoxydul, Protopkosphate d'étain, Ph. of tin, durchs Digeriren des Oxydulhydrats mit einer Auslösung von Phosphorsäure, oder durch doppelte VVahlverwandtschast aus dem einsachen Chlorzinn und phosphors. Natron. Ein weisses, in Wasser unlösliches Pulver.]

Salpetersaures Zinnoxydul, Protonitrate d'étain, N. of tin, erhält man durchs Auflösen von Zinnoxydulhydrat in verdünnter Salpetersäure, gewöhnlich als Doppelsalz mit salpeters. Ammoniak durchs Auflösen des Zinns in schr verdünnter Salpetersäure von 1,10 specif. Gewicht, wenn man das Geräth in kaltes Wasser stellt (vergl. vorn Seite 246). Die Auflösung ist gelblich gefärbt, darf nicht erhitzt und concentrirt werden, indem sonst ein weißes Pulver, Zinnoxydhydrat, sich abscheidet, es ist daher nicht krystallisirbar. Das salpeters. Oxydul besteht aus 55,22 Zinnoxydul und 44,78 Salpeters. — Eine salpeters, Zinnoxydulauflösung scheint das älteste Beitzmittel beim Scharlachfärben mit Cochenille gewesen zu sein, allein, da durch Scheidewasser und Zinn nothwendig nur wenig salpeters. Oxydul in Auflösung erhalten wurde, so kam man bald darauf, dem erstern noch Salmiak, oder Salz zuzusetzen, also Königswasser zu bilden, und darin das Zinn aufzulösen.

[Salpetersaures Zinnoxyd, Deutonitrate d'étain, Pernitr. of tin, kann durch Behandlung von Zinn mit Salpetersäure nicht erhalten werden (vergl. vorn Scite 247), sondern nur durchs Auslösen des aus dem doppelten Chlorzinn gefällten Zinnoxyds in kalter Salpetersäure, wobei es, wenn die letztere concentrirt, in weisen Krystallen sich absetzt. Durchs Erwärmen der Flüssigkeit scheidet sich das Oxyd in Form einer Gallert ab.]

## Zwei und zwanzigstes Kapitel.

Contracts on Caption Management

#### Vom Wismuth.

Das Wismuth, Bismuth (Marcasita, étain de glace, tin-glafs), Aschblei, wurde 1546 von G. Agricola als ein eignes Metall vom Blei unterschieden, aber erst 1753 von Pott und Geoffroy nüher ermittelt. Es kommt nicht eben häufig vor, gediegen, oxydirt als Wismuthocker, mit Schwefel als Wismuthglanz, Schwefelwismuth + Schwefelkupfer als Kupferwismuth erz, Schwefelw. + Schwefelkupfer + Schwefelblei als Nadelerz, auch mit Selen und Tellur verbunden.

256

gesaigert werden; vergleiche Seite 161.

Beschreibung des Saigerofens, Auf Tafel XII stellt Fig. 5 die obere Ansicht des Wismuthsaigerofens \*) von der Saigerhütte bei Schneeberg, Fig. 6 den Querdurchschnitt nach der punktirten Linie AB in Fig. 5 dar. a der Aschenfall, b der Feuerraum, c die Saigerröhren, d der gemauerte Rost, auf welchen das Brennmaterial durch die Osenthüren e,e eingetragen wird. Die vordere tiefer liegende Oeffnung der Saigerröhren ist mit einer Thonplatte f, welche unten einen kleinen kreisförmigen Ausschnitt hat, durch welchen das VVismuth absliesst, versetzt. g eine von der Hüttensohle bis nahe an die vordern Oessnungen der Saigerröhren aufgeführte Mauer, welche so viele Feuerlöcher h enthält, als der Ofen Röhren hat; i eiserne Pfannen, welche das abfliessende Metall aufnehmen, k ein hölzerner Wassertrog, in welchem die Wismuthgraupen abgelöscht werden. I die hintern, höher liegenden, Oeffnungen der Saigerröhren, welche nur mit einem Blechdeckel verschlossen sind. Die aus den hintern Oessnungen herausgezognen Wismuthgraupen fallen über die schiefe Fläche m herunter in den Wassertrog. Zuglöcher im Gewölbe zwischen je zwei Röhren dienen um die Hitze nach Belieben verstärken und vermindern zu können.]

Die abzusaigernden Erze werden von der Bergart durch Handscheidung möglichst geschieden, in Stückchen bis zur Größe einer Haselnuß angeliesert, in die rothglühenden Röhren eingetragen; die Ladung beträgt ctwa { Centner, so daß das Rohr bis zur Hälfte der Höhe und zu { der Länge gestillt wird. Darauf wird das Vorhängeblech vorgesetzt, und stark geschürt, so daß schon nach 10 Minuten das Absaigern des Wismuths ansängt, und letzteres durch die Oessnung in der Thonplatte f in die

<sup>\*)</sup> Lampad. a. a. O. 2 Theil. 3 Bd. 8, 413 Taf. VIII.

die heißen Pfannen abläuft, in denen sich etwas Kohlenstaub befindet. Läuft es langsamer, so wird das Erz in den Rühren gewendet, was einigemal wiederholt wird, bis nach \{ Stunde das Saigern vollendet ist. Der Rückstand, Wismuthgraupen, wird mit einer eisernen Kratze herausgezogen, fällt in den Wassertrog, die Röhre wird von neuem geladen, die Pfannen aber, wenn sie fast voll geworden, ausgeschöpft, und das Metall in eine eiserne, muldenförmige Pfanne gegossen, wo es zu Stücken von 25 bis 50 Pfd. erkaltet. In 8 Stunden werden 20 Centner Erz abgesaigert, wobei 63 leipziger Kubikf. Holz aufgehen.

Das im Großen durchs Absaigern dargestellte Wismuth enthält kleine Quantitäten Arsenik, Eisen, auch wohl noch andere Metalle, von denen es nur dadurch gereinigt werden kann, daß man es in Salpetersäure auf löst, durch Wasser niederschlägt, und das basisch salpetersaure Oxyd durch schwarzen Fluß reducirt. — Das gediegne Metall kommt in verschiednen Gestalten vor, weiß, röthlich, häufig bunt angelaufen, findet sich auf Gängen im Ur- und Flözgebirge mit Kobalt-, Nickel-, Kupfererzen, Silber, Wismuthocker; so im sächsischen Erzgebirge bei Schneeberg, Annaberg, Joh. Georgenstadt; in Böhmen, Baden, Würtemberg, Hessen, in Schweden, Norwegen, England und Frankreich.

Das Wismuth besitzt eine weiße Farbe, welche ins Röthliche übergeht, ist glänzend, blättrig auf dem Bruch, spröde, so daß es sich pulvern läßt, hart, krystallisirt leicht, und wird nach der I Seite 28 angegebnen Weise leicht in krystallinischen Anschüssen erhalten, speciß. Gewicht 9,822 Brisson, 9,831 Herapath; es schmilzt bei 246°, und kann bis zu 242° abgekühlt werden, ehe es gesteht, läßt sich in der Weißglühhitze verflüchtigen und destilliren. Es dehnt sich beim Erhitzen von 0° bis 100° um 0,00139167 oder  $\tau_{10}^{1}$  seiner Länge aus, Smeston. Man bedient sich dieses Metalls zu leicht schmelzbaren Metalllegirungen, zur Ansertigung weißer Farben, Schminken.

#### Legirungen des Wismuths.

Mit Zinn giebt Wismuth Legirungen, welche spröder und klingender sind, als reines Zinn, weshalb die Zinngießer nicht selten W. dem Zinn zusetzen. Gleiche Theile beider Metalle geben eine im Bruch seinkörnige, sehr spröde Legirung, die sich pülvern läßt, specis. Gewicht 8,345, bei 137,66° schmilzt; 1 Th. W. mit 2 Th. Zinn schmilzt bei 165,56°; 1 W. und 3 Z., specis. Gewicht 7,776; 1 W. und 8 Z. schmilzt bei 198,89°; 1 W. und 24 Z. ist schon etwas streckbar; 1 W. und 40 Z. ist sat ganz in der Dehnbarkeit dem Zinn gleich. Diese Legirungen werden durch einen Bleizusatz leichter slüssig, aber auch spröder. — Die Legirungen, welche viel W. enthalten, können durch couc. Salzsäure

vom Zinn geschieden werden, welches sich suffist, während ersteres die ein schwarzes Pulver zurückbleibt.

Mit Blei. Die Legirungen haben ein grüberes specif. Gewicht, als es der Berechnung nach sein sollte, (folglich findet Raumessunammenziehung statt); sie sind zäher als Blei, und bei solchen Mengen W., dals es das Gewicht des Bleies nicht übertrifft, strechbar. Gleiche Thelle beider geben eine Legirung, deren specif. Gewicht 10,709 ist, als hat ein blättriges Gefüge, ist spröde, und in Farbe dem W. gleich.

Mit Zinn und Blei. Solche dreifsche Legirungen sind durch die Leichtslüssigkeit ausgezeichnet, welche Newton zuerst entdeckte. 8 Th. W. 5 Th. Blei und 3 Th. Zinn geben eine Legirung, welche nach Perkes's Versuchen bei + 2020 F. = 943 ° C. schmilzt; Newton's leichtsissiges Metall. Nimmt man 2 Th. W., 1 Zinn und 1 Blei, so erhält man eine Legirung, die bei 93,75 schmilt, Rose's leichtfließendes Metall; durch einen Zusatz von & Quacksilber schmelzen beide noch weit leich-Man benutzt Shuliche Legirungen als Schnellioth für Klempner, soft solder, 1 W., 2 Zinn und 1 Blei; zur Ansertigung von Metallbädern um Stahlinstrumente anzulassen, hiezu hat Parkes Anleitung gegeben, vergl. Seite 123. Man benutzt eine solche Legirung auch um Stifte daraus zu gießen, welche statt Bleististen gebraucht werden können, wenn man das Papier vorher mit gebranntem Hirschhorn einreibt; die Striche lassen sieh aber nicht so leicht wegwischen, als die mit Bleistist geschriebnen. Ferner gebraucht man leichtslüssiges Metall zum Abklatschen (Clichiren) von Stempeln, um metallne Abdrücke zu vervielsaltigen, um Stereotypen darzustellen, Druckformen für Kattundrucker, Formen für Seiffabrikanten zur Ansertigung feiner Seise mit Verzierungen. Man kann diese Legirung in hölzerne Formen gießen, ohne diese zu zerstören. Zu diesem Behuf und zum Clichiren ist folgende Legirung sehr passend: 3 Blei, 2 Zinn, 5 W., sie schmilzt bei 91,66°, man muß sie aber erst so weit erkalten lassen, am besten auf Pappe, bis sie ansängt teigig zu werden, ehe man sie in die Form giesst, oder den Stempel, den geschnittnen Stein, in der Masse abdrückt.

[Engelmann über Druckerformen aus leichtflüssigem Metall, in D. p. J. Bd. 40. S. 70.]

D'Arcet lehrte aus leichtstüssigem Metall bestimmter Mischung und von genau bestimmtem Schmelzgrad dünne Platten gießen, plaques fusibles, rondelles, welche im Obertheil des Dampsmaschinenkessels eingesetzt werden. Man schneidet nämlich ein Loch aus, schraubt ein Rohr suf, welches mit der schmelzbaren Platte vermittelst eines ausgeschraubten Rings verschlossen ist. Sobald nun die Dämpse im Kessel diejenige Spannung und Temperatur, welche das Maximum sein soll, überschreiten,

schmilzt die Platte, und erlaubt dadurch den Dampsen auszuströmen Vor dem Einschmelzen geht ein bedeutendes Krümmen nach oben voraus, durch die Erweichung des Metalls wird das Bersten begünstigt. Es versteht sich von selbst, dass nach der Bestimmung der Maschine, ob sie mit niedrigem oder hohem Druck arbeiten soll, mit 4, 5 und mehr Atmosphären, die Metalllegirung eingerichtet werden muss. Uebrigens finden bei der Anwendung von schmelzbaren Platten noch mancherlei Schwierigkeiten statt, und es ist auch schon vorgekommen, dass Dampfkessel zersprangen, trotz dem dass die Platte nicht geschmolzen war.

Tabelle über die Temperaturen, bei welchen verschiedne Legirungen von Wismuth, Blei und Zinn schmelzen.

(Aus Parkes's chemical Essays Vol. II. pag. 615.)

wichtstheile.			schmilzt bei Graden nach Fahrenh.	Gewichtstheile. Wismuth Blei Zinn			schmilzt bei Graden nach Fahrenb.	
8	5 6	3	202 208 228	8	18 20	24 24	312 - 310	

Ge

00			Graden				Graden	
Wismuth	Blei	Zinn	nach Fahrenh.	Wismuth	Blei	Zinn	nach Fahrenb.	
8 8 8 8 8 8 8	5 6 8 8 8 10 12	3334688	202 208 226 236 243 254 266 270	8	18 20 22 24 26 28 30 32	24 24 24 24 24 24 24 24 24 24	312 310 308 310 320 330 342 352	
88888888888	16 16 16 16 16 16 16 16	8 10 12 14 16 18 20 22 24	300 304 294 290 292 298 304 312	888888888888888888888888888888888888888	32 32 32 32 32 32 32 32 32	26 28 30 32 34 36 38 40	348 332 328 320 318 320 322 324	

[ Ueber die Erscheinungen beim Erhitzen des Rose'schen Metalls stellte Erman jun. Versuche an, siehe P. A. Bd. 9. S. 557.

Eisen nimmt wenig Wismuth auf; nach von Karsten angestellten Versuchen, wobei Eisen mit 1 0 W. gefrischt wurde, ging das Frischen etwas roh, das Eisen fiel aber tadellos aus, und zeigte bei der Analyse nur 0,081 8 VV. - Nach Hassenfrats wurde das Eisen durch VV. etwas rothbrüchig.

#### Tabello

über die Schmelzbarkeit verschiedner Legtrungen von Winnuth, Zien und Blei, und die den einzelnen Temperaturgraden entsprechende Expansivkraft der Wasserdämpfe, von Reichenbach \*).

•	<b>VV</b> ismuth, Theile.	Zin <b>v.</b> Th.	Blei.	Expansivkraft des VV.dampfa in Atmosphär.		Zinn. Th.		Expansivkraft des VV.dampfs in Atmosphär.
•	11	12	12	2,46 3,00 4,31	-3	8	3	10,33
	12	12	12	3,00	2	.12	12	12,00
	8 7	12	12	4,31	. 1	8	3	13,25
	7	12	12	5,06	1	12	12	14,40
	2	5	3	5,40	1	1		4,70
	5	12	12	6,35	0	1	1	15,36
	_	12	12	7,66	i i	ō.	ī	2,91
	3	8	3	7,76	l ī	اة	ā	68,30
	4 3 2	12	12	9.15	l ā	li	Ŏ	39,10
	1	5	3	10,16	0	Ō	ĺ	über 80.]

Verbindungen des Wismuths mit Sauerstoff.

- [1) Wismuthsuboxyd bildet sich langsam auf dem Metall, wenn es an der Luft liegt, schneller beim Schmelzen bei niederer Hitze; ein rothbraunes Pulver.]
- 2) Wismuthoxyd, Oside de bismuth, O. of b., kommt als W. okker vor, in derben Massen, angeflogen, eingesprengt, matt, von strohgelber Farbe, specif. Gewicht 4,36, findet sich mit gediegnem Wismuth im sächsisch. böhmischen Erzgebirge. Es kann theils durchs Schmelzen und Verbrennen des Metalls, oder auch durchs Glühen des basisch salpeters. Salzes erhalten werden. Ein blassgelbes, geschmackloses Pulver, specif. Gewicht 8,449, nach Boullay 8,968, wird durchs Erhitzen vorübergehend pomeranzengelb, schmilzt leicht zu einem dunkeln Glas, und lässt sich in hestiger Hitze sublimiren, besteht aus 89,83 Wismuth und 10,17 Sauerstoff, bildet mit Wasser ein weißes Hydrat, Salze, welche sich durch zugesetztes Wasser in saure und basische trennen, indem erstere aufgelöst bleiben, während letztere sich niederschlagen, wulches durch zugesetzte Säuren, selbst Essigsäure, verhindert wird. Sie wirken brechenerregend, werden von Schweselwasserstoffgas schwarz, von Galläpfeltinctur pomeranzengelb, von Cyaneisenkalium gelblich niedergeschlagen; Kupfer und Zinn schlagen Wismuth metallisch aus den Auflösungen seiner Salze nieder. Das Oxyd löst sich in Aetzkali - und Natronlauge nicht, aber in kohlens. Ammoniak, sehr unbedeutend in Ammoniak auf, verbindet sich mit Glasslüssen leicht, so auch geschmolzen mit Kieselerde, weshalb es leicht die Tiegel angreift.

<sup>\*)</sup> S. J. Bd. 18. S. 280.

Man bedient sich des Wismuthoxyds zur Bereitung von Flüssen, fondans, für die Glasmalerei (I. Seite 386), zum Auftragen des Goldes beim Vergolden von Porzellan etc. (I. Seite 537).

[Schwefelwismuth, Sulfure de bismuth, Sulphuret of b., kommt als Wismuthglanz vor, in geraden rhombischen Säulen krystallisirt, nadelförmig, auch in krystallinischen Massen und eingesprengt, Textur blättrig, Bruch unvollkommen muschlig, metallglänzend, lichte bleigrau ins Stahlgraue und Zinnweiße, specif. Gewicht 6,1 bis 4; findet sich unter denselben Verhältnissen, wie das gediegne VV. Es wird auf directem Weg durchs Zusammenschmelzen gewonnen, wobei Feuer gesehen wird, specif. Gewicht desselben 7,59, es ist strengflüssig, was das Metall nicht ist, metallglänzend, besteht aus 81,52 Wismuth und 18,48 Schwefel.—Man hat auch \(^2\) Schwefelwismuth im Mineralreich gefunden. — Phosphorwismuth, Phosphure de b., Ph. of b. Beide scheinen nur geringe Verwandtschaft zu einander zu besitzen, da sie sich direct fast gar nicht verbinden; auch das durch Niederschlagung eines Wismuthsalzes mittelst Phosphorwasserstoffgas erhaltne Präparat giebt beim Erhitzen Phosphor ab.

Chlorwismuth, Chlorure de b., Chloride of b., salzsaures Wismuthaxyd, Muriate, Hydrocklorate de b., M. or H. of b., W. butter, beurre de b., butter of b., wird sowohl durch unmittelbare Verbindung von Chlor und Wismuth in der Wärme erhalten, unter Feuererscheinung, als auch dadurch, dass man gepulvertes VV. mit 2 Theilen Quecksilbersublimat (höchstem Chlorquecksilber) mengt und destillirt; auch durchs Auflosen von VV. in Königswasser erhält man es wasserhaltend. Die wasserfreie Verbindung ist grauweiss, undurchsichtig, nicht krystallinisch, schmilzt leicht zu einer dicken, ölartigen Substanz, lässt sich sublimiren, erscheint mit Wasser verbunden in farblosen, durchsichtigen Säulen, zersetzt sich im Wasser in ein basisches und saures Chlorwismuth, indem durch eine stattlindende Wasserzersetzung ein Antheil der Verbindung sich in Wismuthoxyd und Salzsäure umwandelt, von denen ersteres mit einem Antheil unzerlegtem Chlorw. verbunden als basisches Salz sich niederschlägt, letztere die Auflöslichkeit eines andern Theils Chlorw, bewirkt. Das neutrale Chlorwismuth besteht aus 66,7 VVism. und 33,3 Chlor, oder aus 81,26 VV. oxyd und 18,74 Salzsäure. - Zur Darstellung eines überbasischen Chlorw, bedient man sich folgender Verfahrungsart: man schüttet eine Auflösung von salpeters. Wismuthoxyd in eine sehr verdünnte Salzauflösung, wodurch ein lockeres, sehr weisses Pulver erhalten wird, welches als Schminke \*) dient, die aber leicht die Haut verdirbt, runzlich macht, und durch leichte Spuren von Schweselwasserstoffgas sich bräunt.

<sup>&</sup>quot;) Blanc d'Espagne ist es hie und da genannt, allein hierunter versteht man in Frankreich nur Kreide (siehe I, Seite 424).

Mischt man zur salpeters. VV. außseung verdünnte Selssäure, und wäscht den Niederschlag mit destillirtem VVasser, so erhält man das Präparat in perlmutterglänzenden Schuppen, Perlweiss, blane de perle, pearl-white, pearl-powder. — Jodwismuth, ein dunkel orangesarbnes Pulver.

Kohlensaures VVismuthoxyd, Carbenate de b., C. of b., durch Niederschlagung von salpeters. VV.oxyd mittelst kohlens. Kali erhalten, ein weißes, in VVasser unlösliches Pulver, besteht aus 79,3 VV.oxyd und 20,7 Kohlens. — Schwefelsaures VVismuthoxyd, Sulfate de b., S. of b., durch Auflösen von Oxyd in Schwefelsäure, eine weiße Salzmasse, welche sich beim Uebergießen mit VVasser in zwei Salze treunt, das saure, lösliche, krystallisirt in farblosen Nadeln, das basische, unlösliche, erscheint als ein weißes Pulver. Das neutrale Salz enthält 66,32 VV.oxyd und 33,68 Schwefels.]

Salpetersaures Wismuthoxyd, Nitrate de b., N. of b., erhält man durchs Anflösen von Wismuth in Salpetersäure, welche Lösung in der Wärme schneller vorschreitet; die Auflösung besitzt, wenn sie ziemlich concentrirt ist, nicht selten eine blaue Farbe, in Folge der in der Auflösung befindlichen salpetrigen Säure, welche Farbe durchs Erhitzen unter Entweichen von salpetriger Säure verschwindet. Aus der farblosen Auflösung krystallisirt das Salz in farblosen Säulen, schmeckt scharf, metallisch, zusammenziehend, besteht aus 50,14 W.oxyd, 34,40 Salpeters, und 15,46 Wasser, wird durch vieles Wasser in zwei Salze geschieden, in ein saures, lösliches, welches nach dem Abdampfen in farblosen Krystallen anschießt, und in ein basisches, Wismuthniedershlag, Magistère de b., Magistery of b., weisse Schminke, Blanc de fard \*). (Hierauf beruht auch die Möglichkeit, die Auflösung zu einer sympathetischen Tinte anzuvvenden, deren Schriftzüge durch Eintauchen des Papiers in Wasser weiß erscheinen). Die Auflösung des neutralen Salzes wird unter dem Namen Wismuthbeitze, mit Zinnsalz und Weinsteinsäure vermischt, in der Färberei zu Lilas und Violett auf Baumwolle angewendet,

Um das basische Salz darzustellen, bereitet man eine möglichst mit Wismuth gesättigte salpetersaure Auflösung, und schüttet sie in vieles reines Wasser, sammelt den Niederschlag und spühlt ihn ab; das im Wasser aufgelöste Salz kann man mittelst Kreide fällen, das kohlens. Wismuthoxyd sammeln und in Salpetersäure wieder auflösen. Das basisch salpeters. W.oxyd ist ein schön weißes, krystallinisches Pulver, welches, wenn es Sparen von Silberoxyd enthält, am Licht sich grau-

<sup>\*)</sup> Es wird auch wohl Blanc d'Espagne genaunt, aber dieser Name ist in Frankreich nicht üblich.

weiß fürbt, es löst sich ein wenig in Wasser auf, und scheidet sich beim Erhitzen in Krystallen aus, löst sich in Salpetersäure auf, besteht aus 81,37 W.oxyd, 13,97 Salpeters. und 4,66 Wasser. Es wird theils als Flussmittel, theils als Schminke, als Medicin gebraucht.

## Drei und zwanzigstes Kapitel.

Vom U:an.

[ Das Uran, Urane, Uranium, wurde von Klaproth 1789 entdeckt; es findet sich nur sparsam, als Oxydhydrat, phosphors. Uranoxydkalk, desgleichen ebenso mit Kupferoxyd, als kiesels. Uranoxydul. Man stellt das Metall aus dem Oxyd oder dem Chlorurankalium durch Behandeln mit VVasserstoffgas in gelinder Glühhitze dar. Das früher durch Reduction mittelst Kohle gewonnene zusammengeschmolzne Metall war nicht rein, sondern enthielt sicher Kohlenstoff in sich, auch wohl etwas Silicium; specif. Gewicht 9,0.

Das aus Uranoxyd dargestellte Metall ist ein braunes Pulver, ohne Glanz, zeigt aber unter dem Polirstahl Metallglanz; stellt man es aus der oben genannten Chlorverbindung dar, so gewinnt man es in dunkel grauschwarzen, stark glänzenden Oktaëdern, die fein zerrieben ein dunkelrothes Pulver liefern. Es ist noch nicht geschmolzen worden. Das Uran wird aus den Auflösungen durch kein Metall reducirt, und die Legirungen desselben, so weit sie gekannt sind, besitzen sämmtlich pyrophorische VVirkungen.

- 1) Uranoxydul, Protoxide d'urane, Pr. of ur., kann theils durchs Glühen des Metalls an der Lust erhalten werden, wobei es verbrennt, theils durchs Glühen des Oxyds, wobei Sauerstoffgas sieh entbindet. Das Oxydul ist ein schwarzes Pulver, geruch- und geschmachtos, in VVaser und Salzsäure unausstöslich, überhaupt nach dem Glühen in Säuren sehr schwer löslich, unschmelzbar, nicht flüchtig, besteht aus 96,44 Uran und 3,56 Sauerstoff, bildet ein graugrünes Hydrat, welches sich an der Lust zu gelbem Oxyd oxydirt; die Uranoxydulsalze sind grün gefärbt, schmecken zusammenziehend. Es ist das seuerseste Pigment, welches auf Porzellan eine schön schwarze Farbe bedingt, man trägt das gelbe Oxyd aus, dieses redueirt sich aber auf dem Geschirr in der Glübhitze zu Oxydul (vergl. I. S. 533); wegen der Feuerbeständigkeit kann es unter der Glasur ausgetragen werden, indem es das Scharsseuer des Gutosens aushält.
- 2) Uranoxyd, Deutoxide d'urane, D. of ur., Uranszure, acide uranique, uranie acid, kommt in der Natur mit VVasser verbunden als Uranocker vor, citronengelb von Farbe, zeigt sich als Beschlag auf der Pechblende, und wird wohl durch Oxydation des in ihr enthaltnen

Oxyduls erzengt; man findet denselben im säche, und böhm. Erzgebirge, in Frankreich.

Die Darstellung des Uranoxyds geschieht aus der Pechblende, dem kiesels. Oxydul, welche jedoch mehrere fremde Metalle enthält, als Eisen, Kupfer, Arsenik, Blei, (Zink, Kobalt). Das Fossil wird nach zweierlei Weisen behandelt, auf nassem und auf trocknem Weg; nach ersterm Verfahren wird das Era in Königswasser gelöst, die klare Flüssigkeit mit hydrothions. Gas von Arsenik, Blei, Kupfer geschieden, darauf filtrirt und gekocht, um das überflüssige Schwefelwasserstoffgas auszutreiben. Das Eisen schlägt man dann, nachdem die Flüssigkeit mit Salpetersäure gekocht worden, durch. Ammoniak als Oxydhydrat nieder, wobei aber auch Uran-, Zink-, Kobaltoxyd als Hydrate sich abscheiden; um ersteres zu entfernen wird der gesammte Niederschlag mit kohlens. Ammoniak digeriet, welches letztere auslöst; nach dem Abdampsen der gelben Flüssigkeit bleibt Uranoxyd theils frei, theils mit jenen Metalloxyden verbunden zurück. Dieset Niederschlag wird in Salzsäure aufgelöst, mit Ammoniak im Ueberschuse behandelt, wobei Uranoxydhydrat mit Ammoniak verbunden sich ausscheidet - urans, Ammoniak -, dagegen Zink- und Kobaltoxyd im Ammon. aufgelöst bleiben. Der Niederschlag wird mässig erhitzt, um das A. auszutreiben. Ein ätzendes fixes Alkali darf nicht angewendet werden, da das Uranoyd sich als Säure mit den Alkalien verbindet, welche Verbindungen nicht gut zer-, setzbar sind.

Auf trocknem Weg kann man die Pechblende durchs Glühen mit getrocknetem Salpeter aufschließen, wenn man 25 Theile der erstern mit 32 Th. des letztern vermischt der Hitze in einem verschlosnen Tiegel aussetzt; ansänglich darf sie nicht zu hestig sein, später, wenn alles geschmolzen, muss sie sehr gesteigert werden. Nach dem Erkalten wird die Masse gepulvert, mit VVasser ausgesüßt, und dann mit Salpetersäure von 1,3 behandelt, die Auflösung zur Trockne abgedampft, und so mehrmals verfahren, bis sich nichts mehr in der Säure auflöst. Die trockne Salamasse wird in Wasser gelöst, concentrirt, und dann mit kohlens. Ammoniak im Ueberschufs vermischt, (enthält die Auflösung Kupferoxyd, mit Aetzammoniak), wodurch ein Niederschlag von kohlens. Bleioxyd, Kalk, Eisen- und Uranoxyd erfolgt, welches letztere sich in der ammoniakalischen Flüssigkeit auslöst, deshalb behandelt man auch den Niederschlag noch mit kohlens. Ammon., um alles Uranoxyd aufzulösen. Die filtrirten Flüssigkeiten werden nun abgedampft, wodurch sich kohlens, Uranoxyd abscheidet, welches abgewaschen, getrocknet und geglüht wird, um das Ammoniak auszutreiben. Allein alles zeither dargestellte Oxyd ist nicht absolut rein, denn treibt man auch durch Hitze das Ammoniak aus, so fängt auch schon eine Reduction theilweis an, und es geht das Oxyd in Oxydul über.

Das Uranoxydhydrat erscheint eigelb, verliert in der Hitze das Wasser und Sauerstoff, wird zum Oxydul, ist in Wasser unlöslich, be-

steht aus 94,75 Uran und 5,25 Sauerst., giebt mit Säuren gelbe Salze, die zusammenziehend schniecken, von hydrothions. Schwefelammonium schwarz, von Cyaneisenkalium rothbraun, von Galläpfeltinetur chocoladenbraun niedergeschlagen werden; einige reagiren nach Art der Alkalien auf gelbes Papier. Das Uranoxyd verbindet sich mit Basen, gleich einer Säure, zu uransauren Salzen, Uranates, welche, das ammoniakalische ausgenommen, durchs Glühen nicht zersetzt werden, dunkelgelb aussehen; das Oxydhydrat löst sich in kohlens. Alkalien, namentlich in doppelt kohlens, Salzen leicht auf. — Man bedient sich, wie schon gesagt, des Uranoxyds in der Porzellänmalerei. (Neuerdings hat Davis uransaure Salze als Beitzmittel für die Kattundruckerei vorgeschlagen \*).

Schwefeluran, Sulphure d'urane, Sulphide of ur., wird durchs Behandeln des Uranoxyduls mit den Dämpsen von Schweselkohlenstoff in der Glühhitze erhalten; eine dunkel grauschwarze Masse, die einen metallischen Strich annimmt; das auf nassem Weg dargestellte Schweseluran ist schwarz, oxydirt sich im senchten Zustand allmählig an der Lust, und löst sich etwas in hydrothions, Schweselammonium, besteht aus 93.09 Uran und 6,91 Schwesel. — Chloruran, Chlorure d'ur., Chl. of ur., eine grüne Flüssigkeit, welche nicht krystallisirt. — Anderthalb Chloruran, Deutochl. d'ur., D. of ur., eine gelbe, nicht krystallisirbare, zersliessende Masse, löst sich in Alkohol und Aether aus, und wird am Sonnenlicht in das einsache Chloruran verwandelt, giebt mit Chlorkalium eine in Krystallen anschiessende Verbindung; es besteht aus 81,16 Uran und 18,84 Chlor,

Kohlensaures Uranoxyd, Deutocarbonate d'ur., C. of ur., gelb, wenig beständig; kohlens, Uranoxydkali schiesst in gelben Krystallen an. - Schweselsaures Uranoxydul, Protosulfate dur., S. of ur, durchs Auflösen des Oxyduls in heilser conc. Saure, eine grune Flüssigkeit, welche auch Krystalle absetzt. - Das Oxydsalz bildet citronengelbe Säulen, löst sich sehr leicht in Wasser, auch in Alkohol auf, welche letztere Auslösung ebenfalls durchs Sonnenlicht, wie Chloruran, zerlegt wird; es besteht aus 79,19 Uranoxyd und 20,81 Schwefels., giebt mit Kali, Natron Doppelsalze. - Phosphorsaures Uranoxyd, Deutophosphate d'ur., Ph. of ur., gelb, in Wasser unauflöslich, dagegen in einem Ueberschuss von Säure löslich. Im Mineralreich kommt 🗦 phosphors. Uranoxyd 🕂 🗦 phosphors. Kalk und Wasser vor, als Uranit, in gelben Blättchen, so besonders zu Autun in Frankreich, zu St. Yriex bei Limoges; ferner auch 3 phosphors. Uranoxyd + 3 phosphors. Kupferoxyd und Wasser, als Chalkolith (sonst mit dem vorigen verwechselt) in Cornwall, auf Zinn- und Kupfergängen, im sächsischen und böhmischen Erzgebirge auf Eisenstein-, Silber- und Zinngängen, in Baiern, Baden etc. — Salpetersaures Uranoxyd, Deutonitrate d'ur., N. of ur., krystallisirt in gelben, taselartigen Krystallen

<sup>\*)</sup> D. p. J. Bd. 40. S. 152.

löst sich sehr leicht in VVasser, Alkohol und Aether auf, zerfließt selbst an der Lust. — ½ kieselsaures Uranoxydul, Sous-Silieste d'ur., S. of ur., kommt als Pechblende, Uranpecherz, Urane exidulé, pitch-ore, in nicrförmigen, traubigen, derben Stücken von schwarzer Farbe vor, wachsglänzend bis matt, mit gelbem Oxyd beschlagen, specis. Gewicht 6,5 bis 6,6; sie sindet sich im Urgebirge auf Silbergängen, begleitet von Uranit, gediegen Silber, Rothgültigerz, Kupserkies, Bleiglans, im sächs. Erzgebirge bei Joh. Georgenstadt, Marienberg, Annaberg etc., in Böhmen zu Joachimsthal, in Cornwall. (Ueber die in ihr sich vorfindenden sernden Metalle vergleiche das beim Uranoxyd gesagte.)]

# Vier und zwanzigstes Kapitel. Vom Kupfer.

Wenige Metalle sind so lange den Menschen bekamt, so frühzeitig Gegenstand der Bearbeitung gewesen, als das Kupfer, cuivre, copper, welches die Alten namentlich von der Insel Cypern erhielten, wovon es selbst den Namen hat, so wie noch heut zu Tage der Kupfervitriol Cypervitriol genannt wird. Das Kupfer findet sich in der Erde theils gediegen, theils in mannichtaltigen Verbindungen.

Gediegnes Kupfer findet sich in mancherlei Gestalten, ästig, zähnig, drahtförmig, baumförmig, derb, angeflogen und eingesprengt, auch als Geschiebe, glänzend, von kupferrother auch grüner Farbe, dann hat es sich oberstächlich oxydirt, specis. Gewicht 7,8 bis 8,9. Es kommt in den Gebirgsmassen der verschiedensten Zeiten vor, im Gneis, Granit, Glimmer-, Thonschiefer, im Syenit, ältesten und jüngern Kalk, Grauwacke, im bituminösen Mergelschiefer, Sandstein, auf Gängen, auch auf Lagern, begleitet von Quarz, Feld- und Schwerspath, Kupfererzen, Bleiglanz, Speiskobalt, Brauneisenstein; endlich auch im Schuttland und in großen Blöcken auf der Gebirgsoberfläche von fernen unbewohnten Gegenden. - Was den preuss. Staat betrifft, so findet sich gediegen Kupser zu Virneberg bei Rheinbreitenbach, Regbzk. Coblenz, besonders bei Niederschelden, Eiserfeld, Gosenbach u. a. a. O. m. im Siegenschen, Regbzk. Arnsberg, im Mannsseld, auf dem Kupserschiefer angeslogen, Regbzk. Merseburg, zu Kammsdorf im Ziegenrücker Kreis, Regbzk. Erfurt, in Schlesien bei Kupserberg, Regbzk. Liegnitz. Weit mehr sindet sich aber gediegen Kupfer in Ungarn zu Libethen, Neusohl, Schmöllnitz, in Cornwall auf Gängen mit Zinnerz, Kupsererzen, bei St. Just, Huel-Unity, auf den schettländischen Inseln, in Norwegen, auf den Faröern, ganz besonders in Schweden zu Fahlun, in Sibirien, Japan, China, in Nordamerika, Connecticut in großen oft 90 Pfd. schweren Massen, nahe der Hudsonsbay, in Canada; in Brasilien, Chile, Mexiko.

Kupferoxydul kommt unter dem Namen Rothkupfererz, cuivre exidé rouge, red copper-ore, in regelmäßigen Oktaëdern, Würfeln, Dodekaëdern vor, auch wohl haarformig (Kupferblüthe), mit gediegnem Kupfer untermischt, auch derb, angeslogen, eingesprengt; Bruch muschlig ins Ebne, seinkörnig, halbdurchsichtig bis undurchsichtig, diamantglänzend, von lebhast cochenillrother Farbe, meist ins Bleigraue übergehend, specis. Gewicht 5,7 bis 6,0; es bricht auf Gängen und Lagern im Ur- und Flözgebirge, mit Gediegeu Kupser, andern Kupsererzen, Schweselkies, Blende. Man sindet es im preuss. Staat zu Rheinbreitenbach, Eiserseld, überhaupt an einigen Stellen im Siegenschen; im sächs. Erzgebirge, Ungarn, besonders in Cornwall, Norwegen, Sibirien, Frankreich bei Chessy unweit Lyon.

[Ziegelerz, Kupserpecherz, cuivre oxidulé ferrifére, tile-ore, ein mehr oder weniger inniges Gemeng von Rothkupserers und Eisenocker, auch wohl aus zersetztem Kupserkies entstanden; kommt derb, niersörmig, traubig, auch als Anslug vor, ist weich, zerreiblich, schimmernd, von ziegelrother ins Röthlichbraune und Grauschwarze übergehender Farbe. Findet sich aus Gängen und Lagern im ältern und Flözgebirge mit Kupser- und Eisenerzen zusammen, so zu Rheinbreitenbach, bei Gosenbach im Siegenschen, zu Kammsdorf; im Nassauschen, in VVürtenberg, Baiern, am Oberharz. — Kupserschwärze, Cuivre oxidé moir, black oxid of copper, höchst wahrscheinlich das Produkt der Zersetzung von Kupserkiesen, findet sich in derben, niersörmigen Massen, häusiger als Ueberzug, Anslug, namentlich auf Kupserkies, von bräunlichschwarzer Farbe, weich, absärbend, begleitet den Kupserkies. Man findet es zu Rheinbreitenbach, Kupserberg in Schlesien, auf dem Oberharz zu Zellersold, Lautentbal, in Ungarn, Cornwall etc.]

Kupferglanz, Kupferglas (Schwefelkupfer), cuivre sulfure, c. vitreux, copper-glance, findet sich in sechsseitigen Säulen, Dodekaëdern, in mannigfaltigen äußern Gestalten, derb, eingesprengt (als Vererzungsmittel von Pflanzentheilen); Bruch unvollkommen muschlig ins Kleinkörnige, metallglänzend, schwärzlichbleigrau ins Stahlgraue (ins Braune, wenn Brauneisenstein eingemengt ist), speeif. Gewicht 5,22 bis 6,83; findet sich im ältern Gebirge auf Gängen mit Kupfer- und Eisenkies, Kupfererzen, Quarz und Kalkspath, auf Lagern von Magneteisen, im bituminösen Mergelschiefer. So im Siegenschen bei Gosenbach, im freien Grund, in Schlesien zu Kupferberg und Rudolstadt, im Mannsfeld, su Kammsdorf; in Ungarn, namentlich in Cornwall, Schottland, Norwegen, Sibirien.

Buntkupfererz, cuivre pyriteus panaché, variegated copper-

ere, (eine Verbindung von Schwefelkupfer mit Schwefeleisen), derh, eingesprengt, Bruch muschlig, zuweilen körnig, metallglänzend, zwischen kupferroth und tombackbraun, blau angelaufen, specif. Gewicht 4,94 bis 5,1, kommt unter denselben Verhältnissen, als der Kupferglanz, mit mancherlei andern Kupfererzen vor, so im Siegenschen bei Eiserfeld, Gosenbach u. a. a. O. in Nestern, welche die Eisensteingänge durchziehen, im Mannsfeld, Schlesien bei Rudolstadt, in Thüringen zu Kammsdorf, bei Saalfeld, im sächs. Erzgebirge, Ungarn, Norwegen Schweden, Corawall, Sibirien, Chile, Peru.

Kupferkies, cuivre pyriteux, pyrite cuivreuse, copper-pyrites, c. orc, (eine Verbindung von Schweselkupser mit höherm Schweseleisen), kommt vor in quadratischen Oktaëdern, Tetraëdern, häufig kuglig, drusig, uierförmig, traubig, knollig, derb und eingesprengt, grob- und kleinkörnig, Bruch ins Muschlige, metallglänzend, messinggelb ins Goldgelbe, seltner ins Stahlgraue, Jusserlich nicht selten in Folge von Zersetzung bunt angelaufen, specif. Gewicht 4,3 bis 4,86. Der Kupferkies ist das häufigste allgemein verbreitete Kupfererz, findet sich auf Lagern und Gängen in den Gebirgsmassen aller Zeiträume, ein gewöhnlicher Begleiter aller Kupfererze, begleitet von Silber-, Eisenerzen, Bleude, Bleiglanz, mit Quarz, Kalk-, Flus- und Schwerspath; im preussischen Staat im Siegenschen bei Eiserfeld, Müsen, Niederschelden, Daaden, im Mannsfelder Kupferschiefer, in Schlesien bei Kupferberg und Rudolstadt, zu Kammsdorf; in Baden, Würtenberg, Nassau, am Oberharz zu Lauterberg, Klausthal; im sächs. Erzgebirge, Thüringen bei Saalfeld, Ungarn, zu Neusohl, Norwegen, namentlich in Schweden zu Fahlun, Riddarhyttan; in Cornwall, Derbyshire, auf der Insel Anglesea, in Irland, Sibirien, in Nordamerika, Peru, Chile, Mexiko.

[Kupferwismutherz, Nadelerz, Silberkupferglanz, reich an Schweselsilber, Bournonit, Schwarzerz, Zinnkies, Polybasit, VVeiss - und Graugültigerz enthalten sämmtlich Schweselkupser, von ihnen später namentlich beim Silber, Spiessglanz.]

Fahlerz, cuivre gris, grey and black copper ore, besteht aus wenigstens 5 bis 6 verschiednen Schweselmetallen, von denen die einen + elektrisch sich verhalten, wie Schweseleisen, S.kupser, S.zink, S.silber, die andern — elektr., wie Schweselspiesglanz und S.arsenik. Es kommt in Tetraëdern, Dodekaëdern und mannigsaltigen andern Formen vor, drusig verbunden, häusiger derb, eingesprengt; Bruch unchen, grob - und kleinkörnig ins Muschlige, metallglänzend, von stahlgrauer, ins Eisenschwarze übergehender Farbe, mitunter bunt angelausen, specis. Gewicht 4,36 bis 4,89. Es sindet sich auf Gängen, weniger häusig auf Lagern, in Gebirgsarten der srühern und spätern Zeiten, im Glimmerschieser, Gneis,

Kalk, Grauwacke, begleitet von Knpfererzen, Eisenkies, Brauneisen-, Spatheisenstein, Blende, Bleiglanz; im preuß. Staat bei Wilnsdorf u. a. a. O. im Siegenschen, im Mannsfelder Kupferschiefer, in Schlesien bei Kupferberg; im Nassauschen bei Dillenburg, am Oberharz zu Klausthal, bei Goslar im Rammelsberg, Andreasberg; in Baden, Sachsen, in Ungarn und Siebenbürgen, in Frankreich bei Markirchen (Marie aux Mines), Spanien, Cornwall, Devonshire, Schottland, Sibirien, Mexiko, Chile, Peru.

Kohlensaures Kupferoxyd, a) Kupferlasur, cuivre carbomaté bleu, azur de cuivre, azure copper-ore, findet sich theils in schiefen rhomboidalen Säulen (rhombischen Ditetraëdern), in Drusen oder
Krystallkugeln vereint, traubig und nierförmig, theils derb, erdig (Bergblau) und eingesprengt; Textur auseinanderlaufend strahlig, Bruch uneben ins unvollkommen Muschlige, halbdurchsichtig bis undurchsichtig,
zwischen Glas- und Perlmutterglanz, das erdige matt; lasurblau, ins
Schwärzlichblaue und Smalteblaue, specif. Gewicht 3,5 bis 3,7. Es findet
sich auf Gängen und Lagern im ältern und neuern Gebirge, im Gneis,
Grauwacke, Kalk- und Sandstein, von Kupfer-, Blei-, Eisenerzen, Galmei, Kobalterz begleitet, ziemlich weit verbreitet; ausgezeichnete Massen
zu Chessy unweit Lyon, im ältern Flözsandstein; in Baden, Nassau, Tyrol, Ungarn, Spanien, Schottland, Cornwall, Sibirien, Chile.

b) Malachit, cuivre carbonaté vert, green copper-ore, kommt blättrig, fasrig (Atlaserz), derb und erdig vor (Berggrün), ersteres ist durchscheinend, perlmutter-seidenglänzend, smaragdgrün ins Gras- und Lauchgrüne, das fasrige zeigt büschelförmig auseinander laufende Strahlen; die derbe Abänderung nierförmig, traubig, knollig, krummschalige Absonderungen, Bruch kleinkörnig ins Muschlige und Splittrige, wenig glänzend; das erdige ist mitunter innig mit Eisenocker gemengt. Malachit findet sich in Gebirgsarten älterer und neuerer Zeit, namentlich in den der Flözzeit angehörigen, auf Gängen und Lagern, von mehrern Kupfererzen, Brauneisenstein begleitet, im preuss. Staat zu Rheinbreitenbach, bei Niederschelden, Niederdielphen im Siegenschen, auch bei Kupferberg in Schlesien; in Baden, Würtenberg, Nassau, am Oberharz bei Zellerseld, Lauterberg, in Thüringen bei Saalseld, Ruhla; in Tyrol, Ungarn, Spanien, Cornwall, Schottland, Norwegen, Schweden, Sibirien, (wo überaus große Massen gefunden worden sind).

[Kupfervitriol, salzs, Kupferoxyd, siehe bei den Kupfersalzen.
Phosphorsaures Kupferoxyd, cuivre phosphaté, Phosphate

of copper, kommt vor in rechtwinkligen Oktaëdern, die zu Drusen verbunden sind, fasrig, derb und erdig, die Krystalle sind halbdurchsichtig, in andern Vorkommnissen undurchsichtig, glasglänzend, smaragd-

grün, ins Gras-, Oliven-, Lauchgrüne übergehend, specif. Gewicht 4,0 bis 4,3. Findet sich in Drusenräumen mit Ziegelers, in Ungarn, im Grauwackengebirge auf Lagern zu Virneberg bei Rheinbreitenbach, zu Mendeberg bei Linz a. Rhein. — Apseniksaures Kupferoxyd, cuivre arseniaté, Arseniate of copper, kommt in verschieden gelärbten, himmelblauen, olivengrünen und smarsgdgrünen Fossilien vor, deren Grundform verschieden, und deren Mischung abweichend; das erstere, Linsenerz, in Cornwall; das zweite, Oliveners, daselbst, auch bei Rheinbreitenbach; das dritte, Kupferglimmer, in Cornwall, Tyrol; siehe unter "Arseniksauren Salzen bei dem Kapitel Arsenik."]

Noch muss in besonderer Beziehung auf die hauptsächlichste Kupsergewinnung des preuse. Stasts des Kupferschiefers, oder bituminösen Mergelschiefers hier gedacht werden. Es ist ein scheinbar gleichartiges Gestein, ein Gemeng von Kalkstein und Thon, mit Erdöl (Bitumen) und verschiednen metallischen Substanzen durchdrungen, als von Gediegen Kupfer, Rothkupfererz, K.kies, K.glanz, Buntk.erz (Fahlerz), kohlens. K.oxyd blau und grün, Eisenkies, Brauneisenocker, Bleiglanz, Speiskobalt, rothen Erdkobalt, Kupfernickel, Gediegen Silber, Blende (Galmei). Das Gefüge ist ausgezeichnet schiefrig, der Bruch uneben feinkörnig ins Splittrige und Muschlige, die Farbe bräunlichgrauschwarz. Der Kupferschiefer enthält nicht selten Fischabdrücke, oft in großer Menge, geht in den über ihn gelagerten Alpenkalkstein (Zechstein) über, zerfällt an der Lust allmälig zu einer schwarzen Erde, die dem Pslanzenwachsthum nachtheilig ist. Er ist stets geschichtet, mitunter sehr regelmäßig zerklüstet; untergeordnete Lager kommen in ihm nicht vor, man findet jedoch rundliche und plattenförmige Partieen Kalk, Gyps, Sandstein eingeschlossen. Der Kupserschiefer gehört dem Flözkalkgebirge an, und bildet ein ausgezeichnetes Glied desselben, ist am Infigsten dem altern Sandstein aufgelagert, liegt auch wohl auf Granit, Porphyr, Granwacke; seine Mächtigkeit beträgt 10 bis 20 Zoll, ist jedoch sehr abwechselnd. Man findet Kupferschiefer im Manusfeld, dem angrenzenden Thüringen, im Saalkreis bei Rothenburg, auf dem thüringer Wald, in Kurhessen. In früherer Zeit ist ein sehr starker Bergbau auf Kupferschiefer in Schlesien, zwischen Schönau, Goldberg und Jauer, getrieben worden, jetzt sind aber die Schiefer so arm, dass sie die Schmelzkosten nicht tragen. — Der Unterschied der armen und reichen Schiefer wird theils an dem farbigen Flimmern im Sonnenschein, theils am dichten Gestige, viel Bitumen, und der meist dunklen Farbe erkannt; im Allgemeinen sind die Schieser aus dem südlichen Theil des Mannsfelds reicher an Kupfer, als die aus dem nördlichen, oben so ist es auch mit dem Silbergehalt, überhaupt ist in der Nähe des Ausgehenden der Silbergehalt überall sehr gering. Ein Fuder Schiefer = 48 Centner, liefert von 40 bis 150, 170, 220 Pfd. Kupfer, an Silber enthält der Centner Kupfer 6, 8, 12, 18, 21, allerhöchstens 24 Loth.

[v. Veltheim über des Verkommen der metallischen Fossilien in der Formation des alten Kalks im Mannsfeld und im Saalkreis, in K. A. f. B. u. H. Bd. 15. S. 89.]

Das Ausbringen des Kupfers muss nach Maassgabe der Erze, welche zu verkütten sind, nothwendig verschieden sein, ob sie das Kupfer mit Schwesel vererzt enthalten, was meistens und sast ausschließlich der Fall ist, oder blos oxydirtes Kupfer, Rothkupfererz und kohlens. Kupferoxyd, welche zu Chessy bei Lyon verschmolzen werden; ferner richtet sich auch das hüttenmännische Verfahren hauptsächlich nach den Beimischungen, namentlich ob ein Gehalt an Silber vorhanden, welcher durch Saigerung oder Amalgamation abgeschieden werden kann, oder nicht, ob Spiessglanz, Zink, Eisen, Arsenik vorhanden, wie in den Fahlerzen, welche häufig mit Bleiglanzen zusammen auf Blei, Silber und Kupfer verschmolzen werden. Endlich bedingt auch noch das große Haufwerk der kupferhaltigen Schiefer eine eigne Behandlung und vermehrte hüttenmännische Operationen. Demnach zerfält das Ausbringen der Kupsererze in 2 Hauptprozesse, I. in die Röst- oder Oxydations- und darauf folgende Reductionsarbeit, II. in die blosse Reductionsarbeit. Die erstere lässt sich in zwei Unterabtheilungen bringen, 1) in die reine Kupserarbeit, welche bei nicht silberhaltigen, oder doch wenigstens sehr unbeträchtlich Silber enthaltenden Kupsererzen stattfindet, und zwar a) in Schachtösen, b) in Flammösen, und 2) in die Silber-Kupserarbeit; wenn die Erze einen Silbergehalt führen, der die Scheidungskosten lohnt, und zwar a) ohne Beimischung von Blei, b) bei gleichzeitigem Vorhandensein von Blei, Spießglanz etc.

#### I. 1) a) Die Kupsergewinnung zu Fahlun in Dalekarlien\*). 3

[Der Fahluner Kupferbergbau verliert sich in die ältesten Zeiten, er erreichte 1650 den höchsten Flor, 81,284 Centner Schwarzkupfer waren verschmolzen und gingen an die Gaarhütten ab; 1687 fanden große Brüche statt, welche den Bergbau bedeutend verringerten, so daß selbst jetzt nur noch 16,000 Centner Kupfer jährlich producirt werden. Vor 100 Jahren waren in und um Fahlun 98 gangbare und 91 öde liegende Schmelzhütten vorhanden, jetzt nur noch gegen 60, von denen nur 18 bis 20 im Betrieb stehen.]

Das Erz, welches hier gefördert wird, ist Kupferkies, er liegt entweder in Schwefelkies, oder in Quarz, weshalb man die dortigen Erze

<sup>\*)</sup> Winkler in E. J. Bd. 3. 8. 265.

in kiesige und in quarzige eintheilt; mituater bricht Bleigianz und Bleude bei, was der Güte des auszubringenden Kupfers nachtheilig ist, auch sind die Kiese nicht ganz frei von Arsenik, Glimmer- und Talkschirfer; Strahlstein, Kalkstein, Granaten machen die Bergart aus. Man findet Erze, welche nur \(\frac{1}{2}\), andere die an 30 Pfd. Kupfer enthalten, durchschnittlich bringt man nicht mehr als 2 bis 2\(\frac{1}{2}\) sus. So arm auch die dortigen Erze sind, so ersetzen doch die günstige Zusammensetzung derselselben und die Wohlfeilheit der Kohlen, was ihnen am Gehalt abgeht.

Die Kupferprozesse zu Fahlun zerfallen 1) in die Erzröstung, 2) Rohoder Suluschmelzen, 3) Steinrüstung, 4) Schwarzkupfermachen; das Gaarmachen geschieht nicht in Fahlun, sondern auf dem Hüttenwerk Avesta.

Das Rösten der Erze hat zum Zweck a) den Kupfergehalt zu concentriren, indem die große Menge des Eisenkieses, welche das Erz enthält, durch Abgabe von Schwefel und schwefliger Sture in schwefels. Eisenoxydul verwandelt wird; und dadurch die Masse sich vermindert, demnach der Gehalt an Kupfer relativ zunimmt, und ein geringerer, aber kupserreicherer, Steinsall erzeugt wird. Jedoch darf die Röstung nie so weit vorschreiten, dass aller Schwesel vertrieben oder oxydirt worden, weil sonst zur Rohsteinbildung die erforderliche Menge nicht vorhanden ware. b) Dadurch, dass eine bedeutende Menge Eisenoxydul vorhanden ist, wird die Verschlackung des Quarzes und der quarzreichen Bergart befördert, und gutartige, leichtflüssige Schlacken, Eisenoxydulsilikat, gebildet; c) Blende und Bleiglanz zerstört und d) die derben Erze mürbe gebrannt. Nicht selten schlägt man Schweselkies und Quarz beim Rohschmelzen zu, wenn die Röstung zu weit vorgeschritten war, wodurch ein frischer Ofengang entsteht, nämlich durch eine zu große Menge von Eisenoxydul.

Das Suluschmelzen geschieht in Schachtöfen von 7,8, bis 11 Fuß Höhs ohne Rast, sie sind fast ganz senkrecht, bei gleichen Längen- und Tiefenmassen, haben 3 Formen neben einander, ein großes weites Gestell mit offner Brust, und einem Vortiegel. Das Schmelzen ist so sehr durch die Beschaffenheit, der Erze erleichtert, daß es von ganz rohen Arbeitern vollbracht werden kann, denn das vorhandne Eisenoxydul und der Quarz bedingen eine leichtstüssige Schlacke, und der wenig eingemischte Kalkstein und Glimmerschieser können keinen Nachtheil verursachen; als Flusmittel schlägt man Schwarzkupferschlacke mit zu.

[Beispiele von Beschickungen und Rohsteinfall, Kohlenverbrauch:

44 Quarzera.

14 Quarzers.

26 Kiesers.

76 Kieserz.

30 Schwarzkupferschlacke.

10 Schwarzkupferschlacke

In 24 Stunden wurden verschmolsen: 13.500 Pra. 19,800 Pra. In 24 Stunden wurden erhalten an Robstein: 1.840 Pfd. 3,450 Pfd. Der Kohlenaufgang betrug für 100 Pfd. Beschickung: 3,1 Kubiksuls. 2,2 Kubikfuls.]

Es wird in 20, 30, 40 Stunden einmal; abgestochen, der Abstich beträgt 25, 48, ja 60 Centner. 100 C. Schmelagut geben durchschnittlich 14 bis 18 C. Rohstein oder Kupferstein, und 65 bis 75 C. vollkommne Schlacke, das Fehlende geht theils in Geschur, theils wird es verblasen, letzter Abgang beträgt gegen 8 % vom Schmelzgut. Die Schlacken läßt man nicht absließen, soudern reisst sie in Scheiben und hebt aie ab, wodurch weniger Stein in ihnen bleibt. - Der Kupfergehalt im Kupferstein beträgt durchschnittlich 8 bis 13%.

#### [Analysen vom Kupferstein:

408	Bergeten.	Desgl.	Johnsen.	Winkler.
Eisen	62,260	60,295	55,85	58,14
Schwefel	26,348	26,074	24,62	26,70
Kapfer	8,320	8,848	12,00	9,81
Blei		Spar	3,96	0,58
Zink	1,230	1,094	2,92	1,44
Kieselerde	0,068	1,780	0,20	1,95
Magnosia	0,440	0,611	<u> </u>	<u> </u>
_	98 868	98 702	99 55	98.62

Es besteht dieser Stein aus einfachem Schweseleisen + & S.eisen + 1 S.kupfer + 1 S.zink (+ 2 S.blei). - Die hiebei fallenden Suluschlacken enthalten in der Hauptsache doppelt kiesels. Eisenoxydul, welches oft schön krystallisirt; der Gehalt an Kieselerde ist von 40 bis 47 8. an Basen, namentlich Eisenoxydul, 53 bis 60 0. Unter den Geschurerzeugnissen sind Eisensauen, künstliche Blende v. a. m.]

Der durch die Suluschmelzung gesallne Kupserstein (Spurstein, Concentrationsstein) wird nun einer mehrmaligen Röstung unterworfen, und zwar unter Schoppen in Stadeln; man giebt 4 bis 5 Feuer, vermehrt die Hitze bei jeder Röstung nur allmälig, um das Ueberrösten zu verhüten, welches nachtheiliger ist, als das zu wenige Rösten. Der ganze Prozess dauert 5 bis 7 Wochen, wobei der Stein 4 bis 5, ja 10% am Gewicht verlieren soll, das Kupfer sich oxydirt, das Eisen in Oxydul und Oxyd verwandelt, der Schwefel theils als schweflige Saure verslüchtigt, theils in Schweselsaure umgebildet hat, welche Metallsalze erzeugt. Der geröstete Stein wird der Schwarzkupferarbeit unterworfen, d. h. reducirt, wodurch aber kein reines

## 274 Schwarzkupfermachen, Analysen der Hüttenprodukte.

Kupfer erhalten wird, sondern sogtnenntes Sehwarskupfer, in Schweden Rohkupfer genannt. Die zu diesem Prozess angewendeten Oosen weichen von denen zum Suluschmelsen darin ab, dass das Gestell durch das Einmauern feuersester Steine enger gemacht wird, so dass die Breite des Schachts 24 bis 28 Zoll, die Tiese gegen 18 Z. beträgt und beide sich nach unten verjüngen; es wird nur eine Form beibehalten, und fibers Auge mit einem Vorheerd geschmolzen und eine Schlackentrisst angelegt. Zuerst lässt man das Geschur vom verigen Schwarzkupserschmelzen niedergehen, sodann giebt man den gerösteten Stein auf, und statt eines Zusatzes von kieselreichen Schlacken, um das Eisenoxydul des Steins zu binden, 10 bis 12 g Kieserz; zu 100 Pfd. Kupferstein werden 4,6 Knbikfuls Kohlen verbraucht, und unter Umständen sogar etwas roher Kupferstein zugesetzt. Alle 30, 40, ja 50 Stunden wird abgestochen, jeder Stich liefert 20 bis 80 und mehr Centner Schwarzkupser, und etwas Lech (Dünnstein), etwa 🕻 von dem Gewicht des Schwarzkupfers; man hat viel Geschurabfälle in Folge der frischen Schmelzung.

Das Fahluner Schwarzkupser enthält an 70, zuweilen aber auch an 90 g und etwas darüber Kupser, es ist reiner als die meisten deutschen Schwarzkupser, Eisen macht die hauptsächlichste Beimischung aus, auch wohl etwas Zink, Blei, Arsenik, Schwesel (Zinn), specis. Gewicht 8,14 bis 8,61.

1

[Dünnstein.	Eisensauen.		Gekrātz.		
Kupfer 57,480	Sefetröm. 49,853	32,880	Kupferoxyd 17,25		
Eisen 17,127 Schwefel 24,150	42,175 6,803	64,820 1,200	Eisenoxydul 75,25 Bleioxyd 2,40		
Zink 0,745	1,147	0,021	Kieselerde 4,00		
99,502	99,978	98,921	Zinn Spur		

98,90.

Der Dünnstein besteht aus einfachem Schweseleisen + ½ S.eisen + ½ S.kupser + ½ S.zink; er ist viel strengsüssiger als der Stein und kann nur mit Mühe nach 15 bis 18 Feuern geröstet werden. Er bildet sich aus den metallischen Salzen des Kupsersteins durch Reduction mit Kohlen, theils aus dem Kupserkies des zugeschlagnen Kieserzes. — Die Schwarzkupse hlacken enthalten nur unbedeutende Quantitäten von chemisch gebu...nem Kupser, allein eingemengte Körner und Dünnstein. Das Geschur besteht hauptsächlich aus Legirungen von Kupser und Eisen, welche besonders durch das Eisenoxyd entstehen, welches der Stein enthielt, dieses reducirt sich, geht ans Kupser über, und bil zet Sauen.]

Das Schwarzkupfer wird in Stücken von 1 Elle 4 Zoll Länge, 15 Z. Breite, 7 Z. Höhe nach der Gaarhütte Avesta transportirt, und hier in

#### Gaarmachen in Schweden. - Engl. Kupfarhüttenprozess. 275

kleinen Gaarheerden gar gemacht, die 40 Ctr. finsen, aber auch weniger; der Wind sticht unter einem Winkel von etwa 40° gegen die Metallfläche, der Kohlenverbrauch ist wegen der Reinheit der Schwarzkupfer gering, auf 100 Pfd. 6 Kubikfus; in 1 Stunde werden 400 Pfd. Schwarzkupfer gaar gemacht. Der Abbrand beträgt dabei 12, 15 bis 18%. Das Gekrätz, welches bei dem Gaaren von der Metallfläche abgezogen wird, (siehe oben), wird besonders umgeschmolzen. Das in Scheiben gerisne \*) Rosetten- oder Gaarkupfer wird zum Behuf der weitern Verarbeitung unter Walzwerken und Hämmern nochmals umgeschmolzen. — Nach einem im Großen angestellten Probeschmelzen betrug der gesammte Kupferverlust 23,3 % von dem probemäßigen Gehalt.

[Ein ähnlicher Prozess findet in Niederschlesien auf der Rudolstädter Kupserhütte statt, wo Kupserkies verschmolzen wird. Die Stuferze werden mit den Schliechen, welche man zu dem Ende mit Kalkbrei mengt und aus diesem Teig Stücke sormt, zusammen geröstet, und über einen 4 Fuss hohen Krummosen bei Coaks verschmolzen. Es fällt hiebei Kupserstein, welcher nach mehrmaligem Römm und Schmelzen Schwarzkupser und Spurstein liesert, ersteres wird auf kleinen Gaarheerden gaar gemacht; der Spurstein, welcher 66% und kupser enthält, mit dem Ruhstein zusammen geröstet und verschmolzen. Die jährliche Produktion beträgt 300 bis 350 Centuer. — Desgleichen zu Lauterberg im Oberharz, wo Kupserkies, Malachit bricht; die Produktion ist sehr gering, 1833 wurden nur 100 Centuer ausgebracht.]

#### I. 1) b. Ueber die Kupserproduktion Britanniena \*\*).

Die Kupferminen Britanniens finden sich einerseits im Ur- und Uebergangsgebirge ältester Formation, im Granit, Thonschiefer, häufig auch Talkund Serpentingestein: so in Cornwals, Devonshire, auf der Insel Anglesea,
im Norden von Wals, in Westmoreland, Lancashire und Cumberland, im
südwestlichen Theil von Schottland, der Insel Man, und im südüstlichen
Theil von Irland. Aus diesen Gebirgsmassen wird der größte Theil
der englischen Kupferproduktion entnommen; das Erz findet sich seltner
auf Lagern, weit häufiger auf Gängen. Andrerseits kommt auch im
Uebergangskalkstein Kupfererz vor, so zu Ecton in Staffordshire, bei
Alston-moore in Cumberland.

<sup>\*)</sup> Ueber das technische dieses Prozesses siehe unten bei dem Manusfelder Kupferprozefs.

<sup>\*\*)</sup> Nach Dufrenoy und Beaumont in den A, d, M. Tom. 9, psg. 827. T. 10. pag. 401. Tom. 11. pag. 207, in K, A, f, B, u, H, Bd, 13, S. 144. — Frère Jean A. d, M. Tom. 13. pag. 229. — Coste und Perdonnet daselbst II, série Tom. 6. p. 12. — Vivian in K, A, etc. Bd, S. S. 160.

[Die Förderung an Kupfererzen betrug 1828 in Cornwals allein 139,366 Tonnen zu 75 g Kupfergebalt, oder über 25 Millionen preufe Contror! 1826 lieferten Englands Gruben 128,459 Tonnes Res zu 75 g Gehalt.]

Die Ausbereitung der Kupsererne in Cornwals besteht theils in der Klaubarbeit, Handstampsen mit Schlägeln, Siebsetzen und Waschen, theils im Zerquetschen zwischen Quetachwalzen\*), erusking-mackine, mackine à broyer, Pochen unter Pochstempela und Waschen auf Heerden. In Südwals liegen an 20 Kupserhütten von Neath bis Swansea an der Küste, welche die Erze von Cornwals, welches keine Steinkohlengruben besitzt, den andern Theilen Englands, von Irland zum Verschmelzen durch Seetransport erhalten; ausserdem sind noch Kupserhütten auf der Insel Anglesea und in Stafferdehire. Die zum Hüttenbetrieb, zum Rösten und Sehmelzen angewendsten Oesen sind Flammösen, sie unterscheiden sieh durch verschiedne Macke und Zahl von Thüren, die sie haben; man unterscheidet Rostösen, Schmelzösen, Gaarösen und Glühösen.

Das Rösten des Kupfererzes, welches aus Kupferkies, gemengt mit Schweselkies, nicht selten auch mit ein wenig Zinnkies und Arsenikkies besteht, und im Durchschnitt 718 Kupfer enthält, geschicht, nachdem die Kiesposten mit einander nach Maalsgabe ihrer Reichhaltigkeit gattirt worden, in Ristöfen, calcining furnace, calciner, fourneau de grillage, siehe Tafel XI Fig. 9 und 10, deren Heerd eine ziemlich ovale Form hat, 17 bis 19 Fuse englich lang, 14 bis 16 F. breit, mit einem flachen Gewölbe überspannt, in welchem 2 Löcher sich befinden, um vermittelst Trichter das Erz einzuschütten. Der Feuerheerd hat 43 bis 5 F. Länge bei 3 F. Breite, an der einen Ecke des Ofens ist der Schornstein angelegt, von 20 bis 24 F. Höhe. An jeder Längenseite des Ofens befinden sich 2 Thüren, durch welche das eingeschüttete Erz ausgebreitet und gewendet werden kann. Eine Röstpost beträgt 31 bis 4 Tonnen = 64 bis 79 Centner preuss., alle Stunden wird das Erz gewendet; meistens ist binnen 12 Stunden die Operation vollendet, dann läset man das Erz durch 4 Oeffnungen der Heerdsohle in den Raum unter dem Gewölbe fallen. Das geröstete Erz hat keinen beträchtlichen Gewichtsverlust erlitten, indem der aufgenommene Sauerstoff ungefihr eben so viel beträgt, als der abgeröstete Schwesel und Arsenik; es erscheint

Das geröstete Erz wird umgeschmolzen. Der Schmelzosen, melting furnace, f. de fusion, siehe Fig. 11 und 12, ist auch eisermig, aber be-

<sup>\*)</sup> Coste und Perdonnet a. a. O. pag. 13. Planch. I. Fig. 9.

trächtlich kleiner. 11 bis 11\} F. lang. 7\} bis 8 F. hreit, dagegen ht der Feuerheerd verhältnifsmäßig weit größer. 3\} bis 4 F. lang. und 3 his 3\} F. hreit. Durch eine Orffnung im Gewölbe kann mittelst eines Trüchters der Ofen grfüllt werden; eine Thür, der Feuerbrücke gegenäher, im der Näbe des Schornsteins, dient um das Erz zu bearbeiten, Schlacken abzuziehen, eine zweite, an der Seite, dient nur um die Heerdschle zu reinigen, Reparaturen vorzunehmen, ist sonst stets veruchlossen. Unter dieser ist der Abstich für die geflaßene Stainmasse, welche in eine mit Wasser gefüllte Grube abgestochen wird, auf derem Boden ein einemmer Kessel sich befindet, um die in kleine Körner im Wasser zurappringende Masse des Kupfersteins aufzusammeln. Man hat auch wohl Oefen mit 3 Etagen, deren unterste zum Schmelzen des in den beiden oberm abgerüsteten Erzes dient, welches durch angebrachte (Deffnungen im den Gewölben von dem obersten Heerd auf den untern, von diesem aber auf die Sohle des Schmelzofens fallen kann.

[Beschreibung des Kupferröst- und Schmeltosens zu Swanses, welche auf Tasel XI in den Figuren 9—12 dargestellt sind. Fig. 9 Längendurchsechmitt des Röstosens nach der punktirten Linie AB in Fig. 10 dem Grundriss des Osens- a Heitsthür, b Rost, e Feuerbücke, d Schornstein, e, e Arbeitsössungen zu beiden Seiten, s, s gusseiserne Trichter, g. 6 Oessungen im Osengewölbe, h Heerdsohle, i, i Lücher in derselben, k ein gewölbter Raum unter dem Heerd.

Fig. 11 ein Längendurchschnitt des Schmelzosens nach der punktirten Linie AB in Fig. 12 dem Grundriss des Osens. a Heitsthür, b Rost, e Feuerbrücke, d Schorustein, e Seitenössung, f Arbeitsthür, g Abstichloch, h eiserne Rinne, welche nach einer mit Wasser gefüllten Grube führt.]

Beim Schmelzen des gerösteten Erzes werden Schlacken vom Steinschmelzen, auch wohl, nach der Beschaffenheit der Erze, Kalk, Sand, Flußspath zugeschlagen, und das Erz in Fluß gebracht, die Schlacken abgezogen, darauf eine zweite Portion geröstetes Ern aufgegeben, gleichfalls eingeschmolzen, so noch ein- und zweimal, bis eine gehörige Menge geschmolzen Steins vorhanden ist, dann wird abgestochen, und der Stein in Wasser granulirt, course metal, metal brut. Diejenigen Schlacken, welche Stein eingemengt enthalten, werden ausgehalten und wieder zugeschlagen, die übrigen über die Halden gestürzt; man formt jedoch auch Schlackensteine, die man bei Bauten benutzt. Der erhaltne Kupferstein enthält im Durchschuitt 33 kupfer, außer dem Schwescl, Eisen: Binnen 24 Stunden wird der Osen 5mal geladen, jede Schmelzpost beträgt 1½ Tonne oder 29½ Centner gerüstetes Erz.

## 278 Steinschmelzen, Erzeugung v. Concentrationest., Schwarzkupfer.

Der granulirte Stein wird geröstet, welche Operation in demselben Ofen vollbracht wird, in welchem das Ers gerüstet wurde, unter stetem Wenden des Steins und langsam verstärktem Feuer, um das Zusammenschmelzen zu verhindern; der Röstprozess dauert für 3 bis 34 Tonnen 24 Stunden. Hierauf wird der geröstete Stein unter Zusatz von kupferoxydhaltenden Schlacken von dem Raffinirprozess geschmolzen, deren Oxyd durch den Schwesel des Kupfersteins, unter Bildung von schwesliger Saure, reducirt wird; sollte aber der Stein überröstet sein, so setzt man auch etwas ungerösteten hinzu. Während des Schmelzens werden die Schlacken abgezogen, sie bestehen aus 50 g Kieselerde, 34 g Eisenoxydul, 0,5 Kupferoxyd, (Zinnoxyd, Kalk, Thonerde, Magnesia). Das geschmolzne Produkt, der Coucentrationsstein, wird in die mit Wasser gestillte Grube abgestochen, und beisst im gekörnten Zustand Ane metal, metal fin, in Blocken blue metal, metal bleu, er ist hellgrau von Farbe, bräunlich angelaufen, enthält 60 % Kupfer; die Schmelzpost beträgt 1 Tonne oder 19% Centner, die Schmelzzeit 5 bis 6 Stunden.

Der Concentrationsstein wird darauf auf dieselbe Weise geröstet, wie der Kupserstein, 3 Tonnen = 59 Centner auf einmal, welche in 24 Stunden abgeröstet sind, darauf geschmolzen, wie das erstemal; das Produkt heisst Schwarzkupfer \*), coarse copper, cuivre brut, c. noir, welches 70 bis 80% reines K. enthält, man gießt es in Gussformen, um es dann zu rösten. Die gefallnen Schlacken enthalten viel Kupfer, sie werden deshalb beim Schmelzen des gerösteten Steins zugesetzt. Nicht auf allen Kupferhütten wird der Concentrationsstein geröstet und geschmolzen, und das gefallne Schwarzkupfer geröstet, sondern man pflegt den Concentrationsstein sogleich diesem Prozess zu unterwersen. Das Rösten, roasting, rotiosage, geschieht in einem von den gewöhnlichen Röstöfen verschiednen Ofen, indem nämlich ein steter Luststrom durch seitwärts angebrachte, nahe bei der Feuerbrücke gelegene, Kanäle über das glübende Schwarzkupfer binstreicht. Man setzt die Gusstücke auf der Heerdsohle auf, gewöhnlich 11 bis 11 Tonne = 25 bis 30 Centner, und läset das Glühseuer 12 bis 24 Stunden lang wirken, je nach der größern oder geringern Unreinheit des Kupfers; die Hitze darf anlangs nicht bis zum Schmelzen gehen, nur gegen das Ende wird sie gesteigert. Durch diese Röstung wird der Schwesel, die flüchtigen Metalle verbrannt und verflüchtigt, das Eisen und andere nicht so flüchtige Metalle oxydirt; es bilden sich hiebei wenig Schlacken, allein sie enthalten

<sup>\*)</sup> Nach der deutschen hüttenmännischen Terminologie würde dieses Produkt nur zweiter Concentrationsstein zu nennen sein.

viel Kupferoxyd und selbst metallisches Kupfer. Das geröstete Metall wird in Sandformen abgestochen, und heißst Blasenkupfer, blistered copper\*), eutere ampoulé, weil dasselbe schwarze Blasen auf der Oberfläche zeigt und selbst im Innern blasig ist. An einigen Orten, wo es die Beschaffenheit der Erze nöthig macht, wird dieser Röstprozess mehrmals wiederholt.

Nun folgt der letzte Prozess, das Gaarmachen der Schwarzkupfer, refining or thoughening, raffinage de cuivre; hiezu dient ein Flammofen, welcher von den Schmelzösen nur wenig abweicht, insosern nämlich die Soble des Heerdes nach der Arbeitsthür am entgegengesetzten Ende des Ofens zu geneigt ist, statt nach der Seite, um von dort ans das Gaarkupfer aus einem angebrachten Sampf auskellen zu können. Die Sohle ist aus Sand gefertigt, das Gewölbe weniger flach, man setzt die Gusstücke vom vorigen Prozess auf der Heerdsohle auf, und giebt zu Anfang mässige Hitze, verstärkt sie aber allmählig so weit, dass nach 6 Stunden das Kupfer geschmolzen ist; die wenigen Schlacken werden abgezogen, sie sind roth, schwer und enthalten viel Kupferoxydul. Zeigt sich nun das Kupfer zum Gaarmachen nach genommener Probe geeignet, welches aus dem Bruch des Kupfers, der Hitze des Ofens erkannt wird, so wird die Obersläche des Metalls mit Holzkohlenlösche bedeckt, sodann Birkenstangen hineingehalten, wodurch ein starkes Aufkochen stattfindet, eine hestige Gasentwickelung, das Schäumen, poling; diese Operation wird, während von Zeit zu Zeit Kohlenlüsche ausgegeben wird, so lange fortgesetzt, bis nach genommenen Proben der Gaarmacher sich überzengt hat, dass die Gaare eingetreten sei. Das Korn muss immer feiner werden, geschlossen sein, die Farbe lichtroth, Seidenglanz auf der Bruchfläche sich zeigen, es mus völlig hämmerbar sein, weich ohne Kantenrisse. Alsdann wird zum Ausschöpfen geschritten, wozu eiserne mit Thon bekleidete Kellen dienen, das Kupfer in eiserne Formen gegossen, deren Größe variabel, meist 18 Zoll lang, 12 Z. breit, die Gußstücke 2 bis 24 Z. dick. Der ganze Prozess dauert an 20 Stunden, in den ersten 6 Stunden findet eigentlich noch ein Rösten statt, 4 Stunden später tritt erst der für das Gaarmachen geeignete Zeitpunkt ein; das Gaarmachen dauert dann eigentlich nur 4 Stunden; die Schmelzpost beträgt 3 bis 5 Tonnen, 60 bis 97} Centner, die Quantität an raffinirtem Kupfer, welches wöchentlich zu Haford gewonnen wird, 40 bis 50 Tonnen!

Der Prozess des Gaarmachens ist sehr schwierig, es gehört viele

<sup>\*)</sup> Dieses Frodukt wird nach der deutschen hüttenmännischen Terminologie eigentlich Schwarzkupfer zu neunen sein.

Aufmerkeamkeit und Uehung dezu, den rechten Zeitpunkt zu erkennen, wenn die Gaare eingetreten ist. Leicht wird das Kupfer übergaar, wenn es zu lange mit den Holzstangen in Berührung war, es bekommt dann eine hellgelblichrothe Farbe und fasrige Structur; es muss dann sogleich von der Kohlenlösche befreit und einem Lukstrom ausgesetzt werden, indem man die seitliche Thür öffnet, um ihm die Hammerbarkeit wieder zu ertheilen. Hieraus müchte man den Schlus ziehen: dass das Kupser vor erlangter Gaare noch etwas Oxyd in sich habe, beim Aufkochen diesen Sauerstoffantheil verliere, welcher dem Kupfer die Dehnbarkeit entzieht; dass das übergaare Kupfer etwas Kohlenstoff gebunden enthalten dürfe, welcher demselben Sprödigkeit ertheilt. Uebergaares K. oxydirt sich nur sehr langsam an der Oberfläche, wahrscheinlich weil der Gehalt an Kohlenstoff das Kupfer schützt. Wenn das K. sehr schwer gaart, setzt man wohl einige Pfd. Blei hinzu, welches als Reinigungsmittel dient, denn indem es sich selbst oxydirt, befördert es die Oxydation der fremden das Kupfer verunreinigenden Metalle; dabei muss das Metall stots umgerührt werden, damit viel Oberfläche der Lust dargeboten wird, sonst verbindet sich ein Theil Blei mit dem K., wodurch dieses zum Walzen weniger geeignet ist, die Flächen ein schlechtes Ansehen bekommen, und sich vom Glühspan nicht gut reinigen lassen. Solches Kupfer ist zu gold- und silberplattirten Draht gar nicht anwendbar, denn es reifst fortwährend; selbst 1000 Blei bringt diese böse Wirkung hervor.

[Soll das Kupfer sur Messingfahrikation dienen, so wird es granulirt, in Wasser gogossen, wodurch es in Granalien verwandelt wird; gielst man es in heilses VV., so fallen die Granalien rund aus, bean skot, cuivre en grains, gielst man es aber in flielsendes kaltes VV., so sind sie sachig, foathered shot, cuivre en plumes. Kupfer, welches nach Ostindien ausgeführt wird, wird in kleine Zaine von 6 Zoll Länge gegosacu, welche \(\frac{1}{2}\) Pfd. wiegen, es wird gleich nach dem Erstarren in kaltem Wasser abgelüscht, wodurch die Zaine eine schön rothe Oberfläche von oxydulirtem Kupfer erhalten, man nennt solches K. Japanisches.]

Soll das Gaarkupser gewalzt werden, so werden die Gusstücke in einem Glühosen glühend gemacht und sodann unter 3 Fus langen 15 Zoll starken Walzen wie gewöhnlich ausgewalzt, währenddem aber einigemal in dem Glühosen ausgeglüht, um das Kupser dehnbar zu erhalten. Die dazu gebräu hlichen Blechglühösen sind 12 bis 15 F. lang, 5 F. breit, die Bleche liegen auf eisernen Balken, die parallel mit den längern Seiten des Osens auf dem Heerd liegen; die Bleche sind durch Abschnitzel zur bessern Vertheilung der Hitze unter einander getrennt. Um die Oxydhaut von der Obersläche zu entsernen, steckt man die gewalz-

ten Bleche in eine Grube, welche faulenden Urin enthält, dessen Ammoniak das Oxyd auflöst, darauf werden sie schwach geglübt, mit Holz abgerieben, heiß gemacht, in Wasser abgelöscht, und kalt durch die Walzen gelassen, um sie zu richten. — Das hiebei abfallende Oxyd wird bei den Schmelzprozessen wieder zu gute gemacht.

[ Die Umgegend der Kupferhütten hat von dem Rauch der Röstöfen viel zu leiden, dessen ätzende Wirkungen die Vegetation in einem Umkreis von mehrern hundert Klastern um jedes Hüttenwerk zerstören, und in bedeutenden Fernen belästigen. Der Hüttenrauch besteht theils aus den durchs Verbrennen von Steinkohlen erzeugten Gasen, theils aus dem Kupferrauch, copper smoke, welcher aus schwesligs. Gas, Dämpsen von Schweselsäure, Arsenik, arseniger Säure, Flussäure und aus mechanisch fortgerissnen Substanzen, Erz- und Kupsertheilen besteht. Die schädlichen Wirkungen gaben oft zu Entschädigungsklagen Gelegenheit, wodurch die Hüttenbesitzer genothigt wurden, auf Mittel zu sinnen, die Dampse zu verdichten und unschädlich zu machen. Im Jahr 1810 stellte Vivian den ersten Versuch an, allein durch blos mechanische Mittel liess sich der Zweck nicht erreichen; 1821 versuchte er mittelst Wasser die Dämpse absorbiren zu lassen. Zu dem Ende wurde ein großer unterirdischer Kanal unter dem Hüttengebäude augelegt, welcher, noch 300 Fuss ausserhalb verlängert, in einen 100 F. hohen Schornstein ausmündete. Zwischem dem Hüttengebäude und letzterm wurde der Kanal durch 2 große Kammern unterbrochen, welche mit Scheidewänden versehen, um dem Rauch einen Aufenthalt zu verursachen, der geeignet, durch von oben in Tropfen gleich einem Regen cinfallendes Wasser die Absorption des erstern zu erleichtern; Regenkammern, rain chambers, chambres à pluie. Der Rauch nieht durch dieselben im Zickzack hin und her, nicht auf und nieder, während durch oben angebrachte Wasserbehälter mit kupsernen Bodenplatten, die auf den Quadratfus 250 Löcher, von 16 Zoll Durchmesser, haben, das Wasser hineinströmt. Allein der Zug der Schmelzösen war durch diese Einrichtung beträchtlich vermindert, weshalb man ihnen außerdem , noch einige Schornsteine geben musste, was bei der Qualität des Rauchs aus denselben keine Nachtheile erzeugte; aber auch bei den Röstöfen war der Zug, dorch die bedeutende Abkühlung des Rauchs durch das Regenbad, vermindert, weshalb man unmittelbar an den hohen Schornstein einen eignen Schmelzosen anzulegen genöthigt war, um dadurch die Lust in demselben gehörig zu erhitzen und den Zug zu bethätigen; vergleiche das über Zug I. Seite 87 gesagte. Der Ersolg war im höchsten Grade genügend. Man fand im VVasser arsenige Säure, Arsenikaaure, Schweselsaure, schweslige S., Flussaure, ausserdem condensirten Arsenik-, Metall- und Erzstaub; der aus dem Schornstein entweichende Rauch enthielt nur noch etwa 1/8 an schwefligsaurem Gas von der anfänglichen Menge. Alle andern Versuche mit Kalk, glühenden Kohlen,

### 282 Englands Kupferproduktion. Manusfelder K.schmeliproze/s.

siedenden VVasserdämpfen die Condensation zu bewirken, batten nicht deuselben günstigen Erfolg.

Kupserproduktion in Grossbritannien.					
Jahre.	•	Erz.	Gaarkupfer.		
	Tonnen.	Preuls. Centu.	Tonnen.	Preuls. Centn.	
1771 - 1781	28185	553525	3380	66380	
81 — 91	32854	654220	4123	809713	
91 - 1801	48034	943340	4083	80186	
1801 11	67533	1,326281	6060	1190125	
'Jl — 16	78237	1,536497	7181	141028	
16	83058	1,631176	7045	138356\	
17	75016	1,488951	6608	1297745	
18	80525	1,581431	6714	131856	
19	92234	1,811364	7214	141675*	
20	92672	1,819986	7364	144612}	
21	98803	1,940392	8163	160313}	
22	106723	2,095933	9331	183251	
26	128459	3,297113			
27		-	12381	243150}	
28	153600 °)	3,942400	12088 *)	237396\.	

Zu dieser letzten Menge von Gaarkupfer im Jahr 1828 lieferte Cornwals allein 9921, Anglesea 730, Irland 714 Tonnen \*\*).]

#### I. 2) a. Der Mannsselder Kupferhättenprozess \*\*\*).

Bereits vorn Seite 270 ist angeführt worden, dass der bituminöse Mergelschiefer, Kupserschiefer, für den preus. Staat das wichtigste Kupser enthaltende und liesernde Fossil ist, da Kupserkies und Fahlerz nur wenig brechen. Die Kupserhütten liegen theils und hauptsächlich in der ehemaligen Graßschast Mannsseld, und zwar im Mannsselder Gebirgsund Seekreis, theils auch im Kreis Sangerhausen, Regbzk. Merseburg; die Kupserkammerhütte bei Hettstädt, die 3 Hütten zu Eisleben, Leimbach, Burgörner, bei Mannsseld, Friedeburg, Sangerhausen (seit 1823 ist die Schmelzhütte bei Rothenburg eingegangen, dagegen sind Walz- und Hammerwerke daselbst vorhanden).

Die Kupferschiefer werden zuerst gebrannt; dies geschieht in groisen mit Reisholz aufgeschichteten Haufen von 1800 bis 2400 Centnern, zu welchem Behuf die an Bitamen reichen mit den schwerer zu bren-

<sup>\*)</sup> Ungefähr. \*\*) Taylor Records of Mining, Part I. pag. 171 etc. \*\*\*) Lampadius a. a. O. Theil 2. Bd. 2. S. 161 u. f. Supplemente Bd. 1. S. 37. Bd. 2. S. 208. Manes in den A. d. M. T. 9. p. 1. Berthier Analysen einiger mannsfelder Hüttenprodukte, in den A. d. M. a. a. O. p. 63. in K. A. f. B. u. H. Bd. 11. S. 418.

nenden vermengt werden. Der Hausen ist 3 Ellen hoch, brennt 12 bis 14, und bei regnerischem Wetter an 20 Wochen; hiedurch wird das Bitumen zerstört, der enthaltne Schwesel zum kleinsten Theil als schweselige Säure entwickelt, die Metalle zum Theil oxydirt, namentlich Eisen, welches für die Schlackenbildung sehr erwünscht ist. Durchs Brennen nimmt auch das Volum ab, etwa um 15, das Gewicht um 1, das Gefüge ist mürber, die Farbe schmutzig gelbgrau. Die Schmelzösen sind Halbhohösen von 14 bis 18 Fuss Höhe, das Brennmaterial besteht theils in Holzkohlen, theils in Coaks, und zwar zum Theil aus Schlesien, zum Theil vom berliner Gaswerk. Zeither bestand das Gebläse in hölzernen Blasehälgen, in neuester Zeit hat man aber angesangen, und besonders wegen der Coaks, Cylindergebläse auszurichten; das auf Tasel VIII Fig. 5 gezeichnete ist für eine Eisleber Hütte gebaut.

[Beschreibung des auf Tasel XI in den Figuren 5 bis 8 dargestellten Kupserschieferschmelzosens mit Rast auf der Kupserkammerhütte bei Hettstädt. Fig. 5 senkrechter Durchschnitt durch die Form nach der punktirten Linie AB in Fig. 7; Fig. 6 senkrechter Durchschnitt nach der punktirten Linie CD in Fig. 8. — a der Osenschacht, b die Rast, c, c die Formen, d der Sohlstein, welcher nach der Vorwand eine Neigung von 3 Zoll hat, e, e etc. Futtermauern aus seuersestem Ziegelsteinen, s, f etc. Füllungsmauern aus Bruchsteinen ausgesührt, g, g eine die VVärme wenig leitende Masse; h, h die beiden Augen, durch welche abwechselnd das Produkt des Schmelzprozesses in die Vorheerde i, i absließet. Unter der Osensohle ist Lehm sest eingestampst, der Vorheerd besindet sich in Gestübbemasse; k Abzucht. Fig. 7 horizontaler Durchschnitt des Osens durch das Auge nach der punktirten Linie EF in Fig. 5; Fig. 8 horizontaler Durchschnitt des Osenschachts durch die Formen nach der punktirten Linie GH in Fig. 5 und 6.]

Die Schieser werden nach ihren vorwaltenden Bestandtheilen gattirt, als kalk-, thon-, eiseureiche S., wodurch die Schlackenbildung wesentlich erleichtert wird. Man pflegt z. B. eine Schmelzpost aus 20 Ctr. eisenhaltigen, 14 C. kalkreichen, 6 C. thonigen S. mit 3 C. Flusspath, 3 C. reichen Schlacken vom Kupfersteinschmelzen oder Kupfermachen, und sonstigen Absällen vermengt, zu bilden. Man schmelzt mit einer Nase und läst sie 6 bis 8 Zoll lang sich bilden, wodurch der Schmelzpunkt mehr nach der Mitte gerückt wird; in 15 Stunden werden 1 Fuder, oder 48 Centner, jener Beschickung verschmolzen, und dabei 4 bis 5 Centner Kupferstein, matte brute de cuivre, welcher im C. 30 bis 40 Pfd. Kupfer und 2 bis 4 Loth Silber enthält, und eine große Menge Schlacken erhalten, welche ost nur in 10 C. 1 Pfd. Kupfer und eine Spur Silber enthalten. Der erstere besteht aus Schweselkupfer, S.eisen, S.silber, S.zink, (Arsenikkobalt, A.nickel); über demselben sammeln sich

die Schiefer- oder Glasschlacken, welche von Zeit zu Zeit von der Oberfläche der Vortiegel abgezogen und theils zur Verfertigung von Schlackensteinen gebraucht werden, indem man sie in gusseiserne Formkästen eindrückt, oder zum Erwärmen von Stuben, zum Kochen von Speisen von den armen Landleuten der Umgegend, die sie auf Karren holen und ziemlich weit fortfahren, theils werden sie über die Halde gestürzt. Als Zuschlag zum Rohschmelzen wendet man sie nicht viel an, sondern die von der Kupferarbeit, welche reicher au Metall sind, aber wohl beim Schwarzkupserschmelzen. Es setzen sich auch Eisensauen an, Schwiel und Gestübbestein.

Der erhaltne Kupferstein wird nun zerschlagen und dreimal in gemauerten Röststadeln zu 60 Centner mit Reisholz und Kohlen gerüstet, nach jedem Rösten gewendet, wozu etwa 4 Wochen Zeit gehören; hiebei entweicht etwas schweflige Säure, das Schwefelkupfer geht in schwefligs. Oxydul und nach und nach in schwefels. Oxydul und Oxyd über, das Schwefeleisen in ein schwefels. Salz, so auch Zink, Kobalt, Nickel. Der dreimal gerüstete Stein, Spurrost, wird über denselben Schachtosen mit einem Zuschlag von Schlacken verschmolzen, und liesert den Spurstein, oder Concentrationsstein, matte concentrée; der Prozess heisst das Spuren, oder-die Concentrationsarbeit. In 24 Stunden werden 30 bis 40 Centner Spurrost durchgeschmolzen, und von 1 C. an 48 bis 60 Pfd. Spurstein erhalten, die Schlacke zum Schieferschmelzen als Zuschlag verwendet. Der Spurstein enthält einige 50 bis 60 Pfd. Kupfer mit Schwefel, Schwefeleisen, S.silber verbunden, und zwar das einfache S.eisen + Halb S.eisen und Halb S.kupfer. Der Spurstein wird nun, zugleich mit dem bei vorgängigen Schmelzungen erhaltnen Dünnstein, (von diesem siehe weiter unten) 6mal geröstet, und zwar 60 Centner auf einmal, mit Holzkohlen und Reisholz; dieser Prozess erfordert 7 bis 8 Wochen Zeit. Der zum sechstenmal geröstete heisst Gaarrost, er hat eine dem Rothkupferers ganz gleiche Farbe, bleigrau ins Cochenillrothe, einen körnigen Bruch, enthält auch wohl schon etwas metallisches Kupfer, und wird nun zu Schwarzkupfer verschinolzen, das Kupfermachen. Allein bevor dies geschieht, gewinnt man aus dem gerösteten Spurstein (und Dünnstein) nach jedem Feuer durchs Ablaugen in drei terrassenartig übereinander gestellten Kästen, welche 25 bis 30 C. fassen, Kupservitriollauge, welche in bleiernen Siedepsannen concentrirt, geklärt und in kupfernen Krystallisirgefäßen krystallisirt wird; (siehe weiter unten beim schwesels. Kupseroxyd).

Die abgelaugten Gaarröste werden dann mit ½ bis ½ abgelaugtem Dünnsteinrost und ¼ bis ½ Schieferschlacken bei Holzkohlen oder Coaks in 24 Stunden zu 60 bis 80 Centnern jener Beschickung durchgesetzt. Das Produkt ist Schwarzkupfer, euiere noir, und zwar ungeführ 2 des Gewichts, auch etwas mehr, und 2 Dünnstein, matte minee. Das Schwarzkupfer enthält im Centner zu 114 Pfd. 12 bis 13, auch wohl 18 bis 20 Loth Silber, und 110 Pfd. Gaarkupfer, ist also reichhaltig; der Dünnstein besteht aus 60 bis 70 % Kupfer mit Schwefel, Schwefeleisen und Arsenik verbunden (von gleicher Mischung als der Spurstein), weshalb er auch 3mal geröstet der Kupferarbeit zu ½ bis ½ zugegeben wird. Das Schwarzkupfer findet man beim Abstechen zu unterst im Tiegel, darüber den Dünnstein, zu oberst die Stein- oder Kupferschlacke, welche beim Schieferschmelzen zugeschlagen wird. Sind die Schlacken entsent, hat sich der Tiegel gehörig gefüllt, so wird das Auge geschlossen, der Dünnstein in Scheiben gerissen, d. h. die Oberstäche abgekühlt und dann die erstarrte Kruste von ½ bis ½ Zoll Stärke abgezogen, ebenso auch das Schwarzkupser.

#### [ Nach Berthier enthielt

Schwarzkupfer. Dü	innstei	in. Kupferschlacke.	٠.	Eisensau	co. K	pf.stein **).
Kupfer. 95,45 *)	59,8	Kieselerde 33	3,6	Eisen	89,4	13,2
Eisen 3,50	15,8	Eisenoxydul 51	1,5	Kopfer	2,0	58,6
Schwefel 0,56	22,6	Thonerde 5	5,6	Schwefel	1,8	23,2
Silber 0,49	98,2	Kalk 5	5,0	Kobalt	7,8	95,0***).]
100,00		Kupferoxydul 3	3,0		101,0	
		98	5.7			

Der Dünnstein wird theils für sich, meist aber mit dem Spurstein zusammen geröstet, und erhält daun eben so viele Röstseuer, wird auch auf Vitriol benutzt, und gleich dem erstern auf Schwarzkupser verschmolzen. Das silherhaltige Schwarzkupser wird, wenn der Silbergehalt die Saigerkosten trägt, gesaigert, d. h. entsilbert, hiezu sind wenigstens 9 Loth im Centner von 114 Pfd. ersorderlich; das Sangerhauser Schwarzkupser enthält aber nur 7 bis 8 Loth, folglich wird es nicht gesaigert, wodurch jährlich 470 bis 500 Mark Silber weniger ausgebracht werden. Allein dadurch wird auch jenes Gaarkupser nicht durch Blei verdorben, sondern ist sehr geschmeidig, dehnbar, und wird deshalb auch besonders gesucht; man macht es in kleinen Gaarheerden zu 1½ bis 2 Centnern auf einmal gaar.

Soll die Entsilberung geschehen, so bedient man sich zweier verschiedner Methoden, entweder der ältern Saigerarbeit durch zuge-

<sup>\*) = 108,81</sup> Pfd. in dem 114pfündigen Centner.

<sup>\*\*)</sup> Scheint mehr Spurstein gewesen zu sein.

<sup>\*\*\*)</sup> Kein Kobalt, Zink, Nickel, welche sich doch in dem schwarzen Vitriol finden, der aus der Lauge von dem gerösteten Concentrationsstein gefertigt wird?

setztes Blei (vergl. I. Seite 260 n. 200), wederch man aus dem Schwarskupfer ailberhaltendes Blei gewinnt, welches dem Abtreiben unterworfen wird, oder, jedoch in einer weit beschrünktern Ausdehnung, der Amalgamation des Kupfersteins.

Die silberhaltigen Schwerzkupfer aus dem Mannefeld werden durch die Saigerung \*), liquation, auf solgende Weise entsilbert, wie es . auf den Spigerhütten zu Hettstädt und zu Neustadt a. d. D., Regbz. Potadam, geschieht. Das angelieferte Schwarzkupfer wird durch einen mittelst Danmenwelle gehobnen Pachstempel mit eisernem Schuh zerbrochen, indem men die Scheiben hohl legt. Der erste Prozess ist der des Frischens, refraichissage, Verbleiens, Zusammenschmelzens des silberhaltigen Schwarzkupfers mit Weichblei, Schlackenblei vom Armfrischen, Krätzschmelzblei, welches gleichfalls etwas Silber enthält, mit Bleiglätte. Das Frischen geschieht über einen Krummofen von 5 Fuß Höhe, 2 F. 3 Zoll Tiefe, 1 F. hinterer und 1 F. worderer Breite; der Ofen hat einen Vortiegel, welcher in eine gulseiserne Stichplanne von 2 Fuls oberer Weite abgestochen werden kann; weit seltner bedient man sich der Flammösen hiezu, weil die mancherlei oxydirten bleiischen Produkte, die beim Saigerhüttenbetrieb abfallen, und in deren Zugutemachung hauptsächlich das ökonomische im Betrieb liegt, wenn Schachtöfen angewendet werden, besser benutzt werden können. Man beschickt zweierlei Prischstücke, nämlich Arm- und Reichfrischstücke, pains de liquation, zu erstern nimmt man z.B. 10 Ctr. Armblei und & C. Schwarzkupfer, theilweis reicheres und ärmeres, in welchen sich 11 bis 12 Loth Silber befinden, so dass dann in 🖓 C. obiges Silberquantum enthalten ist, also im Centner 3 bis 3 Loth Silber; zu letztern nimmt man reicheres Schwarzkupfer, silberhaltiges Blei vom Armfrischen, vom Krätzschmelzen, aber auch Glätte und reines Frischblei, in einem solchen Verhältnis, dass auf & C. Schwarzkupser 4 C. Blei kommen, mit 184 bis } Loth Silber, also im Centner mit 5½ Loth. — In Neustadt a. d. D. setzt man auch etwas Glätte zu. - Ist der Ofen abgewärmt, so läset man erst 6 Armfrischstücke durch, um denselben in Gang zu bringen, dann 200 bis 240 Reichfrischstücke; zuerst wird das Kupfer aufgegeben, sodann, wenn dieses niedergegangen, die nöthige Menge Blei oder bleiischer Produkte, man sticht in 7 bis 8 Minuten ein Frischstück ab, kühlt es mit Wasser, hebt es aus der eisernen Pfanne, und lässt dann wieder Kupfer niedergehen u. s. w.; es fallen für jedes durchgesetzte Frisch-

<sup>\*)</sup> Karsten über den Saigerhüttenprozess in seinem A. f. B. u. H. Bd. 9. 8. 1. Berthier in den A. d. M. T. 11. p. 81., serner auch p. 483. — Ueber das Saigerhüttenwerk hoher Ofen bei Neustadt a. d. D. ssehe Hellunder's Tagebuch einer metallurg. u. technisch, Reise, Seite 251.

stück ungestähr 20 Psd. Schlacken, oder 53 bis 63. Zn 40 Frischstücken gebraucht man 5 bis 6 Stunden Zeit, 74 Maass harte, 104 weiche Kohlen; ein Frischstück wiegt 34 Centner, es hat die Form einer Scheibe, einen Durchmesser von 24 Zoll, eine Dieke von 3 Z.; die durchgesetzten Schlacken werden zur Gekrätzarheit gesammelt, sie enthalten im Centner 4 Loth Silber. — Das Frischen muß rasch gehen, um einen zu großen Abbrand zu vermeiden.

[Jenes Verhältniss des Kupfers zum Blei 3 : 10 oder 11 beruht auf alten Erfahrungen; es ist bekannt, dass bei demselben das Saigern am besten von statten geht. Ferner dürsen bei obigem Bleigehalt nicht mehr als 18 bis 19 Loth Silber im Frischstück enthalten sein, wenn nicht mehr als 3 bis 1 Loth Silber im Kupfer rückständig bleiben soll, welches man als die Grenze einer vollkommnen Entsilberung betrachtet. Für arme Schwarzkupfer aucht man einen höhern Silbergebalt durch silberhaltige bleiische Abgange zu gewinnen, oder durch die Darstellung armer Werke durch das sogenannte Armfrischen und Armsaigern. Das Frischstück enthält eine chemische Verbindung von Kupfer und Blei, wenn aber das Erkalten der geschmolanen Masse absichtlich verzögert wird, so bildet sich zu unterst eine bleireichere, zu oberst eine kupferreichere Legirung, und an der Oberfläche Kupferoxydul enthaltende Bleiglätte. Allein durchs rasche Kühlen mit VVasser erfolgt diese Trennung nicht. Karsten fand in der Frischschlacke (von Neustadt a. d. D.), welche sich einem doppelt kiesels. Salz näherte, 63,2 Bleioxyd 5,1 Kupseroxydul, 20,1 Kieselerde, 6,8 Eisenoxydul, 4,7 Thonerde.]

Nun folgt das Saigern, liquation, der Frischstücke; hiezu dient der Saigerheerd, fournesu de liquation. Er besteht aus zwei Mauern von 3½ Fuss Höhe, welche ½ bis 1 F. weit von einander abstehen, oben abgeschrägt mit 3 Z. starken und 18 Z. breiten Eisenplatten, Saigerscharten, belegt, die 3 Z. eine gegen die andere nach der Mitte zu geneigt sind, so dass am niedrigsten Punkt eine Spalte von 2½ Z. bleibt, durch welche die abschmelzenden Metalltheile in den Zwischenraum zwischen beiden Mauern, die Saigergasse, herabsidlen. Die Sohle desselben ist von hinten nach vorn geneigt, so dass das flüssige Metall in einen Tiegel läust; endlich sind noch auf eine lange Seite und auf zwei schmale 2 Fuss hohe Mauern ausgesetzt, an die sich die Saigerstücke anlehnen; an der andern langen Seite, wo keine Mauer angebracht ist, bleibt eine Oeffnung, um jene auf den Heerd stellen zu können. Sie wird sodann mit einem Eisenblech, oder einer Gusseisenplatte, geschlossen.

[Beschreibung des auf Tafel XI in den Figuren 13 bis 15 dargestellten Saigerheerds von der Saigerhütte Hoherofen bei Neustadt a. d. D.; Fig. 13 Querdurchsehnitt, Fig. 14 Vorderansieht, Fig. 15 Längendurchschnitt des Saigerheerds. a der eigentliche Heerd, auf welchem die abzusaigernden Frischstücke nebst Brennmaterial aufgesetzt werden; er ist von 3 Seiten von Mauerwerk b,b umschlossen, vorn aber durch eine eiserne Platte e, welche mittelst Ketten und eines Krahns abgehoben und niedergelassen werden kann. d,d die gusseisernen Saigerscharten, e,e die gusseiserne Saigergasse, welche das durch die von den Scharten gebildete Spalte hindurchtropfende Blei aufaimmt, und, da sie nach der einen schmalen Seite zu abschüssig geneigt ist, absließen macht. f ein Kanal, um den Lustzug zu besordern.]

Nachdem die Saigergasse geräumt, der Tiegel abgewärmt, werden 6 oder 8 Saigerstücke mit der holfen Kante auf den Heerd gesetzt, so dass sie um 6 Zoll von einander abstehen, und die Zwischenräume mit glühenden Kohlen ausgefüllt, die man mit todten Kohlen bedeckt; sodann wird der Heerd geschlossen und die Saigerstücke gänzlich mit Kohlen bedeckt. Binnen t Stunden sind alle Kohlen in völliger Gluth, das Saigern beginnt, und wird durch aufgegebne Kohlen unterhalten, gleich wie man das absließende silberhaltige Blei, Werkblei, durch glühende Kohlen, die man in die Saigergasse schiebt, flüssig erhält. Ist der Tiegel voll, so wird er in gusseiserne Formen ausgekellt, so dass man Werkbleistücke von & Centner Schwere für das Abtreiben erhält. In 21 Stunde sind 8 Stücke abgesaigert. Es fallen im Durchschnitt von 40 Frischstücken 83 Centner Werkblei, mit 7 bis 71/2 Loth Silber im C. und 2,5 & Kupfer, bei einem Aufgang von 11 Maass harter Kohlen. Werden die Armfrischstücke gesaigert, so gewinnt man von 40 Stücken bei einem Aufgang von 16 Maass weicher Kohlen, 663 C. Armsrischblei, welches 4 bis 5 Loth Silber im C. enthält, und nicht zum Abtreiben kommt, sondern zur Reichfrischbeschickung, (siehe Seite 286).

Die auf dem Saigerheerd zurückbleibende, schwerer schmelzbare Legirung von Kupser und weniger Blei und Silber hat eine lücherige, poröse Textur, sieht wie angesressen aus, röthlichgrau, heist Kiehnstock, carcasse, und lässt sich durchs Saigern nicht weiter entsilbern und entbleien. Men unterscheidet Reichfrisch-Kiehnstock, welcher beim Saigern der Reichfrischstücke sillt, und ungesühr 3½ Loth Silber im Ctr. enthält, und Armsrisch-Kiehnstock, von den Armsrischstücken herrührend, welcher im C. noch 2 bis 2½ Loth Silber sührt. — Ein Nebenprodukt sind die Saigerdörner, crasses de liquation, Abgänge, welche dadurch entstehen, das ein Theil der Frischstücke beim Saigern sich theils oxydirt, theils halbssäsig mit dem Blei metallisch sich verbindet, und in der Saigergasse erstarrt liegen bleibt; sie enthalten Blei, etwas Kupser, im Centner 2½ Loth Silber, und werden dem Dörnerschmelzen unterworsen; von 40 Saigerstücken erhält man ungesühr 9 bis 10 Centner.

[Karsten fand in Kichastöcken von Neustadt a. d. D. folgende Zusammensetzung:

Kupfer ...... 67,1 70,2 73,1 75,4 Blei ..... 32,9 29,8 26,9 24,6.

In Hettstädt fallen die Kiehnstöcke reicher an Blei aus, indem die Reichfrisch-K. ungefähr gleiche Theile beider Metalle enthalten, folglich weniger abgesaigert sind. Es ist aber der Prozefs desto vollkommner, je vollständiger die Werke abgesaigert werden. — Die Versuche das Saigern in Flammöfen zu betreiben, wie es auch früher zu Hettstädt theilweis geschah, haben keine günstigen Resultate gegeben, weil die Oxydation zu stark und die Frischstücke nicht gleichförmig genug erhitzt wurden, denn indem die einen zu hestiges Feuer erhielten, wurden die andern zu wenig heiss.]

Das Reichblei, Treibblei wird nun nach der Seite 192 bereits angegebnen Weise auf einem Treibheerd abgetrieben, und zwar 100 Centner auf einmal, wobei an Blicksilber fallen 42 bis 46 Mark zu 14½ Loth Feingehalt (das Uebrige ist Blei, Kupfer, Nickel, Kobalt), 60 bis 66 C. Glätte, zu 90 Pfd. Blei und ½ bis ½ Loth Silber, 27 bis 30 C. Heerd mit 70 bis 76 Pfd. Blei und ½ Loth Silber, welche beide Produkte bei dem Dörnerschmelzen mit zu Gute gemacht werden, außerdem wird aber auch ein Theil Glätte zum Frischen verbraucht. Das Blicksilber wird dann auf Testen vertrieben, wodurch man Brandsilber erhält.

Die Kiehnstöcke, welche noch mehr oder minder Blei und etwas Silber enthalten, müssen nun durch eine Operation so viel als möglich von diesen, namentlich vom Blei, befreit werden, ehe sie zum Gaarmachen gelangen. Das Darren, ressuage, findet in einem eigens dazu construirten Osen statt, welcher Aehnlichkeit mit dem Saigerheerd hat. Er besteht aus einem länglich viereckigen Raum, mit einem Gewölbe überspannt, an einer schmalen Seite offen, welche Oeffnung nach der gehörigen Anfüllung des Ofens mit einer gulseisernen Vorwand geschlossen werden kann. Längs den längern Seitenwänden sind niedrige, von einander abstehende, parallele Mauern aufgeführt, Außetzmauern, bance, auf welche die zu derrenden Kiehnstöcke aufgesetzt werden; zwischen denselben bleiben die Darrgassen, welche theile zum Einlegen des Brennmaterials dienen, theils zum Ausziehen der Darrschlacke, welche auf die nach der Hüttensohle kinwärts geneigte Sohle der Darrgasse herabsliesst. An der Rückwand sind in verschiedner Höhe Zuglöcher zum Leiten des Feuers und Abzug des Rauchs angebracht; eine in der einen Seitenmauer angebrachte Thür dient um beim Aussetzen und Ausziehen Hülfe leisten zu können.

Nachdem im Darrosen die Kiehnstöcke so ausgesetzt worden, dass die der einen Aussetzmauer sich gegen die der andern lehnen, und der 12 game Ofen gefüllt, word an 300 Centner gehören, die eiseme Verwand mit Lehm verstrichen, zündet man gespaltnes Holz in den Darrgassen an, und giebt gelinde Hitze, wodurch sweret noch Werkblei abfließt, welches sich beim Erkalten des Kiehnstocks auf den Saigerscharten ausgebildet hatte, allein nicht zum Absluss gelangen konnte. Wenn dieses völlig abgeflossen und der Darrrost sich zeigt, ein Gemisch von Bleiund Kupseroxyd, wird stärkere Hitze gegeben, gewöhnlich nach 5 bis 6 Stunden, vom Anseuern an gerechnet. Dieses Produkt zeigt sich dann bei lebhastem Zug 9 bis 10 Stunden lang, sließet in die Darrgasse nieder, und wird aus ihr mit eisernen Krücken alle .2 Stunden berausgesogen. Nach dieser Zeit fliefst es sparsam nieder, dann wird die Hitze gemäfsigt, die Zuglöcher geschlossen, welché Dämpfung 3 bis 4 Stunden andanert; sobald er aber darauf wieder reichlicher sich zeigt, werden die Zuglöcher geöffnet, die Hitze verstärkt und das Abfließen des Darrrosts vermehrt, bis nach 6 bis 8 Standan diese Operation beendet ist, indem sich kein Darrrost mehr zeigt. Alsbald wird der Ofen geöffnet, die abgedarrten Kichnstöcke, Darrlinge, masses ressuées, glühend ausgebrochen und in einem Kaltwassersumpf abgelöscht, um die Ablösung des fast im verglasten Zustand sich befindenden Kupferoxyds, Pickschiefers, écailles, von der Oberstäche zu erleichtern, welcher mit einem Spitzhammer abgepickt wird. Derjenige Theil des Darrrosts, welcher mit der Sohle der Darrgasse sich vereinigt bat, heisst Darrsohle, sie wird, wie der Darrrost, in der Nacharbeit zu Gute gemacht. - Nach der gewöhnlichen Annahme sollen vom Centner Kiehnstöcke 663 Darrlinge, 331 Darrrost, 5 Darrsohle und 63 Pickschieser erfolgen.

[Nach Karsten bestanden 5 Proben Darrlinge aus:

 Kupfer......
 82,7
 85,6
 83,4
 87,2
 90,6

 Blei.......
 17,3
 14,4
 16,3
 12,8
 9,4.

Nach Lampadius enthalten die Darrlinge noch 1 bis 1½ Loth Silber, in Hettstädt sollen sie sogar 3 Loth S. und 40 Pfd. Blei enthalten (?) — Pickschiefer enthält theils metallisches Kupfer, hauptsächlich aber Kupferoxyd 60 bis 703, Kupferoxydul, Bleioxyd (größter Gehalt 20,5%); nach Lampadius auch 3 bis 3½ Loth (?) Silber im C. — Darrrost bestand nach Kursten aus: Bleioxyd ..... 77,1 bis 85,1

Kupferoxydul. 4,1 » 7,9 Kisenoxydul. 0,3 » 0,5 Thonerde.... 1,0 » 1,8 Kieselerde.... 9,5 » 13,5

Derselbe kommt überhaupt einem einfachen kiesels. Salz nahe.]

Nun folgt endlich das Gaarmachen der Darrlinge, raffinage de ouivre, es hat zum Zweck, die Darrlinge von dem noch enthaltnen Blei zu befreien; allein eine ginzliche Beseitigung ist kaum zu erreichen. Das Gaarmachen geschieht auf einem kleinen Gaarheerd, foger d'affinage, a.

Fig. 16 Tafel XI, der oben eine Weite von 18 bis 20 Zoll besitzt und 12 Z. tief ist, mit Lehm und Kohlenlösche ausgeschlagen, die Form b liegt gleich über dem Heerd in einem Formgewölbe e der Brandmauer, sie hat 20 Z. Fall, und enthält die Düsen zweier Bälge. Zuerst wird der Heerd abgewärmt, auf die Kohlen & Centner Darrlinge aufgegeben und mit Kohlen beschüttet; sind diese eingeschmolzen, so trägt man so lange Kohlen und Darrlinge nach, bis der Heerd gehörig voll ist, 2', his 25 C. enthält; in Neustadt a. d. D. werden 75 C. Darrlinge auf einmal gaar gemacht, von denen 5 C. Gaarkupfer erhalten werden. Die Gebläselust oxydirt die Obersläche des geschmolznen Metalla, namentlich das Blei, Nickel, Kobalt, Eisen, aber auch Kupfer, und es bildet sich die Gaarschlacke, welche aufangs reicher an Bleioxyd und ärmer an Kupferoxydul, gegen Ende des Prozesses aber immer reicher an letzterm und weniger reich an Bleioxyd fällt. Die erstere hat eine schwärzliche Farbe, welche nach und nach in Roth übergeht, die Farbe der letztern. Die Schlacke fliesst von selbst längs der Schlackentrist von der Oberfläche des Heerds ab. Man probirt die Gaare mittelst eines Eisenstäbchens, Gaareisens, welches durch die Form in die Kupfesmasse eingetaucht wird; sobald der Kupferspahn purpurfarbig erscheint, sehr fein und gezähnt, und einen Knopf am Stäbehen bildet, so ist die Gaare erreicht, die Bälge werden abgehangen, die Kohlen, die zeither die Oberfläche stets bedeckten, sammt den Schlacken abgezogen und auf die Metalifläche kaltes Wasser gegossen, wodurch dieselbe erstarrt und mit Hülfe von Zangen als eine dünne Scheibe, rondelle, cake, abgerissen wird, das Schleißen, Scheibenreißen, Abscheiben, welches so lange fortgesetzt wird, bis das letzte konische Stück vom Boden des Heerds erhalten wird, das Königsstück. Das in Scheiben geschleifste Kupfer wird sogleich in kaltem Wasser abgelöscht, um es vor Oxydation zu beschützen, doch läust es stets cachenillroth an, bedeckt sich mit einem dünnen Häutchen von Oxydul; es hat auf der untern Fläche ein zackiges, hakiges Ansehen, eine Folge des Abreißens von der Fläche des noch flüssigen Kupfers, woher auch der Name Rosettenkupfer, cuivre en rosettes, gekommen sein mag. Das Gaarmachen von  $\hat{\mathbf{2}}_{4}^{1}$  Centner Darrlingen dauert etwa & Stunden, liefert 1 C. Gaarkupfer in 36 Scheiben und Gaarschlacke. Soll das Kupfer sodann ausgeschmiedet, oder gewalzt werden, so giebt man ihm erst noch die Hammergaare. (Hievon siehe weiter unten.)

[Das Gaarkupfer enthält oft noch 0,5% Blei, nach Lampadius das Hettstädter 1½ bis 2 Loth Silber im Centner, die Gaarschlacke nach Karston, und zwar in vier verschiednen Perioden, zu Anfang, gegen die Mitte, und die vierte beim vollständigen Gaaren, wie folgt:

### 292 Analysen son Gaarschlacken; Krätssehmeken.

Bleioxyd	67,4	62,1	54,8	51,7
Kupseroxydul		10,4	19,2	19,8
Eisenoxydul	1,0	1,1	1,2	1,2
Thonerde		8,4	3,4	3,4
Kieselerdo	22,3	22,9	21,4	23,9.

Dieselbe wird für sich in einem Krummosen durchgeschmolsen, um die Metalloxyde möglichst abzuscheiden und im metallischen Zustand darzestellen; hiebei sällt der sogenannte Goior, Libetton, eine Art Schwarzkupser, † bis † des Gewichts, welches beim Darren mit zugesetzt, und zu einem gewissen Antheil beim Gaarmachen beigestigt wird, serner Gaarkstaschlacken, welche wegen des Gehalts an Blei- und Kopferoxyd beim Schlackenschmelsen mit angewendet werden.

Sämmtliche Abfälle, Gehräts, Schlacken etc. werden, nachdem sich gehörige Mengen angesammelt haben, vierteljährlich einer eignen Schmolsung unterworfen, das Krätzschmelsen, oder Dörnerarbeit, um die in ihnen enthaltnen werthvollen Metalle, Blei, Silber und Kupfer zu Gute zu machen. Von diesen mannichfaltigen Prozessen hier nur eine ganz kurze Uebersicht. Die Darrsohle wird für sich geschmolzen, wobei das Darrofenzeug fallt, eine Legirung von Kupfer, Blei, (Nikkel, Kobalt), Eisen, Silber, von letzterm enthält der Centner meist an 8 Loth, weshalb das Darrofenzeug theilweis beim Treiben zugesetzt wird; ferner rothe Schlacke, sie enthält ziemlich viel Kupferoxydul und Bleioxyd, und wird dem Schlackenschmelzen unterworfen. Das eigentliche Krätzschmelzen besteht in der Zugutemachung der Frischschlacken, der Saigerdörner, der Glätte, des Heerds, Darrrosts, Pickschiefers, des Waschwerks, (eines Schliechs aus metallhaltigen Ofenbrüchen von sämmtlichen Schachtosenarbeiten, welche gepocht und verwaschen werden), mit einem Zusatz von etwas Schwarzkupfer, wenn nämlich das Gekrätz nicht Kupfer genug enthält, um ein Verhältniss von 1:8 zum Blei zu bedingen. Sämmtliche Krätze wird zu 70 Centner über einen Halbhohofen von 14 Fuss Höhe und einem Vortiegel in 4 bis 4½ Stunden durchgeschmolzen, alle Viertelstunden ein Stück abgestochen, Schmelestück, pain de bonne crasse, von 21 Centner, und einige 20 Centuer Schlacken, reiche Schlacken genannt. Die erstern werden gesaigert, und liefern 25 bis 26 C. Schmelzblei, plomb d'oeuvre de crasse, mit 2 bis 3 Loth Silber im C., welches bei der Frischarbeit beigesetzt wird, und 6 bis 7 C. Kiehnstöcke, Schmelzkiehnst., 4 bis 5 C. Saigerdorner. Die reiche Schlacke enthält 40 bis 42 g Bleioxyd, Kupferoxydul. Karsten fand in der Krätzschlacke, oder reichen Schlacke von Neustadt a. d. D. Bleioxyd 34,8, Kupferoxydul 1,6, Eisenoxydul 5,6, Kalk 3,1, Magnesia 0,9, Thonerde 12,9, Kieselerde 40,9, Kobalt, Nickel Spuren; die Zusammensetzung nähert sich einem doppelt kiesels. Sals. Die reiche Schlacke wird deshalb zugleich mit rother Schlacke und Gaarkrätzschlacke über demselben Ofen mit einem Zusats von Wascheisen verschmolsen, um durch eine Reductions-

arbeit die metallischen Oxyde zu Gute zu machen; hiebei fallen sogenannte Schlackenstücke, pains de manvaise crasse, abuliche Legirungen von Blei, Kupfer, Silber etc., wie die Schmelzstücke, und Schlakken (einmal veränderte Schlacke, welche noch 20 bis 22 8 Oxyde enthalt); beim Schmelzen dieser erhalt man gleiche Produkte, die dabei fallende zweimal veränderte Schlacke enthält noch 13 bis 15 g Oxyde, sie wird deshalb zum dritten Mal geschmolzen, wodurch eine dreimal veränderte Schlacke erfolgt, die nicht mehr die Kosten einer wiederholten Veränderung lohnt, daher über die Halde gestürzt wird. VVenn statt mit Holzkohlen mit Coaks geschmolzen wird, so ist man durch zweimaliges Verändern im Stande, die Schlacke bis auf einen Gehalt von 4,12 0 Bleioxyd und 0,18 Kupferoxydul herabzubringen, wie in Neustadt a. d. D., wo Wascheisen und Eisenfrischschlacke nebst Flusspath zugeschlagen werden. Die von diesen Schmelzungen erhaltnen Schlackenstücke werden gesaigert, dabei fällt Schlacken blei, welches zur Frischbeschickung angewendet wird, (vergl. vorn Seite 286) und Schlacken-Kiehnstöcke. Man pflegt hie und da die Schmelz- und Schlacken-Kiehnstöcke für sich zu darren und gaar zu machen, weil das Kupfer, welches von ihnen erhalten wird, weniger rein sein soll, allein dies scheint mehr auf Vorurtheilen zu beruhen. In Hettstädt werden alle 3 Sorten von Darrlingen augleich gaar gemacht. Man sollte ferner das eigentliche Krätzschmelzen mit dem Frischen verbinden, d. h. alle Bleioxyd und Kupferoxydul enthaltenden Abgange zum Frischen des Schwarzkupfers anwenden, welchen Prozess man auch auf gut geleiteten Saigerhütten unter dem Namen Verbleien besolgt; die Frischschlacke und die vom Verbleien müssen dann für sich verändert werden.]

Bereits auf Seite 286 ist erwähnt worden, dass man auch mittelst des Amalgamationsprozesses das Silber aus dem gerösteten Kupserstein zu scheiden versucht hat; ein Amalgamationswerk dieser Art besteht auf der Gottesbelohnungs-Hütte bei Großörner unweit Hettstädt. Die ersten Versuche ohne Blei mittelst Quecksilber die Kupsersteine zu entsilbern, geschahen zu Ansang dieses Jahrhunderts von Schwarze\*), jetzt ist ein größeres Werk ausgesührt, um diesen Prozes im ausgedehnteren Umsang zu betreiben, um daselbst jährlich 5000 Centner Kupserstein zu amalgamiren. Was die Theorie des Amalgamationsprozesses im Allgemeinen betrifft, so wie die nöthigsten Details, so wird davon später beim "Silber" in Bezug auf den Freiberger Prozess das Nöthige mitgetheilt werden, hier nur eine kurze Uebersicht des zum Entsilbern des Kupsersteins besolgten Versahrens.

Der Kupserstein vom Schieferschmelzen wird in 3 Feuern geröstet,

<sup>\*)</sup> Lampadius a. a. O. Theil 2, Bd. 2. S. 211. Supplemente Bd. 1. S. 50. — Manès a. a. O. pag. 69.

darauf trocken gepocht, auf Mahlgängen gemahlen, gebeutelt, in eigens construirten Flammöfen zu 3 Centnern gerüstet, um die noch nicht gehörig oxydirten Metalle mit Sauerstoff zu verbinden, den Schwefel theils als schweflige Säure zu verdampfen, theils in Schwefelsäure zu verwandeln, welche mit erstern schwese s. Salze bildet; dieses Rösten dauert 3 Stunden. Hierauf vermengt man den gerösteten Kupferstein mit 148 gemaldnen Kalkstein und 10 g Salz, und setzt Wasser hinzu, so daß es ein Brei wird, der nach 18 bis 20 Stunden erhärtet; hiebei entweicht etwas kohlens. Gas. Die Masse wird dann in Kästen geschüttet, in Lagen von 1\frac{1}{2} Zoll in einem Trockenraum getrocknet, darauf gepocht, gesiebt, gemahlen und gebeutelt, und in einem Flammofen geglüht, theils um das Wasser zu entfernen, theils, und ganz besonders, um eine chemische Zersetzung zu bewirken; die Schwefelsture zerlegt nimlich das Salz und den Kalkstein', es entweicht salzs, und kohlens. Gos., das Silber verbindet sich mit Chlor zu Hornsilber, so auch ein Theil des Kupfers, Eisens, Kobalts, Nickels, während das Natrium des Kochsaltes durch den Sauerstoff der Oxyde in Natron übergeht, welches mit Schwefelsäure verbunden Glaubersalz bildet; auch entsteht dabei schwefels. Kalk. Nachdem sich kein salzs. Gas mehr entbindet, hört die Röstung auf, und man schreitet zur Amalgamation selbst. Man füllt in die Amalgamationstonnen (wie in Freiberg) 21 bis 3 Centner Wasser, 10 C. gerüsteten beschickten Kupferstein, & C. zerschrotetes Schwarzkupfer, um das mit dem Silber verbundne Chlor aufzunehmen; hierauf lässt man die Tonnen 2 Stunden lang um die Achse sich drehen, bis jene Materien recht innig sich gemengt und eine erfahrungsmäßige nothwendige Consistenz erlangt haben, dann erst wird das Quecksilber zu 2 bis 21/2 C. hinzugeschüttet. Nun gehen die Tonnen 18 bis 20 Stunden um, während dem das Silber sich mit dem Quecksilber und das Chlor mit dem Kupser verbunden, wobei eine Temperaturerhöhung bis 40° C. statt findet. Hierauf füllt man Wasser zu, lässt die Tonnen noch eine Stunde lang umgehen, wodurch das Amalgam sich mehr sammelt, welches sodann in gewöhnlicher Art aufgesammelt, vom überflüssigen Quecksilber durch Auspressen befreit, und entweder, nach der in Freiberg gewöhnlichen Art, unter gusseisernen Hauben durch rings herum brennenden Torf oder Kohlen, oder in gusseisernen Retorten abdestillirt wird; das gewonnene Silber wird dann kupellirt. Aus dem dicklichen Rückstand wird noch durch gehörige Verdünnung mit Wasser und Umrühren Amalgam gewonnen, die Flüssigkeit dann abgelassen, und der Brei mit 20 bis 25 0 Thon mit Hülfe von Pochstempeln zusammengearbeitet, aus welcher Masse Ballen geformt werden, Schmelzkuchen, die theils an der Lust, theils in einem Trockenraum getrocknet, dem Schwarzkupsermachen über einen 16 Fus hohen Hohosen unterworsen werden. Die Schmelzpost besteht aus jonen Schmelzkuchen, den Schlacken vom vorherigen Schmelzen und einem Zuschlag von Flusspath; sobald der Tiegel voll ist, sticht man ihn ab, und erhält im Stichheerd Schlacken, Dünnstein und Schwarzkupser, erstere werden wegen ihres Metallgehalts einer Veränderung unterworsen. Das Schwarzkupser enthält viel Nickel, wird in flachen Gaarheerden, bei weniger Kohlen und weniger Wind gaar gemacht, die geschleisten Scheiben umgeschmolzen. — Auch zu Schmöllnitz in Oberungarn wird dieser Prozess betrieben, nur wendet man dort Schwarzkupser an \*).

Durch diesen Amalgamationsprozess erhält man aus einer gleichen Menge Kupserstein mehr Silber, allein etwas weniger Gaarkupser, welches aber durch seine größere Reinheit im Vergleich mit dem vom Saigerhüttenprozess reichlich ersetzt, was an der Menge abgeht; es wird auch schon im Handel zu 1½ bis 2 Rthlr. theurer bezahlt, als das Saigerkupser. Der Verlust an Quecksilber ist nicht bedeutend, der Kohlenausgang mässig, das Nebenprodukt Glaubersalz (Gyps) nicht ohne Werth.

[1. 2) b. Der Prozess der Kupsergewinnung aus silberhaltigem Fahlerz, oder Kupserkies und silberhaltigem Bleiglanz, wenn sie entweder ausammen brechen, oder mit einander gattirt verschmolzen werden.

Bereits oben Seite 184 beim Blei ist von dem Freiberger, Seite 188 von dem Frankenscharrner und Seite 191 von dem Müsen und Littselder Hüttenprozess die Rede gewesen, insosern es sich um die Gewinnung von silberhaltendem Werkblei handelte; die Darstellung des Kupfers aus dem dabei fallenden Kupferstein soll hier kurz erwähnt werden. Der dritte Blei- oder Kupferstein, welcher 40 bis 48% Kupfer, einige Procente Blei und & bis & Loth Silber im Centner enthält, wird wiederholt geröstet, und dann über demselben Ofen durchgesetzt, wie bereits oben beschrieben worden. Das Produkt hievon ist Schwarskupser und Spurstein, welcher höchstens 1 Loth Silber enthalten darf, wenn er auf Schwarzkupfer weiter verhüttet werden soll, widrigensalls er noch eigens entsilbert werden muss; er wird nach gehörigem Abrösten beim Gaarmachen von Schwarzkupfer zugesetzt, da es nicht so viel giebt, dass eine eigne Arbeit mit demselben vorfallen könnte. Von dem dortigen Kupferkies, welcher mit silberhaltigen Geschicken brieht, wird silberhaltiger Kupferstein durchs Rösten und Schmelzen gewonnen, welcher 24 bis 30 0 Kupfer und nicht selten 12 bis 21 Loth Silber im C. enthält; er wird geröstet und durchs Schmelzen mit silberhaltigem gerösteten Bleiglanz entsilbert, falls er nicht weniger als 1 Loth enthält; dann wird er wie der III Bleistein behandelt, geröstet und dem Schwarzkupfermachen unterworfen. Das Schwarzkupfer der dortigen Hütten ist sehr

<sup>\*)</sup> Precktl's Encyclopadie etc. Bd. 1. 8. 257.

# 296 Ausbringen des Kupfers aus Rothkupfererz und Lanurerz.

unrein, enthält meist 70 g Kupfer und nur selten 87 his 90 g; die dahei fallende Schlacke wird wegen des reichlichen Blei- und Kupfergehalts heim Erzschmelzen augewendet. Das aus dem unreinen Schwarzkupfer auf kleinen Gaarheerden gewonnene Gaarkupfer kann nur zu Guiswaaren verwendet werden, höchstens als eine Mittelsorte Schlagkupfer.]

II. Ueber das Ausbringen des Kupfers aus Rothkupfer- und Lasurerz, zu Chessy \*) bei Lyon. Das hauptsächlich zur Kupferproduktion benutzte Erz ist das Lasurerz, welches 1812 durch Zufall entdeckt wurde, Rothkupfererz ist erst seit 1825 mit in Arbeit genommen worden; der mittlere Kupsergehalt des erstern beträgt in dem reichen, welches wenig Gangarten enthält; 33,6 bis 36 g, in deut armen 20 bis 24 g, des letztern 40 bis 76,2%. Das Schmelzen geschieht über einen Krummofen von 5} Fust Höhe, 22 Zoll Breite und 3 F. Tiefe, die Form liegt 14 Zell über der Schachtsohle horizontal; in dem 2 Fuß über der Hüttenschle liegenden Vorheerd ist ein Tiegel ausgeschnitten, welcher mit dem Spurtiegel durch die offne Brust zutsmmenhängt und mit schwerem Gestäbbe ausgeschlagen ist. An der einen Seite liegt der Abstich und in der Hüttensohle ausgespart der Stichheerd, zu welchem ein Graben führt. Das Erz wird so gattirt, dass ein mittler Gehalt von 27% entsteht, und als Flussmittel etwa 208 Kalkstein zugeschlagen, desgleichen an 508 vom Gewicht des Erzes Schlacken; man giebt auch wohl noch einige Prozente Rothkupfererzschliech mit gebranntem Kalk und Gaarschlacken vermengt, die an 20 % Kupferkörner enthalten, zu einem Schmelzkuchen vermengt, auf. Jede Gicht besteht aus 200 Pfd. der Beschickung und 150 Pfd. Coaks, und ist der Osen in gutem Gang, so werden in 12 Stunden 10 bis 14 Gichten durchgesetzt. Ist der Vortiegel, nach öfterm Absiehen der Sohlacken, nach 12 Stunden voll Metall, so wird das Gebläse abgehangen, abgestochen, die auf dem Metall schwimmende Steinschlacke, matte, durohs Aussprengen von Wasser abgeschreckt und abgezogen, darauf das Schwarzkupfer durch kaltes Wasser gleichfalls in Scheiben gerissen.

[Die bei diesem Reductionsprozess fallenden Schlacken sind entweder glasig und hellblau, die häusigst vorkommende Art derselben beim Gaargang, oder gellig, schwarz, unvollkommen geschmolzen, beim Robgang wegen Ueberschuss an Kalk, oder endlich roth, derh, meist blasig, wenn zu wenig Kalk vorhanden, der Gang zu hitzig ist und Kupseroxydul in die Schlacke geht. Sie bestehen aus kiesels. Thonerde, Kalk, Eisenoxy-

<sup>\*)</sup> Margerin in den A. d. M. H série Tom. 7. p. 293. — Thibaut daselbst Tom. 1. p. 193. in K. A. f. B. u. H. Ed. 18, 8. 183.

dul, die rothen enthalten auch etwas kiesels. Kupferoxydul, sie werden dann mit durchgesetst. Die auf dem Schwarzkupfer schwimmende Schlacke besteht zu 86 å aus kiesels. Eisenoxydul, 8,5 Schwefelkupfer und S.eisen, sie wird wieder mit durchgestochen. Das Schwarzkupfer besteht aus 89,3 Kupfer, 6,5 Eisen, 3,7 kiesels. Eisenoxydul und einer kleinen Menge Schwefeleisen (Folgen der Einmengung obiger Steinschlacke). Endlich sammelt man auch Ofenbrüche ein, welche ungefähr 60 å Kupfer ausgeben.]

Zum Gaarmachen des Schwarzkupfers dient ein Flammofen; der Heerd ist aus Thon, Sand und Kohlengestübbe geschlagen, eiförmig, die längere Axe 8 Fuss, die kleinere 6'3 F., in der Mitte 10 Zoll tief, mit Rinnen versehen, welche nach beiden Stichheerden führen, die 3½ Fuss Durchmesser, 16 Z. Tiefe haben und zusammen 27 Centner Kupfer fassen können; sie sind mit schwerem Gestübbe ausgeschlagen; der Schornstein ist vom Rost aus 30 F. hoch, und 36½ F. von der Hüttensohle ab gerechnet, durch einen Fuchs mit dem Osen verbunden.

[Beschreibung des auf Tasel XI Fig. 17 und 18 dargestellten Gaarheerds, wie er zu Chessy bei Lyon im Gebrauch steht; Fig. 17 Längendurchschnitt nach der punktirten Linie AB in Fig. 18, dem Grundriss. Die Grundmauern sind von Gneis, das Gewölbe, die Feuerbrücke, der Schornstein von seuersesten Ziegeln ausgemauert. Die Osensohle wird aus drei Schichten Gestübbe a gesertigt auf einer geschlagnen Thonsohle b, welche auf einer gemauerten Heerdsohle'e ruht, unter dieser ist eine Schlakkensohle d; e obere, f untere Abzüchte. g,g zwei Kanäle, welche etwas nach außen abschüssig, nach den beiden Stichheerden h,h führen, sie sind durch eingesetzte Ziegelsteinmauern i,i bis zur nothigen Abstichöffnung verkleinert. Beide Stichheerde stehen durch einen Kanal k mit einander in Verbindung. I der Rost, m die Feuerbrücke, n die Form, in welcher zwei Düsen liegen, o der Schornstein, p die Arbeitsthur, durch welche die Schlacken abgezogen werden. Ueber dieser ist eine kleine Esse, durch welche die Flamme, wenn die Thur geöffnet ist, hervorbricht.]

Die Schmelzpost, welche auf einmal gaar gemacht wird, heträgt 60 Centner Schwarzkupser, welchen die Kupserkörner und einiges Cementkupser beigesetzt werden; der Steinkohlenausgang beträgt 36 Centn. Sobald als das Kupser eingeschmolzen, bedeckt es sich mit einer ziemlich starken Lage Schlacken, welche abgezogen wird (erster Abstrich, décrassage); nach und nach bildet sich wieder Schlacke, welche gleichfalls abgezogen wird (aweiter Abstrich), und zwar sobald als sie sich zeigt, um die Metallsläche der Wirkung des Windes stets ausgesetzt zu erhalten. Nach 4 bis 5 Stunden bilden sich keine Schlacken mehr, das Feuer wird vermehrt; hierauf tritt ein hestiges Kochen des geschmolznen

## 298 Gaarmachen des Schwardupfere auf dem Lyener Gaarheerd.

Kupfers ein, das Arbeiten, travaille, welches & bis 1 Stunde anhält, und sodann, ohne dass die Hitse vermindert worden wäre, von selbst aufhört. Nun wird die Gaarprobe angestellt, meist ist die Gaare & Standen nach dem Aufhören des Arbeitens erreicht; sobald der Abstich geschehen, erhebt sich von der Kupferstäche ein röthlicher Dampf, von einer unendlichen Zahl kleinster rundlicher Körnchen gebildet, die sich um ihre Axe mit wunderbarer Schnelligkeit bewegen, das Spratzon des Kupsers. Dieselben bestehn aus einem Kern von metallischem Kupser mit einem Ueberzug von Kupferoxydul, einer Art Hammerschlag, der sich leicht ablöst, und als Streusand gebraucht werden kann. Das Kupfer wird dann in Scheiben, gettemus de resette, gerissen, und die Scheiben in fliesendem Wasser abgelöscht. Das Gaarmachen dauert 16 bis 17 Stunden, wöchentlich erfolgt es 4mal, der Abstich hat gemeiniglich ein Gewicht von 50 Centnern, der Abgang beträgt also 15 bis 17 0, nach Zurechnung der Kupferkörner, welche ausgewaschen werden, der Verlust 2 bis 38, an Gaarschlacken fallen 11 Centner. - Viel Achnliches hat hiemit das Kupfergaarmachen zu Sevilla in Spanien .), wo in einem sehr ähnlichen Ofen 35 C. Gaarkupfer in 9 bis 10 Stunden, wenn der Ofen im besten Gang ist, erhalten werden.

[Die Schlacken vom ersten und zweiten Abstrich enthalten kiesels. Eisenoxydul, gemengt mit wenig kiesels. Kupferoxydul, kiesels. Thonerde und
Schwefeleisen; sie werden über den Krummofen als Zuschlag verschmolzen. Das Rosettenkupfer enthält 0,07 Kupferoxydul an der Oberfläche und 0,035 im Innern. Im Rauchfang setzt sich Kupferoxyd und
Oxydul an, welches über den Krummofen verschmolzen wird. — Das
Arbeiten oder Aufkochen dürfte eine Folge davon sein, dass, wenn
sich an der Oberfläche K.oxydul gebildet hat, während noch im Innern
und in den untern Schichten Schwesel enthalten ist, sich schwessligsau-

Gas bildet, welches sich entbindet, und die Metallmasse bewegt, bis die ganze Schweselmenge oxydirt ist; bevor jedoch alles Eisen in die Schlacke gegangen, kann es nicht eintreten, weil sich dieses mit Schwesel verbindet und in diesem Zustand verschlackt. Um die Abscheidung des Eisens zu beschleunigen, welches am Ende des Gaarens hauptsächlich durch das an der Oberstäche erzeugte Kupseroxydul geschieht, hat man angesangen beim Gaarmachen Rothkupsererzschliech sozusetzen, 3 bis 1 2 Centner, wodurch der Prozess um 2 Stunden früher beendet, und gleich nach dem Arbeiten abgestochen werden konnte, abgesehen davon, das auch das Erz auf eine bequeme VVeise zugutegemacht wird.]

Bemerkenswerth ist, dass im südlichen Frankreich (Besançon) sehr reines, weiches Kupser dargestellt wird, welches sich ganz besonders

<sup>\*)</sup> Peleuse Minéralogie industrielle Paris 1829. pag. 272.

zu plattirten Waaren, Gold- und Silberdraht (siehe daven beim Gold), eignet, da es hüchst streckbar, weich und das Gold nicht beim Erwärmen blind macht, was leider mit allem durch Saigerarbeit entsilberten. dadurch bleihaltig gewordnen Kupfer der Fall ist, also mit dem Mannsselder. Man bezieht aus Russland viel Kupser, welches von den Uralschen Bergwerken der Grasen Demidoff geliesert, theils in Münzen ausgeprägt angekaust wird, theils als Gaarkupser in dicken Platten in den Handel kommt; auch englisches Kupfer kommt bei uns im Handel vor. Man bedient sich des russischen Kupfers zu Kupferdraht, Lyoner Arbeiten, zur Legirung des Goldes und Silbers, zu Kupserplatten für den Stich, zu kleinen Bronzesachen, zu dünnsten Blech ausgewalzt zu Zündhütchen, zu Folie für Juwelirer etc. Dagegen wird unser innländisches Kupfer zu Kesseln aller Art durch Hammerwerke verarbeitet, zu Blech und Stäben gewalzt, zu Kupfermünzen, zum Legiren der Silbermünzen (nicht der Goldmünzen), zu Messing, Kanonenmetall und Glockengut verwendet. Die Reinigung des durch Saigern entsilberten Kupfers bleibt noch eine sehr wichtige Aufgabe, welche vielseitig angeregt noch nicht gelöst worden ist. Durch den Prozess der Amalgamation dürste jedoch schon ein großer Schritt zur Verbesserung der Güte der Gaarkupfer gethan sein, weil dadurch das Verbleien umgangen wird; wiederholtes Umschmelzen möchte, mit Vorsicht ausgeführt, auch wohl nicht ohne günstigen Erfolg sein, allein jener Seite 280 angesührte Umstand der Uebergaare zeigt, dass leicht dadurch gesehlt werden kann.

[Berthier\*) hat ein sehr weiches, ausserordentlich dehnbares Kupser, angeblich aus der Schweis bezogen, (wohl jenes von Besançon), untersucht und in demselben noch nicht 10 fremde Metalle, als 0,38 Eisen, 0,33 Kalium, 0,17 Calcium gesunden, er leitet vom Kalium (?) die VVeiche ab und meint, man werde vielleicht durchs Schmelzen des Gaarkupsers mit schwarzen Flus und Kohlenstanb in Tiegeln dasselbe reinigen und kaliumhaltig gewinnen können. Mir dünkt, dass der Vorzug nicht im Kaliumgebalt, sondern in der Abwesenheit fremder schädlicher Metalle liegt. — In Frankreich, so wie auch zu Swansea, wird chilenisches und peruanisches Kupser gaar gemacht.]

Nun bleibt noch übrig, etwas von der Gewinnung des Cementkupfers zu sagen, euiers de cémentation, precipitated copper. [In Gruben, wo Kupferglanz und andere Schwefelkupfererze brechen, bildet sich durch langsame Oxydation durch die feuchte Grubenluft allmälig Kupfervitriol, schwefels. Kupferoxyd, oder auch in Folge des Feuersetzens, wodurch die Oxydation beschleunigt wird; dieses löst sich dann

<sup>\*)</sup> E. J. Bd. 9. 8. 27.

in den Grubenwassern auf, welche Comentwasser genannt werden. So findet sich zu Neusohl und au andern Orten Ungarne, in Schweden zu Fahlun, in Frankreich zu Sainbel bei Lyon, auf der Kupfergrube Mona Mine zu Amlweh auf der Insel Anglesea, in Sachsen zu Altenberg auf dem Zwitterstockwerk, am Harz im Rammelsberg bei Goslar u. a. a. O. m. Cementwasser. Man benutzt diese Wasser entweder zur Gewinning von Kupfervitriol, oder zur Darstellung von Cementkupfer, indem man durch Stab- (und Gus-) eisen das Kupfer aus ihnen metallisch niederschlägt. Ebenso gewinnt man auch auf den Kupferhütten im Mannsfeld \*) aus der erschöpsten Vitriollauge, (der Schwarzlauge, der Mutterlauge vom dritten Sud), Cementkupfer, indem man zur Niederschlagung die gerösteten, vom Kupferstein befreiten, Eisensauen anwendet. Man erhält das Cementkupfer theils in Form von Blechen mit vielem Eisenocker untermengt, auch wohl trauben - und nierförmig, theils und besonders auf der Kupferkammerhätte faden- und haarfürmig. Das Königl. Gewerbinstitut besitzt von derther ein schönes Exemplar, wo Tausende von feinen Fäden, und selbst manche von der Stärke einer starken Clavierseite, unregelmässig in einander geslochten sind; auch bemerkt man kleine krystallinische Ansätze daran, so wie Eisenvitriolkrystelle in den Zwischenräumen. Hin und wieder zeigten sich deutlich ausgebildete Oktaëder, Würfel. Dieses Cementkupfer wird theils für sich gaar gemacht, theils beim Schwarzkupsermachen dem Gaarrost zugesetzt. - In Cornwals gewinnt man ebenfalls Cementkupfer aus dem Abwaschwasser von den gerösteten Bergzinnschliechen, die Kupferkies enthalten, vergleiche vorn Seite 231.

Außer diesem durch die elektrisch-chemische Wirkung des Eisens aus der Vitriollauge niedergeschlagnen Kupser (vergleiche I. Seite 282 und 83) erzeugt sich auch noch Cementkupser ohne alle Einwirkung von Eisen. Clémont \*\*) machte zuerst darauf ausmerksam, er sand in den Fässern, in welchen sich Kupservitriolrohlauge besand, welche durch Cementation des Kupsers mit Schwesel und Calcination des erzeugten Schweselkupsers und Auslaugen desselben erhalten worden war, schwammähnliche Vegetationen von Kupser, ohne daß im Mindesten Eisen im Spiel war; es war dicht, hämmerbar, ließ sich zu dünnen Blättern schlagen, specis. Gewicht 8,78; Rhodius in Linz a. Rh. und Bischof in Bonn \*\*\*), Tailleser †), Wagner ††) bemerkten dasselbe. Unstreitig hat diese Erscheinung darin ihren Grund, daß durch jene Röstung des künstlich

<sup>\*)</sup> Plumicke in 8. n. J. Bd. 14. 8, 89. \*\*) Daselbst 8. 86.

<sup>\*\*\*)</sup> P. A. Bd. 3. 8. 195. †) 8. n. J. Bd. 16. 8. 372.

<sup>††)</sup> Daselbet Bd. 17. 8. 325.

dargestellten Schweselkupsers sich zuerst schwesels. Kupseroxydul bildet, welches unvollkommen durch die Hitze in Oxydsalz übergegangen ist, während sich der übrig gebliebne Antheil des Oxydulsalzes in der Auflösung in Oxydsalz und Metall zersetzt, denn das Oxydul hat nur halb so viel Sauerstoff als das Oxyd.

[Wach über ein Versahren Metallvegetationen in sester Form daraustellen, in S. n. J. Bd. 28. S. 40. — Kupserproduktion im preus. Staat. Im Jahr 1825 betrug dieselbe 16,768 Centner; 1826 16,384; C.; 1827 14,253; C.; in den Jahren 1828 und 29 wie solgt:

		1828	1829	
Oberbergamtsdistrikt G	aarkupfr. Centner.	verarbeitet. K. Centner.	Gaarkupfr. Centner.	verarbeitet. K. Centner.
Brandenb. Preussischer.		7,953		5,694
Schlesischer	3371	1,158≹	433 <b>t</b>	4,208
Niedersächs. Thüringsch.	16,002}	574	15,896\ •)	620
Westphälischer	_	1,404}		1,636}
Rheinischer	6847	919	729	948
_	17,024}	12,009}	17,061}	10,107.

An rohem Kupfer und Messing betrug im Jahr 1828:

an halb verarbeitetem Kupfer und Messing, geschmiedet, gewalst:

an Kesseln und Pfannen:

Kupferschmelshütten sind im preußischen Staat: zu Rudolstadt in Niederschlesien, im Mannsfeld und bei Sangerhausen (vergleiche oben Seite 282), im Siegenschen zu Müsen und Littfeld, Alsauer Hütte bei Lins a. Rh., Regbzk. Coblens, zu Allenbach, Kreis Bernkastel, Regbzk. Trier, zu Klüppelberg, Kreis VVipperfürth, Regbzk. Cöln. — Kupfersaigerhütten zu Hettstädt und zu Hoherofen bei Neustadt a. D., Regbzk. Potsdam. — Kupferhämmer sind fast in allen Regierungbezirken des Staats, VValzwerke besonders in Oberschlesien, zu Kupferhammer bei Neustadt Eberswalde am Finowkanal, Regbzk. Potsdam, zu Dillingen, Kreis Saarlouis, Regbzk. Trier, zu Olpe, Regbzk. Arnsberg, zu Rothenburg a. S. Regbzk. Merseburg u. a. a. O. — Frankreichs Kupferproduktion betrug 1826 nur gegen 2,800 Centner.]

<sup>\*) 13,4354</sup> aus dem Mannsfeld, 2,1014 von Sangerhausen, 3624 von Kammsdorf.

# 302 Verfahren bei dem Hämmern und Walten von Kupfer.

Dis Verfahren beim Ausrecken der Kupfers unter Einmiern und Walzwerken ist mit dem beim Eistablech angegebnen sehr fibereinstinmend (vergl. Seite 85); das Geerhapfer mals aber su diesem Zweck in einen vallikommen hämmerburen Zestand und in schickliche Fern gebracht werden, denn nicht immer hat danselbe die veltkemmae Honmergaare. Zu dem Ende schmelzt man das in Stücke zerbrochne Resettenkapfer mit Holzkohlen vor einem Geblise in Heerden, die dem Gaarhoerd gans gleich kommen (auf dem Kupferhammer zu Neustadt E. hat der Heerd eine Tiefe von 8 Zoll von der Höhe der Form gerechnet, und einen Durchmesser von 21 Z. in gleicher Höhe), ungeführ 4} Centner ein, bis der Heerd gehörig gefüllt ist. Die Gaare probt man durch den Hammer, man nimmt flüssiges Kupfer mit dem Gaareisen heraus, schlägt den anhängenden Kupferspan los, hämmert denselben und wiest ihn, wenn er nicht bricht, in kaltes Wasser, dann wird er auch kalt gehämmert; besteht derselbe ohne zu reifeen die Probe, so hat das Kupfer die kalte und warme Hammergaare, und wird dann in eiserne mit Lehm ausgeschlegne Formen gegossen, wodurch sogenannte Hartstücke von gegen 1 Centner Schwere erhalten werden, der Alfall an Kupferschlacken beträgt 21 bis 3 Pfd. vom Centner; sie werden gepocht, um die enthaltnen Kupferkörner zu gewinnen. Die Hartstücke sind mit Kupferoxyd, Kasche, bedeckt, welche abgepocht auf den Centner 1 Pfd. beträgt, und beim Einschmelzen zu Gute gemacht wird. Man setzt auch Kupferblechabschnitzel, aufgekaustes Bruchkupfer, beim Umschmelzen des Rosettenkupfers mit Vortheil zu.

Die Hartstücke werden in einem Schweißofen (vergleiche das oben Seite 85 gesagte) glühend gemacht und mit der Schrothacke unter dem Hammer in Stücke von erforderlicher Schwere, nach Massgabe der Kessel etc., die daraus gefertigt werden sollen, zerkleinert, sodann beschnitten und glühend unter einem Breithammer ausgebreitet, sodann je 2 und 3 über einander gelegt (ein Gespann), mit einem Brei von Seisensiederäscher und Wasser beseuchtet, damit sie sich nicht zusammen vereinigen, getieft, währenddem aber öfter ausgeglüht. Nach dem Tiefen werden die Kessel in der Kesselbereiterwerkstatt vollendet, wie dies anch in derselben Art bei Kupferschmieden geschieht. Sollen Bleche gehimmert werden, so werden sie glühend erst einzeln, dann zu mehrern sofcinmal, unter den Hammer gebracht, und einmal in der einen, das andere mal in der andern Dimension ausgebreitet, und zwar wechselsweis auf beiden Flächen, zuletzt mit dem Breithammer geglichen und beschnittes. Das Walzen geschieht, wie das Zink- und Eisenblechwalzen, das Assglühen in Flammösen, die mit Steinkohlen angeseuert werden; Glühspat setzt sich an das Kupferblech weniger an, als an Eisenblech, doch 🕦 jede Ueberhitzung zu vermeiden; ist das Walzen beendet, so wird das Blech nochmals glühend gemacht und in kaltem Wasser abgebischt, um die Kupferasche zu entfernen.

[Kupferbleche zum Dachdecken sind 3 F. lang, 2½ F. breit und 10 Pfd. schwer; übrigens fertigt man jede Sorte auf Bestellung, gewöhnlich noch ordinäres Geschirrblech (zu Töpfen etc.) und Bodenblech zu den Böden der Branntweinblasen (Halbprodukt). Sollen Kupferplatten recht dicht, hart werden, so läst man sie zuletzt kalt durch VValzen gehen, wie die Kupferplatten für den Stich. Man walzt an einigen Orten kalt, und glüht die Bleche, wenn sie hart geworden, aus, löscht sie glühend in kaltem VVasser ab, und setzt dann das VValzen fort, wobei fast gar kein Abgang durch Oxydation stattfindet. Man hat Bleche von 12 Fuss Länge, 6 F. Breite, 9 Linien Stärke und 4 Gentner Gewicht geliesert, wodurch bei großen Pfannen und Blasen die Zahl der Niete beträchtlich vermindert wird, welche der Festigkeit nachtheilig sind.

Reinstes Kupfer zum chemischen Behuf kann man dadurch erhalten, daß man russisches Kupfer in conc. Schweselsäure in der VVarme auslöst, die Flüssigkeit krystallisirt, die schönsten Krystalle in Wasser löst, mit Aetzammoniak die Auslösung versetzt, bis sich der gesallne blaue Niederschlag völlig wieder aufgelöst hat, sodann die Flüssigkeit filtrirt, mit Schwefelsäure neutralisirt, und das Kupferoxyd mit kohlensaurem Kali fällt, den Niederschlag auswäscht, und entweder mit Harz und Kohlenstaub vermengt im Kohlentiegel unter einer Glasdecke reducirt, oder mittelst Wasserstoffgas (siehe den Apparat auf Tasel I Fig. 27), wodurch man das metallische Kupfer möglichst rein erhält, ohne etwanige Beimischung von Kohlenstoff. Erklärung dieser Prozesse. Beim Auflösen in Schwefelsäure bleibt jede Spur von Blei zurück als schwefels. Bleioxyd, welches unauflöslich ist; beim Zusatz von Ammoniak wird Kupferoxyd, Eisenoxyd gefällt, ersteres aber wieder in einem Ucherschuss des Fällungsmittels aufgelöst; durchs Neutralisiren mit Säure und Zusats von kohlens. Kali wird kohlens. Kupferoxyd niedergeschlagen, welches nun, der Reduction unterworfen, metallisches Kupfer liefert.]

Das Kupfer krystallisirt in Würfeln und Oktaëdern (wie z. B. Cementkupfer), zeichnet sich durch eine schön rothe Farbe aus, (ähnliche Farbe hat auch Titan), durch starken Glanz und Klang; es ist dehnsam, und im reinsten Zustand weich, aber durch Beisatz fremder Metalle und von Kohlenstoff hart, es hat beim Anhauchen, Berühren mit den Fingern einen unangenehmen Geruch und Geschmack, läßt sich eben so gut in sehr feine Drähte zichen (Lyoner Gold- und Silberdraht), als in dünne Bleche walzen (plattirte Folie). Es hat einen hakigen, körnigen Bruch, weniger Festigkeit und Stärke als Eisen, und ein specifisches Gewicht von 8,66 bis 8,78, das gewalzte von 8,87 bis 8,89. Nach Versuchen von Guyton de Morveau rifs ein Kupferdraht von 0,887 paris.

## 304 Eigenschaften des Kupfers, Gebrauch desselben.

Linien Stärke durch 280,7 par. Pfund, oder von 2 Millimeter Durchmesser bei 137,399 Kilogramme. Das Kupfer ist ein guter Wärmeleiter, der beste Leiter der Elektricität, dehnt sich beim Erwärmen von 0° bis 160° aus um 0,0017090 Horner

0,0017840 Bords
0,0018411 Dulong u. Petit
0,0019188 Troughton

im Durchschnitt um 110;

schmilzt bei 27° W., schwerer als Silber, leichter als Gold, verflüchtigt sich in hohen Hitzgraden, verbrennt mit grüner Flamme, eben so die Kupfersalze, oxydirt sich an feuchter Luft, bedeckt sich erst mit Oxyd', welches die Metallfläche blind- und dunkelfarbig macht, dann mit halb kohlens. Kupferoxydhydrat, gewöhnlich Grünspan genannt, welcher aber mit dem eigentlichen Grünspan, der in Fabriken bereitet wird, nur die schöne Farbe gemein hat, letzter ist essigs. Kupferoxyd. Dieser grüne Beschlag auf dem Kupfer ist der Gesundheit sehr nachtheilig, indem sich dieses Salz in allen, auch den schwächsten Säuren, die in den Küchen vorkommen, auflöst, selbst mit Fett, mit Kochsalz verbindet, daher die Gefahr beim Gebrauch kupferner Kessel, Töpfe und sonstiger Geräthe. Allein, wenn diese stets blank und rein gehalten, keine sauren Flüssigkeiten in ihnen gekocht werden, und nichts zum Erkalten in ihnen stehen bleibt, so ist ihr Gebrauch nicht absolut nachtheilig. (Vergleiche hiermit das I. S. 283 Gesagte.) Man bedient sich kupserner Siedepsannen und Rühren in Brauereien, Zuckersiedereien, kupferner Blasen und Kühlgeräthe, diese letztern setzen Grünspan, d. i. essigs. Kupferoxyd an, da die Maische Essigsäure enthält, und die Schlange nicht gut gereinigt werden kann, woher es denn kommt, dass in so vielem Branntwein Kupfersalz sich nachweisen lässt; kupferner Kessel in Färbereien, Seissiedereien, für Dampsmaschinen, zum ökonomischen und häuslichen Gebrauch. - In wiefern das Ueberzinnen nutzt, soll später unter den Legirungen erörtert werden. - Kupserplatten werden zum Schiffsbeschlag verwendet, mit kupfernen, theils gegosmen, theils geschmiedeten Nägeln befestigt, aber vom Seewasser, namentlich bei dem Liegen der Schiffe vor Anker, bald zerstört, indem das letztere viele Chlormetalle gelöst enthält, welche das Kupfer angreisen und in basisches Chlorkupfer verwandeln, welches mit ausgeschiedner Magnesia eine grüne Kruste bildet. Hiergegen empsahl Davy, vergleiche I. Seite 277, das Kupfer durch eiserne Protectoren in einen - elektrischen Zustand zu versetzen, wodurch es durch das Chlor der Chlormetalle nicht zerfressen wird; dagegen lagern sich aber kohlens. Kalk und Magnesia am Kupfer ab, an denen sich Pflanzen und Thiere anhesten. Es ist daher besser, die Oberstäche des Protectors so weit zu vermindern,

dern, das das Kupser dadurch nur sehr wenig elektr., und demzusolge ein wenig ausgelöst wird. Eben so wird kein Kupser ausgelöst, wenn in einem Kessel ein Stück Zinn liegt, denn das letztere wird + elektr., das erstere — elektr. Man hat den tadelnswerthen Gebrauch, bei Zinkdächern hie und da auch Kupserblech mit anzubringen, wodurch nothwendig eine schleunige Zerstörung des Zinks eingeleitet wird. — Das Kupser wird von Salzsäure kaum ausgelöst, dagegen von Salpeter., Schweselsäure, von letzter nur dann, wenn sie nicht bedeutend verdünnt ist, von Königswasser, Essigsäure, andern Pslanzensäuren beim Zutritt der Lust oxydirt und gelöst.

Man löthet Kupfer theils mit Schlageloth, oder auch Hartloth, theils mit Weichloth, erstere bestehn aus Messing und Zink, und zwar das Schlageloth aus 8 Theilen des erstern und 1 Th. des letztern, das Hartloth enthält noch mehr Zink, schmilzt daher leichter, ist aber spröde und taugt nicht, wenn die Kupferwaaren gehämmert oder gebogen werden sollen. Das Weichloth wird nur unter Umständen angewendet wenn keine große Hitze gegeben werden darf und kein Hämmern erforderlich ist, denn es macht das Kupfer spröde.

[Um in Kupfer zu graviren oder zu ätzen, wird jede Platte erst mit Aetzgrund überzogen, einer Mengung von Harz, VVachs, Asphalt und Terpenthin, welche auf die erwärmte Platte aufgetragen werden, sodann blakt man dieselbe an, d. h. man schwärzt sie mit dem Rauch von VVachslicht. Nachdem die Zeichnung dekalkirt ist, wird sie vorgerissen, theils mit der Nadel, theils mit dem Diamant der Maschine, sodann geätzt. Sollen verschiedne Töne durchs Aetzen erzeugt werden, so werden die lichtesten Stellen nach kurtem Aetzen gedecht, d. i. mit einer Auflösung von Asphalt in Terpenthinöl überstrichen, wodurch beim zweiten Aetzen dieselben nicht mehr angegriffen werden; vergl. I. S. 244.]

#### Legirungen des Kupfers.

Mit Zink. Man hat zum technischen Gebrauch eine gelbe und eine rothe Legirung, Messing und Rothguss (Bronze, Tombak), von denen es natürlich sehr viele Abarten giebt.

Messing\*), laiton, cuivre jaune, brafs, wird theils nach alter Weise aus Kupfer und geröstetem Galmei (kiesels. oder kohlens. Zinkoxyd) mit einem Zusatz von Kohlenstaub, oder aus Kupfer mit zinkischem Ofenbruch, cadmie, kiefs, welcher reich an Zinkoxyd ist, oder mit ge-

<sup>\*)</sup> Lampadius s. s. O. Th. 2. Bd. 3. S. 174. Supplem. Bd. 1. S. 163. — Berthier in den A. d. M. Tom. 3. p. 61. — Cooper über die Legirungen von Zink und Kupfer, daselbst pag. 65. — D. t. Tom. 12. p. 37. Artikel "Laiton."

rösteter Blende \*) (künstlich bereitetem Zoxyd) dargestellt, oder nach der neuern Versahrungsweise aus Kupfer und metallischem Zink. Da diese Verschiedenheiten sich mehr auf die Beschickungen beziehen, als auf die Construction der Messingöfen und das übrige Versahren beim Schmelzen, so können sie füglich zusammengefast werden.

1) Beschickung zum Schmelzen von Messing. Des Gaar- oder Rosettenkupfer, bei uns Mannsfelder Kupfer, wird durch eine Brechvorrichtung zerbrochen, oder man erhält auch das Gaarkupfer, wie von Neustadt a. D., granulirt. In England wird alles sur Messingfabrikation gebrauchte Kupfer granulirt, been shot, siehe vorn Seite 280; in Frankreich benutzt man Norweger Gaarkapfer von Droatheim. Der Galmei wurde, um Wasser und Kohlensture abzuscheiden, calcinirt, auf eignen Mühlen gemahlen, gesiebt, der Ofenbruch dagegen nur gepulvert, da er keine zu verflüchtigenden Bestmedtheile enthält. In England bedient man sich sehr allgemein eines Zusatzes von gerösteter Blende zum Galmei. Jetzt wendet man fast allgemein metallisches Zink an, weil dasselbe wohlseil, und das Schmelzen in kürzerer Zeit vollbracht, das Volum der Beschickung weit kleiner ist, auch der Aufgang an Brennmaterial geringer. Man besürchtete sräher wegen der Flüchtigkeit des Zinks, daß dabei ein beträchtlicher Abbrand stattfinden würde, allein dem ist bei gehöriger Regierung des Feuers nicht also. Das Zink wird entweder in dicken Platten angeliefert, welche dann zerbrochen werden müssen, oder in eigens zu dem Ende geformten Stücken.

[Jam. Emerson erhielt 1781 ein Patent in England auf die Darstellung des Messings aus Kupfer und Zink, allein er wendete auch noch gleichseitig Galmei an, so wie es auch bis vor einigen Jahrzehnten noch bie und da geschah.]

Auf dem Messingwerk zu Hegermühl \*\*) am Finowkanal, bei Neustadt Eberswalde (Regbzk. Potsdam), bedient man sich folgender Beschickung oder Einsatzes: 41 Pfd. Abfall (Messingblechabschnitte, schadhafte Kessel, und sonstiger Abgang, altes Bruchmessing, ferner das aus dem Messingsbschaum durch Pochen und Waschen ausgesonderte Messing; Messingspähne sind zu unrein, enthalten oft Zinnloth, d. i. Zinn und Blei, welches das Messing spröde, kurz, sec, macht), 55 Pfd. Gaarkupfer, 24 Pfd. Zink. Diese Beschickung von 120 Pfd. wird dann in 4 Tiegel vertheilt, in einem unter der Hüttensohle befindlichen Windofen bei

<sup>\*)</sup> Boucker über die Anwendbarkeit der Blende zur Messingfabrikation in den A. d. M. Tom. 3. pag. 227. — Berthier daselbst p. 345. Siehe auch pag. 377.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Hollunder's Tagebuch etc. 8, 216.

Holzkohlenseuer geschmolzen. Der Abgang beträgt 2½ bis 4 Pfd. vom Gewicht der Beschickung, so dass die Gussplatte 116, ja 117½ Pfd. wiegt. Der Brennosen ist ein cylindrischer, oben mit einer Kuppel versehener, Tiegelosen, siehe Tasel XI Fig. 19.

Beschreibung des Messingbrennofens von dem Messingwerk Hegermühl am Finowkanal, welcher auf Tafel XI Pig. 19 dargestellt ist; a der Arbeitsraum, in welchem die Messingtiegel eingesetzt werden, aus feuerfesten Ziegeln aufgemauert, während die Fundamente und Füllungsmauern aus Bruchsteinen gefertigt, und als schlechter Wärmeleiter auch Asche und Sand angewendet. b Die gegossne eiserne, kreisrunde Rostplatte mit 11 Löchern, in Fig. 20 besonders dargestellt; über ibr ist eine Lehmsohle e aufgestampst, und mit eben so vielen Oessnungen, als in der Rostplatte, versehen. d der Aschenfall, e der Bock, ein Lustkanal, welcher die zur Unterhaltung des Feuers nötlige Lust zusührt; mit diesem Bock sind mehrere Schmelzösen in derselben Art, wie bier für einen gezeichnet ist, verbunden. Die Gicht f des Ofens, die Krone, in der Hüttensohle b, h, ist mit einem Deckel aus seuersestem Thon, dem Janken g, verschlossen, welcher vermöge der an 4 Seiten in dem eisernen Umsassungsring angebrachten Ochsen und eines Hakens, Jankenhakens, nach allen Seiten fortgezogen werden kann. - Fig. 21 die Zichoder Einsetzzange, von oben und von der Seite gesehen.]

Die Schmelztiegel werden aus Bennstädter feuersestem Thon (vergl. I. S. 478) mit einem Zusatz von Cement aus zerstampsten Porzellankapselscherben, zerbrochnen Schmelztiegeln, in einem Verhältnis von 2:3, von den Hättenarbeitern auf einer Drehscheibe mit Tiegelstock gesertigt, einer aus Lindenholz gesertigten Chablone für die innere Höhlung des Tiegels; der Thon wird von oben nach unten um den Tiegelstock getrieben, mit den Händen stark angedrückt. Lusttrockne Tiegelwerden langsam gewärmt, und endlich in den Osen mit eingesetzt, um sie zu brennen. Ein solcher Tiegel hat 16 Zoll Höhe, der obere Durchmesser beträgt 9½, der untere 6½ Z., der Boden ist 1½, die Wände 1 Z. stark; er hält 40 bis 50 Güsse aus.

Beim Einschmelzen des Einsatzes wird der Tiegel zuerst mit dem Abfall besetzt, welcher den ganzen Tiegel anfüllt, und nun in den Ofen gebracht, damit dieser niederschmelze; ist dies geschehen, so wird der Tiegel aus dem Ofen genommen, die Hälfte der Zinkmenge der Beschickung in Stücken von 1 bis 3 Kubikzoll Größe eingetragen, mit Kohlenlösche bestreut, darauf die Hälfte der Kupferbeschickung, wieder Kohlenstaub, und so noch zwei Schichten Zink und Kupfer, duzwischen jedesmal Kohlenstaub, bis die ganze Beschickung eingetragen ist, obenauf kommt dann noch eine stärkere Lage Kohlenstaub, um die Oxydation und das Schlackenansetzen zu verbindern. 8 Tiegel werden so gefüllt in den

Brennosen zwischen die 11 Löcher der Rostplatte eingesetzt; fiber diese legt man querüber noch 2 leere Tiegel zum Ausglähen, welche zum Guss gebraucht werden. Nach 3; bis 4 Stunden sind die Tiegel zum Guss bereit, der Einsatz völlig geschmolzen, Zink und Kupser haben sich mit einander sowohl, als auch mit dem vorhandnen schon sertigen Messig gehörig verbunden. Zum Schmelzen des Messings in den 8 Tiegeln sind 10 Scheffel Holzkohlen erforderlich, von denen 6 gleich nach dem Einsatz der Tiegel in den Osen, die andern 4 allmälig nachgeschüttet werden.

Soll Guismessing bereitet werden, so ist das Verfahren folgendes: Man ninfint zuerst einen leeren Schmelztiegel durch die Krone mittelet der Zange glühend aus dem Ofen und stellt ihn in eine Vertiefung der Hüttensohle (Mundoll genannt), welche, um den Tiegel heiß zu Erhalten, mit glühenden Kohlen gefüllt ist; in diesen wird nun der Inhalt von 4 Tiegeln gegossen, der Rückstand mit dem großen Caliol, einer eisernen Kratze, tilloul, ausgekratzt. So wie ein Tiegel geleert, wird er mit neuer Beschickung, wie erzählt, besetzt, in den Brennosen zurückgetragen, und ein andrer mit geschmolznem Messing gefüllter eben so entleert etc. Sind nun 4 Tiegel in den Sammeltiegel entleert, so wird der gestillte mit einem stumpsen Besen abgekehrt, der Inhalt mit dem großen Caliol einigemal umgerührt, damit die fremden leichtern Materien aussteigen können, und die Masse selbst auch homogener werde, die Oberfläche mit dem kleinen Caliol abgeschäumt, der Abzug, écume, zur Seite geworfen; aus diesem wird durch Pochen und Waschen das enthaltne Messing gewonnen. Soll der Guss beginnen, so wird der Sammeltiegel mit der Gielszange gefast, nach der Form getragen, und in dieselbe entleert.

[Die Form zum Gießen der Messingplatten, planches, besteht aus zweien über einander liegenden Granitplatten a, a, Fig. 22 und 23 auf Tafel XI, sie sind von 5½ Fuß Länge, 3 F. Breite, 1 F. Höhe, und zur größern Sicherheit mit eisernen Bändern b, b umlegt, welche 2 Z. breit, 1½ Z. stark, an den 4 Ecken mit Schraubenbolzen und Muttern zusammengezogen sind. Die Form ruht auf einer VVelle e von Eichenholz, von 3½ F. Länge, 2½ F. Breite und 1½ F. Höhe, welche an beiden Enden mit Zapfen auf Lagerhölzern aufliegt, die unter der Hüttensohle d,d in der Gießgrube e,e sich befinden, welche 6½ F. Länge, 5½ F. Breite und 2 F. Tiefe hat, und ausgemauert ist; auf den beiden langen Seitenwänden der Grube sind die Lagerhölzer gestreckt, welche die VVellzapfen tragen. Diese sind 10 Z. lang, 18 Z. breit und 15 Z. hoch, an der Hinterkante etwas abgerundet, um das Gußgestell etwas gegen den Horizont neigen zu können. Auf der VVelle sind zwei Arme von Kreuzholz f außgekämmt, auf welchen die untere Platte frei außliegt, aber so.

dass sie nach hinten zu etwas mehr (etwa 5 Zoll) über die Welle hinausreicht, als nach vorn, um das Niedersinken beim Guss zu erleichtern. g, g Schienen, welche man an die beiden langen Seiten und Hinterseits swischen die Gussplatten legt, um die Dicke der Gusstafel zu bestimmen. An die untere Platte ist vorn das Steinmaul h besestigt, ein Eisenblech von 6 Z. Breite, welches ungefähr die Form eines Paralleltrapezes hat, und etwas gegen die Horizontale geneigt ist, es dient, um den Tiegel beim Guss aufsetzen und das Messing bequemer eingielsen zu können. Das Steinmaul wird mit Lehm und Haaren ausgestrichen, damit das Messing nicht so schnoll abschrecke. Zum Festhalten der obern Platte auf der untern während der schrägen Stellung beim Guss dient die Armirung, sie besteht aus den Spannhölzern i, k, l, m, der eisernen Scheide, 3 bis 3\frac{1}{2}. breit, 1\frac{1}{4} Z. stark (n in der Oberansicht Fig. 23), einer Stange mit Löchern und Bolzen am obern Ende, und der eisernen Schraubenspindel o; die Art und VVeise der Armirung durch die genannten Theile geht aus der Zeichnung deutlich hervor. - Um die obere Platte von der untern abheben zu können, was durchs Aufrichten auf einer der langen Seiten geschieht, dient eine eiserne Kette, die unten in 2 Ketten sich theilt, oben über eine im Gebalk angebrachte Welle sich umschlägt, an deren Rad ein Seil besestigt ist, welches durch einen Haspel in Bewegung gegetzt wird. An jeder der beiden Längenseiten der Platte sind 2 eiserne Ochsen, in welche Ketten eingehangen werden können.]

Die Giessplatten haben ebne Oberstächen, welche mit einem Ueberzug von wohl geschlagnem zähen Lehm, Kör oder Chär genannt, versehen werden; je dünner die Bekörung, desto länger hält dieselbe im Gegentheil reisst und blättert ein dickerer Ueberzug in der Hitze leichter. Ist der Kör gehörig glatt gemacht, so lässt man ihn an der Lust trocknen, und breitet dann auf der Oberstäche der untern Platte glühende Kohlen aus, legt die obere in einem Abstand von 5 bis 6 Z. darüber, um sie beide gehörig abzutrocknen, darauf wird alles rein abgesegt. Der Kör gut ausgetragen hält im Durchschnitt 15 bis 20 Güsse aus, ehe er wieder frisch aufgetragen werden muß. Vor jedem Guss wird derselbe mit dünnem Kuhmist überzogen, welcher beim Guss verbrennt, und dazu dient, das Messing in gutem Fluss zu erhalten; darauf werden beide Gießsteine gehörig auf einander gelegt, der obere gegen den untern angepreset, die ganze Vorrichtung hinten übergekippt, so dass die Platten unter einem Winkel von 30° gegen den Horizont stehen, und nun das Messing eingegossen, während ein Arbeiter stets das Oxyd mit einem brennenden Span zurückhält. So wie der Guss vollendet, ist auch das Messing erstarrt, die Platten werden wieder in die horizontale Lage gebracht, die obere sodann vermittelet der Ketten und Rad an der Welle abgehoben, und zwar so, dass sie sich um eine der beiden

310 Stückmessing, Gusmessing, Anwendung der Mossingtofel.

langen Selten dreht, zu welchem Ende dort eine Eisenschiene an der untern Platte besestigt ist, die Brücke, auf welche sich die obere Platte beim Ausheben stützen kann, ohne abzurutschen. Die Messingtasel ist 2 Fuss 6 bis 9 Zoll lang, 2 F. 2 Z. breit, und ½ bis § Z. stark. So wie der Guss vollendet, werden die Giesplatten, um sie warm zu erhalten, mit wollnen Decken belegt, und zum künstigen Guss vorgerichtet, welcher Tag und Nacht vor sich geht, damit der Osen nicht außer Gluth komme.

[ Alle 3 bis 4 VVochen müssen die Gielsplatten an den Bändern, wo die Schienen liegen, und wo sie sich nicht in demselben Maalse abnutzen als da, wo das heilse Messing hingelangt, abgeglichen werden, indem sonst diese Stellen vorstehen; dieselben werden daher abgenommen. Uebrigens sind die Gielsplatten auf beiden Seiten abgeglichen, um, wenn es nöthig wird, dieselben umwenden zu können. Man bezieht sie von Pirna. Man hat Versuche gemacht, statt der kostbaren Platten eiserne oder aus Thon gefertigte anzuwenden, allein zwischen erstern ließen sieh nie ganze tadelfreie Messingtafeln gießen, indem das Messing von dem Eisen zu schnell abgeschreckt wurde; die letztern ließerten zwar vorzüglich gute Messingtafeln, allein sie zersprangen beim vierten oder fünften Guß.

Wird statt Gusmessing sogenanntes Stückmessing, arcot, gefertigt, so giesst man das geschmolzne Metall nicht in einen leeren Tiegel, sondern in die mit Lehm ausgeschlagne und mit Gestübbe bestäubte Grube aus, und zerschlägt die warme Masse in kleine Stücke. Dieses Stückmessing wird von Gelbgiessern, die nicht ihr Messing eigens versertigen, gekaust und zum Guss verbraucht. Man pflegte sonst sowohl das mit Galmei, als auch das mit Zink bereitete Messing zweimal zu schmelzen, d. h. erst Robmessing darzustellen, Mengepresse, und dieses dann nochmals zu schmelzen (mit und ohne Zusatz von etwas Zink), um Gusmessing, laiton, zu gewinnen. Bei der Anwendung von Galmei dauerte die Schmelzung, presse, von \(\frac{1}{2}\) Centner Kupser, \(\frac{1}{2}\) C. Galmei und \(\frac{1}{2}\) des Volums beider an Kohlenstaub in 7 Tiegeln 11 bis 12 Stunden, Produkt 70 his 72 Pfd. Messing.

Die Messingtaseln haben eine dreisache Anwendung, theils wird aus ihnen Draht gezogen, planche a fil, theils werden Kessel daraus geschlagen, oder sie werden zu Blech, Latun, plate, gewalzt. Zum Drahtziehen werden die Gustaseln der Länge nach in 5 gleiche Streisen, Drahtbänder, bandes à fil, zerschnitten, wozu eine große durch Hebel in Bewegung gesetzte Schere angewendet wird; soll Latun gesertigt werden, so wird die Messingtasel in die Quere nach bestimmten Dimensionen, nach Massgabe der Bleche, zerschnitten. Die unreinen Stellen der Gustasel werden ausgeschnitten, gewalzt, und aus ihnen kleine Küchen- oder Hausgeräthe gesertigt. Auf einigen Messingwerken hat man angesangen, für die Drahtsabrikation, statt große Platten zu sertigen, die man zer-

schneiden muss, Messingzaine zu gießen, eben so Platten von der nöthigen Größe, durch Gießen in Sandsormen, wodurch gewiß eine nicht unbeträchtliche Kostenersparung erreicht wird \*).

Was den Messingdraht betrifft, so ist die Fabrikation desselben der des Eisendrahts sehr analog; die Drahtbänder werden zu verschiednen Malen gewalzt, wodurch sie in allen Dimensionen sich strecken, inzwischen mehrmals in Glühöfen \*\*) durchgeglüht, um die durchs kalt Walzen erhaltne Härte und Sprödigkeit auszugleichen, sodann in schmale Streifen, Regal, mit Scheeren oder auf einem Schneidewerk zerschnitten, und auf den Drahtzug gegeben. Meist sind hier noch die Polterbänke mit Zangen gewöhnlich, welche die stärkern Nummern Draht verfertigen, die feinen fertigt man mittelst Leiern (Trommeln, siehe beim Eisendraht Seite 81), nachdem vorher der Draht geglüht und mit Holzessig, Meilerwasser, verdünnter Schwefelsäure, oder der Mutterlauge von Alaunwerken, welche freie Säure enthält, gebeitzt und in einer Auflösung von Weinstein und Kochsalz ausgesotten worden; die Zieheisen für die feinern Nummern haben fein polirte Löcher.

[Der zum musikalischen Gebrauch nöthige Messing- und Eisendraht wird in Berlin von einigen Künstlern versertigt, welche einen sehr hohen Grad von Vollendung ihrem Fabrikat verlieen haben, so dass derselbe einen europäischen Ruf erlangt hat.]

Das Messingblech, Latun, wurde früher blos mittelst Hämmern ausgereckt, jetzt geschieht es allgemein auf Walzwerken, was weit vortheilhafter ist, sowohl in Bezug auf die Zeitersparnifs, als auch auf die Gleichsörmigkeit des Produkts. Zuerst werden die aus der Messingtasel durchs Zerschneiden erhaltnen Streisen geglüht, zu welchem Behuf Glühösen vorgerichtet sind, welche mit Holz angeseuert werden. Der große Ofen auf dem Messingwerk zu Hegermühl ist 18, der kleine 81 Fuss lang, der Feuerraum 1 F. breit und 13 F. lioch, der Glühraum 2 F. breit und 3 F. hoch, er ist durch Glühbalken vom Feuerraum getrennt; im Gewölbe des Osens sind Züge, die sich in einen Kanal vereinigen. Der große Ofen ist zu beiden Seiten mit Thüröffnungen zu der Heitzung und zum Glühraum versehen, um Bleche einschieben zu können. Für 10 Centner Messingblech sind 33 Klaster Holz nöthig, doch hängt dieses Quantum von der Stärke der zu fertigenden Bleche nothwendig ab. Nach jedem Durchgang durch die Walzen wird ausgeglüht, und dann von Neuem kalt gewalzt, bis die erforderliche Stärke erreicht ist. Be-

<sup>\*)</sup> Hollunder's Tagebuch etc. Seite 82. "Messingwerk zu Fahrafeld bei Wien."

<sup>\*\*)</sup> Hollander a. a. O. Tafel 19.

vor die Bleche durch die Walzen gelassen werden, bestreicht man sie mit Fett, wodurch sie leichter durchgehen und glätter werden; meh dem Walzen werden die überstehenden Spitzen abgeschnitten. Abfall findet hiebei nicht weiter statt.

Nach vollendetem Walzen und nochmaligem Ansglüben werden die schwarzen, mit Kupseroxyd bedeckten, Bleche gebeitzt und geschabt. Die Beitze ist zu Hegermühl die vom Freienwalder Alsunwerk erhaltne Mutterlauge. Die Bleche werden zuerst in eine schwache, d. i. schon mehrmals versvendete, Beitze senkrecht gestellt, so dass sie ganz damit bedeckt sind, und 5 bis 30 Minuten lang darin gelassen, dann in eine stärkere. Sind sie gehörig rein, so werden sie in ein Gefäss voll Wasser gelegt, von anhängender Beitze und Schmutz befreit, und zuletzt in fließendem Wasser abgespühlt; nun erfolgt das Schaben. Hiezu wird das Blech auf einen 8 Fuß langen Arbeitsblock von Lindenbolz, welcher halhrund und 15 bis 16 Zoll breit ist, mittelst eines durch Keile angedrückten Ringes besestigt und angespannt, mit einem gebognen Messer geschabt, und zwar nicht mit der Schneide desselben, sondern mit dem Grad, den man absichtlich umlegt. Erst wird die ganze Flache reiu geschabt, dann mit Oel bestrichen, mit einem sehr scharfen Messer Strich neben Strich geebnet; von 75 Centnern geschabten Gut werden etwa 4 C. Spähne abgeliefert. Man hat auch mechanische Schabebänke, wo nämlich, wie bei einer Eisenhobelmaschine, das auf der beweglichen Schabebank aufgespannte Blech hin und her bewegt, und so unter einem stählernen Instrument, ähnlich einem Hobeleisen, durchgezogen wird.

Man unterscheidet Roll- und Tafelmessing, ersteres umfast die stärkern Sorten Messingblech, welche in flachen Tafeln in den Handel kommen, Rollmessing nennt man die dünnern Sorten, welche aufgerollt verpackt werden; die Benennungen der einzelnen Sorten sind in · · · schiednen Gegenden natürlich verschieden. - Soll Messing hart und federnd sein, so wird es nach dem letzten Ausglühen noch ein Paarmal durch die Walzen gelassen, (ähnlich dem Kupfer für Stichplatten), solches gebrauchen die Uhrmacher. - Kesselschlägerei. Ehedem wurde das Gusmessing zu den Kesseln durch Hämmer allein bearbeitet, jetzt aber walzt man die Kesselböden vor, und erst in diesem Zustand werden sie an die Kesselschlägerhütte abgeliefert. Die Bleche werden rund geschnitten, je 5 und 5 von verschiedner Größe übereinander gelegt, der Rand des untersten größten umgeschlagen, so dass dadurch ein sestes Gespann entsteht, welches nach und nach unter vier verschieden gestalteten Schwanzhämmern bearbeitet wird; diese tiesen die Kessel aus, der letzte ebnet die Schläge der erstern; zwischendurch muß

wiederholentlich ausgeglüht werden, zu welchem Zweck Glühösen in der Hütte vorgerichtet sind. Seit mehrern Jahren werden zu Hegermühl auf einem Presswerk eigner Construction, auf welches der Hüttenfaktor Förster 1822 ein Patent erhielt, Kessel getieft. - Knitter- oder Rauschgold, dutch gold, d. metal, ist ein sehr dünnes Messingblech, welches aus sehr dünn gewalztem, oder geschlagnem Messingblech unter einem Hammer, der in der Minute 300 bis 400 Schläge giebt, erhalten wird; 40 bis 80 Blätter werden dabei übereinander gelegt. Durch das starke Schlagen hat es die Festigkeit und den Glanz erreicht, welche es auszeichnen. Man hat es auch, wie den unächten Lyoner Golddraht, durch Cementation von Kupfer mit Zinkdämpfen dargestellt, indem man dünnes Kupferblech, hier Kupferstäbe, in einer eisernen oder irdnen Röhre mit Zink erhitzte, wobei sich die Oberfläche goldgelb färbt; dieselben werden dann zu Draht gezogen, so wie erstere ausgeschlagen. Eben so auch durch die sogenannte falsche Vergoldung, indem man Kupfergeschirr mit einem Amalgam von Zink und Quecksilber in verdünnter Salzsäure mit einem Zusatz von Weinstein ansiedet,

[Die Messingproduktion im preuß. Staat betrug im Jahr 1825 15,401 Ctr., 1826 16,905\(\frac{1}{4}\), 1827 4,692\(\frac{1}{4}\) C., im Jahr 1828 sind bloß im Rheinischen Oberbergamtsdistrict 11,507 C. Rohmessing, im Jahr 1829 11,290 C. fabricirt worden. An Messingwaaren wurden dargestellt:

	im Jal	hr 1828	im Jahr 1829		
Oberbergamtsdistrikt	Centner		Centner		
Brandenb Preuseischen	3,347½ und	2,460 Stück	3,568 und	949 Stück	
Schlesischen	2111		236		
Westphälischen	911		909		

4,469\(\frac{1}{2}\) C. u. 2,460 Stück, 4,713 C. u. 949 Stück.

Die wichtigsten Messingfabriken im Staate sind: die zu Stolberg bei Aachen, zu Hegermühl am Finowkanal bei Neustadt-Eberswalde (Regbzk. Potsdam), zu Isersohn, Lüdenscheid u. a. a. O. m. im Regbzk. Arnsberg.]

Das Messing besitzt eine schön gelbe Farbe, welche, je mehr Zink n ihm enthalten, desto blässer, je weniger, desto mehr goldgelb ausfällt, jes ist kalt hämmerbar, lässt sich strecken, walzen, in Draht ziehen, gut bearbeiten, heis ist es aber sehr spröde, kann in Stücke zerschlagen werden; man kann es daher nur kalt verarbeiten, nicht heis. Specis. Gewicht 7,824 bis 8,44, je nachdem es mehr oder weniger Kupser enthält; Gusmessing von Hegermühl hat ein spec. Gewicht von 8,396. Messing dehnt sich beim Erwärmen von 0° bis 100° um:

Gulsmessing....... 0,001875 Smeaton, 11.7

Messingdraht...... 0,001933 ....... 0,001885 Herbert,

es zehmilt leichter als Kupfer, bei 21°. Wedgw. (weshalb es als Loth für Kupfer dienen kann), verbrenat leicht und dann vermindert sich die Menge des Zinks auf der Oberfläche, woher es denn kommt, daße es dadurch goldfarbig wird. Es oxydirt sich an feuchter Luft, setzt ebenfalls auch Grünspan an, löst sich in den Säuren leicht auf, und ist daher eben so gefährlich als Kupfer in den Küchen. Behandelt man Messing mit verdünnter Salzsäure, so wird es dunkelfarbig, weil die Säure das Zink, aber nicht so das Kupfer auflöst; umgekehrt wird das Messing blässer, wenn man es mit Aetzammoniakflüssigkeit beitzt. Will man dasselbe verkupfern, so braucht man es nur in eine schwache Auflösung von Kupfervitriol zu legen, so schlägt sich Kupfer darauf nieder, oder es mit Eisendraht umwunden in verdünnte Schwefelsäure zu tauchen. Polirt man Messing mit Schwefelpalver und Kreide mit dem Polirstahl, so wird es dunkler, mehr goldfarbig.

Schon oben ist gesagt worden, das des Messing von verschiedner Farbe ist, eine Folge verschiedner quantitativer Mischungen von Zink und Kupfer, denn diese lassen sich durch Abänderungen unendlich vervielfältigen. Ungesähr dürste man aber annehmen, dass auf 1 Theil Zink 2 bis 2½ Theile Kupfer im Messing gerechnet werden können. Ausser diesen beiden Metallen findet sich auch nicht selten Blei, und zwar in recht guten Sorten, nach Berthier 2 bis 2,8%, selbst ein wenig Zinn, ½ bis ½%; das Blei möchte theils im Gaarkupfer, theils im Ofenbruch, Galmei, selbst auch wohl im Zink enthalten sein, das Zinn aber vom Schnellloth im Bruchmessing herkommen. Stolberger Messing, welches sich zum Drehen besonders eignete, bestand nach Berthier aus:

Kupfer	65,8
Zink	31,8
Blei	2,8 15
Zinn	0.25
5	00,65.

Ein Zusatz von Blei macht das Messing mehr kurz (sec), (Uhrmachermessing), zur Bearbeitung auf der Drehbank geeignet, nicht aber für das Treiben und Walzen, hiezu darf es kein Blei enthalten; es kann auch dadurch verdorben werden, wenn es zu viel ist.

[Messingloth. Man bedient sich zum Löthen von Messing sowohl des Schlageloths, aus 2 Theilen Messing und 1 Th. Zink geschmolzen, oder des Schnellloths aus Messing und 2 bis 2 Zinn, auch eines aus beiden gemischten, aus 1 Messing, 2 Zink, 2 Zinn, als auch ganz vornehmlich da wo die Löthung starken Druck aushalten muss, wie beim Röhrenziehen, des vorzüglichen Silberloths (vergl. I. Seite 290). Sämmtliche Lothe werden durchs Einschütten in kaltes Wasser gekörnt, und nur

in diesem Zustand angewendet. - Goldlack auf Messing. Man nimmt Gummilack, löst es in starkem Weingeist auf, filtrirt die Auslösung, setat etwas Copallack hinzu und ein wenig Curcuma - oder Orleanstinctur, bis die rechte Goldfarbe beim Austragen erscheint, und trägt den Lack auf das angewärmte Messing auf, sobald als beim Auftragen kein Zischen mehr gehört wird. - Unter dem Namen Mosaisches Gold ist in neuerer Zeit eine Art Messing dargestellt worden, auf welches Parker und Hamilton \*) ein Patent erhielten; es soll aus 100 Th. Kupfer und 52 bis 55 Th. Zink bestehen, und sich gut halten. Hicher gehört auch das Bristoler Messing, welches blassgelb aussieht, und nach Thomson aus 2 Th. Kupfer und 1 Th. Zink besteht. - In folgenden Legirungen ist noch mehr Zink im Verhältniss zum Kupfer enthalten: Bathmetal, 32 Theile Messing, 9 Th. Zink; die Knopffabrikanten in Birmingham versertigen eine fast ganz weisse Legirung, die sie Platine mennen, aus 8 Messing und 5 Zink; meist enthalten die mehresten Knöpfe, wie sie z. B. Fuhrleute, Bauern tragen, eine Legirung von Kupfer, Zinn, Zink, Blei (Eisen), sie ist sehr sprode, leichtslüssig, und wird nicht selten als Schnellloth gebraucht, allein nur für solche Gegenstände, welche nicht gehämmert werden.]

Rothes Messing, Rothgus, Tombak \*\*). Zur Verfertigung von solchem Metall werden mehr als 2½ Theile Kupfer auf 1 Th. Zink genommen, 5, 8, ja 10 Theile, je nachdem verschiedne Fabrikate verschiedne Metalllegirungen nöthig machen. Man fertigt auf dem Messingwerk zu Hegermühl aus 11 Kupfer und 2 Zink rothes Messing, aus welchem Gustafeln dargestellt werden, die zu Blech gewalzt eben derselben Behandlung unterworfen sind. Aus einer solchen Legirung wird das unächte Blattgold, Goldschaum, Dutch-gold, auf gleiche Weise, wie beim Gold gelehrt werden wird, geschlagen, namentlich in Nürnberg. Das rothe Messing wird zu Luxusartikeln, welche goldähnlich aussehen sollen, viel gebraucht, auch bei Maschinen zu Zapfenlagern und Buchsen für eiserne Zapfen, wo es weniger schnell sich abnutzt, als Messing.

[Man hatte sonst noch mancherlei verschieden benannte Legirungen von Zink und Kupfer, wie Prinzmetall (vom Prinzen Ruprecht von der Pfalz benannt), Pinchbeck, Similor, Manheimer Gold etc., allein jetzt sind diese Namen nur noch von historischem Werth, und die Angaben jene Legirungen darzustellen, so abweichend, dass es besser ist, sie nicht anzusühren, zumal da es keine bestimmten Grenzen giebt, in wiesern der Legirung dieser oder jener Name gegeben werden muss, und ein jeder erfahrne Künstler die Proportionen nach Verschiedenheit der Materialien und der Zwecke abändert.]

<sup>\*)</sup> P. A. Bd. 8. S. 78.

<sup>\*)</sup> Tombak heisst im Chinesischen Weisskupfer, also passt dieser Name nicht für das Fabrikat, welches man damit bezeichnet.

Rothes Messing mit einem Zusatz von Zinn, oder Blei, auch von beiden zugleich, bildet die Bronze ') der neuern Zeit, im Gegensatz der antiken Bronze, welche nur aus Kupfer und Zinn in verschiednen Verhältnissen gemischt besteht, und zwar aus 97 bis 85 g K. und 3 bis 15 0 Z. Aus solchen Legirungen fertigten die Alten Schwerter, schneidende Werkzeuge, Ringe, Nagel, Schilde, Münzen, Hausgeräthe etc., welche theils hart und spröde, theils aber auch durchs Ablöschen weich und biegsam waren (vergleiche das bei dem Artikel "Glockenspeiße" Gesagte). Was die Metalllegirung betrifft, welche zum Guss von Statuen, Büsten, Denkinälern etc. verwendet wird, so ist deren Mischung für den günstigen Aussall sehr wichtig; enthält sie viel Zinn, so ist sie zwar leichtslüssig, allein auch spröde, und kann bei der Zusammenziehung sehr dunn gegosner Gegenstände von bedentendem Durchmesser, wie Schalen, Vasen, sehr leicht Risse bekommen, was dagegen durch einen Zusatz von Blei zum rothen Messing günstig vermieden wird. Wo dagegen solche Besürchtungen wegen der ungünstigen Spannung nicht eintreten, da ist ein Zusatz von Zinn und Blei sehr vortheilhaft, wie bei Statuen, Büsten. Berühmt sind die großartigen Güsse der Gebrüder Keller im 17ten Jahrhundert, von denen der eine die Reiterstatue des Königs Louis XIV 1699 in einem Guss vollendete, sie ist 21 Fuss hoch und ihr Gewicht 53,263 französ, Pfd.; auf eine gleiche Weise wurde später von Gor die Reiterstatue Louis XV gegossen, 163 Fuss hoch, 60,000 Pfd. an Gewicht. Nach von D'Arcet angestellten Analysen mit Bronzen von den Gebrüdern Keller bestanden dieselben, mit sehr wenigen Abweichungen, im Mittel aus 3 Versuchen, und nach 2 Analysen das Metall zur Statue Louis XV, dessen specif. Gewicht 8,482, im Mittel aus:

	Keller.	Gor.
Kupfer	. 91,40	82,45
Zink	. 5,53	10,30
Zinn	. 1,70	4,10
Blei	. 1,37	3,15
_	100.00	100,00,

Eigenschaften einer guten Bronze: sie muß eine röthlichgelbe Farbe, einen seinem Bruch besitzen, sich gut seilen, eiseliren lassen, sie muß gleich gemischt und im Feuer so dünnslüssig sein, daß sie bis in die seinsten Vertiesungen der Form eindringt, und ohne Löcher und Risse den Gegenstand, der gesormt war, als ein Ganzes wiedergiebt, damit alle Nacharbeiten und Reparaturen wegsallen, welche eine Folge theils un-

<sup>\*)</sup> D. t. Tom. 3. pag. 507. Artikel ,,Bronze"; such in D. p. J. Bd. 12. 8. 104, 188. Bd. 13. 8. 45.

passender Metallmischungen, theils auch Fehler in der Form, in der Wahl des Materials zu derselben etc. sind. Endlich muß eine guto Bronze auch nicht zu spröde sein, um zufällige Stöße und Reibung ohne Gefahr zu ertragen, und mit der Zeit eine schöne grüne Farbe annehmen, eine antike Patina, eine dünne Kruste von halbkohlens. Kupferoxydhydrat, welche zugleich Schutz für das weitere Einwirken von Lust und Regen gewährt, wie man solche auf alten Bronzen findet, welche in der Erde vergraben Jahrhunderte lang gelegen haben.

Man hat sich viel bemüht, einen solchen grünen Ueberzug durch Kunst schnell zu erreichen, man bedient sich zu dem Ende mancherlei Salzo in Wasser oder Essig aufgelöst, selbst des salpetersauren Kupferoxyds, welche Plüssigkeiten mit einem Pinsel aufgetragen werden; nach dem Eintrocknen wird der angetragne Ueberzug mit Leder verrieben, wieder angetragen etc., bis eine genügende grüne Farbe sich zeigt, durch welche die schone Bronzesarbe durchschimmert. - Hier folgen einige Angaben zur grünen Patina, patine antique, p. verte: Man lost in 27,3 Loth destillirten Essig (etwas mehr als } Quart) } Loth Salmiak, } Quentchen Sauerkleesalz ") auf; man lost Kupfer in Scheidewasser auf, verdünnt die Lösung mit Regenwasser bis zur gehörigen Wirkung, man setzt auch etwas Salmiak hinzu. Man löst 1 Th. Salmiak, 3 Th. Kochsals, 3 Th. Weinsteinrahm in 12 Th. heißen Wasser auf, und setzt 8 Th. Auflösung von salpeters. Kupferoxyd binzu. Beim Gebrauch dieser Beitzen wird dort von der Essigsäure, Sauerkleesäure und vom Salmiak. hier von dem Salmiak (und einem geringen Theil verdünntem Königswasser) das Kupfer angebeitzt, in ein basisches Salz verwandelt, welches Chlorkupfer, bas. essigs. und sauerklees. Kupferoxyd sein möchte, die durch die Kohlensäure der Luft allmälig in bas, kohlens. K. übergehen dürsten. - Ueber das Bronziren von Messingwaaren siehe D. p. J. Bd. 24. S. 519.

Zum Schmelzen der Bronze wendet man Flammösen mit hohen Schornsteinen an, brennt Steinkohlen, die eine starke Flamme geben, denn rasches Einschmelzen ist nöthig, um nicht zu viel vom Zinn und Zink durch Verstüchtigung und Abbrand zu verlieren; die Metallmasse wird mit Stangen von frischem Holz gehörig gerührt, um eine gleichsörmige Mischung zu bedingen, vielleicht auch durch die sich aus dem Holz entwickelnden 'brennbaren Gase etwa entstandnes Oxyd zu reduciren. Kleinere Gegenstände gießt man aus Graphittiegeln. Bronzen, welche vergoldet werden sollen, müssen noch besonders eine für die Farbe des Goldes passende Mischung haben, gehörig dünn sließen, sich gut bearbeiten lassen, das Gold gut annehmen, aber auch das Goldamalgam nicht zu stark verschlucken. Hiezu eignen sich nach D'Arcet solgende Mischungen:

<sup>\*)</sup> Im D. t. a. a. O. ist durch einen Drucksehler die Angabe in Grammengewicht bis auf die Menge des Essigs durchaus falsch.

Kupfer 63,70 spec. 82 spec. 18 cew. 32,44 spec. 24,65 spec. 22,75 cew. 21,50 spec. 8,395. 1,5 spec. 9,26 spec. 22,75 cew. 1,57 spec. 9,26 spec. 22,75 cew. 1,57 spec. 24,65 cew. 1,57 spec. 24,65 cew. 1,57 spec. 24,65 spec. 22,75 cew. 1,57 spec. 24,65 spec. 22,75 cew. 1,57 spec. 24,65 spec. 22,75 cew. 24,65 spec. 24,65 spec

Die zweite und dritte Bronze fand den größten Beifall, auch die vierte und fünfte. — Man versertigt aus Bronze für die Kattundruckereien Abstreichmesser (doctors, eigentlich ductors genannt), welche in England und Frankreich üblich sind; dieselbe besteht nach Berthier\*) aus: 80 Kupfer, 10,5 Zink, 8,0 Zinn. Eine Legirung, welche von der VVitterung wenig angegriffen werden soll, hat Bete \*\*) angegeben, aus 576 Kupfer, 59 Zinn, 48 Messing. — D'Arost die Kunst der Bronzevergoldung von Blumkof, Frankfurt a. M. 1823. — Bronzewaaren werden in großen Massen im Regbak. Arnsberg, Kreis Iserlohn gesertigt, so wie schöne Kunstwerke in Berlin von mehrern Fabriken.]

Mit Zinn. Bereits oben ist schou die Rede deven gewesen, daß die Bronze der Alten eine Legirung von Kupfer und Zinn in sehr verschiednen Verhältnissen war; hin und wieder fand man aber auch etwas Zink, Silber, Eisen, Blei darin, zum Theil wohl Folgen davon, daß die Alten die Metalle auf ihre Reinheit nicht zu prüfen wußsten. Seit langer Zeit fertigt man aus einer ähnlichen Legirung von Kupfer und Zinn sowohl Glocken, Uhrschellen, Cymbeln, in China Gong-gongs, als auch Geschütze, Metallspiegel.

a) Ueber die Verfertigung bronzner Denkmünzen haben in neuerer Zeit D'Arcet, Chaudet, Monges und namentlich de Puymauria viele Versuche angestellt, welche das Resultat geliesert: dass die zu diesem Behns branchbarsten Legirungen 8 bis 12 g Zinn enthalten, ein Zusatz von 2 bis 3 g Zink, so wie auch von etwas Blei; in dem Verhältnis der Keller'schen Bronze, nicht nachtheilig war. Die möglichst schnell eingeschmolzne Bronze wird in Formen gegossen, schnell herausgenommen und noch heiß in kaltem Wasser abgelöscht, um sie weich zu machen; darauf wird die Medaille abgebürstet, unter den Stempel gebracht, und wie gewöhnlich geprägt; nach je 3 Stößen des Prägewerks wird die Münze ausgeglüht, in kaltem Wasser abgelöscht und wieder geprägt, bis die erwünschte Tiese erlangt ist.

Das Nähere findes man im D. t. a. a. O. pag. 529. Rapport sur les procédés chimiques et mécaniques employés par M. de Puymaurin fils, pour la fabrication des medailles de bronze, moulées et frappées. Par. 1824. 4.]

b) Glockens peisse, Glockengut, Metall de clockes, bronze de clockes, bel metal, wird im Durchschnitt aus 78 Kupfer und 22 Zinn zusam-

<sup>\*)</sup> E. J. Bd. 9, 8, 28, \*\*

<sup>\*\*)</sup> D. p. J. Bd. 22. S. 366.

mengesetzt, die Legirung hat eine gelblich-grauweilse Farbe, einen sehr feinkörnigen, dichten Bruch, ist hart, spröde, leicht schmelzend, sehr dünnslüssig und sehr klingend; ein besonderer Vortheil ist noch der, dass selbst wenn die Form nicht im höchsten Grad trocken ist, dennoch keine Wegen der Dünnflüssigkeit Unglücksfälle sich leicht damit ereignen. lassen sich Inschriften, Zierrathen sehr leicht abgießen. Nach Thomson besteht die englische Glockenspeiße aus 80 Kupfer, 10,1 Zinn, 5,6 Zink, 4.3 Blei. Je mehr man Zinn zusetzt, desto spröder wird die Legirung, und kann dann den Schlägen des Klöppels beim Läuten nicht widerstehen. - Man kennt längst die chinesischen Gong-gongs (tam-tame der Franzosen), beckenartig gestaltete Instrumente, deren Boden düm gegossen und geschlagen, welche, wenn man mit einem hölzernen mit Leder überzognen Schlägel, nach Art derer, die bei den großen Trommeln für die Militärmusik gebraucht werden, sie schlägt, einen sehr starken Ton wie eine weit größere Glocke geben. Klaproth wieß durch eine Analyse die oben angegebnen Verhältnisse von Kupfer und Zinn nach, specif. Gewicht 8,815, D'Arcet lehrte sie verfertigen. Wenn man nämlich dünne Becken der Art aus obiger Glockenspeisse gießt, so sind sie glashart, taucht man sie aber glühend in kaltes Wasser, so werden sie weich, und lassen sich dann hämmern; damit sie sich aber im Boden nicht werfen, müssen sie beim Glühen und Ablöschen zwischen zwei Platten Eisenblech gelegt werden. Klingeln, Uhrschellen, Cymbeln und dergleichen werden aus ähnlichen Legirungen gegossen, welche sehr hart sind, mehr Zinn enthalten, auch wird wohl etwas Zink mit zugesetzt; auch Mörser werden daraus gefertigt, welche aber am Rand, wo das Metall dünn ist, leicht bersten. Um dies zu verhüten, hat man vorgeschlagen, diesen Theil durchs Glübendmachen und Ablöschen in kaltem Wasser weich zu machen.

c) Kanonengut (Metall im gewöhnlichen Sprachgebrauch, wo man metallne Kanonen den eisernen entgegenstellt), bronze de canons, gun-metal, wird aus Kupfer und weniger Zinn, als zur Glockenspeiße, gesertigt, da eine so große Härte und Sprödigkeit hier nachtheilig wirken würden. In verschiednen Kanonengießereien hat man abweichende Verhältnisse beobachtet, welche jedoch im Mittel aus solgendes hinausgehen: 10 Kupfer, 1 Zinn (in Frankreich 100: 11). Das Kanonenmetall ist mehr gelblich, als die Glockenspeiße, ist mäßig hart, beim langsamen Abkühlen etwas hämmerbar, nach dem Ablöschen in kaltem Wasser völlig hämmerbar, es muß der Reibung der Kugeln beim Schuß gehörig widerstehen, damit es nicht so leicht Furchen bekommt, aber auch nicht mit der Härte zu große Sprödigkeit verbinden; es muß, selbst wenn es bedeutend warm wird, wie nach anhaltendem Feuern, nicht an Härte und Zähigkeit so viel verlieren, daß es sich wirst. Unstreitig

hat aber auch die Mischung, Bereitung und Ferm des Pulvers Einfinfe auf die Dauer der Geschütze.

Man hat längst in Erfahrung gebracht, dass eich beim Gust der Geschütze die Metalllegirung zum Theil treunt, und eine zinnreichere weisee Legirung an den Stellen sich absondert, wo das Erkalten langsom erfolgt, ähnlich als bei den Frischstücken, vergl. Seite 287. Man findet nämlich beim Ausbohren der Geschätze, beim Abschlegen der verlernen Köpfe, auf den gebrochnen Flächen weiße Körnchen, eine leichter schmelsbare Legirung, welche, wenn die übrige Masse erstaurt, sich nach dem noch flüssigen Mittel, oder nach oben hindrängt; geschieht die Abkühlung sehr schnell, wie z. B. beim Schalengus (in gusseisernen Formen), so wird diese weisse, leichter filtesige, Metallmasse mit Gewalt aus dem Geschütz oben herausgetrieben; man kann daher auch diese Legirung durch gelinde Hitze absaigern. Nach einer Analyse von Dueseussey \*) enthielt dieselbe 19 bis 21 2, nach Meyer \*\*) 23,69 Zinn and 76,31 Kupfer, letztere hatte ein specif. Gewicht von 8,069, war grauweifs, zinkähnlich, sehr spröde und hart. Diese Legirung ist es, welche auch auf der Wand der Seele sichtbar wird und bald ausbrennt, das Geschütz unbrauchbar macht. Man glaubte, dass sich durch einen Zusatz von etwas Weissblech, Stabeisen, oder Zink, zum Kanonenmetall eine innigere Verbindung beider sich leicht abtrennender Metalle und eine größere Festigkeit würde erreichen lassen, allein beide sollen keine Vortheile gewähren \*\*\*). - Koechlin \*\*\*\*) empfiehlt Kanonenmetall zur Verfertigung von Maschinentheilen, Rädern, etc., die man zeither gewöhnlich ans Messing verfertigte.

[Meyer Ersahrungen über die Fabrikation und Haltbarkeit des eisernen und bronznen Geschützes, in E. J. Bd. 10. S. 365, 429.]

d) Spiegelmetall, metal a miroirs, speculum metal. Die Hauptbestandtheile des Spiegelmetalls sind Kupfer und Zinn im Verhältniss von fast 2:1; die Legirung muss dicht, seinkörnig, weiss und so hart sein, dass sie eine schöne Politur annimmt, und beim Abkühlen nicht Sprünge bekommt. Mudge sand, dass obige Legirung von 2 Kupfer zu nahe 1 Theil Zinn am besten den Ansorderungen entspricht; für große Metallspiegel rathet er etwas weniger Zinn anzuwenden, damit nicht die Legirung für die große Masse zu spröde werde. Edwards +) empsiehlt eine

<sup>\*)</sup> K. A. f. B. u. H. Bd. 11. S. 118. \*\*) E. J. Bd. 7. 8. 394.

<sup>\*\*\*)</sup> Dussaussoy a. a. O. S. 110. \*\*\*\*) V. d. G. 1828. S. 170.

<sup>†)</sup> On the best Composition for reflecting specula, in Gill technologic, repository Vol. 1, pag. 240. Seite 270 sind 39 verschiedne Legirungen und deren Verhalten angegeben.

cine Legirung von 32 Kupfer, 15 bis 16 Zinn, je nach der Reinheit des erstern, einen kleinen Zusatz von Arsenik, etwa 2 Theile. Eine solche Legirung soll gehörig polirt unter allen bekannten Legirungen am besten das Licht in größter Menge zurückwersen. Giebt man zu viel Zinn hinzu, so wird die Legirung bläulichweiss, verliert den Glanz, und erscheint endlich sogar schwarz; Arsenik wird nicht gleich zu Ansang beim ersten Schmelzen zugesetzt, denn dann würde sich viel davon verflüchtigen, sondern beim zweiten Schmelzen des Metalls kurz vor dem Guss. Dasselbe bedingt eine dichtere und festere Masse, und kann selbst in einem etwas größern Verhältniß angewendet werden, bis zu 16 der ganzen Legirung, wird aber mehr zugesetzt, so läuft der Spiegel an der Luft leicht an und wird blind. Beim Zusammenschmelzen verfährt man also: das Kupfer wird in Fluss gebracht, (soll Messing hinzukommen, so wird es in das geschmolzne Kupfer gethan, und das Gemisch mit einem holzernen Spatel wohl durcheinander gerührt, und mit schwarzem Flus bedeckt), zuletzt fügt man das Zinn hinzu, rührt um und nimmt die Masse vom Feuer und gielst sie in kaltes Wasser; die gekörnte Masse hat ein specif. Gewicht von 8,78, nach dem Zusatz von Arsenik aber 8,89, obschon Arsenik specif. leichter ist, als Kupfer und alle andern in der Legirung befindlichen Metalle. Ein Zusatz von Silber soll nachtheilig sein, indem es die Masse weniger hart macht, und daher der Schönheit der Politur Eintrag thut. - Cooper hat eine Legirung angegeben, welche theuer zu stehen kommt, aus: 350 Kupfer, 165 Zinn, 20 Zink, 10 Arsenik, 60 Platin, specif. Gewicht 9,472; man schmelzt sie unter einer Glasdecke, oder schwarzem Fluss. - Little aus: 32 Kupfer, 4 Messing, 168 Zinn, 12 Arsenik, welche Masse erst granulirt, dann umgeschmolzen und zum Guss verwendet wird. - Goldähnliche Legirung 7 Loth Kupfer, 3 Loth Messing, & Quentchen bestes Zinn.

[Analyse der Bronze, des Messings. Man löst ein Stückehen in 6mal so viel reiner Salpetersäure von 1,26 mit Hülfe gelinder VVärme auf, so bleibt Zinnoxyd als Hydrat ungelöst zurück; dieses wird abfiltrirt, abgesüßt, getrocknet, geglüht und gewogen. Die abfiltrirte Flüssigkeit wird dann mit VVasser verdünnt und mit schwefels. Natron vermischt, wodurch das ausgelöste Bleisalz als schwefels. Bleioxyd gefällt wird. Die abfiltrirte Flüssigkeit wird dann etwas concentrirt mit Ammoniak im Ueberschuss vermischt, wodurch Eisenoxydhydrat sich vausscheidet, Kupfer- und Zinkoxyd aber ausgelöst bleiben. Um diese noch zu scheiden, wird die absiltrirte Flüssigkeit mit Aetzkali im Ueberschuss vermischt und erhitzt, wodurch Ammoniak entweicht und Kupferoxyd gefällt wird. Die nun zurückbleibende Flüssigkeit enthält noch das Zinkoxyd mit Kali verbunden, man setzt Salzsäure zu, neutralisirt beide, I. 2.

## 322 Verzinnung von Kupfer und Messing. Mangankupfer.

und schlägt dann mittelst kohlens. Kali oder Natron das Zinkoxyd als kohlens. Salz nieder. Sämmtliche Niederschläge müssen geglüht werden.]

Verzinnung von Kupfer und Messing.

Soll ein Kupfergeräth verzinnt werden, so muß es erst durch Beitzen von allem Oxyd gereinigt werden, wozu man am wohlfeilsten verdünnte Schweselsäure anwendet; hierauf wird es mit Wasser und Sand abgerieben, gespühlt, getrocknet, über glühenden Kohlen heiß gemacht, und feines englisches Zinn darin geschmolzen und unter Außtreuen von gepulverten Salmink mit einem Wergpausch an der Metallfläche verrieben, während alle Stellen nach und nach gehörig beiss gemacht worden sind. Hiezu wird sehr wenig Zinn verbraucht, denn der Ueberzug ist sehr dünn. Statt des Salmiaks, welcher das etwa entstehende Kupferoxydul auflöst, nimmt man auch Colophonium, um auf das Oxydul reducirend zu wirken. Man glaubt durchs Verzinnen des Kupfergeschirrs die Schädlichkeit des letztern aufgehoben zu haben, allein, wie bereits oben gezeigt worden ist, ist das Zinn selbst nicht unverdächtig, und wird sich mit Kupfer in Berührung, als + elektrisches Metall, desto rascher in Flüssigkeiten auflösen, als es sonst an sich allein nicht gethan haben würde. Daher nutzt sich dieser Ueberzug ziemlich bald ab, allein Kupfer löst sich, so lange noch metallisches Zinn auf demselben haftet, nicht auf Man hat auch eine Legirung von Zinn und Blei zum Verzinnen anwenden wollen, ebenso eine Art Schnellloth mit Wismuth. mit Zink, aber gegen alle diese ist der Einwand zu machen, dass sie der Gesundheit ungleich schädlicher sind, als reines englisches Zinn. - Das Verzinken ist auch vorgeschlagen worden, allein höchst verwerflich, weil, obschon sich kein Kupfer, welches - elektr. wird, auflöst, doch Zink, welches in Berührung mit Kupfer + el. geworden, gelöst wird, welches ebenfalls giftige Wirkungen äußert.

[Man verzinnt Stecknadeln also: nachdem sie mit verdünnter Schweselsäure gebeitzt worden, werden sie mit einer Auslösung von Weinstein und Zinn in einem verzinnten kupsernen Kessel gekocht; durch Berührung mit dem Zinn des Kessels werden die Nadeln — elektrisch, hiedurch schlägt sich das ausgelöste, mit dem Weinstein verbundne, Zinn am Messing nieder und bedingt die Verzinnung. Man bereitet auch mit Alaun, Kochsalz und Weinstein eine Zinnauslösung, oder man vermischt Zinnsalz mit einer Auslösung von Weinstein in heißem Wasser, und schüttet dieses sammt etwas gekörntem Zinn in ein Fass, welches um die Axe gedreht werden kann.]

Kupfer mit Mangan. Bergman fand, dass Kupfer mit Mangan verbunden eine röthlichweisse Legirung gebe, welche dehnbar; Rinman erhielt durchs Glühen von Kupfergranalien mit Braunstein, Kohle und Oel

angemengt, kleine weiße Körner, welche geschmeidig; als er dieselben viermal mit Braunstein auf gleiche Weise behandelt hatte, war die Legirung dem 10löthigen Silber in Farbe gleich, ließ sich kalt hämmern, war aber in der Warme sprüde, specifisch leichter als Kupfer, lief mit der Zeit an der Lust an, und wurde dunkel gesärbt. Neuere Versuche von Erdmann \*) haben gleichfalls bewiesen, dass Kupsergranalien mit dem doppelten Gewicht ausgeglühten und fein gepülverten Braunstein und 10 Kohle innig gemengt, in einem Schmelztiegel sest eingedrückt, nach und nach steigender Hitze ausgesetzt, eine röthlichweiße Legirung geben, welche in Form kleiner Körner erscheint, die, wenn man mit ihnen dasselbe Verfahren wiederholt, mehr weiß werden, und alle von Rinnan angegebnen Eigenschaften besitzen. Allein diese Metallmischung oxydirt sich so leicht, dass schon nach 24 Stunden eine braune Oxydhaut die Oberfläche bedeckt. Ein Zusatz von 💈 des Gewichts an Zink macht die Legirung nicht allein härter, dichter, sondern benimmt ihr auch die leichte Oxydirbarkeit. Nach Erdmann's Analyse bestand eine Metalllegirung, welche in Berlin eine Zeit lang als Weißkupfer von Zerneck u. Comp. verarbeitet wurde, aus 57,1 Kupfer, 19,7 Mangan, 23,2 Zink. Die hieraus gesertigten Waaren zeichneten sich durch eine schöne weiße Farbe aus, und oxydirten sich mit Essig behandelt nicht stärker als 12 löthiges Silber.

Mit Eisen. Sowohl das Eisen kann eine kleine Menge Kupfer aufnehmen, als umgekehrt das Kupfer etwas Eisen. Robeisen wird durch einen Kupfergehalt fester, härter, zäher; Stabeisen soll durch einen Gehalt an Kupfer rothbrüchig werden. Um dies zu versuchen, liefs Karsten beim Frischen 0,5 % K. zusetzen, das Eisen war ohne Tadel, hatte keine Kantenbrüche und hielt die Festigkeitsprobe aus. Bei 1 % Kupferzusatz wollte die Luppe sich nicht gut schweißen lassen, einige Stäbe hielten die Probe nicht aus; die Analyse gab 0,286 % K. an. Hieraus würde also hervorgehen: daß ein Zusatz von Kupfer die Festigkeit mehr vermindert, als eine gleiche Menge Phosphor.

Mit Blei. Blei verbindet sich mit Kupser in hestiger Rothglühhitze, die Legirung mus glühend schnell in Wasser abgelöscht werden, sonst trennt sie sich leicht in zwei verschiedne, in eine bleireichere schwere, und in eine kupserreichere leichte, erstere sieht bleigrau, letztere röthlich aus, (vergl. Seite 286); hierauf beruht die Möglichkeit des Saigerns, weil das Silber sich vorzüglich in der bleireichen Legirung befindet. — Mit Wismuth lässt sich Kupser leicht zusammenschmelzen, die Legirung ist spröde und blassroth.

<sup>\*)</sup> R. J. Bd. 1. S. 33.

Mit Nickel. Eine Legirung von Kupfer mit Nickel und Zink wird in China unter dem Namen Packfong \*) gefertigt, welche auch mitunter, obschon irrthümlich, Toutenag \*\*) genannt worden ist, indem man das eine mit dem andern verwechselte, da beide in China dargestellt werden. Nach Engström, welcher 1776 eine Analyse davon bekannt machte, sollte es aus 43,75 Zink, 15,625 Nickel und 40,625 Kupfer bestehen. Rinman und Fyfe fanden auch noch Eisen darin, letzter analysirte 1821 eine Probe von einem aus China nach England gekommenen Geschirr, welches dem Silber sehr ähnlich war, vortreffliche Politur zeigte, und einen ausnehmend starken Klang besaß; es war bei der gewöhnlichen Temperatur hämmerbar, in der Wärme sehr spröde, doch ließ es sich vorsichtig behandelt walzen und in mäßig starken Draht zichen, specif. Gewicht 8,432 bei 12,5°. Er fand in 100 Theilen: 40,4 Kupfer, 25,4 Zink, 31,6 Nickel, 2,6 Eisen.

Aehnliche Legirungen wurden von Geitner in Schneeberg dargestellt, unter dem Namen Argentan, von Herra v. Geredorf \*\*\*) in Wien, von den Gebr. Henniger in Berlin, Neusilber genannt, und von a. m. Seit länger als 80 Jahren ist eine ganz ähnliche Legirung in Suhl gesertigt und zu Gewehrgarnituren, Sporn etc. verarbeitet worden, über welches Keseratoin und Müller Nachrichten mitgetheilt haben †). Frick ††) sand, dass eine Legirung von 53,4 Kupser, 29,1 Zink und 17,5 Nickel in Farbe und Klang dem 12 löthigen Silber am nächsten kommt; sie ist härter als Silber, sehr zähe, aber dehnbar, und wird durchs Ablüschen weicher, specis. Gewicht 8,556 bei 19,5°.

Derselbe stellte ferner Versuche an, um zu ermitteln, wie viel Nickel nöthig sei, um mit Kupfer eine weiße Legirung, ohne allen Zusatz von Zink, zu liefern, und fand, daß 5 Th. des letztern durch 2 Th. des erstern schon völlig weiß gefärbt werden, so daß ein Strich auf dem Probirstein wie Silber aussieht. Eine Legirung von 55,55 Kupfer, 5,55 Nickel und 38,90 Zink war dem Suhler Weißkupfer sehr ähnlich. Ein Zusatz von Eisen und Stahl zu 2 bis 2,5% macht die Legirung bedeutend weißer, aber auch härter und spröder. Das Metall muß nach dem Hämmern und Walzen ausgeglüht werden, und das Glühen darf nur bis zur Kirschrothglühhitze gehen, weil sich ein Kruste Oxyd bildet, welches durch Säuren sich nicht leicht entfernen läßt.

Das Neusilber hat den Vorzug vor mit Silber plattirten Waaren, daß es beim Abnutzen stets weiß bleibt, während letztere roth werden, daß es also länger dauert, und auch dann, wenn es eine Zeit lang be-

<sup>\*)</sup> Auf Deutsch Weißkupfer. \*\*) Toutenag ist Zink (s. bei diesem).

<sup>\*\*\*)</sup> P.A. Bd. 8. 8. 103. †) S. n. J. Bd. 9. S. 17. ††) V. d. G. 182 l. 8. 138.

nutzt worden, immer noch einen relativ höhern Werth besitzt, und von der Fabrik wieder angekaust wird, was mit verbrauchten und unansehnlich gewordnen plattirten Waaren der Fall nicht ist. In Betress der etwanigen Schädlichkeit für den Tischgebrauch ist durch Versuche ermittelt worden, dass ein Lössel von Argentan, welcher 50 K., 31,25 Z. und 18,75 N. enthielt, mit Essig behandelt kaum 1 Gran mehr an Gewicht perfor, als ein 12 löthiger Silberlössel; ähnlich verhielt es sich beim Bestreichen mit Olivenöl, Butter. Was einem Arsenikgehalt betrist, so ist ein geringer Antheil dieses Metalls, z. B. 0,25%, ohne allen schädlichen Einsluss, und die Bedenklichkeit zu weit getrieben, deshalb die Legirung sür nachtheilig erklären zu wollen. Weit gesichlicher, als diese Geschirre, sind kupserne und messingne Küchengeräthe!

[In Frankreich ist eine Legirung von Kupfer, Zink, Zinn, Blei, Eisen, Spielsglans sehr gewöhnlich unter dem Namen potin, aus welcher man Röhren, Hähne, Mörser, Leuchter, kurz eine große Zahl von Geräthen gielst, die man in Sand formen kann; die Farbe ist schmutziggrau, allein nach dem Abdrehen wird die Obersläche polirt und dann das Ansehen verbessert. Auch fertigt man Zapfenlager aus ihr für eiserne Zapfen.]

Kupfer verbindet sich mit Souerstoff in drei Verhältnissen:

1) Kupferoxydul, Protoxide de cuiere, Pr. of copper, kommt in der Natur als Rothkupfererz vor (siehe Seite 267.), kann auch durch Kunst dargestellt werden, wenn man schwarzes Kupferoxyd mit ; seines Gewichts sehr dünn ausgewalzter Kupferblechstreifen in einem Schmelztiegel schichtet und dann wohl verschlossen ausglüht; bier tritt das Oxyd die Hälfte seines enthaltnen Sauerstoffs ans überschüssige Kupfer ab, und wird in Oxydul verwandelt, so auch das metallische Kupfer. Aus einem Oxydulsalz kann dasselbe durch Actzkali als Hydrat gefüllt werden, es ist aber schwierig, dieses zu trocknen und von Wasser zu befreien, ohne dass es sich dabei höher oxydirt.

Das künstlich dargestellte Oxydul hat eine kupferrothe Farbe, das natürliche und dasjenige, welches sich auf dem Gaarkupfer beim Ablöschen in Wasser bildet, sieht cochenillroth aus, specif. Gewicht 5,05 bei 16°, es schmilzt in der Glübhitze, und besteht aus 88,78 Kupfer und 11,22 Sauerstoff, gieht mit Wasser ein pomeranzenfarbnes Hydrat, welches sieh leicht in Oxydhydrat an der Luft umwandelt, mit den Säuren theils farblose neutrale, theils bräunliche basische Salze, die sieh in Aetzammoniak zu farblosen Flüssigkeiten auflösen; Aetzammoniak greift Kupfer an, und es bildet sieh eine Auflösung von Oxydul in dem Allali, welche, so lange die Luft keinen Zutritt hat, farblos ist, sogleich aber blau gefärbt erscheint, als der Sauerstoff der Luft oxydirend ein-

wirken kann. Kupferoxydul fürbt Glassines rubinreth, weinreth (vergleiche I. Seite 385, 388 beim Glas). Man pflegt auf der Oberfläche kupferner Geräthe zum bessern Ansehen derselben und um den Einfluß von Feuchtigkeit und Luft zu mindern, künstlich Oxydul zu erneugen, indem man die polirten Geräthe mit rethem Eisenexyd und Wasser übertüncht, und einer mäßigen Hitse aussetzt, wedurch des Eisenexyd Sentestoff aus Kupfer abgiebt, dieses in Oxydul verwandelt; der Underung wird dann abgespühlt, englische Kapferbrouze \*). Man nimme bit uns auch folgende Komposition: 4 Th. Grünspan, 4 Th. Coloother, 1 Th. Hornpulver, macht diese mit Essig zu einem Teig, trägt denselben auf das Kupfer und erhitzt die Geschiere über Steinkohlenseuer, bis der Unberzug trocken und schwarz geworden ist, etc.

2) Kupferoxyd, Douteside de cuivre, D. ef copper, wird als Kupferschwärze gefunden, und durchs Gläben und Verbreanen des K. an der Luft, durchs Glühen des salpeter-, essig- und kehlens. Oxyds erhalten. Es ist schwarz, und zwar des aus dem kohlens. Salz kohlschwarz, locker, nur das durche Verbrennen erhaltne ist dichter; specif. Gewicht des aus dem salpeters. Oxyd erhaltnen 6,09, des aus essigs. 6,4 bei 16°, es enthält 79,83 Kupfer und 20,17 Sauerst., sintert in der Hitze zusammen und kann geschmolzen werden, bildet mit Wasser ein himmelblaues Hydrat, welches sich in Ammoniak zu einer lasurblauen Flüssigkeit auflöst. Es giebt mit den Säuren die gewöhnlich vorkommenden Kupfersalze, welche im wasserhaltenden Zustand blau auch grün erscheinen, wasserleer theils weiß, theils schwarzbraun etc., von den ätzenden Alkalien und Erden, wenn diese nur in kleinen Mengen zugesetzt werden, grün, als basische Salze, gefällt werden, bei genugsamer Menge aber himmelblau, welcher Niederschlag unter Wasser, oder beim Erwärmen in der Flüssigkeit, leicht schwarz wird; derselbe löst sich in einem Ueberschuss von Aetzkali, Natron nicht, aber in Ammoniak auf. Die Kupfersalze werden von Schwefelwasserstoffgas schwarz, von Cyaneisenkalium braun, von kohlens. Kali in der Wärme grün, von einem in die Auf lösung eingetauchten Zink-, Eisen-, Kadmium-, Blei- und Kobaltstäbehen metallisch niedergeschlagen. Das Kupferoxyd verbindet sich in der Glühhitze mit den fixen Alkalien, den Erden, treibt selbst die Kohlensaure aus, und giebt blaue und grüne Verbindungen, so wie es Glassiüsse, selbet in den geringsten Mengen, grün auch wohl blau färbt. Digerirt man Kupferspähne mit Ammoniakflüssigkeit in Gefässen, zu denen Lust Zutritt hat, so bildet sich Kupseroxyd, welches in dem Ammoniak, das an der Lust kohlensauer geworden ist, sich auflöst. Daher kann

<sup>•)</sup> D. p. J. Bd. 9. 8. 470.

man einen mit Silber oder Gold plattirten Kessel prüfen, ob er völlig an allen Stellen mit jenen edlen Metallen bedeckt ist, wenn man Salmiakgeist hinzuschüttet, welcher sich sogleich färben wird, so wie das unbedeckte Kupfer angegriffen wird. Eben so wirken auch Fett, Schmalz, Oele auf die Ohersläche des K. bei freiem Luftzutritt ein, dasselbe oxydirt und löst sich in den gleichzeitig entstandnen Fettsäuren auf.

Beide Kupferoxyde dienen zum Färben des Glases, das Oxyd in der Glas-, Fayence-, Steingutmalerei als grüne Farbe, das Oxydhydrat. wenn es nur beständiger wäre, nicht so leicht Kohlensäure anzüge, und dadurch grün würde, als Malerfarbe. Zu dem Ende wird es aus kohlens. Kupferoxyd, welches man mit kochendem Wasser abgewaschen hat, durch Aetzkalilauge dargestellt, und, um es länger haltbar zu machen, nach Palmatedt's Angabe, mit Eiweiß oder Leim vermischt getrocknet. — Man bedient sich auch des Kupferoxyds zu chemischen Analysen organischer Körper.

[3) Kopferüberoxyd, Peroxide de eniore, P. of c., wird durch Behandlung von Kupferoxydhydrat mit verdünntem Wasserstoffüberoxyd erhalten; dunkel gelbbraun, geruch - und geschmacklus, zersetzt sich in der Wärme, löst sich nicht in Wasser auf, und wird durch Berührung mit Säuren, unter Entbinden von Sauerstoffgas, in Kupferoxyd verwandelt; es soll aus 66 Kupfer und 34 Sauerst. bestehen.

Kohlenstoffkupfer; bereits vorn Seite 280 ist angegeben worden, dass es höchst wahrscheinlich eine solche Verbindung giebt, durch welche das Kupfer spröde und übergaar wird. Eine chemische Untersuchung hierüber ist noch nicht geliefert.]

Schwefelkupfer, Protosulfure de cuivre, Protosulfide of copper, kommt in der Natur als Kupferglanz, K.glaserz vor (siehe von 
Seite 267), kann auch durchs Zusammenschmelzen von Kupfer und 
Schwefel bereitet werden, wobei im Moment der Vereinigung ein hellrothes Licht entbunden wird (siehe I. Seite 158, 284); ferner durch 
Präcipitation eines Kupferoxydulsalzes mittelst Schwefelwasserstoffgas. 
Eine schwarzgraue Masse, leichter als Kupfer schmelzbar, oxydirt sich 
nur beim Erhitzen an der Luft, nicht bei der gewöhnlichen Temperatur, besteht aus 79,73 Kupfer und 20,27 Schwefel. Man bedient sich des 
künstlich dargestellten Schwefelkupfers zur Fabrikation von reinem Kupfervitriol, wie weiter unten bei diesem wird angegeben werden.

Das Schweselkupser kommt im Mineralreich mit andern Schweselmetallen verbunden vor, als mit 1½ Schweseleisen im Kupserkies, mit einsachem Schweseleisen im Buntkupsererz, in welchem das Schweselkupser in doppelt so großer Menge vorhanden ist, als in dem erstern; mit Schweselwismuth im Kupserwismutherz, (Schweselwismuth

-+ S.blei, verbunden mit S.wismeth -+ S.kupfer kommt als Nadelers vor; Schwefelkupfer -+ Schwefelsins im Zinnkius (siehe beim Zinn Seite 224); ferner mit Schwefelsilber, Schwefelspiefeglans etc. — Schwefelkupfer findet sich auch in Schmelsprodukten, in den Steinen beim Kupferausbringen, beim Ausschmelzen silberhaltiger Bleierze (siehe beim Blei Seite 178).

Doppeltes Schweselkupser, Deutsenisure de e., D. es e., hat man am Krater des Vesuva, seraer in einem seltnen Kupserer, Kupserindig genannt, angetrossen, mit Schweselspielsglanz verbunden im Schwarzerz; man erhält es durch Präcipitation eines Kupseroxydsalzes durch Schweselwasserstossen. Ein beäußichschwarzer Niederschlag, welcher nach dem Trocknen ins Grünliche sticht, seuchtes Lackmuspapier rüthet, in der Hitze zersetzbar ist, es entweicht Schwesel und schweslige Säure, einsaches Schweselkupser bleibt zurück; en besteht aus 66,3 Kupser und 33,7 Schwesel.

[Es scheint, als gebe es noch mehrere Verbindungen des Kupfers und Schwefels durch Kunst darstellbar. — Seienkupfer, Stiéniure de cuivre, S. of c., kommt stahlgrau von Farbe vor, leicht schmelzbar; Selenkupfer 4- Selenblei, am Harz, so auch das Doppelte Selenkupfer 4- Selenblei; mit Selensilber, siehe bei diesem. — Phosphor kupfer, Phosphure de c., Ph. of c.; es giebt mehrere Verbindungen beider Stoffe, man erhält sie theils durch directe Verbindung, theils durch Reduction des phosphors. Kupferoxyds mittelst Kohle, theils durch Prācipitation eines Kupfersalzes mittelst Phosphorwasserstoffgas. Das Phosphorkupfer, durch directe Verbindung erhalten, ist hellgrau, spröde und verliert beim Calciniren unter einer Glasdecke allmälig & des aufgenommenen Phosphors, so dass nur noch 7% o Phosphor mit K. vereint bleiben, aber auch durch keine Hitze verslüchtigt werden. Ein solches Phosphorkupfer hat nach Berzelius eine stahlartige Härte, so dass daraus schneidende Instrumente gesertigt werden können.

Chlorkupfer, Protochlorure de c., Protochloride of c., salzsaures Kupferoxydul, Protomuriate, Pr.hydrochlorate de c., Pr. of c., erhält man, wenn 1 Theil Kupferspähne mit 2 Th. Quecksilbersubfinat (Doppeltem Chlorquecksilber) gemengt in einer Retorte trocken erhitzt wird, es geht Quecksilber über, und als Rückstand bleibt das wasserleere Chlorkupfer; man kann es auch durch trockne Destillation des wasserhaltenden Doppelten Chlorkupfers darstellen, wobei Wasser und Chlor übergehen.

Eine bräunlichgelbe, durchscheinende Masse, nicht flüchtig, aber schmelzbar, besteht aus 64 Kupfer und 36 Chlor, löst sich in Salssäure auf; mit VVasser verbunden erhält man es durch Digestion des Doppelten Chlorkupfers mit Kupfer in vor dem Zutritt der Luft geschützten Gefässen, wobei es in farblosen Krystallen anschießt, die sich in VVas-

n

ser zu einer farblosen Flüssigkeit auflösen, ebenso in Aetzammoniak, allein beide werden an der Luft blau, in Oxydsalze verwandelt.]

Doppelt Chlorkupfer, Deutochlorure de c., D. of c., salzsaures Kupferoxyd, Deutomuriate, D.hydrochlorate de c., D. of c., erhält man wasserhaltend durch Auflösung des Oxyds, kohlens. Oxyds in Salzsäure, des Kupfers in Königswasser; im wasserfreien Zustand durch mäßiges Erhitzen des erstern, wobei Wasser entweicht, crhitzt man aber zu heftig, so entweicht auch Chlorgas und das einfache Chlorkupfer bleibt zurück. Bringt man ein sehr dünn gewalztes Streischen Kupferblech erwärmt in trocknes Chlorgas, so verbrennt es mit grünem Licht zu wasserfreien Chlorkupser.

Die wasserfreie Verbindung besitzt eine gelbbraune Farbe, zicht an der Lust Wasser an und erscheint deshalb bald wieder grün, zerstiefst, besteht aus 47 Kupser und 53 Chlor. Mit 35 g Wasser verbunden bildet es smaragdgrüne Nadeln, Säulen, welche einen metallisch scharsen Geschmack besitzen, sehr leicht Wasser anziehen, zersließen, sich in Wasser und Weingeist auf lösen, letzter brennt dann mit schön grün gescheter Flamme, weshalb man es auch zu Feuerwerken für theatralische Zwecke benutzt.

[Basisches doppelt Chlorkupfer kommt in der Natur vor als Salzkupfererz, Atakamit, in smaragdgrünen Oktaödern, nadelförmigen Krystallen, nierförmig, in losen Körnern, (Kupfersand), undurchsichtig, wachsglänzend, spec. Gewicht 4,43, auf Gängen mit andern Kupfererzen, Eisenerzen an mehrern Punkten in Chile, Peru, auch in den Spalten vesuvischer Laven; man hat es auch einmal im sächs. Erzgebirge gefunden. Man kann es künstlich darstellen, wenn man eine Auflösung des Doppelten Chlorkupfers mit Ammoniak unvollkommen niederschlägt; ein grünliches, in VVasser unlösliches Pulver, welches scharf getrocknet 16,22 g VVasser verliert und braun wird. (In Peru wird es fein gemahlen als Streusand gebraucht, Arenilla.)

Nach der Angabe von Göttling wird das sogenannte Braunschweiger Grün dadurch erhalten, dass man Kupserbleche mit einer Auslösung von Salmiak in VVasser übergießet, die grüne Masse, welche sich nach einiger Zeit ansetzt, abkratzt, und die Digestion so lange fortsetzt, bis alles Kupser sich in basisches Chlorkupser verwandelt hat. Allein was jetzt unter jenem Namen in dem Handel vorkommt. ist durchaus kein Chlorkupser, sondern nur kohlens. Kupseroxyd, mehr oder minder mit kohlens. Erden vermengt.

Doppelt Jodkupfer, Deutoiodure de c., D. of e., durch Niederschlagen eines Kupferoxydsalzes mit Jodkalium erhalten; ein schmutzig weißes, unauflösliches Pulver; mit Kupferoxyd hellgrün. — Cyankupfer, Protocyanure de c., Pr. of c., weiß, in VVasser unlöslich, aber

in Actsammoniak auflöslich. Doppelt Gynukupfer, Deutocyanure de c., D. of c., gelb, in Wisser unföslich, aber in Blausiure auflöslich.]

Cyaneisen - Cyankupfer, Ferrecyspate de existe, F. of c., blausaures Eisenoxydul-Kupferoxyd, wird durch doppelte Wahlverwandtschaft aus einem Kupferoxydsalz und Cyaneisenkalium dargestellt. Ein braunes Pulver, geruch- und geschmacklos, in Wasser und Säuren unlöslich, in Ammenisk nur zum Theil löslich. Man bat es theils in der Kattundruckerei, theils als Malerfarbe angewendet, allein es ist nicht sehr beständig. Ausgezeichnet grofa ist die Empfindlichkeit des Cyaneisenkaliums als Entdeckungsmittel von Kupferoxydsalzen, indem in einer Auflösung von 60,600 Theilen Wasser das Vorhandensein eines Kupfersalzes durch obiges Reagens nachgewissen werden kann.

Halbkohlensaures Kupferoxyd kommt mit Wasser verbunden als Malachit vor (vergleiche vorn Seite 269), sowohl krystellisirt, als krystallinisch, derb und erdig, wird theils als Erz auf Kupfer verschmolzen (der seltenste Fall), theils su Zierrathen geschliffen, auch gepulvert als Berggrün, vert de montagne, cendres vertes, (Mineralgrun) verbraucht (das Farbematerial, was jetzt unter dem Namen Mineralgrün verkauft wird, ist meistens arsenigs. Kupferoxyd, oder Scheele's Grün). Man kann das kohlens. Kupferoxyd dadurch gewinnen, dass man schwesels. Kupseroxyd auflöst, mit kohlens. Kali oder Natron fällt, und den blaugrünen Niederschlag mit heißem Wasser absüst, zuletzt mit kochendem, wodurch derselbe dichter, fester, körniger wird und eine schön grüne Farbe annimmt; doch wird die Farbe durchs längere Kochen mit Wasser schwarzbraun, indem dann das Präparat wasserfrei übrig bleibt. Endlich ist auch der Grünspan, welcher sich auf kupfernen, bronznen, messingnen Geschirren bildet, wenn sie der seuchten Lust ausgesetzt sind, oder in der Erde lange gelegen haben, - grüne Patina, patine verte, p. antique - nichts anders, als halbkohlens. Kupferoxydbydrat. - In Ungarn, zu Herrengrund, wird es aus kupfervitriolbaltenden Grubenwassern bereitet.

Dasselbe hat eine schöne hellgrüne Farbe, ist in Wasser unlüslich, löst sich aber in kohlensaurem Wasser zu einem sauren Salze, in den Säuren auf, entbindet in der Wärme Wasser, wird braunschwarz, in der Hitze auch Kohlensäure und hinterläßt schwarzes Kupseroxyd. Es besteht aus 71,86 K.oxyd, 19,94 Ks. und 8,20 Wasser. — Im Handel kommen mancherlei Farbevvaaren von bläulichgrüner Farbe vor, deren Hauptbestandtheil halbkohlens. Kupseroxyd ist, als: Bremergrün, Bremerblau, Braunschweiger Grün. Angestellte Analysen von Meissner und im Laboratorio des Gewerbinstituts haben gelehtt, dass das Bremergrün kohlens. Kupseroxyd, kohlens. Magnesia, (kohlens. Kalk),

Thonerde enthält, so dass es scheint, als sei es durch eine Präcipitation einer Auslösung von Kupservitriol, Bittersals und Alaun durch kohlens. Kali oder Natron erhalten; der Beisatz von Magnesia und Thonerde bedingt die bedeutende Lockerheit des Präparats.

Zweidrittel kohlensaures Kupferoxyd mit Wasser kommt als Lasurerz vor (siehe vorn Seite 269) in schön dunkellasurblauen Krystallen, auch krystallinisch, derb und erdig, Bergblau, bleu de montagne, mountain-blue; man gebraucht das Erz theils zum Ausbringen von Kupfer (der seltnere Fall), theils zur Darstellung einer schönen Malerfarbe, Bergblau (Mineralblau), cendres bleues, blue verditer, (dieses ist nicht zu verwechseln mit dem Pigment, welches jetzt unter dem Namen Mineralblau im Handel vorkommt, ein mit Zinkoxyd versetztes Berlinerblau, siehe oben Seite 142). Man hat sich viel Mühe gegeben, ein dem Lasur gleiches Präparat darzustellen, welches bei gleicher Farbenfülle auch dieselbe Haltbarkeit besitzt, allein man ist meist gescheitert, denn die künstlichen Nachahmungen werden mit der Zeit grünlich.

[ Die Darstellung einer solchen blauen Farbe ist folgende \*): Man bereitet eine Auslösung von schwesels. Kupseroxyd von 1,32 specif. Gewicht, vertheilt 240 Quart kochend heils in Fässer, gielst 180 Quart einer siedenden Auflösung von salzs. Kalk, von 1,38 spec. Gewicht, dazu und rührt um. Hiedurch bildet sich ein Niederschlag von schwefels. Kalk und Chlorkupfer bleibt aufgelöst. Nachdem man sich überzeugt hat, dals kein beträchtlicher Ueberschuss von unzerlegtem Kupservitriol geblieben ist (im entgegengesetzten Fall wird noch salzs. Kalk hinzugebracht), zieht man die klare Flüssigkeit ab, und laugt den Rückstand gehörig aus, wodurch man an 620 Quart einer grünen Flüssigkeit von 1,16 specis.' Gewicht erhält. Zugleich werden 2 Centner gebrannter Kalk mit 240 Quart Wasser gelöscht, der Brei durch eine Farbenmühle fein gerieben und durch ein Sieb gegossen; von diesem Kalkbrei wird 14 bis 14 Centner in obige Flüssigkeit geschüttet, das Gemeng wohl umgerührt, und zum Absetzen ruhig hingestellt, wodurch sich eine grüne Farbe ablagert; sollte die klare Flüssigkeit noch merklich Kupfersalz. enthalten, so setzt man noch Kalkbrei hinzu, bis Ammoniak zu jener geschüttet nur eine sehr blasse blaue Farbe erzeugt. Der Niederschlag beträgt in seuchtem Zustand etwa 1 Tonne, beim Trocknen entweichen 730 VVasser, so dass nur 270 übrig bleiben. Hierauf thut man & Centner feuchten Niederschlag in ein Gefäs, 2 Pfd. Kalkmilch dazu, rührt beide wohl untereinander, fügt 11/2 Pinte einer Auflösung von Pottasche (1,11 specif. Gewicht) hinzu und lässt das Gemeng in einer Farbenmühle durcharbeiten. Währenddem hat man 1 Pfd. Kupfervitriol in 4 Quart Wasser, ebenso & Pfd. Salmiak in 4 Quart

<sup>\*)</sup> D. t. Tom. 3. Artikel ,, Bleu de Montagne,"

VVasser, jedes besonders aufgelätt; man schättet die gemengte Farbe in eine steinerne Flasche, die Vitriolansstöung dam, und sedann auch die Salmiakaustösung, verschließet die Flasche und seküttelt das Gemeng tüchtig durch einander.

Nach 4 Tagen schüttet wan den Inhalt von 4 Krügen in ein Fafa, welches 400 Quart VVasser fassen hann, und so viel Regenwasser dazu, dass es fast ganz voll ist; man rührt alles gehörig durch einander, lässt ruhig absetzen, zieht dann vermittelst eines in 3 der Höhe angebrachten Hahns die klare Flüssigkeit ab, gielst frisches Wasser auf, rührt um, läst wieder absetzen, zieht ab ete., welches Versahren an lange wiederholt wird, bis das abgelasme VVasser nicht mehr alkalisch reagirt. Hiedurch erhält man ein sehr seines Blau, welches theilweis hauptsächlich im Breisorm, en pete, theils in Taseln in der Schatte getracknet, in den Handel gebracht wird. Geringere Sorten werden durch einen stärkern Zusatz von Kalkmilch und Salmiak erzeugt. — Man wendet dieses künstliche Bergblau aur Darstellung blauer Zeichnenpapiere au, auch zum Malen.

Man erhält auch aus salpeters. Kupferoxyd durch Behandlung mit Schlemmkreide ein ähnliches Produkt, wie es ehedem aus der kupferhaltigen blauen Flüssigkeit, die beim Scheiden des Silbers vom Kupferübrig bleibt, dargestellt wurde. Diese Scheidungsweise kommt jetzt im Großen nicht leicht mehr vor, da man eine beträchtlich wohlfeilere Methode kennt (siehe beim "Silber"). Man schüttete diese blaue Flüssigkeit heiß auf Schlemmkreide, bis eine blaue Farbe sieh gebildet hatte; allein nicht selten erhielt man statt einer blauen eine grüne Substauz.]

Schwefelsaures Kupferoxyd, Deutosulfate de c., D. of e., Kupfervitriol, Cypervitriol\*), blauer V., blauer Galitzenstein, vitriol de Chypre, v. de cuivre, v. bleu, blue vitriol, kommt in Gruben-wassern sufgelüst in solchen Gruben vor, in welchen Kupferglaserz oder andere Schwefelkupfererze brechen, Cementwasser, vergleiche das Seite 299 Gesagte, auch findet man ihn in alten Grubenbauten auf der Holzzimmerung auswitternd. Man benutzt die Cementwasser theils auf Cementkupfer, theils auch auf Vitriol, welcher aber immer ein gemischter, eisenvitriolhaltiger ist.

Man stellt Kupfervitriol theils aus Schwefelkupfer, und zwar sowohl aus Kupferstein, welcher bei dem Kupferhüttenprozess fällt, als auch aus dem künstlich aus den Bestandtheilen gebildeten Schwefelkupfer, aus dem Kupferglaserz und andern Schwefelkupfererzen, durchs Rösten und Auslaugen, theils aus Kupfer und Schwefelsäure durchs Auflösen dar.

1) Aus dem Kupferstein. Bereits oben Seite 284 ist angegeben wor-

<sup>\*)</sup> Also genannt, weil man im Alterthum diesen Vitriol von Cypern erhielt.

den, dass man auf den Mannsfelder Kupserhütten den gerüsteten Spurstein (Concentrationsstein) und Dännstein nach jedem Feuer, welches er erhält, auslangt, solglich geschicht dies Smal nach einander, um schwesels. Kupseroxyd auszuziehen. Die concentrirte Lauge wird nach dem Abklären in kupserne Krystallisirkessel vertheilt, in denen der Anschuss ersolgt. Die gute Matterlauge wird dann abgelassen, die Vitriolkrusten ausgebrochen, mit Wasser abgespühlt und getrocknet; die Mutterlauge mit der Hälste Rohlauge vermischt, nochmals vernotten, woraus wieder Krystalle sallen. Die Mutterlauge von diesem zweiten Anschuss wurde sodann auf schwarzen Vitriol versotten, man ließ sie in hölzernen Bottichen krystallisiren: aus der hiebei übrig bleibenden Mutterlauge (Schwarzlange) scheidet man Cementkupser ab (siehe oben Seite 300). Allein seit mehrern Jahren wird die Bereitung des schwarzen Vitriols wegen Mangel an Absatz nicht mehr betrieben.

[Der mannsfelder sich warze Vitriol krystallisiet in Würfeln, hat eine blauviolette Farbe, enthält schwefels. Kupferoxyd, Zinkoxyd, Eisenoxydul, Manganoxydul, Kobalt- und Nickeloxyd, (Kalk, Kali). Jetat verwendet man die Schwarzlauge theils zur Ansertigung von Cementkupser, theils zum Besprengen des Rostkleins statt Wasser.]

2) Aus künstlich dargestelltem Schwefelkupfer. Um recht reinen Kupfervitriol zu gewinnen, verbindet man erst Kupfer mit Schwefel; zu dem Ende wird Kupfer (in Ronau und Schreiberhau Gaarkupfer) in einem eigens dazu construirten Flammofen glühend gemacht, und nachdem es eine Zeit lang glühend erhalten worden, wird der Zug naterbrochen und grob zerstoßner Schwefel (etwa 3 des Gewichts) auf das Kupfer geworfen, welches sich mit ersterm rasch verbindet. Hierauf wird der Ofen wieder angeseuert und durch Calcination das erzeugte Schwefelkupfer in schwefels. Oxydul und Oxyd umgewandelt, welches noch warm in mit Wasser angefüllte Bottiche geschüttet wird, oft unter Zusatz von Schweselsäure; nach 12stündiger Lösung bringt man den unaufgelösten Rückstand wieder in den Ofen, um ihn ferner der Schwefelung und Oxydation zu unterwerfen. Hiebei bildet sich, wie auch schon bereits vorn Seite 300 angeführt worden ist, ohne alle Dazwischenkunst von Eisen, Cementkupfer, indem schwefels. Kupferoxydul vorhanden ist, welches unter Abscheiden von Metall in Kupferoxydsalz übergeht. Es ist nämlich zu bemerken, dass durch unmittelbare Verbindung von Kupser und Schwesel einsaches Schweselkupser sich bildet, welches durch die bei der Röstung erfolgende Oxydation schwesels. K.oxydul liefert, dieses geht durch jene Abscheidung von metallischem Kupser, oder durch den Zutritt der Lust in Oxydsalz über, wobei sich aber nothwendig ein grünes basisches Salz abscheiden muß, denn das Oxydulsalz enthält nur

#### 334 Darstellung des Kupfervitriols, Prüfung desselben.

halb so viel Säure, als zur Erzeugung von neutralem Oxydsalz erforderlich ist, daher, wenn sich das Oxydul durch den Sauerstoff der Luft oxydirt, nur unter Absatz von 3 basischen Salz ein neutrales sich erzeugen kann. Dieses basische kann unter Zusatz von Schwefelsäure in neutrales verwandelt, oder anderweitig als grüne Farbe verwendet werden. — Die Vitriollauge wird dann eingedampft, die heiße concentrirte Lauge in Läuterkästen geklärt und in Wachstässern krystallisirt, die Mutterlauge der zu versiedenden Lauge mit zugesetzt, da sie nichts fremdartiges, verunreinigendes enthält.

3) Am Harz zu Goslar, auf der Silberhütte zu Mägdesprung u. a. a. O. bereitet man Kupservitriol aus gerösteten Kupserezen, die man ablaugt, von neuem röstet, ablaugt etc., allein gewöhnlich ist ein so erzeugter Kupservitriol eisen- oder zinkhaltend, indem Schweseleisen und Schweselzink mit dem Schweselkupser zusammen brechen. — Endlich wird auch noch auf andere Weise aus Abstillen, Astern von der Kupserschmelze Vitriol bereitet.

Prüfung der Reinheit eines käuflichen Kupfervitriols. Ein K.vitriol, welcher ins Grünliche füllt, ist schon verdächtig, Eisenvitriol zu enthalten; dies kann man dadurch ermitteln, dass man ihn mit Salpetersäure kocht, oder mit Chlorwasser digerirt, wodurch das schwesels. Eisenoxydul in Oxydsalz verwandelt wird. Hierauf setzt man Aetzammoniak im Ueberschuss zu, wodurch Eisenoxydhydrat gefällt wird, während Kupfer- und Zinkoxyd ausgelöst bleiben. Setzt man nun Aetzkalilauge im Ueberschuss zu, und erhitzt die Flüssigkeit, so wird Kupferoxyd gesällt, und sällt dann nach dem Neutralisiren der übriggebliebenen Flüssigkeit mit Salzsäure und Präcipitiren mittelst kohlens. Natron ein weißer Niederschlag, so ist Zinkoxyd vorhanden.

[Einen eisenhaltigen Kupservitriol im Großen vom Eisen zu befreien, ist nicht räthlich, weil gemischte Vitriole, Gemenge von Kupser- und Eisenvitriol, viel verbraucht werden (siehe weiter unten). Eine Zerstörung des Eisenvitriols könnte theils durch ein vorsichtig geleitetes Brennen erreicht werden, wodurch nicht der K.vitriol, aber das schwesels. E.oxydul zersetzt wird, Schweselsäure, schwesslige Säure und VVasser entweichen und E.oxyd gebildet wird, welches beim nochmaligen Auslösen im VVasser zurückbleibt, während Kupservitriol sich auslöst.

Ein anderes Mittel, aber ungleich langsamer zum Ziele führend, besteht darin, dass man die Rohlauge in Sümpsen eine Zeit lang der Einwirkung der Lust aussetzt, wodurch das schwesels. E.oxydul sich oxydirt und in hasisches schwesels. E.oxyd übergeht, welches sich als Eisenschlamm niederschlägt, und in neutrales schwesels. Oxyd, welches in der Mutterlauge ausgelöst bleibt. — Unvollkommne Scheidung.]

4) Es kam endlich auch noch durchs Kochen von altem Bruchkupfer oder von calciniriem Schwarzkupfer mit Schwefelsäure von 1,66 K.vitriol bereitet werden, wobei eine Menge achwefligsauren Gases sich erzeugt. Dieser Prozess kam nur in Schweselsäurefabriken mit Vortheil ausgeübt werden, einmal weil diese zu den wohlseilsten Preisen verdünnte Säure haben (sie entnehmen sie aus den bleiernen Abdampsplannen, vergl. L. Seite 170), zweitens weil sie die in Menge erzeugte achweslige Säure zur Bildung der Schweselsäure wieder benutzen können, was gleichfalls bei der Affinirung von Silbermünzen, bei der Scheidung des Silbers vom Kupser, eine wichtige Sache ist. — Durch diesen Prozess erhält man das Salz meist als einen schmutzigweisen zähen Teig, wasserfrei mit überschüssiger Säure vermengt, welcher sich in Wasser zu einer schön blauen Flüssigkeit aussicht, wasserleeres 5 schwesels. K.oxyd, welcher sich durch einen Zusatz von Säure aussist.

Beim Affiniren von güldischen Silbermünzen, beim Scheiden des Goldes vom Silber und Kupfer durchs Kochen mit conc. Schwestelsäure, löst sich Kupfer und Silber auf, während Gold ungelöst zurückbleibt (vergleiche den Affinirungsprozess beim Silber). Auf diesem Weg wird sehr reiner Kupservitriol in bedeutenden Mengen zu Oranienburg von Hempel gewonnen. - Man bedient sich auch in Münzwerkstätten zum Weissieden der Platten der Silbermunzen der verdunnten Schweselsäure, durch welche tlas Kupferoxyd von der Oberfläche der schwärzlichen Platten aufgelöst, überhaupt die Kupfertheile von den Flächen derselben weggenommen werden, wodurch eine dunne Haut von Feinsilber künstlich erzeugt wird. Eben so erhält man auch auf Kupferhämmern etc. durchs Beitzen des Kupserblechs in verdünnter Schweselsäure, durchs Zusetzen von K.hammerschlag, K.asche (Oxyd), reinen Cypervitriol; auch könnte man sich zu diesem Behuf des Malachits, Lasurerzes bedienen, und auf solche Art mehr Vortheil aus ihnen ziehen, als wenn man sie zu Kupfer verschmelzt, da im Vitriol das Kupfer theurer verkaust wird, als im Gaarkupser.

Das schweselsaure Kupseroxyd bildet mit Wasser verbunden lasurblaue, geschoben 4seitige Taseln, specis. Gewicht 2,194, welche einen herben, ekelerregenden Metallgeschmack besitzen, hestiges Erbrechen erregen, an der Lust langsam blässer und schmutzigblau werden, etwas verwittern, in warmer Lust dagegen ganz in ein weises Pulve zersallen, und 36 Wasser verlieren. Kupservitriol löst sich in 4 Theilen Wasser von 15°, in 2 Th. kochendem Wasser auf, nicht in Spiritus, die Auslösung reagirt sauer, er schmilzt in der Hitze zu einer weisen Salzmasse, verliert in höhern Hitzegraden, als der Eisenvitriol, Schwesel-

stare, die sich zum größern Theil in schweftige Stare und Seuersteffgas zerlegt, und hinterläßt Kapferexyd. Der K.vitriel besteht aus 31,80 K.oxyd, 32,14 Schwefels., und 36,06 Wasser.

 [Produktion von Kupfer- und gemischtem Vitriol im preuß. Staat in den Jahren

	1828		1899	
Oberbergamtsdistrikt.	K.vitriol.	Gemischt. Vitr. Contner.	K, vitriol. Centuer.	Gem. Vitr. Centuer.
Schlesischen	227}	1,196	44	1,307
Niedersächs. Thüringsel	1,440\	1,054	1,187	967
Rheinischen	2,172	<u> </u>	2,2623	· <b>—</b>
-	3.8401	2.240	3.493%	2.274

Kupfervitriol wird in Schlesien auf dem combiniren VVerk zu Ronau, zu Kamnig gefertigt, im Reghak. Merseburg zu Kupferkammerhötte bei Hettstädt, im Reghak. Goblens au Rheinbreitenbach, zu Sternenhütte bei Linz u. a. a. O. m. — In Oranienburg bei Berlin, in Folge der Affication der alten Scheidemünze, gewann Hempel 1825 4 bis 5,090 C., auch noch jetzt wird dort K.vitriol in Folge von Affinirprozessen dargestellt.]

Gemischten Vitriol nennt man Mengungen von Kupfer- und Eisenvitriol in mancherlei hergebrachten Verhältnissen, welche ganz besonders für Färber dargestellt werden. Man unterscheidet nach altem Brauch verschieden benannte Sorten, die auf den verschiednen Werken in nicht ganz übereinstimmenden Proportionen bereitet werden. Man bedient sich zu diesem Zweck der Vitriollangen von bestimmtem Gehalt, welche zusammengemischt abgedampst und krystallisirt werden, oder man löst auch wohl beide Vitriole in bestimmten Verhältnissen auf. -Admonter \*) Vitriol aus 5 Th. Eisen- und 1 Th. Kupfervitriol, Doppelter Admonter 4:1. - Bayreuther Vitriol 7:1. - Salzburger aus 17:5%; letzter führt den Namen Doppelter Adler-Vitriol. -Sämmtliche gemischte Vitriole werden nur in guten Krystallen in den Handel gebracht, der Gries oder Schmant wird wieder aufgelöst, so wie auch die Mutterlauge zum neuen Sud zugegeben wird. Jeder aufgeklärte Färber bedient sich dieser Fabrikate nicht, sondern wendet Kupfer- und Eisenvitriol in dem schicklichen Verhältniss beider an, indem er dann nicht von den Vitriolsiedereien abhängig ist, nicht aus der Ungleichheit der einzelnen Posten Schaden erleidet, und übrigens auch wohlseiler seinen Zweck erreicht, denn im gemischten Vitriol wird der Eisen - und Kupservitriol theurer bezahlt, als bei gleicher Menge im nicht

ge-

<sup>\*)</sup> Also benannt nach Admont, in Steyermark.

gemischten Zustand. — Wie die Prüsung eines solchen Vitriols zu veranstalten ist, geht aus dem vorn Seite 334 Gesagten deutlich hervor.

Anwendung des Kupservitriols, so wie des gemischten V., zum Schwarzsärhen von Tuch, Wollengarn, Filz, als Reservage in der kalten Küpe, zur Bereitung des neutralen essigs. Bleioxyds, des arsenigs. Kupseroxyds, mannichsaltiger Farbewaaren, als Bremer-Blau und Grün, Braunschweiger Grün, Mineralgrün, Bergblau etc., zur Verkupserung von Eisen, (Messing, Bronze), zum Bruniren von Eisen, zum Färben des Goldes im Glühwachs der Goldarbeiter, in der Medicin u. s. m. In der neuesten Zeit hat man Kupservitriol häusig unter das Mehl gemengt und somit zu Brod verbacken, welches für die Gesundheit nachtheilig ist.

[Ueber die Versälschung des Brods mit Kupservitriol, siehe Kuklmann in D. p. J. Bd. 39. S. 439. — Jacquemyns über die Aussindung von K. und Zinkvitriol im Brod, in P. A. Bd. 18. S. 75.]

‡ schwefelsaures Kupferoxyd, Sous-Deutosulfate de cuivre, erhält man durch eine unvollkommne Prācipitation des neutralen Salzes mittelst ätzender fixer Alkalien; ein grünes, in Wasser unlösliches Pulver, wird durchs Kochen mit Wasser schwarz, verliert das Wasser, besteht aus 63,94 K.oxyd, 21,55 Schwefels. und 14,51 Wasser. Außer diesem kennt man noch ein ‡ schwefels. Salz.]

Behandelt man Kupservitriol mit Aetzammoniakslüssigkeit, bis der ansänglich erzeugte grüne, dann blaue, Niederschlag sich völlig wieder ausgelöst hat, so erhält man eine dunkel lasurblaue Flüssigkeit, aus welcher beim Zusatz von Spiritus schön blau gesärbte Krystalle gewonnen werden, schwesels. Kupseroxyd-Ammoniak, sogenanntes Cuprum ammoniacale. Erklärung. Es zersetzt das überschüssig angewendete Ammoniak den K.vitriol, bildet neutrales schwesels. Ammoniak und Kupseroxyd-Ammoniak, welche beide zusammen verbunden mit Hydratwasser vereint krystallisiren; Alkohol setzt man deshalb zu, um durch denselben, da man die Ausscheidung des Salzes aus der Flüssigkeit zu bedingen.

Es krystallisirt in geschobnen 4seitigen Säulen, von dunkelblauer Farbe, schmeckt stechend, beißend, kupfrig, riecht ammoniakalisch, löst sich in 1½ Theilen kaltem Wasser auf, zersetzt sich an der Luft, indem Ammoniak entweicht und das Kupferoxyd allmälig kohlensauer wird, weshalb auch die schön blaue Farbe in Grün übergeht, und ein grüner Rückstand beim Auflösen zurückbleibt. Es besteht aus 27,92 Ammoniak, 32,20 Kupferoxyd, 32,58 Schwefels. und 7,30 Wasser. Man bedient sich einer Auflösung dieses Salzes als Reagens auf arsenige Säure, es schlägt nämlich die letztere aus ersterer eine grüne Verbindung nieder, arsenigs.

Kupferexyd mit Wasser, Schoole's Grün; anch in der Kattundruckesei hat man es zur Darstellung von arsenigs. Kupferexyd, einer angemehmen grünen Farbe, angewendet, allein wohlfeiler kommt man zum Ziel mit Kvitriol und arsenigs. Kali.

Neutrales schwefels. Kupferexyd giebt mit schwefels. Kali, Natron Doppelsalze, in blauen Krystallen, eben so such das & schwefels. K.exyd.

[Phosphorsaures Kupferoxyd, Deutophosphate de c., D. of c., durch doppelte Wahlverwandtschaft aus schwefels. K.oxyd und phosphors. Natron erhalten; ein grünes, in Wasser unlösliches Pulver, welches in der Hitze braun wird, Wasser verliert, sich in Phosphorsaure aussöst, und aus 52,63 K.oxyd und 47,37 Ph.saure besteht. — Halb phosphors. Kupferoxyd mit Wasser kommt zu Libethen in Ungarn und ein noch mehr basisches zu Virneberg bei Rheinbreitenbach vor; man hat es Pseudomalachit genannt (siehe vorn Seite 269). — \$ phosphors. Kupferoxyd — \$ phosphors. Uranoxydul, Chalcolith, siehe beim Uran, Seite 265. — Halb phosphors. Kupferoxyd — halb araeniks. K.oxyd, Olivenit, siehe unter letsterm.]

Salpetersaures Kupferoxyd, Deutonitrate de c., D. of c., erhält man durchs Auflösen von Kupfer in Salpetersäure; weil die Aufeinanderwirkung sehr heftig ist, muß die Säure nicht stark sein, und müssen dieselben Vorsichtsmaaßregeln beobachtet werden, welche oben Seite 153 beim salpeters. Eisenoxyd angegeben worden sind. Man kann es auch mit Ersparniß an Säure durch Auflösen von Kupferasche in Salpetersäure darstellen.

Das Salz krystallisirt in saphirblaten säulenförmigen Krystallen, specif. Gewicht 2,174, schmeckt sehr ätzend, scharf, und zerstört organische Gebilde, zerfließt sehr leicht, löst sich in Wasser auf, die Krystalle geben durchs Erhitzen ein basisches Salz von hellgrüner Farbe, welches sich in Wasser nicht, aber in Säuren auflöst. Das neutrale Salz besteht aus 42,26 K.oxyd und 57,74 Salpeters. — Man hat es theils als Bronzirflüssigkeit, theils zur Darstellung von Bergblau verwendet, zur Gewinnung von Kupferoxyd, selbst als Aetzmittel für die Siderographie, allein dazu ist es unpassend und längst verworfen; endlich auch um Eisen zu bruniren, d. h. zu überkupfern. In der Kattundruckerei braucht man es zu Tafelfarben, eben so auch als ein Oxydationsmittel für andere Metallsalze.

[† kieselsaures Kupferoxyd mit VVasser, Kieselmalachit, kommt nierformig, traubig, derb, erdig vor, spangrün ins Himmelblaue, undurchsichtig, specif. Gewicht 2,0 bis 2,5, findet sich unter denselben Verhältnissen wie der Malachit, mit andern Kupfererzen zusammen, so im Rassauschen, am Harz, im Erzgebirge, Ungarn, Sibirien, Chile. — 3. kiesels. Kupferoxyd mit Wasser, Dioptas, Kupfersmaragd in smaragdgrünen Rhomboëdern, durchsichtig, glänzend, Glas- bis Perlmutterglans, specif. Gewicht 2,75 bis 3,4; im Lande der Kirgisen. — Aehnliche Verbindungen können auch durch Kunst hervorgebracht werden, wenn man Kupferoxydsalse mit kiesels. Kali fällt.]

# Fünf und zwanzigstes Kapitel.

Vom Quecksilber.

Das Quecksilber, Mercure, argent vif, mercury, quicksilver, (hydrargyrum), kommt im Mineralreich sparsam vor, nur wenige Länder haben Quecksilberbergbau. Man findet das Quecksilber theils gediegen, theils und vornämlich mit Schwefel verbunden.

Gediegnes Quecksilber, Jungfernqu., findet sich im Glimmerund Thonschiefer sparsam mit Zinnober, Silber und Silberamalgam, häufiger im ältern Sandstein, der mit Porphyr- und Grünsteinlagern wechselt, in kleinen Kügelchen, auch in den Spalten des Gesteins, so daß es beim Abbauen ausrinnt. In dem Rheinkreis des Königr. Baiern zu Mörsfeld, Landsberg bei Moschel, zu Idria, Horzowiz in Böhmen, in Spanien zu Almaden, auch in Arragonien und Valencia, in Peru, namentlich in China.

Zinnober, Schwefelquecksilber, einabre, mercure sulfure, einnaber, kommt theils in Krystallen vor, Rhomboëdern, in krystallinischen Massen, specif. Gewicht 6,7 bis 8,2, kugelförmig, traubig, flachmuschlig im Bruch, feinkörnig, halbdurchsichtig bis undurchsichtig, Diamantglanz, cochenillroth ins Rubinrothe; auch findet man ihn fasrig und erdig, Zinnobererde scharlachroth. Er kommt trümmerweis, in grüßern Partieen, auf Gängen, deren Gestein ein schwarzer Thon ist, in der Gebirgsmasse verbreitet, von gediegnem Qu., Silberamalgam, Eisenerzen, Bleiglanz, Blende, Kupfererzen, Gold etc. begleitet vor. So in dem baierschen Rheinkreis am Potzberg und Landsberg bei Moschel, am Stahlberg, in Spanien, in Böhmen, in Idria im Schiefergebirge, in Krain, namentlich auch in Ungarn zu Kremniz, Schemniz, in Sachsen, Baiern, im Siegenschen, in Nassau; in China, Japan, in Mexiko, Columbien, Peru.

Lebererz, mine hépatique de mereure, hepatic mercurial-ore, ein mehr oder minder inniges Gemeng von Zinnober, Kohle, Thon u. a. m., in derben Massen, specif. Gewicht 7,1, undurchsichtig, halbmetallisch glänzend, zwischen dunkelcochenillroth und bleigran ins Schwarze, kommt mit Schieferthon und einem bituminösen mergelartigen Gestein, von Zinnober, gediegnem Qu. begleitet zu Idria vor.

### 340 Quecksilbererze; Gewinnung d. Qu. durch Destilliren in Retorten.

[Quecksilberhorners, mercure corné, m. muriaté, mercurial horneore, kommt theils in sehr kleinen Krystallen vor, theils angeflogen, eingesprengt, durchscheinend, starkglänzend, aschgrau, gelblichgrau, weich, findet sich mit gediegnem Qu., Zinnober, in den Räumen eines eisenschüssigen Thousteins zu Landsberg bei Moschel, Idria, Horzowis, Almaden. — Selenquecksilber, siehe weiter unten, Silberamalgam siehe beim Silber.]

Das gediegne Quecksilber findet eich in zu geringer Menge, als dass es für den Verbrauch hinreichend würe, es wird daher das meiste in den Handel kommende Quecksilher aus Zinnober- und Lebererz dargestellt. Schon vor 1800 Jahren wußte man, dass aus Zinnober durchs Glühen mit gebranntem Kalk lausendes Qu. gewonnen werden kann, indem sich der Schwesel desselben mit Calcium einerseits zu Schwesel-calcium verbindet, andrerseits oxydirt und etwas schwesels. Kalk entsteht, welche beide als eine Kalkschweselleber (siehe I. Seite 417) zurückbleiben, während das Qu. in Dämpsen überdestillirt. Statt des Kalks wendet man aber auch Hammerschlag an (Eisenoxydul-Oxyd), wodurch sich theils schwessligsaures Gas, theils Schweseleisen bilden.

Man bedient sich zum Ausbringen des Qu. aus den angegebnen Erzen verschiedner Oefen und Geräthe \*), theils Retorten und Vorlagen in einem Galeerenofen, wie in dem Bair. Rheinkreis, theils eiserner Glocken (Kappen), unter denen das Erz erhitzt wird, wie zu Horzowiz, theils Schachtöfen mit einem Aludelplan, wie zu Almaden in Spanien, theils Schachtöfen und Condensationskammern, wie zu Idria.

1) Quecksilbergewinnung mittelst gußeiserner Retorten in einem Galeerenofen.

Die hiezu verwendeten Oesen sind mit 30 oder 50 Retorten besetzt, welche ganz in derselben Form wie die Vitriolölkolben (siehe I. Seite 163) gestaltet sind; sie liegen theils in einer einsachen, theils in doppelten Reihen über einander, eine jede sast \( \frac{1}{2} \) Centner Erz, welches mit \( \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \) dem Volum mach gebrannten Kalk, welcher zu Staub gelöscht worden, beschickt wird. Manche Zinnobererze enthalten schon Kalkstein als Gangart, und werden dana mit weniger Zuschlag beschickt. Die Retorten liegen sast horizontal, ein wenig nach den Vorlagen zu geneigt, diese sind irden, mit Wasser halb gefüllt, und werden nach der Beschickung der Retorten angelegt, die Fugen mit Lehm verstrichen. Sodann wird mit Steinkohlen zuerst gelind erwärmt, dann Dunkelrothzuletzt Hellrothglühhitze gegeben; der Prozess ist meist binnen 12 Stunden vollendet. Nach dem Abgang des Feuers nimmt man die Vorlagen

<sup>\*)</sup> Lampadius s. a. O. Th. 2. Bd. 3. S. 207, Supplem. Bd. 1. S. 169.

### Ausbringen d. Qu. unter Kappen, in Schachtöfen mit Aludelplan. 341

ab, giesst das Destillat in hölzerne Schüsseln, das Wasser ab, und das Qu. in Mörser, in denen man es mit Kalkpulver, zuletzt mit Wasser abreibt, um es zu reinigen, dann trocknet man es mit Leinwand, und schlägt es zu ungesähr I½ Centner in Hammelselle ein. Der Abgang an Schwärze, Stuppe, welcher durchs Waschen und Behandeln mit Kalkerhalten wird, (sein zertheiltes, zerschlagnes Qu., welches schwarz erscheint), wird gesammelt und ein anderes Mal mit in die Retorten geschüttet, der abdestillirte Rückstand aber wird weggewersen. — Die jährliche Produktion beträgt etwa 400 Centner.

2) Das Ausbringen unter eisernen Kappen, in Horzowiz.

Der dort mit Thoneisenstein zusammen brechende Zinnober wird mit \( \frac{1}{2} \) bis \( \frac{1}{2} \) Eisenhammerschlag beschickt, in einem Geläss unter einer gusseisernen cylindrischen oben geschlosnen, unten aber offnen Kappe bei Steinkohlensouer, welthes die letztere rings umgiebt, destillirt. Die Kappe ruht mit ihrem offnen untern Ende auf einer Unterlage, die in einem Wasserbehälter gelagert ist, so dass alle durch die Hitze erzeugten Gase und Dämpse von dem kalten Wasser ausgenommen und niedergeschlagen werden. Ein Osen mit 5 bis 6 Kappen ersordert 30 bis 36 Stunden Zeit, um gegen 3 Centner Erz zu verarbeiten.

3) Destillation des Quecksilbers mittelst Schachtösen und eines Aludelplans \*).

Zu Almaden in Spanien wird das Qu. in Schachtöfen aus dem Zinnoberers durch Destillation dargestellt, und in Aludelschnüren, die auf einer schießen Ebene, Aludelplan, liegen, außgefangen. Diese Einrichtung schreibt sich noch von den Saracenen her, und ist bis auf die letzten Zeiten beibehalten worden, obschon, wie die Anwendung in Idria gezeigt hat, dabei Quecksilberdämpse verloren gehen. Die Gangart, in welcher das Zinnoberers zu Almaden vorkommt, ist Kalkspath und Quarz, die Gebirgsart Thonschießer, welcher oft mehrere Fuß weit von den Gängen abwärts mit Zinnober durchdrungen ist. Man scheidet 5 Sorten Erze, 1) reinen oft krystallisirten Zinnober, welcher als Farbmaterial dient, 2) derbes Scheideerz, welches sehr vielen, oft reinen Zinnober enthält, 50 bis 60 Pfd. Qu., 3) mittlere Scheidegänge, welche Z. grob eingesprengt enthalten, 20 bis 40 Pfd. Qu., 4) geringe Scheidegänge, welche blos sein eingesprengten Z. enthalten, 10 bis 20 Pfd. Qu. liesernd, 5) seinstes Grubenklein, aus demselben und Thonschlempe

<sup>\*)</sup> Aludeln nennt man birnförmig gestaltete thönerne Geräthe, mit einer weitern Oeffnung am obern Theil und einer engern in dem verlängerten Hals. Sie werden so an einander gelegt, dass der Hals der obern in die weite Oeffnung der untern hineinragt.

werden Backsteine gestrichen, die getrocknet wie die übrigen Kanne verhüttet werden.

Die Queckeilberöfen \*) sind also construirt: 2 Schachtöfen wit runden Schlichten stehen neben einander, so daß sie die Rückwand mit einander gemein haben; ihnen zur Seite ist der Aludelplan, d. h. eine aufgemauerte doppelt geneigte schiefe Ebne, deren Mchster Punkt auf der einen Seite mit den Abzugkentlen der Schachtofen in einer Höhe liegt; auf der andern aber mit Rauchfängen in Verbindung steht. · Jeder Ofen hat in einer gewissen Höhe einen gemanerten Rost, über welchem die Erze aufgeschüttet werden, in dem Raum darauter wird Holisbaer angezündet. Zuunterst werden die derben Scheideerze, welche in faustgroßen Stücken angeliefert werden, eingelegt, dann die mittlern, von Wallnefegröße, dann die geringern, von t bis 1 Kubikzoll Größe, suletzt die Backsteine, die das Grubenklein und die Stuppe exthalten, und alte Aludein, die mit fein sertheiltem Queckzilber und Oxyd durchdrungen, sind. Oben wird der Ofen durch ein Gewölbe geschlossen, und des Loch zum Eintragen der obereten Schichten mittelst einer Thomplatte, die mit Lehm verstrichen wird. Zwei Abzagskanäle stehen durch schmale aber hohe Oeffnungen mit dem Ofenschacht in Verbindung, durch welche beita Anseuera des Osens die Quecksilberdämpse in diese übergehen. Die Kanäle sind länglich viereckige gemanerte Räume, nach dem Ofen zu schmal, breiter nach dem Aludelplan, sie stehen durch 3 Oeffnungen mit dem erstern, und mit den Aludelschnüren in Verbindung, d. h. mit den Aludelreihen, welche je 6 für jeden Rauchfang, also 12 für jeden Osen in parallelen Zügen neben einander liegen. Der Aludelplan ist nach der Mitte zu geneigt, und an der niedrigsten Stelle mit einem Spalt versehen, unter welchem eine Rinne schräg gelagert ist, um das aus den Aludeln aussließende condensirte Qu. aufzunehmen und nach 8 steinernen Behältern zu leiten. Indem nämlich der Ofen angeseuert wird, steigen die Dämpse mit dem Rauch des Brennmaterials im Osenschacht in die Höhe, treten in die Abzugkanäle ein und ziehen durch die Aludelschnüre, die auf der einen Hälfte des Plans abwärts, auf der andern aufwarts steigen, und mit Thon verstrichen sind; hier endigen sich dieselben in die Rauchkammern, die mit den Schornsteinen in Verbindung stehen, durch welche der Rauch abzieht, während die wenigen in den Aludeln nicht vollständig condensirten Qu.dämpfe sich noch niederschlagen.

Der Ofen wird zu Anfang erst schwach, dann stark mit Reishols angefeuert, und damit 12 bis 15 Stunden lang fortgefahren, worauf die stärkste Hitze 2 Stunden lang gegeben wird. Hierauf kühlt der Ofen

<sup>\*)</sup> Lampad. a, a, O. Tafel 14.

ab, die Eintragethüren werden am Sten Tag geöffnet; am 4ten Tag wird der Ofen ausgeladen und von neuem gefüllt, die Aludeln auseinander genommen, das enthaltne Qu. ausgegossen, welches in der Rinne sich sammelt und abfliefst. Um es von der anhängenden Schwärze zu befreien, wird es der trocknen Wäsche unterworfen, d. h. es wird auf einer wenig nach der Mitte geneigten Sohle eines Gebäudes ausgegossen, wobei es rasch nach der Mitte zu läuft, wo ein steinerner Trog eingesetzt wird, während die Schwärze an der Sohle hängen bleibt; dieselbe enthält meist viele Quecksilberkügelchen, die sich nicht losmachen können; um diese zu trennen, schüttet man über die Schwärze Asche und arbeitet das Gemeng mit Krücken durch; hiebei vereinigen sich die kleinen Trüpfehen zu größern und laufen auch noch ab. Das so gereinigte Qu. wird zu \( \frac{1}{2} \) Centnern in weißgaaren Kalbfellen verpackt, auch in geschmiedeten eisernen Legeln, wie es hier zum großen Theil ankommt.

Produktion der spanischen Quecksilberhütten zu Almaden:

Seit 1524 bis 1646...... 540,000 Centuer

- » 1646 » 1757...... 429,560}
- » 1757 » 1803...... 460,442k »

1,430,0034 Centuer in 279 Jahren.

Außerdem ist in den Gruben zu Huancavelica in Peru so viel Zinnober gewonnen, und Qu. daraus ausgebracht worden, dass die Menge des letztern von 1570 bis 1713 .778,069 Centner beträgt.]

4) Quecksilberausbringen in Schachtöfen mit Condensationskammern in Idria \*).

Zu Idria kommen die Quecksilbererze in Brandschieser vor; die erzführenden Schieser unterscheiden sich von den tauben durch dunklere Farbe und mattes Ansehen, der taube ist stets lichter und glänzend, weit härter; der Schieser ist an vielen Stellen mit Kalkspathadern durchzogen. Man unterscheidet: Stahlerz, Lebererz, Ziegelerz, Korallenerz, Branderz, gediegnes Qu. und Zinnober; das erstere ist ein derbes und durchaus reines Lebererz, Ziegelerz nennt man diejenigen Lebererze, welche kleine Schiesertheilchen eingesprengt enthalten; das Lebererz steht zwischen dem ersten und zweiten in der Mitte; Korallenerz sind Schieserknoten mit Zinnober innig durchzogen, welche durch die äußere Gestalt einige Aehnlichkeit mit rothen Korallen besitzen; Branderz ist milder erzführender Schieser, welcher viel Bitumen enthält, sein Erzgehalt ist verschieden. Vom gediegnen Qu. wird in der Grube selbst wenig gewonnen, das mehrste erst bei der Außbereitung, jährlich etwa

<sup>\*)</sup> Karsten's metallurgische Reise etc. Halle 1821. 8. 257 u. f.

#### 344 Aufbereitung u. Zugutemachung d. Zinnobarerse in Idria.

10 bis 19 Centner Jungfernquecksilber, oder wo diese nicht statisindet, in dem Erzbrennofen gewonnen. Die Stahl-, Leber- und Ziegelense kommen nicht zur Auf bereitung, sondern gehen unmittelbar zur Hitte, die ührigen werden erst der Handscheidung unterworfen, wodurch des Korallenerz ausgehalten wird, die Rückstände kommen dann auf Siebwerke, wodurch dieselben in Kernerz, was zur Hütte geht, in Pochgüngs, welche gepocht werden, und taubes Erz geschieden werden. Das Pochmehl kommt auf den Schlämmgraben (Waschheerd genannt), und wird dort verwaschen, allein um nicht zu viel Erz zu verlieren, nicht so vellständig, als es sonst geschieht, weil der Holzverbrauch bei ärmern Schliechen nicht im Verhältniss steht mit dem Verlust an Erz bei der Derstellung reicherer Schlieche.

Bei der Zugutemachung der aufbereiteten Erze durch den Hättenbetrieb unterscheidet man Erze und Schlieche, weil dieselben eine verschiedne Behandlung in den Oefen erfordern; Erze, welche die Gräße einer Erbse nicht erreichen, werden den Schliechen zugerechnet. Die Hättenarbeiten fangen gewöhnlich im November an und enden im März, weil der Hüttenrauch das Gras und die Feldfrächte im Frühjahr und Sommer verderben würde, dagegen im Winter auch die Condensation der Quecksilberdämpfe schneller und vollkommner geschieht. — Anfänglich bediente man sich zu Idria der Galeerenöfen und Retorten, später der spanischen Oefen mit Aludelplan, 1750, sodann statt der Aludeln gemauerter enger Kanäle, bis endlich die Einrichtung getroffen wurde, die noch besteht, die Qu.dämpfe in gemauerten Condensationskammern sich niederschlagen zu lassen.

Die beiden Hüttengebäude enthalten ein jedes 2 Oefen mit den Verdichtungskammern, die eine gemeinschaftliche Rückwand haben, so daß in jeder Hütte ein Doppelosen vorhanden, welcher auf beiden Seiten mit 4 Verdichtungskammern, die ebenfalls mit einer gemeinsamen Rückwand an einanderstehen, versehen sind. Der eine Doppelosen ist sür die Erze, der andere für die Schlieche bestimmt, die Verdichtungskammern sind unter sich und in jedem Hüttengebäude ganz gleich, 4eckige Räume von gleicher Höhe mit dem Ofen, sie stehen mittelst einer steinernen unterirdischen Rinnenleitung mit dem Magazin in Verbindung. In der ersten Kammer jeder Seite tritt der Rauch vom Brennmaterial mit den Quecksilberdämpsen gleichzeitig ein, hier erfolgt der erste und stärkste Niederschlag; was sich nicht verdichtet, wird durch die in der Scheidewand zwischen der ersten und zweiten Kammer, und zwar ganz unten an der Sohle dieser Wand angebrachten Oeffnungen in die zweite geleitet, muss in derselben in die Höhe steigen, um sich aus den Oessnungen, welche sich ohen in der Scheidewand zwischen der zweiten und

.

dritten Kammer befinden, in die dritte zu begeben, in dieser sich herabsenken und durch die Abzugsöffnungen, die sich unten in der Zwischenwand zwischen der dritten und vierten Kammer befinden, in die vierte Kammer treten, in welcher dann alle Dämpfe, die keißer weitern Verdichtung fahig sind, in die Höhe steigen und aus der Esse abgeführt werden. In der zweiten Kammer ist der Niederschlag noch nicht ganz unbedeutend, in der dritten schlägt sich aber sehr wenig, und in der 4ten fast gar nichts nieder. Die erste Kammer erhält die Dämpfe aus so vielen Reihen von Oeffnungen, die in der Scheidewand zwischen ihr und dem Osen liegen, als letzter Etagen besitzt; der Erzosen hat deren 2, der Schliechosen aber 3. Die Wände der Kammern sind massiv und mit Kalkmörtel überzogen, die sich bald mit Flugasche und Rus bedecken, Krätze, welche von Zeit zu Zeit abgekehrt und, wie bereits unter 3) angegeben worden ist, durchgekräckt wird, um die Qu.kügelchen davon zu trennen; das ausgekrückte Gekrätz kommt zum Schliechosen, und wird gleich dem Schliech mit durchgebrannt. Die Sohle aller Kammern fällt von binten nach vorn etwas ab, damit sich das verdichtete Qu. auf dem Boden ansammeln und in einer steinernen Rinne, welche vor den Verdichtungskammern liegt, und mit jeder Kammer durch eine Oeffnung verbunden ist, nach dem Magazin absließen kann, wo es sich in einem steinernen Behälter ansammelt. Während des Brandes sind die einzelnen Oeffnungen geschlossen, und werden erst nach Beendigung desselben und nach der Abkühlung des Ofens geöffnet, um das Qu. zu heben.

Die Oesen sind ganz ähnlich den Töpser-, Steingut-, oder Porzellanösen construirt, es sind runde Etageösen, nur mit dem Unterschied, dass die Feuerung in der untersten Etage sich besindet, welche durch einen gewölbten Rost, durch den Flamme und Rauch ziehen, von der 2ten Etage getrennt ist (ähnlich dem Steingutofen von Albrecht, siehe Tafel VII Fig. 1). Das Holz brennt auf einem ganzen söhligen Heerd, welchem die Lust aus einem unter demselben besindlichen, mit einer Thür versehenen Raum, der gewissermaßen die Stelle eines Aschenfalls vertritt, durch 4 in den Seitenmauern in die Höhe gestührten Kanälen zugestührt wird, welche sich in der Höhe der Heerdsohle ausmünden. Für die Erze besteht der Osenschacht aus zwei über einander befindlichen Abtheilungen, oder Etagen, die durch ein Gewölbe mit Oessnungen, zum Durchgang der Flamme, geschieden sind. Die oberste Abtheilung hat aber ein völlig geschloßnes Gewölbe, weil der Rauch und die Dämpfe in die Verdichtungskammern geleitet werden, zu welchem Zweck in jeder Etage unter dem Gewölbe sich zu beiden Seiten Oeffnungen nach der ersten Kammer jeder Seite besinden. Ganz ähnliche Einrichtung haben auch die Schliechofen, hier sind aber 3 Eingen über dem Bres reum, die Gewölbe fast ganz flach geschlagen, weil die keine so greibe Last zu tragen haben, als die in den Ernbien. Zu den einzelnen Abtheilungen simmtlicher Oefen fihren die Einsetsthüren; welche nach dem Einsetzen vermauert werden. Die Schlieche werden in Schalen von feuerfestem Thon, welche 10 Zoll im Durchmesser und 24 Z. im Lichten Tiefe haben, eingesetzt, sie fassen etwa 200. Knbikzeil oder 40 Pfd. Schliech; in jede Etage können 600 Schalen, also in 3 Etagen 1,800 gleichzeitig eingesetzt werden. Jeder Schliechbrand soll in einem Doppelofen 85 bis 90 Centner Quockstiber geben, der Schliech würde demnach zu 6 bis 78 ausgebracht. Eines Zuschlags bedarf man weder bei den Erzen, noch bei den Schliechen, weil der Kalkgehalt des Schiefers hinreicht, die Zersetzung des Zinnobers in der Bremkitze zu bewirken; die Hitze darf die Rothgluth nicht übersteigen. Zu einem Brand sollen 14 Klaster Holz zu 144 Kubikfule verbrannt werden, ein Brund kann in 3 Tagen vollendet sein, von denen einer zum Einsetzen und Feuern, dur sweite zum Abkühlen, der Ste zum Heben und Austragen der Rückstünde gerechnet wird, welche über die Halde gestürzt werden. - Die jetzige Produktion soll jährlich 1,500 Centner nicht übersteigen.

Da das käufliche Quecksilber nicht rein ist, sondern fremde Metalle, als Blei, Wismuth, Zink, (Silber), enthalt, so muss es zu manchen Anwendungen gereinigt werden; hiezu bedient man sich der Destillation ans Glasretorten, die man fiber freies Kohlenfeuer in einem Drahtkorb legt. Um die Lust vom Quecksilber abzuhalten und das Ueberspritzen zu verhüten, bedeckt man die Obersläche desselben mit Eisenseilspähnen. An die Retorte wird eine Vorlage mit Wasser angelegt, und der Retortenhals, wenn er nicht schon an sich lang ist, durch eine papierne Röhre bis an den Wasserspiegel verlängert, damit das Quecksilber sich gehörig abkühle, ehe es ins Wasser fällt. Allein alles umdestillirte Qu. ist nicht völlig rein, es enthält, obschon weit weniger als vorher, immer noch einige anhängende flüchtige Metalle. Man kann käufliges Qu. auch dadurch etwas reinigen, dass man es mit ein wenig Salpetersäure digerirt, wodurch die fremden leichter oxydirbaren Metalle aufgelöst werden, durchs Kochen mit einer Auflösung von salpeters. Quecksilberoxyd, oder Sublimat. Will man gans reines Qu. darstellen, so pslegt man entweder künstlich bereiteten Zinnober mit Eisenseilspähnen beschickt zu destilliren, oder Quecksilbersublimat, höchstes Chlorquecksilber, in Wasser aufzulösen und mit der Hälfte seines Gewichts Eisenseilspähnen, oder kleinen Nägeln, in einem eisernen Kessel zu kochen, bis alles Sublimat durch das Eisen so zerlegt ist, dass sich das letztere in Chloreisen verwandelt hat und das Qu. flüssig ausgeschieden worden. Da nämlich sowohl der

künstlich bereitete Zinnober als das Sublimat keine fremden Metalle enthalten, so müssen beide auch durch gehörige Zerlegung reines Quecksilber liefern. Durchpressen durch Sämischleder reinigt das Qu. von anhängendem Schmutz, dem Oxydhäutchen, welches die aufgelösten Metalle bedingen, ebenso das Durchtreiben durch Holz mittelst der Luftpumpe (der Qu.regen).

Das Quecksilber besitzt eine fast silberweiße, wenig ins Bläuliche spielende Farbe, ist stark glänzend, geruch- und geschmacklos, specif. Gewicht 13,5886 bei 4,1° und 13,535 bei 26° Kupffer, es gefriert unter - 39°, zieht sich stark zusammen, ist dann weich wie Blei, dehnsam, hämmerbar, erregt beim Berühren Brandblasen, gleich wie glühendes Eisen, (hier ist die Blase Folge des raschen Eindringens von Wärme in die Haut, dort des raschen Austritts aus derselben), es krystallisirt auch wohl in Oktaëdern, specif. Gewicht des gefrornen 14,4. Es verdunstet schon bei der gewöhnlichen mittlern Temperatur der Luft, besonders leicht im Vacuo des Barometers, in der Torricelli'schen Leere, wo man sehr oft, besonders wenn das Barometer von der Sonne eine kurze Zeit lang beschienen wurde, kleine Quecksilbertröpschen findet. Dass sich schon bei ganz geringen Wärmegraden Qu.dämpse bilden, kann man dadurch beweisen, dass man in einen Kolben ein wenig Qu. giesst, und an dem Pfropsen ein Blättchen Schaumgold mittelst eines Drahts besestigt; binnen kurzem ist dieses weiss, amalgamirt, d. h. es hat sich mit Qu. chemisch verbunden. Das Qu. delint sich von seinem Aufthaupunkt - 39° bis zum Siedepunkt des Wassers + 100° in gläsernen Röhren vollkommen gleichförmig aus, und zwar für jeden Grad nach Celsine Thermometerskala um 1 1 2 2 3 0 des Raums, den es bei 0° hat, für jeden Grad nach Réaumur um 1 ; es siedet bei einem Barometerstand von 28 par. Zoll bei 360°.

Reines Qu. oxydirt sich nicht, weder beim Stehen an der Luft, noch beim Schütteln mit derselben, allein das käufliche, welches fremde, leichter oxydirbare Metalle enthält, die mit Qu. in Berührung — el. sich verhalten, setzt schnell ein dünnes schwarzgraues Oxydhäutchen ab, welches sich nach dem Wegnehmen stets wieder erneuert. Unreines Quecksilber sieht daher immer blind aus, läuft nicht reinlich über weißes Papier, sondern hinterläßt Schmutz, die Tropfen sind nicht rund, sondern länglich, es zieht kleine längliche Schwänzchen nach, ist weniger flüssig, daher hängt es sich auch in dünnen Lagen an Papier, Glas an. Schüttelt man Qu. noch so lange mit Luft, so wird es zwar in ein schwarzgraues Pulver verwandelt, allein dieses ist nichts anders, als sehr fein zertheiltes, zerschlagnes Qu.; ebenso wenn man es mit irgend einem Pulver innig zusammenreibt, bis alle Kügelchen dem Auge ver-

schwinden - das Tödten des Qu. -, oder mit Fett zur grauen Quecksilbersalbe (Merkurialsalbe) zerreibt. Früher glaubte man, daß in allen diesen Gemengen nicht metallisches Qu., sondern Quecksilberexydal, enthalten wäre (Acthiops per es), was aber nicht richtig war. Qu. wird von Wasser nicht, von reiner Salzsture fast gar nicht angegriffen, aber von Salpetersäure, Chlor, Goldscheidewasser, Schwefelsäure. Quecknilberdämpfe wirken sehr nachtheilig auf den thierischen Körper ein, nie erzeugen hestigen Speichelssus (Solivation), Mundstale, Zittern und eine bösartige Krankheit, die Merkurialkrankheis, und können durch langwierige Leiden den Tod bedingen. Daher müssen alle Gewerbtreibenden, welche zu ihrem Gewerbsbetrieb Qu. anwenden, hierauf wohl Bedacht nehmen, als: Verfertiger von Thermo- und Berometern, Spiegelbeleger, hiebei wird Zinnamalgam erzeugt, und große Quecksilberflächen sind mit der Luft in Berührung, Vergolder, Brouzeure, Gürtler, die Goldamalgam auftragen und abbronnen. Unter dem Artikel "Vergolden" soll hierüher ansführlicher die Rede sein, und sollen die von D'Arost angegebnen Sieherungseinrichtungen näher beschrieben werden. Im Allgemeinen bemerke ich hier nur, dass alle jene Operationen, wobei Qu. dämpse gebildet werden, unter einer gut ziehenden Esse veranstaltet werden müssen, und dass man sich so stellen muss, dass man den Windzug im Rücken hat.

Anwendung des Quecksilbers: zum Amalgamationsprosess der Silbererze wird unstreitig das mehreste verwendet, in Amerika, in Sachsen zu Freiberg, in Ungarn, auch zur Entsilberung von silberhaltigen Kupserstein im Mannsseld; zum Ausziehen von Gold aus güldischen Geschicken, zum Spiegelbelegen, zur Bereitung von Goldamalgam zum Behuf der Feuervergoldung, zur Versertigung physikalischer Apparate, zur Darstellung von Zinnober, Sublimat und anderer Präparate chemischer Fabriken und Apotheken, zum Quickwasser sur Vergolder, Sécrétage sur Hutmacher u. z. a. m.

Legirungen des Quecksilbers mit andern Metallen, Amalgame. Mit Zink. Quecksilber verbindet sich mit Zink in der Wärme, man schmelzt Zink und setzt heißes Qu. zu; aus 1 Z. und 2 Qu. erhält man eine krystallisirbare Verbindung; 8 Z. und 1 Qu. geben ein sehr sprödes Amalgam. Eine Legirung von 1 Zink und 12 Qu. wird zur sogenannten falschen Vergoldung des Kupfers gebraucht, wenn man letzteres mit ersterm, Weinstein und Salzsäure kocht.

[Mit Kadmium. Schon bei der gewöhnlichen Lusttemperatur verbinden sich beide; das Amalgam krystallisirt in silberweissen Oktaädern, ist hart und brüchig, sehwerer als Qu., schmilst schon bei 75°, und enthält 21,74 Kadm. und 78,26 Qu.

Mit Eisen. Beide Metalle verbinden sich nicht direct, weshalb manauch Qu. in eisernen Gesässen ausbewahren und eiserne pneumatische VVannen, eiserne Hähne sär Eudiometer etc. anwenden kann. Allein auf indirectem VVeg hat man doch Verbindungen beider erseugt, s. B. wenn man durch glühende eiserne Röhren Qu.damps gehen lässt. — Mit Nickel, Kobalt, Mangan hat man keine Amalgame erhalten können.]

Mit Blel. Beide Metalle verbinden sich sehr leicht, besonders wenn man das Blei geschmolzen anwendet; die Amalgame sind weißs, glänzend, und nach Maaßgabe der Menge des angewendeten Bleies fest oder weich. Ein Amalgam aus gleichen Theilen krystallisirt. Specif. Gewicht eines Amalgams von 1 Raumtheil Blei und 4 Rth. Qu. bei 17° 13,1581, eines Amalg. von 1 Rth. Blei und 3 Rth. Qu. 130,397, und von 1 Rth. Blei und 2 Rth. Qu. 12,8648; das mittlere Amalgam hat die geringste Contraction erlitten; Kupffer \*).

Mit Zinn. Beide Metalle vereinigen sich sehr rasch, besonders wenn man das Zinn geschmolzen hat. 1 Theil Zinn und 3 Th. Qu. geben ein in Würfeln krystallisirendes Amalgam. Dass man sich des Zinnamalgams zum Belegen gläserner Spiegel bedient, ist bereits I. Seite 382 gelehrt worden. Für gekrümmte Spiegel wendet man ein Amalgam aus gleichen Theilen Zinn, Blei und Wismuth mit dem 3fachen Gewicht jedes einzelnen an Qu. an. Glaskugeln belegt man innerlich mittelst eines flüssigen Amalgams von 1 Zinn, 1 Blei und 2 Wismuth mit 10 Qu., welches beim Herumschwenken in dem hohlen Raum der Kugel sich an das Glas anlegt, und so eine Belegung bildet, welche allmälig durch Verdampfung von Qu. fest wird. Man pflegt auch ein Amalgam von 4 Zinn und 1 Qu. in die Kugel zu tragen, diese dann bis zum Schmelzpunkt jenes zu erwärmen und dann zu schwenken. Nach Kupffer \*\*) ist das specif. Gewicht einer Verbindung von 1 Raumtheil Qu. und 1 Rth. Zinn bei 17° 10,4729, von 1 Rth. Zinn und 2 Rth. Qu. 11,4646, von 1 Rth. Zinn und 3 Rth. Qu. 12,0257. Hieraus geht hervor: dass beide Metalle bei der Amalgamation sich anselnlich zusammenziehen, allein in dem Verhältniss von 1 Rth. Zinn und 2 Rth. Qu. ist die Zusammenziehung = 0. - Ein Amalgam von gleichen Theilen Zinn, Zink und einem gleichen Gewicht Qu., als die ersten beiden Metalle besitzen, gebraucht man bei Elektrisirmaschinen; Kienmayer's Amalgam.

Mit Wismuth. Beide Metalle verbinden sich sehr leicht; ein Amalgam von 1 Th. W. und 2 Th. Qu. krystallisirt beim langsamen Erkalten in Oktaëdern. Das Wismuthamalgam zeichnet sich durch Dünnflüs-

<sup>\*)</sup> A. d. ch. et d. ph. Tom. 40. p. 300. \*\*) A. z. O. pag. 293.

sigkeit aus, weshalb man auch oft Wismath an audern Amalgamen assetzt, um Dünnfitssigkeit zu bedingen, (siehe beim Zinnsmalgam). Ein Amalgam von 1 Blei, 1 Wismuth und 3 Qu. ist so dännfitssig, daßt es durch Sämischleder gepresst werden kann. — 284 Th. Wismuth, 118 Zinn und 201 Blei, sämmtlich sein zertheilt mit 1616 Th. Qu. bei + 18° gemischt, sollen nach Döbereiser beim Amalgamiren eine Abkühlung bis — 10° erleiden. — 1 Th. Wismuth und 4 Th. Qu. geben ein Amalgam zum Belegen von Glaskugeln. — Nach Göbel ist eine Legirung von 100 Quecksilber, 175 Zinn, 310 Blei, 500 Wismuth bei 70,5° vollkommen stüssig, bei 67,5° noch weich, und erstarrt erst bei 60°; zu anatomischen Ausspritzungen brauchbar. — Mu sivsilber, Argent-must, unzehtes Malersilber, erhält man durchs Zusammenschmelzen von 3 Theilen Zinn 3 Th. Wismuth und einem Zusatz von 1½ Th. heißen Quecksilber, um die Legirung seinreiben zu können; man gebraucht es zum Malen, Bodrucken, zur salschen Verzilberung.

[Mit Kupfer. Die Vereinigung geschieht nicht direct, sondern nur indirect; man hat sie auf verschiednen VVegen versucht, unter andern dadurch, dass man reines, sein zertheiltes Kupfer, z. B. durch Reduction mit VVasserstofsgas erhalten, mit einigen Tropsen salpeters. Quecksilberaussösung anquickt, und dann mit Quecksilber anreibt und das Gemeng erhitat; das Amalgam hat eine blassrothe Farbe.]

Quecksilber giebt mit Sauerstoff 2 Oxyde, welche beide Basen sind.

- [1) Quecksilberoxydul, schwarzes Quoxyd, Protoxide de mercure, Pr. of m., erhält man durch Präcipitation einer Auflösung des salpeters. Quoxyduls mittelst Kali oder Natron, (nicht Ammoniak, weil dieses eine eigne Doppelverbindung von Oxydul und salpeters. Ammoniak niederschlägt). Dasselbe ist ein schön schwarzes, etwas ins Graue stechendes Pulver, geruch- und geschmacklos, specif. Gewicht 10,074 bei 17°, wird durch Sonnenlicht, mässige VVärme, durch Berührung mit Säuren, die leicht Sauerstoff aufnehmen, desoxydirt, enthält 96,2 Qu. und 3,8 Sauerstoff, giebt Salze mit Säuren, welche meist farblos, auflöslich sind, aber durch VVasser in basische unlösliche und saure lösliche geschieden werden; sie werden von Schwefelwasserstoffgas, von ätzenden Alkalien schwarz, von Salzsäure und salzs. Salzen weiß, ebenso von kohlens. Alkalien niedergeschlagen, von Jodkalium, wenn die Salze völlig neutral oder sauer, gelb, wenn sie basisch grünlich-grauschwarz; durch Zinnsalz werden sie völlig in metallisches Qu. zerlegt.
  - 2) Quecksilberoxyd, rothes Qu.oxyd, Deutoxide de mercure, Peroxide of m., rothes Prācipitat, Précipité rouge, calcined m., wird theils durch lange andauerndes Kochen von Qu. in einer langhalsigen Viole erhalten, wobei die Qu.dämpfe sich allmölig oxydiren, und rothes Oxyd an den Winden des Halses sich ansetzt (Mercur. praecipitatus

per se), theils und gewöhnlich durchs Erhitzen eines Gemengs von salpeters. Qu.oxyd und laufendem Qu., welches man durch längeres Zusammenreiben dargestellt hat. Wird nämlich dieses Gemeng gelind erhitzt, so zersetzt sich die Salpetersäure in Sauerstoff- und Stickstoffoxydgas, ersteres tritt an das fein zertheilte metallische Qu. und erzeugt Oxyd, während letzteres entweicht, rothe, salpetrigsaure Dämpfe bildend; das vorher mit der Säure verbunden gewesene Oxyd und das eben erzeugte bleiben zurück. Die Erhitzung in flachen Schalen oder Kolben muß so lange fortgesetzt werden, bis sich keine rothen Dämpfe mehr entwickeln, würde man aber noch länger fortfahren Hitze zu geben, so würde das Oxyd sich zu entmischen beginnen, und Sauerstoffgas sich entbinden.

Das Oxyd, durchs Kochen von Quecksilber bereitet, erscheint in kleinen, dunkel braunrothen Krystallen, auch als krystallinisches Pulver, specif. Gewicht 11,085 bei 18°, das durch Calcination bereitete ist, war es so bereitet, wie eben angegeben worden, ein rothes, ins Pomeranzengelbe stechendes, glanzloses Pulver, allein man erhält es im Handel aus einigen chemischen Fabriken in hellziegelrothen Stücken, welche aus sehr vielen kleinen glänzenden Schuppen zusammengesetzt erscheinen; man gewinnt dieselben auf jeden Fall dadurch, dass man das salpeters. Oxyd nicht mit laufendem Qu. zusammenreibt, sondern langsam zur Trockne bringt und bei allmälig vermehrter Hitze calcinirt, wobei es erst in basisch salpeters. Salz sich entmischt, von gelber Farbe, sodann langsam in Oxyd übergeht, allein leicht kann solches Präparat im Innern zoch eine Spur von basischem Salz enthalten.

Das Qu.oxyd besitzt einen scharfen, metallischen Geschmack, ist in Wasser und Alkohol unlöslich, besteht aus 92,68 Qu. und 7,32 Sauerstoff, wird durch Dunkelrothglühhitze zersetzt, färbt sich vorher kirschbraun, schwarz, und zerlegt sich dann in Sauerstoffgas und Qu.dämpfe, (vergl. vorn I. Seite 74), mit Schwesel, Phosphor erhitzt explodirt es, indem es diesen Sauerstoff abtritt. Es giebt mit Wasser ein gelbes Hydrat, mit Säuren Salze, welche meist farblos sind, und wie die Oxydulsalze beim Auflösen in WVasser in saure lösliche und basische unlösliche geschieden werden, letztere haben eine gelbe, auch bräunlichrothe Farbe; die Oxydsalze werden von Schwefelwasserstoffgas schwarz, von ätzenden fixen Alkalien erst gelb, dann rothbraun, dann bei weiterm Zusatz gelb gefällt (der erste gelbe Niederschlag ist in Folge von schr wenig zugesetztem Alkali, ein wenig basisches, der rothbraune ein sehr basisches Salz, und der letzte gelbe das Oxydhydrat), von Ammoniak aber weiss, eine Doppelverbindung von einem erzeugten Ammoniaksalz + Qu.oxyd, zuletzt auch gelb, von kohlens. Alkalien weiss, von Jodkalium scharlachroth, von Salzsäure nicht niedergeschlagen, und von Zinnsalz gänzlich in laufendes Quecksilber zerlegt. Die Oxydsalze sind die heftigsten Gifte für den thierischen Körper.]

Quecksilber verbindet sich mit Schwesel in 2 Verhältnissen:

- [1) Einfaches Schweselquecksilber, Protosulfure de mercure, Pr. of m., (Aethiops mercurialis, ac. mineralis) erhält man durch Niederschlagung eines Qu.oxydulsalzes mit Schweselwasserstoffgas; ein schwarzes, geruch- und geschmackloses, in VVasser unlösliches Pulver, löst sich in Kalilauge, kalter Salpetersäure aus, und giebt beim Erhitzen, unter Entbindung von Qu.dämpsen Zinnober, es theilt sich nämlich das Qu., nur die Hälste desselben verbindet sich mit dem vorhandnen Schwesel zu Doppelt Schweselquecksilber, die andere Hälste wird srei; es besteht aus 92,63 Qu. und 7,37 Schwesel.]
- 2) Doppelt Schweselquecksilber, Deutosulfure de m., Pers. of m., Zinnober, cinabre, cinabar, vermillon, kommt in der Natur vor theils in Krystallen, theils krystallinisch, derb und erdig. Die reinsten Stücke werden als Farbe benutzt, Bergzinnober, das übrige aus Quecksilber verhüttet, vergleiche oben Seite 340. Den mehresten Zinnober versertigt man in chemischen Fabriken, namentlich in Holland, Idria u. a. a. O. m. Man stellt Zinnober theils aus trocknem, theils aus nassem Weg dar, nach erster Weise bei weitem den meisten.

Man verfährt in Holland also \*): Man bringt 150 Theile Schwefel in einem eisernen Geräth zum Schmelzen, und setzt in Portionen 1080 Theile erwärmtes Quecksilber hinzu, während das Ganze gehörig gemengt wird. Hiebei erfolgt zuweilen eine Entzündung, wenn die Arbeiter aber sorgfältig sind, entsteht sie nicht; (diese Entzündung dürfte die Folge einer eintretenden chemischen Verbindung beider Stoffe sein, wobei Wärme- und Lichtentwickelung stattfindet). Die schwarze Masse, Schweselquecksilber von derselben Zusammensetzung als der Zinnober, höchstens ein wenig überschüssigen Schwesel enthaltend, wird nun fein gerieben und in 30 bis 40 kleine irdne Kraken gefüllt, deren jede 1/2 Pfd. Wasser fassen kann, um es zum Gebrauch aufzubewahren. Die fernere Bearbeitung besteht in einer Sublimation, zu welchem Zweck drei große seuerseste, irdne Sublimirgesäse dienen, die man vorher noch mit einem Beschlag überzieht, und auf eigens construirte Feuerungen bringt, so dass sie zu 3 ihrer Höhe durch eine gusseiserne, ringsormig ausgeschnittne Platte in die Feuerung hinabreichen und von der Flamme umspült werden. Anfangs gieht man nur gelindes Anwärmseuer mit Torf, so wie sie rothglühen, schüttet man in jedes der 3 Geschirre eine Kruke voll schwarzes Schwefelquecksilber, hernach 2, 3 und so fort gleichzeitig in jedes Geschirr, was von der stärkern oder schwächern Entzündung

<sup>\*)</sup> D. t. Tom. 5. pag. 287. "Cinabre", und in dem J. d. k. k. p. f. Bd. 8. 8. 304.

abhängig ist, die dann erfolgt; manchmal schlägt die Flamme 4 bis 6 Fuls hoch ans dem irdnen Geschirr. Sobald sich diese etwas vermindert hat. bedeckt man das Sublimirgeräth mit einer Eisenplatte von 11 Zoll Stärke und 1 Quadratfuls Größe. Auf diese Weise trägt man in 34 Stunden in die 3 Sublimirgeschirre die ganze Portion des schwarzen Schweselquecksilbers, in jedes 410 Pfd., verstärkt dann das Feuer gehörig, und unterhält es bis zur Beendigung der Sublimation, wozu 36 Stunden Zeit erforderlich sind. Ob das Feuer zu stark oder zu schwach, erkennt man daran, ob beim Aufheben der eiserven Platte die Flamme mehrere Fus hoch aus dem Gefäss herausschlägt, oder kaum sichtbar ist und nur bis an den Rand desselben außteigt. Die Hitze ist gerade recht, wenn in obigem Fall die Flamme nicht höher als einige Zoll hoch aus dem Gelas lebhast herausschlägt. - In den letzten 36 Stunden rührt man alle 1/2 oder I Stunden die Masse, um die Sublimation zu beschleunigen; nach dem Erkalten werden die Sublimirgeräthe abgehoben, zerschlagen, und aus jedem 400 Pfd. Zinnober gewonnen, also nur 10 Pfd. Verlust. An die Eisenplatte setzt sich kein Zinnober an, ausgenommen gegen das Ende der Sublimation.

[Die schwarze Masse, aus welcher durch Sublimation der Zinnober erzeugt wird, ist, wie schon gesagt, eine chemische Verbindung von Qu. und Schwefel, und zwar Zinnober mit einem kleinen Ueberschufs an Schwefel, welcher herausbrennt. Man muß daher annehmen, daß es schwarzen und rothen Z. giebt, von gleicher chemischer Zusammensetzung, und daß die Farbe nur von der Art der Aggregation der Theile abhängig ist. Brunner untersuchte einen reinen schwarzen Zinnober und sand ihn eben so zusammengesetzt, als den rothen.]

In Idria fertigt man nach Scholz's \*) Angabe jährlich etwa 1000 Centner nach folgender Art: man läst 42 Pfd. Quecksilber und 8 Pfd. sein gepulverten Schwesel in ein Fass schütten, welches im Innern vorspringende Leisten hat, und durch ein Mühlwerk im Sommer 2 im Winter 3 Stunden lang umgehen, wodurch sich beide Stoffe sehr innig mengen und zum Theil wohl auch schon chemisch verbunden haben. Darauf füllt man diese schwarze Masse zu einem Centner in gusseiserne Kolben, um durch gelinde Hitze theils das hygroskopische Wasser, theils den überschüssigen Schwesel abzudampsen, wobei mitunter Explosionen stattfinden; während dem sind die Kolben nur locker mit eisernen Helmen bedeckt. Man kann sich eiserner Kolben ohne Gesahr der Zersetzungdes Zinnobers bedienen, indem sich sehr bald eine Kruste von Schweseleisen bildet, die sodann keinen Einsluss auf den Zinnober hat. Nach

<sup>\*)</sup> Lehrb, d. Chemie Bd. 1. 8. 690.

I. 2.

dem Abdampfen wird die Masse aufgebeckert, Irdas-Halme auf irdae Vorlagen angelegt und das Fouer verstärkt. Nach 8 bis 4 St asigt sich eine Flamme an dem Helmrohr, das Zeichen der veillendeten chemischen Verbindung und beginnenden Sublimation. Nen werden die Fugen vollkommen verkittet, und so lange gefeuert, bis das Flümmehen klein wird und unterbrochen erscheint; darauf wird der Helm abgeneusmen, zerschlagen, der rothe Stücksinnober vom schwarzen Zimober durch ein Messer getrennt; 600 Pfd. schwarzes Gemeng geben durchschnittlich 560 Pfd. reinen Stückzinnober, 17 Pfd. Abfalle, welche einer neuen Sublimetion unterworfen werden müssen. Der Stückzinnober wird zerklepft, mit Wasser zwischen horizontalen Mühlsteinen vermahlen, und dieses mehrmals wiederholt, der gemahlne Zinneber dann geschlemmt. Sell es Vermillon, Malerzinnober werden, so tocht man den gemahlnen Z. mit Pottsschenlauge in eisernen Kosseln, oder übergießt ihn mit dieser in den Waschbottichen, wobei sich eine Schwefelleber bildet, Schwefelquecksilber + Schweselkalium, wodurch der lose, ungebundne Schwesel entfernt wird. Nach dem sorgfältigsten Aussülsen, Trocknen, Zerreiben, Beuteln ist derselbe als Handelswaare fertig. Statt der Pottaschenlauge hat man auch gefaulten Urin, Ammoniak zur Digestion angewendet. Der Malerzinnober wird oft durch Ziegelmehl, Mennige, Colcothar verfälscht.

[Reiner Z. muss sich ohne Rückstand verflüchtigen, jene genannten Verfälschungsmittel bleiben aber, da sie nicht flüchtig sind, zurück. Bringt
man den Rückstand auf eine Kohle vors Löthrohr, so wird die Mennige
reducirt und giebt ein Bleikorn, auch wird, wenn man denselben mit
Salpetersäure übergiefst, die Mennige theils als Bleioxyd gelöst, theils
als braunes Ueberoxyd zurückbleiben. War es Colcothar, so löst sich
derselbe in Salpetersäure in der Wärme auf, und giebt sich dann durch
die beim Eisen angeführten Reactionen zu erkeunen, während Ziegelmehl in der Säure unlöslich ist.]

Auf nassem Weg stellt man Zinnober entweder durch lange andauerndes Schütteln von Quecksilber mit Schweselleberauslösung (auch Schweselammonium) dar, zu welchem Endzweck man die Gestise an das Gatter von Sägemühlen besestigt, wie es in der bairischen Rheimprovinz geschieht \*); oder man bedient sich zur Beschleunigung des Prozesses der Wärme. Kirchhoff lehrte gegen Ende des vorigen Jahrhunderts folgende Vorschrist: es werden in einer Porzellanschale 300 Th. Qu. and 68 Th. Schwesel mit einander innig gemengt, mit einigen Tropfen Kalilauge das Gemeng beseuchtet, bis sich keine Kügelchen mehr zeigen. Darauf werden 160 Th. Kali in einer gleichen Menge Wasser

<sup>\*)</sup> Industriel T. 5. p. 422., such Martine in K. A. Bd. 10. 8, 497.

gelöst hinzugesetzt, das Ganze unter stetem Umrühren sehr mälsig erwärmt, und das verdunstete Wasser stets hinzugefügt, damit es immer einige Linien hoch über der Masse stehe. Nach 2 Stunden zeigt sich unter stetem Umrühren eine Farbenveränderung, die vorher schwarze Masse wird braun, derauf sehr schnell roth, alsbald wird kein Wasser mehr zugethan, allein fortgefahren zu reiben, bis dieselbe gallertartig geworden, und die Farbe das höchste Feuer erreicht hat, sogleich muß man aber auch das Gefäss von dem Feuer entsernen, weil sonst die Farbe schmutzig braun wird. Um dieses zu vermeiden, kann man auch das Gestis, so wie die Masse roth geworden, vom Feuer nehmen, und einige Tage lang bei gelinder Wärme digeriren, und von Zeit zu Zeit umrühren. Darauf hebt man die Flüssigkeit mit einem Heber ab, setzt reines Wasser zu, und sülst den Z. mehrmals aus. Es ist gut, anfangs schwache Kalilauge zum Abwaschen, dann erst Wasser anzuwenden. Die Ausbeute ist nicht sehr groß, indem sich außer dem Zinnober eine krystallisirbare Doppelverbindung von Schwefelkalium + Schwefelquecksilber und Wasser bildet, die in farblosen Nadeln anschießt, an der Lust schwarz wird, indem sich schwarzer Zinnober abscheidet, und sich das Schwefelkalium oxydirt. Brunner \*) fand, dass 300 Th. Ou., 114 Th. Schwefel, 75 Th. Aetzkali und 400 bis 450 Th. Wasser ein sehr zweckmässiges Verhältnis geben, die beste Temperatur 45°, denn 50° darf man nicht übersteigen; das verdunstete Wasser muß stets ersetzt werden. So wie die Farbe braunroth wird, darf man 45° nicht übersteigen, die gallertartige Consistenz muss sorgsaltig durch Zusatz von Wasser vermieden werden. Aus obigen Quantitäten erhält man 328 bis 330 Th. Zinnober; es ist gut, wenn man durch Destillation gereinigtes Qu. und eisenfreies Kali anwendet. Hieraus geht hervor, dass eine Vermehrung des Schwefels und Verminderung des Kalis vortheilhaft ist. -Döbereiner rathet, das höchste Schweselkalium anzuwenden.

Der auf nassem Weg bereitete Zinnober zeichnet sich durch eine Tiefe und Feuer aus, welches der auf trocknem Weg dargestellte beste Z. 'kaum besitzt, er gleicht dem chinesischen vortrefflichen Z. im höchsten Grad; man kann ihn von verschiednen Tönen gewinnen, besonders durch Schütteln. Der auf nassem Weg dargestellte Zinnober ist von dem sublimirten in nichts verschieden, wie die Analyse bewiesen hat, alle frühern Vermuthungen in dieser Beziehung haben sich nicht bewahrheitet; er läst sich, ohne etwas Schwesel oder Qu. abzuscheiden, vollständig sublimiren. Der Zinnober besteht aus 86,3 Qu. und 13,7 Schwesel, ist geruch- und geschmacklos, in Wasser unlöslich, specis. Gewicht 8,124,

<sup>\*)</sup> P. A. Bd. 15. 8. 593.

verbreunt mit blinlicher Flamme unter Entweichen von sehwei ligeeuren Gas und Qu. dimpien, wird durche Erhitten mit: Kalk, Eisen (Hammerschlag), Zinn, Spielsglaus zerlegt, indem diese den Schwefel bisden und Qu. überdestillirt; kalte Salpetersture, Saksture, Essigniure lösen ihn nicht auf, allein Geldscheidewasser, rauchende Salpetersture, es bildet sich im ersten Fall Doppelt Chlorquecktilber und Schwefelsture, im letzten schwefels. Quecksilberexyd.

Der Zinnober dient als Malerfarbe, und ist wegen seiner Schänheit und Feuer, so wie wegen der Unveränderlichkeit an der Luft sehr geschätzt, zur Bereitung von Siegellack, zu rother Druckfarbe etc.

[Solenquecksilber, Protestléniure de mercure, Pr. of m., nineweiß, in metallglänzenden Blättchen sublimirbar, kemmt mit Selennink in Mistelamerika vor, in grau gefärbten Massen. — Doppelt Selenquecksilber, Deutoselfeniure de m., Pere. of m., eine graue, sublimirbare, krystallinische Substanz, wird von kalter Salpetersiure nicht, aber von Königswasser gelöst, besteht aus 71,85 Qu. und 28,15 Selen, kommt im braunschweigschen Antheil des Harzes vor, auch mit Selenblei gemengt daselbst, in bleigrauen, blättrigen, auch dichten Massen; endlich mit Selenzink verbunden in Mittelamerika.

Chlorquecksilber, Protochlorure de mereure, Pr. of m., salzsaures Qu.oxydul, Protomuriate, Pr.-hydrochlorate de m., Kalomel, (versülstes Quecksilber, Mereurius dulcie, M. doux), kommt als Quecksilberhorners vor, und wird auf trocknem und nassem VVeg dargestellt, erstere Darstellungsweise ist bei weitem die gewöhnlichere sum medicinischen Gebrauch.

Man reibt Doppelt Chlorqu. mit \( \frac{1}{3} \) seines Gewichts lausendem Qu. innig zusammen, bis alle Kügelchen verschwunden sind, und unterwirst dann das Gemeng einer Sublimation, wodurch sich das Chlor des erstern auch dem zugeriebnen Qu. mittheilt und einfach Chlorqu. entsteht. Das Aufsublimirte wird dann zerrieben, mit starkem VVeingeist ausgekocht, um das darin noch unsersetzt vorhandne Doppelte Chlorqu. aufsuldsen, sodann, wenn dieses gänzlich ausgeschieden ist, unter VVaser zum feinsten Staub gerieben. — Leitet man bei der Sublimation die Dämpse in einen Ballon, der mit siedenden VVasserdämpsen erfüllt ist, so erhält man das Präparat als ein ungemein zartes, weises Pulver. — Auf nassem VVog erhält man das Präparat dadurch, dass man eine Auflösung von salpeters. Qu.oxydul in mit Salpetersäure angesäuertem VVasser durch eine Austösung von Kochsalz warm niederschlägt, wobei das einsache Chlorqu. sich in weisen Flocken abscheidet, während salpeters. Natron gelöst bleibt.

Das Kalomel erscheint sublimirt in zarten, weissen, 4seitigen Säulen, gewöhnlich in schüsselförmigen Stücken von krystallinischem Auschen, concentrisch fasrigem Bruch, specif. Gewicht 7,7 bei 15°, wird am Tageslicht grau, hat weder Geschmack noch Geruch, löst sich nicht in

Wasser auf und läst sieh sublimiren, wobei aber eine theilweise Zersetzung in Doppelt Chlorqu. und laufendes Qu. stattfindet. Es besteht aus 85,12 Qu. und 14,88 Chlor, oder aus 88,48 Qu.oxydul und 11,52 Salzs., wird durchs Erhitzen mit Phosphor, Schwesel entmischt, Qu. entbunden, durchs Kochen mit Wasser, hauptsächlich mit Salpetersäure, in Doppelt Chlorqu. umgewandelt.]

Doppelt Chlorquecksilber, Deutochlorure de mercure, Perchl. of m., salzsaures Qu.oxyd, Beutomuriate, D.-hydrochlorate de m., Atzendes Quecksilbersublimat, Sublimé corrosif, corrosive sublimate, gewöhnlich kurz Sublimat genannt, wird in chemischen Fabriken, namentlich in Holland, aus schwefels. Qu.oxyd und Kochsalz durch Sublimation in Glaskolben ader irdnen Kolben, in Retorten bereitet; hiebei entsteht aus dem Chlor des letztern und dem Qu. des erstern das Sublimat, welches sich an dem obern Theil des Geräths krystallinisch absetzt, und aus dem Natrium des erstern und dem Sauerstoff des Qu.oxyds Natron, welches mit Schwefelsäure verbunden als Glaubersalz am Boden des Geschirrs zurückbleibt. Man hat auch wohl einen Zusatz von 10 Braunsteinpulver vorgeschrieben, welches nur dann nothwendig sein möchte, wenn das schwefels. Quecksilber als Oxydul und nicht als Oxyd angewendet wird.

Es krystallisirt in farblosen 4seitigen Säulen, allein gewöhnlich erscheint es in schüsselförmigen weißen Stücken, welche durchscheinend sind und einen muschligen Bruch besitzen, specif. Gewicht 5,42; es ist geruchlos, schmeckt sehr scharf, ätzend, metallisch, und ist gleich der arsenigen Säure ein fürchterliches Gift, löst sich in 16 Theilen kaltem, 3 Th. kochendem Wasser, in 2½ kaltem Weingeist, in 3 Th. Aether auf, sümmtliche Auflösungen reagiren sauer; das Sonnenlicht wirkt auf die Auflösungen zersetzend, indem sich einfaches Chlorqu, abscheidet, und freie Salzaure sich erzeugt. Heiße Salz- und Salpetersäure lösen das Sublimat leicht auf, allein nach dem Erkalten setzt sich das meiste wieder ah; mit verschiednen Metallen, als Zinn, Wismuth, Zink, Spießglanz etc., so auch mit Schwefel, Phosphor erhitzt entbinden sieh Qu.dämpfe, und jene genannten Stoffe verbinden sich mit Chlor (siehe bei diesen das Weitere). Das Sublimat besteht aus 74,1 Qu. und 25,9 Chlor, oder aus 79,94 Qu.oxyd und 20,06 Salzsäure.

Aetzendes Quasublimat dient zur Darstellung mancher ehomischer und pharmaceutischer Präperate, wird in der Kattundruckerei als Aetzreservage gebraucht, und mit Papp aufgedruckt, um an den bedruckten Stellen das Eindringen des Indigs zu verhüten, wurde auch wohl zur Scheidung des Golds von Silber ehedem verwendet; es kann gegen Holzschwamm dienen, ebenso gegen lästige Insekton, als Wanzen, allein wegen seiner ungemein hestigen Wirkung der den menschlichen Organismes ist es nicht anzuempfehlen, wenn nicht die allergrüßte Sergisk besbachtet wird.

[Das Doppelt Chlorqu, verbindet sich mit + elektr. Chlormetallen zu krystallisirbaren Doppelverbindungen, als mit Chloranmonium (Alembrothsalz), mit Chlorkalium, Chlorantium u. a. m., ihalich den Verbindungen zweier Schwefelmetalle mit einzbdez - Chlora zu est ium + Quecksilbero xyd, weilses Qupräcipitat, Prinipité blene, mitte praecipitate, durch Niederschlagung einer Anflösung von Chlorammonium und doppelt Chlorqu, mittelst kahlens, Natron erhalten; ein äufserliches Heilmittel.

Jodquecksilber, Proto-isdure de mercure, Pr. of m., erhält man durch Präcipitation eines Qu.oxydulsalses mittelet Jodkalium; ist das erstere völlig neutral, oder auch etwas sauer, so erhält man ein gelbes Pulver, welches am Licht schnell grauschwarz gefürbt wird, war das Qu.sals aber basisch, so ist der Medersching gräulich-grauschwarz, wahrscheinlich ein Gemeng von Jodquecknilber und Qu.oxydul. Es ist weder in VVasser noch in Alkohol löslich, specif. Gewicht 7,75, wird beim Erhitzen unter Zersetzung in Doppelt Jodqu. und laufendes Qu. sublimirt, und besteht aus 61,77 Qu. und 38,23 Jod.]

Doppelt Jodquecksilber, Deuto-iodure de mercure, Period. of m., erhält man durch Zerlegung von Quecksilbersublimat mittelst Jodkalium, indem sich Chlorkalium gleichzeitig bildet. Es ist ein zinnoberrothes Pulver, war es aber mittelst salpeters. Qu.auflösung bereitet, so ist die Farbe mehr oder minder hell scharlachroth, in Wasser nicht, aber in Alkohol und Säuren löslich, specif. Gewicht 6,32, läst sich sublimiren und erscheint in gelben Blättchen, die oft schnell beim Berühren eine rothe Farbe annehmen, besteht aus 55,32 Qu. und 44,68 Jod, löst sich in einem Ueberschus von Jodkalium auf, und bildet damit eine weiße Salzmasse, so wie überhaupt mit -+ elektr. Jodmetallen.

Man benutzt das rothe Jodquecksilber als Malerfarbe, statt Zinnober (man darf es nicht mit eisernen Geräthen nass in Berührung bringen, sonst scheidet sich Quecksilber ab, während sich Jodeisen bildet und auslöst), allein man hat doch gefunden, dass es in der Oelmalerei den Zinnober nicht ersetzen kann \*), anders in der Wassermalerei, auch hat man es in der Kattundruckerei benutzt \*\*).

Doppelt Cyanque cksilber, Deutocyanure de mercure, Perc. of m., blausaures, Quecksilberoxyd, Deutoprussiate de m., Pruss. of m., erhält man durchs Auslösen von Qu.oxyd in Blausaure, oder durchs

<sup>\*)</sup> Das Gegentheil behauptet Hayes, siehe S. n. J. Bd. 27. S. 199.

<sup>\*\*)</sup> Pelistier in D. p. J. Bd. 27. 8. 37.

Kochen von Berlinerblau, Wasser und Quoxyd, woderch sich Cyanquecksilber und Eisenoxydul-Oxydhydrat bilden; leicht wird aber das Cyanqu, dadurch basisch, indem man, um das Berlinerblau völlig zu zerlegen, einen kleinen Ueberschuss von Oxyd anwendet, dieses kann jedoch durch Zusatz von ein wenig Blausäure ausgehoben werden.

Das Cyanquecksilber krystallisirt in weißen, undurchsichtigen, vierseitigen Säulen, specif. Gewicht 2,76, schmeckt metallisch scharf, lüst sich in Wasser, wenig in Weingeist auf, besteht aus 79,32 Qu. und 20,68 Cyan, wird durchs Erhitzen in seine Bestandtheile zerlegt (siehe vorn I. Seite 251); ist es feucht, so bildet sich auch Blausäure dabei, Ammoniak, Kohlensäure. Es läßt sich in Salpetersäure ohne Zersetzung auflösen, ebenso in Schwefelsäure, Kalilauge zerlegt es nicht (vergleiche Seite 139 beim Cyaneisenkalium). Es ist höchst gistig. Man bedient sich desselben zur Darstellung des Cyangases, der Blausäure, zur Fällung des Palladiums aus der Auflösung des Platinerzes, siehe bei diesem.

[Kohlensaures Quecksilberoxydul, Protocarbonate de m., Pr. of m., durch doppelte VVahlverwandtschaft aus einem Oxydulsalz und kohlens. Kali; ein gelblichweißes, in VVasser unlösliches Pulver, löst sich ein wenig in kohlens. VVasser auf, besteht aus 90,53 Qu.oxydul und 9,47 Kohlens. — Kohlensaures Quecksilberoxyd, Deutocarbonate de m., Pere. of m., aus salpeters. Qu.oxyd mittelst doppelt kohlens. Kali erhalten; ein rothbraunes Pulver, besteht aus 94,92 Qu., 4,75 Kohlens. und 0,33 VVasser, kochend gefällt enthält der Niederschlag kaum 10 Kohlens. — Schwefelsaures Quecksilberoxydul, Protosulfate de m., Pr. of m., aus salpeters. Oxydul und schwefels. Natron; krystallisirt in farblosen Säulen, löst sich sehr schwer in VVasser auf, und besteht aus 84 Qu.oxydul und 16 Schwefels.]

Schweselsaures Quecksilberoxyd, Deutosulfate de m., Pers. of m., erhält man durchs Kochen von 4 Theilen Qu. mit 5 Th. conc. Schweselsäure, die Einwirkung ersolgt krästig, schweseligsaures Gas wird in Menge frei, weshalb man den Prozess in Retorte und Vorlage anstellt, und in letzter Kalkwasser vorschlägt, um die sauren Dämpse zu binden; so wie die Flüssigkeit kalt wird, setzt sich eine weisse Salzmasse ab, welche in säulensörmigen Krystallen sich zeigt, herb, metallisch schmeckt, aus 73,16 Qu.oxyd und 26,84 Schwesels, besteht, und durch Wasser sogleich in zwei Salze geschieden wird, in ein saures, welches ausgelöst bleibt, und in ein basisches, welches sich absetzt. Man bedient sich des neutralen Salzes zur Darstellung des ätzenden Sublimats. — Basisch achwesels. Quecksilberoxyd, Sous-Deutosulfate de m., Mineralturpeth, Turbith mineral, queen's yellow, erhält man, wenn das weisse neutrale Salz in Wasser geschüttet wird; es ist ein schön citro-

nengelbes, unlösliches Palver, specif. Gewicht 6,44, wird feucht am Sennenlicht geschwärzt, in der Hitse zersetzt, kunn also nicht als Malerfurbe gebraucht werden.

[Phosphoraures Quecksilberoxydul, Protophosphate de m., Pr. of m., ans phosphors. Natron und salpeters: Quoxydul durch Pricipitation dargestellt; ein weißes krystallinisch-körniges Pulves, geruch- und geschmachlos, in VVasser unauflöslich, löst sich aber in stärkern Säuren auf, besteht aus 85,6 Qu.oxydul und 14,4 Phosphors. — Phosphoraum, aures Quecksilberoxyd, Destophosphate de m., Perph. of m., durchs Auflösen des Oxyds in Phosphorsäure; krystallisirt nicht, bildet eine weiße, leicht feucht werdende und serfließende Masse, von saurem, metallischem Geschmack, besteht aus 75,4 Qu.oxyd und 24,6 Phosphors.]

Salpetersaures Quecksilberoxydul, Pretenitrate de m., Pr. of m., erhält man durcha Auflösen von Qu. in kalter überschässiger Salpetersäure, wenn man beide in einem Glaskolben im Sommer in gans kaltes Wasser, im Winter in ein ungeheitztes Lokal stellt; dabei entsteht unter sehr langsamer Entbindung von Stickstoffoxydgas eine farblose Auflösung, welche farblose, durchsichtige Krystalle absetzt, die sehr scharf, herb schmecken, sich am Tageslicht gelb färben, in wenig Wasser vollständig auflösen, und die Haut purpurn färben. Es besteht aus 74,50 Qu.oxydul, 19,16 Salpeters, und 6,34 Wasser, wird durch mehr Wasser in ein saures lösliches und in ein basisches unlösliches, schmutzig-graugelbes Salz zerlegt, welche Scheidung durch den Zusatz von ein wenig Salpetersäure vermieden wird. Kocht man die wäsrige Auflösung, so geht sie in Oxydsalz über.

Basisch salpetersaures Quecksilberoxydul, Sous-Protenitrate de m., wird auf dieselbe Weise erhalten, wenn man einen Ueberschuß an Qu. statt an Säure anwendet; oder auch durchs Kochen von Salpetersäure mit überschüssigem Qu. Es krystallisirt in großen, durchsichtigen Säulen, verhält sich gegen Wasser wie das neutrale, besteht aus 82,1 Qu.oxydul, 14,2 Salpeters, und 3,7 Wasser.

Salpetersaures Queoksilberoxyd, Deutonitrate de m., Pernitr. of m., durchs Auflösen von Qu. in überschüssiger Salpetersäure mit Beihülfe von Wärme; es gehört ein längeres Kochen dazu, wenn alles völlig in Oxydsalz verwandelt werden soll. Kürzer durchs Auflösen des rothen Oxyds in Salpetersäure. Läst man die abgedampste Flüssigkeit krystallisiren, so schießt ein basisches Salz in langen, farblosen Säulen an, von ätzendem, scharfen Geschmack, welches an der Lust feucht, am Licht gelb und durch reines Wasser zerlegt wird, indem ein überbasisches Salz sich präcipitirt. Es besteht aus 75,18 Qu.oxyd, 18,64 Salpeters, und 6,18 Wasser.

[Ueberbasisches salpeters. Qu.oxyd, Turbith aftrous, sieht gelb aus, ist in VVasser unlöslich; saures salpeters. Qu.oxyd, die beim Krystallisiren des basischen Salzes übrig gebliebne Flüssigkeit, eine dicke, ölartige, gelbliche Flüssigkeit, welche nicht krystallisirt, specif. Gew. 3,5.]

Anwendung der salpetersauren Quecksilberverbindungen: Das Oxydulsalz wird zur Darstellung von vielen Qu.präparaten verwendet, dient auch im flüssigen Zustand als Beitze für die Haare zum Behuf der Hutfabrikation, Sécrétage; zu diesem Ende löst man in 1 Pfd. Salpetersäure von 1,21 4 Loth Qu. ohne Wärme auf, verdünnt die klare Auflösung mit dem 6 bis 10fachem Regen- oder Fluswasser, und fügt ein wenig Seife hinzu. — Beim Vergolden mittelst Goldamalgam gebraucht man Quickwasser, d. i. eine warm bereitete Auflösung von Qu. in Salpetersäure, also salpeters. Oxyd, aber noch mit Oxydulsalz mehr oder minder vermengt.

Knallsaures Quecksilberoxyd, Fulminate de mercure, F. of m., Knallquecksilber, Mercure fulminante, wurde von Howard zu bereiten gelehrt; man erhält es, wenn zu einer heiß bereiteten Anslösung von Qu. in 12 Theilen Salpetersäure von 1,33 bis 1,38 11 Theile Alkohol von 85 bis 88% Tralles zugesetzt werden. Es erzeugt sich dadurch knallsaures Qu.oxyd, Salpeteräther, kohlensaures Gas; wegen des Aufbrausens muß das Gessis größer sein, als der Inhalt beträgt, und wegen der leichten Entzündlichkeit der Aetherdämpse ist große Vorsicht nöthig. Das Salz scheidet sich in kleinen Krystallen ab, welche mit destillirtem Wasser abgespühlt, in der Schatte bei gelinder Wärme sehr behutsam getrocknet werden müssen, man kann sie auch umkrystallisiren.

Es bildet weiße, seidenglänzende, zarte Nadeln, welche sich dendritisch an einander reihen, wird am Licht grau, detonirt bei einem starken Schlag und Erhitzen bis 186° sehr heftig, es entbinden sich Stickgas, kohlensaures Gas, Wasserdampf, welche den Knall bedingen, und Qu.dämpfe. Es löst sich in kaltem Wasser sehr wenig, in heißem aber leichter auf; selbst im feuchten Zustand kann es detoniren. Dasselbe zeichnet sich durch die augenblickliche und vollständige Detonation vor dem Pulver aus, obschon es weniger gasfärmige Stoffe entbindet.

[Knallquecksilber detonirt trocken sehr leicht durch einen Schlag von Eisen auf Eisen, etwas minder leicht von Eisen auf Bronze, noch etwas weniger leicht von Marmor auf Glas, oder von Marmor auf Marmor und Glas auf Glas, Ein Schlag von Eisen auf Blei bringt nur sehr schwierig eine Entzündung hervor, Eisen auf Holz ist ganz unwirksam. Knallquecksilber entzündet sich leicht durch Reibung von Holz gegen Holz, minder leicht von Marmor gegen Marmor, von Eisen gegen Eisen, von Eisen gegen Holz oder Marmor; in Krystallen detonirt es durch

Reibung leichter, als gepulvert. — Durch Befonchten mit 55 Viscour verliert er viel an Entaundharkeit, es detouirt jedoch durch einen Schlag von Eisen gegen Eisen, aber bles der geschlagne. Theil enthrennt ohne Flamme und ohne dass sich die Entsundung dem nicht geschlagnen Theil mittheilt; Reibung von Holz an Holz hat denselben Erfolg. Mit 30 % VVasser befeuchtet detouirt es manchmal unter dem Reiber von Holz, der auf einer Marmorplatte bewegt wird, wihrend der Zübereitung der Zündmasse, allein die Detonation ist nur partiell, und theilt sich dem übrigen Theil der Masse nicht mit, es erfolgt niemals dabei ein Unglück.]

Um in Vergleich mit gewöhnlichem Pulver die weit hestigere Wirkung des Knallquecksilbers zu zeigen, wurden folgende Versuche angestellt: 30 Gramme desselben wurden auf den Boden eines Fasses gelegt und entzündet, es war ein rundliches Loch durchgeschlagen, ohne es zu zerbrechen, ähnlich als eine 4pftindige Kugel gethan haben würde; eben so viel Pulver brachte gar keinen Effekt hervor. 25 Gr. zerbrachen ein Brett, welches auf der Erde lag, schlugen ein Loch unter demselben in die Erde. Schüttet man auf Papier in einer gewissen Länge Knallqu. und ebenso Pulver an ersteres heran, oder wohl auch auf dasselbe, so wird letzteres, wenn ersteres entzündet wird, zerstreut ohne entzündet zu werden; ein inniges Gemeng beider wird gleichzeitig detoniren. Daher mag es auch kommen, dass man bei Mortiers, wo das Pulver lose in die Kammer geschüttet wird, durch Knallquecksilber keine Entzündung hat hervorbringen können, wohl aber bei allen Geschützen und Gewehren, wo das Polver in Patronen oder Kartuschen gepackt fest eingestampst wird. - Knallqu. trieb einen hohlen Körper beim Detoniren 15 bis 30mal höher als Pulver.

Nach angestellten Versuchen wurde dieselbe Wirkung am Probependel (siehe vorn I. Seite 339) durch 10 Gr. Pulver und einem Gewehrschloß gewöhnlicher Einrichtung, und durch 9,14 Gr. und Knallquecksilber als Zündkraut hervorgebracht. Hiernach betrüge die Ersparniß an Pulver für die Ladung einer Flinte bei der Anwendung des Knallquecksilbers ungefähr 10, addirt man hiezu das Pulver, welches auf die Pfanne geschüttet wird, 1 Gramme, so ist die Ersparniß noch größer, namentlich da das Gewehr ungleich weniger leicht versagt, als im gewöhnlichen Fall, was bei siehen Schüssen etwa einmal vorfällt.

[ Aubert, Pelissier und Gay-Lussac über die Knallpulver, welche bei Feuergewehren als Zündkraut dienen können, in E. J. Bd. 7. S. 109.]

Man bedient sich des Knallqu. zum Füllen der Zündhütchen, amorces à capsule, für Jagd- und Militärgewehre, da es vor dem chlors. Kali entschiedne Verzäge besitzt, (vergleiche vorn I. S. 325); 1 Kilogramme Quecksilber liefert 13 K. Knallqu., welches zur Darstellung von wenigstens 40,000 Stück Zündhütchen fürs Militär binreicht. Man zerreibt das krystallisirte Salz zu dem Endzweck mit einem Zusatz von 30 g Wasser auf einer marmornen Tafel mit einem hölzernen Läuser, dann setzt man zu 10 Theilen des trocknen Salzes 6 Th. Pulver hinzu und führt mit dem Reiben fort. Man erhält einen festen Teig, der an der Luft mässig getrocknet zur Anwendung sertig ist. Man hat auch wohl chlors. Kali zugesetzt, wie sich dieses in bedeutender Menge in den frühern Zündhütchen von Sellier und Comp. (in Paris, Leipzig, Wien), vorsand.). Die Zündhütchen werden aus dünn gewalztem Kupferblech gefertigt, die runden Scheiben ausgestoßen und sodann durch Presswerke die Kappen oder Hütchen gesormt; man hat sie auch so dargestellt, dass sie aus in Lappen zertheilten Blechen zusammengebogen wurden, weil sie dann beim Explodiren nicht zerbersten, sondern sich nur auseinander biegen. Die Hütchen werden mit der Zündmasse gefüllt; hiezu gehört eine sehr geringe Menge, 0,017 Gramme Knallquecksilber reichen für Jagdgewehre hin, & Gran! Man befestigt dieselbe durch einen Lack am Boden des Hütchens, welcher zugleich auch gegen die Feuchtigkeit schützt, z. B. Auflösung von Benzoeharz, 4 Th. Schellack oder 1 Th. Colophonium mit 1 Th. Terpenthin in 10 Th. starkem Weingeist, bedeckt die Obersläche mit einem Scheibehen seinem Briespapier, einem dünnen Bleiplättchen, um selbst Regen und jedes Eindringen von Nässe abzuhalten. Man kann gute Zündhütchen ins Wasser legen, und nach 24stündigem Liegen im Wasser werden sie noch völlig wirksam sich beweisen.

Beim Gebrauch wird ein solches Hütchen auf den Piston, die Schlagröhre des Gewehrs aufgesetzt, und von dem Hahn, welcher beim Abdrücken gegen denselben schlägt, die Füllung zur Explosion gebracht. Damit aber das Kupfer nicht umhergeschleudert werde, und den Schiefsenden im Gesicht verletzte, bringt man im Schlagstück des Hahns eine Versenkung an, welche über das Hütchen und den obersten Theil der Schlagröhre greift, wodurch das Herumfliegen der Stücke vom zerrifsnen Zündhütchen verhütet wird.

[Eine Fabrik von Zündhütchen, von Dreise und Collenbusch, ist zu Sommerda im Regbzk. Erfurt.]

<sup>\*)</sup> S. n. J. Bd. 21. S. 12.

## Sechs und zwanzigstes Kapitel. Vom Silber.

Silber, Argent, eliver, kommt hining im Mineralreich vor, we auch nicht in allen Ländern in gleicher Monge; kaum findet sich ein Land, welches Berghau hat, wo nicht auch Silbererze sich finden. Man rechnet zu den Silberersen nicht allein die Erze, in denen das Silber mit Schwefel, Chlor, mit andern Metallen legirt verkommt, sondern auch alle andern, welche so viel Silber (Schwefelsilber) enthalten, dass es die Kosten lohnt, sie auf dieses Metall zu verhütten, als eilberhaltige Bleiglanze, (Weifegültigers lichtes und granes), silberhaltige Kupfererze, Fahlerz, Kupferechiefer etc. Letztere, nimlich silberhaltige Blei- und Kupfererze, sind bei weitem die häufigern in Europa, wogegen eigentliche Silbererse weniger austehen als in Amerika; (von den silberhaltigen Blei- und Kupferernen ist bereits oben beim Blei und Kupfer das Nöthige gesagt worden). Ausdrücklich muß im Voraus noch bemerkt werden, dass das meiste Silber, gediegen oder durch Hüttenprozesse regulinisch dargestellt, einen kleinen Goldgehalt besitzt (1000 bis 1800), welcher früher, aus Mangel eines wohlseilen Scheideversahrens, nicht hat geschieden werden können, bis in der neuesten Zeit Mittel und Wege gefunden worden sind. (Vergleiche weiter unten das "Feinmachen des Silbers," und den Artikel "Gold.")

Gediegen Silber findet sich in mannichfaltigen besondern Formen, baumartig gruppirt, drahtsörmig, haarsörmig, moosartig etc. in Platten, derben Massen, in Körnern, abgerundeten Geschieben; Bruch hakig, specis. Gewicht 10,3 bis 5, metallglänzend, häusig bräunlich und schwärzlich angelausen. Findet sich auf Gängen, besonders in obern Teusen, im Urgebirge und ältern Gebirge, im Gneis, Glimmer- und Hornblendschieser, Syenit, Porphyr, begleitet von Quarz, Kalk-, Flus-, Schwerspath, Silber- und Kupsererzen, Bleiglanz, Blende, Nickelerz, Kobalt, Wismuth; so im sächs. Erzgebirge zu Freiberg, Marienherg, Schmeeberg, Annaberg, Joh. Georgenstadt; im Badischen, am Harz, in Böhmen (im Siegenschen zu Littseld, Willnsdorf), in Ungarn, Frankreich, Eagland, in Schweden und Norwegen; in Mexiko, Peru, Sibirien, Afrika. — Im Flözgebirge hat man es sehr selten gefunden, namentlich in Peru; — im bituminösen Mergelschieser, angeslogen aus Kupserglanz im Mannsseld,

Im 17ten Jahrhundert fand man zu Kongeberg in Norwegen Massen gediegnen Silbers von 56 bis 560 Pfd.; in Amerika in der Mitte und gegen das Ende des 18ten Jahrh, von 200 bis 800 Pfd.; in Schneeberg sollen in frühern Jahrhunderten auf einmal an 100 Centner zusammen gebrochen haben; Freiberg lieserte mehrmals Massen über 100 Pfd. etc.

Güldisches Silber, und silberhaltiges Gold, hiervon unter Gold das Weitere.

Silberglanz, Glaserz (Schweselsilber), Weichgewächs, argent sulfuré, a. vitreux, silver-glance, krystallisirt in Würseln, welche mannichsach unter einander verbunden sind, sindet sich auch in verschiednen besondern Formen, ährlich dem gediegnen Silber, derb, Bruch seinkürnig bis muschlig, Metallglanz, specis. Gewicht 5,7 bis 7,2, geschmeidig und biegsam, Farbe schwärzlich bleigrau, zuweilen bunt angelausen. Kommt in ältern Gebirgen suf Gängen vor (siehe beim gediegn. Silber), begleitet von den eben genannten Fossilien, Erzen, Eisen-, Kupserkies, Blende, an denselben Orten, namentlich im sächs. Erzgebirge (Silbergehalt der dortigen Erze zwischen 84 bis 86,38), in Peru, Mexiko.

[Silberschwärze, S.mulm, a. noir terreux, earthy silver-glance, ein Produkt der Zersetzung des Silberglanzes, weiche, zerreibliche Massen, im Bruch erdig, matt, der Strich rust Metallglanz hervor, bläulichschwarz, ins Schwärzlichbleigraue; kommt mit ersterm oft zusammen vor, in Ungarn, Sachsen, am Harz.]

Dunkles Rothgültigerz, argent rouge, red silver-ore († Schwefelantimom-Schwefelsilber), arg. sulfurd antimonid, antimoniated sulphuret of s., kommt vor in Krystallen, deren Grundform ein flaches Rhomboëder, zu Drusen und Büscheln verbunden, in besondern Formen, dendritisch, angeslogen, derb, eingesprengt, Bruch unvollkommen kleinmuschlig ins Feinkörnige, halbdurchsichtig, halbmetallisch, auch diamantglänzend, specis. Gewicht 5,7 bis 5,84, cochenillroth ins Bleigraue, selten angelausen. Findet sich auf Gängen in den ältern Gabirgsarten, seltner im jüngern Porphyrgebirge, mit den bereits angegebnen Fossilien zusammen, begleitet von den genannten Silber- und Kupsererzen, namentlich von Arsenikkobalt, Anickel, Realgar, Spielsglanzerz. So am Harz (Andreasberg), im sächs. und böhmischen Erzgebirge, in Ungarn, im Siegenschen im freien Grund u. a. a. O., die bereits angesührt sind, in Mexiko und Peru. (Silbergehalt des sächs. Erzes 58 bis 59,25.)

Lichtes Rothgültigerz, († Schwefelarsenik - Schwefelsilber), dieselbe Krystallform, nur ein spitzeres Rhomboëder, lichter in Farbe, mehr Durchscheinenheit, specif. Gewicht 5,4 bis 6, giebt einen schön morgenrothen Strich. (Silbergehalt des sächs. 64,2 bis 64,57.)

[Miargyrit, hemiprismatische Rubinblende Mohs, weniger Silber enthaltend, specif. Gewicht 5,33 (neutrales Schwefelantimon - Schwefelsilber.)]

Sprödglaserz, a. sulfuré noir, brittle silver-glance, wird in 2 besondere Erzgattungen eingetheilt, in Eugenglanz, Polybasit, und Melanglanz, Röschgewischs; einteres erscheint in sechemitigen Tafeln, einem Rhomboëder angehörig, einenschwarz, von starken Glanz, schwarzen Strich, mild, scheint an dünnen Stellen blutruth durch; und gleicht sehr dem Eisenglanz; specif. Gewicht 6,214. Vorhommen mit dem Fulgenden, besonders im sächs. Erzgebirge (Gilbergebalt deselbst swischen 60,5 und 72,25). Leisteres kommt in Krystallen vor, deren Grundform dem rhombischen Krystallsystem angehört, in Drusen grappirt, angeflogen, derb und eingesprengt, Bruch muschlig ins Grob- und Kleinkörnige, halbmetalkischglünzend, specif. Gewicht 5,9 bis 6,4, eisenschwarz. Kommt wie Silberglanz auf Gängen vor in iltern Gebirgearten, mit gleichen Begleitern als das Rothgültigers, namentlich in Ungern, Siebenbürgun, Böhmen, Sachsen, Mexiko und Péru. Er enthält zweimal mehr Schwefelsilber, als das Rothgültigers, i Schwefelsntimen-Schwefelsilber, (Sübergehalt des sichs. Erzes 67,25 bis 68).

[Auch bier scheint Schwefelersenik nuwellen das Schwefeleutimon zu vertreten. — Silberkup for glunz, Schwefelkupfer - Schwefelsilber, in Sibirien.]

Weissgültigerz, welches lange Zeit hindurch für ein Gemeng von Bleiglanz mit Schweselspiesglanz, S.silber und S.kupser gehalten wurde, ist als ein besonderes Erz zu betrachten, da man es in Krystallen mit Dodekasidessischen gesunden hat, zwischen Blei- und Lichtstahlgrau, weich, mild, specis. Gewicht 4,8 bis 5,1; findet sich aus Gängen im Gneia, begleitet von andern Silbererzen, Bleiglanz, Blende, Eisen- und Kupserkies, namentlich im sächs. Erzgebirge (Grube Himmelssische, Beschert Glück), auch in Böhmen, Mexiko (Silbergehalt des sächs. 30,13 bis 32,69, Kupsergehalt 15). — Graugültigerz, eine dunklere Ahänderung des vorigen mit wenigerm Silber- und grüßerm Kupsergehalt. — Schwarzerz, siehe beim Spiessglanz, enthält meist einige Procent Silber, 5,2 bis 5,6.

Natürliches Amalgam, snercure argental, native amalgam, krystalliairt in Rhombendodekaödern, Oktaödern, kommt auch in kuglichen kleinen Massan, angeflogen, eingesprengt vor, metallglänzend, zinnweiß, weich, specif. Gewicht 10,5 his 14,1, findet sich unter denselben geognostischen Varhältnissen wie Zinnober und Quecksilber, zu Landsberg bei Moschel, so auch zu Mörsherg, Stahlberg im baierschen Rheinkreis, zu Almaden in Spanien, (in Ungarn, Schweden).

[Spiefaglanzailber, argent antimonial, antimonial silver-ore, kommt theils in säulenförmigen Krystallen vor, deren Grundform eine gerade rhombische Säule, theils in krystallinischen Massen, nierförmig, kuglich, blättrig, ins Strahlige und Faerige, Bruch uneben feinkörnig, silberweiß, siunweiß, glänzend, auch grau und schwarz angelaufen, matt, auch mes-

singgelb, kupferroth, specif. Gewicht 8,9 bis 10,0. Brieht auf Gangen im Ur- und Uebergangsgebirge, außer den bereits angeführten Fossilien von Kobalterz und gediegnem Arsenik begleitet, so im Badischen, am Harz (Andreasberg), in Spanien, Frankreich. — Es giebt ein reicheres und ein weniger reiches Erz.]

Silberhornerz, Hornsilber, a. muriaté, a. eorné, horn-ore, kommt in Würseln, auch in derben Massen, angeslogen, eingesprengt vor, Bruch slachmuschlig, halbdurchsichtig, durchscheinend, glänzend bis wenig glänzend, Dismant-, Fettglanz, perlgrau ins Violblaue, specis. Gewicht 4,7 bis 5,6. Findet sich auf Silbergängen in obern Teusen im ältern Gebirge, begleitet von Silber-, Kupser-, Eisen-, Bleierzen, gediegnem Gold, besonders häusig in Mexiko, Peru, im sächs. Erzgebirge, Böhmen, (Norwegen, England), Sibirien.

[Selensilber am Hars, Selensilber - Selenkupfer, Eukārit, in Schweden, kommt jetzt nicht mehr vor; Tellursilber, kommt mit Tellurgold vor, mit T.blei. u. a. verbunden, siehe beim Tellur. — Kohlensaures Silberoxyd scheint mehr ein Gemeng von gediegn. Silber, Silberglaserz und Kalkspath zu sein; im Badischen.

v. Weissenbach über den Silbergehalt der beim sächsischen Bergbau vorkommenden Silbererze, in E. J. Bd. 10. S. 205.]

Die Silberproduktion im preussischen Staat findet blos aus silberhaltigen Bleiglanz, in Oberschlesien auf der Friedrichshütte bei Tarnovvitz, und im Siegenschen zu Müsen und Littfeld, aus Fahlerz auf den
letztern Hütten, aus silberhaltigen Kupserkies zu Kammsdorf, aus silberhaltigen im bituminösen Mergelschieser eingesprengten Erzen im Mannsfeld statt, deren Schwarzkupser theils zu Hettstädt, theils zu Neustadt a. D.
entsilbert werden. Ueber diese Prozesse findet man sowohl beim Blei,
als auch beim Kupser das Aussührliche, indem dieselben an jenen Stellen
des guten Zusammenhangs wegen abgehandelt werden mussten. — Eigentliche Silbererze brechen im preuss. Staat sehr selten und in sehr
kleinen Mengen, so dass sie nicht in Betracht kommen.

[Die Silberproduktion im preuß. Staat betrug im Jahr 1825 22,135 Mark, 1826 20,171 Mark 6 Loth, 1827 18,631 M. 10½ L., in den Jahren 1828 und 29 wie folgt:

Oberbergamu distrikţ.	1828		1829	
	Mark.	Loth.	Mark.	Loth.
Schlesischen	1,321	57	650	4
Niedersächs Thüringschen		3;	16,261	11 *)
Rheinischen	3,382	11	3,700	11
,	21,731	44	20,612	10

<sup>\*) 27</sup> Mark 6 Loth von Kammsdorf.

De wo eigentliche Silbererze, dürre Erze, heechen, werden sin antweder, wie gediegen Silber, Glasers, Rethgältig-, Sprödglesens beim Treiben zugesetzt, wie es auf den Halsbrückner Silberhätten bei Freiberg geschieht; beim Treiben verbreunt der Schwefel, die fremden Metalle (Spieleglanz, Arsenik) oxydiren und verfüchtigen siek theile, theile begeben sie sich in die Abstriche; oder das Silber wird mittelet der Amalgamation aus den geförderten Erzen sungezogen.

Kurze Beechreibung des Amalgamationsverfahrens in Mexiko und Peru '). Peru liefert den größten Theil seines Silbers aus dem segenannten Paco, einem Erz von erdigem Ansehen, welches aus kaum wahrnehmharen Theilchen von gediegnem Silber und braunem Eisenoxyd zusammengesetzt ist; dagegen wird das Silber auf den mexikasischen Güngen aus Erzen gewonnen, welche mit denen in Sachsen, am Harz und Ungern übereinstimmen. Das mehrete mexikanische S. wird am Glas-, Fahl-, Grau- und Schwarzgültigerz, Horn- und Sprödglaserz, Rothgültigerz gewonnen, gediegnes S. kommt nicht so häufig vor, um es mit unter den Erzen aufzählen zu können, die den Silberreichthum Neu-Spaniens ansmachen; auch kommt in einigen Gegenden dasselbe Erz vor, welches in Peru Paco heisst, und hier gesärbte Erze, Colorados, genannt wird. Gediegen S., welches ungleich seltner in Amerika vorkomut, als man gewöhnlich annimmt, findet sich in bedeutenden, zuweilen 200 Kilogramme schweren Massen. Ein sehr großer Theil von dem Silber, welches jahrlich nach Europa geht, wird aus silberhaltigen Bleiglanz gewonnen; auch der gemeine Schweselkies liesert bedeutende Massen Silber (mitunter an 3 Mark im Centner).

Man hat in Europa ziemlich allgemein die irrige Meinung, dass der mittlere Gehalt der zur Verarbeitung kommenden Silbererze in Mexiko und Peru ungleich größer sei, als der der Erze in Sachsen und Ungarn, allein in den Cordilleren müssen ungleich mehr arme Erze, als solche, welche man in Europa arme nennt, verarbeitet werden. Der mittlere Silbergehalt aller Erze, die jährlich in Mexiko verarbeitet werden, beträgt 0,18 bis 0,25%, oder in 100 Pfd. 6 bis 8 Loth Silber; die größere Menge enthält soger nur durchschnittlich 5 Loth Silber. Nicht der große Silbergehalt, sondern die große Menge der Erze ist es, wodurch sich die Gruben in Amerika von denen in Europa unterscheiden; auch in Peru sind die Gruben nicht viel reicher, als die mexikanischen.

<sup>\*)</sup> Nach dem geognostisch-metallurgischen Abrifs von Amerika des Herrn A. von Humboldt in K. A. f. B. u. H. Bd. 17. 8, 255. und der Beschreibung des Amalgamationsprozesses auf dem Werk La Sauceda in Zacatecas, aus dem Englischen von Lyon bearbeitet von Kersten, in 8, n, J. Bd. 24, 8, 1.

[Der berühmte Gang von Guanaxuato hat von 1786 bis 1803 jährlich 556,000 Mark Silber geliefert, 1804 755,861 Mark! 1828 nur 176,063, 1829 aber wieder 255,574 Mark. Die Grube Valenciana, die reichste in Mexiko, lieferte am Ende vorigen Jahrhunderts in einem Jahre 360,000 Mark S.; die Gruben von Zacatecas liefern jährlich 2,500 bis 3,000 Barren Silber, jede zu 134 Mark, d. i. 327,000 bis 402,000 Mark; die Gruben von Catorce jährlich 400,000 Mark; die Gruben von Tasco 60,000 M. u. s. w. — In den fünf Jahren von 1785 bis 89 wurden in den verschiednen Bergdistrikten von Neu-Spanien gewonnnen an Silber: durch Amalgamation, durch Schmelzen, Summa. Werth in preuß. Cour. 7,572,762 Mark. 2,159,454 M. 9,732,216 M. = 136,250,000 Thlr.

Nach Herrn v. Humboldt scheinen diese Summen nm tvergrößert werden zu müssen, um die richtige Höhe der Silberproduktion zu erhalten. — Zur Zeit des Friedens hat die Amalgamation ein größeres Uebergewicht über den unvollkommnen Schmelzprozeß, weil dann die Zusuhr des Quecksilbers nicht gehindert ist, denn die jährlich erforderliche Menge dieses Metalls ist nicht gering, sie beträgt in Neu-Spanien 16,000 Centner, in Mexiko, Chile, Peru, Buenos-Ayres 25,000 C., also in Summa 41,000 C. (etwa 3 Millionen Thaler in Betrag). Daher kommt es auch, daß die jährliche Silberproduktion sehr ungleich erscheint.

In Peru kommt fast alles Silber aus den großen Grubengebäuden von Yauricocha, welche man gewöhnlich die Gruben von Pasco und vom Cerro de Bombon nennt, so wie aus denen von Chota und Huantajaya. Die jährliche Silberproduktion von Pasco ist fast niemals unter 200,000 Mark gewesen, hat sich in einzelnen Jahren selbst bis 300,000 Mark erhoben; die Gruben von Chota haben von 1774 bis 1802, in 29 Jahren, 2,180,457 Mark Silber geliefert; die Grüben von Huantajaya liefern jährlich 70 bis 80,000 M.; im vorigen Jahrhundert wurden hier Massen gediegnen S. von 2 und 8 Centnern gefunden! Der in Peru übliche Amalgamationsprozess ist derselbe wie in Mexiko, allein er wird hier schlechter ausgeführt. — In Buenos Ayres giebt es so reiche Pacos, dass der Centner Erz 40 bis 60 Mark Silber liefert! Das Gebirge von Potosi allein hat nach einem mittlern Durchschnitt von 1773 bis 1790 jährlich 456,632 Mark Silber geliefert, obschon die Erze sehr arm sind, und in 100 Psd. etwa 1 bis 1½ Loth Silber führen.

Uebersichtliche Zusammenstellung der jährlichen Silberproduktion von Amerika zu Anfang des 19ten Jahrhunderts nach A. v. Humboldt.

```
      Vicekönigreich Neu-Spanien
      537,512 Kilogr.
      = 2,290,657\frac{1}{2} preufs. Mark.

      Peru.
      140,478
      > = 600,684
      >

      Chile
      6,827
      > = 29,192\frac{1}{2}
      >

      Buenos Ayres
      110,764
      > = 473,626\frac{1}{2}
      >
```

Summa 795,581 Kilogr. = 3,394,160 prenfs. Mark.

Die spanischen Kolonieen in Amerika haben seit ihrer Entdeckung I. 2. 24

his 1803, also in 311 Jahren geliefert au Silber: 512,700,000 kastifianische Mark en 117862,06 Kilogramme en 503,978,1681 prouß. Mark! — Das seit 311 Jahren aus dem nomm Continent von Amerika geförderte Silber würde eine massive Kugel von 63 pariser Fuß Durchmesser geben!

Ueber einige Silbergruben in Mexiko siehe die Berichte von v. Gerelt in K. A. f. B. u. H. Bd. 14. S. 21, 52, 58.]

Die Amalgamation der Silbererze wurde 1557 in Mexiko von Bertholome de Medina erfunden, und bereits nach 5 Jahren waren achon 35 Amalgamirhütten im Gang. Im Allgemeinen halt men für nöthig, die magern (dürren) und dabei sehr reichen Erze, welche 10 bis 12 Mark Silber im Centaer enthalten, die silberhaltigen Bleiglanze und die mit Blende und Kupferglaserz gemengten Erze zu verschmelsen, dagugen werden die Paces und Colorados, welche durchaus keinen Metaligianz besitzen, Silberglas-, Rothgültigerz, Hornsilber, Silberschwärze, Faklerz, alle magern Erze, welche in der Gangart eingesprengt sind, mit Vortheil zur Amalgamation gegeben. Die Amalgamirerze werden trocken gepocht, das Pochmehl gesiebt und auf die Erzmühlen geliefert, unter deren Steinen (Porphyr- oder Basaltblöcken) dasselbe mit Wasser angefeuchtet feingerieben wird, und einen Schliech bildet. Die Schlieche werden in den Amalgamationshof gebracht, welcher mit Steinen gepflastert ist, das Erzmehl in Haufen von 15 bis 35 Centuern aufgestürzt, welche zu 40 bis 60 einen großen viereckigen Raum einnehmen von 60 bis 90 Fuß Lange und Breite, und 1\ bis 3 Fuss Höhe haben.

Hierauf werden in der Mitte dieses großen Hausens auf 1,200 Centner Erzschliech etwa 250 Scheffel unreines Salz aufgegeben, und durch Pferde oder Maulthiere dem Erzschliech innig beigemengt, indem man sie den Haufen durchtreten lässt — das Einsalzen —, worauf ein Tag Ruhe eintritt. Am andern Tag wird die Masse nochmals gemengt und dann das Magistral zugesetzt, gerösteter und gepochter Schwefel- und Kupferkies, welche viel schwefels. Eisen- und Kupferoxyd im wasserfreien Zustand enthalten, 1,800 bis 4,000 Pfd. auf 1,200 C. Schliech. Dieses Verhältniss findet statt, wenn der Silbergehalt 4t bis 5 Loth im C. beträgt; im Winter nimmt man nur halb so viel Magistral, im Sommer auch etwas gelöschten Kalk dasu. Währenddem wird das Durchtreten fortgesetzt, und damit einige Tage lang fortgefahren; zuletzt setzt man das Quecksilber hinzu — das Incorporiren —, welches man, um es . fein zu zertheilen, durch Leinwandsäcke presst; man rechnet 6 bis Smal so viel Quecksilber als der Schliech Silber enthält. Das Durchtreten wird mit Ruhepausen fortgesetzt, bis das hinzugesetzte Qu. sich mit dem Silber amalgamirt hat, wovon man sich durchs Auswaschen einer

Probe überzeugt. Sodann wird noch ein zweites und ein drittes Mal Quecksilber hinzugesetzt, zum Theil auch Magistral und Kalk. Die gewöhnliche Dauer dieses Amalgamationsprozesses ist im Sommer 12 bis 15, im Winter 20 bis 25 Tage; großen Einflus auf die Länge der Zeit haben die Temperatur der Lust, die Beschaffenheit der Erze, das fleissige Durcharbeiten; die längste Dauer ist 2 Monate. Ist die Amalgamation so weit vorgeschritten, daß das Amalgam geschieden werden kann, so wird der Quickbrei in ausgemauerten Cisternen verwaschen, in denen sich eine stehende Flügelwelle bewegt, um mit einem Zusatz von Wasser das schwere Amalgam von dem dünnen Brei durchs Rühren zu scheiden. Die Amalgamirrückstände werden darauf noch zweimal verwaschen, um wo möglich alles Silberamalgam zu sammeln. Das flüssige Amalgam wird dann über steinernen Trögen in großen aufgehängten Säcken aus Canevas ausgepresst, wobei das überslüssige Quecksilber abläust, das Amalgam aber zähe zurückbleibt; aus demselben bildet man über kupsernen Gestellen pyramidale Massen, bringt sie durch Röhren mit einem Wasserbehälter in Verbindung, welcher bei der Destillation die Quecksilberdämpfe aufnehmen und .niederschlagen soll. Man stürzt sodann über jeden auf dem kupfernen Gestell gebildeten pyramidalen Haufen des Amalgams einen kupfernen Ausglühtopf, lutirt ihn fest, stellt um denselben Ziegelsteine und umschüttet ihn mit Kohlen; nach 20stündiger Feuerung werden die Töpse abge-Das Ausglühsilber wird sodann zu 135 Mark auf einmal mit Holzkohlen vor einem Gebläse eingeschmolzen und in eine Barre gegossen, wobei 10 Loth Abgang stattfinden. Der Quecksilberverlust beträgt auf die Mark gewonnenen Silbers 1,5 Mark Quecksilber, was fast 11mal mehr ist, als beim Amalgamiren auf dem Halsbrückner Werk bei Freiberg verloren geht.

[Man treibt auf einigen Gruben, wo viel Hornsilber und Colorados vorkommen, die warme Amalgamation in kupfernen Gefäsen. — VVas die
chemische Theorie des amerikanischen Amalgamationsprozesses betriss,
so haben A. v. Humboldt \*) und Gay-Lussac Versuche angestellt, sie
zu deuten, und neuerdings besonders Karsten \*\*). Nach letzterm kann
der Zusatz von Magistral nicht zum Zweck haben, aus dem Salz Salzsäure zu entwickeln, was auch in der That nicht geschieht, sondern
um durch gegenseitige Zerlegung Chlorkupfer und Chloreisen einerseits
und schwesels. Natron andrerseits zu bilden; würde man sich aber, wie
vorgeschlagen worden ist, statt des Magistrals der Schweselsäure bedienen, so dürste es nur nachtheilig sein, weil salzs. Gas entbunden werden würde; die Erze enthalten nur hin und wieder Silberozyd, dage-

<sup>\*)</sup> A, a, O, 8, 354. \*\*) A, L M, G, etc. Bd, 1, 8, 161.

gen sehr häufig Eisenoxyd, durch welches eine Art Magistral erzongt werden wurde. Dagegen durfte wohl Salssaure, um das eingesprengte gediegne Silber von den metallischen Oxyden, die es umhüllen, an befreien, dienlich sein, und die Amalgamation fördern, indem sie das Silber oberstächlich in Hornsilber (Chlorsilber) verwandelt, welches dann unter Mitwirken von aufgelöstem Sala sehr kräftig amalgamirt wird. Ein Magistral, welches nicht im Stande ist, Chlorverbindungen su erzeugen, wie z. B. Eisenvitriol, ist nicht brauchbar, nur solche schwefels. Metallsalze dürfen angewendet werden, welche im Stande sind sich durch Kochsals in Chlormetalle umsubilden, dies ist aber mit Kupfervitriol gana besonders der Fall; das erzeugte doppelte Chlorkupfer giebt Chlor ans Silber ab, wird zu einfachem Chlorkupfer, das Silber zu Chlorsilber, welches unter Mithülfe von Sals, welches in Wasser gelöst die elektrochemische Thätigkeit befördert, zugleich auch etwas Hornsilber auflöst, durch Quecksilber reducirt und amalgamirt wird, während ein Theil desselben in Chlorquecks. sich umwandelt. Ein Zusatz von Kalk dämpft die nachtheilige Wirkung von zu vielem Magistral; zu viel hinzugesetztes Qu. kühlt die Hausen zu sehr ab, und hindert die Einwirkung der Chlormetalle ause Silber.]

Amalgamationsverfahren auf dem Amalgamirwerk auf der Halsbrücke bei Freiberg \*).

Die ersten Versuche mit dem Anquicken der Silbererze in Europa stellte v. Born in den Jahren 1780 bis 86 zu Schemnitz in Ungarn an, im letzten Jahrzehnt des verflosnen Jahrh. wurde das Amalgamirwerk auf der Halsbrücke bei Freiberg errichtet.

Beschickung der zur Amalgamation bestimmten Erze. Alle Erze, die über 7 Pfd. Blei, so wie auch mehr als 1 Pfd. Kupfer enthalten, sind von dem Anquickverfahren ausgeschlossen; die brauchbaren Erze werden so gattirt, dass die armen mit den reichen beschickt ein Gemeng geben, welches im Centner durchschnittlich 7½ bis 7¾, höchstens 8 Loth Silber enthält. Eine Hauptsache ist noch, dass die Amalgamirerze einen gehörigen Gehalt an Schwesel besitzen, um das Kochsalz beim Rösten zu zerlegen, wodurch sich Hornsilber, Glaubersalz und schweseligs. Gas bilden. Man beschickt daher auch schweselarme mit schweselreichen nach ersahrungsmäsigen Verhältnissen. Die Erzposten werden auf den Schichtsälen zur Beschickung ausgelausen, in ein ungesähr 17 Ellen langes 4½ Ellen breites Rechteck gestürzt, auf dieses das nöthige Salz von dem Salzsal herab durch Lutten geschüttet, und zwar auf 400 Centner Erz 40 Centner Salz, oder 10%, jedoch so, dass die Erz- und Salzschich-

<sup>\*)</sup> Lampad. s. s. O. Th. 1. S. 466. Th. 2. Bd. 1. S. 116. nebst vielen Abbildungen. Supplem. Bd. 1. S. 1. Bd. 2. S. 96 u. f. — Ferner Aufsätze von Lampadius in E. J. Bd. 1. S. 458. Bd. 7. S. 161, 307.

ten gleichmäßig abwechseln. Hierauf folgt die Mengung mit Schaufeln und Krücken, man bildet kleine Haufen von 3½, jetzt 4½ Centnern, welche Röstposten genannt werden. Die vorzäglichsten Bestandtheile der Beschickung sind: Silber und Schwefel, Spießglanz, Wismuth, Arsenik, Schwefelkupfer, S.eisen, S.blei, (Nickel, Kobalt), S.zink, verschiedne erdige Fossilien, Salz. — (Der Verbrauch an Salz beträgt jährlich 6,000 Centner, welcher von den preuß. Salinen geließert wird.)

Röstung der Amalgamirerze. Die zum Rösten der Erzposten bestimmten Oesen sind Flammösen, welche aus Ungarn abstammen, mit Nichtkammern versehen; sie werden durch einen gemauerten Kanal vom Schichtsal aus besetzt. Das beschiekte Erzmehl wird auf dem Heerd ausgebreitet, unter stetem Durchrühren erst getrocknet, sodann das Feuer verstärkt, wodurch das Erz sich entzündet, glüht, wozu 1 bis 2 Stunden erforderlich sind, während dicke weißgraue Dämpse von Arsenik, Spielsglanz und Wasser entweichen. Hierauf wird das Erz gewendet, und das Abschwefeln nimmt den Anfang, wobei eine blaue Flamme sichtbar wird, welche unter Fortglühen der Masse an 3 Stunden fortdauert; es wird fleissig gewendet, um die Oberfläche stets zu erneuern. Sobald kein schwefligsaures Gas mehr sich wahrnehmen läßt, wird das Gaarrösten vorgenommen, d. h. durch erneuerte Feuerung die völlige Zerlegung des Kochsalzes durch die erzeugten schwefels. Metallsalze bewirkt, salzsaures Gas entweicht in reichlicher Menge; mit dem Durchrühren wird fortgefahren, bis genommene Proben nach dem Geruch völlige Abwesenheit von schwefligs. Gas bezeugen, und nur sulzs. Gas anzeigen. Das Gaarrösten dauert gewöhnlich & Stunden. - 12 bis 13 Oefen sind im Gang, jeder röstet in der Woche durehschnittlich 100 C.; aus den Nichtkammern werden jährlich 96 bis 100 C. Erzstaub mit 32 Mark Silber ausgezogen, die gleich wie ein ungeröstetes Erz beschickt werden. Zum Anseuern bedient man sich der Steinkohlen, nur beim Gaarrosten wird noch Holz angewendet, der Aufgang an Brennmaterial betrug 1815 durchschnittlich für 100 C. Erz 2944 Kubiks. Holz, und 1154 Kbs. Steinkohlen.

Während des Gaarröstens schwillt das Erz um ½ seines frühern Volums auf, nimmt einen lockern Zustand und eine braune Farbe an; das gutgeröstete wird aus dem Ofen auf die gemanerte Hüttensohle gezogen, und nach dem Abkühlen durch grobe Durchwürfe gelassen, um die Klümpchen zu scheiden, welche gröblich zermahlen nochmals mit Kochsalz beschickt einer wiederholten Röstung unterworfen werden; das Feinere aber wird gesiebt. Die Durchwürfe sowehl als auch die Siebemaschinen befinden sich in Kästen eingeschlossen, um das Stauben zu verhüten, welches theils nachtheilig auf die Gesundheit der

Arbeiter wirken, theils auch Verluste nach sich ziehen würde. Durch die Siebe werden verschiedne Serten nach der Feinheit des Korns asstirt; das grobe und mittle wird geschrotet und nochmals mit etwas Sala beschickt gerästet, das siebfeine wird auf die Mahlgänge gebracht, deren 14 vorhanden sind. Die Einrichtung ist mit der gewähnlichen in Mahlmühlen sehr übereinstimmend, die Steine sind von Granit, der Läufer macht 100 bis 120 Umdrehungen in der Minute; das gebeutelte gerästete Erz muß so fein sein, wie das feinste Getreidemehl, das grübere wird wieder auf die Mühle gebracht.

Die Amalgamation. Das Verquicken geschieht in horizontal liegenden, sich um ihre Axe bewegenden Flescen, die, 20 an der Zahl, je 5 in einer Reihe liegen; je 2 Reihen haben zwischen sich eine Welle, die durch 5 Stirnräder, welche in bestimmten Entfernungen, nach Masfegabe der Linge der zu bewegenden Fleser, von einander abstehen, diese in Bevregung setzt, und swar je 2 und 2; beiden Wellen wird durch ein großes Stirnrad, welches an der Wasserradswelle befestigt ist, die Bewegung mitgetheilt. Die Fisser sind 2 F. 10 Z. im Lichten lang, 2 F. 8 Z. im Lichten weit, 3 L. stark in den Dauben, sie sind mit eisernen Reisen und eisernen Verstärkungen in den Böden versehen. und haben einen doppelten Spund, der mit einem einernen Bügel verschraubt wird. - Die Fässer werden mittelst hölzerner Lutten, die sich In zwilchne Beutel endigen, mit 10 Centnern gebeuteltem Erzmehl gefallt, nachdem vorher 2} Centner oder 4 Kubikfus Wasser aus einem bleiernen Kasten mit Rohr und Hahn hineingelassen worden; hierauf werden noch & bis & Centner Eisenplatten, welche aus Stabeisen 14 Zoll lang und breit und & Z. stark geschrotet sind, hinzugesetzt, und von Zeit zu Zeit, da sie ausgelöst werden, erneuert. Das Gemeng, welches die Fässer zu 3 anfüllt, läst man nun, nachdem der Spund fest verschlossen worden, 14 bis 2 Stunden lang umgehen, bis sich das Wasser mit dem Erz zu einer gleichförmigen, breiartigen Masse gemengt hat. Ist dies gehörig geschehen, so werden mittelst einer Rührenleitung und eines beweglichen Gerinns 5 Centner Quecksilber hinzugesetzt, worauf das Fals wieder verriegelt und in Umgang gesetzt wird, und 14 bis 16 Stunden lang (früher 18 St.) in steter Bewegung bleibt, indem sich dasselbe 20 bis 22mal in der Minute um die Axe bewegt.

Während des Umgangs werden die Fässer zweimal ausgerückt, geöffnet, die Dicke des Quickbreies geprüft, falls er zu dick, etwas Wasser, falls er zu dünn, etwas Ersmehl zugesetzt, denn eine erfahrungsmäfsige Consistens ist eine wichtige Bedingung zum guten Erfolg; ist nämlich die Masse zu steif, so kommen die Quecksilberkügelchen nicht gehörig mit allen Theilen des Erzes in Berührung, und ist sie zu dünn, so

senken sie sich zu sehr nach unten. Während des Umgehens nimmt die Temperatur zu, so daß sie auch im hestigsten Winter nach 8 bis 10 Stunden Umgang 38 bis 44° beträgt. Der chemische Prozeß, welcher in den Fässern stattsindet, ist solgender: durch Eisen werden die im gerösteten Erzmehl vorhandnen Chlormetalle (Chlorsilber, Chlorkupser, Blei etc.) zersetzt, indem sich dassir Chloreisen bildet, welches in der Flüssigkeit sammt dem Glaubersalz und unzersetztem Kochsalz ausgelöst bleibt, das Quecksilber aber lüst das Silber, Kupser, (etwas Blei) aus, und bildet ein Amalgam; so wie aber Eisen nicht in gehöriger Menge vorhanden ist, so bildet sich auch Chlorquecksilber.

Nach Vollendung des Anquickprozesses werden die Fässer mit Wasser völlig gefüllt, langsam in Umgang gesetzt, 6 bis 8mal in der Minute, woderch binnen 1 bis 12 Stunde möglichst viele Amalgamtheile sich am Boden der Fässer vereinigt haben, um das silberhaltige Qu. ziemlich rein absusondern. Darauf wird durch den im großen Spund angebrachten kleinen Spund, und ein Ansatzrohr mit Hahn, das Amalgam abgelassen, welches durch eine Röhrenleitung nach der Amalgamkammer flieset. So wie der hraune Rückstand sich zeigt, wird der Hahn geschlossen, der große Spund geöffnet und das Fass in die Waschbottiche entleert, das Eisen aber zurückgehalten; der Rückstand ist bis 🖧 oder Zu Loth entsilbert. Das Entleeren sämmtlicher Fässer, so wie das Füllen derselben, dauert jedes 1 Stunde, so dass der ganze Prozes in 18 bis 20 Stunden vollendet ist (sonst in 24), nämlich: 1 St. Füllen, 14 bis 16 St. Amalgamiren, 1\frac{1}{2} St. Verdünnen, 1 St. Entleeren; es können jetzt in 14 Tagen 3,200, sonst nur 2,800 Centner Erz amalgamirt werden.

Aufwand bei der Amalgamation 1815: auf 100 Centner Erz 14,5 Pfd. Eisen, 2 Pfd. 25 Loth Quecksilber (nach andern Angaben muß es mindestens doppelt so viel betragen), also auf die Mark Silber 1,89 Loth Qu. [Seit 1822 sind Versuche mit der warmen Amalgamation in gusseisernen Probessisern angestellt worden, welche durch Kohlenseuer auf 60 bis 70° R. erwärmt wurden, die ersten Versuche in Fässern von 3,2 Kubikf. Inhalt, die letzten in solchen von 16 Kbf. Die Rückstände waren schon nach 10 Stunden bis auf \( \frac{1}{2} \) Loth entsilbert, nach 18 Stunden bis auf \( \frac{1}{2} \) bis \( \frac{2}{20} \); in der 10ten Stunde war der Rückstand von derselben Beschickung kalt amalgamirt \( \frac{1}{20} \) Loth; allein der Verlust an Qu. war stets größer, als beim kalt Anquicken, denn wenn bei letzterm der Verlust auf 10 Centner Erz 8 bis 10 Loth beträgt, so war er 4 bis 7 Pfd. bei ersterm, nur in einem Fall 1½ Pfd. — Um das Trockenmahlen möglichst zu vermindern, hat man angesangen, mittelst eiserner Kugeln das Feinmahlen in gusseisernen Fässern zu versuchen, und die angestellten

Proben gaben erwünschte Besultate, dagegen Vermehe Kechsels om ersparen durch Anwendung von Salssäure ungünstig ausfielen.]

Nacharbeit mit dem silberhaltigen Queckzilber. Des aus den Fässern abgelafans Quecksilber — Metall, Amalgamirmetall — fliefst in swei steinerne Tröge, jedoch so, dass es erst durch einen starken swilchnen Sack laufen musa, welcher angesenchtet unter der Aussussröhre befestigt ist, hiedurch concentrirt sich das silberhaltige Quecksilber im Sack, withrend das freie Qu. leichter fittesig durch die Poren dringt. Je 5 Fässer werden durch einen Sack entleert, so daß man deren also 4 braucht. Das im Sack verbliebne Amalgam ist schon ziemlich steif, läst sich aber noch drücken, um aber möglichst alles überstüssige Qu. auszuscheiden, wird der Sack augeschnürt und awischen Brettern ge. prefst, wodurch das Amalgam noch steifer wird. Von 20 Fässern erhält man auf solche Art 3 bis 31 Centner Amalgam, welches gewöhnlich aus 1 Theil 12 bis 13löthigem Silber and 6 Th. Qu. besteht; die fremde Metalle sind Kupfer, Blei, Spiefsglanz, (Kobalt, Nickel, Wismuth, Zink, Arsenik, Eisen). Das abgelaufne Queeksilber enthält aber auch noch 2 bis 3 Loth Silber im Centner, es wird zu & C. der üblichen Quecksilbermenge von 5 C. zugesetzt.

Das Amalgam wird hierauf einer Destillation unterworfen in Thnlicher Art, als sie bei der spanischen Amalgamation beschrieben worden. Unter dem runden Ausglühosen steht ein hölzerner Wasserkasten, in diesem ein runder eiserner Kasten, gleichfalls voll Wasser, in welchem ein eiserner Bock mit 4 Füßen gestellt ist; auf demselben ist in der Mitte eine eiserne Stange befestigt, die 5 eiserne flache Ausglühteller in 3 Zoll Entfernung von einander trägt. Auf die Teller, welche mit Thonschlempe bestrichen, werden 3 Centner Amalgam aufgelegt, sodann die Wasserfässer gefüllt, und mittelst eines Windewerks ein gußeiserner Cylinder - Ausglühtopf - über die auf der Spindel besestigten Teller herangelassen; ein solcher ist 2 Ellen hoch, unten 18 Zoll, oben 13 Z. weit und geschlossen, 1 Z. stark, er ruht mit seinem offnen Rand auf dem eisernen Bock im Wasserkasten, welcher stets frisches Wasser erhält, während das warm gewordne absließt. In dem Zwischenraum zwischen dem Cylinder und der Ofenmauer, 4 bis 4½ Z. betragend, wird Torffeuer angemacht, und nach und nach der ganze Raum angefüllt. Zuerst entweicht sich ausdehnende Luft, sodann entbinden sich Qu.dampfe, die sich an den kählern Wänden des Cylinders niederschlagen, und als lauscries Qu. im eisernen Wasserfals ansammeln. Das Silber bleibt auf den Tellern mit den nicht flüchtigen Metallen legirt zurück - Tellersilber —, bildet eine porose, moosartig gestaltete Masse, silberweiß,

auch goldgelb und tombackbraun, zh, klingend, verhältnismässig leicht; es darf nicht geschmolzen sein. Die Hitze mus langsam steigen, um das Qu. möglichet vollständig abzutreiben; das Ausglühen dauert 7 bis 8 Stunden. Man erhält von 3 Centnern Amalgam 95 bis 100 Mark Tellerailber.

[Es bat Fälle gegeben, wo ein Ausglühtopf 200, ja 231 Glühnngen aushielt, allein sie zerspringen östers, und dann ist ein bedeutender Verlust an Qu. 1815 betrug bei 39,245 Mark Tellersilber, welche 28,814 Mark Feinsilber gaben, der Quecksilberverlust 2½ Centner 4 Pfd., also auf die Mark Feinsilber 0,26 Loth; es zersprangen aber 6 Cylinder, welche einen Verlust von ½ Centner 2½ Pfd. Qu. verursachten, also Gesammtausgang für die Mark Feinsilber 0,31 Loth. Der Verbrauch an Kohlen für 100 M. Feinsilber 8,16 Kubiks, an Torf 97,7 Kbs.]

Das Tellersilber hält 10 bis höchstens 13½ Loth Feinsilber, oft noch etwas Quecksilber, es wurde früher durch Umschmelzen in Tiegeln, wobei es in treibende Bewegung kommt, etwas gereinigt, so daß der Feingehalt zwischen 12 und 13 Loth betrug, an die Schmelzhütte zum Treiben abgegeben, wo es mit silberhaltigem Werkblei auf gewöhnliche Art abgetrieben wurde.

[Nach einer angestellten Untersuchung enthielt solch eingeschmolanes Tellersilber von 12½ Loth Feine:

80,1000 Silber 19,6705 Kupfer 0,2139 Spicsglans 0,0156 Gold

Jetzt bedient man sich eines andern Verfahrens, des Raffinatschmelzens \*), welches auf dem Amalgamirwerk selbst ausgeführt wird, wodurch man Raffinatsilber erhält, welches an die Münze abgeliefert wird, nachdem man einige Jahre lang periodisch mit Schwefelsäure das Kupfer vom Silber geschieden hatte \*\*), was nicht zur erwünschten Reinheit führte, indem etwas Schwefelkupfer in demselben sich vorfand. Das Raffiniren geschieht also: 160 bis 170 Mark Tellersilber werden in einem Graphittiegel bei lebhaftem Feuer eingeschmolzen, wodurch derselbe bis auf 2 Zoll vom Rand gefüllt wird. Das eingeschmolzne Silber dampft etwas ab, es bildet sich etwas Schlacke, welche abgeräumt und das Metall einige Linien hoch mit Kohlenstaub bedeckt wird. Man bedeckt

<sup>\*)</sup> Lampadius in E. J. Bd. 3. S. 422. Bd. 7. S. 161.

<sup>\*\*)</sup> Das Nähere hierüber steht in den A. d. M. II. série Tom. 3. p. 15.

den Tiegel und bringt ihn in hohe Hitse, dann sieht men die Schlecke ab, und sieht, wie die Oberfläche etwas dampfend treibt; nach § Stunde wird wieder Kohlenstaub aufgegeben, bedeckt, und der Tiegel starker Hitse ausgesetzt, und eben so noch einigemal verfahren, bis die Silber-fläche ruhig fliefst ohne zu dampfen. Endlich wird das Silber, welches 11 bis 13löthig ist, und nur noch Kupfer und, außer etwas Geld, keine andern fremden Metalle mehr enthält, in eiserne flache runde Schalen gegessen, wodurch men Planchen von etwa 60 Mark erhält, die abgeliefert werden. Der Gewichtsverlast durchs Verdampfen und Verschlacken beträgt 2%, der Silberverlust ist sehr gering.

[An Nebenabfällen sammelt man in einem Verdichtungsraum über den Tiegelöfen den sogenannten Silberrauch, der im Centner von 50 bis über 100 Mark Silber liefert; Schlacken, welche serstoßen und gesiebt werden, wobei man die größern Silberkörner absiebt, das feinere mit dem andern Gekräts, alten Tiegeln sammelt, welche man an die Silberschmelshütten abgiebt.]

Nacharbeiten mit den Rückständen. Die Rückstände von je 5 Fässern werden in einem Waschbottich gesammelt, in welchem sich eine stehende Welle mit zweien Flügeln befindet, welche rechenartig gestaltet, die Stäbe aus Eisen gesertigt sind, erstere wird durch die Waserradswelle bewegt, so dass sie sich 11 mal in der Minute umdreht. So wie die Rückstände in dem Bottich gesammelt, werden sie noch mit Wasser verdünnt, 6 bis 8 Stunden lang bewegt; es lagern sich die Amalgamtheilchen am Boden ab, während die entsilberten Erztheilchen schwebend erhalten werden, wozu jedoch eine bestimmte Verdünnung unumganglich nothwendig ist. Zeigt eine genommene Probe, dass die Erztheile keine eingemengten Qu.kügelchen enthalten, so werden die Pfropfen gezogen, und die Rückstände fließen in große Sümpfe ab, welche außerhalb des Gebäudes eingegraben sind. Alle Vierteljahre nimmt man das Waschbottichamalgam heraus, etwa 10 bis 12 Centner, welches auf 100 C. verwaschner Rückstände 1 Pfd. 27 Loth bis 2 Pfd. 7 Loth beträgt. Das gewonnene Amalgam wird eben so behandelt, d. h. ausgedrückt, abdestillirt; das Tellersilber ist nur 21 bis etwa 21löthig, enthält nach einer Untersuchung:

> 16,956 Silber 82,910 Kupfer 0,125 Spiefsglanz Spur Gold 99,991.

Haben sich die Rückstände in den Sümpsen ruhig abgelagert, so zapst man die klare Flüssigkeit, welche hauptsächlich Glaubersalz, Kochsalz, Chloreisen aufgelöst enthält, aufserdem auch wohl phosphorz, arseniks., flufas. Natron, durch Gerinne in die Quicksalzsiederei. Der abgelagerte Erzschlaum wird dann ausgestochen und in den Flufs gelaufen, er enthält noch & bis 1/2 Loth Silber im Centner, welcher Gehalt durch keine Operation zeither sich hat vermeiden, oder verringern lassen; Versuche mit Waschen auf Waschheerden haben mehrmals ungünstige Resultate gegeben \*).

[Silberproduktion im Königreich Sachsen:

Die einzige Grube Himmelsfürst bei Freiberg liefert jährlich 10,000 M. Silber

Mit dem Amalgamirwerk ist eine Siedebütte verbunden, in welcher Quicksalz fabricirt wird. Zu dem Ende wird die Rohlauge, nachdem sie sich in einem Rohlaugensumpf geklärt hat, in einer bleiernen Siedepfanne bis zu 30% Salzgehalt abgedampst, sodonn in hölzerne Kühlkästen abgezapst, aus welchen sie nach 12 bis 16 Stunden in die VVachssässer geleitet wird; binnen 13 Tagen ist der Anschuss vollendet. Aus 2114 Kubiks. Rohlauge erhält man 6 Centuer unreines Glaubersalz, welches am Glashütten verkaust wird. Ausserdem wird auch zum landwirthschastlichen Gebrauch sogenanntes Düngesalz gesertigt; man löscht stehnten Kalk mit Rohlauge zu Pulver, und bringt dasselbe mit Rohlauge in Berührung, bis eine alkalische Reaction sich zeigt, welche die vollendete Zersetzung der schwesels. Salze andeutet. Daraus wird die Masse durchgearbeitet, das klare Flüssige abgelassen, und die dicke Kalkmilch absedimentirt, der Brei getrocknet.]

Gesammtbetrag der jetzigen Silberausbeute von Europa und dem asi: ilischen Rufsland nach A. von Humboldt: 292,000 Mark, nach andern Angaben 318,000 Mark, während zu Anfang des 19ten Jahrh. die Silberausbe ute in den spanischen Colonien von Amerika betrug 3,394,160 M., d. i. 11,621 nal mehr, Summe beider 3,686,160, nach andern 3,712,204 M., in Werth nach d. erstern Angabe, 47,920,000, nach der andern 52,110,000 Thir. pr. Cour.!

Silberproduktion der österreichischen Monarchie gegen 100,000 Mark, im russischen Reich, einschließt, dem asiatischen Rußland, 76,500 M. (1828), Sachsen 61,361 (1828), Preußen 21,731 (1828), Hannover, Braunschweig, Anhalt, etwa 40,000 Mark, Frankreich 4970 (1826).

Da alles auf dem Test erhaltne Feinsilber noch einige Grän Kupser in der Mark entbält, welche beim Vermünzen oder sonstigem Gebrauch

<sup>\*)</sup> Lampadius Supplem, Bd, 1. S. 15. und in E. J. Bd. 7. S. 307.

## 3:30 Darstellung von reinem Silber, Eigenschaften desselben.

an legistem Silber nicht binderlich and, dadurch aber desselbe nicht als wirklich reines Metall betrachtet werden kann, so hat man sich anderer Methoden bedient, um wirklich reines Silber darzustellen. Zu dem Ende löst man dasselbe, oder Münzen, welche aus bergfeinem Silber geprägt werden, wie z. B. sogenannte Wildemanns-Gulden, hannöversche Gulden, die zu Klausthal geprägt werden, in Salpetersäure auf, schlägt durch Seizeäure, oder eine Auflösung von Chlornatrium, das Silber als Calersilber nieder, während das Kupfer aufgelöst bleibt. Das Chlersilber wird abgespühlt, getrocknet, in einem Tiegel, in welchem man eine doppelt so große Menge Pottasche geschmolsen hat, in kleinen Portionen eingetragen, wobei ein Aufbrausen stattfindet, indem sowohl kohlensaures als auch Sauerstoffgas entweichen, denn das Chlor tritt vom Silber ans Kalium, ersteres reducirt sich und wird in kleinen Körnehen ausgeschieden, welche durch verstärkte Hitze schmelzen und sich am Boden des Tiegels sammeln, zu welchem Behuf man den Tiegel einigemal rüttelt; in die Poren des Tiegels ziehen sich Silberkörnchen ein, auch geht leicht etwas durchs Aufbrausen verloren, besonders wenn der Tiegel zu voll ist, oder zu viel Chlorsilber auf einmal hinzugesetzt wird.

[Man scheidet auch wohl das Silber aus der Auflösung in Salpetersäure durch Kupserblech, welches man hineintaucht, allein dann ist das niedergeschlagne S. kupserhaltig, zeigt einen Gehalt von 2 g Kupser; wäscht man aber den so erhaltnen Silberstaub mit einer Auslösung von salpeters. Silberoxyd ab, so löst diese die Kupsertheilchen sast alle aus, während sich dasur Silber abscheidet, und die Probe giebt dann einen Feingehalt von 1000 an (wahrscheinlich ist dies aber nur ein Irrthum in Folge des alten Probirversahrens, und es ist gewis noch seiner). Um kleine Autheile Kupser zu beseitigen, hat man auch Schmelzen mit Salpeter angerathen, durch dessen freiwerdendes Sauerstossgas das Kupser sich oxydirt, aber auch etwas Silber, welches jedoch, wie sogleich weiter gezeigt werden wird, sich beim Erkalten von selbst wieder reducirt. — Auch mittelst mässig starker Schweselsäure hat man das Silber vom Kupser geschieden, siehe unten den Prozess des Assinirens.]

Das Silber besitzt eine schön weiße Farbe, nimmt die schönste Politur an, specif. Gewicht 10,478, des gehämmerten 10,6; es ist härter als Gold, weicher als Kupfer, hellklingend, krystallisirt beim vorsichtigen langsamen Erkalten in Oktaëdern, Würfeln. Es ist sehr dehnbar, läst sich in Blättchen von 100000 Zoll Stärke ausschlagen und in sehr feine Drähte ausziehen, von demen 400 Fuß kaum einen Gran wiegen; ein Draht von 0,887 par. Linien Stärke wurde durch 173,8 franz. Pfd. zerrissen, oder von 2 Millimeter Stärke durch 85,06 Kilogramme; der Bruch

des zerrissnen Silbers ist hakig, fasrig. In der Wärme dehnt es sich von 0° bis 100° aus um 0,00190974 Lavoisier, 51.

» 0,001988 G. Morveau,

schmilzt bei 220 W. und zeigt die schönsten Regenbogensarben, es blickt (vergleiche oben Seite 195), kommt im Focus einer Brennlinse oder eines Brennspiegels ins Kochen und Verdampsen, so dass man es als weisen Staub auf kalten Metallblechen sammeln kann. Kommt geschmolznes Silber mit der Lust in Berührung, so oxydirt es sich, ebenso wenn man es in einer Porzellanröhre schmelzt und Sauerstoffgas darüber leitet, oder wenn man Salpeter auf geschmolznes S. wirst, allein beim Erkalten lässt es den ausgenommenen Sauerstoff entweichen, wie Lucas, Chevillot, Gay-Lussac gezeigt haben (vergl. oben Seite 198 beim Blei); ein kleiner Gehalt an Kupser verhindert die Sauerstoffgasabsorption nicht, aber wohl einige Procente Gold, Blei, Kupfer. Von dieser Erscheinung leitet man das Spratzen ab, den Silberverlust, der beim Kupelliren stattfindet. Silber kann durch Volta'sche Elektricität unter Entwickelung eines schön grünen Lichts verbrannt werden, ebenso durch Batteriefunken. Feinsilber und Silberwaaren werden an der Lust allmälig blind, nicht durch Oxydation, sondern durch den Einfluss von vorhandnem Schweselwasserstoffgas. Silber, welches mit Schweiß in Berührung kommt, wird gleichfalls blind, bedeckt sich mit einem grauvioletten Ueberzug, der sich durch Ammoniakslüssigkeit sehr gut entsernen lässt, Chloreilber. Reines Silber löst sich in keiner Pflanzensäure auf, desto leichter aber in Salpeter-, conc. Schwefelsäure, nicht in Salzsäure und Königswasser, enthält aber die Salzsäure Chloreisen aufgelöst, wie es nicht selten der Fall ist, so soll sie nach Wetzlar \*) etwas Silber auflösen. Aetzende Alkalien greifen reines Silber nicht an.

Reines Silber wird nicht zu Geräthen verarbeitet, weil es zu weich ist, aber zu plattirten Waaren aller Art verbraucht, wozu man nur reines Silber, nicht das mit Kupfer legirte anwendet; ferner zum Versilbern, zum chemischen und pharmaceutischen Gebrauch; das bergfeine Silber (15 Loth 15 bis 16 Grän fein) wird an einigen Orten ausgemünzt, als zu Klausthal im Harz, gewöhnlich aber zum Ausprägen der Münzen noch mit Kupfer in bestimmten Verhältnissen legirt, (siehe bei der Legirung des Silbers mit Kupfer). Aus feinem Silber wird auch das Blattsilber, feuille d'argent, leaf-silver, geschlagen; von dem Verfahren dabei beim "Gold" das Ausführlichere. — Man löthet Silberwaaren mit Silberschlageloth, aus Probesilber (d. i. legirtem 12 oder 11 löthigem Silber) und Zink zusammengesetzt, oder aus Messing und Feinsilber; auch

<sup>\*) 8.</sup> n. J. Bd. 23. 8. 94.

be dient man sich blos verschiedner Legirungen von Feinsilber und Kapfer zu ‡, ‡, ‡ des letztern, soudure à huit, sis, au quart, au tiere.

Legirungen des Silbers.

[Mit Zink: Beide Metalle lassen sich leicht susammenschmelzen, eine Legirung von 2 Zink und 1 Silber ist feinkörnig, weiß, specif. dichter als es die Rechnung angiebt, wird beim Calciniren sersetst, indem Zink verbrennt, wobei aber auch etwas Silber sich verflüchtigt. — Mit Nikkel giebt Silber eine geschmeidige Verbindung; mit Kobalt gelingt die Legirung höchst unvollkommen.]

Mit Eisen. Nach Rimman sollen 5 oder mehr Theile Silber einen Theil Eisen aufnehmen können, wodurch das erstere an Härte gewinnt und an Schmeidigkeit nichts verliert, dagegen soll Eisen nicht im Stande pein & Silber beim Schmelzen aufzunehmen; mach Coulome kann das Silber nur etwa 160 Eisen enthalten, Eisen soll nach G. Morvess nicht mehr als 🕹 Silber zurückhalten können, wodurch es eine ausserordentliche Härte und die Structur des reinsten Eisens erhalte. Nach augestellten Versuchen beim Eisenfrischen mit einem Zusatz von 1,5 g felnem Silber fand Karsten, dass das Eisen beträchtlich an seiner Güte verlor, aus den Anlaufkolben erhob sich in Berührung mit der Lust ein bläulichgrüner Dampf, der Deul war gaar gefrischt, aber das Eisen achmiedete sich schlecht, wurde sehr unganz und schiefrig, die Stäbe bekamen schr viele und große Kantenrisse, und verhielten sich fast ganz wie rothbrüchiges Eisen, so daß von 10 nur 3 als brauchbar angesehen werden konnten. Nach der Analyse enthielt dieses Eisen 0,034 & Silber; es zeigt also das Silber dieselbe Wirkung wie der Schwesel, wenn gleich etwas weniger ausgezeichnet.

Mit Blei. Beide Metalle lassen sich leicht durchs Zusammenschmelzen vereinigen, die Legirung schmilzt weit leichter als Silber, ist dichter, als nach der Berechnung zu erwarten wäre, weniger elastisch, weniger klingend und zäher als reines S. Setzt man diese Legirung geschmolzen der Einwirkung des Sauerstoffs der Luft aus, so oxydirt sich das Blei, und bildet eine Haut von geschmolzen Bleiglätte, welche beim Kupelliren sich in die Kapelle, oder den Test einzieht, beim Treiben im Großen aber abgezogen wird; das Bleioxyd nimmt auch andere Metalloxyde auf, als Kupfer-, Spießglanz-, Kobalt-, Nickeloxyd, arsenige Säure etc. (vergleiche die Beschreibung des Treibeprozesses, des Feisberennens auf Seite 192 u. f.). Auf der Leichtlüssigkeit der Legirung des Silbers und Bleies beruht auch, so wie auf der Eigenthümlichkeit der Legirung des Bleies und Kupfers sich beim Erwärmen in zwei gans verschiedne Legirungen zu scheiden, die Möglichkeit der Saigerung, des Abscheidens des Silbers vom Kupfer mittelst Blei (vergl. Seite 288).

Mit Zinn. Beide Metalle lassen sich durchs Schmelzen leicht vercinigen; 1 Th. Zinn 4 Th. Silber geben eine Legirung der Bronze in Härte
nicht unähnlich, spröde; eine Legirung von gleichen Theilen ist spröde
und so hart, dass sie von der Feile beinahe nicht angegriffen wird. Deshalb ist Zinn bei der Bearbeitung des Silbers sehr vorsichtig zu vernseiden, indem selbst die geringste Menge im Stande ist, dem Silber alle
Hämmerbarkeit zu nehmen. Bei der Vereinigung beider sindet Raumesverdichtung statt, indem die Legirung ein größeres specis. Gewicht besitzt, als die Berechnung nach dem Mischungsverhältnis nachweist. Um
Zinn vom Silber zu scheiden, zerseilt man es und destillirt es mit Quecksilbersublimat, wodurch Chlorzinn und Quecksilber übergehen, und Silber zurückbleibt.

Mit Wismuth. Die Legirung ist sehr spröde, blassröthlich von Farbe, von blättrigem Gefüge, wird durch den Sauerstoff der Lust in geschmolznem Zustand gleich der Legirung des Silbers mit Blei zersetzt, indem das Wismuth sich oxydirt, und in die Poren der Kapelle einzieht. Chaudet schlug vor, Wismuth statt Blei beim Kupelliren anzuwenden, da man dann bei einer geringern Hitze kupelliren kann; allein abgesehen vom weit höhern Preis desselben, ist es nicht räthlich, da es bei starker Hitze ins Kochen geräth und spritzt, auch Silber in die Kapelle sich einzieht.

Mit Kupfer. Silber kann mit Kupfer leicht in jedem beliebigen Verhältnis zusammengeschmolzen werden, die Legirungen sind, unbeschadet der Dehnbarkeit, härter und klingender, als reines Silber, die Farbe der Legirung sticht bei einem reichlichern Kupserzusatz ins Röthliche, das specif. Gewicht fällt niedriger aus, als es nach der Rechnung sein sollte, folglich mus sich die Legirung im Moment ihrer Bildung ausgedehnt haben, durchschnittlich etwa um 1,23 f. Weil sich feines Silber zu leicht abnutzt, zu weich ist, so bedient man sich zu den Silbergeräthen, den Silbermünzen, bis auf wenige Ausnahmen, des mit Kupfer legirten Silbers; die Legirungen geschehen in einsachen Verhältnissen, nach Loth und Grän. Eine preußische Mark Silber ist 🗕 🚦 Pfund, oder 16 Loth, oder 288 Grän; eine feine Mark, oder 1 Mark fein ist = 16 Loth feinen Silbers, eine rauhe oder beschickte Mark kann aber verschiedne Quantitäten zugesetztes Kupfer enthalten; so ist z. B. dasjenige Silber 12löthig, welches in der Mark 12 Loth feines S. und was an 16 Loth fehlt, also 4 Loth, Kupfer enthält; 15löthiges Silber ist solches, welches 15 Loth feines S. und 1 Loth Kupfer enthält, etc. In Frankreich ist das Feinsilber mit 1000 bezeichnet, und der Feingehalt der Legirungen wird durch Tausendtheile angedeutet.

Wenn mit Kupfer legirtes Silber zu Els - und Trinkgerathen vererbeitet

wird, so kann es nicht gleichgültig sein, wie groß der Kupsermasatz gemacht wird, da zwar nicht das Silber, aber wohl das Kupser in Pflanzenskuren sich auflöst. Es bestehen dieserhalb in den mehresten Ländern Vorschriften; in Berlin verarbeiten die Gold- und Silberarbeiter 12 löthiges Silber, wenn nicht seineres besonders bestellt wird; in Augsburg, Nürnberg, Wien, Copenhagen wird 13 löthiges, in Schweden 13 Loth 44 Grän sein verarbeitet. Wenn 12 löthige Lössel etc. gehörig gereinigt werden, wie es ja an sich die Reinlichkeit gebietet, so kann der Zusatz von & Kupfer in keinem Fall nachtheilige Wirkungen zussern; lässt man streilich das Geräth mit Essig, sauren oder leicht gährenden Pflanzensästen in Berührung mehrere Stunden lang stehen, so bedeckt es sich mit Grünspan. — Alle Silbergeräthe müssen, weil sie von Kupseroxyd während der Bearbeitung bedeckt schwärzlich aussehen, weiß gesotten werden, wie dies geschieht siehe bei den Münzen.

Etwas über die in Deutschland seit 1690 und in Preußen seit 1750 üblichen Münzsusse, standard. - 1690 wurde der sogenannte leipziger Münzfuls von mehrern deutschen Fürsten angenommen, unter andern von Kurbrandenburg, Kursachsen, Braunschweig, 1738 wurde derselbe von Kaiser und Reich zum Reichsmünzsus erhoben; man nennt ihn auch den 18 Guldenfus, weil in 18 Guldenstücken (12 Thalern) eine kölnische Mark fein Silber enthalten sein sollte. Nach diesem Münzfuls war das Verhältnis des Silbers zum Gold = 1: 157. 1748 fing der Herzog von Braunschweig-Lüneburg an nach dem 20 Guldenfuss zu prägen, desgleichen der deutsche Kaiser Franz I., Maria Theresia, der Kurfürst von Sachsen; 1753 wurde der Conventions- oder 20 Guldenfus durch eine österreichisch-baiersche Münzconvention sestgesetzt, das Verhältnis des Silbers zu Gold = 1:14 der 14,16; 1750 lies Friedrich der Große nach dem Vorschlag von Graumann Münzen in Silber nach dem 21 Guldenfus ausprägen, (also in 14 Thalern 1 Mark fein S.) und setzte das Verhältniss des Silbers zum Gold = 1:131 oder 13,85 fest. Der König liese ganze, 🛊, 🕏, 🕹, 🔩 Thalerstücke nach diesem Münzsus seit 1750 prägen, ein späteres Edict vom Jahr 1764 setzt dieses alles gesetzlich fest. Ausnahmsweise wurden unter Friedrich Wilhelm II. in den Jahren 1793 bis 97 Speciesthaler (2 Guldenstücke) nach dem 20 Guldenfuß für die neu erhaltnen Anspach-bayreuthschen Lande geprägt. Durch das Gesetz über die Münzverfassung des preußischen Staats vom 30. September 1821 ist der 21 Guldenfuß bestätigt worden.

[Nach diesem Gesetz ist der Thaler die eigenthünnliche Silbermünze des Staats. 10\frac{1}{2} Thaler wiegen 1 Mark und enthalten 216 Gran fein Silber, 14 Thaler enthalten daher eine feine Mark, der Thaler 20\frac{2}{2} Gran = 1\frac{1}{4} Loth fein Silber.

Von 1764 bis 31. Decbr. 1830 sind geprägt worden\*) 105,173,249 Tha
f. ler. Unter dieser Summe sind mit inbegriffen die \( \frac{1}{2} \) und \( \frac{1}{3} \) Thalerstücke,
welche aus gleicher Masse, wie die ganzen Thaler, doch hauptsächlich
nur in den Jahren 1764 bis 66 ausgeprägt wurden, von denen 21 und
42 Stück eine Mark wiegen. — Die stärkste Thalerprägung fällt auf die
Jahre 1814 bis 19, in welchen allein für 40,322,061 Thaler geprägt
wurden. Die Erwerbung von Anspach und Bayreuth gab Veranlassung,
in den Jahren 179\( \frac{1}{2} \) Conventionsspeciesthaler für den VVerth von 506,536
preus. Thalern zu prägen, desgleichen \( \frac{1}{2} \) Thalerstücke, welche niemals
in dem gemeinen Verkehr der jetzigen Provinzen des Staats im Umlauf
gewesen sind.

In Folge des neuen Münzgesetzes wird kein anderes Kleinkourantgeld geprägt, als & Thalerstücke, von demselben Feingehalt wie die Thaler, so daß in 84 Stücken eine feine Mark enthalten ist. Man hat aber dieselbe Masse beibehalten, wie seit 1764, \$\frac{g}{2}\text{5}\$ Silber und \$\frac{g}{2}\text{4}\$ Kupfer, (8\frac{1}{10}\text{thing} == 150 Grän fein Silber in der ranhen Mark); es wiegen also 2100 Stücke derselben 48 Mark, und enthalten 25 Mark fein Silber; 43\text{4}\$ Stücke wiegen 1 Mark.

Von 1764 bis 31. Decbr. 1830 sind geprägt worden für 36,844,0473 Thl.

Hievon sind eingezogen worden 1,193.4812 »

bleiben nur noch 35,650,5662 Thl.

Seit 1764 bis 1811 sind auch 3 Thalerstücke aus einer Masse von 3 Silber und 3 Kupfer geprägt worden, aber so, dass in 42 3 Stücken eine feine Mark enthalten, (103 löthig = 192 Grän fein Silber in der rauben Mark), und dieselben folglich 13 Mark wiegen; 28 4 Stücke wiegen 1 Mark.

hievon sind nach und nach eingezogen worden 2.770.503\(\frac{1}{2}\) > folglich müssen noch vorhanden sein für 16,897,789\(\frac{1}{2}\) Thir.

An & und A Thalerstücken sind in den Jahren 1764

bis 66 für Preußen u. Schlesien geprägt worden für 1,168,949 »
davon eingezogen 103,725 »

folglich sind noch übrig 1,065,224 Thaler.

Hienach beträgt die ganze Ausprägung von bleinem Kourant seit 1764 bis Ende 1830, nach Abaug der wieder eingezogenen Münzen, wie folgt:

<sup>•)</sup> Sämmtliche Angaben sind aus einem Aufsatz von Hoffmans in der preuß. Staatszeitung von 1830, No. 208, 9, 10 entlehnt, und die Ausprägung von 1830 nach einer Mittheilung des Hrn. General-Münzdirektors Goedeking zugefügt.

. T.			70, <del>0</del> 03,356%	Thele
4		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	621,318	P
t		***************************************	16,897,789}	÷
ŧ			35,639,566}	•
ł			448,906	■.
n, } S	täck	<b>::</b> ::::::::::::::::::::::::::::::::::	16,989,777	Fhaler

Summa 175,776,6054 Thaler.

Ueber die Scheidemunzen, sowohl die altern als die neuern.

stücken) bis Ende 1830 ...... 105,173,249

Vormals waren 14 und 16 Thaler im Umlauf, erstere unter der Benenung gute Groschen, letztere unter dem Namen Dütchen, Böhmen, Zwei Stüber. Beiderlei Münzsorten waren aus einem Billon geprägt, welches aus § Silber und § Kupfer bestehen sollte, (3§ löthig = 64 Gräufein Silber in der rauhen Mark), in beiden wurde die Mark fein Silber au 21 Thalern ausgebracht. Neben diesen gab es auch 18 Stücke, oder sogenannte Sechser, aus einem Billon von § Silber und § Kupfer; auch hierin wurde die feine Mark zu 21 Thalern ausgebracht.

Von solchen Scheidemünsen sind geprägt worden von 1764 bis 1811 für 42,215,672 Thaler 42 Sgr. Seit 1825 ist diese Scheidemünse gans aus dem Verkehr verschwunden; es sind vom Januar 1812 ab bis zum 31. Dechr. 1829 theils für Rechnung der Münze, theils anderer landesherrlicher Anstalten an solcher Scheidemünze eingeschmolzen worden für 31,815,887 Thaler nach dem Nennwerth, das Uebrige, oder für

10,399,785 Thaler ist durch Privatverkehr, auswärtige Münzen und durch zufällige Verluste außer Umlauf gekommen.

Außer diesen Scheidemünzen gab es noch eigne Provinzialscheidemünzen im Betrag von 901,348\footnoten Thaler, die sich nach und nach auch verloren haben. — Kupfergeld ist von 1764 bis zum 30. Septbr. 1821 geprägt worden für 341,994 Thaler 26 Sgr. 10\footnoten Pf.

Durch das Münzgesets von 1821 ist eine neue Scheidemünze eingeführt, 30. Silbergroschen auf den Thaler, aus einem Billou von § Silber und Ç Kupfer, (also 3½ löthig), 1063 Silbergroschen wiegen eine Mark, und enthalten 64 Grän fein Silber, 480 ganze oder 960 ½ Silbergr. wiegen 4½ Mark; die feine Mark ist daher in denselben zu 16 Thalern (oder 24 Gulden) ausgebracht; in 30 Silbergr. ist I Loth fein Silber enthalten, während in I Thaler, oder in 6 ½ Stücken, 1½ Loth enthalten ist.

Seit dem 30. Septhr. 1821 bis 31. Dechr 1830 sind an Silbergroschen und ½ Sgr. ausgeprägt worden für 2,580,197 Thaler 29 Sgr. An Kupfergeld giebt es jetzt 1, 2, 3 und 4 Pfennigstücke, und zwar von einem solchen Gewicht, daß der Centner Kupfer, oder 220 Mark, zu 99½ Thalern ausgebracht ist. Die ganze Ausprägung in Kupfer beträgt seit dem 30. Septhr. 1821 bis 31. Dechr. 1830 für 442,664 Thaler 8 Sgr. 2 Pf.; folglich ist

im Ganzen an Scheidemünze seit dem 30. Septhr. 1821 bis 31. Dechr. 1830 ausgeprägt worden an 3,022,862 Thaler 7 Sgr. 2 Pf. Es verhälb sich daher die Menge der Scheidemünze zu der des Kourantgeldes jetze = 1:58,149, während sich früher die alte Scheidemünze zum Kourantgeld nach dem Nennwerth verhielt = 1:2,267, oder nahe wie 15:34. — (Ueber die Goldprägung seit 1764 siehe bei diesem.)

Das französische Silbergeld ist zu 14 Loth 7,2 Grän ausgeprägt, d. i. 9 Theile fein Silber auf 1 Th. Kupfer; ein Francstück wiegt 5 Gramme, also wiegen 100 Francs ½ Kilogramme. Englische Silbermünzen enthalten 100 fein Silber, d. i. 14 Loth 14,4 Grän.]

Man nennt bei Münzen den Gehalt an edlem Metall den Feingehalt. das Korn, und die Metallmasse, mit welchem es legirt ist, das Schrot, letzteres ist bei Silbermünzen Kupfer, dagegen bei Goldmünzen kann es auch Silber, oder Silber und Kupfer sein. Nachdem das Silber mit reinem Kupfer im gehörigen Verhältniss zusammengeschmolzen worden, zu welchem Behuf man Graphittiegel anwendet, und nach vorgängigem Umrühren die genommene Probe (prendre la goutte) die Richtigkeit des Korns und Schrots nachgewiesen hat, wird die Legirung in eiserne Zainformen, lingottières, frames, ausgegossen; die Zaine werden dann unter stählernen Streckwalzen zur gehörigen Stärke ausgewalzt, die nöthige Breite hat man schon durch die Zainsorm gegeben, und zwischendurch in einer eisernen Muffel ausgeglüht. Haben sie die gehörige Stärke erreicht, so werden sie unter einen Durchstofs gebracht, um Platten oder Scheiben, flans, planks, planchets, auszustolsen, eine Maschine, die theils mit einer Schraube, theils mit gebrochnem Hebel eingerichtet ist, und dann mit einer Kurbel in Bewegung gesetzt wird. Sämmtliche Platten werden ausgeglüht, justirt, d. h. ausgewogen, die schwerern beseilt, die leichtern zurückgestellt zum Wiedereinschmelzen, hierauf weiß oder blank gesotten, welches den Zweck hat, theils die schwarz aussehenden Platten vom aussitzenden Kupseroxyd zu besreien, theils die Obersläche in Feinsilber zu verwandeln, d. h. das Kupfer von derselben durch Auflösung zu entsernen, um eine schöne weise Fläche zu erhalten, welche freilich beim Gebrauch sich bald abnutzt, wo dann die eigentliche Parbe der Legirung zum Vorschein kommt. Das Weißsieden geschah eltedem allein durchs Kochen der Scheiben mit einer Auflösung von Weinstein und Kochsalz in Wasser, jetzt bedient man sich der verdünnten Schweselsäure; die schön weise gewordnen matten Scheiben werden daraus mit Wasser abgespühlt, getrocknet, wozu sich ein Dampstrocknenapparat sehr wohl eignet; man hat sie auch mit Kohlenpulver in einer Tonne geschüttelt, noch besser damit gebürstet, wie es in der Dresdner Münze geschieht.

Das Prägen geschieht mittelst eines Prägewerks, beitmeier, mill, and swar meistens mittelst einer vorzäglich genau gearbeiteten Prägeschraube, welche vermöge eines bedeutend langen Hebels mit Kugeln an den beiden Enden, balancier, in dem gulseisernen Pragestock auf und nieder bewegt wird, wodurch die zwischen die beiden Stempel geschobne Platte - der eine steht unten fest, der andere ist mit dem untern Ende der Schraube verbunden, - gleichzeitig den Avers und Revers erhält. Neuere Einrichtungen sind von der Art, dass gleichzeitig auch die Umsehrist auf der Münze, cordon, ausgeprägt wird, indem die Blatte in einem Ring liegt, demen keilformige, stählerne Sectoren das Gepräge des Randes enthalten, und durch die Abwärtsbewegung der Schraubenspindel zusammengedrückt werden und das Randgepräge bedingen. Gewöhnlich bedient man sich eigner Rändelwerke, machine d cordonner, odge-worke, in welchen die Platten vor dem Pragen den Rand erhalten. Statt der Prägeschrauben hat man auch den combinirten Hebel eingestährt. Nebedomeky \*), Uhlhorn, letzter hat nach seiner Einrichtung Prägewerke Mr die Minswerkstätten in Berlin und Ditmeldorf gebaut. Boulton-Watt's Prigevorrichtung, welche in London, Copenhagen, Petersburg, Utrecht \*\*) ausgesührt ist, beruht darauf, dass ein lustverdünnter Raum in einem langen liegenden Cylinder durch eine Lustpumpe, mittelst einer Dampfmaschine bewegt, hervorgebracht wird; mit diesem stehen mehrere mit Kolben versehene horizontalliegende Cylinder unmittelbar in Verbindung. Der Druck der Atmosphäre treibt die Kolben zurück, so wie in dem liegenden Cylinder der luftverdünnte Raum erzeugt wird, und die Kraft, mit welcher durch den Atmosphärendruck die Kolben zurückgedrückt werden, setzt gleichzeitig so viele Prägewerke, als es Kolben sind, in Bewegung.

[Ueber Münzwesen siehe das D. t. Artikel "Monnayage, Balancier, Cordon." Rees Cyclopaedia Artikel "Coinage, Mint." Supplement to the Encyclopaedia Britannica "Coinage."]

Um den Feingehalt von Silbermünzen, Geräthen, Barren zu bestimmen, bediente man sich zeither einzig und allein des Abtreibens auf der Kapelle, oder der Kupellation, coupellation, bis in der neuesten Zeit durch die Untersuchung von Gay-Lussac in Frankreich die nasse Probe eingeführt wurde.

<sup>\*)</sup> Description de la nouvelle machine à battre la monnaie. Petersbourg 1811, in 4te.

<sup>\*\*)</sup> Siehe eine Abbildung und Beschreibung derselben in den V. d. G. 1831, S. 84.

In Betreff der Kupellation \*) ist Folgendes in aller Kürze anzuführen: Man gebraucht zu diesem Behuf einen Probirofen nebst Kapellen, über welche bereits in der Einleitung I. Seite 49 und 50 das Nöthige beigebracht worden ist. Der Feingehalt des zu kupellirenden Silbers muß nothwendig vorläusig einigermaßen bestimmt werden, um danach die Quantität des zum Abtreiben nöthigen Bleies sestsetzen zu konnen. Zu diesem Behuf gebraucht man den Probirstein, pierre de touche, einen glatt geschliffnen Trapp, Kieselschiefer, auf welchem man mit dem zu probirenden Silber einen Strich macht, und daneben einen andern mit einer Probirnadel, touchau, d. i. mit einem Stift aus einer genau gefertigten Legirung von Silber und Kupfer, um an der Gleichheit der Farbe beider Striche ungefähr die Löthigkeit zu finden. Zu diesem Behuf hat der Probirer, so wie der Gold- und Silberarbeiter, eine gewisse Anzahl solcher Nadeln, aus 10, 11, 12, 13, 14, 15 löthigem Silber. Ist nun aus der möglichsten Gleichheit der Farbe beider Striche der ungefähre Feingehalt ermittelt, denn genau kann er nicht bestimmt werden, so wiegt man die erfahrungsmäßig nöthige Menge reines Weichblei ab, welches kein Silber enthalten darf; allein, da kein Blei völlig frei von Silber ist, (am wenigsten silberhaltig und deshalb besonders gesucht ist das villacher Blei), so muss vorher der Silbergehalt desselben genau untersucht sein, um dann beim Abwiegen des Silberkorns den Betrag des im Blei enthalten gewesenen abziehen zu können. Die Menge Blei, welche zum Kupelliren erforderlich ist, richtet sich nach der Kupfermenge, man weiß, daß um 1 Theil des letztern als Oxyd außzunehmen, 16 Theile des erstern erforderlich sind, allein mit Silber legirt erfordert das Kupfer desto mehr Blei, je mehr Silber vorhanden ist, weil dieses das Kupfer vor der Einwirkung des Bleies schützt. Man rechnet, dass eine Kapelle das Oxyd von einem doppelt so großen Gewicht Blei, als sie selbst wiegt, aufnehmen kann.

[Die Menge des in jedem Fall anzuwendenden Bleies kann nur durch Erfahrung ermittelt, nicht bloß durch Rechnung gesunden werden, da sich dieselbe nicht in einem bestimmten Verhältnis zum Legirungsmetall des zu probirenden Silbers verstärken läst. D'Arcet\*) hat hierüber eine Tabelle mitgetheilt, nach welcher im Laboratorio der pariser Münze versahren wird.

<sup>\*)</sup> Eine aussührliche Anweisung zu diesem Frozest findet man in Stratingh's chemischem Handbuch für Probirer etc. Seite 3/3.

<sup>\*\*)</sup> K, A. f. B. u. H. Bd. 11. S. 56.

T a b e l l e tiber die beim Kupelliren des Silbers erforderlichen Mengen von Blei.

Feingehalt der Legirung in 1000 Theilen.	Feingehalt d. Legirung in Loth und Grän.				Bleimengen sum Kupellir. orforderlich.	Í.	
1000	16	Loth	)		0,3	0	
950	15	٠.	3,6	Grān	3	60 : 1	
900	14	•	7,2	•	7	70 : 1	
800	12		14,4	•	10	50 : 1	
760	11		3,6	•	12	40 : L	
600	9		10,8	•	14	35 : 1	
500	8		_		16 - 17	32 : 1	
400	6	•	.7,2		16-17	26,66 : 1	
800	4	•	14,4	•	16-17	22,85 : 1	
200	3	•	3,6	•	16-17	20:1	
100	1	*	10,8		16-17	17.77 : 1	
1	1 —		0,2	88	16 - 17	16,016 : 1	
0	-		_	.•	16-17	16 : 1. ]	
oder reines Kupfer.							

Man trocknet die Kapelle in der Muffel allmälig ab, Abäthmen, und lässt sie hestig rothglühend, sast weissglühend werden, (24° Wedgw.) dann trägt man das Blei in dieselbe, behält aber ein kleines Stückchen zurück, welches zu einem sehr dünnen Blech ausgeschlagen zum Einwickeln des Silbers dient. Man vermehrt die Hitze, bis das Blei raucht und die Kugel in eine drehende Bewegung kommt, treibt, emboutir (35° Wedgw.), ist dann die Oberfläche glänzend und rein, so trägt man auch das Silber ein, dieses schmilzt, wenn die Hitze gehörig groß war, schnell ein. Ein Zeichen des gehörig ersolgenden Abtreibens ist, dass hellglänzende Punkte an der Oberfläche sichtbar werden, die darauf niedersinken, dass sich ein Rauch im Innern der Mussel erhebt und nach vorn zu zieht; je mehr sich das Blei oxydirt und in die Kapelle eingezogen hat, desto lebhaster wird die drehende Bewegung, das Silberkorn immer mehr gerundet, die glänzenden Punkte immer größer, desto aufmerksamer muss aber auch jetzt der Probirer sein, um theils kein zu starkes Feuer zu geben, wodurch leicht etwas Silber verdampft, aber auch nicht zu wenig, wodurch das Bleiglas und das immer strengflüssiger werdende Silberkorn erstarren könnte. Die Zeichen, ob der Prozess im rechten Gang ist, nimmt man von der Farbe der glühenden Kapellen, der Beschaffenheit des Raucha etc.; von der rechten Tempera-. tur hängt alles ab. Gegen das Ende des Prozesses zieht man die Kapelle in den vordern Theil der Mussel, um desto genauer den Zeitpunkt des Blickens beobachten zu können. So wie dies geschehen, wird die Kapelle langsam abgekühlt, um das Spratzen zu vermeiden, wobei Verlust stattfindet, das Silberkorn von dem Bleiglas und der Kapelle abgelöst, mit einer Kratzbürste abgeputzt und gewogen. Dasselbe muss glänzend, weise aussehen, oft zeigt es krystallinisches Ansehen, besonders auf der Unterstäche. Zur gehörigen Coatrole werden zwei Proben angestellt. Allein trots aller Vorsicht ist es durchaus nicht zu vermeiden, dass ein Silberverlust stattfindet, und der Feingehalt daher nie so hoch ausställt, als er in der Wirklichkeit ist, theils durchs Verdampsen des Silbers, theils dadurch, dass ein wenig, sei es als Oxyd, oder als Metall, mit dem Bleioxyd in die Kapelle sich einzieht. Außerdem bleibt der Willkühr der Probirer viel überlassen, ob sie kalt, oder warm blicken lassen, wodurch das Korn mehr oder weniger sein erhalten wird.

[So zeigte es sich, dass bei vielen mit gleichen genau gesertigten Legirungen angestellten Versuchen der Feingehalt von ziemlich seinem Silber, von mindestens 15 Loth 4 Grän, fast ohne einen Unterschied ausgebracht wird, allein bei einem Silber von 14 Loth 7,2 Grän nur auf 14 Loth 6,048 Grän, also ein Verlust von 1,15 Grän stattsindet. Ja die Differenzen waren nicht selten noch größer, und betrugen 1,44 bis 1,72 Grän.]

Beschwerden der französischen Minzmeister über die durchs Kupelliren ansgebrachten Gehaltsangaben der von ihnen geprägten Geldsorten veranlassten das französische Ministerium \*), das zeitherige Versahren prüsen, und da dessen Unzulänglichkeit bald erkannt wurde, ein anderes Probirverfahren ermitteln zu lassen, welches genauere und siehere Resultate als ersteres, und den Gehalt bis auf 1000 = 0,144 Gran richtig angiebt. Gay-Lussac wendete sein alkalimetrisches Prüsungsversahren auch auf diesen Gegenstand an, und gab zu diesem Behuf eine Methode an, welche so einsach und wenig zeitraubend ist, dass ein gentbter Probirer danach füglich 60 Proben täglich machen kann. Man fertigt sich nämlich eine Auflösung von reinstem Kochsalz in destillirtem Wasser in einem solchen Verhältniss, dass 100 Gramme der Auflösung genau 2 Gr. reinstes in Salpetersäure aufgelöstes Silber als Chlorsilber niederschlagen. Eine solche Auflösung giebt, wenn man sie zu einer Auflösung von 2 Gr. legirten Silber setzt, durch die nöthige Menge um alles Silber niederzuschlagen, genau den Feingehalt an. Wollte man sich näm-

<sup>\*)</sup> Officielle Verhandlungen über das in Europa allgemein übliche Prüfungsverfahren, die Unzulänglichkeit desselben und ein neues Verfahren Gold und Silber auf seinen Feingehalt zu prüfen, in den V. d. G. 1831. S. 90.

lich aufs Aussifsen, Trocknen und Wiegen des Niederschlags einlassen, so würde es unübersteigliche Schwierigkeiten haben, da es bekannt ist, dass Chlorsilber sich in Wasser ein klein wezig auflöst, ja selbet in Salzwasser nicht ganz unbedeutend. Diese Uebelstände werden bei Gay-Lussac's Methode völlig beseitigt.

[Man löst 100 Gr. reines Kochsals in 9143 Gr. destillirtem Wasser auf." und probt diese Auflösung, ob sie die vorschriftsmälsige Stärke besitzt, indem mau 100 Gr. davon abwiegt, und zu einer Auflösung von 2 Gr. seinem Silber zusetzt; wenn dann nach gehörigem Umschütteln des Gemisches beider und nach dem Absetzen des Niederschlags eine abfiltrirte Probe weder durch einen Tropsen Silberauslösung, noch durch einen Tropfen Kochsalzauflösung getrübt wird, so ist sie gehörig angesertigt, widrigenfalls noch etwas Kochsals hinzugebracht, oder umgekehrt etwas Wasser zugefügt werden muß. Von solcher Auflösung werden dann 100 Gramme in einem mit einer Tülle versehenen Probeglas abgewogen (Tasel I. Fig. 24), welches nach ganzen Grammen eingetheilt ist, aus demselben die zur Niederschlagung der in 10 Th. Salpetersäure von 22º B. (1,178) gemachten Auflösung von 2 Gr. des zu probirenden Silbers nöthige Menge Flüssigkeit, und zwar zuletzt vorsichtig tropfenweis, zugesetzt, bis eben keine Trübung mehr erfolgt, dann der unverbrauchte Rückstand gewogen. Der Gewichtsunterschied giebt die verbrauchte Menge der Auslösung, zugleich aber auch die Tausendtheile des Feingebalts an, wenn man nämlich der Summe der verbrauchten Gramme das der Decigramme hinzufügt.

Statt des VViegens dürste sich vielleicht eine andere nicht minder exacte Methode des blossen Messens aussinden lassen, nämlich so, dass man, nach einer vorläusigen Probe mit der Kupellation, so viel von der abgemessnen Probestüssigkeit in ganzen Grammen hinzusetzt, als ersorderlich sein möchte, bis auf ein oder 1½ Gr. die vollständige Niederschlagung zu bedingen, sodann aber von einer 10mal schwächern Flüssigkeit; man brauchte dann nur nach dem ersten Maasgläschen die Gramme, nach dem zweiten die Zehntelgramme, (oder wenn man die Verdünnung bis zum 20sachen getrieben hätte, die halben Zehntel) zusammenzuzählen, um die Procente und Zehntelprocente, oder überhaupt die Tausendtheilchen des Feingehalts zu finden.

Um dieses Versahren auf unsere Gewichtseinheiten zu beziehen, würde nur nöthig sein, statt 2 Gramme etwa 2½ Grän, d. i. 1 Quentchen abzuwiegen, in 5 Quentchen Säure aufzulösen, und eine solche Kochsalzauslösung zu bereiten, von welcher 288 halbe Grän, d. i. 8 Loth, im Stande sind 2½ Grän = 1 Quentchen seines Silber völlig niederzuschlagen. Darauf versährt man ebenso, und bedient sich beim Abwiegen noch ½ und ½ Grän, die dann in Bezug auf obige 288 halbe Grän den respectiven Werth von Halben und Viertheilen haben, und sindet so den Feingehalt nach ganzen, halben und viertel Grän.

Es ist durch Seebeck's Versuche bekannt, dass in der thermoelektrischen Reihe der Metalle ein Metall, je nachdem es völlig rein ist, oder größere oder geringere Spuren von fremden Einmischungen enthält, eine ganz andere Stelle einnimmt; so behauptet z. B. Platin im reinsten Zustand die fünste Stelle, dagegen der Deckel eines Platintiegels (wahrscheinlich noch älteres Jeanetti'sches Platingerath) die 29ste; Kupfer behauptete nach den verschiednen Graden seiner Reinheit die 7te, 12te, 21ste oder 27ste Stelle. Oersted \*) hat einen elektromagnetischen Multiplikator zur Prüsung des Feingehalts des legirten Silbers eingerichtet. Zu dieser Probirart werden statt der Probirnadeln Probirplatten von allen Löthigkeiten angewendet, vom Feinsilber bis zum reinen Kupfer herab; man versucht, welchen Ausschlag die in dem Wirkungskreis des Multiplikators aufgehängte Magnetnadel, wenn eine 12 löthige Probeplatte und die zu prüsende mittelet eines mit Salzeaure beseuchteten Tuchläppehens in Berührung gebracht, giebt, ob sie nach der einen oder der andern Seite hin sich wendet etc. Für technische Prüfungen ist jedoch diese Methode schwerlich anwendbar, wie der Erfinder es glaubt - Zenneck's \*\*) Aëroskop, ein Instrument, um Legirungen von Silber und Kupfer zu analysiren.]

Feinmachen, Affiniren des Silbers, affinage, refining. Man versteht unter diesem Wort ein Versahren, legirtes Silber zu scheiden, und den Feingehalt der Legirung darzustellen. Man bediente sich zu diesem Zweck in frühern Zeiten ausschließlich der Saigerung und des Abtreibens, metallurgischer Prozesse, die unter dem Artikel Blei und Kupfer beschrieben worden sind. Erst in diesem Jahrhundert wurde der Prozess entdeckt, Silber von Kupfer mittelst conc. Schweselsäure abzuscheiden, und gleichzeitig auch den geringen Goldgehalt im Silber, 1000 bis 1200, den man früher wegen des hohen Preises der anzuwendenden Salpetersäure nicht abscheiden konnte, zu gewinnen.

[ D'Arcet \*\*\*) gab 1802 ein Versahren an, mit dieser Säure, statt mit Salpetersäure, Silber von Gold zu scheiden, und zwar letzteres völlig sein, er machte diese Auslösung in eisernen Kesseln, bediente sich des Eisens, um Silber und Kupser aus ihrer Auslösung in Schweselsäure zu fällen, später jedoch des zweckmäsigern Versahrens, Silber durch Kupser niederzuschlagen, um den erzeugten Kupservitriol in den Handel zu bringen; 1816 wendete er Geräthschasten von Platin an, nämlich Kessel und Helm, um in denselben das Auslösen des güldischen Silbers vorzunehmen, was denn auch in Frankreich allgemein üblich ist. Tocchi hat die eisernen Geräthe wieder ausgenommen, die weit wohlseiler sind, als

<sup>\*)</sup> S. n. J. Bd. 22, S. 14.

<sup>\*\*)</sup> E. J. Bd. 1. S. 132, 296, 423. Bd. 3. S. 443.

<sup>\*\*\*)</sup> Annal, de l'industr. franc. T. 3. p. 491.

die von Platina; Hempel \*) in Oranienburg bedient sich weder der Platin- noch der Porzellangeräthe zu seinem Affinieverfahren.

Es ist bekannt, dass cone, Schwefelelare guiseiserne Geschierre feet gar nicht angreift, welches in einer Umkehrung der elektrischen Polarität seinen Grund hat, indem das Eisen in Berührung mit jener Saure - elektr. wird, also sura - el. Sauerstoff keine Anziehung äufeert; eben so ist es auch mit cone. rauchender Salpetersäure und Risen, oder .Zinn. So wie man aber die Sauren bis auf einen gewissen Grad mit Wasser verdünnt, ersolgt die Zersetsung mit Hestigkeit. Aus den Versuchen von Fochner \*\*) ist bekannt, dass Eisen mit Silber oder Kupfer in Berührung in conc. rauchender Salpetersaure - elektr. wird, während jene + el. sich verhalten, woraus es sich erklärt, dass das Eisen nicht, aber wohl das Silber oder das Kupfer sich auflösen. Ebenso verhält sich auch cone. Schwefelsäure. - Uebrigens dürfte nicht überflüssig sein hier ansumerken, dass nach Wetsler \*\*\*) Silber sich is einer mit überschüssiger Schweselsäure versetaten Auslösung von schwesels. Eisenanyd selbet ohne Warme an der Luft auflöst, und zwar dadurch, daß das Silber hier + el. wird, sich, auf Kosten des Eisenoxyds oxydirt, welches su Oxydul reducirt sich durch den Sauerstoff der Luft wiederherstellt.]

Das neuere Verfahren beim Affiniren des mit Kupfer legirten güldischen Silbers besteht nach D'Arcet in Folgendem +): Das Silber wird, ist es eine Barre, geschmolzen und granulirt, ist es dagegen ausgemünzt, so können die Münzen unmittelbar angewendet werden, oder nachdem men, wenn es schmutzige Scheidemtinze, durch Glühen in einem kleinen Flammofen allen Schmutz zerstört hat. Darauf kocht man das zu scheidende Silber mit conc. Schwefelsäure, deren Menge sich nach der Beschaffenheit der Legirung richtet, denn Kupfer verlangt weit mehr Stare, als Silber, in Platin- oder Eisengestissen, (sind es Platingestisse, so kenn auch eine mäßig conc. Saure, wie sie durchs Abdampfen in den Bleipfannen erhalten wird, von 55 bis 60° B., angewendet werden), wodurch Silber und Kupfer, aber nicht das Gold, sich auflösen; letzteres wird dann noch einmal mit conc. Schweselsäure behandelt, darauf abgewaschen und getrocknet, mit etwas Salpeter in Graphittiegeln geschmolzen. Die Auflösung des schwefels. Silberoxyds wird heiß in bleierne Pfannen gegossen und zersetzt, indem man in dieselbe Kupferplatten eintaucht, wodurch das Silber metallisch niedergeschlagen wird; hierauf wird es abgewaschen, getrocknet und mit etwas Salpeter und Borax geschmolzen, um die kleinen Spuren von eingemischtem Kupser auszuscheiden; (in Hempel's Affiniranstalt geschieht das Schmelzen weder in Tiegeln,

<sup>\*\*\*) 8,</sup> n. J. Bd. 23, 8, 94, †) D. p. J. Bd. 28, 8, 1, Bd. 31, 8, 268.

noch mit Salpeter, sondern in einem eignen Flammosen bei Holzseuerung). Das ausgelöste schwesels. Kupseroxyd, welches Ueberschuss am Säure enthält, wird dann noch mit Kupseroxyd (Kupserasche, K. hammerschlag, andern Kupserabskilen) ziemlich gesättigt, auf einen Rückhalt an schwesels. Silberoxyd mit Kochsalz geprüst und zur Krystallisation gebracht.

— Am zweckmäsigsten wird eine Affiniranstalt mit einer Schweselsäuresabrik in Verbindung gesetzt, weil dieselbe erstlich das Hauptmaterial sich wohlseit erzeugen kann, zweitens im Stande ist, das Nebenprodukt, das schweselsgaure Gas und die verdünnte Schweselsäure, am besten wieder zur Erzeugung von Schweselsäure zu verwenden.

[ D'Arcet giebt a. a. O. Zeichnungen von den Laboratorien 2 Affinerien, um die Ausstellung der Platinkessel und die Verdichtungsräume darzustellen, welche das sich beim Kochen entwickelnde schwesligsaure Gas, Wasserdampf und verdampste Schweselsäure ausuehmen, und für die Gesundheit unschädlich machen sollen. Das erste ist ein zweckmäßig angelegter, gut ziehender Schornstein, um alle Dampfe schleunigst abzuleiten; zweitens müssen die Platinkessel mit gut ausschließenden Hüten und Röhren aus Platin versehen sein, letztere stehen mit Bleiröhren in Verbindung, welche das sich entbindende Gas und die Dämpse nach den Condensatoren leiten, bleiernen Kästen, welche an kühlen Orten (im Souterrain) stehen, von denen ein jeder mit dem andern durch eine Bleirohre in Verbindung gesetzt sind. Das in dem dritten Condensator nicht niedergeschlagne schwesligsaure Gas geht dann in ein bleiernes mit Kalkbrei gefülltes Gefäss, in welchem durch stete Bewegung des enthaltnen Kalkbreies dem Gase stets neue Oberfläche zur Absorption dargeboten wird. Aus diesem endlich entweicht der luftsormige Rückstand durch eine Röhre in einen gut ziehenden Schornstein, um das Nachtreten der lustsormigen Produkte aus den Kesseln durch die Röhren in die Bleikästen möglichst zu besördern.]

Dadurch, dass in der neuern Zeit dieses Scheidungsversahren mittelst Schweselsäure in Austibung getreten ist, sind die Scheidungskosten im Allgemeinen ungemein ermäsigt worden. Das in allem Silber enthaltne 1000 bis 1200 Gold, was früher ungeschieden bleiben musste und also verloren war, jetzt aber geschieden werden kann, trägt allein schon die Scheidungskosten. Früher kostete \*) eine Scheidung des Silbers vom Kupser mittelst des Saigerns und Abtreibens, abzüglich des Werths des davon resultirenden Kupsers, bei uns für die Mark sein 4½ Sgr., oder etwa 1% vom Silbersverth, das Gold blieb verloren; jetzt bezahlt man den Werth des enthalten gewesenen Kupsers, indem dem Affineur das 1000 Gold, welches im Silber enthalten war, und ungesähr 1,5% des

<sup>\*)</sup> W. Z. a. a. O. S. 478., ferner auch Bd. 5. 8. 19.

Silberwerths beträgt, zu Gute kommt, wodurch er für die Scheidungskosten gedeckt ist.

Aber nicht allein güldische Silbermünzen (spanische Piaster, mexikanische, columbische Dollars und andere südamerikanische Geldsorten), so wie Silber in Barren werden affinirt, sondern auch alle Krätzen, cendres, von Münzwerkstätten, aus den Werkstätten der Gold- und Silberarbeiter, Bronceure, Knopfmacher, Gold - und Silbermanufakturen etc. Das Gekrätz wird zuerst, wenn es in Scherben gebrauchter Tiegel besteht, zerstampst, und gesiebt, sodenn dem Schlemmen unterworfen, zu welchem Behuf eine Einrichtung nach Art eines Kehrheerds sehr vortheilhast ist \*). Die ausgeschlemmten Gold- und Silberkörnchen werden dann der Assinirung unterworfen. Früher und auch noch jetzt pslegte man durchs Anquicken die edlen Metalle auszuziehen, allein hiezu gehören 2 bis 3 Amalgamationen, was nicht wenig kostspielig ist, theils beide durch die Quartation zu scheiden, siehe beim "Gold." Kupfer, Zink und andere Metalle enthaltende Krätze wurde gewöhnlich erst mit Salpeter geschmolzen, um die unhaltigen Metalle zu oxydiren und die Schlacke abzutreiben, siehe beim "Gold."

Legirung des Silbers mit Quecksilber. Beide Metalle verbinden sich sehr leicht ohne Anwendung von Wärme mit einander, wenn man Quecksilber mit Blattsilber oder durch Kupfer gefälltem fein zertheilten Silber zusammenreibt, oder eine salpeters. Silberauflösung mit überschüssigem Quecksilber zersetzt, wobei sich das Silber reducirt und als ein sogenannter Silber- oder Dianenbaum anschießt, sich aber auch gleich mit dem überschüssigen Quecksilber verbindet. Das Amalgam hat eine mehr zinn- als silberweiße Farbe, ist weich, krystallisirt auch wohl, wie das natürliche, in Dodekaödern, Oktaödern, besteht aus 65 Qu. und 35 Silber. Das Silberamalgam hat ein größeres specif. Gewicht, als die Rechnung angiebt.

[Um einen schönen Anschuß dieses krystallisirbaren Amalgams zu erhalten, verfährt man also; man löst 2½ bis 3 Theile salpeters. Silberoxyd in 25 bis 30 Theilen destillirt. Wasser auf und schüttet in die Auflösung ein Amalgam von 1 Th. Silber und 8 Th. Quecksilber, oder auch 5 bis 6 Th. Qu.; nach einigen Tagen zeigt sich auf letzterm ein baumartiger Anschuß.]

Versilberung, argenture, silvering. Man unterscheidet heiße und kalte Versilberung auf Messing, Tombak, Kupfer; die erstere gegeschieht mittelst Silberamalgam entweder auf gleiche Weise, als beim Gold unter "Feuervergoldung" gelehrt werden wird, oder auch, wie überhaupt in England gewöhnlicher ist, als bei uns, dadurch, daß man

<sup>\*)</sup> Siehe umer andern die V. d. G. 1822. S. 194, nebst Abbildung.

1 Theil durch Kupfer niedergeschlagnes Silber, 4 Theile Salmiak, eben so viel Kochsalz und & Theil ätzendes Quecksilbersublimat zu einem Brei mit etwas Wasser anmengt, und damit das Kupfer, Messing, oder Tombak, was man versilbern will, welches vorher mit schwachem Scheidewasser gebeitzt, und mit einem Gemisch von rohem Weinstein und Kochsalz abgerieben worden ist, bereibt; hiedurch bedeckt sich das Metall mit weißem Silberamalgam, welches sich aus dem durch das Me tall zersetzten Chlorquecksilber und dem Silberstaub gebildet hat. Darauf wird die Fläche mit reinem Wasser abgespühlt, getrocknet und das Stück rothglühend gemacht, wodurch das Quecksilber in Dämpsen entweicht, und ein Silberüberzug zurückbleibt, welcher sich schön poliren läst. - Andere Angaben zur Feuerversilberung sind: 13 Loth Chlorsilber (durch Kochsalz aus einer Auflösung des Silbers in Salpetersäure gefällt), Salmiak, Glasgalle, Zinkvitriol (statt dessen Kochsalz), von jedem 5 Loth, & Loth Quecksilbersublimat (diesen 13sst man auch wohl weg); man reibt diese Materialien zu einem Teig mit etwas Wasser, trägt denselben auf die gehörig gereinigte und angesottne Oberfläche des zu versilbernden Kupfers, Messings etc., und läßt es dann glühen. Auf diesen Silberüberzug reibt man gewöhnlich noch mit Kupfer niedergeschlagnes Silber auf.

[Knöpfe versilbert man mittelst eines Teigs aus 48 Kochsalz, 48 Zinkvitriol, 1 Sublimat, 2 Chlorsilber. — Oder man trägt auf eine mit Salzwasser beseuchtete Fläche ein Gemeng von gleichen Theilen Chlorsilber und mit Kupser niedergeschlagnen Silber. 2 Theilen calcinirten Borax auf, und läst das Stück rothglühen, taucht es noch heiß in eine Auslösung von Kochsalz und Weinstein, und bereibt es mit einer Kratzbürste, um den noch anhängenden Borax abzulösen. Hierauf trägt man einen Brei von gleichen Theilen Salmiak, Kochsalz, Zinkvitriol und Glasgalle auf, glüht das Stück kirschroth, löscht es in siedendem Wasser ab, und bürstet es dann unter kaltem mit der Kratzbürste ab. Diese Operationen werden so oft wiederholt, bis das Stück 4 bis 5 Lagen erhalten hat, worauf es dann gehörig versilbert ist; hierauf wird es polirt.]

Kalte Versilberung. Man nimmt Chlorsilber, mengt es mit 3 Theilen Pottasche, 1 Th. feinster Schlemmkreide und reichlich 1 Th. Kochsalz, reibt es mit etwas Salzwasser auf die gehörig vorgereinigte Metallfläche mit dem Finger auf, man kann es auch mit etwas Salz und gereinigten Weinstein anmengen und so auftragen; hierauf wird es abgespühlt, trocken gerieben und dann mit irgend einem farblosen Lack überzogen. Diese matte Versilberung ist für physikalische, mathematische Instrumente, namentlich für Theilungen, sehr zweckmäßig, weil getheilte Skalen, Kreise nicht erhitzt werden dürfen. Wollte man mehrmals auf

diese Art Silber austragen, so blättert es sich ab, allein, wenn man das fibersilberte Stück heiß macht, so nimmt es dann noch mehr Silber an, auch leicht Silberamalgam, Blattsilber etc. — Man mengt einen Theil durch Kupfer niedergeschlagnes Silber mit 6 Theilen (4 Th.) Kochaah, eben so viel gereinigtem Weinstein und 1½ Theil Alaun, reibt das Gemeng auf eine reine Metallsläche, wie vorhergehend, und polirt es mit weichem Leder.

Nasse Versilberung, Silbersud; man mengt 13 Loth Hornsilber mit 4 Loth gereinigtem Weinstein und 4 Loth Kochsalz, beitzt die zu versilbernden Metalle, Messing, Tombak, Bronze, Kupfer mit Salpetersäure — das Abbrennen —, und bringt sie sodann in eine kochende Auflösung jenes Gemengs in Wasser, läst sie 3 Stunde lang dariu, wobei sich das Silber metallisch auf jenen niederschlägt; das Kochen geschieht in emailirten eisernen Kesseln.

Versilberung mit Blattsilber auf die genannten Metalle, namentlich auf Kupfer, eigentliches Plattiren, plaque francais, french plating, auch argent hache \*) genannt. Die Gegenstände, nachdem sie völlig fertig bearbeitet sind, werden rothwarm gemacht und in starkverdünnter Salpetersäure abgebrannt, recuir, um alles Oxyd völlig hinwegzunehmen; sodann schleist man sie mit Bimsstein und Wasser, poncer, macht sie wieder rothwarm, löscht in Wasser ab, taucht sie wieder in stark verdünnte Salpetersäure, wodurch die Obersläche sehr seine Erhabenheiten bekommt, rauh wird, um das Blattsilber anhasten zu machen; reicht dies aber nicht aus, wie bei ebnen Flächen, so wird die Fläche noch besonders mit einem eigens dazu gesertigten Messer rauh gemacht, hacher. Ist dies geschehen, so werden die Stücke gelind erhitzt, bis sie blau anlaufen, bleuir, und mittelst eines eisernen Gestells, mandrin, anf welches man dieselben legt, warm erhalten; darauf trägt man 2 Blätter Silber mittelst einer Pincette, brucelle, auf, streicht sie mit dem Polirstahl an, charger. Hierauf wird das Stück wieder erhitzt und 4 Blätter auf einander gelegt und aufpolirt; so fährt man mit je 6 fort, bis 30 ja 60 Blätter nach und nach angetragen sind, welche dann die Versilberung sehr dauerhaft machen. Nach gehöriger Politur kann man die Rander der einzelnen aneinander grenzenden Blätter nicht mehr unterscheiden. Seitdem die Plattirung von Kupfer mit Silber mehr üblich geworden, bedient man sich dieses Verfahrens weit weniger, als früher, besonders nur noch bei Schwerdtfegerarbeiten.

<sup>\*)</sup> In Deutschland versteht man unter Argent haché eine Legirung von Kupfer mit Arsenik, die frisch bereitet ziemlich silberweis aussieht, aber bald gelblichgrau ankluft. Siehe beim "Arsenik."

Soll Eisen versilbert werden, so muss es vorher erst verkupsert werden (vergleiche vorn I. S. 283), auf die Kupserhaut wird dann eine kalte Versilberung, auch wohl Blattsilber aufgetragen. — Vom Versilbern von Holz, Papier, Leder, Pergament etc. siehe beim "Gold." — Silberplattirung, plaqué en argent, plattirtes Blech, Draht, (Lahn) etc., hievon siehe unter "Gold" das Nähere.

[ Siehe den Artikel "Argenteur" im D. t. Tom. 2. pag. 145, auch in D. p. J. Bd. 10. S. 58. Rees Cyclopaedia Vol. 32. "silvering." - Falsche Versilberung. Man bereitet aus gleichen Theilen Zinn, Wismuth und Quecksilber ein Amalgam, welches sein gerieben mit dem viersachen Gewicht seinster Schlemmkreide gemengt wird. Reibt man es auf gereinigtes Messing, so wird es sogleich weiss. - Versilberung mit Silberund Zionamalgam, nach Stratingh. 1 Theil Stanniol wird mit 2 Theilen Quecksilber zu Amalgam verbunden, welchem man noch 1 Theil reines niedergeschlagnes Silber zusetzt; dem gepulverten Amalgam fügt man 6 bis 8 Theile Knochenasche zu. Beim Gebrauch feibt man es aufs Kupfer oder Messing auf, rascher geht es, wenn man die Metalle vorher anquickt. - Elsenbein wird dadurch versilbert, dass man es in eine conc. Auflösung von salpeters. Silberoxyd eine Zeit lang eintaucht, dann unter Wasser dem Licht aussetzt, wodurch es schwarz wird, sodann polirt. Seidenzeug soll damit getränkt, dann in Wasserstoffgas gebracht, einen metallischen Lüster erhalten. - Ueber die Vorsilberung von Glas und Porzellan siehe diese Artikel I. S. 534.]

Silber verbindet sich mit Sauerstoff in 2 Verhältnissen:

1) Silberoxyd, Oxide d'argent, O. of eilver, bildet sich zwar durch die Einwirkung der Luft, des Sauerstoffgases auf geschmolznes Silber, allein nur vorübergehend, denn so wie die Masse erkaltet, reducirt es sich (vergleiche das vorn Seite 198 Gesagte). Um es darzustellen, schlägt man salpeters. Silberoxyd durch ein fixes Alkali, nicht durch Ammoniak, nieder, welches Knallsilber erzeugen würde. Ein dunkel graubraunes Pulver, specif. Gewicht 7,14 bei 160 (7,25), scheint sich in Wasser etwas aufzulösen, wird schon durchs Sonnenlicht, durch gelinde Hitze reducirt; es besteht aus 93,1 Silber und 6,9 Sauerst., giebt mit den Säuren meist farblose, aber auch gefärbte Salze, welche am Tageslicht erstere grauviolett, letztztere überhaupt dunkler sich färben, in Folge von theilweis erfolgender Reduction des Oxyds. Die Silbersalze werden von Schwefelwasserstoffgas schwarz niedergeschlagen, von Salzsäure und von Kochsalz weiß, welcher Niederschlag sich in Salpetersäure nicht, aber in Ammoniakstüssigkeit vollkommen auflöst, von phosphors, und arsenigs, Salzen blafagelb, von sauren chroms. Kali purpurroth. Silberoxyd verbindet sich nicht mit Atzenden fixen Alkelien, aber mit Ammoniak zu Knallsilber, es färbt Glasfiüsse gelb.

[Sitberonyd - Ammoniak, Ammoniare Eurgent, Knatteiber, Argent fulminunt, fulminuting silver, von Bertholist entdeckt, erhält man durch Digestion des Oxyds mit Aetzemmoniaklüssigkeit, webei sich des Knallsilber freiwillig abscheidet, oder durch Auflösen von Chlorailber in Ammoniak und Niederschlagen der Auflösung mittelst Aetzkali. Ein grauschwarzes, geruch- und geschmachloses Pulver, erscheint auch suweilen in schwarzen undurchsichtigen Krystallen, explodirt ungemein heftig durch den geringsten Druck, Stofs, Schlag, selbst durch Berührung, Erwärmen, durch elektr. Funken, ist ein ungemein gefährlicher Körper, vor dem man warnen muß, da es leider öfters lebensgefährlich beschädigt hat. Die Ursach der heftigen Detonation liegt in der augenblicklichen Zersetzung unter Bildung von VVasserdampf, Freiwerden von Stickstoffgas, wobei Silber reducirt wird. Ein merkwürdiger Umstand ist, dass das Präparat, wenn es noch in Ammoniak aufgelöst ist, mit VVasser gekocht werden kann, ohne zu explodiren.

2) Silberüberoxyd erzeugt sich, wenn man eine Auflösung von salpeters. Silberoxyd der Wirkung einer Voltaschen Säule aussetzt, und zwar am -- Pol; ein eisenschwarzes Pulver, auch in Nadeln krystallisitt, verpufft mit breunbaren Körpern, löst sich in Ammoniak unter hestiger Entwickelung von Stickstoffgas auf, mit Salzsäure behandelt entbindet sich Chlorgas.]

Schwefelsilber, Sulfure d'argent, Sulphuret of s., findet sich in der Natur theils als Silberglaserz (siehe vorn Seite 365), theils mit andern Schweselmetallen verbunden. Künstlich kann man Schwefelsilber erhalten einmal durch Pracipitation eines Silbersalzes mittelst Schweselwasserstoffgas, andererseits auch durchs Zusammenschmelzen; man erhält es auch als Nebenprodukt bei der Scheidung des Silbers. von Gold durch Schwesel oder Schweselspiesglanz. Es ist schwarz, das durchs Zusammenschmelzen bereitete eine krystallinische weiche Masse, leichter schmelzbar als Silber, wird durchs Rösten nur unvoll-. kommen zersetzt, besteht aus 87 Silber und 13 Schwesel. Silber hat überhaupt eine große Verwandtschaft zum Schwefel, wird durch die geringste Menge von Schwefelwasserstoffgas, von irgend einer Schwefel enthaltenden Substanz blind; so läust Silberzeng selbst in Schränken an, wo man Steinkohlen, Torf, Gaslicht brennt, wenn hin und wieder etwas Kohlengas ausströmt, welches schlecht gereinigt noch Schwefelwasserstoffgas enthält (siehe I. Seite 138), wo in der Nähe Cloaken sind (I. Seite 180, 203); in Berührung mit getrockneten Fischen (Stockfisch), mit gekochter Grütze, Gries, Zwiebeln etc. läust ein silberner Löffel an, Beweise, dass diese Nahrungsmittel aummtlich Schwesel enthalten. Man vvendet auch deshalb ein Silberblättehen als Reagens auf Schwefelwasserstoffgas an. [ Man

[Man bedient sich des künstlich durchs Zusammenschmelzen bereiteten Schweselsilbers zur Darstellung des Niello bei niellirten Arbeiten. Man sertigt diese schwarze Masse aus 2 Theilen Silber, 1 Th. Kupser, 

½ Theil Blei und Schwesel, welche gehörig zusammengeschmolzen werden; nach Cellini schmilzt man 1 Silber, 2 Kupser, 3 Blei und schüttet die Metalle in eine Flasche, welche Schwesel enthält. — Ueber das Niello und niellirte Arbeiten siehe einen Aussatz von Beuth in den V. d. G. 1825 Seite 113. Die niellirten Arbeiten sind Silbergeräthe, in welche theils mit sreier Hand, theils mittelst einer Patrize und eines Presswerks Zeichnungen eingegraben sind, deren Vertiesungen mit jenem Niello ausgefüllt schwarz auf weisem Grund erscheinen.

Dunkles und lichtes Rothgültigerz, siehe Seite 365, in beiden enthält das Schweselsilber eben so viel Schwesel, als das andere Schweselmetall; Miargyrit, hier enthält das Schweselsilber nur \(\frac{1}{3}\) des Schweselgehalts des andern Schweselmetalls; Sprödglaserz, hier enthält das Schweselsilber doppelt so viel Schwesel als das audere Schweselmetall; Polybasit, östers mit dem vorigen verwechselt, besteht aus \(\frac{1}{3}\) Schweselantimon- (Schweselarsenik-) Schweselkupser - \(\frac{1}{3}\) Schweselsilber.

Selensilber, Séléniure d'arg., Sel. of s., kommt am Hars, in Mexiko vor, wird auf gleiche VVeise, wie Schwefelsilber, erhalten, ist grau, weich, geschmeidig, besteht aus 73,15 Silber und 26,85 Selen; es giebt aber auch eine Verbindung mit doppelt so viel Selen, welche aus 57,68 Silber und 42,32 Selen besteht. — Eukärit, Selenkupfer - Selensilber.

Phosphorsilber, Phosphure d'arg., Ph. of s., durch unmittelbare Verbindung, oder mittelst Silber, Phosphorsaure und Kohle (auf nassem VVeg mittelst Phosphorwasserstoffgas erhält man nur metallisches Silber, nicht Phosphorsilber); weiß, krystallinisch im Bruch, läßt sich schneiden, schmilst leichter als Silber, und besteht aus 80 Silber, 20 Phosphor.]

Chlorsilber, Chlorure d'arg., Chloride of s., salzsaures Silberoxyd, Muriate, Hydrochlorate d'a., M. or H. of s., Hornsilber, argent corné, horn-silver, luna cornea, kommt als Silberhornerz (siehe vorn Seite 367) sowohl krystallisirt, als auch derb vor, und wird dadurch gewonnen, dass man in eine Auflösung von salpeters. Silberoxyd entweder Salzsäure, oder die Auflösung eines Chlormetalls, z. B. Kochsalz schüttet, wodurch ein weiser, flockiger (käseartiger) Niederschlag fällt, welcher nur im Dunkeln seine Farbe behält, am Licht grauviolett wird. Es ist nicht nothwendig seines Silber ausznlösen, es kann auch ein mit Kupser legirtes sein, denn das Chlorkupser, welches sieh gleichzeitig bildet, ist in Wasser löslich, fällt also nicht nieder wie das Chlorsilber. Beim Absüsen ist zu bemerken, dass es in Wasser, namentlich in heißem, nicht vollkommen unlöslich ist, und sich auch in Kochsalzlösung ein wenig auslöst, weshalb ein Usberschus an letzter beim

I. 2.

Niederschlagen wohl zu vermeiden ist, weniger schadet ein Ueberschaß an Salzature.

Das frisch gefällte Chlorsilber ist weiß, specif. Gewicht 5,548, geruch - und geschmacklos, in Wasser fast ganz unauflöslich, färbt sich am Licht grauviolett, indem etwas Chlor sich entbindet, und dadurch sehr sein zertheiltes Silber frei wird, ist es unter Wasser, so reagirt dieses dann sauer, und enthält Salzsäure, während Sauerstoffgas frei wird. Es schmilzt bei 260°, wird in höhern Hitzgraden verslüchtigt, gesteht zu einer grauweißen, halbdurchsichtigen, hornähnlichen Masse, welche weich, schneidbar; wird durch glühende Kohlen allein nicht zerlegt, wohl aber wenn Wasserdampf gleichzeitig vorhanden ist, dann bildet sich Kohlensäure, Chlorwasserstoffsäure und Silber wird geschieden. Das Chlorsi'ber besteht aus 75,34 Silber und 21,66 Chlor, löst sich in Aetzammoniakflüssigkeit sehr leicht und vollständig auf, auch in conc. Salzsäure, wird jedoch aus letzter durch Zusatz von Wasser niedergeschlagen; das grau gewordne Praparat ist in Ammoniak nicht mehr vollkommen löslich, es bleibt ein schwarzer Staub zurück, metallisches Silber. - Chlorsilber verbindet sich mit + elektr. Chlormetallen.

Man gebraucht das Chlorsilber zur Darstellung von reinem Silber, zur kalten Versilberung, siehe Seite 397, (zur Analyse von Roheisen).

[Jodsilber, Jodure d'arg., Jodide of s., kommt in der Natur vor, wird auf gleiche VVeise wie Chlorsilber dargestellt, hat eine gelbliche Farbe, schmilzt leicht, löst sich auf in VVasser, schwer in Ammoniak, specif. Gewicht 5,614, und besteht aus 46,78 Silber und 53,22 Jod. — Cyansilber, Cyanure d'arg., Cyanide of s., durch doppelte VVahlverwandtschaft, ein weißes in VVasser unlösliches Pulver, löst sich nicht in verdünnter, aber in eonc. Salpeter- und Schweselsäure auf, so auch in Ammoniakslüssigkeit, wird trocken in seine Bestandtheile zerlegt; bildet mit 4- elektr. Cyanmetallen Doppelverbindungen.]

Schwefelsaures Silberoxyd, Sulfate d'arg., S. of s., Silbervitriol, erhält man theils durchs unmittelbare Auflösen des Silbers in c. Schwefelsäure, wobei sich schwefligsaures Gas entbindet (vergl. vorn Seite 395), oder durch doppelte Wahlverwandtschaft, wenn man eine salpeters. Silberauflösung durch schwefels. Natron fällt. Es ist schwer in Wasser löslich, in 88 Theilen siedendem W., und krystallisirt beim Erkalten der Auflösung in weißen kleinen nadelförmigen Krystallen (Rhombenoktaëdern), schmeckt metallisch, unangenehm, sehmilzt in der Hitze, entmischt sich in höhern Hitzgraden in Sauerstoff- und schwefligsaures Gas, metallisches Silber bleibt zurück, löst sich in Salpeter- und überschüssiger Schwefelsäure auf, besteht aus 74,34 S.oxyd und 25,66 Schwefels. Das schwefels. Silberoxyd bildet

sich bei der Scheidung des Silbers von Gold, von Kupfer, in welchen Fällen Ueberschuss an Säure vorhanden sein muß, um es löslich zu machen; man zersetzt es dann mit Kupser, um das Silber metallisch zu gewinnen. Man hat sich desselben endlich auch wohl mitunter als Reagens auf Salzsäure und salzs. Salze bedient.

[Keir schlug vor 1 Theil Salpeter mit 8 bis 10 Theilen conc. Schweselsäure zu mischen (Königinwasser), und mit diesem Gemisch von Schwesel- und Salpetersäure Silber aufzulösen, was bei 94° geschieht. Die Auslösung, schwesel- und salpeters. S.oxyd, läst sich mit VVasser stark verdünnen, ehe das erstere sich niederschlägt. Keir schlug dieses Gemisch zur Ablösung des Silbers von plattirten Silberwaaren vor, indem hiedurch das Kupser weniger angegrissen werden solle (?). Ob aber die Ersparniss au Brennmaterial mit dem Preis des Salpeters in gehörigem Verhältniss steht? Da der letztere Kochsalz enthält, so entbindet sich auch Chlor, wodurch Platingeräthe angegrissen werden können.

<sup>3</sup><sub>3</sub> Phosphorsaures Silberoxyd, Phosphate d'arg., Ph. of s., erhält man durch Niederschlagung einer Auflösung von salpeters. Silberoxyd mittelst neutralém phosphors. Natron, während etwas freie Säure in der Flüssigkeit bleibt, und diese daher sauer reagirt; ein hellgelbes Pulver, in VVasser sehr wenig löslich, wird am Licht gleichfalls grau, besteht aus 83 S.oxyd und 17 Phosphors., löst sich in Phosphorsäure auf, und giebt dann beim Abdampfen weiße Krystalle. Man hat es in der Glasmalerei, um Glas gelb zu färben, in der Porzellanmalerei angewendet.]

Salpeters aures Silberoxyd, Nitrate & arg., N. of s., Silbersalpeter, geschmolzen und in Stängelchen gesormt Höllenstein, Pierre insernal, Lapis insernalis, lunar caustic; wird durchs Auslösen von seinem Silber in Salpetersäure erhalten, wobei sich Stickstoffoxydgas entbindet, welches an der Lust in salpetrige Säure übergeht. Wenn man aber mit Kupser legirtes Silber auslöst, so erhält man auch gleichzeitig salpeters. Kupseroxyd; um dieses zu beseitigen, hat man vorgeschlagen, die Auslösung zur Trockne abzudampsen, dann zu glühen, wodurch das Kupsersalz sich zuerst zersetzt, später das Silbersalz; löst man dann den Rückstand in Wasser auf, so sindet sich ein Bodensatz von Kupseroxyd (vielleicht auch von etwas metallischem Silber), und reines salpeters. Silberoxyd ist ausgelöst. Will man das Salz in Krystallen anschießen lassen, so muß es an einem dunkeln Ort geschehen, denn am Licht wird es grau.

Es krystallisirt in farblosen, durchsichtigen, 4- und 6seitigen Tafeln, welche bitter, scharf, metallisch schmecken, an der Luft unverändert bleiben, am Licht sich schwärzen, in gleichen Theilen kaltem, in weniger kochendem Wasser, in 4 Th. siedendem Alkohol sich auflösen, nicht in Salpetersäure; es schmiltt bei mäßiger Hitze zu einer farblosen Flüs-

sigkeit, die zu einer weißen Sakunasse ersturet, affein, wenn die Ritse zu heftig, oder ein Stänbehen in die geschuselzen Mane fülk, so wird etwas Silber reducirt und die Masse granschwarz gefüret; um es zu schmelzen, bedient man sich entweder eines Pernellan- oder Silbergeräths. Es besteht aus 68,2 S.oxyd und 31,8 Salpetera, detonirt mit Phosphor zusammen geschlagen heftig, verpufft auf glübenden Kohlen zerstört thieriache Gebilde, voozu man den Höllenstein anwendet, fürbt sie erst weiß, dann schwarz, erstere Farbe ist wohl eine Folge davon, daß alle organischen Sabstanzen Kochaniz enthalten; es hält in kleinsten Mengen die Fäulniß auf (vergl. I. Seite 107). Bringt men in eine Auflörung dieses Salzes Eisen, so bleibt es blank, wird nicht augegriffen, also ist es gegen die Solution — elektr. \*).

Anvendung des salpeters. Silberoxyds: als chemisches Reagens auf Salzsture, Chlor, Chlormetalle, es ist in dieser Beziehung so sehr empfindlich, dass es bei einer 113 millionensachen Verdünnung die Salzsture merkhar andeutet; zur Bereitung von Chlornilber, zum Zeichnen von Wäsche, chemische Zeichnentinte, oder unzerstörbare Tinte, encre indelible, indelible or marking ink.

[ Wenn man nämlich mit einer Auslösung von kohlens. Natron die Leinwand, oder das baumwollne Zeug, an der Stelle, die bezeichnet werden soll, bestreicht und dann auf die getrocknete Fläche mit einer in Wasser gemachten und mit Gummi versetzten Auslösung von salpeters. Silberoxyd schreibt, so wird das Silberoxyd durch das Alkali niedergeschlagen, die Säure von jenem gebunden, das Metalloxyd verbindet sich dann mit der Faser und wird am Liebt sehr schnell sehwarz, zu sein zertheiltem Silber reducirt. VVeder Seiswasser noch Alkali können diese schwarze Farbe zerstören, nur stärkere Säuren, allein diese zersressen auch das Gewebe. Man färbt damit auch Barthaare, Rau de Chine nennt man eine zu diesem Zweck dienende Auslösung, allein das Mittel muss mit Vorsicht angewendet werden, und stetig, denn sonst erscheint an der Basis der Haare die natürliche Farbe derselben; man särbt auch geschlissen Steine damit schwarz. Dass man es zum Versilbern von Elsenbein etc. angewendet hat, ist bereits vorn Seite 399 angegeben.

VVenn man eine Auflösung von salpeters. Zinnoxydul mit vielem VVasser verdünnt, und eine Auflösung von salpeters. Silberoxyd hinzusetzt, so wird die farblose Flüssigkeit gelb, dann braum ins Purpurrothe und undurchsichtig, hierauf gießst man verdünnte Schweselsäure zu, wodurch sich ein dem Goldpurpur ganz ähnliches Pulver niederschlägt, welches aber nicht lange seine Farbe behält, und selbst schon durchs Absüsen leidet; auch färbt es die Glassflüsse nicht roth \*\*).

<sup>\*)</sup> Wetslar und Fechner a. a. O. \*\*) Friek in P. A. Bd. 12. 8, 285.

Knallsaures Silberoxyd, Fulminate d'arg., F. of s., Knallsilber, argent fulminant, fulminating silver, von Brugnatelli, Howard, Descotile angegeben, wird ganz eben so, wie das knalls. Quecksilberoxyd bereitet, ist aber noch weit gefährlicher als dieses. Man löst Silber (es braucht nicht seines Silber zu sein, etwa 14- bis 15löthiges) in genugsamer Salpetersaure auf, etwa in 12 Theilen von 1,33 bis 1,38, setzt dann der warmen Auslösung 11 Theile Alkohol von 85 bis 88 g Tr. hinzu, wobei ein Aufschäumen stattfindet, weshalb das Gefäss beträchtlich größer sein muß, als der Inhalt beträgt (vergleiche im Uebrigen den Artikel knalls. Quecksilberoxyd, Seite 361). Das weisse krystallinische Pulver wird mit Wasser abgespühlt und im Dunkeln mit der größten Vorsicht getrochnet; es sind leider Fälle bekannt, wo durch die geringste Berührung selbst des noch etwas seuchten Praparats mit harten Körpern Explosionen erfolgten und Lebensgesahr entstand. Es kann nicht genug vor diesem gefährlichen Praparat gewarnt werden!

Es krystallisirt in weißen, starkglänzenden Nadeln, schmeckt metallisch, etwas bitterlich, löst sich in 36 Theilen kochendem VVasser auf, krystallisirt aus der heißen Auflösung beim Erkalten, wird am Licht erst roth, dann schwarz; es explodirt mit furchtbarer Gewalt durch Berührung, besonders nachdem es im Sonnenschein gelegen hat, durch Druck, Reibung, Schlag, Erhitzen, elektr. Funken, unter Freiwerden eines bläulichen Lichts, wirkt in den kleinsten Mengen sertrümmernd, wenige Gran schlagen durch die stärkste Buhle ein Loch, während es kein Fenster im Zimmer zerschlägt, wie Pulver thut; Produkte sind kohlensaures und Stickstoffgas, VVasserdämpse, Silber wird reducirt. Es besteht aus 72,18 Silberoxyd und 27,82 Knallsäure, bildet mit Alhalien und Erden Doppelverbindungen, indem sich Silberoxyd abscheidet, welche Doppelsalze gleichfalls detoniren.

VVegen der überaus leichten Entzündbarkeit ist es, ganz abgeschen vom Preis, nicht als Zündkraut anwendbar, dazu ist Knallquecksilber weit praktischer. — Der Gebrauch zu Knallfidibus, Knallerbsen ist bekannt, allein sehr verwerflich, indem sehon bei deren Ansertigung leicht Unglück gesehehen kann, geschweige dass der beabsichtigte Seherz übel angebracht ist.]

## Sieben und zwanzigstes Kapitel.

#### Vom Gold.

Das Gold, er, gold, gehört zu den Metallen, welche wegen des Vorkommens im gedieguen Zustand schon den ältesten Völkern bekannt waren; es kommt, wenn auch in manchen Gegenden nur höchst sparsam, doch im Ganzen nicht selten vor, sowohl für sich allein, als auch mit andern Metallen, als hauptsächlich mit Silber, Tellur, Rhodium legirt, in mancherlei Schweselmetallen überaus sein eingesprengt.

Das gediegne Gold findet sich theils in Würfeln, Oktaëdern krystallisirt, theils und häufiger aufgewachsen, in besondern aufsern Gestalten, baum -, netzförmig, gezähnt, gestrickt, in Drähten, Blechen, Blättchen, eingesprengt, auch in Körnern rundlich und platt, in stumpfeckigen Stücken (Pépites), als Sand; hakig im Bruch, metallglanzend, goldgelb ins Messing - und Speisgelbe, specif. Gewicht 13,3 bis 17,7. -Man findet Gold theils auf Gängen (Lagern?) und eingesprengt in ältern und neuern Gebirgsarten, als Gneis, Glimmer-, Hornblendschiefer, Syenit, Porphyr, Grauwacke u. a. m., begleitet von Quarz, Kalk- und Schwerspath, Schwefelkies, Blende, gediegen Silber, mit Silber-, Kupfer-, Bleierzen, Spiesaglanz, gediegen Arsenik, Speiskobalt, Kupsernickel, Brauneisenocker. So in Ungarn zu Kremnitz, Pösing, Magurka u. a. a. O., in Siebenbürgen, Salzburg (Böhmen), Tyrol, am Unterharz (Rammelsberg bei Goslar), in Piemont (Spanien, Frankreich, Norwegen), Schweden zu Adelfors, Sibirien im Schlangenberg, im Ural zu Beresoff etc., in Tibet, Japan; in Mexiko, Provinz Oaxaka, auf den meisten Silbergruben, in Peru, Brasilien, Bnenos Ayres. Im aufgeschwemmten Land, im quarzigen, thonigen, eisenschüssigen Sand; so in frühern Zeiten in Schlesien \*) bei Goldberg, in der Nähe von Löwenberg zwischen Höfel, Plagwitz und Lauterseisen, endlich zwischen Wahlstadt, Nickolstadt, Wanderitsch. Hier hat in frühern Jahrhunderten ein sehr bedeutender Goldbergbau stattgefunden, bei Goldberg allein sollen wöchentlich 150 (?) Pfd. Gold gewonnen worden sein; dieser Bergbau kam 1241 zu erliegen. In den Jahren 1781 bis 86 wurden in jenen Gegenden Versuche angestellt, aber ohne günstigen Erfolg. — Gold findet sich ferner im aufgeschwemmten Land in Baiern, Irland, Schottland, Cornwall, namentlich in Mexiko, Peru, Chile, Columbien, Brasilien, Nordamerika (Nordkarolina); in Asien, Cochinchina, Ceylan, Sumatra, Java, Borneo, auf den Philippinen, im Cailasgebirge in Tibet, im Norden des Himalaya; in Afrika, in Cordofan zwischen Darfur und Abyssinien, in der Wüste Zahara, wo der Senegal, Niger, Gambia entspringen, im Land Bambuk, an der Südostküste Madagaskar gegenüber, im Land Sofala. — Goldhaltiger Flussand findet sich im Sand des Rheins in der Schweiz und unterhalb des Schwarzwalds, (1827 bis 28 sind aus dem Rheinsand im Badischen 17 Pfd. Gold gewaschen worden), des Inn, der Isar, Donau, mehrerer Bäche, die sich in die Mosel ergießen, im Regbzk. Coblenz und Trier etc.

<sup>\*)</sup> v. Dechen über das Vorkommen des Goldes in Niederschlesien, in K. A. f. M. G. etc. Bd. 2, S. 209.

Bereits vorn Seite 364 ist erwähnt worden, dass alles Silber güldisch ist, allein es giebt auch noch sehr reiches güldisches Silber und silberhaltendes Gold; hieher gehört das Elektrum, welches in Würseln, Oktaödern, auch zackig, von lichtmessinggelber Farbe am Schlangenberg in Sibirien vorkommt, serner mehrere sehr verschiedne Verbindungen der Art, bald mehr, bald minder goldreich, in Südamerika \*). Es betrug der Silbergehalt von 8,0 bis 35,0 %. Alle geprüsten Exemplare zeigten ein geringeres specis. Gewicht, als der Rechnung nach zu erwarten stand.

Blättertellur, Schrift- und Weisstellur, Tellurgold + Tellursilber + T.blei, von denen besonders die beiden letztern reich an Gold sind (26 bis 30%), werden beim Tellur genauer beschrieben; sie sind Siebenbürgen eigenthümlich.

Einige Nachweisungen über das Vorkommen und die Gewinnung des Golds in Südamerika \*\*).

Wenn gleich die Gruben in Mexiko jährlich 10mal mehr Silber liefern, als alle Gruben in Europa zusammen, so kommt dagegen das Gold in Neuspanien in nicht viel größerer Menge vor, als in Ungarn, Siebenbürgen, welche jährlich gegen 4,200 Mark in Umlauf setzen, während im mittlern Durchschnitt jährlich 7,000 Mark an die Münze von Mexiko abgeliesert wurden. Der grösste Theil des Golds wird in Mexiko in Seisenwerken gewonnen, besonders in der Provinz la Sonora; der Bergdistrikt von Guanaxuate lieferte in 38 Jahren 43,030 Mark Gold, 1805 2,495 M., 1818 nur 401, 1828 wieder 873, 1829 1,177 Mark. — In Peru liefern das mehrste Gold die Partidos von Pataz und Hailas auf dem Kamm der Cordilleren, auf dem rechten User des Micuipampaslusses; hier werden außerordentlich bedeutende Massen Gold gewonnen. - In Chile ist die Goldgewinnung weit beträchtlicher, als die des Silbers, umgekehrt in Buenos Ayres. Die Gruben von Potosi lieferten nach einem mittlern Durchschnitt von 1773 bis 1790 jährlich 1,891 Mark Gold. — In Neu-Granada werden jährlich im mittlern Durchschnitt 18,300 Mark Gold geliefert; fast die ganze Goldproduktion kommt aus dem Seisengebirge, goldstihrende Gänge sind zwar gekannt, allein der Bergbau ist fast ganz vernachlässigt. Auf Choco fallen allein 10,800 M. Gold, im Mittel 20 bis 21, manches auch wohl 22karätig, für die Pro-

<sup>\*)</sup> Boussingault über das silberhaltige gediegne Gold, in K. A. f. B. u. H. Bd. 17. S. 165. Die neuesteu Untersuchungen in den A. d. ch. T. 45. p. 440.

<sup>\*\*)</sup> Aus A. von Humboldt's geognostisch-metallurgischem Abrifs von Amerika, in K. A. f. B. u. H. Bd. 17. 8 321. und einem Aufsatz in der Berliner Haude- und Spenerschen Zeitung No. 51. von 1830.

vins Barbacoas und den südlichen Theil des Caucathals 4,600 Mark, gewöhnlich 21 karätig, für die Prov. Antioquia 3,400 M., 19 bis 20karätig. In Choco, Barbacoas hat man auch Platinkörner gefunden; siehe beim "Platin" das Weitere. — Das größte Stück Gold, welches in Choco gefunden wurde, wog 25 Pfd., 1730 soll in Peru ein Stück von 45 Pfd. gefunden worden sein; Choco könnte allein über 20,000 Mark Waschgold liefern, wenn mehr Sorgfalt angewendet würde.

[Zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts betrug die jährliche Goldproduktion von Mittel- und Südamerika, nach A. von Humboldt:

	Kilogramme.	preuß. Mark.
Vicekönigreich Neu-Spanien	1,609	6,880
Peru	. 782	3,343}
Chile	2,807	12,002 7
Buenos Ayres	. 506	2,163}
Neu-Granada	4,714	20,157
Brasilien	. 3,700	15,821 }
_	14,118	60,368 1.

Die Goldproduktion Brasiliens hat seit dem Ansang dieses Jahrhunderts ungemein abgenommen, und dürfte für die letzten Jahre hochstens auf 600 Kilogr. = 2,565 Mark anzunehmen sein, während dieselbe in den Jahren 1752 bis 62, den Schleichhandel mitgerechnet, über 48,000 Mark betragen hat. - Die spanischen Kolonicen in Amerika haben seit ihrer Entdeckung bis 1803, also in 311 Jahren, an Gold geliefert 3,625,000 kastilianische Mark = 833,333\frac{1}{2} Kilogr. = 3,563,333\frac{1}{2} preuls. Mark, währenddem ist die Goldproduktion Brasiliens wenigstens doppelt so grofs, als die des spanischen Amerikas, gewesen, A. v. Humboldt schlägt sie zu 6,300,000 kastilianische Mark an = 1,448,275? Kilogr. = 6,192,827; preuss. Mark. Summa der Goldproduktion von dem spanischen Amerika und Brasilien in jener Zeit 2,281,609 Kilogr. oder 9,756,160½ preuss. Mark!! - Ueber die Goldproduktion in Nordkarolina, wo man in neuester Zeit immer mehr Gold, im Ganzen aber immer noch weniger gefunden hat, als in einem der bedeutendern Distrikte von Südamerika, siehe die Abhandlungen von Olmstedt in Silliman's Amerikan Journal Vol. 9. pag. 5. in K. A. f. B. u. H. Bd. 12. S. 372.

Während der Ertrag der brasilianischen Goldwäschen so ungemein gesunken, thaten sich neue Goldschätze auf der Grenze von Europa und Asien auf \*). 1814 wurden Gold und Platin führende Ablagerungen eines Seifengebirgs im Ural von ganz aufserordentlicher Ausdehnung, in einer Länge von 1000 Werst (105 auf einen Grad am Aequator) entdeckt; aus diesen sind gewaschen worden:

<sup>\*)</sup> A. v. Humboldt a. a. O. 8, 309, Kupffer in K. A. Bd. 12. S. 257.

ia	den Jahren 1814 bis 16	6	Pud*)	26	Pfd.	
	im Jahr 1822	20	**		**	
	23	112	90	23	10	
	24	286	") "	_	**	
	26	232	**	_	*	
	27	282	**	_		٠
	28	291	*		**	
	29	287		31	90	
	30	355	••	1	í »	
				_		-

1873 Pud & Pfd.

Die ganze Goldausbeute des uralschen Berggürtels von 1814 bis 30 hat betragen 2,193 Pud 31½ Pfd., = 153,468 % pr. Mark, an VVerth 29,749,300 Thaler! — Allein hierin ist nicht die Goldproduktion Sibiriens mit inbegriffen, welche im Jahr 1828 allein 27 Pud betrug. — In den Kolywanschen und Nertschinskschen Bergrevieren hat man 1830 neue Goldwäschen angelegt, am kleinen Altai große Distrikte goldhaltiger Gerölle entdeckt, aus denen schon über 14 Pfd. Gold gewonnen worden, im Bogosloffskischen Goldsandlager 1831 gefunden, wo 100 Pud Sand 1 Pfd. Gold liefern. — Vor dem Jahre 1814 lieferten sämmtliche Goldbergwerke am Ural nur 20 Pud, die Gruben in Sibirien 22 Pud 34 Pfd., so dass 1810 die Goldgewinnung im europäischen und asiatischen Russland sich nur auf 42 bis 43 Pud belief, oder auf 2,941 bis 2,976 Mark. — Man fand in den Goldwäschen Stücke von 5, 9, 13, 16, ja 24 Pf. an Gewicht; 1819 entdeckte man Platin in dem Seifengebirge.

Die Goldproduktion in Europa ist nicht sehr bedeutend, A. von Humboldt schlägt sie auf 4,200 bis 4,250 Mark an, wovon auf Ungarn und Siebenbürgen bei weitem das allermehrste fällt, etwa 4,100, auf Salzburg 120, für den Hars, Schweden 20 Mark. — Die Goldproduktion im indischen Archipelagus schätzt Crawford auf 4,700 Kilogr. (gleich dem Ertrag der Goldwäsche am Ural im Jahr 1824), in Afrika auf 14,000 Kilogr. (?).

Es wurde sich demnach die jetzige Goldproduktion auf der Erde belaufen wie folgt auf:

Die ehemaligen spanisch. Colonien in Amerika	10,400	Kilogr.
Brasilien	,	•
Europa und das asiatische Russ-land	6,200	99
Der indische Archipel		" "(?)

35,900 Kilogr. = 153,513 1 Mark preus.

<sup>•)</sup> Ein Pud = 40 Pfd., 1 Pfd. = 96 Solotnik. Ein Pud = 34,978 pr. Pfunden oder 69,956 Mark.

<sup>\*\*)</sup> Wahrscheinlich wohl die Gesammtausbeute des russischen Reichs?

ohne Rücksicht auf den Goldgehalt des Silbers, welcher in früherm Zeiten theils ungekannt im Silber vorhanden, theils wegen der Kostbarkeit der Scheidung nicht geschieden werden konnte, vergleiche das Affiniren des Silbers Seite 393. Beträgt nun aber die Silberproduktion von den ehemaligen spanischen Kolonieen in Amerika, von Europa und dem asiatischen Rufsland zusammen 3,686,160 Mark, so ist zu  $\frac{1000}{1000}$  (eine weit eher zu niedrige, als zu hohe Annahme) der Goldgehalt in dem Silber allein schon 3,686 Mark, um welche Summe die Goldproduktion erhöht werden kann, da jetzt die Mittel vorhanden sind, dieses früher todte Kapital in Umlauf zu setzen. — VVie groß mag der Goldgehalt alles eireulirenden Silbergelds, aller silbernen Gerätbe sein?]

Was den Goldsand in den Flüssen betrifft, so ist meistens die primäre Lagerungsstätte des Goldes nicht bekannt, woher die Flüsse es abführen. Der Rhein empfängt den Goldsand in der Schweiz von der Aar und andern Flüssen, erstere von der Holz- und Goldemme, letztere von einem Nebenbach. Vergebens hat man in der Schweiz nach dem Ursprung des Goldsands geforscht. Derselbe ist mit Chromeisensand verwengt, wie an andern Gegenden des Rheins und in amerikanischen Flüssen. Unterhalb des Schwarzwalds, so wie in der Schweiz, wird durch Waschen der Goldsand gewonnen, und wenn auch nicht bedeutender Gewinn dadurch erwächst, doch Menschen beschäftigt. Auch in mehrern der Mosel zusließenden Bächen hat man sowohl in srühern Zeiten, als auch vor einigen Jahren, größere Stücken Gold gesunden. 1826 wurde im Großbach, der sich bei Enkirch, Kreis Zell, in die Mosel ergießt, ein Stück gediegnes Gold von 4 Loth gefunden, welches in der Königl. Mineraliensammlung in Berlin aufbewahrt wird. In frühern Zeiten wurden im Goldbach, Kreis Bernkastel, Goldwäschen betrieben; auch in neuester Zeit findet man hin und wieder Goldstückehen darin. Allein alle Bemühungen, im Hundsrückgebirge die Lagerstätten des Goldes aufzufinden, sind zeither vergeblich gewesen. Im Jahr 1828 hat man auch im Bett des Güldenbachs bei Stromberg, Kreis Kreuznach, ein Stück von 2 Loth Schwere gefunden; auch hier ist Magneteisensand ein Begleiter des Waschgoldes \*).

Schließlich noch etwas von den sogenannten Goldkiesen, pyrites aurifères. Sehr häufig findet sich nämlich Gold höchst fein zertheilt in Schwefel-, Kupfer-, Arsenikkies, Bleiglanz, grau Spießglanzerz, Blende, Brauneisenstein, so daß es meist durchaus unsichtbar ist, und nur erst dann erkennbar wird, wenn die Metalle sich oxydiren und das Ganze locker wird, wie z. B. in dem ockrigen Schwefelkies von Beresoff in Si-

<sup>\*)</sup> Noggerath in S. n. J. Bd. 20. S. 257. Bd. 24. S. 351.

birien, oder im goldhaltigen Brauneisenstein. Oft beträgt das Gold nur 29.000.000 des Gewichts jener Schweselmetalle, wie im Rammelsberg am Harz. In frühern Zeiten war ein Goldgehalt des Arsenikkieses zu Reichenstein in Schlesien der Grund, weshalb auf dieses Erz Bergbau getrieben wurde; der Gehalt beträgt indels jetzt nur & Loth im Centner aufbereiteten Erzes, oder 10,320, so dass bei gesteigerten Löhnen und Preisen des Brennmaterials die Gewinnungskosten des Goldes in den letzten 200 Jahren nicht mehr gedeckt wurden. Dass in srühern Zeiten der Goldgehalt ein größerer gewesen sein sollte, ist nicht wahrscheinlich, es mussten daher sehr große Mengen Erz gefördert werden, um die Goldproduktion zu erreichen, wie sie in frühern Jahrhunderten stattland. Da bei der Arsenikbereitung der Goldgebalt in den abgedampsten Schliechen zurückbleibt, so hat man in der Mitte des vorigen Jahrhunderts und in den Jahren 1816 bis 19 Versuche angestellt, die Rückstände auf Gold zu benutzen; bei den letzten Schmelzversuchen, wobei man goldbaltige Speise erhielt, aus welcher dann das Gold geschieden wurde, sind zwar einige Mark Gold erhalten worden, allein die Kosten überstiegen doppelt und dreifneh den Werth des Goldes.

Gewinnung des Goldes.

- 1) Durchs Waschen aus dem Sand des Schutt- und aufgeschwemmten Landes. Hiemit beschäftigen sich Frauen in Afrika, Kinder im Ural, in Ungarn waschen meistens die Zigeuner das Gold aus. Das Waschen geschieht sehr einfach, theils auf Waschheerden, theils auch in Sichertrögen. Hin und wieder bedient man sich auch der Amalgamation, um die Goldkörnchen aus dem mehrmals gewaschnen Sand auszeziehen.
- 2) Goldgewinnung aus goldenthaltenden Kiesen etc. Diese geschieht auf dreierlei Art, entweder durchs Verwaschen, oder Amalgamiren, oder Verbleien.
- a) Das Verwaschen findet in la Vega de Supia in Südamerika, auf den Gruben von Marmato statt \*); die goldhaltigen Schweselkiese werden zermahlen, das zuletzt angeseuchtete Erzmehl in Sümpse geschlagen, durch sließendes Wasser, während von Zeit zu Zeit umgerührt wird, in hölzernen Mulden von Negerinnen verwaschen, bis eine kleine Menge höchst seinen Goldsandes zurückbleibt. Die abgeschlemmten Kiese werden noch zweimal verwaschen, darauf in Hausen gestürtzt, 8 bis 10 Monate lang dem Verwittern ausgesetzt, gemahlen und von neuem geschlemmt. wobei sie sast eben so viel Gold liesern, als zuerst. (Aus 463212 Theilen Kies erhielt Boussingualt 93 Th. Gold, also 5000, allein dies ist

<sup>\*)</sup> Boussingault in K. A. L. B. n. H. Bd. 17. 8. 176.

nur der größere Antheil ohne Verwitterung erhalten.) Um die Goldgewinnung zu beschleunigen, schlägt B. nach Versuchen vor, den Kies
zu rösten, dann fein auf Mahlgängen zu mahlen und zu verwaschen, hiedurch wird möglichst alles Gold auf einmal gewonnen.

- b) Die Amalgamationsmethode ist ganz einfach, sie wurde zuerst in Amerika angewendet. Enthalten die Erze viel Gold, so daß es selbst sichtbar ist, so behaudelt man das Pochmehl sogleich ohne weiteres mit Quecksilber, sind sie aber arm, und ist das Gold in geschwefelten Metallen eingeschlossen, so werden sie erst abgeröstet, gemahlen und dann angequickt, oder auch wohl geschmolzen, und der Rohstein gemahlen und angequickt. Das goldhaltende Quecksilber wird dann ebenso behandelt, wie beim Silber angegeben worden ist, vergleiche Seite 371. Das so gewonnene Gold enthält meist etwas Silber, von welchem es geschieden wird; vergleiche weiter unten die Scheidungsprozesse. Man bedient sich des Anquickens häufig in Amerika.
- e) Verbleiung güldischer Erze, Eintränkarheit, imbibition. Die goldhaltigen Schweselmetalle werden geröstet, auf Rohstein verschmolzen, dieser wird geröstet, und dann mit bleiischen Zuschlägen, als Glätte, Blei in Blöcken durchgesetzt, wobei goldhaltiges Blei fällt, welches durchs Treiben Gold hinterläßt, welches in der Regel Silber, etwas Kupfer (Zinn, Eisen) enthält. Sind Kupfererze goldhaltig, so hat sich gezeigt, dass das Gold, wenn man die güldischen Schwarzkupser mit Blei anfrischt, dann saigert, sich nur zum Theil mit dem Blei verbindet, zum Theil mit dem Kupser vereint bleibt. Hier ist der Amalgamationsprozess vorzuziehen. Um das unreine Gold vom Eisen zu reinigen, hat man die Behandlung mit Schweselspiessglanz angerathen, von Zinn durch Quecksilbersublimat, wodurch sich Chlorzinn bildet, welches in der Hitze sammt dem Quecksilber sich verflüchtigt. Eine Schmelzung mit Salpeter hat auch zum Zweck, fremde oxydirbare Metalle zu oxydiren und zu verschlacken. — Sind Bleierze oder kupferhaltende Bleierze güldisch, wie z. B. die auf den Hütten des Unterharzes zu verschmelzenden Erze aus dem Rammelsberg bei Goslar, (vergleiche oben), die Erze in Ungarn, welche in den Hütten von Kremnitz, Neusohl, Schemowitz verschmolzen werden, so werden erst alle früher angegebnen Prozesse der Blei- und Silber- so wie der Kupfer- und Silberscheidung vorgenommen, sodann das güldische Silber geschieden.

Das Scheiden des Silbers vom Gold geschieht nun entweder 1) auf trocknem, dry parting, oder 2) auf nassem Weg; auf jedem Fall ist letzter der vollkommnere Prozefs, einfacher und wohlfeiler.

1) Scheidung auf trocknem Weg. Dieselbe wird theils mittelst Schwefel und Bleiglätte vollbracht, wie z. B. auf der Okerhütte, theils mit-

telst Schwefelspiesglanz, wie es wohl die Goldarbeiter zu thun pslegten, oder mittelst der Cementation durch salzsaures Gas.

[a) Das Versahren auf der Marien-Saigerhütte zu Oker bei Goslar \*). Sämmtliches Blicksilber, welches dort auf 15 Loth 2 Gran Feine gebracht wird, enthält in der Mark & bis & Gran Gold, = 184 bis 149. Es wird in einem Graphittiegel unter einer Decke von Kohlenstaub eingeschmolzen, und dann durchs Ausgielsen in kaltes Wasser granulirt; hierauf werden die Granalien mit & ihres Gewichts Schweselpulver noch nass gemengt, in einen glühenden Tiegel eingetragen und erhitzt, aber nicht zum Schmelzen gebracht; dieser Cementationsprozess dauert für 100 Mark 2 bis 21 Stunden, wobei sich Schweselsilber bildet, das Gold aber mit weniger Silber verbunden, also mehr concentrirt, zurückbleibt. Hierauf wird der Tiegel I Stunde lang gehörig heils erhalten, die Masse geschmolzen, sodann die Bleiglätte aufgegeben, und zwar 1 Loth für die Mark, allein in 10 bis 12 Portionen; man streut die Glätte ringsherum am Rand des Tiegels auf, und rührt 1 Zoll tief eintauchend das Metall um. Nachdem alle Glätte zugesetzt worden, lässt man den Tiegel im Ofen langsam erkalten. Die kegelförmige Metallmasse wird aus dem Tiegel genommen, und das Metall, der König, vom Schwefelmetall, Plachmal, durch Hammerschläge getrennt; erster beträgt von 100 Mark gewöhnlich 17} bis 20 Mark, enthält & bis A des im Silber enthalten gewesenen Goldes mit Silber (sehr wenig Blei) verbunden, indem 🖁 bis 🕇 noch in dem Plachmal zurückbleibt, welches aus Schwefelsilber, Schweselblei besteht. Um demselben den Gehalt an Silber und Gold zu entziehen, schmilzt man es, und setzt wieder eben so viel Glätte, als das erste Mal, hinzu, und verfährt überhaupt wie vorher; das hiebei fallende Plachmal wird wieder so behandelt, bis dasselbe, nach drei - bis viermaliger Umschmelzung, kein Gold mehr enthält. Die Könige werden sodann eben so granuliet, wie das Blicksilber, und mit Schwesel behandelt etc., bis das Gold in denselben nahe 2 des Gewichts ausmacht; dieses Silber wird dann unter einer Mussel seingebrannt, d. h. die Antheile Schwesel, die noch in der Legirung befindlich waren, ausgetrieben, so wie die Spuren Blei, sodann granulirt, und

der Quartirung unterworsen (von dieser siehe unter 2.).

Das vom Gold befreite Plachmal wird wie solgt zugutegemacht: man schmelzt es in Graphittiegeln ein, setzt 25% altes Stabeisen hinzu, und schlägt auf diese Art das schweselhaltende bleiische Silber nieder, indem sich Schweseleisen bildet; (vergleiche den Niederschlagsprozess bei der Bleiarbeit, vorn Seite 186). Die Silberkönige werden unter der Mussel seingebrannt, das Schweseleisen aber, da es noch Silber enthält, von neuem mit 10% Eisen geschmolzen, dann mit 20% Glätte behandelt, wobei silberhaltiges Werkblei und silber- und bleihaltige steinartige Schlacke

<sup>\*)</sup> Lampadius a. a. O. Theil 2. Bd. 2. S. 144.

### 414 Scheidung d. Goldes durch Schwefelspiefegl., durch Cementation.

fällt, die man in die Gekrätzarbeit nimmt, welche über einen Krummofen vollbracht wird. Die VVerke werden getrieben, und so auf Silber und Glätte verhüttet. — Auf ähnliche VVeise hat man auch in Freyberg die Goldscheidung versucht.

VVie unvollkommen und theuer ist solcher Prozess, wie langweilig. Durch die Anwendung von Schweselssure würde weit schneller und wohlseiler die Scheidung vollbracht werden.

- b) Man kann auch mittelst Schwefelspießglanz das mit Silber oder Kupfer legirte Gold scheiden, Scheidung durch Guss und Fluss, indem vermöge der Verwandtschaft des Schwefels zum Silber und Kupfer und des Goldes zum Spiessglanz eine gegenseitige Zersetzung erfolgt. Man lässt das zu scheidende güldische Silber in einem Graphittiegel schmelzen. setzt gepülvertes Schweselspielsglanz dem Gewicht nach doppelt so viel hinzu, wenn es mindestens 18karātig ist, oder nur & Legirung enthālt, ist es noch weniger seinhaltend, so wird für jedes Karat, welches dasselbe weniger als 18 enthält, 1/2 Loth Schwefel zugethan; darauf rührt man um, und gielst die flüssige Masse in einen Gielspuckel. Nach dem Erkalten findet man zu unterst goldbaltiges Spielsglanz von gelber Farbe, und darüber Schweselsilber und Schweselkupser, (Plachmal), beide werden getrennt, das erstere, war das Gold ziemlich fein, unter der Mussel in einem Röstscherben abgeraucht, verblasen, bis alles Spiessglanz als Oxyd sich verslüchtigt hat, wobei jede übermässige Erhitzung zu vermeiden ist, damit nicht etwas Gold mit fortgerissen werde. Wenn aber das Gold ziemlich silberhaltend war, so reicht einmaliges Schmelzen mit Schwesel piessglanz nicht aus, es muss noch ein- ja zweimal wiederholt werden, aber nur mit halb so viel des letztern. Das zurückgebliebne Gold wird dann mit einem Fluss aus & Borax, & Salpeter und 🟅 Glaspulver zusammengeschmolzen, wodurch es noch gehörig von den letzten anhängenden Spiessglanztheilchen gereinigt wird und seine eigenthümliche Farbe erhält. Das Schwefelsilber wird auf ähnliche Weise, wie bei a) angegeben worden ist, zugutegemacht. — Statt des Abranchens unter einer Muffel pflegt man auch wohl das goldhaltige Spielsglanz in einem Schmelztiegel mit Salpeter zu schmelzen, allein dabei geht viel des letztern auf. Auch Quecksilbersublimat ist zur Trennung beider angewendet worden, indem man das Gemeng in irdnen Retorten destillirt, wobei Chlorspiessglanz und Quecksilber überdestilliren, Gold zurückbleibt; jedoch möchte auch dieser Prozess kostspielig sein. (Um dem Gold die letzten Antheile fremder Metalle zu benehmen, gebraucht man auch wohl das ätzende Quecksilbersublimat, welches auf das schmelzende Gold geworfen wird.)
- c) Das alte Versahren der Cementation beruht darin, dass man mit Silber (auch Kupser) legirtes Silber in dünne Bleche gehömmert oder gewalzt, oder auch als Granalien, in einer Cementirbüchse oder Tiegel mit einem Cementirpulver, regal-cement, aus 4 Th. Ziegelmehl, 1 Th. Kochsalz und 1 Th. calcinirten Eisenvitriol schichtet, und in langsam

steigender Hitze 18 bis 24 Stunden lang erhält. Hiebei zerlegt die aus dem Vitriol sich entbindende Schwefelsäure das Salz, desgleichen auch das Ziegelmehl, salzsaures Gas wird frei und greift das Silber au, (vergleiche das beim Silber Seite 371 Gesagte), und feineres Gold bleibt zurück, wenn nicht schon ziemlich rein. Man vollendet dann wohl noch durch eine Cementation mit Salpeter statt Kochsalz den Prozefs, wobei Salpetersäure sich in Dänipfen entwickelt, welche das Silber völlig auszieht. — Das Cementirverfahren wird nicht mehr angewendet.]

- Scheidung auf nassem Weg. Diese geschieht entweder a) mittelst Salpetersäure, oder b) durch Königswasser, oder c) mittelst conc.
   Schweselsäure.
- a) Die Scheidung in die Quart, Quartirung, Quartation. inquartation, départ, quartation. Dieser Prozess beruht auf der Unliklichkeit des Goldes in reiner und von Chlor, salpetriger Säure besreiter Salpetersäure; allein es ist nothwendig, dass vom Gold nicht mehr als & des Gewichts in der Legirung vorhanden sei, dagegen & Silher, weil das Gold sonst einen Antheil Silber zurückhält, und vor der lösenden Wirkung der Säure schützt. Ist daher in einer gegebnen Legirung weniger als & Silber, so muss Feinsilber hinzugesetzt werden, was diesen Prozess im größern Maasstab ausgeführt kostspielig macht, so wie denn auch der Verlust an Salpetersäure nicht unbeträchtlich ist. Enthält die Legirung auch Kupfer, so muß dieses vorher beseitigt werden, und zwar durch Kupellation mit Blei, wobei freilich etwas Silber, also such Gold, verloren geht, welches sich in die Kapelle mit einzieht. Die Legirung wird sodann ausgeglüht, zu einer Platte geschlagen, wieder geglüht und bis zur Dicke einer & Linie ausgewalzt, dann nach wiederholtem Ausglüben in Röllchen, Cornetten, cornettes, spiralförmig aufgerollt, in einen Kolben gethan und mit dem doppelten Gewicht reiner (d. h. chlorfreier) Salpetersäure von 22° B. = 1,178 übergossen, auf einem Sandbad digerirt, oder auf glühende mit Asche bedeckte Kohlen gestellt; die Salpetersäure wirkt auflösend auf das Silber, salpetrigsaure Dämpse entbinden sich und können sammt der unzersetzt mit verdampsenden Salpetersäure, um sie nicht zu verlieren und um die Gesundheit der Arbeiter zu schätzen, durch einen auf den Kolben gesetzten auflutirten Helm und Vorlage gesammelt werden. Wird im Großen gearbeitet, so ist es zweckmässig, erst nur mit einem Theil der Säure ohne Wärme zu operiren, dann durch die Tubulatur des Helms den andern Theil zuzusetzen und Wärme anzuwenden. So wie die Entwickelung von salpetrigsauren Dämpfen aufgehört hat, gießt man die salpeters. Silherauflösung noch heiß in ein abgewärmtes Gefäß, und eine mit der vorigen gleiche Menge Salpetersäure von 320 B. == 1,284 auf das güldi-

sche Bilber; es erfolgt nun eine wiederholts Attitung; sher minder heftig, als die erste; sobald auch hiedurch keine Luftblüschen sieh mehr entwickeln, gielst man die Sture heiß in ein anderes Gelts, um dieselbe bei einer neuen Scheidung als schwächere Säure zuerst zu gebrauchen. 18 karätiges Gold, mit der gehörigen Menge Silber verbanden, wird durch die erste Behandlung mit Siure meist schon 18 Karat 12 Gran fein, se dass die letzten Antheile Silber von der zweiten Saure leicht entsernt werden können. Meistens behandelt man das zu scheidende Gold zur zweimal mit Salpetersäure, allein nach der französischen Instruktion für das Goldprobiren \*) ist eine dreimalige Behandlung vorgeschrieben, d. h. mit stärkerer Salpetersäure wird zweimal abgekocht. Ist das Scheiden vollbracht, so wird das zurückgebliebne Goldrülleben mit destillirtem Wasser abgestüst, und zwar so oft, bis die Abwaschwasser durch Zusatz von Kochsalz kein aufgelöstes salpeters. Silberoxyd mehr zeigen; das Gold selbst besitzt nicht den ihm eigenthümlichen Glanz und die schön gelbe Farbe, sondern ist schwarzbraun, wenig glämend, welche Beschaffenheit jedoch durch vorsichtiges Ausglühen beseitigt werden kann. Hierauf kehrt man den Kolben geschickt um, und lässt die Cornette in einen Röstscherben, oder kleinen Tiegel fallen, indem das Wasser theils in denselben sich mit entleert, theils im Kolben bleibt; den Röstscherben bringt man dann unter die Muffel, oder über Kohlenseuer, und glüht die Cornette aus; hierauf wird das Gold gewogen, und in einem Graphittiegel mit Borax und etwas Salpeter geschmolzen.

Eine wichtige Sache hiebei ist, außer dem ohen bereits angegebnen Verhältnis des Silbers zum Gold, der Reinheit und Stärke der Säure, die Dicke der Bleche, welche man zu Cornetten rollt, und die Abstände zwischen den spiralförmigen Windungen; macht man nämlich die Cornetten zu dünn, so zerfallen sie beim Scheiden in Stückchen, in Stank, indem dann das Gold nicht Masse genug hat, um ein zusammenhängendes Ganze zu bilden, wodurch das Absüsen umständlicher wird, und ein Verlust an Gold leichter eintreten kann. — Durch die Quartation wird besonders güldisches Silber, nicht so silberhaltendes Gold geschieden, welchem man viel Silber zusetzen müßte; in einem solchen Fall hat man sich wohl des Königswassers bedient. Die Kosten der Scheidung sind durch den Verlust eines ziemlich beträchtlichen Theils Salpetersäure bei der Auflösung erhöht. (Es ist bereits erwähnt worden, dass auf der Okerhütte bei Goslar durch die Quartation Gold geschieden wird, eben so auch in Kremnitz in Ungarn \*\*), wo die Blickeilber

<sup>\*)</sup> V. d. G. 1831. 8. 135. \*\*) Lampadius Supplemente Bd. 1. S. 195.

15 Loth 14 bis 15 Gran fein sind und in der Mark 3 bis 9 Gran Gold enthalten, d. i.  $\frac{1}{\sqrt{5}}$  bis  $\frac{1}{\sqrt{2}}$ .) Das salpeters. Silberoxyd wird durche Abdestilliren der sauren Silbersolution, Eindampsen zur Trockne und Glächen zersetzt, wobei ziemlich viel Salpetersäure wiedergewonnen wird. Das Silber wird dann mit den Glasscherben, an denen es haftet, in einem Tiegel eingeschmolzen, die Glasschlacke noch verbleit, und das silberhaltige Werkblei getrieben.

b) Mit Königs- oder Goldscheidewasser wird nur silberhaltendes Gold. in welchem sich nicht viel Silber befindet, geschieden. Das Königswasser mischt man theils aus 3 Theilen Salpetersaure von 30 bis 350 B. = 1,26 bis 1,32 und 1 Th. Salzsäure von 26 bis 28° B. = 1,22 bis 1,24, oder gewöhnlicher aus einem Theil Salpetersäure von 320 B. = 1.28 und 4 Theilen Salzsäure von 22° = 1,178, oder auch 1 Salpeters. von 40° B. und 4 Salzsäure von 12°. Das Gold wird entweder in Röllchen gesormt, oder granulirt in einem Kolben mit dem 3 oder 4 sachen Gewicht jenes Gemisches übergossen, und im Sandbad digerirt; entwickeln sich keine Dampse mehr, so gießt man die heiße Goldauflösung in ein abgewärmtes Geschirr, und behandelt den Rückstand von neuem mit 13 bis 2 Theilen Königswasser. Hat man auch diese Auflösung abgegossen und mit der ersten vermischt, so spühlt man den Rückstand, Chlorsilber, mit heißem destillirten Wasser erst im Kolben, dann auf dem Filter ab. Da aber das Chlorsilber nicht vollkommen in Wasser unauflöslich ist, so kann ein kleiner Verlust stattfinden. (Ueber die Zugutemachung desselben siehe vorn beim Silber Seite 380.) Aus der Verbindung mit Chlor scheidet man das Gold mittelst einer Auflösung von frischem nicht oxydirtem Eisenvitriol, oder schwefels. Eisenoxydul, indem eine 10mal größere Menge dieses Salzes gegen das Gewicht des Goldes angewendet wird. Das Gold setzt sich als ein brauner Staub, zum Theil auch goldglänzend ab, und wird erst mit Wasser abgesüsst, dann mit schwacher Salzsäure digerirt, um alle Spuren von anhängendem Eisen zu entfernen, endlich wieder vollkommen mit Wasser abgesüßt, geglüht, gewogen und dann mit etwas Salpeter und Borax geschmolzen.

Erklärung des Prozesses. Das im Königswasser enthaltne Chlor löst Gold, nicht aber Silber auf, enthielt die Salzsäure, welche zur Mischung des Königswassers angewendet wurde, Eisen, so kann es kommen, daß sich etwas Silber mit auflöst, deshalb muß reine Salzsäure gebraucht werden; das Silber bleibt als Chlorsilber zurück, von welchem ein kleiner Theil sich auflösen kann, wenn in der Goldsolution Salzsäure vorwaltet, denn in der Salzsäure löst sich etwas Hornsilber auf, wird jedoch durchs Verdünnen mit Wasser gefüllt.

### 418 Scheidung des güldischen Silbers mittelst Schwefelsäure.

Die Niederschlagung des Goldes aus der Verbindung mit Chlor durch Eisenvitriol beruht auf der bedeutend großen Verwandtschaft des Eisens sum Sauerstoff; das Eisenoxydul geht theilweis in Oxyd über, indem ein anderer Theil Eisen sich mit dem Chlor des Chlorgoldes verbindet, wedurch das Gold abgeschieden wird; in der Auflüsung befindet sich dann: Chloreisen, schwefels. Eisenoxyd und überschüseiger Vitriol. Es ist deshalb ein bedeutendes Quantum Vitriol erforderlich, weil die Goldsolution freie Säure enthält, welche auch auf den Vitriol wirkt, und zweitens um durch die Masse den chemischen Zerlegungsprozess zu unterstützen.

c) Scheidung des güldischen Silbers durch conc. Schwefelsäure. Ueber diesen Gegenstand siehe das bereits Seite 393 beim Silber angegebne Versahren der Affinirung mittelst dieser Säure. — Kein Scheidungsprozess ist so wohlseil, als dieser, weshalb auch jetzt nur auf diesem Weg das güldische Silber im Großen affinirt wird. Durch die wenigen Kosten, welche dieses neuere Scheidungsversahren verursacht, ist es möglich geworden, selbst Silber von 1200 Goldgehalt noch zu affiniren, Gold dem Silber zu entziehen, welches srüher wegen des weit höhern Kostenbetrags der Quartation nicht scheidbar war, und der Cirkulation und dem Welthandel zu überliefern.

(Ein Beispiel wird beweisen, wie bedeutend der verborgen gelegne Goldgehalt ist, und wie viel Gold dadurch in den Handel gebracht werden kann. Man berechnet, dass die 600 Millionen Francs Silbergeld, welche in Frankreich nach dem Gesetz vom 14. Juni 1829 affinirt und umgeprägt werden sollen, von Gold enthalten. Da nun 200 Francs Silbergeld 1 Kilogramme wiegen, und das französische Silbergeld of ein Silber enthält, so sind in jenen 3 Millionen Kilogr. Silbergeld 2,700,000 Kilogr. fein Silber und in diesem 1,350 Kilogr. Gold enthalten, ganz abgesehen davon, dass sie nach den Ergebnissen des neuern Probirverfahrens statt 7000 fein 7000 enthalten, welches an Silber eine Vermehrung um 12,000 Kilogr., im VVerth von 2,640,000 Francs ausmacht, ohne den Goldgehalt in diesem Silber zu berechnen, welcher auch noch 6 Kilogr. beträgt.

Nimmt man an, dass in den im preus. Staat seit 1764 bis 1825 geprägten Silbermünzen, ausschliefst, den bis dahin wieder eingezogenen, im Betrag von etwa 150 Millionen Thalern  $\frac{1}{1000}$  Gold enthalten sei, so würde es auf den in jener Summe von verschiednem Silbergeld enthaltnen Gehalt an seinem Silber, zu 10,730,000 Mark berechnet, nicht weniger als 10,730 Mark betragen. Jede Million Thaler, aus güldischem Silber ausgemünzt, enthält, verglichen mit einer eben so großen Summe Thaler aus affinirtem goldsreien Silber geprägt, um 15,000 Thaler an Gold, welches jetzt dem Verkehr wiedergegeben ist.]

Die Derstellung von seinem Gold geschieht, wie schon gesagt, theils im Großen durch die Scheidung mittelst Schweselsäure, theils im Kleinen durch die Quartirung, oder mittelst Goldscheidewasser. Aus der Auflüsung in letzter Flüssigkeit wird es nicht allein durch schwesels. Eisenoxydul niedergeschlagen, sondern auch durch Sauerkleesäure, (Ameisen-, Aether-, Galläpsel-, Gerbsäure, Essigsäure mit brenzlichem Oel verbunden u. a. m.), in Gestalt eines zarten, braungelben Pulvers, Malergold für die Porzellan-, Steingut-, Glasvergoldung, zur kalten Vergoldung für Silberzeug. Wegen eines etwanigen Platingehalts siehe bei diesem.

Das Gold besitzt eine schön gelbe Farbe, einen starken Metallglanz, ist in sehr dünnen Blättchen (Blattgold) durchscheinend, alle Gegenstände erscheinen, in Folge einer Farbenzerstreuung der durch die seinen Poren des ganz porüsen Blattgoldes hindurchgehenden Lichtstrahlen, im grünen Licht; es ist geruch - und geschmacklos, und theilt auch der seuchten und warmen Hand beim Reiben keinen Geruch mit. Dasselbe besitzt ein specif. Gewicht von 19,258 gegossen, 19,36 bis 48 geschlagen, ist weich, kann aber durchs Schlagen, Walzen härter, elastischer, aber auch etwas spröde werden, doch erhält es durchs Ausglühen seine vorige Weichheit wieder. Es läst sich vermöge seiner fast ans Unglaubliche grenzenden Streckbarkeit und Zusammenhang in die feinsten Blättchen von 0,00009 Millimeter ausschlagen, und in äußerst feine Drähte ziehen, wie namentlich die goldplattirten Waaren beweisen; 0,08 Grän Gold können eine Fläche von 37,36 Quadratfuß bedecken, und 38,18 Gr. Gold einen Silberdraht von 531,033 preuße. Ruthen Länge, oder von 265,5 pr. Meilen! Nach Résumur soll aus einem Gran Gold ein Draht von 500 paris. Fuß Länge gezogen werden können. Ein Golddraht von 0,887 paris. Linie Durchmesser wurde von 139,8 franz. Pfd. zerrissen, oder von 2 Millimeter Stärke durch 68,216 Kilogramme, Guyton-Morreas. Das Gold dehnt sich beim Erwärmen von 0° bis 100° aus

um 0,001466 Lavoisier, 1/5 82 0,001477 Guyton Morveau,

schmilzt bei 32° Wedgw., zeigt einen blaßgrünen, aquamarinsarbnen Lichtschein, ohne einen Rauch zu geben, ohne allen Gewichtsverlust; es steht in irdnen Schmelzgeßißen mit erhabner Obersläche, die beim Erkalten wieder eben wird, krystallisirt beim vorsichtigen Erkalten in Oktaödern, Würseln. Da es sich beim Schmelzen stark ausdehnt und daher ebenso beträchtlich beim Erkalten zusammenzieht, so kann man dasselbe nicht wohl in Formen gießen, auch ist Gold, welches in nicht stark vorgewärmte Formen gegossen wurde, sehr spröde, bricht unter dem Hammer. Im gewöhnlichen Osenseuns ist es nicht flüchtig, aber

durch Brennspiegel und Brenngläser, Poltasche und Reibungs-Elektricität, durch Sauerstoff- und Knallglasgebläse wird es in Dampf verwandelt, und setzt sich selbst metallisch wieder ab, so daß man auf diese Weise Silber durch den Golddsmpf vergoldet last. Eine Verbrennung. Oxydation des Goldes scheint dabei nicht stattzufinden, man hat zwar den purpurnen Staub, der sieb zeigt, als ein Oxyd betrachten wollen, obschon die bekannten Oxyde des Goldes durch geringe Hitse völlig reducirt werden, und dieser Staub sich auch erzeugt, wenn man in Wasserstoffgas feine Golddrähtechen durch Batteriefunken serstieben läset, wo denn doch von einer Oxydation nicht die Rede sein kann; vielmehr ist das purpurne Pulver unendlich fein zertheiltes Gold, gleich wie sehr sein zertheiltes Quecksilber schwarz, Selen roth aussieht. Durch die neuesten Untersuchungen über den Goldpurpur (siehe unten) ist dieser Gegenstand noch mehr aufgeklärt worden.

[Betrachtet man ein vergolderes Glas- oder Porzellangeschirr, bei welchem durch mehrjährigen steten Gebrauch die Vergoldung fast ganz verschwunden ist, so sicht man statt des Goldglanzes und der gelben Farbe ein schmutziges Purpurroth, hie und da mit Gelb untermischt, die fein zertheilten, mit der Glesur innig verbundnen Goldtheilthen.]

Mit Goldpurpur gefärbtes Glas kann farblos und roth erscheinen, je nachdem das in der Glasmasse enthaltne Gold entweder im oxydirten Zustand mit den verglasbaren Bestandtheilen verbunden ist, oder durchs Anräuchern reducirt, sehr sein zertheilt das Glas roth färbt. Gold wird an der Luft, im Wasser nicht verändert, behält seinen schönen Metallglanz bei, deshalb vergoldet man auch andere Metalle um ihnen nicht allein den Glanz und die Farbe des Goldes zu ertheilen, sondern sie auch vor Rost zu schützen, z. B. Nadeln, Ziehledern, Blitzableiterspitzen u. a. m. Gold wird weder von reiner Schwesel-, noch von reiner Salpeter-, oder Salzsäure angegriffen, aber wohl von rauchender Salpetersäure ein wenig, ehen so von Salpeters, wenn sie Chlor enthält; es löst sich sehr fein zertheilt, als Blattgold, in Chlorwasser (vergl. I. Seite 200, 210) in Königswasser, Selensäure, einem Gemisch von Selenoder Hydrobromsäure mit Salpetersäure, einem Gemisch von Salz- und Chromsäure (vergl. I. Seite 214, 215), nicht in Alkalien auf. Schmelzt man Gold mit Borax, so wird es blassgelb, mit Salpeter aber mehr röthlich, hochfarbig.

Fein Gold wird weder zu Münzen, noch zu Geräthen verarbeitet, weil es zu weich ist und sich nicht gut verarbeiten läßet, man legirt es daher entweder mit Kupfer, oder Silber, oder auch wohl mit beiden zugleich, siehe unter den Legirungen; zum Vergolden im Feuer wird fein Gold nicht, aber zur kalten Vergoldung verbraucht, zum Vergolden

von Glas, irdnen Waaren, so wie zum Plattiren von Kupfer, zum Blattgold, zu chemischen Präparaten. — Ueber das Färben des Goldes, mettre en couleur, colouring, später unter den Legirungen.

[Gold- und Silberschläger, batteur d'argent, b. d'or, silver and gold bouters, versenigen das Blattgold, Blattsilber, feuille d'arg., fi d'er, Leaf silv., L. gold, beaten gold and silver; in Deutschland waren in frühern Zeiten nur in Augsburg und Nürnberg Goldschläger, jetzt sind sie aber in allen großen Städten anzutressen. Zum Gebrauch der Goldschläger dient seines Gold, theils Gold, welches einen äusserst geringen Zusatz an Silber oder Kupfer (100), oder beide sugleich enthält, je nach der beabsichtigten Farbe, denn selbst holländisches Dukatengold (23 Karat 7 Gran fein) ist noch nicht fein genug, um sich gus schlagen zu lassen; die Goldschläger pflegen daher das Dukatengold durch Auflösen und Niederschlagen zu reinigen und mit & Dukatengold legirt au verarbeiten. Das Gold wird mit Borax und Salpeter geschmolsen und in eine eiserne mit Talg bestrichne heilse Zainform gegossen, der Goldzain darauf in Kohlenfeuer glühend gemacht und langeam abgekühlt, wodurch das Fett abbrennt, und die Sprädigkeit durchs Ausglüben gehoben wird, Hierauf wird der Zain auf einem stählernen Ambos bis zu einer Dicke von 2 Linien ausgeschmiedet, und wiederholt ausgeglüht, sodann unter Stahlwalzen gestreckt, bis derselbe auf 1 Zoll Breite eine Dicke von } Linie erhalten hat. Das Goldund Silberband wird dann zusammengelegt, um ein Gebind daraus su machen von etwa 6 Zoll Länge; dieses wird nun gehämmert, und swar erst in der Länge, dann in der Breite, dadurch nach beiden Dimensionen gestreckt, zuletzt mit der Bahn des Hammera geebnet, wodurch das Gold- oder Silberblech die Stärke von Papier erhält. In neuern Zeiten pflegt man ohne zu schmieden den Goldaain durchs Walzen allein bis zu jener Stärke auszustrecken. Diese Metallstreisen, an Gewicht 4 Loth, werden nun in viereckige Platten, quartiers, squares, von 1 Zoll ins Geviert zerschnitten, und zwischen die 150 Blätter der Pergamentoder Quetschform, premier caucher, gebracht, d. h. zwischen Pergamentblätter von 3 Zoll ins Geviert, Blatt für Blatt eingelegt, und die Form in Futterale aus Pergament gesertigt, fourreau, gesteckt, damit sich die Blätter nicht verschieben, auf einem Marmorblock mit dem Formhammer so lange geschlagen, bis die Metallblätter sich auf 3 Zoll ins Geviert ausgedehnt haben. Statt Pergamentblättern bedient man sich auch je 2 Blätter Velinpapier, allein oben und unten müssen mehrere Pergamentblätter gelegt werden. Sie werden dann in einer eisernen Kapsel ausgeglüht, zwischen größern Pergamentblättern ebenso zu 4zölligen Blättern ausgeschlagen, darauf je 25 auf einmal mittelst eines Mcesers auf dem Blattkissen in 4 Theile getheilt, und nunmehr zwischen der Hautform, chaudret, geschlagen, welche aus 600 zarten von der

# 422 Beschreibung des Verfahrens der Goldschlüger.

Saliern Haut des Blinddarme vom Rind gefertigten Blattern, Gold schlägerhäutchen, baudruche, gold-beater's skin, besteht, welche eine eigne Zubereitung erleiden, damit sie nicht faulen, und vor der Anwendung gehörig geschlagen werden. Die erste Hautform nennt man die Löthform, die zweite die Dünnschlageform. So wie die Blättchen in der ersten durchs Schlagen von 2 Quadratzoll Fläche in solche von 8 Zoll ins Geviert verwandelt worden sind, werden sie wieder in je 4 Theile zerschnitten und zum letztenmal ausgeschlagen, sodann beschnitten, in Bücher von röthlichem Papier - Goldschlägerpapier - eingelegt, und nach der Große und dem Feingehalt verschieden benannt, das sogenannte Fransgold ist 2. B. mit sehr wenig Silber legirt, sieht daher blassgelb aus, welches die Buchbinder gebrauchen; Zwisch- oder Quickgold, party-gold, besteht aus Doppelblätteben von Feingold und Feinsilber, die dadurch erhalten werden, dass man auf ein dunnes Silberblech ein noch dunneres Goldblech heils aufwalzt, plattirt, und dieses dann, wie vorstehend, ausschlägt.

Das Silber wird eben so behandelt, es mus ganz sein sein, und wird, da es nicht in einem so ausgezeichneten Grad streckbar ist, als Gold, nicht so vielsach ausgeschlagen. — Der Abgang, dechet, beim Gold- und Silberschlagen beträgt wenigstens die Hälste des Gewichts der Zaine, man benutzt diesen theils zum wieder einschmelzen, hauptsächlich aber zur Ansertigung von Muschelgold, or en coquille, or en chaux, shell gold, Muschelsilber, indem man die Blätterabgänge mit Honig sein reibt, dann letztern mit Wasser auslöst, den Goldstaub auswäscht, mit Gummiwasser anmengt, und in kleine Muscheln trägt. Man versertigt auch durch Niederschlagung des seinen Goldes aus einer Ausstösung in Königswasser Malergold. — Unächtes Malergold und M.silber wird aus gleiche Art aus unächtem Blattgold und Blattsilber gesertigt. — Blattgold und Blattsilber wird, wie bekannt, zum Vergolden sowohl von Metallen, als von Holz, Papier, Leder, Pergament, Geweben etc. angewendet.

Ueber das Versahren der Goldschläger siehe Krünitz ökonomische Encyklopädie Bd. 19. S. 555. – D. t. Tom. 2. p. 594 "Batteur d'or. – Lewis in D. p. J. Bd. 14. S. 451.

Kurze Angabe der Vergoldung mittelst Blattgold auf nicht metallische Gegenstände.

a) Vergoldung in Oel, dorure à l'huile, gilding in oil. Sie wird auf Holz, Metall, Stein, Gyps, Marmor etc. aufgetragen, sowohl zur Verzierung im Innern von Gebäuden, als auch von Aussen. Zuerst wird Holz mit Bleiweis und dick gewordnem Leinöl, oder Leinölfirnis grundirt, teinte dure, couche d'impression, the priming, welche Operation nach der Beschaffenheit der Oberstäche mehrmals wiederholt wird, bis eine ganz ehne Fläche entstanden ist. Auf diesen Grund wird dann der Oelgrund, or-coulcur, gold-size, aufgetragen, wozu man in Frankreich die Ueberbleibsel von Oelfarben aller

Art anwendet, welche man innig verreibt, durchseibt; bei une und in England wendet man hiezu Ocker, oder Bleiweifs, Glätte, etwas Umbra mit recht altern, setten Leinöl oder Mohnöl abgerieben au; der Oelgrund wird mit aller Sorgfalt aufgetragen. Sobald der Firnis gehörig eingetrocknet, wird Blattgold aufgetragen, und mit Baumwollenbäuschchen angedrückt. Diese Art Vergoldung ist selbst an der Luft recht dauerhaft, kann aber auch nicht polirt werden. Will man dieselbe glänzend und polirt erhalten, dorure à l'huile vernie-polie, so grundirt man mit Bleiweiss, gelbem Ocker und dickem Leinol, übersicht diesen Grund mit 10 bis 12 Lagen Bleiweilstrnis, teinte dure, schleist denselben mit Bimmestein und Wasser gehörig ab, bis die Oberfläche vollkommen eben, glänzend wird, Hierauf trägt man 4 bis 5 Lagen Lackfirniss bei mässiger VVärme aus, reibt nach dem Trocknen mit Schachtelhalm, dann mit Zinnasche und geschlemmten Tripel ab, bis die Fläche wie polirtes Glas spiegelt. Auf so vorbereitete Flächen trägt man ungememein dünn den Oelgrund, legt das Blattgald auf, und überzieht nach völligem Trocknen das Ganse mit Goldlack, darauf mit fetten Copallack, und polirt zuletzt die Oberfläche mit Tripel, und übergeht dann dieselbe mit dem Ballen, der mit etwas Oel henetat ist. -Krūnitz a. a. O. S. 436 u. f. — D. t. a. a. O. pag. 136.

b) VV asservergoldung, Verg. auf Leimgrund, derure en détrempe, gilding on water-sise, burnished gilding, g. in distemper, erfordert weit mehr Zubereitung, mehr Kunst, kann nicht hei so mancherlei Gegenständen angewendet und der VVitterung nicht ausgezetzt werden, als die Oelvergoldung, weil das Gold abspringt; dafür zicht sie auch weit schöner, zarter, feiner aus, kann matt und glänzend sein mit mancherlei Nüancen. Hauptiächlich werden Bilderrahmen, Tapetenleisten, Stäbe, (Spiegelrahmen), Verzierungen an hölzernen Schnitzwerk, Säulen etc. auf diese Art vergoldet.

Zuerst werden die zu vergoldenden Gegenstände mit Leim getränkt, encollage; um das Holz vor Wurmstich zu bewahren, kocht man Wermuth und Zwieheln ab, setzt Salz binzu und den Leim, bestreicht heiss das Holawerk, zum zweitenmal mit stärkern Leim. Hierauf giebt man den Kreidegrund, appréter de blane, ein Gemeng von Pergamentleim-Auslösung mit Schlemmkreide; hievon werden wohl 8 bis 12 Lagen aufgetragen, die Blasen wohl niedergestrichen, etwanige kleine Löcher, Risse mit dicken Kreidegrund ausgefüllt, reboucher. Das Abschleifen geschieht mit Bimmsstein, poncer, und darnach das Glätten, adoucir, suit einem weichen Pinsel. Da durch das Auftragen des Grundes manche feine Nüancen der Obersläche verloren gegangen sein können, so folgt nun eine sehr mühsame Operation, das Repariren, durch welche jene wiederhergestellt werden, wozu mehrere Instrumente dienen, darauf das Reinigen mit fenchtem Leinenzeug und weichem Schwamm, degraisser, und das Abreiben mit Schachtelhalm, preler. - Statt auf diese langwierige Art Schnitzwerk zum Vergolden vorzubereiten, pflegt

man jetzt wohlseiler Gegenstände in erhabner Arbeit aus Kreidemasse, gros-blane, d. i. aus Kreide und Leim in Gyps- und Schwefelformen zu modelliren, und diese dann aufweleimen. - Nun giebt man den gelben Anstrich, jaunir, aus dunnem Pergamentleim und golbem Ocker, den man sehr dunn macht, durchteiht, und heiß aufträgt; hierauf wird abgeschachtelt und gereinigt, egrainer, das Poliment, assistte, gildingsise, aufgetragen, coucher d'ass.; dieses besteht aus 8 Theilen rothen Bolus, 1 Theil Rothel und 1 Th. Wasserblei, welche sehr fein verrieben mit I Esslössel voll Baumol auf 12 Pfd. gemengt werden. Dieses Gemengsel wird mit Porgamentleim angerührt, mit einem weichen Pinsel wiederholt ausgetragen, die Stellen, welche matt bleiben sollen, nach dem Abtrocknen mit trockner Leinwand abgerieben, die andera Stellen, die Glauzgold werden, überzieht man noch einigemal mit Poliment, ohne absurciben. (Soll versilbert werden, so nimmt man ein Poliment aus weilsem Bolus, Kreide, Leimwasser und weilsem Wachs, oder otwas Seife.)

Hierauf folgt das Vergolden, oder Antragen des Blattgolds, dorer, auf die vorher angeseuchtete Fläche, theils mit einem eignen Pinsel, Anschiespinsel, theils mit dem Bilboquet, einem eignen mit Leder und Tuch überzognen Hols; ist dies geschehen, so wird mit Blutstein, oder Achat polirt, brunir, burnisking. Darauf ertheilt man den Stellen, die matt bleiben sollen, die Matte, matting, d. h. man trägt auf dieselben dünnen Leim auf, und bessert dann noch etwan übergangne Stellen mit dem Pinsel aus, ramender. Nun giebt man die Helle, vermeillonner, um der vergoldeten Fläche das Ansehn von Feuervergoldung zu ertheilen; die Helle, vermeil, besteht aus einer Abkochung von rothen und gelben Pigmenten, Orleans, Saffran, Gummigutti, Drachenblut, (Zinnober!) mit Pottasche und Wasser, welche mit arabischen Gummi verdickt sehr dünn aufgetragen wird. Endlich übergeht man moch einmal mit der Matte die matte Vergoldung und hiemit ist die Arbeit beschlossen. — Kränitz a. a. O. S. 418. D. t. a. a. O. p. 141.

Ueber das Vergolden des Schnitts und Rückens von Büchern von Leder, Papier u. dergl., findet man ebendaselbst nähere Angaben, so wie äber die Firnisvergoldung auf Silberblatt, vom Aventuringrund. — Ueber das Vergolden von Porzellan siehe I. Seite 534; ähnlich die Vergoldung von Glas. — Von vergoldeten Arbeiten in Hols entnimmt man das Gold durch kochendes VVasser, in welches man dasselbe einlegt, dadurch weichen die einzelnen Leimdecken auf, und das Hols wird gans blos gelegt, abgebürstet, die trübe Flüssigkeit eingekocht, aur Trockne gebracht und ausgeglüht, wodurch der Leim und alle Pflanzensubstanzen verbrennen, das Gold aber mit den mineralischen Substanzen sein gemengt zurückbleibt. Aus diesem Rückstand zieht man durchs Anquikken, oder durch den Affinationsprozes, das Gold aus.

Legirungen des Goldes.

Mit Mangan; die Legirung sieht gelblichgrau aus, ist sehr hart, aber

doch etwas geschmeidig, verändert sich nicht an der Luft, in der Hitze aber oxydirt sich das Mangan. — Mit Zink. Dieses Metall macht das Gold sehr spröde, ja schon Zinkdämpfe sind der Dehnbarkeit des Goldes nachtheilig; eine Legirung von 17 Gold und 1 Zink war grünlichgelb und spröde, specif. Gewicht 16,937; aus gleichen Theilen war die Farbe weifs, die Masse bart und politurfähig. — Mit Eisen. Beide Metalle verbinden sich sehr leicht, wie es scheint in allen Verhältnissen, auch benimmt das Eisen dem Gold nichts au Dehnbarkeit, indem Gold mit 1. Eisenzusatz sich walzen und prägen liefs. Es vereint sich eben so gut auch mit Stahl und Roheisen, weshalb man auch Gold zum Löthen von Stahl und Eisen anwenden kann.

Eisen und Stahl wird auf verschiedne VVeise vergoldet, theils wie Kupfer, Messing, Bronze durch Blattgold (siehe bei der Legirung mit Kupfer), theils durch Goldamalgam, welches aber auf Eisen nicht haften würde, wenn dieses nicht vorher mit Kupfer überzogen wird; wie dies geschieht, ist bereits I. Seite 283 angegeben worden; theils auch mit in Schweseläther aufgelöstem Chlorgold, wovon beim "Chlorgold" das Nähere; endlich wird auch nach der Art von argent hache Goldblatt auf Stahl aufgetragen.

Mit Kobalt, eine blassgelbe, sehr spröde Legirung aus 1 Kobalt und 14 Gold, selbst bei 5 Kobalt ist die Legirung noch spröde, aber bei 1 5 geschmeidig. — Aehnlich verhält sich Nickel, 1 Nickel mit Gold verbunden giebt eine messinggelbe, spröde Legirung, 5 bedingt sehr wenig Sprödigkeit, mit 13 Nickel ist Gold ganz geschmeidig.]

Mit Blei. Dieses Metall macht Gold über alle Maßen spröde,  $\frac{1}{12}$  Blei macht Gold wie Glas spröde, selbst  $\frac{1}{120}$  benimmt dem Gold seine Dehnbarkeit, deshalb ist es sehr wichtig, daß dem Gold während seiner Versrbeitung kein Blei beigemischt werde, deshalb sind alle Bleigeräthe, Loth und dergleichen sehr zu meiden. Die Legirung von Gold und Blei kann auf der Kapelle getrieben werden, siehe weiter unten.

Mit Zinn. Beide Metalle verbinden sich leicht mit einander, das Gold verliert zwar durch einen Zusatz von Zinn an Dehnbarkeit, allein es wird dadurch nicht spröde; bei einem Zusatz von 1/2 Zinn besitzt Gold eine blaß gelblich-weiße Farbe, einen feinkörnigen Bruch und ein specif. Gewicht von 17,3, ist in der Hitze spröde; das Zinn kann durchs Oxydiren an der Luft nicht leicht abgeschieden werden, indem das Gold einen Antheil desselben zurückhält; man hat zu dem Ende Schweselspießglanz, Chlorquecksilber angewendet.

Mit Wismuth. 12 desselben reicht hin, um das Gold sehr spröde zu machen; eine solche Legirung hat eine messingähnliche Farbe, einen seinkörnigen Bruch, specif. Gewicht 18,038. Schon 12,20 Wismuth macht Gold spröde, selbst wenn man beide Metalle nahe bet einander schmelzt, leidet durch die Dämpse des W. die Geschmeidigkeit des

Goldes. (Ueber einen Zusats von Wismathoxyd beim Vergolden von Porzellan etc. siehe I, S. 534.)

Mit Kupfer, or de vaisselle, de monnaie, standard gold. Beide Metalle lassen sich sehr gut durchs Zusammenschmelzen mit einander legiren, und man bedient sich des feinen (nicht des gewöhnlichen unreinen, bleihaltigen) Kupfers zum Legiren des Goldes zum Behuf der Verfertigung von Goldwaaren und Münzen. Die Farbe der mit Kupfer gefertigten Legirung ist theils hochgelb, theils röthlichgelb, theils roth, während die einer Legirung mit Silber blassgelb, selbst grünlichgelb ist; erstere nennt man daher auch die rothe (Legirung) Karatirung, letztere die weisse, und wenn beide Metalle zusammen zur Legirung benutzt werden, die gemischte Karatirung. Dass ein bleiisches Kupser ganz unbrauchbar zum Behuf der Goldlegirungen, ist bereits vorn Seite 299 angeführt worden; damit gefertigte Legirungen sind glashert, und sprode. Gold mit 1/2 Kupfer legirt ist harter als fein Gold, aber dehnbar, specif. Gewicht 17,257, die Legirung besitzt ein geringeres specif. Gewicht, als die Berechnung andeutet, der Raum muß um 0,0241 zugenommen haben. Gold mit & Kupfer legirt besitzt die meiste Härte unter allen andern Legirungen mit Kupfer. Da die Legirungen des Goldes mit Silber und Kupfer leichter schmelzen als sein Gold, so benutzt man sie als Loth für Goldarbeiten.

Man berechnet die Goldlegirungen nach Karat und Grän: eine preußische Mark hat 288 Grän, oder 24 Karat zu 12 Grän; 24karätiges Gold ist also fein Gold, 22karätiges enthält 22 Karat fein Gold und 2 Karat andere Metalle in der Legirung etc. Da die verschiednen Legirungen theils im Preis sehr verschieden sind, theils auch von verschiedner Farbe, so benutzt man mehrfach abgeänderte Verhältnisse bei der Verfertigung von Goldarbeiten, worüber in verschiednen Ländern verschiedne gesetzliche Bestimmungen gegeben sind. So verarbeitet man in Frankreich 18, 20 und 22karätiges Gold, bei uns 8,14 und 18karätiges Gold, seltner Dukatengold, ohne daß jedoch darüber besondere gesetzliche Vorschriften existirten, nach denen nur dieses allein verarbeitet werden dürfte; in Oesterreich verarbeitet man Gold von? Karat 10 Grän, dessen specif. Gewicht 10,279, 13 Karat 1 Grän, 18 Karat 5 Grän. — 14karätiges Gold sieht schön roth aus und wird zu Verzierungen auf gelb gefärbtem Gold benutzt.

Um Gold von 14karätigen an gelb zu färben, mettre en couleur, bedient man sich einer Farbe, couleur, die aus 2 Theilen Salpeter, 1 Theil Kochsalz, 1 Theil Alaun besteht (nach Andern aus 8 Salpet., 7 Kochsalz, 5 Alaun), welche in einem hessischen Tiegel, überhaupt in einem unglasieten irdnen Geschirr, mit Wasser aufgeläst und eingekocht wird. Das fertige Stück wird geglüht, in Stärkwasser, d. i. in stark ver-

dünnter Salpeterskure einige Minuten lang gekocht, und dann an einem Pferdehaar oder feinem Golddraht in die Farbe gehängt, und damit gekocht. Sollen dann auf dem ao geskrbten Stück einzelne Stellen roth erscheinen, ao werden sie abgeschliffen. Offenbar bildet sich in der Farbe durch die Auseinanderwirkung jener Salze eine dem Königswasser in der Wirkung ähnliche Flüssigkeit, die das Kupfer von der Oberstäche entsernt, das Gold selbst angreist und dadurch die bekannte matte gelbe Farbe hervorrust.

[Einiges über die gangbarsten Goldminzen Deutschlands und namentlich des preuss. Staats. Die kaiserlich-österreichischen Dukaten haben einen Feingehalt von 23 Karat 9 Gran; die hollandischen von 23 Karat 6 bis 6.9 Gran. Die Friedriched'or von 1764 bis 1821 von 21 Karat 9 Gran. oder 261 Gran, nach dem Gesets vom 30sten Septhr. 1821 über die Münzversassung im preuss. Staat, 21 Karat 8 Gran, oder 260 Gran. Es werden doppelte, einfache und halbe Friedrichsd'or geprägt, 35 einfache wiegen eine Mark; den Friedrichsd'or zu 5 Thaler gerechnet wird eine seine Mark Gold zu 1931 Thaler ausgebracht, welche also in 3819 Friedr.d'or enthalten ist. An Frieds.d'or sind geprägt worden von 1764 bis 31, Decbr. 1830 für 66,319,730 Thaler. Vom 1sten Juni 1793 bis dahin 1795 sind für 4,178,043 Thaler (?) Goldwährung in Dukaten unter preuss. Stempel geprägt worden, ausserdem noch von 1788 bis 1800 zu verschiednen Zeiten Dukaten und andere Goldmunsen in Betrag von 185,367 Thaler, welche Münsen indels seit 1806 aus dem Umlauf verschwunden zu sein scheinen.

Die sächsischen Augustd'or enthalten in der rauhen Mark 1 Grän weniger als die preufsischen, die hannöverschen Georged'or wohl an 3 bis 4 weniger, so auch die brauschweigischen, hessischen, dänischen, welche jetzt viel im Umlauf sind. — Die französischen Goldmünzen zu 20, 40 Francs enthalten  $\frac{10}{10}$  Gold und  $\frac{1}{10}$  Legirungsmetall, sie sind also im Korn fast ganz gleich unserm Gold, nämlich von 259,2 Grän fein; ein 20 Francstück wiegt 6,45161 Gramme, also 155 Stück ein Kilogr. Das englische ausgemünzte Gold enthält  $\frac{1}{12}$  Gold und  $\frac{1}{12}$  Kupfer, ist also von 22 Karat.]

Ueber die Bestimmung des Feingehalts von Goldmünzen, Goldwaaren, Bruchgold etc. Eine ungefähre Vorprüfung geschieht auf dem Probirstein (vergleiche das beim Silber Seite 389 Gesagte), indem man den Strich, die Farbe des zu prüfenden Goldes mit dem einer bekannten Legirung besonders dazu gefertigter Probirnadeln vergleicht, die theils nach der rothen, theils nach der weißen und gemischten Karatirung, nach ganzen oder halben Karaten gefertigt sind. Man vergleicht nun die Farbe des zu prüfenden mit der der Probirnadel, so auch den Glanz; allein hierdurch allein kann man keinen sichern Schluß machen, weil nicht selten durch Cementation oder eine anderweitige Behandlungen.

die Oberstäche einer Goldwaare seiner gemacht worden ist, als der übrige innere Gestalt, und dadurch seicht ein scheinbar hüherer Feingehalt ermittelt werden dürste. Daher bedient man sich noch der Salpeterakure, mit welcher man die Goldstriehe benetzt, diese löst das Kupser, Silber auf, und hinterläst das Gold, welches deste mehr zersressen, unzusammenhängend erscheint, je mehr fremder Legirungsgehalt darin war. Man bedient sich auch eines schwachen Königswassers, aus 98 Th. Salpeters. von 1,34 und 2 Theilen Salzs. von 1,17 und 25 Th. Wasser gemischt, welches kräsiger wirkt, als blosse schwache Salpetersänre. — Man hat auch hydrostatische Prüsungen des Golden nach dem specis. Gewicht der verschiednen Legirungen versucht, allein aus mehrern Gründen nie allgemein angewendet, namentlich weil die specis. Gewichte von Gold, Silber, Kupser an sich innerhalb gewisser Grenzen variabel sind, und bei den Verbindungen derselben in verschiednen Verhältnissen bald Verdichtung, bald Ausdehnung stattlindet u. a. m.

Soll aber der Feingehalt genau ermittelt werden, so geschieht es durch die Probe auf der Kapelle verbunden mit der Quartirung. Man setzt, um das Kupfer aus der Legirung zu entfernen, Blei zu, mit welchem man das abgewogne Goldstückchen in verschiednen Verhältnissen beschickt, je nach der Menge des in der Legirung enthaltnen Kupfers. Man sollte glauben, daß dieser Prozess nicht nüthig wäre, und daß die Salpetersäure im Stande sei, das Kupfer wie das Silber völlig vom Gold zu scheiden, allein die Ersahrung hat das Gegentheil gezeigt. Um den richtigen Bleizusatz zu tressen, muß man vorher mit den Probirnadeln auf dem Stein eine vorläusige Probe gemacht haben, oder man treibt auch mit einem annäherungsweise genommenen Gewicht Blei die Probe vorläusig ab, um die Menge des Kupsers dadurch einigermaßen zu sinden, so wie auch den Silbergehalt aus der Farbe des zurückgebliebenen Goldkorns,

### Tabelle

über den Zusatz von Blei nach der verschiednen Feinheit des mit Kupfer legirten Goldes.

Vou	24	Karat			pis	ZZ	Karat		Gran	O	I helle	Blei	ı
	22	99	7	Grän	"	21	19	7	17	10	10	94	
	21	. 33	7	97	11	20	"	5	"	14	**	**	
	20	"	5	,,	17	19	99	2	"	18	11	**	
	19	19	2	99	"	18	"	0	79	21	19	11	
	18	11	U	"	99	16	99	10	"	30	**	**	
	16	"	10	17	17	15	99	7	"	<b>36</b>	"	99	
	15	91	7	91	11	14	33	5	10	40	**	24	eic.

Was den bei der Quartirung nöthigen Zusatz von Silber betrifft, da das Verhältnis desselben gegen das Gold = 3:1 sein muss, so setzt man bei 24 Karat bis 21 Karat 7 Graa 3 Theile Silber

> 7 Gran - 19 2 21 21 . 10 21 2 16 10 14 5 2 16 12 0 14 14 5 .

zu, jedensalls aber eher etwas mehr, als weniger. Das Silber darf nothwendig nicht güldisch sein. — Ueber das Probirversahren im Allgemeinen siehe das beim Silber Seite 389 Gesagte.

Man wiegt 3 Gran oder auch wohl 1 Gran Gold ab, die nöthige Menge Silber und Blei, und packt des Silber und Gold in dunn ausgeschlegnes Blei sorgfältig ein; das übrige Blei lässt man in der glühenden Kapelle schmelzen, worauf dann die in Blei eingepackte, mit Silber gehörig versetzte Goldprobe eingetragen wird. Alsbald fängt das Treiben an, die Masse vermindert sich, das Ganze rundet sich und kommt nach einem sehr schönen Farbenspiel, Blick, zum Gestehen; ein Spratzen findet dabei nicht statt, weshalb das Abkühlen schneller vor sich gehen kann. Die beim Abtreiben der Goldproben erforderliche Hitze ist etwas höher, als bei den Silberproben (man schätzt sie auf 30 bis 32° Wedgw.), eine zu hohe Temperatur zieht einen Goldverlust von zolog nach sich, indem sich Gold in die Kapelle einzieht. Hierauf nimmt man das Probekorn von der Kapelle ab, wiegt es, schlägt es auf einem stählernen Ambos zu einem dünnen Blech aus, während wohl zweimal dasselbe unter der Mussel ausgeglüht wird, rollt es dann zu Probirröllchen zusammen, und behandelt diese dreimal mit Salpetersäure, wie bereits vorn Seite 415 angegeben worden ist. Das Gewicht der ausgeglühten Goldröllehen giebt dann den Feingehalt an; den Silbergehalt findet man, wenn man zu dem Gewicht des feinen Goldes das des hinzugesetzten feinen Silbers addirt, und die Summe von dem Gewicht des goldhaltigen Silberkorns abzieht, welches man durchs Kupelliren erhalten hatte. Der Verlust am Gewicht, den das Probekorn gegen die abgewogne Goldprobe + dem hinzugesetzten Silber erlitten hat, ist gleich dem Gewicht des Kupfers. - Wird güldisches Silber probirt, so wird es erst mit Blei kupellirt, um den Feingehalt zu ermitteln, dann in Salpetersäure aufgclöst,

Genauere Resultate erhält man aber nur dann, wenn man nicht ein und dieselbe Probe kupellirt und der Quartirung unterwirft, sondern bei silberhaltigem Gold zwei Proben anstellt, die erste, der man kein Silber zusetzt, um den Gehalt an Silber und Gold zusammen zu bestimmen, die zweite wird wie eine gewühnliche Goldprobe behandelt, und

giebt durch die Quartirung den Goldgehalt. Macht men mimlich nur eine Probe, so kann man 1 bis 3 Tassendtheile am Goldgehalt verlieren. Auch ist ein zweimaliges Auskochen mit starker Salpeteraliure erforderlich, weil sonst leicht ein Hinterhalt von Silber beim Gold bleibt\*). [Ueber das Verfahren beim Probiren des Goldes siehe Struting h's chemisches Handbuch für Probirer etc. S. 154 u. f.]

Ueber das Vergolden von Kupfer, Bronze, Messing.

a) Feuervergoldung auf Bronze, dorure sur bronze, wezh er water gilding. Welche Eigenschaften die Bronze besitzen muss, wenn sie mit dem günstigsten Erfolg vergoldet werden soll, ist bereits vorn beim Artikel Bronze Seite 317 angesührt worden, es kommt nämlich hiebei nicht bloss auf die Farbe, Dichtheit, Härte an, sondern auch auf die größere oder geringere Verschluckung von Goldamalgam, was die Kosten beträchtlich vermehren oder verringern kann.

Bereitung des Goldamalgams. Man gebraucht hiezu theils feines Gold, theils G. von 23 Karat 10 Gran, auch wohl 23 K. 6 bis 7 Gran, Dukatengold, letzteres gewährt aber nicht die schöne Farbe, als ersteres und bedingt bei der Ansertigung des Amalgams Schwierigkeiten; enthicht das Gold Silber, so erhält die Vergoldung eine ins Grünliche stechende Farbe, durch einen geringen Zusatz von Kupser eine röthliche. Das Gold wird, um die Anquickung mit Quecksilber zu erleichtern, zu dünnem Blech entweder ausgehämmert, oder gewalzt, letzteres muß möglichst rein sein, (zweckmäßig ist es, es vorher durch Destillation zu reinigen), weil sonst die fremden, beim Verslüchtigen desselben zurückbleibenden. Metalle die Farbe des Goldes verderben. Das abgewogne Gold wird in einem irdnen Tiegel von feinem Korn zum gelinden Rothglühen erhitzt, und dann 6 bis 8 Theile Quecksilber hinzugesetzt, umgerührt und nach kurzer Zeit in kaltes Wasser geschüttet, ausgedrückt, um das überschüssige Quecksilber zu entfernen, und als eine teigartige Masse zum Gebrauch aufbewahrt. Dasselbe besteht, wenn man es vorher durch Sämischleder presst, aus 67 Gold und 33 Quecksilber; das abgepresste Qu. enthält aber noch ziemlich viel Gold, und kann theils zur Anfertigung von neuem Amalgam, theils zu leichten Vergoldungen verwendet

Das nöthige Quickwasser, dissolution mercurielle, the quickening, wird aus 10 Th. Quecksilber und 11 Th. reiner Salpetersäure von 36° B. = 1,33 ohne Erwärmen bereitet; die klare Auflösung von 6,8 Loth Qu. in 7,5 Loth Salpeters. wird mit 4,8 Quart Regenwasser vermischt

<sup>\*)</sup> Siehe den Ausatz über das Probirversahren in den V. d. G. 1831. Seite 109.

sum Gebrauch auf bewahrt; es zeigt eine Dichtigkeit von 3° B. == 1,015, und enthält wenig überschüssige Salpetersture.

Das vom Ciscleur oder Metalldreher vollendete Stück wird zuvörderst ausgeglüht, am besten über Holzkohlen und Lohkuchen, und langsam an der Lust abgekühlt, sodann abgebrannt, dérochage ou décapage, pickling, d. h. in sehr verdünnte Schwefelsäure, eau second, getaucht, um das durchs Glühen erzeugte Metalloxyd aufzulösen, darauf wird es mit einer Kratzhürste, gratte-breese, scratch-brush, abgerieben, abgespühlt, in Salpetersture von 360 B. eingetaucht, und mit einem Piasel abgerieben, zuletzt nochmals in Salpetersäure herumgenommen, blanchis, welcher Salz und etwas Russ zugethan wird; man spühlt dann fleiseig in Wasser ab, und reibt mit Sägespähnen trocken. Die Oberfläcke ist durchs Beitzen rauh geworden, wodurch das Amalgam besser haftet, als auf einer glatten Fläche, von welcher es ablaufen würde. Die Erfahrung hat gelehrt, dass man sich der Schweselsäure zum Abbrennen nicht allein bedienen kann, da diese Säure das Zink, aber nicht so Kupser, Blei und Zinn angreift, Salpeters, dagegen wirkt weit vollständiger, aie hinterlässt aber Zinnoxyd auf der Metallfläche, welches durch das aus jener Säure und Salz gesertigte Königswasser fortgeschafft wird; auch die im Russ enthaltnen salzs. Salze mögen dazu mit beitragen. Es ist daher zu diesem Behuf sogar passend, wenn die anzuwendende Salpetersäure etwas Chlor enthält.

Ist die Bronze gehörig gereinigt, so trägt man das Goldamalgam in der Art auf, dass man die messingne Kratzbürste in das Quickwasser eintaucht, darauf gegen das Amalgam, welches in einem irdnen, nicht mit Blei glasurten Näpschen liegt, drückt, wodurch etwas von letzterm an derselben hängen bleibt, welches man auf der zu vergoldenden Oberfläche ausbreitet. Ist das Austragen vollendet, so spühlt man das Stück mit Wasser ab, um das salpetersaure Kupseroxyd zu entsernen, lässt es trocknen, und bringt es über glühende Kohlen, um das Quecksilber zu verflüchtigen; sollte die erste Goldlage, premir buis, nicht die ersorderliche Stärke besitzen, so wird die Arbeit wiederholt, aber dann dem Quickwasser beim zweiten Vergolden, second buis, ein wenig Salpetersäure hinzugesetzt, Amalgam aufgetragen und das Quecksilber verflüchtigt etc., welches wohl noch ein zweimal wiederholt wird.

Das Austragen des Amalgams geschieht auch statt des Quickwassers mittelst bloser Salpetersäure, dann ist es aber eine für die Gesundheit der Arbeiter hüchst nachtheilige Operation, weil sich dabei beständig salpetrigsaure Dämpse entbinden, die derselbe einathmet; Quickwasser ist in dieser Beziehung nicht nachtheilig, allein die stete Berührung des Amalgams mit der Haut ist nicht weniger bier wie dort der Gesundheit

gefährlich. Bedeckung der Hand, der Finger mit Blase, Wachstaffet dürste dagegen möglichst schützen, so wie gegen schädliche Dämpse über den Arbeitstischen angebrachte Rauchmäntel von Wachsleinwand, die in Röhren sich endigen, welche zur Werkstatt durch die Fenster oder Wände nach Außen geleitet sind; einen Lustzug bedingt men durch eine darunter lebhaft brennende Lampe.

Um das Quecksilber zu verflüchtigen, legt man das mit Amalgam überdeckte Stück auf glühende Kohlen eines kleinen Ofens, drying-of stove, und nimmt es, wenn es gehörig warm geworden, ab, um es zu überbürsten, das Amalgam möglichst gleichförmig auszubreiten. So wie alles Quecksilber verflüchtigt ist, was man aus der verfloßnen Zeit abschätzen kann, so wie an dem Geräusch, welches ein darauf gefallner Wassertropfen hervorbringt, bürstet man die vergoldete Fläche in mit Essig angesäuertem Wasser ab, wenn sie nicht etwa nochmals amalgamirt werden soll. Im Fall einzelne Stellen polirt werden und andere matt bleihen sollen, bedeckt man die erstern, le bruni, mit einem Brei aus Kreide, Zucker, Gummi und Wasser, aussparen, epargner, trocknet das Stück und erhitzt es, revenir, bis dass die Aussparung schwärzlich aussieht, worauf dasselbe noch warm mattirt wird; soll es ganz polirt werden, so ist ein Aussparen nicht nöthig, sondern es wird noch warm in verdünnte Säure getaucht. Das Poliren geschieht mittelst Blutstein, welchen man in Wasser taucht, das mit Essig vermischt ist; die Fläche wird dann mit reinem Wasser abgespühlt, abgetrocknet und erwärmt, um alles Wasser zu verdampsen. - Das Mattiren, donner le mat, geschieht also: man mengt 40 Theile Salpeter, 25 Alaun und 35 Kochsalz mit einander, läßt das Gemeng in einem Tiegel zergehen, trägt dann die Salzmasse auf die nicht ausgesporten Stellen auf, und macht das Stück wieder heifs, läst die Salzdecke völlig schmelzen, und taucht sodann das heiße Stück in kaltes Wasser, wodurch die salzigen Theile, so wie auch die braunschwarze Aussparung abweicht, darauf in sehr schwache Salpetersäure, in Wasser, trocknet ab und erwärmt es gelind. Jene Salze entbinden in der Ilitze, indem die sich entwickelnde Schwefelsäure des Alauns die beiden andern Salze zu entmischen beginnt, ihre Säuren, welche sich gegenseitig entmischend Chlor und salpetrige Säure, mit einem Wort Königswasser bilden, und das Gold angreifen

[Sowohl die Quecksilberdämpse, als auch die beim Mattiren sich entbindenden Gase sind für die Gesundheit der Arbeiter sehr nachtheilig; gewöhulich nimmt man erstere Arbeit theils unter gut siehenden Schornsteinen, forge à passer, theils auch im Freien vor, indem sich der Arbeiter vor den Lustzug stellt, so dass die Dämpse von ihm abgeführt nicht gegen ihn geführt werden, allein nichts desto weniger leiden die

Vergolder an den Folgen einer Quecksilbervergistung, sie bekommen Speichelfluss, Zittern in den Händen, magern ab, sind siech und bleich, und sterben bektisch. D'Arcet hat, um diesen Uchelstand zu beseitigen, Vorrichtungen angegeben, welche zum Zweck haben, einen stets krästigen Zug in dem Schornstein der Vergoldungswerkstatt zu erhaltens um alle schädlichen Dämpfe und Gase, die sich unter dem Rauchmantel entwickeln, oder dorthin geleitet werden, rasch abzuführen. Die hauptsächlichste Einrichtung besteht in einem Windosen, fourneau d'appel, dessen Rohr in den Schornstein geleitet ist, welcher jedesmal angeseuert wird, so wie der Lustzug nicht an sich schon stark ist. Der Ofen som Mattiren ist ein einfacher tragbarer, man trägt unter den Rost glühende Kohlen, legt das zu mattirende Stück auf dieselben, auf den Rost gleichfalls Kohlen, wodurch dasselbe von unten und oben zugleich erhitzt wird. Dieser Ofen, so wie die Mattirtonne, tonneau au mat, mussen unter dem Rauchsang jenes Schornsteins stehen, desgleichen auch die Bereitung des Amalgams, die Auslösung des Quecksilbers in Salpetersäure, das Beitzen in derselben Säure sämmtlich unter dem gut zichenden Rauchsang vorgenommen werden. Bedeckung der Hände ist durchaus nothwendig, um die Absorption der Quecksilberdämpfe durch die Haut zu vermeiden, während das heiße, mit Amalgam belegte Stück gebürstet wird.]

Man giebt der vergoldeten Waare dadurch das Ansehen von Muschelgold, or moulu, dass man dieselbe nach dem Vergolden weniger abbürstet, als sonst gewöhnlich, sodann stark erhitzt, stärker als beim Mattiren, und, nachdem sie ein wenig sich abgekühlt hat, mit der dazu dienlichen Farbe, couleur d'or moulu, bestreicht. Diese wird aus Röthel, (auch Colcothar), Alaun und Salz bereitet, mit Essig angemengt, und auf alle Stellen, welche jene Farbe erhalten sollen, mit einem Pinsel ausgetragen, das Stück wird dann über glühenden Kohlen so lange heiß gemacht, bis die Farbe schwarz wird. Dann taucht man es in ein Fas voll kaltem -Wasser, spühlt die Farbe ab, und überreibt das Stück mit einem in Essig getauchten Pinsel, ist es aber ciselirt oder gravirt, mit schwacher Salpetersäure; nachher wird es in reinem Wasser gespühlt, abgewischt und über Feuer getrocknet.

Soll das Gold eine röthliche Farbe besitzen, couleur d'or rouge, co-louring, wie eine aus Gold und Kupfer zusammengesetzte Legirung, so taucht man die Bronze nach dem Abdampfen des Quecksilbers noch warm in flüssiges Glühwachs, cire à dorer, gilder's-wax, welches aus gelbem Wachs, Grünspan, rothem Ocker und Alaun besteht (16 Theile Wachs, 13 Bolus, 1 Grünsp., 1 Alaun, jedoch weichen die Compositionen bei den Vergoldern ab, in England wird der Grünspan vorher calcinirt, bis alle Essignäure daraus entwichen), und läst dieses über einem lebhaf-

ten Kohlenseuer abbrennen, so dass die Flamme alle Stellen beim Wenden berühren kann. Darauf wird es noch heiss in Wasser getaucht und mit Essig abgebürstet. Sollte die Farbe nicht gleichsörmig und achön ausgesallen sein, so übergeht man das Stück mit in Essig zerrührtem Grünspan, und läst dieses über Feuer eintrocknen, taucht es in Wasser und bürstet mit Essig oder auch wohl mit verdünnter Salpetersäure.

[Zum Vergolden kleiner Bijouteriewaaren kann man einen tragbaren Ofen gebrauchen, nach Art eines Musselosens construirt; unten die Kohlen, über einem Rost liegen die zu vergoldenden, mit Amalgam bedeckten Gegenstände, über welche die durch eine schmale Oessaug an der Vorderseite eintretende Lust hinstreicht; die Haube des Osens ist mit einem blechernen Rohr verschen, welches sich erst etwas abwärts, dann mit einem Knie auswärts biegt. Aus dem tiessten Punkt des Rohrs geht eine engere senkrechte Röhre nach einem verschlosnen Gestis nieder, durch welche das condensirte Quecksilber wiedergewonnen werden kann; gegen eine zu starke Abkühlung des Rohrs muss Sorge getragen werden, weil sonst der Zug zu schwach sein würde.]

Um von vergoldeter Bronze das Gold abzulösen, bedienen sich die damit sich beschäftigenden Arbeiter eines Gemengs von Schwefel, Salmiak, Salpeter und Borax, welches sie mit Essig zum Brei gemacht aufstreichen; nach dem Trocknen streichen sie noch eine Lage auf, machen dann das Stück rothglühend, und löschen es in verdünnter Schwefelsäure ab, in welcher sie es einige Stunden lang eingetaucht lassen. Darauf wird es abgekratzt, wobei sich Schuppen von der Oberfläche ablösen, die gesammelt und mit Salpeter und Borax geschmolzen werden. Offenbar wirkt hier der Schwefel auf die Bronze, bildet Schwefelkupfer und trennt dadurch das Gold ab. Statt jener Mengung kann man auch blos 3 bis 6 Theile Schwefel und 1 Th. Salmiak anwenden. Ebenso erreicht man den Zweck, wenn man das Stück stundenlang bei stetem Zutritt von Lust glühend erhält, wodurch sich die Bronze oxydirt, und dann in verdünnter Schweselsäure abbeitzt, wo dann das erzeugte Oxyd sich abblättert, welches alles Gold enthält.

[Ueber das Zugutemachen des Gekrätzes, Kehrichts, des Satzes in den Mattirfässern, der Asche aus den Vergoldungsheerden, Mattirofen, der alten mit Goldamalgam durchdrungenen Kratzbürsten, welche an 2 bis 30 Gold enthalten, des Russes in den Schornsteinen, welcher Quecksilber und Spuren von Gold besitzt, hat D'Arcet in seinem Buch ausführlich gehandelt. D'Arcet Mémoire sur l'art de dorer le bronze, Paris 1818, deutsch von Blumhof, Franks. a. M. 1823, mit 6 Steindrucktaseln. — Was das Versahren beim Vergolden selbst betrifft, so steht ein Aussug aus jenem Werk mit Abbildung der von D'Arcet empsohlnen Einrichtungen zum Schutz der Gesundheit der Arbeiter im D. t.

Artikel "Doreur", Tom. 7. pag. 148, übersetzt in E. J. Bd. 3. S. 245. Siehe auch die Edinburgh Encyclopaed. Artikel "Button-Manufacture", wobei auf Platte 107 ein Quecksilbercondensationsofen abgebildet ist.

Mischung die Farbe des grünen Goldes zu erhöhen: 28 Theile Salmiak, 34 Th. Salpeter und 18 Th. Grünspan werden mit VVasser angemengt aufgetragen. Um die gelbe Goldfarbe zu erhöhen, gebraucht man ein Gemeng von 6 Theilen Salpeter, 2 Th. Eisen-, 1 Th. Zinkvitriol und 1 Th. Alaun; soll die Farbe mehr roth ausfallen, so setzt man noch etwas Kupfervitriol hinzu. Diese Gemenge werden mit VVasser angetragen, die Stücke dann bis zum Schwarzwerden der Farbe erhitzt, darauf in VVasser abgelöscht. — Castellani über Färbung des Goldes und vergoldeter Bronze mit einem Gemisch von Salzsäure, Schwesels, Boraze, und VVasser u. a., in E. J. Bd. 6. S. 242.]

Das hier geschilderte Versahren gilt auch beim Vergolden von Kupser, doch ist zu bemerken, dass dieses mehr Gold verzehrt, als Bronze,
auch nimmt es nicht so gut das Amalgam an, als diese; setzt man jedoch ‡ Messing zu, so ist es weit geeigneter zur Vergoldung. Eisen,
wie schon erwähnt, nimmt das Goldamalgam nur dann an, wenn es vorher mit Kupser überzogen ist. Zum Vergolden von Knöpsen bedient
man sich in England eigner Vorrichtungen, welche auf die Kleinheit der
Gegenstände, die vergoldet werden sollen, und deren beträchtliche Anzahl eingerichtet sind.

b) Kalte Vergoldung, dorure à froid et au pouce, gilding by the rag, cold gilding, auf Messing, hauptsüchlich auf Silber angewendet. Man löst fein Gold, d. h. gewöhnliches Dukatengold, (nicht selten wird noch weniger feines angewendet), in Goldscheidewasser mit Hülfe gelinder Warme auf, benetzt mit dieser Auflösung reine Leinwandläppchen, trocknet und verbrennt sie zu Zunder, allein mit der Vorsieht, dass nichts vom Luftzug weggeführt werde. Durch die Hitze wird nämlich das Chlorgold zersetzt, und in dem dunkel purpurfarbnen Staub besindet sich das Gold ungemein sein zertheilt, or en chiffons, en drapeaux. Soll hiemit vergoldet werden, so wird die völlig reine und polirte Oberfläche des Stücks mit diesem Staub berieben, indem man ein Stück Kork in Salzwasser oder Essig taucht, dann in das Pulver, wodurch etwas an ersterm hängen bleibt, was sich an die Metallsläche anlegt. Dann wird mit einem Polirstahl oder Blutstein, den man in Seiswasser taucht, polirt. Diese Vergoldung ist nicht so dauerhaft, als die Feuervergoldung, nimmt sich aber, namentlich auf Silber, recht gut aus, selbst hesser als die Feuervergoldung, welche blassgelb aussieht, diese dagegen hat mehr einen Stich ins Rothe, welcher nach Belieben durch einen kleinen Zusatz von Kupfer oder Grünspan zur Goldauflösung vermehrwerden kann.

### 436 Vergolden mit Blattgold, Plattiren mit Gold, Silber etc.

c) Vergoldung mit Blattgold, dorure avec ore en feuilles, burnished gilding. Diese Vergoldung wird auf Eisen, Stahl, Kupfer, Messing ausgeführt; man erhitzt das Metall bis es anfängt auf der blank politten Oberfläche farbig anzulausen, legt dann das Blattgold, oder Blattsilber auf, und streicht es mit dem Politstahl an. Auch wird nach Art des Argent haché in Or haché vergoldet, vergleiche vorn Seite 398 beim Silber. Es bedienen sich Schwertseger dieses Versahrens bei der Parierung der Klingen, allein oft ist es wegen der nüthigen Erhitzung bei Stahlarbeiten, die gehärtet sind, nicht anwendbar. Früher wurden Silbergeräthe hin und wieder mit Blattgold vergoldet. Ueberhaupt ist diese Art des Vergoldens durch die in neuerer Zeit immer mehr vervollkommnete Plattirung des Kupfers (und Silbers) verdrängt worden.

Ueber das Plattiren von Kupfer mit Gold, Silber, Platin, Doubliren, plaquer, doubler, plating. Die jetzt so vielfältig gefertigten und mit Recht so beliebten plattirten Gold- und namentlich Silberwasten, plaque, double, plated, wurden zuerst in England gefertigt, zu Anfang dieses Jahrhunderts in Frankreich zu verfertigen begonnen, und später auch bei uns. Anfänglich bediente man sich eines andern Verfahrens, als jetzt allgemein üblich ist, man löthete nämlich theils mit Silberloth das Silber-, mit Goldloth das Goldblech auf die Kupferplatte auf, indem man das mit Borax angemengte Loth zwischen die beiden Metalle auftrug, allein seit geraumer Zeit bedient man sich eines weit vollkommnern Verfahrens ohne Zwischenmittel, und doch haftet das edle Metall ganz fest auf dem Kupfer, so das beide mit einander gleichmäßig gestreckt werden können, und sich nicht abblättern.

Das Versahren ist also: man nimmt das reinste, weichste Kupser, gutes russisches (Demidoff'sches), oder noch besser das Kupser aus dem südöstlichen Frankreich (Besançon), walzt aus diesem eine quadratische Platte von ungesähr  $\frac{1}{2}$  Zoll Stärke, 20 Pfd. Gewicht, reinigt die Obersläche und macht sie vollkommen metallisch; darauf wird von Feinsilber gleichfalls eine entweder eben so große Platte gewalzt, oder eine etwas größere, so das sie, wenn man sie auf erstere legt, an allen Seiten einige Linien übersteht, im Gewicht  $\frac{1}{20}$  der Kupserplatte, also in unserm Fall von 1 Pfd. Gewicht. Zum Plattiren kann nur Kapellensilber, Feinsilber gebraucht werden, nicht mit Kupser legirtes; die Seite des Silberblechs, mit welcher dasselbe auf das Kupser zu liegen kommt, muß ganz rein und völlig metallisch sein. Soll nun das Auswalzen beginnen, so wird die Obersläche des Kupser erst kalt versilbert, amoroer, theils mit Hornsilber \*), theils auch auf nassem Weg mittelst einer

<sup>\*)</sup> D. p. J. Bd. 33, 8, 129.

starken Auflösung von salpeters. Silberoxyd, in Wasser gut abgespühlt. und über Feuer getrocknet, dann legt man das Silberblech auf, und wenn es grüßer als die Platte von Kupfer, so biegt man die vorstehenden Ränder herum, damit dieselbe sest am Kupser, ohne sich verschieben zu können, anliegt. Soll das Kupser auf beiden Flächen plattirt werden, so wird auf beide nach der angegebnen Art Silberblech aufgelegt. Das mit Silberblech belegte Kupfer wird nun in eine aus Kupferblech gefertigte Kapsel geschoben, deren umgebogne Ränder die Platten gegen einander andrücken, und jedes Verschieben behindern. Darauf wird das Packet über Kohlenscuer rothglühend gemacht und unter Walzen gewalzt, wobei die Kapsel bald abspringt, dann sind aber schon die beiden Metalle in innige Berührung mit einander gekommen, und kein Verschieben ist mehr zu besürchten. Bei sortgesetztem Walzen dehnen sich beide Metalle gleichförmig, so dass ein immer dünner werdendes mit Silber überzognes Kupferblech entsteht; während des Walzens muss nothwendig öfters ausgeglüht werden. Das ausgeglüht werden. wichtsverhältnis beider Metalle bleibt natürlich stets unverändert. Hat man das Silberblech vorstehen lassen und dann auf den Rändern umgebogen, so mus dieser Silberrand, der sich nicht mit gestreckt hat, gleich nach dem ersten Walzen abgeschuitten werden.

Beim Goldplattiren wird ganz ebenso verfahren, das Kupfer wird theils erst versilbert, theils, was minder üblich ist, durch eine Goldsolution in Königswasser, oder mittelst der kalten Vergoldung vergoldet, sodann das Goldblech aufgelegt, nach der beabsichtigten Stärke der Vergoldung verschieden schwer. Soll-Platin aufplattirt werden, so verplatinirt man auf nassem Weg mit Platinauflösung in Königswasser zuvörderst das Kupfer, und verfährt dann im Uebrigen ebenso.

Die auf solche Weise mit Silber oder Gold plattirten Kupferbleche werden entweder von Knopfmachern, von Fabrikanten, welche für das Militär Verzierungen arbeiten, hauptsächlich aber von den sogenanuten Doubléfabrikanten selbst zu den verschiedenartigsten Geschirren verarbeitet, die, wenn sie hohl sind, theils durchs Ziehen über den Dorn gefertigt, theils auf der Drehbank über hölzerne Futter getrieben werden, indem man ein Stück Blech von der gehörigen Größe und Gestalt über eine hölzerne Form, die als Futter an der Spindel der Drehbank befestigt ist, mit Hülfe eines Polirstahls andrückt, das Aufziehen, wodurch das Blech die Form des hölzernen Futters genau annimmt, ohne daß die Stärke des Metalls an einzelnen Stellen weder bedeutend vermindert, noch vermehrt wird, was durchs Schlagen mit dem Hammer der Fall gewesen sein würde. In andern Fällen arbeitet man gewissermaßen auf entgegengesetzte Weise, indem man ein Blech an der Peri-

pherie auf einem vertiesten Futter besestigt, und es in die Höblung des letztern mittelst eines Polirstahls bineinpresst, das Eindrücken. Man bedient sich auch der Stanzen und eines Fallwerks, Prägewerks, gravitter Walzen etc.

[Ucher die mechanische Bearbeitung der plattirten Bleche, so wie überhaupt des Blechs bei der Geschirrfabrikation, siehe *Prechtl's* tochnologische Encyklopädie, Bd. 2. S. 270, namentlich S. 314 u. f.]

In Betreff der Versertigung von gold- und silberplattirtem Draht or file, den man zu bedeutender Feinheit auszieht, um daraus die Goldund Silberfabrikate darzustellen, welche in den sogenannten Gold- und Silbermanusakturen gesertigt werden, so ist das Versahren ganz dasselbe wie beim Plattiren, nur dass statt zweier Metalltaseln ein starker, unter Walzwerken gesertigter, Kupserstab mit einem Silber- oder Goldbleck umlegt, durch kanellirte Walzen heiß durchgelassen wird, und auf diese Weise beide Metalle sich verbinden. Die Stangen werden dann auf dem Drahtzug ausgezogen, in dünne Drähte mittelst Handleiern und Zieheisen (vergl. Seite 82) in den feinsten Draht verwandelt, zwischen polirten, gehärteten schmalen Stahlwalzen zu Gold- und Silberlahn platt gewalzt, welcher, so wie überhaupt die seinen Drähtchen mit Seide zusammen gesponnen und gewirkt wird, um daraus Tressen, Epauletten, Schärpen und andere für Militär- und Civiluniformen, Dekoration von Prachtzimmern und zu verschiedenen Zwecken bestimmte Fabrikate zu fertigen. Dieser Zweig der Industrie wurde, so wie die Seidenfabrikation aberhaupt, der Mark Brandenburg durch die unter der Regirung Ludwig XIF. vertriehnen protestantischen Einwohner Frankreichs zugeführt, welche Friedrich Wilhelm, der große Kurfürst, in seine Staaten aufnahm.

Mit Silber.

Bereits Seite 407 ist angeführt worden, däs in Südamerika, auch in Sibirien, Legirungen des Goldes mit Silber vorkommen, namentlich in ersterm Land in sehr mannichfaltigen Verhältnissen; beide Metalle lassen sieh aber auch sehr leicht in den abweichendsten Proportionen zusammenschmelzen. Die Farbe ist theils blaßgelb, grünlichgelb, weiß, nach den verschiednen Mengen des Silbers, die Dehnbarkeit der Legirung kommt der des reinen Goldes ziemlich vollkommen gleich, der Schmelzpunkt ist desto niedriger, je mehr Silber in den Legirungen enthalten ist. Vorn Seite 426 ist schon von der weißen Karatirung, sonennt man die mit Silber gemachten Goldlegirungen, die Rede gewesen, ebenso von der Probirung des silberhaltigen Goldes und güldischen Silbers, Seite 427.

1 Th. Silber und 12 Th. Gold, oder 22 Karat 2 Grän fein, ist blafs-

gelb, messingartig, specif. Gewicht 17,927, hat ein etwas größeres Volum, als die Rechnung ergiebt, ist härter, klingender als reines Gold. 1 Silber und 3 Gold, oder 18 karätig, sieht grün aus, und wird zu Bijouteriewaaren als grünes Gold gebraucht, so auch eine Legirang von 1 Silber und 2\frac{2}{3} Gold, oder nahe 17 karätiges Gold. 10 Silber und 14 Gold, oder 14 karätiges, sieht ganz weiß aus, und wird als weißen Gold zu den Goldarbeiten in 4 Farben, en quatre couleurs, gebraucht, grün, weiß, roth, gelb.

Silber wird häufig vergoldet, solche Waaren nennt man Vermeil, dies geschieht einmal mittelst der Feuervergoldung, vergleiche vorn den Artikel über Bronzevergoldung, Seite 430, zweitens mittelst der kalten Vergoldung. Was die erste betrifft, so ist zu bemerken, dass, da das Silber das Goldamalgam annimmt, das Antragen mittelst Quickwasser hier nicht nothwendig ist, wie beim Kupser und der Bronze; das vergoldete Silbergeräth wird mit Glühwachs überzogen, wenn es polirt werden und eine schönere Farbe erhalten soll. Die Zusammensetzung desselben ist mannichfaltig, mitunter sehr wunderlich, stimmt jedoch mit der Seite 433 bereits gegebnen überein, meist enthält es Kupfer-, Zink-, Eisenvitriol, Bolus, Colcothar, (Grünspan, Kupferasche). Soll die Vergoldung in heller Farbe matt erscheinen, so bedient man sieh folgender matten Farbe: 8 Theile Salmiak, 2 Th. Salpeter, 2 Th. krystallis. Grünspan, 2 Th. Eisenvitriol, 1 Th. Kupfervitriol, dieses wird mit Essig zam Brei gemacht und mit etwas Salpetersäure vermischt aufgetragen, über glühenden Kohlen aufgebraten, bis die Farbe bräunlich aussieht, dann in Wasser abgelüscht. Nicht selten pflegt man die Feuervergoldung absichtlich nicht sehr stark aufzutragen, und darüber dann kalte Vergoldung zu setzen, denn die erstere erscheint auf dem Silber immer schr blassgelb, wogegen letztere mehr hochgelb, röthlichgelb; am haltbarsten ist freilich erstere. Ueber die kalte Vergoldung siehe vorn Seite 435.

[Ueber die Ansertigung des Zwischgoldes, d. h. mit Gold plattirter Silberblättehen, siehe vorn Seite 422. Bemerkenswerth ist die Beobachtung von Prinsep \*), dass Silber und Gold bei einer Temperatur unter 22° VV. sich durchdringen, cementiren, ähnlich wie Kohlenstoff das Eisen, Palladium und Iridium.]

Mit Quecksilber.

Des Goldamalgams und seiner Darstellung ist vorn Seite 430 Erwähnung geschehen, es bleibt hier noch blos zu berühren, dass die Verwandtschaft des Quecksilbers zum Gold ungemein groß ist, dass eine Spur von Quecksilberdamps hinreicht, Gold weiß zu färben, dass man

<sup>\*)</sup> P. A. Bd. 14. S. 526.

daher auch das Vorhandensein jenes durch ein Streischen Gold erweisen kann. Erhitzt man das wels gewordne Gold, so versliegt das Quecksilber, und das Gold hat seine eigenthümliche Farbe wieder erhalten. Dass, wenn man Goldamalgam mittelst überschüssigem Qu. bereitet, dann das letztere ausdrückt, das ablausende Qu. noch ausgelöstes Gold enthält, und zur Bereitung von neuem Amalgam am zweckmäsigsten verwendet werden kann, soll hier erwähnt werden. Man hat auch Krystalle im steisen Goldamalgam sich mit der Zeit bilden sehen.

Gold giebt 2 oder 3 Verbindungen mit Sauerstoff.

- [1) Goldoxydul, Protexide d'or, Pr. of gold, erhält man durch Zerlegung des einfachen Chlorgoldes mit Kali; es ist ein grünes Pulver, löst sich etwas in Kalilauge auf, zersetzt sich damit in Berührung allmälig in Metall und Oxyd, ebenso durchs Erhitzen, besteht aus 96,13 Gold und 3,87 Sauerstoff; Salze dieses Oxyds sind nicht gekanut.
  - 2) Goldoxyd, Deutexide d'or, D. of g., auch Goldsäure, Acide orique, Auric acid, genannt, crhält man nicht durchs Glühen des Goldes an der Luft, sondern aus dem höchsten Chlorgold durch Fällung mit gebrannter Magnesia im geringen Ueberschuss, wobei sich der allergräste Theil des durch Zersetzung beider gebildeten Goldoxyds mit Magnesia vereint niederschlägt, während Chlormagnesium und etwas goldsaure Magnesia ausgelöst bleiben. Der erhaltne Niederschlag wird mit Wasser abgesüst, mit verdünnter Salpetersäure behandelt, welche die Magnesia auszieht, das Goldoxyd aber zurücklässt. Bedient man sich einer schwachen Säure, so bleibt Oxydhydrat, wenn man aber starke anwendet, Oxyd zurück.

Das Goldoxyd besitzt eine dunkel braunschwarze Farbe, das Hydrat dagegen sieht röthlichgelb aus, wird durch VVärme leicht reducirt, ja es reducirt sich von selbst am Tageslicht allmälig, rascher den Strahlen der Sonne ausgesetzt; es besteht aus 89,23 Gold und 10,77 Sauerstoff, löst sich sehr leicht in Salzsäure zu Anderthalb Chlorgold auf, desgleichen auch in conc. Salpeter- und Schweselsäure, aber diese Verbindungen werden durchs Verdünnen mit VVasser zersetzt, Goldoxyd daraus gesällt. Goldoxyd besitzt keine basischen Eigenschaften, sondern vielmehr säureähnliche, indem es sich mit Alkalien, alkalischen Erden verbindet. Digerirt man Goldoxydhydrat mit einer Auslösung von Aetzkali in Alkohol, so wird ersteres bald in metallisches Gold von äusserst seiner Zertheilung zerlegt, eine Art Muschelgold.

Knallgold, Or fulminant, fulminating gold, goldsaures Ammoniak, Orate d'ammoniaque, Aur. of am., erhält man durch Niederschlagung einer Goldaussösung in Königswasser, Anderthalb Chlorgold, mittelst Aetzammoniak im Ueberschus; der Niederschlag wird eine Zeit lang mit der Flüssigkeit, die darüber steht, in Berührung gelassen, dann absiltrirt und ausgesüst, mit kalihaltigem Wasser gekocht und bei sehr mässiger Wärme getrocknet.

Es ist ein gelbbraunes Pulver, ohne Ggruch und Geschmack, lustbeständig, detonirt beim Erhitzen bis 143°, auch durch Schlag, starken Druck, Reiben, elektrische Funken mit starkem Knall, schwachem Feuer, es entbindet sich dabei Stickgas, Wasserdampf und metallisches Gold wird abgeschieden, so dass eine Kupserplatte, aus welcher man Knallgold explodiren läst, vergoldet wird, es kann aber auch dieselbe zertrümmeru. Hat man es einige Stunden lang bis 130° erwärmt, so kann es dann bis 150°, und hält man es lange bei dieser Temperatur, so kann es bis zur Rothglühhitze gebracht werden, ohne zu detoniren. Es ist in VVasser nicht löslich, wird aber durch cone. Mineralsäuren zersetzt. Nach der gewöhnlichen Ansicht besteht es aus Goldoxyd und Ammoniak, enthält auch noch etwas Chlorgold.

Man hat auch wohl aufser diesen beiden Goldoxyden noch die Existens eines eignen Zwischenoxyds von Purpurfarbe angenommen, welches sich durch die Einwirkung organischer Substanzen auf das Chlorgold bilden soll, allein die Beweise für das Dasein desselben sind noch nicht unbezweifelt.

Schweselgold, Protosulfure d'or, Pr. of g. Auf directem VVeg kann Gold nicht mit Schwesel verbunden werden, wenn man aber eine Auslösung von höchstem Chlorgold siedend heiss mittelst Sebweselwasserstossgas niederschlägt, so erzeugt sich die genannte Verbindung, ein schwarzes oder dunkelbraunes Pulver, besteht aus 92,5 Gold und 7,5 Schwesel. — An der thalb Schweselgold, Deutosulfure d'or, D. of g., auf ähnliche VVeise erhalten, aber ohne Mitwirkung von VVärme, ein schwarzes Pulver, zersetzt sich in der VVärme, löst sich in Schweselammonium auf, so auch in Schweselkalium, besteht aus 80,4 Gold und 19,6 Schwesel. — Phosphorgold, Phosphure d'or, Ph. of g., theils durch unmittelbare Verbindung, theils aus Gold, Phosphorsäure und Kohle; blasgelb, sast weis, glänzend, spröde, verliert in offnen Gestäsen erhitzt den Gehalt an Phosphor. Phosphorwasserstossgas zerlegt eine Goldausslösung, und es entsteht erst metallisches Gold, welches nachher blind wird.

Chlorgold, Protochlorure d'er, Pr. of g., salzsaures Goldoxydul, Protomuriate, Pr.hydrochlorate d'or, erhält man durchs Exhitzen des höchsten Chlorgoldes bis 230°, wobei Chlorgas entweicht, und die gelbe Farbe in eine gelblichweiße übergeht; es wird durch VVasser in metallisches Gold und höchstes Chlorgold zerlegt, und hesteht aus 85 Gold und 15 Chlor.]

Anderthalb Chlorgold, Deutochlorure d'or, Chloride of gold, salzsaures Goldoxyd, Deutomuriate, D.hydrochlorate d'or, Muriate, H. of gold, bereitet man durchs Auflösen des Goldes in Königswasser, vergleiche vorn Seite 417; die Auflösung ist gewöhnlich stark sauer, besitzt eine goldgelbe Farbe, und hinterläßt bei dem Abdampsen eine safransarbige Salzmasse, welche immer noch überschüssige Salzmasse.

halt, mit gelber Farbe sich in Wasser auflöst. Wenn man dieses Salz aber so lange gelind erhitzt, bis sich Chlor zu entbinden beginnt, so bat sich die Farbe in Dunkelroth verändert, das Salz enthält dann keine anhängende freie Säure. Beide Salze ziehen sehr begierig Wasser aus der Lust an, zersließen, schmecken sehr scharf, widrig, zusammenziehend, wirken gistig, lösen sich sehr leicht in Wasser, Alkohol, Aether auf, welche Auflösungen am Tageslicht, noch weit achneller am Sonnealicht, aich entmischen und Gold metallisch absetzen; selbst das Salz wird am Licht zersetzt, so auch in der Hitze, wobei erst das einsache Chlorgold entsteht, dann Gold allein zurückbleibt. Das höchste Chlorgold besteht aus 65,3 Gold und 34,7 Chlor, wird durch frischen Eisenvitriol sersetzt, Gold äußerst fein zertheilt fällt nieder, vergleiche vorn Seite 417, ebenso durch Kohlenstoff, Wasserstoff, Phosphor, phosphorige, schweflige, salpetrige Saure, ferner durch Saucrklee-, Ameisen-, Aether-, Gallapfel-Gerbsäure, Essigsäure, welche brenzliches Oel aufgelüst enthält. fürbt das Chlorgold die Haut bleibend purpurroth.

Man wendet das höchste Chlorgold an theils zur Darstellung von mehrern Goldpräparaten, um seines Gold aus demselben zu fällen, zur Erzeugung des Goldpurpurs, theils um auf nassem Weg besonders Stahl zu wergolden. Dies geschieht also \*): man löst neutrales Chlorgold in möglichst wenig destillirtem Wasser auf, bringt die Auflösung in einen Scheidetrichter, und setzt dazu 3 Raumtheile Schweseläther, jedoch so, dass beide Flüssigkeiten zwei Schichten bilden, und nicht mit einander zusammengemischt werden. Man lässt so beide Flüssigkeiten einen Tag lang stehen, während dem hat sich der Aether eines großen Theils des Chlorgoldes bemächtigt, gelb gefärbt; man läßt nun die untere schwerere Flüssigkeit, die wäßrige Auflösung, absließen, behält aber die ätherische Solution zurück, die zum Vergolden brauchbar ist. Der Stahl wird vorher fein polirt, von allem Fett befreit, in jenen Aether sehr schnell eingetaucht, darauf in reinem Wassor abgespühlt, mit Fliesspapier abgetrocknet, bis 65° erwärmt, und theils mit dem Polirstahl polirt, theils blos mit Leder abgerieben. Ist die Flüssigkeit sauer, so wird das Metall zu stark angegriffen, und das Gold löst sich ab; auch muss seines Gold angewendet werden. Auf diese Weise werden Nadeln, Klingen, Dolche, Ziehfedern etc. vergoldet, und so vor dem Rosten bewahrt.

[Man hat auch mittelst Chlorgold Gewebe vergolden wollen, indem man sie damit benetzte, und darauf in Wasserstoffgas, oder Phosphorwasserstoffgas brachte; das Chlorgold wird von den Gasen nernetzt,

<sup>\*)</sup> Mill in D. p. J. Bd. 14, S. 182.

allein die Resultate waren nicht genügend. — Chlorgold verbindet sich mit + elektr. Chlormetallen, als Chlorkalium, Chlornatrium u. a. m. zu krystallisirbaren gelben Salzen. — Jodgold, Jodure d'or, J. of g., ein eitronengelbes, glänzendes, krystallinisches Pulver, besteht aus 66 Gold und 34 Jod. — Bromgold, Brömure d'or, Br. of g., durchs Auflösen des Goldes in einem Gemisch von Hydrobrom- und Salpetersäure, (vergl. L Seite 224.).]

Goldpurpur, Pourpre de Cassius, Purpura mineralis Cassii, gold purple, wird erhalten, wenn man eine Zinnauflüsung in Goldauflüsung, nicht umgekehrt, schüttet; allein alles kommt auf die Beschafenheit der erstern an, denn reines einfaches Chlorzinn gieht, nach der Concentration der bereiteten Auflüsung, entweder einen kastanienbraunen, blauen, grühen, oder anch metallischen Niederschlag, nie einen purpurfarbnen; hüchstes oder zweifaches Chlorzinn bringt gar keinen Niederschlag hervor, es mag eine concentrite oder verdünnte Auflösung sein, aber ein ziemlich neutrales Gemisch von 1 Theil krystallisirten einfachen Chlorzinn mit 2 Th, kryst, zweifachen Chlorzinn bringt mit 1 Th. krystall. Chlorgold ein schön purpurfarbnes Präcipitat hervor. Ein Ueberschus an einfachem Chlorzinn nüsncirt in Gelb, in Blau und Grün, an doppeltem Chlorzinn in Roth und Violett; Ueberschus an Goldsalz bedingt in der Wärme, nicht ohne diese, eine Umänderung der violetten und kastanienbraunen Niederschläge in Roth.

Man bereitet daher nach Buisson \*) den Goldpurpur am sichersten also: man löst 1 Gramme bestes Zinn in genugsamer Salzsäure auf, die Auflösung muß aber neutral sein; 2 Gr. Zinn in Königswasser, aus 3 Th. Salpeter- und 1 Th. Salzsäure gemischt, so dass die Auflösung kein einfaches Chlorzinn enthalte; 7 Gr. feines Gold löst man endlich in einem Gemisch von 1 Salpeter- und 6 Salzsäure auf, die Auflösung muß neutral sein. Diese letztere verdünnt man mit 3\ Litre Wasser, setzt die Auflösung des doppelten Chlorzinns dazu, und tropfenweis die des einfachen Chlorzinns, bis der sich bildende Niederschlag den erwünschten Farbenton besitzt; der Niederschlag wird möglichst schnell ausgesüßt. Bei der Darstellung entbindet sich kein Chlor. - Das Präparat, mag es nun die wahre Purpurfarbe, oder eine andere besitzen, ist in Säuren unauflöslich, wird aber dadurch Violett, dagegen löst es sich in Königswasser; Salzsäure zieht aus frisch bereitetem Niederschlag Zinnoxyd aus, hinterlässt das Gold metallisch, oder als ein blaues Pulver; verglasbare Säuren ertheilen ihm eine violette Farbe, Alkalien scheinen auf nassem Weg nicht einzuwirken. Der Goldpurpur giebt beim Glühen 743 Was-

<sup>\*)</sup> D. p. J. Bd. 38, 8, 296. Bd. 39, 8, 328.

ser und erscheint ziegelroth, ohne Spur von entwickeltem Sanerstoffgas; bei 100 bis 150° zieht Quecksilber aus dem Purpur das Gold völlig ans; (Chlor- und Schwefelgold auf Porzellanscherben ausgebreitet, geben einen purpurrothen Ueberzug.) Der Goldpurpur dient als eine ausgicbige, aber sehr kostbare Farbe zum Färben von Glasslüssen; berühmt waren die rubinrothen Glaspokale, die Kunckel auf der Zechliner Glashütte zu hohen Preisen anfertigte. Es ist bekannt, dass ein mit Goldpurpur gefärbter Glasfluss bei starkem Erhitzen sarblos wird, aber beim Anrauchern wieder seine rothe Farbe erhält. Wie diese Erscheinung zu erklären, darüber ist man bei den entgegengesetzten Ausichten über die Natur des Praparats nicht einig. Eben so bereitet man auch mit Goldpurpur Papurfarbe für die Porzellanmalerei; setzt man Silbersalze hinzu, so entsteht ein angenehmes Carminroth (siehe vorn I. Seite 385, 533.)

Ueber die Zusammensetzung des Präparats giebt es hauptsächlich swei verschiedne Ansichten, die eine, nach welcher das Gold im Präparat im metallischen Zustand mit Zinnoxyd vorhanden sein soll, die andere, welche das Gold als purpurnes Oxyd (das Zwischenoxyd zwischen Oxydul und Oxyd, vergleiche vorn Seite 441) vorhanden sein läßt. Zur erstern Ansicht bekannte sich Proust, Oberkampf, Marcadien \*), Buisson, zar letztern Berzelius, Robiquet.

Gold. Zinnoxyd. Es enthält nach Oberkampf der purpurne Niederschlag 60,18 39,42

- 20,58 79,42 violette
  - Berzelius - Goldpurpur 28,35 64,00 7,65 VV asser.
  - 28,50 65,90 5,20 Chlor. = purpurfarbne Ruisson

Nach dem letztern scheint das Gold mit basischem Chlorzinn (basisch salzs. Zinnoxyd) gemengt zu sein, welches nach seiner Menge oder Aggregatzustand die mehr oder minder feinere Zertheilung des Goldes bewirkt. Uebrigens ist noch zu bemerken, dass, wenn mau in eine Auslösung von Gold eine Auslösung von Chlorspiessglanz oder Chlorwismuth schüttet, und dann etwas einfaches Chlorzinn oder salpeters. Quecksilberoxydul zusetzt, ein rother Niederschlag erhalten wird, so auch durchs Auflösen einer Legirung von Gold, Zinn und Zink in Salpetersäure. - Sollte sich die oben bemerkte Erscheinung, dass ein mit Goldpurpur gefärbter Glassluss in starker Hitze farblos wird, vielleicht dadurch erklären lassen, dass man annähme, das im Purpur euthaltne Goldoxyd verbinde sich mit dem vorhandnen Zinn- und Bleioxyd zu einer farblosen Verbindung, welche durch die vom Rauch bedingte Desoxydation größtentheils wieder aufgehoben die VViederherstellung der Farbe bedingt?]

<sup>\*)</sup> D. p. J. Bd. 24. S. 437.

# Acht und zwanzigstes Kapitel. Vom Platin.

Der spanische Natursorscher Antonio d'Ulloa bemerkte 1736 das Platinerz \*) in Südamerika; der Engländer Wood brachte dasselbe 1741 nach Europa und beschrieb es 1750; 1752 schied man aus dem Erz das Metall, platine, platinum, allein im unreinen Zustand, aus, es enthielt noch mehrere Metalle in sich, die erst 1803 zu scheiden von Tennant und Wollaston gelehrt wurden, welche im Platinerz 4 eigenthümliche Metalle entdeckten, Palladium, Rhodium, Iridium, Osmium.

Das Platinerz kommt in rundlichen Massen, runden, eckigen, oder platten Körnern, von Außen glatt, oder mit kleinen rundlichen Erhabenheiten besetzt, auch abgerieben vor, auch wohl mit Eindrücken von Quarzkrystallen, vollkommen geschmeidig, biegsam, Bruch hakig, metallglänzend, lichtstahlgrau, specif. Gewicht der amerikanischen Erze zwischen 17,7 und 18,9, des großen Klumpens in Petersburg 16,... Es findet sich im Schuttland, welches in Südamerika mit Rollstücken von Basalt überdeckt ist, begleitet von Körnern und losen Krystallen von Magnet-, Titan- und Chromeisen, Eisen- und Kupferkics, Osmium-Iridiumerz, Quarz, Zirkon, Spinell, Körnern und Blättchen von gediegnem Gold. Boussingault entdeckte Platinerz auf seinen Lagerstätten in goldführenden Pacos der Gänge von St. Rosa de los Osos, in einer Höhe von 2775 Meter, östlich von Rio Cauca in dem Gebirg der Provinz Antioquia \*\*). - Man findet Platinerz in Südamerika in Seisenwerken, in der Provinz Choco und an den Küsten des Südmeers in der Provinz Barbacoas, zwischen dem 2ten und 6ten Grad n. Breite. Die bekanntesten Platinwäschen sind zu St. Lucia, Tadò, welche 3 Platin und 3 Gold liefern, zu St. Rosa, Viroviro, Condoto, Tajuato, St. Barbara, Yrò etc. In Brasilien führt das Seifengebirge von Correjo das Lagens Platin, Gold, Palladium und Diamanten, von Rio Abaete Platin und Diamanten; das brasilianische Platin ist mit Palladiumkörnern gemengt \*\*\*).

[Die beiden größten Stücke Platinerz amerikanischer Abkunft befinden sich, das größere, aus Condoto, in Madrid, es wiegt 11641 Gran, das kleinere in Berlin, ein Geschenk des Herrn A. v. Humboldt, sein Gewicht beträgt 1088 Gran. - Endlich hat man auch auf Hayti im Sand des Jakyslusses Platinerz gefunden.]

1819 haben uralsche Goldwäscher angefangen in den Gruben von Neiwin Körner von weißem Gold auszuhalten, dessen Natur unbekannt

<sup>\*)</sup> Von la Plata, Silber, ist das Wort Platina, Silberchen, silberähnlich gebildet.

\*\*) P. A. Bd. 7. S. 515.

\*\*\*) v. Humboldt a. a. O. in K. A. f. B. u. H. Bd. 17. S. 322.

war; erst 1823 entdeckte man Platin in diesen. Es findet sich an verschiednen Punkten in dem sich weit erstreckenden uralschen Schuttland, bei Ekatharinenburg, am Fluss Uralich, hauptaschlich bei Nischne-Tagilsk, Goroblagodat, (Kuschwa), Nischne-Turinsk, hier fast ohne alles Gold, Bogoslowsk in bedeutender Ausdehnung.

[Bei Nischne-Tagilsk fand man einen Klumpen von 10 Pfd. 54 Zolotnik, welcher in Petersburg aufbewahrt wird, specif. Gewicht desselben 16,...; 1830 ist aber ein fast doppelt so schwerer Klumpen von 20 Pfd. 2½ Zolotn., = 35 preuß. Mark Schwere gefunden worden! In Berlin befindet sich in der Kön. Miueraliensammlung ein Klumpen Platinerz von 6 Mark 6½ Loth Gewicht, Geschenk der Grafen Demidoff an Sc. Majestät den König. Platingewinnung am Ural.

30...... 105 s 1 s 330 Pud 15 Prd.

Breithiupt \*\*) fand im sibirischen Platiners sowohl ein dem amerikanischen sehr nahe kommendes, als auch ein reich eisenhaltendes Erz, retractorisch und mehr oder weniger attractorisch, specif. Gewicht 14,67 bis 15,79; Osmium-Iridiumers in Körnchen und kleinen Gseitigen Säulen, specif. Gewicht 17,97 bis 18,57; silberweiße Körnchen, specif. Gewicht 12 bis 13, wahrscheinlich Palladium.

Analysen des Platinerzes vom Ural und aus Barbacoas.

Von N	ischne-T	agilsk.	Goroblagodat. Barbacoas.					
Be	Berselius ***).			'). Bers	elius.			
Maį	metisches,	Nichtmagne	t.					
Platin	73,58	78,94	83,07	86,50	84,30			
Iridium	2,35	4,97	1,91	_	1,46			
Rhodium	1,15	0,86	0,59	1,15	3,46			
Palladium	0,30	0,28	0,26	1,10	1,06			
Eisen	12,98	11,04	10,79	8,32	5,31			
Kupfer	5,20	0,70	1,30	0,45	0,74			
Ungelöstes Os- mium-Iridium	2,30	1,96	1,80	1,40	_			
Osmium		-			1,03			
Quarz		_	_		0,60			
Kalk				_	0,12			
	97,86	98,75	99,72	98,92	96,06.			

<sup>\*)</sup> Ein Pud = 40 Pfd., 1 Pfd. = 96 Zolotnik; ein Pud = 34,978 pr.
Pfunden oder 69,956 Mark.
P. A. Bd. 8. S. 500.
P. A. Bd. 13. S. 564.

<sup>••)</sup> P. A. Bd. 8, 8, 500. •••) Daselbst Scite 283. — Siehe auch Bd. 8, 8, 505, Bd. 11, 8, 311, Bd. 14, 8, 329.

## Darstellung des Platins aus dem Erz.

Ueber die Lagerstätte des Platins am Ural siehe P. A. Bd. 13. S. 564., auch Erman's Reisenotizen in K. A. f. M. G. etc. Bd. 1. S. 441.]

Ausscheidung des Platins aus dem Platinerz.

Da häufig Goldkörnehen mit dem Platinerz gemengt vorkommen, so wird zuerst durch den Amalgamationsprozess das Gold ausgezogen, dann das Eisenerz durch Magnete, insoweit es hiedurch abgeschieden werden kann; diese Arbeiten werden an Ort und Stelle vorgenommen, wenigstens die erste, bevor das Platinerz in den Handel kommt. Die erste chemische Behandlung des Platinerzes besteht in einer vorläufigen kalten Digestion mit schwachem Goldscheidewasser, um etwanige kleine Goldtheilchen, anhängendes Eisen, Kupfer aufzulösen; sodann wird das Erz warm mit stärkerm Königswasser behandelt. Wollaston \*), welcher zuerst reines Platin aus dem Erz auf nassem Weg abschied, schreibt vor auf 100 Theile Erz eine solche Menge Salzsäure anzuwenden, welche im Stande ist 150 Theile Marmor zu zerlegen, und Salpetersäure so viel, als erforderlich um 40 Theile Marmor zu zersetzen; allein er rathet an, & Erz mehr zu nehmen, als jene Mengen beider Sauren aufzulösen vermögen, um an Säure zu sparen und reinere Auflösungen zu gewinnen. Man nimmt diesen Auflösungsprozess in Retorten vor, an welche man Vorlagen anlegt, um keine Säure nutzlos zu verlieren, man giebt gelinde langsam gesteigerte Wärme 3 bis 4 Tage lang; die vom ungelösten Rückstand (Iridium-Osmium, Rhodium, Chrom-, Titaneisen) abgegosne Flüssigkeit läst man sich durchs ruhige Stehen klären, damit das Iridium, welches fein zertheilt in der Flüssigkeit schwebt, sich abscheide. Zur klaren Auflösung, in obigen Mengenverhältnissen berei. tet, setzt man dann, wennn man Palladium abscheiden will, Natron zu, um die freie Säure zu neutralisiren, sodann Cyanquecksilber, wodurch Cyanpalladium niederfällt, welches abfiltrirt, die Flüssigkeit aber dann mit Salpetersäure angesäuert wird. Soll das Palladium nicht vorher abgeschieden werden, so fügt man zur klaren Auflösung sogleich eine Auflösung von 41 Theilen Salmiak in dem 5sachen Gewicht Wasser bereitet hinzu. Hiedurch füllt ein dottergelber Niederschlag, Platinsalmiak, eine Verbindung von Chlorplatin + Chlorammonium, ungesähr 165 Gewichtstheile, welche etwa 66 reines Platin liefern. Die verbleibende Flüssigkeit, aus welcher der Platinsalmiak sich ausschied, enthält immer noch etwas Platin, denn in der verdünnten Auflösung ist das Salz etwas löslich, mit Palladium (wenn dieses nicht vorher, wie oben angeführt worden ist, geschieden wurde) Iridium, Blei etc. verbunden; man schlägt daher sämmtliche aufgelöste Metalle durch Eisenstäbchen, oder Zink, metallisch nieder, löst diesen

<sup>\*)</sup> P. A. Bd. 16. 8. 158. Im Aussug in E. J. Bd. 6. 8. 221.

Miederschlag in Königswasser obiger Zusummensetzung auf, und fürt 🚣 starke Salzsäure nach geschehener Auflösung hinzu, ehe mit dem Salmiak gefällt wird, um die Fällung von Palladium und Blei zu verhisdern. Der Platinsalmiak wird mehrmals mit Wasser abgespühlt, wedurch verschiedne Beimengungen beseitigt werden, namentlich ein Iridinmaalz, welches nicht selten zu einem geringen Antheil mitgefüllt wird, und den Platinsalmiak roth färbt; allein durch dieses Abspählen löst sich auch ein kleiner Theil des Niederschlags auf. Der gehörig abgewaschne Niederschlag wird dann abgepreist, in einem Tiegel vorsichtig erhitzt, bis aller Salmiak entwichen ist, das Chlor sich vom Platin getreunt hat, und eine sehr lockere, aschgraue, achwammige Masse surückbleibt, Platinschwamm, épenge de platine, mousse de pl.; hiebei ist es von großer Wichtigkeit, die Hitze nicht ungehörlich zu erhöhen, wodurch die einzelnen Theilchen sieh an einander zu schweißen beginnen würden, was für die Geschmeidigkeit nachtheilig ist. Dieses grape Pulver wird dann mit den Händen zerrieben, durch Leinwand gebentalt, die gröbern Theile werden in einer hölzernen Reibschale mit hölzernem Pistill zerrieben, (durchaus nicht in härtern Mörsern, wodurch die Platintheilchen plattgedrückt werden würden, und jede polirte Fläche verhindert das Aneinanderschweißen). Das Platinpulver wird dann wiederholend mit Wasser geschlemmt, um alle erdigen, fremden Theile (Eisenstäubchen etc.) wegzuspühlen.

Mit dem erhaltnen steisen Brei von den seinsten Platintheilchen süllt man eine messingne cylindrische Form von mehrern Zollen Länge, welche jedoch ein wenig konisch gestaltet ist, um das Herausnehmen des Metallstücks zu erleichtern; man streicht die Form mit Fett aus, füllt sie mit Wasser, dann mit dem metallischen Brei, und legt etwas Fließpapier und Moltong darüber, welche beim Eindrücken des Breies durch einen bölzernen Pfropfen und Schlägel das ausgepresste Wasser aufnehmen; sodann legt man ein Kupferplättchen auf und drückt mittelt einer Hebelpresse einen stählernen Cylinder in die mit Brei gestillte Form so weit hinein, dass der Inhalt ganz compact wird, als ein zusammenhängendes Gauzes aus der messingnen Form herausfällt, und ohne zu zerbrechen gehandhabt werden kann. Man legt dann das gepresste Stück auf glühende Kohlen, um das Wasser zu vertreiben, das Fett zu verbrennen, und ihm noch mehr Festigkeit zu ertheilen. Hierauf bringt man dasselbe in einen gut ziehenden Windosen auf einen seuersesten mit Sand bestreuten Untersetzer aufrecht, überdeckt es mit einem verkehrt gestellten Schmelztiegel, welcher aber das Stück nirgends berühren darf. Man giebt mit Coaks die stärkste Hitze, die der Windofen zu geben vermag, um das Blasigwerden zu verhüten, ein Uebelstand, der der nur zu häufig eintritt und unganze Stellen im verarbeiteten Metall erzeugt.

Nachdem das Platinstück etwa 20 Minuten lang dem Glühseuer ausgesetzt gewesen, welches in den letzten 5 Minuten gemäßigter, wird es glühend auf einen Ambos gestellt, und mit einem schweren Hammer in der Längenaxe, nicht in die Quere zusammengeschlagen, wodurch das Metall dicht wird. Die Arbeit ist nun so weit vollendet, daß der dichte Platinbarren durch Erhitzen und Aushämmern in jede beliebige Form gebracht werden kann. Von dem eisenhaltigen Auslug, der sich beim Glühen im Kohlenseure leicht ans Platin ansetzt, reinigt man dasselbe durch einen Fluß aus gleichen Rauuntheilen Borax und kohlens. Kali, welchen man außtreut und schmelzen läßt; derselbe löst die eisenhaltigen Schlackentheile im Schmelzen auf, und taucht man dann die Platinbarre in verdünnte Schweselsäure, so löst sich aller Ansatz vollständig ab, das Platin ist dann völlig dehnbar und kann zu Draht gozogen, zu Blech gewalzt, in Blättehen ausgeschlagen werden.

f Das Platin wurde früher, ehe man diese Methode der Darstellung auf nassem Weg befolgte, auf trocknem dargestellt. Jeunetty \*) in Paris verfuhr also: das Platinera wurde gepulvert, geschlemmt, mit dem sechsfachen Gewicht arseniger Saure und 2 Theilen kohlens. Kali gemengt in einen glühenden Schmelztiegel eingetragen, dieser verschlossen und die Masse bei hestigem Fener geschmolzen. Das Produkt dieser Schmelzung besteht größtentheils aus Arsenikplatin, welches zum zweiten und drittenmal geschmolzen wird, wenn es erforderlich mit neuen Mengen arseniger Säure und Pottasche, bis das Alkali durchs Aussüssen sich zu einer farbenlosen Flüssigkeit auflöt. Durch diese Schmelzungen werden die mehrsten fremden Metalle vermittelst des Alkalis entfernt. Man zerkleinert sodann das Gussstück, schmilzt es nochmals mit 3 Theilen arseniger S. und 1 Th. Pottasche. Das hievon erhaltne Gussstück wird unter einer Muffel 6 Stunden lang stark geglübt, um das Arsenik abautreiben, abgekühlt, in Oel getaucht, nacher nochmals glühend gemacht, und in Salpetersäure getaucht, mit Wasser abgekocht, und dann zuletzt weissglühend geliämmert. Durch dieses Versahren, welches wegen der gistigen Dämpse für die Gesundheit der Arbeiter gesährlich ist, erhält man kein reines, sondern ein mit Palladium, Rhodium, Iridium, Osmium legirtes Platin, auch möchten wohl noch kleine Spuren Arsenik zurückgeblieben sein. Das von Jeanetty dargestellte Platin ist spröde, härter als das reine auf nassem Weg gewonnene, bekommt bei öfterm Gebranch im Feuer und Ansascn mit einer Zange Risse, Borsten, endlich nimmt es auch in der thermomagnetischen Reihe der Körper eine ganz andere Stelle ein, als das reine Metall.]

<sup>\*)</sup> D. t. Tom. 16. p. 261. ,, Platine."

I. 2.

Das Platin hat eine weiße ine Stahlgraue übergehende Farbe, nimmt weniger Glanz an, als Silber, hat überhaupt nicht das Angenehme des durch Farbe und Politursthigkeit ausgezeichneten Silbers; es ist im reinsten Zustand weich, sehr dehnbar, läst sich in dünne Bleche walzen. zu Blättchen ausschlagen, allein nicht so fein als Gold und Silber, in sehr feine Drähte ziehen. Um letztere in der möglichsten Feinheit zu erhalten, lehrte Wollaston einen Platindraht in einem hohlen Cylinder von irden Zeug zu besestigen, und geschmolznes Feinsilber hineinzugiesen, wodurch man einen Silbercylinder erhält, in dessen Axe der Platindraht steckt. Den Silbercylinder zieht man nun zu sehr feinem Draht, wodurch der Platindraht zu einer kaum glaublichen Feinheit sich streckt; hierauf taucht man das Ganze in Salpetersäure, welche das Silber, nicht aber das Platin auflöst, wodurch dieses rein zurückbleibt. Auf diese sinnreiche Art hat derselbe Drähtchen von 1200 Millimeter Stärke erhalten (etwa 1000 Linie)! Das Platin leitet gut Wärme und Elektricität, in letzter Beziehung steht es jedoch dem Silber nach, hat ein specif. Gewicht, und zwar das geschmiedete im Mittel 21,25, der feinere Draht 21,5; der gepresste Platincylinder vor dem Glühen hat ein specis. Gewicht von etwa 10,0, nach dem Glühen und vor dem Hämmern 17,0 bis 17,7, Wollaston. Die Cohäsion des reinen Platins hat derselbe Naturforscher nach seinen vielfältigen Versuchen also bestimmt: er ermittelte die zum Zerreißen zweier feiner Platindrähte von 3000 und 3800 Zoll Stärke nothwendigen Gewichte, und berechnete danach das Gewicht, welches nöthig sein müste einen Draht von 10 Zoll zu zerreißen; dies beträgt 409 Pfd. Die mittlere Cohäsion von 11 Drähten, die von 110 Drahten, die von 110 Drahten die vo bis 1/2000 Zoll hielten, fand er = 589 Pfd. (die Cohäsion des Goldes, suf dieselbe Norm reducirt, ist = 500, die des Eisens = 600 Pfd.).

Das Platin dehnt sich von 0° bis 100° erwärmt unter allen Metallen am wenigsten aus, nämlich um 0,00085655 Borda

0,00085700 Guyton Morveau, 0,00098390 Dulong u. Petit,

läst sich höchst sein zertheilt, als Platinschwamm, in hestiger Glübhitze schweißen, nicht aber zwei Barren, zwei Bleche, schmilzt in keinem Osenseuer, aber im Sauerstoffgas- und Knallgasgebläse, im Focus von Brennspiegeln, Brennlinsen, im Schließungskreis krästiger Voltascher Batterieen. Es löst sich in keiner Säure aus, aber in Königswasser, sei es aus Salzsäure und Salpetersäure, oder statt letzter mit Selensäure, Chromsäure bereitet, in einem Gemisch von Hydrobrom- und Salpetersäure. Von Kali, Lithion wird es in der Hitze angegrissen, es oxydirt sich und das Oxyd verbindet sich mit den Basen; mit Phosphor, Schwesel, leicht schmelzbaren Metallen vereint es sich in der Hitze, schmilzt zusammen,

1º time tince rarlied historical necords of view medal as come not suferior to forth or Julies,

weshalb man sich hüten muss, solche Substanzen in Platingesässen zu erhitzen (vergleiche I. Seite 22).

Die Anwendung des Platins beschränkt sich hauptsächlich nur auf wissenschastliche und chemisch - technische Zwecke, man versertigt Platinpyrometer, Platinschalen, Tiegel, Löffelchen, Pincetten, Löthrohrspitzen, Blech, Draht, Retorten und Vorlagen, Destillirblasen für Schwefelsaurefabriken, Kessel für Affinerieen etc.; man hat auch Zündlöcher bei theuren Gewehren in eingesetzte Platinstücke gebohrt. In neuester Zeit sind Platinmünzen in Russland geschlagen und in Umlauf in jenem Reich gesetzt worden. - Man hat Kupfer mit Platin plattirt, allein nur zur Ansertigung von chemischen Geräthschaften, denn zu Luxusgegenständen ist solch plattirtes Blech, wegen der weniger angenchmen Farbe und geringern Glanzes des Platins, verbunden mit dem weit höhern Preis im Vergleich mit silberplattirten Waaren, nicht anwendbar. Man verplatinirt Porzellan, namentlich Steingut, siehe I. Seite 501 und 502. -Ueber den Gebrauch des Platinschwamms siche I. Seite 99 u. f.

Sehr fein zertheiltes Platin zum chemischen Beliuf erhält man nach Dobereiner \*) und Liebig \*\*) also: man erhitzt Chlorplatin mit concentrirter Kalilauge, und setzt zur klaren Flüssigkeit nach und nach Alkol unter stetem Umschätteln hinzu. Es ersolgt unter Entbindung von kohlensaurem Gas ein Niederschlag, welcher mit Weingeist, dann mit Chlorkalium, zuletzt mit Kali ausgekocht werden muss; man trocknet ihn, ohne dass er auf irgend eine Art mit organischen Körpern in Berührung kommen darf. Es ist ein schwarzes, schweres Pulver, welches sich rauh und körnig anfühlt, wird, wenn man es mit Weingeist benetzt, alsbald glühend, verwandelt den Alkohol in Essigsäure, entzündet auch Wasserstoffgas. Das specif. Gewicht dieses Pulvers ist 16,68 im Mittel, es wird durchs Reiben metallglänzend.]

Legirungen des Platins.

[ Mit Zink giebt Platin sprode Legirungen, die sich leicht schmelzen lassen, und durchs Glühen nie vollständig das Zink abgeben. - Mit Eisen, beide Metalle hat man noch nicht im Ofenseuer, nur mittelst des Knallgasgebläses in kleine Kügelchen zusammenschmelzen können, welche hart, aber dehnbar waren. Ueber die Verbindungen des Stahls mit Platin siehe bei diesem S. 127. - Mit Wismuth verbindet sich P. leicht, und die Legirung ist desto leichter schmelzend, je mehr VVismuth darin enthalten ist; man kann eine solche Legirung unvollständig durch eine Saigerung scheiden, es fliesst VV. ab, und Platin mit weniger VV. verbunden bleibt zurück; auch durch eine Art Kupellirung kann man den größten Theil des VV.

<sup>\*)</sup> S. n. J. Bd. S. S. 322. G. A. Bd. 72. S. 193.

<sup>\*\*)</sup> P. A. Bd. 17. S. 101.

abtreiben. — Mit Blei. Beide Metalle verbinden sich leicht, daher man niemals Blei, Bleioxyde oder Bleisalze in einem Platintiegel glüben dars. Die Legiqung aus gleichen Theilen ist sehr sprüde, brüchig, hat ein körniges Gestüge und oxydirt sich an der Lust; mit 3 Theilen Blei ist die Legirung ziemlich leichtssüssig, aber immer noch spröde, gicht durchs Abtreiben nie völlig das Blei ab, wie beim VVismuth der Fall ist. — Mit Zinn. Die Legirungen beider Metalle sind ebenfalls sprüde, mit 12 Theilen Zinn jedoch etwas streckbar. — Mit Kobalt und Nickel sind Legirungen erhalten worden, deren Eigenschasten aber nicht besonders ausgezeichnet sind.]

Mit Kupfer. In der Weissclühbitze lassen aich beide Metalle leicht zusammenschmelzen; aus gleichen Gewichtstheilen beider erhält man eine goldähnliche Legirung, die geschmeidig ist; mit k bis e's Platin legirtes Kupfer besitzt eine mehr oder minder blasrothe, rosenrothe Farbe, läset sich gut strecken, poliren, rostet weniger leicht als reines Kupfer. Rockon und Carrockes haben eine Legirung von Kupfer und Platin zur Ansertigung von Spiegeln für Teleskope angerathen. — Eine Legirung von 16 Kupfer, 7 Platin und 1 Zink besitzt nach Cooper eine Farbe, welche dem 16karätigen Gold am nächsten kommt, rostet nicht an der Lust und wird selbst von ziemlich starker Salpetersäure (1,25) nicht angegriffen, dabei besitzt dieselbe Dehnbarkeit, läst sich dünn auswalzen, in Drähte ziehen, allein der hohe Preis verhindert die Anwendbarkeit. Man bringt erst das Kupfer mit dem Platin unter einem Flusim Graphittiegel zum Schmelzen, setzt dann das Zink hinzu; jede Spur von Eisen macht die Legirung spröde.

Mit Silber. Ein Zusatz von Platin macht das Silber härter, weniger streckbar, und verändert auch die angenehme weise Farbe, schon Platin ist im Stande solche Wirkungen hervorzubringen, auch ist die Schmelzbarkeit der Legirung bedeutend vermindert, je mehr Platin in derselben enthalten ist. Gleiche Gewichtstheile beider geben eine härtere, dunklere und spröde Legirung, die beim Hämmern leicht Risse bekommt. Enthält das Silber mehr als 5 % Pl., so treibt es beim Kupelliren mit Blei wenig oder gar nicht, blickt nicht. Mittelst Salpetersäure kann man die Legirung nicht zerlegen und das Platin vom Silber scheiden, da es erfahrungsmäßig ist, dass es sich mit dem Silber zugleich auflöst, und namentlich wenn Gold mit zugegen ist so vollständig, dass nur letzteres allein übrig bleibt. Dagegen haben Chaudet und D'Arcet') die Anwendung von concentrirter Schweselsäure im reinsten Zustand vorgeschlagen, um eine Legirung von Silber und Platin zu analysiren,

<sup>\*)</sup> K. A. f. B. u. H. Bd. 11. S. 35.

ganz auf dieselbe Weise, wie eine Goldprobe mit Salpetersäure veranstaltet wird.

[Vauquelin fand in einem spanischen Silbererz vom Guadalkanal Platin, Berzelius konnte aber keine Spur von demselben darin nachweisen.]

Mit Quecksilber verbindet sich Platin nicht direct, denn ein Platingestis wird von hineingeschüttetem Quecksilber nicht angegriffen; allein Platinschwamm mit Quecksilber erwärmt wird amalgamirt; mit 15 Theilen Qu. entsteht eine butterartige, weiche Masse, silberglänzend, welche nach und nach steiser wird; mit weniger Qu. ist das Amalgam steis, und etwas sprüde. — Mit Gold. Gleiche Gewichtstheile beider Metalle geben eine grauweise, sehr dehnsame Legirung; mit 14 Theilen Gold erscheint die Legirung gelblichweis, specis. Gewicht 19,01, ist sehr dehnsam und elastisch.

[Platinoxydul, Protoxide de platine, Pr. of platinum, erhält man durch Zersetzung des Chlorplatins mittelst Aetskali, als Hydrat; ein schwarzes Pulver, welches sich beim Erhitzen zerlegt, besteht aus 92,49 Plat. und 7,51 Sauerst., löst sich in conc. Kalilauge auf, verwandelt sich beim Kochen in Oxyd und Metall, löst sich in den mehrsten Säuren auf, die es aber auch in Oxyd verwandeln; die Salze, welche es bildet, haben eine zwischen schwarzbraun und grün mitten inne atchende Farbe, geben mit ätzenden sixen Alkalien behandelt einen schwarzen Niederschlag.

Platinoxyd, Beutozide de pl., D. of pl., Platinsaure, acide platinique, platinie acid, erhalt man durch Pracipitation des salpeters. Platinoxyds mittelst Actanatron, jedoch mit der Vorsicht, dass nur die Hälste des Oxyds ausgesällt wird, weil das später niedersallende ein Doppelsala ist; der Niederschlag, das Hydrat des Oxyds, hat eine helle Rostfarbe, wird aber bei gelinder Wärme schwarzbraun, unter Entweichen von Wasserdampf. Es wird leicht durch Hitze entmischt, besteht aus 86,04 Plat. und 13,96 Sauerst., hat zu den Säuren sehr geringe Verwandtschaft, destomehr zu den Basen, mit denen es sich leicht vereinigt. Die Salze, welche es bildet, haben eine rothbraune Farbe, in Auflösung rothgelb, bilden mit Alkalien und alkal. Erden leicht Doppelsalze, werden von Chlorkalium und Chlorammonium mit gelber Farbe, nicht von Chlornatrium niedergeschlagen; Schweselwasserstoffgas giebt einen schwarzen Niederschlag, Cyaneisenkalium schlägt sie nicht nieder. Platinoxyd löst sich in ätzenden und kohlens. Alkalien auf, verbindet sich mit alkalischen Erden.

Platinsaures Ammoniak, Knallplatin, Platine fulminans, fulminating plat., erhölt man durch Prăcipitation des schwesels. Platinoxyds mit Aetzammoniak, Auskochen des Niederschlags mit stark verdünnter Kalilauge. Das vorsichtig getrocknete Pulver hat eine dunkelbraume Farbe, detonirt bei 2140 hestig, allein nicht durch Stoß oder

Druck, elektrische Funken; es ist in Wasser nicht anflöslich, an der Luft beständig, und besteht aus 82,5 Plat.oxyd, 9,0 Ammoniak, 8,5 Wasser.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass ein Zwischenoxyd existirt, allein die Beweise dasur sind noch nicht schlagend genug. Glüht man Platinpulver mit Aetzkali oder Salpeter, so erhält man theils Oxyd, theils je nach der Bereitung auch wohl ein Gemeng von Oxydul und Oxyd.

Schwefelplatin, Protosulfure de pl., Pr. of pl., erhalt man durchs Erhitzen eines Gemengs von Platinsalmiak und Schwesel in einem verschlosnen Gesäs, wobei der Salmiak und das Chlor entweichen; wird dann das Produkt, zweifaches Schweselplatin, stärker erhitzt, so entweicht die Hälfte Schwefel und das einsache Schweselplatin bleibt zurück. Auch durch starkes Erhitzen des auf nassem Weg dargestellten aweisachen S.platins kann man diese niedere Schweselungsstuse darstellen. Es ist ein bläulichgraues, metallglänzendes Pulver, wird durch Glühhitze zersetzt, hinterlässt metallisches Platin, besteht aus 85,97 Plat. und 14,03 Schwef. - Zweifach Schwefelplatin, Deutosulfure de pl., D. of pl., wird auf nassem Weg durch Pracipitation einer Auflösung des zweifachen Chlorplatins mittelst hydrothions. Schwefelkalium dargestellt, auch auf trocknem Weg, vergl. das Vorstehende. Ein dunkelgraues, metallglänzendes Pulver, specif. Gewicht 3,5, giebt bei massiger Wärme die Hälfte, in der Glühhitze säumtlichen Schwesel ab, besteht aus 75,4 Plat. und 24,6 Schwes. - Phosphorplatin, Phosphure de pl., Ph. of pl., Platin nimmt Phosphor leicht auf, und wird dadurch leicht flüssig, so dass man einen Platintiegel durchlöchern kann, wenn man in ihm Phosphorsäure oder phosphors. Salze schmilzt und in der hestigen Hitze ein Stäubehen Kohle in denselben fällt, welches eine theilweise Reduction bedingt. Das Phosphorplatin ist hart, silberweiß, auf den Bruch krystallinisch, soll selbst krystallisiren können; es giebt Verbindungen in abweichenden Mengenverhältnissen des Phosphors.

Chlorplatin, Protochlorure de pl., Pr. of pl., salasaures Platinoxydul, Protomuriate, Pr.-hydrochlorate de pl., Pr.m. or II. of pl., erhält man durchs Erhitzen des aweisachen Chlorplatins bis 230° (Schmelzpunkt des Zinns), währenddem entweicht die Hässte Chlor. Ein grünlichgraues Pulver, in VVasser unlöslich, wird durch kochende Schwesel- und Salpetersäure night, aber von conc. Salasäure ohne Veränderung ausgelöst, besteht aus 73,58 Plat. und 26,42 Chlor; durch Glühhitze wird diese Verbindung zerlegt. Es bildet mit - elektr. Chlormetallen Doppelverbindungen.]

Zweisach Chlorplatin, Deutochlorure de pl., D. of pl., salzsaures Platinoxyd, Deutomuriate, D.-hydrochlorate de pl., M. of H. of pl., erhält man durchs Auslösen von Platin in Königswasser (verglass vorn Seite 447 Gesagte); dunstet man die dunkelbraune Auslösens vorsichtig ein, so erhält man eine schwarzbraune Masse, welche, so lange sie noch Wasser enthält, mehr roth aussieht. Sie besitzt einen widri-

gen, metallischen, scharfen Geschmack, eine gistige Wirkung auf den thierischen Körper, löst sich leicht in Wasser, Alkohol und Aether auf, mit rothbräunlicher Farbe, reagirt stets sauer, färbt organische Substanzen, Haut, Nägel purpurroth, geht durchs Erhitzen in einsaches Chlorplatin über, wird aber endlich in der Glühhitze ganz entmischt. Es besteht aus 58,21 Plat. und 41,79 Chlor, dient, in Alkohol gelüst, als sehr empfindliches Reagens auf Kali und Kalisalze, indem es mit denselben eine Verbindung von Chlorkalium — Chlorplatin bildet, einen eigelben in Weingeist unausschiehen Niederschlag, der aber in Wasser ein klein wenig löslich ist, weshalb man das Chlorplatin in Weingeist ausschie; Natronsalze geben keinen Niederschlag, aber wohl Ammoniak; dieses ist jedoch vom Kali leicht zu unterscheiden. Das zweisache Chlorplatin verhält sich — elektr. gegen viele andere Chlormetalle, namentlich die der — elektr. Metalle, bildet mit denselben krystallisirbare Salze, welche v. Bonsdorff\*) neuerdings untersucht hat.

Chlorplatin + Chlorammonium, Platinsalmiak, Chloroplatinate d'ammonium, erhält man durch Fällung einer Auflösung des zweisuchen Chlorplatins mittelst Salmiak; ein eigelber Niederschlag, der in Wasser nur sehr wenig, iu Alkohol gar nicht auflöslich ist. Hat dieses Präparat eine ins Ziegelrothe gehende Farbe, so enthält es auch Chloriridium (vielleicht auch Chlorpalladium); die fremde Beimischung läst sich größtentheils durchs Auskochen mit verdünnter Salpetersäure beseitigen, auch dadurch, dass man das Platinerz mit schwachem Königswasser vorher auszieht.

Anwendung des zweisachen Chlorplatins. Aus dem vorn Seite 447 Angesührten geht genugsam hervor, dass das Königswasser das einzige Auflösungsmittel fürs Platin ist, welches im Großen anwendbar, solglich dass das zweisache Chlorplatin das wichtigste Platinpräparat zu nennen, aus welchem sowohl das Metall, als auch alle andern Präparate hervorgehen.

[Bromplatin, Brömure de pl., Br. of pl., auf ähnliche Weise wie Chlorplatin erhalten, giebt gleichfalls mit + elektr. Brommetallen Doppelver bindungen. - Silicium platin, Siliciure de plat., S. of pl., erzeugt sich durchs Schmelzen von Platinstaub mit Kohlenpulver, wobei ersteres Silicium aus der in dem Kohlenpulver und dem Schmelztiegel enthaltnen Kieselererde aufnimmt, schmelzbar, aber auch spröde wird. Deshalb ist es nicht rathsam, Platintiegel dem freien Kohlenfeuer auszusetzen es schweisst sich nämlich dann stellenweis Siliciumplatin auf.

<sup>\*)</sup> P. A. Bd. 17. S. 250. Bd. 19. S. 336.

# 456 Platinsalze. Palladium, Vorkommen, Eigenschaften.

Schweselsaures Platinoxyd, Deutoenstate de pl., D. of pl., durchs Anslüsen des Schweselplatins in rauchender Salpetersäure, oder durchs Behandeln des trocknen Chlorplatins mit concentr. Schwesels.; ein dunkel schwarzbraunes Sala, von widrigem, scharsem Metallgeschmack, löst sich leicht in VVasser auf und hesteht aus 58,84 Plat.oxyd und 41,16 Schwesels. — Salpetersaures Platinoxyd, Deutonitrate de pl., D. of pl., durch Zersetzung des schwesels. Platinsalzes mittelst aalpeters. Baryt, oder durchs Auslösen des Platinoxyds in Salpeters.; eine dunkel rothbraune Flüssigkeit, welche nicht krystallisirt, sich beim Abdampsen entmischt, indem ein basisches Salz sich abscheidet; besteht aus 51,12 Plat.oxyd und 48,58 Salpeters.]

# Neun und zwanzigstes Kapitel.

#### Vom Palladium.

[Das Palladium wurde von Wollaston 1803 im amerikanischen Platinerz entdeckt und abzuscheiden gelehrt; es macht im kolumbischen Erzetwa 18, im uralschen 0,28 bis 1,18 aus, kommt auch in losen Körnchen, von stahlgrauer ins Silberweisse übergehenden Farbe, specis. Gewicht 11,8 bis 12,14, unter den Körnern des Platinerzes vor, so in Brasilien und am Ural, serner mit Gold legirt in Brasilien, als Selenpalladium am Harz bei Tilkerode \*). — Die Darstellung des Cyanpalladiums ist bereits vorn Seite 447 angegeben, der Niederschlag, aus der Auslösung in Königswasser mittelst Cyanquecksilber erhalten, besitzt eine gelblichweisse Farbe, wird ausgewaschen und geglüht.

Das Palladium hat eine dem Platin sehr ähnliche Farbe, etwas mehr dem Silber nahe kommend, ist glanzend, streckbar, last sich in dunne Bleche walzen, in Drähte ziehen, specif. Gewicht 11,3, des gewalsten 11,8 Wollaston, 12,1 Vauquelin; es dehnt sich von 00 his 1000 erwärmt um- 0,001 aus, schmilzt im hestigsten Essenseuer bei 150 bis 1600 VV., oxydirt sich nicht beim Weissglühen, läuft beim Erhitzen blau an, welche Farbe aber, von einem Suboxyd herrührend, in höhern Hitzgraden wieder verschwindet. Es löst sich in Salpetersäure mit Entwickelung von salpetrigsauren Dämpsen, nicht von Stickstoffoxydgas, auf, desgleichen in Königswasser, in Salz- und conc. Schweselsäure höchst unbedeutend. Tropft man auf Palladium Jodtinctur und lässt dieselbe über einer Lampenslamme verdampfen, so entsteht ein schwarzer Fleck, nicht so auf Platin. Hält man ein Streischen Palladium in eine Weingeistslamme, so berusst es, und es bildet sich Kohlenstoffpalladium in warzenförmigen schwarzen Massen, ähnlich den kohligen Ansätzen an den Lampendöchten (eben so verhält sich auch das Iridium, nicht das Platin).

<sup>\*)</sup> Zinken in P. A. Bd. 16. S. 491.

Man hat sich des Palladiums bei Melsinstrumenten für den Seedienst einigemal bedient, um auf demselben die feinen Theilungen anzubringen, da es an der Seeluft nicht wie Silber anläuft. Neuerdings hat ein Uhrmacher Bennet eine Legirung von 24 Theil. Pallad., 44 Silber, 72 Gold und 92 Kupfer als ganz vorzüglich für Zapfenlager in feinen Uhren und Chronometern geeignet befunden \*).

Palladium oxydul, Protoxide de pallad., Pr. of p., erhält man durch starkes Erhitzen des salpeters. Oxyduls, oder durch Präcipitation dieses Salzes mit Actzkali und starkes Erhitzen des Hydrats. Es bildet sich auch beim Glühen des Metallpulvers mit Actzkali oder Salpeter. Ein schwarzes, glänzendes Pulver, welches nach vorgängigem starken Erhitzen sich in Säuren schwer auflöst, besteht aus 86,94 Pallad. und 13,06 Sauerst., bildet mit VVasser ein rothgelbes Hydrat, mit den Säuren braunrothe Salze, aus denen frischer Eisenvitriol das Palladium metallisch niederschlägt; die Salze werden von Galläpfelaufguß nur bei gleichzeitiger Anwendung von Ammoniak grünlich niedergeschlagen, von Cyanquecksilber blaßgelb, sie geben mit den Alkalien farblose Doppelsalze.

Palladium oxyd, Deutoxide de pullad., D. of p., erhält man durch Zerlegung des zweisachen Chlorpalladiums mittelst Aetzkali; das Hydrat hat eine dunkel gelbbraune Farbe, enthält stets Kali gebunden, welches durchs Aussüssen nicht entsernt werden kann, wird es bei der Siedhitze gesällt, so sieht es schwarz aus. Es besteht aus 76,9 Pallad. und 23,1 Sauerst., löst sieh in Säuren langsam auf, die Aussössungen haben eine gelbe Farbe; es ist auch in ätzenden und kohlens. sixen Alkalien etwas löslich.

Schweselpalladium, Protosulfure de pallad., Pr. of p., durch unmittelbare Vereinigung unter Feuererscheinung; eine grauweisse, metallglänzende, leichtslüssige, spröde Substanz, besteht aus 76,79 Pallad. und 23,21 Schwefel. - Chlorpalladium, Protochlorure de pallad. Pr. of p., durchs Auflösen des Palladiums in Königswasser, oder des Qxyduls in Salzsäure; eine rothbraune Flüssigkeit, welche nach dem Abdampsen cine dunkelrothe Salzmasse giebt, welche in höherer Wärme unter Entweichen des Wassers schwarzbraun erscheint; durch mehrmaliges Abdampfen und Auflösen wird es zu einer basischen Verbindung, in grösserer Hitze endlich ganz zersetzt. Es besteht aus 60,06 Palladium und 39,94 Chlor, giebt mit + elektr. Chlormetallen Doppelverbindungen, welche eine rothe Farbe besitzen. - Doppeltes Chlorpalladium, Deutochlorure de pallad., D. of p., durchs Auflösen des Oxyds in Salzsäure; eine seuerrothe Auflösung, welche beim Abdampsen unter Entbindung der Hälste des Chlors in das einsache Chlorpalladium übergeht, besteht aus 42,92 Pallad. und 57,08 Chlor, giebt mit + elektr. Chlormetallen rothbraune Doppelverbindungen.

Cyanpalladium, Protocyanure de pallad., Pr. of p., aus der

<sup>\*)</sup> D. p. J. Bd. 39. 8. 110.

### 458 Rhodium, Darstellung, Eigenschaften, Oxyde desselben.

Auflösung des Chlorpallad. mittelst Cyanquecksilber niedergeschlagen, blassgelb, in Wasser unauflöslich, besteht aus 66,89 Pallad. nnd 33,11 Cyan.

Berselius über das Palladium und seine Verbindungen, in P. A. Bd. 13. S. 454.]

# Dreifsigstes Kapitel. Vom Rhodium.

[Das Rhodium wurde auch von Wollaston 1803 im amerikanischen Platiners entdeckt. und abzuscheiden gelehrt; es kommt zu 3,46 in jenem und zu 0,86 bis 1,15 g im uralschen Erz vor, auch mit Gold legirt in Mexiko \*). Man stellt es also dar: ist aus der Auflösung des Platinerzes in Königswasser sowohl das Palladium, als auch das Platin, letzteres zum allergrößten Theil, geschieden, so schlägt man mittelst einer in dieselbe eingetauchten Zinkplatte alle aufgelösten Metalle nieder, wodurch man ein schwarzes Pulver erhält, ein Gemeng von Platin, Rhodium, Iridium, Palladium (Eisen, Kupfer, Blei); dasselbe wird erst mit Salpetersäure von den letzten 4 befreit, dann in Königswasser aufgelöst, die Auflösung mit Kochsalz versetzt, zur Trockne abgedampft, mit Alkohol von 0,83 behandelt, welcher das Platinsalz (Chlorplatin + Chlornatrium) auflöst, das entsprechende Rhodiumsalz aber zurückläßt, welches sodann starker Glühhitze unterworfen wird, wodurch man das Metall mit Kochsalz gemengt erhält, welches letztere durch Wasser entfernt wird; man kann auch durch Zink aus einer Auflösung des Rhodiumsalzes das Metall in Form eines schwarzen Staubes erhalten.

Das Rhodium erscheint zusammengesintert, denn man hat es noch nicht völlig im Ofenseuer zusammenschmelzen können, silberweiß, spröde, specis. Gewicht wenig über 11,0, schmelzbar im Knallgasgebläse, löst sich in keiner Säure, auch nicht in Goldscheidewasser aus, es sei denn, dass es mit Platin oder Kupfer und einigen andern Metallen legirt, wober es auch kommt, dass es sich beim Behandeln des Platinerzes mit Königswasser mit aussöst. Durchs Calciniren mit Kali oder Salpeter wird es in der Hitze oxydirt.

Rhodiumoxydul, Protoxide de rh., Pr. of rh., ist noch nicht isolirt dargestellt worden. — Rhodiumoxyd, Deutoxide de rh., D. of rh., durchs Calciniren des Metalls mit Kali oder Salpeter, oder durch Zersetzung des Salzes aus anderthalb Chlorrhodium und Chlorkalium mittelst kohlens. Natron im Ueberschuss, jedoch als Hydrat. Es ist ein slohbraunes Pulver, enthält 6,6% VVasser, giebt mit Säuren gelbe Auslösungen, die rein zusammenziehend schmecken, verbindet sich mit Alkalien, Erden, eben so mit dem Oxydul in mehrern Verhältnissen, wo-

<sup>\*)</sup> Del Rio in S. n. J. Bd. 17. S. 65.

durch verschieden gefärbte Verbindungen entstehen. Das Oxyd ist susammengesetzt aus 81,28 Rhod. und 18,72 Sauerst.

Schwefelrhodium, Deutosulfure de rh., D. of rk., durch unmittelbare Verbindung beider, oder aus dem Chlorrhodium + Chlorammonium und Schwefel durchs Glühen erhalten; eine graublaue, metallglänzende Masse, verliert den Schwefel beim Glüben in offnen Gefälsen, kann auch auf nassem Weg durch Niederschlagung des Chlorrhodiums mittelst hydrothions. Kali in der VVarme erhalten werden, schwarz von Farbe; besteht aus 68,34 Rhod. und 31,66 Schwefel. -Chlorrhodium, Protochlorure de rh., Pr. of rh., ein graurothes Pulver, welches ohne Zersetzung sich gelind erhitzen lässt, und aus 60 Rhod. und 40 Chlor besteht. - Anderthalb Chlorrhodium, Deutochlorure de rh., D. of rh., erhält man aus der Verbindung mit Chlorkalium vermittelst Kieselflussäure; sehwarzbraun, nicht krystallinisch, zerfliefst an der Luft, löst sich in Wasser und Alkohol mit dunkelrother Farbe auf, zersetzt sich erst in stärkern Hitzgraden, hinter-Hist Rhodium, besteht ans 49,52 Rhod. und 50,48 Chlor, giebt mit + elektr. Chlormetallen rothe krystallisirbare Salze. - Beide Chlorverbindungen einigen sich mit einander zu einer blassrothen, polvrigen Verbindung, die in Wasser und Salzsäure unlöslich ist.

Berzelius über das Rhodium und seine Verbindungen, in P. A. Bd. 13. S. 437.]

## Ein und dreissigstes Kapitel.

Vom Iridium.

[Das Iridium wurde 1803 von Tennant im amerikanischen Platinerz aufgesunden und auszuscheiden gelehrt; es kommt theils mit den andern Metallen, die das Platin begleiten, zusammen im Platinerz vor, so im kolumbischen zu 1,46%, im uralschen zu 2,35 bis 4,97%, theils mit Osmium verbunden in eignen Körnehen, kleinen sechsseitigen Säulchen, als Osmium-Iridiumerz, unter das Platinerz gemengt vor, diese sind härter als Platinerz, nicht streckbar, stahlgrau, specis. Gewicht 19,25 bis 50, des uralschen 17,97 bis 18,57.

Die Darstellung des Iridiums ist mit der des Osmiums genau verbunden; man benutzt zu dem Ende theils den Rückstand vom Auflösen des Platinerzes in Königswasser, welcher hauptsächlich eine Verbindung beider Metalle enthält, theils das eigne eben erwähnte Erz, worin die beiden Metalle rein vorhanden sind. Man pulvert die Legirung, mengt das feine Pulver mit geschmolznem Salpeter zu gleichen Gewichtstheilen, und nimmt die Glühung in einer Porsellanretorte mit angelegter tubulirter Vorlage vor, weil dabei Osmiumoxyd sich verflüchtigt, weshalb auch, um letzteres zu binden, das Gasrohr in eine mit verdünntem Ammoniak gefüllte Flasche geleitet wird. Nach vollende-

#### 460 Darstellung und Eigenschaften des Iridiums, Iridiumonyde.

ter Calcination wird die rückständige Salzmasse in kaltem Wasser gelöst, mit Salz- und vieler Salpetersäure in einer verschliessbaren Flasche übergossen, das Klare abgefüllt und bei gut verklebten Fugen und kalt gehaltner Vorlage destillirt; das übergegangne ist Osmiumoxyd. Mit dem ungelösten Rückstand wird nochmals eben so verfahren, welcher suletzt nur noch Iridium mit wenig Osmium verbunden enthält. VVas in den Retorten an Flüssigkeit zurückbleibt, wird filtrirt, mit Chlorkalium vermischt zur Trockne eingedampst, die trockne Masse mit kohlens. Natron gemengt, in einer Retorte, wie zuvor, erhitzt, wobei Osmiumoxyd übergeht; der Rückstand wird dann in Wasser gelöst, Iridiumoxyd bleibt ungelöst. Dieses wird mit VVasserstoffgas bei gelinder Hitze reducirt, und um die letzten Spuren anhängenden Osmiums an entfernen, an der Lust zur Dunkelrothglübhitze gebracht, wieder reducirt, und so einigemal hinter einander behandelt, bis alles Osmium ausgetrieben ist. Ueber die Scheidung des Platins vom Iridium, Lampadius in E. J. Bd. 6. S. 453. Bd. 11. S. 1.

Das Iridium mit Wasserstoffgas reducirt ist grau, dem Platinschwamm ganz ähnlich, wird auch wohl etwas weniges zusammengesintert erhalten, schmilzt nicht im Sauerstoffgasgebläse, in welchem doch Platin schmilzt, specif. Gewicht des staubartigen 15,86, des in kleinen Stückchen 15,588; es löst sich in Säuren, in Königswasser nicht auf, oxydirt sich aber fein zertheilt beim Glühen an der Luft, besonders leicht wenn es mit ätzendem oder kohlens. Kali, Salpeter geglüht wird, während das Oxyd sich mit Kali verbindet. Hält man ein wenig Iridium in eine Vveingeistslamme, so bedeckt es sich, wie Palladium, mit warzenförmigen Massen von schwarzem Kohlenstoffiridium, es nimmt dabei 19,8% Kohlenstoff auf, entzündet sich und glimmt fort. — Ueber Legirungen des Iridiums mit Gold, Silber und Kupfer, siehe Lampadizs a. a. O. Bd. 11. S. 7.

Iridiumoxydul, Protoxide d'ir., Pr. of i., erhalt man durch Zerlegung des Chloriridiums mittelst Kalilauge in der Siedehitze; ein schwarzes Pulver, welches sich in den Säuren kaum in der Siedelitze auslöst. Das Hydrat besitzt eine graugrune Farbe, löst sich in den Säuren leicht zu schmutzig grünen Oxydulsalzen auf. Das Oxydul besteht aus 92,49 Irid. und 7,51 Sauerst. - Iridium sesquioxy dul, Deutoxide d'ir., D. of i., erhält man durchs Erhitzen eines Gemengs von doppelt Chloriridium + Chlorkalium mit kohlens. Kali bis zur angehenden Glühung; die rückständige Masse wird dann mit siedendem Wasser abgewaschen und filtrirt; es erzeugt sich auch beim Glühen des Metalls mit Kali, Salpetor. Ein schwarzes Pulver, welches sich in Sauren nicht auflöst, mit brennbaren Körpern gemengt in der Hitze detonirt; das Hydrat hat eine dunkelbraune Farbe, löst sich in Säuren mit brauner oder schmutzig purpurrother Farbe auf. Es besteht dieses Oxyd aus 89,16 Irid. und 10,84 Sauerst. - Iridiumoxyd, Tritoxide d'ir., Tr. of i., ist noch nicht isolirt dargestellt, in den ätzenden und

kohlens. Alkalien vollkommen löslich, besteht aus 86,6 Irid. und 13,4 Sauerst. — Iridiums es quioxyd, Peroxide d'ir., P. of ir., durch Zerlegung der Verbindung des dreifach Chloriridiums — Chlorkalium vermittelst kohlens. Kali; das erhaltne Hydrat sieht braungelb aus, enthält Kali gebunden, löst sich in Salzsäure zu obigem Salz wieder auf zersetzt sich in der Hitze und besteht aus 80,43 Irid. und 19,57 Sauerst.

Schweseliridium, Sulfure d'ir., S. of ir., das Metall scheint eben so vicle Schweselverbindungen zu haben, als es Oxyde besitzt; man stellt sie aus den einzelnen Chlorverbindungen durch Schweselwasserstossas dar. Sie sind dunkelbraun, sast schwarz, werden beim Trocknen nicht sauer, lösen sich in Schweselkalium aus. — Chloriridium, Protochlorure d'ir., Pr. of ir., wird erhalten, wenn man das Metallpulver mit Chlorgas in der VVärme behandelt; ein dunkel olivengrünes, stark absärbendes Pulver, zersetzt sich in der Glühhitze in Metall, Chlorgas und ein wenig von 1½ und 2sach Chloriridium, löst sich nicht im VVasser, kaum in Salzsäure, sehr wenig in Königswasser aus, besteht aus 73,58 Irid. und 26,42 Chlor. — Anderthalb Chloriridium, Deutochlorure d'ir., D. of ir., durchs Auslösen des Sesquioxyduls in Salzsäure. Die Flüssigkeit sicht schwarzbraun aus, giebt abgedampst und stark erhitzt eine Masse, die sich in VVasser nicht auslöst, aber in Alkohol, besteht aus 65 Irid. und 35 Chlor.

Doppelt Chloriridum, Tritochlorure d'ir., Tr. of ir., kann auf verschiedne VVeise dargestellt werden, unter andern durch Auflösen des Sesquioxyduls in Königswasser, Abdunsten der Flüssigkeit, wobei etwas von einem Kalisalz sich absetzt, dann wird die abgegoße Flüssigkeit zur Trockne gebracht. Eine schwarze, harte, gesprunge Masse, nicht krystallisirbar, in VVasser und Alkohol leicht löslich, besteht aus 58,21 Irid. und 41,79 Chlor. — Dreifach Chloriridium, Perchlorure d'ir., P. of ir., ist noch nicht isolirt dargestellt worden, aber wohl einige Verbindungen mit + elektr. Chlormetallen; es besteht aus 48,15 Iridium und 51,85 Chlor. — Sämmtliche Verbindungen des Iridiums mit Chlor geben mit Chlorkalium, Chlornatrium, C.ammonium krystallisirbare Salzverbindungen.

Berzelius über das Iridium und seine Verbindungen, in P. A. Bd. 13. S. 527.]

## Zwei und dreissigstes Kapitel.

Vom Osmium.

[Das Osmium wurde von Tennant 1803 gleichfalls in dem amerikanischen Platinerz entdeckt und dargestellt, kommt theils mit Platin und den vorsichend genannten Matallen legirt im Platinerz vor, und zwar im kolumbischen zu 1%, theils mit Iridium verbunden in dem sogenannten Osmium-Iridiumers. Man gewinnt es theils aus dem beim Auf-

### 462 Darstellung und Eigenschaften des Osmiums, Oxyde desselben.

lösen des Platineraes in Königswasser bleibenden Rückstand, theils aus obigem Ers, vergl. das beim Iridium Gesagte. Das bei dem angegebnen Prozess überdestillirte, von der Ammoniakslüssigkeit ausgenommene Osmiumoxyd wird nun bei einem Zusatz von Salzsäure durch Quecksilber serlegt, der entstandne Niederschlag, ein Gemeng von einsachem Chlorquecksilber, Osmiumamalgam und lausendem Quecksilber, wird in einem Reductionsapparat, während ein Strom VVasserstoffgas hindurchströmt, erhitzt, wubei das Osmium als ein poröses Pulver zurückbleibt. Oder man bereitet sich eine Verbindung von Sesquioxydul und Ammoniak, übergiesst dieselbe mit Salzsäure, "trocknet die Flüssigkeit ein, und erhitzt die Masse mit Salmiak gemengt.

Das auf erste Art erhaltne Osmium erscheint, wie schon gesagt, als ein schwarzes, poröses Pulver, nach der zweiten Methode dargestellt als eine graublaue, zusammenhängende, poröse Masse, stark metallglänzend, wie das Osmium-Iridiumerz, spec. Gewicht des lockern ungefähr 10,0; löst sich in gewöhnlicher Salpetersäure langsam, in rauchender Säure in der Wärme sehr leicht, auch in Königswasser vermöge vorhandner Salpetersäure, nach hestigem Glühen ist es jedoch nicht mehr ausslöslich. Im sein zertheilten Zustand entzündet es sich beim Glühen an der Lust, nicht so im dichtern Zustand.

Osmiumoxydul, Protoxide d'osm., Pr. of osm., durch Zersetzung der Verbindung des einfachen Chlorosmiums + Chlorkalium mittelst Kali; ein dunkelgrun-schwarzes Hydrat, enthält noch etwas Kali, löst sich langsam in Säuren mit schwarzgrüner Farbe auf, auch in Aetakali, detonirt mit brennbaren Körpern erhitzt; besteht aus 92,56 Osm. und 7,44 Sauerst. — Osmiumsesquioxydul, Deutoxide d'osm., D. of osm., gewinnt man durchs Auflösen des höchsten Oxyds von Osmium in Ammoniak, wenn dieses in großem Ueberschuss vorhanden ist. Ein dunkelbraunes, in Wasser unlösliches Pulver, enthält noch etwas Ammoniak gebunden, zersetzt sich trocken beim Erhitzen mit Aufbrausen, giebt mit Säuren einfache und Doppelsalze, besteht aus: 89,24 Osm. und 10,76 Sauerst. - Osmiumoxyd, Tritoxide d'osm., Tr. of osm., durch Zersetzung des Doppelt Chlorosmiums + Chlorkalium durch ein wenig kohlens. Natron. Das Hydrat sieht schwars aus, enthält oft noch etwas Kali, was nicht durch Wasser, aber durch verdünnte Salzsäure weggenommen werden kann, löst sich nicht in Säuren auf, obschon es Osmiumoxydsalze giebt, die auf eine andere VVeise dargestellt werden; besteht aus 86,15 Osm. und 13,85 Sauerst.

Osmiumbioxyd, Peroxide d'osm., Per. of osm., erhält man durchs Verbrennen des Metalls, oder durchs Behandeln der Oxyde oder Chlor-doppelverbindungen mit Salpetersäure in der VVärme. Es ist flüchtig, verbreitet sich dampfförmig, riecht unangenehm, greift die Lungen an, macht Husten, Entzündung der Augen und anderer zarten Gebilde, sublimirt sich in weißen glänzenden Krystallen, die geschmolzen eine krystallinische Masse bilden, welche theils farblos, theils gelblich aussieht;

löst sich sehr langsam in Wasser auf, in Alkohol und Aether, die Lösungen sind farblos, letztere beiden Flüssigkeiten bedingen aber eine Selbstreduction des Oxyds; Talg, fette Oele zur wäsrigen Auflösung hinzugesetzt, nicht so Alkohol und Aether, bedingen gleichfalls eine Reduction. Es besteht aus 75,67 Osm. und 24,33 Sauerst. VVenn man Osmium heiß macht und den Dampf des so gebildeten Bioxyds in eine VVeingeistslamme leitet, so fängt diese an eben so hell zu leuchten, wie die Flamme vom ölbildenden Gas, indem der Sauerstoff des Oxyds an den VVasserstoff der Flamme tritt, wodurch Kohlenstoff und Osmium ausgeschieden werden, welche das lebhafte Leuchten bedingen.

Schwefelosmium, Sulfure d'osm., S. of osm., die Auflösungen sämmtlicher Chlorverbindungen des Osmiums werden durch Schweselwasserstoffgas gefällt; die Niederschläge sind braungelb, schwarz, lösen sich in Wasser, in ätsenden und kohlens. Alkalien, in Salpetersäure auf. - Chloro s m i u m, Protochlorure d'osm., Pr. of osm., durch unmittelbare Verbindung des Metalls mit Chlorgas bei mässiger VVärme; grüne nadelförmige Krystalle, löst sich in wenig VVasser leicht auf, wird aber von einer grösern Menge desselben zerlegt, besteht aus 73,75 Osm. und 26,25 Chlor. -Anderthalb Chlorosmium, Deutochlorure d'osm., D. of osm., ist noch nicht isolirt worden. - Doppelt Chlorosmium, Tritochlorure d'osm., Tr. of osm., durch directe Vereinigung des Metalls mit trocknem Chlorgas gewonnen, gleichzeitig mit dem einsachen Chlorosmium; dunkel zinnoberrothe Krystallnadeln, welche sich mit gelber Farbe in sehr wenig Wasser lösen, beim Zusats von mehr Wasser färbt sich die Auflösung zuerst grün, und zersetzt sich dann sehr bald in Bioxyd, Salzsäure und metallisches Osmium. Es besteht aus 58,44 Osm, und 41,56 Chlor.

Berzelius über das Osmium und seine Verbindungen, in P. A. Bd. 13. S. 527. Bd. 15. S. 208.]

## Drei und dreissigstes Kapitel.

#### Vom Tellurium.

[Das Tellurium wurde 1782 von Müller v. Reichenstein in einem Siebenbürgner Erz entdeckt, allein erst 1798 von Klaproth genauer bestimmt, und die Eigenthümlichkeit festgestellt. Es kommt nicht häufig, theils gediegen, theils mit Gold, Silber, Blei, VVismuth verbunden vorzugsweise in Siebenbürgen vor. Das gediegne Tellur findet sieh in säulenförmigen Krystallen, krystallinischen Massen und eingesprengt, von blättriger Textur, metallglänzend, zinnweiss ins Silberweisse, auf Gängen mit Eisenkies, Blende, Bleiglanz. Nach Klaproth enthält es 7½ Eisen und ½6 Gold.

#### 464 Tellur, Darstellung, Eigenschaften, Legirungen, Tellursäure.

Das Metall erhält man durch eine siemlich verwiekelte Scheidung aus den Tellurerzen. Man löst ein solches in Königswasser auf, setzt viel VVasser zur Auflösung, um unreine Tellursäure niederzuschlagen, welche sodann in hydrothions. Schwefelammonium gelöst wird; letzteres nimmt, bis auf Gold, alle andern — elektr. Metalle nicht auf. Die Auflösung wird sodann durch eine Säure niedergeschlagen, und um das Tellur vom Gold zu scheiden, mit Salpeter oxydirt, wodurch schwefels, und saures tellurs. Kali, nebst arseniks, und selens. Kali sich bilden. Durch Auszichen mit VVasser werden die letztern entfernt, das tellurs. Kali bleibt dagegen in VVasser unauflöslich zurück; dieses wird mit kohlens. Kali geschmolzen, und dadurch in VVasser, mit Hinterlassung alles Goldes, löslich. Hierauf präcipitirt man das Tellur metallisch mittelst schwefliger Säure.

Das Tellur besitzt eine weißgraue Farbe, ist stark glänzend, von blättrigem Gefüge, sprüde, läßst sich leicht pülvern, specif. Gewicht 6,1379 Magnus, schmilzt bei einer Temperatur zwischen dem Schmelzpunkt des Bleies und Spießglanzes, kocht bei größerer Hitze und läßst sich destilliren, leitet die Elektricität unter allen Metallen am schlechtesten, löst sich in conc. Schweselsäure ohne Veränderung aus.

#### Tellurlegirungen.

1

Tellurblei, gemengt mit Tellurgold, Schweschlei, Blätterers, Nagyager-Erz, in geraden vierseitigen Säulen, in krystallinischen Massen, in Blättehen von bleigrauer Farbe, wenig abfärbend, stark metallglänzend, specis. Gewicht 7,0 bis 8,9; auf Gängen im Uebergangsgebirge mit Quarz, Braun-, Bitter-, Eisenspath, Blende, zu Nagy-Ag in Siebenburgen; auch am Ural mit etwas Tellursilber. - Tellurwismuth von Deutsch-Pilsen in Ungarn, v. Born's Wasserbleisilber. - Tellurwismuth + Selenwismuth, von Tellemarken in Norwegen. - Tellursilber in Sibirien. - Tellursilberblei, Weisstellurerz, in kleinen säulenförmigen Krystallen, eingesprengt, glänzend, silberweiß ins Messinggelbe, Röthlich-aschgraue, auf Gängen zu Nagy-Ag. - Tellursilbergold, Schrifttellur, Aurum graphicum, wegen der Achalichkeit des Ansehens der Krystallisation mit orientalischen Schriftzugen; in nadelförmigen Krystallen, oft mit einander verbunden, in Blättchen, eingesprengt, von blättrigem Gesüge, Metallglanz, specis. Gewicht 5,7 bis 5,8, lichte stahlgrau von Farbe. Findet sich auf Gängen in einem Porphyrgestein, begleitet von Quarz, Blende, Schweselkies, Fahlerz, zu Offenbanya in Siebenbürgen.

Tellursäure, Acide tellurique, Telluric acid, erzeugt man durchs Verbrennen des Metalls an der Lust; es brennt mit einer blauen, an den Kanten grünen Flamme, giebt einen dicken, weissen Rauch, der einen schwach säuerlichen Geruch besitzt; auch durchs Ausstösen des Metalls in Salpetersäure und gelindes Glühen der erhaltnen zur Trockne abgedampsten Verbindung kann man die Tellursäure darstellen. Dieselbe

selbe sieht weise, nach dem Schmelsen strohgelb aus, letztere hat einen strahligen Bruch, verstöchtigt sich leicht, besteht aus 80,13 Tell. und 19,87 Sauerst.; sie verbindet sich mit Säuren zu Salzen, welche farblos sind, von Alkalien weise präcipitirt, der Niederschlag löst sich aber wieder in einem Ueberschuss des Alkalis auf, von Schweselwasserstoffgas schwarz, von hydrothions. Schweselammonium nicht niedergeschlagen werden. Die Tellursäure giebt mit Basen tellursaure Salze, Tellurstes.

Tellurwasserstoffgas, Hydrotellursäure, Gas acide hydrotellurique, Hydrotelluric acid, von Ritter 1808 entdecht, wird durchs Auslösen einer Legirung des Tellurs mit Zinn oder Zink in Salzsäure dargestellt. Dasselbe ist farblos, riecht ganz wie Schweselwasserstoffgas, rothet Lackmuspapier, verbrennt mit einer bläulichen Flamme, Produkt Wasser und Tellursäure, wird vom Wasser verschluckt, welche Auflösung farblos ist, sich aber in Berührung mit dem Sauerstoff der Luft, mit Chlor sersetst, im erstern Fall wird sie von sich absetzendem Tellur braun, ganz eben so wie Schweselwasserstoffwasser von sich abscheidendem Schwefel weiselich wird. Das hydrotellursaure Gas enthält 97 Tell. und 3 Wasserstoff, schlägt aus Metallauflösungen, dem Schwefelwasserstoffgas analog, unter Wasserbildung Tellurmetalle mieder. -Schwefeltellur, Sulfure de tell., S. of t., soll in 2 Verbindungen existiren, die mit wenig Schwesel stahlgrau, die mit mehr S. bleifarben. Schwefeltellur verbindet sich mit + elektr. Schweselmetallen zu hellgelben, auch farblosen, oft krystallisirbaren Verbindungen. - Chlortellur, Protochlorure de tell., Chl. of t., auf directem VVeg, eine schwarze Masse, giebt einen violetten Dampf, wie Jod, sieht Wasser an, wird durch Wasser in Salusaure, Tellursaure und Tellur serlegt. - Doppett Chlortellur, Deutochlorure de t., D. of t., auf directem Wog unter Lichtentwickelung erhalten, eine weise, leicht schmelz- und sublimitbare Matte, welche durch Wasser in eine basische Verbindung zersetzt wird.]

# Vier und dreissigstes Kapitel.

## Vom. Spieleglank.

Das Spiessglanz oder Spiessglas, Antimoine, Antimony, (Stibium), lehrte Basil. Valentinus im 16ten Jahrhundert aus dem Schwefelspiessglanz abscheiden, letzteres ist viel länger gekannt, da es schon von den Völkern des Alterthums gebraucht wurde. (Der Name Antimonium soll aus dem Sten Jahrh. abstammen.)

Das Spielsglanz kommt vor:

[Gediegen, in regelmässigen Oktaëdern, Rhomben-Dodekaëdern, auch traubig, kuglig, nierförmig, von starkem Metallglans, sinnweiss, specif. I. 2.

Gewicht 6,5 bis 8; findet sich auf Gängen im Urgebirge mit andera Spielsglanzerzen, Arsenik-, Kobalt-, Silber- und Bleierzen, so in Fraukreich zu Allemont (Deptmt. d'Isère), am Hars bei Andreasberg, in Uagarn, Schweden. — Mit Nickel legirt im Nickelspielsglanznickel besteht; es kommt derb und eingesprengt vor, von blättriger Textur, Bruck uneben kleinkörnig, metallglänzend, schwärzlich-bleigrau ins Stahlgraue, kommt auf Eisenstein- und Bleiglanzgängen vor, begleitet von Kupfererzen, Spatheisenstein, Bleiglanz, Blende, Speilskobalt; so im Regbik. Arnsberg im Siegenschen unweit Gosenbach, Eisern, Altenbaudenberg, VVillnsdorf etc. — Spielsglanzsilber, siehe beim Silber. — Arsenikspielsglanz, Antimoine testace, zu Allemont in Frankreich.]

Das wichtigste Spielsglanzerz ist das Grauspielsglanzerz, Antimonglanz, Antimoine sulfuré, grey Antimony-ore; es kommt krystallisirt ver, Grundform ein rhombisches Oktaëder, häufig nadelförmig, in krystallinischen Massen von blättriger Textur ins Breit- und Schmalstrahlige übergehend, auch dicht, stark glänzend, Metallglanz, stahlgrau ins Bleigraue, auch schwarz, specif. Gewicht 4,13 bis 4,6. Kommt auf eignen Gängen (Lagern) im Gneis und Thonschiefer vor, auf Silber- und Goldgungen im Ur- und Uebergangsgebirge, mit Quarz, Schwer-, Flusund Kalkspath mit Spießglanz-, Silber-, Kupfer-, Blei-, Arsenik-, Eisen-, Zinkerzen, gediegnem Gold; im preussischen Staat im Regbzk. Arusberg\*), Casparigrube zwischen dem Hof Wintrop und dem Dorf Untrop, eine Stunde von Arnsberg, - Gebirgsgestein Kalkstein, Thonschiefer -: Grube Unverhofft Glück bei Nuttlar, Kreis Meschede, - Gebirgsgestein, Schieferthon; im Regbzk. Coblenz \*\*), Kreis Adenau, bei dem Dorf Brück auf dem linken Ahrufer, im Grauwackenschiefer. Am Unterhan zu Wolfsberg, in der Grafschaft Stollherg Rofsla, Regbzk. Merseburg, in gemeinem Quarz, mit Federerz, Spiessglanzocker. Ferner in Baden bei Wittichen, Wolfach, am Harz, bei Freiberg, in Böhmen, Salzburg, in Ungarn zu Dobschau, Felsö-Banya, Magurka, Kremnitz, Schemnitz; in Frankreich zu Malbosc bei Allais (Deptmt. d'Ardèche), Dèze (Lozère), Ally und Mercoeur (Haute-Loise), Ausat (Pay-de-Dôme), Portès, St. Florent, Anjac (Gard), außerdem zu Allemont (Isère) und auf einer Grube in dem Deptmt. Arriège. In Savoyen, Sardinien, Sicilien, Toskana, in England, Cornwall, Schottland, Nordamerika, Mexiko.

(Die mamigsattigen Verbindungen des Schweselspielsglanzes mit andern Schweselmetallen sollen weiter unten angelührt werden.)

Rothspiessglanzerz, Spiessglanzblende, Antimoine rouge, Ant. oxide sulfure, red Antimony-ore, kommt theils in nadelformigen Kry

<sup>\*)</sup> K. A. f. B. u. H. Bd. 8. S. 272. Bd. 16. S. 54. \*\*) Das. Bd. 16. S. 44.

stallen vor, Gefüge strahlig-fastig, durchscheinend zinnoberroth, undurchsichtig kirschroth, Diamantglanz; findet sich auf Gängen im Urgebirge mit Spieseglanzerzen, Eisenkies, zu Horrhausen Regbzk. Coblenz, in Ungarn, Sachsen, Frankreich. — Hieher gehört auch das Zundererz. — Spieseglanzocker und Spieseglanzblüthe, von beiden siche bei den Oxydationsverhältnissen des Spieseglanzes.

Ausbringen des Schwefelspieseglanzes aus dem Grauspieseglanzerz \*). Die alteste Methode, aus dem Grauspiessglanzerz das Schweselspiessglanz, oder, wie es im Handel heist, Rohes Spiessglanz, Antimoine eru, crude Antimony, Antimonium crudum, zu gewinnen, ist ganz einfach und wird in Ungarn ausgeübt, sie besteht darin, dass man in einen geraumigen Topf, welcher im Boden durchlöchert ist, die Erzstücke schüttet, denselben auf einen zweiten, kleinern stellt, so daß er in die Mündung genau einpasst und etwas hineinragt. Letzter wird in die Erde eingesetzt, erster mit einem gut schließenden Deckel bedeckt, durch umgelegtes Feuer erhitzt, wodurch das Schweselspiessglanz absaigert und im untern Topf einen Saigerkuchen bildet, während im obern Gestis die Gangart mit wenig Schwefelspiessglanz zurückbleibt. Mann kann solcher Saigergelasse mehrere auf einmal in einem dazu vorgerichteten Flammoder Reverberirosen erhitzen; solche Ocsen sind von mehrern angegeben worden, von Scopoli, Genssanne u. a. m. Ein solcher ist zu Anglebas, (Deptmt. Pay-de-Dôme), zu La-Licouln (Haute-Loire) ausgestährt, er falst 75 Saigergestise, pots de charge, in Form eines abgestutzten Kegels, von 19 pariser Zoll Höhe, oben 11, unten 8 Zoll Weite im Lichten; der Boden hat 5 Löcher von 1 Zoll Durchmesser; die Untergesisse, pots à boulet, haben eine kuglige Form, sind 9 Zoll hoch, haben im mittlern Durchmesser ihrer größten Weitung 10, oben, wo sie offen, und unten am Boden nur 8 Zoll. Jeder Saigertopf erhält gegen 40 Pfd. Erz, 🕏 reiches, 3 mit Gangart gemengtes, 3 armes Erz, ersteres wird zu unterst, letzteres zu oberst geschüttet. Während der ersten Stunde giebt man gelindes Feuer, um das Zerspringen der Erzstücke zu mäßigen, sodann wird es allmälig bis zur 4ten Stunde verstärkt, in den beiden letzten Stunden vermindert man die Hitze wieder, um die Verslüchtigung des Metalls zu vermindern; nach 6 Stunden ist die Arbeit beendet Nach 24 bis 30 Stunden sind die Gefässe genug abgekühlt, um aus dem Ofen genommen werden zu können; jeder Topf enthält einen Kuchen, boulet,

<sup>\*)</sup> Héron de Villefosse Richesse mineral etc. Tom. 3. p. 505. — Lampad. Allgem. Hüttenk. Theil 2. Bd. 3. 8. 161. — Jabin über die Gewinnung und Zugutemachung des Grauspießglanzerzes von Malbosc, in den A. d. M. II série, Tom. 1. p. 1. in K. A. f. B. u. H. Bd. 18. S. 158. — Berthier in den A. d. M. Tom. 3. p. 555.

von 20 bis 24 Pfd. am Gewicht, so dass gegen 50 g an Schweselspieseglanz aus dem Erz gewonnen werden; der Holzausgang beträgt auf 3,000 Pfd. Erz 15 bis 16 Kubiksus Birkenholz, allein die irdnen Gestise machen wegen ihrer Zerbrechlichkeit eine bedeutende Ausgabe, da sie selten mehr als zwei Saigerungen aushalten, ja oft schon bei der ersten Anwendung zerspringen; man rechnet, dass wenigstens die Hälste der Töpse jedesmal verloren geht, wohl selbst 3. — Nach andern Mittheilungen bedient man sich der Steinkohlen zum Anseuern, besetzt jeden Tiegel mit 15 Kilogramme, und gewinnt an 41 g.

Um diesen beträchtlichen Kostenauswand zu beseitigen, schlug Lampadius vor, gusseiserne Röhren anzuwenden, welche fast horizontal, wenig nach vorn geneigt, in einen Flammosen, ähnlich dem Wismuthsaigerosen, gelagert werden könnten. Nach von Funck \*) zu Linz a. Rh. angestellten Versuchen waren aber gusseiserne Röhren nicht brauchbar, da sie bald durchlöchert wurden, und das Schweselspießglanz siel nicht strahlig aus, was man im Handel verlangt.

[Beschreibung des auf Tasel XII in den Figuren 10 bis 12 dargestellten Spielsglanzsaigerofens von Malbosc, im Dptmt. d'Ardèche. Figur 10 Grundriss in der Höhe der Zuglöcher g,g, nach der punktirten Linie EF Fig. 11; Fig. 11 senkrechter Durchschnitt nach der punktirten Linie AB Fig. 10; Fig. 12 senkrechter Durchschnitt nach der punktieten Linie CD Fig. 10. In allen Figuren bezeichnen gleiche Buchstaben gleiche Gegenstände. a, b, c 3 Roste in einer gleichen Höhe über der Hüttensohle, 1,35 Mètre lang, 0,27 M. breit; zwischen diesen sind zwei rechtwinkliche, quer durch den ganzen Ofen hindurchgehende, Bühnen , d, e, deren Sohle 0,3 M. über der Hüttensohle liegt. Sie sind durch 2 Mauern von den 3 Feuerplätzen getrennt, die Mauern haben aber je 3 Oeffnungen f, g, h, die abwechselnd angebracht sind, durch welche die Flammen spielen konnen. Die Enden dieser Bühnen sind mit eisernen Thuren k,k verschlossen, in denen Schaulocher ausgespart sind. In jeder Bühne sind 2 konische Tiegel m, n aus Gusseisen, in welche das absaigernde Schweselspielsglanz tropst. Die Höhe derselben 03.0 bis 0,35 M., die obere Weite 0,25, die untere 0,15, die Stärke 0,01; sie sind mit Lehm beschlagen, damit das Antimon nicht ankleben kann, stehen auf eisernen, mit 4 Rädern versehenen Gestellen, die angegossne Oehsen haben, um sie aus den Bühnen herausziehen zu können. Die beiden Bühnen sind mit Platten aus seuersestem Thon p, q bedeckt, die zugleich die Grundlage für die vertikalen Cylinder r., a abgeben, welche gleichfalls aus demselben Thon angefertigt sind. Die Platten sind gegen die Mitte zu etwas gebogen, um Jas untere Ende der Saigerröhre auf-

<sup>\*)</sup> K, A, f, B. u, H, Bd, 13, S, \$60.

zunehmen, und haben bei t ein kleines Loch, durch welches das abgesaigerte Antimon in die Tiegel herabsließt.

Die Saigerröhren sind konisch, der Durchmesser ist oben im Liehten 0,25, unten 0,20, die Lange über einen Mètre, die Stärke 0,015; sie haben am untern Ende Ausschnitte v, von 0,07 bis 0,12 M. Höhe, welche nach Außen gekehrt sind, so dass man von der vordern und hintern Scite des Ofens zu denselben durch kleine konische Oeffnungen x, x in den Wänden gelangen kann. Dieselben sind während der Arbeit mit Thonpfropsen geschlossen, und werden nur dann geöffnet, wenn man mit Kratzen die Gangarten und Schlacken berausziehen will. Die Saigerröhren geben durch das Osengewölbe y, y hindurch, aber so, dass die Aussparungen im Gewölbe weiter sind, als die Röhren; sie sind oben mit Thondeckeln z, z geschlossen; l, l der mittelste Theil des Ofengewölbes, unmittelbar über dem mittelsten Rost, tonnenförmig gewälbt, so dass beide Gewälbe zusammen ein Kreusgewälbe bilden. Die Flamme, nachdem sie die Saigerröhren von allen Seiten umspielt hat, geht durch 3 Oeffnungen und Füchse nach dem Schornstein z', der gegen 4 M. hoch ist, o eine Oessnung, o' die beiden andern, die mit Schiebern versehen sind. An der Vorderseite des Osens ist ein Rauchfang d' angebracht, um die Spielsglanzdämpse abzusühren, welche sich beim Ausziehen der Gangarten und Schlacken entwickeln; ein anderer c' beginnt über e', c', wo das Besetzen der Saigerröhren stattfindet; eine Mauer I' theilt den Rauchfang in 2 Hälften, so dass die Arbeiter, die auf der einen Seite arbeiten, nicht durch die Dämpse der andern Seite leiden. Diese Mauer verbindet augleich den vordern Rauchsang d' mit dem Schornstein z'. g'g' und h'h' eiserne und hölzerne Tragebalken und Schienen zur Besestigung der Rauchfänge. b', b' Gewölbe an beiden Seiten des Ofens, die sich von Außen nach Innen verengen und mit genau passenden Vorsetzplatten a' verschlossen sind. Sie dienen dazu, um in vorkommenden Fällen nachsehen zu können, welcher von beiden Cylindern beschädigt ist, um ihn, wenn es möglich ist, auszubessern.

Jeder Cylinder wird mit ungefähr 500 Pfd. Ers (222 Kilogramme) besetzt, welches vorher auf dem Ofengewölbe abgewärmt worden; binnen kurzem fängt das Schwefelspießglanz an abzusließen, und erscheint blau von Farbe; sobald keine Absaigerung mehr stattfindet, werden durch die seitlichen Oessenzen v.v die Schlacken entsernt, und von oben eine neue Ladung ausgegeben. Die mit Lehm ausgestrichnen eisernen Tiegel läst man zu \* voll werden, dann zieht man sie aus der Gasse in den Bühnen, läst sie erkalten, und nimmt die Kuchen heraus, die ungefähr 40 Kilogramme wiegen. Alle 3 Stunden erfolgt das Besetzen, bei gutem Gang des Aussaigerns erhält man an 100 Pfd. Schwefelspießglanz in der Stunde; die Cylinder halten durchschnittlich 3 VVochen aus, mitunter auch wohl 40 Tage. Die ersten Versuche lieserten etwa 40% an Schweselspießglanz als Ausbeute, man will aber jetzt schon an 50% ausbringen.

Dieses Schmelzverfahren zeichnet sich durch geringern Verbrauch an

#### 470 Ausbringen des Schweselspiesglanzes und Spiesglanzes.

Brennmaterial, wohlseilere Arbeitslöhne, vollständigeres Absaigern aus, so dass in den Schlacken weniger zurückbleibt, durch geringere Hüttenund Generalkosten.]

Statt der Gefässöfen, der Tiegel, Cylinder hat man auch Flammheerde angewendet, so in früherer Zeit zu Ramée in der Vendée; Gället de Laumont hat die Verfahrungsart beschrieben. Der Flammofen war rund, hatte ein flaches Gewölbe, eine nach der Mitte geneigte Heerdsohle, aus schwerem Gestübbe geschlagen; das geschmolzne Schwefelmetall floß durch einen Abstich vom tießten Punkt des Sumpß nach einem Stichheerd ab. Täglich fanden 3 Schmelzen statt, im Winter 2, welche 600 Kilogramme, an 12 Centner, Schwefelspießglauz ließerten, an Brennmaterial wurden 34½ pr. Kubikfuß Reißsholz verbraucht. Diese Verfahrungsart erscheint äußerst zweckmäßig, weil man die Arbeit am besten übersehen kann, und den Gang in der Gewalt behält; zwar dürfte ziemlich starke Verflüchtigung stattfinden, allein auch bei der Arbeit mit Cylindern sind Verluste durch Verflüchtigung, durchs Zerspringen etc. nicht zu vermeiden, dafür werden alle Kosten für Gefäße erspart. Endlich übertrifft die Produktion auf dem Flammheerd bei weitem die der Gefäßeöfen.

Bei uns ist ein solches Verfahren in neuester Zeit in Betrieb gekommen, und der Apotheker Funck in Linz a. Rh. nebst Genossen erhielten 1828 ein Patent auf die Zugutemachung von Spießglanzerz auf Flammheerden, welches Verfahren, gleich wie das der Darstellung des Metalls aus dem Erz in Flammösen, mit dem besten Erfolg auf der Linzer Spießglanzhütte ausgeübt wird.

Darstellung des Spießglanzes aus dem Schweselspießglanz oder dem Grauspießglanzerz.

Die Gewinnung des Spiessglanzmetalls, gewöhnlich nach der alten Benennungsweise Spiessglanzkönig, régule d'antimoine, regulus of autimony, genannt, geschah in frühern Zeiten nur im Kleinen in Tiegeln, erst später, als der Bedarf an diesem Metall bedeutend zunahm, sing man an, wohlseilere Gewinnungsweisen zu versuchen.

a) Man fertigt spießglanzige Säure durchs Rösten des Schweselspießglanzes, welches in einem eigens construirten Flammosen, ähnlich dem Mennigebrennosen, bei niedriger Hitze verrichtet werden kann, während welcher dasselbe sleißig gewendet werden muß. Die Hitze darf nicht bis zum Schmelzen steigen, sondern nur so mäßig sein, daß das Schweselspießglanz nicht einmal weich wird, weil es sonst zusammenbacken würde. Man erhält etwa 73% geröstetes Produkt, welches mit 7 rohem Weinstein, oder mit Kohlenstaub, welcher mit einer Auslösung von kohlens. Natron getränkt worden, gemengt in irdnen Tiegeln redu-

cirt wird, wobei sich eine flüssige grüne Schlacke bildet; man gewinnt an 60 Theile Metall, folglich 44 bis  $45\,_0^\circ$  aus dem Schwefelspiefsglanz. Mittelst schwarzem Fluss erhält man aus 100 Theilen gerüstetem Schwefelspiefsglanz 77 Theile Metall. Allein alles so erhaltne Spiefsglanz ist matt, bläulich, zerlegt das Wasser, weil es eine Legirung von Kalium mit Spiefsglanz enthält, von welcher man es theils durch nochmaliges Schmelzen befreien kann, theils indem man  $\frac{1}{10}$  Salpeter allmälig und vorsichtig zum geschmolznen Metall hinzusetzt, wodurch das Kalium oxydirt wird. — Man empfiehlt auch Schwefelspiefsglanz mit  $\frac{1}{4}$  Weinstein und  $\frac{1}{4}$  Salpeter zusammenzuschmelzen, und das erhaltne Metall nochmals mit etwas kohlens. Kali zu schmelzen.

b) Man zerlegt das Schwefelspielsglanz durch Eisen, Niederschlagsarbeit. Man macht in einem Tiegel eiserne rostfreie Nägel, klein geschrotnes Stabeisen rothglühend, setzt dann doppelt so viel Sehwefelspielsglanz, oder 21 hinzu, lälst alles hei gehörigem Fener flielsen. Man erhält im Kleinen 63,5 %, im Großen etwa 55 g eisenhaltiges Spießglanz, Régule d'antimoine martial, man gieset die sussige Masse in einen Eingus aus, worauf sich das Metall vom Stein (Schweseleisen) trennt. Um das in dem Metall enthaltne Eisen zu seheiden, schreibt man Salpeter vor, mit welchem man dasselbe umschmelzen soll, allein eine so kostspielige Prozedur dürste nicht anwendbar sein. - Nach Berthicr \*) ist folgendes Verhältnifs besonders günstig fürs Ausbringen von möglichst vielem Metall: 100 Schwefelspießglanz, 60 Hammerschlag, 45 bis 50 kohlens. Natron, 10 Kohlenpulver, hievon erfolgen 65 bis 67 % Metall, allein da die große Menge des Natrons durch die Schlackenbildung verloren geht, indem man es aus diesen nicht wieder zu Gute machen kann, so bleibt diese Methode immer kostspielig. Das kohlens. Natron wirkt hier in der Art, dass es auf Kosten eines Antheils Schwefelspiessglanz zu Schweselnatrium wird, welches sich mit dem übrigen Schweselsp, zu einem Schweselsalz verbindet, während eine Portion Metall sich abscheidet. Aus diesem flüssigen Schweselsalz (Spießglanzleber) scheidet dann das Eisen durch Niederschlag das Spielsglanz metallisch ab. Um daher die Bildung von Spiessglanzleber wohlseil zu veranlassen, schlägt Berthier vor, Glaubersalz, d. i. schwesels. Natron, und Kohle anzuwenden, welche in der Schmelzhitze Schweselnatrium liefern; er rathet 100 Theile Schwefelspiefsglanz mit 42 metall. Eisen 10 Glaubersalz und 2 Kohle zu beschicken, bei der Schmelzung sollen 60 bis 610 Metall erhalten werden. Endlich bemerkt derselbe noch, dass es eines Versuchs werth sei, da Schweselspießglanz bekanntlich

<sup>\*)</sup> K. A. f. B. p. H. Bd. 11. S. 39.

durch Wasserstoffgas bei mäßiger Hitze den Schwesel verliert, zu probiren, Schweselspießglanz mit Kohlengas in der Art zu behandeln, daß man Steinkohlen und Schweselspießglanz in irdnen stehenden Röhren der Hitze aussetzt.

Daß man aber auch auf Flammheerden Spießglanzmetall und zwar aus dem Grauspießglanzerz, ohne vorgängige Aussaigerung des Schweßelspießglanzes, nach einer Außbereitung durch Pochen und Scheiden gewinnen könne, geht aus einer Bemerkung von Jabin hervor, welcher anführt, daß auf eine solche Weise, aber ohne nähere Augaben, aus Spießglanzerz das Metall in Frankreich zu Clermont geschieden werde. Auf eine ähnliche Art verfährt auch Funck, dessen Patent bereits oben Seite 468 angeführt worden ist \*).

[Will man das Spiessglanz eisensrei haben, so kann man es mit (Spiessglanzoxyd) spielsglanziger Säure schmelzen, wodurch das Eisen sich oxydirt, das Spielsglanz aber reducirt. Im Kleinen kann man sieh aus Spielsglanzoxyd mittelst Wasserstoffgas, desgleichen aus Schwefelspielsglanz durch dieselbe Gasart reines Metall darstellen. - Sehr häufig enthalt das Schwefelspiessglanz auch Schweselarsenik, und dann ist auch in dem Spielsglanz Arsenik enthalten, dieses lässt sich aber nicht durchs Schmelzen entfernen. Man entdeckt es, wenn man ein Stückehen Spielsglanz auf einer Kohle vorm Löthrohr behandelt, durch den knoblauchähnlichen Geruch; oder man mengt das fein zerriebne Metall mit dem dreifachen Gewicht getrockneten, reinsten Salpeter, und trägt das Gemeng in einen glübenden Tiegel zum Verpuffen ein; es bildet sich dabei spielsglanzigs, und spielsglanzs. Kali, außerdem aber auch arseniks, Kali, welches beim Uchergießen der Masse mit lauwarmen VVasser sich löst, und mit salpeters. Silberoxyd einen braunrothen Niederschlag giebt-1829 wurden nach officiellen Angaben in dem rheinischen Oberbergamtsdistrikt 144% Centner Spiessglanzmetall dargestellt; in Frankreich 1826 917 metrische Centner Schwefelspiesglanz.]

Das Spießglanz, regulus antimonii, hat eine zinnweiße Farbe, ziemlich starken Glanz, ein strahlig-blättriges Gefüge, zeigt auf der Oberfläche der Güsse einen schönen, vielstrahligen, erhabnen Stern (recht schön das Spießglanz der Linzer Hütte), Krystallform ein regelmäßiges Oktaëder oder Rhombendodekaëder, specif. Gewicht 6,7 bis 6,8, ist nicht eben bedeutend hart, aber so spröde, daß es sich leicht pulvern läßst. Es dehnt sich von 0° bis 100° erwärmt um 0,0010833 = 1/2 aus, Smeaton, schmilzt bei 432°, bei schwacher Rothglühhitze, verflüchtigt sich in verschloßnen Gefäßen, vor dem Luftzutritt geschützt, nicht leicht,

<sup>\*)</sup> Einige Notizen über die ersten Versuche von Funck finden sich K. A. f. B. u. H. Bd. 13. S. 383.

verbrennt aber an der Lust erhitzt leicht, und verstüchtigt sich als Oxyd in Gestalt eines weißen Rauchs. — Man gebraucht das Spießsglanz hauptsächlich zur Versertigung verschiedner Metalllegirungen, welche mancherlei Anwendung in den Gewerben sinden, auch wohl zur Darstellung von Arzneimitteln.

Legirungen des Spießglanzes.

Mit Kalium, Natrium kann man Spießglanz sehr leicht legiren, wenn man das Metall oder Schwefelspießglanz mit vielem Weinstein, oder saur. weinsteins. Natron, schmilzt; die so gewonnene Legirung zerlegt, vermöge ihres Gehalts an Kalium oder Natrium, das Wasser, entwickelt Wasserstoffgas; und das erzeugte Kali oder Natron giebt sich durch Reaction des Wassers zu erkennen. Fein zertheiltes, mit Kohlenstaub innig gemengtes, kaliumhaltiges Spießglanz besitzt pyrophorische Eigenschaften.

[Mit Mangan hat man Spiesiglanz nicht verbinden können; mit Zink giebt es eine harte, spröde Legirung, dem Stahl in Farbe nahe kommend, deren specis. Gewicht geringer ist, als es der Berechnung nach sein sollte. — Mit Kobalt giebt es eine Legirung von einer matten, eisengrauen Farbe; mit Nickel eine weise, spröde Legirung.]

Mit Eisen scheint sich Spießglanz in allen Verhältnissen verbinden zu können, die Legirung ist hart, spröde, weiß; das Eisen wird viel leichtflüssiger, roheisenartig, wogegen das Spießglanz härter und strengflüssiger wird. Eisen, welches bei einem Zusatz von ungefähr 1% Spießglanz gefrischt wurde, war dadurch ungemein verdorben, mehr als durch Zinn, es war sehr brüchig, ließ sich kalt sehr leicht zerschlagen, war auch rothbrüchig. Die Analyse ergab einen Gehalt von 0,23% Spießglanz.

Mit Blei. Spießglanz ertheilt dem Blei, mit welchem es sich in sehr mannichfaltigen Verhältnissen zusammenschmelzen läßt, Härte. Gleiche Theile beider geben eine poröse, spröde, klingende Legirung; mit 2 Theilen Blei eine dichte, streckbare Mischung, aus welcher man in England Flötenklappen versertigen soll (?); mit 12 Theilen Blei eine sehr streckbare Legirung, aber doch härter als Blei. Das Metall, aus welchem die Lettern für die Buchdrucker gesertigt werden, ist eine Legirung von Blei mit  $\frac{1}{4}$  bis  $\frac{1}{16}$  Spießglanz, je nach der Stärke derselben; nicht selten setzt man auch wohl etwas Wismuth ( $\frac{1}{10}$  bis  $\frac{1}{12}$ ) hinzu, z. B. 10 Blei, 2 Spießgl., 1 Wismuth; für Stereotypenplatten auch wohl etwas Zinn,  $\frac{1}{50}$  bis  $\frac{1}{80}$ . Die Legirungen beider Metalle besitzen ein stets größeres specis. Gewicht, als die Rechnung nachweist, folglich ziehen sich beide bei der Verbindung zusammen.

Mit Zinn. Beide Metalle vereinigen aich sehr leicht; 1 Spiesaglanz mit 4 Zinn giebt eine weise dehnbare Legirung von geringerm specis. Gewicht, als nach der Berechnung es sein würde; eine Legirung aus gleichen Theilen beider Metalle ist wenig dehnsam; etwas Blei zugesügt macht die Masse noch mehr spröde. 10 oder 11 Theile Zinn und 1 Th. Spiessglanz, eine Composition für Leuchter, Knöpse, sieht satt silberweis aus, darf aber kein Blei enthalten, sonst wird sie blind, spröde. — Gleiche Theile Zinn, Zink und ½ Spiessglanz sollen eine sür Purapenstiesel brouchbare Legirung abgeben (?). — Für Fasshähne empsiehlt man, und zwar für den massiven Theil eine Legirung von 4 Zinn und 1 Spiessglanz, für das Rohr aber 6:1 \*).

Unter dem Namen Pewter verwendet man in England dreierlei Legirungen, eine für silberähnlich aussehende Tischgeräthe, plate pewter, welche aus 100 Theilen Zinn. 8 Spieseglanz, 2 Wismuth und 2 Kupser besteht; eine andere aus Zinn und 17 % Spieseglanz, endlich eine dritte, leg pewter, aus 4 Th. Zinn und 1 Th. Blei. — Queen's metal, aus 9 Zian, 1 Spiesegl., 1 Wismuth, 1 Blei, für Theekannen etc. — Britannia metal, aus gleichen Theilen Messing, Zinn, Spiesegl., Wismuth zusammengeschmolzen, und mit so viel Zinn versetzt, bis die Legirung die gehörige Farbe und Härte hat. — In Bezug auf die Gesundheitspolizei müchten Geräthe aus Pewter mit und ohne Wismuth nicht gleichgültig sein, indem Spieseglanz sich leicht oxydirt, und seine Salze Erbrechen erregen. — Zum Notendruck bedient man sich auch Legirungen aus Zinn und Spieseglanz, durch welches das Zinn mehr Härte bekommt; selbst die Zinngieser bedienen sich mitunter dieses Mittels das Zinn zu härten.

Mit Wismuth giebt Spießglanz in allen Verhältnissen Legirungen, welche sprüde sind. — Mit Kupfer giebt Spießgl. zu gleichen Theilen eine sehr sprüde Legirung von blaßvioletter Farbe, blättrigem Gefüge, grüßerm specif. Gewicht, als die Rechnung angiebt. Wenig Spießglanz macht das Kupfer nur blaßroth. — Mit Quecksilber verbindet sich Spießgl. ziemlich leicht in der Wärme, das Amalgam aus 1 Th. Spießglund 3 Th. Quecks. ist weich, leicht oxydirbar. — Mit Silber, eine solche Legirung kommt in der Natur vor, vergl. vorn Seite 366, kann auch künstlich dargestellt werden, sie ist sprüde, in der Hitze leicht zersetzbar, das Spießglanz oxydirt sich, das Silber bleibt zurück.

Mit Gold. Beide Metalle verbinden sich äußerst leicht mit einander, ja sogar Spießglanzdämpse können, wie es bereits vorn Seite 425 von den Wismuthdämpsen angegeben worden ist, das Gold verderben,

<sup>\*)</sup> Férussac Bullet, d. scienc, technol, Tom, 14, p. 36.

indem die Legirung höchst sprüde ist;  $\frac{1}{1980}$  Spießglanz reicht hin, um Gold sprüde zu machen; Gold mit  $\frac{1}{16}$  Spießgl. sieht schmutzig blaßgelb aus. Durchs Calciniren an der Lust wird alles Spießglanz oxydirt und verslüchtigt, Gold bleibt zurück, vergl. das beim Gold oben Seite 414 Gesagte. — Mit Platin giebt Spießgl. eine sprüde, harte Legirung, von seinkörnigem Bruch, stahlgrau, welche durchs Calciniren den größen Theil des Spießgl. abgiebt, allein die letzte Portion nur sehr allmälig entweichen läßet.

[1) Spiessglanzoxyd, Protoxide d'antimoine, Pr. of ant., komme vor als Spiessglanzblüthe, VVeisspiessglanzerz, in nadelsörmigen Säulchen, zu Kugeln, Sternen gruppirt, derb, eingesprengt; Gesüge blättrig-strahlig, durchsichtig bis undurchsichtig, stark glänzend, Perlmutterbis Diamantglanz, weis ins Gelbe und Graue, specis. Gewicht 5,0 bis 5,6; sindet sich mit Grauspiessglanzerz zusammen und den Begleitern desselben in Ungarn, Böhmen, Baden etc.

Man erhält das Oxyd durchs Verbrennen des Metalls an der Luft, wobei ein bläulichweißes Licht gesehen wird, der weiße Rauch setat weiße Krystallnadeln an, fleurs argentines, argentine flowers of ant.; am einsachsten durch Zerlegung des basischen Chlorspielsglanzes mittelst kohlens. Kali in der Siedhitze. Ein schmutzigweißes Pulver, welches brechenerregend wirkt, in der Rothglühhitze schmilzt, einen gelben Rauch ausstölst, beim Erkalten eine strahligkrystallinische Masse bildet; es ist in verschlosnen Gefässen, in denen es sich nicht höher oxydiren kann, flüchtig, sublimirbar, besteht aus 84,32 Spielsgl. und 15,68 Sauerst., in Wasser sehr wenig löslich, oxydirt sich beim Glühen an der Luft zu spielsglanziger Säure, bildet mit Säuren die Spielsglanzsalze, welche einen ekelerregenden, metallischen Geschmack besitzen, Erbrechen verursachen, durch Schweselwasserstoffgas dunkel orange (seuerroth), ebenso von hydrothions. Schweselmetallen der Alkalien niedergeschlagen werden, nicht von Cyaneisenkalium aus conc. Auflösungen; ihre Auflösungen werden durch viel Wasser getrübt, indem sich die neutralen Salze in saure lösliche und basische unlösliche scheiden, welche Zersetzung durch einen Zusatz von Weinsteinsäure vermieden werden kann. Das Oxyd verbindet sich auch nach Art einer Säure mit Alkalien und Erden zu salzartigen Verbindungen.

2) Spielsglanzige Säure, antimonige S., Deutoxide d'antim., Acide antimoineux, Stibious acid, antimonious ac., findet sich als Spielsglanzocker, als ein gelber Ueberzug auf Spielsglanzerzen, auch erdig, eingesprengt, auf Gängen mit Grau-Spielsglanzerz a. a. O.; man erzeugt diese Verbindung durchs Glühen des Oxyds an der Luft, wobei dieses Sauerstoff aufnimmt, oder durchs Glühen der Spielsglanzsäure, wodurch diese ½ ihres Sauerstoffs abgiebt; auch durchs Rösten des Schweselsspielsglanzes, Spielsglanzasche genannt.

Ein weißes, geschmack- und geruchloses Pulver, in VVasser unlös-

lich, nur in der stärksten Ofenhitze schmelsbar, senerbeständig, specis. Gewicht 6,525, besteht aus 80,13 Spiessel und 19,87 Sauerst., ninmt in der Glühhitze vorübergehend eine gelbliche Farbe an, giebt mit VVasser ein Hydrat, welches 5,26 VVasser enthält, seuchtes Lackmuspapier röthet, in conc. Schweselsäure sich ein wenig, nicht in Salpetersäure, aber leicht in Salzsäure aussels. Sie giebt mit den Basen spiessglanzigs aure Salze, Antimoinites, welche zum Theil krystallisirbar, sich in VVasser bald aussen, bald unaussölich sind, und durch die mehresten Säuren zersetzt werden. — Man gebraucht die spiessglanzige Säure nicht im reinen Zustand, aber mit Spiessglanzsäure verbunden, (siehe weiter unten), theils zur Glas-, Porzellanmalerei, theils zur Anfertigung von Neapelgelb.

3) Spielsglanzsäure, Antimonsäure, Peroxids d'antimoine, Acide antimoinique, Stibic acid, antimonic. ac., erhält man auf nassem VVeg durchs Auslösen von Spielsglanz in Goldscheidewasser, Abdampsen auf Trockne unter Zusatz von conc. Salpetersäure und Erhitzen bis zur Dunkelrothglühhitze, damit alle salpetrige Säure abgeschieden werde; auf trocknem VVeg durchs Verpussen von sein gepulvertem Spielsglanz mit 6 Theilen Salpeter; das Produkt, spielsglanzs. Kali, wird mit kaltem VVasser vom salpetrigs. Kali besreit, dann mit kochendem ausgelöst, durch verdünnte Schweselsäure die Spielsglanzsäure als Hydrat abgeschieden, und durch gelindes Erwärmen vom VVasser besreit.

Die Spielsglanzsäure ist ein strohgelbes Pulver, geruch- und geschmacklos, färbt sich beim Erhitzen vorübergehend pomeranzengelb, verliert in der Rothglühhitze & Sauerstoff und wandelt sich in spielsglanzige Säure um, besteht aus 76,34 Spielsgl. und 23,66 Sauerst., löst sich nicht in VVasser, aher in Salzsäure, ätzenden Alkalien auf, bildet mit 5 % VVasser ein weißes Hydrat, welches feuchtes Lackmuspapier röthet, mit den Basen spielsglanzsaure Salze, Antimoinates, giebt, welche auch durch die schwächsten Säuren zerlegt werden, theils krystallisiren und löslich sind, theils unlöslich, pülvrig. — Ueber ihre Anwendung siehe das bei 2) am Schluß Gesagte.

Ein Gemeng beider Säuren wird als eine gelbe Farbe benutzt, man stellt es also dar: Man mengt 2 Th. eisenfreies Schwefelspiefsglanz mit 5 Th. getrockneten Salpeter, und trägt das Gemeng löffelweis in einen lebhaft rothglühenden Tiegel ein, wobei eine Verpuffung stattfindet. Es zersetzt sich der Salpeter, sein Sauerstoff verbindet sich mit dem Spiefsglanz zu spiefsglanziger und Spiefsglanzsäure, welche sich mit einem Theil des Kalis zu sauren Salzen verbinden, während der Schwefel als schweflige Säure theils entweicht, größtentheils aber als schwefels. Kali gemengt mit salpetrigs. Kali zurückbleibt. Die Masse sieht weiß aus, schweißtreibendes Spiefsglanz, Antimonium disphoreticum, Antim. disphoretique, wird mit Wasser ausgesüßt, wodurch die frem-

den Salze völlig aufgelöst werden, und nur das saure spießglanzs, und spießglanzigs. Kali allein übrig bleiben; oder man behandelt diese Substanz noch mit verdünnter Schweselsäure, um das Kali zu entsernen, dann bleiben beide genannten Säuren als Hydrate zurück, schön weiß von Farbe, abgewaschnes Antimon, diaphoretic.

Man gebraucht das Antimon. diaphoretic. sowohl mit Kali verbunden, als besonders im abgewaschnen Zustand ohne Kali, als eine gelbe Farbe in der Glasmalerei (siehe I. Seite 385), Porzellanmalerei (I. Seite 533), (als weiße Farbe ist es in der Oelmalerei nicht anwendbar, es wird leicht grau), zur Darstellung des Neapelgelbs, siehe unten Seite 481.

Schwefelspiessglanz, Protosulfure d'antimoine, Pr. of a., kommt in der Natur unter allen Spiessglanzerzen am häusigsten, als Grauspiessglanzerz vor (siehe vorn Seite 466); man gewinnt aus demselben durchs Absaigern das rohe Spieseglanz, Schweselspieseglanz, welches verschiedne fremde Metallo enthält, als Schwefeleisen, S.blei, S.arsenik, (S.kupfer, S.kobalt, S.silber). Im Handel kommt das rohe Spiessglanz in kleinen Kuchen von 2 bis 21 Zoll Stärke vor, von eisengrauer Farbe, strahligem Gestige, die einzelnen Nadeln mehr oder minder fein, metallglänzend, specif. Gewicht 4,0; es ist spröde, leicht schmelzend, oxydirt sich in der Hitze an der Lust und hinterlässt spielsglanzige Säure, während schwesligsaures Gas entweicht; es ist in Wasser unauflöslich, löst sich aber in Salzsäure unter Entbindung von Schwefelwasserstofigas auf, eben so in einer Auflösung von kohlens. Kali in der Siedehitze, ohne dass Kohlensäure entweicht, allein es setzt sich beim Erkalten als ein sehr zartes braunrothes Pulver, als Kermes ab. Das Schwefelspiessglanz besteht aus 72,77 Spiessgl. und 27,23 Schwefel.

Man bedient sich des Schweselspiesglanzes zur Darstellung des Spiessglanzmetalls, vieler Spiessglanzpräparate für die Medicin, außerdem in der Feuerwerkerei zu weissen Lichtern, Racketen; (auch hat man es als Reductionsmittel des Indigos in der Kattundruckerei statt Schweselarsenik anwenden wollen).

[Einige Verbindungen des Schweselspiessglanzes mit andern Schweselmetallen.

S.spielsgl. + S.cisen, Berthierit, Verhältuis der Schweselmengen in beiden = 2:1. - Federerz (haarförmiges Spielsglanzerz), S.spielsgl. + S.blei, Schweselmengen in beiden = 3:2. - Zinkenit, S.sp. + S.blei, 3:1. - Jamesonit, S.sp. + S.bl., 2:1. - Schwarzerz, S.sp. + S.kupser. - Bournonit, oder Spielsglauz-Bleierz, S.sp. + S.kupser = 3:3, verbunden mit S.sp. + S.blei = 6:6. - Miargyrit, S.sp. + S.silber, 3:1. - Rothgültigerz, S.sp. + S.silber

= 3:3. — Sprödglaserz, S.sp. — S.silber 3:6. — Polybasit, oft mit dem Sprödglaserz verwechselt, S.sp. und S.arsenik — S.kupfer = 3:9, verbunden mit S.sp. oder S.arsenik — S.silber = 12:36. — Fahlerz, S.sp. und S.arsenik — S.eisen — S.zink, (S.silber) = 3:4, verbunden mit S.sp. oder S.arsenik — S.kupfer = 6:8. — Von dea Silbererzen siehe beim Silber S. 365, vom Fahlerz beim Kupfer S. 268.

Kermes, Mineralkermes, Kermès minéral, wurde früher für hydrothionsaures Spielsglanzoxyd gehalten, Proto-kydrosulfate d'antimoine. H. of a., bis in neuerer Zeit namentlich Berselius und Rose darthaten, dass reine Kermes nichts anderes sei, als Schweselspiessglanz im hochst sein zertheilten Zustand auf nassem Weg dargestellt. Man erhalt es ganz rein, wenn man das einsache Chlorspielsglanz mit VVeinsteinsäureauslösung verdünnt, mittelst Schweselwasserstoffgas präcipitirt, oder sein geschlemmtes Schweselspielsglanz mit kohlens. Kali und Wasser kocht, und die Auflösung noch kochend filtrirt und erkalten läset, worauf sich das Kermes freiwillig abscheidet. - Erklärung der erstern Verfahrungsart: es bildet sich beim Verdunnen des Chlorspielsglanzes mit VVasser und VVeinsteinsäure kein Niederschlag von basischera Chlorspielsgl., welcher erfolgt sein würde, wenn blos Wasser wäre angewendet worden; Schweselwasserstoffgas zerlegt das Chlorsp., es bildet sich Schweselspiessel, und Salzsäure. Bei der zweiten Versahrungsart bildet sich durchs Kochen, indem kein kohlensaures Gas entweicht, 11 kohlens. Kali, und ein Theil Kali wird frei, zerlegt einen Antheil Schwefelspielsgl., wodurch Schweselkalium sich erzeugt und etwas Spielsglanzoxyd, das Schweselkalium löst in der Sieddehitze viel Schweselspielsgl. auf, welches es beim Erkalten zum größeten Theil fallen läset; das Spielsglanzoxyd verbindet sich mit etwas Kali und bleibt aufgelöst. - (Die vielfältigen andern Darstellungsarten bleiben hier billig unberücksichtigt.)

Kermes erscheint als ein braunrothes Pulver, wird mit der Zeit hellbraun, zersetzt sich an der Luft, oxydirt sich, ist geruch- und geschmacklos, in VVasser und Alkohol unlöslich, löst sich aber in Salzsäure, unter Eutbinden von Schweselwasserstossgas, ohne Rückstand auf, in Kalilauge mit Hinterlassung von Spiessglanssasran (siehe weiter unten). Findet bloss in der Heilkunde Anwendung.

Schweselspiesglanz - Spiesglanzoxyd, Rothspiesglanzerz, Spiesglanzblende (siehe vorn Seite 466); das künstlich dargestellte besteht aus 30,14 Sp.oxyd und 69,86 S.spiesgl. - Spiesglanzsafran, Metallsafran, Crocus d'antimoine, Saffron of antim., ein braunes Pulver, besteht aus Spiesglanzoxyd, Spiesgl.oxydkali und Schweselspiesgl.; man erhält das Präparat durchs Verpussen eines Gemengs von gleichen Theilen Schweselspiesgl. und getrockneten Salpeter, nach dem Verpussen wird das Produkt mit VVasser abgewaschen, bis dieses geschmacklos abläust. - Spiesglanzglas, Verre d'antimoine, Glass of antim., eine dem Vorigen ähnliche Verbindung, welche aber mehr Spiesglanzoxyd, und kein Kali enthält; man röstet Schweselsp.

bis Alles in spielsglanzige Säure verwandelt worden ist, und setzt dann etwas Schweselspielsglanz hinzu, schmelzt die Masse, gielst sie auf kalte Bleche aus. Das Spielsglanzglas ist dunkelrothbraum von Farhe, gegen das Sonnenlicht gehalten durchscheinend, auf dem Bruch glasglänzend, klingend, löst sich nicht in VVasser, aber in Salzsäure aus. Man hat es zur Darstellung von künstlichen Edelsteinen (Amausen) zur Färbung angewendet, als zu Topas, Granat. — Spielglanzleber, Foie d'antimoine, liver of antim, eine Verbindung von Schweselspielsgl. — (Schweselkalium oder) S.natrium mit Sp.sasran; man erhält die Masse durchs Schmelzen von kohlens. Natron (oder Kali) mit Schweselspielsgl. mit und ohne Zusatz von etwas Schwesel. Eine braunrothe Masse, welche leicht seucht wird, nach saulen Eiern riecht, scharf alkalisch schmeckt, in heißem VVasser sich zum größten Theil ausstät, Metallsasran hinterlässt; aus der heißen Aussaung scheidet sich freiwillig Kermes ab.

1; Schwofelspiessglanz, Deutosulfure d'antimoine, D. of antim, stellt man durche Auslösen der spiessglanzigen Säure in Salasäure und Fällung mittelet Schweselwasserstoffgas dar. Ein seuerrothes, geruchund geschmackloses Pulver, in VVasser nicht, aber in Salasäure in der VVärme löslich, besteht aus 66,72 Spiessgl. und 33,28 Schwesel.

13 Schweselspielsglanz, Goldschwesel, Persussure d'antimoine, Soufre doré d'antim., golden sulphur of ant., die höchste
Schweselverbindung des Spielsglanzes, wird auf sehr mannigsaltige
Weise als Heilmittel dargestellt, am reinsten entweder dadurch, dass
man Spielsglanzsäure in Salzsäure auslöst, die Flüssigkeit mit Weinsteinsäureaussöung verdünnt und durch Schweselswasserstossglanz, kohkens. Natron, Schwesel- und Kohlenpulver eine Spielsglanzleber bereitet, in welcher das höchste Schweselspielsgl. — Schweselnatrium enthalten ist, Schweselverhältnis in beiden = 5:2. Dieselbe wird dann
in heisem Wasser gelöst, filtrirt, krystallisirt, die Krystalle wieder aufgelöst und die Auslösung durch verdünnte Schweselsäure zerlegt.

Ein dunkel pomeranzengelbes Pulver, ohne Geruch und Geschmack, in VVasser und Alkohol unlöslich; besteht aus 61,59 Spielsgl. und 38,41 Schwef., löst sich in Salzsäure in der VVärme mit Hinterlassung von Schwefel auf, in siedender Kalilauge. Man hat dieses Präparat, welches hauptsächlich nur als Heilmittel dient, auch als Pastellfarbe angewendet, allein es verliert mit der Zeit an seiner Tiefe, wird lichter; eben so hat man es in der Kattundruckerei versucht, man bereitete abige Spielsglanzleber, druckte sie auf, und schlug dann aus ihr das Schwefelspielsgl. auf den Zeugen mittelst verdünnter Schwefelsäure nieder. Allein die Farbe ist nicht schön, nicht haltbar, und verbreitet bei der Darstellung und selbst noch später auf dem Lager einen übeln Geruch.]

Chlorspiesglanz, Protochlorure d'antimoine, Pr. of ant., salzsaures Spiesglanzoxyd, Muriate, Hydrochlorate d'antim., M. or H. of a., Spiesglanzbutter, beurre d'ant., butter of ant., erhält man durch trockne Destillation von 1 Theil Schweselspiesglanz und 3 Th. doppeltem Chlorquecksilber, wobei sich Zinnober, (Schweselquecksilber) bildet, welches aufsublimirt wird, und Chlorspiesglanz, welches in die kalt gehaltne Vorlage übergeht. (Der so dargestellte Zinnober führte ehedem den Namen Spiessglanz-Zinnober, cinnabre antimonial.)

Das Chlorspießglanz ist im wasserfreien Zustand eine butterartige, krystallinische Masse, welche nur beim Erwärmen wie Oel dickflüssig ist, gelblich von Farbe, zieht schnell aus der Luft Wasser an, wird dadurch flüssig, aber milehig, trüb, dampft an der Luft, ist flüchtig, ätzt thierische Gebilde sehr stark, löst sich in verdünnter Salzsäure ohne Zersetzung auf, Wusser dagegen zerlegt die Substanz, und es scheidet sich ein basisches Chlorspießglanz ab, ein anderer Theil bleibt in der erzeugten Salzsäure aufgelöst. Wenn nämlich das Chlorspießglanz ins Wasser kommt, zerlegt es sich zum Theil und das Wasser, es entsteht Spießglanzoxyd, welches mit einer Portion Chlorspießgl, verbunden niederfällt, und Salzsäure, welche die andere Portion Chlorsp. in Auflösung erhält. Das einfache Chlorspießgl, besteht aus 54,85 Spießglanz und 45,15 Chlor.

Die käufliche Spiefsglanzbutter ist meistens nur eine Auflösung von Chlorspiefsglanz in Salzsäure; eine gelbliche, etwas dickliche Flüssigkeit, specif. Gewicht 1,34 bis 35, besitzt aber im Uebrigen dieselben Eigenschaften, als das reine Chlorsp.; sie wird theils aus Spiefsglanzoxyd und Salzsäure, theils aus Spisafran, Kochsalz, Schwefelsäure und Wasser durch Destillation bereitet.

Man gebraucht die Sp.butter um Eisen zu bruniren (vergleiche I. Seite 277), man bestreicht das Eisen damit, und reibt dann nach kurzer Zeit den entstandnen Rost mit Holz ab; man gebraucht es auch, um gelbes Glanzleder (zu Stiefelstulpen) zu reinigen und dunkler gelb zu färben; in der Chirurgie als Aetzmittel.

[Basisches Chlorspiesglanz, Algarothpulver, Poudre d'Algaroth, Algarotti's powder, ein weisser krystallinischer Niederschlag, durch Zersetzung des Chlorspiesgl. in Wasser erhalten, ist in Wasser unlöslich, löst sich aber in Salzsäure völlig auf; dient zur Bereitung von Spiesglanzoxyd. — 15 Chlorspiesglanz, Deutochlorure d'antim., D. of a., durchs Auslösen des Hydrats der spiesglanzigen Säure in conc. Salzsäure; eine gelbliche Flüssigkeit, wird durch viel Wasser in das Hydrat der spiessglanzigen Säure und Salzsäure zerlegt, welche einem Theil

481

Theil Chlorspiesgl, ausgelöst erhält. Dasselbe besteht aus 47,67 Spiesgl, und 52,33 Chlor. — 12 Chlorspiesglanz, Perchlorure d'antim., P. of a., theils durchs Auslösen von Spiesglanzsäurehydrat in conc. Salzsäure, durch Behandlung des Spiesgl. mit Königswasser (welches aber keinen Ueberschuss an Salpetersäure haben darf), theils durch unmittelbare Verbindung des Metalls mit Chlorgas. Bringt man nämlich sein gepulvertes Antimon in erwärmtes Chlorgas, so sindet eine lebhaste Feuererscheinung mit Funkensprühen statt (vergleiche I. Seite 200).

Eine farblose, oder blassgelbe Flüssigkeit, sehr flüchtig, raucht stark an der Lust, ihre Dämpse ziehen Wasserdamps an, bald zeigen sich auch in derselben kleine Krystalle, ein Hydrat des Chlorspiesglanzes, durch welche die Flüssigkeit etwas trüb erscheint; durch ein klein wenig Wasser, welches man hinzusetzt, wird dasselbe bewirkt, viel Wasser bringt dagegen eine gänzliche Zersetzung hervor, es scheidet sich Spiesglanzsäurehydrat ab, während freie Salzsäure einen Theil Chlorspiesglanz ausgelöst erhält. Dieses höchste Chlorspiesgl. besteht aus 42,15 Spiesgl. und 57,85 Chlor.

Schwefelsaures Spiesglanzoxyd, Sulfate d'antimoine, S. of a., durchs Kochen von Spiesgl. und conc. Schweselsäure, unter Entbinden von schwesligsaurem Gas; eine weise Salzmasse, welche durch VVasser in zwei Salze sich trennt, in ein saures lösliches und in ein basisches unlösliches, ersteres kann krystallisiren, zicht Feuchtigkeit an. Das neutrale besteht aus 56 Spiesgl.oxyd und 44 Schwesels., kann zur Bereitung von Spiesgl.butter gebraucht werden. — Phosphorsaures Spiesglanzoxyd, Phosphate d'antimoine, Ph. of a., durchs Auslösen des Oxyds in Phosphorsäure, eine nicht krystallisirende Flüssigkeit, welche zur Trockne abgedampst in der Hitze schmilst und verglast.

Spiessglanzigsaures und spiessglanzsaures Kali, Antimoinite et Antimoinate de potasse, A. of p., bildet sich beim Verpussen von Schweselspiessglanz oder Sp.metall mit Salpeter, vergl. das oben Seite 476 Angesührte; beide Salze im Zustand überschüssiger Säure sind in dem schweisstreibenden Spiessgl., Antimon. diaphoretic., enthalten, in Wasser unlöslich, weiss, die neutralen lösen sich in Wasser aus, werden aber durch jede Säure, selbst durch Kohlensäure zerlegt, indem sich zweisach saure Salze niederschlagen. — Spiessglanzsaures Zinkoxyd, Antimoinate de zine, A. of z., durch doppelte Wahlverwandtschast erzeugt, ein weisses Pulver, auch wohl in weissen kleinen Krystallen, erhitzt man es, so giebt es Wasser ab und wird gelb.]

Spiessglanzsaures Bleioxyd, Antimoinate de plomb, A. of lead, ebenso wie das vorhergehende dargestellt, ein weißer, in Wasser unlöslicher Niederschlag, wird beim Erhitzen, unter Entbinden von Wasser, gelb. Der Hauplbestandtheil im Neapelgelb.

Neapelgelb, Jaune de Naples, J. minéral, Neaple Yellow, Giallolino, besteht wohl hauptsächlich aus spiessglanzs. Bleioxyd (Zinkoxyd).

I, 2.

Man hat sehr abweichende Vorschriften zur Anfertigung dieser gelben Farbe \*), Passeri giebt 6 verschiedne Verhältnisse des Bleies und Spießglanzes an, um beide dann im oxydirten Zustand zusammen zu verbinden; 6 Blei und 4 Spießglanz, 7:4; 5:4; 3:4; 4:2; 3:2. Zusätze von ½ bis ½ Weinstein, ½ bis ½ Kochsalz, auch wohl ½ Alaun und Salmiak. Die Metalle werden entweder für sich calcinirt, und dann gesiebt gemengt, oder mit einander legirt, und die Legirungen calcinirt; die Metalloxyde werden dann mit den andern Ingredienzien gemengt in flachen Calcinirtöpfen in Töpferüsen mäßig stark gebrannt, dann gemahlen. Nach Versuchen bewährte sich in Paris eine Mengung von 12 Th. Spießglanz, welches calcinirt mit 8 Th. Mennige und 4 Th. Zinkoxyd zusammen gerieben und geschmolzen wurde. Das Neapelgelb hat man in verschiednen Farbetönen, man gebraucht es in der Ochmalerei, in der Glas-, Porzellan- und Steingutmalerei.

## Fünf und dreissigstes Kapitel.

#### Vom Titan.

[Das Titan, Titane, Titanium, wurde von Klaproth 1794 als ein neues Metall beschrieben, es kommt nie metallisch vor, sondern nur im oxydirten Zustand, und zwar als Oxyd, als Titansäure mit Basen in Verbindung. Man stellt es durch Reduction der Titansäure mit Kohlenpulver dar, oder noch reiner, wenn man Chlortitan-Ammonium mittelst Natron oder Ammoniak zersetzt.

Titan krystallisirt in VVürseln von kupserrother Farbe, in solchem Zustand findet man es gar ost, wenn die Eisenerze Titaneisen enthielten, in Eisensauen, die man aus dem Gestell der Hohösen ausbricht; höchst sein zertheilt ist es durchscheinend, ähnlich dem Blattgold. die Gegenstände erscheinen im grünen Licht. Es ist sehr hart, spröde, ritzt Stahl, nimmt gute Politur an, specis. Gewicht 5,3 Wollaston, schmilzt in keinem Osenseuer, löst sich in keiner Säure, auch nicht in Königswasser auf, allein sehr sein zertheilt wird es doch von heißer conc. Salpetersäure, noch leichter von Königswasser aufgelöst, oxydirt sich beim Galciniren mit Kali oder Salpeter, und bildet titans. Kali.

Titan scheint der Güte des Eisens nicht nachtheilig zu sein, sondern dasselbe eher härter und sester zu machen; Hassensratz fand, dass sich Eisen, welches mit natürlichem Titanoxyd war behandelt worden, gut schmieden ließ, ohne weder kalt- noch rothbrüchig zu sein. Speren von Titan finden sich in sehr vielem Roh- und Stabeisen.

<sup>\*)</sup> D. t. Tom. 11. p. 381. in D. p. J. Bd. 28. S. 224.

Titanoxyd, Protoxide de titane, Pr. of t., kommt in der Natur sehr selten vor als Anatas in quadratischen Oktaëdern, von indigblauer ins Nelkenbraune übergehender Farbe, specif. Gewicht 3,85, durchscheinend, von lebhaftem Diamantglanz; als Rutil, Titanschörl weit häufiger, krystallisirt in geraden quadratischen Säulen, derb, eingesprengt, durchscheinend bis undurchsichtig, blutroth ins Hyacintrothe und Braune, starkglänzend, Diamantglanz, specif. Gewicht 4,18 bis 42; findet sich auf Gängen im Urgebirge, auch in losen Körnern im Schuttland, im Plufssand, so in Baiern, Salzburg, Tyrol, der Schweiz, Savoyen, Piemont, Frankreich, England etc. — Künstlich stellt man es durch unvollkommne Reduction der Titansäure durch Kohlenpulver, oder dadurch dar, dafs man in eine Auflösung der Titansäure in Salzsäure Zink oder Eisen taucht. Ein schwarzes Pulver, von einem glänzenden eisengrauen Strichlöst sich in keiner Säure auf, oxydirt sich kaum beim Glühen an der Luft,

Titansäure, Deutoxide de titane, Acide titanique, D. of t., Titanic acid, kommt mit mehrern Basen verbunden vor, als mit Kalk, Gerer-, Eisen-, Mangan-, Uranoxydul, Zirkon-, Yttererde etc. (wovon bei den Salzen der Titansäure eine Notiz). Man kann diese Säure sowohl aus dem Rutil, als auch aus dem titans. Eisenoxydul darstellen; man pulvert letzteres, und treibt über dasselbe, wenn es in einer Porzellanröhre hestig glüht, Schweselwasserstossgas hinweg, und digerirt die so behandelte Masse in conc. Salzsäure, wodurch das erzeugte Schweseleisen sich aussch, die geglühte Titansäure aber ungelöst zurückbleibt. Durchs Verbrennen des seisch reducirten noch warmen Titans an der Lust erhält man Titansäure recht rein.

Ein weises, sehr schwer schmelzbares Pulver, wird durchs Glühen vorübergehend eitronengelb, bildet mit VVasser ein weises, flockiges Hydrat, welches sich leicht in Säuren, ohne sie zu neutralisiren, oder Salze mit ihnen zu bilden, auslöst, nicht aber nach dem Glühen, wonach es in Säuren völlig unauslöslich ist. Sie besteht aus 60,29 Titan und 39,71 Sauerst., bildet mit Basen titans aure Salze, Titanates, die in VVasser unauslöslich sind. — Man empfiehlt Titansäure zur Fertigung von rehfarbnen Flüssen zur Porzellanmalerei, allein dies beruht auf einem Irrthum; ehe man nämlich das Eisen völlig vom Titan scheiden konnte, war alle Titansäure eisenoxydbaltig, daher dann die Färbung.

Schweseltitan, Sulfure de titane, S. of t., kann nicht durch una mittelbare Verbindung, auch nicht aus Titansäure und Schweselwasserstoffgas, sondern mittelst Schweselkohlenstoffdämpsen in der Glühhitze dargestellt werden; eine dunkelgrüne, leicht entzündliche Substanz, die beim Reiben einen dunkelgelben, metallglänzenden Strich annimmt. — Chlortitan, Chlorure de titane, Chl. of t., durch unmittelbare Verbindung des Metalls mit Chlorgas in der Wärme erzeugt; eine farblose Flüssigkeit, schwerer als Wasser, bildet weise Dämpse an der Luft, specis. Gewicht derselben 6,836 Dumas, kocht bei 135°, zersetzt sich durch Wasser, es entweicht Chlorgas und krystallisirtes Chlortitan bil-

det sich, welches endlich gänzlich durch eine großere Wasserracuge entmischt wird. Das Chlortitan verschluckt sehr viel Ammoniak.

Dreifach titansaur. Kalk + doppelt kiesels. Kalk, Sphen; · titans. Kalk + titans. Uran-, Gereroxydul etc. (siehe oben bei der Titansaure) Pyrochlor; dieselben ohne Uranoxydul, mit Atter- und Zirkonerde, Polymignit. - Titansaures Eisenoxydul in verschiednen Verhältnissen verbunden, Titaneisen, Menakanit, Nigrin, Iserin, Eisensand etc., derb und in Körnern, retractorisch, auweilen selbst attractorisch, schwarzgrau ins Pechschwarze, halbmetallisch glinzend, findet sich: der Nigrin im Salzburgschen, im Urgebirge, im Flussand, im Schuttland, so auf der Iserwiese am Iserkamm im Riesengebirge, Regbak. Liegnits, in Cornwall su Menakan, in Aberdeenshire, im Staat Virginien etc. - Mosander über Titaneisen in P. A. Bd. 19. S. 211.

Rese über das Titan in G. A. Bd. 73. S. 67, 129. P. A. Bd. 3. 8. 163, Bd. 12, S. 479, Bd. 15, 8, 145, Bd, 16, S. 57.]

### Sechs und dreissigstes Kapitel.

#### Tantal. Vom

[Das Tantal, Columbium, wurde 1801 von Hatchett in einem amerikanischen Fossil gefunden, und Columbium, 1802 aber von Ekcberg in swei nordischen Mineralien entdeckt, und Tantalum genannt. Darauf zeigte Wollaston, dass beide Metalle identisch seien. Das Tantalum kommt sehr selten vor, nur als Tantalsäure mit mehrern Basen verbunden, als mit Kalk, Yttererde, Eisen-, Manganoxydul, Uranoxyd, VVolframsaure; es kann durch Kohle aus der oxydirten Verbindung nicht dargestellt werden. Man gewinnt es durchs Erhitzen des Fluortantal-Kaliums mit Kalium, wodurch das Metall bei ansangender Glühhitze unter Feuererscheinung reducirt wird.

Ein kohlschwarzes Pulver, nimmt unter dem Polirstahl eine eisengrave Farbe und Metallglanz an, leitet die Elektricität nicht, wogegen aber das in sehr dunnen Blättchen erhaltne Metall eben so gut leitete, als irgend ein anderes Metall (ähnlich wie beim Alumium); löst sich nur sehr wenig nach langem Kochen in Königswasser, conc. Schweselsaure auf, leicht aber in Flussaure; an der Lust erhitst entzündet es sich und verglimmt, Produkt Tantalsäure.

Tantaloxyd, Oxide de columbium, O. of c., erhält man durch unvollkommne Reduction der Tantalsäure mit Kohlenstaub; eine dunkelgraue, porose Masse, erlangt unter dem Polirstahl einen glänzenden, eisenartigen Strich, besteht aus 92,02 Tant. und 7,98 Sauerst. - Tantals aure, Acide columbique, columbic acid, kommt vor mit verschiednen Basen verbunden in den Tantaliten, Yttrotantalit. Die Darstellung derselben aus den Tantaliten ist sehr verwickelt. Es ist ein

weisses, geruch - und geschmackloses Pulver, specis. Gewicht 6,5, unschmelzbar, mit 11,5% VVasser verbunden, ein weisses Hydrat, röthet Lackmuspapier, nicht die wasserfreie Säure, besteht aus 88,49 Tant. und 11,51 Sauerst., löst sich etwas in conc. Schweselsäure, auch in Aetzkali auf, giebt mit den Basen tantalsaure Salae, Columbates.

Schweseltantal, Sulfure de col., S. of c., mittelst Schweselkohlenstosschapps, welchen man über glühende Tantalsäure leitet, auch durchs Erhitzen des Metalls in heisem Schweseldamps; eine dunkelgraue, dem Graphit ähnliche Masse, nimmt durchs Reiben Metallglanz an, verbrennt beim Erhitzen an der Lust, besteht aus 79,26 Tantal und 20,74 Schwes.—Chlortantal, Chlorure de col., Chl. of c., durch unmittelbare Vereinigung des Metalls mit Chlorgas in der VVärme, oder dadurch, dass man über ein inniges Gemeng von Tantalsäure und Kohle Chlorgas in der Hitze leitet. Dunkelgelbe Dämpse, die sich zu einem blasgelblichen Pulver verdichten, zersetzt VVasser unter Zischen, es bildet sich Tantalund Salzsäure, besteht aus 63,4 Tant. und 36,6 Chlor.

\$\forall tantalsaurer Kalk und Yttererde, gemengt mit wenig wolframs. Eisenoxydul, Yttrotantalit, auch mit viel \forall wolframs. Eisenoxydul, schwarzer Yttrotantalit. — \forall tantals. Yttererde und Uranoxyd,
gelber Yttrotantalit. — Tantals. Eisenoxydul \forall tantals. Manganoxydul, Tantalit von Kimito. — Desgleichen gemengt mit sinnsaurem Eisen- und Manganoxydul, Tantalit von Finho. — Desgl. mit
titans. Kalk, und gemengt mit zinns. und wolframs. Salzen derselben
Metallbasen, Tantalit von Broddbo. — \forall tantals. Eisen- und
Manganoxydul, Tantalit von Rodenmais. — Tantaloxyd \forall Eisenen- \forall Manganoxydul, Tantalit von Kimito mit braunem Pulver.

Berselius über das Tantalum in P. A. Bd. 4. S. 1.]

## Sieben und dreissigstes Kapitek Vom Wolfram.

[Das VVolfram-, Tungsteinmetall, Tungstene (Scheelium), wurde von den Gebrüdern D'Elhuyart aus der VVolframsäure dargestellt, welche Scheele 1781 aus den sie enthaltenden Fossilien ausgeschieden hatte. Dasselbe kommt nur allein als VVolframsäure mit verschiednen Basen, als Kalk, Eisen-, Manganoxydul, Bleioxyd verbunden vor. Mangewinnt es durch Reduction des sauren wolframs. Kalis mittelst VVasserstoffgas in der Hitze, auch wohl aus der VVolframsäure bei lange andauernder Zersetzung; durchs Glühen der VVolframsäure mit Kohlenpulver erhält man kein VV.metall, sondern nur VV.oxyd.

Das Wolframmetall wird als ein dunkel stahlgraues Pulver, wendete man saures w.saures Kali an, von hellerer Farbe und mehr Glanz erhalten, es nimmt unter dem Polirstahl einen eisengrauen Strich und Metallglans an, ist sehr strengflüssig, geschmolzen — hiebei möchte es aber unbezweifelt Kohlenstoff aufgenommen haben — hat es in der Parbe mit dem Eisen die größte Achnlichkeit, ist krystallinisch im Bruch, hart, so daß es von einer Peile kaum angegriffen wird, spröde, specis. Gewicht 17,22 bis 6, schmilzt noch schwieriger als Mangan, uzydirt sich beim Glüben an der Lust, entsündet sich im sein zertheilten Zustand und brennt.

VVolfram scheint dem Eisen nicht nachtheilig zu sein; Hassenfratz behandelte Eisen mit wolframs. Kalk (Tungstein) und fand, daß sich das Eisen gut schmieden ließ, aber etwas zum Rothbruch geneigt war, in der Kälte verhielt es sich ungemein dehnsam, stablartig, so daß es scheint, daß dieses Metall das Eisen nur härter mache. — Mit Zinn, vergleiche das beim Zinn Seite 229 Gesagte. — Blei mit wenig VV. giebt eine schmutzig dunkelbraune, wenig glänzende, etwas geschmeidige Legirung.

Wolframoxyd, Oxide de tungstêne, O. of t., erhält man durch Reduction der W.säure mittelst Wasserstoffgas, oder zus dem w.sauren Kali, welches mit Salmiak vermengt geschmolzen wird; hiebei reducirt das Ammoniak die W.säure, und im Rückstand findet sich Chlorkalium und W.oxyd; man zieht die geschmolzne Masse mit Wasser aus, kocht das Oxyd mit schwacher Kalilauge, wäscht es dann mit Wasser aus und trocknet es.

Ein braunes Pulver, nahm man aber krystallisirte Wolframsäure, so erhält man es krystallinisch, metallgläuzend, kupferroth, eben so gewinnt man es auch auf nassem Weg, wenn man W.säure mit verdünnter Salzsäure und Zink behandelt; das auf letzterm Weg erhaltne Oxyd oxydirt sich sogleich, das auf trocknem Weg dargestellte aber nicht ohne Erhitzen, dann verglimmt es und bildet reinste W.säure Es besteht aus 85,83 Wolfr. und 14,17 Sauerst., vereint sich nicht mit Säuren, löst sich in Kalilauge unter Zersetzung auf, indem sich wolframs. Kali bildet. — Wenn man statt des sauren w.sauren Kalis das Natronsals mit Wasserstoffgas reducirt, so wird die Masse kupferroth, beim Erkalten goldgelb, es sind kleine VVürfel und Flitterchen, die aus Natron und vielem VV.oxyd bestehen, dem Gold in Farbe und Glanz täuschend ähnlich sind.

VV olframs äure, Acide tungstenique, Tungstenic acid, kommt theils für sich, theils vornämlich an verschiedne Basen gebunden, im Tungstein, VV olfram etc. vor; man stellt sie durchs Verbrennen des Oxyds am reinsten dar. Ein blassorangegelbes Pulver, wird in heftiger Hitze, oder am Sonnenlicht, grün, geruch- und geschmacklos, specif. Gewicht 6,12, ist nicht in VVasser, aber in ätzenden Alkalien leicht löslich, vereint sich mit Mineralsäuren zu sesten Verbindungen. Sie besteht aus 79,76 VVolfr. und 20,24 Sauerst., giebt mit den Basen wolframsaure Salze, Tungstenates, welche meist sarblos, achwer, und in VVasser wenig löslich sind. — VVenn man VV.säure unvollständig reducirt, oder w.saures Ammoniak in der Hitze zersetzt, erhält

man ein schön indigblaues Pulver, w.saures VV.oxyd, eine Ahuliche blaue Verbindung, als beim Molybdan weiter unten angeführt werden wird. Schweselwolfram, Protosulfure de tungstène, Pr. of t., wenn man Schwefeldampf oder S. wasserstoffgas über weilsglühende W. säure leitet; ein schwarzblaues lockeres Pulver, welches sich zu einer ansammenhängenden metallglänzenden Masse zusammenschlagen lässt, besteht aus 74,9 Wolfr. und 25,1 Schwefel. - 11 Schwefelwolfram, Deutosulfure de tungstène, D. of t., wenn man W.saure in hydrothions. Schweselkalium auflöst und durch verdünnte Schweselsäure niederschlägt; schmutzig hellgelb, in Wasser etwas löslich. - Chlorwolfram, Protochlorure de tungstène, Pr. of t., durch unmittelbare Vereinigung beider mittelst gelinder klitze; die Verbindung findet unter Entwickelung eines dankelrothen Lichtes statt. Eine dunkelrothe, flüchtige Substanz, krystallisirt in Nadeln, sehmilzt leicht, sublimirt sich in rothen Dampfen, zersetzt sich mit Wasser in Berührung in W.oxyd und Salzsäure, besteht aus 57,21 Wolfr. und 42,79 Chlor. - 13 Chlorwolfram, Deutochlorure de t., D. of t., durchs Erhitzen von W.oxyd in Chlorgas; aublimirt sich in weißen, blaßgelblichen Blättchen, giebt dunkelgelbe Dämpfe, zersetzt sich im Wasser im Wolfram- und Salz-

saure, besteht aus 46,74 Wolfr. und 53,26 Chlor. Wolframsaures Kali, Tungstènate de potasse, T. of p., man schmelzt sein gepulvertes VVolsram (w.saures Eisen- und Manganoxydul) mit kohlens. Kali, und laugt das Sals aus, wobei jene Oxyde ungelöst zurückhleiben; reiner erhält man es aus W.säure und Kali. Ein weifaces Pulver, auch in kleinen Krystallen, schmeckt brennend alkalisch, löst sich leicht in Wasser auf. - W. saurer Kalk, Tungstenate de chaux, T. of lime, kommt als Tungstein, theils in Krystallen vor, deren Grundsorm ein quadratisches Oktaeder, theils eingesprengt, von blättriger Textur, undurchsichtig, mässig glänzend, weiss von Farbe, ins Graue, Gelbe, specif. Gewicht 5,95 bis 6,6, findet sich im Urgebirge auf Zinnerslagerstätten, im sächsischen und böhmischen Erzgebirge, in Cornwallis, Frankreich; auf Magneteisensteinlagern in Schweden, Salzburg. — VV. s a ures Eisen - und Manganoxydul, Wolfram, Tungstenate de fer et de manganèse, T. of iron and mang., findet sich sowohl krystallisirt, in geraden rechtwinkligen Säulen, als auch krystallinisch, von blättriger Textur, fettglänzend, von grau - und braunschwarzer Farbe, specif. Gewicht 6,85 bis 7,43, unschmelzbar; im Urgebirge, Gneis, seltner im Uebergangsgebirge, mit Zinnerz, Spielsglanz, Bleiglanz, im sächsischen und böhmischen Erzgebirge, England, Frankreich, der Schweiz, Nordamerika. - W. saures Bleioxyd kommt sehr selten vor, eine halbdurchsichtige, gelbliche Masse.

Wöhler über das VVolfram und seine Verbindungen, in P. A. Bd. 2. S. 345.]

## Acht und dreissigstes Kapitel.

Vom. Molybdän.

[Das Molybdän, Molybdène, wurde von Hjelm 1782 aus der Molybdänsäure dargestellt, welche Soksele 1778 aus dem Schwefelmolybdän au bereiten lehrte. Es kommt in sehr geringer Menge theils als Schwefelmolybdän, theils als M.säure und m.saures Bleioxyd vor. Man stellt es durch Reduction des Oxyds oder der M.säure mittelst VVasserstoffgas in der Glühhitze dar; unvollständiger erfolgt die Reduction mit Kohle, allein man erhält hiebei das Metall dicht und geflossen.

Das mittelst VVasserstoffgas dargestellte Metall ist ein aschgraues Pulver, welches unter dem Polirstahl Metallglanz annimat, das durch Kohlen reducirte, geschmolene, besitzt eine silberweiße Farbe, ist stark-glänzend, hart, spröde, specif. Gewicht 8,6, schmilst nur in starkem Essenfeuer, oxydirt sich beim Glähen an der Luft, verbrennt in höberer Hitze zu Molyhdänsäure, löst sich in verdünnter Schweselsäure, Salz-oder Flussäure nicht, aber in concentr. Schweselsäure, Salpeters. auf.

Legirungen des Molybdans.

Mit Eisen zu gleichen Theilen verbunden, eine bläulichgraue, harte, spröde Legirung; 2 Mol. und 1 Eisen, hellgrau, spröde, feinkörnig. — Mit Blei; dieses wird durch wenig Mol. weiser, durch mehr schwarz, spröde. — Mit Zinn. Nach Einigen soll M. das Zinn hart und spröde machen, nach Andern nicht, vergl. das beim Zinn S. 229 und 230 Gesagte.

Molybdānoxydul, Pretoxide de molybdène, Pr. of m., wird auf folgende Art dargestellt: man vermischt die Auflösung eines Molybdānoxydsalzes mit Sāure und bringt Kaliumamalgam hinein; hiedurch bildet sich ein Oxydulsalz, welches man sodann durch Ammoniak zerlegt, der Niederschlag muß im sauerstoffleeren Raum getrocknet werden. Das Oxydulhydrat ist schwarz, wird aber schnell durch Oxydation hräunlich, geruch- und geschmacklos, ist in VVasser und nach dem Glühen, wobei es Feuer fängt und pechschwarz zurückbleibt, in Säuren unlöslich, besteht aus 85,69 Molybd. und 14,31 Sauerst., giebt mit dea Säuren schwarze Auflösungen, löst sich nicht in ätzenden und kohlens. fixen Alkalien auf, aber in kohlens. Ammoniak.

Molybdänoxyd, Deutoside de mol., D. of m., stellt man durchs Glühen des molybdäns. Natrons mit Salmiak dar, die Masse wird mit VVasser abgespühlt, welches M.oxyd hinterlässt, mit Kaliauslösung abgekocht, und dann abgesüsst und getrocknet. Ein dunkelbraunes Pulver, scheint purpursarben am Sonnenlicht, glänzend, geruch- und geschmacklos, in VVasser und Säuren unlöslich, besteht aus 75 Molybd. und 25 Sauerst, bildet ein rostsarbnes Hydrat, welches durch Digestion von Molybdänsäure, Salzsäure und Molybdän (oder Kupser) und machmalige Fällung durch Ammoniak dargestellt wird. Das Hydrat ist in VVasser löslich, röthet Lackmuspapier, schmeckt gelind zusammenzie-

hend, metallisch, giebt mit den Säuren rostfarbne, ohne Wasser fast schwarze Salze, wird von ätzenden Alkalien nicht, dagegen von kohlens. Alkalien, besonders von doppelt kohlensauren aufgelöst, die Auflösungen oxydiren sich an der Luft und gehen in molybdänsaure Salze über-

Molybdansäure, Acide molybdique, Molybdie acid, kommt sehr sehten rein vor, als Ueberzug auf Molybdanglanz, auch mit Bleioxyd verbunden. Man stellt sie also dar: man röstet das Schwefelmolybdan bei mäßiger Glühhitze, digerirt das geröstete Produkt mit Ammoniakflüssigkeit, dampft ein, und nachdem sich fremde Substanzen abgesetzt haben, filtrirt man die Auflösung des molybdans. Ammoniaks nochmals, läßt es krystallisiren und glüht das Salz. Oder man oxydirt das Molybdan mittelst Salpetersäure, dampft ab und glüht die Masse.

Eine weise, lockere Substanz, aus seinen seidenglänzenden Krystallschuppen bestehend, schmilzt zu einer dunkelgelben Flüssigkeit, und gesteht zu einer gelben, krystallinischen Masse, ist geruchlos, schmeckt schwach metallisch, röthet Lackmuspapier, löst sich etwas in Wasser anf, ist sublimirbar, und bildet farblose, durchsichtige Blättchen, specif. Gewicht 3,49, besteht aus 66,61 Molybd. und 33,39 Sauerst., löst sich ungeglüht in Säuren mit gelbbrauner Farbe auf, nicht aber nach dem Glühen, bildet mit den Basen molybdansaure Salze, Molybdates, welche theils farblos sind, theils gelb, löslich und unlöslich. - Setzt man zu einer ziemlich conc. Auflösung von molybdäns. Ammoniak Chlormolybdan hinzu, so erhalt man eine schon blaue Flüssigkeit, einen blauen Niederschlag, molybdäns. Molybdänoxyd (sogenannte molybdänige Saure, Acide molybdeux); diese Substanz ist leicht in Wasser, in Alkohol wenig löslich, reagirt sauer, schmeckt zusammenziehend, säuerlich, wird durch Alkalien zerlegt. Es giebt auch eine ähnliche grune Verbindung.

Schwefelmolybdan, Protoeulfure de mol., Pr. of m., Molybdänglanz, Wasserblei, Molybdène sulfuré, Molybdaena, krystallisirt in geraden rhombischen Säulen, kommt auch in krystallinischen Massen vor, stark metallisch glänzend, bleigrau, specif. Gewicht 4,4 bis 73, fühlt sich sehr fettig an, schreibt auf Papier wie Graphit, kommt i. 1 Urgebirge, im Granit, Gneis, Chloritschieser eingemengt, und auf ingartigen Lagerstätten vor, begleitet von Zinnerz, Wolfram, Tungtein, Kobalt etc., besonders in Schweden, Norwegen, England, Schottland, Frankreich, im böhmischen und sächs. Erzgebirge, im Riesengebirge bei Glatz etc. Es löst sich in Königswasser auf, besteht aus 59,74 Molybd. und 40,26 Schwefel. - 12 Schwefelmolybdan, Deutosulfure de mol., D. of m., durch Zersetzung eines molybdans. Salzes mittelst Schweselwasserstoffgas, und Fällung durch eine hinzugesetzte Säure. Ein dunkelbraunes, fast schwarzes Pulver, giebt in verschlossnen Gefässen beim Erhitzen etwas Schwesel ab, oxydirt sich an der Luft, besteht aus 49,72 Molybd. und 50,28 Schwes. - Doppelt Schweselmolybdan, Persulfure de molybd., P. of m., wenn man

das vorige Präparat mit Schwefelkalium und Wasser anhaltend kocht, und dann die Flüssigkeit mit Salzsäure serlegt. Ein dunkelrother, durchscheinender Niederschlag, wird beim Trocknen grau, metallgläszend, giebt ein braunes Pulver, besteht aus 42,58 Mol. und 57,42 Schwef.

Chlormolybdan, Protochlorure de mol., Pr. of m., durchs Auflösen von Oxydulhydrat in Salasäure; eine dunkel ruthbraune Flüssigkeit, giebt durchs Abdampsen eine zähe, schwarze Masse, löst sich in Wasser auf, ist sublimirbar, erscheint dann dunkel ziegelroth, krystallisirt, besteht aus 57,48 Mol. und 42,52 Chlor. - Doppelt Chlermolybdau, Deutochlorure de mol., D. of m., durchs Auflosen des Oxydhydrats in Salzsaure, oder auf directem VVeg unter Fouerericheinung. Dunkelgrauschwarze Krystalle, dem Jod ähnlich, leicht achmebund aublimirbar, bildet einen tief dunkelrothen Dampf, zerflieset an der Luft, oxydirt sich wobei dreifach Chlormolybd. sich bildet. 'Es besteht aus 40,34 Mol. und 59,66 Chlor. - Dreifach Chlormolybdan, Perchlorure de mol., P. of m., theile durche Auflosen von M.saure in Salzsäure, theile durche Erhitzen von wasserleerem M.oxyd in Chlorges; auf letzterm VVeg erhalt man weiße, feine, lockere Krystallnadeln, welche sich sublimiren, aber nicht schmelzen lassen, löst sich in Wasser und Weingeist auf, besteht aus 31,07 Mol. und 68,93 Chlor. - Eben so giebt es auch 3 verschiedne Verbindungen des Mol. mit Fluor.

Molybdansaures Ammoniak, Molybdate d'ammoniaque, M. of a., durch Digestion der durchs Rösten von Schweselmolybdan dargestellten M.säure mit Ammoniakslüssigkeit (siehe bei der Molybdansäure); krystallisirt in farblosen, rechtwinklig vierseitigen Säulen, löst sich leicht in Wasser auf, dient zur Darstellung der M.säure. lybdänsaures Bleioxyd, Molybdate de plomb, M. of lead, gelber Bleispath, Gelbbleierz, plomb molybdate, yellow lead-ore, krystallisirt in quadratischen Oktaëdern, kommt auch derb und eingesprengt vor, balbdurchsichtig bis durchscheinend, wachsglänzend, pomeranzen-, wachsgelb, honigfarben, ins Braune und Graue, specif. Gewicht 5,48 bis 6,8; im Alperkalk als Ueberzug der Wände kleiner Drusenhöhlen, in Kärnthen, Oesterreich, Ungarn, Tyrol; in Frankreich auf schmalen Gängen im Berg Chalaches (Deptm. de l'Isère). Das künstlich dargestellte sieh auch gelb aus, it nicht in Wasser, aber in Salpetersäure löslich, besteht aus 60,82 Bleior. und 39,18 Molybds. - Neuerdings ist I molybdans. Bleioxyd verbunden mit kohlens. Bleioxyd (phosphors., chroms. Bleioxyd und Chlor blei) in Südamerika entdeckt worden.

Berzelius über das Molyhdan und seine Verbindungen, in P. A. Bd. 6. S. 369 ]

## Neun und dreissigstes Kapitel.

Vom Chrom.

Das Chrom, Chrome, Chromium, wurde von Vauquelin 1797 im sibirischen rothen Bleierz entdeckt, und als ein eignes Metall ausgestellt. Es kommt nicht häusig vor und zwar nur im oxydirten Zustand, als Oxydul, Oxyd, Chromeäure mit Blei- und Kupseroxyd verbunden. Das häusigste Chromez ist der Chromeisenstein, sälschlich genannt Chromate de fer, Chromerz; es findet sich zuweilen in kleinen regelmässigen Oktaedern, in Körnern, glänzend, zwischen eisenschwarz und stahlgrau, Strich braun, specis. Gewicht 4,0 bis 4,5, zumal im Serpentingebirge, im jüngern Porphyr- und Wackengebirge, mit Talk, so in Schlesien bei Baumgarten, Frankenstein, Regbzk. Breslau, bei Silberberg, Regbzk. Liegnitz, in Steyermark bei Krieglach, in Frankreich im Deptm. de Var bei Gassin, bei Nantes, auf den Schettländischen Inseln Unst und Fetlar, in Nordamerika zu Baltimore, bei Philadelphia in Pensylvanien, auf der Insel Vaches bei Hayti.

#### [Analysen von mehrern Sorten Chromerz.

Fundort.	Chrom- oxydul.	Eisen- oxydul.	Thon- erde.	Kiesel- erde.	Mangan- oxydul.	Analytiker.
Philadelphia 51,6		37,2	9,7	2,9		Berthier *).
Insel Vaches	36,0	37,2	21,8	5,0	-	*
Krieglach	55,5	33,0	6,0	2,0		Klaprotk.
Frankreich	43,0	34,7	20,3	2,0	_	Vauquelin.
Sibiriep	53.0	34.0	11.0	1.0	1.0	Laugier.

Das schlesische Chromerz enthält beträchtlich weniger Chromoxydul als das amerikanische, welches man daher auch, so wie das aus Steyermark, vorzieht, das schlesische wird nicht benutzt, weil es zu wenig Ausbeute giebt. — Nach Berselius ist das Chromerz eine Verbindung von Chromoxydul mit Eisenoxydul, welcher mehr oder minder thons. Eisenoxydul, manchmal auch Chromoxydul — Eisenoxyd beigemengt ist.

Chrom wird im metallischen Zustand im Großen nicht benutzt, daher geshieht auch die Darstellung desselben nur im Kleinen durch Reduction des Oxyduls mittelst Kohlenstaub in sehr hohen Hitzgraden, demungeachtet kann man es nicht zusammenschmelzen. Eine einfache Weise das Chrom recht rein darzustellen ist die, daß man in dreifsch Chlorchrom, welches in einer Glasröhre glühend erhalten wird, Ammo-

<sup>\*) 8.</sup> n. J. Bd. 13. 8. 419.

### 492 Eigenschaften d. Chroms, Chromoxydul, Darstellung desselben.

niakgas leitet, wobei es als ein schwarzes Pulver erhalten wird, welches sich beim Glüben entzündet. Auch durch eine gleiche Behandlung des einfachen Chlorchroms \*).

Es ist grauweis von Farbe, unter andern Umständen silberweis, sprüde, von seinkörnigem Bruch, löst sich in Königswasser, selbst in der Siedehitze sehr wenig, nicht in Salpeter- und Schweselsäure, aber in Flussaure unter Entbindung von Wasserstoffgas auf, oxydirt sich durch Calciniren mit Kali oder Salpeter, durch welche Operation chroms. Kali entsteht.

Legirangen des Chroms.

Mit Eisen. Nach Hassenfratz soll sich das mit Chrom behandelte Eisen sehr gut schmieden lassen, ohne den geringsten Kaltbruch zu zeigen, wogegen es von dem Fehler des Rothbruchs nicht ganz freigesprochen werden kann. Geringe Beimischungen von Chrom finden sich in dem Roheisen eben so häufig, wie die von Titan, sie werden beim Frischen vollständig abgeschieden. Nach Vauquelis enthielt ein rothbrüchiges Eisen 0,6% Phosphor und 0,4% Chrom. Ueber die Legirung des Stahls mit Chrom siehe bei diesem Seite 127.

Chromoxydul, Protoxide de chrôme, Pr. of chr., grünes Chromoxyd, kommt mit Quarz und Thon gemengt als Chromocker vor, derb, weich, zerreiblich, von apfelgrüner Farbe, specif. Gewicht 2,57 bis 61, findet sich als Lager von geringer Mächtigkeit im Dptmt. de Saône et Loire; kommt als Färbungsmittel im Smaragd, Strahlstein, Diallage, mit Eisenoxydul verbunden im Chromeisenstein vor.

Man stellt das Chromoxydul auf verschiedne Weise dar: durchs Glüben des pulvrigen Metalls an der Luft, durchs Glüben des chroms. Quecksilberoxyduls in einer irdnen Retorte und Vorlage, welche etwas Wasser euthält, wobei Quecksilber übergeht, Sauerstoffgas sich entbindet, indem sowohl das Quecksilberoxydul seinen Sauerstoff abgiebt, als auch die Chromsäure, die als Oxydul übrig bleibt. Man schüttet dans das Chromoxydul aus der Retorte und glüht es noch in freiem Feuer. Eine andere, von Lassaigne angegebne, Methode ist folgende: man glübt ein Gemeng von doppelt chroms. Kali und Schwesel zu gleichen Gewichtstheilen, oder 100 Th. neutrales Salz mit 40 Th. Schwefel, laugt dann das gebildete schwesels. Kali mittelst kochendem Wasser ab, worauf reines Chromoxydul übrig bleibt, (Nach Berthier erhält man es durchs Glühen von chroms. Bleioxyd in einem mit Kohle ausgefütterten Tiegel, neben metallischem Blei.) - Nach Wökler mengt man das doppelt chroms. Kali mit gleichen Theilen kohlens. Kali oder

<sup>\*)</sup> Rose in P. A. Bd. 16, S. 58. Liebig daselbst Bd. 21, S. 359.

Natron und Salmiak, glüht das Gemeng, bis aller überschüssige Salmiak verdampst ist, wonach der Rückstand mit Wasser ausgelaugt wird, bis das Chlorkalium oder Chlornatrium aufgelöst und das Chromoxydul rein zurückbleibt. Bei diesem Prozess wird das Ammonium im Salmiak den Sauerstoff der Chromstiure und des Kalis binden, wodurch Wasser sich erzeugt, Stickstoffgas und kohlens. Gas entweichen. - Nach Frick verfährt man also: die vom Aussüßen des geglühten Gemengs von Chromeisenstein und Salpeter erhaltnen Laugen, welche chroms. Kali, unzersetzten Salpeter und freies Kali enthalten, werden concentrirt und geklärt, mit Schwesel in einem eisernen Kessel so lange gekocht, bis der grüne Niederschlag, Chromoxydal, nicht mehr zunimmt. Hierauf wird derselbe mit destillirtem Wasser abgewaschen, in verdünnter Schweselsäure in der Wärme gelöst, die Lösung mit Wasser verdünnt, vom rückständigen Schwefel getrennt, und dann die ganz klare grüne Anslösung mit kohlens. Natron präcipitirt, der Niederschlag ausgesüsst und getrocknet. Nach Liebig braucht man die Auflösung des Chlorchroms nur zur Trockne abzudampsen und zu glühen. - Endlich kann man auch aus dem Chlorchrom durch kohlens. Kali ein kohlens. Chromoxydul fällen, welches geglüht reines Oxydul liefert; auch dadurch, daß man neutrales chroms. Kali in vielem Wasser auflüst und zu dieser Auflösung eine Lüsung von Weinsteinsäure in Wasser hinzusetzt, wobei ein Aufbrausen stattsindet und die Flüssigkeit eine schön grüne Farbe annimmt. Man schlägt dann aus dem erzeugten weinsteins. Chromoxydul-Kali das Oxydul als Hydrat durch Ammoniak nieder. Die Weinsteinsäure wird bei diesem Prozess zum Theil zerlegt, es wird nämlich durch den von der Chromsäure abgetretnen Sauerstoff ein Theil derselben zu Kohlensäure und Wasser oxydirt, und der übrige Antheil bildet mit dem erzeugten Chromoxydul und Kali ein Doppelsalz.

Es ist ein mehr oder minder dunkelgrasgrünes Pulver, unschmelzbar und feuerbeständig, so daße es selbst das Scharsseuer des Porzellanosens aushält, ohne sich zu verändern, nach dem Glühen, wobei sich eine Feuererscheinung wie beim Glühen der Zirkonerde zeigt (siehe I. Seite 454), ist es in Säuren unlöslich. Es besteht aus 70,1 Chrom und 29,9 Sauerstoff, giebt ein graugrünes Hydrat, welches bei gelinder Hitze sein Wasser verliert und dunkelgrün wird, mit den Säuren grüne Salze, welche süsslich-zusammenziehend schmecken, von Alkalien mit graugrünlicher, von Cyaneisenkalium mit grüner, von Galläpselausgus mit brauner Farbe geställt werden. Das Hydrat löst sich in ätzenden sixen Alkalien aus, wenig in Ammoniak, allein durchs Kochen setzt es sich grüstentheils wieder ab. — Man gebraucht das Chromoxydul vornämlich in der Por-

494 Chromoxyd, Chromsäure, Darstellung u. Eigenschaft. derselben.

zellanmalerei, sowohl auf als auch unter der Glasur, (siehe L. Seite 538 und 33,) in der Oelmalerei unter dem Namen Chromgrün.

[Chromoxyd, Deutoxide de chrome, D. of chr., braunes Oxyd, these durch gelindes Erhitzen des salpeters. Chromoxyduls, oder durch Behandlung der Chromsäure mit schwesliger Säure. Ein dunkel rothbrasnes, wenig glänzendes Pulver, besteht aus 63,76 Chrom und 36,24 Sauerst., entbindet in der Hitze Sauerstoffgas, Chromoxydul bleibt zurück, giebt ein braunes Hydrat, mit den Säuren schmutzig rothe Salze. — Nach Einigen soll das Chromoxyd eine Verbindung von Chromoxydal mit Chromsäure sein.]

Chromesure, Acide chromique, Chromic acid, kommt an Bleioxyd (und Kupferoxyd) gebunden im Mineralreich vor; die Darstellung der reinen Chromsäure verdankt man Unverdorben. Zu dem Ende mengt man 32 Theile chroms. Baryt oder 40 Th. chroms. Bleioxyd mit 30 Th. reinem Flusspath und 50 Th. conc. Schweselsäure, und destillirt in einer Platinretorte mit Platinvorlage, in welcher sich sehr wenig Wasser befindet. Es bildet sich höchstes Fluorchrom, welches als ein rother Dampf übergeht und durch die in der Vorlage besindlichen Wasserdämpse zerlegt wird; die Chromsäure setzt sich in Krystallen ab, während Flussäure aufgelüst bleibt. Dieser Prozess ist aber einmal umständlich und erfordert zweitens auch Destillirgeräthe aus Platin, welche nach der von Maus angegebnen Methode nicht nöthig sind. Nach dessen Angabe löst man chroms. Kali in Wasser auf, setzt Kieselflußsäure so lange hinzu, bis sich kein Fluor-Silicium-Kalium mehr absetzt; darauf wird die Flüssigkeit in einem Platingefüs zur Trockne abgedampst, die Chromsäure in wenig Wasser wieder aufgelöst. Nach Maimbourg stellt man diese Säure auch durch Fällung einer Auflösung des chroms. Kalks mittelst Sauerkleesäure dar.

Die Chromsäure erscheint in sehr voluminösen, zinnoberrothen, sein wolligen Krystallnadeln, ist geruchlos, verbreitet aber erhitzt einen eignen Geruch gleich dem chroms. Kali, schmeckt scharf, sauer, hinterher zusammenziehend, särbt die Haut und organische Körper gelb, zersfliest an der Lust, besteht aus 54 Chrom und 46 Sauerst., löst sich leicht in Wasser und Alkohol auf, letztere Auslösung wird durchs Tageslicht, so auch durchs Erwärmen zerlegt, es erzeugt sich Chromoxydulhydrat und Aether; Chromsäure greist Papier, Leinwand im Dunkela nur sehr langsam an, aber sott augenblicklich am Licht, sie hinterläst einen braunen Fleck, der allmälig bei langem Ausliegen an der Sonse bläulichgrau wird. Erhitzt man noch nicht zerslossne krystallisirte Chromsäure rasch, so entwischt sie sich unter Feuererscheinung, Sauerstossges entbindet sich, und Chromoxydul bleibt zurück; überhaupt besitzt Chromether in der Sonse entbindet sich, und Chromoxydul bleibt zurück; überhaupt besitzt Chrom-

säure die Eigenschaft, an oxydirbare Substanzen leicht Sauerstoff abzugeben; hierauf beruht die Darstellung des Chromoxyduls nach mehrern Methoden (siehe bei diesem), die Zersetzung des Indigs (hievon beim chroms. Kali mehr). Die Chromsäure gieht mit den Basen chromsaure Salze, Chromates, welche theils gelb, theils roth, in verschiednen Farbetönen erscheinen, und deshalb auch in der Malerei, Färbekunst und Kattundruckerei Anwendung gefunden haben. — Chromsäure verbindet sich mit Schweselsäure zu einer dunkelrothen Flüssigkeit, die in Oktaëdern anschießt. — Reine Chromsäure wird nicht in der Technik angewendet, hauptsächlich aber chroms. Kali.

[Schweselchrom, Protosulfure de chrome, Pr. of chr., durchs Glühen von Chromoxydul mit höchstem Schweselkalium in starker VVeissglähhitze; man 'spühlt dann die rückständige Masse mit VVasser ab, woraus ein dunkelgraues Pulver zurückbleibt, welches wenig Metallglanz durchs Reiben annimmt, an der Lust in der Hitze sich oxydirt, in Salpetersäure, noch leichter in Goldscheidewasser, sich auslöst, nicht in Kalilauge. Es besteht aus 53,83 Chrom und 46,17 Schwesel. — Man kennt auch höhere Schweselverbindungen des Chroms, die jedoch nur von geringer Beständigkeit sind.

Chlorchrom, Protochlorure de chrome, Pr. of chr., salzsaures Chromoxydul, Protomuriate, Pr.hydrochlorate de chr., Pr. of chr., erhält man durchs Glüben eines Gemengs von Chromoxydul und Kohlenpulver in Berührung mit Chlorgas, ebenso durch Behandlung des chroms, Bleioxyds mit Salzsäure und Alkohol am Licht, wobei sich Chlorchrom, Chlorblei und Aether bilden; durchs Auflösen des Chromoxydulhydrats in Salzsäure. Das nach der ersten Methode erhaltne Produkt erscheint krystallinisch, von pfirsichblüthrother Farbe, in dunnen Lagen durchsichtig, sonst undurchsichtig, löst sich in Wasser sehr langsam mit smaragdgrüner Farbe auf, die Auslösung langsam abgedampst giebt eine dunkelgrune, fast schwarze Salzmasse, die sich in Wasser und Alkohol löst, und in der Glühhitze nicht zersetzt, aber sublimirt wird. Es besteht aus 34,64 Chrom und 65,36 Chlor. - 13 Chlorchrom, Deutechlorure de chrome, D. of chr., durch Verbindung des Oxyds mit Salasaure; eine rothe Außösung, welche sich sowohl durchs Verdampsen, als auch durch Siedehitze entmischt, indem Chlor entweicht und einfaches Chlorchrom zurückbleibt. — 13 Chlorchrom, Perchlorure de chrôme, P. of chr., erhalt man durch Destillation von doppelt chroms. Kali, abgeknistertem Kochsalz und rauchender Schweselsaure. Eine bluthrothe, sehr flüchtige Flüssigkeit, welche an der Luft stark raucht, und einen der salpetrigen Säure in Farbe schr ähnlichen Dampf ausstölst, sinkt in Wasser zu Boden, und löst sich allmälig unter starker Erhitzung und Zersetzung auf, es entsteht Chrom- und Salasaure. Dieses höchste Chlorchrom besteht aus 20,95 Chrom und 79,06 Chlor.

Finorchrom, Protofluorure de chrôme, Pr. of ehr., durchs Auflösen des Oxyduls in Flussäure; eine grüne Salzmasse, in Wasser löslich, krystallinisch. — 1½ Fluorchrom, Deutofluorure de chrôme, D. of chr., auf eine gleiche Weise als Oxyd erhalten, eine rothe Masse. — 1½ Fluorchrom, Perfluorure de chrôme, P. of chr., erhält man, wie bereits oben Scite 494 angegeben worden ist, auf ähnliche Weise als das höchste Chlorchrom. Ein rothes Gas, welches Glas stark angreift, Fluorsiliciumgas und Chromsäure bildet, zersetzt sich in Berührung mit der Lust wegen der in dieser enthaltnen Wasserdämpse, und bildet Fluss- und Chromsäure; besteht aus 33,41 Chrom und 66,59 Fluor.

Halb kohlensaures Chromoxydul, Sousearbonate de chrome, Subearb. of chr., erhält man mit Chromoxydulhydrat verbunden, wena man ein Chromoxydulsals mittelst kohlens. Kali oder Natron niederschlägt; schmutzig grün von Farbe. Ein neutrales Salz hat man noch nieht darstellen können. — Schweselsaures Chromoxydul, Protosulfate de chrome, Pr. of chr., durch Auslösen des kohlens. Chromoxyduls in Schweselsäure; eine grüne Flüssigkeit, giebt abgedampst eine grüne Salzmasse. Mit schwesels. Kali verbunden entsteht ein dem Alaun ganz analoges Doppelsalz, Chromalaun, welches in Oktaëdern anschießt, dunkel purpurn oder amethystsarben aussieht, in 6 Theilen VVasser sich auslöst; man erhält diesen Chromalaun auch, wenn man eine conc. Auslösung von neutralem chroms. Kali mit den conc. Schweselsäure vermischt und dann 2 Theile Alkohol hinzuthut. — Salpetersaures Chromoxydul, Protonitrate de chrome, Pr. of chr., durch unmittelbare Vereinigung, wird in der Hitze zersetzt, Oxydul bleibt übrig.]

Chromsaure Salze.

Chromsaures Kali, Chromate de potasse, Chr. of pot., wird in chemischen Fabriken, ganz besonders in großen Massen in Manchester. London, aus Chromeisenstein durchs Schmelzen mit Salpeter und kohlens. Kali dargestellt. Der Chromeisenstein muß zu dem Ende durch Pochen, Zermahlen, Schlemmen von der beigemengten Gesteinmasse auß vollkommenste befreit werden, weil, wenn Kiesel- und Thonerde enthaltende Gesteintheile darunter bleiben, durchs Calciniren mit Kali sich Verbindungen derselben mit dem freien Kali erzeugen, welche dann schwer und mit nicht unbeträchtlichen Kosten getrennt werden müssen. Das sein gemahlne und geschlemmte Erz wird mit der Hälste getrockneten Salpeter gemengt, nach andern mit 67 0, (oder mit 🖫 Pottasche und 1/2 Salpeter beschickt) geschmolzen. Hiezu bediente man sich früher der Schmelztiegel, die man in einem Tiegelosen hestig erhitzte, allein auf diese Art wird das Produkt zu theuer und kann auch nur in kleinen Mengen beschafft werden. Man kom daher bald zur Anwendung von größern Oesen, nach Art der Töpserösen, in denen man in Blumentöpsen die die Beschickung, einen Topf fiber den andern gestellt, einsetzte, und die Zwischenräume mit Coaks ausfüllte. Eine Schmelze dauerte an 3 Tage, dann kühlte man den Ofen langsam aus. Man hat auch Flammheerde angewendet, und zwar doppelte, d. h. solche, wo die Flamme einer Feuerung über zwei über einander angebrachte Flammheerde streicht, auf denen man die mit dem Gemeng gefüllten Töpfe außtellte. Nach vollendetem Schmelzen werden die Töpfe zerschlagen, das Gemeng von Eisenoxyd, unzerlegtem Chromeisenstein, chroms. Kali, etwas ätzendem Kali, auch wohl kiesels. und thons. Kali noch heiß in Wasser aufgelöst, wobei die unlöslichen Gemengtheile zurückbleiben, die Salze aber sich auflösen; man wendet hiezu kupferne, auch eiserne Kessel an, läßst einige Stunden lang kochen, und gießt dann die klare Flüssigkeit vom Rückstand ab, den man noch einigemal mit Wasser abspühlt.

[Man hat diesen Rückstand, der, wenn nicht in richtigen Verhältnissen Salpeter und Pottssche zum Chromeiseners augesetzt wurde, noch etwas unzersetztes Erz enthalten kann, noch einmal benutzt, nachdem man vorber das Eisenoxyd, Thon- und Kieselerde mittelst Salzsäure in der Digestionswärme ausgezogen; allein dies dürfte bei den jetzigen niedrigen Preisen wohl nicht lohnen. Nimmt man Schwefelsäure, so erhält man unter andern Alaunkrystalle, welche dunkelroth aussehen, und Chromalaun enthalten möchten, vergl. das beim schwefels. Chromoxydul Gesagte.]

Bei diesem Prozess giebt der Salpeter in der Hitze Sauerstoff an das Chromoxydul und Eisenoxydul ab, welche sich im Chromeisenerz befinden, hiedurch entsteht Chromeäure, die sich mit dem Kali des Salpeters (und der Pottasche) zu einem neutralen Salz verbindet, und Eisenoxyd, welches im Rückstand bleibt; so wie der Salpeter und die Pottasche im Ueberschus vorhanden sind, lösen sie leicht Kiesel- und Thonerde aus. Um diese zu entsernen, setzt man vorsichtig etwas Salpetersäure oder Essigsäure (aus Holzessig) hinzu.

Soll nun das chromsaure Kali krystallisirt werden, so dampst man die klaren Laugen bis zur Salzhaut ein, und bringt die abgeschiednen Krystalle zum Abtropsen in Körbe; diese löst man wieder in Wasser auf, dampst ab, und läst die conc. Lauge in großen irdnen Krystallisirnäpsen in erwärmten Zinnmern anschießen. Ist die Lauge alkalisch, so schießt das neutrale Salz schön an, ist sie aber neutral, so erfolgt beim ersten Anschuß saures Salz und dann aus der alkalisch gewordnen Flüssigkeit das neutrale. Das neutrale kann man auch durchs Glühen des doppelt chroms. Kalis mit einer hinlänglichen Menge kohlens. Kali erhalten, wenn die Hitze bis sat zum Schmelzen erhöht wird.

Das neutrale erscheint in citronengelben, undurchsichtigen, sechs. I. 2.

## 498 Eigenschaften des einfachen und doppelten chromsauren Kalis.

seitigen Säulen, schmeckt bitter, unangenehm, der Geschmack hält lange im Mund an, löst sich ungefihr in 2 Theilen Wasser von der mittlera Temperatur, nicht in Alkohol auf, schmilst in starker Rothglühhitze, verliert das chemisch gebundne Wasser, 32g, und wird lichtgrüm von Farbe, so lange es geschmolzen. Durch stärkere Mineral- selbst organische Säuren wird das neutrale Salz zersetzt, indem sich saures bildet, und ein entsprechendes Kalisals von der sugesetzten Sture. Es hat eine ansnehmend stark färbende Kraft, so dass Wasser durch account merklich gelb gestirbt wird, und eine 20fache Menge Salpeter dedurch so intensiv gelb aussieht, als ware es das unvermischte chrome. Kali selbst; es besteht aus 47,51 Kali und 52,49 Chroms.

Doppelt chromsaures Kali, Bichromate de petasse, B. of p. erhält man aus einer concentrirten, gehörig mit Essigsäure angesäuerten Auflösung, da es schwerer lüslich ist, als ein dunkel orangefarbnes Pulver, welches durchs Auflösen in heißem Wasser und Abdampfen krystallisirt wird. Es bildet dunkel seuerrothe säulenformige Krystalle, welche bitter, kühlend, metallisch schmecken, sich in 10 Theilen Wasser von der mittlern Temperatur, nicht in Alkohol auflösen, in der Hitze schmelzen, und zu einer pomeranzengelben Masse erkalten, die in düsnen Lagen durchscheinend ist. Dieses Salz besteht aus 31,15 Kali und 68,85 Chroms.

[Verunreinigungen des chroms. Kalis. Das neutrale Salz kann nach Zuber Thonerde enthalten, und erscheint dann in durchscheinenden, vierseitigen, rhombischen Säulen; die gewöhnlichen Reagentien auf Thonerde werden dieselbe anzeigen. Es enthält nicht selten betrüglicher Weise beigesetztes schwefels. Kali, auch wohl vom unreinen Salpeter und der Pottasche herrührendes Chlorkalium; man hat von ersterm über 40 nuter dem chroms. Kali gefunden. Die Prüfung beruht in der Arwendung der bekannten Reagentien, nachdem man vorher die Lösens des chroms. Salzes mit ein wenig reiner Salpetersaure gesauert hat; bei der Anwendung des salzs. Baryts ist auch reine Salzs. zum Ansäuers brauchbar. Statt dieser Säuren kann man auch reine Weinsteinsämt anwenden, wenn man eine stark verdünnte Auflösung derselben in Ueberschuss zur Auflösung des chroms. Kalis schüttet; die amethystfarbne Flüssigkeit wird dann durch obige Reagentien geprüst \*).

Folgende Metallsalze werden durch neutrales chroms. Kali mit felgenden Farben gefällt:

Name d. Salze. Farbe d. Niederschlags. | Name d. Salze. Farbe d. Niederschlags. Zinkoxydsalze....hoch schwefelgelb. Eisenoxydulsalze haarbraun.

Bleioxydsalze.....citronengell. Zinnoxydulsalzc salze.. rostbraun. salze (

<sup>\*)</sup> Zuber in D. p. J. Bd. 31. S. 315.

#### Anwendung des chromsauren Kalis, andere chroms. Salze. 499

Name d. Salse. Farbe d. Niederschlags. Name d. Salse. Farbe d. Niederschlags. VVismuthoxydsalse hoch citronengelb. Quecks.oxydsalse mennigeroth. Uranoxydsalse..... hoch schwef.gelb. Silber = purpurroth. Kupfer = ..... röthlichbraun. Quecksilberoxyduls. orange. Spiefsglanzoxyds. perlfarben.]

Das chroms, Kali wird in der Chemie als Reagens auf Blei-, (Silber-, Quecksilber-)salze, zur Darstellung der Chromsäure und chroms. Salze gebraucht, in der Technik zur Hervorbringung gelber und oranger Körperfarben durch Bleisalze, für die Malerei, für die Kattundruckerei, um mittelst Gelb und Blau schönes Grün zu erzielen; auch ist neuerdings das chroms. Kali zur Zerstörung des Indigs angewendet worden, um auf blauem Grund farblose Stellen zu erhalten. Wenn man nämlich auf ein in der kalten Küpe gesärbtes Zeug eine Auflösung von doppelt chroms. Kali aufdruckt, und darüber eine Reservage, bestehend aus Weinstein-, Sauerklee- und etwas Salpetersäure, mit gerösteter Stärke verdickt, überklotzt, so wird augenblicklich die blaue Farbe zerstört, und die Stelle ist weiß. Die Erklärung ist folgende: durch die Säuren wird das doppelt chroms. Kali zerlegt, die frei gewordne Chromsäure entmischt sich in Chromoxydul, welches sich mit der Weinstein- und Sauerkleosäure, so wie mit weinstein- und sauerklees. Kali zu Doppelsalzen verbindet, und in Sauerstoff, welcher auf den Indig im Moment der Entbindung einwirkt und denselben bleicht; dabei entwickelt sich kohlens. Gas. Köchlin-Schouch hat das Verfahren beschrieben \*) und Berzelius gezeigt, dass sich bei diesem Prozess nicht, wie Koechlin glaubte, eine eigne Oxydationsstufe des Chroms, chromige Saure, bilde, sondern nur ein Doppelsalz von Kali, Chromoxydul und Weinsteinsaure, — Ueber die Anwendung des chroms. Kalis vergleiche auch das Seite 5 beim Chlormangan Gesagte und den Artikel chroms. Bleioxyd.

[Chromsaures Natron verhält sich wie das Kalisalz. Chromsaures Ammoniak, Chromate d'ammoniaque, Chr. of a., durch Zersetzung des chroms. Bleioxyds mittelst kohlens. Ammoniak erhalten, bildet gelbe, nadelförmige Krystalle, die sich leicht in Wasser auflösen. — Chrom's aurer Baryt, Chromate de baryte, Chr. of b., durch doppelte Wahlverwandtschaft aus chroms. Kali und salzs. Baryt; ein hellgelbes, in Wasser unlösliches, geschmackloses Pulver, löst sich in freier Chromsäure, Salpeter- auch Salzsäure auf, und wird zur Darstellung der Schwefel-Chromsäure angewendet, siehe oben Seite 495; reine Chromsäure kann aus demselben nicht erhalten werden. Es besteht aus 59,5 Baryt und 40,5 Chroms. — Ghromsaures Zinkoxyd, Chromate de z., Chr. of z., durch doppelte Wahlverwandtschaft dargestellt, ein

D. p. J. Bd. 27. S. 40.

gelbes, dem chroms. Bleioxyd schr Shaliches Pulver, von Erdmann als Malerfarbe empfohlen.

Chromsaures Bleioxyd, Chromate de plomb, Chr. of lead, kommt als rother Bleispath, Rothbleierz, Plomb chromaté, Pl. rouge, red Lead-ore, in schiesen rhombischen Säulen krystallisirt vor, in mancherlei sekundären Formen, auch derb, angeflogen, Bruch uneben, kleinkörnig ins Muschlige, durchscheinend, seltner halbdurchsichtig, Diamantglanz, hyacinthroth ins Morgenrothe, seltner ins Pomeranzengelbe, specif. Gewicht 5,75 bis 6,0; findet sich auf Gängen mit Brauneisenstein, Eisenkies, Bleiglanz, gediegnem Gold, Quarz, zu Beresofsk bei Ekatharinenburg in Sibirien; in Brasilien im Sandstein mit Bleierde.

Künstlich erzeugt man chroms. Bleioxyd, indem man ein Bleisalz, essigs. oder salpeters. Bleioxyd, durch chroms. Kali fällt. Die Farbe ist vom hellsten Citronengelb bis in dunkelste Aurora, ja ins Zinnoberrothe wechselnd, je nachdem das Produkt neutral, sauer, oder basisch ist, ob bei der Bereitung Chromsäure vorwaltet, oder eine andere Mineral- oder Pflanzensäure, oder im Gegentheil Kali, ob man warm oder kalt niederschlägt. Waltet Säure vor, und schlägt man kalt nieder, so erfolgt ein gelbes, waltet Kali vor und schlägt man warm nieder, so erfolgt ein rothgelbes Präcipitat. Löst man neutrales chroms. Kali in vielem Wasser auf und setzt eine stark verdünnte Lösung eines neutralen Bleisalzes hinzu, so erhält man einen hell citronengelben Niederschlaz. welcher ausgesüßt als Chromgelb in den Handel kommt. Man versetzt es ost mit sein gemahlnem Schwerspath, Thonorde, Gyps, schwefels. Bleioxyd, (Cölner Gelb, Janne de Cologne, in welchem Boutron-Charlard 7 Th. Gyps, 1 Th. schwefels. und 2 Th. chroms. Bleioxyd fand. Diese Farbe war schön gelb, und deckte eben so gut, als das unvermischte Chromgelb).

Das neutrale chroms. Bleioxyd ist ein geruch- und geschmackloses Pulver, in Wasser unlöslich, verändert sich nicht an Lust und Licht, lässt sich mit vielen Mineral- und Pslanzensarben ohne Entmischung mengen und austragen, löst sich in Säuren wenig auf, aber vollständig in überschüssigem Aetzkali unter Aufhebung der Farbe. (Dass es von einem Gemisch von Salzsäure und Alkohol zerlegt wird, ist bereits vorn beim Chromoxydul angegeben worden, Seite 495.) Es besteht aus 68,15 Bleioxyd und 31,85 Chromsäure.

Halb chromsaures Bleioxyd, Souschromate de pl., Subchr. of L, wird erhalten, wenn man das neutrale Salz mit geschlemmten Bleioxyd, oder mit verdünnter Auflösung eines Alkalis behandelt, oder das Bleioxyd mit einer Auflösung von chroms. Kali niederschlägt, welcher Kali hinzugesetzt worden ist. Trügt man chroms. Bleioxyd in geschmolznen rethglühenden Salpeter, süfst dann schnell ab, so erhält man eine schön rothe Farbe, in Feuer und Farbe Mennige und Zinnober übertreffend; auch selbst braune Farbentöne lassen sich dadurch erhalten \*).

Das reine halb chroms. Bleioxyd ist ein in Wasser unlösliches - Pulver, welches an der Lust und dem Licht unverändert ausdauert, besitzt eine schöne zinnoberrothe Farbe, ausgebend, markig, besteht aus 81,06 Bleioxyd und 18,94 Chroms. Durch Mengung dieses basischen Salzes mit dem neutralen können alle möglichen Farbentöne zwischen dem Zinnoberrothen und hell Citronengelben erlangt werden, ein reiches Feld für die praktische Anwendung in der Oelmalerei, Lackirkunst, für Kattundruckerei, denn obschon man chroms. Blei auch in der Wollen- und Seidensärberei versucht hat, so ist doch die hauptsächlichste Anwendung in der Kattundruckerei und Baumwollen- (und Leinen) särberei. Geitner empfahl 1819 das chroms. Kali, um mittelst eines Bleisalzes auf leinene und baumwollene Gewebe eine gelbe Farbe zu erzeugen; desgleichen Lassaigne \*\*).

[Ueber die Anwendung des chroms. Bleioxyds zu der Leinen- und Baumwollendruckerei und Färberei siehe einen Aussatz v. Kurrer's in den V. d. G. 1828. S. 112 u. s., serner D. p. J. Bd. 27. S. 51. — Zinnsalz zerstört das Chromgelb, bedruckt man daher mit Chromgelb gesärbte Zeuge mit demselben, so werden sie nach dem Spühlen weiss, so dass man topisch andere Farben eindrucken kann. — ½ Chromsaures Bleioxyd — ½ chroms. Kupseroxyd, Vauquelinit, von schwärzlich-grüner Farbe, glänzend, in Rhomboëdern, auch derb, specis. Gewicht 5,5 bis 5,8, sindet sich in Sibirien. — Chroms. Kupseroxyd und chroms. Kali erhält man ein rothbraunes Präcipitat, chroms. Kupseroxyd, welches sich in verdünntem Ammoniak mit schön dunkelgrüner Farbe ausgest; Faussatz.]

Chromsaures Quecksilberoxydul, Protochromate de mercure, Pr. of m., wird durch Niederschlagung von salpeters. Quecksilberoxydul durch chroms. Kali erzeugt, man löst 77 Th. chroms. Kali in 400 Th. Wasser auf, und setzt eine kalt bereitete Quecksilberauflösung von 100 Th. Quecks. in 125 Th. Salpetersäure von 34° B. hinzu; der ausgesäßte und getrocknete Niederschlag beträgt 110 Theile. Es ist vortheilhaft, die Quecksilberauflösung in die des chroms. Kalis zu schütten und nicht umgekehrt; es versteht sich von selbst, daß das anzuwendende chroms. Kali frei von schwefels. Kali und Chlorkalium sein müsse, eben

<sup>\*)</sup> Wöhler in P. A. Bd. 21. 8. 580. \*\*) D. p. J. Bd. 3. 8. 352.

so darf anch das Quecksilbersalz kein Oxyd enthalten, denn das chroms. Quoxyd wird sich dann in der vorwaltenden Salpetersäure auflösen, ebenso auch nicht zu viel vorwaltende Salpetersäure, welche einen Astheil des Niederschlags in Oxydsalz verwandeln und auflösen wird.

Das chroms. Quecksilberoxydul besitzt eine mehr oder minder denkel pomeranzengelbe Farbe, je nachdem es aus mehr oder minder verdünnten Auflösungen niedergeschlagen wurde, aus einer stark verdünsten fällt es dunkler aus; es ist in Wasser unauflöslich, löst sich aber in Salpetersäure auf, besteht aus 80,14 Qu.oxydul und 19,86 Chroma. Es wird theils als Malerfarbe, Chromototh, in den Handel gebracht, theils zur Darstellung des Chromoxyduls benutzt, siehe bei diesem.

[Chroms aures Quecksilberoxyd, Deutockromate de m., D. of m., durch salpeters. Qu.oxyd erhalten, oder durch Behandlung des chroms. Qu.oxyduls mit Salpetersänre; ein dunkel violettes, krystallinisches Palver, in Wasser etwas löslich, desgleichen in Säuren, wird durch überschüssig sugesetates Alkali zerlegt, ebenso durchs Glühen. Durch verschiedne Gemenge des chroms. Qu.oxyduls und Oxyds kann man verschiedne Nüancen von Roth erhalten. — Chromsaures Silberoxyd, Chromate d'argent, Chr. of silver, durch Fällung einer Auflösung von salpeters. Silberoxyd mittelst chroms. Kali; ein purpurrothes Pulver, ist die Auflösung warm rothhraun, ist sie überschüssig sauer, so fällt der Niederschlag karminroth aus, und es entstehen sogar dann, wenn die Auflösung warm war, beim Abküblen rubinrothe Krystalle. Das chroms. Silberoxyd löst sich in Salpetersäure, zersetzt sich in der Hitze.

Ueber chroms. Salze, deren Darstellung und Anwendung siehe dzs D. t. Tom. 5. pag. 255 Artikel "Chromates", daraus in D. p. J. Bd. 27. S. 44. — Tassaert über die Gewinnung des chroms. Kalis in S. n. J. Bd. 13. S. 429.]

## Vierzigstes Kapitel.

Vom Arsenik.

Arsenik\*), Arsenic, wurde 1733 von Brandt aus der arsenigen Säure dargestellt, welche man seit Jahrhunderten kennt. Es kommt sehr häufig in mannichfaltigen Verbindungen in dem Mineralreich vor.

Gediegen Arsenik, Scherbenkobalt, (Fliegenstein), Arsenie tatace, A. natif, seltner in nadelförmigen Krystallen, häufiger in nierförmigen, kugligen, traubigen Massen, derb, Textur unvollkommen

<sup>•)</sup> Was man im Handel Arsenik nennt, ist arsenige Säure, oder wri-Ises Arsenikoxyd nach der ältern Benennungsweise.

krummblättrig, Bruch seinkörnig, häusig in gebogen schaligen Absonderungen; auf dem srischen Bruch wenig metallglänzend, die Ausensläche nur schimmernd oder glanzlos, lichte bleigran, zinnweis, ausen stets grauschwarz angelausen; specis. Gewicht 5,73 bis 92. Es kommt vor auf Erzgängen im ältern Gebirge, im Glimmer-, Thouschieser, Gneis, seltner im Uebergangs- und Flözgebirge, begleitet von Quarz, Kalk-, Flusschwerspath, Arsenik-, Kupser-, Eisenkies, Blende, Bleiglanz, Kobalt-, Nickel- und Silbererzen. So im sächs. Erzgebirge, in Böhmen, am Harz, in Baden, Elsas, Ungarn, Norwegen, Sibirien etc. (Arseniksilber, ein inniges Gemeng von Arsenik und gediegen Silber, vergleiche vorn Seite 367.)

Arsenik kies, Mispickel, Giftkies, Fer arsenical, Ars. pyriteus, Arsenical pyrites, (harter Arsenikkies), krystallisirt in geraden rhombischen Säulen, nicht selten nadelförmig, eingesprengt, derb, angeslogen, Bruch grob- und kleinkörnig, metallglänzend, silberweiß ins Zinnweiße, Messinggelbe, von Außen grau, gelb, specis. Gewicht 5.7 bis 6,52; schlägt am Stahl Funken, besteht aus Schweseleisen + Arsenikeisen. Weicher Arsenikkies ist Arsenikeisen, kommt nicht in Krystallen vor. Beide finden sich auf Gängen, Lagern, auch eingesprengt in ältern Gebirgsmassen, im Glimmerschieser, Gneis, Chloritschieser, Serpentin, Syenit, begleitet von Zinnerz, Wolfram, Molybdänglanz, Kupser-, Eisenkies, Bleiglanz, Blende, gediegen Silber, Silbererzen, auch mit Gold, außerdem mit Quarz, Kalk-, Fluß-, Feldspath, Granaten. Im preußischen Staat kommt der weiche vor zu Reichenstein bei Kupserberg, Regbzk. Liegnitz; der harte im sächs. Erzgebirge, bei Freiberg und den Orten, wo Zinnerz ansteht, in Böhmen, am Hars, in Steyermark, Ungarn, Frankreich, England, Schweden, Sibirien.

Ueber die Verbindungen des Arseniks mit Kobalt, Nickel, Spießglanz, Mangan, siehe bei diesen Metallen.

Realgar, rothes Schweselarsenik, Arsenic sulfure rouge, red Orpiment, kommt selten in schiesen rhombischen Säulen krystallisirt vor, nadelsörmig, derb, plattensörmig, angeslogen, Bruch grob- und kleinkörnig, muschlig, halbdurchsichtig bis durchscheinend, undurchsichtig, fettglänzend, morgenroth ins Scharlachrothe, auch wohl ins Braune, specif. Gewicht 3,3 bis 6. Findet sich auf Gängen, im Urgebirge, Uebergangsweniger im Flözgebirge, mit Kalk-, Schwer-, Braunspath, Quarz, Arsenik und Arsenikerzen, Bleiglanz, Blende, Spiessglanzblende; so in Ungarn, Böhmen, Tyrol, im sächs. Erzgebirge, Harz, Elsas, Baden, in der Schweiz, China, Peru. Auch sindet es sich in der Umgebung der Vulkane, als ein Produkt der Verslüchtigung auf Laven, an Kratern, so am Vesav, Aetna etc.

#### 504 Rauschgelb, Arsenikblüthe, Darstellung des Arseniks.

Rauschgelb, Operment, gelbes Schwefelersenik, Arsenie entitud jame, Orpiment, yellow Orpiment, findet sich in undentlich krystallisirten Partieen, meist nier-, traubenförmig, kuglig, derb, eingesprengt, in schaligen und körnigen Absonderungen, Textur blättrig, strahlig, Bruch kleinkörnig ins Muschlige, Splittrige, undurchsichtig, schimmernd, auch schwach diamantglänzend, citronengelb ins Pomeranzen- und Honiggelbe, Grüne, seltner ins Braune und Schwarze, specif. Gewicht 3,44 bis 3,6. Findet sich im Flötzgebirge, im Mergel, thonigen Sandstein, mit Resigar, Quarz, Kalkspath, in Ungarn; auf Gängen mit Realgar, Bleiglam, Schwefelkies, Blende, seltner mit gediegnem Gold, in Ungarn, Siebenbürgen, in der Türkei, Wallachei, Kleinasien, China, Mexiko; auf Gängen im ältern Thonschiefer am Harz, auf vulkanischen Gebilden, wie Realgar.

[Arsenikblüthe, Ars. blanc, A. oxidé, Ars. bloom, kommt sehr selten krystallisirt vor, in regelmäßigen Oktaëdern, gewöhnlich nadel- und haarförmig, kuglig, tropfsteinartig, als erdiger Beschlag, blättrig-strabliges Gefüge, halbdurchsichtig, undurchsichtig, zwischen Seiden- und Glasglanz, auch matt, weiß, zufällig auch anders gefärbt, specif. Gewicht 3,6; findet sich auf Gängen im ältern und neuern Gebirge als sekundäres Gebild mit Arsenikerzen und den gewöhnlichen Begleitern derselben, am Harz, Ungarn, Böhmen, Elsaß. — Die übrigen arsenigund arseniksauren Salze, welche im Mineralreich vorkommen, findet man bei der Abhandlung über die Salze weiter unten.]

Arsenik wird nur in einem beschränkten Maße auf einigen Arsenikhütten dargestellt, indem man das aufbereitete gediegne Arsenik, oder den weichen Gistkies einer Sublimation in irdnen Retorten und Vorlsgen unterwirst, welche erstere in 2 Reihen über einander in einem Galeerenosen liegen; man psiegt ein cylindersörmig zusammengerolltes Stück Eisenblech in den Hals der Retorte und Vorlage zu schieben, in welchem sich das Sublimat vorzüglich ablagert. Das erste Anseuern geschieht ohne Vorlagen, welche erst dann vorgelegt werden, wenn sich Arsenikdämpfe zeigen. Das krystallinische Sublimat kommt als Fliegenstein, pierre à mouches. (Fliegen) Kobalt, Cobaltum, in den Handel, das zugleich mit übergegangne pulvrige Arsenik, ein Gemeng von metallischem A. und arseniger Säure, nennt man grauen Ars., man pllegt es bei einer neuen Sublimation zuzusetzen; der Rückstand enthält immer noch etwas Arsenik, selbst bei einer bis zum Weißglühen erhöhten Hitze. In Reichenstein rechnet man 50 % Fliegenstein aus den reinsten Schliechen des weichen Giftkieses und 25 graues A. Wenn man den Rückstand vom Arsenikkies mittelst Kohlen schmelzt, so fällt arsenikhaltiges Eisen, Speise. - Man kann auch aus arseniger Süure mittelst Reduction durch Kohle metallisches A. erhalten, allein es ist dann leicht mit etwas unzersetzter arseniger Säure vermengt. Man wendet im Kleinen schwarzen Fluss als Reductionsmittel an (auch wohl Seise), thut das Gemeng in einen Schmelztiegel, setzt einen andern Tiegel umgekehrt auf erstern und verklebt die Fugen dicht; erhitzt man nun den so vorgerichteten Sublimationsapparat von unten, so dass er oben kühl bleibt, so gewinnt man das Arsenik. Durch eine wiederholte Sublimation kann auch das käufliche Arsenik gereinigt werden. Man muss es in wohl verschloßenen Gesässen unter Weingeist, oder ausgekochtem Wasser aus bewahren, weil es sich sonst oxydirt.

Das Arsenik besitzt eine stahlgraue Farbe, starken Glanz auf der frischen nicht von der Lust oxydirten Obersläche, läust leicht an, wird blind, bräunlich-grauschwarz, besitzt ein blättriges Gestige, krystallisirt auch wohl bei langaamer Sublimation in Blättchen (Oktaëdern), ohne jedoch vorher zu schmelzen; specif. Gewicht 5,96. Es ist geruchund geschmacklos, nicht besonders hart, aber spröde, bildet bei 1800-Dämpfe, welche grauweiß aussehen, knoblauchartig, oder ähnlich wie phosphorige Säure riechen, (welcher Geruch den Dämpsen des Metalls, nicht denen der arsenigen Säure eigenthümlich ist), und sich zu starren Massen condensiren, man will jedoch auch durch verstärkte Spannung derselben es dahin gebracht haben, dass sie tropfbarslüssig wurden. Das Metall hat starke Verwandtschaft zum Sauerstoff, daher es sich sehr leicht an der Lust oxydirt; mit Wasser beseuchtet kann sich das gepulverte A. bis zum Entzünden erhitzen, wodurch schon einmal eine Feuersbrunst entstanden ist; mit chlors. Kali gemengt kann es, wie Phosphor, Schwesel, durch einen hestigen Schlag entzündet werden. Es verbrennt im Sauerstoffgas mit einer blassblauen Flamme und bildet arsenige Sture, ist giftig, wenn gleich in einem geringern Grad als arsenige Saure. Es findet in der Technik eine sehr beschränkte Anwendung, bei der Fabrikation des Schroots, bei der Darstellung von Weisskupser, (Arsenikkupfer); man benutzt es als Fliegengist, allein es ist sehr gesährlich, und viele Unglücksfälle haben die Unzweckmässigkeit des Gebrauchs hiezu nachgewiesen, indem es mehrere andere Mittel giebt, welche Leinen nachtheiligen Einflus auf die Gesundheit der Menschen ausüben.

Legirungen des Arseniks. Es ist im Allgemeinen zu bemerken, daßs das A. alle Metalle, mit denen es sich legirt, spröde macht, die schwer schmelzbaren leichter schmelzend, und aus den Legirungen durchs Rösten nie vollständig abgeschieden werden kann, weshalb es ein unerwünschter Begleiter gar vieler Metalle ist.

[Mit Kalium verbindet sich A. sehr leicht unter starker Erwärmung; das Produkt zerlegt das VVasser unter Bildung von Kali und Arsenikwasserstoffgas (siehe weiter unten), zu welchem Ende diese Legirung auch dargestellt wird. — Mit Zink geschieht die Verbindung, gleich wie die des Schwefels mit diesem Metall, nur schwierig; die Legirung ist grau, löst sich in Salzsäure auf, entbindet Arsenikwasserstoffgas.]

Mit Eisen scheint sich A. in sehr vielen Verhältnissen verhinden zu können; viel Arsenik mit Eisen legirt nimmt dem letztern die magnetischen Eigenschaften. Nach von Karsten angestellten Versuchen bediest ein Zusatz von A. beim Frischen einen außerordentlichen Rohgang, so dass frischen um das Dreisache der Zeit verlängert wurde, und ein bedeutender Eisenverlust stattsand. Das Eisen war bedeutend härter, verhielt sich stahlartig beim Schmieden, zeigte keinen Rothbruch, dagegen schien es an Festigkeit verloren zu haben, indem die Eisenstäbe die Probe weniger gut aushielten. Bei der Analyse konnte keine wigbare Spur A. nachgewiesen werden. Arsenikhaltiges E. soll sich nicht schweißen lassen. - Nach Versuchen mit Cementstahl und Arsenikspeise, welche Karston zusammenschmolz, wurde ermittelt, das A. die Festigkeit des E. sehr vermindert, dasselbe weich macht, die Dehnbarkeit und Geschmeidigkeit schon bei einem Gehalt von 1,62 zerstört. Deshalb kann auch der Rückstand von der Gewinnung des Arseniks aus dem weichen Giftkies nicht auf Eisen benutzt werden. - Vom Arsenikeisen, Giftkics siehe vorn Seite 503.

Mit Kobalt. Doppelt Arsenikkobalt, Speiskobalt, siehe S. 155, es kommt auch wohl dreifach A.kobalt vor. Doppelt A.kobalt - Doppelt Schweselkobalt, Kobaltglanz, siehe gleichfalls vorn Seite 155. Wenn man das erstere in verschlosnen Gessen destillirt, so erhält man einen Theil Arsenik und ein niederes A.kobalt bleibt zurück. - Mit Nickel verbindet sich A. und es kommen 2 Fossile vor, welche beide Metalle enthalten, der Kupfernickel, einsach A.nickel, und das doppelt A.nickel, siehe vorn Seite 166, auch eine Verbindung von Doppelt A.nickel - Doppelt Schweschnickel, Nickelglanz. — Reducit man arseniks. Nickeloxyd durch Kohlenstaub, so erhält man Halb Arseniknickel.

Mit Blei verbindet sich A. sehr leicht zu einer dankel gefärbten, blättrigen, spröden Legirung, die etwa & A. enthält; Anwendung einer Legirung von 98 Blei und 2 Arsenik zur Schrootfabrikation, siehe vom Seite 204. — Mit Zinn, beide Metalle verbinden sich sehr leicht, die Legirung ist härter, klingender, weißer, als reines Zinn; eine Legirung von 15 Z. und 1 A. ist spröder als Zink, krystallisirt in Blättern, ist strengflüssiger als Zinn, entwickelt mit Salzsäure behandelt Arsenikwasserstoffgas; vergleiche auch das beim Zinn Seite 235 Angeführte. — Et Wismuth, durch unmittelbare Vereinigung, die aber nur bis zu einem

Gehalt an 15 A. bisher erzeugt worden ist; durch Destillation lässt sich A. siemlich vollständig abscheiden. Das käusliche W. enthält ost ein klein wenig A., vergleiche vorn Seite 257.

Mit Kupfer. Man erhält eine solche Legirung, Weisskupfer, (weises Tembak), Argent backé in Deutschland genannt, wenn man gleiche Theile Kupserspähne, oder K.granalien und Arsenik unter einer Decke von Glas oder Kochsalz schmelzt, wobei freilich ein Theil A. sich verflüchtigt; oder man behandelt Kupsergranalien mit arseniger Säure und schwarzem Fluss unter einer Glasdecke. Die Legirung hat eine gelblichweise Farbe, welche desto mehr gelb, je mehr beim Zusammenschmelzen A. verslüchtigt wurde; ist härter aber leichter flüssig als Kupser, läust leicht an der Lust an, wird in Folge der Oxydation des A. blind, verliert beim Glühen an der Lust das A. ziemlich vollständig, doch bleibt immer noch eine Spur zurück. Man hat es in frühern Zeiten, mehr als jetzt, zu Schnallen, Leuchtern, Wagen- und Pferdegeschirr verarbeitet, welche aber durch die plattirten Waaren und das Argentan ganz verdrängt worden sind.

Mit Silber, eine sprüde Legirung, etwas gelblich gesärbt, scheint schwer schmelzbar zu sein. — Mit Gold;  $\frac{1}{200}$  A. macht das Gold schon sprüde, kaum wenig biegsam, mit  $\frac{1}{240}$  A. eine leicht schmelzbare, graue, sprüde Masse; wenn heißes Gold von den Dämpsen des A. getrossen wird, wird es schon legirt und sprüde. — Mit Platin durch unmittelbare Vereinigung unter Feuererscheinung, oder wenn man Platin mit arseniks. Natron und Kohle glüht. Eine grauweiße, sprüde, leichter als Platin schmelzende Legirung, verliert bei anhaltender Erhitzung unter freiem Lustzutritt das A. als arsenige Säure, und Platinschwamm bleibt zurück, allein nicht vollkommen rein, vergleiche Seite 449. — Mit Spießglanz, eine solche Legirung kommt im Mineralreich vor, Arsenikspießglanz, kann auch durchs Zusammenschmelzen beider hervorgebracht werden; die Legirung ist sehr hart, leichtslüssig, sprüde. Häusig enthält das Spießglanz Arsenik, welches durch die gewöhnliche Darstellungsweise nicht abgeschieden werden kann, vergl. Seite 472.

Arsenik giebt mit Sauerstoff 3 Verbindungen.

- 1) Arseniksuboxyd, Oxide d'arsenic, O. of a., erzengt sich auf dem A. an der Luft, ist bräunlich-grauschwarz, pülvrig, wird beim Erhitzen zerlegt, trennt sich in Metall und arsenige Säure, welche zuerst, dann das erstere sich aufsublimirt; ähnlich verhalten sich die Säuren gegen dieses Oxyd.
- 2) Arsenige Säure, Acide arsenicus, Arsenicus acid, weißes Arsenikoxyd, weißer A., Deutoside d'ars. blanc, A. blanc, white oxide of ars., white a., (Giftmehl, Rattenpulver, Hüttenrauch, Arsenik), kommt,

wie bereits vorn Seite 504 gezeigt worden ist, als Arsenik bläthe vor, allein in sehr unbeträchtlichen Mengen, wird theils als Nebenprodukt auf Hüttenwerken gewonnen, wo Zinnerze, die eingemengten Arsenikkies, Kobalterze enthalten, vergleiche beim Zinn Seite 226, oder Kobalterze zum Behuf der Darstellung der Smalte abgeröstet werden, vergl. Seite 156, theils als wesentliches Produkt beim Rösten des Arsenikkieses, so zu Reichenstein in Niederschlesien, Regbzk. Liegnitz. Die Hüttenanlagen, in welchen die Erzeugung von arseniger Säure und andern arsenikalischen Produkten vorgenommen wird, führen den Namen Gift hütten, sie müssen gehörig isolirt von bewohnten Plätzen und angebauten Gegenden angelegt werden, weil trotz der zweckmäßigst angelegten Condensationsräume stets mehr oder weniger arsenikalische Dämpfe sich verflüchtigen, und ringsumher auf das Pflanzenwachsthum und auf Menschen und Thiere mit der Länge der Zeit nachtheilig einwirken.

Bereits vom an den oben angegebnen Stellen, namentlich beim Zina, ist eine Anlage der Art beschrieben, und mit einer Zeichnung auf Tafel X Fig. 18 und 19 versinnlicht worden, allein es wird nicht überflüssig sein, hier noch die Gewinnung der arsenigen Säure zu Reichenstein, den Röstofen, den Giftthurm, die Sublimiröfen zu beschreiben und abzubilden.

Der Arsenikkies zu Reichenstein wurde in frühern Jahrhunderten wegen des Goldgehalts abgebaut (vergl. beim Gold Seite 411), dieser Feingehalt beträgt jedoch im Centner rein auf bereiteter Erze nur 1.6 Loth, so dass die Gewinnungskosten wegen gesteigerter Löhne und Brennmaterial in den letzten Jahrhunderten nicht mehr gedeckt wurden. Der Bergbau würde daher ganz verlassen worden sein, wenn man nicht 1760 den Ansang gemacht hätte, die Erze auf Arsenik zu benutzen; die alte Goldgrube wurde in ein Arsenikbergwerk umgewandelt! Die Arsenikhütte Bergmannstrost bei Reichenstein hat zwei musselartig construirte Flaumösen, in denen die Arsenikschlieche abgedampst werden, deren Arsenikgehalt oxydirt als arsenige Säure in einem besondern Giftthurna ausgesangen wird; außerdem ist eine Rassinirhütte vorhanden, in welcher aus dem Arsenikmehl weißes A.glas, gelbes A.glas (Rauschgelb) bereitet wird, endlich noch eine andere zur Darstellung des rothen A. glasse und Fliegensteins.

Die Einrichtung des Arsenikabdampfosens ist folgende: In einem eignen Flammosen wird ein aus seuersestem Thon gesertigtes musselartiges Gesäs am Boden und an den Seiten durch viele angebrachte Züge geheitzt. Die Flamme des Brennmaterials und der Rauch ziehen durch Feuerzüge nach einem Schornstein, die Mussel aber steht durch besondere Kanäle, die sich in einen vereinigen, mit einem Condensationsraum, Giftang, in Verbindung, einem thurmartigen Gebäude, welches mehrere Kammern neben- und über einander enthält, die durch Thüren in den Wänden und Oeffnungen im Gewölbe mit einander in Verbindung stehen. Die in diesen Räumen nicht condensirten Gase und Dämpfe, Stickstoffgas, schwefligs. Gas, atmosphär. Luft, entweichen aus der entferntesten Kammer durch einen angebrachten Schornstein. Alle 8 bis 10 Wochen wird das Arsenikmehl aus den Condensationsräumen ausgeräumt, wobei gegen 500 Centner gewonnen werden.

Beschreibung des auf Tafel XII in den Figuren 1 bis 4 dargestellten Arsenikabdampfofens zu Reichenstein in Schlesien. Fig. 1 der senkrechte Durchschnitt des Giftthurms; Fig. 2 Längendurchschnitt des Arsenikabdampsosens A mit dem angrenzenden Gewölbe B und dem Gistthurm C; Fig. 3 Querdurchschnitt des Ofens A; Fig. 4 Grundriss des Ofens A, und zwar die linke Hälfte über, die rechte unter der Mussel, B' die obere Ansicht, B" der Grundriss des Gewölbes B, C der Grundriss des Gistthurms. In allen Figuren bezeichnen gleiche Buchstaben gleiche Gegenstände. - a die Muffel, b die Oeffnung, um den Arsenikschliech zu wenden, c,c,c Feuerzeuge, d Oeffnung zum Füllen der Muffel, e Abzüge für den Rauch, f zwei Kanale zum Aufsteigen des Arsenikdampfs, welcher aus f in swei Kanale g tritt; beide vereinigen sich in h, und der Dampf fällt in das Gewölbe B, geht aus der Thur i in den Kanal k, hier aus l in die Ränme m, n, o, p, q und r des Gistthurms; Gase, die sich nicht niederschlagen, entweichen durch den Schlott s. Die Deckel t werden nach Beendigung einer Campagne fortgenommen, um den Niederschlag in den untern Raum zu stürzen.]

Die Arsenikschlieche werden, 9 bis 10 Centner auf eine Rüstpost, 2 bis 3 Zoll hoch auf dem Boden der Muffel ausgebreitet, zuerst durch resches Feuer bis zum Rothglüben erhitzt, dann in schwacher Hitze abgedampst, um das Arsenik möglichst zu verslüchtigen. Die Lust mus dabei freien Zutritt haben, um Arsenik, Eisen, Schwesel zu oxydiren, weshalb auch die Muffel am vordern Ende ganz offen bleibt; durch diese Oessnung werden die abgedampsten Schlieche nach II bis 12 Stunden ausgekratzt, die frischen aber durch eine Oeffnung im Gewölbe d, welche bei der Arbeit geschlossen ist, besetzt. Während dem Abdampsen werden die Schlieche wiederholt mit eisernen Kratzen umgerührt; an Brennmaterial werden 3 Scheffel Steinkohlen auf eine Röstpost verbraucht. Die durch diesen Prozess erzeugte und verslüchtigte arsenige Säure sammelt sich als Arsenikmehl in den Fängen, und ist in diesem Zustand noch nicht Kaufmannsgut, obschon letzteres zur Beschickung des Kobaltglases verwendet wird, siehe vorn Seite 158, sondern muss durch eine nochmalige Sublimation gereinigt werden. Hiezu dienen gegossne eiserne Kessel, welche einen Aussatz von Trommeln sus Eisenblech, oder über einander passender Cylinder erhalten, an deren Wänden sich die arsenige Säure anlegt und zu weiße m Assenikglas schmikt; der letzte Außsatz ist mit einer Haube geschlossen, aus welcher ein eisernes Rohr nach einem gemauerten Giftsung führt, um den nicht condensirten Dampf nach diesem abzuleiten.

[Beschreibung des auf Tafel XII in den Figuren 5 und 6 dargestellten Arsenikraffinirofens zu Reichenstein. Fig. 5 stellt in A eine Ansicht, in B einen senkrechten Durchschnitt des Ofens, der Kessel und Trommeln dar, Fig. 6 Grundrifs der 4 Feuerungen. a die Roste, b die Aschenfälle, e Heitzöffnungen, d Feuerraum, e eiserne Kessel, welche mit Giftmehl besetzt werden, f Feuerzüge, die nach dem gemeinsamen Schornstein g führen, h eiserne Trommeln, i eiserne Hauben.]

Der Gang der Arbeit ist folgender: man füllt den Kessel bis nahe an den Rand mit 34 Centnern Giftmehl, lutirt die eisernen Trommels, welche mittelst Griffen leichter gehandhabt werden können, mit einem Kitt aus Lehm, Blut und Kälberhaaren, giebt gelindes, und nach & Stunde stärkeres Feuer, wodurch sich das Arsenikmehl zuerst in Form eines weißen Staubes, Arseniksublimat, auch in Krystallen absetzt, welche bei fortgesetztem Feuer zusommenchmelzen und eine gleichartige Masse bilden. Geht das Feuer zu schwach, so giebt es nur Sublimat, geht es zu hitzig. so entweicht durch die in der Haube angebrachte Röhre viel Arsenik; die Arbeiter fühlen an der Wärme der Trommeln, ob der Sublimationsprozess in gehörigem Gang ist. Nach 12stündigem Feuer läst man die Raffiniröfen sich abkühlen, sodann werden die einzelnen Cylinder abgehoben, von deren innern Fläche sich das Arsenikglas durch Anklopfen ablöst. Je nach der Beschaffenheit des Gistmehls erhält man 🕏 bis 🖟 Arsenikglas; das erhaltne Sublimat wird bei dem nächsten Raffiniren mit zegesetzt, eben so unreine Stücke, welche ausgehalten werden. War da Giftmehl sehr grau, enthielt es noch ziemlich viel Arsenikmetall, welches nicht gehörig verbrannt, so ist eine mehrmalige Raffination erforderlich um ein gutes reines Arsenikglas zu produciren. Was im Kessel geblieben, wird herausgehauen und beim Brennen des Erzes mit zugesetzt; der Brennmaterialaufgang beträgt für 4 Kessel in einer 12stündigen Arbeitszeit 6 Scheffel Steinkohlen.

[Arsenikproduktion in Reichenstein in den Jahren 1825 bis 29.

1825	1826	1827	1828	1829	
Weisses Arsenikglas 2,632	1,703	2,6861	1,900\	2,070	Centre.
Arseniksublimat =	27	331	31	30}	•
Gelbes A.glas 112	114	55\$	_	86₺	•
Rothes A.glas 3	_		-	28	•]

Die arsenige Säure ist eine glasartige Masse, von muschligem Bruch, frisch durchscheinend, etwas gelblich gefärbt, wird aber mit der Zeit beim Liegen an der Lust weiß und undurchsichtig, porzellanartig, zieht dabei etwas Wasser an. Sie ist geruchlos, schmeckt scharf, ekelerregend, hintennach süßlich, specif. Gewicht der glasartigen durchscheinenden 3,738, der weißen, undurchsichtigen 3,695, Guibourt, sie wird durch Hitze in Dampse von grauweisser Farbe verwandelt, welche nicht knoblauchartig riechen, wie die des Arsenikmetalls, lässt sich sublimiren. Die arsenige Säure kann in 12 Theilen siedendem Wasser sich aufgelöst erhalten, so wie in 50 Theilen Wasser von 180; man hat bemerkt, dass die durchscheinende aich schwerer auflöst, als die undurchsichtige. Die wässrige Auflösung ist farblos, rüthet nur dann das Lackmuspapier, wenn man durchscheinende, nicht wenn man undurchsichtige Säure auflöste; aus einer concentrirten Lösung setzt sich die Säure in Oktaëdern ab, man kann sie auch durch Sublimation in weiten Gelässen in Krystallen darstellen. Sie besteht aus 75,80 Arsenik und 24,20 Sauerst., wird durch Kohle, Wasserstoff, Schwefel in der Hitze reducirt, und letzter bildet dann mit dem reducirten Arsenik Schwefelarsenik, wovon später mehr; sie löst sich auch in verschiednen Mineral-, in Pflanzensäuren auf, ohne jedoch dieselben im mindesten zu neutralisiren, bildet mit den Basen arsenigsaure Salze, Arcenites (ehedem Arseniklebern genannt), welche zum größten Theil in Wasser unlöslich sind, nar wenige lösen sich, wie die der Alkalien auf. Diese Salze werden durch die mehrsten Säuren zerlegt, welche die arsenige Säure ab-

Eine Auflösung von arseniger Säure wird, wenn ein wenig Salzsäure hinzugefügt worden, durch Schwefelwasserstoffgas gelb niedergeschlagen, welcher Niederschlag sich in hydrothions. Schwefelammonium, eben so in Ammoniak, Kalilauge, selbst in kohlens. Kali leicht wieder auflöst. Kalkwasser im Ueberschuss zu einer Auflösung der ars. Säure hinzugesetzt erzengt einen weißen Niederschlag, der sich in überschässiger ars. S., desgleichen in Salmiakauflösung, wieder auflöst. Arsenigs. Salze geben mit salpeters. Silberoxyd einen gelben Niederschlag, der sich sowohl in verdünnter Salpetersäure als auch in Ammoniak auflöst; ähnlich sieht auch das phosphors. Silberoxyd aus, allein blässer in Farbe und ist in Essigsäure nicht so leicht löslich, als das arsenigs. Silberoxyd. Bringt man in schwefels. Kupferoxydauflösung ein arsenigs. Salz, so füllt ein zeisiggrüner Niederschlag, welcher sich in Ammoniak und Kalilauge auflöst.

[Ueber die Darstellung von metallischem Arsenik aus dem arsenigs. Kalk, Schwefelarsenik, welche man in Folge chemischer Untersuchungen erzeugt

#### 512 Arsemksäure, Bereitung und Eigenschaften derselben.

hat, siehe Rose's Handbuch der analytischen Chemie, 2te Aufl. Bd. 1. S. 273.]

Anwendung der arsenigen Säure zur Darstellung aller Arsenikpräparate, bei der Glas- und Smaltefabrikation, Kattundruckerei zur Bereitung von arsenigs. und arseniks. Kali, so auch in der Farbenbereitung
zur Darstellung von Mineralgrün; als Gift gegen schädliche Thiere, als
ein Mittel ausgestopste Thiere gegen die Zerstörung durch Insekten zu
schützen, in der Thier- und Menschenheilkunde.

[Bereitung einer conservirenden Seife gegen die Zerstörung durch Insekten, Bécoeur's Seife: 100 Theile Seife und 100 Th. arsenige Säure, 36 Pottasche, 15 Kampher, 12 gebr. Kalk. Man läst die Seife mit Hülfe von erwas VVasser in der VVärme zergehen, setzt dann die Pottasche und den Kalk zu, und nach und nach die arsenige Säure, zuletzt nach dem Erkalten den pulverisirten Kampher. Man verdünnt diese Seife beim Gebrauch mit VVasser und trägt sie mit Pinseln aus.]

3) Arseniksäure, Acide arsenique, Arsenic acid, kommt in mannichfaltigen Salzen im Mineralreich vor, an Kalk, Eisen-, Kobalt-, Nickel-, Blei-, Kupferoxyd gebunden (vergleiche das Folgende über die arseniks, Salze). Man stellt die Säure durch Oxydation der arsenigen Säure mittelst Salpetersäure in der Siedhitze dar, man kocht dieselbe mit 12 Theilen Salpeter- und 1 Theil Salzsäure, dampft die klare Flüssigkeit sodann zur Trockne ein, und schmelzt sie gelinde in einem Platintiegel; die geschmolzne Masse wird in Wasser aufgelüst, wobei die durchs Schmelzen zum kleinen Theil wieder erzeugte arsenige Säure ungelüst zurückbleibt. Erklärung: die durchs Kochen mit Salpetersäure (und Salzsäure) erzeugte Arseniksäure wird deshalb geschmolzen, um alle salpetrige Säure (und Chlor) auszutreiben, allein in der Hitze giebt ein Theil der Arseniksäure etwas Sauerstoff ab, und wird wieder zu arseniger S.; um diese zu scheiden, wird dann die Masse in Wasser gelöst.

Die Arseniksäure ist eine weiße Masse, undurchsichtig, geruchlos, von saurem, ätzenden Geschmack, zieht leicht Wasser an, zerfließet, bildet auch mit Wasser leicht zerfließende Krystalle; specif. Gewicht der wasserleeren 3.39. Sie besteht aus 65,30 Arsenik und 34,70 Sauerst, löst sich in ½ Theil kaltem Wasser, ist noch hestiger wirkend, als die arsenige S., wird durch Rothglühhitze in arsenige S. und Sauerstoff zerlegt, eben so durch viele oxydirbare Substanzen, gleich jener, reducirt; sie löst sich in Mineral- und Pslanzensäuren aus, bildet mit Basen arseniks aure Salze, Arseniates, die im neutralen Zustand meistens in Wasser unlöslich sind, nur die der Alkalien sind auslöslich, und die sauren Salze.

Die Arseniksäure wird durch Schweselstoffgas, besonders wenn die Auflösung nicht verdünnt und etwas angesäuert ist, hellgelb

niedergeschlagen, der Niederschlag wird aber durch die oben bei der arsenigen S. angeführten Stoffe wieder aufgelöst. Kalk-, Barytwasser geben weiße Niederschläge, eben so Chlorcalcium, Chlorbarytium mit arseniks. Alkalien, die Niederschläge lösen sich in freier Säure und Ammoniaksalzen auf. Salpeters. und essigs. Bleioxyd geben mit arseniks. Alkalien weiße Niederschläge, salpeters. Silberoxyd einen braunen, der sich in Salpetersäure und Ammoniak leicht auflöst; schwefels. Kupferoxyd giebt einen himmelblauen Niederschlag. — Die Arseniksäure wird an sich nicht in der Technik gebraucht, allein einige Salze derselben, z. B. arseniks. Kali, Kobaltoxyd.

[Arsenikwasserstoffgas, Gas hydrogène arsenique, arseniuretted hydrogen gas, kommt nicht in der Natur vor, wird dargestellt, wenn man eine Legirung von Zinn oder Zink mit Arsenik mit conc. Salzsäure in einem Kolben mit Gasrohr gelind erhitzt; man erhält es auch, wenn eine Legirung des Arsenikspiessglanzes und Kaliums mit VVasser übergossen wird.

Ein farbloses Gas, von einem widrigen, ekelerregenden Geruch, erzeugt mit atmosphär. Lust gemengt Schwindel, Brustbeklemmung und tödtet; specif. Gewicht 2,695 Dumas, 100 Kubiksolle wiegen 0,427 pr. Loth und 1 Kubikf. 7,384 pr. Loth (die früher angegebnen specif. Gewichte 0,52, 0,55 sind davon hergekommen, dass das Gas mehr oder minder viel eingemengtes Wasserstoffgas enthielt). Es wird bei - 40° an einer tropsbaren, wasserhellen, farblosen Flüssigkeit, welche bei einer höhern Temperatur wieder elastisch flüssig wird; es ist brennbar, verbrennt angezündet mit weißer Flamme, Produkt Wasser und arsenige Säure, mit Sauerstoffgas gemengt lässt es sich durch einen elektrischen Funken detoniren, ebenso mit Chlorgas, Jod, indem sich Salzsäure, Hydriodsäure erzeugen und Arsenik sich abscheidet. Erhitzt man das Gas, so trennen sich beide Bestandtheile, wobei das Gasvolum um die Halfte großer wird. Es besteht aus 96,17 Arsenik und 3,83 Wassersta wird durch Kalium in der VVärme des Arseniks beraubt, von ausgekochtem VVasser zu } seines Raums absorbirt, welche Verbindung eine große Zahl von Metallauflösungen, ähnlich dem Schwefel- und Selenwasserstoff, als Arsenikmetalle fällt, selbst Baryt wird dadurch auf trocknem VVeg, ebenso Kali- und Natronhydrat sersetzt. Terpenthinöl absorbirt das Arsenikwasserstoffgas bedeutend.

Früher glaubte man noch eine zweite Verbindung von A. mit VVasserstoff darstellen zu können, ein braunes Pulver, allein nach Magnus und Sérullas ist es nur fein zertheiltes Arsenik.

12 Sich we felars en ik, Soussulfure d'arsenie, scheint als Arsen ikglanz, welcher bei Marienberg im sächsischen Erzgebirge gefunden worden ist, vorzukommen; man erhält es durchs Behandeln des einfachen Schwefelarseniks, Realgars, mit Aetzkalilauge. Ein schwärzlich-braunes I. 2.

Pulver, welches sich durch trockne Detillation entmischt, indem sich zuerst einfaches Schwefelarsenik aufzublimirt, sodann viel Arsenik.]

Schwefelarsenik, Sulfure d'arsenic, Sulphide of a., rothes Schwefelarsenik, Realgar, rothes Arsenikglas, Arsenikrubin, kommt in der Natur vor (vergleiche vorn), und wird auf den Arsenikhütten aus Schwefel- und Arsenikkies durch Destillation und Schmelzung dargestellt. Man wendet hiezu aufbereiteten Schwefelkies, Arsenikkies, auch Rohschwesel und Abgang von der Darstellung des rothen Arsenika Die erstere Operation findet in irdnen Retorten statt, welche in Galecrenösen, abnlich dem Vitriolbrennosen (siehe Tasel IV Fig. 8 bis 10), liegen, und mit Torf, Holz, Steinkohlen angefeuert werden. Die Beschickung, deren quantitative Verhältnisse sich nach der abweichenden Beschaffenheit der angewendeten Erze und Hüttenprodukte richten, wird in Form eines groben Pulvers in die Retorten vertheilt, so dass sie zu 🕏 ihres Raums gefüllt werden, und Vorlagen mit weiten Hälsen anglegt, welche den Retortenhals einige Zoll weit umsassen, und eine kleine Deffnung haben, um die sich ansänglich entbindenden Gase und Dämpse entweichen zu lassen. Aus Vorsicht werden die Retorten noch mit einem Beschlag versehen (vergl. I. S. 57); überhaupt müssen die Oesen unter einem gut zichenden Schornstein mit weitem Rauchmantel stehen, um den Arsenikdampf, wenn eine Retorte bersten sollte, sogleich abzuführen. Die Vorlagen werden gehörig lutirt und durch nasse Lappen kalt gehalten. Ansänglich giebt man 13 bis 2 Stunden lang gelindes Feuer, welches dann his zum Rothglühen nach und nach verstärkt wird, in dieser Hitze lässt man sie 8 bis 10 Stunden lang; die kleinen Oeffnusgen haben sich allmälig mit rothem Arsenik versetzt. Nachdem der Ofen völlig erkaltet, trennt man die Vorlagen von den Retorten, und schüttet den Inhalt der erstern aus, dieser besteht in rothem (und gelbem) A.mchl, welches bei einem wiederholten Prozess mit zugesetzt wird, zweitens rothem Arsenikglas, welches noch raffinirt werden mas Die Rückstände aus den Retorten (Schwefelabbrände) sind zur Vitrielsiederei brauchbar, sie werden zur Verwitterung auf Halden gestürzt.

Das rothe A.glas wird nun in gusseisernen Kesseln (oder blechernen Cylindern von 2½ Fuss Höhe, 8 bis 9 Zoll Durchmesser) geschmelsen, was unter einem lebhast ziehenden Schornstein geschehen muss; die Menge, welche auf einmal bearbeitet wird, beträgt etwa 20 bis 25 Pfd. Man zieht die beim Schmelzen sich bildende Schlacke ab, nimmt mit dem Probireisen Proben, um die Farbe des Glases zu untersuchen; wäre es zu licht, so setzt man dunkleres und ungekehrt hims, auch Schwesel, um die Farbe lichter zu machen, und gießt, wenn sie gut ist, in blecherne cylindrische Formen aus, die man mit Deckela

verschließen kann; nach dem Erkalten wird das A.gles in Stäcke geschlagen.

Das bereitete rothe Schweselarsenik ist theils undurchsichtig, braunroth bis fast blutroth, theils durchsichtig, hyacintroth, letzteres ist aber nur selten der Fall (dann ist es gediegnem Schwesel sehr thalich), muschlig im Bruch, wird in der Hitze vorübergehend dunkler, verbrennt mit bläulicher Flamme, riecht dabei nach schwesliger Säure und Arsenik, löst sich nicht in Wasser und Weingeist auf, läst sich in mässiger Hitze schmelzen, sublimiren, besteht aus 70 Arsenik und 30 Schwesel.

3) Anderthalb Schweselarsenik, Deutosulfure d'arsenio, D. of s., Rauschgelb, Operment, Orpiment, gelbes Schweselarsenik, gelbes Arsenikglas, kommt in der Natur vor (vergleiche vorn), und wird gleichfalls auf den Gisthütten aus Schwesel und arseniger Säure dargestellt; die Bereitung aus rothem A.glas mit einem Zusatz von Schwesel hat noch nicht recht gelingen wollen.

Man trägt in die bei der arsenigen Säure-beschriebnen Raffinirkessel mit Blechcylindern ein Gemeng von 7 Theilen arseniger Säure und 1 Th. Stangenschwefel, und giebt allmilig steigende Hitze, wobei sich schwefligsaures Gas entwickelt, und Schwefelarsenik sublimirt; das feinste bildet ein schüsselformiges Stück, muss einsarbig, nicht streifig sein, letzteres wird nochmals raffinirt; das gelbe Sublimat wird einer neuen Schmelze zugesetzt. Nicht selten findet man im gelben A.glas dünne weiße Schichten von arseniger Säure, welche, ohne durch Schwefel zerlegt worden zu sein, sich außublimirt hat, überhaupt ist viel zu wenig Schwefel, nach obigen Mengenverhältnissen, angewendet worden. woher nothwendig unveränderte arsenige S. übrig bleiben, und theilweis sich mit dem Schwefelarsenik verbinden mag. Man hat auch auf die Art, wie man das Realgar darstellt, das gelbe Glas mit veränderten Beschickungsverhältnissen bereiten wollen. - Ueberhaupt pflegt man die Darstellung des gelben und rothen Glases meist als ein Hüttengeheimnis za betrachten.

Han kann gelbes Schwefelarsenik auch auf nassem Weg durch Niederschlagung einer Auflösung von arseniger Säure durch Schwefelwasserstoffgas darstellen, es fällt, wenn etwas Säure (Salzsäure) hinzugefügt worden ist, rasch nieder.

Das auf nassem und trocknem Weg dargestellte Schweselarsenik hat eine sehr angenehme gelbe, ins Orange übergehende, Farbe, ist geruch- und geschmacklos, undurchsichtig, slachmuschlig im Bruch, in Wasser und Weingeist unauslöslich, leichter als Arsenik schmelzend, sublimirbar, in Salzsäure unauslöslich (Schweselkadmium ist in Salzsäure löslich, nicht slüchtig), besteht aus 60,9 Arsenik und 39,1 Schwesel, löst.

sich, wie auch das rothe Schweselarsenik, in Salpetersture und Königswasser unter gegenseitiger Entmischung auf, indem sich Arseniksture und Schweselsture bilden. Ebenso lösen sich beide in ätzenden Alkalien, alkalischen Erden auf, indem sich durch Entmischung der letztem und eines Theils vom Schweselarsenik Schweselsalze erzeugen, als 2. B. Schweselkalium, Schwesnatrium -- Schweselarsenik.

Man gebraucht beide Arten Schweselarsenik als Malersarben, in der Oelmalerei, Lackirkunst; das rothe zur Darstellung von Kasten- und Schilderblau für den Kattundruck, um den Indigo zu reduciren, der aich dann in gleichzeitig vorhandnem ätzenden Kali auslöst; zum chinesischen Weisseuer, aus 24 getrocknetem Salpeter, 7 Schwesel, 2 Realgar; (da bei dem Abbrennen arsenige Säure sich bildet, so ist es in eingeschloßnen Räumen gesährlich, so z. B. für Theater, hiezu taugt ein Gemeng von 8 Salpeter, 2 Schweselspiessglanz, 2 Kohlenstaub). Man hat das rothe A.glas auch zur Darstellung von braunen Farben in der Kattundruckerei anzuwenden empsohlen, Houtou-Labillardière\*), allein die so dargestellten Kattune besitzen einen selbst durchs vorsichtigste Waschen nicht völlig zu beseitigenden übeln Geruch nach Schweselwasserstossgas, wodurch dieses Pigment unpraktisch wird, wie hier angestellte Versuche dargethan haben. — Man hat sich endlich auch des gelben A.glases zu den äußern Arzneimitteln bedient, mit denen man Haare wegbeitzt.

[Anderthalb Schwefelarsenik + Schwefelsilber, lichtes Rothgültigerz, Sprödglaserz, siehe beim Silber Seite 365.

4) 2½ Schwefelarsenik durch Präcipitation einer concentrirten Auflösung von Arseniksäure mittelst Schwefelwasserstoffgas. Ein eitrenengelbes Pulver, in VVasser und VVeingeist unlöslich, schmiltt schwerer als Schwefel, erhält dadurch eine dunklere Farbe, lässt sich sublimiren, bildet dann eine durchsichtige, schwach gelbrothe Masse, löst sich in ätzenden Alkalien, wie die erstern auf und erzeugt eigne Schwefelsalze, besteht aus 48,3 Arsenik und 51,7 Schwefel. — 5) 9 fack Schwefel arsenik, durch Auflösen des Operments in einer mit kochesdem Alkohol bereiteten Auflösung des höchsten Schwefelkaliums, aus welcher es beim Erkalten in gelben Krystallschuppen anschießt, die sich in heißem Alkohol, nicht in VVasser auflösen, leicht schmelzen, und aus 20,62 Arsenik und 79,38 Schwefel bestehen. — Phosphorarsenik, Phosphure d'arsenie, Ph. of a., durchs Zusammenschmelzen beider Stoffe unter VVasser; eine schwarze, glänzende, spröde Masse, welche sich au der Lust leicht oxydirt.

Chlorarsenik, Chlorure d'arsenic, Chl. of a., Arsenikhutter, beurre d'ars., butter of a., wird theils durch unmittelbare Vereinigung von Arsenik und erwärmtem trocknen Chlorgas unter Feuererscheinung ge-

<sup>\*)</sup> D. p. J. Bd. 32. S. 289.

bildet, das Produkt ist tropfbarflüssig und kann, um es von der höbern Chlorverbindung zu befreien, die gleichzeitig sum Theil mit entstanden sein könnte, über gepulvertem Arsenik destillirt werden. Auch durch Destillation von arseniger Säure, Kochsals und Schwofelsäure, oder durch trockne Destillation von Arsenik und doppeltem Chlorquecksilber läst sich das Präparat darstellen. Eine farblose, wasserhelle, dickliche Flüssigkeit, dichter als VVassor, raucht an der Luft, stölst weiße Dämpfe aus, ist sehr flüchtig, kocht bei 1320, specif. Gewicht des Dampfes 6,3, sieht VVasserdampf an und wird dünnflüssig, besitzt einen sehr scharfen, ätzenden Geschmack, besteht aus 40 Arsenik und 60 Chlor, löst in der VVärme Schwefel, Phosphor auf, mischt sich mit fetten Oelen, auch mit Terpenthinöl, verbindet eich mit Ammoniak. — Ein höheres Chlorarsenik scheint in weißen Krystallen zu bestehen, es ist aber noch nieht weiter untersucht worden.

Jod ars enik, Jodure d'arsenie, J. of a., wird aus arseniger Saure und Jod durch Destillation erhalten; eine dunkelpurpursarbne Masse, flüchtig, schwerer als VVasser, wird durch dasselbe in Hydriod- und arsenige Saure zerlegt, wobei sich eine niedere Verbindung des A. mit Jod zu erzeugen scheint, besteht aus 16,57 Arsenik und 83,43 Jod. — Fluorars enik, Fluorure d'arsenie, Fl. of a., gewinnt man durch Destillation eines Gemengs von arseniger Säure, Flussspath- und Schweselsäure; eine sarblose, flüchtige Flüssigkeit, specis. Gewicht 2,73, kocht bei 100°, wird durch Zusats von VVasser in arsenige und Hydrosluorsäure zersetzt, greist Glas kaum au; besteht aus 57,27 Arsenik und 42,73 Fluor.]

Arsenigsaure Salze.

Arsenigsaures Kali, Arsenite de potasse, A. of p., wird durchs Kochen einer Auflösung von kohlens. Kali mit gepulverter arseniger Säure, bis die Neutralisation erfolgt ist, dargestellt; man hat das Salz wegen der großen Zerslieslichkeit desselben noch nicht in Krystallen darstellen können. Die dickliche Salzauslösung sicht gelblich aus, riecht unangenehm, ist sehr gistig und besteht aus 32,24 Kali und 67,76 ars. Säure. Man bedient sich desselben in der Kattundruckerei und in chemischen Fabriken, um arsenigs. Kupseroxyd darzustellen.

[Arsenigs. Natron verhält sich ersterm sehr analog, nur mit dem Unterschied, daß es kleine Krystalle ansetzt. — Arsenigs. Kalk, Arsenite de chaux, A. of lime, aus Kalkwasser und arseniger S. dargestellt, ein weißes, in VVasser unlösliches, aber in einem Ucherschuß von arseniger S. und in Ammoniaksalzen lösliches Pulver.]

Arsenigsaures Kupferoxyd, Deutoursenite de cuiore, D. of copper, Scheelsches Grün (Schwedisch Grün), Mineralgrün, durch doppelte Wahlverwandtschaft aus schwefels. (essigs.) Kupferoxyd und arsenigs. Kali. Nach Scheele's Vorschrift erhält man das Praparat auf

folgende Welse: Man löst 2 Pfd. eisenfreien Kupfervitriol in 30 Pfd. heißem Wasser auf, ebenso 2 Pfd. gute Pottasche in 10 Pfd. heißem Wasser, setzt 22 Loth arsenige Säure allmälig hinzu, seiht durch. Darsuf schüttet man von dieser klaren Auflösung nach und nach zur erstem unter stetem Umrühren, bis Alles hinzugesetzt; die über dem Niederschlag stehende Flüssigkeit wird abgegossen, der letztere mit heißem Wasser gut abgesüßst und getrocknet; er beträgt aus obigen Mengea 1 Pfd. 12 Loth. Das Präparat ist ein angenehm hellgrünes Pulver, geruch- und geschmacklos, in Wasser unlüslich, in stärkern Mineralszeren, in Ammoniak auflöslich, besteht aus 28,54 Kupferoxyd und 71,46 arseniger Säure. In Farbewaarensabriken versertigt man verschiedne grüne Kupfersarben, welche arsenige Säure enthalten, unter verschiednen Namen, als Schweinsarter, Mitis-, Wiener- oder Kirchberger Grün, Kaisergrün, Neugrün u. a. m., welche theils in ihrer Darstellungsweise, theils auch in dem Farbeton etwas abweichen \*).

Man fertigt zu diesem Behuf erst eine Auflösung von essigs. Kupferoxyd, theils durch eine Zerlegung des schwefels. K.oxyds mittelst neutralem essigs. Bleioxyd, oder essigs. Kalk, theils durchs Auflösen von Kupferoxydhydrat in destillirtem Essig, oder endlich durchs Kochen von Grünspan und Essig. Man hat auch Grünspan angewendet, welchen man mit warmen Wasser zu einem Brei anrührt, durch ein feines Sieb schlägt. Allein in dem letzten Fall erhält man neben dem neutralen essigs. Kupferoxyd auch 3 und 3 basisches essigs. Kupferoxyd, welches auf den Farbeton von großem Einfluß sein muß. Diese Auflösungen versetzt man dann siedend mit gepulverter arseniger Säure, kocht und setzt so lange von letzter hinzu, bis die Farbe den erwünschten Ton angenommen hat; je weniger arsenige Säure, desto dunkler ist die Farbenüance. Man hat auch wohl die arsenige S. in siedendem Wasser aufgelöst, und obige Kupfersolution kochend hinzugesetzt, die gemischte Flüssigkeit noch ferner gekocht. Kastner giebt an 8 Th.ars. S., 9 bis 10 Th. Grünspan, Creutzburg 10 bis 11 Theile des letztern, und lehrt Wasser von 30 bis 40° R. zum Anrühren des Grünspans anwenden, da siedendes Wasser nachtheilig sei, die grüne Farbe desselben in Braunschwarz umwandle.

Was die chemische Mischung dieser Präparate betrifft, so glaubt man, daß außer dem arsenigs. Kupferoxyd noch essigs. Kupferoxyd is denselben enthalten sei, namentlich wenn man zur Darstellung Gränspan anwendet, doch sind Analysen nicht angestellt worden. Man ge-

<sup>\*)</sup> Vergleiche das J. d. k. k. p. I. Bd. 13, 336, Bd. 14. S. 362, — Creutzburg fiber das Schweinfurter Grfin in K. A. Bd. 17. S. 285,

braucht diese schöne und an Lust und Wetter sehr dauerhalte grüne Farbe in der Wasser-, seltner in der Oelmalerei, allein, da sie gistig ist, so muß man bei ihrer Anwendung mit Vorsicht zu Werke geben,

Arsenigsaures Kobaltoxyd, Arsenite de cobalt, A. of c., kommt als Kobaltbeschlag vor, rother Erdkobalt, siehe Seite 136, kann durch doppelte Wahlverwandtschaft aus arsenigs. Kali und einem Kobaltsalz dargestellt werden. Ein rosenrothes Pulver, färbt Glas blau, eben so auch Thonerde und Thonerdepräparate, wird durch Hitze zersetzt, indem ein Theil der arsenigen Säure entweicht, löst sich in Ammoniak mit dunkelrother Farbe auf, besteht aus 27,44 Kobaltoxyd und 72,56 arsen. S.

#### Arseniksaure Salze.

Doppelt arseniksaures Kali, Biarseniate de potasse, B. of p., erhält man durchs Glühen von gleichen Theilen arseniger Säure und Salpeter in einem Tiegel, oder in einer irdnen Retorte; die Operation dauert bei 40 Pfd. Mengung 12 bis 18 Stunden. Die hiebei sich entbindenden Gase und Dämpfe sind: Stickstoffoxydgas, Stickstoffgas, arsenige S., weshalb es in einem bedeckten Tiegelofen mit gut ziehendem Schornstein, oder wenn eine Retorte angewendet wird, mit Verlängerung des Halses bis in den Schornstein vorgenommen werden muße. Die grauweiße, porüse, geschmolzne Masse wird nach dem Abkühlen der Geschirre in siedendem Wasser gelüst, dann durchgeseiht und in irdnen Schalen bis auf 42° B. eingedampft, zum Krystallisiren hingestellt; die Mutterlauge wird ähnlich behandelt. Aus obigen Quantitäten erhält man 33 Pfd. doppelt arseniks. Kali.

Es krystallisirt in farblosen, durchsichtigen, quadratischen Oktaëdern, Säulen, welche geruchlos sind, sauer schmecken, Lackmuspapier röthen, leicht in Wasser sich auflösen, und aus 26,16 Kali, 63,87 Arseniks. und 9,97 Wasser bestehen. Man bedient sich desselben theils zur Darstellung anderer arseniks. Salze, theils und hauptsächlich in der Kattundruckerei als Reservage gegen essigs. Thonerde, essigs. Eisenoxyd, indem man die Reservage entweder über die angebeitzten Waaren aufklotzt, oder umgekehrt, und dann schnell bei starker Wärme trocknet.

[Neutrales arseniksaures Kali, Arseniate de potasse, A. of p., durch Neutralisation des erstern mit kohlens. Kali, eine nicht krystallisirende, zersließliche Salzmasse, besteht aus 29,06 Kali und 70,94 Årseniks. — Doppelt arseniksaures Natron, Biurseniate de soude, B. of s., erhält man ganz auf dieselbe Art, wie das entsprechende Kalisals, wenn man 7 Theile arsenige S. und 10 Th. salpeters. Natron mitcinander achmelzt, wodurch man 18 Theile krystallisirtes Salz gewinnt. Es krystallisirt in farblosen, durchsichtigen, 6seitigen Säulen, löst sich

sehr leicht in VVasser auf und besteht aus 14,31 Natron, 52,74 Arsenila, 32,95 VVasser. — Neutrales arseniksaures Natron, Arseniks de s., A. of s., durchs Vermischen von Arseniks. und überschüssigen kohlens. Natron; krystallisirt in großen, farblosen, durchsichtigen, 4seitigen Säulen, welche bei einem VVassergehalt von 54,85 keicht verwittern, bei einem VVassergehalt von 44,6 aber nicht verwittern, und eine andere Krystallform besitzen. Es löst sich leicht in VVasser auf, reagint alkalisch, besteht aus 15,80 Natron, 29,37 Arseniks., 54,83 VVasser.

Arsoniksaurer Kalk, Arseniate de chaux, A. of lime, kommt als Pharmakolith vor, in haarförmigen Krystallen, in Büscheln und Sternchen, auch kuglig, tropfsteinartig, nierförmig, als erdiger Beschlag, halbdurchsichtig bis durchscheinend, Bruch muschlig, seidenglänzend, weiß ins Graue, Gelbliche, Röthliche, specif. Gewicht 2,64; kommt vor als sekundäres Erzeugniß auf Drusenhöhlen, Klüften im Urgebirge, am Harz, im Elsaß, Baden u. a. a. O. Der künstlich dargestellte ist ein weißes, in VVasser unlösliches, aber in Arseniksäure und stärkern Mineralsäuren lösliches Pulver, besteht aus 25,98 Kalk, 50,87 Arseniks, und 23,15 VVasser. — Doppelt arseniks, Kalk krystallisirt und löst sich in VVasser auf.

Arseniksaures Eisenoxydul, Protogreeniate de fer, Pr. ef tron, kommt als Hydrat vor, Skorodit, in lauchgrünen Säulen krystallisirt, durchscheinend, glas- und perlmutterglänzend, im sächsischen Erzgebirge. Das künstlich durch doppelte Wahlverwandtschaft dargestellte ist ein weisses, in Wasser unlösliches Pulver, welches er Luft allmälig schmutsiggrün wird, zu Oxydul-Oxydsalz sich umwandelt, besteht aus 37,89 Eisenoxydul und 62,11 Arseniks. - Arseniksaures Eisenoxyd, Deutoarseniate de fer, D. of iron, schlägt sich ab ein weißes, in Wasser unlösliches Pulver nieder, welches beim Erhitten 17,7% Wasser verliert und roth wird, besteht aus 31,21 E.oxyd und 68,79 Arseniks. — Es giebt auch ein 3 arseniks. Eisenoxyd. — Arseniks. Eisenaxydul - Oxyd kommt in der Natur vor, theils als VV ürfelers = 3 ars. Oxydul + 3 ars. Oxyd, in olivengrünen Würfeln, durchscheinend, perlmutter-, fettglänzend, findet sich auf Gängen mit Kupfererzen, in Cornwalls, Frankreich; theils als neutrales ars. Oxydul + 表 ars. Oxyd, in Brasilien, ein grünes Salz in Krystallen, mit 15,86 g Wasser. — 3 Arseniks. und schwefels. Eisenoxyd mit Wasser, Eisenpecherz, Eisenresin, findet sich nierförmig, tropfsteinartig, derb, Bruch muschlig, halbdurchsichtig bis durchscheinend, fettglänzend, röthlich-schwärzlich-gelblichbraun; auf Gangräumen alter Grubengebäude, auf Eisenkiesgängen, im sächs. Erzgebirge, in Oberschlesien; es scheint durch Zersetzung von Arsenikkies entstanden zu sein.]

Arseniksaures Kobaltoxyd, Arseniate de cobalt, A. of c., kennt man nicht im neutralen Zustand, das durch doppelte Wahlver-wandtschaft dargestellte Präparat ist basisch, rosenroth, pfirsichblüthfar-

ben, in Wasser unlöslich, aber in Arsenik-, Salpeter-, Salzzure auflöslich, auch in Ammoniak, in letzterm mit blaurother Farbe, wird durchs Glühen nicht zersetzt, blos etwas dunkler gefärbt, durchs Glühen mit Thonerdehydrat bildet sich aber eine schöne blaue Farbe, das Thénardsche Blau, vergl. vorn S. 166. Es besteht aus 53,94 Kobaltoxyd, 33,13 Arseniks., 12,93 Wasser. — In der Natur kommt å arseniks. Kobaltoxyd als Kobaltblüthe vor, vergl. Seite 155, es enthält 23 % Wasser. — Man verfertigt arseniks. Kobaltoxyd unter dem Namen Chaux metallique auf folgende Weise: man schmelzt gepulverten Glanzkobalt mit dem doppelten Gewicht Pottasche, dadurch bildet sich eine Schlacke von Schwefelkalium mit Schwefelarsenik, S.eisen, S.kupfer, und Arsenikkobalt bleibt als eine Speise zurück; diese wird nochmals mit Pottasche geschmolzen, wodurch man die Legirung eisenfrei erhält, sodann gepulvert, geröstet, dadurch in arseniks. Kobaltoxyd umgewandelt.

[Arseniksaures Nickeloxyd, Arseniale de nickel, A. of m., kommt als Nickelocker, Nickelblüthe vor, derb, eingesprengt, angeslogen, erdig im Bruch, matt, apfelgrun, mit Arseniknickel, in Baden, Hessen, am Harz, in Thuringen, sachs. Erzgebirge, in Schottland. Es besteht aus 28,91 Nickeloxyd, 29,55 Arseniks., 41,54 VVasser. Das kunstlich dargestellte sieht ebenfalls grün aus, wird durchs Glühen seines Wassers beraubt und röthlichgelb gefärbt. - Halbarseniksaures Bleib 115 1 + Chlorblei, in sarten nadelförmigen Krystallen, meist nierformig, knollig, als Ucherzug, Bruch muschlig, erdig, schwach wachsglanzend, citronengelb ins Grune, braun, grau, specif. Gewicht 6,4, findet sich auf Bleigängen in Cornwalls, Frankreich; es enthält nicht selten auch phosphors. Bleioxyd, siehe vorn Seite 221. Das künstlich durch doppelte Wahlverwandtschaft dargestellte ist ein neutrales, in Wasser unauflösliches weißes Pulver, in Salz- und Salpetersäure löslich, schmilst zu einem gelblichen Glas, besteht aus 65,95 Bleioxyd, 34,05 Arseniks. - Arseniksaures Kupferoxyd, Deutoarseniate de cuivre, D. of copper, kommt in mehrfachen Abanderungen, in Beziehung auf Farbe, Krystallform etc. namentlich in Cornwalls, auch zu Rheinbreitenbach, Regbak, Coblens, vor. Oliveners, Olivenit, = arseniks. K.oxyd + & phosphors. K.oxyd, in kleinen Säulchen, Nadeln, selten krystallinisch, in kugligen, nierförmigen Massen, erdig, undurchsichtig, stark glasglänzend, seidenglänzend, oliven -, lauchgrün, specif. Gewicht 4,2 bis 6. - Linseners, in rechtwinkligen Oktaëdern, durchscheinend, glas - bis fettglänzend, himmelblan ins Grune, specif. Gewicht 2,8 bis 9. — Kupferglimmer, in kleinen Krystallen, krystallinischen Massen, eingesprengt, von blättriger Textur, durchsichtig bis durchscheinend, starkglänzend, Perlmutterglanz, von smaragdgrüner Farbe, specif. Gewicht 2,5 bis 6. - Kupferschaum = 3 arseniks. K.oxyd + Wasser. - Das künstliche durch doppelte Wahlverwandtschaft

#### 522 Vanadium, Darstellung und Eigenschaften desselben.

gewonnene neutrale Sals ist frisch niedergeschlagen blafsblau, geruchund geschmacklos, in VVasser nicht, aber in Mineralsäuren löslich, besteht aus 40,78 Kupferoxyd und 59,22 Arseniks.; das basische Sals sieht grün aus.]

## Ein und vierzigstes Kapitel.

#### Vom Vanadium.

[Das Viana dium, Vanadin, wurde 1830 von Sefström im Stabelsen von Eckersholm entderkt, welches aus Taberger Erzen dargestellt wird, er lehrte es aus den beim Frischen fallenden Schlacken darstellen; Wöhler zeigte, daß es in dem rothen Bleierz von Kimapan in Mexiko enthalten sei, in welchem sehon früher Del Rio ein eignes Metall gefunden zu haben glaubte.

Die Frischschlacken werden gepulvert, die Eisenkörner, die es enthält, durch Salpetersäure oxydirt, die Masse geglüht, gepulvert, geschlemmt, getrocknet, mit Salpeter und trocknem kohlens. Natron gemengt geglüht, sodann mit VVasser ausgekocht, welches das vanads. Natron und Kali auslöst. Die absiltrirte Flüssigkeit wird sodann mit reiner Salpetersäure neutralisirt, wodurch Kieselerde (ein wenig Vanadoxyd) niederfällt; die absiltrirte Flüssigkeit mit salpeter. Bleioxyd präeipitirt, wodurch vanads. Bleioxyd niederfällt, welches mit conc. Salzsäure übergossen, dann mit Alkohol bei einer der Siedhitze nahen Temperatur behandelt wird, wodurch man eine blaue Lösung von Chlorvanadium erhält, verunreinigt mit Bleioxyd, Kieselerde, Zirkonerde, Phosphors.; man dunstet dieselbe zur Trockne ab, löst den Rückstand wieder in Wasser auf, setzt Salpeters, zu und neutralisirt mit kohlens. Kali, dampst ab, und schmelzt die Salamasse, Jöst sie in VVasser aus, concentrirt und bringt Salmiak in die Auflösung, wodurch sich vanads. Ammoniak bildet, welches sich niederschlägt; es wird gereinigt, in kochendem Wasser gelöst und erhitzt, wodurch Vanadsäure erhalten wird, die man durchs Auflösen in conc. Schwefelsäure und Behandeln mit Flussäure von sonst nicht abscheidbarer Kieselerde reinigen kann. Man verdampst dann die Flüssigkeit, wobei Fluorsiliciumgas, dann Schwefels. entweichen.

Um aus der Vanadsäure das Metall darzustellen, glöht man dieselbe im Kohlentiegel, allein dadurch wird nur wenig Vanadium arhalten, das mehrste ist nur Vanadoxyd. Vollständiger erfolgt die Reduction durch Kalium, wodurch man es als ein glänzendes Pulver erhält, welches gedrückt einen metallischen Strich annimmt, wie Graphit aussicht; es entzündet sich beim anfangenden Glühen, brennt und hinterlässt ein schwarzes Oxyd, leitet die Elektricität. Behandelt man doppeltes Chilor-

vanadism mit Ammoniakgas und das Produkt beider in der Würme, so erhält man es in silberweißen Blättehen, stark metallglänzend, dem Molybdän im höchsten Grad ähnlich; es ist nicht hämmerbar, zerbröckelt, oxydirt sich weder an der Luft, noch im Wasser, erhält aber snit der Zeit einen rötblichen Schimmer, löst sich nicht in kochender Schwefel-, Salz- und Flußsäure auf, aber in Salpetersäure und Königswasser mit dunkelblauer Farbe, nicht in Actzkalilange.

Le verbindet sich in 3 Verbältnissen mit Sauerstoff.

- 1) Vanadauboxyd, durch unvollständige Reduction der geschmolznen Vanadaure vermittelst VVasserstoffgas bei einer geringern Temperatur, als der Glühhitze. Es besitzt krystallinische Textur, ist schwarz,
  schimmert balbmetallisch, leitet die Elektricität gut, und ist mit Zink in
  Berührung stärker elektr. als Gold; erhitzt entzündet es sich und brennt
  wie Zunder zu Ozyd, ist unschmelzbar, oxydirt sieh allmälig an der
  Luft und im VVasser, löst sich weder in Säuren noch in Atkalien auf.
  Es besteht aus 89,54 Vanad. und 10,46 Sauerst.
- 2) Vanadonyd, Oxide de vanadium, O. of v., wird am besten durchs Glühen eines innigen Gemengs von 10 Theilen Subonyd und 12 Th. V.säure erhalten. Es ist ein sehwarzes Pulver, auch wohl etwas susammengebacken, als Hydrat, aus Vanadsalzen durch kohlens. Natron erhalten, grauweifs, leicht, (die überstehende Plüssigkeit muß farblos sein.) Kommt das Hydrat mit der Luft in Berührung, so wird es augenblicklich braun, dann grün, es oxydirt sich leicht zu Vanadsäure, löst sich leichter, als das geglühte Oxyd, in Säuren auf und bildet mit ihnen Salze, die sich mit blauer Farbe in VVasser auflüsen, die basischen und wasserfreien sind braun; sie schmecken süßlich zusammenziehend, wie Eisenoxydulsalae, werden von Alkalien weißgrau, im Ueberschuß braun niedergeschlagen, durch Schwefelwasserstoffgas nicht, durch Cyaneisenkalium gelb. Auch in kohlens und doppelt kohlens. Alkalien ist es auflöslich besteht aus 81,056 Vanad., 18,944 Sauerst.
- 3) Vanadsäure, Acids vanadique, vanadio acid, durchs Erhitzen des vanads. Ammoniaks, vergleiche oben, wobei die Glühhitze zu vermeiden ist. Ein ziegelrothes, oder rostgelbes Pulver, nach dem verschiedmen Aggregatzustand, schmilzt beim Glühen, und wird erst in den höchteten Hitzgraden entmischt, gesteht zu einer krystallinischen Masse, wobei eine bis zum Glühen gesteigerte Hitze sich entwickelt, die Masso besitzt dann eine rothe, ins Orange ziehende, Farbe. Sie ist nicht flüchtig, geschmacklos, röthet aber Lackmuspapier, löst sich sehr sein zertheilt in mehr als 1000 Theilen VVasser auf, ohne mit demselben ein Hydrat zu bilden, löst sich nicht in absolutem, aber ein wenig in wässrigem Alkohol auf, reducirt sich leicht zu Oxyd auf nassem VVeg, selbst durch salpetrige Säure, durch Alkohol, Zucker. Sie besteht aus 74,045 Vanad. und 25,955 Sauerst., verhält sich gleich einer Base gegen stärkere Säuren, in denen sie sich mehr oder minder leicht aussöst, ihre Außösung in Salzesture löst Gold und Platin auf; sie giebt aber auch

mit den Besen van a deaure Solsey Kennisten, welche eine geetle, auch eitrenengelbe Farbe besitten, oder untammennishend, bernach säuerlich schmecken, ihre Aufldeungen sind suweiten auch farbles, trüben sich im neutralen Zustand beim Auflweben; basische Salas von brennrether Farbe scheiden sich ab. Die Aufldeungen werden von 'Alkalien braun gestilk, der Niederschlag löst sich aber später unf, von Gyaneisenkalium grün, von Gelläpfeltinetner schwiesbraun. Die Vanadsäure verbindet sich, gleich Wolfram- und Molyhdinslure, in nichtern Verkähtnissen mit Vanadoxyd, welche Verbindungen in Wasser läclich, theils purpurn, theils grün, theils orange gestiebt sind; orsteres scheint besieches vanada, V.oxyd su sein, des sweite neutrales v.sour. V.oxyd.

Schweselvan adium, Protoculjure de canadium, Protoculjuside of s., nicht durch unmittelbare Vereinigung, aber aus Vanhoryd und Schweselwasserstessigns in der Glühkitze, wohei sich VVasserdimpse und VV.stossgas antwickeln. Schwarz, entsündet sich in der Hitze und verbrennt, ist in VVasser unanflödlich, auch in Sünren und Allulien, ausser in Salpetersfure und Königswasser, löst sich in -j- elektr. Schweselmetallen mit Purpurfethe, besteht aus 68,02 Vanad, und 31,98 Schwes.—

1\{\} Schwoselvan \(\alpha\) dium, \(Destous\) füre de venad., \(D.\) of \(\varphi\), stellt man durche Ausl\(\varphi\) en der V.s\(\varphi\) ure im hydrothions. Schweselkalium dar, wobei die Fl\(\varphi\) sigkeit sich rothbraun f\(\varphi\) tund mit Saks\(\varphi\) ere behandelt das Schweselvanadium fallen l\(\varphi\) is. Ein schwarzer K\(\varphi\) per, der ein leberbraunes Pulver giebt, in der Hitze\(\varphi\) Schwesel und VVasser abgiebt, sich in \(\varphi\) tzenden und kohlensauren Alkalien, in \(\varphi\) el. Schweselmetallen ausl\(\varphi\) steht aus 58,65 Vanad, und 41,35 Schwese. \(-\varphi\) Ph osphorvan ad ium, \(Ph\) bosphure de vanadium, \(Ph\) of \(\varphi\), inicht durch unmittelbare Verbindung, aber durch Reduction des phosphors. Sakses; eine bleigraue, por\(\varphi\) se Masse, von Farbe und Glanz des Graphits.

Chlorvanadium, Protochlorure de vanadium, Pr. of v., hat noch nicht wasserleer können dargestellt werden, auf nassem VVog erhält man es auf verschiedne VVeise von maunigsaltigem Ansehen; man löst Vanadsäure in Salzsäure auf, erwärmt, wobei Chlorgas entweicht, und setst, um das etwa mit erzeugte doppelte Chlorvanadium zu zerlegen, etwas Suboxyd hinsu. Eine blaue Auflösung, wolche nicht krystallisirt, einen bläulichen Firniss beim Abdampsen hinterlässt, der bedoutend viel basische Verbindung enthält, besteht aus 65,91 Vanad., 34,69 Chlor. -Doppeltes Chlorvanadium, Deutochlorure de venedium, D. of v., erhält man, wenn Suboxyd mit Kohlenpulver gemengt einem Strom Chlorgas ausgesetzt wird, bei einer bis zum Glüben gesteigerten Hitze. Das Produkt, eine gelbe Flüssigkeit, enthält überschüssiges Chlor, welches durch einen Strom getrockneter Lust abgesührt wird. Eine hellgelbe Flüssigkeit, stölst rothgelben Rauch aus, indem die unsichtbaren Dampse durch den VVasserdampf der Luft in Vanad- und Salasaure zerlegt werden; sie kocht über 1000, zersetzt sich durch Zusatz von Wasser, der Niederschlag löst sich aber in mehr Wasser wieder

auf. Absoluter Alkohol bedingt keine Abscheidung, wird aber in Aether verwandelt, und die Flüssigkeit blau; es verschluckt Ammoniakgas in großer Menge, und wird zu einer weißen Masse.

Schwefelsaures Vanadoxyd, Protosulfate de vanad., Pr. of v., man löst Vanadsäure in der VVärme in Schwefelsäure auf, welche mit einem gleichen Gewicht VVasser verdünnt ist, setzt etwas reine Sauerkleesäure hinzu, bis die Flüssigkeit blau ist; diese giebt beim Abdampfen eine blane Salzrinde, die durchs Uchergießen von Alkohol gereinigt wird. Es löst sich sehr allmälig in kaltem VVasser auf, schneller in heißem, zerfließt an der Luft, löst sich in Alkohol leicht, kaum in absolutem; besteht aus 42,16 Vanadoxyd, 40,25 Schwefels., 17,59 VVasser. — Salpetersaures Vanadoxyd, Protonitrate de vanad., Pr. of v., durchs Auflösen von Metall, Oxyd, Suboxyd in Salpetersäure, eine blaue Anflösene.

Schweselsaure Vanadsäure, Deutosulfate de vanad., D. of v., durchs Auslösen von Vanadsäure in wenig verdünnter Schweselsäure in der VVärme; rothbraune Krystallschuppen, welche schnell zersließen. Es giebt auch ein 3 basisches Salz.

Sefström über das Vanadium in S. n. Jb. Bd. 2, S. 316. Berzelius desgleichen daselbst S. 323.]

# ckfehler in der ersten Abtheilung,

9 v. v. s Schlemmen st. Schlammen, was ein

welche sinnstörend sind, und kleine Zusätze.

Seite 2 Zeile 16 v. u. lies Porphyr statt Phorphyr.

7 v. o.

19 v. o. •

4 v. u. setze zu: Posen.

5 v. u. setze zu:

. 20

- 114

= 115

- 120

- 125

= 128

**= 129** 

**= 130** 

= 130

- 144

**- 146** 

**= 153** 

= 157

- 158

			DOM:	wiederkehrt,
179	27		10 v. o.	Eisenoxydkali.
=	39		10 v. o.	Retorte st. Retorien.
03	40	1	2 v. u.	· · · · offne.
11.00	47		13 v. n.	schm in st. Schmelzen.
	48		16 v, o.	Charmotte st. Chamotte, was einigens derkehrt.
N	50		18 v. n.	nach Mönch, moine, nach Nonne, none
- 5	50			Fig. 8 st, Fig. 7.
	59		3 v. o.	Eytelwein st. Eitelwein.
	59	17.9		3,82344 st, 3,82394.
=	67			Hydrothionsäure st. Hydrothion.
=	70			in Alkohol st. Alkohol.
,	73	=		Silicium st. Sicilium.
	81		3 v. u. sel	ze nach "hat" über die Flamme, so geht
•	91			werden st. worde.
£	102	•	9 v. n.	zersetzte st. zersetze.
r	103	-	16 v. o.	6, st. 7, und so bis 10.
=	110		20 v. o.	cenchoidal st. conchoidale.
=	110	•	26 v. o.	Lagen st. Lagern.
	111		10 v. u.	nach Alaun "Vitriol".

Stubenöfen st. Stufenöfen.

das Rosten.

14 v. u. lies 1 Vol. Saucrst. st. 0,5 Vol.

Sauerstgas.

18 v. o. setze zu in China in Soolschächten.

23 v. o. so auch in China zur Beleuchtung u. zum Salzsie 25 v. o. setze zu "Brenner" in Privathäuserz und

1464 Strafsenflammen.

17 v. u. setze zu hinter précipité: Magistère de souf

1 v. o. e gelange st. gelangen.

9 v. u. hinter Palmöl Cocosnussöl.

2 v. u. dehnt sich aus, nicht nach Mars.

15 v. u. lies Schiefer st. Schieter.

Daher schützt auch die Kohle

st. gleichen Vol. 1 Vol. Katdampf und !

### Druckfehler und kleine Zusütze zur ersten Abtheilung. 527

Seite 163 Zeile 16 v. u. Vitriolstein setze zu: oder auch die Bruchstnicke

Office 100 ments 10 of 11 continuences of the man and manufacturences
. vom Eisenvitriol, der sogenannte Vitriolschmant.
- 166 - 4 v. o. setze zu Pohrsdorf, Kreis Hirschberg, Oranienburg.
- 166 8 v. u. lies chambres st. chambers.
- 167 - 14 v. o. Balkengerüst b,b; Pseilern a, a.
= 168 = 13 v. o. statt 2) setze $\beta$ ).
= 170 - 12 v. u. setze zu Bréant.
= 171 = 16 v. o. Schenkel b.
- 171 - 24 v. o. Cylinder h, h.
= 179 = 6 v. u. lies ist st. is.
= 191 - 3 v. u. setze zu zum Actzen lithographirter Zeichnungen.
= 194 = 10 v. u. setze zu zur Glasfabrikation.
203 8 v. o. setze su des Oels zu Suifen.
203 • 9 v. o. streiche Seide aus.
= 213 * 3 v. u. setze zu auch aus 1 Salzs. und 2 bis 3 Salpeters.
214 • 4 v. u. setze hinter Salpeters. von Chrom-, Vanadsäure
mit Salzsäure
215 - 3. v. u. lies 14,73 st. 24,73.
<ul> <li>7 219 - 14 v. u. Die j\u00e4hrliche Produktion betr\u00e4gt in Frankreich</li> <li>900 Kilogramme.</li> </ul>
<del>_</del>
s 223 s 24 v. o. man erhält sie wie die Chlorsäure.
223 • 26 v. o. farblose oder röthliche.
228 - 1 v. u. lies Sauerstoff st. Stickstoff.
= 233 = 11 v. o. = \$ st. 3.
- 237 - 6 v. o ciserne st. eiserner.
= 255 = 20 v. o. • Eisenoxyd st. Eisenoxydul.
- 255 - 20 v. o in langen st. langen.
= 269 - 15 v. u. = Baustein st. su Baust.
= 275 - 14 v. u 41 st. 40, indem das Vanadium hinzugekommen.
= 277 = 6 v. o. hinter brunirtes setze browned iron.
277 = 12 v. o. setze zu: oder man packt sie in Kohlenstaub ein.
- 277 - 10 v. n. lies Zink st. Zinn.
• 277 = 7 v. u. Desgl.
• 278 • 6 v. o. lies + st el.
- 278 - 8 v. u. setse hinter Alumium su: Yttrium, Beryllium, Zir-
konium; die letstern st. beide.
= 278 = 7 v. u. hinter Zink füge zu Kadmium.
* 278 * 5 v. u. hinter Zirkon. füge su: Magnesium, Alumium.
. 279 . 7 v. u. vor werden setze (aber doch in verdünnter).
200

14 v. u. vor Silber setze su: auch Kobalt, Nickel.

chate rollers.

.

stamp - mill.

Quetschwalzen setze zu erushing - machine,

8 v. u. hinter Pocherze setze zu knockings.

bocard

6 v. u. streiche weg sich.

7 v. u.

6 v. u.

280

290

291

291

291



## Druckfehler und kleine Zusütze zur ersten Abtheilung.

Seite 293 Zeile 3 v. o. hinter Siebe setze zu Setzsieb, brake-sieve.

- · 292 . 5 v. c. . . Schlemmgraben setze zu slime-pits.
- 6 v. o. statt & percussion setze à secousse.
- 7 v. o. hinter Planheerde setze tables à toiles. 292
- 292 9 v. o. p dormuntes allemandes.
- 292 9 v. o. . balais setse nicking - buddle.
- 14 v. o. lies Potassium st. Pottassium. 303
- 321 7 v. o. setze zu hinter Pottasche 1 Pfd, in 33 Quai 321
- 2 v. u. deren specis. Ge 1,26 oder 30° B.
- . 20 v. o. nach andern nur 6 Pfd. gereinigtes 323
- 7 v. o. lies Pulversats st. Pulversala. 335 .
- . = 20 v. o. Kieselerde st. Kali. 340
- = 12 v. o. streiche weg Canton de Vaux. 345
- 345 . 14 v. o. setze hinter Vic Dieuze.
- 349 5 v. u. lies verengerter at, erweiterter,
- s 352 auf der Tabelle. Hinter 9, gehört das unter 21, falschlief gegebne Salzwerk Gottesgabe.

#### ferner: unter 16, setze in die 3te Spalte in die 4te 9, in die 7te 3,813.

- 355 Zeile 5 v. u. lies Salsola st. Sasola.
- = 15 v. u. s basische Chlorblei. 357
- 359 . 19 v. u. streiche weg nicht.
- = 21 v. o. Aus obigen Mengen erhält man 700 Borax. 365
- . 16 v. o. setze su hinter Bronze zur Feuerversilberung 378
- 17 und 13 v. u. lies gaar st. gar. 407
- 10 v. o. lies der grobkörnige st. aus grobk. 411
- 22 v. o. es st. sie. 414

469

.

- thonhaltenden st. thonhalten. 416 9 v. o.
- 416 16 v. u. nehmen st. nehme.
- 419 11 v. o. setze zu auch zur Salmiakbereitung.
- 20 v. o. statt Blei lies oxydirtem Eisen. 422
- 422 17 v. u. . spatk lies spar.
- höher , mehr. 437 4 v. o.
- 15 v. o. schwesel. lies schwesels. 445
- 18 v. u. setze hinter anhaltende Salz. 446
- 7 v. o. setze hinter Rösthausen zu fade. 468

15 v. u. . zu Alun de fabrique.

- 3 v. u. lies Fig. 1 senkrechter Durchschnitt, Fig. 2 Grund 490
- 1 v. o. streiche weg F. Verankerungen. 491
- 20 v. o. lies elliptischen st. parabolischen. 493
- = 501 = 28 v. o. setze hinter Geschirr hinzu an.
- **521** 5 v. o. lies Steinzeug st. Steingut.
- . 524 . 16 v. o. setze nach Zeit im preuls. Staat.

## In der zweiten Abtheilung.

Seite 3 Zeile 9 v. o. lies Arnsberg statt Arnsherg.

- 9 18 v. u. statt der Zink lies das Zink, welches einigemal wiederkehrt.
- = 18 = 4 v. o. setze hinter abgetrichen wird.
- = 33 = 10 v. o. = hinter Schmiedeberg im Hennebergschen bei Suhl.
- s 43 = 3 v. o. lies Gleiwitzer statt Gleitwiser.
- = 65 = 2 v. o. = Plattelheben = Blattelheben.
- = 65 = 6 v. o. = darauf = da.
- = 65 = 14 v. o. = Plattelheben = Blattelheben.
- 72 4 v. u. wieder weiter.
- = 90 = 5 v. u. = Zink = Zinn.
- = 98 = 2 v. o. = denen = den.
- = 105 = 1 v. o. setze nach Lehmsohle h.
- = 121 = 20 v. o. streiche weg nicht.
- = 147 = 14 v. u. = sic, welches zweimal vorkommt.
- = 158 = 21 v. o. setze vor bleu etc. chaux metallique.
- = 172 = 5 v. o. lies Entbindung statt Entbindungen.
- 174 = 3 v. o. Euskirchen = Lechenich.
- \*\* 100 \*\* 100 \*\* 100
- = 187 = 18 v. u. = 160 st. 136.
- = 193 = 3 v. u. = geschmolene st. geschmolee.
- = 205 = 15 v. o. setze hinter Magdeburg Tangermunde.
- = 233 = 2 v. u. lies 0,5 st. 5%.
- 255 = 16 v. o. = Fig. 7 st. 5.
- = 255 = 18 v. o. = Fig. 8 st. 6, Fig. 7 st. 5, und setze zu: und Fig. 9 die Vorderansicht.
- 255 = 10 v. u. setze hinter Zuglöcher n, n.
- = 298 = 13 v. u. fehlen die Sylben saures.
- = 306 = 11 v. o. setze hinter Frankreich und zu Stollberg.
- = 312 = 16 v. u. lies letzteres st. ersteres.
- = 313 = 12 v. u. = Iserlohn st. Isersohn.
- = 337 = 5 v. o. = Kupferoxyd at. Bleioxyd.
- = 402 = 10 v. u. = conc. st. c.

## Größere Zusätze zu dem ersten Band.

### Erste Abtheilung.

Seite 88 Zeile 22 v. v. Der Prozess im Puddelosen giebt hiezu ein spiel im Grossen.

- 90 1 v. n. setze zu Dana daselbet 1819. Vol. 1. No.
- = 112

=	5 v. n. se	5 v. n. setze zu						
	1826	25,857,310	Centner	Steinkohlen,				
		5,530,292		Braunkohlen.				
	1827	27,436,524		Steinkohlen,				
		5,729,616	=	Braunkohlen.				
	1829	27,350,934	*	Steinkohlen,				

- 6,403,865 Braunkohlen. 8 v. u. Nach Héron de Villefosse 1825 14 Mill = 112 metrische Centner = 27,211,800 preuls. Centne 32 Departements; die größte Förderung im D la Loire, sodann du Nord, in beiden fast allein ganzen Produktion. 1826 betrug das Förderqui 15,310,687 metr. Centn. = 29,758,408 pr. Cent Die Braunkohlenproduktion = 98,414 metr. Ce
  - A. d. M. Tom. 13. p. 451. II série Tom. 2. p in K. A. f. M. G. etc. Bd. 1. S. 216.
- 115 Torfförderung im Jahr 1829. 91,9673 Klaster 20,197,178 Stück.
- 131 1 v. u. Instruction pratique sur l'emploi des lamp sureté dans les mines, in den A. d. M. Tom. 10
- 139 20 v. o. Gegen das Einfrieren schützt man das V in den Gasometern durch heisse Dämpse, die durch Röhren in dem Zwischenraum swischen 1 ter und Deckel strömen lässt.
- 139 2 v. u. setze nach "durchströmen" zu demselben 2 dient auch ein Gasmesser, wie er sogleich wird geben werden.
- 143 1 v. u. nach "geformt" oder in einem dünnen ; durch Röhren in die Feuerung einströmen lasser
- 144 12 v. o. In Paris sind 3 Gaskompagnieen, welche 19 torten und 14 Gasometer besitzen, das kleinste 20, das größte von 205,000 Kubikfuß Inhalt; brauch an Kohlen 147,500 Hectolitres und 279 K meter Kalk.

#### Grössere Zusütze zum ersten Band. Erste Abtheilung. 531

- Seite 157 Zeile 1 v. o. 1826 sind gewonnen worden: 890 Centner geläutert. Schwefel, 7 C. grauer S., 1½ C. S.blumen. 1827 695½ C. gel. S., 5½ C. gr. S., 1½ C. S.blumen. 1829 724 C. gel. S., ½ C. S.blumen.
  - 202 7 3 v. u. Nach Penot mittelst Schweselbarytium. D. p. J. Bd. 40. S. 142.
  - 203 = 10 v. o. Chlor benimmt der VVolle die Eigenschaft sich zu filzen, macht sie weich, seidenartig.
     V. d. G. 1829, S. 274.

Raymond rathet, die bei der Papiersabrikation angewendeten Filztücher mit Chlorwasser zu behandeln, wodurch sie sich weniger verstopsen, daher länger ausdauern sollen.

- Durch die neuern Erfahrungen von Sérullas ist die Beschreibung der Darstellung und Eigenschaften der Chlorsäure wesentlich abzuändern. Hier das Nöthigste.
  - - 16 oder gelbliche
  - 17 im conc. Zustand wie Salpetersäure riechend
  - 22 sie wandelt Alkohol in Essigsäure um, setzt trocknes Papier in Brand
  - s 8 v. v. Viel leichter erhält man dieselbe durch Destillation der Chlorsäure.
    - 6 v. u. specif. Gewicht der concentrirtesten 1,65, sie kocht bei 200°, kann in vierseitigen Säulen krystallisiren, zerfließt.
- 201 4 Es ist erfahrungsmäßig, daß sich bei der Anwendung des Eisenkitts eine schädliche Lustart entwickelt, welche, wie traurige Fälle beweisen, tödtet.
- 306 : 11 v. o. setze zu: Die Unterlauge der Seisensieder gebraucht man zum VV-sschen ordinärer Tuche, zum Einsalzen der Häute vor dem Schwitzen.
- . 331 : 17 v. o. Ueber Salpetergewinnung siehe Schols in seinem Lehrb. der Chemie Bd. 2, S. 93.
- schr fein gepulverte Kohle sieht wie eine dickliche
  - schr fein gepulverte Kohle sieht wie eine dickliche Flüssigkeit aus, nimmt nur \( \frac{1}{2} \) des Raums der Kohle in Stücken ein, absorbirt sehr rasch Luft, wobei viel VVärme frei wird, bis 170 und 180°, dabei entzündet sie sieh von selbst, und zwar im Innern der Fässer, bis auf 12 bis 15 Centimetre Tiefe, tiefer ist die Kohle sehr wenig warm. Thermometer-, Barometer-, Hygrometerstand haben darauf keinen merklichen Einfluss.

s 352 auf der Tabelle setze zu

376

385

389

419

425

463

467

468

472

1829 41,549

S. 515.

175

642

birt und Wärme entwickelt.

Aubert in D. p. J. Bd. 39. S. 121.

sichrer und rascher ein, je schneller nach dem Verkoblen die Pülverung stattfindet. - Salpeter und Schwefel mit der Kohle sussemmen gepülvert verhindern die Selbstentzündung der letztern, doch wird Luft abser-

Seite 339 Zeile 7 v. u. setze zu: Ueber Pulversabrikation siehe das D. t.

buch der Chemie Bd. 2. S. 111.

Tom. 17 Artikel "Poudre à canon", und Schols Lehr-

.

optischen Gebrauch dienlichen Glases in P. A. Bd. 18.

15 v. u. Man stellt damit auch das sogenannte Porporise

17 v. o. Eine Abbildung befindet sich in der Edinburgh

11 v. o. Eine gesättigte Auflösung von Chlorcalcium in

11 v. u. Ist für den landwirthschaftlichen Gebrauch us-

10 v. o. 1820 wurden 6,500 metrische Centner Magma is

14 v. u. setze zu 5) auch zur Bereitung von Berlinerblat. 13 v. o. v. Oeynhausen und v. Dechen über die Gewir

= 12 v. o. 1825 36,072 Centner. 1829 37,622; C. Außer-

anwendbar, da er den Pflanzen schadet.

Wasser kocht erst bei 125 bis 1360, wird sum Anwärmen der Zinkplatten zum Behuf des Walzens ge-

Ucber das Alaunwerk Freienwalde siche Hollunder's

nung des Alauns in der Umgegend von Lüttich, is

dem hat Hempel noch an 4,000 C. dargestellt. Die

dar, einen rothbraunen Glassius.

Encyclopaedia Vol. X. plate 275.

braucht werden können.

Frankreich fabricirt.

Tagebuch etc. Seite 195 u. f.

K. A. f. B. u. H. Bd. 10, S. 248.

gelbes,

graves und schwarzes,

1827 40,023 Lasten 81 Tonnen weises Salz,

6¥ 8

9

46,764₺ Scheffel Düngesalz, 394 Centner Chlorkalium. 354 Zeile 16 v. u. aum Einsalsen des Schiffsbauholzes, um es gegen die trockne Fäule, dry rott, zu sichern. = 11 v. o. zetze zu: Faraday über die Darstellung eines zum

dargestellt ist, aber immer gehört eine Masse von wenigstens & Centner dazu. Die Entzündung trit, deste

det sich weit leichter, als Kohle, welche in '

Stark destillirte, schwarze Kohle erhitzt und entzür-

532 Gröfsere Zusütze zum ersten Band. Erste Abtheilung.

### Größere Zusütze zum ersten Band. Zweite Abtheilung. 533

Alaunproduktion Frankreichs betrug 1826 21,118 metrische C. == 41,045 preuß. C.

1401-Zeile 7 v. o. Hinter Schürloch setze zu: o, o Oeffnungen, durch
welche das Feuer einer zweiten Feuerung einströmt.
Fig. 3 Durchschnitt der Feuerung im dritten Ofen C
nach der punktirten Linie a'b'; Fig. 4 desgl. für den

531 = 14 v. u. Ueber die Fabrikationsquanta von Gesundheitsgeschirr verdanke ich der Güte des Hrn. Bergraths Prössel folgende Uebersicht.

ersten und zweiten Ofen, nach der Linie c'd'.

Die Manusaktur hatte im Jahr 1829 6 Brennösen, jeden von 4 Etagen, ein Brand dauert 23 bis 24 Stunden, das Brennmaterial sind Steinkohlen, englische und schlesische gemischt, welche in 5 Feuerungen brennen, der Aufgang beträgt auf einen Brand 26 Tonnen, oder 104 Schessel. Im genannten Jahr wurden 344 Brände gemacht, und 1,350,195 Geschirre gebrannt. Darunter besanden sich 827,000 diverse weise Pfeisenköpse, 137,840 Stück Teller, 26,660 Stück Kasseckannen etc. Von obigen Pfeisenköpsen wurden 529,600 Stück bemalt, vergoldet. Es ist hiebei zu bemerken, dass das Jahr 1829 wegen des Brandschadens im vorhergehens den Jahre ein ungünstiges zu nennen ist.

An Porzellanerde wurden verbraucht 7,374 Centner, Feldspath 940 Centr., an Porzellan- und Kapselthon 22,927 C., an Masse 10,357½ C. Zur Kapselmasse und Steinen wurden verbraucht 22,152 C. Charmotte, neue Kapseln wurden gefertigt 434,456 Stück. Die Gesammtzahl der Arbeiter 1923 baare Einnahme 108,068 Thaler.

#### Zweite Abtheilung.

te 55 Zeile 13 v. u. setze zu 1827 892,9161 Centner.

- 12 v. u. = 1827 212,313
- 74 = 3 v. u. = 1827 657,084\chi
- 89 = 17 v. u. = 1827 15,353\( \) hiebei fehlen aber die Angaben aus dem westehälischen und rheinischen Oberbergamtsdistrikt.
- 91 Bis jetzt ist noch keine Methode bekannt, reines Eisenoxydul darzustellen, auch die angeführte liefert nur Eisenoxydul-Oxyd.
- 116 . 5 v. u. setze zu Hattingen.

# 534 Größere Zusätze zum ersten Band. Zweite ditheilt


Seite 154 : Die Notis über das Vanadium ist wegnut indem im lettten Kapitel vom Vanadium da

liustige mitgetheilt worden ist. = 168 Zeile 3 v. o. Durch neuere Verauelee von Wähler in m dals, wenn sich das Nickeloxyd im Porzellanden besonders hinzagefügtes Beductionsmittel reduci dies nor durch das im Ofen vorhander Kolim gas geschichen zei. P. A. Bd. 21. S. 584.

257 - 9 v. o. Im Jahr 1828 sind in Sachsen 71 Gatter) muth dargestellt worden. or or hard of small populary small year and and the state of t will a stanger of the state of

The same of the same of the and the same of many of the last plant of the second state of the The second section is a second the state of the s


ALTER THE STATE OF






ı

















٠,



## 534 Größere Zusätze zum ersten Band. Zweite Abtheilung.

Seite 154 Die Notis über das Vanadium ist wegzustreiche, indem im letzten Kapitel vom Vanadium das VVeiläuftige mitgetheilt worden ist.

s 168 Zeile 3 v. o. Durch neuere Versuche von Wöhler ist ermink, daß, wenn sich das Nickeloxyd im Porzellanofen ohne besonders hinzugefügtes Reductionsmittel reducirt hat dies nur durch das im Ofen vorhandne Kohlenenstigas geschichen sei.

P. A. Bd. 21. S. 584.

= 257 = 9 v. o. Im Jahr 1828 sind in Sachsen 71 Centner Wimuth dargestellt worden.

